




การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : **ELIO 64 อาคาร A-01**

รายละเอียด		เดือน <u>พฤษภาคม</u> ปี <u>2566</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ดูควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
บ่อเกราะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Aerator Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Effluent Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก <input type="checkbox"/> โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																														
		ข้อเสนอแนะ : _____ _____																														

อาคาร :

ELIO 64 อาคาร A-02




รายละเอียด		เดือน 10 ค.ศ. ปี 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อฟักน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมด <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

อาคาร : **ELIO 64 อาคาร B-01**

รายละเอียด		เดือน <u>พฤษภาคม</u> ปี <u>2566</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อดักน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

อาคาร :

ELIO 64 อาคาร B-02

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกราะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Aerator Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Effluent Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาจารย์ :

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Aerator Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดกตะกอน	Sludge Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sludge Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Effluent Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	[Handwritten Signature]																														
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[Handwritten Signature]																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[Handwritten Signature]																														
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนี้แนะ : _____																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																






อาคาร :

ELIO 64 อาคาร C-02

รายละเอียด		เดือน <u>ธันวาคม</u> ปี <u>2566</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบักรน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

อาคาร : **ELIO 64 อาคาร D-01**

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
บ่อเกราะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Aerator Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Effluent Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก <input type="checkbox"/> ไปรตระบบเครื่องม <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																														
		ข้อเสนอแนะ : _____ _____																														

อาคาร : **ELIO 64 อาคาร D-02**

รายละเอียด		เดือน <u>ธันวาคม</u> ปี <u>2566</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

อาคาร : **ELIO 64 อาคาร A-01**

รายละเอียด		เดือน... 7... ปี... 66																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิทช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกราะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องฯ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

อาคาร : ELIO 64 อาคาร A-02

รายละเอียด		เดือน ปี																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
บ่อเกราะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อกักน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรตระบบเครื่องม <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

อาคาร : ELIO 64 อาคาร B-01

รายละเอียด		เดือน																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมด <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

อาคาร : **ELIO 64 อาคาร B-02**

รายละเอียด		เดือน ... 7 ... ปี ... 66																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประ
Daily Waste Water Treatment Plant Check List



อาคาร : **ELIO 64 อาคาร C-01**

รายละเอียด		เดือน.....ปี.....																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค /ดักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อดักน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

อาคาร : ELIO 64 อาคาร C-02

รายละเอียด		เดือน <u>ก.พ.</u> ปี <u>66</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

อาคาร : **ELIO 64 อาคาร D-01**

รายละเอียด		เดือน ... 7 ... ปี ... 66																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อกรอง	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องไหน <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

อาคาร :

ELIO 64 อาคาร D-02

รายละเอียด		เดือน																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

อาคาร : ELIO 64 อาคาร A-01

รายละเอียด		เดือน <u>พฤษภาคม</u> ปี <u>66</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
ปอดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อกักน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนี้แนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมด <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

อาคาร :

ELIO 64 อาคาร A-02

รายละเอียด		เดือน มีนาคม ปี 66																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ทดสอบเดินเครื่อง																																
ปิดถังไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Aerator Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อตกตะกอน	Sludge Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sludge Pump No.02																															
บ่อพักน้ำ	Effluent Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Effluent Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	แพทรี	แพทรี	แพทรี	แพทรี	แพทรี	แพทรี	SK	SK	SK	SK	SK	SK	ส	ส	ส	ส	ส	ส	ส	ส	ส	ส	ส	ส	ส	ส	ส	ส	ส	ส	ส
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรตระบบเครื่องม ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ELIO 64 อาคาร B-01

รายละเอียด		เดือน ธันวาคม ปี 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิทช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อฟักน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ELIO 64 อาคาร B-02

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
ปอดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
ปอดระ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
ปอดเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
ปอดตกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
ปอดพักน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ELIO 64 อาคาร C-01

รายละเอียด		เดือน ธันวาคม ปี 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /																														
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A																														
ทดสอบเดินเครื่อง																																
ปอดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
ป่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
ป่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /																														
	Aerator Pump No.02	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /																														
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
ปอดกตะกอน	Sludge Pump No.01	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /																														
	Sludge Pump No.02																															
ป่อพักน้ำ	Effluent Pump No.01	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /																														
	Effluent Pump No.02	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /																														
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>วันที่ 20/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง ช่างอาคาร</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 21/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง ช่างอาคาร</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 22/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง ช่างอาคาร</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 23/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง ช่างอาคาร</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 24/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง ช่างอาคาร</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 25/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง ช่างอาคาร</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 26/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง ช่างอาคาร</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 27/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง ช่างอาคาร</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 28/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง ช่างอาคาร</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 29/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง ช่างอาคาร</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 30/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง ช่างอาคาร</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 31/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง ช่างอาคาร</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> </div>																														
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>วันที่ 20/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้าช่าง</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 21/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้าช่าง</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 22/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้าช่าง</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 23/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้าช่าง</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 24/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้าช่าง</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 25/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้าช่าง</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 26/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้าช่าง</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 27/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้าช่าง</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 28/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้าช่าง</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 29/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้าช่าง</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 30/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้าช่าง</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> <div> <p>วันที่ 31/12/2566</p> <p>ชื่อ อนุชิต อนุชิต</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้าช่าง</p> <p>ลายเซ็น</p> </div> </div>																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก</p> <p>โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ</p> </div> <div> <p>ข้อเสนอแนะ :</p> </div> </div>																														

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ELIO 64 อาคาร C-02

รายละเอียด		เดือน ธันวาคม ปี 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
เปิดถังไขมัน	ตรวจเช็ค / ถังไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อตกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อพักน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหม <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน



Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ELIO 64 อาคาร D-01

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2564																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
เปิดถังไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร :

ELIO 64 อาคาร D-02

รายละเอียด		เดือน <u>พฤษภาคม</u> ปี <u>2566</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ELIO 64 อาคาร A-01

รายละเอียด		เดือน <u>มิถุนายน</u> ปี <u>66</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
ปอดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อตกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อพักน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

อาคาร : ELIO 64 อาคาร A-02

รายละเอียด		เดือน <u>กุมภาพันธ์</u> ปี <u>๕๖</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ELIO 64 อาคาร B-01

รายละเอียด		เดือน เมษายน ปี 66																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
ปิดถังไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
ปั๊มเกราะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
ปั๊มเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
ปั๊มตกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
ปั๊มพักน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค
 ☐ รอบเช้า
 ☐ รอบบ่าย
 ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหม
 ☒ ปกติ
 ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ELIO 64 อาคาร B-02

รายละเอียด		เดือน <u>พฤษภาคม</u> ปี <u>66</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อฟักน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรตรัมเครื่องหม ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

อาคาร : ELIO 64 อาคาร C-01

รายละเอียด		เดือน พฤษภาคม ปี 66																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
ปอดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

อาจารย์ :

ELIO 64 อาคาร C-02

รายละเอียด		เดือน เมษายน ปี 66																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ELIO 64 อาคาร D-01

รายละเอียด		เดือน พฤษภาคม ปี 66																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิทช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
ปอดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อดักน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ELIO 64 อาคาร D-02

รายละเอียด		เดือน พฤษภาคม ปี 66																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิทช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
เปิดถังไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

อาคาร : ELIO 64 อาคาร A-01

รายละเอียด		เดือน กันยายน ปี ๒๕๖๖																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนี้แนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ELIO 64 อาคาร A-02

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2564																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
ปิดถังไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
บ่อเกราะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อตกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อพักน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรตระบบเครื่องม <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ELIO 64 อาคาร B-01

รายละเอียด		เดือน พฤษภาคม ปี 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

Daily Waste Water Treatment Plant Check List




THE
WORKS

อาคาร : ELIO 64 อาคาร B-02

รายละเอียด		เดือน พฤษภาคม ปี 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
ปิดถังไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อตกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อฟักน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ELIO 64 อาคาร C-01

รายละเอียด		เดือน พฤษภาคม ปี 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		✓																														
ตำแหน่งสวิทช์ (Auto)		A																														
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกราะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01	✓																														
	Aerator Pump No.02	✓																														
	Aerator Pump No.03	✓																														
	Aerator Pump No.04	✓																														
	Aerator Pump No.05	✓																														
	Aerator Pump No.06	✓																														
	Aerator Pump No.07	✓																														
	Aerator Pump No.08	✓																														
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01	✓																														
	Sludge Pump No.02	✓																														
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01	✓																														
	Effluent Pump No.02	✓																														
	Effluent Pump No.03	✓																														
	Chlorine Feed Pump	✓																														
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ELIO 64 อาคาร C-02

รายละเอียด		เดือน พฤษภาคม ปี 2561																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ตัวควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
ปอดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
ป่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
ป่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
ปอดกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
ป่อพักน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ELIO 64 อาคาร D-01

รายละเอียด		เดือน พฤษภาคม ปี 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิทช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อดักน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องไหม <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ELIO 64 อาคาร D-02

รายละเอียด		เดือน พฤษภาคม ปี 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ตัวควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
ปิดถังไขมัน	ตรวจเช็ค / ปิดถังไขมัน																															
บ่อเกราะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List



อาคาร : ELIO 64 อาคาร A-01

รายละเอียด		เดือน <u>ธันวาคม</u> ปี <u>๒๕๖๖</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div> </div>																														
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div> </div>																														
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
	บ่อเกรอะ																															
บ่อเติมอากาศ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
	Aerator Pump No.01	✓																														
	Aerator Pump No.02	✓																														
	Aerator Pump No.03	✓																														
	Aerator Pump No.04	✓																														
	Aerator Pump No.05	✓																														
บ่อดักตะกอน	Aerator Pump No.06	✓																														
	Aerator Pump No.07	✓																														
	Aerator Pump No.08	✓																														
บ่อดักน้ำ	Sludge Pump No.01	✓																														
	Sludge Pump No.02	✓																														
	Effluent Pump No.01	✓																														
	Effluent Pump No.02	✓																														
ผู้จัดบันทึก	Effluent Pump No.03	✓																														
	Chlorine Feed Pump	✓																														
	ช่างอาคาร	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div> </div>																														
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div> </div>																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div><div>✓</div> </div>																														
หมายเหตุ :		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก ไปรตระบุนเครื่องหม <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ </div> <div> ข้อเสนอแนะ : </div> </div>																														

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

THE
WORKS

อาคาร : ELIO 64 อาคาร A-02

รายละเอียด		เดือน _____ ปี _____																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ:																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหม <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ELIO 64 อาคาร B-01

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2564																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ตัวควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิทช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
ปอดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
ปอดระจ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
ปอดเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
ปอดตกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
ปอดพักน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List



อาคาร :

ELIO 64 อาคาร B-02

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2546																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ตัวควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิทช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

THE WORKS

อาคาร : ELIO 64 อาคาร C-01

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
ปอดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
ปอดกรอง	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
ปอดเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
ปอดตกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
ปอดพักน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนี้แนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List



อาคาร :

ELIO 64 อาคาร C-02

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกราะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อฟักน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรตระบบเครื่องม <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List



อาคาร : ELIO 64 อาคาร D-01

รายละเอียด		เดือน <u>ก.ย.</u> ปี <u>66</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /																														
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /																														
ทดสอบเดินเครื่อง																																
ปอดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
ป่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
ป่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /																														
	Aerator Pump No.02	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /																														
	Aerator Pump No.03																															
	Aerator Pump No.04																															
	Aerator Pump No.05																															
	Aerator Pump No.06																															
	Aerator Pump No.07																															
	Aerator Pump No.08																															
ปอดกตะกอน	Sludge Pump No.01	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /																														
	Sludge Pump No.02																															
ป่อพักน้ำ	Effluent Pump No.01	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /																														
	Effluent Pump No.02	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /																														
	Effluent Pump No.03																															
	Chlorine Feed Pump																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /																														
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /																														
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																