

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร :


ELIO Sukhumvit 64(ปอหน่วง A)

รายการตรวจสอบ			เดือน 2022 ปี 2566																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Transfer Pump ปั๊มน้ำดี	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิตช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	P1																															
	การสั่นสะเทือน	P2																															
	เสียงมอเตอร์	P3																															
Booster Pump ปั๊มรักษาแรงดัน	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิตช์ (ปกติ Auto)																																
	ถังแรงดัน																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	BP1																															
	การสั่นสะเทือน	BP2																															
	เสียงมอเตอร์	BP3																															
Drain Pump No. ปั๊มน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิตช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	การสั่นสะเทือน	DP2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Drain Pump No. ปั๊มน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิตช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	การสั่นสะเทือน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถังค้	ถังค้ได้ดิน																																
	ถังค้ชั้นกลาง																																
	ถังค้คาค้าฟ้า																																
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร		[Signature]																														
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง		[Signature]																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร		[Signature]																														
หมายเหตุ :			ข้อเสนอนี้:																														
รอบการตรวจเช็ค			<input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																														
โปรดระบุเครื่องหมาย			<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																														

การตรวจสอบรายงานน้ำรอบโครงการและบ่อ

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : **เอลิโอ สุขุมวิท 64 อาคาร A**



รายการตรวจสอบ		เดือน <u>ธันวาคม</u> ปี <u>2564</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
บ่อน้ำ	ปริมาณน้ำทั้งในบ่อน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพโครงสร้างของบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตะกอนใบบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตักตะกอนประจำวัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปริมาณขยะในบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
รายงานน้ำรอบโครงการ	สภาพโครงสร้างของรายงานน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปริมาณตะกอนในรายงานน้ำ (CM)							✓									/															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	อล	อล	อล	อล	อล	สก	สก	สก	สก	สก	สก	สก	สก	สก	สก	สก	สก	สก	สก	สก	สก	สก	สก	สก	สก	สก	สก	สก	สก	สก	สก
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> สก สก สก สก </div>																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> สก สก สก สก </div>																														
หมายเหตุ :		<div> <div> <div>รอบการตรวจเช็ค</div> <div> <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก </div> </div> <div> <div>โปรดระบุเครื่องหมาย</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ </div> </div> </div> <div> <div>ข้อเสนอแนะ :</div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div>																														

รถตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : ELIO Sukhumvit 64 (ปอหน่วงB)

the
WORKS
COMMUNITY MANAGEMENT

รายการตรวจสอบ			เดือน: 11/2022 ปี: 2566																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Transfer Pump ปั๊มน้ำดี	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	P1																															
	การสั่นสะเทือน	P2																															
	เสียงมอเตอร์	P3																															
Booster Pump ปั๊มรักษาแรงดัน	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ถังแรงดัน																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	BP1																															
	การสั่นสะเทือน	BP2																															
	เสียงมอเตอร์	BP3																															
Drain Pump No. ปั๊มน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP1																															
	การสั่นสะเทือน	DP2																															
Drain Pump No. ปั๊มน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP3																															
	การสั่นสะเทือน																																
ระดับน้ำในถังค้	ถังค้ได้ดิน																																
	ถังค้ชั้นกลาง																																
	ถังค้ค้ดาดฟ้า																																
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																																
หมายเหตุ :			ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค																																	
โปรดระบุเครื่องหมาย																																	

Daily Pumping Equipment Check List

WGBH-TV

รายการตรวจสอบ		เดือน ธันวาคม ปี 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
บ่อหนอง	ปริมาณน้ำทั้งในบ่อหนอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพโครงสร้างของบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตะกอนใบบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตักตะกอนประจำวัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ปริมาณขยะในบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
วางระบายน้ำรอบโครงการ	สภาพโครงสร้างของวางระบายน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ปริมาณตะกอนในวางระบายน้ำ (CM)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	อ.อ	อ.อ	ร.ร	ร.ร	ร.ร	ร.ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ร.ร ร.ร ร.ร </div>																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ร.ร ร.ร ร.ร </div>																														

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค

โปรดระบุเครื่องหมาย

☐ รอบเช้า

☒ ปกติ

☐ รอบบ่าย

☒ ไม่ปกติ

☐ รอบดึก

ข้อเสนอแนะ :

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

THE WORKS

อาคาร :

ELIO Sukhumvit 64 (ปอหน่วง A)

รายการตรวจสอบ			เดือน <u>กุมภาพันธ์</u> ปี <u>2564</u>																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Transfer Pump ปั้มน้ำดี	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	P1																															
	การสั่นสะเทือน	P2																															
	เสียงมอเตอร์	P3																															
Booster Pump ปั้มรักษาแรงดัน	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ดังแรงดัน																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	BP1																															
	การสั่นสะเทือน	BP2																															
	เสียงมอเตอร์	BP3																															
Drain Pump No. ปั้มสูบน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	การสั่นสะเทือน	DP2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Drain Pump No. ปั้มสูบน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	การสั่นสะเทือน																																
ระดับน้ำในถัง	ถังคิไดดิน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังคิชั้นกลาง																																
	ถังคิแดดฟ้า																																
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร		๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	<div>๐๕</div> <div>๐๕</div> <div>๐๕</div> <div>๐๕</div> <div>๐๕</div>																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																																
หมายเหตุ :			ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																	

การตรวจสอบรายงานน้ำรอบโครงการและปั๊มน้ำ

Daily Pumping Equipment Check List



อาคาร : **เอลลิโอ สุขุมวิท 64 อาคาร A**

รายการตรวจสอบ		เดือน																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
บ่อหมัก	ปริมาณน้ำทิ้งในบ่อหมัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพโครงสร้างของบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตะกอนใบบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ดักตะกอนประจำวัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปริมาณขยะในบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
รายงานน้ำรอบโครงการ	สภาพโครงสร้างของรายงานน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปริมาณตะกอนในรายงานน้ำ (CM)																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	๑	๐	๐	๖	๐	๐	๐	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	<div>๖๖</div> <div>๖๖</div> <div>๖๖</div> <div>๖๖</div>																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	<div>๖๖</div> <div>๖๖</div> <div>๖๖</div> <div>๖๖</div>																														
หมายเหตุ :		<div> <div>รอบการตรวจเช็ค</div> <div> <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก </div> <div> <div>โปรดระบุเครื่องหมาย</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ </div> </div> </div>																														
		<div>ข้อเสนอแนะ :</div> <div></div>																														

Daily Pumping Equipment Check List

THE WORKS

อาคาร :

ELIO Sukhumvit 64 (บ่อหลวง B)

รายการตรวจสอบ				เดือน <u>กุมภาพันธ์</u> ปี <u>2566</u>																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Transfer Pump ปั้มน้ำดี	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																	
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																	
	ทดสอบเดินเครื่อง	P1																																
	การสั้นสะพาน	P2																																
Booster Pump ปั้มรักษาแรงดัน	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																	
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																	
	ดึงแรงดัน																																	
	ทดสอบเดินเครื่อง	BP1																																
Drain Pump No. ปั้มสูบน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม			<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="width: 100%; height: 100%; background-color: black;"></div> </div>																														
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																	
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP1																																
	การสั้นสะพาน	DP2																																
Drain Pump No. ปั้มสูบน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม			<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="width: 100%; height: 100%; background-color: black;"></div> </div>																														
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																	
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP3																																
	การสั้นสะพาน																																	
ระดับน้ำในถังค้	ถังค้ได้นิน			<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="width: 100%; height: 100%; background-color: black;"></div> </div>																														
	ถังค้ชั้นกลาง																																	
	ถังค้ดาดฟ้า																																	
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร			<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="width: 100%; height: 100%; background-color: black;"></div> </div>																														
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง			<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="width: 100%; height: 100%; background-color: black;"></div> </div>																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร			<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="width: 100%; height: 100%; background-color: black;"></div> </div>																														

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค

โปรดระบุเครื่องหมาย

☐ รอบเช้า

☒ ปกติ

☐ รอบบ่าย

☒ ไม่ปกติ

☐ รอบดึก

ข้อเสนอแนะ :

การตรวจสอบรายการระบายน้ำรอบโครงการและบ่อ

Daily Pumping Equipment Check List



อาคาร : **เอลลิโอ สุขุมวิท 64 อาคาร B**

รายการตรวจสอบ		เดือน กรกฎาคม 2564																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
บ่อหนึ่ง	ปริมาณน้ำทิ้งในบ่อหนึ่ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพโครงสร้างของบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตะกอนใบบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ดักตะกอนประจำวัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปริมาณขยะในบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
วางระบายน้ำรอบโครงการ	สภาพโครงสร้างของวางระบายน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปริมาณตะกอนในวางระบายน้ำ (CM)																																
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	ร	ร	ร	ร	ร	อ	อ	อ	อ	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 06 SL 06 06 SL 06 </div>																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 06 SL 06 06 SL 06 </div>																															
หมายเหตุ :		<div> <div> <div>รอบการตรวจเช็ค</div> <div> <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก </div> </div> <div> <div>โปรดระบุเครื่องหมาย</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ </div> </div> </div>																															
		<div>ข้อเสนอแนะ :</div> <div></div>																															

Daily Pumping Equipment Check List

THE WORKS

อาคาร :

ELIO Sukhumvit 64 (บ่อน้าง A)

รายการตรวจสอบ			เดือน <u>ธันวาคม</u> ปี <u>2566</u>																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
Transfer Pump ปั้มน้ำดี	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																									
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																									
	ทดสอบเดินเครื่อง	P1																																								
	การสั้นสะพาน	P2																																								
Booster Pump ปั้มรักษาแรงดัน	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																									
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																									
	ถังแรงดัน																																									
	ทดสอบเดินเครื่อง	BP1																																								
Drain Pump No. ปั้มสูบน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																									
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																									
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP1																																								
	การสั้นสะพาน	DP2																																								
Drain Pump No. ปั้มสูบน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																									
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																									
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP3																																								
	การสั้นสะพาน																																									
ระดับน้ำในถังค์	ถังค์ใต้ดิน																																									
	ถังค์ชั้นกลาง																																									
	ถังค์ดาดฟ้า																																									
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร		๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐								
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง		๐๖										๐๖										๐๖										๐๖									
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร		๐๖										๐๖										๐๖										๐๖									
หมายเหตุ :			ข้อเสนอแนะ :																																							
รอบการตรวจเช็ค			<input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																							
โปรดระบุเครื่องหมาย			<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																							

การตรวจสอบรายงานน้ำรอบโครงการและบ่อบำบัดน้ำ

Daily Pumping Equipment Check List

THE WORKS

อาคาร : **เอลลิโอ สุขุมวิท 64 อาคาร A**

รายการตรวจสอบ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
บ่อบำบัด	ปริมาณน้ำทิ้งในบ่อบำบัด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพโครงสร้างของบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตะกอนใบบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ถังตกตะกอนประจำวัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ปริมาณขยะในบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รายงานน้ำรอบโครงการ	สภาพโครงสร้างของรายงานน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ปริมาณตะกอนในรายงานน้ำ (CM)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	o	o	o	o	o	o	s	s	s	s	s	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	of																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	of																														
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค		<input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																														
โปรดระบุเครื่องหมาย		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																														

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List



อาคาร :

ELIO Sukhumvit 64 (บ่อน้ำ B)

รายการตรวจสอบ			เดือน <u>มิถุนายน</u> ปี <u>60</u>																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Transfer Pump ปั๊มน้ำดี	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	P1																															
	การสั่นสะเทือน	P2																															
	เสียงมอเตอร์	P3																															
Booster Pump ปั๊มรักษาแรงดัน	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ถังแรงดัน																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	BP1																															
	การสั่นสะเทือน	BP2																															
	เสียงมอเตอร์	BP3																															
Drain Pump No. ปั๊มน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP1																															
	การสั่นสะเทือน	DP2																															
Drain Pump No. ปั๊มน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP3																															
	การสั่นสะเทือน																																
ระดับน้ำในถัง	ถังคิได้น																																
	ถังคิถังกลาง																																
	ถังคิถังต่ำ																																
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																																
หมายเหตุ :			ข้อเสนอนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค																																	
โปรดระบุเครื่องหมาย																																	

การตรวจสอบรายงานน้ำรอบโครงการและบ่อหนอง

Daily Pumping Equipment Check List



อาคาร : **เอลลิโอ สุขุมวิท 64 อาคาร B**

รายการตรวจสอบ		เดือน <u>สิงหาคม</u> ปี <u>67</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
บ่อหนอง	ปริมาณน้ำทิ้งในบ่อหนอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพโครงสร้างของบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตะกอนใบบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตะกอนก้นบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปริมาณขยะในบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
รายงานน้ำรอบโครงการ	สภาพโครงสร้างของรายงานน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปริมาณตะกอนในรายงานน้ำ (CM)																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	ร	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	<div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div>																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	<div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div> <div>ร</div>																														
หมายเหตุ :		<div> <div>รอบการตรวจเช็ค</div> <div> <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก </div> </div> <div> <div>โปรดระบุเครื่องหมาย</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ </div> </div>																														
		<div>ข้อเสนอแนะ :</div> <div></div> <div></div>																														

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร :

ELIO Sukhumvit 64 (บ่อน้ำ A)

รายการตรวจสอบ			เดือน <u>เมษายน</u> ปี <u>66</u>																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Transfer Pump ปั๊มน้ำดี	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	P1																															
	การสั่นสะเทือน	P2																															
	เสียงมอเตอร์	P3																															
Booster Pump ปั๊มรักษาแรงดัน	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ดึงแรงดัน																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	BP1																															
	การสั่นสะเทือน	BP2																															
	เสียงมอเตอร์	BP3																															
Drain Pump No. ปั๊มน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม		<div>Handwritten 'A' marks in the grid for Drain Pump No. 1</div>																														
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP1																															
	การสั่นสะเทือน	DP2																															
Drain Pump No. ปั๊มน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม		<div>Handwritten 'A' marks in the grid for Drain Pump No. 2</div>																														
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP3																															
	การสั่นสะเทือน																																
ระดับน้ำในถังค้	ถังค้ได้น้ำ		<div>Handwritten checkmarks in the grid for water level</div>																														
	ถังค้ชั้นกลาง																																
	ถังค้คัดน้ำ																																
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร		<div>Handwritten signatures and initials for the recorder</div>																														
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง		<div>Handwritten signature for the supervisor</div>																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร		<div>Handwritten signature for the manager</div>																														
หมายเหตุ :			<div>Handwritten notes and additional signatures</div>																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ			ข้อเสนอแนะ : <div>Handwritten suggestions and notes</div>																														

การตรวจสอบรายงานน้ำรอบโครงการและบ่อ

Daily Pumping Equipment Check List

THE WORKS

อาคาร : **เอลิโอ สุขุมวิท 64 อาคาร A**

รายการตรวจสอบ		เดือน <u>เมษายน</u> ปี <u>64</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
บ่อหนึ่ง	ปริมาณน้ำทั้งในบ่อหนึ่ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพโครงสร้างของบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตะกอนใบบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตักตะกอนประจำวัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปริมาณขยะในบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
รายงานน้ำรอบโครงการ	สภาพโครงสร้างของรายงานน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปริมาณตะกอนในรายงานน้ำ (CM)																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1-10 11-20 21-30 31 </div>																														
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DS SI SI SI </div>																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> SI SI SI SI </div>																														
หมายเหตุ :		<div> <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ </div>																														
รอบการตรวจเช็ค		<div> <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก </div>																														
โปรดระบุเครื่องหมาย		<div> <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ </div>																														
		<div> ข้อเสนอแนะ : _____ </div>																														

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

THE WORKS

อาคาร :

ELIO Sukhumvit 64 (บ่อน้ำ B)

รายการตรวจสอบ			เดือน มีนาคม ปี 66																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Transfer Pump ปั๊มน้ำดี	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	P1																															
	การสั่นสะเทือน	P2																															
	เสียงมอเตอร์	P3																															
Booster Pump ปั๊มรักษาแรงดัน	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ถังแรงดัน																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	BP1																															
	การสั่นสะเทือน	BP2																															
Drain Pump No. ปั๊มน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม		<div>Handwritten data for Drain Pump No. 1 (DP1, DP2) across 31 days.</div>																														
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP1																															
	การสั่นสะเทือน	DP2																															
Drain Pump No. ปั๊มน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม		<div>Handwritten data for Drain Pump No. 2 (DP3) across 31 days.</div>																														
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP3																															
	การสั่นสะเทือน																																
ระดับน้ำในถัง	ถังคัดดิน		<div>Handwritten data for water level in tank across 31 days.</div>																														
	ถังคั่นกลาง																																
	ถังคัดน้ำ																																
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร		<div>Handwritten signature and date for the recorder.</div>																														
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง		<div>Handwritten signature and date for the checker.</div>																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร		<div>Handwritten signature and date for the manager.</div>																														
หมายเหตุ :			ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																	

การตรวจสอบรายงานน้ำรอบโครงการและบ่อ ว่าง

Daily Pumping Equipment Check List

THE
WORKS

อาคาร : **เอลลิโอ สุขุมวิท 64 อาคาร B**



รายการตรวจสอบ		เดือน..... 3/11/2566..... ปี..... 66.....																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
บ่อหน่วย	ปริมาณน้ำทิ้งในบ่อหน่วย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพโครงสร้างของบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตะกอนใบบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ดักตะกอนประจำวัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปริมาณขยะในบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
รายงานน้ำรอบโครงการ	สภาพโครงสร้างของรายงานน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปริมาณตะกอนในรายงานน้ำ (CM)																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	พ.พ.	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	<div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> </div>																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	<div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> <div>ค</div> </div>																														
หมายเหตุ :		<div> <div> <div>รอบการตรวจเช็ค</div> <div> <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก </div> </div> <div> <div>โปรดระบุเครื่องหมาย</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ </div> </div> </div>																														
		<div>ข้อเสนอแนะ :</div> <div></div>																														

การตรวจสอบรายงานน้ำรอบโครงการและบ่อ

Daily Pumping Equipment Check List



อาคาร : **เอลลิโอ สุขุมวิท 64 อาคาร A**




รายการตรวจสอบ		เดือน พฤษภาคม ปี 2564																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
บ่อหนอง	ปริมาณน้ำถึงในบ่อหนอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพโครงสร้างของบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตะกอนใบบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ดักตะกอนประจำวัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปริมาณขยะในบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
รายงานน้ำรอบโครงการ	สภาพโครงสร้างของรายงานน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปริมาณตะกอนในรายงานน้ำ (CM)																																
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค	ค
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																																
หมายเหตุ :		<p>รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก</p> <p>โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ</p>																															
		<p>ข้อเสนอแนะ :</p>																															

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร :

ELIO Sukhumvit 64 (ปอหนอง B)

รายการตรวจสอบ			เดือน <u>พฤษภาคม</u> ปี <u>2566</u>																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Transfer Pump ปั้มน้ำดี	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	P1																															
	การสั่นสะเทือน	P2																															
	เสียงมอเตอร์	P3																															
Booster Pump ปั้มรักษาแรงดัน	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ถังแรงดัน																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	BP1																															
	การสั่นสะเทือน	BP2																															
	เสียงมอเตอร์	BP3																															
Drain Pump No. ปั้มสูบน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)		A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	การสั่นสะเทือน	DP2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Drain Pump No. ปั้มสูบน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	การสั่นสะเทือน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในถังค้	ถังค้ใต้ดิน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังค้ชั้นกลาง																																
	ถังค้ดาดฟ้า																																
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																																
หมายเหตุ :			ข้อเสนอแนะ : _____																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก ไปตรวจพบเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																	

การตรวจสอบรายงานน้ำรอบโครงการและบ่อ ว่าง

Daily Pumping Equipment Check List



อาคาร : **เอลลิโอ สุขุมวิท 64 อาคาร B**

รายการตรวจสอบ		เดือน <u>พฤษภาคม</u> ปี <u>2566</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
บ่อหนอง	ปริมาณน้ำตั้งในบ่อหนอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพโครงสร้างของบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตะกอนใบบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตักตะกอนประจำวัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปริมาณขยะในบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
รายงานน้ำรอบโครงการ	สภาพโครงสร้างของรายงานน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปริมาณตะกอนในรายงานน้ำ (CM)																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[Signature]																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[Signature]																														
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค		<input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																														
โปรดระบุเครื่องหมาย		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																														

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร :

ELIO Sukhumvit 64 (บ่อน้ำ A)

รายการตรวจสอบ			เดือน <u>ธ.ค.</u> ปี <u>66</u>																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Transfer Pump ปั๊มน้ำดี	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	P1																															
	การสั่นสะเทือน	P2																															
	เสียงมอเตอร์	P3																															
Booster Pump ปั๊มรักษาแรงดัน	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ถังแรงดัน																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	BP1																															
	การสั่นสะเทือน	BP2																															
Drain Pump No. ปั๊มน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม		<div>Handwritten data for Drain Pump No. 1 (DP1, DP2) across 31 days.</div>																														
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP1																															
	การสั่นสะเทือน	DP2																															
Drain Pump No. ปั๊มน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม		<div>Handwritten data for Drain Pump No. 2 (DP3) across 31 days.</div>																														
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP3																															
	การสั่นสะเทือน																																
ระดับน้ำในถังค้	ถังค้ได้ดิน		<div>Handwritten data for water level in tank across 31 days.</div>																														
	ถังค้ชั้นกลาง																																
	ถังค้ดาดฟ้า																																
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร		<div>Handwritten signature and date for the recorder.</div>																														
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง		<div>Handwritten signature and date for the checker.</div>																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร		<div>Handwritten signature and date for the manager.</div>																														
หมายเหตุ :			<div>ข้อเสนอแนะ :</div>																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก ไปรตระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																	

การตรวจสอบรายงานน้ำรอบโครงการและบ่อ

Daily Pumping Equipment Check List

THE WORKS

อาคาร : **เอลิโอ สุขุมวิท 64 อาคาร A**




รายการตรวจสอบ		เดือน <u>มิ</u> ปี <u>66</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
บ่อหนึ่ง	ปริมาณน้ำทิ้งในบ่อหนึ่ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพโครงสร้างของบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตะกอนฝาบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตักตะกอนประจำวัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปริมาณขยะในบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
รายงานน้ำรอบโครงการ	สภาพโครงสร้างของรายงานน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปริมาณตะกอนในรายงานน้ำ (CM)																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	พชช	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[Signature]										[Signature]										[Signature]										
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[Signature]										[Signature]										[Signature]										
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร :

ELIO Sukhumvit 64 (ปอหน่วง B)

รายการตรวจสอบ			เดือน มิ.ย ปี 66																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Transfer Pump ปั๊มน้ำดี	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	P1																															
	การสั่นสะเทือน	P2																															
Booster Pump ปั๊มรักษาแรงดัน	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	BP1																															
	การสั่นสะเทือน	BP2																															
Drain Pump No. ปั๊มน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP1																															
	การสั่นสะเทือน	DP2																															
Drain Pump No. ปั๊มน้ำทิ้ง	ไฟสถานะตู้ควบคุม																																
	ตำแหน่งสวิทช์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเดินเครื่อง	DP3																															
	การสั่นสะเทือน																																
ระดับน้ำในถังคังค์	แท่งวัดดิน																																
	แท่งวัดชั้นกลาง																																
	แท่งวัดคาค้า																																
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																																
หมายเหตุ :			ข้อเสนอนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																	

การตรวจสอบรายการระบายน้ำรอบโครงการและบ่อ ว่าง

Daily Pumping Equipment Check List



อาคาร : **เอลิโอ สุขุมวิท 64 อาคาร B**

รายการตรวจสอบ		เดือน มิ.ย. ปี 66																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
บ่อหนอง	ปริมาณน้ำทิ้งในบ่อหนอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพโครงสร้างของบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตะกอนใบบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตักตะกอนประจำวัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปริมาณขยะในบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
วางระบายน้ำรอบโครงการ	สภาพโครงสร้างของวางระบายน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปริมาณตะกอนในวางระบายน้ำ (CM)																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	เพ็ญ	St	St	St	St	St	St	St	St	St	St	St	St	St	St	St	St	St	St	St	St	St	St	St	St	St	St	St	St	St	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[Signature]															[Signature]															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[Signature]															[Signature]															
หมายเหตุ :		<div> <div> <div>รอบการตรวจเช็ค</div> <div> <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก </div> </div> <div> <div>โปรดระบุเครื่องหมาย</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ </div> </div> </div>																														
		<div>ข้อเสนอแนะ :</div> <div></div>																														