


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4
(ชื่อเดิม โรงแรม MI3)
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566



ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร



ใบนำส่ง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรมโนโวเทล ไอบิส สタイล์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4 (ชื่อเดิม โรงเรม MI3) ขอนำส่งสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีรายการตามตารางด้านล่างนี้

ลำดับที่	สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)
1	สภาพภูมิอากาศ
2	คุณภาพอากาศ
3	ระดับเสียง
4	การเกิดแผ่นดินไหว
5	ทรัพยากรน้ำ
6	สารવ่าຍນ້າ
7	การใช້ນ້າ
8	การใช້ไฟฟ້າ
9	การจัดขยะ
10	การระบายน້າ
11	ระบบบำบัดน້າเสียรวม
12	การคมนาคม
13	การใช້ประโยชน໌ทີດິນ
14	การສ່ອສາրແລະກາໂທຮ່ວມນາຄາມ
15	สภาพเศรษฐกิจและสังคม
16	ความปลодกพัฒนาการ
17	การป້ອງກันอัคคีภัย
18	สุนทรียภาพและทศนิยภาพ

หมายเหตุ : รายงานประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566

โครงการ โรงแรม โนโวเทล ไอบิส ส్ಟైల్ส์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4 (ชื่อเดิม โรงแรม MI3) 27 ถนนสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เรื่อง	รายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม โนโวเทล ไอบิส ส్ಟైล్ส์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4 (ชื่อเดิม โรงแรม MI3) ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566
เรียน	อธิบดี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
สิ่งที่แนบมาด้วย	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม โนโวเทล ไอบิส ส్ಟైล్ส์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566 จำนวน 2 เล่มและแผ่นบันทึกข้อมูล 2 แผ่น

ตามที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณาของทางวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม โนโวเทล ไอบิส ส్ಟైล్ส์ กรุงเทพ
สุขุมวิท 4 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้โครงการ ยึดถือปฏิบัติและนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รับทราบนั้น

ในการนี้บริษัทฯ ขอนำส่วนรายงาน การปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการ โรงแรม โนโวเทล ไอบิส ส్ಟైล్ส์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4
(ชื่อเดิม โรงแรม MI3) เลขที่ 27 ถนนสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ให้สำนักงานฯ ได้รับทราบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

.....
คุณกานุมาศ นิลเพชร
หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง

**รายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

ชื่อโครงการ	โรงแรมโนโวเทล ไอบิส ส్ಟైลส์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4 (ชื่อเดิม โรงแรม MI3)
ที่ตั้งโครงการ	เลขที่ 27 ถนนสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ชื่อเจ้าของโครงการ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่เจ้าของโครงการ	เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานฯ

เหตุผลในการจัดทำรายงานฯ

โครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานฯ ประเภทของโครงการโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

- เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม..... พ.ศ.....
- เป็นโครงการที่จัดทำรายงานฯ เนื่องจากติดตามรัฐมนตรี เรื่อง..... เมื่อวันที่..... (โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
- จัดทำรายงานฯ ตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- เหตุผลอื่นๆ (ระบุ)

การขออนุญาตโครงการ

- รายงานฯ นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการขออนุญาตจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุญาต) กำหนดโดย พ.ร.บ. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทที่/ชื่อที่/ลำดับที่ ทส 1009.5/8193
 - รายงานฯ นี้จัดทำเพื่อประกอบการขออนุญาตจากคณะรัฐมนตรี โครงการนี้ไม่ต้องยื่นขอรับอนุญาตจากหน่วยราชการและไม่ต้องขออนุญาตจากคณะรัฐมนตรี
- สถานภาพโครงการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)**

- ก่อการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
- กำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
- ก่อสร้างโครงการแล้วบางส่วน
- ยังไม่ได้ก่อสร้าง (อยู่ระหว่างการรื้อถอนอาคารเดิมกันในพื้นที่โครงการ)
- อยู่ระหว่างการปรับปรุงตกแต่งอาคาร
- เปิดดำเนินการโครงการแล้ว
- สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงรัมย์ ในโวเทล ไอบีส สైด์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4
(ชื่อเดิม โรงรัมย์ MI3) ของบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ช่วงเปิดดำเนินการ)

ผลกระทบ	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	ระยะเวลา
1. สภาพภูมิประเทศ	การเติบโตของดินไม้	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของดินไม้ หากพบว่า ดินไม้มีเที่ยวเฉา หรือตายให้บำรุงดูแล และซ้อมแซนทันที - ตัดแต่งกิ่ง โดยความคุณทั้งทรงพุ่ม และความสูงของต้น	2 เดือน / ครั้ง
	ความชุ่มชื้น ของพื้นดินในบริเวณสวนและรอบดินไม้		วันละ 1 ครั้ง
	ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้ และความสูงของต้นไม้		1 ปี / ครั้ง
2. คุณภาพอากาศ	การระบายอากาศภายในอาคาร	- ตรวจสอบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ โดยการเปิดประตูอาคารบางจุด เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	วันละ 1 ครั้ง
3. ระดับเสียง	ประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปั๊วอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดี อยู่เสมอ	- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปั๊วอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดี อยู่เสมอ	1 เดือน / ครั้ง
4. การเกิดแผ่นดินไหว	ป้ายคำแนะนำเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ให้อยู่สภารดีไม่ชำรุด	- ตรวจสอบป้ายคำแนะนำ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวให้อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	2 เดือน / ครั้ง
	ให้มีคู่มือเตรียมพร้อมรับมือกับ แผ่นดินไหวไว้บริเวณ โถงด้านรับ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์	- ตรวจสอบให้มีคู่มือเตรียมพร้อมรับมือกับ แผ่นดินไหวไว้บริเวณ โถงด้านรับ และแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย แผนการเตรียมตัวก่อน เกิดแผ่นดินไหว แผนการอพยพระหว่างการเกิด แผ่นดินไหว และแผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว ดิตติ้ง ไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน	
5. ทรัพยากรน้ำ	คุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจน้ำ	- ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ ทั้ง จากการบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548	1 เดือน / ครั้ง

ผลกระทบ	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	ระยะเวลา
5. ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	ประสิทธิภาพการนำบังคับน้ำเสีย	- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไป ในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และขัดทำรายงานสรุปผลการทำงานระบบนำบังคับน้ำเสียรวมในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2	ทุกวัน
	เชยงยะ และตะกอนดินราย	โครงการและบ่อคักของบริเวณจุดเชื่อมท่อของ โครงการก่อนที่จะระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	1 เดือน / ครึ่ง
6. ระบายน้ำ	โครงสร้างระบายน้ำ สร้างด้วย ก้อนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มี ความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ พนังเรียบอยู่ในสภาพดี	- ตรวจสอบโครงสร้างระบายน้ำ การซึมน้ำ ให้อ่ายใน สภาพดีอยู่สมอ พื้นกระเบื้องระบายน้ำ ต้องไม่แตก หรือมีคมที่จะทำอันตรายได้	ทุกสัปดาห์
	มีร่างระบายน้ำล้น มีไฟปิดรอบระบายน้ำ กว้าง30-40ซม. ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อายุใน สภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง	- ตรวจสอบร่างระบายน้ำล้น ให้อ่ายในสภาพดีอยู่สมอ ถ้ามีการผุกร่อน หรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	
	มีอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาด ระบายน้ำ ได้แก่เครื่องดูดตะกอน แปรรูปเศษชั้นนิติลาวดท่องเหลือง และพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อน วัสดุเข่วนลอก	- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ ทำความสะอาดระบายน้ำ ให้อ่ายในสภาพดีอยู่สมอ	
	มีท่อวางล่างใช้เป็นทางเดินรอง ระบายน้ำ ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 ม. ไม่ลึกไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย	- ตรวจสอบทางเดินรองระบายน้ำให้อ่ายในสภาพดีอยู่ เสมอถ้าทางเดินมีน้ำขัง หรือลึก ต้องดำเนินการแก้ไขทันที	
	มีป้ายบอกความลึก หรือตัวเลขบอก ระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน	- ตรวจสอบว่ามีป้ายบอกระดับความลึกระบายน้ำ หรือไม่	
	แสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณระบายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ใน กรณีที่มีการเปิดใช้สะโนว์ลาก กลางคืน	- ตรวจสอบว่ามีป้ายบอกระดับความลึกระบายน้ำ หรือไม่ - ตรวจสอบแสงสว่าง บริเวณระบายน้ำให้อ่ายในสภาพดีเสมอ	
	พื้นทำด้วยวัสดุแข็งแรงเรียบไม่คุด ซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลึก อายุในสภาพดี	- ตรวจสอบพื้นให้อ่ายสภาพดีอยู่สมอ ถ้ามีน้ำขังหรือ ลึก ต้องดำเนินการแก้ไขทันที	
6.1 โครงสร้างและ ส่วนประกอบของ ระบายน้ำ	จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บของ ที่วาง หรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้ บริการ ในบริเวณทางเข้าระบายน้ำ	- ตรวจสอบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วาง หรือ เก็บรองเท้า ให้อ่ายในสภาพดีอยู่สมอ	

ผลกระทบ	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	ระยะเวลา
6. สารว่าไยน้ำ (ต่อ)	จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัว ก่อนลงสระ และที่ล้างเท้าที่ทางเข้า บริเวณสารว่าไยน้ำ และเติมคลอรีน ลงในที่ล้างเท้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อ	- ตรวจสอบอ่างล้างมือ ล้างตัว ล้างเท้า และการเติม คลอรีนให้อยู่ในสภาพเดือยู่เสมอ - ตรวจสอบการรักษาความสะอาดรอบสารว่าไยน้ำ	ทุกสัปดาห์
	ห้ามน้ำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปใน บริเวณสารว่าไยน้ำ	- ตรวจสอบไม่ให้มีการนำสัตว์เข้าไป ในบริเวณสารว่าไยน้ำหรือไม่	
6.2 คุณภาพน้ำ	ใส สะอาด ไม่มีเศษผง หรือเศษ ใบไม้ในสารว่าไยน้ำ	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสารว่าไยน้ำจำนวน 2 ชุด คือ ส่วนเล็กและส่วนตื้น ขนาดผู้ที่มาใช้บริการมากที่สุด - ตรวจความใส สะอาด เศษผง หรือใบไม้ด้วยสายตา	วันละ 2 ครั้ง ก่อน เปิดและหลังปิด วันที่มีเด็จัดจัด/m บริการมากจะ ตรวจระหว่างวัน
	เครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ ได้แก่ pH meter และ Free and Total Chlorine Test Kit ไว้ประจำโครงการ รวมทั้งบันทึก ผลการวิเคราะห์	- pH meter ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 3-9 และอ่านค่าได้ช่วงละ 1 - Free and Total Chlorine Test Kit ต้องสามารถตรวจ วิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2- 2 ppm	ทุกสัปดาห์
	คูณลักษณะเครื่องกรองน้ำ เพื่อให้ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	- เครื่องกรองไม่มีการอุดตัน และน้ำที่ผ่านการกรองมี ความสะอาด	ตามระยะเวลาใน คู่มือ
	ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อุ่น ในช่วง 7.2-8.4	- pH meter	วันละ 2 ครั้ง ก่อน เปิดและหลังปิด วันที่มีเด็จัดจัด/m บริการมากจะ ตรวจระหว่างวัน
	ค่าคลอรีโนลิตร (Free Chlorine) อุ่น ในช่วง 0.6 - 1.0 ppm ตรวจวัดคลอฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมด (total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 1 ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร	- Free and Total Chlorine Test Kit	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
	ตรวจวัดคลอฟอร์ม (Fecal Coliform) ต้องไม่พบ	- MPN method ในอันตรายส่วน 100 มิลลิลิตร	
	ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) อุ่น ในช่วง 80-100 ppm	- Titration	
	ค่าความกระด้าง (Calcium hardness) อุ่น ในช่วง 250 - 600 ppm	- EDTA Titration	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่กรณีที่ใช้ คลอรีนชนิดกรด ไตรคลอโรไฮโดร ไซยาเนติกต้อง ตรวจวันละ 2 ครั้ง

ผลกระทบ	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	ระยะเวลา
11. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม (ต่อ)	- pH, BOD - SS, Settleable Solids -TDS - Sulfide - TKN - Fat Oil & Grease	- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำที่ออกจากบ้าน價格และมาตรฐานด. พ.ศ. 2548	1 เดือน/ครึ่ง
	ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไป ในแต่ละวันตามแบบ ทส.1 และจัดทรายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย รวมในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2	ทุกวัน
12. ภารຄมนาคม	กิจกรรมหรือสิ่งกีดขวางบริเวณที่ขอครุ	- ตรวจสอบห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณ ที่จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่ขอครุ อยนต์ อันจะทำให้พื้นที่ขอครุยนต์ลดลง	ทุกวัน
	CCTV เครื่องหมายจราจรสัญลักษณ์แสดงทิศทางการจราจรบนพื้นถนน เส้นแบ่งช่องจราจร กันเลือกสื้อ รถยนต์บริเวณที่ขอครุ ป้ายบอกทิศทาง ป้ายบอกทิศทางการไปยังที่ขอครุผู้พิการ ป้ายเรียกรถรับจ้าง สาธารณูปโภคถนน และป้ายเดือน	- ตรวจสอบอุปกรณ์สัญลักษณ์ และป้ายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้เสมอ	ทุกวัน
13. การใช้ประโยชน์ที่ดิน	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านการใช้น้ำ ไฟฟ้า การจัดการน้ำเสียและขยะ	ตรวจสอบมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านการใช้น้ำ ไฟฟ้า การจัดการน้ำเสียและขยะ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
14. การสื่อสารและการโทรศัพท์	การบดบังสัญญาณโทรศัพท์และวิทยุจากตัวอาคาร โครงการกับบ้านพักอาศัย โดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร	- ตรวจสอบการบดบังสัญญาณโทรศัพท์ และวิทยุจากตัวอาคาร โครงการกับบ้านพักอาศัย โดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตรว่าได้รับความเดือดร้อนจากการบดบังสัญญาณโทรศัพท์และวิทยุหรือไม่	ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากเปิดดำเนินโครงการ
15. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	ความเดือดร้อนของเจ้าของอาคาร หรือบ้านพักอาศัยจากการเปิดดำเนินการ	- สอบถามความเดือดร้อนจากเจ้าของอาคารหรือบ้านพักอาศัยจากการเปิดดำเนินการ	6 เดือน/ครึ่ง
16. ความปลอดภัยสาธารณะ	ประสิทธิภาพของกล้องวงจร (CCTV)	- ตรวจสอบระบบและประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิด (CCTV)	ทุกวัน
	ประสิทธิภาพของระบบคีย์การ์ด	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบคีย์การ์ดของโครงการเป็นประจำ	
17. การป้องกันอัคคีภัย	การใช้งานได้ของ Fire Alarm Bell, Manual Station , FHC, ถังดับเพลิง และแพงค์ควบคุมสัญญาณ	- ตรวจสอบระบบเตือนภัย และป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้ตามคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์	ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตแนะนำในแต่ละชนิดอุปกรณ์

ผลกระทบ	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	ระยะเวลา
18. สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ	การเติบโตของต้นไม้	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ หากพบว่า ต้นไม้มีเพี้ยนๆ หรือตายให้บารุงดูแล และซ้อมแซม ทันที - ตัดแต่งกิ่ง โดยความคุณทั้งทรงพุ่ม และความสูงของลำต้น	2 เดือน / ครั้ง
	ความชุ่มชื้น ของพื้นดินในบริเวณ สวนและรอบต้นไม้		วันละ 1 ครั้ง
	ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้ และความสูงของต้นไม้		1 ปี / ครั้ง
	หนังสือแจ้ง เรื่องการบดบัง ทัศนียภาพจาก โครงการจากการชดเชยเยียวยาต่อผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ	- ตรวจสอบหนังสือแจ้ง เรื่องการบดบังทัศนียภาพจาก โครงการ และการชดเชยเยียวยาต่อผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ	ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากการเปิด ดำเนินโครงการ
	หนังสือแจ้ง เรื่องการบดบังทิศทาง ลมจากโครงการและการชดเชย เยียวยาต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ตรวจสอบหนังสือแจ้ง เรื่องการบดบังทิศทางลมจาก โครงการ และการชดเชยเยียวยาต่อผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ	
	หนังสือ เรื่องการบดบังแสงแดดจาก โครงการ และการชดเชยเยียวยาต่อผู้ ที่ได้รับผลกระทบ	- ตรวจสอบหนังสือ เรื่องบดบังแสงแดดจากโครงการ และการชดเชยเยียวยาต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ	

**หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน**

วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง เป็นผู้จัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม โนโวทล ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4 (ชื่อเดิม โรงแรม MI3) ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนน สุขุมวิท 4 แขวง / ตำบล คลองเตย เขต / อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร ของ นายพัทธ์ ดิ เอราวัณ กรีป จำกัด (มหาชน)

- (✓) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566
 () กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2566
 () อื่น ๆ (ระบุ).....

โดยมีคณาจารย์ที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

นาย ภานุมาศ นิติเพชร
 นางสาวกุญญา เสรีกษา

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
 เลขาธุการฝ่ายซ่อมบำรุง

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน**

1. ชื่อโครงการ โรงแรม โนโวเทล ไออบิส ส్ಟайлส์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) โรงแรม MI3
2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 27 ถนน สุขุมวิท 4 แขวง คลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท คิเอราเวน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
4. สถานที่ติดต่อ โรงแรม โนโวเทล ไออบิส ส్ಟайлส์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4
โทรศัพท์ 0-2080-5388 โทรสาร 0-2080-5389
E-mail ha246-te@accor.com
5. ขัดทำโดย นาย ภานุมาศ นิตเพชร
6. โครงการ ได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559
7. โครงการ ได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ ธันวาคม 2565
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ ชนิดอาคารประเภทโรงแรม
 - ขนาดพื้นที่โครงการ ขนาดที่ดิน 1-2-80.20 ไร่
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)


การนำบ้าน้ำเสีย	จัดให้มีระบบนำบ้าน้ำเสีย
การระบายน้ำ	จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนออกจากระบบน้ำเป็นประจำทุกเดือน
การจัดการขยะมูลฝอย	มีการกัดแยกขยะ ขยะทั่วไป ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล
อื่น ๆ	ให้ทรัพยากรอย่างประหลาดคุ้มค่า หรือนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของ โครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานฯ


ตารางที่ 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สタイล์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4 (ชื่อเดิม MI3)


การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ๑	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
1. สภาพภูมิประเทศ 1.1 การเดินทางของดิน ไม้ 	มีการปลูกดิน ไม้ทัดแทนดินที่ตายและดูแลด้ด้วยกันเป็นประจำ	
1.2 ความชุ่มชื้น ของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบด้าน ไม้  	จัดให้มีสป्रิงเกอร์รดน้ำอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้ที่ 05.00 น และ 17.15 น.	
1.3 ขนาดการแผ่นรองเรือนยอดด้าน ไม้และความสูงของดิน ไม้  	จัดให้มีการตัดแต่งพุ่ม ไม้เป็นประจำ	
2. คุณภาพอากาศ 2.1 การระบายอากาศภายในอาคาร	ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีกัด 1. มีระบบพัดลมระบายอากาศจากห้องพัก และพัดลมควบคุมมลพิษในห้องครัว 2. Exhaust Air ห่างจาก Fresh Air มากกว่า ๕ เมตร 3. มีท่อระบายอากาศภายในระบบไส้กรอง และน้ำเสีย	
 		


การติดตามตรวจสอบผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตราการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3. ระดับเสียง 3.1 ประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น  	ห้องเครื่องจักรต่างๆมีน้ำเสียงกรุณวนเพื่อเก็บเสียงและจัดให้มีการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นประจำทุกเดือน	
4. การเกิดแผ่นดินไหว 4.1 ป้ายคำแนะนำเมื่อเกิดแผ่นดินไหวให้อยู่สภารดีไม่ชำรุด 4.2 ให้มีผู้เชี่ยวชาญรับมือกับแผ่นดินไหวไว้บริเวณ โถงต้อนรับ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์		
5. ทรัพยากร้ำน้ำ 5.1 คุณภาพน้ำน้ำบริเวณบ่อตรวจระบายน้ำ  	ผลตรวจน้ำยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน	แก้ไขระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
5.2 ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย  	ผลตรวจน้ำยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน	แก้ไขระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย

การติดตามตรวจสอบผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตราการ ฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
5.3 เศษขยะ และตะกอนดินทราย 	ท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อคักขยะบริเวณจุดเชื่อมท่อของโครงการ ก่อนที่จะระบายน้ำท่อระบายน้ำสาธารณะ มีตระแกรงกันเศษตะกอนและเศษขยะ	
6. สรรว่ายน้ำ 6.1 โครงสร้างและส่วนประกอบสรรว่ายน้ำ 6.1.1 โครงสร้างสรรว่ายน้ำ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำชื้น ไม่ได้ผนังเรียบอยู่ในสภาพดี 		
6.1.2 มีรางระบายน้ำล้น มีฝาปิดครอบระบายน้ำ กว้าง 30-40 ซม. ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากการ 	มีการตรวจสอบอย่างร้าวและการรื้อซ่อมทุกเดือน	


การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตราการ ฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตราการและแนวทางแก้ไข
<p>6.1.3 มีอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดระวางน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดกระชานดัดลวดทองเหลืองและพลาสติกรวมทั้งตะกรงข้อน้ำสุดยาวลอย</p> 	<p>อุปกรณ์ทำความสะอาดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p>	
<p>6.1.4 มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบระวางน้ำ ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 ม. ไม่ลึกไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย</p> 	<p>ความกว้างทางเดินตามมาตรฐานและไม่มีน้ำขังหากพบมีน้ำขังจะรีบดำเนินการแก้ไขทันที</p>	
<p>6.1.5 มีป้ายบอกความลึก หรือตัวเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p> 	<p>มีการติดตัวเขียนบอกระดับความลึกบริเวณขอบสระ</p>	
<p>6.1.6 แสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณระวางน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน</p> 	<p>แสงสว่างเพียงพอหากพบมีการชำรุดจะมีการดำเนินการแก้ไขทันที</p>	

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตราการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
<p>6.1.7 พื้นทำด้วยวัสดุแข็งแรงเรียบไม่ดูซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี</p> 	มีการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบเป็นประจำทุกวัน	
<p>6.1.8 จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ศูนย์กีบของ ที่ว่าง หรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ ในบริเวณทางเข้าสรรว่ายน้ำ</p> 	จัดให้มีห้องเปลี่ยนชุด 2 ห้อง หลังและชาย	
<p>6.1.9 จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้าที่ทางเข้าบริเวณสรรว่ายน้ำและเดิมคลอรีน ลงในที่ล้างเท้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อ</p> 	มีจุดบริการล้างตัวก่อนลงสระ	
6.1.10 รักษาความสะอาดพื้นที่รอบสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ	มีการทำความสะอาดทุกวัน	
6.1.11 ห้ามน้ำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสรรว่ายน้ำ	มีข้อห้ามน้ำสัตว์ทุกชนิดเข้าเข้าบริเวณสรรว่ายน้ำ	


การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
6.2 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ 6.2.1 ใส สะอาด ไม่มีเศษผง หรือเศษใบไม้ในสระว่ายน้ำ 	มีการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน	
6.2.2 เครื่องมือสำหรับตรวจวัดเควา率ห์คุณภาพน้ำ ได้แก่ pH meter และ Free and Total Chlorine Test Kit ไว้ประจำโครงการ รวมทั้งบันทึกผลการวิเคราะห์ 		
6.2.3 ดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 	มีการล้างเครื่องกรองเป็นประจำทุกๆ 2 วัน	
6.2.4 ค่าความเป็นกรดค้าง (pH) อุ่นในช่วง 7.2-8.4	รักษาค่าความเป็นกรดเป็นค้างและค่าคลอรีน	
6.2.5 ค่าคลอรีโนิตริก (Free Chlorine) อุ่นในช่วง 0.6 - 1.0 ppm	อิศระตามมาตรฐาน	
6.2.6 บันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน	มีการจัดทำบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ สระว่ายน้ำในแต่ละวัน	


การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตราการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
6.3 ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ 6.3.1 มีเจ้าหน้าที่ดูแล supervision ว่ามน้ำตกลอดเวลาที่เปิดบริการ 6.3.2 จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ใช้บริการติดไว้บริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน	มีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตลอดเวลาที่เปิดบริการ ปฏิบัติตามเงื่อนไขหากพบป้ายชำรุดหรือเสื่อมสภาพจะรีบดำเนินการแก้ไขในทันที	
		
6.3.3 สถานที่เก็บสารเคมีด้องมีป้ายระบุว่า สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย และห้ามเข้า มีการระบายน้ำอากาศ และการป้องกันน้ำซึมเข้าภายในบรรจุสารเคมี	สถานที่เก็บเคมีมีป้ายเดือนระบุชัดเจน	
6.3.4 มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ ไม้สั่งชีวิต ห่วงชูชีพ เครื่องหายใจ ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น และมีการซ้อมการใช้งาน	มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตอยู่ในสภาพใช้งานได้ และมีการฝึกใช้งานเป็นประจำทุกเดือน	
		
7. การใช้น้ำ 7.1 ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา	มีการเชื่อมระบบบื้นด่างๆและระบบท่อจ่ายเป็นประจำ	
		

การติดตามตรวจสอบผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
7.2 โครงการสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินและคาดฟ้า รอยแทกร้าว 	มีการตรวจสอบโครงการสร้างแทงก์เก็บน้ำมีฝาปิดอย่างมีประสิทธิภาพ	
7.3 ลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น สี และความชื้น 7.4 ปริมาณ E. Coli ในถังเก็บน้ำ	ลักษณะน้ำในแทงก์ใส ไม่ขุ่นและไม่มีกลิ่น มีการตรวจหาเชื้อปีละ 2 ครั้ง	
		
8. การใช้ไฟฟ้า 8.1 การผู้ร่อนหรือสายไฟชำรุด  	<p>ข้อให้มีมี Yearly PM ของตู้ MDB</p> <ol style="list-style-type: none"> อุณหภูมิห้อง $\leq 35^{\circ}\text{C}$ อุณหภูมิภายในตู้ MDB2 = 33.8°C อุณหภูมิภายในตู้ MDB2 = 33.5°C <p>ทดสอบค่าความต้านทานของหลักดิน(Ground Testing) MDB1 = 0.025Ω</p> <p>ทดสอบค่าความต้านทานของหลักดิน(Ground Testing) MDB2 = 0.019Ω</p> <p>ข้อให้มี Yearly PM</p> <ol style="list-style-type: none"> หม้อแปลงแบบ Dry Type ขนาด 1,250 kVA จำนวน 2 ตู้ ค่าความต้านทานของหลักดินของหม้อแปลง Dry Type (Ground Testing) TR1 0.029Ω ค่าความต้านทานของหลักดินของหม้อแปลง Dry Type (Ground Testing) TR2 0.028Ω 	

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
9. การกำจัดขยะ 9.1 ความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอย และสภาพทั่วไป	ความสามารถรองรับขยะที่เกิดขึ้นได้ประมาณ 2.51 ลบ.ม. / วัน	
9.2 ขยะตอกฟ้า 	ไม่มีขยะตอกฟ้าภายในโครงการ ทั้งนี้โครงการได้รับหนังสือยืนยันความสามารถในการดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากสำนักงานเขตคลองเตย ที่ กท 7206/5048 ลงวันที่ 24 พ.ย. 2558	
10. การระบายน้ำ 10.1 เศษขยะ และตะกอนดินทรاث	จัดให้มีตะแกรงกันเศษและใบไม้	
		
11. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 11.1 ตะกอนไขมัน 11.2 ตะกอนหนักในน้ำมอกรอ 11.3 pH, BOD 11.4 SS, Settable Solids 11.5 TDS 11.6 Sulfide 11.7 TKN 11.8 Fat Oil & Grease 11.9 ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย	ปฏิบัติตามมาตรการจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์น้ำเสียทุกเดือน และตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ช่างได้itemประสิทธิภาพ และจัดทรายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย รวมในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2	
12. การคมนาคม 12.1 กิจกรรมหรือสิ่งกีดขวางบริเวณที่จอดรถ	ไม่มีกิจกรรมใดๆ หรือตัดแบ่งต่อเดิมลานจอดรถ	
		

การติดตามตรวจสอบผลกรุงเทพสีง้วดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
<p>12.2 เครื่องหมายจราจรสัญลักษณ์แสดงทิศทางการจราจรบนพื้นถนน เส้นแบ่งช่องจราจร คันเลื่อกล้อรถยนต์บริเวณที่จอดรถ ป้ายบอกทิศทาง ป้ายบอกทิศทางการไปยังที่จอดรถผู้พิการ ป้ายเรียกรถรับข้างสาระและรถกบูน และป้ายเตือน</p>  	<p>มีการตรวจสอบอุปกรณ์สัญลักษณ์ และป้ายต่างๆให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้เสมอ</p>	
<p>13. การใช้ประโยชน์ที่ดิน</p> <p>13.1 การปฏิบัติตามมาตรการบังกัน และแก้ไขผลกรุงเทพด้านการใช้น้ำไฟฟ้า การจัดการน้ำเสีย และขยะ</p>	<p>ปฏิบัติตาม ข้อ 5, 7, 8, 9</p>	
<p>14. การล่อสารและการโทรคมนาคม</p> <p>14.1 การบังคับสัญญาณไฟรักษาและวิทยุจากตัวอาคาร โครงการกันน้ำพักอาศัย โดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร</p>  	<p>ไม่พบการร้องเรียนจากพื้นที่โดยรอบ</p>	

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
15. สภาพเศรษฐกิจและสังคม 15.1 ความเดือดร้อนของเจ้าของอาคาร หรือบ้านพักอาศัยจากการเปิดดำเนินการ 	มีการตรวจเช็คประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิด เป็นประจำหากพบปัญหาหรือพบอุปกรณ์ชำรุดจะรับดำเนินการแก้ไขในทันที	
15.2 ประสิทธิภาพของกล้องวงจร (CCTV) 	กล้องวงจรปิดทั้งหมด 115 ตัว ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดภายในโครงการสามารถบันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน	
16. ความปลอดภัยสาธารณะ 16.1 ประสิทธิภาพของกล้องวงจร (CCTV)	ปฏิบัติตาม ข้อ 15	
16.2 ประสิทธิภาพของระบบคีร์การ์ด 	มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบคีร์การ์ดของโครงการเป็นประจำทุกวัน หากพบปัญหาจะรับดำเนินการแก้ไขในทันที	
17. การป้องกันอัคคีภัย 17.1 การใช้งานได้ของ Fire Alarm Bell, Manual Station FHC, ถังดับเพลิง และแผนควบคุมสัญญาณ 	จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเป็นประจำ หากพบว่ามีความเสียหาย รับดำเนินการแก้ไขทันที	

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตราการ ฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตราการและแนวทางแก้ไข
		
		
	<p>จัดให้มีการจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานดับเพลิงเขตคลองเตยในการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี และจัดให้มีการอบรม ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นให้กับ พนักงาน 1 ครั้ง / เดือน</p>	
<p>18. ถุงทรายภาพและทัศนียภาพ</p> <p>18.1 การเดินทางของต้นไม้</p> 	<p>ปฏิบัติตามข้อ 1 หากพบมีต้นไม้ตายหรือชำรุด จัดให้มีการปลูกทดแทนและแก้ไขในทันที</p>	

การติดตามตรวจสอบผลกรรมทบทั่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
18.2 ความชุ่มชื้นของพื้นดิน ในบริเวณสวน และรอบต้นไม้	จัดให้มีสเปรย์ปริ้งเกอร์รดน้ำอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้ที่ 05.00 น และ 17.15 น.	
18.3 ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้ และความสูงของต้นไม้	จัดให้มีการตัดแต่งพุ่มไม้เป็นประจำ	
18.4 หนังสือแจ้ง เรื่องการบดบังทักษิณีภาพจากโครงการ และการชดเชยเมียหาต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ปฏิบัติตามเงื่อนไขเรียบร้อย	
18.5 หนังสือแจ้ง เรื่องการบดบังทิศทางลมจากโครงการ และการชดเชยเมียหาต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ปฏิบัติตามเงื่อนไขเรียบร้อย	
18.6 หนังสือเรื่องการบดบังแสงเด kald จากโครงการ และการชดเชยเมียหาต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ปฏิบัติตามเงื่อนไขเรียบร้อย	


หมายเหตุ รายงานประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

ตารางที่ 2
ตารางที่ 2.1
ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
ครั้งที่
สถานที่เก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)

แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึบ
 โรงแรม โนโวเทล ไอบิส ส్ಟైลส์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4
 เลขที่ 27 ถนน สุขุมวิท 4 แขวง คลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566
 บ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้ายก่อนปล่อยออกสาธารณะ

วันที่ตรวจวัด	Effluent							
	pH	BOD	Total Suspended solids	Total Dissolved Solids	Oil & Grease	TKN	Sulfide	Settleable Solids
22/01/23	7.0	27	49.4	412	1.0	25.8	1.0	<0.5
20/02/23	6.1	34	90	222	1.0	12.8	0.8	<0.50
13/03/23	7.0	18.8	19.9	165	1.0	9.2	0.12	<0.50
05/04/23	6.8	21	16.7	179	1.0	12.6	0.15	<0.50
12/05/23	6.8	25.3	22.9	436	1.0	14.8	0.1	<0.50
11/06/23	4.7	37	58.3	398	2.3	23.8	0.35	<0.50
มาตรฐาน	5.0 - 9.0	<20	<30	<500**	<20	<35	<1.0	<0.5

หมายเหตุ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำทึบ ที่มาจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำทึบที่จากที่ดินขัดสรร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2548



ກາຄົມນວກ



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่บัญชีเสียภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com



NSC-TIS-TIS 17025
TESTING 0590

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3

หมายเลขอ้างอิง (Report No.) : W-060/66

หัวเรื่องแบบบัญชีการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)

: บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โรงแรม โนโวเทล ไอบีส สีลม กรุงเทพ สุขุมวิท 4)

ที่อยู่ (Address)

: 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: โรงแรม โนโวเทล ไอบีส สีลม กรุงเทพ สุขุมวิท 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

: 21/01/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)

: 22/01/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชริดา เกษามา⁽³⁾

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

: 22-28/01/2023

วันที่รายงานผล (Result Date)

: 29/01/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230122/14	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			Effluent น้ำเสีย	น้ำทึบอาคาร ประเพณี
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.15 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองซุ่ม มีตะกอน มีกลิ่น	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.0	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	27.0 ^[3]	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 –105 °C part 2540D	49.4	≤30.0
ซองแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	412*	≤500
ไนโตรเจน ทีเคจีเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	25.8	≤35.0
ซัลฟิด (Sulfide) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	1.0	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.0	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำที่ใช้จากการบ่มเพาะและบางชนาด ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา號ที่ 122 ตอนที่ 1254 วันที่ 29 ตุลาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยท่องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่าง (Analyzed by Subcontractor)

[5] คำควรนำไปแนบอื่นในการรับ

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

* ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักกลับกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)
3-290-ศ-0001
Manager Laboratory

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director
29/01/23

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ชี้ทางเดินเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ห้องน้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทaurus จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่บัญชีภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-060/66

ลูกค้าผู้ใช้บริการ (Customer)

: บริษัท ดี เอราวัณ กุรุป จำกัด (มหาชน) (โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สแต็ด กรุงเทพ สุขุมวิท 4)

ที่อยู่ (Address)

: 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สแต็ด กรุงเทพ สุขุมวิท 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

: 21/01/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)

: 22/01/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชริดา เกษามา^[3]

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

: 22-28/01/2023

วันที่รายงานผล (Result Date)

: 29/01/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230122/14	
ชื่otัวอย่าง (Sample Name)			Effluent	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประจำ ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.15 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองสูง มีตะกอน มีกลิ่น	
การรวมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ^{[3][4]}	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	≤0.50

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุ้ม ภาระนำน้ำทิ้งจากอาคารบ้านพักและบ้านขนาด ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)

Manager Laboratory

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

29/01/23

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะถูกทำลายเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทaurus จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2560



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทัวรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะดู อำเภอกะดู จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่รับเสียภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com



NSC-TIS-TIS 17025
TESTING 0590

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1062/65

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ๑-๒๙๐

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)

: บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สโตร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4)

ที่อยู่ (Address)

: 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สโตร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

: 21/01/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)

: 22/01/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชริดา เกษามาน [3]

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

: 24/01/2023

วันที่รายงานผล (Result Date)

: 29/01/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230122/15	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	138	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] -

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยที่องค์กรติดตามทดสอบรับเหมาทั่วไป (Analyzed by Subcontractor)

[5] คำความไม่แน่นอนในการวัด

Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by) (Mr. Athit Chun Sudjai)
1/290-๘-0001
Manager Laboratory

(Approved by)

วันที่ (Date) :

(Ms. Saowannee Butsuri)
Managing Director

29/01/23

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ร้างตั้งแต่เมื่อวันนี้

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาและพิมพ์บางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ในฉบับเดียวโดยได้รับความยินยอมเป็นลายเซ็นจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทัวรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ญี่ปุ่นเสียภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3

หมายเหตุรายงาน (Report No.) : W-156/66

ทะเบียนห้องปฏิบัติการเคราะห์ เลขที่ ๑-๒๙๐

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)

: บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (มหาชน) (โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สโตร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4)

ที่อยู่ (Address)

: 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สโตร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

: 19/02/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)

: 20/02/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชริดา เกษามานะ^[3]

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

: 20-26/02/2023

วันที่รายงานผล (Result Date)

: 27/02/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230220/8	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			Effluent น้ำเสีย	น้ำทิ้งօากาศ ประเภท ก
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองซุ่ม มีตะกอน มีกลิ่น	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.1	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	34.0 ^[3]	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	90.0	≤30.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	222*	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	12.8	≤35.0
ซัลฟิด (Sulfide) ^{[3][4]}	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.8	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^{[3][4]}	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.0	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยที่ทางปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] คำความไม่แน่นอนในการทดสอบ

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

* ปริมาณสารละลายน้ำแข็ง (TDS) ที่เพิ่มเข้ามาก็ใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

***Certified ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjal)
๓-190-๔-0001
Manager Laboratory

(Approved by)

(Ms. Saowannee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) :

27/02/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่น้ำมายังคงสภาพเดิมที่ทิ้งไว้

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่บัญชีภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3

หมายเหตุรายงาน (Report No.) : w-156/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)

: บริษัท ติ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โรงเรม โนโวเทล ไอบิส สโตร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4)

ที่อยู่ (Address)

: 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: โรงเรม โนโวเทล ไอบิส สโตร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

: 19/02/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)

: 20/02/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชริตา เกษมา ^[3]

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

: 20-26/02/2023

วันที่รายงานผล (Result Date)

: 27/02/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230220/8	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			Effluent	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองเข้ม มีตะกอน มีกลิ่น	
การรวมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ^{[3][6]}	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.30	≤0.50

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารน้ำประปาและน้ำทิ้ง ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 1255 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยท้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ

Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)

Manager Laboratory

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

27/02/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะถูกห้ามนำเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบล Kathu อ่าเภอ Kathu จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com



NSC-TIS-TIS 17025

TESTING 0590

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3

หมายเหตุรายงาน (Report No.) : w-156/66

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)

: บริษัท กิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สแต็ด กรุงเทพ สุขุมวิท 4)

ที่อยู่ (Address)

: 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สแต็ด กรุงเทพ สุขุมวิท 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

: 19/02/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)

: 20/02/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชริดา เกษามา^[3]

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

: 21/02/2023

วันที่รายงานผล (Result Date)

: 27/02/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230220/9	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	205	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] -

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยท้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] คำความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)
3-290-A-0001
Manager Laboratory

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) :

27/02/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวใช้ช้าด้วยเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเพื่อทางล่วงหากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่บัญชีเสียภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com



NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0590

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3

หมายเหตุรายงาน (Report No.) : w-270/66

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)

: บริษัท ดิ เครเวอเรน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โรงแรม โนโวเทล ไอบีส สโตร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4)

ที่อยู่ (Address)

: 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: โรงแรม โนโวเทล ไอบีส สโตร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

: 12/03/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)

: 13/03/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชริดา เกษามา [3]

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

: 13–20/03/2023

วันที่รายงานผล (Result Date)

: 21/03/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230313/34	
ชื่otัวอย่าง (Sample Name)			Effluent	น้ำเสีย
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองชุ่น มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.0	5.0–9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	18.8	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 –105 °C part 2540D	19.9	≤30.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	165*	≤500
ไนโตรเจน ทีเกลลีน (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	9.2	≤35.0
ซัลฟิด (Sulfide) [3][6]	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.12	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][6]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.0	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกจากโรงงานประกอบอาหารและน้ำอัดลม ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเดลี่ที่ 122 ตอนที่ 1259 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยที่ปรึกษาทดสอบรับเหมาทั่วไป (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

* ปริมาณสารละลายน้ำหนัก (TDS) ที่เพิ่งเข้าจากน้ำประปา (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

** Certified ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)
220-๔-0001
Manager Laboratory

(Approved by)

(Ms. Sdowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) :

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวใช้สำหรับเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องได้ถูกทำสำเนาเพื่อแจ้งทราบเจ้าของบ้านโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทaurus จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่บัญชีภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-270/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)

: บริษัท กิ่งเรือง จำกัด (มหาชน) (โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4)

ที่อยู่ (Address)

: 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

: 12/03/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)

: 13/03/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชริดา เกษยามา^[3]

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

: 13-20/03/2023

วันที่รายงานผล (Result Date)

: 21/03/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230313/34	
ชื่otัวอย่าง (Sample Name)			Effluent	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองซุ่น มีตะกอน	
การรวมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ^{[3][6]}	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.30	≤0.50

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบ้านพักและบ้านขนาด ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ฯ วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] คำความไม่แน่นอนในการรับ

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)

Manager Laboratory

(Approved by)

(Ms. Saowannee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเพื่อทางส่วนราชการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทaurus จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลкатุ อำเภอภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0590

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-270/66

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ๓-๒๙๐

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)

: บริษัท ดี เอราวัณ ครุป จำกัด (มหาชน) (โรงเรם โนโวเทล ไอบิส สแต็ดส์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4)

ที่อยู่ (Address)

: 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สแต็ดส์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

: 12/03/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)

: 13/03/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชริดา เกษามา^[3]

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

: 14/03/2023

วันที่รายงานผล (Result Date)

: 21/03/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230313/35	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	170	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] -

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยที่องค์กรวิเคราะห์ทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] คำความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)

1-290-๘-0001
Manager Laboratory

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

fbw
21/03/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะถูกทำลายเมื่อไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ თอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ใบอนุญาตภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0590

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 8

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-385/66

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)

: บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โรงแรม โนโวเทล โอปีส สโตร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4)

ที่อยู่ (Address)

: 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: โรงแรม โนโวเทล โอปีส สโตร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

: 04/04/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)

: 05/04/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชริดา เกษามา^[3]

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

: 05-10/04/2023

วันที่รายงานผล (Result Date)

: 20/04/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230405/31	
ชื่otัวอย่าง (Sample Name)			Effluent น้ำเสีย	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองซุ่น มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.8	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	21.0 ^[3]	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 –105 °C part 2540D	16.7	≤30.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	179	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	12.6	≤35.0
ซัลฟิเด (Sulfide) ^{[3][6]}	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.15	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^{[3][6]}	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.0	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทั้งจากอาคารบ้านพักและบ้านขนาด ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ฯ วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยท้องถิ่นภูมิภาคทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ดำเนินการโดยไม่มีหนังสือในกระบวนการ

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

* ประเมินสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มเข้มจากน้ำให้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)
7-290-A-0001
Manager/Laboratory

(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 20/04/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้มาทดสอบแล้วเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องให้ถูกทำสำเนาเพื่อเป็นหลักฐานในการนำไปใช้ได้รับความยินยอมเบ็ดเตล็ดอักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ თอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่บัญชีเสียภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 8

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-385/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)

: บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สโตร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4)

ที่อยู่ (Address)

: 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สโตร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 04/04/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 05/04/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชริดา เกษามา^[3]

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 05-10/04/2023

วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/04/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230405/31	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			Effluent	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.35 ม.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองซุ่ม มีตะกอน	
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ^{[3][6]}	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.20	≤0.50

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารบึงประปาและบึงขนาด ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 1255 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยที่ปรึกษาทางเทคนิค (Analyzed by Subcontractor)

[5] คำความไม่แน่นอนในการรับ

Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)
Manager Laboratory

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 20/04/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยได้รับความยินยอมเป็นลายเซ็นของผู้จัดการบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลкатุหะ อำเภอкатุหะ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 8

หมายเลขอ้างอิง (Report No.) : W-385/66

ทะเบียนท้องถิ่นบัญชีการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน โนโวเทล ไอบิส สโตร์ กรุ่งเทพ สุขุมวิท 4)

ที่อยู่ (Address) : 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงเรือน โนโวเทล ไอบิส สโตร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 04/04/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 05/04/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชริดา เกษามา^[3]

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 07/04/2023

วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/04/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230405/32	
ชื่otัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	158	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] -

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)

7-290-C-0001
Manager Laboratory

(Approved by)

(Ms. Saowannee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

20/04/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ช้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทaurus จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลкатุหู อำเภอภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่บัญชีเสียภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 8

หมายเหตุรายงาน (Report No.) : W-385/66

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ๑-๒๙๐

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)

: บริษัท คิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สแตด์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4)

ที่อยู่ (Address)

: 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สแตด์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

: 04/04/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)

: 05/04/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชริดา เกษามา

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

: 06-19/04/2023

วันที่รายงานผล (Result Date)

: 20/04/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230405/33	230405/34
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		Ice (Canteen)	Drinking Water (Canteen)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.13 น.	15.17 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	
Legionella (แยกเชื้อจำนวนเชื้อ) ^{[3][4]}	CFU/L	APHA 2017 : 9260 J	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] -

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยท้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่าง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อุบัติรายงาน :

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)

Manager Laboratory

(Approved by)

(Ms. Sowanee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

20/04/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องได้ถูกทำสำเนาเพื่อเพียงบางส่วนอย่างไรก็ตามห้ามนำไปใช้ในส่วนใดส่วนหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายเซ็นจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทaurus จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 8

หมายเหตุรายงาน (Report No.) : w-385/66

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ๓-๒๙๐

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โรงแรม โนโวเทล ไอบีส กรุงเทพ ศูนย์วิทยุ 4)

ที่อยู่ (Address) : 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม โนโวเทล ไอบีส กรุงเทพ สุขุมวิท 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 04/04/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 05/04/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชริดา เกษามา

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 06-19/04/2023

วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/04/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230405/35	230405/36
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		Colling Tower	Hot Water Guest room (ibis) Subply (ห้อง 2014)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			ผ้า	ผ้า
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.50 น.	15.04 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	
Legionella (แยกเชื้อจำานวนเชื้อ) ^{[3][4]}	CFU/L	APHA 2017 : 9260 J	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] -

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยท้องที่ปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)

Manager Laboratory

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

20/04/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเพื่อเผยแพร่ในส่วนราชการนำไปใช้ห้องน้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ თอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่บัญชีภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 8

หมายเหตุรายงาน (Report No.) : W-385/66

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท คิ เอราวัณ ทารุป จำกัด (มหาชน) (โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สโตร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4)

ที่อยู่ (Address) : 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สโตร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 04/04/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 05/04/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชริดา แกญามา

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 06-19/04/2023

วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/04/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230405/37	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			Storage Tank	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.58 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	
Legionella (แยกเชื้อจำพวกเชื้อ) ^{[3][4]}	CFU/L	APHA 2017 : 9260 J	N.D.	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2]-

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยที่อยู่นักวิเคราะห์ทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการทดสอบ

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)
Manager Laboratory

(Approved by)

(Ms. Srawanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) :

20/04/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวใช้สำหรับเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องให้ถูกทำสำเนาเฉพาะเจ้ายกเว้นกรณีได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ თอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทัวรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลкатุห อำเภอкатุห จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่กู้เสียภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 7 of 8

หมายเหตุรายงาน (Report No.) : W-385/66

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)

: บริษัท ดี เอราวัณ ทรัพ จำกัด (มหาชน) (โรงแรม โนโวเทล โอปีส สโตร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4)

ที่อยู่ (Address)

: 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: โรงแรม โนโวเทล โอปีส สโตร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

: 04/04/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)

: 05/04/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชดา เกษามา

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

: 06-19/04/2023

วันที่รายงานผล (Result Date)

: 20/04/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230405/38	230405/39
ชื่otัวอย่าง (Sample Name)			นางสาวเนตรรัตน์ (ชัช 6)	นางสาวอรุณพรพัชแยก (พัช 2014)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.22 ม.	15.08 ม.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โควิชิฟอร์มทั่วไป (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.
เชคโค (Escherichia coli, E.coli) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2]-

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยที่องค์กรภายนอกรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Mr. Apit Chunsudjai)
Manager Laboratory

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) :

20/04/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้เท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะถูกห้ามนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทัวรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ თอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อ่าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่บัญชีภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com



NS-TIS-TIS 17025
TESTING 0590

Analysis Report

หน้า (Page) : 8 of 8

หมายเหตุรายงาน (Report No.) : w-385/66

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวีเคราะห์ เลขที่ ว-290

ผู้ซื้อสินค้า (Customer) : บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โรงแรม โนโวเทล ไอบีส สเต็ป กรุงเทพ สุขุมวิท 4)
ที่อยู่ (Address) : 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม โนโวเทล ไอบีส สเต็ป กรุงเทพ สุขุมวิท 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 04/04/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 05/04/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชริดา เกษมนา

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 05-10/04/2023

วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/04/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230405/40	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			Swimming Pool	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	涉嫌ว่ายน้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.55 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
คลอโรไรด์ (Chloride) ^[6]	mg/L	Argentometric 4500-Cl- B	120	≤600
กรดไซยาซูริก (Cyanuric Acid) ^{[3][6]}	mg/L	Photometric	53.0	30-60
ไนเตรต (Nitrate) ^{[3][6]}	mg/L	Spectrophotometric part 4500-NO ₃ ⁻ C	6.2	≤50
ไนโตรเจนและไนโตรเจน (Nitrogen, Ammonium) ^{[3][6]}	mg/L	Distill & Titration	0.56	≤20
เชคโคไล (Escherichia coli, E.coli) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	ต้องไม่พบ
เชคโมเนส และรูโนชา (Pseudomonas aeruginosa) ^{[3][6]}	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	ต้องไม่พบ
แบคทีเรียสเตรฟโลโคคัส ส. aureus (Staphylococcus aureus) ^{[3][6]}	CFU/mL	Pour Plate	N.D.	ต้องไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในการออกใบอนุญาต

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudai)
2-290-A-0001
Manager Laboratory

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) :

20/04/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องมีถูกทำสำเนาเพื่อทางส่วนราชการนำไปใช้พื้นที่ฉบับนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายเซ็นจากบริษัท บีเค เนเจอร์ თอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full or whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบล Kathu อำเภอ Kathu จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ญี่ปุ่นภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-514/66

ทะเบียนที่ออกใบอนุญาตให้บริการวิเคราะห์ฯ เลขที่ ๗-๒๙๐

ลูกค้าผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส (มหาสารคาม) โรงเรือน โนโวเกต โอปีพ สำโค๊ด กรุงเทพ ศูนย์วิชา 4)

ที่อยู่ (Address) : 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ (Tel.) : 065 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงเรือน โนโวเกต โอปีพ สำโค๊ด กรุงเทพ ศูนย์วิชา 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 06/05/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 07/05/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชรดา มหาสารคาม^(*)

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 07-15/05/2023

วันที่รายงานผล (Result Date) : 15/05/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230507/28	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			Effluent	น้ำทิ้งอุตสาหกรรม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประมง ก.
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.40 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เพื่อสังเคราะห์ ไม่ตกตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H B	6.8	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	25.3 ⁽³⁾	≤20.0
สารปริมาณลอย浮游 (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	22.9	≤30.0
ของแข็งที่ละลายได้ทันที (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 160 °C part 2540C	436	≤500
ไนโตรเจน ฟิลเทลีน (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	14.8	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) ^(*)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.10	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^(*)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.0	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบุมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินค่าคุณภาพและมาตรฐาน ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาทั่วไป (Analyzed by Subcontractor)

[5] ดำเนินงานไม่ภายใต้หน้ากาก

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

* ประเมินค่าสารละลายพิเศษ (TDS) ที่เพิ่มเข้ามาในตัวอย่าง (TDS ไม่ใช่ที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)
Manager of Laboratory

(Approved by)

(Ms. Suwanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) :

15/05/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้เท่านั้นทั้งนั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะถูกห้ามนำไปใช้ทางการค้าและห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายเซ็นของผู้ดูแลรายงานฉบับนี้ บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ยูทิสิตี้ (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 5

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-514/66

ลูกค้า (Customer)

: บริษัท เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โรงเรน โนโวเทล ไอบิส สโตร์ กรุ๊งเทพ สุขุมวิท 4)

ที่อยู่ (Address)

: 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: โรงเรน โนโวเทล ไอบิส สโตร์ กรุ๊งเทพ สุขุมวิท 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

: 06/05/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)

: 07/05/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชรีดา เกษยวนา⁽¹⁾

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

: 07-15/05/2023

วันที่รายงานผล (Result Date)

: 15/05/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽²⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽³⁾
รหัสพัสดุอย่าง (Analysis No.)			230507/28	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			Effluent	น้ำเสีย
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประภาก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.40 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองสุ่น มีตะเกอน	
การตั้งตะกอนตะกอน (Settleable Solids) ⁽⁴⁾	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	≤0.50

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ กระบวนการน้ำทึบจากอาคารและงานชลประทาน ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพลงที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยผู้รับเหมาที่ทำการทดสอบขึ้นแทน (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าธรรมเนียมที่ไม่รวมในค่าวัสดุ

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjal)
Manager Laboratory

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) :

15/05/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบทั้งหมดไว้เท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะถูกทำลายหากนำไปเผยแพร่หรือใช้ในการค้าไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ศูนย์ : 59/386 หมู่ 4 ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com



NSC TISI-TIS 17025
TESTING 0590

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-514/06

ประจำปีงบประมาณปีกิจการวิเคราะห์ เลขที่ ๑-๒๙๐

ลูกค้า (Customer)

: บริษัท บี เนเจอร์ ทอรัส (มหาชน) (โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สโตร์ กะรุงเตา ชุมชนที่ 4)

ที่อยู่ (Address)

: 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สโตร์ กะรุงเตา ชุมชนที่ 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

: 06/05/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)

: 07/05/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชริดา เกษามา⁽³⁾

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

: 07-15/05/2023

วันที่รายงานผล (Result Date)

: 15/05/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250507/27	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.50 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ชนวนซึ่งใช้ในการให้ผล	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	180	
(Total Dissolved Solids)				

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] -

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยผู้ที่บัญชีการทดสอบรับเหมาทั่วไป (Analyzed by Subcontractor)

[5] คำความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Mr. Atiporn Chunsudjal)

-280-A-0001
Manager Laboratory

(Approved by)

(Ms. Saowannee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

15/05/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องได้รับการเข้ามาเดินทางเพื่อยกเว้นการนำไปใช้ในส่วนใดๆ ให้รับความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทัวรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลลักษณ์ อ่าเภอกาหู จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com



NSC TSI/TIS 17025
TESTING 0590

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3

หมายเหตุรายงาน (Report No.) : W-688/66

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ๒-๒๙๐

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)

: บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โรงแรม โนโวเทล โอปิส สโตร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4)

ที่อยู่ (Address)

: 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: โรงแรม โนโวเทล โอปิส สโตร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

: 11/06/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)

: 12/06/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชริดา เกษามา^[3]

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

: 12-18/06/2023

วันที่รายงานผล (Result Date)

: 19/06/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230612/41	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			Effluent	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองๆ มีค่ากรด ลีกซิลิ่น	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	4.7	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	37.0 ^[3]	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	58.3	≤30.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	398	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	23.8	≤35.0
ซัลฟิด (Sulfide) ^{[3][6]}	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.35	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^{[3][6]}	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	2.3	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ กระยะนานั้นจากการบางปะ噶และบางชนาด ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเดลี่ที่ 122 ตอนที่ 1255 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by) (Mr. Atthit Chunsudjai)
2-290-C-0001
Manager Laboratory

(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director
วันที่ (Date) : 19/06/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้รับทราบเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องนำไปถูกต้องตามที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทัวรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อ่ามา กะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่มูลค่าภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-688/66

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อลูกค้า (Customer)

: บริษัท ดี เอราวัณ กํารุป จำกัด (มหาชน) (โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4)

ที่อยู่ (Address)

: 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร (Tel.) : 085 058 4599 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

: 11/06/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)

: 12/06/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัชริดา เกษามา^[3]

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

: 13/06/2023

วันที่รายงานผล (Result Date)

: 19/06/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230612/42	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.55 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	142	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] -

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยที่อย่างบ้านเมือง (Analyzed by Subcontractor)

[5] คำความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)
อ-290-ค-0001
Manager Laboratory

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) :

19/06/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้ต้องไม่ถูกทำสำเนาเพื่อทางส่วนยังเงินเดือนการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายเซ็นจากผู้จัดการบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service

ประเมินคุณภาพตามหลักวิชาการ มีตัวตนมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงเรมโนโวเทล ไอบิส ส్ಟోల్ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 4

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองเตย

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 020805388

โทรสาร : 020805381

มี : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงเรม

ประเภทที่อยู่ : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 318

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 97/2561

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 3/9/2566

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ภานุมาศ นิลเพรช เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย¹
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย²
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 300.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวาน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวาน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ สุขุมวิท ซอย 4

(5) วิธีจัดการตากอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	7,167.200	หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	3,229.000	ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	2,583.000	ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายนทุกวัน	
	[] ระบายนบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบายน)	วัน
	[] ไม่ระบายนเลย	

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดศีวภาพที่ใช้
1. าริมาณ หน่วย
0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องกวาน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตากอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงเรมโนโวเทล ไอบิส ส్ಟోల్ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 4

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองเตย

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 020805388

โทรสาร : 020805381

มี : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจกรรมประเภท : โรงเรม

ประเภทที่อยู่ : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 318

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 97/2561

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 3/9/2566

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ภานุมาศ นิลเพชร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย¹
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย²
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตากอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	6,473.600	หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	3,098.000	ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	2,478.400	ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายน้ำทุกวัน	
	[] ระบายน้ำบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบายน)	วัน
	[] ไม่ระบายน้ำเลย	
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	1 ปริมาณ	หน่วย
1.		0.000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย		
ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องกวาน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบตากอน	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตากอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	0.00	กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข		

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ได้เจ็บสติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงเรมโนโวเทล ไอบิส ส్ಟోల్ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 4

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองเตย

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 020805388

โทรสาร : 020805381

มี : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจกรรมประเภท : โรงเรม

ประเภทที่อยู่ : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 318

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 97/2561

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 3/9/2566

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ภานุมาศ นิลเพชร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย¹
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย²
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตากอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	7,167.200	หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	3,098.000	ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	2,478.400	ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายน้ำทุกวัน	
	[] ระบายน้ำบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบายน)	วัน
	[] ไม่ระบายน้ำ	
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	1 ปริมาณ	หน่วย
1.		0.000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย		
ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องกวาน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบตากอน	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตากอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	0.00	กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข		

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ได้เจ็บสติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมโนโวเทล ไอบิส ส్ಟోల్ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 4

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองเตย

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 020805388

โทรสาร : 020805381

มี : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจกรรมประเภท : โรงแรม

ประเภทที่อยู่ : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 318

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 97/2561

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 3/9/2566

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ภานุมาศ นิลเพชร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย¹
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย²
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตากอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	6,936.000	หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	3,988.000	ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	3,190.400	ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายน้ำทุกวัน	
	[] ระบายน้ำบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบายน)	วัน
	[] ไม่ระบายน้ำ	
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	1 ปริมาณ	หน่วย
1.		0.000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย		
ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องกวาน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบตากอน	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตากอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	0.00	กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข		

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ได้เจ็บสติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงเรมโนโวเทล ไอบิส ส్ಟోల్ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 4

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองเตย

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 020805388

โทรสาร : 020805381

มี : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจกรรมประเภท : โรงเรม

ประเภทที่อยู่ : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 318

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 97/2561

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 3/9/2566

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ภานุมาศ นิลเพชร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย¹
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย²
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตากอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	7,167.200	หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	4,396.000	ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	3,516.800	ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายน้ำทุกวัน	
	[] ระบายน้ำบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบายน้ำ)	วัน
	[] ไม่ระบายน้ำเลย	
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดศีวภาพที่ใช้	1 ปริมาณ	หน่วย
1.		0.000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย		
ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องกวาน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบตากอน	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตากอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	0.00	กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข		

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ได้จะถูกดำเนินคดี ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงเรมโนโวเทล ไอบิส ส్ಟోల్ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 4

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองเตย

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 020805388

โทรสาร : 020805381

มี : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจกรรมประเภท : โรงเรม

ประเภทที่อยู่ : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 318

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 97/2561

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 3/9/2566

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ภานุมาศ นิลเพชร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย¹
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย²
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตากอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	6,936.000	หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	3,880.000	ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	3,104.000	ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายน้ำทุกวัน	
	[] ระบายน้ำบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบายน)	วัน
	[] ไม่ระบายน้ำ	
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	1 ปริมาณ	หน่วย
1.		0.000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย		
ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องกวาน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบตากอน	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตากอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	0.00	กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข		

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ได้เจ็บสติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗