

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1-1	แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ	1-7
1-2	แผนงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-8
2.1-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-2
3.2-1	ผลการปฏิบัติตามการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-2
3.3-1	วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-11
3.4-1	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณ ร.ร. ตชด. และบ้านขุนห้วยแม่สวด (14 กุมภาพันธ์ 2566)	3-18
3.4-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน อ่างเก็บน้ำ และ ห้วยแม่สวด (14 กุมภาพันธ์ 2566)	3-20
3.4-3	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณ ร.ร. ตชด. และบ้านขุนห้วยแม่สวด (4 พฤษภาคม 2566)	3-27
3.4-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน อ่างเก็บน้ำ และ ห้วยแม่สวด (4 พฤษภาคม 2566)	3-29
3.4-5	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณห้วยแม่สวด (ในเมือง) ร.ร. บ้านค้ำกิบาล และบ้านแม่ดาวพะ (14 กุมภาพันธ์ 2566)	3-32
3.4-6	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณห้วยแม่สวด (ในเมือง) ร.ร. บ้านค้ำกิบาล และบ้านแม่ดาวพะ (4 พฤษภาคม 2566)	3-34
3.4-7	ลักษณะสภาพแวดล้อมรอบจุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน	3-37
3.4-8	ลักษณะสภาพแวดล้อมรอบจุดเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน	3-40
3.4-9	ผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำครั้งที่ 1 (พฤษภาคม 2566)	3-43

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
4.2.1- 1	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2566	4-3
4.2.2-1	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2566	4-27
4.2.3-1	เปรียบเทียบผลการตรวจสอบนิเวศวิทยาทางน้ำ	4-53
5-1	แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	5-1
5.2.1-1	ข้อมูลอุทุนิยมวิทยาสถานี SW.15 และ SW.16	5-22
5.2.1-2	ข้อมูลสภาพอุทุนิยมวิทยา สถานี SW.15 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน บ้านขุนห้วยแม่สวด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สวด จ.ตาก	5-25
5.2.1-3	ปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี SW.15 บ้านขุนห้วยแม่สวด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สวด จ.ตาก	5-27
5.2.1-4	ข้อมูลตะกอนแขวนลอยรายเดือน สถานี SW.15 (ต้น/เดือน)	5-29
5.2.1-5	ปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี SW.16 บ้านขุนห้วยแม่สวด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สวด จ.ตาก	5-30
5.2.1-6	ข้อมูลตะกอนแขวนลอยรายเดือน สถานี SW.16 (ต้น/เดือน)	5-31
5.2.2-1	สถานีเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน	5-34
5.2.2-2	สภาพทั่วไปของจุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน	5-35
5.2.3-1	สถานีเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินในพื้นที่โครงการ	5-38
5.2.4-1	ค่าดัชนีบ่งชี้ประชาคมปลาในบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน ตามสถานีสำรวจ	5-45

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
5.2.5-1	ผลการตรวจวัดค่าอัตราเร่งของพื้นดินและรูปแบบคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566	5-55
5.2.5-2	สถิติผลการตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2566	5-56
5.2.6-1	ชนิดพันธุ์สัตว์เลื้อยคลานที่สำรวจพบในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน	5-64
5.2.6-2	ชนิดพันธุ์นกที่สำรวจพบในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน	5-65
5.2.6-3	ชนิดพันธุ์สัตว์เลื้อยคลานที่สำรวจพบในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน	5-67
5.2.6-4	ชนิดพันธุ์สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่สำรวจพบในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน	5-68
5.2.6-5	รายงานผลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน	5-72
5.2.7-1	แผนการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจและวิเคราะห์โรคติดต่อนำโดยเหาพยาธิ	5-80