

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชลลดา-สุวรรณภูมิ

วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับบริษัท โอ.เค. เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซัลแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการชลลดา-สุวรรณภูมิ..... ตั้งอยู่เลขที่ ซอยลาดกระบัง 54

ถนน - แขวง/ตำบล ศิริษะจรเข้ซ้าย เขต/อำเภอ บางเสาธง

จังหวัดสมุทรปราการ..... ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

() กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.

() อื่น ๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

รศ. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบ
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตเลขทะเบียน 6620128016

นางสาววิณา โอภาสมานะกิจ

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

บก. โอ.เค. เอ็นไวรอนเมนต์ทอล
คอนซัลแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ช

นางสาวณัฏฐาพร นิธิกรพจน์

นางสาวณัฏฐาพร นิธิกรพจน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

บก. โอ.เค. เอ็นไวรอนเมนต์ทอล
คอนซัลแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ช

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิณา โอภาสมานะกิจ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชลลดา-สุวรรณภูมิ**

๑. ชื่อโครงการชลลดา-สุวรรณภูมิ.....
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี).....
๒. สถานที่ตั้ง.....ซอยลาดกระบัง 54 ตำบลศรีพระजरเข้่น้อย กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ.....
๓. ชื่อเจ้าของโครงการ.....บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน).....
๔. สถานที่ติดต่อ.....เลขที่ 38 อาคาร คิว เฮ้าส์ คอนแวนต์ ชั้น 4 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10120.....
โทรศัพท์02-343-8900.....โทรสาร-.....
e-mail ..info@lh.co.th.....
๕. จัดทำโดย .สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ร่วมกับบริษัท โอ.เค. เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซัลแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด....
๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 9 พฤษภาคม 2549.....
๗. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อมกราคม 2566.....
๘. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 1,188 แปลง.....
 - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง.....เนื้อที่รวมเท่ากับ 327-2-55.2 ไร่ (524,220.8 ตารางเมตร).....
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - * การบำบัดน้ำเสีย
 - มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง และระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยพบว่ามีความเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำหนด
 - มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และระบบบำบัดน้ำเสียรวม
 - จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำในการระบายน้ำบริเวณพื้นที่โครงการลงท่อระบายน้ำสาธารณะ
 - นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้บนพื้นที่สีเขียวของโครงการ
ด้วยระบบระบายน้ำลงใต้ผิวดิน
 - * อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 - จัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ภายในโครงการ
 - นิติบุคคลหมั่นดูแลและทำการซ่อมแซมหากพื้นที่โครงการในส่วนต่างๆ
 - พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
 - จัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ควบคุมการผ่านเข้า-ออกของรถ
และพนักงานผู้ดูแลระบบการจราจรของโครงการเป็นประจำ
 - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการ

* การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย

- มีการจัดเตรียมถังรองรับขยะสำหรับบ้านพักอาศัย เป็นห้องขยะสำเร็จรูปไว้ภายในรั้วบ้านแต่ละหลัง
- แต่ละวันจะมีรถที่รับจ้างขนขยะนำไปกำจัดมารับ โดยไม่มีขยะตกค้าง