

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมไอบิส สาทร (ระยะดำเนินการ)

เงื่อนไขของมาตรการ	จุดตรวจวัด	ผลการปฏิบัติ	ดัชนีการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติ	ความถี่	ผลการปฏิบัติ
ช่วงดำเนินการ 1.คุณภาพน้ำ 1.1)คุณภาพน้ำทั้งก่อนการบำบัด 1.2)คุณภาพน้ำทั้งหลังการบำบัด 1.3)คุณภาพน้ำที่เข้า-ออก ของหอผึ่งเย็น 2.น้ำใช้ 3.มูลฝอย 4.ระบบป้องกันอัคคีภัย 5.ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ 6.คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของ ผู้มาใช้บริการ	1.บ่อเกรอะ และบ่อดักไขมัน 1.บ่อบำบัดน้ำเสีย 1.เก็บตัวอย่างน้ำ ณ จุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมชุดเขย ในระบบอ่างรับน้ำและท่อน้ำทิ้งจากหอผึ่งเย็น 1.น้ำจากหอผึ่งน้ำ,น้ำใช้ในห้องพัก ,น้ำแข็ง และน้ำดื่มพนักงาน 1.บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวม 1.อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย 2.ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง 3.ป้ายและเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟและแผน 4.อุปกรณ์ดับเพลิง 4.1เครื่องดับเพลิงแบบปรับหัวได้ 4.2หัวรับน้ำดับเพลิง 4.3ถังดับเก็บน้ำใช้ดับเพลิง 4.4สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC) 4.5 Sprinkler System 5.เส้นทางหนีไฟ 1.ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู		}ให้กรุงเทพฯ เป็นผู้ดำเนินการบำบัด แต่จะ มีการเก็บและวิเคราะห์น้ำด้วยวิธีมาตรฐาน 1.เก็บและวิเคราะห์น้ำด้วยวิธีมาตรฐาน 1.ตรวจหาเชื้อลีสเเจนล่า ด้วยวิธีมาตรฐาน 1.ตรวจสอบ จัดแยก,ขนย้ายและทำความสะอาด 1.1 ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์ 1.2 ทดสอบอุปกรณ์ 1.ทดสอบอุปกรณ์ 1.ตรวจสอบ 1.ตรวจสอบ 1.ตรวจสอบ 1.ตรวจสอบ 1.ตรวจสอบ 1.ตรวจสอบ 1.ตรวจสอบ 1.ตรวจสอบ		1.ทุกวัน 1. ปีละ 2 ครั้ง 1. ปีละ 2 ครั้ง 1.ปีละ 2 ครั้ง 1.ทุกวัน 1.ปีละ 2 ครั้ง 1.สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 1.สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 1.เดือนละ 1 ครั้ง 1.เดือนละ 1 ครั้ง 1.เดือนละ 1 ครั้ง 1.เดือนละ 1 ครั้ง 1.เดือนละ 1 ครั้ง 1. 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง 1.เดือนละ 1 ครั้ง 1.เดือนละ 1 ครั้ง	