

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ นันทวัน บางนา กม.7

วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับบริษัท โอ.เค. เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซัลแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ชส์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ นันทวัน บางนา กม.7 ตั้งอยู่เลขที่ ซอยเมืองแก้ว 1

ถนน บางนา-ตราด 66 แขวง/ตำบล บางแก้ว เขต/อำเภอ บางพลี

จังหวัด สมุทรปราการ ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

() กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.

() อื่น ๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

รศ. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์



ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบ

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตเลขทะเบียน 6620128016

นางสาววิณา โอภาสมานะกิจ



ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

บจก. โอ.เค. เอ็นไวรอนเมนต์ทอล

คอนซัลแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ชส์

นางสาวณัฏฐาพร นิธิกรพจน์

ณัฏฐาพร นิธิกรพจน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

บจก. โอ.เค. เอ็นไวรอนเมนต์ทอล

คอนซัลแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ชส์

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิณา โอภาสมานะกิจ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ นันทวัน บางนา กม.7**

๑. ชื่อโครงการโครงการ นันทวัน บางนา กม.7.....
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี).....
๒. สถานที่ตั้งซอยเมืองแก้ว 1 ถนนบางนา-ตราด 66 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.....
๓. ชื่อเจ้าของโครงการบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน).....
๔. สถานที่ติดต่อ.....เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 37-38 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร.....
กรุงเทพมหานคร 10120.....
โทรศัพท์02-343-8900.....โทรสาร-.....
e-mailinfo@lh.co.th.....
๕. จัดทำโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ร่วมกับบริษัท โอ.เค. เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซัลแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด.....
๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ14 กรกฎาคม 2558.....
๗. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ.....มกราคม 2566.....
๘. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย.....
 - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทางเนื้อที่รวมเท่ากับ 220-2-79.1 ไร่ (341,050 ตารางเมตร).....
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - * การบำบัดน้ำเสีย
 - มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง และระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยพบว่ามีความเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำหนด
 - มีการติดตั้งระบบบำบัดขั้นต้นด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และระบบบำบัดน้ำเสียรวม
 - จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ ในการระบายน้ำบริเวณพื้นที่โครงการลงคลองหลวงแพ่ง
 - มีการสูบน้ำทิ้งบ่อสุดท้ายไปรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ
 - * อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 - จัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ภายในโครงการ
 - จัดให้มีวิศวกรตรวจสอบโครงสร้างสรวายน้ำอย่างสม่ำเสมอ
 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Lifeguard)
 - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในโครงการและบริเวณสรวายน้ำอย่างเพียงพอ
 - มีมาตรการด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและรักษาความสะอาดบริเวณสรวายน้ำ
 - จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตในสรวายน้ำ
 - มีการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำในสรวายน้ำอย่างสม่ำเสมอ

- มีมาตรการด้านการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีในสระว่ายน้ำ
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างสม่ำเสมอ

* การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย

- มีการจัดเตรียมถังรองรับขยะสำหรับบ้านพักอาศัย เป็นห้องขยะสำเร็จรูปไว้ภายในรั้วบ้านแต่ละหลัง
- มีการจัดเตรียมถังขยะรองรับไว้บริเวณต่างๆ ภายในโครงการ
- จัดให้มีบริษัทเอกชนให้เข้ามาเก็บขนขยะของโครงการ เพื่อไม่ให้ขยะตกค้างภายในโครงการ