


ภาคผนวก ฉ-2 : เอกสารการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย
จากระบบบำบัดของโครงการ



SHINACHA WATER

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1 / 1

วันที่ 4 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ฉีกขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ <u>29/12/2565</u>			

อื่นๆ





SHINACHA WATER

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1 / 1

วันที่ 4 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ฉีกขาดหรือไม่			
<input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ <u>29/12/2565</u>			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1


วันที่ 4 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพท.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพท. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>29/6/2566</u>			

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1


วันที่ 4 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพท.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพท. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>29/6/2566</u>			

อื่นๆ



BRACOA KAMBODJA

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1 / 1

วันที่ 4 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาวยกกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ดัดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ <u>29/12/2565</u>			

อื่นๆ





BRACOA KAMBODJA

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1 / 1


วันที่ 4 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาวยกกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ดัดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ <u>29/12/2565</u>			

อื่นๆ



	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
		Page : 1 / 1	

วันที่ 11 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพช.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำจับหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนฟิเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพช. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>24/12/2566</u>			

อื่นๆ



	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
		Page : 1 / 1	

วันที่ 11 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพช.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำจับหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนฟิเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่			
<input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพช. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>24/12/2566</u>			

อื่นๆ



	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
วันที่ <u>11</u> เดือน <u>มิ.ย.</u> พ.ศ. <u>2566</u>		Page : 1 / 1	


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ <u>29/12/2565</u>			

อื่นๆ



	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
วันที่ <u>11</u> เดือน <u>มิ.ย.</u> พ.ศ. <u>2566</u>		Page : 1 / 1	


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ <u>29/12/2565</u>			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1


วันที่ เดือน พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอดกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำกับหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษไปไม่อยู่ในปอดกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชัดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	29 / 12 / 2566		

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1


วันที่ เดือน พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☒ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอดกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำกับหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษไปไม่อยู่ในปอดกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชัดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	29 / 12 / 2566		

อื่นๆ





SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ เดือน พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	29 / 12 / 2566		

อื่นๆ

ผู้ตรวจ ผู้ตรวจ
 วันที่ วันที่



SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ เดือน พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☒ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	29 / 12 / 2566		

อื่นๆ

ผู้ตรวจ ผู้ตรวจ
 วันที่ วันที่



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1


วันที่ 18 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายงานบันทึก รพส.3-4 ☐ รายงานบันทึกวิศวกรรม ☐ รายงานบันทึกทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนผังเดิมมีการอุดตัน ยึดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รายงานบันทึก รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รายงานบันทึกวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>29/12/2565</u>			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 18 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายงานบันทึก รพส.3-4 ☐ รายงานบันทึกวิศวกรรม ☐ รายงานบันทึกทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนผังเดิมมีการอุดตัน ยึดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รายงานบันทึก รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รายงานบันทึกวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>29/12/2565</u>			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1


วันที่ 18 เดือน ๖.๖. พ.ศ. ๒๕๖๖

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพท.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกครองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดร่อนน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อร่อนน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 2 <input checked="" type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพท. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 29 / ๖ / ๒๕๖๖			

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1


วันที่ 18 เดือน ๖.๖. พ.ศ. ๒๕๖๖

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพท.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกครองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดร่อนน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อร่อนน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพท. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 29 / ๖ / ๒๕๖๖			

อื่นๆ



BRACHA NANOLOGO

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

วันที่ 18 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7 ☒

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษขยะไปอยู่ในปกกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		<u>ได้ไม่แล้ว</u>
5. แผนฟิเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ <u>29/12/2566</u>			

อื่นๆ





BRACHA NANOLOGO

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

วันที่ 18 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7 ☒

☒ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษขยะไปอยู่ในปกกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		<u>ได้ไม่แล้ว</u>
5. แผนฟิเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ <u>29/12/2566</u>			

อื่นๆ





กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 25 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2566


จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชัดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>29/12/2565</u>			

อื่นๆ





กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1


วันที่ 25 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2566


จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชัดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>29/12/2565</u>			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 25 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ฉีกขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	29 / 12 / 2565		

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 25 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ฉีกขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	29 / 12 / 2565		

อื่นๆ



	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
			Page : 1 / 1


วันที่ 25 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7 ☒

☒ ระเบียบน้ำที่ รพช.3-4 ☐ ระเบียบน้ำวิศวกรรม ☐ ระเบียบน้ำทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่องกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในป่องกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		<u>126/126</u>
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input checked="" type="checkbox"/> ระเบียบน้ำ รพช. 3-4 <input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำวิศวกรรม		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	<u>29/12/2565</u>		

อื่นๆ

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
			Page : 1 / 1


วันที่ 25 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7 ☒

☐ ระเบียบน้ำที่ รพช.3-4 ☐ ระเบียบน้ำวิศวกรรม ☐ ระเบียบน้ำทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่องกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในป่องกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		<u>126/126</u>
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำ รพช. 3-4 <input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำวิศวกรรม		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	<u>29/12/2565</u>		

อื่นๆ



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 3 เดือน 9 พ.ศ. 2566

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกครองน้ำมีการแตกตัวหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดร่อนน้ำมีทรายน้ำวนหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อร่อนน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนฟیلเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>28 / 1 / 2565</u>			

อื่นๆ

.....

.....



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 3 เดือน 2 พ.ศ. 2566

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกครองน้ำมีการแตกตัวหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดร่อนน้ำมีทรายน้ำวนหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อร่อนน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนฟیلเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่			
<input checked="" type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 2		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>28 / 1 / 2566</u>			

อื่นๆ

.....

.....



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 3 เดือน 9 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ งบประมาณปีที่ รพส.3-4 ☐ งบประมาณปีวิศวกรรม ☐ งบประมาณบำรุงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนฟิเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> งบประมาณปี รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> งบประมาณปีวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>28 / 9 / 2565</u>			

อื่นๆ





กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 3 เดือน 2 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ งบประมาณปีที่ รพส.3-4 ☐ งบประมาณปีวิศวกรรม ☐ งบประมาณบำรุงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนฟิเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> งบประมาณปี รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> งบประมาณปีวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>28 / 2 / 2566</u>			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1


วันที่ 3 เดือน 2 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ งบประมาณปีที่ รพช.3-4 ☐ งบประมาณน้ำวิศวกรรม ☐ งบประมาณน้ำชลประทาน

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนฟিলเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> งบประมาณน้ำ รพช. 3-4			
<input type="checkbox"/> งบประมาณน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 28 / 2 / 2565			

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1


วันที่ 3 เดือน 2 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ งบประมาณปีที่ รพช.3-4 ☐ งบประมาณน้ำวิศวกรรม ☐ งบประมาณน้ำชลประทาน

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนฟিলเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> งบประมาณน้ำ รพช. 3-4			
<input type="checkbox"/> งบประมาณน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 28 / 2 / 2566			

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

วันที่ 3 เดือน 2 พ.ศ. 2566

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกครองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดร่อนน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อร่อนน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดถังล้างชุด วันที่ 28/9/2565			

อื่นๆ

.....

.....



บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

วันที่ 3 เดือน 2 พ.ศ. 2566

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☒ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกครองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดร่อนน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อร่อนน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 5			
<input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดถังล้างชุด วันที่ 28/9/2566			

อื่นๆ

.....

.....



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

วันที่ 3 เดือน 2 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ ร่องระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☒ ร่องระบายน้ำวิศวกรรม ☐ ร่องระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาวยกพิเศษขะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขุ่นหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำ รพศ. 3-4			
<input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 25/2/2565			

อื่นๆ

.....

.....



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

วันที่ 3 เดือน 2 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ ร่องระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ ร่องระบายน้ำวิศวกรรม ☒ ร่องระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาวยกพิเศษขะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขุ่นหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำ รพศ. 3-4			
<input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 23/2/2566			

อื่นๆ

.....

.....



บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

วันที่ 10 เดือน 2 พ.ศ. 2566

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ ระเบียบน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ ระเบียบน้ำวิศวกรรม ☐ ระเบียบน้ำชลประทาน

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดร่อนน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำ รพศ. 3-4			
<input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 28/1/2566			

อื่นๆ

.....

.....



บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

วันที่ 10 เดือน 2 พ.ศ. 2566

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ ระเบียบน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ ระเบียบน้ำวิศวกรรม ☐ ระเบียบน้ำชลประทาน

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดร่อนน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่			
<input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำ รพศ. 3-4			
<input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 28/1/2566			

อื่นๆ

.....

.....



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1 / 1

วันที่ 10 เดือน 2 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รพ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพ. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>28 / 1 / 2566</u>			

อื่นๆ

.....

.....



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1 / 1

วันที่ 16 เดือน 2 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รพ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพ. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>28 / 1 / 2566</u>			

อื่นๆ

.....

.....



บริษัทการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1 / 1

วันที่ 10 เดือน 2 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รพท.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ถัดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพท. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 28 / 1 / 2566			

อื่นๆ

.....

.....



บริษัทการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1 / 1

วันที่ 10 เดือน 2 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☒ รางระบายน้ำที่ รพท.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ถัดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพท. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 28 / 1 / 2566			

อื่นๆ

.....

.....



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 17 เดือน 2 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ระบายน้ำที่ รพช. 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม ☐ ระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาขกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขดหรือไม่มี			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> ระบายน้ำ รพช. 3-4			
<input type="checkbox"/> ระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 28/1/2566			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 17 เดือน 2 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ระบายน้ำที่ รพช. 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม ☐ ระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาขกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขดหรือไม่มี			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> ระบายน้ำ รพช. 3-4			
<input type="checkbox"/> ระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 28/1/2566			

อื่นๆ



	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No.: FM-POT-57	Revision: 00	Effective Date: 30 Jun 2016
			Page: 1 / 1

วันที่ 14 เดือน 2 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ระยะเวลาบันทึก รพส.3-4 ☐ ระยะเวลาบันทึกวิศวกรรม ☐ ระยะเวลาบันทึกทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำกับหรือไม่มี		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขี้ดาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> ระยะเวลาบันทึก รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> ระยะเวลาบันทึกวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 28 / 1 / 2566			

อื่นๆ



	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No.: FM-POT-57	Revision: 00	Effective Date: 30 Jun 2016
			Page: 1 / 1

วันที่ 14 เดือน 2 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ระยะเวลาบันทึก รพส.3-4 ☐ ระยะเวลาบันทึกวิศวกรรม ☐ ระยะเวลาบันทึกทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำกับหรือไม่มี		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขี้ดาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> ระยะเวลาบันทึก รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> ระยะเวลาบันทึกวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 28 / 1 / 2566			

อื่นๆ



		<p style="text-align: center;">บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำไม่เจตพ่าเรือ</p>	
Form No. : FM-P07-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016	Page : 1 / 1


วันที่ 14 เดือน 2 พ.ศ. 2566

จุดครองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7

☐ รวบรวมน้ำที่ รพ.ส. 3-4 ☐ รวบรวมน้ำวิศวกรรม ☐ รวบรวมน้ำเกษตร

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอดกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		✓	
3. จุดกรองน้ำมีปริมาณน้ำเกินหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอดกรองน้ำหรือไม่	✓		ใส่ถุงไปลบ.
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดอาคารใต้ลาด วันที่	28	1	2565

.....



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔๑ เดือน ๒ ปี ๗

จุดประสงค์ที่ ๑ จุดที่ ๑ จุดที่ ๒ จุดที่ ๓ จุดที่ ๔ จุดที่ ๕ จุดที่ ๖ จุดที่ ๗


☒ รายละเอียดที่ รพ.๓-๔ ☐ รายละเอียดที่ รพ.๓-๕ ☐ รายละเอียดที่ รพ.๓-๖ ☐ รายละเอียดที่ รพ.๓-๗

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอดร่งงมีมีการแตกฟาดหรือไม่มี		✓	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		✓	
3. จุกกรองน้ำมีติดรากับกับหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ฉีกขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุกกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุกกรองน้ำที่ 5 <input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม		✓	

28/1/2566

6. การทำความสะอาดถังกลั่น วันที่

.....



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1 / 1

วันที่ 17 เดือน 2 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☒ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4			
<input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 28 / 1 / 2566			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1 / 1

วันที่ 17 เดือน 2 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☒ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 28 / 1 / 2566			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1 / 1

วันที่ 24 เดือน 2 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในป่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		15/6/2566
5. แผนฟیلเตอร์มีการอุดตัน ถัดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	28/1/2566		

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1 / 1

วันที่ 24 เดือน 2 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในป่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		15/6/2566
5. แผนฟیلเตอร์มีการอุดตัน ถัดขาดหรือไม่			
<input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	28/1/2566		

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 24 เดือน 2 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาซบักเก็บเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษขยะไปไม่อยู่ในป่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนผังเคอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>28</u> / <u>1</u> / <u>2565</u>			

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 24 เดือน 2 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาซบักเก็บเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษขยะไปไม่อยู่ในป่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนผังเคอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>28</u> / <u>1</u> / <u>2566</u>			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 24 เดือน 2 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ร่องระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ ร่องระบายน้ำวิศวกรรม ☐ ร่องระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำ รพศ. 3-4 <input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	28 / 1 / 2566		

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 24 เดือน 2 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ร่องระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ ร่องระบายน้ำวิศวกรรม ☐ ร่องระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำ รพศ. 3-4 <input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	28 / 1 / 2566		

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1


วันที่ 24 เดือน 2 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7

☐ ระเบียบน้ำที่ รพช.3-4 ☐ ระเบียบน้ำวิศวกรรม ☐ ระเบียบน้ำชลประทาน

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาบบนเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขุ่นหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	ใบไม้
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำ รพช. 3-4 <input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 28/1/2566			

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 24 เดือน 2 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☒ ระเบียบน้ำที่ รพช.3-4 ☐ ระเบียบน้ำวิศวกรรม ☐ ระเบียบน้ำชลประทาน

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาบบนเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขุ่นหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input checked="" type="checkbox"/> ระเบียบน้ำ รพช. 3-4 <input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 28/1/2566			

อื่นๆ