

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016	Page : 1 / 1
----------------------	---------------	------------------------------	--------------


วันที่ เดือน พ.ศ. 2566

วันที่ ๓ เดือน ๓ ปี ๒๕๖๕

จุดตรวจน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ราษฎรบ้านที่ รพศ. 3-4 ☐ ราษฎรบ้านน้ำจืดกรรม ☐ ราษฎรบ้านน้ำจืดทะเล

.....



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
----------------------	---------------	------------------------------

วันที่	3	พ.ศ.	2566
จำนวน	7	เดือน	

วันที่ 7 เดือน 3 พ.ศ. 2565

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รวบรวมน้ำที่ รพ.ส.3-4 ☐ รวบรวมน้ำที่วิศวกรรม ☐ รวบรวมน้ำที่คลังทะเล


ស្នើ។

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกครองน้ำมีการแตก่างรุดหรือไม่	✓		
2. ดาข่างกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	✓		
3. จุดครองน้ำมีรบกวนน้ำดื่มหรือไม่	✓		
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อครองน้ำหรือไม่	✓		
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน บัดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดครองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดครองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การกล่าวคะแนนขาดครั้งล่าสุด วันที่	98/9/2565		

.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกครองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. ดาซบักมีเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		✓	
3. จุดกรองน้ำมีทรายน้ำขึ้นหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่		✓	
<input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	28 / 2 / 2566		

ស្នើ។



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 7 เดือน 3 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาวยกขึ้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดถังกรอง			

28 / 2 / 2566

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 4 เดือน 3 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาวยกขึ้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดถังกรอง			

28 / 2 / 2566

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1 / 1

วันที่ 7 เดือน 3 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รงระบบน้ำที่ รพท.3-4 ☐ รงระบบน้ำวิศวกรรม ☐ รงระบบน้ำทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบจับกับหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีสีขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รงระบบน้ำ รพท. 3-4 <input type="checkbox"/> รงระบบน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	28/2/2566		

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1 / 1

วันที่ 7 เดือน 3 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รงระบบน้ำที่ รพท.3-4 ☐ รงระบบน้ำวิศวกรรม ☐ รงระบบน้ำทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบจับกับหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีสีขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รงระบบน้ำ รพท. 3-4 <input type="checkbox"/> รงระบบน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	28/2/2566		

อื่นๆ



	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No.: FM-POT-57	Revision: 00	Effective Date: 30 Jun 2016
			Page: 1 / 1

วันที่ ๗ เดือน ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพช. 3-4 ☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาวยักษ์กับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชัดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพช. 3-4 <input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ ๒๘/๓/๒๕๖๕			

อื่นๆ



	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No.: FM-POT-57	Revision: 00	Effective Date: 30 Jun 2016
			Page: 1 / 1

วันที่ ๗ เดือน ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพช. 3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☒ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาวยักษ์กับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชัดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพช. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ ๒๘/๓/๒๕๖๕			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Page : 1 / 1

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

วันที่ 14 เดือน 9 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในป่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีลักษณะหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 28 / 2 / 2566			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Page : 1 / 1

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

วันที่ 14 เดือน 3 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในป่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีลักษณะหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 28 / 2 / 2566			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

วันที่ 14 เดือน 3 พ.ศ. 2566


จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายงานที่ตรวจพบ รพ. 3-4 ☐ รายงานที่ตรวจพบ รพ. 3-4 ☐ รายงานที่ตรวจพบ รพ. 3-4

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกป้องน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดร่อนน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนฟิเตอร์มีการอุดตัน ผิดขนาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 2 <input checked="" type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รายงานที่ รพ. 3-4 <input type="checkbox"/> รายงานที่ตรวจพบ			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	28 / 2 / 2566		

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

วันที่ 14 เดือน 3 พ.ศ. 2566


จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายงานที่ตรวจพบ รพ. 3-4 ☐ รายงานที่ตรวจพบ รพ. 3-4 ☐ รายงานที่ตรวจพบ รพ. 3-4

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกป้องน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดร่อนน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนฟิเตอร์มีการอุดตัน ผิดขนาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รายงานที่ รพ. 3-4 <input type="checkbox"/> รายงานที่ตรวจพบ			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	28 / 2 / 2566		

อื่นๆ



	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No. : FM-P07-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
			Page : 1 / 1

วันที่ 14 เดือน 3 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพช.3-4 ☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปกกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพช. 3-4 <input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	28 / 2 / 2566		

อื่นๆ



	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No. : FM-P07-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
			Page : 1 / 1

วันที่ 14 เดือน 3 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพช.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☒ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปกกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพช. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	28 / 2 / 2566		

อื่นๆ





กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1 / 1

วันที่ 21 เดือน 3 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รพช.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาขกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพช. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ <u>28/2/2566</u>			

อื่นๆ

.....

.....



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1 / 1

วันที่ 21 เดือน 3 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รพช.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาขกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพช. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ <u>28/2/2566</u>			

อื่นๆ

.....

.....


	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
			Page : 1 / 1

วันที่ 21 เดือน 3 พ.ศ. 2566
 จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		ใบไม้/เศษใบ
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชัดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	28/2/2566		

อื่นๆ




	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
			Page : 1 / 1

วันที่ 21 เดือน 3 พ.ศ. 2566
 จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☒ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชัดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	28/2/2566		

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

วันที่ 28 เดือน 3 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		ใบไม้ เศษใบไม้
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ยึดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดถังล้างชุด วันที่ <u>28 / 2 / 2566</u>			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1


วันที่ 28 เดือน 3 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ยึดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดถังล้างชุด วันที่ <u>28 / 2 / 2566</u>			

อื่นๆ



	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No.: FM-POT-57	Revision: 00	Effective Date: 30 Jun 2016
			Page: 1 / 1

วันที่ 28 เดือน 3 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพท.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		ใบไม้
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ปิดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพท. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	28/2/2566		

อื่นๆ



	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No.: FM-POT-57	Revision: 00	Effective Date: 30 Jun 2016
			Page: 1 / 1

วันที่ 28 เดือน 3 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☒ รางระบายน้ำที่ รพท.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ปิดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพท. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	28/2/2566		

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 5 เดือน 4 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	28 / 3 / 2566		

อื่นๆ

.....

.....



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 5 เดือน 4 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	28 / 3 / 2566		

อื่นๆ

.....

.....



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 19 เดือน 4 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ร่องระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ ร่องระบายน้ำวิศวกรรม ☐ ร่องระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอดกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบปูนหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่			
<input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 28/3/2566			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 12 เดือน 4 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ร่องระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ ร่องระบายน้ำวิศวกรรม ☐ ร่องระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอดกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบปูนหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่			
<input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 28/3/2566			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 12 เดือน 4 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รงระบบน้ำที่ รพช.3-4 ☐ รงระบบน้ำวิศวกรรม ☐ รงระบบน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาخابกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รงระบบน้ำ รพช. 3-4 <input type="checkbox"/> รงระบบน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 28 / 3 / 2566			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 12 เดือน 4 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รงระบบน้ำที่ รพช.3-4 ☐ รงระบบน้ำวิศวกรรม ☐ รงระบบน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาخابกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รงระบบน้ำ รพช. 3-4 <input type="checkbox"/> รงระบบน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 28 / 3 / 2566			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1 / 1

วันที่ 12 เดือน 4 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกหักหรือชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ฉีกขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	<u>28 / 3 / 2566</u>		

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1 / 1

วันที่ 12 เดือน 4 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกหักหรือชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ฉีกขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	<u>28 / 3 / 2566</u>		

อื่นๆ





กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation
Thailand

บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 00


Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 12 เดือน 4 พ.ศ. 2566
 จอดรถอยู่ที่ตรงตอ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำทางทะเล

ผลการตรวจ	หมายเหตุ	
	มี	ไม่มี
การตรวจสอบสภาพทั่วไป		
1. ปะการังไม่มีกรแตกหักหรือไม่		✓
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตื้นและชำรุดหรือไม่		✓
3. จุลกรรณับมีครบถ้วนหรือไม่		✓
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓
5. แผนฟิเตอร์มีการอุดตื้น ปิดขาดหรือไม่		
<input type="checkbox"/> จุลกรรณน้ำที่ 2		
<input type="checkbox"/> จุลกรรณน้ำที่ 5		✓
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ พท. 3-4		
<input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม		
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	28/3/566	

စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်တောရေးရာများ

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016	Page : 1 / 1
	Form No. : FM-P07-57				


วันที่ 12 เดือน 4 พ.ศ. 2566

จุดตรวจน้ำตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายงานบันทึก รพศ. 3-4 ☐ รายงานบันทึกกรม ☒ รายงานบันทึกพล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกครองไม่มีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดต้นแหลงชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดครองน้ำมีคราบแก้วน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดต้น มีขีดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดครองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดครองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รหัส. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			28/3/2566

[illegible]



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

วันที่ 19 เดือน 4 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ร่องระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ ร่องระบายน้ำวิศวกรรม ☐ ร่องระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษขยะไปอยู่ในป่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีลักษณะหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำ รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>28/3/2566</u>			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

วันที่ 19 เดือน 4 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ร่องระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ ร่องระบายน้ำวิศวกรรม ☐ ร่องระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษขยะไปอยู่ในป่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีลักษณะหรือไม่			
<input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำ รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>28/3/2566</u>			

อื่นๆ



	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No. : FM-P07-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
			Page : 1 / 1

วันที่ 19 เดือน 4 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ ร่องระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ ร่องระบายน้ำวิศวกรรม ☐ ร่องระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาخابกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำ รพศ. 3-4 <input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 28/3/2566			

อื่นๆ

.....

.....

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No. : FM-P07-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
			Page : 1 / 1

วันที่ 19 เดือน 4 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ ร่องระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ ร่องระบายน้ำวิศวกรรม ☐ ร่องระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาخابกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำ รพศ. 3-4 <input type="checkbox"/> ร่องระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 28/3/2566			

อื่นๆ

.....

.....



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 19 เดือน 4 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ งบประมาณปีที่ รพศ.3-4 ☐ งบประมาณน้ำวิศวกรรม ☐ งบประมาณน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอดกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาวยักษ์เศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำจับหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะเศษขยะไปไม่อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		เศษ 75 ลิ.
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชัดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> งบประมาณน้ำ รพศ. 3-4 <input type="checkbox"/> งบประมาณน้ำวิศวกรรม		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	25 / 3 / 2566		

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 19 เดือน 4 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ งบประมาณปีที่ รพศ.3-4 ☐ งบประมาณน้ำวิศวกรรม ☐ งบประมาณน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอดกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาวยักษ์เศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำจับหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะเศษขยะไปไม่อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชัดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> งบประมาณน้ำ รพศ. 3-4 <input type="checkbox"/> งบประมาณน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	28 / 3 / 2566		

อื่นๆ



	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No. : FM-P07-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
			Page : 1 / 1

วันที่ 19 เดือน 4 พ.ศ. 2566

จุดครองน้ำที่ตรวจสอบ

จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รองระบบน้ำที่ รพช.3-4

รองระบบน้ำวิศวกรรม


รองระบบน้ำชลประทาน

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกครองน้ำมีการแสดงจุดหรือไม		/	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		/	
3. จุดกรองน้ำมีศรีบปั้งหมกหรือไม่		/	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	/		ได้ขังไปสัปดาห์
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน บิดขาดหรือไม			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ พทล. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			

6. การทำความสะอาดจุดรับน้ำ วันที่ 28/3/2566

.....

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No. : FM-P07-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
			Page : 1 / 1

วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566


จุดตรวจน้ำที่ตรวจสอบ

<input type="checkbox"/>	จุดที่ 1	<input type="checkbox"/>	จุดที่ 2	<input type="checkbox"/>	จุดที่ 3	<input type="checkbox"/>	จุดที่ 4	<input type="checkbox"/>	จุดที่ 5	<input type="checkbox"/>	จุดที่ 6	<input type="checkbox"/>	จุดที่ 7
<input checked="" type="checkbox"/>	ระบบบำบัดที่ รพ.๓-๔	<input type="checkbox"/>	ระบบบำบัดที่ รพ.๓-๕	<input type="checkbox"/>	ระบบบำบัดที่ รพ.๓-๖	<input type="checkbox"/>	ระบบบำบัดที่ รพ.๓-๗	<input type="checkbox"/>	ระบบบำบัดที่ รพ.๓-๘	<input type="checkbox"/>	ระบบบำบัดที่ รพ.๓-๙	<input type="checkbox"/>	ระบบบำบัดที่ รพ.๓-๑๐

ผลการตรวจ	หมายเหตุ	
	มี	ไม่มี
การตรวจสอบสภาพทั่วไป		
1. ปกคลุมมีการแตกที่รัดหรือไม่		✓
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดต้นและจืดหรือไม่		✓
3. จุดกรองน้ำมีครบถ้วนหรือไม่		✓
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดต้น ถัดขาดหรือไม่		✓
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพพ. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม		

.....

[REDACTED]

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No. : FM-P07-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
			Page : 1 / 1


วันที่ 19 เดือน 4 พ.ศ. 2566

จุดตรวจที่ตรวจตอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7 ☐

☐ รายงานที่ รพ.3-4 ☒ รายงานที่ตรวจกรม ☐ รายงานไปยังทางเขต

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกครองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		/	
2. ดาวยักษ์พิเศษขณะมีการดูดต้นและชำรุดหรือไม่		/	
3. จุกกรองน้ำมีครบถ้วนหรือไม่		/	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		/	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่		/	
<input checked="" type="checkbox"/> จุกกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุกกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดถังลำเลียง	<div style="text-align: right;"> ๒๘ / 3 / ๒๕๖๕ </div>		

ថ្ងៃៗ.

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			Form No. : FM-P07-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016	Page : 1 / 1
---	---	--	--	----------------------	---------------	------------------------------	--------------


วันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2566

จดกรรณที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รวบรวมบันทึกที่ รพศ.3-4 ☐ รวบรวมบันทึกกิจกรรม ☒ รวบรวมบันทึกผล

การตรวจสอบภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกครองนันทนาการแตกต่างกันหรือไม่		✓	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		✓	
3. จุกกรองน้ำมีคราบน้ำแข็งหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ฉีกขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุกกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุกกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ พทส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดถังล้างสัด			

28/3/2565

အဲဒါနဲ့

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
			Page : 1 / 1

วันที่ 26 เดือน 4 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ระเบียบน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ ระเบียบน้ำวิศวกรรม ☐ ระเบียบน้ำกองทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบปนกันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนผังเดิมมีการอุดตัน บัดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำ รพศ. 3-4 <input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ <u>28/3/2566</u>			

อื่นๆ



	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
			Page : 1 / 1

วันที่ 26 เดือน 4 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ระเบียบน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ ระเบียบน้ำวิศวกรรม ☐ ระเบียบน้ำกองทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบปนกันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนผังเดิมมีการอุดตัน บัดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำ รพศ. 3-4 <input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ <u>28/3/2566</u>			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1


วันที่ 26 เดือน 4 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพท.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		ใส่ถังขยะ
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีสีขาวหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพท. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	26/8/2566		

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1


วันที่ 26 เดือน 4 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☒ รางระบายน้ำที่ รพท.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีสีขาวหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพท. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	28/3/2566		

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 26 เดือน 4 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. อุปกรณ์การแตกฟุ้งหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำปนหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษไปไม่อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนฟิเลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4 <input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ <u>26/5/2566</u>			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 26 เดือน 4 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☒ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. อุปกรณ์การแตกฟุ้งหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำปนหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษไปไม่อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนฟิเลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ <u>28/3/2566</u>			

อื่นๆ

