

ภาคผนวก



ภาคผนวก

- ❖ ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ❖ ภาคผนวก ข เอกสารประกอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
- ❖ ภาคผนวก ค รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ❖ ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ❖ ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
- ❖ ภาคผนวก ฉ หนังสือขัั้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขที่เบียน ว-236



ภาคผนวก ก
หนังสือเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- 1 ก หนังสือเห็นชอบรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 2 ก หนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565



1 ก

หนังสือเห็นชอบรายงานผลการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ที่ ทส 1009.5/ 11391

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

27 กันยายน 2556

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ราชพฤกษ์

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11462
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ราชพฤกษ์ ของ นางทักครร ลอเสรีวานิช ต้องยึดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 80/2555 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ราชพฤกษ์ ของ นางทักครร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) ประกอบด้วยอาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งหมดทั้งสิ้น 161 ห้อง โดยให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก นางทักครร ลอเสรีวานิช ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 49/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ราชพฤกษ์ ของ นางทักครร ลอเสรีวานิช โดยให้ นางทักครร ลอเสรีวานิช ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ

อย่าง...

อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ใน
การนี้ จึงขอให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ หากการอนุมัติหรืออนุญาตดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร ขอให้กรุงเทพมหานคร พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

57-
(นางรวิวรรณ ภูริเดช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616

**สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักคร ลอเสรีวานิช ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการราชพฤกษ์ ของนางทักคร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 161 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้


1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการราชพฤกษ์ ของนางทักคร ลอเสรีวานิช อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนไปดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

ลงชื่อ  เจ้าของโครงการ
(นางทักคร ลอเสรีวานิช)


(นายชัยพร กองซัลแทนท์ จำกัด)

ลงชื่อ  ผู้ชำนาญการ
(นายคมกฤช อิ่มเจริญ)
บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มี หลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่า เจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการ โครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของ โครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ลงชื่อ นายวิชาญ อรรถวิจิตร เจ้าของโครงการ
(นางทกกร ออเสรีวานิช)

 บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.

ลงชื่อ นายวิชาญ อรรถวิจิตร ผู้ชำนาญการ
(นายคมกฤษ ยิ้มเจริญ)
บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)


โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักษิณ ลอเสวีวาณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ช่วงดำเนินการ 1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	ช่วงเปิดดำเนินการโครงการบริเวณพื้นที่โครงการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศจากพื้นที่ราบมาเป็นอาคารสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีการออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพพื้นที่โดยรอบโครงการ ดังนั้นการดำเนินการของโครงการจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ แต่จะอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากพื้นที่ภายนอกอาคารจะมีการจัดภูมิสถาปัตย์ปรับพื้นที่จัดสวน สนามหญ้า และการปลูกต้นไม้ เพื่อให้โครงการมีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น	1 ดำเนินการก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น 1 อาคาร ตามผังบริเวณในโครงการและจัดให้มีการจัดตามผังภูมิสถาปัตย์ของโครงการ 2 จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอตามมาตรการในเรื่องสุขอนามัยและทัศนียภาพ 3 กำหนดให้มีการตัดแต่งพุ่มไม้ กิ่งก้านพุ่มไม้ในเขตเดือนครึ่ง เพื่อป้องกันพุ่มไม้กีดขวางสายตาในเขตที่ดินของบุคคลอื่น 4 กำหนดให้มีการทำความสะอาดและดูแลไปไม้ที่ร่วงโรยจากต้นไม้ที่ปลูกใหม่ในพื้นที่โครงการมิให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ตรวจสอบพบว่า เจริญเติบโต และมีความสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ และการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

ลงชื่อ  (นายทักษิณ ลอเสวีวาณิช)

ตำแหน่ง กรรมการ

ลงชื่อ

 (นายณณกฤษ นิยมเจริญ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพิกุลกร ลอเสรีวิทย์ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ และอุตุนิยมวิทยา	โครงการอาคารพักอาศัยเมื่อเปิดดำเนินการผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นกับโครงการนั้นไม่มีนัยสำคัญ เนื่องจากไม่มีแหล่งปล่อยมลพิษที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรอบแต่อย่างใด แต่โครงการมีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปริมาณมลสารต่างๆ จากบริเวณที่จอดรถยนต์ของโครงการต่อเนื่องกันได้ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพอากาศมีน้อยมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักอาศัยเป็นสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามโครงการได้เตรียมพื้นที่สีเขียวซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดมลพิษทางอากาศจากสภาพการจราจรบริเวณโครงการและอากาศเสียจากรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ได้ และต้นไม้เหล่านี้จะมีส่วนช่วยทางด้านทัศนียภาพทำให้โครงการมีความร่มรื่นน่าอยู่และกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ดังนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ	1. ผู้รับชื้อยานพาหนะเข้าสู่พื้นที่โครงการต้องขับด้วยความเร็วต่ำ 2. จัดให้มีป้ายแจ้งผู้จอดรถ ไม่แจ้งเครื่องในระหว่างการจอด และไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในระหว่างการจอดเป็นเวลานาน 3. จัดให้มีสัญญาณจราจร ป้ายบอกให้ชะลอความเร็ว พร้อมทั้งจัดให้มีคันชะลอความเร็วในทางสี่รถทั้งเข้า และออกโครงการ 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยในโครงการในชั่วโมงเร่งด่วน 5. จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้สภาพดีอยู่เสมอมตามมาตรการในเรื่องสุขอนามัยและทัศนียภาพ เพื่อช่วยในการลดระดับการก่อมลพิษที่ก่อให้เกิดจากกิจกรรมการจราจรของโครงการ	- ตรวจ จ ส อ บ พ ร ร ณ ไม่ ว่า เจริญเติบโต และมีความสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ และการดูแล ต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณ พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ

นางพิกุลกร ลอเสรีวิทย์
นางพิกุลกร ลอเสรีวิทย์ (เจ้าของที่ดิน)

ลงชื่อ: พิกุลกร ลอเสรีวิทย์
(นางพิกุลกร ลอเสรีวิทย์)

ลงชื่อ: ...
เจ้าหน้าที่โครงการ

ลงชื่อ: ...
กุมภาพันธ์ 2556

ลงชื่อ: ...
(นายเอกภพ ยิ้มเจริญ)

ลงชื่อ: ...
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนแลนด์ จำกัด
จำนวน 43 / 127 ... หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักษิณกร ลอเสวีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	จากการประเมินผลกระทบที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์ที่ใส่สำหรับรถยนต์ในโครงการทั้งหมด 51 คัน ที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัยรวมกับข้อมูลผลกระทบจากภาคบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2555 สรุปได้ดังนี้ (1) มีการระบายฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP) 0.0022 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลกระทบจากภาคบริเวณพื้นที่โครงการ ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 0.1040 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ 0.1062 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (2) มีการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 0.0003 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลกระทบจากภาคบริเวณพื้นที่โครงการ ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 0.0970 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ 0.0973 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร		


บริษัท อีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
GREENE CONSTRUCTION CO., LTD

ลงชื่อ  (นายทักษิณกร ลอเสวีวานิช)

ตำแหน่ง วิศวกร

ลงนามแทน 2556

คำขอ

 (นายทักษิณกร ลอเสวีวานิช)

ตำแหน่ง วิศวกร

บริษัท อีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤษก์ ของนางพิกุลกร ลอเสรีวิภาติ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	(3) มีการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 0.0488 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 1.6033 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรจึงเท่ากับ 1.6521 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (4) มีการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) 0.0349 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0578 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรจึงเท่ากับ 0.0927 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (5) มีการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) 0.0015 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0039 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.0054		

บริษัท กาน้ำร้อน ภายชัยพัฒนา จำกัด
2556

ค.ชื่อ น.ชื่อ น.ชื่อ
(นางพิกุลกร ลอเสรีวิภาติ)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่โครงการ

วันที่
กันยายน 2556

ค.ชื่อ น.ชื่อ
(นายณกฤษ ยิมเจริญ)

ตำแหน่ง
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กาน้ำร้อน ภายชัยพัฒนา จำกัด
จำนวน 45 / 127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพิกุลกร ลอเสวีวณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	มีดิลกริม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.78 มีดิลกริม/ลูกบาศก์เมตร (6) มีการระบายก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 0.0130 มีดิลกริม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าน้อยมาก ทั้งนี้ ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด จะเห็นได้ว่าปริมาณมลสารที่ระบายนอกจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการเมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2555 มีค่าความเข้มข้นไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ความเข้มข้นไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ประเมินกรณีดังกล่าวจึงเข้าออกโครงการสูงสุดใน 1 ชั่วโมง เท่ากับ 51 คิวตัน ซึ่งโครงการได้ระงับถึงปัญหาหมอกควันทางอากาศที่เกิดขึ้นจึงได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการเท่ากับ 261.30 ตารางเมตร โครงการจะกำหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การควบคุมระบายนการจราจรภายในโครงการไม่ให้ติดขัด ห้ามติดเครื่องยนต์ชนิดจะอดรถ ซึ่งจะทำให้การระบายอากาศใน		

นาย อนันต์ อนันตกุล
ANANT ANANTAKUL (O., LTD)

Anant

(นายอนันต์ อนันตกุล ยืนเจริญ)

ดร. นิตยา ลอเสวีวณิช
NITAYA LORSEEWANCHI

(นางพิกุลกร ลอเสวีวณิช)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนท จำกัด

จำนวน 46 / 127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของนางพิกุล ลอเสรีวาณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	บริเวณพื้นที่จอดรถที่ขึ้นและลงผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงระดับต่ำ จากชนิดของพันธุ์ไม้ที่โครงการ เลือกปลูกในบริเวณโดยรอบโครงการและบริเวณลานจอดรถยนต์ ได้แก่ พิกุลคอนญ่า หนามทะเลห้อย และไฮกอินเดีย โดยพันธุ์ไม้เหล่านี้สามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งรวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จากการคำนวณปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอน พบว่า ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนของต้นไม้ที่ปลูกในโครงการ เท่ากับ 292.52 กรัม/ชั่วโมง ซึ่งดูดซับได้มากกว่าปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สู่บรรยากาศจากไอเสียรถยนต์ของผู้พักอาศัยในโครงการ 133 กรัม/ชั่วโมง จึงแสดงว่า ต้นไม้ที่ปลูกในโครงการ สามารถดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ กิจกรรมของโครงการจะเพิ่มระดับความชื้นหรืออุณหภูมิของอากาศ โดยรอบอาคารให้สูงขึ้นเกิด		

บริษัท ราชพฤกษ์ จำกัด
GREEN COMPANY CO., LTD

ร.ท. พิกุล ลอเสรีวาณิช (นายพิกุล ลอเสรีวาณิช) ล.ท. (นายเอกฤช ยิ้มเจริญ)


จำนวน 47 ... 127 ... หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ขอนางพริกกร ลอเต็ววินิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	จากการใช้เครื่องปรับอากาศหรือโครงการ เนื่องจากมีการเปิดเครื่องปรับอากาศเป็นการระบายความร้อนของอากาศจากภายในอาคารออกสู่ภายนอก ซึ่งจากการคำนวณการเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการรองรับได้ของอากาศภายนอกห้อง พบว่าโครงการมีการปล่อยความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 237 ตัน ส่งผลให้อากาศภายนอกต้องรับอากาศความร้อนจากเครื่องปรับอากาศหรือโครงการประมาณ 1.88 F ทำให้อุณหภูมิในวงวันที่ร้อนที่สุดจาก 102.92 °F เพิ่มขึ้น 104.8 °F หรือจาก 39.4 °C เพิ่มขึ้น 40.4 °C ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ต้นไม้ภายในโครงการมีความสามารถในการดูดซับความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ ได้ อย่างน้อยร้อยละ 50 หากความร้อนที่เกิดขึ้น ดังนั้นโครงการจึงเลือกต้นไม้ที่สามารถดูดซับความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้ในพื้นที่โครงการได้ 311.63 ตัน ซึ่งสามารถดูดซับความร้อนจากเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมด ดังนั้น คาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ		

GREEN PAVILION CO., LTD.



(นายณกฤช ชัยเจริญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนพาลิแวน จำกัด
จำนวน 48. / 127 หน้า

ลชช 





(นายพdikกร ลอสงักนถ)
เจ้าหน้าที่กร ำจ่ยอ ำคกร
กษยณ 2556 ลชช

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางกอกแอร์เวย์ส จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง และแรงสั่นสะเทือน	โครงการเป็นอาคารพักอาศัยรวม ประเภทอพาร์ทเมนต์ ดังนั้นเสียง และแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดจาก ยานพาหนะเข้า-ออกโครงการ และเป็นระดับเสียงปกติที่เกิดขึ้น ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือน	1. กำหนดความเร็วของยานพาหนะต่างๆ ที่สัญจรในพื้นที่โครงการ ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2. ทำสำนวน จะลดความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์ 3. ติดตั้งป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถ และทางวิ่งภายในโครงการ ให้เห็นอย่างชัดเจน 4. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ 5. จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอมตามมาตรการในเรื่องสุนทรียภาพและทัศนียภาพ	- ตรวจวัดเสียงตลอดเวลา ไม่ว่าเจริญเติบโต และมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ และการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอลดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
1.4 ทรัพยากรดินและการพังทลายของดิน	- การดำเนินการของโครงการไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบ โดยพื้นที่โครงการ ส่วนที่เป็นดินจะถูกปกคลุมด้วยสนามหญ้าและต้นไม้ และมีการบำรุงรักษาคุณภาพดินไม่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ในระยะดำเนินการจึงไม่มีผลกระทบต่อดิน และการจะสร้างพหุผล	- จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอมตามมาตรการในเรื่องสุนทรียภาพและทัศนียภาพ	- ตรวจวัดเสียงตลอดเวลา ไม่ว่าเจริญเติบโต และมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ และการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ

บริษัท บำรุงทรัพย์ จำกัด
CARINER (CONSULTANT) CO., LTD.

ลงชื่อ:   
(นายปัทมกร ลอสงฆ์ขำแท้) (นายณภพ ยิมเจริญ) ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท บำรุงทรัพย์ จำกัด คอนสแตนต์ จำกัด
ลงชื่อ:  กันยายน 2556 ลงชื่อ:  จำนวน 49 / 121 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการรื้อถอนและปรับปรุงท่าเรือคลองเตย ระยะที่ 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.5 แหล่งน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำ	บริเวณใกล้ตึกเดียวโครงการไม่พบแหล่งน้ำธรรมชาติ ในรัศมี 100 เมตร ประกอบกับโครงการจัดให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคารก่อนระบายออกนอกโครงการ โดยโครงการเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบชีวภาพ ชนิด Conventional Activated Sludge Process ที่ยอมรับน้ำเสีย 97 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด มีน้ำเสียถูกบำบัดจนคุณภาพน้ำเป็นไปตามกฎหมายแล้วจะเข้าสู่ระบบน้ำเสีย ซึ่งเป็นการบำบัดน้ำทิ้งก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ภายนอกโครงการ น้ำทิ้งบางส่วนจะนำไปรดน้ำต้นไม้ในส่วนของพื้นที่สีเขียวของโครงการ และส่วนที่เหลือก็จะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป	1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบชีวภาพ ชนิด Conventional Activated Sludge Process ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ ปริมาณ 97 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกประจักษ์ (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการเพื่อเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อพักน้ำก่อนเข้าและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีดัชนีตรวจวัด ดังนี้ - มลพิษ และตะกอนดินทราย - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease)

นายสมชาย ใจดี
(ประธานกรรมการ)

นายสมชาย ใจดี

ลงชื่อ

นายสมชาย ใจดี

ตำแหน่ง

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเบรค คอนสตรัคชั่น จำกัด
(นายสมชาย ใจดี)

ลงชื่อ

นายสมชาย ใจดี

ตำแหน่ง

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

ตารางที่ 2


สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤษณ์ ของนางพิกุลกร ลอเสวีวณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ทุกสัปดาห์	- ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย - ชนิดฟีคัล (Fecal coliform Bacteria) - TKN - Sulfide 2. ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัด ดังนี้ - ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด

บริษัท กรีนเนียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
GREENIR CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ : พญ. ศิริวิมล ใจดี
(นามสกุลกร ลอเสวีวณิช)

ลงชื่อ : 
(นายณภพชัย ยิมเจริญ)

ลงชื่อ : 
(นายณภพชัย ยิมเจริญ)

จำนวน 51 / 121 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤษฯ ของบางทักกร ลอเสรวาปีษ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
			ดังกล่าวตามแบบ ทส.1 ก็พบว่า ภายในพื้นที่โครงการเป็น ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่เริ่ม การก่อสร้างและเชื่อม - ดำเนินการจัดทำรายงาน สรุปผลการทำรายงานระบบ บำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตาม แบบ ทส.2 และเสนอรายงาน ดังกล่าวต่อสำนักงานเขต ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือรายงานด้วยวิธีทาง อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับกรม ควบคุมมลพิษประกาศกำหนด 3. ตรวจสอบประสิทธิภาพและ สภาพการทำงานขอระบบบำบัด น้ำเสียตลอดระยะเวลาเปิด

บริษัท ราชปรีชา จำกัด (มหาชน)
CRINORAS PCL (00177)

ลงชื่อ  (นายไพรัช ปิรัช)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (นายไพรัช ปิรัช)

กุมภาพันธ์ 2556

ลงชื่อ  (นายไพรัช ปิรัช)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ราชปรีชา จำกัด
จำนวน 52 ก. 127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพิกุลกร ลอเสรีวาณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.6 ลักษณะทางธรณีวิทยา / การเกิดแผ่นดินไหว	จากที่ตั้งโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต 2ก มีระดับความรุนแรง ของเหตุแผ่นดินไหวประมาณ 5-7 เมอร์คัลลี สภาพของ แผ่นดินไหว คือ ทุกคนตกใจ สิ่งก่อสร้างออกแบบไม่ดีปรากฏ	1. ก่อนการเกิดแผ่นดินไหว - เตรียมอพยพพร้อมถ่านไฟฉาย และกระเป๋ายา เตรียมไว้ในสำนักงานโครงการ และให้ผู้พัก	ดำเนินการ 4. ตรวจสอบการดำเนินการของ ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้าแยกต่างหากแล้ว ตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้า สำหรับเดินเครื่องระบบในแต่ละ เดือนโดยตรวจสอบจากค่าไฟฟ้า ในแต่ละเดือน 5. ตรวจสอบท่อพักน้ำ ท่อระบาย น้ำรอบโครงการ และบ่อพัก มูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อของ โครงการกับท่อระบายน้ำ สาธารณะด้านหน้าโครงการ

ลงชื่อ สุวิภาณี ลอเสรีวาณิช (นางพิกุลกร ลอเสรีวาณิช) ลงชื่อ ธนวิทย์ ชื่นชู (นายณณภพ ชื่นชู)


ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนอร์ คอนสัลแทนท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 53 / 127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักษิณ ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ความเสียหาย (มีความเสียหายในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง) โครงการจึงมีโอกาสที่จะได้รับความเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหว แต่เนื่องจากโครงการเป็นอาคารไม่สูงมากนัก ไม่ใช่อาคารสูงหรือใหญ่พิเศษ จึงมีผลกระทบทางด้านนี้น้อย	อาศัยทราบอยู่ที่เห็น - เตรียมบุคลากรที่มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - มีแผนป้ายแสดงตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำ วาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟฟ้า สำหรับตัดกระแสไฟฟ้าไว้ห้องสำนักงาน - มีป้ายเตือนห้ามว่าสิ่งของหนักบนชั้น หรือห้องสูงๆ เมื่อแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็นอันตรายได้ - กำหนดจุดนัดหมาย ในกรณีที่ต้องอพยพออกจากจากกัน เพื่อมารวมกันอีกครั้งในภายหลัง จึงเป็นจุดรวมพลของโครงการ นอกจากนี้โครงการ จะทำเอกสารแจ้งให้เข้าพักอาศัยปฏิบัติตามเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว ดังนี้ 2. ระวังว่าเกิดแผ่นดินไหว - พยายามควบคุมสติอยู่อย่าละม ถ้าอยู่ในอาคารก็ให้อยู่ในอาคาร ถ้าอยู่นอกอาคารก็ให้อยู่	

 ล.เสรีวานิช (นางทักษิณ ลอเสรีวานิช) ค.เสรีวานิช (นางทักษิณ ลอเสรีวานิช)

 เจ้าหน้าที่โครงการ หน่วยงาน หน่วยงาน

 (นางทักษิณ ลอเสรีวานิช) (นางทักษิณ ลอเสรีวานิช) (นางทักษิณ ลอเสรีวานิช)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางกอกกร ลอส์วารีพี ดั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		นอกอาคาร เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บเพราะวิ่งเข้า-ออก โดยถ้าอยู่ในอาคารให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนที่มีโครงสร้างแข็งแรง ที่สามารถรับน้ำหนักได้มาก และให้อยู่นห่างจากประตู ระเบียง และหน้าต่าง - ห้ามใช้ เทียน ไม่ใช้ไฟฟ้า หรือสิ่งที่ทำให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น - ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว 3. หลังเกิดแผ่นดินไหว - รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกิดแผ่นดินไหวตามมาอาคารอาจพังทลายได้ - พยายามใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอ เพราะอาจมีเศษแก้ว หรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ และสิ่งหักพังทางหรือบาดได้ - ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส ถ้าแก๊สรั่ว	

บริษัท กรีนิก คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENIK CONSULTANT CO., LTD

ลงชื่อ: วชิราภรณ์ ใจดี ผู้จัดการโครงการ
(นามสกุลกร ลอส์วารีพี)


กันยายน 2556

ลงชื่อ: อานันท์ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนิก คอนซัลแทนท์ จำกัด
(นามสกุลกร ยิมเจริญ)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางกอกแอร์เวย์ส จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ให้ปัดกวาดล้างแก๊สยกละพันไฟ อย่างใกล้ชิดไฟ หรือแก๊สไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่ว - ตรวจสอบว่า แก๊สรั่ว ด้วยการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม - ถ้าได้กลิ่นให้ปิดประตูหน้าต่างทุกบาน - สักรวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ำทิ้งก่อนใช้ - กันเขตหรือไม้อ่อนโยนทำให้เข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง	
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพแบบนกและชีวภาพในน้ำ	- จากสภาพปัจจุบันในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโครงการ เป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และที่ว่างเปล่า จึงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือควรค่าแก่การอนุรักษ์ ไม่มีทรัพยากรชีวภาพหายากแบบประเภทสัตว์หายากหรือพืชพรรณทางธรรมชาติที่สำคัญ เนื่องจากอยู่ในเขตชุมชนพืชร่มรื่นไม่พบสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ และต้นไม้ที่ปลูกประดับ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อการทำลายทรัพยากรชีวภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทรัพยากรทางชีวภาพ	

ลงชื่อ:  (นายพิชิตกร จอเสร์กาน้อย)

ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ลงวันที่: 25/5/66

ลงชื่อ:  (นายคมกฤษ อิมเจริญ)

ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนแลนด์ จำกัด

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักษิณกร สอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ให้ตามบริเวณต่างๆ ส่วนสัตว์ที่พบโดยมาก เป็นสัตว์ปีก ประเภทนกพิราบ และสัตว์เลื้อย เช่น สุนัขและแมว เป็นต้น ซึ่งเป็นชนิดที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป ประกอบกับพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบเป็นชุมชนเมือง สถานศึกษา อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย สถานประกอบการ และพื้นที่ว่างเปล่า หรือเป็นที่ราบร่อนการพัฒนา ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยและหากินของสัตว์ที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์หรือสัตว์เศรษฐกิจ ดังนั้น กิจกรรมของการพัฒนาโครงการ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงเปิดดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเนื่องจากพื้นที่โครงการไม่พบแหล่งชีวภาพในน้ำที่สำคัญ และการดำเนินการของการมีการควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งหรือน้ำเสียให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งรับน้ำสาธารณะ ซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำบนซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) ด้านหน้าโครงการ ซึ่งจะไม่รวมไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนน		

บริษัท ตรีเพ็ชร กรุ๊ป จำกัด
GREENIR CONSULTANT CO., LTD

ล.ชื่อ ท.พี.อี.เอส. (นางทักษิณกร สอเสรีวานิช)

คำขอโครงการ

กันยายน 2566

ล.ชื่อ

Ami Sirin

(นายคมกฤต ชื่นเจริญ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กันเนอส์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
จำนวน 51 / 127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางกอกมิตร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ศรีนครินทร์ต่อไป ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ - ความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ จากสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน พบว่า บริเวณรัศมีโดยรอบ 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์ และพื้นที่ว่างเปล่ารอการพัฒนาทำให้อากาศภายในโครงการมีความสอดคล้องต่อการให้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ และสอดคล้องต่อความต้องการที่พนักอาศัยแบบอยู่ใกล้กับที่ทำงานแบบย่านธุรกิจตามเมือง ดังนั้นในการดำเนินการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน และไม่ได้เป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ - ความสอดคล้องกับข้อกำหนดผังเมือง	- พื้นที่สีเขียวของโครงการ มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 537.55 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 261.30 ตารางเมตร และเป็นไม้ยืนต้น 245.30 ตารางเมตร นอกจากนี้โครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวบนชั้นดาดฟ้า 276.25 ตารางเมตร และให้มีพรรณไม้ที่ร่มเงาและสวยงาม เพื่อให้โครงการมีความกลมกลืนกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยรอบมากที่สุด อันจะเป็นการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมเป็นอาคารได้ส่วนหนึ่ง โดยจัดตามผังภูมิสถาปัตย์	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบ และมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ


 Chiraporn
 (นางสาวชรรีพร)

ลอเสรีวานิช
 (นางชรรีพร ลอเสรีวานิช)

เจ้าหน้าที่โครงการ
 กันยายน 2546

ลอเสรีวานิช
 (นางชรรีพร)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนเจอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 จำนวน 58 / 127 ... หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักษิณ ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พบว่า โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง บริเวณหมายเลข 7-15 (สีส้ม) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนั้นในแต่ละบริเวณที่ดินประเภทนี้ ซึ่งสำนักงานเมืองกรุงเทพมหานคร ได้ออกหนังสือรับรองการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้กับโครงการแล้ว ดังหนังสือเลขที่ 1706/942 วันที่ 18 พฤษภาคม 2554		
3.2 การคมนาคมและการจราจร	- การประเมินผลกระทบโครงการจะพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการจราจรขนส่งที่เกิดขึ้นจากโครงการต่อเส้นทางที่ได้ดำเนินการในแต่ละช่วง โดยข้อมูลปริมาณการจราจรบนเส้นทางที่โครงการต้องดำเนินการจะใช้ในการตรวจนับ	1. จัดให้มีผังการจราจรตามที่กำหนดไว้ในผังบริเวณ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือยามคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้เกิดการติดกระเส	1. ตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

GREEN CONSULTANT (C) LTD.

ลชช. พ.ดิเรก สอนวิมลกิจ
(นายกมลกร สอนวิมลกิจ)

เจ้าของโครงการ

กุมภาพันธ์ 2550

ลชช. อ.วิมล


(นายกมลกร อัมเจริญ)


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท เก็นเนออร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
จำนวน 59.../.../127... หน้า


ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางพริกกร ดอเสวีวณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	และสำรวจปริมาณรถ ที่แยกตามประเภทที่กำหนดโดยกรม ทางหลวง ที่เส้นทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมขนส่ง ของโครงการได้แก่ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) ซึ่งเป็นถนน 2 ช่องจราจร (1 ช่องจราจร/ทิศทาง) ถือเป็นถนน สายหลักของโครงการ นอกจากนี้ที่ปรึกษาได้ประเมิน การจราจรบนถนนอื่นๆ โดยรอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ ถนนซอย ศรีนครินทร์ 40 และถนนศรีนครินทร์ กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว ได้แก่ การเข้า-ออกของรถประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้อาศัยอยู่ ในโครงการโดยจะใช้จำนวนรถที่เกิดขึ้นตามจำนวนที่จอดรถ รถยนต์ของโครงการ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 51 คัน/วัน และปรับ ค่าแล้วจะมีปริมาณจราจรเกิดขึ้น 51 PCU/ชั่วโมง (ก) จุดสำรวจที่ 1 ปริมาณจราจรใน ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) ขนาด 2 ช่องจราจร - ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด = 37.96 PCU/ชั่วโมง - ปริมาณจราจรช่วงดำเนินการ = 51 PCU/ชั่วโมง	จราจร โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้ สะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดปริมาณจราจรที่จะสม บ่นบนซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) 3.จัดให้มีการแจกสติ๊กเกอร์ให้กับรถของผู้อยู่อาศัย เพื่อให้รถของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ เข้า-ออก ได้สะดวกโดยไม่ต้องแลกบัตร 4.กำหนดการบริหารจัดการที่จอดรถของโครงการ โดยจัดให้มีการแบ่งพื้นที่การจอดรถให้เหมาะสม ดังนี้ - สำหรับผู้ที่อาศัยในโครงการจะไม่มีรถกำหนด เป็นที่จอดรถประจำ ซึ่งจะทำให้มีการหมุนเวียน พื้นที่จอดรถได้เพิ่มมากกว่าแบบกำหนดที่จอดรถ ประจำ - สำหรับผู้มาติดต่อผู้พักอาศัยในโครงการ โครงการจะแจกบัตรอนุญาตชั่วคราวและให้จอด รถได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง (โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการ	2 ตรวจจรถอบการให้ งานของ จอดรถให้อยู่ในสภาพที่ดีและจัด จำนวนที่จอดรถให้เป็นไปตามที่ กำหนดตลอดไป


ลงชื่อ  (นางพิชิตกร ดอเสวีวณิช)

ตำแหน่ง 

ลงชื่อ 

ตำแหน่ง 

ลงชื่อ 

ตำแหน่ง 

(นางพิชิตกร ดอเสวีวณิช)

(นายคมกฤช ชิมกริช)

จำนวน 60 / 127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางกอกการ ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	· ค่า V/C Ratio ในปัจจุบัน = 88.96 / (2x900) · 0.049 (ข) จุดสำรวจที่ 2 ปริมาณจราจรในซอยศรีนครินทร์ 40 ขนาด 2 ของจราจร - ปริมาณจราจรชั่วโมงสูงสุด = 1,039.99 PCU/ชั่วโมง - ปริมาณจราจรชั่วโมงดำเนินการ = 51 PCU/ชั่วโมง - ค่า V/C Ratio ในปัจจุบัน = 1,090.99 / (2x1,200) = 0.455 (ค) จุดสำรวจที่ 3 ปริมาณจราจรบนถนนศรีนครินทร์ ขนาด 6 ของจราจร - ปริมาณจราจรชั่วโมงสูงสุด = 3,802.99 PCU/ชั่วโมง - ปริมาณจราจรชั่วโมงดำเนินการ = 51 PCU/ชั่วโมง · ค่า V/C Ratio ในปัจจุบัน = 3,853.99 / (6x1,500) = 0.428 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า รถที่เกิดจากโครงการและไปเพิ่มบนถนนสายหลัก ได้แก่ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอย	จุด) หลังจากนี้จะกำหนดให้มีการเสียค่าจอดรถ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจำกัดการนำรถนอกโครงการ มา จอดในพื้นที่โครงการ และใช้พื้นที่จอดรถภายใน โครงการ โดยไม่จำเป็น 5.โครงการจะติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจน ทั้งบนพื้นทาง และป้ายต่างๆ บริเวณโครงการให้ ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ที่ ให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ ทุกจุดสามารถทำได้อย่าง ดีและปลอดภัย 6.จัดทำป้ายแสดงแผนผังการเดินทางบริเวณโครงการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการ สามารถ เดินทางได้อย่างสะดวก และมีความเข้าใจในการ เลือกใช้เส้นทางเดินทางเดินทางต่างๆ เพื่อช่วยหลีกเลี่ยง เส้นทางติดขัดและทำให้ลดปริมาณจราจรที่จะไป เพิ่มที่ถนน ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7)	

โครงการราชพฤกษ์ ของบางกอกการ ลอเสรีวานิช

นาย วิชาญ วัฒนศิริกุล

เจ้าพนักงาน

กันยายน 2556

ลงชื่อ

นายวิชาญ วัฒนศิริกุล

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กันเนอส์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
จำนวน 61 / 127 หน้า

(นายวิชาญ วัฒนศิริกุล)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพิกุลกร จอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม												
	สุภาพงษ์ 7) ขยายศรีนครินทร์ 40 และถนนศรีนครินทร์ มีปริมาณไม่มากนักเมื่อเทียบกับปริมาณจราจรปัจจุบันหรือเทียบกับค่าความจุของถนนนั้นๆ โดยเมื่อพิจารณาจาก V/C Ratio ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีโครงการ พบว่าเปลี่ยนแปลงจากเดิมไม่มากนัก รายละเอียดแสดงดังตาราง <table><tr><th>ชื่อถนน</th><th>V/C Ratio ปัจจุบัน</th><th>V/C Ratio ช่วงเปิดดำเนินการ</th></tr><tr><td>ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2</td><td>0.021</td><td>0.049</td></tr><tr><td>ซอยศรีนครินทร์ 40</td><td>0.433</td><td>0.455</td></tr><tr><td>ถนนศรีนครินทร์</td><td>0.423</td><td>0.428</td></tr></table> - ความเพียงพอของจำนวนที่จอดรถยนต์ เมื่อพิจารณาพื้นที่จอดรถของอาคารเท่ากับ 6,816.86 ตารางเมตร โครงการจะจัดให้มีที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 51 คัน ซึ่งทาง	ชื่อถนน	V/C Ratio ปัจจุบัน	V/C Ratio ช่วงเปิดดำเนินการ	ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2	0.021	0.049	ซอยศรีนครินทร์ 40	0.433	0.455	ถนนศรีนครินทร์	0.423	0.428	และถนนศรีนครินทร์ช่วงต่างๆ โดยที่ไม่จำเป็นต้อง 7. จัดให้มีการทำบัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ เพื่อให้ทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการและจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถภายในโครงการ 8. แจ้งให้ผู้เช่า หรือผู้ที่สนใจพักอาศัยทราบถึงจำนวนที่จอดรถของโครงการที่มีจำนวนจำกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 9. มีมาตรการส่งเสริมการใช้รถโดยสารประจำทาง และหลีกเลี่ยงการใช้รถส่วนตัว 10. จัดให้มีที่จอดรถของโครงการ จำนวน 51 คันตามที่เสนอในรายงานตลอดไป 11. จัดให้มีเส้นทางจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจราจรภายในลานจอดรถของโครงการ 12. โครงการจะประสานงานกับสำนักงานจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจล.) ในการขอความอนุเคราะห์จัดทำ	
ชื่อถนน	V/C Ratio ปัจจุบัน	V/C Ratio ช่วงเปิดดำเนินการ													
ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2	0.021	0.049													
ซอยศรีนครินทร์ 40	0.433	0.455													
ถนนศรีนครินทร์	0.423	0.428													

ลงชื่อ วิไลวรรณ จอเสรีวานิช
(นางพิกุลกร จอเสรีวานิช)

เจ้าขอโครงการ

หมายเลข 25/56

ลงชื่อ

Oliver

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเบอร์

คอนสตรัคชั่น จำกัด

(นางพิกุลกร จอเสรีวานิช)

(นายคมกฤช ยิมศิริกุล)

จำนวน ...62 / 121... หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤษก์ ของนางทักกร ลอเสรีวัณห์ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์จำนวน 51 คัน เพียงพอต่อข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ศึกษาและประเมินความเพียงพอของที่จอดรถเปรียบเทียบกับอาคารข้างเคียง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเสนอมาตรการรองรับในกรณีที่เกิดกรณีไม่เพียงพอโดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณโดยรอบ ดังนี้ จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้พื้นที่จอดรถจริง (เพิ่มเติมจากการจัดที่จอดรถให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อกำหนดแล้ว) อาคารพาณิชย์ 2 ชั้นในซอย 124 ห้อง 2 ร้านค้าอาศัยอยู่ 5 ชั้น จำนวน 16 คัน อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ ซึ่งพบว่ามีการใช้ที่จอดรถจริง คิดเป็นร้อยละ 6.35 ของห้องพักอาศัยทั้งหมดของอาคาร จากข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้พื้นที่จอดรถจริงของอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ซึ่งมีการใช้ที่จอดรถจริง ประมาณร้อยละ 6.35 ของจำนวนห้องพักอาศัย จึงประเมินการใช้พื้นที่จอดรถของโครงการพาณิชย์ ได้ดังนี้ ร้อยละที่จอดรถที่ใช้จริงต่อจำนวนห้อง = 7%	นำป้ายห้ามหยุดรถติดขวางทางเข้า-ออก หันที่เมื่อโครงการเปิดให้อาคาร 13.ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้าและทางออกตลอดจนตามแนวถนนเพื่อให้เข้า-ออก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง และไม่กีดขวางการจราจรหรือรถที่จะเข้าหรือออก 14.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้าและทางออกตลอดจนตามแนวถนนเพื่อให้เข้า-ออก ให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้าหรือออกได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 15.ติดตั้งป้ายชี้โครงการ ออกรถแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออก และบนถนนที่เข้าออกให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันเพื่อให้สามารถเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 16.ติดตั้งกระจกได้กระจาจร ชนิดสแตนเลสเงา	

นาย ทักกร ลอเสรีวัณห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CAROLINE LORSERIVAN (C.L.P)

ณัฏฐ์ นนทิพัชร์
(นางทักกร ลอเสรีวัณห์)

เจ้าขอโครงการ
กุมภาพันธ์ 2556

ณัฏฐ์ นนทิพัชร์
(นางทักกร ลอเสรีวัณห์)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทัญญู ลอเสรีวิภาติ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	จำนวนไร่พักอาศัยโครงการราชพฤกษ์ 161 ไร่ ดังนั้น จำนวนที่จอดรถที่ใช้จริงของโครงการ = $(161 \times 7) / 100$ = 11.27 = 12 คัน ดังนั้น จากการประเมินความเพียงพอของที่จอดรถจากข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้พื้นที่จอดรถจริงของอาคารข้างเคียง พบว่า โครงการราชพฤกษ์จะมีการใช้งานที่จอดรถจริงประมาณ 12 คัน โดยหากโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถทั้งสิ้น 51 คัน ซึ่งเพียงพอกับความต้องการที่จอดรถของโครงการ	ขนาด 24 นิ้ว บริเวณทางเข้า-ออก เพื่อให้อาคารและห้องนอนเห็นลำรับยานพาหนะและบุคคลที่สัญจรผ่านทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชนหรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้น้ำ	ช่วงดำเนินการโครงการจะใช้น้ำจากการประปานครหลวงสำนักงานประปาสาขาพระโขนงทั้งหมดเปิดดำเนินการจะมีความต้องการปริมาณน้ำทั้งสิ้น 108.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 4.53 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งในชั่วโมงการใช้น้ำสูงสุดคิดเป็น 10.20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (คิดที่ 2.25 เท่าขอปริมาณ	1 จัดให้มีการเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ยามน้ำได้ต้นจำนวน 2 ถัง ขนาดความจุ 151.86 ลูกบาศก์เมตร เป็นถังกอนกรีตเสริมเหล็ก และถังเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้ามีขนาดความจุ 55.49 ลูกบาศก์เมตร เป็นถังกอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนั้นทั้งโครงการมีการสำรองน้ำ	1 มีการจัดให้เจ้าหน้าที่จัดบันทึกสถิติการใช้น้ำทุกเดือนเพื่อบอกสถิติการใช้น้ำที่โครงการทุกเดือน ซึ่งเป็นการเตือนให้มีการประหยัดน้ำมากขึ้น

ลงชื่อ
(นายทัญญู ลอเสรีวิภาติ)

ตำแหน่ง
ผู้จัดการ

นายทัญญู ลอเสรีวิภาติ

ลงชื่อ

(นายทัญญู ลอเสรีวิภาติ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนแอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักษิณ ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	การใช้น้ำเสีย) สำหรับความเพียงพอของปริมาณน้ำใช้ในโครงการพบว่า โครงการได้เตรียมสำรองน้ำโดยการจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินไว้จำนวน 2 ถัง มีความจุ 151.86 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 97.86 ลูกบาศก์เมตร และน้ำเพื่อการดับเพลิง จำนวน 54.0 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังจัดให้มีถังเก็บน้ำขึ้นดาดฟ้าอีก มีความจุ 55.49 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นการสำรองน้ำเท่ากับ 207.35 ลูกบาศก์เมตร (เป็นน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภคทั้งสิ้น 153.35 ลูกบาศก์เมตร และน้ำเพื่อการดับเพลิง จำนวน 54.0 ลูกบาศก์เมตร) ทั้งนี้ในกรณีระบบการผลิตและการจ่ายน้ำของการประปาส่วนหลวง ชัดชัดว่า โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ตามประมาณ 1 วัน (153.35/108.81 = 1.41 วัน) ดังนั้น เมื่อเปิดดำเนินการแล้วคาดว่าผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความขาดแคลนน้ำใช้ของพื้นที่โดยรอบหรือการให้บริการของการประปาไม่เพียงพอจะเกิดขึ้นน้อยมาก	ทั้งสิ้น 207.35 ลูกบาศก์เมตร/วัน 2.ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และระบบเส้นท่อจ่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที 3.มีพนักงานควบคุมดูแลการใช้น้ำ 4.รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด 5.ดำเนินการปิดระบบจ่ายน้ำเข้าถังเก็บน้ำสำรองทั้งหมดไม่ให้จ่ายน้ำเข้าในส่วนที่ต้องทำการทำความสะอาด เพื่อทำให้ไม่มีการเพิ่มปริมาณน้ำในส่วนที่ต้องทำการทำความสะอาดของถังเก็บน้ำสำรอง 6.ดำเนินการสูบน้ำในส่วนที่ต้องทำการทำความสะอาดของถังเก็บน้ำสำรองไปใช้ประโยชน์ก่อน เพื่อให้ปริมาณในส่วนที่ต้องทำการทำความสะอาดขอถังเก็บน้ำสำรองจนหมด 7.ทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรกที่ติดค้างภายในออกจนหมด	2.ตรวจสอบการทำงาน ของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำ หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที 3.ตรวจสอบการทำ ความสะอาด บ่อเก็บน้ำสำรองของโครงการ 1 ครั้ง/ปี

นาย อภิรักษ์ วัฒนวิทย์
กรรมการผู้จัดการ

ร.ท.ทักษิณ ลอเสรีวานิช
(นายทักษิณ ลอเสรีวานิช)

กษัตริย์

กษัตริย์
(นายทักษิณ ลอเสรีวานิช)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กันเนอส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวน ...65.../...127... หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางพริก ดอเสวีวาณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.4 การใช้ไฟฟ้า	โครงการ ได้รับบริการจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ ซึ่งทางโครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงจ่ายไฟเป็นหลัก เพื่อจ่ายไฟฟ้าสู่แต่ละห้องพัก ทั้งนี้พบว่า การจ่ายไฟฟ้านครหลวงเขต บางกะปิมีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภายในโครงการอย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อการไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ	8. การป้องกันการปนเปื้อนน้ำในถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน ในจุดที่สัมผัสกับน้ำ ให้ช่างเทคนิคตรวจสอบปริมาณน้ำในถังเก็บน้ำสำรองเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง 9. ติดตั้งฝาปิดถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ฝา เพื่อลดการระเหยของน้ำ และทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดิน	- มีการจัดทำแผนการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ  (นายทศพร ดอเสวีวาณิช)

ตำแหน่ง วิศวกร

ลงชื่อ  (นายคมกช อิ่มเจริญ)

ตำแหน่ง วิศวกร

สรุปผลการพบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการพบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

[illegible]

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม, บริษัท กรีนเนเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวน 67,112/ หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทวิศกร ลอเสรีวิทย์ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.5 การบำบัดน้ำเสีย	- ชุมชนระยะต้นน้ำจะมีการจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 86.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย 108.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการได้เลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับแบบ Conventional Activated Sludge Process จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ ปริมาณ 97.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยประสิทธิภาพ ของระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ ร้อยละ 92 คิดค่า ความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสียเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบ Conventional Activated Sludge Process จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ ปริมาณ 97.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยประสิทธิภาพ ของระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ ร้อยละ 92 คิดค่า ความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสียเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณ บ่อพักน้ำก่อนเข้าและหลังผ่าน ระบบบำบัดน้ำเสียเฉลี่ยและ 1 ครั้ง 1 ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ โดยมีจุดนิตรวจจุด ดังนี้ - มูลฝอย และตะกอนดินทราย ความเป็นกรด ค่า (pH) - ค่าบีโอดี (BOD)

ผู้จัดทำ : นายทวิศกร ลอเสรีวิทย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท : บริษัท ราชพฤกษ์ จำกัด

ชื่อ : นายทวิศกร ลอเสรีวิทย์
(นามสกุล : ลอเสรีวิทย์)

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท : บริษัท ราชพฤกษ์ จำกัด

ชื่อ : นายทวิศกร ลอเสรีวิทย์
(นามสกุล : ลอเสรีวิทย์)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักกร ลอเสียวินซ์ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารประเภท ก. (อาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีจำนวนห้องรวมกันทุกชั้นอาคารหรือของกลุ่มอาคาร ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป) ตามกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในขณะที่โครงการเข้าข่ายมาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารประเภท ข. จากนั้นปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้วดังกล่าวจะถูกรวบรวมส่งท่อสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป นอกจากนี้ทางโครงการได้ติดตั้งถังดักไขมัน เพื่อดักไขมันออกจากน้ำเสีย 1. ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) มีความจุประสิทธิภาพ 6.36 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่รับน้ำเสียจากส่วนครัวเพื่อดักไขมันออกจากน้ำเสีย ก่อนที่จะไหลเข้าสู่ส่วนแยกกากตะกอน ภายใต้ระบบบำบัดน้ำเสียไร้จุดปล่อยทิ้ง ซึ่งโครงการจะจัดให้มีพนักงานดักไขมันจากบ่อดักไขมันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดย	แล้วจะถูกนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการบางส่วน และส่วนที่เหลือจะถูกรวบรวมระบายลงสู่ท่อสาธารณะน้ำโครงการต่อไป 2. จัดให้มีการดักกากไขมันจากบ่อดักไขมันไปกำจัดโดยนำไปทำให้แห้งก่อนนำไปใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นและนำไปทิ้งรวมกับมูลฝอยเป็นประจำวันอาทิตย์ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญคอยควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้เรียบร้อยโดยปฏิบัติตามคู่มือประสิทธิภาพ 4. จัดให้มีระบบบำบัดก๊าซมีเทน (CH₄) และระบบบำบัด Aerosol รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 5. จัดให้มีการเปลี่ยนตัวกลาง (Media) ตามอายุการใช้งาน	ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ไขมันและน้ำมัน (OIL & Grease) ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal coliform Bacteria) TKN Sulfide 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3. ตรวจสอบการดำเนินการของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกต่างหาก แล้วตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้า

บริษัท แก๊สแอนด์ ฟูเอลล์ จำกัด
GAS AND FUELS CO., LTD.

ล.ชื่อ ทักกร ลอเสียวินซ์ (นางทักกร ลอเสียวินซ์)
ตำแหน่ง วิศวกร

ล.ชื่อ Amur Sun (นายคมกฤช นิมเจริญ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แก๊สแอนด์ ฟูเอลล์ จำกัด
จำนวน 69 / 127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางทกภัคกร ลอเสรีวิภาติ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	น้ำไม่ทำให้เน่าเหม็นน้ำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ไปให้แน่นอนและนำไปใช้ร่วมกับมูลฝอยต่อไป 2. ส่วนรับสภาพ (Equalization Zone) เป็นส่วนการบำบัดน้ำเสียที่สำคัญส่วนหนึ่ง โดยรับน้ำเสียที่เหลือจากถังตกไขมัน และระบบทรวอร์รวมน้ำเสียแล้วมาทำการเก็บกักน้ำเสียไว้ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเป็นการลดการแปรผันของคุณภาพน้ำเสียให้ลดลง ทั้งในด้านปริมาณน้ำเสีย และค่าความเข้มข้นของมวลสารปนเปื้อนในน้ำเสียที่ส่งมาเสมอทั่วกัน ก่อนที่จะส่งไปยังส่วนเกราะ (Sepic Zone) โดยออกแบบให้มีความจุประสิทธิภาพ 16.73 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกัก 4-14 ชั่วโมง 3. ส่วนเติมอากาศ (Aeration Tank) ความจุประสิทธิภาพ 26.24 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกัก 6-49 ชั่วโมง : จะรองรับน้ำเสียจากส่วนเกราะ ทำหน้าที่เป็นบ่อเลี้ยงจุลินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำเสีย จ้างส่วนใหญ่เป็นแบบคัฟรีเรีย จุลินทรีย์เหล่านี้ได้รับสารอาหารจากอินทรีย์สารและอนินทรีย์สารที่	6. คู่มือระบบบำบัด Aerosol ตามคู่มือการใช้ของระบบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	สำหรับเดินเครื่องระบบในแต่ละเดือน โดยตรวจจสอบจากค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน 4. ตรวจจสอบโดยพัก ท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อตกไขมันโดยบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าโครงการ 5. สุ่มตะกอนส่งแลเกินที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจากบ่อเก็บตะกอน โดยโครงการ จะประสานงานกับสำนักงานเขต ประเวศ ให้เข้ามาสุบและนำไปกำจัดทุก 1 เดือน 6 ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

นายสุวิทย์ นิลนุกุลย์ (นายช่างเทคนิค)

นายสุวิทย์ นิลนุกุลย์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ร.ต.ท. ๐๐ (๐๐๐๐๐๐๐๐)

นายสุวิทย์ นิลนุกุลย์

นายสุวิทย์ นิลนุกุลย์

นายสุวิทย์ นิลนุกุลย์

(นายช่างเทคนิค)

จำนวน 70 / 121 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤษก์ ของนางทักษิณ ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ละลายอยู่ และบางส่วนของมวลอยู่ใต้น้ำเสีย การกวนหรือการเติมอากาศปกติใช้เวลา 4-8 ชั่วโมง จะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำเสีย และทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ และสัมผัสกับอินทรีย์สารและอินทรีย์สารในน้ำได้อย่างทั่วถึง ไม่ตกตะกอนเร็วเกินไปก่อนปฏิกิริยาการย่อยสลายสมบูรณ์ อินทรีย์สารและอินทรีย์สารที่ถูกย่อยสลายแล้วจะถูกแบคทีเรียนำไปใช้ในการสร้างเซลล์ที่ก่อให้เกิดใหม่อีกจำนวนมาก ผลจากการกวนหรือเติมอากาศจะทำให้แบคทีเรียรวมที่จุลินทรีย์อื่นๆ ที่มีอยู่บ้างเล็กน้อยเกิดการจับตัวกันเป็นตะกอนที่เรียกว่า FLOC ซึ่งจะมีสีน้ำตาลจะจัดกระจายกันทั่วไป ซึ่งเมื่อ FLOC นี้ตกตะกอนรวมกันก็จะกลายเป็น Sludge โดยภายในจะติดตั้งเครื่องจ่ายอากาศ ชนิด submersible aerator ขนาด 2.4 กิโลกรัมออกซิเจนชั่วโมง จำนวน 3 เครื่อง (ใช้งาน 2 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) จากนั้นน้ำเสียจะไหลเข้าสู่ส่วนตกตะกอนต่อไป ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียเท่ากับร้อยละ 92		แบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัด ดังนี้ - ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด จัดทำบ้านที่กรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส. 1 เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล - ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตาม

บริษัท กรีนเนท คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD

ลงชื่อ ทักษิณ ลอเสรีวานิช
(นามสกุล ลอเสรีวานิช)

ลงชื่อ
กุมภาพันธ์ 2556

ลงชื่อ
(นามสกุล ยิมเจริญ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนท คอนซัลแทนท์ จำกัด
จำนวน .../1.../27... หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของบางพนักกร ดอเสรีนาธิ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ขอยสภภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	4 ส่วนตะกอน (Sedimentation Chamber) มีความจุประสิทธิผล 12.3 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกัก 3.04 ชั่วโมง และมีพื้นที่ผิว 8.2 ตารางเมตร ทำหน้าที่ตกตะกอนของ จุลินทรีย์ (Floc) ที่ปะปนมากับน้ำเสียเพื่อให้ใส โดยตะกอนแบบคที่เรียกว่าตะกอนสูง ส่วนตะกอน จากนั้นตะกอนบางส่วนจะถูกสูบกลับไปยังส่วนเติมอากาศโดยทันที และตะกอนที่เหลือจะถูกสูบไปยังส่วนแยกอากาศตะกอน โดยติดตั้งเครื่องสูบลูกบอลอากาศการสูบ 0.15 ลูกบาศก์เมตร/นาที่ ที่ TDH 5 เมตร จำนวน 1 เครื่อง สำหรับน้ำใสจะผ่านเส้นท่อและไหลเข้าสู่ส่วนเก็บน้ำใส 5. การบำบัดตะกอนน้ำ (Aerosol) ปริมาณตะกอนน้ำ (Aerosol) ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการมีปริมาณ 78.33 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โครงการจะติดตั้งระบบบำบัด Aerosol ให้มีประสิทธิภาพบำบัดแบบ Filter Scrubber เป็นระบบการกรอง อนุภาคโดยใช้ตัวกลาง(Media)เพื่ออย่างเดียว		แบบ พ.ล.2 และเสนอรายงานดังกล่าวสำนักงานเขต ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือรายงานด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด

บริษัท บางพนักกร ดอเสรีนาธิ จำกัด
(BANGPAK KONGSERINATHI CO., LTD.)

จ. พันธ์กร ดอเสรีนาธิ
ค. พันธ์กร ดอเสรีนาธิ

เจ้าขอโครงการ

กันยายน 2556

ค. พันธ์กร

ค. พันธ์กร ดอเสรีนาธิ
(นายคมกฤษ ธีรเจริญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท กันเบอริ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

จำนวน 12.1.1271 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางชฎาภรณ์ ลอเสรีวณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	6. การบำบัดก๊าซมีเทน (CH_4) ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการมีปริมาณ 0.91 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากก๊าซที่ออกจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย โครงการจึงมีมาตรการติดตั้งถังเก็บก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด เพื่อนำไปกำจัดชีวคอก่อนหนึ่ง โดยการเผาก๊าซมีเทน น้ำทิ้งทั้งหมดจากโครงการ ปริมาณ 86.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการเฉพาะชั้นล่าง ปริมาณ 0.89 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับน้ำทิ้งส่วนที่เหลือ 85.51 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบริเวณถนนซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) บริเวณด้านหน้าโครงการต่อไป พร้อมกันนี้ โครงการได้ดำเนินการติดตั้งมีเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียแยกออกจากมิเตอร์ไฟฟ้าของอาคาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินโครงการ และเพื่อติดตามตรวจสอบการทำงานจากระบบให้เกิดประสิทธิภาพ ส่วนการ		

นายสมเกียรติ อรรถวิทย์เทพ ที่เกิด
เลขที่บัตรประชาชน ๙๙๙๙ ๙๙๙๙ ๙๙๙๙

ร.ต.ท. ชาติศิริ นามะกุล เจ้าของโครงการ
(นายเอกภพ ลอเสรีวณิช)

ร.ต.ท. ชาติศิริ นามะกุล ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนเจอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
จำนวน .../3.../127... หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทวิศกร ลอเสรีวณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	จัดการกับตะกอนส่วนเกินที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการนั้น จะทำการจัดเก็บไว้ในบ่อเก็บตะกอน โดยโครงการ จะประสานงานกับสำนักงานเขตประเวศ ให้เข้ามาสูบน้ำและนำไปกำจัดต่อไป ดังนั้นน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อสภาพแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง ตะกอนที่เกิดขึ้นจากการขบวนการบำบัดน้ำเสียของโครงการเกิดขึ้น 0.014 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน กำหนดให้ความเข้มข้นของตะกอนเท่ากับร้อยละ 3 โครงการจึงจัดให้มีบ่อเก็บตะกอนส่วนเกินขนาด 3.5 ลูกบาศก์เมตร (Effective Volume of Storage = 40%) มีระยะเวลาเก็บกัก 99.32 วัน ดังนั้นระยะเวลาสู่ตะกอนที่เหมาะสมคือ 3.31 เดือน แต่โครงการจะประสานงานกับสำนักงานเขตประเวศมารับตะกอนส่วนเกินไปกำจัดทุกๆ 1 เดือน โดยรับผิดชอบ สิ่งปฏิญญางานด้านเขตประเวศมีขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน และขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ดังนั้นโครงการจะให้		

นางสาว ทวิศกร ลอเสรีวณิช

จกต ทวิศกร ลอเสรีวณิช
(นางทวิศกร ลอเสรีวณิช)

กุมภาพันธ์ 2556

กมลทิพย์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท กันเนอ คอสมอส จำกัด
(นายทนงทิพย์ ยืนเจริญ)
จำนวน 74 / 127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการรื้อราฟฟอกซ์ ของนางทักกร ลอเสรีวาณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 การระบายน้ำและการ ป้องกันท่วม	รถสูบล้างปริมาณ 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในการสูบล้างก่อน 3.5 ลูกบาศก์เมตร และดำเนินการสูบล้างในเวลา 08.00-17.00 น. ทั้งนี้เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ไปทำงานหรือไปเรียนจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการสูบล้างจากบ่อเก็บตะกอนของโครงการและไม่ตรงกับช่วงเวลาที่พักอาศัยอยู่ภายในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ภายหลังจากสูบล้างก่อนเสร็จโครงการจัดให้พนักงานของโครงการทำความสะอาดถนนให้เสร็จก่อนที่ผู้พักอาศัยจะเดินทางกลับถึงพื้นที่โครงการ คาดว่าระยะเวลาในการสูบล้างของโครงการที่จัดไว้จะไม่ส่งผลกระทบต่อในเรื่อง กลิ่นและการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการแต่อย่างใด - สภาพพื้นที่โครงการเป็นที่ราบและมีการออกแบบท่อระบายน้ำของโครงการ เพื่อระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ ดังนั้นการระบายน้ำก่อนพื้นที่โครงการจึงเป็นลักษณะไหลลงเบื้องล่างและไม่ไหลย้อนสู่ท่อระบายน้ำ แต่เมื่อก่อสร้างโครงการ	1.โครงการจัดให้มีการทวงน้ำส่วนเกินนี้ไว้ในระบบท่อระบายน้ำ โดยนำฝนที่ตกลงสู่พื้นที่โครงการ จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำทั้งหมดภายในโครงการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	- ให้หัวหน้างานที่รับผิดชอบด้านความสะอาดคอยตรวจสอบและกำกับพนักงานทำความสะอาดให้คอยตรวจสอบว่า

บริษัท กรีนแอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD

นายคมกฤช ชุ่มเจริญ

ลงชื่อ นายทักกร ลอเสรีวาณิช (นายทักกร ลอเสรีวาณิช) ลงชื่อ นายคมกฤช ชุ่มเจริญ (นายคมกฤช ชุ่มเจริญ) จำนวน 75.1.127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤษก์ ของนางงษ์ศิริ ดอเสวีวณิช ตั้งอยู่ที่ถนนหิรัญรินทร์ ซอยสภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

[illegible]

เจ้าช้อปได้ร.การ
กับช.ยาน 25.6
ล.ช้อป


 ใช้นามปากกาดี แวดลิม บริษัท การเกษตร ดอยวิสัยแทนพท จำกัด
 (นายคมกช นิมเจริญ)
 จำนวน 76 / 121 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการรื้อถอนพื้นที่ถมดินและก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	HDPE (HD-Polyethylene) เป็นตัวรับมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความแข็งแรงทนทาน ไม่แตกหักง่าย ไม่ดูดซับน้ำ และไม่ปล่อยมลพิษออกมาสู่สิ่งแวดล้อม 1. การใช้ HDPE ในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 2. การใช้ HDPE ในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 3. การใช้ HDPE ในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร	200 ลิตร แบบฝาแก้ว ทำด้วยวัสดุ HDPE (HD-Polyethylene) เป็นตัวรับมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่แตกหักง่าย ไม่ดูดซับน้ำ และไม่ปล่อยมลพิษออกมาสู่สิ่งแวดล้อม 1. การใช้ HDPE ในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 2. การใช้ HDPE ในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 3. การใช้ HDPE ในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร	นำวัสดุที่เหลือใช้ไปใช้ประโยชน์ หรือไม่นำไปทิ้งในบ่อขยะ การขนถ่ายวัสดุต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ 2. ให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบว่า วัสดุที่เหลือใช้ถูกนำไปทิ้งในบ่อขยะหรือไม่ หากไม่ให้นำไปทิ้งในบ่อขยะ

นายสมชาย ใจดี
(นายช่างเทคนิค)

นายสมชาย ใจดี
(นายช่างเทคนิค)

นายสมชาย ใจดี
(นายช่างเทคนิค)

นายสมชาย ใจดี
(นายช่างเทคนิค)

นายสมชาย ใจดี
(นายช่างเทคนิค)

นายสมชาย ใจดี
(นายช่างเทคนิค)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤษก์ ของนางทักษิณ ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการมูลฝอย และรวบรวมมูลฝอย ปริมาณมูลฝอยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ประมาณ 1.56 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็นจากผู้พักอาศัย 1.53 ลูกบาศก์เมตร/วัน และจากพนักงาน 0.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งผู้พักอาศัยแต่ละห้องจะนำมูลฝอยมาทิ้งที่ถังมูลฝอยของโครงการในแต่ละชั้น โดยทางโครงการจะจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด หรือแม่บ้านขอโครงการจัดการเก็บมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยของแต่ละชั้นมาอย่างห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการตั้งอยู่ชั้นล่างใกล้กับทางเข้า-ออกของโครงการ โดยแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแต่ละความจุ 2.85 ลูกบาศก์เมตร และห้องพักมูลฝอยเปียกขนาดความจุ 2.85 ลูกบาศก์เมตร คิดความสูงเท่ากับมูลฝอย 1.0 เมตร ดังนั้นปริมาณของมูลฝอยรวมของโครงการเท่ากับ 5.7 ลูกบาศก์เมตร ลักษณะเป็นห้องคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีประตูสำหรับปิด-เปิด ห้องพักมูลฝอยรวมสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้อย่างเพียงพอไม่น้อยกว่า 4 วัน	จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมขอโครงการ จัดอยู่บริเวณชั้น 1 ขออาคาร รองรับมูลฝอยได้ประมาณ 5.7ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 4 วัน มีรายละเอียดดังนี้ - ห้องพักมูลฝอยแห้ง ขนาดความจุ 2.85 ลูกบาศก์เมตร ระดับกับเก็บ 1.0 เมตร ภายในห้องพักมูลฝอยแห้งจะแบ่งพื้นที่รองรับมูลฝอยแห้ง และมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และค่าภาษีจะรองรับมูลฝอยอันตรายจำนวน 1 ตัน มีขนาดความจุ 200 ลิตร ระบบฝาแก้ว ทำด้วยวัสดุติด HDPE (HD-Polyethylene) - ห้องพักมูลฝอยเปียกขนาดความจุ 2.85 ลูกบาศก์เมตร ระดับกับเก็บ 1.0 เมตร - ประสานงานให้สำนักงานกงานเขตประเวศมาดำเนินการเก็บมูลฝอยและนำไปกำจัดเป็นประจำวัน	

นายพิษณุ วัฒนศิริกุล

ร.ศ. พิษณุ วัฒนศิริกุล

เจ้าพนักงาน

กุมภาพันธ์ 2560

คำขอ

นายพิษณุ วัฒนศิริกุล

(นายพิษณุ วัฒนศิริกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
จำนวน 78 / 127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางหมากกร ลอเสรีวาปีข ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	(5.7/1.56 = 3.65) เป็นไปตามเกณฑ์ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ สผ. ที่กำหนดให้ที่พัสดุประมาณของโครงการต้องสามารถรองรับผู้พักอาศัยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน และสามารถจัดการผู้พักอาศัยที่เกิดขึ้นในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังนั้นในกรณีนี้สำนักงานเขตประเวศไม่สามารถให้บริการเก็บขนได้ตามปกติจะไม่มีการจัดเก็บขนขยะมูลฝอยที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนแต่อย่างใด โครงการจัดให้มีจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยอยู่บริเวณถนนด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้ได้จัดให้มีประตูเลื่อนสำหรับเปิดเข้า-ออกบริเวณหน้าโครงการ ซึ่งจัดให้เป็นประตูเฉพาะเพื่อการขนย้ายมูลฝอยไปยังรถจัดเก็บมูลฝอยเท่านั้น สำหรับบริเวณพื้นที่โครงการจะได้รับการบริการเก็บขนมูลฝอยในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. ซึ่งปริมาณการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงเบาบาง	3. มาตรการลดปริมาณมูลฝอยของโครงการ การให้บรรจุภัณฑ์ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่างๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟใหม่ได้ หรือใช้ขวดใส่แบบแก้ว เป็นต้น กำหนดให้ผู้พักอาศัยเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จำหน่ายให้กับผู้รับซื้อของเก่าในพื้นที่ นอกจากนั้น ต้องรณรงค์ให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีการคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โครงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น หลอดไฟที่มีอายุการใช้งานนานๆ หรือเครื่องใช้ เครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อที่โครงการจะสามารถ	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายสุวิทย์ ธีระวงศ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

อ. ทวีศักดิ์ ธีระวงศ์

เจ้าอาวาส

กุมภาพันธ์ 2556

ลงชื่อ

นายสุวิทย์ ธีระวงศ์

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กัมปนาท คอนสตรัคชั่น จำกัด
(นายเอกภพ อิมเจริญ)
จำนวน 79 / 127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักษิณ ลอเสรีวัณข ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ศึกษาภาพการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขต การเก็บรวบรวมและเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่โครงการอยู่ในความ รับผิดชอบของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของ สำนักงานเขตประเวศ โดยสำนักงานเขตประเวศจะให้บริการ จัดเก็บมูลฝอยในโครงการตามเลขหนังสือ กท 7306/10085 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ซึ่งในปัจจุบันพบว่า ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะของสำนักงานเขตประเวศมีการให้บริการจัดเก็บ มูลฝอยสำหรับตรอก ซอย หมู่บ้าน และบริเวณใกล้เคียงโครงการ เป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้จากการประสานงานกับสำนักงานเขต ประเวศในการกำหนดช่วงเวลาที่จะจัดเก็บมูลฝอยให้กับโครงการ ได้รับแจ้งว่า รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานจะเดินทางมาถึง โครงการเวลาประมาณ 11.00 น. ดังนั้นความสามารถในการรองรับ และจัดเก็บมูลฝอยฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน เขตประเวศ มีความเพียงพอและสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้น จากโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาขาย การ ให้ทราบ	

นางสาวทักษิณ ลอเสรีวัณข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ

ลอเสรีวัณข ลอเสรีวัณข ลอเสรีวัณข
 (นายกเทศมนตรีเขตประเวศ) (นายกเทศมนตรีเขตประเวศ) (นายกเทศมนตรีเขตประเวศ)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางกอกปาร์ค ลอว์เรียลตี้ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.8 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย	- ประเภทและขนาดของโครงการมีเจตนาเป็นอาคารขนาดใหญ่ จึงได้ออกแบบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยรวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยจัดให้มีลักษณะเป็นระบบตรวจจับอัตโนมัติ เพื่อปกป้องช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยและผู้ให้บริการของโครงการให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2542 ซึ่งเพียงพอในการช่วยเหลือป้องกันและระงับอัคคีภัยในเมืองต้น - ความสามารถของกรงหนีไฟ อาคารขอโครงการ มีบันไดทางหนีไฟทั้งหมด 2 จุด จากการประเมินที่ความสามารถของบันไดหนีไฟของอาคารโครงการพบว่า จะใช้เวลากว่าทั้งหมดในการลำเลียงผู้พักในโครงการประมาณ 12 นาที ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ให้บันไดหนีไฟต้องสามารถใช้งานได้เพียงพอตลอดทั้งหมด	1.จัดให้มีแผนควบคุม (Fire Alarm Control Center: FAC) แผนควบคุมรวมจะอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณ คือ เมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเตือนเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงานไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งก็จะส่งสัญญาณและมีเสียงสัญญาณที่แผนควบคุมจะส่งสัญญาณและจะมีเสียงเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ตัดเสียง ระบบจะส่งสัญญาณเตือนไปยังเจ้าหน้าที่เตือนให้หนีและหนีอื่นๆ พร้อมกันหมด 2.จัดให้มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้งานไฟ เป็นสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกของบันไดและลิฟต์แต่ละชั้นของอาคาร 3.จัดให้มีชุดกดแจ้งเหตุแบบมือถือ (Manual Station) ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกของบันไดและลิฟต์แต่ละชั้น 4.จัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)	

บริษัท บ้านเนอสต์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
CHAIRMAN / CHIEF EXECUTIVE OFFICER

ล.เชิด ฟ้าโพธิ์ (นายเชิด ฟ้าโพธิ์) กรรมการ 2556 ก.เกษม 2556 ล.เชิด ฟ้าโพธิ์ (นายเชิด ฟ้าโพธิ์) กรรมการ 2556
(นายเชิด ฟ้าโพธิ์) กรรมการ 2556

ตารางที่ 2

สรุปผลการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพิกุลกร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ภายในอาคารได้ภายใน 1 ชั่วโมง ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 ข้อที่ 5 (1) นอกจากนี้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินภัยที่รุนแรงเกินความสามารถของ สถานดับเพลิงประจำเขต โครงการสามารถติดต่อขอประสานงานขอ ความช่วยเหลือ จากสถานดับเพลิงอื่นในบริเวณใกล้เคียงได้ ทันที ได้แก่ สถานีดับเพลิงพระโขนง และสถานีดับเพลิง สวนหลวง เป็นต้น อีกทั้งอาคารโครงการได้จัดเตรียมให้มี ระบบป้องกันและเตือนภัยด้วย ซึ่งสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในเบื้องต้น ในช่วงที่รอดดับเพลิงยังไม่มาถึง ดังนั้น จากการ ประเมินข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันอัคคีภัย โดยจะไม่ ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง - จุดรวมพลเบื้องต้น โครงการได้กำหนดจุดรวมพลเบื้องต้นในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน เพื่อตรวจเช็คจำนวนคนว่ามีผู้ติดอยู่ในห้องพัก	ติดตั้งไว้ในห้องพักทุกห้อง : บริเวณที่จอดรถ ห้อง สำนักงาน หน้าโถงลิฟต์ชั้น 1-8 และห้องเครื่องปั๊ม เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอุณหภูมิอากาศของควัน โดยอัตโนมัติ 5. จัดให้มีเครื่องตรวจวัดความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งไว้ในห้องพักทุกห้อง : บริเวณที่จอดรถ ห้อง สำนักงาน หน้าโถงลิฟต์ชั้น 1-8 และห้องเครื่องปั๊ม เป็นแบบตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ (Rate of Rise Detector) 6. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดเคมีแห้ง ขนาดไม่เกิน 4 กิโลกรัม โดยติดตั้งทุกกระชั้นชิดไม่เกิน 30 เมตร ติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องอยู่จากระดับพื้น อาคารไม่เกิน 1.50 เมตร 7. จัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminaire) ติดตั้งโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินด้วย หลอดฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดแบตเตอรี่สำรองไฟ	

นาย กนกนพ ยิมเจริญ
ผู้ควบคุมงาน

นาย กนกนพ ยิมเจริญ
(นามสมมติ)

นาย กนกนพ ยิมเจริญ
(นามสมมติ)

นาย กนกนพ ยิมเจริญ
(นามสมมติ)

กนกนพ

กนกนพ 2546

นาย กนกนพ ยิมเจริญ
ผู้ควบคุมงาน

นาย กนกนพ ยิมเจริญ
(นามสมมติ)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักษิณ ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	หรือไม่ เพื่อสั่งการให้ทีมดับเพลิงหรือทีมค้นหาหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยค้นหาผู้สูญหายได้ทันที ซึ่งโครงการจะกำหนดให้ถนนโครงการด้านทิศใต้และบางส่วนของพื้นที่สีเขียวโซน 3 (ไม่รวมพื้นที่ปลูกและลำต้นของต้นไม้ทุก 1 ตารางเมตร/ต้น หรือ 8 ตารางเมตร) เป็นจุดรวมคนเบื้องต้นรองรับคนจากโครงการ ซึ่งโครงการมีจำนวนผู้พักอาศัยรวมและพนักงาน 521 คน จุดรวมพลดังกล่าว ขนาดพื้นที่ 137.02 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนผู้พักอาศัยต่อพื้นที่จุดรวมพลเป็น 1 คนต่อ 0.26 ตารางเมตร ดังนั้นจึงเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและไม่เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่	ได้มากกว่า 2 ชั่วโมง คิดถึงบริเวณทางเข้า-ออก บ้านโดหนี้ไฟ และทางเดิน 8. จัดให้มีป้ายบอกตำแหน่งจุดที่อยู่ของชั้นต่างๆ ในอาคารมีรายละเอียดตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง ลิฟต์ ทางหนีไฟ เป็นต้น คิดไว้บริเวณบันไดหลัก บ้านโดหนี้ไฟแต่ละชั้น และในห้องพักทุกห้อง 9. จัดให้มีระบบดับเพลิง ประกอบด้วยระบบท่อเย็น ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (ติดตั้งไว้ทุกชั้นบริเวณโถง ลิฟต์ของอาคาร และบริเวณห้องไฟฟ้าของชั้น 1 รวม 9 ตู้) และหีรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (ติดตั้งบริเวณด้านหน้าอาคาร) 10. โครงการจะจัดให้อาคารมีบันไดหนีไฟ จำนวน 2 แห่ง คือ บันได ST-1 ซึ่งเป็นทางขึ้น-ลง หลักของอาคารในช่วงเวลาปกติ และบันไดหนีไฟ ST-2 โดยออกแบบให้ใช้เป็นบันไดหนีไฟที่สามารถลงถึงชั้นล่าง รวมทั้งมีประตูหนีไฟที่สามารถหนีไฟได้นาน	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท กันแบร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เลขที่ 100/1 ถนนสุขุมวิท 111

ลงชื่อ ทักษิณ ลอเสรีวานิช

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

กันยายน 2556

ลงชื่อ

Dr. N. S. S.

(นายทักษิณ ลอเสรีวานิช)

(นายณกฤต ชุ่มเจริญ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กันแบร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

จำนวน 83.../...127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักษิณ ลอเสรีวัณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง นอกจากนั้นภายในได้ขุด มีไฟฟ้าฉุกเฉินที่ได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง ตามบันไดหนีไฟ เพื่อที่แต่ละชั้นจะได้มีความสว่าง เพียงพอในการสัญจรในช่องทางหนีไฟ 11. โครงการกำหนดจุดรวมพลไว้อย่างเพียงพอ โดยจะกำหนดให้ถนนโครงการด้านทิศใต้และ บางส่วนของพื้นที่สีเขียวโซน 3 (ไม่รวมพื้นที่ปลูก และลำต้นของต้นพิกุล 1 ตารางเมตร/ต้น หรือ 8 ตารางเมตร) เป็นจุดรวมพลเบื้องต้นรองรับคนจาก โครงการ ซึ่งโครงการมีจำนวนผู้พักอาศัยและ พนักงานรวม 521 คน จุดรวมพลดังกล่าวขนาดพื้นที่ 137.02 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนผู้พักอาศัยต่อ พื้นที่จุดรวมพลเป็น 1 คนต่อ 0.26 ตารางเมตร ดังนั้นจึงเพียงพออยู่พักอาศัย และไม่เกิดขวาง การเข้าอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่	

11/03/2566
11/03/2566

ล.ชื่อ ทศพร วัฒนศิริ
เจ้าของโครงการ

กษ.ย. 2566

ล.ชื่อ

11/03/2566

(นายทศพร วัฒนศิริ)

(นายทศพร วัฒนศิริ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนเจอร์ คอบซ์แดนท์ จำกัด

จำนวน 84 / 127 หน้า

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

[Faint handwritten notes or bleed-through from the reverse side of the page.]

ค.ชื่อ: ทวีศักดิ์ + (ใบใส่รหัสโครงการ)
 (บาทเพ็กเกอร์ สดเสริมงานข.)
 กันยายน 2556
 ล.ชื่อ: Anwar Zaman
 ผู้อำนวยการส่งเสริมการค้า บริษัท กรีนเนเจอร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 (นายณภพ ยิ้มเจริญ)
 จำนวน : 85... / 127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักษิณ ลอเสรีวัณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		2. ในขั้นตอนการออกแบบและจัดวางผังห้องโครงการได้จัดให้ส่วนของห้องรับแขกหรือห้องนอนได้รับแสงแดดและการถ่ายเทอากาศที่สะดวก เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานจากระบบเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งในส่วนห้องพักอาศัย 3. การเลือกวัสดุตกแต่งอาคาร การทาสีตัวอาคารด้วยสีโทนอ่อนบริเวณส่วนที่เป็นคอนกรีตเพื่อสะท้อนแสงที่ดี และทากายในอาคารเพื่อให้ห้องสว่างได้มากขึ้น 4. การเลือกระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศที่เหมาะสม และการรักษาอุณหภูมิอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีมาตรการดังนี้ - ตัวอาคารจะได้รับการออกแบบให้แต่ละชั้นมีพื้นที่เปิดโล่งรับแสงสว่างจากภายนอก รวมถึงจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้แสง	

นายพิษณุ วัฒนศิริกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ค.ชื่อ น.พิษณุ วัฒนศิริกุล
(นายพิษณุ วัฒนศิริกุล)

เจ้าขอโครงการ

กันยายน 2556

ค.ชื่อ น.พิษณุ วัฒนศิริกุล
(นายพิษณุ วัฒนศิริกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
จำนวน 86.6.127 หน้า

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

นาย ชิน
(นายคนกลาง ยี่เจ็ดคน)

มีฐานานุภาพการชี้แจงแวดล้อม บริบท กรีนเนอ์ คอมมิสชั่นแทนที่จำกัด
จำนวน 87 / 127 ... แม้ว่า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพิกุลกร ลอเสวีวณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพร 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ไม่จำเป็นต้องใช้งานในพื้นที่ที่ใช้ระบบปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสียการใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร - ทดสอบและปรับแต่งระบบให้สมบูรณ์อยู่เสมอตามหมายกำหนดการที่ตั้งไว้ตลอดอายุการใช้งานของระบบอย่างเช่น 1-2 ครั้ง/ปี 5.การใช้พลังงานภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดังนี้ - ออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร โครงการได้ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน เช่น หลอดคอมหลอดตะเกียบ หรือหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น โดยใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ำสำหรับพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องเปิดไฟตลอดเวลา - ภายในห้องพักหรือบริเวณที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ ให้คอมพิวเตอร์มีระบบสแตนด์บาย เพื่อช่วยให้แสงสว่าง	

ลงชื่อ  (นายพิกุลกร ลอเสวีวณิช)

ลงนาม 2556

ตำแหน่ง วิศวกร

ลงชื่อ

 (นายพิกุลกร ลอเสวีวณิช)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเบอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางกอกกร ลอเสรีวณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		จากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้หลอดไฟวัตต์สูง จึงช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้พักอาศัยภายในโครงการ มีดังนี้ 1. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อออกจากห้องพัก 2. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน 3. การเปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักเมื่อไม่ได้ใช้งาน 4. ติดป้ายแนะนำวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 5. ขึ้น - ลง ชั้นเดียวควรใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ 6. ปิดก๊อกน้ำให้สนิท ไม่ปล่อยให้ไหลทิ้ง 7. ไม่ควรรีดผ้าครั้งละ 1 ตัว เพราะเป็นการสิ้นเปลือง	

บริษัท กรีนเนท คอนเซ็ปต์แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

Amn จม

ล.ชื่อ

กุมภาพันธ์ 2556

นางสาว นงนิจ ใจดี

(นายทกกร คอส์วณิช)

ผู้ควบคุมการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนท คอนเซ็ปต์แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

จำนวน 89.../... 12/... หน้า

สรุปผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

[illegible]

ชื่อ พิชญ์ น. ใจดี (นางสาว) ชื่อเล่น พิชญ์
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 123 หมู่ 1 ตำบล...
 อำเภอ ... จังหวัด ...
 อายุ 25 ปี สัญชาติ ไทย
 อาชีพ นักศึกษา
 เลขที่ 123456789
 วันที่ 15/10/2566
 เวลา 10.00 น.
 สถานที่ ...

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ค.ช. 
 (นายณกฤตา นิยมเจริญ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์

สรุปผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

[Faint handwritten notes and a large, illegible scribble at the bottom of the page.]

[illegible]

สรุปผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

คำต่อ ทนาย โจนส์	คำต่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนแลนด์ คอนกรีตเทคท์ จำกัด
(บาทหลวง ดอนัลด์)	(นายคมกช ยมเจริญ)
กันยายน 2556	จำนวน 93 / 127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ขอนางพริก ลอเต็ววิสาหกิจ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		จัดการฯ ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมกับรายละเอียดประกอบเป็นรายลักษณะอักษร ทั้งนี้ฝ่ายจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นหรืออนุญาตให้ดำเนินการได้ตามขอบเขต และเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นเฉพาะบางกรณีเท่านั้น 12. สัตว์เคอรัลติดรถยนต์ ฝ่ายจัดการฯ จะมอบให้กับผู้พักอาศัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำรถผ่านเข้า - ออกอาคารได้โดยไม่ต้องแลกบัตร หรือแจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรณีทำบัตรขาด หรือสูญหาย ต้องขอทำใหม่และชำระค่าบริการใหม่ ส่วนรถภายในไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์ จะดำเนินการปฏิบัติเหมือนกันกับรถยนต์ของบุคคลภายนอก หรือผู้มาติดต่อธุระงานต่างๆ โดยการแลกบัตรผ่านเข้า - ออกทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	

นายสมชาย ใจดี

ค.ชอ

นายสมชาย ใจดี

เจ้าพนักงาน

กันยายน 2566

ค.ชอ

นายสมชาย ใจดี

(นายสมชาย ใจดี)

(นายสมชาย ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักงาน บริษัท กรีนเนช คอนสตรัคชั่น จำกัด

จำนวน 94.9.127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการรื้อถอนและปรับปรุงท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.2 อากาศและเสียง	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะจัดให้มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการด้านมูลฝอย พร้อมที่บริหารจัดการให้มีความปลอดภัยเพื่อคอยตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งไว้จุดสำคัญๆ ของอาคาร และโครงการยังอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง เขตพระโขนง จึงมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและสายตรวจเพื่อคอยตรวจสอบความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และมีศักยภาพเพียงพอที่จะให้ความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อคอยตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง 2. ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดไว้จุดสำคัญๆ ของอาคาร เช่น ทางเข้า-ออกอาคาร ทางเดินภายในอาคาร ถนนและลานจอดรถของโครงการ เป็นต้น	

นายสมชาย ธรรมะธรรมะ จำกัด
(นายสมชาย ธรรมะธรรมะ)

ชื่อ บริษัท/องค์กร: บริษัท/องค์กร
ตำแหน่ง: ตำแหน่ง
วันที่: 95/12/12
หน้า

โครงการรณรงค์ฯ ของบางทศกร ดอเสีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

[illegible][illegible]

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มวตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤษณ์ ของนางพิกุลกร สอเสวีวณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		สายตรวจที่สามารถเห็นได้ชัดเจน จัดตั้งตู้รับแจ้ง 1 ร้อยเรียน และประสานงานให้มีการดำเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน รวมทั้งตรวจสอบผลการแก้ไขและแจ้งกลับผู้ร้องเรียนให้ทราบผลการดำเนินการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำรวจความคืบหน้าของประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ในรัศมี 200 เมตร จากกราบอุบัติเหตทางเลมและแสงแดด และข้อเสนอแนะจากผู้ใดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ หากมีผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงทัศนภาพ และแสงแดดภายในรัศมี 1 กิโลเมตร ให้โครงการจัดให้มีคณะกรรมการไตรภาคี ที่ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของโครงการ และผู้ได้รับผลกระทบเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการขอตามความเหมาะสม	

บริษัท อีเอ็มบี คอมพิวเตอร์ จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 111/111/111

นางสาว อรุณรัตน์
(นางพิกุลกร สอเสวีวณิช)

นางสาว อรุณรัตน์
(นางพิกุลกร สอเสวีวณิช)

กันยายน 2556

ณ ที่

นางสาว อรุณรัตน์

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีเอ็มบี คอมพิวเตอร์ จำกัด
จำนวน 97 / 177 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการโครงการ) ของบางพังกาโคร ดอเสีรวาณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

[illegible][illegible]

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤษก์ ของนางทพกกร ลอเสรีวัณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		5.ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางระบายอากาศ	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรคระบบทางเดินอาหาร	- พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารมักเกิดจากสาเหตุ เช่น การดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด การรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ และเกิดจากการที่ใส่ภาชนะที่ใส่อาหารหรือน้ำดื่มที่ไม่สะอาด เพื่อลดสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพดังกล่าวทางโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	1.รณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปิ้งสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ด้วยการเตรียมป้ายคำขวัญ ติดป้ายเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรค 2.ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหารหรือน้ำดื่ม เป็นต้น	
-โรคผิวหนัง	- ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจก่อให้เกิดโรคผิวหนัง เช่น การแพ้ฝุ่นละอองหรือสารเคมี การสวมเสื้อผ้าที่ไม่สะอาด มีการอาบน้ำเป็นระยะเวลานาน มีการสัมผัสกับที่น้ำสกปรก เช่น น้ำทิ้งที่ทิ้งรดต้นไม้ เป็นต้น เกิดจากการสูบน้ำที่น้ำท่วมขัง และมีเชื้อโรค	1.ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 2.ออกกฎระเบียบมิให้มีการกวาดฝุ่นละออง หรือนุ้ยฝุ่นมากองไว้บริเวณทางเดิน 3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	

นายทพกกร ลอเสรีวัณิช

นางทพกกร ลอเสรีวัณิช

นางทพกกร ลอเสรีวัณิช

กุมภาพันธ์ 2556

นายทพกกร ลอเสรีวัณิช

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

จำนวน ๙๙ / ๑๒๗ หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพิกุลกร สอเสวีวาณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
- โรคที่มีคนเป็นพาหะนำโรค	- สาเหตุโดยส่วนใหญ่มาจากการที่รับเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ป่วย หรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน เช่น โรคไข้หวัด ไร้น้ำไข้ว โรค เป็นต้น สัมผัสหรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วย	4. ให้นำตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อคัดกรองโรค และหากพบโรคติดต่อให้รีบรักษา และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ 5. งดการสัมผัสกับผู้ป่วยโรคติดต่อ 6. งดการสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงที่มีโรคติดต่อ 7. งดการสัมผัสกับของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย 8. งดการสัมผัสกับของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย	
- อุบัติเหตุ	- ผลกระทบจากการเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเปิดดำเนินการขุดดินใหญ่เกิดจากการจราจร เช่น การถูกชน ถูก กระแทก การพลัดตกจากอาคารของผู้พักอาศัย เป็นต้น รวมไปถึงเกิดจากปัญหาความขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งกัน ระหว่างผู้พักอาศัยด้วยกัน หรือกระทั่งผู้พักอาศัยกับประชาชน ที่พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ อีกทั้งการ	1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก ในการเดินรถภายในโครงการ และ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง 2. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรเดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้	

ชื่อ
(นายพิกุลกร สอเสวีวาณิช)

ตำแหน่ง

ชื่อ

(นายพิกุลกร สอเสวีวาณิช)

ตำแหน่ง

จำนวน 100 / 127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพิกุลกร ลอเสรีวัณซ์ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	หนึ่งเกิดจากอัตรากายในโครงการ ดังนั้น โครงการต้อง ดำเนินการตามมาตรการลดและป้องกันแก้ไขผลกระทบที่เสนอไว้ อย่างเคร่งครัด	ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้พื้นที่เกิดความสับสน สามารถเดิน รถได้อย่างปลอดภัย 3.จัดทำสัญญาเช่าล่วงหน้า เพื่อควบคุมความเร็ว ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย 4.จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลความสะดวก และความ เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินภายใน โครงการ และบันไดแต่ละแห่งไม่ให้พื้นทางเดินเปียก น้ำหรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อาจก่อให้เกิด อุบัติเหตุได้ 5.จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนภัยภัยตาม ข้อกำหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 6.รณรงค์ให้ผู้ใช้พื้นที่หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจเสี่ยง ต่อเพลิงไหม้ โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน โครงการ	



นาย ปิชาญ ลอเสรีวัณซ์
(CHIEF CONSULTANT (C.I.T))

ล.จ. พิกุลกร ลอเสรีวัณซ์
(นางพิกุลกร ลอเสรีวัณซ์)

กันยายน 2556

ล.จ. 
(นางพิกุลกร ลอเสรีวัณซ์)

จำนวน ...101... / 127 ... หน้า

[illegible]

โครงการราชพณฑน์ ของนางพนักกร ลอสุรวาณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กันเนดอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวน 102 ... 127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักษิณ ลอเสรีวิภาติ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว	ผลกระทบต่อสุขภาพด้านสุขภาพจิต เช่น ความเครียด วิตกกังวล ความหวาดกลัวสาเหตุมาจากความเครียดจากการทำงาน และความแออัดของผู้พักอาศัย เกิดจากความขัดแย้ง และความวุ่นวายของผู้พักอาศัยด้วยกันเองที่มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการกีดกันคนให้มีมาตรการลดที่เกิดเสียงดังรบกวน ดังนั้นการกีดกันคนให้มีมาตรการลดผลกระทบดังกล่าวทำให้คลายความเครียด ความวิตกกังวล และความหวาดกลัวได้ในระดับที่ยอมรับได้ หรือมีผลกระทบในระดับต่ำ	1.กำหนดให้มีข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 2.จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสร้างเสริมสัมพันธที่ดีของผู้พักอาศัยภายในโครงการ รวมทั้งเพื่อบ้านที่อยู่ข้างเคียง เช่น การทำบุญในวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น 3.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย	-
4.5 สุนหรือยภาพ	- ความกลมกลืนของลักษณะอาคารกับพื้นที่ข้างเคียงเป็นทัศนียภาพที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจากความรู้สึกของผู้พบเห็น และผู้ที่มาใช้บริการพักอาศัย โดยลักษณะของอาคารโครงการเป็นอาคารสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีการจัดภูมิสถาปัตย์ให้ดูสวยงามกลมกลืนกับอาคาร จะเห็นได้ว่าขนาดและความสูงของอาคารมีความสอดคล้องกลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ	1. การออกแบบจะพิจารณาจากลักษณะรูปร่างของแปลงที่ดินโครงการ ขนาดอาคารที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบของโครงการน้อยที่สุด 2. การออกแบบจะใช้สีหลักเป็นสีธรรมชาติ (Earth Tone) ซึ่งจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการรู้สึกสบายตาอบอุ่น และทำให้อาคารไม่เกิดความโดดเด่นจากสภาพแวดล้อมมากเกินไป ทำให้อยู่ร่วมกับ	-ตรวจ สอบ ปรึกษา เจริญเติบโต และมีความสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอลดผลกระทบ เปิดดำเนินการ

บริษัท ออริเจน คอนสตรัคชั่น จำกัด
ORIGEN CONSTRUCTION CO., LTD.

ค.ชื่อ พิศาล วนะวิภาติ
(นายพิศาล วนะวิภาติ)

ตำแหน่ง กรรมการ

กันยายน 2556

ลงชื่อ

นายณณกุล ยิ้มเจริญ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวน 103.../127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักษิณ สอเสรีวาณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน 3. จัดให้พื้นที่สีเขียวของโครงการ มีขนาดพื้นที่รวม ประมาณ 537.55 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียว ชั้นล่าง 261.30 ตารางเมตร และเป็นไม้ยืนต้น 245.30 ตารางเมตร นอกจากนี้โครงการได้จัดพื้นที่ สีเขียวบนชั้นดาดฟ้า 276.25 ตารางเมตร	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดสร้างงานและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทุก 6 เดือน โดยเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร (หน่วยงานผู้อนุญาต) โดยยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ  ลงชื่อ  มีอำนาจลงนามและลงนาม บริษัท กรีนเนเจอร์ คอมเพลกส์ จำกัด
(นายทักษิณ สอเสรีวาณิช) (นายณภัฏ นิมจิรณี) จำนวน ...104.../...127... หน้า

ตารางที่ 4

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการราชวพถกษ (ช่วงดำเนินการ)

ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 และ 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำ	• ป้อนตรวจสอบน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1 จุด • ป้อนตรวจสอบน้ำทิ้งก่อนระบายออกบริเวณจุดเชื่อมท่อน้ำเสียของโครงการกับท่อสาธารณะน้ำโครงการ • ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย	- มุลฝอย และตะกอนดินทราย - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - ไขมันและน้ำมัน (OIL & Grease) - ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟิคัล (Fecal coliform Bacteria) - TKN - Sulfide	- เดือนละ 1 ครั้ง - ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัดทันที - ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึก รายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทศ. 1 เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ที่มีการเก็บสถิติ	- เจ้าของโครงการ

นายอภิรักษ์ โกษะโยธินกุล
นายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี

ลงชื่อ: ท.วิเศษ ตำแหน่ง: เจ้าพนักงาน
(นายทวิภกร สอเสถาภิธ)

ลงชื่อ: นายอภิรักษ์
(นายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนแอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
จำนวน ...10/...12/... หน้า

ตารางที่ 4

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการราชพฤกษ์ (ช่วงต้นปีการ)

ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 และ 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
			และข้อมูล - ดำเนินการจัดทำรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตาม แบบ ทส.2 และเสนอรายงาน ดังกล่าวต่อสำนักงานเขต ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือรายงานด้วยวิธีทาง อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับกรม ควบคุมมลพิษประกาศกำหนด	
2. การระบายน้ำ	ระบบระบายน้ำของโครงการ	- บุคลากรที่ระบายน้ำ - ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำ	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงก่อนและ หลังฤดูฝน - ปีละ 1 ครั้ง	- เจ้าหน้าโครงการ
3. ระบบป้องกันอัคคีภัยและ ระบบสัญญาณเตือนภัย	- บริเวณจุดติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณเตือนภัย - อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ของโครงการ	- สภาพการใช้งาน - การชำรุด	- ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง (หรือตามความเหมาะสม) - ทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง	- เจ้าหน้าโครงการ

11/11/2566

ล.ชื่อ  ล.ชื่อ 
 (นายไพฑูริย์) (นายไพฑูริย์)
 ก.ชื่อ  ก.ชื่อ 
 (นายไพฑูริย์) (นายไพฑูริย์)

1088 / 12 / 2566
 1088 / 12 / 2566

ตารางที่ 4

สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการราชพฤษณ์ (ช่วงดำเนินการ)
ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- ฝึกซ้อมการอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหม่		- ปีละ 1 ครั้ง	
4. การจัดการมูลฝอย	- ตรวจสอบถังมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยแยกต่างภายในโครงการ บริเวณที่พักมูลฝอยรวมและภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่าปริมาณมูลฝอยแยกต่างต้องรับดำเนินการแก้ไขทันที	- ความสามารถในการรองรับมูลฝอย และสภาพทั่วไป - มูลฝอยแยกต่าง	- วันละ 1 ครั้ง - วันละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ
5. ทัศนียภาพและภูมิทัศน์	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและ กระถางต้นไม้หากพบว่าต้นไม้แห้งเหี่ยวเฉา หรือตาย ให้ทำการบำรุง ดูแล และปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที - ตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้งทรงพุ่มและความสูงของลำต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านบนออก	- การเติบโตของต้นไม้ - ความชุ่มชื้นของพื้นดินในบริเวณสวนและรอบต้นไม้ - ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้ และความสูงของต้นไม้	- เดือนละ 2 ครั้ง - วันละ 1 ครั้ง - ปีละ 2 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ

บริษัท ออริเจน จำกัด (มหาชน)
ORIGEN PLANT CO., LTD.

ล.ศ. 11111111111111111111

เจ้าของบริษัท

กันยายน 2556

ล.ศ. 11111111111111111111

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนเจอร์ คอนสัลแตนท์ จำกัด

(นายเอกกร พลจำเริญ)

(นายเอกกร พลจำเริญ)

จำนวน ...109 ...121 หน้า

ตารางที่ 4

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการราชพฤกษ์ (ช่วงดำเนินการ)
ถนนศรีนครินทร์ ขอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ขอยสุภาพงษ์ 7) แขวงหนองบอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. การใช้น้ำ	- มีการจัดให้เจ้าหน้าที่จุดบันทึกสถิติ การใช้น้ำทุกเดือนเพื่อออกสถิติการใช้ น้ำทั้งโครงการ - ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อส่ง น้ำ และระบบจ่ายน้ำปะปา	- สถิติการใช้น้ำของโครงการ - สภาพการใช้งาน/ชำรุด	- เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ
7. การใช้ไฟฟ้า	- มีการจัดให้เจ้าหน้าที่จุดบันทึกสถิติ การใช้ไฟฟ้าทุกเดือนและจัดให้มีป้าย ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยใน โครงการ - ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า	- สถิติการใช้ไฟฟ้าของโครงการ - สภาพการใช้งาน/ชำรุด	- เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน โดยเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร (หน่วยงานผู้อนุญาต) โดยยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ TIAA

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

กันยายน 2556

ลงชื่อ

นายคมกฤช ยิมเจริญ

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท เกร็นเนอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวน 110 / 127 หน้า

2 ก

หนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565



บริษัท เดอ โบตัน จำกัด
12 ซ.สุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ที่ 0005 / 2566

4 มกราคม 2566

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11391
ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 จำนวน 1 ชุด
2. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกผลประเมินซีดี จำนวน 2 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ของบริษัท เดอ โบตัน จำกัด ตั้งอยู่ที่
ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
10250 ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ เจ้าของ
โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 51/5 กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ เพื่อรวบรวมส่งให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร นั้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและ
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ซึ่งได้จัดทำ
รายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 จึงขอส่งให้สำนักงานเขตประเวศ ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เดอ โบตัน จำกัด

๖/๑/๖๖

* กรณีเจ้าของโครงการมิได้ลงนามเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจแนบมาด้วย

โปรดเก็บส่วนนี้ไว้
เป็นหลักฐาน



<https://linktr.ee/BMAmonitoring>
ติดตามสถานการณ์การจัดส่งรายงานฯ

หมายเหตุ: ๑. เอกสารนี้เป็นเพียงการยื่นคำร้องขอส่งรายงาน Monitor เท่านั้น (ไม่ใช่ ใบรับรองการตรวจรับรายงานฯ)
๒. ติดตามสถานการณ์การจัดส่งรายงานฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ (ตาม QR Code) เท่านั้น
๓. โปรดเก็บหลักฐานส่วนนี้ไว้ เพื่อนำมาติดต่อรับใบรับรองการตรวจรับรายงานฯ ภายใน ๙-๑๔ วัน นับจากวัน เวลา ที่ยื่นใบคำขอ

- ☐ A กรุงเทพฯใต้ (เฉพาะเขตปทุมวัน, บางรัก, สาทร, คลองเตย และวัฒนา)
☐ B กรุงเทพฯกลาง (และเขตบางนา, สวนหลวง)
☐ C กรุงเทพฯเหนือ, กรุงเทพมหานครใต้ (และเขตพระโขนง)
☒ D กรุงเทพฯตะวันออก, กรุงเทพมหานครเหนือ (และเขตยานนาวา, บางคอแหลม)

ชื่อโครงการ
ร่างพลกธ
วันที่ยื่น 6/1/66
เวลา 13.40น.
รหัสรับเรื่อง D๓๐๐8
ผู้รับเรื่อง กฤษณ์

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11391
ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 จำนวน 1 ชุด
2. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกผลการดำเนินงาน จำนวน 2 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ของบริษัท เดอ โบตัน จำกัด ตั้งอยู่ที่
ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
10250 ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ เจ้าของโครงการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 51/5 กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ เสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร นั้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและ
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ซึ่งได้จัดทำ
รายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 จึงขอส่งให้กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงาน
อนุญาตการก่อสร้างอาคารดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เดอ โบตัน จำกัด

ได้รับเอกสารแล้ว

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ
- ๖ ม.ค. ๒๕๖๖

* กรณีเจ้าของโครงการมิได้ลงนามเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจแนบมาด้วย