

รายงานผลการปฏิบัติงาน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

โครงการ 39 บายแسنส์



เลขที่ 9 ช.สุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

จัดทำโดย

นิติบุคคลอาคาร 39 บายแسنส์

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบทดลอง)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม-มิถุนายน 2566



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ 39 by sansiri

เจ้าของโครงการ: บริษัทบูรพาภิชาดา จำกัด 39 นาย แสนสิริ
เลขที่ 9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 081 - 513 - 9003



นิติบุคคลอาคารชุด 39 นาบ แสنسิริ
เลขที่ 9 ซอย 39 (พัฒนาพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
39 by Sansiri Juristic Person
9 Soi Sukhumvit 39, Sukhumvit Rd., Klongtoynua, Wattana, Bangkok 10110
โทร./Tel. No 02-662-6292-93 โทรสาร/Fax No. 02-662-6294

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นิติบุคคลอาคารชุด 39 By Sansiri เดือน มกราคม- มิถุนายน 2566

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ขอรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด 39 By Sansiri เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม นิติบุคคลอาคารชุด
39 By Sansiri เดือน มกราคม- มิถุนายน 2566

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงานดังด่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

นางสาววิราวรรณ พันธุรัตน์

Wirawan

ตำแหน่ง

ผู้จัดการอาคาร

นายชาญพงษ์ ชูภรรทา

ชาน พงษ์

ผู้อำนวยการห้องเทคนิค

ขอแสดงความนับถือ

Bmm

(นางสาวเบญจพร อุดตปะวงศ์)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด 39 By Sansiri

บทที่ 1

รายละเอียดโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระเบดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

ฉบับ ด.2

บทที่ 1

รายละเอียดโครงการ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

โครงการ 39 by sansiri ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดย บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งโครงการประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยขนาด 31 ชั้นลอย 1 ชั้น จำนวนอาคาร 1 อาคาร ความสูง 124.45 เมตร (วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุด) มีจำนวนห้องพัก 163 ห้อง บนพื้นที่บนดิน 1-2-89 (2,756 ตารางเมตร) โดยโครงการได้รับหนังสือรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส.1009.5/4632 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 (ดังภาพหน้าก 1) กำหนดให้โครงการต้องเสนอรายงานผลกระทบปฎิบัติงานมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน ค้างนี้ นิติบุคคลอาคารชุด 39 นาท แสนสิริ (ปัจจุบัน บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด ได้โอนอาคารให้แก่นิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว) ซึ่งจะดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระเบดำเนินการ) ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.2 รายละเอียดโครงการโดยสรุป

1.2.1 ชื่อโครงการ	โครงการ 39 by sansiri
1.2.2 สถานที่ตั้งโครงการ	9 ช.สุขุมวิท 39 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ พื้นที่ โครงการรวม 1-2-89 (2,756 ตารางเมตร) ประกอบด้วยห้องพัก 163 ห้อง จำนวน 5 แปลง มีอาณาเขต ติดต่อในทิศทางต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ	บ้านพักอาศัย ขนาด 2 ชั้น จำนวน 4 หลัง ตั้งไปเป็นอาคาร ขนาดความสูง 17 ชั้น
ทิศใต้	บ้านพักอาศัย ขนาด 2-5 ชั้น จำนวน 3 หลัง (อยู่ภายใต้บริเวณเดียวกัน) ตั้งไปเป็นอาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 5 ชั้น จำนวน 3 คูหา
ทิศตะวันออก	ถนนซอยสุขุมวิท 39 เขตทางก้างปะนาเษ 12 เมตร ตั้งไปเป็น ถนนขนาด 2 ชั้น บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น
ทิศตะวันตก	ศูนย์บริการ และอะไหล่รถชนตู้ใบเตี้า ตั้งไปเป็นพื้นที่ จอดรถขนส่งสินค้า ของศูนย์การค้าคิวอินโพเรียม
1.2.3 เจ้าของโครงการ	นิติบุคคลอาคารชุด 39 นาท แสนสิริ
1.2.4 ผู้ทำรายงานโดย	9 ช.สุขุมวิท 39 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
1.2.5 ได้รับความเห็นชอบ	นิติบุคคลอาคารชุด 39 นาท แสนสิริ
1.2.6 โครงการได้นำเสนอ	เลขที่ ทส.1009.5/4634 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551

รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ทางโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่นแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

1.2.7 ประเภทโครงการ

อาคารพักอาศัยรวม โครงการ 39 by sansiri สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 9 ช.สุขุมวิท 39 ด. สุขุมวิท แขวงคลองเต้นเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 31 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักรวม 163 ห้อง โครงการตั้งแต่ด้านเนื้อที่ 1 - 2 - 89 (2,756 ตารางเมตร)

1.2.8 สภาพโครงการปัจจุบัน โครงการมีการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารรวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

1.2.9 ขนาดที่นี่ที่โครงการ มีขนาด 1-2-89 (2,756 ตารางเมตร)



รูปแสดง ที่ตั้งของโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบทดลองรับ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มีถุนายน 2566



ภาพโครงการในปัจจุบัน

รายละเอียดโครงการ

1.3.1 ประเภทและขนาดโครงการ

ความหลากหลายทางชีวภาพและขนาดพื้นที่ของโครงการ

โครงการประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 31 ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น ความสูง 124.45 เมตร (วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุด) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 163 ห้อง และมีพื้นที่อาคารประมาณ 21,886 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในอาคาร ดังนี้

ชั้น 1 เป็นพื้นที่จอดรถบันไดและทางวิ่ง (จำนวนที่จอดรถ 11 คัน) ห้องเครื่องไฟฟ้า สำนักงาน โถงต้อนรับ ห้องเครื่องปั๊มน้ำ ห้องพักของบุคลากรรวม พื้นที่สีเขียว ทางเดิน บันได และลิฟต์

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

ชั้น 2-7 เป็นพื้นที่ลานจอดรถบันไดและทางวิ่ง (จำนวนที่จอดรถ 17 คัน/ชั้น) ห้องน้ำ ห้องไฟฟ้า พื้นที่สีเขียว ทางเดิน บันไดและลิฟต์

ชั้น 8 เป็นพื้นที่ จอดรถบันไดและทางวิ่ง (จำนวนที่จอดรถ 19 คัน) ห้องน้ำ ห้องไฟฟ้า พื้นที่สีเขียว ทางเดิน บันไดและลิฟต์

ชั้น M & E Transfer เป็นพื้นที่ลังเก็บน้ำ ห้องเครื่องอัดอากาศ ห้องเครื่องบันน้ำ ทางเดิน บันได

ชั้น 9 เป็นชั้นพักอาศัย ประกอบด้วย ห้องพักจำนวน 4 ห้อง (แบ่งเป็น ห้องพักขนาด 1 ห้องนอนจำนวน 2 ห้องและห้องพัก 2 ห้องนอน จำนวน 2 ห้อง) ห้องไฟฟ้า พื้นที่สารว่าบันได ห้องออกกำลังกาย ห้องน้ำ พื้นที่สีเขียว ห้องพักบะมูลฝอยประจำชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์

ชั้นที่ 10-11 เป็นชั้นพักอาศัย ประกอบด้วย ห้องพักจำนวน 6 ห้อง/ชั้น (แบ่งเป็น ห้องพักขนาด 1 ห้องนอน จำนวน 4 ห้อง/ชั้น และห้องพักขนาด 2 ห้องนอน จำนวน 2 ห้อง/ชั้น) ห้องไฟฟ้า พื้นที่สีเขียว ห้องพักบะมูลฝอยประจำชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์

ชั้นที่ 12-23 เป็นชั้นพักอาศัย ประกอบด้วย ห้องพักจำนวน 8 ห้อง/ชั้น (แบ่งเป็น ห้องพักขนาด 1 ห้องนอน จำนวน 4 ห้อง/ชั้น และห้องพักขนาด 2 ห้องนอน จำนวน 4 ห้อง/ชั้น) ห้องไฟฟ้า พื้นที่สีเขียว ห้องพักบะมูลฝอยประจำชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์

ชั้นที่ 24-30 เป็นชั้นพักอาศัย ประกอบด้วย ห้องพักจำนวน 7 ห้อง/ชั้น (แบ่งเป็น ห้องพักขนาด 1 ห้องนอน จำนวน 3 ห้อง/ชั้น และห้องพักขนาด 2 ห้องนอน จำนวน 3 ห้อง/ชั้น) และห้องพักขนาด 3 ห้องนอน จำนวน 1 ห้อง/ชั้น) ห้องไฟฟ้า พื้นที่สีเขียว ห้องพักบะมูลฝอยประจำชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์

ชั้นที่ 31 เป็นชั้นพักอาศัย แบบ PENTHOUSE 2 ชั้นขนาด 3 ห้องนอน จำนวน 2 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องพักบะมูลฝอยประจำชั้น ทางเดิน บันไดและลิฟต์

ชั้นที่ 31 (Mezzanine) เป็นชั้นบนของห้องพัก แบบ PENTHOUSE และบันได

ชั้นห้องครัวลิฟต์ เป็นห้องครัวร่องลิฟต์และบันได

ชั้นลังเก็บน้ำ เป็นพื้นที่ลังเก็บน้ำ ห้องเครื่องบันน้ำ และบันได

ชั้นคาดฟ้า เป็นพื้นที่สำหรับทางเดิน และบันได

ทั้งนี้ สารว่าบันไดของโครงการที่มีอยู่ที่บริเวณชั้น 9 มีลักษณะที่ขึ้นลงมาจากตัวอาคาร ผู้ออกแบบได้คำนึงความมั่นคงแข็งแรงของสารว่าบันได ซึ่งขึ้นลงอยู่ในตัวอาคาร

สำหรับ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสารว่าบันไดที่ขึ้นลงอยู่ในตัวอาคาร อาจมีผลกระทบในด้านความปลอดภัยและผลกระทบด้านการกระเชิงของบันได ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งโครงการได้จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ ในการติดตั้งกระจก Laminated Glass ขนาดความสูง 1.1 เมตรตลอดแนวสารว่าบันได ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ NFPA (National Fire Protection Association) ซึ่งระบุว่ารากนตอกต้องสูงไม่น้อยกว่า 1.07 เมตร หากพื้นผิว สำหรับการการป้องกัน การกระเข็นของบันไดจากสารว่าบันไดไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากสารว่าบันไดจะระยะห่างอย่างน้อย 6 เมตร จากแนวเขตที่ดิน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

การดำเนินการในปัจจุบัน

โครงการ 39 by sansiri เป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 31 ชั้น และชั้นล็อบ 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 163 ห้อง ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามแบบที่ได้รับการเห็นชอบในรายงานผลกระทบวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.3.2 พื้นที่สีเขียว

ตามรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า “โครงการอาคารอู่อาศัยรวม โครงการโรงเรน โครงการ โรงพยาบาล โครงการอาคารสูงเรืออากาศขนาดใหญ่พิเศษ ให้จัดพื้นที่สีเขียวในสัดส่วนไม่น้อยกว่า ตารางเมตรต่อผู้พักอาศัย 1 คน โดยจัดไว้ที่บริเวณชั้นล่าง ในน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด และจะต้องเป็นไม้ขึ้นต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวดังกล่าว”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น โครงการซึ่งประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย ขนาด ความสูง 31 ชั้น และชั้นล็อบ 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 163 ห้อง และคาดว่าจะมีผู้พักอาศัยภายในโครงการ 824 คน (การประเมินจำนวนผู้พักอาศัย แสดงไว้ในหัวข้อ 2.6.1) จึงจะต้องจัดพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 824 ตารางเมตร โดยจะต้องมีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง ไม่น้อยกว่า 412 ตารางเมตร และต้องจัดให้เป็นไม้ขึ้นต้นมากกว่า 206 ตารางเมตร “ซึ่งโครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด พื้นที่ประมาณ 867 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยประมาณ 1.05 ตารางเมตร/คน” โดยมีรายละเอียดพื้นที่สีเขียวดังนี้

1) ชั้นที่ 1 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 432 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่า 412 ตารางเมตร) และพื้นที่ปูกระเบื้องไม้ขึ้นต้นประมาณ 295 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่า 206 ตารางเมตร) ซึ่งพื้นที่ไม่ทั้งหมด ได้แก่ พิกุล อโศกอินเดีย เทียนทอง และกระดุมทองเลือบ

2) ชั้นที่ 2-8 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 118 ตารางเมตร (16.9 ตารางเมตร/ชั้น) ซึ่งพื้นที่ไม่ทั้งหมด นำมานำมาปูกระเบื้อง ได้แก่ พิกุล กระดุมทองเลือบ และทางกระรอก

3) ชั้นที่ 9 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 146 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่จะนำมานำมาปูกระเบื้อง ได้แก่ พิกุล ไทร ในกลุ่มกระดุมทองเลือบ และทางกระรอก

4) ชั้นที่ 24-30 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 51 ตารางเมตร (7.3 ตารางเมตร/ชั้น) ซึ่งพื้นที่ไม่ทั้งหมด นำมานำมาปูกระเบื้อง ได้แก่ ทางกระรอก

5) ชั้นที่ 31 จัดให้มีพื้นที่ประมาณ 120 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่ไม่ทั้งหมด นำมานำมาปูกระเบื้อง ได้แก่ พิกุล ทางกระรอก และเวอร์บีน่า

นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีการปูกระเบื้องไม้ทุ่นบริเวณชั้นที่ 10 ถึงชั้นที่ 23 เพื่อช่วยคุ้มชั้นลพิษ ซึ่งพื้นที่ไม่ทั้งหมดนำมานำมาปูกระเบื้อง ได้แก่ ทางกระรอก และโครงการจะจัดสร้างรั้วนิรภัย แนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือและทิศใต้ เพื่อเป็นแนวกันชนต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยรั้วที่จะจัดสร้างจะมีความสูงรวม 4.8 เมตร ซึ่งตินตูกกอกสามารถช่วยคุ้มชั้นลพิษได้อีกด้วย

การดำเนินการในปัจจุบัน

ปัจจุบัน โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นที่ 1 และชั้นที่ 9-30 ซึ่งพื้นที่สีเขียวดังกล่าวมีการปูกระเบื้องด้วย และมีการนำรุ่งรักษายาอ่าย่างต่อเนื่อง แสดงดังภาพ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบทดลองรับ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

พื้นที่สีเขียวชั้น 1



พื้นที่สีเขียวชั้น 9



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

พื้นที่สีเขียวชั้น คาดฟ้า



1.3.3 ระบบน้ำใช้

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. แหล่งน้ำใช้

โครงการจะใช้น้ำจากการประปาคราเรว ส้านักงานประปาสาขาสุขุมวิท โดยจะต่อท่อประปาจาก การประปาคราเรวผ่าน มิเตอร์ เพื่อนำน้ำมาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำชั้นไดคินจากนั้นจะสูบน้ำไปยังถังเก็บน้ำชั้นคาดฟ้า แล้วจ่ายลงมาอั้งส่วนต่างๆ ของอาคาร โดยมีรายละเอียดของถังเก็บน้ำ ดังนี้

(1) ถังเก็บน้ำชั้นไดคิน จำนวนสองถัง ตั้งอยู่ไดคินบริเวณทางวิ่งรถด้านทิศใต้ของอาคาร โดยแต่ละขนาดพื้นที่หน้าตัด 51 ตาราง เมตร ความลึกประดิษฐ์ผล 3.5 เมตร มีความจุประมาณ 178.5 ลูกบาศก์เมตร รวม 2 ถัง มี ความจุประมาณ 357 ลูกบาศก์ เมตร แบ่งเป็นน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภค 182 ลูกบาศก์โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค จำนวน 2 เครื่อง โดยใช้สลับการทำงาน อัตราการ การสูบเครื่องละ 0.85 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 140 เมตร เพื่อการสูบน้ำไปยังถัง เก็บน้ำชั้นคาดฟ้า และปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงประมาณ 175 ลูกบาศก์เมตร โดยจะติดตั้งเครื่องสูบดับเพลิง (FIRE PUMP) ชนิดเครื่องชนิดที่เซลและเครื่องสูบรักษาระดับน้ำในระบบห่อให้กับที่ (JOCKEY PUMP) สำหรับดับเพลิง กายในพื้นที่

(2) ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จำนวน 1 ถัง มีพื้นที่หน้าตัด 32 ตารางเมตร ความลึก ประดิษฐ์ผล 3.3 เมตร ความจุประมาณ 106 ลูกบาศก์ เมตร สำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคทั้งหมด โดยจะติดตั้ง Booster Pump อัตราการสูบ 0.45 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 35 เมตร จำนวน / เครื่อง (ทำงานร่วมกัน) เพื่อสูบจ่ายน้ำลงมาอั้งชั้นต่างๆ ของอาคาร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบทดลองรับ)
โครงการ 39 by sans-serif ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

2. ปริมาณน้ำใช้

การประเมินปริมาณน้ำใช้ของโครงการในแต่ละวันสามารถประเมินได้จากค่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดว่า “พื้นที่ใช้สอยเดลักษณ์ (ห้อง) ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ใช้เกณฑ์จำนวนผู้พักอาศัย 3 คน และพื้นที่ใช้สอยเดลักษณ์ (ห้อง) มากกว่า 35 ตารางเมตร ใช้เกณฑ์ผู้พักอาศัย 5 คนขึ้นไป” ทั้งนี้ หากพื้นที่ใช้สอยในแต่ละห้องพัก ก咽ในโครงการมีขนาดมากกว่า 35 ตารางเมตร ในการประเมินผู้พักอาศัยในโครงการ บริษัทที่ปรึกษาจะคำนึงถึงจำนวนห้องนอนในแต่ละห้องพักประกอบด้วย โดยกำหนดให้ ห้องนอน จะมีผู้พักอาศัย 2 คน แต่หากพบว่า เมื่อประเมินแล้ว มีผู้พักอาศัยน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็จะใช้ค่าที่กำหนดแทน ซึ่งการประเมิน พนบว่า “โครงการจะมีความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น 170 ลูกบาศก์เมตร/วัน” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) ห้องพัก จำนวนรวมทั้งสิ้น 163 ห้อง แบ่งเป็น

- ห้องพักขนาด 1 ห้องนอน และ 2 ห้องนอน พื้นที่มากกว่า 35 ตารางเมตร มีจำนวน 154 ห้อง

$$\begin{aligned} \text{อัตราการเข้าพัก} &= 5 \quad \text{คน/ห้อง} \\ \text{จำนวนผู้พักอาศัย} &= 154 \times 5 \\ &= 770 \quad \text{คน} \end{aligned}$$

- ห้องพักขนาด 3 ห้องนอน พื้นที่มากกว่า 35 ตารางเมตร มีจำนวน 9 ห้อง

$$\begin{aligned} \text{อัตราการเข้าพัก} &= 6 \quad \text{คน/ห้อง} \\ \text{จำนวนผู้พักอาศัย} &= 9 \times 6 \\ &= 54 \quad \text{คน} \\ \text{รวมจำนวนผู้พักอาศัย} &= 770 + 54 \\ &= 824 \quad \text{คน} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{อัตราการใช้น้ำ} &= 200 \quad \text{ล./คน/วัน} \\ \text{ปริมาณน้ำใช้} &= (824 \times 200)/1,000 \\ \text{รวมปริมาณน้ำใช้} &= 164.8 \quad \text{ลบ./คน/วัน} \\ &= 165 \quad \text{ลบ./คน/วัน} \end{aligned}$$

(2) พนักงาน

$$\begin{aligned} \text{จำนวนพนักงาน} &= 20 \quad \text{คน} \\ \text{อัตราการใช้น้ำ} &= 50 \quad \text{ล./คน/วัน} \\ \text{ปริมาณน้ำใช้} &= (20 \times 50)/1,000 \\ &= 1 \quad \text{ลบ./คน/วัน} \end{aligned}$$

(3) พื้นที่ออกกำลังกาย

$$\begin{aligned} \text{ออกแบบรองรับผู้ใช้บริการ} &= 48 \quad \text{คน/วัน} \\ \text{อัตราการใช้น้ำ} &= 30 \quad \text{ล./คน/วัน} \\ \text{ปริมาณน้ำใช้} &= (48 \times 30)/1,000 \end{aligned}$$

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

	=	1.44	ลบ.ม./วัน
	=	2	ลบ.ม./วัน
(4) สารว่าบน้ำ			
ขนาดพื้นที่ผิวน้ำบน้ำ	=	233	ตร.ม
อัตราการระบายเฉลี่ย	=	4.88	ลบ.ม./วัน
ปริมาณการระบายของน้ำ	=	(233 x 4.88) / 1,000	
	=	1.1	ลบ.ม./วัน
	=	2	วัน
รวมปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด	=	165 + 1 + 2 + 2	
	=	170	ลบ.ม./วัน
ปริมาณการใช้น้ำสูงสุดคิดเทียบเท่ากับ 2.25 เท่าของปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย			
ปริมาณน้ำใช้สูงสุด	=	2.25 x ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย	
ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย (10 ชั่วโมง)/วัน	=	17	ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำใช้ในช่วงโภณสูงสุด	=	2.25 x 17	
	=	39	ลบ.ม./ชม.

3 การสำรองน้ำใช้

โครงการจะจัดให้มีการสำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ไว้ในถังเก็บน้ำไดคิน และถังเก็บน้ำชั้นคาดฟ้า โดยมี รายละเอียดดังนี้

(1) การสำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

ปริมาณน้ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค	=	170	ลบ.ม./วัน
สำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค	=	1	วัน
ตั้งน้ำ ความต้องการสำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค	=	170 x 1	
	=	170	ลบ.ม.
ถังเก็บน้ำไดคินสำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค	=	182	ลบ.ม.
ถังเก็บน้ำชั้นคาดฟ้าสำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค	=	106	ลบ.ม.
รวมปริมาณน้ำสำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค	=	182+106	
	=	288	ลบ.ม.
	>	170	ลบ.ม.

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าถังเก็บน้ำไดคิน และถังเก็บน้ำชั้นคาดฟ้าที่โครงการจัดเตรียมไว้ สามารถสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการดับเพลิงได้อย่างเพียงพอ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

การดำเนินการในบ้าน

บ้านโครงการรับน้ำจากประปาคราหลวง เฉลี่ย 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยนำมาเก็บในถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน 2 ถัง ปริมาณรวม 180 ลูกบาศก์เมตร และสูบส่งต่อไปยังถังเก็บน้ำบนชั้นคาดฟ้า ขนาด 132 ลูกบาศก์เมตร แสดงดังภาพ



จุดเชื่อมต่อท่อประปาของโครงการประปาคราหลวง



บึงน้ำ และถังเก็บน้ำสำรองชั้นใต้ดิน
ภาชนะน้ำใช้

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบะดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansai ก ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566



ถังสำรองน้ำชั้นคาดฟ้า

1.3.4 การบำบัดน้ำเสีย

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1) ปริมาณน้ำเสีย

น้ำเสียโครงการ ประกอบด้วย น้ำโสตโทรศัพท์จากส้วม น้ำเสียจากการ อื่นๆ และน้ำเสียจากครัวของแต่ละห้องพัก โดยปริมาณน้ำเสียจะคิดเป็น 80% ของปริมาณน้ำใช้ (ไม่ว่าวนน้ำจากกระว่างน้ำ) ซึ่งจากการประเมินพบว่า โครงการจะมีน้ำเสีย 135 ลูกบาศก์เมตร / วัน

2) รายละเอียดและขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย

โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดทางชีวภาพแบบฟลัมตร์เงิน อาคาร ออกແນນให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 140 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำเสียจากการประกอบอาหารของแต่ละห้องพักจะไหลเข้าสู่ระบบถังคักในมัน ค่อนที่จะไหลเข้าสู่ถังแยกตะกอนรวมกับน้ำเสียจากส้วมน้ำอื่นจากนั้นน้ำเสียจะไหลเข้าสู่ถังปรับอัตราการ ไหล และจะถูกส่งถังดูดตามอุปกรณ์ดูดตัวกล่องหัวดูด โดยน้ำเสียที่ไหลผ่านการเติมอากาศจะไหลเข้าสู่ถัง ตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนชั้นหนึ่งออกจากส้วมน้ำที่เป็นน้ำใส ซึ่งจะถูกส่งถังส่วนหนึ่งจะถูกสูบนกลับเข้าสู่ถังเติมอากาศโดยทันทีและตะกอนส่วนที่เหลือจะถูกสูบเข้าสู่ถังเก็บตะกอน สำหรับน้ำใสจะไหลล้นเว็บของถัง ตกตะกอนเข้าสู่ถังสูบนำทิ้ง เพื่อเติมคลอรินจ่าชื่อ โรคในน้ำทิ้งจากนั้นนำทิ้งบางส่วนจะถูกสูบเพื่อนำไปปรับน้ำดันไว้ กากในโครงการ และน้ำทิ้งที่เหลือจะระบายน้ำรินดูน้ำทิ้ง 39 ต่อไป

- (1) ถังคักในมัน จำนวน ถัง ความกว้าง 2.5 เมตร ความยาว 3 เมตร ความลึก ประสีกธิผล 3.1 เมตร ความจุ ประมาณ 23 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่รับน้ำเสียจากการประกอบอาหารของแต่ละห้องพัก เพื่อตักในมันออกจากน้ำเสีย ซึ่งมีปริมาณประมาณ 25 ลูกบาศก์เมตร/วัน (จำนวนผู้พักอาศัย 824 คนและอัตราการเกิดน้ำเสียจากครัว 30 ลิตร/คน/วัน) ก่อนไหลเข้าสู่ถังแยกตะกอนต่อไปซึ่งโครงการจะจัดให้มีพนักงานดักในมันทั้งทุกสัปดาห์โดยจะตักออก ใบมันใส่ถุงคำปากให้แน่นและนำไปไว้ข้างห้องพักบนบัญชีอยเป็นกต่อไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลังแวดล้อม (ระบบดำเนินการ)
โครงการ 39 by sans-serif ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

(2) ถังแยกตะกอน (Septic tank) จำนวน 1 ถัง ความกว้าง 3 เมตร ความยาว 5 เมตร ความลึกประสีทิophil 3 เมตร ความจุ 72 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่ดักและขับสลายกากปฏิกูล โดยรองรับน้ำเสียทั้งหมดปริมาณ 135 ลูกบาศก์เมตร/วัน จากนั้นจะไหลเข้าสู่ถังปรับอัตราการไหลต่อไป

(3) ถังปรับอัตราการไหล (Equalization Tank) จำนวน 1 ถัง ความกว้าง 3 เมตร ความยาว 8 เมตร ความลึกประสีทิophil 2.9 เมตร ความจุ 70 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่ ปรับค่ากันໄล ของน้ำเสียขาระบบน้ำที่อุดปีกุยาการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหล เช่น Peak Flow หรือ Minimum Flow ช่วยในการปรับสภาพน้ำเสียให้มีคุณสมบัติเท่าเที่ยวนักทั้งหมด ซึ่งภายในจะติดตั้งเครื่องจ่ายอากาศขนาด 1.5 ลูกบาศก์เมตร/นาที จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) สำหรับแยกกัดไปยังหัวจ่ายอากาศจำนวน 15 หัว ซึ่งมีอัตราการจ่ายอากาศ 0.083 ลูกบาศก์เมตร/นาที/หัว ที่จัดตั้งอยู่ภายในถังเพื่อรักษาสภาพ Aerobic จากนั้นน้ำเสียจะถูกสูบเข้าสู่ถังเติมอากาศโดยเครื่องสูบน้ำเสียจำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบ 0.1 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 6 เมตร


(4) ถังเติมอากาศชนิดมีตัวการบีดเคาะ (Fixed Film Aeration Tank) จำนวน 1 ถัง ความกว้าง 3 เมตร ความยาว 8 เมตร ความลึกประสีทิophil 3.2 เมตร ความจุปริมาณ 77 ลูกบาศก์เมตร จะรองรับน้ำเสียจากถังปรับอัตราการไหล ภายในบรรจุตัวกลางพลาสติกชนิด Rigid Poly-Vinyl Chloride ที่มีพื้นที่ผิว 110 ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร มี Void Ratio 97% และมีปริมาตร 52.5 ลูกบาศก์เมตร โดยติดตั้งเครื่องจ่ายอากาศจำนวน 50 หัว ซึ่งมีอัตราการจ่ายอากาศ 0.09 ลูกบาศก์เมตร/นาที/หัว จากนั้นน้ำเสียที่ผ่านการเติมอากาศจะไหลเข้าสู่ถังตะกอนต่อไป

(5) ถังตะกอน (Sedimentation Tank) จำนวน 1 ถัง ความกว้าง 3 เมตร ความยาว 3 เมตร ความลึก 9 เมตร ติดตั้งต่อกัน 9 ตารางเมตร ทำหน้าที่ตัดตะกอนของจุลินทรีย์ (Floc) ซึ่งหาดูดออกจากตัวกลางพลาสติก (Media) และสารเคมีที่ปะปนมากับน้ำเสียเพื่อให้น้ำใส โดยตะกอนเบนคิทีเริบก็ตกลงกันถังตะกอนส่วนเกิน สำหรับน้ำใสจะไหลล้นผ่านเวิร์กของถังตะกอนเข้าสู่ถังสูบน้ำทิ้ง เพื่อทำการเติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรคต่อไป

(6) ถังตะกอน (Sludge Tank) จำนวน 1 ถัง ความกว้าง 1.4 เมตร ความยาว 2.5 เมตร ความลึกประสีทิophil 2.5 เมตร ความจุปริมาณ 9 ลูกบาศก์ ทำหน้าที่รองรับปริมาณตะกอนส่วนเกินจากถังตะกอน โดยภายในจะติดตั้งหัวจ่ายอากาศจำนวน 3 หัว ที่ซึ่งมีอัตราการจ่ายอากาศ 0.083 ลูกบาศก์เมตร/นาที/หัว ซึ่งจะรับอากาศจากเครื่องจ่ายอากาศเดี่ยวทับกับถังปรับอัตราการไหล เพื่อรักษาสภาพ Aerobic ป้องกันไม่ให้เกิดสภาพการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน ที่อาจก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นได้ โดยโครงการจะติดต่อให้รถสูบส่งปฏิกูลของสำนักงานเขตวัฒนา มาสูบตะกอนไปกำจัดต่อไป

(7) ถังสูบน้ำทิ้ง (Effluent Tank) จำนวน 1 ถัง ความกว้าง 2 เมตร ความยาว 3 เมตร ความลึกประสีทิophil 2.5 เมตร ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่รองรับน้ำใสที่ไหลล้นผ่านเวิร์กของถังตะกอน ซึ่งภายในถังจะเติมคลอรีนเพื่อยับเชื้อโรคในน้ำทิ้ง โดยใช้เครื่องจ่ายคลอรีนที่มีอัตราการจ่ายคลอรีน 8 มิลลิกรัม/ลิตร และจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตราการสูบ 0.1 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH เมตร จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) เพื่อสูบน้ำทิ้งบางส่วนมาใช้คืนต้นน้ำ ไม่ภายในโครงการ และน้ำทิ้งส่วนที่เหลือจะถูกสูบระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการผ่านบ่อพักน้ำสุดท้ายพร้อมตະแกรงดักของสู่ท่อระบายน้ำริมน้ำของสุขุมวิท 39 ต่อไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบลั่น (ระบบท่านี้)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566



ผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansai ก ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

การดำเนินการในบ้าน

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดเสียสารเรืองประจุนิดเดินทางเลี้ยงตะกอนแบบเวียนกลับสามารถรองรับน้ำเสียได้ 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย ถังแยกกากร-เก็บตะกอน (Separation tank), ถังเติมอากาศเล็ก (Aeration tank) และถังตะกอนน้ำใส (Sedimentation tank) บ้านโครงการมีน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เกลี่ยววน 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แสดงดังภาพ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

ระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ

1.3.5 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระบบระบายน้ำของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

1) ระบบระบายน้ำฝนจากหลังคา

ประกอบด้วย ท่อรับน้ำฝน (RD) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่าน้ำท่อรับน้ำฝนจากหลังคาอาคาร
แล้วไหลลงมาตามค่อระบายน้ำ (RL) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว และไหลลงสู่ร่างระบายน้ำรอบๆ อาคารเข้าสู่บ่ออนุจัํน
ค่อไป

การดำเนินการในปัจจุบัน

ปัจจุบันโครงการมีระบบระบายน้ำมี 2 ระบบ คือ ระบบระบายน้ำฝน และระบบระบายน้ำเสีย ซึ่งระบบดังกล่าว ฯทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ



บ่อหน่วงน้ำ



ระบายน้ำฝน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบทดลองรับ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

1.3.6 การจัดการมูลฝอย

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1) ปริมาณมูลฝอย

มูลฝอยที่เกิดจากการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย มูลฝอยเป็นกากอาหาร ได้แก่ เศษอาหาร มูลฝอยแห้ง ได้แก่ เศษกระดาษและถุงพลาสติก เป็นต้น ซึ่งจากการประเมิน พบว่า “โครงการจะมีปริมาณมูลฝอย 2.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น มูลฝอยแห้ง ประมาณ 1.9 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมูลฝอยเปียกประมาณ 0.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน”

2) การจัดการมูลฝอย

โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 9 ถึงชั้นที่ 31 ซึ่งเป็นชั้นพักอาศัย จำนวน 1 ห้อง ชั้น แต่ละห้องที่พื้นที่หน้าตัดประมาณ 1.55 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับลิฟต์คับเพลิง โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น จะตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร จำนวน 2 ถัง/ชั้น (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) และจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยนำมูลฝอยมาไว้ในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นดังกล่าว สำหรับในส่วนของห้องออกกำลังกาย โครงการจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร จำนวน 2 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) ไว้ภายในบริเวณห้องออกกำลังกาย และจะจัดให้มีพนักงานที่รับทราบและดำเนินการมาเก็บมูลฝอยต่อไป

ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการ และคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทใส่มูลฝอย โดยมีการคิดถึงลักษณะของประเภทของมูลฝอยนั้นๆ จากนั้น พนักงานจะนำมูลฝอยจากทุกจุดไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอย และจะนำไปพนักงานปฏิบัติงานในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ซึ่งคาดว่าเป็นช่วงเวลาที่รับทราบผู้พักอาศัยน้อยที่สุด โดยมีรายละเอียดการคัดแยกมูลฝอย ดังนี้

(1) มูลฝอยเปียก ให้พนักงานนำมูลฝอยออกจากถังขยะมูลฝอยเปียก มารวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยเปียก โดยรวบรวมใส่ถุงดำและมัดปากถุงให้แน่น ติดป้ายบอกประเภทของมูลฝอย เพื่อให้รักษาความสะอาดของลักษณะของพนักงานเด็กวัยรุ่นมาเรียนไปกำจัดทุกวัน

(2) มูลฝอยแห้ง ให้พนักงานนำมูลฝอยออกจากถังมูลฝอยแห้ง มารวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยแห้ง โดยจัดให้มีพนักงานคัดแยกมูลฝอย ดังนี้
(2.1) มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษผงและกระดาษทิชชู จะรวบรวมใส่ถุงดำ
มัดปากถุงให้แน่นติดป้ายบอกประเภทของมูลฝอย และตั้งไว้ในห้องพักมูลฝอยแห้ง เพื่อให้รักษาความสะอาดของพนักงานเด็กวัยรุ่นมาเรียนไปกำจัดทุกวัน

(2.2) มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น กากกระดาษ พลาสติก หนัง เศษผ้า ยาง เหล็ก ขวดน้ำมันพืช และโลหะอื่นๆ จะจัดให้พนักงานคัดแยกใส่ถุงใส่ถุง (สำหรับใส่เศษมูลฝอยหรือใช้เก็บ) มัดปากถุงให้แน่นติดป้ายบอกประเภทของมูลฝอย แยกจากมูลฝอยประจำห้องน้ำ สำหรับเชื้อของก่อโรคที่เก็บขยะต่อไป

(3) มูลฝอยอันตราย (Hazardous Waste) เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ขวดยา กระป๋องยาฯ แมลงเป็นต้น โครงการจะจัดให้มีถุงขยะมูลฝอยอันตรายขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง ตั้งไว้ภายในห้องพักมูลฝอยแห้ง ซึ่งจะมีคำอักษรพิมพ์อยู่ข้างล่างว่า “ถุงมูลฝอยอันตราย” โดยภายในถังจะรองด้วยถุงพลาสติกสีดำ ซึ่งเป็นถุงสำหรับใส่เศษมูลฝอยอันตราย และเป็นพลาสติกแบบเดียวกับถุงดำคำที่ใช้สำหรับใส่เศษมูลฝอยทั่วไป แต่จะมีคำอักษรพิมพ์อยู่ข้างด้านว่า “มูลฝอยอันตราย” เพื่อให้สำนักงานเขตวัฒนาจัดเก็บเป็นประจำวันที่ 1 และ 15 ของเดือน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบทดลองรับ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยบรรจุภัณฑ์ที่ชั้นที่ 1 บริเวณทางวิ่งรถด้านทิศเหนือของโครงการ โดยภายในจะแบ่งเป็นห้องทั้งหมด 2 ห้องและมูลฝอยเป็นยกแยกกันอย่างชัดเจน

1.3.7 ระบบไฟฟ้า

ตารางงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการจะรับกระแสไฟฟ้ามาจากไฟฟ้าในครัวเรือนของบ้านที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นระบบจ้างหน้าง่ายไฟฟ้าแรงสูงของ การไฟฟ้าในครัวเรือน โดยละเอียดดังนี้

(1) ระบบไฟฟ้าปกติ อุปกรณ์ได้รับระบบแยกจากไฟฟ้าปกติ ประกอบด้วย สวิตช์บอร์ด แรงสูง ชนิดติดตั้งภายในอาคาร สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ และหม้อแปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าในครัวเรือนภาค 12/24 KV ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดแห้ง (Dry Type) ขนาด 1,600 KVA จำนวน 2 ชุด แปลงไฟฟ้าให้เป็น 416/240 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในการปักติ โดยโครงการจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 2,120 KVA กระแสไฟฟ้าเข้าสู่ห้องพักห้องละ 60 แอมป์


(2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจะจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง ได้แก่ Battery ขนาด 24 V และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KVA จำนวน 1 ชุด ซึ่งสามารถสำรองไฟฟ้าได้นาน 8 ชั่วโมง

การดำเนินการในปัจจุบัน

ปัจจุบัน โครงการรับไฟฟ้าจากไฟฟ้าในครัวเรือนของบ้านที่มีการนำร่องรักษากลุ่มน้ำที่เป็นประจำแสดงดังภาพ



ระบบไฟฟ้าปกติ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบทดลองรับ)
โครงการ 39 by sansat ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้า

1.3.8 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบและสิ่งแวดล้อม

โครงการจะจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ดังนี้

(1) คู่เก็บสายฉีดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ไปด้วย

- สายฉีดดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ความยาว 30 เมตร
- หัวดับเพลิงชนิดหัวดับรวมร่วมกัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตรพร้อมฝาครอบและไชร์ร้อย
- ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ชนิดABC ขนาด 10 ปอนด์

โครงการจะติดตั้งตู้ FIRE HOSE CABINET (FHC) ไว้ภายในอาคารหน้าลิฟต์ชั้นของทุกชั้น ชั้น 1-31 พร้อมถัง เกมีดับเพลิงทุกชั้นรวมถึงชั้นลานจอด ชั้น 2 – 8 จะมีตู้ FIRE HOSE CABINET (FHC) จำนวน 2 ตู้และติดตั้งภายในล็อบบี้ ตู้เพื่อความปลอดภัยภายในอาคาร

นอกจากนี้ทางโครงการได้ติดตั้งให้มีถังดับเพลิงชนิด CO₂ ขนาด 10 ปอนด์ เพิ่มเติมไว้ภายในอาคาร โดยติดตั้งไว้ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ห้องแม่บ้าน, ห้องบันน้ำ, ห้องลิฟต์

(2) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) เป็นระบบท่อเปียกมีน้ำอยู่ในท่อตลอดเวลา ซึ่งสามารถทำงานได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยสามารถเปิดทันทีที่มีความร้อนสูงขึ้น จนถึงอุณหภูมิทำงานฉีดน้ำบริเวณเกิดเหตุ ครอบคลุมพื้นที่ 16 ตารางเมตร/ชุด โดยจะติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคารประกอบด้วย บริเวณที่ขอรถโดยสารท่องเที่ยว ห้องพักอาศัย ห้องออกกำลังกาย และบริเวณทางเดินทั่วทั้งอาคาร รวมจำนวน 1,676 ชุด ดังนี้

- ชั้นที่ 1	จำนวน 24	ชุด
- ชั้นที่ 2-8	จำนวน 518	ชุด
- ชั้นที่ 9	จำนวน 40	ชุด
- ชั้นที่ 10-11	จำนวน 72	ชุด (ชั้นละ 36 ชุด)
- ชั้นที่ 12-30	จำนวน 950	ชุด (ชั้นละ 50 ชุด)
- ชั้นที่ 31	จำนวน 2	ชุด
- ชั้นที่ 31 (Mezzanine)	จำนวน 46	ชุด

(3) ลิฟต์ดับเพลิง โครงการจะจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิงจำนวน 1 ชุด มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

2) ระบบเตือนอัคคีภัย

(1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel: FCP) ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับส่งสัญญาณตรวจสอบ โดย เมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ (เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน และเครื่องแจ้งเหตุด้วยมือ) ที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงานจะส่ง สัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบและหา原因เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร

(2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับกุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ในอาคาร และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคารซึ่งโครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณโถงต้อนรับ สำนักงาน ห้องเก็บข้อมูล ห้องพักอาศัย ห้องออกกำลังกายโถงลิฟต์ และบริเวณทางเดินทั่วทั้งอาคาร รวมจำนวน 534 จุด ดังนี้

- ชั้นที่ 1	จำนวน 8	จุด
- ชั้นที่ 2-8	จำนวน 21	จุด (ชั้นละ 3 จุด)
- ชั้นที่ 9	จำนวน 15	จุด
- ชั้นที่ 10-11	จำนวน 34	จุด (ชั้นละ 17 จุด)
- ชั้นที่ 12-30	จำนวน 437	จุด (ชั้นละ 23 จุด)
- ชั้นที่ 31	จำนวน 9	จุด
- ชั้นที่ 31 (Mezzanine)	จำนวน 6	จุด
- ชั้นห้องเครื่องลิฟต์	จำนวน 4	จุด

(3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) จะติดตั้งอยู่บริเวณห้องเครื่องบีบ และห้องพักอาศัยรวมจำนวน 210 จุด ดังนี้

-ชั้นที่ 2-7	จำนวน 36	จุด (ชั้นละ 6 จุด)
-ชั้นที่ 8	จำนวน 7	จุด
-ชั้นที่ 9	จำนวน 4	จุด
ชั้นที่ 10-11	จำนวน 12	จุด (ชั้นละ 6 จุด)
-ชั้นที่ 24-30	จำนวน 49	จุด (ชั้นละ 7 จุด)
-ชั้นที่ 31	จำนวน 2	จุด
-ชั้นห้องเครื่อง	จำนวน 4	จุด

(4) กรีงสัญญาณเตือนภัย (Alarm BELL) จะติดตั้งอยู่ภายในห้องเครื่อง ห้องควบคุมห้องสำนักงานทางเดิน และบริเวณโถงรวมจำนวน 64 จุดดังนี้

-ชั้นที่ 1-31	จำนวน 62	จุด (ชั้นละ 2 จุด)
-ชั้นที่ห้องเครื่องลิฟต์	จำนวน 1	จุด
-ชั้นลังเก็บน้ำ	จำนวน 1	จุด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบดำเนินการ)
โครงการ 39 by sans-serif ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

(5) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) สำหรับส่งสัญญาณเตือนไฟ จะติดตั้งอยู่บริเวณบันได รวมจำนวน 63 ชุด ดังนี้

-ชั้นที่ 1	จำนวน 1	ชุด
-ชั้นที่ 2-3I	จำนวน 60	ชุด (ชั้นละ 2 ชุด)
-ชั้นที่ห้องเครื่องลิฟต์	จำนวน 1	ชุด
-ชั้นถังเก็บน้ำ	จำนวน 1	ชุด

3) การสำรวจน้ำดับเพลิง โครงการจะจัดให้มีน้ำสำรวจดับเพลิงอย่างเพียงพอ โดยเก็บไว้ในถังเก็บน้ำได้ดินตั้งอยู่ใต้ดินบริเวณทางวิ่งระดับด้านทิศใต้ของอาคาร จำนวน 2 ถัง ซึ่งสำรวจน้ำเพื่อการดับเพลิงประมาณ 175 ลูกบาศก์เมตร โดยสามารถสำรวจน้ำดับเพลิงในแต่ละ Zone ไม่น้อยกว่า 30 นาที ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ข้อ 18 กล่าวว่า ปริมาณการส่งย่างน้ำสำรวจต้องมีปริมาณการจ่ายไม่น้อยกว่า 30 ลิตรต่อวินาที สำหรับท่อสูบน้ำท่อแรงดันสูงไม่น้อยกว่า 15 ลิตรต่อวินาทีสำหรับท่อสูบน้ำท่อแรงดันสูงไม่น้อยกว่า 95 ลิตรต่อวินาทีและสามารถส่งย่างน้ำสำรวจได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที

4) ทางหนีไฟ โครงการได้จัดให้มีบันไดที่ใช้หนีไฟของอาคาร ที่ต่อเนื่องจากจุดไฟ逃生ชั้นล่าง รายละเอียดดังนี้

1) บันได SI-01 ซึ่งเป็นบันไดที่ใช้ลงมาจากชั้นคาดฟ้า ชั้น M&E Transfer ตัวบันไดทำด้วยคั่วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.50 ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.188 เมตร มีชานพักกว้าง อย่างน้อย 1.5 เมตร มีราวบันไดด้านขวาของคาดฟ้าหักกล โดยติดตั้งหัตถกรรมอัดอากาศ อัตราการอัดอากาศ ไม่น้อยกว่า 21,000 ลูกบาศก์ฟุต /นาที งานนี้จะต้องเปลี่ยนนาใช้บันได SI-03 เป็นบันไดที่สามารถลงจากชั้น M&E Transfer-ชั้น 1 ตัวบันไดทำด้วยคั่วคอนกรีต เสริมเหล็กหนา ความกว้าง 1.2 ลูกนอน กว้าง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.18 เมตร มีชานพักกว้างอย่างน้อย 1.4 เมตร มีราวบันไดด้านระบบระบบทยาอากาศ เป็นแบบ ธรรมชาติมี ช่องเปิดขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร

2) บันได SI-02 ซึ่งเป็นบันไดที่ใช้ลงมาจากชั้นคาดฟ้า – ชั้น M&E Transfer ตัวบันไดทำด้วยคั่วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.188 เมตร มีชานพักกว้าง อย่างน้อย 1.02 เมตร เมตร มีราวบันได ด้านระบบระบบทยาอากาศเป็นแบบ ธรรมชาติมี ช่องเปิดขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตรงานนี้จะต้องเปลี่ยนนาใช้บันได SI-04 เป็นบันไดที่สามารถลงจากชั้น M&E Transfer-ชั้น 1 ตัวบันไดทำด้วยคั่วคอนกรีต เสริมเหล็กหนา ความกว้าง 0.9 เมตร ลูกนอน กว้าง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.156 - 1.68 เมตร มีชานพักกว้างอย่างน้อย 1.24 เมตร มีราวบันได ด้านระบบระบบทยาอากาศเป็นแบบ ธรรมชาติมี ช่องเปิดขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร

สำหรับการเข้าถึงพื้นที่ในไฟทางอากาศ จะสามารถใช้บันได SI-03 ขึ้นจากชั้น 1 ไป M&E Transfer และใช้บันได SI-01 ที่เชื่อมต่อขึ้นไปยังชั้นคาดฟ้าได้อย่างสะดวก และจะสามารถใช้บันได SI-04 ขึ้นจากชั้นที่ 1 ไปยัง M&E Transfer และใช้บันได SI-02 ที่เชื่อมต่อขึ้นไปยังคาดฟ้าได้อย่างสะดวกเข่นกัน

ทั้งนี้ ทางออกสู่บันไดทุกแห่งจะเป็นประตูกันไฟ ที่มีความกว้าง 90 ซม. ความสูง 2 ม. โดยโครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางออกกู้ภัย ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนและจะไม่ใช้สีเทาหรือสีรุ้งที่ กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอื่นๆ ที่ติดไว้ ใกล้เคียงกัน สำหรับป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้คำว่า ทางหนีไฟ ตัวอักษร สูง ไม่น้อยกว่า 15 ซม. โดยตัวอักษรจะใช้สีเข้มข้น

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่น (ระเบยดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansri ลงบัน เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

พื้นที่ข่าว และมีไฟแรงส่วน ให้เห็นเด่นชัดคลื่นความล้าหึ้งในสภาวะปกติ และสภาวะอุตุก dein ไว้ที่บริเวณทางออกสู่บันไดทุกชั้นของอาคาร รวมทั้งบริเวณทางเขื่อนระหว่างบันได SI-01 กับ SI-03 และ SI-04 กับ SI-02 ที่ชั้น M&E Transfer

อนัจ ชั้น M&E Transfer บริเวณช่องทางเดินที่เขื่อนระหว่างบันได SI-01 กับ SI-03 (ระยะทางประมาณ 6 ม.) และระหว่างบันได SI-02 กับ SI-04 (ระยะห่างประมาณ 20 ม.) และบริเวณชั้นพักอาศัยตั้งแต่ชั้น 9 ถึงชั้นที่ 31 บริเวณทางเดินที่เขื่อนระหว่างบันได SI-01 ถึง SI-02 ทุกชั้น จะมีลักษณะเป็นผนังกันไฟท่าจากคอนกรีตเสริม筋 ลักษณะหนาประมาณ 290 มิลลิเมตร และผนังก่อตัวของอิฐธรรมชาติหนา 2 ค้าน ความหนาประมาณ 200 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร

5)แผนการอพยพหนีไฟ

โครงการจะจัดให้มีการ จัดซ้อมการอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานให้ วิทยากรจากสถานีดับเพลิงกล่องเดบมาร์กออบรน ให้เป็นประจำโดยโครงการจะจัดทำแผนเส้นทางการอพยพหนีไฟและจัดรวม คน เมื่อต้นของโครงการ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้พักอาศัยเดินได้อย่างชัดเจน

6)การกำหนดจุดรวมคน

ในการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ จะมีการกำหนดจุดรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ เพื่อเป็น จุดที่ตรวจเช็คจำนวนคน ว่ามีผู้ใดติด อยู่ภายในห้องพักหรือไม่เพื่อจะได้สั่งการให้กู้นี้ดับเพลิงหรือทีมดับเพลิง หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่กันไฟสูญหายได้ทันท่วงทีซึ่ง โครงการจะกำหนดให้ทางวิ่งรถทางด้านใต้เป็นจุดรวมคนเบื้องต้น โดยบริเวณดังกล่าวเหมาะสมที่จะเป็นจุดรวมคน เนื่องจากโครงการมีพื้นที่กว้างขวางมาก จึงจุดรวมคนจะเป็นพื้นที่โถงที่สามารถรองรับของผู้พักอาศัยภายในโครงการ ได้อย่างพอเพียงและ อุตสาหะใน ดำเนินการ ที่จะสามารถอพยพคนออกจากโครงการได้อย่างรวดเร็ว โดยพื้นที่สามารถรองรับคนได้ประมาณ 840 คน ซึ่งสามารถรองรับผู้พักอาศัยของโครงการ 824 คน ได้อย่างพอเพียง

7)พื้นที่หนีไฟทางอากาศและการช่วยเหลือ

โครงการจะจัดให้มีการพื้นที่หนีไฟทางอากาศอยู่ชั้นบนของบริเวณชั้นคาดฟ้า ความกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร ซึ่งการเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวสามารถใช้บันได SI-03 และ SI-04 ซึ่งสามารถเดินได้จากชั้นที่ 1 ได้ถึงชั้น M&E Transfer จากนั้น จะสามารถใช้บันได SI-01 และ SI-02 เขื่อนต่อไปชั้นคาดฟ้าซึ่งเป็นพื้นที่ดัง หนึ่งไฟทางอากาศได้อย่างสะดวก ซึ่งวิธีการช่วยเหลือ และอพยพผู้พักอาศัย ที่หนีไฟขึ้นไฟบังพื้นที่หนีไฟทางอากาศนั้น โครงการจะประสานขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์รวมช่วยก่อ กำกับการ 1 การป้องกัน และการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแจ้งไปยังกองบินคำร่วง ให้นำเฮลิคอปเตอร์เข้ามาทำการช่วยเหลือ และอพยพผู้ประสบภัยดังกล่าว โดยเมื่อเฮลิคอปเตอร์มาถึงที่เกิดเหตุนักบินจะทำการบินวน ประเมินสถานการณ์ และวางแผน ช่วยเหลือ จากนั้นส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขึ้นพื้นที่หนีไฟทางอากาศ เพื่อจัดระเบียบ ผู้ประสบภัย และอธิบายวิธีการช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ประสบภัยตื่นตระหนก จากนั้นเริ่มทำการช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบภัยโดยจะช่วยเหลือและอพยพผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้หญิง เป็นลำดับ ซึ่ง การช่วยเหลือจะสามารถกด ทำได้ ใน 2 ลักษณะ ได้แก่

- (1) การใช้รอก โดยใช้รอกขีดกับตัวผู้ประสบภัยแล้วดึงขึ้นไปยังเฮลิคอปเตอร์ โดยใช้รอกที่ใช้ จะมีความ ยาวสูงสุด 250 นิ้ว และสามารถช่วยผู้ประสบภัยได้ครั้งละ 1-2 คน
- (2) การใช้กระเช้าโดยให้ผู้ประสบภัยเข้าไปในกระเช้า จากนั้นยดลิคอปเตอร์จะนำกระเช้า ไปลงยังพื้นที่ ปลดปลอกดังต่อไป ซึ่งการใช้กระเช้าจะสามารถช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบภัยได้ครั้งละ 8-10 คน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉันบัน เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

อนึ่ง โครงการได้ออกแบบพื้นที่หนีไฟทางอากาศให้มีลักษณะโล่ง เพื่อมิให้เกิด ขวางทางการบินของชั้นคอปเปอร์ ซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือสามารถทำได้สะดวก จานนี้เมื่อชั้นคอปเปอร์น้ำ ผู้ประสบภัยขึ้นจากพื้นที่หนีไฟทางอากาศแล้วจะนำผู้ประสบภัยมาส่งขึ้นที่ปีก โดยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจะมีการจัดเตรียมนาฬิกาและรับประทานไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อเดินทางแก่ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป การดำเนินการในปัจจุบัน

ปัจจุบัน โครงการมีการป้องกันและเพื่อนชีวิตรอบนีราบลังเอียด ระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วยระบบห้องท่อเย็น, ตู้เก็บสายฉีดดับเพลิงอุปกรณ์, ระบบหัวกระชาบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ, ลิฟต์ดับเพลิง, ระบบเตือนอัคคีภัย ประกอบด้วย แผงควบคุม, เครื่องตรวจจับควัน, เครื่องตรวจจับความร้อน, กรงสัญญาณเตือนภัย, เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือถือ, การสำรองน้ำดับเพลิง, ทางหนีไฟ, แผนกรอพยพหนีไฟ, การกำหนดจุดรวมพล และพื้นที่หนีไฟทางอากาศ ซึ่งระบบดังกล่าวโครงการออกแบบตามที่ระบุไว้ในรายงานแล้วปัจจุบันระบบดังกล่าวมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและคงสภาพ



ตู้เก็บสายฉีดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์

ระบบหัวกระชาบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ



ลิฟต์ดับเพลิง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นโหมดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่นโหมด (ระบบดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

ภาพระบบป้องกันอัคกีภัย



ผู้ควบคุมระบบแจ้งเตือนอัคกีภัย

เครื่องตรวจจับควัน

ระบบเตือนอัคกีภัย



กริ่งสัญญาณเตือนภัย เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบะดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ชั้นบี เดือน มกราคม - มีถุนายน 2566



ทางหนีไฟ



ดังพกน้ำชั้นใต้ดิน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

แผนผังการอพยพหนีไฟ



จุดรวมพล



พื้นที่อพยพหนีไฟทางอากาศ

1.3.9 ระบบ ปรับอากาศและระบบอากาศ

ตามรายงาน วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1) ระบบ ปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศของ โครงการ จะเป็นแบบ Air Cooled Split Type ติดตั้งแต่ละห้องชุด โดยจะมีขนาด
ความเย็นรวมประมาณ 564 ตัน

2) ระบบ ระบบอากาศ

ระบบ ระบบอากาศของ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

(1) ระบบระบบอากาศโดย วีซี ธรรมชาติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

โครงการจะมีการระบายน้ำอากาศเป็นแบบธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ที่มีผนังด้านนอก อย่างน้อยหนึ่งด้านซึ่งมีช่องเปิดสู่ภายนอกได้ เช่น หน้าต่าง ประตู โดยโครงการจะจัดให้มีพื้นที่ของช่องเปิด เหล่านั้น ในน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่นั้น

(2) ระบบระบายอากาศโดย วิธี กล

(2.1) บันได Si-01 จะติดตั้งพัดลมอากาศ (Pressurized Fan) จำนวน 2 ชุดจะทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

(2.2) ลิฟต์ ดับเพลิง จะติดตั้งพัดลมอัดอากาศ(Pressurized Fan) จำนวน 2 ชุดจะทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้


การดำเนินการในปัจจุบัน

ปัจจุบันระบบอากาศของโครงการ มี 2 ระบบ ระบบระบายอากาศโดย วิธี ธรรมชาติและระบบระบายอากาศโดย วิธี กล ซึ่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ระบบระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบุดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มีถุนายน 2566



ระบบระบายอากาศวิศว์



บันไดทางหนีไฟ

การจารชร

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1) การคุณภาพเข้าสู่โครงการ

การเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ จะใช้การคุณภาพทางบกโดยอาศัยรถชนิดชั้น 3 ซึ่งโครงการจะมีทางเข้า-ออกจำนวน 1 แห่ง มีขนาดกว้าง 6 เมตร เชื่อมต่อกับถนนขอบสุขุมวิท 39 โดยมี รายละเอียดเส้นทางการเดินทางเข้า-ออกโครงการ ดังนี้

(1) การเดินทางเข้าสู่โครงการ มี 3 เส้นทาง ได้แก่

(1.1) เส้นทางที่ 1 จากถนนสุขุมวิท (ขาออกเมือง) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนขอบสุขุมวิท 39 หรือจากถนนสุขุมวิท (ขาเข้าเมือง) สามารถไปกลับรถที่แยกสวัสดิเพ็ญเข้าสู่ถนนสุขุมวิท (ขาออกเมือง) จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนขอบสุขุมวิท 39 ระยะทางประมาณ 600 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ด้านซ้ายมือ

(1.2) เส้นทางที่ 2 จากถนนทางหล่อ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางหล่อ 13 ซึ่งเชื่อมกับถนนขอบสุขุมวิท 39 ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร เพื่อไปออกข้างแยกพร้อมสุข จากนั้นเลี้ยวขวาไปออกถนนขอบสุขุมวิท 39 ระยะทางประมาณ 100 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ด้านซ้ายมือ

(1.3) เส้นทางที่ 3 จากถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (-เข้าเมืองและขาออกเมือง) เลี้ยวที่แยกพร้อมพงษ์ เข้าสู่ถนนขอบสุขุมวิท 39 ได้ตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ด้านขวามือ

(2) การเดินทางออกจากโครงการ มี 3 เส้นทางหลัก ได้แก่

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบทดลองรับ) โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

(2.1) เส้นทางที่ 1 จากโครงการ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนซอยสุขุมวิท 39 ตรงไปประจำทาง ประมาณ 100 เมตร เพื่อออกบั้งคับถนนสุขุมวิท (ขาออกเมือง) ได้ และสามารถไปกลับรถที่จุดกลับรถที่จุดกลับรถบริเวณปากทาง ถนน สุขุมวิท 43 ท่ามกลางปากทางถนนซอยสุขุมวิท 39 ประมาณ 300 เมตร เข้าสู่ถนนสุขุมวิท (ขาเข้าเมือง) ได้

(2.2) เส้นทางที่ 2 จากโครงการ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนซอยสุขุมวิท 39 ตรงไปประจำทางประมาณ 600 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนซอยหรือมศรี 1 ผ่านถนนซอยสุขุมวิท 49/11 และถนนซอยหอของหล่อ 13 ไปออกบั้งคับถนนหล่อได้ (สามารถใช้เส้นทางนี้ได้ตั้งแต่ช่วงหน้า 06.00 - 09.00 น.)

(2.3) เส้นทางที่ 3 จากโครงการ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนซอยสุขุมวิท 39 ตรงไปประจำทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะถูกบังคับให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนซอยพนมมิตร เพื่อไปออกบั้งคับถนนซอยสุขุมวิท 31 ได้



ถนนในโครงการ ระบบถนน การจราจร และที่จอดรถในโครงการ

1.4 แผนการดำเนินมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.4.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 39 by sansiri ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการดำเนินการของโครงการอันจะเป็นการบั้งชั้งเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ดังนั้น เพื่อทบทวน/ติดตามตรวจสอบมาตรการที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว โครงการจึงได้นำเสนอรายงานดังบทที่ 2 ของรายงานฉบับนี้ โดยมีระยะเวลาทบทวนมาตรการ ดังตารางที่ 1.4.1-1

ตารางที่ 1.4.1-1 แผนงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด	ความถี่	ช่วงเวลาที่ทำการตรวจสอบ 2565											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2 ครั้ง/ปี		●						●				

รายงานผลการปฏิบัติตามตารางป้องกันและกำชับมาตรการด้านมาตรฐานเบ็ดเตล็ดของแหล่งน้ำเพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (ระบบดำเนินการ)
โครงการ 39 by กสทช.กทม. เทียน มนากานนท์ - มิถุนายน 2566

1.4.2 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบแหล่งน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม

ทาง กสทช.กทม. ผู้ดูแลในภาระดูแลติดตามตรวจสอบแหล่งน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2566 ประจำเดือนตัวบท คุณภาพน้ำ ให้ใช้ คุณภาพน้ำที่อยู่กันเดิมที่บันทึกไว้

ระบบตรวจสอบ และคุณภาพและความพึงพอใจของผู้อุปถัมภ์ ดังนี้

องค์กรประกอบ ตรวจสอบคุณภาพ	โครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม	วิธีการตรวจสอบแหล่งน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม	วิธีเก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม	ความก้าวหน้า	ม.ก.	ก.พ.	บ.ก.	บ.น.	ห.ก.	บ.ก.	ก.บ.	บ.ก.	บ.น.	บ.ก.	บ.น.	บ.ก.	บ.น.
1. คุณภาพน้ำ สารเคมีและเชื้อโรค	- pH 800, SS, Oily/Grease, Sulfide, Total Coliform, Free residual Chlorine และ TICN	- ตรวจคุณภาพน้ำโดยทั่วไป ประกอบด้วยการตรวจ พัฒนาการดูแลรักษาและ ประเมินค่าของสารตัดและ สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้อง โดยใช้เครื่องมือที่ได้รับการ ฝึกอบรม ตรวจสอบการนำไปใช้ และการดำเนินการตามมาตรฐาน	- จับน้ำอย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่อง บริเวณ น้ำที่อาจมีสิ่งสกปรก หรือสิ่งของต่างๆ ที่อาจมีผลต่อ ¹ คุณภาพน้ำ	- เก็บตัวอย่างต่อเนื่อง - เก็บตัวอย่าง 1 เครื่อง													
2 ค่าน้ำประปา	- การเฝ้าระวังการใช้จ่ายน้ำของชุมชน	- ตรวจสอบ	- เผยแพร่บัญชีน้ำ	- เผยแพร่บัญชีน้ำ													
3 อุปกรณ์	- ปริมาณอนุภาคขนาดเล็ก - ความชื้นของดิน	- ค่าทางเคมี	- บริการดูแลรักษาและดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดูแลรักษา	- บริการดูแลรักษาและดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดูแลรักษา													
4 ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่ออก廠 และค่ากําลังรับน้ำเสีย	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่ออก廠 และค่ากําลังรับน้ำเสีย	- 1 คุณภาพน้ำเสียที่ออก廠 และค่ากําลังรับน้ำเสียที่ออก廠 2 ระบบซักฟอกที่สำราญ	- 1 คุณภาพน้ำเสียที่ออก廠 และค่ากําลังรับน้ำเสียที่ออก廠 2 ระบบซักฟอกที่สำราญ													
5 สถานที่จราจร	- สถานที่จราจรที่มีสิ่งปลูกสร้าง และน้ำที่ไม่สามารถระบายน้ำได้	- ตรวจสอบ	- 3 ป้ายแสดงเครื่องหมาย และภาษาไทย 佯หนาแน่น บนทางสาธารณะที่สำคัญ	- 3 ป้ายแสดงเครื่องหมาย และภาษาไทย 佯หนาแน่น บนทางสาธารณะที่สำคัญ													
6 สถานที่จราจร	- สถานที่จราจรที่มีสิ่งปลูกสร้าง และน้ำที่ไม่สามารถระบายน้ำได้	- ตรวจสอบ	- 4 ถูกกฎหมายและมีคุณภาพดี มาก บริเวณที่มีคนเดินทาง ผ่านบ่อยครั้ง	- 4 ถูกกฎหมายและมีคุณภาพดี มาก บริเวณที่มีคนเดินทาง ผ่านบ่อยครั้ง													
7 สถานที่จราจร	- สถานที่จราจรที่มีสิ่งปลูกสร้าง และน้ำที่ไม่สามารถระบายน้ำได้	- ตรวจสอบ	- ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และจักรยาน	- ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และจักรยาน													
8 สถานที่จราจร	- สถานที่จราจรที่มีสิ่งปลูกสร้าง และน้ำที่ไม่สามารถระบายน้ำได้	- ตรวจสอบ	- ถนนที่สะอาด และปลอดภัย	- ถนนที่สะอาด และปลอดภัย													
9 สถานที่จราจร	- สถานที่จราจรที่มีสิ่งปลูกสร้าง และน้ำที่ไม่สามารถระบายน้ำได้	- ตรวจสอบ	- ถนนที่สะอาด และปลอดภัย	- ถนนที่สะอาด และปลอดภัย													
10 สถานที่จราจร	- สถานที่จราจรที่มีสิ่งปลูกสร้าง และน้ำที่ไม่สามารถระบายน้ำได้	- ตรวจสอบ	- ถนนที่สะอาด และปลอดภัย	- ถนนที่สะอาด และปลอดภัย													

รายงานผลการปฏิบัติตามโครงการป้องกันและแก้ไขผลทางสังคมและผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการจัดตั้มราชากาชาดยังคงอยู่ในกระบวนการ
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

ตารางที่ 2-1 นิพนธ์ความต้องการของผู้คนที่ได้รับความช่วยเหลือ โครงการ 39 by sansiri (ระบบทดลองแบบ)

องค์กรและหน้าที่	ผู้ดำเนินการเจ้าที่	บริการพัฒนาชีวภาพ	จุดเด่นด้านภารกิจงานที่	ความต้อง	ม.ก.	บ.ก.	น.ค.	แม.บ.	พ.ค.	ก.ก.	ศ.ค.	ก.ก.	พ.ก.	ด.ก.	
สังกัดศูนย์	ผู้ดำเนินการเจ้าที่	โครงการพัฒนาชีวภาพ	สร้างอาชญา	ความต้อง	ครัวเรือนบ	- 22 บบ. 59 คิลเลอร์	- ใช้ชีวิตดี 1 ครั้ง	- ใช้ชีวิตดี 1 ครั้ง	- ใช้ชีวิตดี 1 ครั้ง	- ใช้ชีวิตดี 1 ครั้ง	- ใช้ชีวิตดี 1 ครั้ง	- ใช้ชีวิตดี 1 ครั้ง	- ใช้ชีวิตดี 1 ครั้ง	- ใช้ชีวิตดี 1 ครั้ง	
4. ระบบเบี้ยชดเชย อัคคีภัย (ศอ)	- สถาบันรักษาเงินงาน สถาบันรักษาเงินงาน	- โครงการชุมชน โครงการชุมชน	- โครงการชุมชน โครงการชุมชน	- โครงการชุมชน	- 5. ระบบเบี้ยชดเชย อาสาด	- โครงการชุมชน โครงการชุมชน	- โครงการชุมชน โครงการชุมชน	- โครงการชุมชน โครงการชุมชน	- โครงการชุมชน โครงการชุมชน	- โครงการชุมชน โครงการชุมชน	- โครงการชุมชน โครงการชุมชน	- โครงการชุมชน โครงการชุมชน	- โครงการชุมชน โครงการชุมชน	- โครงการชุมชน โครงการชุมชน	
5. ระบบเบี้ยชดเชย อาสาด	- ไม่ว่าจะดูดซึ่งภัยธรรมชาติ	- โครงการชุมชน	- โครงการชุมชน	- โครงการชุมชน	- 6. คุณภาพชีวภาพ	- บริษัทมีความต้องการซื้อขาย เช่นบ้านและอื่นๆ	- บริษัทมีความต้องการซื้อขาย เช่นบ้านและอื่นๆ	- สถานะบ้านดีมาก คิดเห็น เป็น จังหวัดที่ดี	- ผู้เข้าชมที่ดี	- ผู้เข้าชมที่ดี					
และคุณภาพชีวภาพ	ใจดีดูดซึ่งภัยธรรมชาติ	ขายดี	ขายดี	ขายดี											

ความต้องดูดซึ่งภัยธรรมชาติ
ความต้องดูดซึ่งภัยธรรมชาติ
ความต้องดูดซึ่งภัยธรรมชาติ

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระเบียบดำเนินการ)
โครงการ 39 by sans-serif ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาโครงการ 39 บายแสนสิริ ปัจจุบันโครงการ ดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเข้ามาริหาริหาริการ โดยตัวโครงการเป็นที่พักอาศัยในรูปแบบอาคารชุดพักอาศัย ความสูง 31 ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น ความสูง 124.45 เมตร (วัดจากระดับพื้นดินถึง ส่วนที่สูงที่สุด) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัย 163 ห้องชุด พื้นที่ รวม 1-2-89 ไร่ (2,756 ตารางเมตร) โดยโครงการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส. 1009.5/4634 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 หนังสือเห็นชอบได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้ โครงการได้ปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.) ทุก 6 เดือน นั้น

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด 39 บายแสนสิริ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 39 บายแสนสิริ (ระเบียบดำเนินการ) ช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2566 ตามกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาที่นี้จะเป็นการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยทางนิติบุคคลฯ ได้ทำการประเมินและรวบรวมเอกสาร หลักฐานด่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2566 แสดงดังตารางที่ 2.2-1

รายงานผลการปฏิบัติตามโครงการป้องกันและแก้ไขผลภัยธรรมชาติลดความเสี่ยงและการดูแลรักษาทรัพยากรดับด้วยตนเอง (ระบบชำระบินันการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 มาตราฐานและเกณฑ์มาตรฐานเพื่อตรวจสอบ โครงการ 39 by sansiri (ระบบชำระบินันการ

องค์ประกอบของมาตราฐาน	มาตรฐานที่ต้องมีอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/> = ดำเนินการ ไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> = ดำเนินการ ไม่ครบถ้วน	มาตรการซึ่งต้องปฏิบัติ
1. ทรัพยากรดับด้วยตนเอง	มาตรฐานที่ต้องมีอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/> = ดำเนินการ ไม่ครบถ้วน	มาตรการป้องกันภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบต่อไปอย่างต่อเนื่อง
1.1 สถาบันภัยธรรมชาติ			ทุบสระน้ำ
1.2 ฤดูกาลอากาศ	ทราบถึงความเร็วของฤดูกาลในโครงการเพื่อ ป้องก้ามความเร็ว ที่สูงเกินคาดความเร็วเพื่อ ไม่ให้เกิดภัยธรรมชาติของพื้นที่และของ บ้านผู้คน	<input checked="" type="checkbox"/>	- ทราบถึงความเร็วของฤดูกาลในโครงการเพื่อ ลดความเร็ว แต่ยังไม่สามารถลดความเร็ว "ได้เท็จ" เข้าหากำหนดภัยธรรมชาติที่สำคัญในภาระของบ้านและครอบครัว
1.3 ฝนและลม	พัฒนาศักยภาพความต้านทานภัยธรรมชาติ ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ให้ดูแลดูแลอย่างต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/>	- ทราบถึงภัยธรรมชาติที่หนักที่สุดแล้วลดความต้านทานภัยธรรมชาติให้ดูแลดูแลอย่างต่อเนื่อง
2. กลไกทาง	ออกตามบัญชีภัยธรรมชาติ 1-8 ให้เป็นสัดส่วนของบ้าน ไม่ใช้บ้านเดียวทั้งหมด สำหรับบ้านเดียว	<input checked="" type="checkbox"/>	- ทราบถึงภัยธรรมชาติที่บ้านเดียวให้ดูแลดูแลอย่างต่อเนื่อง
3. กลไกทาง	ออกตามบัญชีภัยธรรมชาติ 1-8 ให้เป็นสัดส่วนของบ้าน ไม่ใช้บ้านเดียวทั้งหมด สำหรับบ้านเดียว	<input checked="" type="checkbox"/>	- ทราบถึงภัยธรรมชาติที่บ้านเดียวให้ดูแลดูแลอย่างต่อเนื่อง
4. กลไกทาง	ปลูกต้นไม้ตัดพิษชั้นดิน ให้มากที่สุดเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติที่บ้านเดียว ขนาดพื้นที่รวม 867 ตร.ม. ให้เหลือ ไม่กี่ร้อยเมตร ภัยธรรมชาติที่บ้านเดียว ภัยธรรมชาติที่บ้านเดียว ขนาดพื้นที่รวม 867 ตร.ม. ให้เหลือ ไม่กี่ร้อยเมตร	<input checked="" type="checkbox"/>	- ทราบถึงภัยธรรมชาติที่บ้านเดียวให้ดูแลดูแลอย่างต่อเนื่อง
5. กลไกทาง	ปลูกต้นไม้ตัดพิษชั้นดิน ขนาดพื้นที่รวม 867 ตร.ม. ให้เหลือ ไม่กี่ร้อยเมตร ภัยธรรมชาติที่บ้านเดียว ขนาดพื้นที่รวม 867 ตร.ม. ให้เหลือ ไม่กี่ร้อยเมตร	<input checked="" type="checkbox"/>	- ทราบถึงภัยธรรมชาติที่บ้านเดียวให้ดูแลดูแลอย่างต่อเนื่อง
6. กลไกทาง	ปลูกต้นไม้ตัดพิษชั้นดิน ขนาดพื้นที่รวม 867 ตร.ม. ให้เหลือ ไม่กี่ร้อยเมตร ภัยธรรมชาติที่บ้านเดียว ขนาดพื้นที่รวม 867 ตร.ม. ให้เหลือ ไม่กี่ร้อยเมตร	<input checked="" type="checkbox"/>	- ทราบถึงภัยธรรมชาติที่บ้านเดียวให้ดูแลดูแลอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 39 by sansiri (ระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม (ระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม))
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตราฐานกัน และแก้ไขมาตราฐานสิ่งแวดล้อม โครงการ 39 by sansiri (ระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม)

รายการ	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและประเมินผล
ส. ผลกระทบทาง สังคมเชื่อมโยง	- ติดต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องของมนต์ธิร์ ไว้กษาในบริเวณพื้นที่ของโครงการ ทราบสถานะโครงการให้ถูกต้อง ชัดเจนและรวดเร็ว	✓ = ดำเนินการไม่ครบถ้วน ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ	✓ = ทางโครงการติดต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องของมนต์ธิร์ ทราบสถานะโครงการให้ถูกต้อง ตั้งแต่แรกตั้งแต่ 2.2-5 ปีมาแล้ว
2) ผลกระทบทาง อาชญากรรม (ร่อง)	- ควบคุมความเรื่องของรถภายในโครงการ เช่น ป้องกันการลักค่าทรัพย์สินที่มีค่าความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการตุบต่อบนทางด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปัญหานิรภัย	○	- ทางโครงการป้องกันการลักค่าทรัพย์สินทางเดินทางเข้า ได้ตั้ง เข้ากันกับรักษาความปลอดภัยในโครงการทุกอย่างโดยรวมทุกๆ เดือนที่ รปภ.
	- จัดทำแบบพิมพ์ข้อความบนหน้าป้ายทางเดินทางให้ชัดเจน เตือนภัยให้กับคนเดินทางของผู้คนบ้าน ให้การติดต่อนัวของรถภายในโครงการ แล้วนับจำนวนเข้า-ออก โครงการตามรถคันได้ชัดเจน และประกอบด้วยรูปแบบที่บันทึกตามผู้ห้ามเดิน	✓	- ทางโครงการติดตั้งไฟทางเดินสีสูตรสีสูตรสีเขียว จราจรบนถนนทางเดิน แสงไฟ เดือนที่ รปภ. ให้มีสภาพเดียวกันกับทางเดิน
	- จัดให้มีบันทึกงานรักษาความปลอดภัยเดินทางของคนเดินทางให้เกิดผู้ห้ามเดินทางในโครงการเข้า- ออกโครงการ	✓	- ทางโครงการติดต่อหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินทางของคนเดินทางในโครงการให้แก่ ผู้ห้ามเดินทางในโครงการเข้า-ออกโครงการ เดือนที่ รปภ.
1.3 เศียง แหล่ง ทราบข้อมูลและเห็น ช่องทางการดำเนินการ	- ควบคุมความเรื่องของรถໃใช้ในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ป้องกันการลักค่าทรัพย์สิน ช่วงเดือนต่อเดือนเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว	○	- ทางโครงการป้องกันการลักค่าทรัพย์สินทางเดินทางเข้า แต่ได้จัดให้ นิสัยหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการตรวจสอบและควบคุม เดือนที่ รปภ.
1.4 ฤทธิาน้ำ	- จัดให้มีรีบบาร์น้ำที่ล้มเหลวให้สามารถจ่ายน้ำ 1 ชุด (ชุดละ 1 กระสอบ) เป็นระบบหัวหัวสูบ ชุดละพยายามเพื่อสนับรับลมออกอากาศ (Fixed Film Aeration) ลดอุบัติภัยสำหรับน้ำที่ ใส่ปริมาณ 140 กม.ม./วัน โดยระบบบันทึกน้ำที่จะมีระดับก๊าซออกไซด์ 92 ตากาวด น้ำบันทึกน้ำที่จะให้กับคุณภาพด้านมาตรฐานที่ดีของมาตรฐานและมีค่า BOD ในน้ำ ที่ไม่เกิน 20 มก./ล.	✓	- ทางโครงการมีระบบป้องกันน้ำที่หัวสูบในกรองน้ำ 1 ชุด อยู่ต้นน้ำแล้วได้กรองน้ำ ก่อนเข้าสู่สิ่งของ โครงการ เดือนที่ รปภ.
	- จะให้มีห้องน้ำที่มีความรัก ความพึงพอใจ เสียรักษาและควบคุมระยะไกลบันทึกน้ำที่ให้แก่ ผู้คนภายในห้องน้ำที่มีระบบป้องกันน้ำที่หัวสูบในกรองน้ำ 1 ชุด อยู่ต้นน้ำแล้วได้กรองน้ำ ก่อนเข้าสู่สิ่งของ โครงการ	✓	- ทางโครงการติดต่อหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการติดตามบันทึกน้ำที่ให้แก่ ประมงติดต่อ เดือนที่ รปภ.

รายงานผลการปฏิบัติตามโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 39 by sansiri (ระบบด้านน้ำ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตราฐานและเกณฑ์คุณภาพของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการ 39 by sansiri (ระบบด้านน้ำ)

องค์ประกอบของ น้ำเสียด้อม	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> = ดำเนินการไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> = ดำเนินการไม่ถูกต้อง	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่สามารถด้อม	เอกสารที่ใช้เพื่อ ประกอบการ
3. ภูมิภาค ใช้ประวัติข้อมูลน้ำ				
3.1 ก้าวเดิน	- จดบันทึกข้อมูลน้ำ 2 ถัง (ครัวปั๊ว / ประจำเดือน) ความจุประมาณ 357 ลิตร. สำรองน้ำเพื่อการอุดตือคงไว้ 182 ลิตร. และสำรองเพื่อการดับเพลิง 175 ลิตร. และตัด ให้สามารถเข้าออกได้ตามจำนวนน้ำ 1 ถัง ความจุประมาณ 106 ลิตร. สำรองน้ำเพื่อการอุดตือคง- นร ให้คงอยู่ รวมปริมาณน้ำสำรองเพื่อการ อุปกรณ์-บริการน้ำทั้งหมด 288 ลิตร. ซึ่งสามารถ สำรองน้ำได้ประมาณ 1.7 วัน	✓	- ทางโครงการน้ำก้าวเดินให้ดูแลรักษาและดูแลซ่อมแซมท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำด้วยค่าไฟฟ้า - ก้าวเดิน 2.2-8 ระบบท น้ำใช้ชุดไกรเจ้า	
	- รับน้ำประปาจากแหล่งน้ำภายนอกและนำเข้ามาในตัวบ้านที่น้ำที่น้ำที่ได้พื้นที่ดิน ของโครงการ ด้วยขนาดต่อห้องน้ำประมาณ 4 ลิตร/นาที	✓	- ทางโครงการรับน้ำประปาจากแหล่งน้ำประปาที่น้ำที่ได้พื้นที่ดินที่น้ำที่รับน้ำ ให้ดูแล	
	- จัดให้มีห้องน้ำสำหรับบุคลากรและบ้านเรือนที่น้ำที่น้ำที่ได้พื้นที่ดินที่น้ำที่รับน้ำ	✓	- ทางโครงการรับน้ำที่ห้องน้ำสำหรับบุคลากรและบ้านเรือนที่น้ำที่ได้พื้นที่ดินที่น้ำที่รับน้ำ - ก้าวเดิน 2.2-8 ระบบท น้ำใช้ชุดไกรเจ้า	
	- บรรจุภัณฑ์ห้องน้ำที่ห้องน้ำสำหรับบุคลากรและบ้านเรือนที่น้ำที่ได้พื้นที่ดินที่น้ำที่รับน้ำ	✓	- ทางโครงการรับน้ำที่ห้องน้ำสำหรับบุคลากรและบ้านเรือนที่น้ำที่ได้พื้นที่ดินที่น้ำที่รับน้ำ - ก้าวเดิน 2.2-8 ระบบท น้ำใช้ชุดไกรเจ้า	
3.2 กระบวนการน้ำ	- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่บรรจุน้ำท่วม 1 ถุง (ถุงปั๊ว / ประจำเดือน) เป็นระบบบำบัดด้วย ชีวภาพแบบพื้นผิวเคลื่อนตัว (Fixed Film Aeration) ลดภาระน้ำที่ก่อการดออกซิเจนให้เพียง “ไดร์เบกเกอร์” 140 ลิตร./วิน. โดยระบบห้ามก่อการดออกซิเจนให้เพียงตัวก่อการดออกซิเจน 92 ตัวมอลด ประเมินตัวให้เพียงตัวก่อการดออกซิเจนที่น้ำที่ได้พื้นที่ดินที่น้ำที่รับน้ำ แต่ตัวที่ก่อการดออกซิเจน ที่น้ำที่ได้พื้นที่ดินที่น้ำที่รับน้ำ 20 มล./ค.	✓	- ทางโครงการมีการตรวจสอบให้ผู้พักอาศัยทราบด้วยวิธีการสื่อสาร 1 ชุด อยู่ค้างานกลังไกรต่อการ ประเมินตัวให้เพียงตัวก่อการดออกซิเจน 92 ตัว ไกรเจ้า	
	- จัดให้มีห้องน้ำสำหรับบุคลากรและบ้านเรือนที่น้ำที่ได้พื้นที่ดินที่น้ำที่รับน้ำ	✓	- ทางโครงการรับน้ำที่ห้องน้ำสำหรับบุคลากรและบ้านเรือนที่น้ำที่ได้พื้นที่ดินที่น้ำที่รับน้ำ - ก้าวเดิน 2.2-8 ระบบท น้ำใช้ชุดไกรเจ้า	

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขภัยแลกรากฐานสังเคราะห์ ตรวจสอบมาตรฐานและมาตรฐานที่ดีตามมาตรฐานของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ระบบดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ลุมพ์ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรฐานและแก้ไขภัยแลกรากฐานสังเคราะห์ โครงการ 39 by sansiri (ระบบดำเนินการ)

รายการที่ประเมินอย่าง ต่อเนื่องด้วย	แนวทางการป้องกันและแก้ไขภัยแลกรากฐานสังเคราะห์	ผลการปฏิบัติงานพัฒนาคร่าวๆ ของระบบตรวจสอบมาตรฐานที่ดีตามที่ต้องการ	เอกสารอ้างอิงปัญหา/ คู่มือ
3.6 การป้องกัน อัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบรักษาภัยป้องกันและดับเพลิงอัคคีภัยของโครงการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ยอดความความใน ห้องรับแขกที่ต้องควบคุมอาคาร ห.ศ. 2522 ระบบป้องกันอัคคีภัย 1) ระบบห้องเย็น ขนาดเท่าห้องเย็นขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 ห้อง แบบปูน 1.1) พื้นที่ Low Zone รั้วน้ำคั่งเพลิงดับเพลิงได้ดี ซึ่ง สำรองเพื่อการ ดับเพลิง บริเวณ 175 ล้านม. ที่ติดตั้งเครื่องดูดดับเพลิง (Fire Pump) ซึ่งมี หัวน้ำดับเพลิง เครื่องดูดดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง ดับเพลิงดูด 2.8 ล้าน.ล.ว./นาที ที่ TDH 110 ม. และต้องถูกน้ำรักษาความดันน้ำในระบบห้องเผาไหม้ (Jockey Pump) จำนวน 1 เครื่อง อัตราการดูด 0.06 ลิบ.ม. นาที ที่ TDH 115 ม. เพื่อสูบ น้ำดับเพลิง ไปดับเพลิง 1 ห้องที่ 17 1.2) พื้นที่ High Zone รั้วน้ำคั่งเพลิงดับเพลิงได้ดี สำรองเพื่อการดับเพลิง ดับเพลิง (Fire Pump) ดับเพลิงดูด 2.8 ล้าน.ล.ว./นาที ที่ TDH 165 ม. จำนวน 1 เครื่อง และต้องถูกน้ำรักษาความดันน้ำในระบบห้องเผาไหม้ (Jockey Pump) อัตราการดูด 0.06 ลิบ.ม. นาที ที่ TDH 170 ม. จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสูบน้ำ ดับเพลิงไปดับเพลิงที่ 18-31 2) ห้องน้ำดับเพลิงดูดเพลิง 20 ม. (กว้าง 64 น.) ยาว 63 ช'ว. 3) ถังน้ำดับเพลิงดูดเพลิง ABC ขนาด 10 ลิบ.ส. ติดตั้งภายในตู้ FHC ห้าชั้น 4) ถังน้ำดับเพลิงดูดเพลิง ABC ขนาด 10 ลิบ.ส. ติดตั้งภายในตู้ FHC ห้าชั้น 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ = ดำเนินการไม่ครบถ้วนทุกประการ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภาระที่ 2.2-14 ระบบที่ ป้องกันและดับเพลิง อัคคีภัย

รายงานผลการประเมินตัวมาตรฐานการเมืองกับผลกรอบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบดำเนินการโครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มีนาคม 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตราเรื่องกันແนະແກ້ໄງຜົດກະທຸນຕີ່ແນະແກ້ໄງໂຄງການ ໂຄງການ 39 by sansirir (ຮະບະດຳໃນິ້ນກາ)

รายงานผลการปฏิบัติตามโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสังคมทางเศรษฐศาสตร์ตามโครงการพัฒนาชุมชน (รับผิดชอบในการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตราฐานและเกณฑ์คุณภาพของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ โครงการ 39 by sansiri (รับผิดชอบในการ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสังคม	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบผลกระทบด้านสังคม	เอกสารซึ่งจัดเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีอยู่
3.6 การป้องกัน อัคคีภัย	- จัดทำเพลชของช่องทางเดินระบายน้ำ (มีริเวอร์ไซด์ M&E Transfer) จะมีกิจกรรมดำเนินการ สนับสนุนไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหลัก ความหนาแน่นของน้ำ 29 ชม. (29 ชม.) และหน่วง ก่อสร้างอัคคีภัย รวมค่าทุน 2 ล้านบาทมาประมาณ 200 ลบ. (20 ลบ.) ซึ่งสามารถไป ปืนแฉลามในแม่น้ำคล่อง 2 ชั่วโมง เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของกรมวิศวกรรม สถานท่งประยะท่อในพื้นที่แม่น้ำ (ว.ส.ก.) ญี่ปุ่นที่ 4 และ 5 ประยะบบ - โครงการได้จัดให้มีผู้ที่พำนัชไฟฟ้าอุตสาหกรรมรับผิดชอบต่อความต้องการไฟฟ้า ความต้อง ¹⁰ ลบ. 10 ลบ. เป็นตัวตั้งต้นที่มีไฟฟ้าอุตสาหกรรมรับผิดชอบต่อความต้องการไฟฟ้า ST-01 และบันได ^{ไม่ได้} ST-02 ที่รับผิดชอบไฟฟ้าอุตสาหกรรมต่อสาธารณะ	✓ = ดำเนินการแล้ว ○ = ดำเนินการไม่ครบถ้วน 0 = ยังดำเนินการอยู่	- ท่าโภคธรรมการฝั่งตะวันตกที่ 2 แห่ง 2 แห่ง สำหรับการป้องกันอัคคีภัย ไฟฟ้า แม่คายช่อง แม่น้ำในพื้นที่แม่น้ำที่ 2 ชั่วโมง (ว.ส.ก.)
	- โครงการได้จัดให้มีผู้ที่พำนัชไฟฟ้าอุตสาหกรรมรับผิดชอบต่อความต้องการไฟฟ้า ความต้อง ¹⁰ ลบ. 10 ลบ. เป็นตัวตั้งต้นที่มีไฟฟ้าอุตสาหกรรมรับผิดชอบต่อความต้องการไฟฟ้า ST-01 และบันได ^{ไม่ได้} ST-02 ที่รับผิดชอบไฟฟ้าอุตสาหกรรมต่อสาธารณะ	✓ = ดำเนินการแล้ว ○ = ดำเนินการไม่ครบถ้วน 0 = ยังดำเนินการอยู่	- ท่าโภคธรรมการฝั่งตะวันออกที่ 2 แห่ง 2 แห่ง สำหรับการป้องกันอัคคีภัย ไฟฟ้า แม่คายช่อง แม่น้ำในพื้นที่แม่น้ำที่ 2 ชั่วโมง (ว.ส.ก.)
	- โครงการได้จัดให้มีชุดรับน้ำภาคใต้ของชั้นล่าง ดำเนินการตั้งแต่ปีที่ 1 โครงการ ขนาดพื้นที่ 210 ลบ. ม. (โดย 1 ลบ. คือริบบินที่เทียบประมาณ 0.25 ลบ. ม.) สามารถรองรับ จำนวนคน ได้ 840 คนต่อชั่วโมง ซึ่งเพียงพอต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการ 324 คน (ญี่ปุ่นที่ 3 ประยะบบ)	✓ = ดำเนินการแล้ว ○ = ดำเนินการไม่ครบถ้วน 0 = ยังดำเนินการอยู่	- ท่าโภคธรรมการฝั่งตะวันออกที่ 2 แห่ง 2 แห่ง สำหรับการป้องกันอัคคีภัย ไฟฟ้า แม่คายช่อง แม่น้ำในพื้นที่แม่น้ำที่ 2 ชั่วโมง (ว.ส.ก.)
	- ดำเนินการรับผิดชอบต่อความต้องการไฟฟ้า คาดคะเนปริมาณ 175 ลบ. ม. สำรองน้ำด้วยหนึ่ง ล้านลบ. 62.5 ลบ.	✓ = ดำเนินการแล้ว ○ = ดำเนินการไม่ครบถ้วน 0 = ยังดำเนินการอยู่	- ท่าโภคธรรมการฝั่งตะวันออกที่ 2 แห่ง 2 แห่ง สำหรับการป้องกันอัคคีภัย ไฟฟ้า แม่คายช่อง แม่น้ำในพื้นที่แม่น้ำที่ 2 ชั่วโมง (ว.ส.ก.)
	- จัดให้มีมาตรการดูแลรักษาต้นที่ริบบินให้สามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม ทางพื้นที่ ทางเดินทางเรือ ใช้ก่อสร้างไม้ไผ่รับน้ำด้วยหนังยาง ให้ทนทานและต้องดูแลรักษาให้ดีที่สุด	✓ = ดำเนินการแล้ว ○ = ดำเนินการไม่ครบถ้วน 0 = ยังดำเนินการอยู่	- ท่าโภคธรรมการฝั่งตะวันออกที่ 2 แห่ง 2 แห่ง สำหรับการป้องกันอัคคีภัย ไฟฟ้า แม่คายช่อง แม่น้ำในพื้นที่แม่น้ำที่ 2 ชั่วโมง (ว.ส.ก.)

รายงานผลการประเมินตัวมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 39 by sansiri (ระบบดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 39 by sansiri (ระบบดำเนินการ)

รายการ ที่ เบอร์	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เอกสารอ้างอิงัญญา ตุประสงค์
3.6 การป้องกัน อัคคีภัย (ด่วน)	- ติดป้ายזהง่ามไว้ในบริเวณที่ต้องดูแล ไว้ในบริเวณที่ต้องดูแลเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รู้ หากมีภัยไฟไหม้ - ทดสอบไฟฟ้าทุกเดือน	✓ = ดำเนินการ ไม่ครบถ้วน ○ = ยังระหว่างดำเนินการ ✓ - ทางโครงการมีจุดตรวจอยู่ตู้ไฟฟ้าทุกห้อง โครงการ นิการจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวัง ของอาคารและซึ่ง แสดงถึงหน่วยที่ต้องดูแลไปร่วมกับผู้ดูแลเพื่อแจ้ง หน้าไฟ ดังนั้น นิการตรวจสอบระบบไฟออกันเมื่อเกิดภัยไฟไหม้ภายในห้องน้ำห้อง นอนหรือห้องครัว กรณีไฟไหม้ภายในห้องน้ำห้องนอนต้องรับทราบจาก กานารถไฟฟ้าในห้องน้ำห้องนอน ครั้ง ล่าสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2565 - จัดทำห้องสำนักงานของพนักงานในบ้านดูความพร้อมทั้งหมด ไว้กับวัน ไฟครุภัย	- ภาระที่ 2.2-14 ระบบท ไฟฟ้าและดับเพลิง อัคคีภัย - ภาระงาน ช ภาระ ซ้อมทดสอบไฟฟ้า
3.7 ระบบปรับ อากาศ	- ออกแบบและติดตั้งเครื่องทำความเย็นไว้ในห้องน้ำห้องนอน กับบ้านเพื่อจัดการความชื้นให้มีจุด kontrol ให้มีจุด kontrol เพื่อช่วยลดความชื้นในห้องน้ำห้องนอน ของบ้าน - ติดตั้งปั๊มน้ำในห้องน้ำห้องนอนเพื่อช่วยในการซักผ้า	✓ = ดำเนินการ ไม่ครบถ้วน ○ = ยังระหว่างดำเนินการ ✓ - ทางโครงการมีจุดตรวจอยู่ตู้ไฟฟ้าทุกห้อง โครงการ นิการจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวัง ของอาคารและซึ่ง แสดงถึงหน่วยที่ต้องดูแลไปร่วมกับผู้ดูแลเพื่อแจ้ง หน้าไฟ ดังนั้น นิการตรวจสอบระบบไฟออกันเมื่อเกิดภัยไฟไหม้ภายในห้องน้ำห้อง นอนหรือห้องครัว กรณีไฟไหม้ภายในห้องน้ำห้องนอน ครั้ง ล่าสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2565 - จัดอบรมและซ้อมอาชีวศึกษาเพื่อให้ได้รับความรู้ ให้สามารถดำเนินการ กับบ้านได้เป็นอย่างดี ให้เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจในผลกระทบที่ไฟฟ้าให้กับโครงการ ดังนั้น นิการตรวจสอบระบบไฟออกันเมื่อเกิดภัยไฟไหม้ภายในห้องน้ำห้องนอนต้องรับทราบจาก กานารถไฟฟ้าในห้องน้ำห้องนอน ครั้ง ล่าสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2565 - ทางโครงการมีห้องสำนักงานของพนักงานในบ้านดูความพร้อมทั้งหมด ไว้กับวัน ไฟครุภัย ก็จะช่วยป้องกันได้มาก	- ภาระที่ 2.2-15 ตรวจสอบระบบท ไฟฟ้า - ภาระงาน ช ภาระ ตรวจสอบระบบ ไฟฟ้าและดับเพลิง

รายงานผลการปฏิบัติตามโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เครื่องราชสานักพัฒนาตามมาตรฐานสากล ระบบด่วน (ระบบดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มีนาคม 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรฐานกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เครื่องราชสานักพัฒนาตามมาตรฐานสากล ระบบด่วน (ระบบดำเนินการ)

ย่อที่บรรยายหัว หัวข้อเดือน	มาตรฐานที่ใช้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ใช้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ✓ = ค่าพื้นฐานเร็ว ○ = ค่าพื้นฐานไม่เร็ว	เอกสารอ้างอิงที่มา
3.8 การตรวจสอบ (ต่อ)	ดำเนินพิธีทางศาสนา	✓ = ค่าพื้นฐานเร็ว ○ = ค่าพื้นฐานไม่เร็ว	เอกสารอ้างอิงที่มา
	- จัดการจัดซื้อจัดจ่าย 2 ห้อง บริเวณทางเข้าสำหรับคนพิการและ ให้ของโภชนา堂 สำหรับผู้คนในกรุงเทพฯ เพื่อจัดการความต้องการที่มีของโภชนา堂 ให้กับผู้คนในกรุงเทพฯ ที่มีความสามารถทางด้านการคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้	✓ - ทำโครงการจัดซื้อจัดจ่าย 2 ห้อง ให้กับวัดเจ้าสำราญที่มีอยู่ในกรุงเทพฯ แล้วไปรุ่งขึ้น 2 บริเวณสำหรับผู้คนพิการ โภชนา堂 ผู้คนที่มีความสามารถทางด้านการคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้	- ภารที่ 2.2-5 ปี พ.ศ.และ สัญญาจ้าง
	- จัดทำศาลาพักน้ำในกรุงเทพฯ เพื่อจัดการคิดเห็นต่างๆ ให้ถูกต้อง	✓ - ทำโครงการจัดซื้อจัดจ่าย 2 ห้อง แต่ไม่ได้ร่วมกับวัดเจ้าสำราญที่มีอยู่ในกรุงเทพฯ แล้วไปรุ่งขึ้น 2 บริเวณสำหรับผู้คนพิการ โภชนา堂 ผู้คนที่มีความสามารถทางด้านการคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้	- ภารที่ 2.2-5 ปี พ.ศ.และ สัญญาจ้าง
	- ให้รับผิดชอบงานเพื่อจัดการคิดเห็นต่างๆ ให้ถูกต้อง	✓ - ทำโครงการจัดซื้อจัดจ่าย 2 ห้อง แต่ไม่ได้ร่วมกับวัดเจ้าสำราญที่มีอยู่ในกรุงเทพฯ แล้วไปรุ่งขึ้น 2 บริเวณสำหรับผู้คนพิการ โภชนา堂 ผู้คนที่มีความสามารถทางด้านการคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้	- ภารที่ 2.2-5 ปี พ.ศ.และ สัญญาจ้าง
3.9 การใช้รัตน์	- ออกแบบอุปกรณ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด ตามกฎหมายที่ 33 (พ.ศ. 2535) ข้อบัญญัติกฎหมายพัฒนาครรภ์ พ.ศ. 2544 และกฎหมายที่ ๗๓ (พ.ศ. 2535) ข้อบัญญัติกฎหมายพัฒนาครรภ์ พ.ศ. 2544 และกฎหมายที่ ๒๕๔๙ บังคับใช้รัตน์เพื่อจัดการจัดซื้อจัดจ่าย	✓ - ฝึกโครงการจัดซื้อจัดจ่ายให้กับ ไปรษณีย์สหพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๓๓ (พ.ศ. 2535) ข้อบัญญัติกฎหมายพัฒนาครรภ์ พ.ศ. 2544 และกฎหมายที่ ๒๕๔๙ บังคับใช้รัตน์เพื่อจัดการจัดซื้อจัดจ่าย	-
3.10 การอนุรักษ์ แหล่งน้ำ	- เลือกใช้สิ่งประดับที่ช่วยประดับไฟฟ้า เช่น หลอดคละเก็บแสง (Timer) หรือ Time Delay Switch ทำงานเป็นวิน-ปัลซ์ บริเวณที่ใช้พื้นน้ำมาก	✓ - ทำโครงการเลือกใช้สิ่งประดับไฟฟ้า เช่น หลอดคละเก็บแสง (Timer) ตัวควบคุม	- ภารที่ 2.2-16 เอกสารอ้างอิงที่มา

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพส่งเสริมและแก้ไขผลลัพธ์ตามมาตรฐานคุณภาพส่งเสริมและมาตรฐานคุณภาพส่งเสริมทางวิชาการ (ระบบดำเนินการ)
โครงสร้าง 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการที่มีการดำเนินการให้ผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ในรายงานตัวต่อไปนี้ โครงการ 39 by sansiri (ระบบดำเนินการ)

ย่อไปรับรองตาม สื่อและสอน	มาตรการที่มีผลและดำเนินการตามเป้าหมายที่ต้องการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพส่งเสริม	เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
3.10 การอนุรักษ์ พัฒนา	- ติดผ้าห่มไปโรงเรียนให้กันในห้องห้องค่าใช้จ่ายไม่สูงกว่า ๕๐ บาท อาทิ หลอดไฟ หลอดประปาบันไดไฟ เป็นต้น - จัดให้มีหนังสือเพื่อภาษาไทยมาตั้งแต่เด็ก โดยจัดให้มีหนังสือเขียวหัว ๘๖๗ คร.ม. (๔) ภาษาสมัยก่อน ๑ ประกอบ ๒ หนังสือ เพื่อช่วยศักยภาพความรู้ของเด็กสามารถพัฒนาศักยภาพในตัวเด็ก แต่เด็กจะต้องรู้ภาษาไทยมาตั้งแต่เด็ก - โครงการพื้นฐานภาษาไทย เลือกหนังสือที่มีรูปภาพรับสอนภาษาไทยเด็กให้ได้ดียิ่งกว่าเด็กอื่นๆ ให้เด็กหัดฟังภาษาไทย เนื้อร้องที่สอนภาษาไทยเด็กให้ได้ดียิ่งกว่าเด็กอื่นๆ	✓ = ติดผ้าห่มในห้องห้องค่าใช้จ่ายไม่สูงกว่า ๕๐ บาท อาทิ หลอดไฟ หลอดประปาบันไดไฟ เป็นต้น ○ = ดำเนินการ “ไม่ทราบ” ○ = ยังระหว่างดำเนินการ	เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
	- จัดให้มีหนังสือเพื่อภาษาไทยมาตั้งแต่เด็ก โดยจัดให้มีหนังสือเขียวหัว ๘๖๗ คร.ม. (๔) ภาษาสมัยก่อน ๑ ประกอบ ๒ หนังสือ เพื่อช่วยศักยภาพความรู้ของเด็กสามารถพัฒนาศักยภาพในตัวเด็ก แต่เด็กจะต้องรู้ภาษาไทยมาตั้งแต่เด็ก - โครงการพื้นฐานภาษาไทย เลือกหนังสือที่มีรูปภาพรับสอนภาษาไทยเด็กให้ได้ดียิ่งกว่าเด็กอื่นๆ ให้เด็กหัดฟังภาษาไทย เนื้อร้องที่สอนภาษาไทยเด็กให้ได้ดียิ่งกว่าเด็กอื่นๆ	✓ = ติดผ้าห่มในห้องห้องค่าใช้จ่ายไม่สูงกว่า ๕๐ บาท อาทิ หลอดไฟ หลอดประปาบันไดไฟ เป็นต้น ○ = ดำเนินการ “ไม่ทราบ” ○ = ยังระหว่างดำเนินการ	เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
	- จัดให้มีการประชุมพัฒนาชุมชนเดือนละครั้ง อาทิ แผนพัฒนาชุมชนเดือน ๑-๓ ประจำเดือน เป็นต้น - โครงการจัดทำแบบจำลองฯ ของเด็ก จะมีการสูบเส้นทางเด็กเดือนละครั้ง อาทิ แผนพัฒนาชุมชนเดือน กันยายน เดือนตุลาคม เดือนธันวาคม เป็นต้น	○ = ทางโครงการยังไม่ดำเนินการ “ไม่ทราบ” ○ = ยังดำเนินการอยู่	เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
	- จัดให้มีการประชุมพัฒนาชุมชนเดือนละครั้ง อาทิ แผนพัฒนาชุมชนเดือน ๑-๓ ประจำเดือน เป็นต้น - โครงการจัดทำแบบจำลองฯ ของเด็ก จะมีการสูบเส้นทางเด็กเดือนละครั้ง อาทิ แผนพัฒนาชุมชนเดือน กันยายน เดือนตุลาคม เดือนธันวาคม เป็นต้น	✓ = ทางโครงการยังไม่ดำเนินการ “ไม่ทราบ” ○ = ยังดำเนินการอยู่	เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
4. ภาระต่ออุดมการศึกษา			
4.1 ผลกระทบเชิงบวก			
4.2 ผลกระทบลบ			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรฐานกังวลและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ 39 by sansiri (ระบบดำเนินการ)

รายการที่ ดำเนินการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม <input checked="" type="radio"/> - ยังระหว่างดำเนินการ	มาตรการต่อไปที่จะดำเนินการ
4.3 ทักษะอาชีวศึกษา	<p>- จัดให้มีพื้นที่สำหรับบริการชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 (อุปกรณ์น้ำที่ 1 ประกอบ) โดยมีพื้นที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน 867 ตร. ม. หลังปรับปรุงพื้นที่ติดต่อสื่อสารที่ห้องน้ำทั้งหมดในโครงการ 1.05 คร. ม./คน (จำนวนผู้ใช้ต่อเดือน 824 คน) โดยมีพื้นที่ปั้มน้ำทั้งหมด 295 คร. ม. ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานได้ 40% สำหรับบริการชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2</p> <p>- ชั้นที่ 1 จัดให้มีพื้นที่สำหรับประชุมฯ 432 ตร. ม. และเป็นพื้นที่ให้เช่าต้นประชุมฯ 295 คร. ม. ซึ่งพื้นที่ในพื้นที่จะบานปลาย “ได้” พิจารณาเพื่อยกเว้นห้อง และห้องคุ้นหูด้วย</p> <p>- ชั้นที่ 2-8 จัดให้มีพื้นที่สำหรับประชุมฯ 118 ตร. ม. (16.9 คร. ม./ชั้น) ซึ่งพื้นที่มีห้องรับแขก ปลูก “ได้” พิจารณาเพื่อยกเว้นห้องและห้องประชุมฯ</p> <p>- ชั้นที่ 9 จัดให้มีพื้นที่สำหรับประชุมฯ 146 ตร. ม. ซึ่งพื้นที่ให้เช่าห้องประชุม “ได้” พิจารณาเพื่อยกเว้นห้องและห้องประชุมฯ</p> <p>- ชั้นที่ 14-30 จัดให้มีพื้นที่สำหรับประชุมฯ 51 ตร. ม. (7.3 คร. ม./ชั้น) ซึ่งพื้นที่มีห้องรับแขก ปลูก “ได้” พิจารณาเพื่อยกเว้นห้อง</p> <p>- ชั้นที่ 31 จัดให้มีพื้นที่สำหรับประชุมฯ 120 ตร. ม. ซึ่งพื้นที่มีห้องรับแขก “ได้” พิจารณาเพื่อยกเว้นห้องและห้องประชุมฯ ไม่ขอจัดให้ “ได้” ให้มีพื้นที่สำหรับประชุมฯ ให้เช่า “ได้” พิจารณาเพื่อยกเว้นห้องและห้องประชุมฯ 10 ชั้นที่ 23 ให้อธิบดีชั้นเดียว ซึ่งพื้นที่ให้เช่าห้องประชุม “ได้” พิจารณาเพื่อยกเว้นห้อง</p> <p>- จัดให้มีรั้วบริเวณรอบด้านที่ติดกับทางเดินและที่จอดรถ เพื่อป้องกันควันที่พื้นที่ที่จอดรถ ให้ระเหิดก่อตัวของมลพิษ 4.8 ม. แบ่งส่วนรั้วกันตามสูง 2.4 ม. และรั้วทึบสีเทาสูง 2.4 ม. บนปูกระเบื้องด้วยกระเบื้องสีเทาที่ติดต่อกันเรื่อยๆ ลักษณะศูนย์รวมชั้นเดียว ให้ติดตั้งคุ้กเกอร์ทางเดินเข้าชั้นเดียว สำหรับผู้เดินทาง เดินทางเข้าออกโครงการจากทางเดินที่ทางเดินเดียว ให้ติดตั้งคุ้กเกอร์ทางเดินเข้าชั้นเดียว สำหรับผู้เดินทาง เดินทางเข้าออกโครงการ</p>	<p><input checked="" type="radio"/> - ดำเนินการ “ไม่ทราบด้วย” <input type="radio"/> - ดำเนินการ “ดำเนินการแล้ว” <input type="radio"/> - ยังระหว่างดำเนินการ</p>	<p>- ภาคที่ 2.2-4 พื้นที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน 1 และชั้นที่ 9-30 ให้ติดตั้งคุ้กเกอร์ที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน ให้ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน ให้ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน ให้ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน</p> <p>- ภาคที่ 2.2-18 รั้วห้องโถง</p>

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของมาตรการด้านมาตรฐานและมาตรฐานของระบบสารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระบบดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรฐานและแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานบริการตามที่กำหนด โครงการ 39 by sansiri (ระบบดำเนินการ)

องค์ประกอบของ ตัวแปรสัดส่วน	มาตรฐานของพัฒนาคุณภาพของระบบสารสนเทศฯ	หลักการปฏิบัติความพึงพอใจของผู้ใช้งานเดียวกัน	เอกสารซึ่งระบุเป้าหมาย
4.4 กรรมคุณภาพ (ต่อ)	ระบบสามารถตอบติดตามการ ให้ข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว โดยตัดกรอกหัวข้อ ผ่านช่องทางคุณภาพที่ต้องการให้เป็นไปตาม ข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการที่ต้องการให้เป็นไปตาม	✓ = ตัวมีในการดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> = ดำเนินการไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> = อยู่ระหว่างดำเนินการ - ✓ - ทางโปรแกรมมีการทำให้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องดำเนินการใดๆ อีก รายการ ไม่ใช่ร้องขอเป็นไปตามที่ต้องการ	✓ = ตัวมีในการดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> = ดำเนินการไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> = อยู่ระหว่างดำเนินการ -

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566



2.2-1 ภาพเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย



2.2-2 ทีมความสะอาดพื้นที่โครงการ



2.2-3 ที่จอดรถโครงการ



2.2-4 ภาพพื้นที่สีเขียวโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบลั่นเวดล้อม (ระบบดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566



2.2-5 ภาพป้ายและสัญญาณจราจร




2.2-6 ภาพบำบัดน้ำเสียของอาคาร



2.2-7 สูบดูดถอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มีถุนายน 2566



2.2-8 ระบบนำ้ำใช้ของอาคารและการทำความสะอาด



2.2-9 บ่อน้ำร่องน้ำโครงการ



2.2-10 ห้องพักมูลฝอย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566



2.2-11 เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ



2.2-12 พนักงานทำความสะอาด



2.2-13 ระบบไฟฟ้าอาคาร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบทดลองรับ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566



2.2-14 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย



2.2-15 ตรวจสอบระบบ




2.2-16 อุปกรณ์ป้องกันและดับเพลิง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566



2.2-17 อากาศภายในออกโครงการ



2.2-18 รั้วรอบโครงการ



2.2-19 กันตกน้ำริเวณสระว่ายน้ำ



2.2-20 พนักงานดูแลต้นไม้

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบทดลองรับ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

บทที่ 3

ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท แสนสิริ เวนเชอร์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาโครงการ 39 นายแสนสิริ ปัจจุบันโครงการ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเข้ามาริหารจัดการ โดยตัวโครงการเป็นที่พักอาศัยในรูปแบบอาคารชุดพักอาศัย ความสูง 31 ชั้น และชั้นลับอย่างจำนวน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัย 47 ห้องชุด พื้นที่ รวม 1-2-89 ไร่ (2,756 ตารางเมตร) โดยโครงการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส. 1009.5.4634 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 หนังสือเห็นชอบได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการได้ปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พส.) ทุก 6 เดือน นั้น

บันทึกนี้ นิติบุคคลอาคารชุด 39 นายแสนสิริ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 39 นายแสนสิริ (ระบบทดลองรับ) ช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2566 ตามกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาที่จะเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยทางนิติบุคคลฯ ได้ทำการประเมินและรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ สรุประยุทธ์อิทธิพลการปฏิบัติ ดังตารางที่ 3.1-1 นี้รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายเดือน)
โครงการ 39 by sans-serif ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจวิเคราะห์มูลพิษสิ่งแวดล้อม ประเมินผลและการจัดทำรายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ
สำนักงานน้ำฯ และแผนกวิศวกรรมชลประทานฯ และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ ๑๙ นาวาเส็นศรี

3.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมติเห็นชอบอนุมัติจากการพิจารณาของ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานน้ำฯ และแผนกวิศวกรรมชลประทานฯ และสิ่งแวดล้อม โดยผลการปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2566 สรุปได้ดังตารางที่ 3.2-1

3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตการตรวจวัด วิธีวิเคราะห์ และมาตรฐานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.3-1
ตารางที่ 3.3-1 ขอบเขตวิธีการตรวจวัด

รายการตรวจวัด/ ยุคตรวจวัด	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์	ความถี่ ตรวจวัด	มาตรฐานวิธี วิเคราะห์
1. คุณภาพน้ำทึบ - คุณภาพน้ำทึบหลัง ผ่านระบบบำบัดน้ำ เสีย	- pH - BOD - COD - SS - TDS - H ₂ S - TKN - Oili&Grease - Settleable Solids	- Electromatic - Azide Modification - Close Reflux, Titrimetric - Dried at 103-105 °C - Dried at 103-105 °C - Iodometric - Kjeldahl - Soxhlet Extraction - Volumetric Test	3 เดือน/ ครั้ง	APHA- AWWA- WEF Edition 13 th ed,2017

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการรับเชิงกันและแก้ไขแหล่งมลพิษทางด้านเคมีฟาร์มตามมาตรฐานค่ามาตรฐานของสบพลกราชบดีที่ออก (ระเบียบค่าไม่นิยม)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

ตารางที่ 3.2-1 สรุปผลการปฏิบัติการจานวนคราวการกำจัดดักทางส้อมพลาสติกที่ส่งเดชถล่มโครงการ 39 by sansiri

องค์ประกอบของดัก ดักเสื่อมเหลือง	ตัวชี้วัดค่าความดี และค่าความเสื่อม	สถานศึกษาเป็นการ/ วิธีการดักดิบ	ผลการปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินการที่เหมาะสม ✓ = ดำเนินการแล้ว ○ = ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	เอกสารซึ่งบัญชีรายการและเอกสารที่ได้รับการอนุมัติ ให้ดำเนินการต่อไป
1. คุณภาพด้ำ ดึงเสื่อม	- คุณภาพน้ำที่ดักดิบด้วยน้ำดั้ม pH, BOD, SS, Oil&Grease, Sulfide, Total Coliform และ TKN และค่าความดี เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ผู้ดูแลดักดิบ - ผู้ดูแลดักดิบ	○ - ผู้ดูแลดักดิบ - ผู้ดูแลดักดิบ - ผู้ดูแลดักดิบ	- ภาคผนวก ๔ การห้ามของระบบบำบัด น้ำเสีย - ภาคผนวก ๔ การห้ามของระบบบำบัด น้ำเสีย
2. ค่ากําหนด ดักเสื่อม	- คุณภาพน้ำที่ดักดิบด้วยน้ำดั้ม pH, BOD, SS, Oil&Grease, Sulfide, Total Coliform และ TKN และค่าความดี เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ผู้ดูแลดักดิบ	○ - ห้องโดยสารที่มีการตรวจสอบด้วยผ้าทูน์เพื่อติดตั้ง คุณภาพน้ำที่ดักดิบด้วยน้ำดั้ม สถาปัตย์ได้ตั้งไว้ "AH มีค่า 7.0-7.1 - BOD มีค่า 8.1-18 mg/L - SS มีค่า 17-22 mg/L - H,S มีค่า <0.03 mg/L - TDS มีค่า 304-356 mg/L – TKN มีค่า 17.55-27.35 mg/L - Oil&Grease มีค่า <2.0 mg/L - Settleable Solids มีค่า <0.5 ml/L - ห้องโดยสารดักดิบด้วยน้ำดั้ม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่รับรองจากกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่อง ดำเนินมาตร ฐานควบคุมการระบายน้ำที่ดักดิบ บางปะรานกและขะนวน พ.ศ. 2548 เพื่อห้ามเชื้อร้ายครุภัณฑ์ที่ก่อโรค	- ผลการตรวจดักดิบด้วยผ้าทูน์ที่ตั้งไว้ - ภาคผนวก ๔ การห้ามของระบบบำบัด น้ำเสีย
2. ตัวน้ำดัก ดักเสื่อม	- ภาระดักดิบเรื่องรักษาความสะอาดประจำ และค่าความดี เดือนละ 1 ครั้ง	- เก็บตัวอย่างน้ำ	✓ - เก็บตัวอย่างน้ำที่ดักดิบด้วยน้ำดั้ม และการดักดิบด้วยน้ำดั้มที่ดักดิบด้วยน้ำดั้ม	- ภาคที่ 2.2-15 ควรดูของระบบ ทางระบุโภค - ภาคผนวก ๔ การห้ามของระบบ ทางระบุโภค

รายงานผลการประเมินตัวมารยาทการป้องกันและแก้ไขผลรำคาณตามมาตรฐานด้านความประพฤติทางสังคม (ระบบค่านิยมการ)
โครงการ 39 by sansiri ลับบัน เดือน มกราคม - มีนาคม 2566

องค์ประกอบของ ผู้เรียน	ลักษณะอัตลักษณ์	สถานที่พำนิชภัณฑ์การ	สถานที่พำนิชภัณฑ์การ	ผลการปฏิบัติภารกิจของเด็กและเยาวชน	ผลการตัดสินใจทางสังคม
		พัฒนา	พัฒนา	✓ = ดำเนินการแล้ว ○ = ดำเนินการไม่ครบถ้วน ● = อยู่ระหว่างดำเนินการ	✓ = เด็กตัดสินใจทุกประการ
3. บุคลิก	-ปริมาณสูญเสียมากที่สุด -ความระมัดระวัง -ระเบเวนความตื่น -เด่น勃勃 กระซิ่ง	-บริเวณห้องพักและบันได ห้องประชุมห้องน้ำและห้องน้ำ ห้องพักนักศึกษาของ โครงการ	✓ -ทางโครงการมีภาระสอนด้วยแบบ และการสอนที่เข้มข้น แต่เด็ก ไม่ยอมฟัง -ทางโครงการให้ความสำคัญ ในการสอนที่เข้มข้น แต่เด็ก ไม่ยอมฟัง	-ทางโครงการไม่ได้สอนแบบตื้นๆ แต่เด็กไม่ยอมฟัง แต่เด็กจะสอนที่เข้มข้น แต่เด็กไม่ยอมฟัง -ทางโครงการให้ความสำคัญ ในการสอนที่เข้มข้น แต่เด็ก ไม่ยอมฟัง	-ภาพที่ 2.2-10 ท่องเที่ยวแบบ เด็ก
4. ระบบป้องกัน ฉ้อโกง	-สถาปัตยกรรมใช้งาน ระบบทราบภารกิจ - 3 เดือนครึ่ง ตลอดระยะเวลาพัฒนา	-สถาปัตยกรรมใช้งาน และศักยภาพเชื่อม ยังกับกับ - ตรางทองบนหน้าตัด อุปกรณ์	✓ -สถาปัตยกรรมใช้งาน และศักยภาพเชื่อม ยังกับกับ - ตรางทองบนหน้าตัด อุปกรณ์	-ทางโครงการมีภาระสอนด้วยแบบตื้นๆ แต่เด็กไม่ยอมฟัง แต่เด็กจะสอนที่เข้มข้น แต่เด็กไม่ยอมฟัง -ทางโครงการให้ความสำคัญ ในการสอนที่เข้มข้น แต่เด็ก ไม่ยอมฟัง	-ภาพที่ 2.2-15 ควรจัดอบรมทางสังคม
	-มีน้ำตกตั้งแต่ต้นของแม่น้ำต่อเนื่องมาจนถึง แม่น้ำร้อนใช้งาน ระบบควบคุมตั้ง - 3 เดือนครึ่ง ตลอดระยะเวลาพัฒนา	-ระบบตั้งแต่ต้นของแม่น้ำต่อเนื่อง - ภาคตอนบนของแม่น้ำ	✓ -ระบบตั้งแต่ต้นของแม่น้ำต่อเนื่อง - ภาคตอนบนของแม่น้ำ	-ทางโครงการให้ภารกิจของเด็กและเยาวชนอยู่เป็นประจำ	-ภาพที่ 2.2-15 ควรจัดอบรมทางสังคม
	-สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจและน่าลงทุน ระบบทราบภารกิจ - 3 เดือนครึ่ง ตลอดระยะเวลาพัฒนา	-สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจและน่าลงทุน และศักยภาพเชื่อม ยังกับกับ - ตรางทองบนหน้าตัด อุปกรณ์	✓ -สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจและน่าลงทุน และศักยภาพเชื่อม ยังกับกับ - ตรางทองบนหน้าตัด อุปกรณ์	-ทางโครงการ นำภารกิจของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในภารกิจ สืบทอดภารกิจ	-ภาพที่ 2.2-15 ควรจัดอบรมทางสังคม
	-สถาปัตยกรรมใช้งาน - อุปกรณ์ใช้งาน - เงินที่ได้จากการ - ระบบทราบภารกิจ - 1 เดือน / ครึ่ง ตลอดระยะเวลาพัฒนา	-สถาปัตยกรรมใช้งาน - อุปกรณ์ใช้งาน - เงินที่ได้จากการ - ระบบทราบภารกิจ - 1 เดือน / ครึ่ง ตลอดระยะเวลาพัฒนา	✓ -เครื่องดับเบลฟิตแบบน้ำ ไฟฟ้า - หัวรับน้ำคันหนาเหลว -ถังก๊าซน้ำชา -น้ำพัฒนา -เครื่องถ่ายน้ำดับเพลิง	-ทางโครงการ นำภารกิจของเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจ	-ภาพที่ 2.2-15 ควรจัดอบรมทางสังคม

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ทางสังคมและมาตรฐานความปลอดภัยทางมนุษย์ เวลาส้อม (ระบบติดตามการ)
โครงการ 39 by sansiri ฉบับ เดือน มกราคม - มีนาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติการตามมาตรการเพื่อตามมาตรฐานเดียวกันของโครงการ 39 by sansiri

องค์ประกอบของทาง ด้านวัสดุ	ตัวชี้วัดวัสดุภาณุสูตร	สถานที่ดำเนินการ/วิธีการ ดักจับ	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกัน ดักจับ	เอกสารเข้าร่องปัญญาดักจับ
4. ระบบป้องกัน อัตโนมัติ	- สถาพห้องใช้งาน ไม่มีผู้ดูแล จะตรวจสอบที่ ล็อกน้ำหนัก	บัน "ล็อกน้ำหนัก" ให้เป็นไป ตามที่กำหนด ตรวจสอบ	✓ = ดำเนินการแล้ว ○ = ดำเนินการไม่ครบถ้วน ● = อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ภารที่ 2.2-15 ตรวจสอบระบบติดตามเวลาสูงไปก่อน ก่อนหน้า ๑๖ ตรวจสอบระบบติดตามเวลาสูงไปก่อน
5. ระบบระบายน้ำ อากาศ	- กรณีเกิดไฟไหม้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ ระบบอากาศในตึก ตึกและ ๑ ชั้น	ซองระบายน้ำอากาศ ห้องน้ำติดตั้ง และประปา	✓	- ทางโครงการมีการตรวจสอบระบบติดตามให้มีตั้งกิจกรรม ก่อนหน้า ๑๖ ตรวจสอบระบบติดตามเวลาสูงไปก่อน
6. ภัยภาพชั่วคราว พื้นที่	- ประทับนิรภัยร่องทางทราย และข้อติดเท็งของผู้พักอาศัยใน โครงการ อาคาร อาคารอาชีว โครงการ	ผู้ดูแลให้ใบอนุญาต ติดตามประเมินภัย รับเรื่องเรียน และความ คิดเห็น ภาคผนวกที่ ๒ ร้องเรียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่	✓	- ใบช่องดื่มน้ำดื่มน้ำ-มีถุงขยะ ๖๕ ทางโครงการไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ติดต่อ มาทั้งหมด

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือเห็นชอบ สพ.
และเงื่อนไขที่โครงการต้องปฏิบัติตาม



ที่ ทส 1009.5/ 4634

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิมูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

20 มิถุนายน 2551

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการ 39 by SANSIRI

เรียน ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

ข้างดีน หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/3994
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย – ไทย วิศวกรรม จำกัด ที่ TTE 246/51 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551
 2. มาตรการที่โครงการ 39 by SANSIRI ของบริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด
 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ข้างดีน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผล
 การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการ 39 by SANSIRI ของบริษัท แสนสิริ เวนเจอร์
 จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารอพาร์ทเม้นท์
 (อาคารชุด) มีจำนวนห้องพัก 163 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย – ไทย วิศวกรรม จำกัด ร่วมกับ
 ผู้รับผิดชอบการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในกรุงเทพมหานคร
 ครั้งที่ 23/2551 วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 มีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดและเสนอให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ

2/ความถูกต้อง...

ความถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการฯ ก่อน โดยรายงานให้คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ทราบ ก่อนมีหนังสือแจ้งมติเห็นชอบรายงานฯ ต่อมานบริษัท ไทย – ไทย วิศวกร จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ชิ้นฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายงานชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ และรายงานให้คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ทราบแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย เห็นชอบรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 39 by SANSIRI ของบริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง ตามมาตรฐาน 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เมื่อคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรฐาน 49 แล้วให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำงำนมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทย – ไทย วิศวกร จำกัด เพื่อทราบ และดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายชนิทธ์ ทองธรรมชาติ
(นายชนิทธ์ ทองธรรมชาติ)
รองเลขานุการฯ รักษาราชการแทน

เดชะวิภาล ล่ำเน็งหนะ ใบนายและແພເທິວໝາກ່ານຊາວເຫດເກະ ຕົ້ງແວດຕ້ອງ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

มาตรการที่โครงการ 39 by SANSIRI ของบริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ตั้งอยู่ที่ถนนซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ขนาดที่นี่ที่ 1-2-89 ให้
เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องพัก 163 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย – ไทย วิศวกร
จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ 39 by SANSIRI ของบริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด และรายละเอียด ในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่
เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน
โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้าน¹
สิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้าคาญจากกิจกรรมการดำเนิน
โครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมบัต เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อ拿出แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

จำนวน.....	๑๗๙	หน้า.....
ลงชื่อ.....	พัชรา	ผู้รับรอง.....



thai thai engineers co., ltd.

Environmental Engineers - Consultants

5/235 Tesaban Songkoe Road, Ladysa, Jatujak, Bangkok
Tel. 0-2196-2140-3 Fax: 0-2196-2144

TTE 246/51

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่..... 473 วันที่ 3.1.2551
เวลา ๑๐ ผู้รับ ฯ ฯ

10900 สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ 6/๔๗ วันที่ 29/๐๙/๕๗
เวลา ๑๕.๖๕ ผู้รับ

29 พฤษภาคม 2551

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม 3)
โครงการ 39 by SANSIRI

เรียน เอกสารการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สั่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม 3)
โครงการ 39 by SANSIRI จำนวน 3 ฉบับ

ตามที่ บริษัท แสนศิริ เวนเจอร์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไทย – ไทย วิศวกร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังหนังสือมอบอำนาจแนบมาในรายงานด้านนี้

บริษัท ไทย – ไทย วิศวกร จำกัด จึงได้รับมอบอำนาจส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม 3) โครงการ 39 by SANSIRI ตั้งอยู่ที่ถนนซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ฉบับ เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำเนาถูกต้อง
Dr. Uant
(นางอุปรวี แสงไทย)
ผู้แทนที่ปรึกษาทางธุรกิจ



ขอแสดงความนับถือ

(นางอุปรวี ไวกานต์)

กรรมการผู้จัดการ

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการตามมาตรการป้องกัน
และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ 39 by SANSIRI

อนนซอยศูนย์วิชา 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ของ


จำนวน.....	2/54	หน้า
ลงชื่อ.....	ผู้รับรอง	

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 475 อาคารชั้น 12
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบการเพิ่มผลลัพธ์ และถูกต้องที่ทางฯ	ผลกระบวนการเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพิ่มผลลัพธ์	มาตรการเพิ่มความตรวจสอบ ศุภภาพเพิ่มผลลัพธ์
I.3.4 การจัดการบุคลากร	บุคลากรที่เกี่ยวกับงานก่อตัวร่างไม้เรามา 450 อ./วัน หากไม่มีการจัดการที่ดี อาจส่งอันตรายความเสียหายต่อพื้นที่และผลกระทบทางการ และเป็นภัยต่อพัฒนาธุรกิจรวมและแผนยุทธศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> 1. จัดเตรียมอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง 100 อ. ชั่วโมง 6 วัน วางแผนรับตัวผู้ที่ก่อตัวร่างไม้เรามาโดยตลอด 2. ดำเนินให้กับคนงานที่มุ่งมั่น ลงในการตรวจสอบที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 3. ไม่ปล่อยร่องรอยของร่างไม้เรามาในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ก่อตัวร่างไม้เรามา 	
I.3.5 ไฟฟ้า	ในช่วงเวลาที่ก่อตัวร่าง โครงการจะใช้ไฟฟ้ามากกว่าไฟฟ้านครหลวง เนื่องจากว่า ไฟฟ้าที่ก่อตัวร่างไม้เรามา ใช้ไฟฟ้ามากกว่าไฟฟ้าที่ก่อตัวร่าง ชาไม่ส่อง ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนเข้มข้น หรือระบบไฟฟ้า ของชุมชนไฟฟ้านครหลวง กฎหมายห้าม หรือบังคับไฟฟ้าที่ก่อตัวร่างใช้ไฟฟ้าบ้านเรือนกว่าจะดีกว่าก่อตัวร่าง	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินให้กับคนงานไฟฟ้าให้ดีอย่างประหนึ้ด 	จำนวน..... ๑๑/๖๗ หน้า ลงชื่อ..... พูดบานา

องค์ประกอบการเพิ่มผลลัพธ์ และถูกต้องที่ทางฯ	ผลกระบวนการเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพิ่มผลลัพธ์	มาตรการเพิ่มความตรวจสอบ ศุภภาพเพิ่มผลลัพธ์
I.3.6 การตรวจสอบ	ในช่วงก่อตัวร่าง โครงการมีตรวจสอบส่งต่อ วัสดุก่อตัวร่าง และตรวจสอบ คุณภาพก่อตัวร่าง เช่น ออกโครงการประเมินหน่วย ๑๔ เพื่อควบคุม หรือ ดำเนินกิจกรรมที่ชี้แจง ซึ่งหากการประเมินพบว่า ต่า V/C Ratio บนถนนสายต่างๆ น้ำเสียพื้นที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปทาง ปี๒๖๖๙ ไม่นัก ดังนั้น จึงคาดว่าการดำเนินการช่วงก่อตัวร่าง จะไม่ส่งผลกระทบที่มีผลลัพธ์ต่อการตรวจสอบคุณภาพ ก่อตัวร่าง แต่จะต้องใช้ความระมัดระวัง โครงการให้จัดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีทีมที่เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพในพื้นที่โครงการ เพื่อบริการที่ดีของคนรับบริการก่อตัวร่าง และตรวจสอบ คุณภาพก่อตัวร่าง 2. ห้ามมิให้มีการตรวจสอบเพื่อยกเว้นก่อตัวร่าง หรือรับส่งคนงาน บนถนนสายตุ่นวิช ๓๙ ด้านหน้าโครงการ 3. ไม่ขันสีดิน และรื้อตื้อก่อตัวร่างในช่วงเวลาที่ร่วงค่าน้ำ 4. จัดให้มีรถจ้างที่รับภาระความปลอดภัย ตลอดจนความสะอาด ให้กับบาร์ที่เข้าห้องน้ำโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการ ได้โดยสะดวก ไม่ให้ความต้องการของชุมชนที่ต้องการเข้า-ออกโครงการ ด้านหน้าโครงการ 5. ดำเนินคุณความรื่วของห้องที่ใช้ชันสีดิน และรื้อตื้อก่อตัวร่าง ไฟฟ้า ความร้อนไม่เกิน ๓๐ กม./ชม. 6. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และถูกอบรมด้วยพิพากษาการชั้น – ๘๙ โครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถ ตรวจสอบเพื่อยกเว้นก่อตัวร่างที่ไม่ได้รับการให้ออกใบอนุญาต ก่อตัวร่าง 7. จัดให้มีกล้องบันทึกความเคลื่อนไหวที่ป้องกันเพื่อรับร้อง ร้องเรียน หากพบว่ามีการรื้อตื้อก่อตัวร่างโดยไม่ได้รับการอนุมัติ ก่อตัวร่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีรถเข้ามาที่รับตัวร่องรอยที่อาจเกิดจาก การก่อตัวร่าง หากมีร่องรอยเชิงบวก ก่อตัวร่างเข้ามาที่รั้ฟาร์มจะถูกและแก้ไขปัญหา ที่พบได้ทันที

ตารางที่ 1 (ต่อ 12)

องค์ประกอบของอิ่ม逶คล้อน และถุงห่อฟางๆ	ผลการดำเนินการอิ่ม逶คล้อนที่สำเร็จ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอิ่ม逶คล้อน	มาตรการติดตามตรวจสอบ อุณภูมิอิ่ม逶คล้อน
		<p>13. เป็นงวดค่าตอบแทนสำนักงานที่ปรึกษาฯ เพื่อร้อยกิ๊บมีอุทกการแห่ง กระบวนการของชุดไฟฟ้าบริโภคติดคั่ง</p> <p>14. นำร่องดูแลเชิงพาณิชย์การป้องกันและแก้ไขผลกระทบอิ่ม逶คล้อน ของไฟฟ้า นาฬิกา วิริยาที่น้ำที่ไกรวงการในบริเวณที่สามารถ บนที่น้ำได้รับ</p>	<p>จำนวน..... ๑๙/๕๙ .หน้า ลงชื่อ.....  ผู้รับรอง</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ 13)

องค์ประกอบของอิ่ม逶คล้อน และถุงห่อฟางๆ	ผลการดำเนินการอิ่ม逶คล้อนที่สำเร็จ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอิ่ม逶คล้อน	มาตรการติดตามตรวจสอบ อุณภูมิอิ่ม逶คล้อน
<p>2. จำเป็นต้องน้ำท่วม</p> <p>2.1 น้ำท่วมอิ่ม逶คล้อน ทางภายนอก</p> <p>2.1.1 ยกภูมิประเทศ</p> <p>เมื่อไครก่อการปีกค่าสนับสนุนการ น้ำท่วมที่น้ำที่ไกรวงการจะอยู่อิ่มน้ำภายนอก เป็นที่ต้องของอุตสาหกรรมที่ต้องทนต่อความชื้น 3 ชั้น และ ชั้นสอง ชั้น 3 น้ำท่วม สถาปัตย ไกรวงการเดินความถูกของที่น้ำเดิน น้ำท่วมไกรวงการจะอยู่ต่ำกว่าระดับของศูนย์น้ำ 39 ม.ร.m.m. 0.3 m. ซึ่งเป็นระดับที่ไม่แตกต่างจากที่น้ำที่ไกรวงการนัก ลักษณะ การเดินชั้นของไกรวงการ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีข้อสำคัญ ต่อภูมิประเทศ</p> <p>2.1.2 ดูดอากาศภายนอก</p> <p>1) ดูดอากาศ</p> <p>ดูดอากาศที่เกิดจากไกรวงการ จะเกิดจากไกรวงการที่ต้อง^{ออก} เฉพาะในช่วงเวลาที่มีการตรวจสอบหนาแน่น ก็จะ ในช่วงที่มีความเย็น ลงมา ผ่านไกรวงการเปิดด้านนอก ซึ่งไม่ส่งผลกระทบที่มีข้อสำคัญ ต่อภูมิประเทศ</p>		<p>1. ควบคุมความเร็วของการไหลในไกรวงการ เช่น ปีนังที่ติดรวมไว้ ด้านบนของความเร็วที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการขยายตัวของภูมิประเทศ บนพื้นดิน</p> <p>2. หนุนดูดและรักษาความสะอาดบริเวณน้ำ ไกรวงการเดิน เป็นประจำเพื่อป้องกัน</p>	<p>จำนวน..... ๑๖/๕๙ .หน้า ลงชื่อ.....  ผู้รับรอง</p>

องค์ประกอบของอัมมวัคชัน และถูกต้องที่สุด	ผลการทดสอบอัมมวัคชันที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น	มาตรการติดตามตรวจสอบ ถูกต้องที่สุด
		<p>เป็นบันไดที่สามารถอ่องขากร้าว (M&E Transfer - ขั้นที่ 1) ด้วยบันไดที่ตัวขอบอกว่าเป็นเหล็ก ความกว้าง 0.9 ม. ถูกอนุญาต 0.25 ม. ลูกลับ 0.156-1.68 ม. มีชานหัก กว้างอย่างต่ำ 0.24 ม. มีร้าบานได้ 1 ด้าน ระบบหนาแน่น ถูกออกแบบแบบมาตรฐาน มีช่องเปิดขนาดที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตร.ม.</p> <p>ระบบเตือนอัคคีภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel: FCP) เป็นอุปกรณ์ รวมการรับ-ส่งสัญญาพาร์เจียนเพื่อให้เข้ากันกับในห้อง ควบคุมตรวจสอบ และหากเปิดหลุดออกจากไฟจะส่งสัญญาณ แจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร - เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งไว้ที่ศูนย์ บริเวณโถงห้องน้ำ ลิฟต์และห้องน้ำ ห้องพักอาศัย ห้องออกกำลังกาย โถงลิฟต์ และบริเวณทางเดินทั่วทั้งอาคาร จำนวนรวม 534 ตัว - เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งอยู่บริเวณ ห้องเครื่องซื้อเงิน และห้องพักอาศัย จำนวนรวม 210 ตัว - กล้องสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) ติดตั้งอยู่ภายในห้องน้ำ ห้องควบคุม ห้องสำนักงาน ห้องพัก และห้องน้ำ จำนวน 64 ตัว - เครื่องปั๊มน้ำด้วยไฟฟ้า (Fire Alarm Manual Station) ติดตั้งอยู่บริเวณบันไดและรั้วน้ำ จำนวนรวม 63 ตัว 	<p>จำนวน..... ๒๙/๕๑ หน้า ลงชื่อ..... ผู้รับรอง</p>

องค์ประกอบของอัมมวัคชัน และถูกต้องที่สุด	ผลการทดสอบอัมมวัคชันที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น	มาตรการติดตามตรวจสอบ ถูกต้องที่สุด
		<ol style="list-style-type: none"> 2. ตึกที่มีพื้นที่ของห้องทำงานที่ต้องห่วงน้ำฝน (บริเวณชั้น M&E Transfer) จะมีการระบุเป็นพื้นที่ที่อาจเกิดการรั่วซึ่ง ความหนาประมาณ 290 มม. (29 ชน.) และหนาต่ำสุดอยู่ สองชั้นบนสุด 2 ด้าน ความหนาประมาณ 200 มม. (20 ชน.) ซึ่งสามารถไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม. เมื่อไฟฟ้า น้ำกระแทกการป้องกันอัคคีภัยของสถานที่ควรกรุณาเตรียมพร้อม เช่น ไฟฉุกเฉินที่ต้องติดตั้งอยู่ห้องน้ำ ห้องลิฟต์ และห้องน้ำ จำนวนทั้งหมด 534 ตัว 3. โครงการได้อัดไฟฟ้าที่บันไดที่ทางออกที่บันไดเส้นที่ 2 ความกว้าง 10 ม. ความยาว 10 ม. เป็นที่ว่างที่อัคคีภัยไฟ ทางออกไฟ ไฟฉุกเฉินห้องน้ำ ST-01 และบันได ST-02 เนื่องจาก ที่นี่เป็นที่ทางออกที่ต้องเดินทางไกล 4. โครงการได้อัดไฟฟ้าที่ห้องน้ำที่บันไดที่ทางเดินที่ว่างชั้นล่าง ห้องน้ำที่ต้องเดินทางออก ขนาดที่นี่ที่ประมาณ 210 ตร.ม. (โดย 1 ตอนให้ห้องน้ำที่ลึกประมาณ 0.25 ตร.ม.) สามารถตรวจสอบ จำนวนคนได้ 340 คน ซึ่งพื้นที่ห้องน้ำต้องห่างจากทาง 124 คน (ฐานปกติ 3 ประกอบ) 5. ต้องให้มีการสำรองน้ำด้วยแหล่งน้ำ ไว้ในเมืองที่ไม่ได้ตั้งบริษัท 173 ลบ.ม. สำรองน้ำด้วยแหล่งน้ำ 62.9 ลบ.ม. 6. ต้องให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันเพื่อป้องกันและเรียกอัคคีภัยให้กับไฟฟ้าที่ต้องใช้สำหรับการไฟฟ้าในได้ไฟฟ้า สำนักงานและไฟฟ้าที่ต้อง 	<p>จำนวน..... ๒๙/๙๙ หน้า ลงชื่อ..... ผู้รับรอง</p>

องค์ประกอบในการประเมินผลลัพธ์ และคุณภาพต่างๆ	มาตรการที่ต้องมีผลลัพธ์ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ในกรณีที่ไม่ได้ผล	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพต่างๆ
		<p>7. จัดการเดินรถแบบ 2 พิพากษา บริเวณทางวิ่งสำหรับคนขับและ ได้ของไกรทอง ทำให้เกิดความสับสนในการเดินรถเข้าไป ไกรทองได้ เมื่อทาง รถสามารถเข้าสู่ที่ด่องคอกภายในอาคารได้ โดยผ่านถนนในกระบวนการทางสำหรับคนขับและให้เกิดการเดินรถ ซึ่งทำให้เรื่องของถนนสำหรับหน้าโครงการสามารถเคลื่อนย้าย ได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>8. จัดให้มีมีการติดตั้งช่องเพิ่มเติมที่ทางการเดินรถ และเป็นทาง เดียวในการเดินรถให้ใช้เดียว เพื่อเกิดความสับสนในการเดินรถ เข้าสู่ไกรทอง</p> <p>9. ให้รองที่นั่งทางทางวิ่งสำหรับคนขับเมื่อของใช้ทางการเดินรถ สามารถล้ำร่อง ผ่านบริเวณหอรัตน์ (Ratthan) ที่ขึ้นอยู่รัตน์ 2 ได้ (หากต้องการเดินรถ รอบไกรทอง) ซึ่งจะทำให้การเดินรถรอบไกรทองสามารถเคลื่อน ทำให้เกิดอย่างรวดเร็ว</p> <p>10. ห้ามรถที่มีน้ำยาจากช่องครัวรัตน์ที่ 2 เมื่อเข้าสู่ เมื่อของใช้ทาง เดียวใช้บุบเพื่อรวมกับ แหล่งของก่อให้เกิดการระเหิดที่ว่าจะควบ คุมสนในกระบวนการเดินรถให้ และการที่เมื่อเข้าสู่ทางช่องครัว รัตน์ที่ 2 จะทำให้เกิดภัยภัยในกรณีของการเผาไหม้ทางเดินรถ ถังบรรจุได้ร่อง</p>	<p>จ้านวน ๙๗ /๘๔ หน้า</p> <p>ลงชื่อ..... ผู้ดำเนินการ</p>

พากย์ที่ 1 (หน้า 29)

ទារាងទី ១ (គំ ៣២)

ຕາງໝາດ 1 (ຫົມ 33)



ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพเสียงแวดล้อมโครงการก่อสร้าง 39 by SANSIRI



ผู้ดำเนินการเพื่อแก้ไข	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
• ฝ่ายจัดการ					
1. คุณภาพอากาศ	1) กาณในพื้นที่โครงการ	1. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (TSP)	1. High Volume Air Sampler	- ทดสอบระดับเสียงทั่วทุกโซน	- ผู้รับผิดชอบได้การกำกับดูแลของบริษัท แคนซิริ วันเมือง จำกัด
	2) ผู้ทํากาณเพื่อขจัดเชื้อโรคที่ก่อสร้าง	2. ทักษะคิด หรือเบื้องต้น ร่องเรียนจากผู้ที่ได้รับฝึกอบรม	2. ติดตั้งเครื่องมือวัดความถี่ที่ก่อสร้าง	- ทดสอบระดับเสียงทั่วทุกโซน	- ผู้รับผิดชอบได้การกำกับดูแลของบริษัท แคนซิริ วันเมือง จำกัด
• เสียง					
2. เสียง	1) กาณในพื้นที่โครงการ	1. ระดับเสียง Leq เมตร 24 ชั่วโมง	1. เครื่องมือวัดเสียง (Sound Level Meter)	- ทดสอบระดับเสียงทั่วทุกโซน	- ผู้รับผิดชอบได้การกำกับดูแลของบริษัท แคนซิริ วันเมือง จำกัด
	2) ผู้ทํากาณเพื่อขจัดเชื้อโรคที่ก่อสร้าง	2. ทักษะคิด หรือเบื้องต้น ร่องเรียนจากผู้ที่ได้รับฝึกอบรม	2. ติดตั้งเครื่องมือวัดความถี่ที่ก่อสร้าง	- ทดสอบระดับเสียงทั่วทุกโซน	- ผู้รับผิดชอบได้การกำกับดูแลของบริษัท แคนซิริ วันเมือง จำกัด
• ความต้องห้าม					
3. ความต้องห้าม	1) กาณในพื้นที่โครงการ	1. ความต้องห้ามที่เป็น	1. เครื่องมือวัดความถี่ ระยะห้อง (Vibration Meter)	- ทดสอบระดับเสียงท่าทางที่เป็น	- ผู้รับผิดชอบได้การกำกับดูแลของบริษัท แคนซิริ วันเมือง จำกัด
	2) ผู้ทํากาณเพื่อขจัดเชื้อโรคที่ก่อสร้าง	2. ทักษะคิด หรือเบื้องต้น ร่องเรียนจากผู้ที่ได้รับฝึกอบรม	2. ติดตั้งเครื่องมือวัดความถี่ที่ก่อสร้าง	- ทดสอบระดับเสียงทั่วทุกโซน	- ผู้รับผิดชอบได้การกำกับดูแลของบริษัท แคนซิริ วันเมือง จำกัด
• ผู้รับผิดชอบ					
ผู้รับผิดชอบ					
ผู้รับผิดชอบ					



ตารางที่ 2 (ต่อ 1)


ผู้ดำเนินการเพื่อแก้ไข	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
• ผู้รับผิดชอบ					
1. คุณภาพน้ำ					
1.1 คุณภาพน้ำที่ก่อสร้างน้ำมันก๊อก	- ร่องน้ำและบ่อน (ลูบเป็น 2 ประภูมิ)	- pH - BOD - SS - Oil & Grease - Sulfide - Total Coliform - Residual Chlorine - TKN	- เก็บตัวอย่างที่ด้านล่างท่อส่งน้ำเสีย วิธีการกรุณา	- เก็บตัวอย่างที่ ก๊อก	- นิติบุคคลของภาครัฐ และบริษัท แคนซิริ วันเมือง จำกัด
1.2 คุณภาพน้ำที่หลังน้ำมันก๊อก	- ร่องน้ำและบ่อน (ลูบเป็น 2 ประภูมิ)	- pH - BOD - SS - Oil & Grease - Sulfide - Total Coliform - Residual Chlorine - TKN	- เก็บตัวอย่างที่ด้านล่างท่อส่งน้ำเสีย วิธีการกรุณา	- เก็บตัวอย่างที่ ก๊อก	- นิติบุคคลของภาครัฐ และบริษัท แคนซิริ วันเมือง จำกัด
2. น้ำเสีย	- เส้นท่อระบายน้ำ	- การแยกห้องรับน้ำเสียที่ห้องน้ำ	-	- เก็บตัวอย่างที่ ก๊อก	- นิติบุคคลของภาครัฐ และบริษัท แคนซิริ วันเมือง จำกัด
3. ழุ่ยเมด	- บริเวณที่เก็บขยะฟองหินและหินทราย แหล่งกำเนิดเสียง	- ปริมาณขยะฟองหินและหินทราย	-	- ทดสอบระดับเสียงที่ด้านหน้าการ	- นิติบุคคลของภาครัฐ และบริษัท แคนซิริ วันเมือง จำกัด

จำนวน..... 40/63 หน้า
ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ
















thai thai engineers co., ltd.
Environmental Engineers Consultants
ก่อสร้าง 39 by SANSIRI
www.thaitai.com
www.thaitai.com/thai
www.thaitai.com/eng











รูปที่ 7 แบบแปลนชั้นที่ 10-11 ของอาคาร สำหรับชั้นที่ 10-11



แนวทางการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและกำกับ

卷之三

การจราจรต้องดำเนินการทันทีทั้งหมด ไม่ใช่รอให้เกิดอุบัติเหตุแล้วจึงดำเนินการ

พ่อให้ไปบ้านของ พอกลางคืน ปีนี้หนูมาเป็นแมวคราฟาน เป็นไปไม่แน่ว่าจะมีชัยกัน จึงต้องต่อสู้กับน้ำตกที่กว้างใหญ่ ใจหายหัวใจหอบหือ แต่รู้สึกว่าแมวของตัวเอง ใจกว้าง ให้เป็นผู้ตัดสินใจ

1

- 1.1 ไมกานั่งประชุมด้วย
· ร้องโภต
- เสียงดี ให้ความประทับใจที่สุดต่อตัวเอง
· ภานุพันธ์ ไกรทอง
- บริษัทต้องการผู้นำที่สามารถ (เป็น)

1.2 หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่งาน 1 มีรูปซึ่งต้องทำหัวใจงานแบบนี้ ก็คือ

11

- 2.1 งานดูแลดูเฝ้าระวัง ให้เด็กทารก โดยเจ้าของบ้าน คุณแม่บ้าน ครัว 2
- ที่ดูแล แม่ค้าเด็กและภาระประโภค

- การดูแลเด็กในวัยเรียน ให้เด็กทารกไปโรงเรียน ให้เด็กทารก

- การใช้สิ่งของอาหารและเครื่องดื่มของเด็ก

2.2 งานเป็นแม่ของเด็ก ดูแลรักษาเด็ก

2.3 แผนกวิชาค้นบันทึกการสอนและการเรียนรู้เด็ก แผนและแบบ
ติดตามความต้องการของเด็ก ค่านิยม ค่านิยมทางสังคม ค่านิยมทางการเมือง

- ຄົນຂອງກວດສອບທີ່ການຮັບຮັດຂອງລົມເຊື້ອລົມຂອງກວດສອບທີ່ການຮັບຮັດຂອງລົມ

1.1 ຈຶ່ງຕໍ່ກ່າວງານເພື່ອຫຼຸດຫົ່ວ່າມາກວາງຢູ່ໃຈກັບຕະຫຼາດໄດ້ ພາຍໃຕ້ກະທັນທີ່ມາກວາງດັ່ງກ່ານໄດ້ກຳນົດໄດ້ກຳນົດໄດ້
ຮາຍງານກວຽກໃຫ້ກະທັນທີ່ມາກວາງດັ່ງນີ້ແລກປ່ອມື່ນ ແລກປ່ອມື່ນມີຄວາມມາກວາງຢູ່ໃຈກັບຕະຫຼາດໄດ້ກຳນົດໄດ້
ມາກວດສອບທີ່ການຮັບຮັດຂອງລົມ ແລກປ່ອມື່ນມີຄວາມກວາງຢູ່ໃຈກັບຕະຫຼາດໄດ້ກຳນົດໄດ້
ທີ່ມີປິດປັບປຸງກວດສອບທີ່ການຮັບຮັດຂອງລົມ

תורת הרים

สหภาพแรงงานภาคเอกชนแห่งประเทศไทยฯ/กู้ภัย

การวางแผนการด้านที่ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ

三國志

หนึ่งในรากที่สำคัญที่สุดของความคิดเห็นทางการเมืองในประเทศไทยคือความเชื่อว่า “เป็นไปไม่ได้จะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นโดยใช้เสียงเลือกตั้ง” นั่นคือสาเหตุที่ทำให้คนจำนวนมากในประเทศไทยเชื่อว่า “การเมืองไทยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นโดยใช้เสียงเลือกตั้ง”

1

- 1.1 ไมกานั่งประชุมห้อง
- ห้องโถงด้านหลัง
- เสียง โทรศัพท์และเสียงดนตรีห้องต้องดังให้เล็กๆ ที่สุด
- ห้องน้ำต้องไม่ใช้งาน
- บริการที่ปรับเปลี่ยนผู้ช่วยท่องเที่ยว (ทีม)

1.2 หน้าที่ของครัวเรือนที่ต้องรับภาระงาน 4 บันทึกว่าซื้อตั๋วห้องอาหารตามแบบที่ต้องการ

11

ต้องการมีความรู้ด้านภาษาต่างๆ มาก่อน ความรู้ภาษาต่างๆ นั้นจะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจและสื่อสารกับคนต่างด้วยภาษาที่ใช้ได้

- ๑๖๘ หนังสือธรรมะที่น่าอ่าน ฉบับที่ ๒๕

蒙古文書卷之三

- 蒙古文書

รายงานผลการปฏิบัติความคิดเห็นการบริหารและแก้ไขผลลัพธ์ให้เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เบ็ดเตล็ดของผู้ดูแลน้ำดื่มน้ำประปาที่มีผลกระทบต่อชุมชน
โครงการสืบสานเพื่อการพัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต

1. ผู้ดูแลโครงการ
2. สถานที่
3. ผู้ดำเนินโครงการ
4. จังหวัด
5. ให้รายการผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งสามารถนับรวมได้ .. ตั้งแต่ .. พ.ศ.
6. โครงการได้มีแผนงานและมาตรการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุน .. ตั้งแต่ .. พ.ศ.
7. รายละเอียดโครงการ

7.1 ตัวอย่าง / ประเมินโครงการ

- 7.2 ผู้ที่ดูแลโครงการ
- กรรมการในโครงการ
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 - ประธาน .. ประจำปี พ.ศ. ตั้งแต่ .. พ.ศ.
 - ผู้แทนที่เกี่ยวข้อง

7.3 ภาระงานในโครงการ

- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
- การจัดการซัพพลายเชน
- การจัดการชุมชนและชุมชน

รายงานผลการปฏิบัติความคิดเห็นการบริหารและแก้ไขผลลัพธ์ให้เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลำดับการจัดการ	ทราบมีผลต่อชุมชน
1. ผู้ดูแลโครงการ
2. สถานที่

หมายเหตุ * หมายเหตุที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้คือดังนี้	หมายเหตุที่สำคัญที่ควรทราบสำหรับผู้ดูแลโครงการที่มีผลต่อชุมชนที่ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗
หมายเหตุที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้คือดังนี้	หมายเหตุที่สำคัญที่ควรทราบสำหรับผู้ดูแลโครงการที่มีผลต่อชุมชนที่ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗
หมายเหตุที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้คือดังนี้	หมายเหตุที่สำคัญที่ควรทราบสำหรับผู้ดูแลโครงการที่มีผลต่อชุมชนที่ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗

หมายเหตุ * หมายเหตุที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้คือดังนี้

หมายเหตุที่สำคัญที่ควรทราบสำหรับผู้ดูแลโครงการที่มีผลต่อชุมชนที่ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗

ภาคผนวก ข1

จดทะเบียนอาคารชุด



(อ.ช.๑๐)

รายงาน.....

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่... ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า หนังสานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของ บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 19/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด..... “๓๙ นาช แสนสิริ” สีเขียวอมฟ้าตื้นๆ

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ 320, 321, 322, 323, 324

คำนำ.... คลองตันเหนือ(คลองเตย) อ่าเภอ วัฒนา(คลองเตย)

๓. ก. จำนวนอาคาร..... ๑ หลัง (นายวิทยา สหพบ)

ผู้มีอำนาจที่ดินฯ

๔. จำนวนห้องชุด..... 163 ห้องชุด - ๗ พ.ค. ๘๔๊ด

๕. บันทึกรายละเอียด อาคารชุดนี้มีทิวทัศน์ส่วนกลางและทรัพย์ส่วนบุคคลดังนี้

ทรัพย์ส่วนกลาง

1. ที่ดินที่ตั้งอาคารชุดตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 320, 321, 322, 323, 324 เก็บที่ดิน 5626, 5627, 5628, 5629, 5630 หน้าสำรวจ 161, 162, 163, 164, 165 คำนวณตั้งแต่ต้นเนื้อ(คลองเตย) อ่าเภอ วัฒนา(คลองเตย) กรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ประมาณ 1 - 2 - 89 ไร่

2. ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดที่จัดให้มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันได้แก่

- สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ ๙ ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

- โครงการรัชดาภิเษก ประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เสา-คาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามหลักวิศวกรรม หนังรอบนอกอาคาร

- ห้องควบคุมไฟฟ้า ตั้งอยู่ชั้น ๑ ของอาคาร ไฟฉุกเฉิน ในบันไดหนีไฟ ไฟส่องสว่างรอบนอกอาคาร ไฟส่องสว่างทางเดินภายในอาคาร ทุกรัชดาภิเษก ของอาคาร

- ห้องปืนน้ำดับเพลิงอยู่ชั้น ๑ ของอาคาร ถังเก็บน้ำ สำหรับอาคารตั้งอยู่ได้ดิน และชั้นดาดฟ้า ห้องเก็บมิเตอร์ น้ำดื่มน้ำ

- พนักงานเห็นผ่านหน้า เมื่อเข้ามาในอาคาร ตรวจสอบ เทียบกับบันทึกแล้ว พบว่าเป็นบันทึกของคนชื่อ ธนากร ข้อมูลทางเดินร่อง ทางเดินท่อ กำแพงรั้วและสิ่งประดับตกแต่ง บริเวณชั้น 1 ของอาคาร ที่นี่ที่อยู่อาศัยอยู่ในอาคาร อุปกรณ์รีวิวชั้น 1 – 8 ของอาคาร ได้รับแขก ห้องสุขา ตึ้งคหบดีอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร

- ลิฟท์จำนวน 4 เครื่อง พร้อมระบบเครื่องจักร เครื่องกล อุปกรณ์ส่วนควบ เป็นลิฟท์โดยสาร 3 เครื่อง และลิฟท์ดับเพลิง 1 เครื่อง

- ระบบป้องกันเพลิง และระบบสูบก๊าซ ตั้งอยู่บริเวณใต้ศูนย์ ห้องพักบดี เปิดและแห้งชั้น 1

- ระบบป้องกันอัคคีภัย อยู่บริเวณทุกชั้น ของอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสัญญาณ CCTV

(ต่อหน้าหนัง)

- 2 -

(กสิอง โทรศัพท์ว่างจริงปีก)/Access Card และระบบป้องกันไฟไหม้ ระบบสัญญาณ โทรศัพท์ว่าง งานรับสัญญา ความเที่ยมอยู่บริเวณชั้นทางไฟของอาคาร

- สร่าว่ายน้ำ 1 สาย และส่วนบริเวณชั้น 9 ห้องปั้มน้ำของสร่าว่ายน้ำและห้องพัสดุนอคตากำลังอยู่บริเวณชั้น Transfer floor ห้องออกกำลังกาย ห้องสุขาของห้องออกกำลังกาย ชั้น อุปกรณ์ชั้น 9 ของอาคาร

- ห้องควบคุม (Generator) อยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร ปั๊มน้ำของการอุปกรณ์ศึกษาหน้าโครงการ ปั๊มน้ำห้องชุดทุกห้อง ป้อนเข้า อยู่บริเวณทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าอาคาร

- ทรัพย์สินอื่นที่ซื้อหรือได้มาตามมาตรา 48(1) แห่งพระราชบัญญัติอากรอาชุดฯ

ทรัพย์ส่วนบุคคล ได้แก่ กรรมสิทธิ์ห้องชุดพักอาศัยเลขที่ 9/1 – 9/163 จำนวน 163 ห้องชุด



สำเนาถูกต้อง

(นายวิทยา สหมงคล)
เจ้าพนักงานที่ดินสำนักงาน

- ณ หมู่ ๑๕๙๗



(อ.ช.๑๓)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่.....๒๕.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๗

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า หนังงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๙ ทะเบียนเลขที่.....๒๓/๒๕๕๗
เมื่อวันที่.....๒๕.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๗ โดยมีรายการดังนี้
 ๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด.....“๓๙ นาวย แสนศิริ”/
 ๒. มีวัสดุประดับเพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง โดยมีจำนวนกระทำ การให้ฯ เพื่อ
ประโยชน์ความดีดีและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง โดยมีจำนวนกระทำ การให้ฯ เพื่อ
ใช้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๙ และตาม
ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด “๓๙ นาวย แสนศิริ”

๓. ที่ดังสำนักงานอยู่ที่ บ้านเลขที่.....๕ หมู่ที่.....
ถนน.....สุขุมวิท.....ตรอก / ซอยสุขุมวิท ๑๘.....ตำบลก / แขวง.....คลองตันเหนือ^๑
อำเภอ / เขตวัฒนาจังหวัด.....กรุงเทพมหานครโทรศัพท์.....-

(ลงชื่อ)

นายสมยศ เล่าซู

ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

Bmm

รายงานฯ ตามเป้าหมาย

กบดีบีชนาเดช	นาย / เนชล์
รัฐพิบูลคณรงค์	นาย / พิษณุ
กีรติ์สำนักงาน	นาย / พิษณุ
วัฒนธรรมสังค์	นาย / พิษณุ
จง ทิณุ ชุมพันธ์	นาย / พิษณุ
วัน เศรษฐ เศรษฐ์	นาย / พิษณุ

ขอเรียนเชิญ ดร. พิษณุ ชุมพันธ์ ให้มาเข้าร่วมการประชุม “การบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์” ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาสังคมศาสตร์ วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

นายพิษณุ ชุมพันธ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(นายพิษณุ ชุมพันธ์)
นายพิษณุ ชุมพันธ์
(นายพิษณุ ชุมพันธ์)

Direc.

ภาคผนวก ข2

ใบอนุญาตก่อสร้าง

วิภาวดี ๑๗
อาคารบุษพ (อยู่อ่าพี่)

แบบที่ ๖



009033

คำเตือน

ให้เจ้าสัวร่างงานของตัวเองลงลายมือชื่อไว้ที่ด้านหลัง ๒ ถูกต้องตามกฎหมาย
ว่าตัวของเข้าเดียวที่การตรวจสอบเอกสารนี้เป็น ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
ท่องในวันรับรองการก่อสร้างอาคารนี้จะดำเนินการไป

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัวเปลี่ยนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๑๙๑/๒๕๕๓ โขน นายบุษพ ยุทธะภูต ภูมิ นาวาณัชก์ บุราณศิริ
ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท แสนสิริ เวนเชอร์ จำกัด
อยู่บ้านเลขที่ ๔๗๕ หมู่๗/ซอย ถนน ศรีบุษพา
หมู่๗ แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ได้ทำการ ตัวเปลี่ยนอาคาร อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในปี ๒๕๕๒
เลขที่ ๒๗๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ เดือน นิยมายัน พ.ศ. ๒๕๕๒
(แบบ กทม.๖ เดิมเลขที่ ๓๓๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑)
ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าหน้าที่ห้องดินจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร ชั้นลูกบ ๒ ชั้น ๑๐๘ ตรอกนนทบุรี

(๑) ชนิด ตึก ๓๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๖๓ ห้อง)

โดยมีที่จอดรถ ที่กัลบาร ก และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑๔๑ คัน

(๒) ชนิด จานวน เพื่อใช้เป็น โดยมีที่จอดรถ ที่กัลบาร ก และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑๔๑ คัน

(๓) ชนิด จานวน เพื่อใช้เป็น โดยมีที่จอดรถ ที่กัลบาร ก และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑๔๑ คัน

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน ๑๔๗๗/๙๘๗/๙ ลงชื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เลขที่ ๓๒๔, ๓๒๑, ๓๒๒, ๓๒๓, ๓๒๔
เป็นที่ดินของ บริษัท แสนสิริ เวนเชอร์ จำกัด จำนวน ๑๐.- ไร่ ๗.๗๙
ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎหมาย
และห้องข้อบัญญัติทั้งดิน ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖

(๒)

ออกให้ ณ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๓ พ.ศ.

๗๐๘

(ลายมือชื่อ)

(นายบุษพ ยุทธะภูมิ)

(นายบุษพ ยุทธะภูมิ)

ตำแหน่ง

(นายบุษพ ยุทธะภูมิ)

(นายบุษพ ยุทธะภูมิ)

(นายบุษพ ยุทธะภูมิ)

(นายบุษพ ยุทธะภูมิ)

เจ้าหน้าที่ห้องดินยื่นขออนุญาต

Online

อ้างอิง
๐๐๐๐๐๐๒๔๘๗/๙๕๖๖
เลขรับที่ _____
วันที่ _____
ลงชื่อ _____ ผู้รับคำขอ

คำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ (ข ๑.)

เขียนที่....สำนักงานความคุ้มครองฯ.สำนักการไฟฟ้า
วันที่....๑๗...เดือน....พฤษภาคม...พ.ศ....๒๕๖๖

ข้าพเจ้า....นิติบุคคลจวากาวซุด.๓๙.นาย.แสนสิริ.ໂຄ.นางสาวเนยจพร...ໂຄตั้นປະวงศ์

เจ้าของอาคาร ตัวแทนเจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของอาคาร

เป็นนิติบุคคลประเภท....อาคารชุด....จดทะเบียนเมื่อ....๒๕๓๗.๗.๑๕...เลขทะเบียน....๒๕๓๗/๙๕๕๓
สำนักงานดังอยู่เลขที่....๙...ตรอก/ซอย....สุขุมวิท.๓๙...ถนน....สุขุมวิท...หมู่ที่....๑...ตำบล/แขวง....คลองตันเหนือ...อำเภอ/เขต
วัฒนา....จังหวัด....กรุงเทพมหานคร....โดย....นางสาวเนยจพร...ໂຄตั้นປະวงศ์...ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ขออนุญาต
อยู่บ้านเลขที่....๑๙/๒๕...ตรอก/ซอย....ถนน....หมู่ที่....๙...ตำบล/แขวง....บางยี่ขุน...อำเภอ/เขต....พระประแดง....จังหวัด
สมุทรปราการ....โทร....

ขอรับคำขอใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ ต่อกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ อาคารที่ขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ เป็นอาคารตามแบบ....ในอนุญาต
เลขที่....๑๙๗/๙๕๕๓...ลงวันที่....๒๕...เดือน....กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๖

ที่บ้านเลขที่....๙...หมู่ที่....ตรอก/ซอย....สุขุมวิท.๓๙.(พื้นที่บ้าน)...ถนน....ตำบล/แขวง....คลองตันเหนือ
อำเภอ/เขต....วัฒนา....จังหวัด....กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๒ เป็นอาคาร ชนิด....อาคาร....คุณภาพดี/เลริมเหล็ก....น้ำหนักดิน.๓๑.๙๙.๙๙ กก/ตร.ม. จำนวน....๑.๙๙
เพื่อใช้เป็น....อยู่อาศัย.จวากาวซุด.จอดรถอยู่ด้วย

โดย เป็นการตรวจสอบประจำปี เป็นการตรวจสอบใหญ่ เป็นการตรวจป้าย

ข้อ ๓ โดยมี....นริษฐ.เพอร์ฟอร์มแมกน็อก.นิวดิ้ง.เชอร์วิช.จำกัด...ในอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่....๑๙๗/๙๓
สำนักงานชื่อ....นริษฐ.เพอร์ฟอร์มแมกน็อก.นิวดิ้ง.เชอร์วิช.จำกัด...ตั้งอยู่เลขที่....๒๕/๙...ตรอก/ซอย....เกณฑ์สันติ.๑...ถนน
พระราม.๑....ตำบล/แขวง....วังใหม่...เขต....ปทุมวัน....จังหวัด....กรุงเทพมหานคร....เลขทะเบียนเลขที่....๙๙๙๙๙๙/๙๕๕๓
ออกให้ วันที่....๑๙...เดือน....ตุลาคม...พ.ศ....๒๕๖๖...เป็นผู้ตรวจสอบอาคารเมื่อวันที่....๑๙...เดือน....กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๖

ข้อ ๔ หลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาตตรวจสอบสภาพอาคารประกอบด้วย

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ จำนวน ๑ ชุด

(๒) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอ
ออกไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด

(๓) สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม ของผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร จำนวน ๑ ชุด

(๔) สำเนาการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร จำนวน ๒ ชุด

(๕) รายงานการตรวจสอบสภาพอาคารจากผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร และบันทึกในระบบดิจิทอล จำนวน ๒ ชุด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารคำขอและเอกสารประกอบคำขอที่ข้าพเจ้าได้กรอกและลงนามนั้นครบถ้วนและเป็นความจริง อาการที่ข้อตรวจสอบสภาพมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอให้จัดส่งเอกสารราชการทางไปรษณีย์ถึง

ตามที่อยู่ของผู้ยื่นคำขอ

ที่อยู่บ้านเลขที่ บ้านเลขที่ หมู่บ้าน
หมู่ที่ ตําบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด

(ลายมือชื่อ)

(.....) ผู้ขอ

- หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช่ให้ขีดถี่ง
๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○ หน้าข้อความที่ต้องการ

ภาคผนวก C

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบ



บริษัท โอลกา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.

67/35-36 ชั้น 7/1 Rd., Wat Thaphra, Bangkok, Bangkok 10600, THAILAND Tel: (66) 02 863 1246 Fax: (66) 02 863 0860
67/35-36 เพชรเกษม ซอย 7/1 เมืองนนทบุรี นนทบุรี กรุงเทพฯ 10600 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท โอลกา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 39 นาที แสนลิตร ของนิติบุคคลอาคารชุด 39 นาที แสนลิตร ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจวัด วิเคราะห์ และจัดทำรายงานดังนี้

นายอวัยชัย	จงวนิชัย
นายนวิช	เอื้อพิพัฒนาภูล
นายปริญญา	กล้าน้อย
นายธนทัต	เวชกิจ
นางสาวนิจินาท	มะติยาภักดี
นางสาวจุลฑา	สมบุญ
นางสาวเบญจพร	อินแก้ว
นางสาวธิดารัตน์	กลัดตลาด
นางสาววันวิสา	หวังแวงกลาง
นางสาวรัตตชา	ศรีปราสาท

(นายอวัยชัย จงวนิชัย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โอลกา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



บริษัท โอลกา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.


67/35-36 ชั้น 7/1 ถนน Phetkasem, Wat Thaphra, Bangkok 10600, THAILAND Tel: (66) 02 868 1246 Fax: (66) 02 868 0860
67/35-36 เพชรเกษม ซอย 7/1 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท โอลกา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้จัดทำ
รายงานผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 39 บาย แสนล้านบาท ของนิติบุคคลอาคารชุด 39 บาย³
แสนล้านบาท ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจวัด วิเคราะห์ และจัดทำรายงานดังนี้

นายธวัชชัย	จงวนิชัย
นายนววิช	เอื้อพิพัฒนาภูล
นายปริญญา	กล้าน้อย
นายธวัชชัย	จักรพันธุ์
นายโกวิท	บุพาน
นางสาวนิจนาท	มะติยาภักดี
นางสาวจุลฑา	สมบุณ
นางสาวเบญจพร	อินแก้ว
นางสาวธิดารัตน์	กลัดตลาด
นางสาววันวิสา	หวังแวงคลาง
นางสาวรัตนา	ศรีปราสาท



(นายธวัชชัย จงวนิชัย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โอลกา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

**รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 39 บาย แสนสิริ (ระยะดำเนินการ)**

1. บทนำ

โครงการ 39 บาย แสนสิริ ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย โดยบริษัท ห้า พีร์อฟเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท โอลกา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่

3. ขอบเขตการตรวจวัด

3.1 ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยระบายน้ำออกจากโครงการ จำนวน 1 จุด โดยพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจสอบ คือ ค่า pH, BOD, Suspended Solids, Total dissolved solids, Settleable Solids, Sulfide, TKN และ Oil & Grease

4. วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	วิธีวิเคราะห์
คุณภาพน้ำทิ้ง		
- pH	Grab Sampling	- Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)
- Suspended Solid	Grab Sampling	- Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)
- Total Dissolved Solid	Grab Sampling	- Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)
- Settleable Solid	Grab Sampling	- Settleable Solids (SM: 2540 F.)
- BOD	Grab Sampling	- Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)
- Oil & Grease	Grab Sampling	- Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)
- Sulfide	Grab Sampling	- Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)
- TKN	Grab Sampling	- Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)

5. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

5.1 คุณภาพน้ำทิ้ง

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยระบายนอกจากโครงการ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 แสดงในตารางที่ 5-1 และรูปที่ 5-1

จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด มาตรฐาน เทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

ตารางที่ 5-1 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ 39 บ่าย แสนสิริ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์							
	pH	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	SS (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)
บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยระบายนอกจากโครงการ	7.1	25.0	136.0	20.5	<0.1	<1.0	4.2	8.2
ค่ามาตรฐาน	5-9	≤30	≤500	≤40	≤0.5	≤1.0	≤35	≤20

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)



รูปที่ 5-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการ 39 บ่าย แสนสิริ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

6. สรุปผลการตรวจวัด

จากการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 39 บ่าย แสนสิริ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด

ภาคผนวก

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิง บริษัท โอลกา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

63/13 ซอย เพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : (66) 02-868-1246 โทรสาร : (66) 02-686-1247 Website : www.okla-testing.com J-NAC Group

WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME	: 39 นาย แสนสิริ	REPORT NO.	: RN230110096
SAMPLING LOCATION	: บ่อพักน้ำคูลห้าย์ก่อนระบบออกจากโครงการ	SAMPLING SOURCE	: Wastewater
SAMPLING METHOD	: Grab	SAMPLING BY	: นายธนทัต เวชกิจ
SAMPLE CONDITION	: Normal	SAMPLE CHARACTERISTICS	: เหลืองใสไม่มีตะกอน
SAMPLING DATE	: Jan 24, 2023	SAMPLING TIME	: -
RECEIVED DATE	: Jan 24, 2023	ANALYTICAL DATE	: Jan 24-Feb 6, 2023
REPORT DATE	: Feb 7, 2023		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
pH	+	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.1	-	5-9
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	25.0	-	≤30
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	136.0	-	≤500**
Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	20.5	-	≤40
Settleable Solids	mg/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	≤0.5
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	4.2	-	≤35
Grease & Oil	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	8.2	1.4	≤20

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd ED.,2017 (AWWA,APHA,WEF)

(Nijinart Matiyapak)

Scientist

(Tawatchai Chongvutichai)

Environmental Laboratory Section Manager

Remark :

1. Reported analysis refers to submitted sampling only.
2. This report shall not be reproduced, except in full, without official approval.
3. - Not available .
4. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated November 7, B.E. 2548 (2005), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 122, Part 125D dated December 19, B.E. 2548 (2005) . (Category B)
5. ** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 248 mg/l

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 39 บาย แสนสิริ (ระยะดำเนินการ)

1. บทนำ

โครงการ 39 บาย แสนสิริ ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย โดยบริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท โอลกา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ้ง จากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่

3. ขอบเขตการตรวจวัด

3.1 ตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยระบายนอกจากโครงการ จำนวน 1 จุด โดยพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจสอบ คือ ค่า pH, BOD, Suspended Solids, Total dissolved solids, Settleable Solids, Sulfide, TKN และ Oil & Grease

4. วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	วิธีวิเคราะห์
คุณภาพน้ำทึ้ง		
- pH	Grab Sampling	- Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)
- Suspended Solid	Grab Sampling	- Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)
- Total Dissolved Solid	Grab Sampling	- Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)
- Settleable Solid	Grab Sampling	- Settleable Solids (SM: 2540 F.)
- BOD	Grab Sampling	- Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)
- Oil & Grease	Grab Sampling	- Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)
- Sulfide	Grab Sampling	- Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)
- TKN	Grab Sampling	- Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)

5. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

5.1 คุณภาพน้ำทิ้ง

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยระบายนอกจากโครงการ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 แสดงในตารางที่ 5-1 และรูปที่ 5-1


จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

ตารางที่ 5-1 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ 39 บ้าย แสนสิริ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์							
	pH	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	SS (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)
บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยระบายนอกจากโครงการ	6.6	14.0	272.0	34.0	<0.1	<1.0	4.4	N.D.
ค่ามาตรฐาน	5-9	≤30	≤500*	≤40	≤0.5	≤1.0	≤35	≤20

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

* ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ ค่า TDS ในน้ำประปา พ.บ 182 mg/l



รูปที่ 5-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการ 39 บ้าย แสนสิริ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566

6. สรุปผลการตรวจวัด

จากการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 39 บ้าย แสนสิริ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด

ภาคผนวก

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ออกซน บริษัท โอล่า เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

63/13 ซอย เพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : (66) 02 868-1246 โทรสาร : (66) 02-686-1247 Website : www.okla-testing.com J-NAC Group

WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME	: 39 นาย แสนสุริ	REPORT NO.	: RN230490506
SAMPLING LOCATION	: บ่อทักษิณท้ายก่อนระบบออกจากโรงแยกก๊าซ	SAMPLING SOURCE	: Wastewater
SAMPLING METHOD	: Grab	SAMPLING BY	: นางสาวเบญจพร อินแก้ว
SAMPLE CONDITION	: Normal	SAMPLE CHARACTERISTICS	: เตาขุ่นมีตะกอน
SAMPLING DATE	: Apr 19, 2023	SAMPLING TIME	: -
RECEIVED DATE	: Apr 19, 2023	ANALYTICAL DATE	: Apr 19-28, 2023
REPORT DATE	: May 2, 2023		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.6	-	5-9
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	14.0	-	≤30
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	272.0	-	≤500 "
Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	34.0	-	≤40
Settleable Solids	mg/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	≤0.5
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{NH3} B)	4.4	-	≤35
Grease & Oil	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	N.D.	1.4	≤20

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd ED.,2017 (AWWA,APHA,WEF)

(Nijinart Matiyapak)

Scientist

(Tawatchai Chongvutichai)

Environmental Laboratory Section Manager

Remark : 1. Reported analysis refers to submitted sampling only.

2. This report shall not be reproduced, except in full, without official approval.

3. - Not available .

4. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated November 7, B.E. 2548 (2005), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 122, Part 125D dated December 19, B.E. 2548 (2005) . (Category B)

5. ** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 182 mg/l

6. N.D. (Not Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ภาคผนวก ๔

สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๐๕๓ ๑

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ท่อชาน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอลกา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เอเชอร์วิส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ท่อชาน
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ท่อชาน
บริษัท โอลกา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เอเชอร์วิส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท โอลกา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เอเชอร์วิส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ท่อชาน เลขทะเบียน ว-๒๗๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๓/๑ ซอยเพชรเกษม ๙ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท โอลกา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เอเชอร์วิส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ท่อชาน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| (๑) นายธวัชชัย จงจุฑิชัย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๙-๔-๕๕๒๔ |
| (๒) นางสาวปันดา พันธ์วงศ์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๙-๔-๖๖๘๙ |
| (๓) นางสาวจามรุ๊ คำปุย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๙-๔-๖๖๖๓ |

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่

- | | |
|--|----------------------------|
| (๑) นางสาวอัญชันก ชำนาญ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๙-๔-๘๔๑๖ |
| (๒) ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สวัสดิ์ เวียงจันทร์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๙-๔-๘๔๗๗ |
| (๓) นางสาวกานบุณารักษ์ เชี่ยวชาญ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๙-๔-๘๔๑๘ |
| (๔) นางสาววันวิสา หวังแวงคลาง | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๙-๔-๘๔๗๙ |
| (๕) นางสาวอิตารัตน์ กลัดผลัด | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๙-๔-๘๔๑๐ |
| (๖) นางสาวรัตชา ศรีปราสาท | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๙-๔-๘๔๑๑ |
| (๗) นางสาวแพรวพรรณ กองกะแซง | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๙-๔-๘๔๑๒ |
| (๘) นางสาวจุลฑา สมบุญ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๙-๔-๘๔๑๓ |
| (๙) นางสาวนิจนาท มะติยาภักดี | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๙-๔-๘๔๑๔ |
| (๑๐) นางสาวเบญจพร อินแก้ว | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๙-๔-๘๖๖๔ |
| (๑๑) นายธนทัต เวชกิจ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๙-๔-๘๖๖๕ |
| (๑๒) นายปริญญา กลั่น้อย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๙-๔-๘๖๖๖ |

ค. ขอบเข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย จำนวน ๕ รายการ และอากาศเสีย จำนวน ๕ รายการ รวมทั้งสิ้น ๑๕ รายการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือ...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจินดา เพชรศรีนทร์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาศักยภาพเชิงพาณิชย์
บริษัทราชภัฏเทคโนโลยีก่อสร้างงานศุลกากร

กองวิจัยและเดือนภัยมลพิชัยโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบคลพิชัยและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๔-๖
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraboot@diw.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออยุปั้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ออกชน
บริษัท โอกล่า เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๐๙
ที่ กอก ๐๓๐(๑)/ ๑๐๔๓ ลงวันที่ ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑๔ รายการ

น้ำเสีย จำนวน ๙ รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[3] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^[3]
2	Free Chlorine	Iodometric Method ^[3]
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^[3]
4	pH	Electrometric Method ^[3]
5	Sulfide	Iodometric Method ^[3]
6	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[3]
7	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[3]
8	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method ^[3]
9	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C ^[3]

อากาศเสีย (ปล่องระบายน) จำนวน ๕ รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Carbon Monoxide	Instrumental Analyzer ^[4]
2	Opacity	Ringelmann's Method ^[1,2]
3	Oxides of Nitrogen	Instrumental Analyzer ^[4]
4	Sulfur Dioxide	Instrumental Analyzer ^[4]
5	Total Suspended Particulate	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method ^[4]

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. ๒๕๔๙. เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายนออกจากปล่องของหม้อน้ำโรงสีข้าวที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง. ราชกิจจานุเบกษา. ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙. เล่มที่ ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง.
2. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. ๒๕๔๙. เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายนออกจากปล่องของหม้อน้ำโรงงาน. ราชกิจจานุเบกษา. ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙. เล่มที่ ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง.
3. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.
4. United States Environmental Protection Agency. Standards of Performance for New Stationary Sources. 40 CFR 60. Appendix A, 2018.


 (นางริกาฤทัย จัตุรัสกุลวิໄຄ)
 (ผู้อำนวยการกลุ่มการฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและประเมิน)
 และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและประเมินห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาภาระงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๗๗ ต่อ ๒๐๐๔๖



CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd, Ladphrao, Bangkok 10230
Tel 02-578-0353-4 Fax 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail sale@cal-laboratory.com



ANAB
ANAB Accredited Laboratory
ACCREDITED
CALIBRATION AND
INTER-SITE MEASUREMENT
ACM 2814

CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : DO METER
MANUFACTURER : HANNA INSTRUMENTS
MODEL / TYPE : HI5421/HI76483
SERIAL NO. : 04240005101/KC1A11T8H
CLID. NO. : 272101220
JOB CONTROL NO. : 230425044469

CUSTOMER : OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.
67/35-36, 3RD FLOOR, PHETKASEM 7/I RD., WATTHAPRA,
BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 THAILAND

DATE OF RECEIVED : 25 April 2023

DATE OF ISSUED : 28 April 2023

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Sukgasem Seehanart

Calibration Engineer



Approved By : Mongkol Yotsoontorn

Authorized Signatory

28 April 2023

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to
the International System of Units (SI)

Certificate No. Q23044469

F3-011-04/01-12

page 1 of 3





CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd, Ladphrao, Bangkok 10230

Tel 02-578-0353-4 Fax 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail sale@cal-laboratory.com



REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	DO METER
MANUFACTURER	:	HANNA INSTRUMENTS
MODEL / TYPE	:	HI5421/HI76483
SERIAL NO.	:	04240005101/KC1A11T8H
DATE OF CALIBRATION	:	26 April 2023

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : $(25 \pm 2.5)^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(50 \pm 15)\%RH$

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPCH-06. The calibration was performed by direct measurement with Certified Reference Material (CRM).

REFERENCE STANDARD USED :

Dissolved Oxygen, Sigma-Aldrich Product ID QC3077-500ML .

TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Merck Co., Ltd.

Lot LRAD0713.01 , Due Date September 2023.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2.00$ which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.

It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q23044469

F3-011-04/01-12

page 2 of 3



@edccalibration



CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yack 4, Prasert Manukit Rd, Ladphrao, Bangkok 10230
Tel 02-578-0353 4 Fax 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail sale@cal-laboratory.com



CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of Do Meter.

CALIBRATION DATA

Nominal Value (mg/L)	DUC Reading (mg/L)	Correction (mg/L)	Uncertainty (mg/L)
5.91	5.92	-0.01	± 0.22

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 008 Page 4 of 54

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q23044469

F3-011-04/01-12

page 3 of 3



11|1



CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel: 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail: sale@cal-laboratory.com



CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : pH METER
MANUFACTURER : HANNA INSTRUMENTS
MODEL / TYPE : HI5521/HI1131
SERIAL NO. : 04160019101/061334CN
CLID. NO. : 272101219
JOB CONTROL NO. : 230425044468

CUSTOMER : OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.
67/35-36, 3RD FLOOR, PHETKASEM 7/1 RD., WATTHAPRA,
BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 THAILAND

DATE OF RECEIVED : 25 April 2023

DATE OF ISSUED : 28 April 2023

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Sukgasem Sechanart
Calibration Engineer



Approved By : Mongkol Yotsoontorn
Authorized Signatory

28 April 2023

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to
the International System of Units (SI)

Certificate No. Q23044468

F3-011-04/01-12

page 1 of 3





CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd , Ladphrao, Bangkok 10230
Tel 02-578-0353-4 Fax 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	pH METER
MANUFACTURER	:	HANNA INSTRUMENTS
MODEL / TYPE	:	HI5521/HI1131
SERIAL NO.	:	04160019101/061334CN
DATE OF CALIBRATION	:	26 April 2023

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : $(25 \pm 2.5)^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(50 \pm 15)\% \text{ RH}$

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. WI-305-128. The calibration was performed by direct measurement with Certified Reference Material (CRM).

REFERENCE STANDARD USED :

1. pH Standard Solution, NIMT TRM CODE TRM-S-2003, TRM CODE TRM-S-2007.
2. pH Standard Solution, Control Company Catalog Number 06-664-260,11754256, Lot Number CC728484.

TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through National Institute of Metrology (Thailand).
Lot Number. 160221 , 180121, Due Date 05 May 2023.
2. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Control Company.
Certificate No. 4281-12405788 , Due Date 30 June 2023.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.
It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q23044468

F3-011-04/01-12

page 2 of 3



