


เอกสารแนบที่ 2.7




สำเนาการตรวจสอบรางวัลระบายน้ำฝน
และภาพถ่ายการขุดลอกรางระบายน้ำฝน

การดำเนินการลอกทรายระบายน้ำ เดือนมกราคม 66



ก่อนทำ




ระหว่างทำ



หลังทำ

วางระบายน้ำหน้าโรงรีด


การดำเนินการลอกทรายระบายน้ำ เดือนกุมภาพันธ์ 66



ก่อนทำ



ระหว่างทำ



วางระบายน้ำหน้าโรงงานข้างโรงรีด



หลังทำ


การดำเนินการลอกรางระบายน้ำ เดือนมีนาคม 66



ก่อนทำ



ระหว่างทำ



หลังทำ

รางระบายน้ำข้างโรงไฟฟ้าออกทะเล

การดำเนินการลอกรางระบายน้ำ เดือนเมษายน 66



ก่อนทำ




ระหว่างทำ



หลังทำ

รางระบายน้ำหน้าอาคารวัดฤทธิ

การดำเนินการลอกทรายระบายน้ำ เดือนพฤษภาคม 66



ก่อนทำ

ระหว่างทำ

หลังทำ

รางระบายน้ำ ไอแปดข้าง TIG

การดำเนินการลอกรางระบายน้ำ เดือนมิถุนายน 66



ก่อนทำ



ระหว่างทำ



หลังทำ

รางระบายน้ำหลังโรงรีด