

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิงแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิงแวดล้อม  
(ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ  
CHAIAROON VECHAGARN HOSPITAL



โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย)  
เจ้าของโครงการ บริษัท พิจิตร พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด  
ที่ตั้งเลขที่ 31/12 ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  
โทรศัพท์ 086-490-0562

กรกฎาคม 2566



จัดทำโดย บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
1/94 หมู่ที่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
โทรศัพท์ : 035-800593, 035-226382-3 โทรสาร : 035-800594



# โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

CHAIAROON VECHAGARN HOSPITAL

เลขที่ 31/12 ถนนพระหลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 โทร.056-611407 FAX.056-615558

ที่ ชว. 41 / 2566

15 กุมภาพันธ์ 2566

ใบอนุญาตประกอบการสุขภาพ	7376
เลขรับที่	.....
วันที่รับ	20 ก.ค. 2566
เวลารับ	10:10

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ประจำเดือน  
มกราคม - มิถุนายน 2566

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 จำนวน 3 ชุด

ตามที่โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลชัยอรุณ  
เวชการ (ส่วนขยาย) และได้รับความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ ทส 1009.5/8331 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555 โดย  
โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่แนบมาพร้อมหนังสือเห็นชอบฉบับดังกล่าว โดยให้เสนอรายงานผลการ  
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้งต่อปี นั้น

บัดนี้ทางโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566  
โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงโปรดขอส่งรายงานดังกล่าว ให้ท่าน  
พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(B)

(นายแพพย์เสริมสุข เกลาห์ชัยอรุณ)



ประธานกรรมการบริษัท พิจิตรพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เรียลเอสเตท

ผู้ประสานงาน

ศุภเชิดดาวรรณ ภูมิรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

โทร. 081-887-2161 , 056-611-407 ต่อ 29 โทรสาร 056-615-558

Email . tida2738@gmail.com / Chalaroonthos@hotmail.com

นาย...

20 ก.ค. 2566



# โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

CHAIAROON VECHAGARN HOSPITAL

เลขที่ 31/12 ถนนสระบุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 โทร.056-611407 FAX.056-615558

ที่ ชว. 40 / 2566

15 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) และได้รับความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ หส 1009.5/8331 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555 โดยโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่แนบมาพร้อมหนังสือเห็นชอบฉบับดังกล่าว โดยให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้งต่อปี นั้น

บัดนี้ทางโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงโปรดส่งรายงานดังกล่าว ให้ท่านพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์เสริมสุข เหลาทรัชอรุณ)



ประธานกรรมการบริษัท พิจิตรพรีอพเพอร์ตี้ แอนด์ เรียลเอสเตท

ผู้ประสานงาน

คุณธิดารรณ ภูมิรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

โทร. 081-887-2161 , 056-611-407 ต่อ 29 โทรสาร 056-615-558

Email . tida2738@gmail.com / Chaiaroonhos@hotmail.com

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่น  
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่นเวดล้อม**  
**โครงการ โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย)**

1. ชื่อโครงการ : โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย)
2. สถานที่ตั้ง : เลขที่ 31/12 ถนนสระบุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท พิจิตร พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 31/12 ถนนสระบุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  
โทรศัพท์ 056-611-407
5. จัดทำโดย : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบลั่นเวดล้อม : หนังสือที่ ทส 1009.5/8331 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย : ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ถึง ธันวาคม 2565 ระยะเวลาดำเนินการ  
เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566
8. หน่วยงานอนุญาต : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9. รายละเอียดโครงการ
  - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : โรงพยาบาลขนาด 143 เตียง
  - ขนาดพื้นที่โครงการ : ก่อสร้างบนพื้นที่ดินขนาด 15 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา (24,540 ตารางเมตร)
  - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
    - การบำบัดน้ำเสีย : เป็นระบบผสมระหว่างบ่อกรองรีอากาศ และบ่อเติมอากาศ สามารถรับน้ำเสียได้ 147 ลบ.ม./วัน
    - การระบายน้ำ : โครงการจะมีท่อระบายน้ำฝาผนังผ่านผู้ดูแล 0.8 เมตร โดยมีการติดตั้งบ่อตรวจเป็นระยะ ซึ่งสามารถรองรับน้ำฝนที่ตกทั่วทั้งโครงการได้
    - การจัดการมูลฝอย : โครงการจัดให้มีห้องพักขยะจำนวน 3 ห้องได้แก่ ห้องพักขยะเปียก ขยะแห้ง และ ขยะติดเชื้อ โดยขยะติดเชื้อ โครงการมีการดำเนินการสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ส่วน ขยะเปียก และ ขยะแห้งเทศบาลเมืองพิจิตรจะเข้ามารับไปกำจัด โดยวิธีการฝังกลบ ความลึก 3 ครั้ง/สัปดาห์
    - อื่นๆ : สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 1

## สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญภาพ	II
สารบัญตาราง	IV

### บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ

1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-5
1.4 แผนการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-22

### บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1

### บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 วัตถุประสงค์	3-1
3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-9

### บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

#### ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ (ระยะดำเนินการ)
ภาคผนวก ข	เอกสารจากหน่วยงานราชการ
ภาคผนวก ค	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก ง	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก จ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1.2-1 ที่ตั้งของโครงการและเส้นทางเข้าถึงโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ	1-3
1.2-2 สภาพปัจจุบัน (26/05/66)	1-4
1.3.1-1 ลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ	1-6
1.3.1-2 ลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบของโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ	1-7
1.3.8-1 แผนภูมิ (Flow Chart) ผังระบบการจ่ายน้ำของโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ	1-9
1.3.9-1 ขั้นตอน (Flow Chart) การรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลหลังขยายโครงการ	1-10
1.3.9-2 แผนผัง (Layout) ระบบบำบัดน้ำเสีย	1-11
1.3.9-3 รายละเอียด (Detail) ภาพตัดขวาง ของระบบบำบัดน้ำเสีย	1-12
1.3.11-1 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ	1-15
1.3.11-2 แบบแปลนห้องพักขยะที่จะก่อสร้างใหม่และการจัดภูมิทัศน์	1-16
1.3.13-1 เส้นทางหนีไฟออกจากอาคาร, จุดรวมพล และเส้นทางเข้าถึงของรถดับเพลิง	1-19
1.3.14-1 ทิศทางผังการจราจรและพื้นที่จอดรถภายในโรงพยาบาล	1-21
2-1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	2-17
2-2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ	2-18
2-3 ป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์”	2-18
2-4 เครื่องปรับอากาศของโครงการ	2-18
2-5 เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องปรับอากาศ	2-19
2-6 การประยัดพลังงานของโครงการ	2-19
2-7 การจราจรอภายในโครงการ	2-21
2-8 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว	2-23
2-9 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำภายในโครงการ	2-23
2-10 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ่อพักน้ำ	2-24
2-11 การเก็บตัวอย่างน้ำเสียและน้ำประปา	2-24
2-12 ระบบนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้	2-25
2-13 เจ้าหน้าที่ตักไขมัน	2-25
2-14 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง	2-25
2-15 การซ้อมดับเพลิงประจำปี 2565	2-26

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
2-16 ผังเส้นทางหนีภัย	2-26
2-17 ป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง	2-27
2-18 การจัดการขยะภายในโครงการ	2-27
2-19 พนักงานต้อนรับของโครงการ	2-29
2-20 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.	2-30
2-21 เครื่อง MRI และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ทางโรงพยาบาลจัดหาไว้ให้บริการ	2-30
2-22 QR CODE ตรวจสอบราคายา	2-30
2-23 ห้องพักผู้ป่วยของโครงการ	2-31
3.5.3-1 การเก็บตัวอย่างน้ำใช้	3-11
3.5.3-2 กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำใช้ย้อนหลัง 3 ปี	3-18
3.5.4-1 การเก็บตัวอย่างน้ำเสีย	3-24
3.5.4-2 กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเสียย้อนหลัง 3 ปี	3-32
4-1 บริเวณที่ควรดำเนินการจัดพื้นที่สีเขียวเพิ่ม	4-3

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.4.1-1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-22
1.4.2-1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)	1-23
2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)	2-2
3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)	3-3
3.5.2-1 ขอบเขตวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-10
3.5.3-1 ผลการตรวจดูคุณภาพน้ำใช้	3-12
3.5.3-2 ผลการตรวจดูคุณภาพน้ำใช้ ย้อนหลัง 3 ปี	3-14
3.5.4-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทึ้งจากการระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565	3-25
3.5.4-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทึ้งจากการระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ย้อนหลัง 3 ปี	3-27
4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	4-1
4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้ปฏิบัติ, ปฏิบัติไม่ได้, ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ, ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ และ ข้อเสนอแนะ	4-2
4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้ปฏิบัติ, ปฏิบัติไม่ได้, ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ, ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ และ ข้อเสนอแนะ	4-4

บทที่ 1

---

## รายละเอียดโครงการ

## บทที่ 1

### รายละเอียดโครงการ

#### 1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ตั้งอยู่เลขที่ 31/12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ดำเนินกิจการโดย บริษัทพิจิตร พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด โดยทำการซื้อที่ดินอาคารและทรัพย์สินจากธนาคารศรีนคร ซึ่งเดิมเป็นกิจการในชื่อโรงพยาบาลภารทเวช ขนาด 150 เตียง ในปี พ.ศ. 2549 ต่อมาได้ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารชั้นที่ 1-3 เพื่อ เปิดบริการเป็นโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการขนาด 52 เตียง ในปี พ.ศ. 2551 และต่อมา มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีแผนการปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารชั้นที่ 4-6 เพื่อเปิดบริการเพิ่มอีก 91 เตียง รวมของเดิมเป็น 143 เตียง และสร้างอาคารจอดรถและเอนกประสงค์ เพื่อรับจำนวนรถของผู้ใช้บริการที่จะเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากมีเตียงรักษาพยาบาลเกิน 60 เตียง จึงเข้ามายังโครงการที่จัดตั้งจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ส่งให้ สพ. พิจารณาจนได้รับความเห็นชอบแล้วตามหนังสือที่ ทส 1009.5/8331 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555

ภายหลังจากได้รับการเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก สพ. แล้ว โครงการมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขแบบท้ายหนังสือเห็นชอบ และส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้ สพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) จึงได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

## 1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

- 1.2.1 ชื่อโครงการ : โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) (ภาคผนวก ข-1)
- 1.2.2 สถานที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 31/12 ถนนสระบุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (ภาพที่ 1.2-1) โดยมีอาณาเขตติดต่อทิศต่างๆ ดังนี้
- |             |        |                  |
|-------------|--------|------------------|
| ทิศเหนือ    | ติดกับ | บ้านเรือนประชาชน |
| ทิศตะวันออก | ติดกับ | โรงพยาบาลพิจิตร  |
| ทิศตะวันตก  | ติดกับ | ถนนสระบุรี       |
| ทิศใต้      | ติดกับ | บ้านเรือนประชาชน |
- 1.2.3 เจ้าของโครงการ : บริษัท พิจิตร พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด
- 1.2.4 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 31/12 ถนนสระบุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ 056-611407
- 1.2.5 จัดทำรายงานโดย : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
- 1.2.6 ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : หนังสือที่ ทส 1009.5/8331 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555  
(ภาคผนวก ก)
- 1.2.7 ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ : ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ระยะดำเนินการ)  
เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 (ภาคผนวก ข-3)
- 1.2.8 ประเภทโครงการ : โรงพยาบาลขนาด 143 เตียง
- 1.2.9 สภาพปัจจุบัน : โครงการเปิดดำเนินการ โดยขออนุญาต เพียง 108 เตียง (ในรายงาน 143 เตียง) เนื่องจาก ปัจจุบันอัตราครองเตียงยังไม่สูงมากนัก ทำให้มี การปรับปรุง ถึงแค่ ชั้น 5
- 1.2.10 ขนาดพื้นที่โครงการ : เป็นโรงพยาบาลขนาด 143 เตียง มีพื้นที่ จำนวน 20,067.22 ตารางเมตร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอุดมเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ จำกัด ประจำเดือน มกราคม - มีถุนายน พ.ศ. 2566



ภาพที่ 1.2-1 ที่ตั้งของโครงการและเส้นทางเข้าถึงโรงพยาบาลชัยอุดมเวชการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ จำกัด ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



ภาพที่ 1.2-2 สภาพปัจจุบัน (26/05/66)

### 1.3 รายละเอียดโครงการ

#### 1.3.1 ที่ตั้งโครงการ

โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ตั้งอยู่เลขที่ 31/12 ถนนสระบุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด พิจิตร มีพื้นที่ จำนวน 20,067.22 ตารางเมตร แสดงตำแหน่งดังภาพที่ 1.2-1 และลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ของ โรงพยาบาลในปัจจุบัน แสดงดังภาพที่ 1.3.1-1 ส่วนลักษณะการใช้ประโยชน์ของพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล ดังภาพที่ 1.3.1-2

#### 1.3.2 เส้นทางคมนาคมเพื่อเข้าออกโครงการ

เส้นทางการเข้าถึงโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ แสดงดังภาพที่ 1.2-1 โดยตั้งอยู่บนถนน สรະหลวง

#### 1.3.3 ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ

โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ปัจจุบัน เปิดดำเนินการ 108 เตียง คือทำการ ปรับปรุงแล้ว ตั้งแต่ ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 5 (ตามรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขอขยายเป็น 143 เตียง) เหลือการปรับปรุง ชั้นที่ 6 บริหารงานโดย บริษัท พิจิตร พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด

#### 1.3.4 กิจกรรมการให้บริการรักษาพยาบาล

แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00 – 20.00 น. ส่วนนอก เวลาทำการจะมีแผนกฉุกเฉินเปิดให้บริการ โดยรายละเอียดของคลินิกที่เปิดให้บริการ ตรวจรักษาในเวลาทำการ ดังนี้

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| - คลินิก ทั่วไป               | - คลินิก กุมารเวชกรรม           |
| - คลินิก สูตินรีเวช           | - คลินิก อายุรกรรมทั่วไป        |
| - คลินิก ศัลยกรรมกระดูกและข้อ | - คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป         |
| - คลินิก หู-คอ-จมูก           | - คลินิก ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ |

#### 1.3.5 โครงสร้างของอาคารส่วนเดิม

บริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลประกอบด้วย 13 อาคาร ประกอบด้วย

- อาคารโรงพยาบาล ขนาด 6 ชั้น สูง 26.55 เมตร
- อาคารเอนกประสงค์ ขนาด 1 ชั้น สูง 4.5 เมตร
- อาคารเครื่องปรับอากาศ ขนาด 1 ชั้น สูง 4.5 เมตร
- อาคารซ่อมบำรุงและควบคุมระบบประปา ขนาด 1 ชั้น สูง 4.5 เมตร
- บ้านพักแพทย์ เป็นบ้านเดี่ยว ขนาด 2 ชั้น สูง 7 เมตร จำนวน 8 หลัง
- ทาวเวอร์ส่าหรับเจ้าหน้าที่ ขนาด 2 ชั้น สูง 7 เมตร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ จำกัด ประจำเดือน มกราคม - มีถุนายน พ.ศ. 2566



B. ที่นี่จอดรถด้านหน้าอาคาร รพ. C. อาคารเอนกประสงค์ (ห้องพัสดุ) D. ถนนขนาดเล็กส่วนบ้านพัก และพื้นที่สีเขียว E. ที่นี่ที่สีเขียวด้านหน้าทางเข้าส์ F. ที่นี่ที่สีเขียวบริเวณบ้านพัก G. ที่นี่ที่สีเขียวหน้าบ้านพักแพท'



A. อาคาร รพ. และ ที่นี่จอดรถด้านหน้า



I. โรงพักขยะและระบบบำบัดน้ำเสีย J. อาคารควบคุมระบบประปา

O. ที่นี่ที่จอดรถด้านหน้าและจะรื้อ หรือ เพื่อสร้างอาคารจอดรถ N. อาคารเครื่องปรับอากาศ M. ถังออกซิเจนเหลว L. หม้อแปลงไฟฟ้า K. ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



H. บ้านพักแพท' 8 หลัง และพื้นที่ สีเขียวหน้าบ้านพัก

#### หมายเหตุ:

- 1) พื้นที่ รพ. ทั้งหมด = 20,070 ตร.ม.
- 2) พื้นที่สีเขียวรวม 2,362 ตร.ม.
  - พื้นที่สีเขียว 1 = 690 ตร.ม.
  - พื้นที่สีเขียว 2 = 100 ตร.ม.
  - พื้นที่สีเขียว 3 = 250 ตร.ม.
  - พื้นที่สีเขียว 4 = 170 ตร.ม.
  - พื้นที่สีเขียว 5 = 94 ตร.ม.
  - พื้นที่สีเขียว 6 = 248 ตร.ม.
  - พื้นที่สีเขียว 7 = 90 ตร.ม.
  - โถส้วมตันนิมรรภัตานทิกะโน = 450 ตร.ม.
  - โถส้วมตันนิมรรภัตานทิกะตี = 270 ตร.ม.

ภาพที่ 1.3.1-1 ลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ จำกัด ประจำเดือน มกราคม - มีถุนายน พ.ศ. 2566



ภาพที่ 1.3.1-2 ลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบของโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

### 1.3.6 โครงสร้างของอาคารส่วนขยาย

เพื่อรับรองรับการขยายขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล โดยเพิ่มจำนวนเตียงอีก 91 เตียง ซึ่ง เตียงทั้งหมดจะกระจายอยู่บนชั้น 2-6 ของอาคารโรงพยาบาล 6 ชั้น และก่อสร้างอาคารจอดรถเพิ่มทำแห่ง่งการ ก่อสร้างอาคารส่วนขยายดังภาพที่ 3 ประกอบด้วย

- การปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ชั้น 4 ถึง 6
- ก่อสร้างอาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 5 ชั้น สูง 17.20 เมตร


### 1.3.7 การใช้น้ำ

น้ำใช้ทั่วไปเมื่อโรงพยาบาลเพิ่ม จำนวนเตียงเป็น 143 เตียง ปริมาณน้ำใช้เป็นดังนี้

- อาคารโรงพยาบาล และส่วนสนับสนุนการรักษาพยาบาล (อาคารเอนกประสงค์ อาคารเครื่องปรับอากาศ อาคารซ่อมบำรุง) คาดการณ์การใช้น้ำ 171.02 ลบ.ม./วัน
- บ้านพักแพทย์และทวนเข้าส์ คาดการณ์การใช้น้ำ 4.8 ลบ.ม./วัน

### 1.3.8 แหล่งน้ำใช้

โรงพยาบาลใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร แผนภูมิ (Flow Chart) ของระบบการจ่ายน้ำแสดงดังภาพที่ 1.3.8-1 โดยจะรับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคผ่านมิเตอร์มาเก็บไว้ในถังได้ดินกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 2.5 เมตร รวมความจุ 250 ลบ.ม. แล้วใช้ปั๊มขนาด 20 HP จำนวน 2 ตัว สูบขึ้น สูงสุดสูงบนหลังคาขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร ลึก 5 เมตร รวมความจุ 140 ลบ.ม. จากนั้นจึงส่งให้กับอาคารต่าง ยกเว้นอาคารบ้านพัก/หอพัก จะมีมิเตอร์แยกจากมิเตอร์น้ำของโรงพยาบาล



ภาพที่ 1.3.8-1 แผนภูมิ (Flow Chart) ผังระบบการจ่ายน้ำของโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ

### 1.3.9 การบำบัดน้ำเสีย

#### 1) การคาดการณ์ปริมาณน้ำเสีย

- ปริมาณน้ำเสียอาคารโรงพยาบาล อาคารเอนกประสงค์ อาคารเครื่องปรับอากาศอาคารชั่วคราว บำรุงฯ และอาคารจอดรถและเอนกประสงค์ ปริมาณน้ำเสีย 136.82 ลบ.ม./วัน รวมรวมลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล

- ปริมาณน้ำเสียบ้านพักแพทย์และท่านเข้าส์ 3.84 ลบ.ม./วัน รวมรวมลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล

#### 2) ระบบบำบัดน้ำเสีย

##### (1) โครงสร้างส่วนเดิม


ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เดิม เป็นระบบผสมระหว่างบ่อกรองไร์อากาศ และบ่อเติมอากาศ

มีขั้นตอนการบำบัดดังภาพที่ 1.3.9-1




## (2) โครงสร้างส่วนขยาย

ใช้ระบบบำบัดส่วนเดิม เนื่องจากสามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการขยายเตียงเป็น


143 เตียงได้







ภาพที่ 1.3.9-1 ขั้นตอน (Flow Chart) การรวมและบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลหลังขยายโครงการ



ภาพที่ 1.3.9-2 แผนผัง (Layout) ระบบบำบัดน้ำเสีย



ภาพที่ 1.3.9-3 รายละเอียด (Detail) ภาพตัดขวาง ของระบบบำบัดน้ำเสีย



ภาพที่ 1.3.9-3 (ต่อ) รายละเอียด (Detail) ภาพตัดขวาง ของระบบบำบัดน้ำเสีย

### 1.3.10 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

1) การระบายน้ำ โครงการจะมีท่อระบายน้ำฝ่าน้ำฝนสันผ่าศูนย์กลาง 0.8 เมตร โดยมีการติดตั้งบ่อตรวจเป็นระยะ ซึ่งสามารถรองรับน้ำฝนที่ตกทั่วทั้งโครงการได้

2) การป้องกันน้ำท่วม พบว่าโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมเลย แม้แต่ในปี 2554

### 1.3.11 การจัดการมูลฝอย

1) ขยะติดเชื้อ มีการดำเนินการสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

2) ขยะทั่วไป เทศบาลเมืองพิจิตรจะเข้ามารับไปกำจัด โดยวิธีการฝังกลบ ความถี่ 3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยทางโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ มีแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย แสดงดัง ภาพที่ 1.3.11-1 และต้องทำการปรับปรุงห้องพักขยะใหม่ เนื่องจากที่พักขยะเดิมมีสภาพที่ไม่เหมาะสม (รายละเอียดแบบแปลนการปรับปรุงห้องพักขยะ ดังภาพที่ 1.3.11-2

### 1.3.12 ระบบไฟฟ้าและพลังงาน

#### 1) ระบบพลังงานหลัก โครงสร้างส่วนเดิมและส่วนขยาย

- ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่มีการใช้ไฟฟ้า ในส่วนอาคารโรงพยาบาลมีหม้อแปลงขนาด 630 kVA จำนวน 2 ยูนิต ตั้งอยู่ภายนอกอาคารโรงพยาบาล

- ไฟฟ้าสำหรับ ส่วนบ้านพักและหอพักเจ้าหน้าที่มีหม้อแปลงขนาด 630 kVA จำนวน 1 ยูนิต ตั้งอยู่ด้านข้างหอพักเจ้าหน้าที่


- น้ำมันดีเซล ใช้สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)

- แก๊สหุงต้ม ใช้สำหรับ การปรับปรุงอาหารที่แผนกโภชนาการ และสำหรับเครื่องอบผ้าที่แผนกซักรีด

#### 2) ระบบพลังงานสำรอง


โรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 350 kVA จำนวน 1 ยูนิต ซึ่งใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ติดตั้งอยู่ที่ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองชั้น 1 ด้านหลังแผนกภายในภาพบำบัด ซึ่งการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองนั้น จะทำงานอัตโนมัติในทันทีที่ไฟฟ้าดับเพียง 3 วินาที และสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ในเวลา 5 วินาที หลังจากไฟฟ้าดับ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ จำกัด ประจำเดือน มกราคม - มีถุนายน พ.ศ. 2566



ภาพที่ 1.3.11-1 แนวทางการจัดการขยะ mülฝอยของโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ จำกัด ประจำเดือน มกราคม - มีถุนายน พ.ศ. 2566



ภาพที่ 1.3.11-2 แบบแปลนห้องพักขยะที่จะก่อสร้างใหม่และการจัดภูมิทัศน์

### 1.3.13 ระบบป้องกันอัคคีภัย

#### 1) ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

##### (1) อาคารโรงพยาบาล 6 ชั้น

- ตู้สายฉีดดับเพลิง (Fire Hose cabinet) ซึ่งภายในตู้ประกอบด้วย สายฉีดน้ำดับเพลิง 1 ชุด ชwan ผจญเพลิง 1 ด้าม ถุงมือ 1 คู่ ภายนอกด้านข้างตู้ประกอบด้วย ถังดับเพลิงสีแดง 10 lb. 2 ถัง รวม 7 ตู้ ติดตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 6

- ถังดับเพลิงสีแดง บรรจุผงเคมีแห้ง ใช้ดับไฟที่เกิดจากไม้ กระดาษ สิ่งทอ ยางน้ำมัน ก้าช และไฟฟ้า ติดตั้งทุกชั้นตามโถงทางเดิน หน่วยงานต่างๆ

- ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ติดตั้ง 23 โซน ตั้งแต่ชั้นที่ 1 จนถึงชั้นที่ 6 แต่ละโซนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

- ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ (Fire Alarm)

- ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ระบบส่งเสียง (Electric Bell) 1 ใบ

- ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ชนิดส่องแสง (Electric Light) 1 ใบ

- สวิตช์แจ้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ (Fire Manual Station)

- อุปกรณ์ตักจับความร้อน (Heat Detector)

- ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) เป็นแบบแบตเตอรี่บรรจุไฟในตัว ติดตั้งไว้บริเวณทางและโถงบันได ตั้งแต่ชั้นที่ 1 จนถึงดาดฟ้า

- ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminaries) เป็นระบบมีแบตเตอรี่บรรจุไฟในตัว ติดตั้งบริเวณโถงทางเดินและบริเวณทางเข้า-ออกของบันได ตั้งแต่ชั้นที่ 1 จนถึงดาดฟ้า

- Phone Call เป็นระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียงประกาศ ซึ่งจะทำให้ได้ยินทั่วทุกชั้นของอาคาร

- บันไดหนีไฟ ประกอบด้วยบันไดหลักที่สามารถใช้หนีไฟได้ 2 แห่ง และบันไดหนีไฟ 1 แห่ง

- แหล่งน้ำสำรองสาหรับใช้ในการดับเพลิง จะมีถังเก็บน้ำใต้ดินอยู่ใต้อาคารซ่อมบำรุงและควบคุมระบบประปา กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 2.5 เมตร จานวน 1 ถัง ความจุ 20 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง สูบขึ้นลงเก็บ-จ่ายน้ำภายใต้อาคารโรงพยาบาล โดยถังเก็บ-จ่ายน้ำตั้งอยู่บนดาดฟ้าของอาคารโรงพยาบาล มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร ลึก 5 เมตร

- หัวต่อสายน้ำฉีดดับเพลิง จำนวน 1 จุด ติดตั้งบริเวณด้านนอกอาคาร

##### (2) อาคารอนกประสงค์ 1 ชั้น

- ถังดับเพลิงสีแดง บรรจุผงเคมีแห้ง ใช้ดับไฟที่เกิดจากไม้ กระดาษ สิ่งทอ ยางน้ำมัน ก้าช และไฟฟ้า จำนวน 1 ถัง

- สามารถได้ยินเสียงประกาศเตือนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

(3) อาคารเครื่องปรับอากาศ 1 ชั้น

- ถังดับเพลิงสีแดง บรรจุผงเคมีแห้ง ใช้ดับไฟที่เกิดจากไม้ กระดาษ สิ่งทอ ยางน้ำมัน ก๊าซ และไฟฟ้า จำนวน 1 ถัง
- สามารถได้ยินเสียงประกาศเตือนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

(4) อาคารซ่อมบำรุงและควบคุมระบบประปา 1 ชั้น

- ถังดับเพลิงสีแดง บรรจุผงเคมีแห้ง ใช้ดับไฟที่เกิดจากไม้ กระดาษ สิ่งทอ ยางน้ำมัน ก๊าซ และไฟฟ้า จำนวน 1 ถัง
- สามารถได้ยินเสียงประกาศเตือนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

(5) บ้านพักแพทย์ เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น

- ถังดับเพลิงสีแดง บรรจุผงเคมีแห้ง ใช้ดับไฟที่เกิดจากไม้ กระดาษ สิ่งทอ ยางน้ำมัน ก๊าซ และไฟฟ้า จำนวน 1 ถัง/หลัง
- สามารถได้ยินเสียงประกาศเตือนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

(6) ทาวเร่อร์ 2 ชั้น

- ถังดับเพลิงสีแดง บรรจุผงเคมีแห้ง ใช้ดับไฟที่เกิดจากไม้ กระดาษ สิ่งทอ ยางน้ำมัน ก๊าซ และไฟฟ้า จำนวน 1 ถัง/หลัง
- สามารถได้ยินเสียงประกาศเตือนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

2) จุดรวมพล

จากภาพที่ 1.3.13-1 แสดงตำแหน่งจุดรวมพลและทิศทางการเข้าถึงของรถดับเพลิง โดยมีจุดรวมพล กรณีเกิดเหตุ เพลิงไหม้ มี 2 จุด คือ

- จุดรวมพล 1 ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาล ใช้รวมพลกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ อาคารโรงพยาบาลส่วนหลัง มีพื้นที่ 500 ตารางเมตร
- จุดรวมพล 2 ด้านข้างอาคารโรงพยาบาลบริเวณศาลาพระพรหม ใช้รวมพลกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงพยาบาลส่วนหน้า มีพื้นที่ 500 ตารางเมตร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ จำกัด ประจำเดือน มกราคม - มีถุนายน พ.ศ. 2566



ภาพที่ 1.3.13-1 เส้นทางหนีไฟออกจากอาคาร, จุดรวมพล และเส้นทางเข้าถึงของรถดับเพลิง

### 1.3.14 การจราจร และ พื้นที่จอดรถ

ตำแหน่งพื้นที่จอดรถเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโดยคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วของผู้เข้าใช้บริการ  
แสดงดังภาพที่ 12 และหลังขยายโครงการ จะมีพื้นที่จอดรถดังนี้

- 1) พื้นที่จอดรถยนต์ผู้มาใช้บริการรวม 128 คัน
  - พื้นที่จอดรถยนต์ (A) = 12 คัน
  - พื้นที่จอดรถยนต์ (B) = 15 คัน
  - พื้นที่จอดรถยนต์ในอาคารจอดรถชั้น 1 = 51 คัน
  - พื้นที่จอดรถยนต์ในอาคารจอดรถชั้น 2 = 50 คัน
- 2) พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ผู้มาใช้บริการ รวม 80 คัน
  - พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ (B) = 30 คัน
  - พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ในอาคารจอดรถชั้น 1 = 50 คัน
- 3) พื้นที่จอดรถยนต์เจ้าหน้าที่ รวม 118 คัน
  - พื้นที่จอดรถยนต์ในอาคารจอดรถชั้น 2 = 34 คัน
  - พื้นที่จอดรถยนต์ในอาคารจอดรถชั้น 3 = 84 คัน
- 4) พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ รวม 100 คัน
  - พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ในอาคารจอดรถชั้น 1 = 100 คัน
- 5) พื้นที่จอดรถพยาบาลรวม 13 คัน
  - พื้นที่จอดรถพยาบาล(B) = 10 คัน
  - พื้นที่จอดรถพยาบาล(E) = 3 คัน
- 6) พื้นที่จอดรถสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 2 คัน

### 1.3.15 เจ้าหน้าที่และพนักงาน

เจ้าหน้าที่และพนักงานของโรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 120 คน จัดให้มีอาคารเจ้าหน้าที่ภายในพื้นที่  
โรงพยาบาล ดังนี้

- บ้านเดี่ยว 8 หลัง ผู้พักอาศัย 16 คน
- ทาว์สเฮาส์ 1 อาคาร 4 ห้องพัก ผู้พักอาศัย 8 คน

เมื่อขยายจำนวนเตียงเป็น 143 เตียง จะมีพนักงานของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น เป็น 220 คน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ จำกัด ประจำเดือน มกราคม - มีถุนายน พ.ศ. 2566



มุมมอง A. ถนนสระบุรีด้านหน้า รพ.  
กว้าง 14 ม.  
- ขาเข้าเมือง  
V/C Ratio = 0.286, 0.293, 0.309  
- ขาออกเมือง  
V/C Ratio = 0.236, 0.244, 0.260



มุมมอง B. ทางเข้าออก รพ. กว้าง 12 ม.  
- ขาเข้า รพ.  
V/C Ratio = 0.034, 0.049, 0.080  
- ขาออก รพ.  
V/C Ratio = 0.029, 0.044, 0.075



พื้นที่จอดรถ(B)  
- จอดรถจักรยานยนต์ใช้บริการ 28 คัน  
- จอดรถจักรยานยนต์ใช้บริการ 15 คัน  
- จอดรถพยาบาล 7 คัน  
พื้นที่จอดรถ(F)  
- จอดรถยนต์ผู้ใช้บริการ 18 คัน



มุมมอง M.  
- พื้นที่จอดรถ G ปรับเป็นพื้นที่จอดรถ  
คันพาก 1 คัน



มุมมอง D. ถนนเข้าสู่บ้านพัก กว้าง 5.6 ม.

← เผื่องทางการราชภัฏในโรงพยาบาล



มุมมอง G. ถนนโดยรอบพื้นที่จอดรถ  
ด้านข้าง รพ. กว้าง 5 ม.



มุมมอง H. พื้นที่จอดรถ C)  
- จอดรถยนต์ใช้บริการ 30 คัน  
- จอดรถจักรยานยนต์ 32 คัน



มุมมอง E. ถนนบริเวณบ้านพัก กว้าง 5.6 ม.



มุมมอง J. ถนนด้านหลังอาคาร รพ.  
กว้าง 4 ม. (ความสูงจากพื้นสี  
ห้องที่อยู่ 3.8 ม.)  
(จะยกเพ้นทางสายไฟฟ้า ให้สูง 6 เมตร เพื่อ  
รองรับเพลิงสามารถผ่านได้)



มุมมอง K. ถนนหน้าห้องอาคารซ่อมบำรุง  
และควบคุมระบบประปา กว้าง 5 ม.



ร่องที่ น้ำที่จอดรถ(C) เพื่อสร้างอาคารจอดรถ รองรับได้  
1. ชั้น 1  
- จอดรถจักรยานยนต์ใช้บริการ 48 คัน  
- จอดรถจักรยานยนต์ใช้บริการ 50 คัน  
- จอดรถจักรยานยนต์ใช้สำหรับพนักงาน 100 คัน  
2. ชั้น 2  
- จอดรถจักรยานยนต์ใช้บริการ 50 คัน  
- จอดรถจักรยานยนต์ใช้สำหรับพนักงาน 34 คัน  
3. ชั้น 3  
- จอดรถจักรยานยนต์ใช้สำหรับพนักงาน 84 คัน



มุมมอง L. พื้นที่จอดรถ D)  
- จอดรถจักรยานยนต์ใช้สำหรับพนักงาน 34 คัน  
(ยกเลิกเมื่อสร้างอาคารจอดรถเสร็จ)



มุมมอง F. ถนนด้านหน้าบ้านพักแพทย์  
กว้าง 6 ม.  
พื้นที่จอดรถ(E)  
- จอดรถพยาบาล 3 คัน

ภาพที่ 2.12.1 พื้นที่ทางผังการจราจรและพื้นที่จอดรถภายในโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

ภาพที่ 1.13.14-1 พื้นที่จอดรถภายในโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

## 1.4 แผนการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 1.4.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรเทาและพึ่งฟูสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการดำเนินการของโครงการอันจะเป็นการยับยั้งเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ดังนั้นเพื่อเป็นการทบทวน/ติดตามตรวจสอบมาตรการที่ได้ปฏิบัติไปแล้วโครงการจึงได้นำเสนอรายงานดังบทที่ 2 ของรายงานฉบับนี้โดยมีกรอบเวลาทบทวนมาตรการดังตารางที่ 1.4.1-1

ตารางที่ 1.4.1-1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด	ความถี่	ช่วงเวลาที่ทำการตรวจสอบ 2566											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2 ครั้ง/ปี						◎						◎

### 1.4.2 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการมีแผนในการตรวจสอบติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ระหว่าง เดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย คุณภาพน้ำใช้, คุณภาพน้ำเสีย, การป้องกันอัคคีภัย, การจัดการมูลฝอย, การจราจร, ไฟฟ้า / พลังงาน, สุนทรียภาพ และ ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ดังตารางที่ 1.4.2-1

1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ จำกัด ประจำเดือน มกราคม - มีถุนายน พ.ศ. 2566

ตารางที่ 1.4.2-1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง ลิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1 คุณภาพน้ำใช้	ความเป็นกรด-ด่าง, สี, ของแข็งละลายรวม, ความกรดด่างรวม, เหล็กรวม, แมงกานีส, คลอไรด์, ฟลูโอไรด์, โครเนียม, ทองแดง, สังกะสี, ตะกั่ว, แคนเดเมียม, ไนเตรต, โคลิ พอร์มแบคทีเรีย และ ฟีคอลโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย	- อาคารโรงพยาบาล - อาคารส่วนบ้านพัก	3 เดือน/ ครั้ง												
2. คุณภาพน้ำเสีย	ความเป็นกรด-ด่าง, ปีโอดี, โซ่อเด, ชัลไฟต์, ปริมาณสารแขวนลอย, ของแข็งละลาย ทั้งหมด, ปริมาณตะกอนหนัก, ในตระเจน ในรูปที่เคลื่อน, น้ำมันไขมัน, โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย และ ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	- น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย - น้ำทิ้งเมื่อผ่านกระบวนการบำบัด	1 เดือน/ ครั้ง												
3 การป้องกัน อัคคีภัย	อุปกรณ์ดับเพลิงทุกประเภท มีสภาพ สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้	ที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง	ตามข้อกำหนดของ อุปกรณ์												
	จัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	ภายในโครงการ													แดง
4 การจัดการมูล ฝอย	ห้องพักขยะมีสภาพดี สะอาด	ห้องพักขยะของโครงการ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง												
5 การจราจร	ติดตามตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทาง จราจรบริเวณที่จอดรถ ถนน และบริเวณ ทางเข้า-ออก โครงการ	ระบบส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถ และบริเวณ ทางเข้า-ออก	1 เดือน/ ครั้ง												

ตารางที่ 1.4.2-1 (ต่อ) แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
5 การจราจร (ต่อ)	สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ หากชำรุดให้เร่งซ่อมแซม	ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก	1 เดือน/ ครั้ง												
	จำนวนพื้นที่จอดรถยนต์ 278 คัน รถจักรยานยนต์ 178 คัน และพื้นที่จอดรถคนพิการ 4 คัน														
6 ไฟฟ้า / พลังงาน	- อุปกรณ์อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ - มีอุปกรณ์อย่างน้อย 2 ชุดเสมอ	ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันเสียง (Ear plug หรือ Ear Muff) สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานขณะเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังทำงาน	1 เดือน/ ครั้ง												
	- เปลี่ยนให้ใช้คอมไฟที่มีแผ่นสะท้อนเพื่อช่วยให้แสงจากหลอดไฟกระจายอย่างเต็มประสิทธิภาพ - เปลี่ยนหลอดไฟที่หมดอายุแล้วให้เป็นหลอดประหยัดพลัง - ติดตั้งสวิตช์ตั้งเวลา หรือ Time Delay Switch ทำงานเปิด-ปิดไฟฟ้า สำหรับบริเวณที่ใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบางเวลา - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานและไม่มีสาร CFC	ตรวจสอบให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน	1 เดือน/ ครั้ง												

ตารางที่ 1.4.2-1 (ต่อ) แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง ลิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
6 ไฟฟ้า / พลังงาน (ต่อ)	- เลือกใช้กระเจรหหรือติดไฟล์มที่มีคุณสมบัติ ป้องกันความร้อนแต่ยอมให้แสงสว่างผ่าน ได้ เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคาร  - ตรวจสอบ อุตดอยรัวตามผนัง pedan บานประตู ช่องแสงห้องที่ มีการติด เครื่องปรับอากาศ และปิดประตูห้องให้ สนิทเพื่อไม่ให้สูญเสียความเย็น  - ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้พนักงาน ร่วมมือในการใช้พลังงานที่เหมาะสม เช่น การ กำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ ปิดไฟเมื่อเลิกใช้  - มีป้าย สติกเกอร์ รณรงค์ เช่น “โปรดปิดไฟ เมื่อเลิกใช้” บริเวณสวิตซ์ไฟแสงสว่างทุกที่  - ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ ปรับระดับเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม 25-26 องศาเซลเซียส														
	- ตรวจสอบดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ตามคู่มือของผู้ผลิต	ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรอง	1 เดือน/ ครั้ง												
7 สุนทรียภาพ	ตรวจสอบสภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สี เขียวใหม่สภาพดีอยู่เสมอ	ดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณพื้นที่สี เขียวของโครงการให้อยู่ใน สภาพดีเสมอ	1 เดือน/ ครั้ง												

ตารางที่ 1.4.2-1 (ต่อ) แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง ลิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
8 ระบบระบายน้ำ และการป้องกันน้ำ ท่วม	การอุดตันหรือตื้นเขิน (เศษตะกอน)	ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาดและขุดลอกตะกอนจากท่อระบายน้ำของโครงการ	ทุก ๆ 6 เดือน												
	การแตก ร้าว หรือชำรุด	ตรวจสอบท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ ของโครงการ หากพบว่ามีจุดแตกร้าวหรือชำรุดต้องรีบทำการแก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว													

หมายเหตุ

ทุกวัน / วันละ 1 ครั้ง  
6 เดือน ครั้ง

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
ปีละ 1 ครั้ง

เดือนละ 1 ครั้ง  
ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตแนะนำ

3 เดือน ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

## บทที่ 2

---

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 2

### ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท พิจิตร พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 31/12 ถนนสระบุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยโครงการเป็นโรงพยาบาลขนาด 143 เตียง ปัจจุบัน ขออนุญาต เปิดดำเนินการ เพียง 108 เตียง เนื่องจากได้ทำการปรับปรุงโรงพยาบาล จาก ชั้น ที่ 1 – ชั้น ที่ 5 เหลือการปรับปรุงชั้นที่ 6 ทั้งนี้ โครงการเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ส่งให้ สพ. พิจารณาจันได้รับความเห็นชอบแล้วตาม ตามหนังสือที่ ทส 1009.5/8331 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555 โดย หนังสือเห็นชอบได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) ทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ บริษัท พิจิตร พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

#### 2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 แสดงดังตารางที่ 2.2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b>				
1.1 ที่ตั้งและสภาพ ภูมิประเทศ	-	-	-	-
1.2 ธรณีวิทยา แผ่นดินไหว	-	-	-	-
1.3 ดินและการชลังพังทลาย	-	-	-	-
1.4 สภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-
1.5 คุณภาพอากาศ	1) ปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อลดพื้นที่การกระจายของฝุ่น ไอความร้อน และมลพิษทางอากาศอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น	◎ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรอบโครงการแต่ยังไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ตารางที่ 4-2	ภาพที่ 2-1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	2) รณ้ำและล้างทำความสะอาดเส้นทางการจราจรและพื้นที่จอดรถเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาพที่ 2-2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนน
	3) ดูแลระบบระบายอากาศภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพดีเสมอ	✓ - โครงการจัดให้การดูแลระบบระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพดีเสมอ	-	ภาคผนวก ค-1 แผน PM
	4) ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ที่ไว้บริเวณลานจอดรถยนต์ โดยให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถแล้ว	✓ - โครงการมีการติดป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์”	-	ภาพที่ 2-3 ป้ายจอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์"
	5) ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ โดยทำความสะอาดแผ่นกรองและถอดสำหรับรองรับน้ำที่อยู่ภายในเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาพที่ 2-5 เจ้าหน้าที่ล้างเครื่องปรับอากาศ
	6) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีลักษณะประหยัดไฟเบอร์ 5 และต้องไม่มีสาร CFCs เป็นส่วนประกอบในเครื่องปรับอากาศ	✓ - โครงการเลือกใช้ระบบทำความเย็นแบบ ชิลเลอร์ (Chiller) ภายในอาคาร ส่วนห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกจะเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ เบอร์ 5	-	ภาพที่ 2-4 เครื่องปรับอากาศของโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลั่นและล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตารางที่ 2.2-1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทาง ลั่นและล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.5 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	7) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่ปรับอุณหภูมิภายในห้องให้พอดี (25-26 องศาเซลเซียส)	<input checked="" type="checkbox"/> - โครงการมีการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ปรับอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส	-	ภาพที่ 2-6 การประยัดพลังงานภายในโครงการ
	8) ติดแสลงกรองแสงของอาคารจอดรถและเอนกประสงค์	<input type="radio"/> - โครงการยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถในพื้นที่เดิม	ตารางที่ 4-2	
1.6 ระทับเสียง	1) ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ เพื่อป้องกันภัยจากการชำรุดหรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาเสียงดังได้	<input checked="" type="checkbox"/> - โครงการมีแผนการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	-	ภาคผนวก ค-1 แผน PM
	2) จัดระบบการจราจร และให้มีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณการจราจรแก่ ยานพาหนะที่เข้าออกโครงการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ลดความวุ่นวาย และการเกิดเสียงดัง	<input checked="" type="checkbox"/> - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร	-	ภาพที่ 2-7 การจราจรภายในโครงการ
	3) จำกัดความเร็วรถขณะแล่นเข้า-ออก พื้นที่โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.	<input checked="" type="checkbox"/> - โครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.	-	ภาพที่ 2-7 การจราจรภายในโครงการ
1.7 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน	-	-	-	-
1.8. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน	-	-	-	-
2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
2.1 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	-	-	-	-
2.2 ทรัพยากรสัตว์น้ำแพลงก์ตอนพืช และสาหร่าย	-	-	-	-
3 คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลั่นและล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตารางที่ 2.2-1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทาง ลั่นและล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◐ = ปฏิบัติตัวแต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การคมนาคม ขนส่ง	1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ อำนวยความสะดวกแก่รถที่เข้า และออกพื้นที่โครงการฯ	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ อำนวยความสะดวกแก่รถที่เข้า และออกพื้นที่โครงการฯ	-	ภาพที่ 2-7 การจราจร ภายในโครงการ
	2) ติดตั้งป้ายสัญญาณการจราจรเข้า-ออก โรงพยาบาลให้ชัดเจน ทิศทางจราจร	✓ - โครงการมีการติดตั้งป้ายทางเข้าออกบริเวณด้านหน้าโครงการ	-	ภาพที่ 2-7 การจราจร ภายในโครงการ
	3) สร้างอาคารจอดรถและเอนกประสงค์ ซึ่งจัดให้มีที่จอดรถเพิ่มขึ้น	✗ - โครงการยังไม่ได้ก่อสร้างอาคารจอดรถเพิ่มเติมเนื่องจากปัจจุบันของอนุญาต เปิดใช้บริการเพียง 108 เตียง และอัตราครองเตียงประมาณ 60 เตียง	ตารางที่ 4-2	-
	4) ปรับปรุงทางเข้าออกของโรงพยาบาล ให้ สอดคล้องกับ ทางเข้าออก ของอาคารที่จอดรถและเอนกประสงค์ดัง	✓ - โครงการมีการปรับเส้นทางเข้าออกของโครงการให้มีความเหมาะสม	-	-
	5) ติดตามตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถ ถนน และบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ	✓ - โครงการมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถ ถนน และบริเวณทางเข้า-ออก โครงการอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาพที่ 2-7 การจราจร ภายในโครงการ
	6 ) ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการ เดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก	✓ - โครงการมีการตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก ให้มีความชัดเจนอยู่เสมอ	-	-
	7) ตรวจสอบที่จอดรถให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้	✓ - โครงการมีการตรวจสอบปริมาณรถที่เข้ามาใช้บริการหากมีปริมาณมากจนที่ จอดรถเดิมพื้ยจึงจะเริ่มทำการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ	-	-
3.3 พลังงานและ ไฟฟ้า	1) ดูแล บำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองให้ สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	ภาคผนวก ค-1 แผน PM
	2) ทำการสำรวจจุดเชื่อมต่อ การเดินสายไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ หากพบจุดชำรุดเร่งทำการ ซ่อมแซม	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจจุดเชื่อมต่อ การเดินสายไฟ และ อุปกรณ์ต่างๆ บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ	-	ภาคผนวก ค-1 แผน PM

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตารางที่ 2.2-1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
		<b>✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติตัวแต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</b>		
3.3 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)	3) การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้า ต้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน	✓ - โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าให้มีความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน	-	-
	4) รณรงค์ให้คนเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	✓ - โครงการจัดให้มีการรณรงค์ให้คนเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	-	ภาพที่ 2-6 การประหยัดพลังงานของโครงการ
	5) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียง (Ear plug หรือ Ear muffs) สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานขณะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรวจทำงาน	✓ - โครงการกำหนดให้ผู้ที่เข้าไปตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรองต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง	-	ภาคผนวก ค-1 แผน PM
	6) เลือกใช้คอมเพิล์ฟีมีแผ่นสะท้อนแสงเพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	✓ - โครงการเลือกใช้หลอดไฟแบบ LED และ คอมเพิล์ฟีสะท้อนแสง	-	ภาพที่ 2-6 การประหยัดพลังงานของโครงการ
	7) เลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอดพوم การติดตั้งสวิตซ์ตั้งเวลา (Timer) หรือ Time Delay Switch ทำงานเปิด-ปิดไฟฟ้า ณ บริเวณที่ใช้ไฟนานๆ	✓ - โครงการเลือกใช้หลอดไฟแบบ LED และ คอมเพิล์ฟีสะท้อนแสง สำหรับพื้นที่ที่ต้องการเปิดปิดไฟเป็นบานาจะมีเจ้าหน้าที่เดิน เปิด- ปิดไฟ	-	ภาพที่ 2-6 การประหยัดพลังงานของโครงการ
	8) จัดให้มีสวิตซ์ไฟแยกออกจากกันเพื่อให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน	✓ - โครงการจัดให้มีสวิตซ์ไฟแยกออกจากกันเพื่อให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุด	-	ภาพที่ 2-6 การประหยัดพลังงานของโครงการ
	9) เครื่องปรับอากาศภายในอาคารเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบประหยัดไฟและไม่ใช้สาร CFC เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศรวมทั้ง รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	✓ - โครงการเลือกใช้ระบบทำความเย็นแบบ ชิลเลอร์ (Chiller) ภายในอาคาร ส่วนห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกจะเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ เบอร์ 5	-	ภาพที่ 2-4 เครื่องปรับอากาศของโครงการ
	10) ติดตั้งกรองหรือติดพิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อนแต่ยอมให้แสงสว่างผ่านเข้าได้เพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคาร	✓ - โครงการมีการติดตั้งผ้าม่านภายในห้องพักผู้ป่วยเพื่อป้องกันความร้อนเข้ามาภายในอาคารและสามารถเปิดเพื่อรับแสงสว่างได้	-	ภาพที่ 2-6 การประหยัดพลังงานของโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตารางที่ 2.2-1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
		<p style="text-align: center;"><b>✓ = ปฏิบัติ   ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ   ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติตัวแต่ไม่มีประสิทธิภาพ   ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</b></p>		
3.3 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)	<p>11) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนรอบอาคารโครงการซึ่งนอกจากจะให้ความร่มรื่นและเกิดทักษะนิยภาพที่ดีแล้วยังส่งผลให้เกิดการระบายอากาศและระบายความร้อนได้ดี ช่วยบังแดดและลดการคูดซับและถ่ายเทพลังงานความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารอีกด้วย ซึ่งการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่และการปลูกพืชคลุมดินจะช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับดินทำให้อาคารเย็นขึ้น</p> <p>12) ดูแลสวนและต้นไม้ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์เพื่อช่วยบดบังแสงแดดต่ออาคารช่วยลดความร้อนประทัยด้วยพลังงาน</p> <p>13) ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำรองและสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคุณภาพของผู้ผลิต</p> <p>14) จัดให้มีการตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน บานประตู และช่องแสงห้องที่มีการติดเครื่องปรับอากาศและปิดประตูห้องให้สนิททุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อไม่ให้ความเย็นรั่วไหลทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน</p> <p>15) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้พนักงานร่วมมือในการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม เช่น การกำหนดช่วงเวลาการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศทุกหน่วยงาน ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน เป็นต้น</p>	<p>◎ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรอบโครงการแต่ยังไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายงาน EIA</p> <p>✓ - โครงการมีการนำน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมาดูแลต้นไม้และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ</p> <p>✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน บานประตู และช่องต่างๆ ภายในห้องเพื่อป้องกันเครื่องปรับอากาศทำงานเกินความจำเป็น</p> <p>✓ - โครงการจัดให้มีการรณรงค์ให้คนเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p>	<p>ตารางที่ 4-2</p>	<p>ภาพที่ 2-1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</p> <p>ภาพที่ 2-8 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว</p> <p>ภาคผนวก ค-1 แผน PM</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลั่นและมาตรการโรงยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตารางที่ 2.2-1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลั่นและมาตรการโรงยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทาง ลั่นและมาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการ	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.3 พลังงานและ ไฟฟ้า (ต่อ)	16) รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและผู้ใช้บริการ ให้มีการใช้ พลังงานอย่างเหมาะสม ได้แก่ การติด ป้าย "โปรดปิดไฟเมื่อเลิกใช้" บริเวณสวิตซ์ไฟแสงสว่างทุกที่	✓ - โครงการจัดให้มีการรณรงค์ให้คนเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	-	ภาพที่ 2-6 การประหยัด พลังงานของโครงการ
	17) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและผู้ใช้บริการปรับระดับอุณหภูมิ ภายในห้องให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส	✓ - โครงการจัดให้มีการรณรงค์ให้คนเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	-	ภาพที่ 2-6 การประหยัด พลังงานของโครงการ
	18) รณรงค์ให้พนักงานและผู้ใช้บริการภายใต้โครงการใช้ไฟฟ้าอย่าง ประหยัดและติดป้ายเตือนไว้ตามจุดต่างๆ ( เช่นปิดไฟทุกรครั้งหลังใช้, ขึ้นลง 1-2 ชั้นกรุณาใช้บันได เป็นต้น ) เพื่อเตือนให้ประหยัดพลังงาน	✓ - โครงการจัดให้มีการรณรงค์ให้คนเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	-	ภาพที่ 2-6 การประหยัด พลังงานของโครงการ
	19) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535	✓ - โครงการจัดให้มีการรณรงค์ให้คนเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	-	ภาพที่ 2-6 การประหยัด พลังงานของโครงการ
3.4 น้ำใช้/น้ำดื่ม	1) ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปา 1 เดือน/ครั้ง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ ท่อจ่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ มิเตอร์วัดน้ำ หากพบ จุดชำรุด ผิดปกติต้องเร่งแก้ไข	✓ - โครงการจัดให้มีตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปาและสุขภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ค-1 แผน PM
	2) ทำความสะอาดดูดจ่ายน้ำของหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ	✓ - โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดดูดจ่ายน้ำ อย่างสม่ำเสมอ	-	-
	3) รณรงค์ให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ประหยัดน้ำ	✓ - โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลประหยัดน้ำ	-	ภาพที่ 2-9 ป้ายรณรงค์ ประหยัดน้ำภายใน โครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลั่นและล้อม

โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

**ตารางที่ 2.2-1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ**

องค์ประกอบทาง ลั่นและล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง	
		<p style="text-align: center;"><b>✓ = ปฏิบัติ   ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ   ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติตัวแต่ไม่มีประสิทธิภาพ   ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</b></p>			
3.4 น้ำใช้/น้ำดื่ม (ต่อ)	<p>4) ส่งตัวอย่างน้ำประปาส่งตรวจ 3 เดือน/ครั้ง พารามิเตอร์ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเป็นกรด-ด่าง - สี</li> <li>- ของแข็งละลายรวม - แมงกานีส</li> <li>- ความกระด้างรวม - เหล็กรวม</li> <li>- พลุออกไซด์ - คลอไรด์ - ทองแดง</li> <li>- โครเมียม - ตะกั่ว - สังกะสี</li> <li>- ไนเตรต - แคนดิเมียม</li> <li>- โคเลฟอร์มแบคทีเรีย</li> <li>- ฟิคอลโคเลฟอร์มแบคทีเรีย</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการมีการส่งตัวอย่างน้ำประปาตรวจวัดตามพารามิเตอร์ที่กำหนด ทุก 3 เดือน</li> </ul>	-	ภาพที่ 2-11 การเก็บตัวอย่างน้ำเสีย และน้ำประปา ภาคผนวก 4-1 ผลการตรวจตัวคุณภาพน้ำประปา
	5) 送เสริมการประยุกต์น้ำ โดยให้พนักงานร่วมมือ เช่น ปิดก๊อกน้ำให้สนิท ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเป็นต้น	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลประยุกต์น้ำ</li> </ul>	-	ภาพที่ 2-9 ป้ายรณรงค์ประยุกต์น้ำภายในโครงการ
	<p>6) กำหนดนโยบายการตรวจสอบการใช้น้ำ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6.1) กำหนดให้แม่บ้านตรวจสอบ/ปิดก๊อกน้ำเมื่อเลิกงาน</li> <li>6.2) เมื่อพนักงานพบก๊อกน้ำรั่วซึม ให้แจ้งซ่อมทันที</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการมีการกำหนดให้แม่บ้านค่อยตรวจสอบว่ามีก๊อกน้ำเปิดอยู่หรือไม่ และ ค่อยแจ้งแผนกซ่อมหากพบว่ามีก๊อกรั่วซึม</li> </ul>	-	-
	7) รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานหรือผู้ป่วย/ญาติ ให้มีการใช้น้ำ ได้แก่ การติด ป้าย "ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้"	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลประยุกต์น้ำ</li> </ul>	-	ภาพที่ 2-9 ป้ายรณรงค์ประยุกต์น้ำภายในโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลีงแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

**ตารางที่ 2.2-1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลีงแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ**

องค์ประกอบทาง ลีงแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลีงแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.5 การระบายน้ำ และการป้องกัน น้ำท่วม	1) ทำความสะอาดร่างระบายน้ำ และท่อระบายน้ำออกความถี่ 6 เดือน/ ครั้ง	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร่างระบายน้ำภายในโครงการทุกเดือน หากพบว่ามีปริมาณมากจะทำการขุดลอก	-	ภาพที่ 2-10 เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบบ่อพักน้ำ
	2) ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน หากมีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักให้ขุดลอก เพื่อลดสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร่างระบายน้ำภายในโครงการทุกเดือน หากพบว่ามีปริมาณมากจะทำการขุดลอก	-	ภาพที่ 2-10 เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบบ่อพักน้ำ
	3) จัดให้มีตัวแกรงตักนูลฝอยก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ	✓ - โครงการจัดให้มีตัวแกรงตักนูลฝอยก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ	-	ภาพที่ 2-10 เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบบ่อพักน้ำ
3.6 การกำจัดน้ำ เสีย	1) สร้างความเข้าใจให้พนักงานไม่ทิ้งเศษขยะ หรือที่ย่อยสลายไม่ได้ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	✓ - โครงการมีการห้ามไม่ให้พนักงานไม่ทิ้งเศษขยะ หรือที่ย่อยสลายไม่ได้ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-
	2) ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บำบัดน้ำเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฏหมายกำหนด	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	ภาคผนวก ค-1 แผน PM
	3) การเก็บตัวอย่างน้ำเสียและน้ำทิ้งเพื่อตรวจวิเคราะห์ 2 จุด ได้แก่น้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ และน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด	✓ - โครงการจัดให้มีการเก็บน้ำเสียและน้ำทิ้งเพื่อตรวจวิเคราะห์ 2 จุด ได้แก่น้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ และน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด	-	ภาพที่ 2-11 การเก็บตัวอย่างน้ำเสีย และ น้ำประปา
	4) ส่งน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียตรวจวิเคราะห์ 1 เดือน/ครั้ง <sup>พารามิเตอร์ ดังนี้</sup> - ความเป็นกรด - ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ซีโอดี (COD) - ปริมาณสารแขวนลอย - ปริมาณตะกอนหนัก - ของแข็งละลายทั้งหมด	✓ ในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการได้มีการเก็บน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียและ น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดในเดือนเป็นประจำทุกเดือน	-	ภาคผนวก ง-2 ผลการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ เสีย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลั่นและล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตารางที่ 2.2-1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทาง ลั่นและล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติตามแต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การกำจัดน้ำ เสีย	- ชัลไฟต์ - ในโตรเจนในรูปที่เดอ็น - น้ำมันไขมัน - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย <sup>1</sup> - ฟิคลิโคลิฟอร์มแบคทีเรีย			
	5) การควบคุมคุณภาพและเฝ้าระวัง - ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ให้ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ บำบัด น้ำเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมาย กำหนด	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียที่ งานนี้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	ภาคผนวก ค-1 แผน PM
	6) กำหนดให้มีการนำน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดจากปล่องน้ำทึบไปใช้ ประโยชน์ในการดูแลพืชที่ สีเขียวโดยกำหนดให้ใช้ระบบบำบัด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคที่อาจติดตามกับน้ำเสีย	✓ - โครงการมีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาดูแลต้นไม้แบบระบบบำบัดน้ำเสีย	-	ภาพที่ 2-12 ระบบบำบัด น้ำเสียที่ผ่านการบำบัด แล้วมารดน้ำต้นไม้
	7) กำหนดให้มีการกำจัดกากรไชมันด้วยการตักทึบ สปัดท์ละ 1 ครั้ง <sup>2</sup> โดยมีการบันทึกก่อนนำกากรไชมันไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการตักไชมันออกไปกำจัดอย่างน้อยสปัดท์ละ 1 ครั้ง	-	ภาพที่ 2-13 เจ้าหน้าที่ ตักไชมัน
	8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานทำการกำจัดกากรไชมันออกจากถังดัก ไชมันทุกสปัดท์ นำใส่ถัง แล้วนำไปบ่อตักกากรไชมัน เมื่อแห้งนำมา ตอกในกระบวนการพิธีสีเก็บรวบรวมข่ายต่อ	✓ - เนื่องจากปัจจุบันไม่มีร้านรับซื้อไชมันแล้วทำให้โครงการนำไชมันที่ตกออกใส่ ถุงขยะสีดำนำไปทิ้งกับขยะเปียก	-	-
	9) ความถี่ในการตัก 1 ครั้ง/สปัดท์ อาจมีการเพิ่มความถี่หากมี ปริมาณไชมันมาก	✓ - โครงการมีการตรวจสอบปริมาณไชมันเป็นประจำทุกสปัดท์หากพบว่ามี ปริมาณมากทำการตักออก	-	-
	10) จัดให้มีการบันทึกน้ำหนักก่อนนำกากรไชมันภายหลังจากการตอกใน กระบวนการพิธีสีแล้ว	✓ - เนื่องจากปัจจุบันไม่มีร้านรับซื้อไชมันแล้วทำให้โครงการนำไชมันที่ตกออกใส่ ถุงขยะสีดำนำไปทิ้งกับขยะเปียก	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลั่น  
โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตารางที่ 2.2-1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลั่น โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทาง ลั่นและมาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลั่น	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.7 การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	1) มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงทุกประเภทที่มีติดตั้งตาม ข้อกำหนดของอุปกรณ์ในแต่ละประเภท	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงทุกประเภทที่มีติดตั้ง ตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ในแต่ละประเภท	-	ภาพที่ 2-14 เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบอุปกรณ์ ดับเพลิง
	2) ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า และจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้อยู่ใน สภาพดีเสมอ	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า และจุดเสี่ยงต่อการเกิด อัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	-	-
	3) จัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี โดย เทศบาลเมืองพิจิตร	✓ - โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	-	ภาคผนวก ค-3 หนังสือ รับ รองซ้อมดับเพลิง
	4) เข้าร่วมการฝึกซ้อม ด้านการป้องกันอุบัติภัยของจังหวัดพิจิตรทุก ครั้ง	✓ - ถ้าหากจังหวัดมีการขอความร่วมมือในการฝึกซ้อม ด้านการป้องกันอุบัติภัย ทางโรงพยาบาลจะเข้าร่วมฝึกทุกครั้ง	-	-
	5) ติดแผนผังและขึ้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในห้องพักผู้ป่วย และแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล และทางขึ้นลงบันไดที่สามารถ มองเห็นได้ชัด	✓ - โครงการมีการติดแผนผังและขึ้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในห้องพัก ผู้ป่วย และแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล และทางขึ้นลงบันไดที่สามารถ มองเห็นได้ชัด	--	ภาพที่ 2-16 ผังเส้นทาง หนีภัย
	6) มีรายละเอียดและวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เช่น ถัง ดับเพลิง สวิตเซอร์แล็งส์ัญญาณเตือนเพลิงใหม่ สำหรับจุดติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัยทุกจุด	✓ - โครงการมีการติดรายละเอียดและวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	-	ภาพที่ 2-17 ป้ายแสดง วิธีการใช้อุปกรณ์ ดับเพลิง
	7) ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการของ โรงพยาบาล ในการป้องกันและระวังการเกิดอัคคีภัย	✓ - โครงการมีการขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการของ โรงพยาบาลช่วยกันป้องกันอัคคีภัย	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตารางที่ 2.2-1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
		<p style="text-align: center;"><b>✓ = ปฏิบัติ    ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ    ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติตัวแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</b></p>		
3.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อ)	8) ต้องมีการปรับปรุงแผนการป้องกันอัคคีภัยตามการเปลี่ยนแปลงสภาพของโรงพยาบาล ทั้งตำแหน่งจุดรวมพล เส้นทางอพยพ และจุดรวมพลภายนอกโครงการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ทั้งส่วนพื้นที่ของโรงพยาบาลและส่วนบ้านพักของโรงพยาบาล	✓ - โครงการจะมีการปรับปรุงแผนการป้องกันอัคคีภัยให้มีความเหมาะสมสมอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ค-3 หนังสือรับรองข้อมูลดับเพลิง
3.8 การจัดการขยะมูลฝอย	1) รณรงค์ให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี (ใช้ช้า ลดการใช้บางประเภท มีการนำไปใช้ประโยชน์อื่นอีก)  2) ดูแลจุดพักรถ และรักษาความสะอาดทุกวัน	✓ - โครงการมีการรณรงค์ให้พนักงานและผู้ใช้บริการทิ้งขยะให้ถูกต้องโดยโครงการจัดให้มีถังขยะเปียก และขยะแห้งในพื้นที่ส่วนกลาง	-	ภาพที่ 2-18 การจัดการขยะภายในโครงการ
	3) สร้างห้องพักขยะแยกประเภท โดยภายในห้องพักขยะติดเชื้อจะมีตู้แขวนคุณอุณหภูมิเพื่อเก็บรักษาสภาพมูลฝอยติดเชื้อ	✓ - โครงการมีการสร้างห้องพักขยะทั่วไป, ห้องพักขยะอันตราย และ ห้องพักขยะติดเชื้อบนที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสีย	-	ภาพที่ 2-18 การจัดการขยะภายในโครงการ
	4) การจัดการขยะติดเชื้อ จะต้องมีการระบุในสัญญาจ้างว่าผู้รับจ้างต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้  - มีใบอนุญาตเก็บขยะและกำจัดขยะติดเชื้อ - เตาเผามูลฝอยติดเชื้อป้องกันลพิษที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	✓ - โครงการเลือกใช้บริษัทติดเชื้อที่มีใบอนุญาตเก็บขยะและกำจัดขยะติดเชื้อและมีเตาเผาขยะติดเชื้อที่ได้รับรองมาตรฐาน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไพร่อนเม้นท์ ชีสเทิร์นส์	-	ภาคผนวก ค-4 拴ัญญาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ
	- รถบรรทุกมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมถังรองรับมูลฝอยแบบมีดีด โดยจะต้องจัดเตรียมถังบรรจุมูลฝอยคลาสติกสีแดง ให้กับโครงการฯ ซึ่งมีความจุอย่างน้อย 1 ลบ.ม. และเมื่อเข้ามาจัดเก็บจะต้องนำถังเปล่าที่ผ่านการทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง มาเปลี่ยน	✓ - บริษัทรับกำจัดขยะติดเชื้อนำถังเปล่ามาคอยเปลี่ยนทุกครั้งที่มีการขนขยะติดเชื้อออก	-	ภาพที่ 2-18 การจัดการขยะภายในโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นไหว้ผลผลกระทบลั่นไหว้และการติดตามตรวจสอบคุณภาพลั่นไหว้ผลลั่นไหว้

โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

**ตารางที่ 2.2-1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นไหว้โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ**

องค์ประกอบทาง ลั่นไหว้ผลลั่นไหว้	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นไหว้ผลลั่นไหว้	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.8 การจัดการขยะ มูลฝอย (ต่อ)	- เข้ามาขยับมูลฝอยติดเชื้อไปเพาทำลายอย่างน้อย 3 ครั้ง/ สัปดาห์	✓ - รถขนขยะติดเชื้อมาขยับ สัปดาห์ละ 1 ครั้งเนื่องจาก บริษัทขยะติดเชื้อมี น้อย	-	ภาพที่ 2-18 การจัดการ ขยะภายในโครงการ
	- พนักงานจะต้องสวมชุดฟอร์มป้องกันการติดเชื้อจากมูลฝอยที่ ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	✓ - พนักงานบริษัทเก็บขยะติดเชื้อ มีการสวมชุดป้องกันในการเก็บขยะ	-	ภาพที่ 2-18 การจัดการ ขยะภายในโครงการ
	- มีการซั่งน้ำหนัก ณ จุดรับมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมลงนามกำกับโดย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ร่วมกัน	✓ - บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ มีการซั่งน้ำหนักบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยติด เชื้อ	-	ภาพที่ 2-18 การจัดการ ขยะภายในโครงการ
	- สามารถเผาทำลายมูลฝอยติดเชื้อได้ทุกประเภท ออาท ผ้ากลอส สำลี เลือด เสเมหะ เศษเนื้อวัววะต่างๆ หลอดเข็มฉีดยา เข็มฉีดยา ถุงมือยาง ภาชนะที่ปนเปื้อนสารกันมัมตัรังสี และยาหมดอายุต่างๆ	✓ - โครงการเลือกใช้บริษัทติดเชื้อที่มีใบอนุญาตเก็บขยะและกำจัดขยะติดเชื้อ <sup>1</sup> และมีมาตรฐานติดเชื้อที่ได้รับรองมาตรฐาน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย เอ็นไพร์เม้นท์ ชีสเทมส์	-	ภาคผนวก ค-4 สัญญา จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ
	- รับผิดชอบในค่าน้ำมันในการขยับมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด และค่า <sup>2</sup> น้ำมันเชื้อเพลิงที่ในระบบเตาเผา	✓ - ในสัญญาว่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อมีการคิดค่าบริการรวมค่าน้ำมันในการเก็บ ขยะและค่าเชื้อเพลิง	-	ภาคผนวก ค-4 สัญญา จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ
	- รับผิดชอบค่าเสื่อมราคา ค่าบำรุงรักษา ค่าอะไหล่ และอุปกรณ์ ต่างๆ ของระบบทั้งหมด	✓ - ในสัญญาว่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อมีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าบำรุงรักษา ค่า <sup>3</sup> อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ค-4 สัญญา จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ
	- จัดให้มีวิศวกร เจ้าหน้าที่เทคนิค ในระบบการทำงานขยับมูล ฝอยติดเชื้อ เดินเครื่องระบบเตาเผา ซ่อมบำรุงรักษาระบบการจัดทำ รายงานข้อมูลทางวิชาการและสิ่งแวดล้อม	✓ - บริษัทเก็บขยะติดเชื้อจัดให้มีวิศวกร เจ้าหน้าที่เทคนิค ในระบบการ ทำงานขยับมูลฝอยติดเชื้อ เดินเครื่องระบบเตาเผา ซ่อมบำรุงรักษาระบบ การจัดทำรายงานข้อมูลทางวิชาการและสิ่งแวดล้อม	-	-
	- ส่งรายงานผลการดำเนินการต่อโรงพยาบาลทุก 6 เดือน	✓ - บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ มีการส่งปริมาณขยะติดเชื้อให้ทางโรงพยาบาล ทราบเป็นประจำทุกเดือน	-	ภาคผนวก ค-4 สัญญา จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลั่นและล้อม

โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

**ตารางที่ 2.2-1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ**

องค์ประกอบทาง ลั่นและล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.8 การจัดการขยะ มูลฝอย (ต่อ)	5) ต่อเชื่อมน้ำเสียจากการล้างอุปกรณ์และห้องพักขยะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	✓ - โครงการมีการต่อเชื่อมน้ำเสียจากการล้างอุปกรณ์และห้องพักขยะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	ภาพที่ 2-18 การจัดการขยะภายในโครงการ
	6) จัดภูมิทัศน์โดยปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบห้องพักมูลฝอย เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบริเวณห้องพักมูลฝอย	✓ - โครงการมีการจัดภูมิทัศน์โดยปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบห้องพักมูลฝอย	-	ภาพที่ 2-18 การจัดการขยะภายในโครงการ
	7) จัดให้มีลานล้างรถเข็นและอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้อาคารพักมูลฝอย และต่อเชื่อมน้ำเสียจากการล้างลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	✓ - โครงการจัดให้มีลานล้างรถเข็นและอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้อาคารพักมูลฝอย และต่อเชื่อมน้ำเสียจากการล้างลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	ภาพที่ 2-18 การจัดการขยะภายในโครงการ
<b>4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b>				
4.1 เศรษฐกิจ	-	-	-	-
4.2 สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	1) ดูแลเรื่องเสียง ไฟฟ้า น้ำใช้/น้ำดื่ม การจัดการน้ำเสีย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) การจัดการมูลฝอย ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในช่วงเปิดดำเนินการอย่างครบถ้วน	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องเสียง ไฟฟ้า น้ำใช้/น้ำดื่ม การจัดการน้ำเสีย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) การจัดการมูลฝอย ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในช่วงเปิดดำเนินการอย่างครบถ้วน	-	-
	2) จัดบริการของโรงพยาบาล ให้มีความคล่องตัวรวดเร็ว พูดจาไฟเราะ	✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานพูดจาไฟเราะไว้ต้อนรับเพื่อความคล่องตัว	-	ภาพที่ 2-19 พนักงานต้อนรับ
	3) ประชาสัมพันธ์ด้านการบริการของโรงพยาบาลต่อชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น	✓ - ทางโรงพยาบาลมีการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการของโรงพยาบาล ทั้งทางสื่อท้องถิ่นและออนไลน์ เว็บไซต์ <a href="http://www.chaiaroonhos.com/">http://www.chaiaroonhos.com/</a>	-	-
4.2 สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม (ต่อ)	4) จัดให้มี รปภ. รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.	-	ภาพที่ 2-20 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
4.3 ประวัติศาสตร์ โบราณสถานและโบราณคดี	-	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลีงแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตารางที่ 2.2-1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลีงแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทาง ลีงแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลีงแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุนทรียภาพ	1) จัดพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน	◎ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรอบโครงการแต่ยังไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ตารางที่ 4-2	ภาพที่ 2-1 พื้นที่สีเขียว ภายในโครงการ
	2) มีมาตรการดูแลและจัดการพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกอาคาร ดังนี้ - รดน้ำต้นไม้เป็นประจำ - คูแล ตัด แต่ง กิ่ง ต้นไม้ในพื้นที่โรงพยาบาลให้สวยงามเสมอ - ซ้อมเชม เปลี่ยนไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและหญ้า ที่ตาย ไม่สวยงามออก	✓ - โครงการมีการนำน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมาดูแลต้นไม้และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีความสวยงามอยู่เสมอ	-	ภาพที่ 2-8 เจ้าหน้าที่ ดูแลพื้นที่สีเขียว
4.5 การให้บริการ ของโรงพยาบาล	1) โรงพยาบาลต้องประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการดำเนินการของโรงพยาบาลให้กับประชาชนที่อยู่ภายในเขตเทศบาลทราบเป็นระยะ เพื่อสร้างความเข้าใจอนดี	✓ - ทางโรงพยาบาลมีการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการของโรงพยาบาล ทั้งทางสื่อท้องถิ่นและอินเตอร์เน็ต <a href="http://www.chaiaroonhos.com/">http://www.chaiaroonhos.com/</a>	-	-
	2) จัดบริการของโรงพยาบาล ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว พูดจา ไฟแรง	✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานพูดจาไฟแรงไว้ต้อนรับเพื่อความคล่องตัว	-	ภาพที่ 2-19 พนักงาน ต้อนรับ
	3) ประชาสัมพันธ์ด้านการบริการของโรงพยาบาลต่อชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น	✓ - ทางโรงพยาบาลมีการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการของโรงพยาบาล ทั้งทางสื่อท้องถิ่นและอินเตอร์เน็ต <a href="http://www.chaiaroonhos.com/">http://www.chaiaroonhos.com/</a>	-	-
	4) จัดซื้ออุปกรณ์ในการตรวจรักษาระบบทันสมัย เช่น เครื่องเอกซ์เรย์ คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์ เครื่อง MRI ทำให้การรักษาพยาบาลแม่นยำ ค่ารักษาพยาบาลที่จัดเก็บต่อผู้ป่วยลดลง	✓ - โครงการมีการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยไว้คอยให้บริการ	-	ภาพที่ 2-21 เครื่อง MRI และอุปกรณ์เครื่องมือ ต่างๆ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลั่นและล้อม

โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

**ตารางที่ 2.2-1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ**

องค์ประกอบทาง ลั่นและล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.5 การให้บริการ ของโรงพยาบาล (ต่อ)	5) จัดโครงสร้างของค่ารักษาพยาบาลแบบมีทางเลือก โดยจัดค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นต่อชีวิตของผู้ป่วยในราคากู๊ด และบริการเสริมที่เพิ่มความสะดวกหรือไม่จำเป็นในราคาน้ำที่แพงมากขึ้น ทำให้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลไม่แพงเกินความเป็นจริง	✓ - ทางโครงการเข้าร่วมกับกรรมการค้าภายในโดยสามารถตรวจสอบราคายาได้ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ และมีทางเลือกในการรักษา	-	ภาพที่ 2-22 QR COAD ตรวจสอบราคายา
	6) จัดขนาดของห้องพักผู้ป่วยให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด	✓ - โครงการจัดให้มีห้องพักผู้ป่วยให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด	-	ภาพที่ 2-23 ห้องพักผู้ป่วย
	7) ดำเนินการตามมาตรการด้านต่างๆ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนทุกประเด็น	✓ - โครงการพยายามดำเนินการตามมาตรการด้านต่างๆ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนทุกประเด็น	-	-
4.6 การสาธารณสุข	-	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการที่ดีตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



ภาพที่ 2-1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



ภาพที่ 2-2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ



ภาพที่ 2-3 ป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์”



เครื่องปรับอากาศแบบ ชิลเลอร์

เครื่องปรับอากาศ split type

ภาพที่ 2-4 เครื่องปรับอากาศของโครงการ



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชิลเลอร์



ล้างแผ่นกรองอากาศ



ล้างเครื่องปรับอากาศ

### ภาพที่ 2-5 เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องปรับอากาศ



ถนนรကปรับเครื่องปรับอากาศ 25° C



ถนนรคปิดไฟเมื่อเลิกใช้



ถนนรคถดปล๊อกเมื่อเลิกใช้



ถนนรคขั้นลงบันไดแทนการใช้หลอดฟิว

### ภาพที่ 2-6 การประหยัดพลังงานของโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความไม่สงบในพื้นที่ตามที่ได้ตราไว้ในโครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ประจำเดือน มกราคม - มีถุนายน พ.ศ. 2566



เลือกใช้คอมไฟสะท้อนแสง



เลือกใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน



ใช้ผ้าม่านเพื่อกันแสงเข้ามาในอาคาร



เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5



เลือกใช้สวิตซ์ไฟแบบแยก



ช่องเปิดรับแสงตามธรรมชาติ

ภาพที่ 2-6(ต่อ) การประหยัดพลังงานของโครงการ



ป้ายทางเข้าโครงการ



ป้ายทางออกโครงการ



ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม.



ถูกสรุทิศทางการเดินรถ



เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกภายในโครงการ



ที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ

ภาพที่ 2-7 การจราจรภายในโครงการ



ที่จอดรถมอเตอร์ไซด์



ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ



ที่จอดรถยนต์จำนวน 60 คัน

ที่จอดรถมอเตอร์ไซด์จำนวน 60 คัน

แสดงจำนวน และตำแหน่งที่จอดรถยนต์และมอเตอร์ไซด์ในปัจจุบัน

ภาพที่ 2-7(ต่อ) การจราจรภายในโครงการ



ระบบไฟส่องสว่างถนนภายในโครงการในเวลากลางคืน

ภาพที่ 2-7(ต่อ) การจราจรภายในโครงการ



เจ้าหน้าที่รดน้ำต้นไม้

ระบบนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้

ภาพที่ 2-8 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



ภาพที่ 2-9 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำภายในโครงการ



ตรวจสอบปริมาณตะกอนบ่อพักน้ำ



ตะแกรงดักขยะภายในบ่อพักน้ำ

**ภาพที่ 2-10 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ่อพักน้ำ**



เก็บตัวอย่างน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย



เก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว



เก็บตัวอย่างน้ำประปา



**ภาพที่ 2-11 การเก็บตัวอย่างน้ำเสียและน้ำประปา**



ระบบนำ้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้

ภาพที่ 2-12 ระบบนำ้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้



ภาพที่ 2-13 เจ้าหน้าที่ตักไขมัน



ตรวจสอบสายยางดับเพลิง

ตรวจสอบถังเคมีดับเพลิง

ตรวจสอบ Generator

ภาพที่ 2-14 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



## ตรวจสอบประตุหนี้ไฟ



ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน


ภาพที่ 2-14 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



## ภาพที่ 2-15 การซ้อมดับเพลิงประจำปี 2565



## ผังเส้นทางหนีภัยภายในห้องพัก



## ผังเส้นทางหนีไฟบริเวณโถงลิฟต์

### ภาพที่ 2-16 ผังเส้นทางหนีภัย



ภาพที่ 2-17 ป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง



ถังขยะแห้งและขยะเปียกในพื้นที่ส่วนกลาง

ห้องพักขยะรวมของโครงการ



ภายในห้องพักขยะติดเชื้อ

ภายในห้องพักขยะทั่วไป

ภาพที่ 2-18 การจัดการขยะภายในโครงการ



ภายในห้องพักขยะอันตราย



บริเวณล้างถังขยะ



รถเก็บขยะทั่วไป



แม่บ้านขยะติดเชื้อ



แม่บ้านขยะทั่วไป

ภาพที่ 2-18(ต่อ) การจัดการขยะภายในโครงการ



รถเข้ามาเก็บขยะติดเชื้อ




ปลูกต้นไม้รอบห้องพักขยะ

ภาพที่ 2-18(ต่อ) การจัดการขยะภายในโครงการ



ภาพที่ 2-19 พนักงานต้อนรับของโครงการ



ภาพที่ 2-20 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.



ภาพที่ 2-21 เครื่อง MRI และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ทางโรงพยาบาลจัดหาไว้ให้บริการ



QR CODE ตรวจสอบราคายา

สอบถามราคาค่ารักษาได้ที่แผนกการเงิน

ภาพที่ 2-22 QR CODE ตรวจสอบราคายา



ห้องพักผู้ป่วยแผนกเด็ก



ห้องพักผู้ป่วยทวารไป

ภาพที่ 2-23 ห้องพักผู้ป่วยของโครงการ

บทที่ 3

---

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม

## บทที่ 3

### ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

#### 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท พีร์อฟเพอร์ตี้ แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 31/12 ถนนสระบุรุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยโครงการเป็นโรงพยาบาลขนาด 143 เตียง ปัจจุบัน ขออนุญาต เปิดดำเนินการ เพียง 108 เตียง เนื่องจากได้ทำการปรับปรุงโรงพยาบาล จากชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 5 เหลือการปรับปรุงชั้นที่ 6 ทั้งนี้ โครงการเข้ามายังที่จะต้องศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ส่งให้ สพ. พิจารณาจนได้รับความเห็นชอบแล้วตาม ตามหนังสือที่ สพ 1009.5/8331 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555 โดย หนังสือเห็นชอบได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) ทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ บริษัท พีร์อฟเพอร์ตี้ แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาที่จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

#### 3.2 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินผลและจัดทำรายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย)

#### 3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ประกอบไปด้วย คุณภาพน้ำใช้, ภาพน้ำเสีย, การป้องกันอัคคีภัย, การจัดการมูลฝอย, การจราจร, ไฟฟ้า / พลังงาน, สุนทรียภาพ และ ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

### 3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

**ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ**

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1 คุณภาพน้ำใช้	<b>ดัชนีตรวจวัด</b> ความเป็นกรด-ด่าง, สี, ของแข็งละลายน้ำ, ความกระต้างรวม, เหล็กรวม, แมลงน้ำสี, คลอรีน, ฟลูออร์ด, โครเมียม, ทองแดง, สังกะสี, ตะกั่ว, แคนดี้เมียม, ไนเตรต, โคลี ฟอร์มแบคทีเรีย และ พีคอลโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย <b>ความถี่</b> 3 เดือน/ ครั้ง	- อาคารโรงพยาบาล - อาคารส่วนบ้านพัก	✓ - ในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการ วางแผนการ ตรวจคุณภาพน้ำใช้ ในเดือน มีนาคม และ เดือน มิถุนายน  - โดยผลการตรวจพบว่า คุณภาพน้ำใช้ทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพ น้ำประปาคิตติ์ พ.ศ.2553	-	ภาคผนวก ง-1 ผล การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำใช้
2. คุณภาพน้ำเสีย	<b>ดัชนีตรวจวัด</b> ความเป็นกรด-ด่าง, ปีโอดี, ซีโอดี, ชัลไฟต์, ปริมาณสารแขวนลอย, ของแข็งละลายน้ำ, ทั้งหมด, ปริมาณตะกอนหนัก, ไนโตรเจนในรูปทีเคอีน, น้ำมันไขมัน, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ พีคอลโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย <b>ความถี่</b> เดือนละ 1 ครั้ง	- น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด น้ำเสีย - น้ำทึบเมื่อผ่านกระบวนการบำบัด	✓ - ในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการได้มีการเก็บน้ำ เสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียและ น้ำทึบหลังผ่านกระบวนการบำบัดเป็นประจำ ทุกเดือน  - โดยผลการตรวจพบว่า คุณภาพน้ำเสียหลังการบำบัดอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบจากอาคารบาง ประเภทและบางขนาด ประเภท ก ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 1251 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548	-	ภาคผนวก ง-2 ผล การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำเสีย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

### ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3 การป้องกันอัคคีภัย	<b>ดัชนีตรวจวัด</b> อุปกรณ์ดับเพลิงทุกประเภท มีสภาพ สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ <b>ความถี่</b> ตามข้อกำหนดของอุปกรณ์	ที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงทุกประเภทที่มี ติดตั้งตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ในแต่ละประเภท	-	ภาพที่ 2-14 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ อุปกรณ์ดับเพลิง
	<b>ดัชนีตรวจวัด</b> จัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย <b>ความถี่</b> อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	ภายในโครงการ	✓ - โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	-	ภาคผนวก ค-3 หนังสือรับ รองซ้อม ดับเพลิง ภาพที่ 2-15 การซ้อม ดับเพลิงประจำปี 2563
4 การจัดการมูลฝอย	<b>ดัชนีตรวจวัด</b> ห้องพักขยะมีสภาพดี สะอาด <b>ความถี่</b> สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	ห้องพักขยะของโครงการ	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลจุดพักรถ และรักษาความสะอาดทุกวัน	-	ภาพที่ 2-18 การ จัดการขยะภายใน โครงการ

**ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ**

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
5 การจราจร	<b>ดัชนีตรวจวัด</b> ติดตามตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทาง จราจรบริเวณที่จอดรถ ถนน และบริเวณ ทางเข้า-ออก โครงการ <b>ความถี่</b> 1 เดือน/ ครั้ง	ระบบส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถ และบริเวณ ทางเข้า-ออก	✓ - โครงการมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถ ถนน และบริเวณทางเข้า-ออก โครงการอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาพที่ 2-7 การจราจร ภายในโครงการ
	<b>ดัชนีตรวจวัด</b> สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ หาก ชำรุดให้เร็วซ่อมแซม <b>ความถี่</b> 1 เดือน/ ครั้ง	ติดตามตรวจสอบสัญญาณ จราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทาง การเดินรถ ป้ายแสดง ทางเข้า-ออก	✓ - โครงการมีการตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก ให้มีความชัดเจนอยู่เสมอ	-	-
	<b>ดัชนีตรวจวัด</b> จำนวนพื้นที่จอดรถยนต์ 278 คัน รถจักรยานยนต์ 178 คัน และพื้นที่จอดรถ คนพิการ 4 คัน <b>ความถี่</b> ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ตรวจสอบที่จอดรถให้เป็นไป ตามที่ออกแบบไว้	◎ โครงการยังไม่ได้ก่อสร้างอาคารจอดรถเพิ่มเติมเนื่องจากปัจจุบันขอ อนุญาตเบ็ดใช้บริการเพียง 108 เที่ยง และอัตราครองเตียงประมาณ 60 เตียง ซึ่งที่จอดรถปัจจุบันสามารถจอดรถยนต์ได้ 60 คัน และ มอเตอร์ไซด์ อีก 50 คันซึ่งยังเพียงพอต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการ	ตารางที่ 4-3	ภาพที่ 2-7 การจราจร ภายในโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
6 ไฟฟ้า / พลังงาน	<b>ดัชนีตรวจวัด</b> - อุปกรณ์อยู่ในสภาพดีใช้การได้ - มีอุปกรณ์อย่างน้อย 2 ชุดเสมอ <b>ความถี่</b> 1 เดือน/ ครั้ง	ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันเสียง (Ear plug หรือ Ear Muff) สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานขณะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรวจทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ✓ - โครงการกำหนดให้ผู้ที่เข้าไปตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรวจต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง	-	ภาคผนวก ค-1 แผน PM
	<b>ดัชนีตรวจวัด</b> - เปลี่ยนให้ใช้คอมไฟฟ้ามีแผ่นสะท้อนเพื่อช่วยให้แสงจากหลอดไฟกระจายอย่างเต็มประสิทธิภาพ - เปลี่ยนหลอดไฟที่หมดอายุแล้วให้เป็นหลอดประหยัดพลัง - ติดตั้งสวิตซ์ตั้งเวลา หรือ Time Delay Switch ทำงานเปิด-ปิดไฟฟ้า สำหรับบริเวณที่ใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบางเวลา - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานและไม่ใช้สาร CFC	ตรวจสอบให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ✓ - โครงการเลือกใช้หลอดไฟแบบ LED และ คอมไฟฟ้าท่อนแสง  <input checked="" type="checkbox"/> ✓ - โครงการเลือกใช้หลอดไฟแบบ LED และ คอมไฟฟ้าท่อนแสง  <input checked="" type="checkbox"/> ✓ - โครงการเลือกใช้หลอดไฟแบบ LED และ คอมไฟฟ้าท่อนแสง สำหรับพื้นที่ที่ต้องการเปิดปิดไฟเป็นบางเวลาจะมีเจ้าหน้าที่เดิน เปิด- ปิดไฟ  <input checked="" type="checkbox"/> ✓ - โครงการเลือกใช้ระบบทำความเย็นแบบ ชิลเลอร์ (Chiller) ภายในอาคาร ส่วนห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกจะเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ เบอร์ 5	-	ภาพที่ 2-6 การประหยดพลังงานของโครงการ  -  -  -  -  ภาพที่ 2-4 เครื่องปรับอากาศของโครงการ

**ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ**

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
6 ไฟฟ้า / พลังงาน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เลือกใช้กระหรือติดฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อนแต่ยอมให้แสงสว่างผ่านได้เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคาร</li> <li>- ตรวจสอบ อุกรอยร้าวตามผนัง เพดาน บานประตู ช่องแสงห้องที่มีการติดเครื่องปรับอากาศ และปิดประตูห้องให้สนิทเพื่อไม่ให้สูญเสียความเย็น</li> <li>- ลงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้พนักงานร่วมมือในการใช้พลังงานที่เหมาะสม เช่น การกำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ ปิดไฟเมื่อเลิกใช้</li> <li>- มีป้าย สติกเกอร์ รณรงค์ เช่น “โปรดปิดไฟเมื่อเลิกใช้” บริเวณสวิตซ์ไฟแสงสว่างทุกที่</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ ปรับระดับเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม 25-26 องศาเซลเซียส</li> </ul> <p><u>ความถี่</u> 1 เดือน/ ครั้ง</p>		<p>✓ - โครงการมีการติดตั้งผ้าม่านภายในห้องพักผู้ป่วยเพื่อป้องกันความร้อนเข้ามายা�กรายในอาคารและสามารถเปิดเพื่อรับแสงสว่างได้</p> <p>✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่มีอุกรอยร้าวตามผนัง ฝ้าเพดาน บานประตู และช่องต่างๆ ภายในห้องเพื่อป้องกันเครื่องปรับอากาศทำงานเกินความจำเป็น</p> <p>✓ - โครงการจัดให้มีการรณรงค์ให้คนเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>✓ - โครงการจัดให้มีการรณรงค์ให้คนเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>✓ - โครงการจัดให้มีการรณรงค์ให้คนเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p>		<p>ภาคที่ 2-6 การประหยัดพลังงานของโครงการ</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
6 ไฟฟ้า / พลังงาน (ต่อ)	<b>ดัชนีตรวจวัด</b> - ตรวจสอบคุณภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ตามคุณภาพของผู้ผลิต <b>ความถี่</b> 1 เดือน/ ครั้ง	ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	ภาคผนวก ค-1 แผน PM
7 สุนทรียภาพ	<b>ดัชนีตรวจวัด</b> ตรวจสอบสภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวที่มีสภาพดีอยู่เสมอ <b>ความถี่</b> 1 เดือน/ ครั้ง	ดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	✓ - โครงการมีการนำหัวที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมาด้านหลังไม้และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ	-	ภาพที่ 2-8 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว
8 ระบบระบายน้ำ และการป้องกันน้ำ ท่วม	<b>ดัชนีตรวจวัด</b> การอุดตันหรือต้นเขิน (เศษตะกอน) <b>ความถี่</b> ทุก ๆ 6 เดือน	ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาดและขุดลอกตะกอนจากท่อระบายน้ำของโครงการ	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบายน้ำภายในโครงการทุกเดือนหากพบว่ามีปริมาณมากจะทำการขุดลอก	-	ภาพที่ 2-10 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ่อพักน้ำ
	<b>ดัชนีตรวจวัด</b> การแตก ร้าว หรือชำรุด <b>ความถี่</b> ทุก ๆ 6 เดือน	ตรวจสอบท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ ของโครงการ หากพบว่ามีจุดแตกร้าวหรือชำรุดต้องรีบทำการแก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบท่อประปาและสุขภัณฑ์	-	ภาคผนวก ค-1 แผน PM

### 3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระบุให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ดัชนี ประกอบด้วย

1) คุณภาพน้ำใช้ ดำเนินการตรวจวัดบริเวณ อาคารโรงพยาบาล, อาคารส่วนบ้านพัก โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง, สี, ของแข็งละลายน้ำ, ความกระด้างรวม, เหล็กรวม, แมงกานีส, คลอไรด์, พลูอโอลาร์ด, โครเมียม, ทองแดง, สังกะสี, ตะกั่ว, แคนเดียม, ไนเตรต, โคลีฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคอլโคลิฟอร์มแบคทีเรีย โดยทำการตรวจวัด 3 เดือน/ครั้ง

2) คุณภาพน้ำเสีย ดำเนินการตรวจวัดบริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำทึ้งหลังผ่านการบำบัด โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง, ปีโอดี, ซีโอดี, ชัลไฟต์, ปริมาณสารแขวนลอย, ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด, ปริมาณตะกอนหนัก, ในต่อเจนในรูปที่เคเอ็น, น้ำมันไขมัน, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย โดยทำการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง

#### 3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์

โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ได้มอบหมายให้ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำการตรวจวัด คุณภาพน้ำใช้และ คุณภาพน้ำเสีย ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแยกในถังน้ำแข็ง เพื่อรักษาสภาพก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง โดยได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลในแบบกำกับตัวอย่าง ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และนำส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ ต่อไป โดยการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดำเนินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุด ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป อนึ่งผู้จัดทำรายงานจะนำเสนอพารามิเตอร์ ตำแหน่งการเก็บตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.5.2-1

**ตารางที่ 3.5.2-1 ขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม**

รายการการตรวจวัด	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์	วันที่ตรวจวัด	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์
1) คุณภาพน้ำใช้	สี ความเป็นกรด-ด่าง ความกระด้างรวม โคลิฟอร์มแบคทีเรีย <sup>†</sup> พีโคอลิโคลิฟอร์มแบคทีเรีย <sup>†</sup> ของแข็งละลายน้ำ <sup>†</sup> ฟลูออไรด์ คลอไรด์ ไนเตรต แมงกานีส <sup>†</sup> ทองแดง <sup>†</sup> สังกะสี <sup>†</sup> เหล็กรวม <sup>†</sup> แคดเมียม <sup>†</sup> ตะกั่ว <sup>†</sup> โคโรเมียม <sup>†</sup>	Visual Comparison pH meter EDTA Titration method Multiple-Tube Fermentation Multiple-Tube Fermentation Total TDS Dried at 103-105 °C SPANDS method Mercuric Nitrate method Hydrazine method AAS AAS AAS AAS AAS AAS AAS	3 เดือน/ครั้ง	APHA-AWWA-WEF Edition 23 <sup>nd</sup> ed,2017
คุณภาพน้ำเสีย	ความเป็นกรด-ด่าง, บีโอดี ซีโอดี ปริมาณสารแขวนลอย ของแข็งละลายน้ำ <sup>†</sup> ปริมาณตะกอนหนัก น้ำมันไขมัน <sup>†</sup> ไนโตรเจนในรูปทิเกอีน ซัลไฟต์ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย <sup>†</sup> พีโคอลิโคลิฟอร์มแบคทีเรีย <sup>†</sup>	pH meter 5 -day BOD Test Open Reflux method Total SS Dried at 103-105 °C Total TDS Dried at 103-105 °C Imhoff cone Soxhlet Extraction method Kjeldahl method Iodometric method Multiple-Tube Fermentation Multiple-Tube Fermentation	เดือนละ 1 ครั้ง	APHA-AWWA-WEF Edition 23 <sup>nd</sup> ed,2017

### 3.5.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้

มาตรการกำหนดให้ดำเนินการตรวจวัดบริเวณ อาคารโรงพยาบาล, อาคารส่วนบ้านพัก โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง, สี, ของแข็งละลายรวม, ความกระด้างรวม, เหล็กรวม, แมลงกานีส, คลอไรด์, พลูอิโอดี, โครเมียม, ทองแดง, สังกะสี, ตะกั่ว, แคนเดียม, ไนเตรต, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย โดยทำการตรวจวัด 3 เดือน/ ครั้ง ทั้งนี้ในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการ วางแผนการตรวจคุณภาพน้ำใช้ ในเดือน มีนาคม และ มิถุนายน

#### สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้

จากการตรวจน้ำคุณภาพคุณภาพน้ำใช้ ในเดือน กันยายน 2565 บริเวณ แผนก ER และ แผนกห้องอาหาร และในเดือน ธันวาคม บริเวณ แผนก OPD และ แผนก วอร์ด 5 พบว่า ทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ พ.ศ.2553



ภาพที่ 3.5.3-1 การเก็บตัวอย่างน้ำใช้

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

ชื่อผู้บันทึก : โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อผู้วิเคราะห์ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อปริษทผู้ตรวจและวิเคราะห์ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์ : 055-963924, 055-963934, 055-963925

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตารางที่ 3.5.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้

พารามิเตอร์	หน่วย	27/03/66		26/06/66		ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด	ค่ามาตรฐาน*
		OR	ICU	W3	W4		
1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	(pH at 25 °C)	7.8	7.78	7.25	7.44	7.25-7.8	6.5-8.5
2 สี (Color)	Pt-Co unit	<5	<5	<5	<5	<5	ไม่เกิน 15
3 คลอไรด์ ( $\text{Cl}^-$ )	mg/L	36.9	37.9	10	10.5	10-37.9	ไม่เกิน 250
4 ฟลูออไรด์ ( $\text{F}^-$ )	mg/L	0.071	0.123	0.479	0.357	0.071-0.479	ไม่เกิน 0.7
5 ไนเตรต ( $\text{NO}_3^-$ )	mg/L	0.004	0.451	0.165	0.029	0.004-0.451	ไม่เกิน 50
6 ของแข็งละลายน้ำรวม (TDS)	mg/L	100.8	92.6	145	159	92.6-159	ไม่เกิน 1,000
7 ความกระด้างรวม (Total Hardness)	mg/L	110	92.0	140	116	92.0-140	ไม่เกิน 500
8 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	MPN/100 ml	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่พบ
9 ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	MPN/100 ml	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่พบ
10 เหล็กรวม (Fe)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.5
11 แมงกานีส (Mn)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.3
12 ทองแดง (Cu)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 1.0
13 สังกะสี (Zn)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 3.0
14 โครเมียม (Cr)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.05
15 แคดเมียม (Cd)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.003
16 ตะกั่ว (Pb)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.01

หมายเหตุ \* ค่ามาตรฐานอ้างอิงมาจาก ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ.2553

ND = ไม่พบ

### เปรียบเทียบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ย้อนหลัง 3 ปี

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับย้อนหลังตั้งแต่ปี 2562 – ปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดีํ พ.ศ.2553 ยกเว้น

วันที่ 27/02/63 พบค่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บริเวณแผนกจ่ายกลาง และ แผนก WS ตรวจวัดได้ 8.65 และ 8.66 ตามลำดับ ซึ่งเกินค่า มาตรฐานที่กำหนดให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 6.5-8.5

วันที่ 14/05/63 พบค่า พลูอโอลาร์ด (F<sup>-</sup>) บริเวณแผนก W4 ตรวจวัดได้ 1.13 mg/L ซึ่งเกินค่า มาตรฐานที่กำหนดให้มีค่าพลูอโอลาร์ด (F<sup>-</sup>)  $\leq 0.7 \text{ mg/L}$

วันที่ 27/09/64 พบค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ที่แผนกจ่ายกลาง และ แผนก OPD ที่ตรวจวัดได้ 14 และ 900 MPN/100mL ซึ่งเกินค่า มาตรฐานที่กำหนดให้ต้องตรวจไม่พบค่า โคลิฟอร์มแบคทีเรีย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตารางที่ 3.5.3-2 ผลการตรวจคุณภาพน้ำใช้ ย้อนหลัง 3 ปี

พารามิเตอร์	หน่วย	27/08/63		26/11/63		25/02/64		ค่ามาตรฐาน*
		ER2	W3	ER 2	W3	OR	W4	
1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	(pH at 25 °C)	7.55	7.47	7.14	7.36	7.03	7.19	6.5-8.5
2 สี (Color)	Pt-Co unit	<5	<5	<5	<5	<5	<5	ไม่เกิน 15
3 คลอร์ไรด์ (Cl <sup>-</sup> )	mg/L	17.9	18.9	15.9	16.5	15.5	15	ไม่เกิน 250
4 ฟลูออเรด (F <sup>-</sup> )	mg/L	ND	0.288	0.352	0.381	ND	ND	ไม่เกิน 0.7
5 ไนเตรต (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	mg/L	0.319	0.283	ND	0.006	0.042	1.29	ไม่เกิน 50
6 ของแข็งละลายน้ำรวม (TDS)	mg/L	155	139	131	132	93.4	96.9	ไม่เกิน 1,000
7 ความกระด้างรวม (Total Hardness)	mg/L	90	90	100	96	88	82	ไม่เกิน 500
8 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	MPN/100 ml	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่พบ
9 ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	MPN/100 ml	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่พบ
10 เหล็กรวม (Fe)	mg/L	0.016	0.008	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.5
11 แมงกานีส (Mn)	mg/L	0.001	ND	ND	0.010	ND	ND	ไม่เกิน 0.3
12 ทองแดง (Cu)	mg/L	0.010	0.010	0.010	0.010	ND	ND	ไม่เกิน 1.0
13 สังกะสี (Zn)	mg/L	0.014	0.011	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 3.0
14 โครเมียม (Cr)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.05
15 แคดเมียม (Cd)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.003
16 ตะกั่ว (Pb)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.01

หมายเหตุ \* ค่ามาตรฐานอ้างอิงมาจาก ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ.2553

ND = ไม่พบ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตารางที่ 3.5.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ ย้อนหลัง 3 ปี

พารามิเตอร์	หน่วย	25/06/64		27/09/64		13/12/64		ค่ามาตรฐาน*
		ER	Word 3	จ่ายกลาง	OPD	ER	ICU	
1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	(pH at 25 °C)	6.20	7.01	7.16	7.30	7.39	7.31	6.5-8.5
2 สี (Color)	Pt-Co unit	<5	<5	<5	<5	<5	<5	ไม่เกิน 15
3 คลอไรด์ (Cl <sup>-</sup> )	mg/L	17.0	18.5	4.00	4.0	12.5	ND	ไม่เกิน 250
4 ฟลูออเรด์ (F <sup>-</sup> )	mg/L	ND	ND	0.283	0.332	ND	0.566	ไม่เกิน 0.7
5 ไนเตรต (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	mg/L	0.651	0.571	1.21	1.19	0.456	0.655	ไม่เกิน 50
6 ของแข็งละลายน้ำรวม (TDS)	mg/L	78.8	64.4	79	72	145.8	127.4	ไม่เกิน 1,000
7 ความกระด้างรวม (Total Hardness)	mg/L	86	74	80	72	90	72	ไม่เกิน 500
8 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	MPN/100 ml	ND	ND	14	900	ND	ND	ไม่พบ
9 ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	MPN/100 ml	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่พบ
10 เหล็กรวม (Fe)	mg/L	ND	ND	0.006	ND	0.011	0.12	ไม่เกิน 0.5
11 แมงกานีส (Mn)	mg/L	ND	ND	ND	ND	0.025	ND	ไม่เกิน 0.3
12 ทองแดง (Cu)	mg/L	ND	ND	0.010	0.010	ND	ND	ไม่เกิน 1.0
13 สังกะสี (Zn)	mg/L	ND	ND	ND	0.032	0.006	0.03	ไม่เกิน 3.0
14 โครเมียม (Cr)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.05
15 แคดเมียม (Cd)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.003
16 ตะกั่ว (Pb)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.01

หมายเหตุ \* ค่ามาตรฐานอ้างอิงมาจาก ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ.2553

ND = ไม่พบ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

**ตารางที่ 3.5.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ ย้อนหลัง 3 ปี**

พารามิเตอร์	หน่วย	14/03/65		26/06/65		26/09/65		ค่ามาตรฐาน*
		จ่ายกลาง	OPD	Word 3	Word 4	ER	ห้องอาหาร	
1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	(pH at 25 °C)	7.61	7.39	7.9	7.9	7.26	7.39	6.5-8.5
2 สี (Color)	Pt-Co unit	<5	<5	1.0	<1.0	<5	<5	ไม่เกิน 15
3 คลอรอไรด์ (Cl <sup>-</sup> )	mg/L	12.0	12.5	13	14	4.50	3.0	ไม่เกิน 250
4 ฟลูออเรด์ (F <sup>-</sup> )	mg/L	0.522	0.654	<0.50	<0.50	0.12	0.12	ไม่เกิน 0.7
5 ไนเตรต (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	mg/L	0.486	0.825	0.57	0.53	1.15	1.05	ไม่เกิน 50
6 ของแข็งละลายน้ำรวม (TDS)	mg/L	403.7	235.7	86	84	91.6	122.6	ไม่เกิน 1,000
7 ความกระด้างรวม (Total Hardness)	mg/L	64.0	66.0	68	65	116	126	ไม่เกิน 500
8 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	MPN/100 ml	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่พบ
9 ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	MPN/100 ml	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่พบ
10 เหล็กรวม (Fe)	mg/L	0.011	0.013	<0.01	<0.01	ND	ND	ไม่เกิน 0.5
11 แมงกานีส (Mn)	mg/L	0.019	0.012	<0.05	<0.05	ND	ND	ไม่เกิน 0.3
12 ทองแดง (Cu)	mg/L	ND	ND	<0.05	<0.05	ND	ND	ไม่เกิน 1.0
13 สังกะสี (Zn)	mg/L	0.010	0.022	<0.05	<0.05	ND	ND	ไม่เกิน 3.0
14 โครเมียม (Cr)	mg/L	ND	ND	<0.05	<0.05	ND	ND	ไม่เกิน 0.05
15 แคดเมียม (Cd)	mg/L	ND	ND	<0.001	<0.001	ND	ND	ไม่เกิน 0.003
16 ตะกั่ว (Pb)	mg/L	ND	ND	<0.01	<0.01	ND	ND	ไม่เกิน 0.01

หมายเหตุ \* ค่ามาตรฐานอ้างอิงมาจาก ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ.2553

ND = ไม่พบ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566




### ตารางที่ 3.5.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ ย้อนหลัง 3 ปี

พารามิเตอร์	หน่วย	19/12/65		27/03/66		26/06/66		ค่ามาตรฐาน*
		OPD	W5	OR	ICU	W3	W4	
1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	(pH at 25 °C)	7.31	7.47	7.8	7.78	7.25	7.44	6.5-8.5
2 สี (Color)	Pt-Co unit	<5	<5	<5	<5	<5	<5	ไม่เกิน 15
3 คลอไรด์ ( $\text{Cl}^-$ )	mg/L	3.5	6.0	36.9	37.9	10	10.5	ไม่เกิน 250
4 ฟลูออไรด์ ( $\text{F}^-$ )	mg/L	ND	0.298	0.071	0.123	0.479	0.357	ไม่เกิน 0.7
5 ไนเตรต ( $\text{NO}_3^-$ )	mg/L	1.36	1.08	0.004	0.451	0.165	0.029	ไม่เกิน 50
6 ของแข็งละลายน้ำรวม (TDS)	mg/L	55.5	71.5	100.8	92.6	145	159	ไม่เกิน 1,000
7 ความกระด้างรวม (Total Hardness)	mg/L	134	112	110	92.0	140	116	ไม่เกิน 500
8 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	MPN/100 ml	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่พบ
9 ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	MPN/100 ml	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่พบ
10 เหล็กรวม (Fe)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.5
11 แมงกานีส (Mn)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.3
12 ทองแดง (Cu)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 1.0
13 สังกะสี (Zn)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 3.0
14 โครเมียม (Cr)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.05
15 แคดเมียม (Cd)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.003
16 ตะกั่ว (Pb)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.01

หมายเหตุ \* ค่ามาตรฐานอ้างอิงมาจาก ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ.2553


ND = ไม่พบ

### ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)




ภาพที่ 3.5.3-2 กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำใช้ย้อนหลัง 3 ปี

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566




ภาพที่ 3.5.3-2(ต่อ) กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำใช้ย้อนหลัง 3 ปี

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566






ภาพที่ 3.5.3-2(ต่อ) กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำใช้ข้อมูล 3 ปี

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



ภาพที่ 3.5.3-2(ต่อ) กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำใช้ขอนหลัง 3 ปี

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



ภาพที่ 3.5.3-2(ต่อ) กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำใช้ย้อนหลัง 3 ปี



ภาพที่ 3.5.3-2(ต่อ) กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำใช้ย้อนหลัง 3 ปี

#### 3.5.4 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย

มาตรการกำหนดให้ดำเนินการตรวจปริมาณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียและ นำทิ้งหลังผ่าน การบำบัด โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดที่ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง, ปีโอดี, ซิโอดี, ชัลไฟต์, ปริมาณสารแขวนลอย, ของแข็งละลายทั้งหมด, ปริมาณตะกอนหนัก, ในตอรเจนในรูปที่เคเอ็น, น้ำมันไขมัน, โคเลฟอร์มแบคทีเรีย และ ฟีคอโล โคเลฟอร์มแบคทีเรีย โดยทำการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง

#### สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย

โดยผลการตรวจระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.ศ 2566 พบว่า คุณภาพน้ำเสียหลังการบำบัด ทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ก ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548



เก็บตัวอย่างน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย



เก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

#### ภาพที่ 3.5.4-1 การเก็บตัวอย่างน้ำเสีย

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

ชื่อผู้บันทึก : โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อวิเคราะห์ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์ : 055-963924, 055-963934, 055-963925

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตารางที่ 3.5.4-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

จุดเก็บ ตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการวิเคราะห์									
		pH	BOD	COD	SS	TDS	Settleable Solids	O & G	TKN	Sulfide	TCB
		-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mL/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100 mL
ระบบ น้ำเข้า	23/01/66	6.9	42	55	0.40	126.6	ND	31.5	15.7	ND	500
	27/02/66	6.82	35.8	277	21.0	191	0.10	9	15.7	ND	350
	27/03/66	7.57	16.5	32.0	30	153	ND	13.0	19.0	ND	1600
	01/05/66	6.88	16.5	64.5	15.3	156.7	ND	24.3	20.7	ND	16000
	29/05/66	6.77	12.0	71.1	14.5	175.5	ND	0.40	11.2	ND	1600
	26/06/66	7.44	26.0	69.6	17.5	210.5	ND	3.50	16.2	ND	500
ค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุด		6.82-7.44	12-35.8	32-277	0.40-30	126-210.5	ND-0.10	0.4-31.5	11.2-20.7	ND	350-16000
ระบบ น้ำออก	23/01/66	7.22	1.70	7.33	11.2	181.8	ND	5.60	3.92	ND	ND
	27/02/66	7.14	3.70	228	2.0	227	ND	0.50	15.1	ND	23.0
	27/03/66	7.94	7.70	14.2	3.0	214	ND	0.50	16.8	ND	ND
	01/05/66	7.62	1.0	39.4	2.40	172.6	ND	3.60	18.5	ND	8
	29/05/66	7.14	3.40	23.7	1.5	176	ND	0.2	8.96	ND	900
	26/06/66	7.46	12.6	94.7	10	247.8	ND	0.6	15.1	ND	170
ค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุด		7.14-7.94	1.0-7.70	7.33-228	1.5-11.2	172.6-247.8	ND	0.2-3.60	3.92-18.5	ND	ND-900
มาตรฐาน		5-9	≤ 20	≤ 120**	≤ 30	≤ 500 <sup>a</sup>	≤ 0.5	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0	-

หมายเหตุ \*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำที่จำกัด ประจำ ก ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่นที่ 122 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

\*\* อ้างอิงตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำที่จำกัด สำหรับแหล่งกำเนิดประเทืองงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่นที่ 113 ตอนที่ 131 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539

a เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายน้ำใช้ตามปกติ - ไม่ได้ทำการตรวจ ND = ตรวจไม่พบ

### เปรียบเทียบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียย้อนหลัง 3 ปี

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียย้อนหลังตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ก ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ฯ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 ยกเว้น COD, Oil & Grease และ TKN

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

**ตารางที่ 3.5.4-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ย้อนหลัง 3 ปี**

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการวิเคราะห์									
		pH	BOD	COD	SS	TDS	Settleable Solids	O & G	TKN	Sulfide	TCB
		-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mL/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100 mL
น้ำเข้าระบบ	30/07/63	7.31	23	28	13.3	230.7	ND	6	16.8	ND	1600000
	27/08/63	7.36	11	79.2	21.2	204.8	ND	17	31.4	ND	110
	24/09/63	7.28	5.4	21.1	6	116	ND	7	12.9	ND	1600
	29/10/63	7.28	80	124	44	167	ND	15	28	ND	16000
	26/11/63	7.21	28	71.4	14.7	146.3	ND	1	21.3	ND	110
	/12/64	เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 ไม่สามารถส่งน้ำตรวจวิเคราะห์ได้									
	28/01/64	7.37	33.8	37.2	50	152	ND	31.7	19.6	ND	1,600
	25/02/64	7.2	29.8	48.9	18	181	ND	20.3	22.4	ND	16,000
	25/03/64	6.96	11	53.9	17.5	148.5	ND	28.3	24.1	ND	1,600
	/04/64	เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 ไม่สามารถส่งน้ำตรวจวิเคราะห์ได้									
	/05/64	เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 ไม่สามารถส่งน้ำตรวจวิเคราะห์ได้									
	25/06/64	7.0	38.3	119	67	189	ND	6.0	222	ND	1,600
	07/64	เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 ไม่สามารถส่งน้ำตรวจวิเคราะห์ได้									
	16/08/64	7.20	9.0	38.0	18	120	ND	29.5	28	ND	920
	27/09/64	7.2	10.6	52.3	21.8	137.2	ND	7.0	10.6	ND	280
	10/64	เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 ไม่สามารถส่งน้ำตรวจวิเคราะห์ได้									
	01/11/64	7.1	73.5	42.6	18.0	156	ND	2.33	37.5	ND	350
	13/12/64	7.03	28	128	19.0	206	ND	26	25.7	ND	1600
	01/65	เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 ไม่สามารถส่งน้ำตรวจวิเคราะห์ได้									

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

**ตารางที่ 3.5.4-2 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ย้อนหลัง 3 ปี**

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการวิเคราะห์									
		pH	BOD	COD	SS	TDS	Settleable Solids	O & G	TKN	Sulfide	TCB
		-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mL/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100 mL
น้ำเข้าระบบ	07/02/65	6.76	22.0	29.0	13.6	264.4	ND	33.6	24.6	ND	54000
	14/03/65	7.03	26.0	116	19.0	440	ND	27.7	16.8	ND	1600
	25/04/65	7.19	12.0	72.4	27.0	201	ND	49.0	20.2	ND	1600
	23/05/65	6.91	11.4	59.7	43.0	249	ND	44.0	21.3	ND	2800
	20/06/65	7.02	42	74.5	25.5	206.5	ND	24.7	15.7	ND	900
	29/07/65	6.76	137	201	127	531	0.10	42.0	10.6	ND	160000
	29/08/65	6.67	137	201	127	531	0.10	42.0	10.6	ND	160000
	26/09/65	7.0	13	15.6	18	194	ND	0.909	16.2	ND	50000
	31/10/65	6.69	23.3	84.2	21.0	207	ND	8.80	16.8	ND	9000
	28/11/65	7.07	26.0	93.3	24.9	223.1	ND	52.0	22.4	ND	1600000
	19/12/65	7.09	37.0	148	17.7	132.3	1.0	15.4	16.2	ND	160000
	23/01/66	6.9	42	55	0.40	126.6	ND	31.5	15.7	ND	500
	27/02/66	6.82	35.8	277	21.0	191	0.10	9	15.7	ND	350
	27/03/66	7.57	16.5	32.0	30	153	ND	13.0	19.0	ND	1600
	01/05/66	6.88	16.5	64.5	15.3	156.7	ND	24.3	20.7	ND	16000
	29/05/66	6.77	12.0	71.1	14.5	175.5	ND	0.40	11.2	ND	1600
	26/06/66	7.44	26.0	69.6	17.5	210.5	ND	3.50	16.2	ND	500

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

**ตารางที่ 3.5.4-2 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ย้อนหลัง 3 ปี**

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการวิเคราะห์									
		pH	BOD	COD	SS	TDS	Settleable Solids	O & G	TKN	Sulfide	TCB
		-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mL/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100 mL
น้ำอุปกรณ์	30/07/63	6.92	0.7	8	1.72	368.28	ND	2	9.52	ND	ND
	27/08/63	7.69	0.5	49	7.2	292.8	ND	0.6	19.6	ND	ND
	24/09/63	7.51	1.2	14.1	1.8	138.2	ND	0.6	6.16	ND	2
	29/10/63	8.12	18.1	79.1	16	167	ND	0.8	22.9	ND	33
	26/11/63	7.55	5.77	26.3	0.6	229.4	ND	1	20.7	ND	70
	12/64	เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 ไม่สามารถส่งน้ำตรวจวิเคราะห์ได้									
	28/01/64	7.77	7.7	26	4.5	169.5	ND	31	25.2	ND	920
	25/02/64	7.66	8.96	44	11	224	ND	14.6	20.7	ND	16,000
	25/03/64	7.51	8.19	25	3.3	138.7	ND	27	17.4	ND	1,600
	04/64	เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 ไม่สามารถส่งน้ำตรวจวิเคราะห์ได้									
	05/64	เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 ไม่สามารถส่งน้ำตรวจวิเคราะห์ได้									
	25/06/64	7.67	16.2	28.8	11.0	191	ND	5.60	2.68	ND	2.0
	07/64	เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 ไม่สามารถส่งน้ำตรวจวิเคราะห์ได้									
	16/08/64	7.92	7.35	28.0	8.67	150.33	ND	19.0	21.2	ND	23
	27/09/64	7.59	2.50	29.9	5.60	154.4	ND	3.33	14.6	ND	280
	10/64	เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 ไม่สามารถส่งน้ำตรวจวิเคราะห์ได้									
	01/11/64	7.58	3.28	88.6	3.0	148	ND	3.20	45.4	ND	23.0
	13/12/64	7.66	4.83	15.5	5.0	209	ND	20.3	30.2	ND	240
	01/65	เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 ไม่สามารถส่งน้ำตรวจวิเคราะห์ได้									

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

**ตารางที่ 3.5.4-2 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ย้อนหลัง 3 ปี**

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการวิเคราะห์									
		pH	BOD	COD	SS	TDS	Settleable Solids	O & G	TKN	Sulfide	TCB
		-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mL/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100 mL
น้ำออกระบบ	07/02/65	7.44	6.0	21.7	3.0	235	ND	12.8	11.2	ND	16000
	14/03/65	7.49	5.70	38.6	3.0	500	ND	21.7	15.1	ND	1600
	25/04/65	7.75	5.92	10.7	4.0	183	ND	26.0	19.0	ND	280
	23/05/65	7.20	4.0	37.3	4.33	250.6	ND	23.4	11.2	ND	ND
	20/06/65	7.35	2.40	10.9	3.4	153.6	ND	8.33	7.84	ND	170
	29/07/65	6.61	4.42	24.6	5.33	229.67	ND	2.40	27.4	ND	130
	29/08/65	6.61	4.42	24.6	5.33	229.67	ND	2.4	27.4	ND	130
	26/09/65	7.56	5.30	7.82	0.333	214.66	ND	0.4	9.52	ND	500
	31/10/65	7.41	5.43	9.36	3.0	213	ND	0.75	8.96	ND	2400
	28/11/65	7.59	2.50	33.6	6.40	196.6	ND	3.60	20.7	ND	16000
	19/12/65	7.37	3.25	37.9	0.289	84.7	ND	ND	4.48	ND	50
	23/01/66	7.22	1.70	7.33	11.2	181.8	ND	5.60	3.92	ND	ND
	27/02/66	7.14	3.70	228	2.0	227	ND	0.50	15.1	ND	23.0
	27/03/66	7.94	7.70	14.2	3.0	214	ND	0.50	16.8	ND	ND
	01/05/66	7.62	1.0	39.4	2.40	172.6	ND	3.60	18.5	ND	8
	29/05/66	7.14	3.40	23.7	1.5	176	ND	0.2	8.96	ND	900
	26/06/66	7.46	12.6	94.7	10	247.8	ND	0.6	15.1	ND	170
มาตรฐาน		5-9	$\leq 20$	$\leq 120^{**}$	$\leq 30$	$\leq 500^a$	$\leq 0.5$	$\leq 20$	$\leq 35$	$\leq 1.0$	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

---

หมายเหตุ \* อ้างอิงตามประกาศกระทรวงที่รับทราบเรื่องมาตรการลดสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จัดการบำบัดและบำบัดน้ำเสีย ประเภท ก ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122

ตอนที่ 125ฯ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

\*\* อ้างอิงตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จัดการแหล่งกำเนิด


ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 13ฯ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539

a เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายน้ำใช้ตามปกติ


- ไม่ได้ทำการตรวจวัด

ND = ตรวจไม่พบ


### ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)



### ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)




### บีโอดี (BOD)



ภาพที่ 3.5.4-2 กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเสียย้อนหลัง 3 ปี

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566




ภาพที่ 3.5.4-2(ต่อ) กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเสียย้อนหลัง 3 ปี


### สารแขวนลอย (Suspended Solids)




### สารแขวนลอย (Suspended Solids)



### สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)




ภาพที่ 3.5.4-2(ต่อ) กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเสียย้อนหลัง 3 ปี




ภาพที่ 3.5.4-2(ต่อ) กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเสียย้อนหลัง 3 ปี

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566




ภาพที่ 3.5.4-2(ต่อ) กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเสียย้อนหลัง 3 ปี

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



ภาพที่ 3.5.4-2(ต่อ) กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเสียย้อนหลัง 3 ปี



ภาพที่ 3.5.4-2(ต่อ) กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเสียย้อนหลัง 3 ปี

## บทที่ 4

---

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการโรงพยาบาลชัยอุรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบร่วมโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงมีบางมาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ฉบับ / มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✗	○	◎	●	✗	○	◎	●
ฉบับเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66	1	1	1	-	-	-	1	-

หมายเหตุ : ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ซึ่งทาง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังตารางที่ 4-2 และตารางที่ 4-3

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566


**ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้ปฏิบัติ, ปฏิบัติไม่ได้, ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ, ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ และ ข้อเสนอแนะ**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
1.5 คุณภาพอากาศ	1) ปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อลดพุ่งกระจาดของฝุ่น ไอความร้อน และมลพิษทางอากาศอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น	<b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b> <b>ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ :</b> โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรอบโครงการแต่ยังไม่ครอบคลุมตามที่ระบุไว้ในรายงาน EIA <b>แนวทางการดำเนินการ</b> เมื่อโครงการดำเนินการขออนุญาตครับ 143 เดียว และสร้างอาคารจอดรถ แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม ดังภาพที่ 4-1 ทั้งนี้ให้โครงการเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
3.3 พลังงานและไฟฟ้า	11) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนรอบอาคารโครงการซึ่งนอกจากจะให้ความร่มรื่นและเกิดทึบเนื้อภาพที่ดีแล้วยังส่งผลให้เกิดการระบายอากาศและระบายความร้อนได้ดี ช่วยบังแดดและลดการดูดซับและถ่ายเทพลังงานความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารอีกด้วย ซึ่งการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่และการปลูกพืชคลุมดินจะช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับดินทำให้อาคารเย็นขึ้น	<b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b> <b>ปฏิบัติไม่ได้ :</b> โครงการยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถในพื้นที่เดิม <b>แนวทางการดำเนินการ</b> เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถในพื้นที่ที่ระบุไว้ในรายงาน จึงยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ แต่หากดำเนินการก่อสร้างให้ทำการติดตั้งตามที่มาตรการกำหนด
4.4 สุนทรียภาพ	1) จัดพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน	
1.5 คุณภาพอากาศ	8) ติดแสงนกรองแสงของอาคารจอดรถและถนนก่อสร้าง	<b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b> <b>ปฏิบัติไม่ได้ :</b> โครงการยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถในพื้นที่เดิม <b>แนวทางการดำเนินการ</b>
3.2 การคมนาคมขนส่ง	3) สร้างอาคารจอดรถและถนนก่อสร้าง ซึ่งจัดให้มีที่จอดรถเพิ่มขึ้น	<b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b> <b>ไม่ได้ ปฏิบัติ:</b> โครงการยังไม่ได้ก่อสร้างอาคารจอดรถเพิ่มเติมเนื่องจากปัจจุบันขออนุญาตเปิดใช้บริการเพียง 108 เดียว และอัตราครองเตียงประมาณ 60 เดียว <b>แนวทางการดำเนินการ</b> ให้โครงการสำรวจที่จอดรถว่าปัจจุบันเพียงพอหรือไม่หากพบว่าเริ่มน้อยเพียงพอให้โครงการสร้างอาคารจอดรถและถนนก่อสร้างสำหรับเป็นที่จอดรถเพิ่มเติม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



ภาพที่ 4-1 บริเวณที่ควรดำเนินการจัดพื้นที่สีเขียวเพิ่ม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) ระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตารางที่ 4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้ปฏิบัติ, ปฏิบัติไม่ได้, ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ, ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ และ ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
5 การจราจร	<p><u>พารามิเตอร์</u> จำนวนพื้นที่จอดรถยนต์ 278 คัน รถจักรยานยนต์ 178 คัน และพื้นที่จอดรถคนพิการ 4 คัน</p> <p><u>ความถี่</u> ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p><u>สถานีตรวจวัด</u> ตรวจสอบที่จอดรถให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้</p>	<p><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b></p> <p><b>ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ :</b> โครงการยังไม่ได้ก่อสร้างอาคารจอดรถเพิ่มเติมเนื่องจากปัจจุบันของัญญาตเปิดใช้บริการเพียง 108 เตียง และอัตราครองเตียงประมาณ 60 เตียง ซึ่งที่จอดรถปัจจุบันสามารถจอดรถได้ 60 คัน และ มอเตอร์ไซด์อีก 60 คัน ซึ่งยังเพียงพอต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการ</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ให้โครงการสำรวจที่จอดรถว่าปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ หากพบว่าเริ่มไม่เพียงพอให้โครงการสร้างอาคารจอดรถและเออนกประสงค์สำหรับเป็นที่จอดรถเพิ่มเติม</p>