

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566
โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ



นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ
ตั้งอยู่เลขที่ 221 ถนนตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकคโโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

บริษัท เดอะเวิร์ลด์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

99/4 หมู่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด กม.10.5

ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน

ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม





และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ระยะดำเนินการ)

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ขอรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ ตั้งอยู่เลขที่ 221 ถนนตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकคโ โล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ฉบับประจำเดือน มกราคม – มิถุนาคม 2566 โดยมีคณะผู้จัดทำรายงานดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|---|--------------------|
| 1. คุณนภัสภรณ์ โพธิ์รอด |  | ผู้จัดการอาคาร |
| 2. คุณฐณะวัฒน์ พันธุ์ชนเดช |  | วิศวกรประจำโครงการ |
| 3. คุณสืบพงษ์ ทวีคง |  | หัวหน้าช่างอาคาร |
| 4. คุณพนารณ์ จันทะแจ่ม |  | ช่างอาคาร |

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

โดย คุณมานพ ศรีเชื่อนแก้ว

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

ชื่อโครงการ	ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ
สถานที่ตั้ง	221 ถนนตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकโคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ชื่อเจ้าของโครงการ	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
สถานที่ติดต่อ	เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอเซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระรามที่ ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	02 8766136, 097 298 7273
จัดทำโดย	นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556

ตามหนังสือ สผ. ที่ทส 1009.5/10787

โครงการได้นำส่งรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2566 ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ)

รายละเอียดโครงการ

- ลักษณะ/ประเภทโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
- ขนาดพื้นที่โครงการ 5-3-33.6 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 31 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักรวม 1,344 ห้อง
- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - *แหล่งน้ำใช้ ใช้น้ำจากการประปานครหลวง โดยอยู่ในพื้นที่บริการของสำนักงานประปา สาขาทากสิน
 - *การใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา
 - *การบำบัดน้ำเสีย โครงการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)
 - *การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรี

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

เรื่อง	สารบัญ	หน้า
บทที่ 1	บทนำ	
1.1	ความเป็นมาและความจำเป็นในการดำเนินโครงการ	1
1.2	วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	2
1.3	ขอบเขตการศึกษา	2
1.4	วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน	2
1.5	สถานภาพของโครงการปัจจุบัน	3
บทที่ 2	รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	
2.1	ที่ตั้งและการคมนาคมเข้าสู่โครงการ	4
2.2	ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ	10
บทที่ 3	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1	ผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	28
3.1.1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	29-102
3.2.1	สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	103-111
บทที่ 4	ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1	การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	112
4.1.1	จุดเก็บตรวจตัวอย่าง	112
4.1.2	พารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจวัด	112
4.1.3	วิธีการเก็บตัวอย่างและรักษาสภาพตัวอย่าง	112
4.1.4	ตัวอย่างดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจวิเคราะห์ ภาชนะบรรจุ และวิธีการรักษาสภาพตัวอย่าง	113
4.2	ความถี่ในการติดตามตรวจสอบ	113
4.3	การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้ง	113
4.3.1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัด	114
4.4	การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการไอดีโอ สาทร-ท่าพระ	115
4.5	การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	116
4.5-1	ขอบเขตวิธีการตรวจวิเคราะห์	116
4.5.1	วิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	117
4.5.2	คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	117

โครงการ ไอดีไอ สาทร-ท่าพระ

4.5.2-1 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำรายวัน	118-129
4.5-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำรายเดือน	116

สารบัญญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	สภาพพื้นที่สีเขียว	88
2	เจ้าหน้าที่การดูแลการเติบโตของต้นไม้,ดูแลความชุ่มชื้นของพื้นดิน	88
2	เจ้าหน้าที่การดูแลแนวรั้วของโครงการ,เจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่ง (ต่อ)	88
3	ป้ายสัญญาณจราจรเพื่อควบคุมความเร็ว,ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ในลานจอด	89
3	เครื่องหมายจราจรที่ถนน,ป้ายจำกัดความเร็ว (ต่อ)	89
4	เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของถนน,เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำ	89
4	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นทางเดินเป็นประจำทุกวัน (ต่อ)	90
5	ที่จอดรถยนต์ของโครงการ	90
5	ที่จอดรถยนต์ของโครงการ,ผู้มาติดต่อที่จอดรถยนต์ของโครงการ taxi (ต่อ)	90
6	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรารอบโครงการ (ต่อ)	91
6	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร (ต่อ)	91
6	เจ้าหน้าที่อยู่ประจำทางเข้า-ออกโครงการ (ต่อ)	91
7	กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัย	91
7	ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือรักษากฎระเบียบ (ต่อ)	91
7	จัดให้มีกฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับ Fitness (ต่อ)	91
7	จัดให้มีกฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับ ห้องสมุด (ต่อ)	92
7	จัดให้มีกฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับ ห้องโซเซียล (ต่อ)	92
7	จัดให้มีกฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับ รับพัสดุนอกเวลาทำการ (ต่อ)	92
7	จัดให้มีกฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับ ที่งขยะให้เป็นที่ (ต่อ)	92
7	ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ (ต่อ)	92
7	ป้ายประชาสัมพันธ์ระมัดระวังในการจูดรูปเทียนบูชาพระ (ต่อ)	92
8	ชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งาน	93
8	จัดให้มีอุปกรณ์ ช่วยหายใจ (ต่อ)	93
8	จัดให้มีกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ต่อ)	93
9	ข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว	93
10	จัดให้มีเบอร์โทรกรณีฉุกเฉิน	93

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่		หน้า
10	อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคล (ต่อ)	93
10	เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่สระว่ายน้ำ (ต่อ)	94
10	อุปกรณ์สื่อสาร (ต่อ)	94
10	จัดให้มีอุปกรณ์ ช่วยคนจมน้ำ (ต่อ)	94
11	จัดให้มีแผ่นป้ายแสดงตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำ	94
12	ป้ายแสดงพื้นที่จุดรวมพล	94
13	โครงการจัดให้มีจุดรวมพล	94
14	จัดให้มีป้ายเตือนอันตราย	95
15	ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	95
15	เจ้าหน้าที่ตักไขมันและน้ำมันออกจากถังดัก (ต่อ)	95
15	เจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบบริเวณฝาปิดระบบบำบัด (ต่อ)	95
15	เจ้าหน้าที่ดูแล ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	95
15	จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากการชะล้างห้องพักรวมฝอย (ต่อ)	95
16	จัดให้มีน้ำสำรองดับเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน	96
16	ตรวจสอบฝาบ่อเก็บน้ำใต้ดินจะต้องมีฝาบ่อปิดมิดชิด (ต่อ)	96
16	จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินจำนวน 2 ถัง (ต่อ)	96
17	ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน	96
17	จัดให้มีรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด (ต่อ)	96
17	เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ เบอร์ 5 (ต่อ)	96
17	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีกิจกรรมการประหยัดพลังงาน (ต่อ)	97
18	สระว่ายน้ำจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์	97
19	สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย	97
20	จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอย	97
21	จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอ	97
22	จัดให้มีห้องรวมมูลฝอยไว้ให้ผู้พักอาศัยแต่ละชั้น	97
22	จัดให้มีถังทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอย (ต่อ)	98
23	แยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้	98
23	จัดให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน (ต่อ)	98

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่	หน้า	
23	รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย คัดแยกขยะ (ต่อ)	98
23	การรณรงค์ให้ผู้หลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ (ต่อ)	98
24	ภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท	98
24	มูลฝอยรวมนำไปกำจัดทุกวัน (ต่อ)	99
25	มีการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	99
26	การนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรก	99
27	จัดให้มีที่ว่างทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร	99
28	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	99
29	มีการทรวางน้ำไว้ภายในท่อโครงการ	99
30	ระบบสายดินเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว	100
31	รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	100
32	เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารคอยตรวจสอบสภาพสายไฟหลักของอาคาร	100
33	เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารคอยตรวจสอบตราสภาพราวกันตก	100
34	เจ้าหน้าที่อาคารทำการตรวจสอบอุปกรณ์เตือนเหตุเพลิงไหม้	100
34	หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (ต่อ)	100
34	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) (ต่อ)	101
35	จัดให้มีแผนควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	101
35	เครื่องตรวจจับความร้อนห้องพักมูสฝอยรวม (ต่อ)	101
35	สัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) (ต่อ)	101
35	ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) (ต่อ)	101
36	พื้นที่หนีไฟทางอากาศ	101
36	บันไดหนีไฟ เป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อ)	102
36	ลิฟต์ดับเพลิง (ต่อ)	102
37	ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน	102
38	เส้นทางอพยพคนจากอาคาร	102
38	ป้ายบอกทางหนีไฟ (ต่อ)	102
39	ระบบป้องกันฟ้าผ่า	102

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้การขยายตัวด้านธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานครยังรองรับการขยายตัวของสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนที่พักอาศัยของผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งด้านการศึกษา การคมนาคมขนส่ง การค้าและการท่องเที่ยวทำให้มีผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้ามาประกอบธุรกิจและเดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น จึงมีความต้องการด้านที่พักอาศัยเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ

โครงการ ไอดีไอ สาทร - ท่าพระ ตั้งอยู่ที่ถนนตากสิน - เพชรเกษม (ถนนราชพฤกษ์) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 9,334.40 ตารางเมตร และมีห้องพักเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวนทั้งหมด 1,344 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดประเภทพักอาศัย 1,339 ห้อง และห้องชุดประเภทร้านค้า 5 ห้อง และที่จอดรถจำนวน 458 คัน มีพื้นที่อาคารรวมทั้งหมด 65,025.43 ตารางเมตร ซึ่งโครงการมีจำนวนห้องพักเกิน 80 ห้อง และมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 4,000 ตารางเมตร โครงการจึงเข้าข่ายที่จะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการ ไอดีไอ สาทร - ท่าพระ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีไอ สาทร - ท่าพระ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเห็นชอบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมโครงการ ไอดีไอ สาทร - ท่าพระ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีไอ สาทร - ท่าพระ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งได้มอบหมายให้บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน

- 1.2.1 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอดีโอ สาทร - ท่าพระ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร - ท่าพระ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระยะดำเนินการ
- 1.2.2 เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่หน่วยราชการกำหนด และนำไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป
- 1.2.3 เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและลดมลภาวะที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการและต่อพื้นที่รอบโครงการ
- 1.2.4 เพื่อสรุปเป็นข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการนำเสนอถึงองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อระเบียบที่กำหนดไว้ทั้งในส่วนของทางบริษัทเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3 ขอบเขตการศึกษา

ดำเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร - ท่าพระ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ที่ระบุไว้ในหนังสือเห็นชอบรายงานฯ รวมทั้งรวบรวมเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ โดยทั่วไป ระดับเสียง โดยทั่วไป การจัดการมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การระบายและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุข และการจัดการสวะน้ำ เป็นต้น

1.4 วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานฯ จะดำเนินการตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดโดยสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดการดำเนินงานต่อไปนี้

1.4.1 ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีขอบเขตของการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- จัดทำตารางผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน

โครงการ ไอดีโอ สาทร์-ท่าพระ

- เสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจาก มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมให้เหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.4.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ ตาม กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดัง โดยมี ข้อมูลการนำเสนอต่อไปนี้

- ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการไทย
- แสดงภาพถ่ายขณะทำการเก็บตัวอย่าง, ภาพเครื่องมือขณะตรวจวัดและภาพถ่ายสถานที่ตรวจวัด

1.5 สถานภาพของโครงการปัจจุบัน

สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน พบว่า โครงการอยู่ในช่วงเปิดดำเนินโครงการ แสดงสถานภาพการดำเนิน โครงการในปัจจุบันได้ดัง ภาพที่ 1.5-1



บทที่ 2

รายละเอียดของโครงการ

2.1 ที่ตั้งและการคมนาคมเข้าสู่โครงการ

2.1.1 ที่ตั้งโครงการ

โครงการ ไอดีโอ สาทร - ท่าพระ ตั้งอยู่ที่ ถนนตากสิน - เพชรเกษม (ถนนราชพฤกษ์) แขวง
บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (ดังรูปที่ 2.1-1) ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)

ดำเนินการบนที่ดินตามโฉนดที่ดินจำนวน 17 โฉนด

1. เลขที่โฉนด	3634	เลขที่ดิน	362	เนื้อที่	0-3-9.8	หรือ	1,239.20 ตารางเมตร
2. เลขที่โฉนด	11245	เลขที่ดิน	363	เนื้อที่	0-3-27.5	หรือ	1,310 ตารางเมตร
3. เลขที่โฉนด	2759	เลขที่ดิน	364	เนื้อที่	0-1-89.3	หรือ	757.20 ตารางเมตร
4. เลขที่โฉนด	882	เลขที่ดิน	638	เนื้อที่	1-0-41.6	หรือ	1,766.40 ตารางเมตร
5. เลขที่โฉนด	883	เลขที่ดิน	639	เนื้อที่	0-1-2.3	หรือ	409.20 ตารางเมตร
6. เลขที่โฉนด	884	เลขที่ดิน	640	เนื้อที่	0-1-8	หรือ	432 ตารางเมตร
7. เลขที่โฉนด	885	เลขที่ดิน	641	เนื้อที่	0-1-0.9	หรือ	403.60 ตารางเมตร
8. เลขที่โฉนด	886	เลขที่ดิน	642	เนื้อที่	0-0-96.7	หรือ	386.80 ตารางเมตร
9. เลขที่โฉนด	1073	เลขที่ดิน	331	เนื้อที่	0-0-15.5	หรือ	62 ตารางเมตร
10. เลขที่โฉนด	3618	เลขที่ดิน	832	เนื้อที่	0-0-88.7	หรือ	354.80 ตารางเมตร
11. เลขที่โฉนด	3619	เลขที่ดิน	833	เนื้อที่	0-0-81.2	หรือ	324.80 ตารางเมตร
12. เลขที่โฉนด	3620	เลขที่ดิน	834	เนื้อที่	0-0-80.5	หรือ	322 ตารางเมตร
13. เลขที่โฉนด	3621	เลขที่ดิน	835	เนื้อที่	0-0-79.9	หรือ	319.60 ตารางเมตร
14. เลขที่โฉนด	3622	เลขที่ดิน	836	เนื้อที่	0-0-79	หรือ	316 ตารางเมตร
15. เลขที่โฉนด	3623	เลขที่ดิน	837	เนื้อที่	0-0-78.3	หรือ	313.20 ตารางเมตร
16. เลขที่โฉนด	3624	เลขที่ดิน	838	เนื้อที่	0-0-77.6	หรือ	310.40 ตารางเมตร
17. เลขที่โฉนด	686	เลขที่ดิน	687	เนื้อที่	0-0-76.8	หรือ	307.20 ตารางเมตร

รวมเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 33.6 ตารางวา หรือ 9,334.4 ตารางเมตร ดังผังต่อโฉนด

รูปที่ 2.1-2 สภาพพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ว่างปรับระดับดินแล้ว ปัจจุบันเป็นสำนักงานขายของ
โครงการ และลานจอดรถ (ดังรูปที่ 2.1-3) พื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นโดยรอบดังนี้
(ดังรูปที่ 2.1-4)

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

ทิศเหนือ	ติดกับ ถนนตากสิน – เพชรเกษม (ถนนราชพฤกษ์) เขตทางกว้างประมาณ 57 เมตร และบ้านพักอาศัยประมาณ 15 หลัง
ทิศใต้	ติดกับ ล้ำกระ โคงสาธารณสุขประโยชน์ กว้างประมาณ 4 เมตร ถัดไปเป็นชุมชนบ้านพักอาศัย
ทิศตะวันออก	ติดกับ ที่ว่างมีพื้นที่กว้างประมาณ 70 เมตร
ทิศตะวันตก	ติดกับ บ้านพักอาศัย 1 หลัง และที่ส่วนบุคลลัดไปเป็นแนวเขตที่ดิน โครงการ Park Land Taksin - Thapra สูงประมาณ 28 ชั้น

2.1.2 การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ

การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้โดยการคมนาคมทางบก และสามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถไฟฟ้า BTS เนื่องจากเส้นทางคมนาคมทางบกของโครงการจะใช้ถนนตากสิน – เพชรเกษม (ถนนราชพฤกษ์) เป็นทางหลัก สำหรับการคมนาคมทางอื่น ๆ สามารถใช้บริการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถไฟฟ้า BTS) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รูปที่ 2.1-1


การเดินทางด้วยรถยนต์

- ตามเส้นทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ทิศทางจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกตากสิน เลี้ยวซ้ายที่แยกตากสินเข้าถนนกรุงธนบุรี มุ่งหน้าแยกเจริญนคร (ใช้ทางขวานาน) ระยะทางประมาณ 1.9 กิโลเมตร เลี้ยวขวาที่แยกเจริญนครเหนือ เข้าถนนเจริญนคร (ทิศมุ่งใต้) ระยะทางประมาณ 300 เมตร เลี้ยวขวาที่แยกเจริญนครใต้เข้าถนนกรุงธนบุรี ไปตามเส้นทางถนนกรุงธนบุรี (ใช้ทางขวานาน) ระยะทางประมาณ 1.9 กิโลเมตร จะพบสี่แยกตรงไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ด้านซ้ายมือ

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS


- โครงการอยู่ในเส้นทางคมนาคมด้วยระบบรถไฟฟ้า BTS โดยให้เดินทางมาลงยังสถานีวงเวียนใหญ่ ซึ่งเป็นสถานีเปิดให้บริการเป็นสถานีสุดท้ายของรถไฟฟ้า BTS สายธนบุรี โดยจะพบถนนกรุงธนบุรี จากนั้นสามารถเดินทางต่อด้วยรถแท็กซี่ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก หรือ รถจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณสถานีรถไฟฟ้าววงเวียนใหญ่ เพื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการตามการเดินทางด้วยรถยนต์ที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น โดยห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.4 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตามอนาคตส่วนเชื่อมต่อจะเปิดให้บริการจนถึงสถานีบางหว้า และสถานีที่ใกล้ที่สุด คือ สถานีโพธิ์นิมิตร ซึ่งห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 400 เมตร สามารถเดินเท้าได้สะดวก






รูปที่ 2.1-1 ที่ตั้งและเส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการ ไร่ดีโอ สาทร-ท่าพระ



รูปที่ 2.1-2 พังต่อโฉนด

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะตั้งเป็นกิจการ
โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ



บริษัท เนเชอรัล โซลูชัน จำกัด
Natural Solution Co., Ltd.
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ที่มา: บริษัท ชนินดา สืบผลสถาปัตย์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

รูปที่ 2.1-3 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาดำเนินการ
โครงการ ไอดีโอ สาธาร-ท่าพระ

	 <p>① จุดเริ่มต้น : ถนนลาดพร้าวพหลโยธิน</p>	 <p>② จุดสิ้นสุด : ถนนลาดพร้าวพหลโยธิน ประมาณ 15 หลัง</p>
 <p>③ จุดตรวจคุณภาพ : พื้นที่ว่าง</p>	 <p>④ จุดสิ้นสุด : อาคารโครงสร้างประมาณ 3 เมตร</p>	 <p>⑤ จุดตรวจคุณภาพ : Park Land สูง 28 ชั้น</p>
	<p>บริษัท เนเจอร์ริค โซลูชัน จำกัด Natural Solution Co., Ltd. ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ที่มา : บริษัท อีเอ็นเอสดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โครงการ ไอดีโอ สาธาร-ท่าพระ</p>

รูปที่ 2.1-4 บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ

2.2 ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ

2.2.1 ประเภทของโครงการ

โครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุดพักอาศัย) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 31 ชั้นจำนวน 1 อาคาร มีห้องชุดทั้งหมด 1,344 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัย 1,339 ห้อง และห้องชุดประเภทร้านค้า 5 ห้อง และมีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 458 คัน และที่จอดรถแท็กซี่ 4 คัน การจัดผังบริเวณ โครงการแสดงดัง รูปที่ 2.2-1

2.2.2 ขนาดของโครงการ

โครงการจัดเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น 65,025.43 ตารางเมตร ความสูงของอาคารวัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นชั้นดาดฟ้า (ห้องเครื่อง) 100.78 เมตร(จุดสูงสุด 103.10 เมตร) มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด 1,339 ห้อง และร้านค้าพาณิชย์ 5 ห้อง

รูปแบบห้องชุดของโครงการมี 2 รูปแบบ คือ เป็นห้องชุดที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยห้องไม่เกิน 35 ตารางเมตร และห้องชุดที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยเกิน 35 ตารางเมตร และร้านค้าพาณิชย์ 5 ห้อง

ตารางที่ 2.2.2-1 จำนวนและขนาดห้องพักแยกแต่ละชั้น

ชั้น	รูปแบบห้องชุดและขนาดห้องชุด (ตร.ม.)			รวม
	A1 (WD) 21.00	B 30.86	C 45.15	
ชั้น 2-6	60	-	10	70
ชั้น 7	23	13	3	39
ชั้น 8-28	609	420	84	1,113
ชั้น 29-31	69	39	9	117
รวม	761	472	106	1,339

ที่มา : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.2-1 ตารางแสดงพื้นที่อาคาร


ชั้นที่	พื้นที่จอดรถและทางวิ่งรถ (ตร.ม.)	พื้นที่ที่พักอาศัย (ตร.ม.)	ชนิดห้อง				พื้นที่บันได, ลิฟท์, ห้องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดินอื่น ๆ (ตร.ม.)	พื้นที่อาคารขนาดใหญ่ (ตร.ม.)	พื้นที่รวมคิดค่าธรรมเนียม (ตร.ม.)	พื้นที่อาคารที่ใช้คิดอัตราส่วนกับพื้นที่เดิม (ตร.ม.)
			21 (ตร.ม.)	จำนวน	30.86 (ตร.ม.)	จำนวน				
1	1,037.96	601	-	-	-	-	1,756.00	2,357.00	3,394.96	3,394.96
2	1,187.55	342.30	252	12	-	-	298.56	640.86	1,828.41	1,828.41
3	2,324.77	342.30	252	12	-	-	271.00	613.30	2,938.07	2,938.07
4	2,373.98	342.30	252	12	-	-	271.43	613.73	2,987.71	2,987.71
5	2,373.98	342.30	252	12	-	-	271.43	613.73	2,987.71	2,987.71
6	2,325.60	342.30	252	12	-	-	377.15	715.45	3,041.05	3,041.05
7	-	1,019.63	483	23	401.18	13	458.81	3,151.82	3,151.82	3,151.82
8	-	1,406.80	609	29	617.20	20	510.20	1,917.00	1,917.00	1,917.00
9	-	1,406.80	609	29	617.20	20	510.20	1,917.00	1,917.00	1,917.00
10	-	1,406.80	609	29	617.20	20	510.20	1,917.00	1,917.00	1,917.00
11	-	1,406.80	609	29	617.20	20	510.20	1,917.00	1,917.00	1,917.00
12	-	1,406.80	609	29	617.20	20	510.20	1,917.00	1,917.00	1,917.00
13	-	1,406.80	609	29	617.20	20	510.20	1,917.00	1,917.00	1,917.00
14	-	1,406.80	609	29	617.20	20	510.20	1,917.00	1,917.00	1,917.00
15	-	1,406.80	609	29	617.20	20	510.20	1,917.00	1,917.00	1,917.00
16	-	1,406.80	609	29	617.20	20	510.20	1,917.00	1,917.00	1,917.00
17	-	1,406.80	609	29	617.20	20	510.20	1,917.00	1,917.00	1,917.00

ตารางที่ 2.2-1 ตารางแสดงพื้นที่อาคาร (ต่อ)

ชั้นที่	พื้นที่จุด รดและ ทางวิ่งรถ (ตร.ม.)	พื้นที่พัก อาศัย (ตร.ม.)	ชนิดห้อง					พื้นที่บันได, ลิฟท์ ห้องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน อื่น ๆ (ตร.ม.)	พื้นที่อาคาร ขนาดใหญ่ (ตร.ม.)	พื้นที่รวมคิด ค่าธรรมเนียม (ตร.ม.)	พื้นที่อาคารที่ใช้ คิดอัตราค่าเช่ากับ พื้นที่ดิน (ตร.ม.)
			21 (ตร.ม.)	จำนวน	30.86 (ตร.ม.)	จำนวน	45.15 (ตร.ม.)				
18	-	1,406.80	609	29	617.20	20	180.60	4	510.20	1,917.00	1,917.00
19	-	1,406.80	609	29	617.20	20	180.60	4	510.20	1,917.00	1,917.00
20	-	1,406.80	609	29	617.20	20	180.60	4	510.20	1,917.00	1,917.00
21	-	1,406.80	609	29	617.20	20	180.60	4	510.20	1,917.00	1,917.00
22	-	1,406.80	609	29	617.20	20	180.60	4	510.20	1,917.00	1,917.00
23	-	1,406.80	609	29	617.20	20	180.60	4	510.20	1,917.00	1,917.00
24	-	1,406.80	609	29	617.20	20	180.60	4	510.20	1,917.00	1,917.00
25	-	1,406.80	609	29	617.20	20	180.60	4	510.20	1,917.00	1,917.00
26	-	1,406.80	609	29	617.20	20	180.60	4	510.20	1,917.00	1,917.00
27	-	1,406.80	609	29	617.20	20	180.60	4	510.20	1,917.00	1,917.00
28	-	1,406.80	609	29	617.20	20	180.60	4	510.20	1,917.00	1,917.00
29	-	1,019.63	483	23	401.18	13	135.45	3	421.27	1,440.90	1,440.90
30	-	1,019.63	483	23	401.18	13	135.45	3	421.27	1,440.90	1,440.90
31	-	1,019.63	483	23	401.18	13	135.45	3	421.27	1,440.90	1,440.90
ทั้งสิ้นค่า	-	-	-	-	-	-	-	-	116.00	116.00	116.00
รวม	11,623.84	35,953.82	15,981	781	15,981.00	472	14,565.92	106	15,794.39	53,401.59	65,025.43

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ


โครงการ ไอดีโอ สาธาร-ท่าพระ



รูปที่ 2.2-1 ฟังบริเวณโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ


โครงการ ใต้ถุน อาคาร-ท่าพระ



รูปที่ 2.2-1 แปลนพื้นที่ 1

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาดำเนินการ


โครงการ ใต้ถุน อาคาร-ท่าพระ



รูปที่ 2.2-1(ต่อ) แปลนพื้นที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาดำเนินการ


โครงการ ใต้โอ สาทระ-ท่าพระ



รูปที่ 2.2-1(ต่อ) แปลนพื้นที่ 3

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ


โครงการ ไอดีโอ สาธาร-ท่าพระ



รูปที่ 2.2-1(ต่อ) แปลนพื้นที่ 4-5

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับดำเนินการ


โครงการ ใต้อาคาร-ท่าพระ



รูปที่ 2.2-1(ต่อ) แปลนพื้นที่ 6

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ


โครงการ ไอทีโอ สาธาร-ท่าพระ



รูปที่ 2.2-1(ต่อ) แปลนพื้นที่ 7

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาดำเนินการ


โครงการ ไอทีโอ สาทาร์-ท่าพระ



รูปที่ 2.2-1(ต่อ) แปลนพื้นที่ 8-28

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ


โครงการ ไอดีโอ สาธาร-ท่าพระ



รูปที่ 2.2-1(ต่อ) แปลนพื้นที่ 29


รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

โครงการ ไฮโดร โสธาร-ท่าพระ



รูปที่ 2.2-1(ต่อ) แปลนพื้นที่ 30-หลังคา

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาดำเนินการ
โครงการ ไอटीโอ สาธาร-ท่าพระ



รูปที่ 2.2-2 แบบขยายโครงสร้างตัดบดผนัง

โครงการ ไออีโอ สาทร-ท่าพระ

2.2.3 กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของอาคาร

กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ภายในอาคารของโครงการ เป็นที่พักอาศัยเป็นกิจกรรมหลักมีพื้นที่อาคารรวมทุกชั้น 65,025.43 ตารางเมตร มีรายละเอียดของกิจกรรมการใช้สอยอาคารแต่ละชั้นดังตารางที่

2.2.3-1 และ ตารางที่ 2.2.3-1 ประกอบ

ตารางที่ 2.2.3-1 รายละเอียดการใช้ประโยชน์อาคารและจำนวนห้องพักในแต่ละชั้น

ชั้น	การใช้ประโยชน์	พื้นที่ต่อชั้น (ตร.ม./ชั้น)	จำนวน (ชั้น)	พื้นที่รวม (ตร.ม.)
1	- ที่จอดรถยนต์ในอาคาร 47 คัน และทางรถวิ่ง	1,037.96	1	1,037.96
	- บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง โถงลิฟท์ โถงบันได โถงต้อนรับ และทางเดิน	588.89	1	588.89
	- สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด	49.17	1	49.17
	- โถงต้อนรับและประชาสัมพันธ์	710.93		710.93
	- ร้านค้า จำนวน 5 ห้อง	601	1	601
	- ห้องประชุม	35.16	1	35.16
	- ห้องจดหมาย	46.66	1	46.66
	- ห้อง MDB	56.23	1	56.23
	- ห้องไฟฟ้า	17.00	1	17.00
	- ห้องพักผ่อนย่อยรวม	73.50	1	73.50
	- ห้อง GEN	27.84	1	27.84
	- ห้องเครื่องปั่น	42.80	1	42.80
	- ห้องแม่บ้าน	11.75	1	11.75
	- ห้องควบคุม	27.27	1	27.27
	- ห้องน้ำรวม / ห้องน้ำแยกชาย - หญิง	68.8	1	68.8
รวมพื้นที่ชั้นที่ 1		3,394.96	3,394.96	
2	- ที่จอดรถยนต์ 37 คัน และทางเดิน	1,187.55	1	1,187.55
	- ห้องพักอาศัย 14 ห้องชุด	342.30	1	342.30
	- บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง โถงลิฟท์โถงบันได โถงต้อนรับ และทางเดิน	298.56	1	298.56
	รวมพื้นที่ชั้นที่ 2		1,828.41	1,828.41

ตารางที่ 2.2.3-1 (ต่อ) รายละเอียดการใช้ประโยชน์อาคารและจำนวนห้องพักในแต่ละชั้น

ชั้น	การใช้ประโยชน์	พื้นที่ต่อชั้น (ตร.ม./ชั้น)	จำนวน (ชั้น)	พื้นที่รวม (ตร.ม.)
3	- ที่จอดรถยนต์ 78 คัน	2,324.77	1	2,324.77
	- ห้องพักอาศัย 14 ห้องชุด	342.30	1	342.30
	- บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง โถงลิฟท์ โถงบันได โถงต้อนรับ และทางเดิน	271.00	1	271.00
	รวมพื้นที่ชั้นที่ 3	2,939.77	2,939.77	
4-5	- ที่จอดรถยนต์ 82 คัน	2,373.98	2	4,747.96
	- ห้องพักอาศัย 14 ห้องชุด / ชั้น	342.30	2	684.6
	- บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง โถงลิฟท์ โถงบันได โถงต้อนรับ และทางเดิน	271.43	2	542.86
	รวมพื้นที่ชั้นที่ 4 - 5	2,987.71		
6	- ที่จอดรถยนต์ 82 คัน	2,321.60	1	2,321.60
	- ห้องพักอาศัย 14 ห้องชุด / ชุด	342.30	1	342.30
	- บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง โถงลิฟท์ โถงบันได โถงต้อนรับ และทางเดิน	377.15	1	377.15
	รวมพื้นที่ชั้นที่ 6	2,952.75	2,952.75	
7	- ห้องพักอาศัย 39 ห้องชุด	1,019.63	1	1,019.63
	- สระว่ายน้ำ	248.00	1	248.00
	- พื้นที่จัดสวน	640.09	1	640.09
	- บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง โถงลิฟท์ โถงบันได โถงต้อนรับ และทางเดิน	1,907.72	1	1,907.72
	รวมพื้นที่ชั้นที่ 7	3,151.82	3,151.82	
8-28	- ห้องพักอาศัย 53 ห้องชุด / ชั้น	1,406.80	21	29,542.80
	- บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง โถงลิฟท์ โถงบันได โถงต้อนรับ และทางเดิน	510.20	21	10,714.2
	รวมพื้นที่ชั้นที่ 8 - 28	1,406.80	40,257.00	

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

ตารางที่ 2.2.3-1 (ต่อ) รายละเอียดการใช้ประโยชน์อาคารและจำนวนห้องพักในแต่ละชั้น

ชั้น	การใช้ประโยชน์	พื้นที่ต่อชั้น (ตร.ม./ชั้น)	จำนวน (ชั้น)	พื้นที่รวม (ตร.ม.)
3	- ที่จอดรถยนต์ 78 คัน	2,324.77	1	2,324.77
	- ห้องพักอาศัย 14 ห้องชุด	342.30	1	342.30
	- บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง โถงลิฟท์ โถงบันได โถงต้อนรับ และทางเดิน	271.00	1	271.00
	รวมพื้นที่ชั้นที่ 3	2,939.77	2,939.77	
4-5	- ที่จอดรถยนต์ 82 คัน	2,373.98	2	4,747.96
	- ห้องพักอาศัย 14 ห้องชุด / ชั้น	342.30	2	684.6
	- บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง โถงลิฟท์ โถงบันได โถงต้อนรับ และทางเดิน	271.43	2	542.86
	รวมพื้นที่ชั้นที่ 4 - 5	2,987.71		
6	- ที่จอดรถยนต์ 82 คัน	2,321.60	1	2,321.60
	- ห้องพักอาศัย 14 ห้องชุด / ชุด	342.30	1	342.30
	- บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง โถงลิฟท์ โถงบันได โถงต้อนรับ และทางเดิน	377.15	1	377.15
	รวมพื้นที่ชั้นที่ 6	2,952.75	2,952.75	
7	- ห้องพักอาศัย 39 ห้องชุด	1,019.63	1	1,019.63
	- สระว่ายน้ำ	248.00	1	248.00
	- พื้นที่จัดสวน	640.09	1	640.09
	- บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง โถงลิฟท์ โถงบันได โถงต้อนรับ และทางเดิน	1,907.72	1	1,907.72
	รวมพื้นที่ชั้นที่ 7	3,151.82	3,151.82	
8-28	- ห้องพักอาศัย 53 ห้องชุด / ชั้น	1,406.80	21	29,542.80
	- บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง โถงลิฟท์ โถงบันได โถงต้อนรับ และทางเดิน	510.20	21	10,714.2
	รวมพื้นที่ชั้นที่ 8 - 28	1,406.80	40,257.00	

โครงการ ไออีโอ สาทร-ท่าพระ

ตารางที่ 2.2.3-1 (ต่อ) รายละเอียดการใช้ประโยชน์อาคารและจำนวนห้องพักในแต่ละชั้น

ชั้น	การใช้ประโยชน์	พื้นที่ต่อชั้น (ตร.ม./ชั้น)	จำนวน ชั้น (ชั้น)	พื้นที่รวม (ตร.ม.)
29-31	- ห้องพักอาศัย 39 ห้องชุด / ชั้น	1,019.63	3	3,058.89
	- บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ ดับเพลิง โถงลิฟท์ โถงบันได โถงต้อนรับ และทางเดิน		3	1,263.81
	รวมพื้นที่ชั้นที่ 29	1,440.90		4,322.70
ชั้นหลังคา	- บันไดและ ทางเดิน	116.00	-	116.00
	รวมพื้นที่หลังคา	116.00		116.00
รวมพื้นที่ อาคารทั้งหมด	65,025.43	65,025.43		65,025.43

ที่มา : อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนผู้พักอาศัยในโครงการ

- ห้องพักขนาดพื้นที่มากกว่า 35 ตร.ม. มี 106 ห้อง คิดจำนวนผู้พักอาศัย 5 คน / ห้อง รวม 530 คน
 - ห้องพักขนาดพื้นที่ไม่เกิน 35 ตร.ม. มี 1,233 ห้อง คิดจำนวนผู้พักอาศัย 3 คน / ห้อง รวม 3,699 คน
 - ร้านค้า มี 5 ร้าน คิดจำนวนผู้พักอาศัย 5 คน / ห้อง รวม 25 คน
 - จำนวนเจ้าหน้าที่และพนักงานในโครงการ 15 คน
- รวมจำนวนผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่โครงการ 4,269 คน**

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
ของ โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โดยครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- เรื่องทั่วไป
- ทรัพยากรกายภาพ
- ทรัพยากรชีวภาพ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

แสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
ของโครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร - ท่าพระ บริษัท เดอะ
เวิร์กส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ดังตารางที่ 3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอทีโอ สาธาร-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ สาธาร - ท่าพระ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
2.1.1 สภาพภูมิประเทศ	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 4,295.45 ตารางเมตร	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 4,295.45 ตารางเมตร	-	- ดัชนีภาพที่ 1
	2. จัดภูมิสถาปัตย์ ดูแลไม่ย่นต้น สนามหญ้า และไม่พุ่มต่างๆ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 4,295.45 ตารางเมตร	-	- ดัชนีภาพที่ 1
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลแนวรั้วของโครงการ โดยรอบให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ให้มีการพังทลายของดินผู้พื้นที่ข้างเคียง	โครงการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลแนวรั้วของโครงการ โดยรอบให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ให้มีการพังทลายของดินผู้พื้นที่ข้างเคียง	-	- ดัชนีภาพที่ 2
2.1.2 ทรัพยากรดิน	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 4,295.45 ตารางเมตร	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 4,295.45 ตารางเมตร	-	- ดัชนีภาพที่ 1
	2. จัดให้เจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่ง ไม่ย่นต้นเป็นประจำอย่างน้อยและ 2 ครั้ง	โครงการจัด ให้มีเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่ง ไม่ย่นต้นเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง	-	- ดัชนีภาพที่ 2
2.1.3 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น บ้าย จำกัดความเร็ว และต้นนูนลดความเร็ว เป็นต้น	โครงการจัดให้มีป้ายสัญลักษณ์จราจรเพื่อควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ	-	- ดัชนีภาพที่ 3
	2. จัดให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของถนนและลานจอดรถอย่างสม่ำเสมอ	โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของถนน และลานจอดรถอย่างสม่ำเสมอ	-	- ดัชนีภาพที่ 4 และภาพที่ 5

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ สาขา-ท่าพระ บริษัท เคอเน็กซ์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร	
2.1.3 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ(ต่อ)	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร	-	- ดัชนีภาพที่ 6	
	4. ติดป้ายห้ามคิดเครื่องยนตฺ์ทั้งใบริเวณลานจอดรถยนต์โดยค้บเครื่องทันที เมื่อจอดรถแล้ว	โครงการจัดให้มีป้ายสัญลักษณ์จราจรที่แสดงข้อความห้ามคิดเครื่องยนตฺ์ทั้งใบริเวณลานจอดรถยนต์โดยค้บเครื่องทันที เมื่อจอดรถแล้ว	-	-	- ดัชนีภาพที่ 3
	5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 4,295.45 ตารางเมตร	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 4,295.45 ตารางเมตร	-	-	- ดัชนีภาพที่ 1
	2.1.4 เสียงและคววมสั่นสะเทือน	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็ว และสัญญาณ เพื่อลดความเร็วและระดับเสียงที่เกิดจากการสัญจรของรถยนต์ให้ลดลง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็ว และสัญญาณ เพื่อลดความเร็วและระดับเสียงที่เกิดจากการสัญจรของรถยนต์ให้ลดลง	-	- ดัชนีภาพที่ 6
			โครงการจัดให้มีกฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่อาศัย	-	- ดัชนีภาพที่ 7

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอทีโอ สาธาร-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอทีโอ สาธาร - ท่าพระ บริษัท เดอะวีร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.1.5 การเกิดแผ่นดินไหว	กำหนดโครงการมีการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 1. เตรียม ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไว้ในโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าอยู่ที่ไหน 2. เตรียมบุคลากรที่มีความรู้ด้านปฐมพยาบาล 3. มีแผนป้ายแสดงตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำ วาล์วปิดก๊าซสะพานไฟฟ้า สำหรับตัดกระแสไฟฟ้า 4. มีป้ายเตือนห้ามวางสิ่งของหนักบนชั้น หรือหิ้งสูงๆ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจจะได้รับอันตรายจากการตกลงมาได้ 5. กำหนดจุดนัดหมาย เพื่อมารวมกันอีกครั้งในภายหลัง ซึ่งเป็นจุดรวมพลของโครงการ	รายละเอียดการทำให้มีกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นและจัดให้มีข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหวไว้ในโครงการ โครงการจัดให้มีบอร์ดโทรกรณี่ฉุกเฉิน โครงการจัดให้มีแผนป้ายแสดงตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำ วาล์วปิดก๊าซสะพานไฟฟ้า สำหรับตัดกระแสไฟฟ้า โครงการจัดให้มีข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหวไว้ในโครงการ โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลและป้ายแสดงพื้นที่จุดรวมพลเพื่อมารวมกันอีกครั้งในภายหลังซึ่งเป็นจุดรวมพลของโครงการ	- - - -	- ดึงภาพที่ 8 และภาพที่ 9 - ดึงภาพที่ 10 - ดึงภาพที่ 11 - ดึงภาพที่ 9 - ดึงภาพที่ 12 และภาพที่ 13

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ สาทร - ท่าพระ บริษัท เดอะวีร์ส คอมมูนิตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร	
2.1.5 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)	ระหว่างการเกิดเหตุแผ่นดินไหว	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ		
	6. มีการแจ้งให้ผู้พักอาศัยในโครงการ พยายามควบคุมสติ อยู่อย่างสงบ ถ้าอยู่ในอาคารที่อยู่ในอาคาร ถ้าอยู่นอกอาคารก็ให้อยู่นอกอาคาร เพื่อป้องกันการได้รับการบาดเจ็บหรือบาดเจ็บเพราะวงย่า-ออก โดยถ้าอยู่ในอาคารให้ยื่นหรือหมอบอยู่ในส่วนที่มีโครงสร้างแข็งแรงที่สามารถ และหน้าต่างรับน้ำหนักได้มากและให้อยู่ห่างจากประตู ระเบียง	โครงการ พยายามควบคุมสติ อยู่อย่างสงบ ถ้าอยู่ในอาคารที่อยู่ในอาคาร ถ้าอยู่นอกอาคารก็ให้อยู่นอกอาคาร เพื่อป้องกันการได้รับการบาดเจ็บหรือบาดเจ็บเพราะวงย่า-ออก โดยถ้าอยู่ในอาคารให้ยื่นหรือหมอบอยู่ในส่วนที่มีโครงสร้างแข็งแรงที่สามารถ และหน้าต่างรับน้ำหนักได้มากและให้อยู่ห่างจากประตู ระเบียง	โครงการจัดให้มีข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหวไว้ในโครงการ	-	- ดังภาพที่ 9
	7. ห้ามใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วบริเวณนั้น	ห้ามใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วบริเวณนั้น	โครงการจัดให้มีข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหวไว้ในโครงการ	-	- ดังภาพที่ 9
	8. ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว	ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว	โครงการจัดให้มีข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหวไว้ในโครงการ	-	- ดังภาพที่ 9
	หลังเกิดแผ่นดินไหว				
	9. รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที หากเกิดแผ่นดินไหวตามอาคารอาจพึงทลายได้	รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที หากเกิดแผ่นดินไหวตามอาคารอาจพึงทลายได้	โครงการจัดให้มีข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหวไว้ในโครงการ	-	- ดังภาพที่ 9

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาธาร-ท่าพระ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ สาธาร - ท่าพระ บริษัท เดอะวีร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.1.5 การกั้นแผ่นดินไหว (ต่อ)	10. พยายามใส่ร่องที่หุ้มกันสั่นเสมอ เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอื่นๆ และเศษวัสดุที่แตกหักบาดหรือทับแรง 11. ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส ถ้าแก๊สรั่วให้ปิดวาล์วถึงแก๊สอย่างจุดไฟ จนเมื่อไม่มีแก๊สรั่ว 12. ตรวจสอบว่าแก๊สรั่ว ด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น ถ้าได้กลิ่นให้ปิดประตูหน้าต่างทุกบาน 13. สำรวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ำทิ้งก่อนใช้ 14. ไม่อนุญาตให้เข้าไปเป็นเขตที่มีความเสียหายสูงหรืออาคารพัง	โครงการจัดให้มีข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหวไว้ในโครงการ โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส ถ้าแก๊สรั่วให้ปิดวาล์วถึงแก๊สอย่างจุดไฟ จนเมื่อไม่มีแก๊สรั่ว โครงการจัดให้มีการตรวจสอบว่าแก๊สรั่ว ด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น ถ้าได้กลิ่นให้ปิดประตูหน้าต่างทุกบาน โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด โครงการจัดให้มีป้ายเตือนอันตรายต่างๆ	- -	- ดังภาพที่ 9 - ดังเอกสารแนบที่ 1
2.1.6 คุณภาพน้ำ	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 3 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 280 ลบ.ม./วัน จำนวน 2 ชุด และ 170 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด	โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 3 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 280 ลบ.ม./วัน จำนวน 2 ชุด และ 170 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด	-	- ดังภาพที่ 14 - ดังภาพที่ 15

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาทรร-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทรร - ท่าพระ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/ อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือ เอกสาร
	2. ตรวจสอบระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัด น้ำเสียให้มีสภาพที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีเสมอ	โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบท่อรวบรวมน้ำ เสียให้มีสภาพที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีเสมอ	-	- ดึงเอกสารแนบ ที่ 4
	3. สูบกากตะกอนจากบ่อเกรอะเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ตักกากตะกอนในบ่อในลักษณะเพื่อฝังให้แห้งก่อนนำไป ทิ้งรวมกับมูลฝอยแห้งต่อไป	โครงการอยู่ในช่วงการติดต่อบริษัทตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจวัด	-	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพ				
2.2.1 นิสเวศวิทยาบน บก	-	-	-	-
2.2.2 นิสเวศวิทยาในน้ำ	- โครงการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 3 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 730 ลบ.ม./วัน โดยแบ่งเป็น บำบัดน้ำเสียรองรับน้ำเสียได้ 280 ลบ.ม./วัน จำนวน 2 ชุด และถึงบำบัดน้ำเสียได้ 170 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด	โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 3 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 730 ลบ.ม./วัน โดยแบ่งเป็น ถึงบำบัดน้ำเสียรองรับน้ำเสียได้ 280 ลบ.ม./วัน จำนวน 2 ชุด และถึงบำบัดน้ำเสียได้ 170 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด	-	- ดังภาพที่ 15

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอทีโอ สาขา-ท่าพระ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ สาขา-ท่าพระ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.3.1 การใช้ใช้น้ำ(ต่อ)	6. ผิวน้ำหนึ่ง หรือพื้นที่ด้านที่สัมผัสผิวน้ำของถังเก็บน้ำ จะทำการเพิ่มผิวคอนกรีตอีก 15 มิลลิเมตร และทาเคลือบผิวคอนกรีตด้วยสาร NON- TOXIC CHEMICRETE	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 16
	7. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าวและรอยร้าวที่เปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำ	โครงการจัดให้มีการตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าวและรอยร้าว ที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำ	-	- ดังเอกสารแนบที่ 4 และเอกสารแนบที่ 5
	8. ผ่าบ่อเก็บน้ำใต้ดินจะต้องมีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาปิด	โครงการจัดให้มีการตรวจสอบฝาปิดถังเก็บน้ำใต้ดินจะต้องมีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาปิด	-	- ดังภาพที่ 16
	9. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปาเป็นประจำวันในเรื่องของสี กลิ่น และเศษซากต่างๆ ที่ตกหล่นไปในถังเก็บน้ำ	โครงการจัดให้มีการตรวจสอบดูและระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีอาการชำรุดให้รีบดำเนินการแก้ไข	-	- ดังเอกสารแนบที่ 4 และเอกสารแนบที่ 5

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ใต้โฮ สาทระ-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุด ใต้โฮ สาทระ - ท่าพระ บริษัท เดอะวีรคัล คอมมูนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและจุดค่า ต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/ อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือ เอกสาร
2.3.1 การใช้น้ำ(ต่อ)	10. ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินมาวิเคราะห์ หาคือ E Coli ทุก 3 เดือน เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อน ของน้ำภายนอกถัง	โครงการอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนแผนการเก็บ ตัวอย่างน้ำใต้ดินมาวิเคราะห์หาเชื้อ E Coli ทุก 3 เดือน เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำภายนอกถัง	-	-
	11. ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำทุก 6 เดือน/ครั้ง โดย ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดวัน เวลา และช่วงเวลาที่ทำ การล้างให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าก่อนทำความสะอาด	โครงการจัดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำทุก 6 เดือน/ครั้ง โดยประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดวัน เวลา และช่วงเวลาที่ทำการล้างให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้า ก่อนทำความสะอาด	-	- ดังเอกสารแนบ ที่ 3
	12. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประจำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีท่อชำรุดให้รีบ ดำเนินการแก้ไข	โครงการจัดให้มีการตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและ ระบบเส้นท่อประจำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หาก พบว่ามีท่อชำรุดให้รีบดำเนินการแก้ไข	-	- ดังเอกสารแนบ ที่ 4 และเอกสาร แนบที่ 5
2.3.2 การจัดการสระ ว่ายน้ำ	1. ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน ดังนี้ (1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.2-8.4			
				- ดังภาพที่ 18

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีไอ สาขา-ท่าพระ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีไอ สาขา - ท่าพระ บริษัท เดอะวีร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/ อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือ เอกสาร
2.3.2 การจัดการสระ ว่ายน้ำ(ต่อ)	(2) คลอรีนอิสระ (Free chlorine) 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน	โครงการจัดให้มีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	-	- ดังภาพที่ 18
	(3) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น 0.5-1.0 ส่วนในล้านส่วน (Combine Chlorine)	โครงการอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-
	(4) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80-100 ส่วนในล้านส่วน	โครงการอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-
	(5) ความกระด้าง (Calcium hardness) 250 – 600 ส่วนใน ล้านส่วน	โครงการอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-
	(6) กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) 30-60 ส่วนในล้านส่วน	โครงการอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-
	(7) คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน	โครงการอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-
	(8) แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน	โครงการอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-

โครงการ ไอดีโอ สาขา-ท่าพระ

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาขา-ท่าพระ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาขา - ท่าพระ บริษัท เดอะเวิร์ลด์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/ อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือ เอกสาร
2.3.2 การจัดการสระ ว่ายน้ำ(ต่อ)	(9) ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน	โครงการอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-
	(10) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็มพีเด็น (Most Probable Number) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร	โครงการอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-
	(11) ตรวจไม่พบฟีคอลลีฟอร์ม (Fecal Coliform)	โครงการอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-
	(12) ตรวจไม่พบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli Staphylococcus Aureus Pseudomonas aeruginosa)	โครงการอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-
	2. จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้ ประจำรวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์และข้อมูลอื่นที่ จำเป็น ดังนี้			
	(1) เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดปริมาณคลอรีน ต้องสามารถ ตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2-2 ส่วนในล้านส่วน	โครงการจัดให้มีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	-	- - ดังภาพที่ 18

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีไอ สาทร-ท่าพระ บริหารงาน โดยมีวัตถุประสงค์โดยบริษัท เดอะเวิร์ลด์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.3.2 การจัดการสระว่ายน้ำ(ต่อ)	(2) เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้ อย่างน้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1	โครงการจัดให้มีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	-	- ดังภาพที่ 18
	(3) มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวันแยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้สระว่ายน้ำ	โครงการจัดให้มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวันแยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้สระว่ายน้ำ	-	- ดังเอกสารแนบที่ 6
	3. การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี		-	
	(1) สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” มีการระบายนายากาศดีและมี การป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	โครงการจัดให้มีสถานที่เก็บสารเคมี มีการระบายนายากาศดีและมี การป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	- ดังภาพที่ 19
	(2) สารเคมีที่ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือ ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด	โครงการจัดให้สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีไอ สาขา-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีไอ สาขา - ท่าพระ บริษัท เดอะวีรคส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.3.2 การจัดการสระว่ายน้ำ(ต่อ)	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>(3) ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลากและไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้ ในกรณีที่ไม่มีระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ำในขณะให้บริการแล้ว</p> <p>(4) สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ อย่างชัดเจนตามมาตรฐานแสงสว่างในบริเวณต่างๆ ควรเป็น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องสูบจ่ายสารเคมี ไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์ - ห้องเครื่องร่อนน้ำ ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ - ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมี ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ 	<p>โครงการจัดให้มีการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลากและไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้ ในกรณีที่ไม่มีระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ำในขณะให้บริการแล้ว</p>	-	-
		<p>โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด</p> <p>โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด</p> <p>โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด</p>	-	-
			-	-
			-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร - ท่าพระ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตีส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/ อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือ เอกสาร
2.3.2 การจัดการสระ ว่ายน้ำ(ต่อ)	(5) ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของ คนงาน เช่น กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย จัดหา อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมให้คนงาน รวมทั้ง ประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายของคนงานที่ทำหน้าที่ เติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
	(6) ในขณะที่ทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือขณะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น	โครงการจัดให้มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลที่เหมาะสม	-	-
	(7) ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหารในห้อง จัดเก็บสารเคมี	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
	(8) ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีหก รั่วไหล ต้องทำความสะอาดทันที	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด อย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีหกรั่วไหล ต้องทำความสะอาด ตะกอนทันที	-	- - ดังภาพที่ 4

**ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ โอดีโอ สาธาร-ทำพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุด โอดีโอ สาธาร - ทำพระ บริษัท เดอะวีริลด์ คอมมูนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและมูลค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.3.2 การจัดการสระว่ายน้ำ(ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ 4. การจัดการสิ่งปฏิกูล จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และกรรبابัดสิ่งปฏิกูล ดังนี้ (1) มีห้องน้ำ ห้องส้วมแยกจากกัน โดยมีแบบและจำนวนตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (2) ลักษณะของห้องส้วม การบำบัด และการกำจัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (3) ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวันที่เปิดให้บริการ (4) ภายในห้องน้ำควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม 5. มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะซึ่งส่วนของระบบการจัดการน้ำเสียประกอบด้วย	โครงการจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วมแยกจากกัน โดยมีแบบและจำนวนตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวันที่เปิดให้บริการ โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- - ตั้งภาพที่ 4

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาขา-ท่าพระ บริษัท เอเชีย อีโคโนมิคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร	
2.3.2 การจัดการสระว่ายน้ำ(ต่อ)	(1) ตะแกรงดักมูลฝอย สำหรับดักเศษมูลฝอยจากน้ำเสีย	โครงการจัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอย สำหรับดักเศษมูลฝอยจากน้ำเสีย	-	-	
	(2) ระบบรวบรวมน้ำเสีย นำจากด้านบนของอาคารโหลมา รวมทั้งที่สังรวบรวมน้ำเพื่อรอการบำบัดน้ำที่ปล่อยจากบ่อรวบรวมน้ำเสียไหลเข้าสู่บ่อบำบัด	โครงการจัดให้มีระบบรวบรวมน้ำเสีย นำจากส่วนต่างๆ ของอาคารโหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้ำเพื่อรอการบำบัดน้ำที่ปล่อยจากบ่อรวบรวมน้ำเสียไหลเข้าสู่บ่อบำบัด	-	-	-
	(3) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพชุมชน	โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพชุมชน	-	-	-
	(4) รางระบายน้ำทิ้ง ราง หรือท่อสำหรับระบายน้ำทิ้งต้องมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อกรองเศษผลต่างๆ และป้องกันหนู นอกจากนี้ ทางเปิดของท่อระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะต้องมีตะแกรงปิดเพื่อป้องกันหนูด้วย	โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำทิ้ง ราง หรือท่อสำหรับระบายน้ำทิ้งต้องมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อกรองเศษผลต่างๆ และป้องกันหนู นอกจากนี้ ทางเปิดของท่อระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะต้องมีตะแกรงปิดเพื่อป้องกันหนูด้วย	-	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอทีโอ สาขา-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอทีโอ สาขา - ท่าพระ บริษัท เดอะวีริจัส คอมมูนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.3.2 การจัดการสระน้ำ(ต่อ)	6. จัดให้มีการจัดการมูลฝอยดังนี้	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ		
	(1) มีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท	โครงการจัดให้มีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท	-	- ดังภาพที่ 21 และภาพที่ 23
	(2) มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล	โครงการจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล	-	- ดังภาพที่ 21
	(3) ดังข้อความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและภาชนะที่วางภาชนะอยู่เสมอ	โครงการจัดให้มีสิ่งต่างทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและภาชนะที่วางภาชนะอยู่เสมอ	-	- ดังภาพที่ 22
	(4) รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พักมูลฝอยรวมหรือนำไปกำจัดทุกวัน โดยเฉพาะมูลฝอยที่เน่าเสียได้ง่าย	โครงการจัดให้มีการรวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พักมูลฝอยรวมหรือนำไปกำจัดทุกวัน โดยเฉพาะมูลฝอยที่เน่าเสียได้ง่าย	-	- ดังภาพที่ 24
	(5) กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและเป็นไปตามข้อตกลงท้องถิ่น	โครงการจัดให้มีการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและเป็นไปตามข้อตกลงท้องถิ่น	-	- ดังภาพที่ 25
(6) ดูแลมิให้เกิดการทิ้งมูลฝอยเกื่อนกตามภายในสถานประกอบการกิจการและบริเวณโดยรอบ	โครงการจัดให้มีกฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัย	-	- ดังภาพที่ 7	

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร - ท่าพระ บริษัท เดอะวีร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.3.2 การจัดการขยะมูลฝอยน้ำ(ต่อ)	7.การสุขาภิบาลอาหารและเครื่องดื่ม (1) ในกรณีมีการจำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกำหนด ของท้องถิ่น (2) ต้องมีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ (3) ลักษณะการนำน้ำดื่มต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบนำกวด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวเพียงครั้งเดียว แล้วนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้จัดทำป้ายหรือมีข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด โครงการจัดให้มีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ โครงการจัดให้มีลักษณะการนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบนำกวด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ละใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียว แล้วนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้จัดทำป้ายหรือมีข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย	- - -	- - - - - - - - - - - -
	8. การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค (1) ภายในสถานประกอบการ ไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาขา-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาขา - ท่าพระ บริษัท เดอะวีรลด์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.3.2 การจัดการสระว่ายน้ำ(ต่อ)	(2) ต้องมีการป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์และแมลงนำโรค โดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบ อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
9. ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน	โครงการจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน		-	- - ดังภาพที่ 7
10. จัดให้มีควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการสระว่ายน้ำ	จัดให้มีควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการสระว่ายน้ำ		-	-
1. บริเวณสระว่ายน้ำ ต้องอยู่ในที่ร่มไม่ถึง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ และทำความสะอาด	ต้องอยู่ในที่ร่มไม่ถึง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ และทำความสะอาด	โครงการจัดให้มีบริเวณสระว่ายน้ำ ตั้งอยู่ในที่ร่มไม่ถึง ผนังเรียบ และทำความสะอาด	-	- - ดังภาพที่ 27
2. ต้องมีรางระบายน้ำสัน มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง และทำความสะอาด	ต้องมีรางระบายน้ำสัน มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง และทำความสะอาด	โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำสัน มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ แข็งแรง และทำความสะอาด	-	- - ดังภาพที่ 27

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาธาร-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาธาร - ท่าพระ บริษัท เดอะวีริคส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.3.2 การจัดการสระว่ายน้ำ(ต่อ)	3. ต้องมีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย 4. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของสระว่ายน้ำที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้	โครงการจัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- - - - - -
	1. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่สระว่ายน้ำ เพื่อควบคุมดูแล และให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 2. จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้ 2.1 โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน 2.2 ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือห่วงลอยผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่สระว่ายน้ำ เพื่อควบคุมดูแล และให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โครงการจัดให้มีโฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน โครงการจัดให้มีห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือห่วงลอยผูกไว้กับเชือก ยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาธาร-ทำพระ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ สาธาร - ทำพระ บริษัท บริษัทรูท เดอะวีริตี้ คอมมูนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบ บาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่า ต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือ เอกสาร
2.3.2 การ จัดการสระ ว่ายน้ำ(ต่อ)	2.3 ไม่ช่วยชีวิต หรือ วัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายตู้ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ	โครงการจัดให้มี "ไม่ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายตู้ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ"	-	-
	2.4 เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็กอย่างละ 1 ชุด	โครงการจัดให้มีเครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็กอย่างละ 1 ชุด	-	-
	2.5 ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด	โครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด	-	- - ดังภาพที่ 8
	3. มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาลและสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่นเพลิงไหม้ หรือมีอุบัติเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีอุบัติเหตุฉุกเฉินต่างๆ โทรศัพทของสถานที่ตั้งกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน และเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ	โครงการจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาลและสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีอุบัติเหตุฉุกเฉินต่างๆ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพทของสถานที่ตั้งกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน และเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ	-	- - ดังภาพที่ 10

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอทีโอ สาทร-ท่าพระ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ สาทร - ท่าพระ บริษัท เดอะเวิร์ลส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/ อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือ เอกสาร
2.3.2 การจัดการสระ ว่ายน้ำ(ต่อ)	4. ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นได้ชัดเจน	โครงการจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นได้ชัดเจน	-	- คังภาพที่ 7
	1. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่สระว่ายน้ำ เพื่อควบคุม ดูแล และให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่สระว่ายน้ำ เพื่อควบคุม ดูแล และให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	- คังภาพที่ 10
	2. จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้			
	2.1 โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน	โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนด	-	-
	2.2 ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือ ทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระ ว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน	โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนด	-	-
	2.3 ไม่ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายตู้ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ	โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอทีโอ สาขา-ท่าพระ บริหารงาน โดยมีนิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ สาขา - ท่าพระ บริษัท เคอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตีส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.3.2 การจัดการสวะ ขยะมูลฝอยต่างๆ	2.4 เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
2.5 ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งาน ได้ตลอดเวลาประจำส้วมภายในบริเวณที่ใกล้ที่สุด	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-	-
3. มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาลและสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่นเพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำและต้องปิดประกาศหมายแดงโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในพื้นที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ	โครงการจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาลและสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำและต้องปิดประกาศหมายแดงโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในพื้นที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ	โครงการจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาลและสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำและต้องปิดประกาศหมายแดงโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในพื้นที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ	-	- - ดังภาพที่ 10
4. ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณส้วมเพื่อให้มองเห็นชัดเจน	โครงการจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณส้วมเพื่อให้มองเห็นชัดเจน	โครงการจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณส้วมเพื่อให้มองเห็นชัดเจน	-	- - ดังภาพที่ 7

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาขา-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาขา - ท่าพระ บริษัท เดอะวีริคัล คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.3.3 การบำบัดน้ำเสีย(ต่อ)	4. ผนังและเสาที่อยู่ในระบบบำบัดน้ำเสียออกแบบให้ใช้ระบบคอนกรีตผสมน้ำยากันซึม และให้มีอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ไม่เกิน 0.5 ต่อ 1 และบริเวณรอยต่อระหว่างคอนกรีตจะใส่ PVC WATER STOP	โครงการจัดให้มีผนังและเสาที่อยู่ในระบบบำบัดน้ำเสียออกแบบให้ใช้ระบบคอนกรีตผสมน้ำยากันซึม และให้มีอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ไม่เกิน 0.5 ต่อ 1 และบริเวณรอยต่อระหว่างคอนกรีตจะใส่ PVC WATER STOP	-	- ดึงภาพที่ 15
	5. ผนังและเสาในดินด้านที่สัมผัสดินหรือด้านนอกของระบบบำบัดน้ำเสียจะมีการป้องกันการรั่วซึมด้วย WATER PROOFING MEMBRANE หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร และก่ออิฐบล็อกป้องกันการซึมขาด	โครงการจัดให้มีผนังและเสาในดินด้านที่สัมผัสดินหรือด้านนอกของระบบบำบัดน้ำเสียจะมีการป้องกันการรั่วซึมด้วย WATER PROOFING MEMBRANE หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร และก่ออิฐบล็อกป้องกันการซึมขาด	-	- ดึงภาพที่ 15
	6. ผนังและเสาในดินด้านที่สัมผัสน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียจะทำการเพิ่มผิวคอนกรีตอีก 15 มิลลิเมตร และทาเคลือบผิวคอนกรีตด้วยสาร (CHEMICRETE)	โครงการจัดให้มีผนังและเสาในดินด้านที่สัมผัสน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียจะทำการเพิ่มผิวคอนกรีตอีก 15 มิลลิเมตร และทาเคลือบผิวคอนกรีตด้วยสาร NON- TOXIC (CHEMICRETE)	-	- ดึงภาพที่ 15

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีไอ สาขา-ท่าพระ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีไอ สาขา-ท่าพระ บริษัท เดอะวีรคีย์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1. โครงการต้องชะลอน้ำไว้ในโครงการอย่างน้อย 128.72 ลูกบาศก์เมตร 2. จัดให้มีการทวงน้ำไว้ในภายในท่อโครงการ 125.716 ลบ.ม. ซึ่งอยู่ใต้ดินบริเวณใต้ทางวางรถเข้า-ออกโครงการ 3. รัณรงค้ำให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดการระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อสาธารณะ	โครงการจัดให้มีการชะลอน้ำไว้ในโครงการอย่างน้อย 128.72 ลูกบาศก์เมตร โครงการจัดให้มีการทวงน้ำไว้ในภายในท่อโครงการ 125.716 ลบ.ม. ซึ่งอยู่ใต้ดินบริเวณใต้ทางวางรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ โครงการจัดให้มีการรัณรงค้ำให้ใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อลดการระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อสาธารณะ	- -	- - - - - - - -
2.3.5 การจัดการมูลฝอย	1. จัดให้มีการรวมมูลฝอยไว้ให้ผู้พักอาศัยแต่ละชั้น (ชั้น 2 ถึงชั้นที่ 31) จำนวน 2 ห้อง/ชั้น มีขนาดพื้นที่ 2.75 x 1.55 เมตร หรือ 4.26 ตารางเมตร ภายในมีท่อระบายน้ำขนาด 30x30 เซนติเมตร สำหรับรองรับน้ำที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	โครงการจัดให้มีการรวมมูลฝอยไว้ให้ผู้พักอาศัยแต่ละชั้น (ชั้น 2 ถึงชั้นที่ 31) จำนวน 2 ห้อง/ชั้น มีขนาดพื้นที่ 2.75 x 1.55 เมตร หรือ 4.26 ตารางเมตร ภายในมีท่อระบายน้ำขนาด 30x30 เซนติเมตร สำหรับรองรับน้ำที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	- - - - - - - -

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาธาร-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ สาธาร - ท่าพระ บริษัท เดอะวีร์ดส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.3.5 การจัดการมูลฝอย(ต่อ)	2. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาดความจุ 240 ลิตร จำนวน 2 ถึง รองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ 1 ถึง และมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถึง และถึงขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถึง รองรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถึง มูลฝอยอันตราย 1 ถึง รวมความจุภาชนะรองรับมูลฝอยในแต่ละชั้นเป็น 720 ลิตร 3. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม จำนวน 4 ห้องมีรายละเอียดดังนี้ ห้องที่ 1 - ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ มีขนาด 5x5.7x1.2 เมตร หรือ 34.2 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับได้นาน 4 วัน ห้องที่ 2 - ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาด 1.4x4.5x2 เมตร หรือ 12.6 ลูกบาศก์เมตร นาน 3.2 วัน	โครงการจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาดความจุ 240 ลิตร จำนวน 2 ถึง รองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ 1 ถึง และมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถึง และถึงขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถึง รองรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถึง มูลฝอยอันตราย 1 ถึง รวมความจุภาชนะรองรับมูลฝอยในแต่ละชั้นเป็น 720 ลิตร	-	- ดังภาพที่ 21 และภาพที่ 24
	ห้องที่ 1 - ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ มีขนาด 5x5.7x1.2 เมตร หรือ 34.2 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับได้นาน 4 วัน ห้องที่ 2 - ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาด 1.4x4.5x2 เมตร หรือ 12.6 ลูกบาศก์เมตร นาน 3.2 วัน	โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ มีขนาด 5x5.7x1.2 เมตร หรือ 34.2 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับได้นาน 4 วัน	-	- ดังภาพที่ 24
	ห้องที่ 2 - ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาด 1.4x4.5x2 เมตร หรือ 12.6 ลูกบาศก์เมตร นาน 3.2 วัน	โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาด 1.4x4.5x2 เมตร หรือ 12.6 ลูกบาศก์เมตร นาน 3.2 วัน	-	- ดังภาพที่ 24

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ สาขา-ท่าพระ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาขา - ท่าพระ เดอะวีรคิตส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.3.5 การจัดการมูลฝอย(ต่อ)	<p>ข้อที่ 3</p> <p>-ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาด 2.15x4.5x1.2 เมตร หรือ 11.61 ลูกบาศก์เมตร นาน 29 วัน</p> <p>ข้อที่ 4</p> <p>-ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาด 2.15x4.5x1.2 เมตร หรือ 11.61 ลูกบาศก์เมตร นาน 29 วัน</p>	<p>โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาด 1.4x4.5x2 เมตร หรือ 12.6 ลูกบาศก์เมตร นาน 3.2 วัน</p>	-	- ดัชนีภาพที่ 24
4. จัดให้มีที่จอดรถยนต์	-	<p>โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ มีขนาด 1.4x4.5x2 เมตร หรือ 12.6 ลูกบาศก์เมตร นาน 3.2 วัน</p>	-	- ดัชนีภาพที่ 24
5. จัดให้มีการลดปริมาณมูลฝอยของโครงการโดยใช้หลักการในการลด โดยควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยหรือของเสียที่เป็นแหล่งกำเนิด ดังนี้	-	<p>โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ มีขนาด 1.4x4.5x2 เมตร หรือ 12.6 ลูกบาศก์เมตร นาน 3.2 วัน</p>	-	- ดัชนีภาพที่ 22 และดัชนีภาพที่ 24

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอทีโอ สาทร-ท่าพระ บริษัท เดอะรีวิคส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	5.1 รมรจฯให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่างๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่ ที่สามารถประจุไฟซ้ำใหม่ได้ ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น	โครงการจัดให้มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่างๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่ ที่สามารถประจุไฟซ้ำใหม่ได้ ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น	-	- - ดังภาพที่ 23
	5.2 ประชาสัมพันธ์ รมรจฯให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ จำหน่ายให้กับผู้รับซื้อ นอกจากนั้นต้องรมรจฯผู้ที่อยู่อาศัยมีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้	โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ รมรจฯให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ จำหน่ายให้กับผู้รับซื้อ นอกจากนั้นต้องรมรจฯผู้ที่อยู่อาศัยมีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้	-	- - ดังภาพที่ 23

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาธาร-ท่าพระ บริษัท บริษัฯ เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.3.5 การจัดการมูลฝอย(ต่อ)	5.3 โครงการจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น หลอดไฟที่มีอายุการใช้งาน นานๆ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอายุการใช้งานได้ 6. การเก็บรวบรวมมูลฝอยในแต่ละชั้น จะจัดให้มีแม่บ้านทำการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทุกวัน โดยขนส่งลงทางลิฟท์ในช่วง 13.00-15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟท์ร่วมกับผู้พักอาศัย ช่วงชั่วโมงเร่งด่วน	โครงการจัดให้มีการจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น หลอดไฟที่มีอายุการใช้งาน นานๆ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอายุการใช้งานได้ แม่บ้านทำการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทุกวัน โดยขนส่งลงทางลิฟท์ในช่วง 13.00-15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟท์ร่วมกับผู้พักอาศัย ช่วงชั่วโมงเร่งด่วน	-	- ดังภาพที่ 23
2.3.6 การใช้ไฟฟ้า	1. โครงการได้จัดให้มีระบบสายดินเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และระบบป้องกันการฟ้าผ่าแบบเสาต่อฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	โครงการจัดให้มีระบบสายดินเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และระบบป้องกันการฟ้าผ่าแบบเสาต่อฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	-	- ดังภาพที่ 30

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาขา-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาขา - ท่าพระ บริษัท เดอะวีรลด์ คอมมิวนิตีส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.4.2 การสาธารณสุข อาชีวอนามัย และสุขภาพ(ต่อ)	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของถนน และลานจอดรถอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร จัดให้มีป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ที่บริเวณลานจอดรถยนต์ โดยดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถแล้ว จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 4,295.45 ตารางเมตร โครงการต้องดูแลรักษาความสะอาดเครื่องปรับอากาศและรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีห้องรวมมูลฝอยประชาชน จำนวน 2 ห้อง/ชั้น มีขนาดพื้นที่ 3.10x0.57 เมตร หรือ 1.767 ตารางเมตร ภายในมีท่อระบายน้ำขนาด 100 มิลลิเมตร ภายในจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาดความจุ 120 ลิตร 	<ol style="list-style-type: none"> โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของถนน และลานจอดรถอย่างสม่ำเสมอ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร โครงการจัดให้มีป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ที่บริเวณลานจอดรถยนต์ โดยดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถแล้ว โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 4,295.45 ตารางเมตร โครงการจัดให้มี การดูแลรักษาความสะอาดเครื่องปรับอากาศและรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ โครงการจัดให้มีห้องรวมมูลฝอยประชาชน จำนวน 2 ห้อง/ชั้น มีขนาดพื้นที่ 3.10x0.57 เมตร หรือ 1.767 ตารางเมตร ภายในมีท่อระบายน้ำขนาด 100 มิลลิเมตร ภายในจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาดความจุ 120 ลิตร มีขนาดถังกว้างที่สุด 	-	<ul style="list-style-type: none"> - ดึงภาพที่ 4 - ดึงภาพที่ 6 - ดึงภาพที่ 3 และภาพที่ 5 - ดึงภาพที่ 1 - ดึงภาพที่ 31 - ดึงภาพที่ 21 และภาพที่ 24

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาขา-ท่าพระ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาขา - ท่าพระ บริษัท เคเอสวีรค์ส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.4.2 การสาธารณสุข อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม	มีขนาดถึงส่วนที่กว้างที่สุด 2.75x1.55 ภายในจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 150 ลิตร จำนวน 3 ถึงรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ 2 ถึง และมูลฝอยรีไซเคิล 2 ถึง และถึงขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถึง รองรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถึง มูลฝอยอันตราย 1 ถึง รวมความจุภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละชั้นเป็น 690 ลิตร	2.75x1.55 ภายในจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด ความจุ 150 ลิตร จำนวน 3 ถึง รองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ 2 ถึง และมูลฝอยรีไซเคิล 2 ถึง และถึงขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถึง รองรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถึง มูลฝอยอันตราย 1 ถึง รวมความจุภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละชั้นเป็น 690 ลิตร	-	- - ดังภาพที่ 24
	2. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม มีจำนวน 1 แห่ง อยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของอาคาร และมีประตูปิดที่ปกคลุมโดยรวม และสามารถในการรองรับ	โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม มีจำนวน 1 แห่ง อยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของอาคาร และมีประตูปิด มิดชิดที่ปกคลุมผลรวม และสามารถในการรองรับ		
	(1) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องมีรายละเอียด ดังนี้			
	- ความกว้าง x ความยาว 5x5.7 เมตร	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
	- ความสูงกักเก็บ 1.2 เมตร	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
	- ความจุห้องพักขยะ 34.2 ลูกบาศก์เมตร	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาธาร-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาธาร - ท่าพระ บริษัท เดอะวีริลด์ คอมมิวนิตี แมเนจเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.4.2 การสาธารณสุข อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม	โดยผลปล่อยจะถูกนำมาจัดเก็บไว้ในถุงดำภายในห้องซึ่งสามารถรองรับผลปล่อยได้นาน 4 วัน (34.2/8.45) (2) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีรายละเอียด ดังนี้ - ความกว้าง x ความยาว 1.4x4.5 เมตร - ความสูงกักเก็บ 2 เมตร - ความจุห้องพักขยะ 12.6 ลูกบาศก์เมตร	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	- - -	- ดังภาพที่ 24 - ดังภาพที่ 24 - ดังภาพที่ 24
	โดยผลปล่อยจะถูกนำมาจัดเก็บไว้ในถุงดำภายในห้องซึ่งสามารถรองรับผลปล่อยได้นาน 3.2 วัน (12.6/3.96) (3) ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีรายละเอียด ดังนี้ - ความกว้าง x ความยาว 2.15x4.5 เมตร - ความสูงกักเก็บ 1.2 เมตร - ความจุห้องพักขยะ 11.61 ลูกบาศก์เมตร	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	- - -	- ดังภาพที่ 24 - ดังภาพที่ 24 - ดังภาพที่ 24
	โดยผลปล่อยจะถูกนำมาจัดเก็บไว้ในถุงดำภายในห้องซึ่งสามารถรองรับผลปล่อยได้นาน 29 วัน (11.61/0.4)	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 24

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ บริษัท บริษัท เดอะวีร์คส์ คอมมิวนิตีส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและภาระกิจ	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2. 4. 2 ก า ร สาธารณสุข อาชี วอนามัย และ สุขภาพ(ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (4) ห้องพักมัลติยอว์ไป มีรายละเอียด ดังนี้ - ความกว้าง x ความยาว 0.9x4.5 เมตร - ความสูงกักเก็บ 2 เมตร - ความจุห้องพักยอว์ 8.1 ลูกบาศก์เมตร โดยมัลติยอว์จะถูกนำมาจัดเก็บไว้ในถุงดำภายในห้องซึ่งสามารถรองรับมัลติยอว์ได้นาน 20 วัน (8.1/0.4) ภายในห้องพักมัลติยอว์มีระบบระบายน้ำ และท่อรวบรวมน้ำจากห้องพักมัลติยอว์เป็นท่อ PVC ขนาด 30x30 เซนติเมตร สำหรับรองรับน้ำที่เกิดจากน้ำที่เกิดการล้างทำความสะอาดห้องพักมัลติยอว์หลังจากการเก็บขน โดยท่อจะเชื่อมต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการต่อไป	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	- - -	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร - ดัชนีภาพที่ 24 - ดัชนีภาพที่ 24 - ดัชนีภาพที่ 24
	3. จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากการชะล้างห้องพักมัลติยอว์เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อนำไปบำบัดก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะ	โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากการชะล้างห้องพักมัลติยอว์เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อนำไปบำบัดก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะ	-	- ดัชนีภาพที่ 15

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาขา-ท่าพระ บริษัท อีไอ เอสเอ จำกัด โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาขา-ท่าพระ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2. 4. 2 การจัดการคุณภาพอากาศ	จัดให้มีมาตรการในการดูแลรักษาความสะอาดสระว่ายน้ำ ดังนี้ 1. ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันในต้นโครงการสร้างความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	-	-
สุขภาพ(ต่อ)	1. ให้นิติบุคคลออกกฎระเบียบควบคุม 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกตรวจและดูแลความสงบเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
		โครงการจัดให้มีนิติบุคคลออกกฎระเบียบควบคุม	-	-
		โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกตรวจและดูแลความสงบเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไร่ดีไอ สาทร-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไร่ดีไอ สาทร - ท่าพระ บริษัท เดอะวีรลด์ คอมมูนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2. 4. 2 ก 1 ร	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบบำบัดรวมจำนวน 3 ชุด เป็นระบบ Activated Sludge รองรับน้ำเสียได้ 730 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็น ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดรองรับ 280 ลบ.ม./วัน (จำนวน 2 ชุด) และระบบบำบัดน้ำเสียขนาดรองรับ 170 ลบ.ม./วัน (จำนวน 1 ชุด) และทำการเดินระบบตลอดเวลาเพื่อให้ประสิทธิภาพการบำบัดเป็นไปตามที่ออกแบบไว้	โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบบำบัดรวมจำนวน 3 ชุด เป็นระบบ Activated Sludge รองรับน้ำเสียได้ 730 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็น ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดรองรับ 280 ลบ.ม./วัน (จำนวน 2 ชุด) และระบบบำบัดน้ำเสียขนาดรองรับ 170 ลบ.ม./วัน (จำนวน 1 ชุด) และทำการเดินระบบตลอดเวลาเพื่อให้ประสิทธิภาพการบำบัดเป็นไปตามที่ออกแบบไว้	-	- - - - - - - - - - - - - - -
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ การดูแลซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย			
	3. จัดเตรียมอุปกรณ์สำรองที่จำเป็น เช่น ปั๊มสูบน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ อย่างน้อย 1 ชุด เพื่อสำรองใช้ได้ทันทีที่อุปกรณ์ชำรุด			

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาขา-ท่าพระ บริษัท โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาขา-ท่าพระ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แผนแม่บทพื้นที่ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2. 4. 2 ก 1 ร สารมลพิษ อากาศ ไอซี และ เสียง (ต่อ)	4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบบริเวณบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ และบริเวณรอยต่อท่อหากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบบริเวณบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ และบริเวณรอยต่อท่อหากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที	-	- - ดังภาพที่ 32
5. จัดให้มีระบบกำจัดละอองแขวนลอย (Aerosol) จากบ่อเติมอากาศซึ่งจะมีอากาศระบายออกจากระบบ 636 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็นอากาศที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 280 ลบ.ม./วัน ปริมาณอากาศ 244 ลบ.ม./วัน (จำนวน 2 ชุด) และอากาศที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 170 ลบ.ม./วัน ปริมาณอากาศ 148 ลบ.ม./วัน (จำนวน 1 ชุด)	จากบ่อเติมอากาศซึ่งจะมีอากาศระบายออกจากระบบ 636 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็นอากาศที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 280 ลบ.ม./วัน ปริมาณอากาศ 244 ลบ.ม./วัน (จำนวน 2 ชุด) และอากาศที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 170 ลบ.ม./วัน ปริมาณอากาศ 148 ลบ.ม./วัน (จำนวน 1 ชุด)	โครงการจัดให้มีระบบกำจัดละอองแขวนลอย (Aerosol) จากบ่อเติมอากาศซึ่งจะมีอากาศระบายออกจากระบบ 636 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็นอากาศที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 280 ลบ.ม./วัน ปริมาณอากาศ 244 ลบ.ม./วัน (จำนวน 2 ชุด) และอากาศที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 170 ลบ.ม./วัน ปริมาณอากาศ 148 ลบ.ม./วัน (จำนวน 1 ชุด)	-	- - ดังภาพที่ 15

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอทีโอ สาธาร-ท่าพระ บริษัทประกันภัยไอทีโอ สาธาร - ท่าพระ บริษัท เคอเอวีวีที คอมมิวนิตี แมเนจเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2. 4. 2 ก 1 ร	6. จัดให้มีการกำจัดขยะ หนอง และแมลงสาบ และแมลงวันเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	โครงการจัดให้มีการกำจัดขยะ หนอง แมลงสาบ และแมลงวันเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	-	-
สาธารณสุขุ อาชีวอนามัย และสภาพ(ต่อ)	1. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและลานจอดรถให้ชัดเจน	โครงการจัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและลานจอดรถให้ชัดเจน	-	- - ดึงภาพที่ 3 และภาพที่ 5
	2. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการจำนวน 458 คัน	โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการจำนวน 458 คัน	-	- - ดึงภาพที่ 5
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรเป็นอย่างดี ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแก่ผู้เข้า-ออกโครงการ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรเป็นอย่างดี ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้า-ออกโครงการ	-	- - ดึงภาพที่ 6
	4. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยภายในโครงการ รักษาความเรียบร้อยโครงการ	โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยภายในโครงการ รักษาความเรียบร้อยโครงการอย่างเคร่งครัด	-	- - ดึงภาพที่ 7

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร - ท่าพระ บริษัท เดอะวีร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.4.2 ก 1 ร 1	จัดทำรั้วกันตกบริเวณระเบียงห้องให้มีความสูง 1.2 เมตร	โครงการจัดให้มีรั้วกันตกบริเวณระเบียงห้องให้มีความสูง 1.2 เมตร	-	- ดัชนีภาพที่ 33
2.4.2 ก 1 ร 2	จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจรอบโครงการ โดยสำรวจบริเวณระเบียงห้อง หักพบว่ามิได้ปฏิบัติตาม หรือเป็นออกนอกกรอบรั้วกันตก ให้รีบแจ้งนิติบุคคลให้ดำเนินการขอความร่วมมือ ไม่ให้รั้วกันตกยื่นออกนอกกรอบรั้วกันตก	1. จัดทำรั้วกันตกบริเวณระเบียงห้องให้มีความสูง 1.2 เมตร 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจรอบโครงการ โดยสำรวจบริเวณระเบียงห้อง หักพบว่ามิได้ปฏิบัติตาม หรือเป็นออกนอกกรอบรั้วกันตก ให้รีบแจ้งนิติบุคคลให้ดำเนินการขอความร่วมมือ ไม่ให้รั้วกันตกยื่นออกนอกกรอบรั้วกันตก 3. จัดให้มีบ้านคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทางเดินเป็นประจำวัน 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารตรวจสอบสภาพแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่าชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งาน ให้ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	-	- ดัชนีภาพที่ 6
2.4.2 ก 1 ร 3	จัดให้มีบ้านคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทางเดินเป็นประจำวัน	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทางเดินเป็นประจำทุกวัน	-	- ดัชนีภาพที่ 4
2.4.2 ก 1 ร 4	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารตรวจสอบสภาพแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่าชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งาน ให้ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารคอยตรวจสอบสภาพรั้วกันตกเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่าชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งาน ให้ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	-	- ดัชนีภาพที่ 32

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาขา-ท่าพระ บริษัท อีโอดีโอ สาขา - ท่าพระ บริษัท เคอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ดีเมนเนชั่น จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2. 4. 2 ก 1 ร สาธารณสุข อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม	5. ให้นิติบุคคลอาคารชุดประสานไปยังหน่วยงานตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสภาพเข้ามาดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี และอุปกรณ์ดับเพลิง โดยละเอียดปีละ 1 ครั้ง	โครงการจัดให้มีนิติบุคคลอาคารชุดประสานงานไปยังหน่วยงานตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสภาพเข้ามาดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี อุปกรณ์ดับเพลิง โดยละเอียดปีละ 1 ครั้ง	-	- ดึงเอกสารแบบที่ 7
	6. จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย การผจญเพลิง และซ้อมอพยพจากอาคารเป็นประจำทุก 6 เดือน	โครงการจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การผจญเพลิง และซ้อมอพยพจากอาคารเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารเป็นประจำ ทุก 6 เดือน	-	- ดึงเอกสารแบบที่ 8 และเอกสารแบบที่ 9
	7. จัดเตรียมน้ำสำรองดับเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยตั้งระดับให้น้ำค้างในบ่อสำรองได้ไม่น้อยกว่า 144 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งท่อน้ำใต้ดินให้สามารถสูบน้ำมาใช้ในการดับเพลิงได้โดยตรงเพื่อต่อเข้ากับอุปกรณ์ดับเพลิงบนอาคาร	โครงการจัดให้มีน้ำสำรองดับเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยตั้งระดับให้น้ำค้างในบ่อสำรองได้ไม่น้อยกว่า 144 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งท่อน้ำใต้ดินให้สามารถสูบน้ำมาใช้ในการดับเพลิงได้โดยตรงเพื่อต่อเข้ากับอุปกรณ์ดับเพลิงบนอาคาร	-	- ดึงภาพที่ 16

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการไอดีโอ สาขา-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ สาขา - ท่าพระ บริษัท เดอะเวิร์ลด์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2. 4. 3 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย	<p>1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ตามพรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 สรุปได้ดังนี้</p> <p>- ระบบเตือนอัคคีภัย ประกอบด้วย</p> <p>1) แสดงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel ; FCP) เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆในระบบทั้งหมด การทำงานจะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงภาวะต่างๆ บนหน้าตู้ เช่น Fire Lamp จะติดเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โครงการจะติดเมื่อเกิดเพลิงไหม้ Main Sound Buzzer จะมีเสียงดังเมื่อมีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โครงการจะติดตั้งไว้หน้าห้องเจ้าหน้าที่ควบคุม</p>	<p>รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ</p>	-	-
		<p>โครงการจัดให้มีแผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel ; FCP) เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆในระบบทั้งหมด การทำงานจะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงภาวะต่างๆ บนหน้าตู้ เช่น Fire Lamp จะติดเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โครงการจะติดเมื่อเกิดเพลิงไหม้ Main Sound Buzzer จะมีเสียงดังเมื่อมีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โครงการจะติดตั้งไว้หน้าห้องเจ้าหน้าที่ควบคุม</p>	-	- ดังภาพที่ 35

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาขา-ท่าพระ บริษัทฯ โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาขา - ท่าพระ บริษัทฯ เคอะเวิร์กส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2. 4. 3 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ (Flashing Light) เป็นอุปกรณ์แจ้งสัญญาณให้ทราบว่าไหม้เกิดขึ้นด้วยแสง และสามารถส่งเสียงโดยอุปกรณ์ส่งสัญญาณในอาคารได้ทั่วถึง (Alarm Bell) มีตำแหน่งการติดตั้งบริเวณบันไดหนีไฟทั้ง 5 บันได	โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ (Flashing Light) เป็นอุปกรณ์แจ้งสัญญาณให้ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นด้วยแสง และสามารถส่งเสียงให้คนที่อยู่ภายในอาคารได้ทั่วถึง โดยอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่โครงการเลือกใช้เป็นสัญญาณแบบบิ่ง (Alarm Bell) มีตำแหน่งการติดตั้งบริเวณบันไดหนีไฟทั้ง 5 บันได	-	- - ดัชนีภาพที่ 35
3) อุปกรณ์แจ้งเหตุติดตั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและแบบที่ใช้มือ ดังนี้	(1) ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) ติดตั้งไว้ 5 แห่ง อยู่หน้าบันไดหนีไฟซึ่งมี 3 บันได และบันไดหลัก 2 แห่ง บันไดละ 1 ชุด	โครงการจัดให้มีชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) ติดตั้งไว้ 5 แห่ง อยู่หน้าบันไดหนีไฟซึ่งมี 3 บันได และบันไดหลัก 2 แห่ง บันไดละ 1 ชุด	-	- - ดัชนีภาพที่ 35

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาทระ-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ สาทระ บริษัท บริคเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร	
2. 4. 3 ท ว ม ปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	(2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันซึ่งบริเวณฐานของอุปกรณ์ชนิดนี้จะเป็นส่งสัญญาณเสียงได้ในตัว จะติดตั้งไว้ในห้องนอน บริเวณโถงลิฟท์ ทางเดิน โถงบันได ร้านค้า ห้องประชุม ห้องนิติบุคคล ห้องเครื่องปั๊ม และห้องเครื่องไฟฟ้า	โครงการจัดให้มีเครื่องตรวจจับควันเป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันซึ่งบริเวณฐานของอุปกรณ์ชนิดนี้จะเป็นแบบส่งสัญญาณเสียงได้ในตัว จะติดตั้งไว้ในห้องนอนทุกห้องสำหรับบริเวณ โถงลิฟท์ ทางเดิน โถงบันได ร้านค้า โถงประชุม ห้องร้านค้า ห้องประชุม ห้องนิติบุคคล ห้องเครื่องปั๊ม ห้อง MDB ห้องแม่บ้าน และห้องเครื่องไฟฟ้า	-	- - -	ดั่งภาพที่ 35 ดั่งภาพที่ 35 ดั่งภาพที่ 38
	4) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งไว้บริเวณห้องจดหมาย ห้องพัสดุผลยรวม ห้องนั่งรวมชาย-หญิง และห้องพักผ่อนภายในห้องพักรักห้อง	โครงการจัดให้มีเครื่องตรวจจับความร้อนติดตั้งไว้บริเวณห้องจดหมาย ห้องพัสดุผลยรวม ห้องนั่งรวมชาย-หญิง และห้องพักผ่อนภายในห้องพักรักห้อง	-	-	- - -
	5) ป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) เป็นป้ายเรืองแสงขนาดตัวอักษร 10 เซนติเมตร โดยจะใช้แบบเตอร์ชนิดซาร์จได้ เป็นเครื่องจ่ายไฟภายในตัว ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้สามารถใช้งานได้นาน 2 ชั่วโมง/ครั้ง ติดตั้งชั้นละ 5 ชุด อยู่หน้าบันไดหลัก 2 ชุด และหน้าบันไดหนีไฟ 3 ชุด	โครงการจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟเป็นป้ายเรืองแสงขนาดตัวอักษร 10 เซนติเมตร โดยจะใช้แบบเตอร์ชนิดซาร์จได้ เป็นเครื่องจ่ายไฟภายในตัว ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้สามารถใช้งานได้นาน 2 ชั่วโมง/ครั้ง ติดตั้งชั้นละ 5 ชุด อยู่หน้าบันไดหลัก 2 ชุด และหน้าบันไดหนีไฟ 3 ชุด	-	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร - ท่าพระ บริษัท เดอะวีรลด์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2. 4. 3 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ทั้งนี้ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะทำงานควบคู่กับเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) ทำหน้าที่เป็นเครื่องสูบน้ำรักษาความดันน้ำในเส้นท่อให้คงที่มีอัตราสูบ 20 แกลลอน/นาที แรงดัน 170 เมตร</p> <p>2. ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วยสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ติดตั้งทุกชั้น ชั้นละ 4 จุด</p> <p>3. บันไดหนีไฟ เป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 บันได โดยบันไดหลักของโครงการจะใช้เป็นบันไดหนีไฟได้ อยู่บริเวณกลางอาคารใกล้ลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 จุด นอกจากนี้ ยังจัดให้มีบันไดหนีไฟเพิ่มอีก 3 จุด มีรายละเอียดดังนี้</p>	<p>โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด</p> <p>โครงการจัดให้มีตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วย สายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ติดตั้งทุกชั้น ชั้นละ 4 จุด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาธาร-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาธาร - ท่าพระ บริษัท เดอะวีร์คส์ คอมมูนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.4.3 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	บันไดชั้นที่ 4 อยู่ด้านทิศตะวันตกของอาคาร ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 31 ผนังโดยรอบบันไดที่อยู่ในอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนที่อยู่นอกอาคารเปิดโล่งเป็นช่องเปิดระบายน มีความกว้าง 0.9 เมตร สูง 0.19 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร	รายการจัดการให้มีบันไดหนีไฟ เป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 บันได โดยบันไดหลักของโครงการจะเป็นบันไดหนีไฟตั้งอยู่บริเวณกลางอาคาร ใกล้ลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 จุด	-	- ดังภาพที่ 36
	บันไดชั้นที่ 5 อยู่ด้านทิศตะวันตกของอาคาร ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 28 ผนังโดยรอบบันไดที่อยู่ในอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนที่อยู่นอกอาคารเปิดโล่งเป็นช่องเปิดระบายน มีความกว้าง 1.2 เมตร สูง 0.17 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร	รายการจัดการให้มีบันไดหนีไฟ เป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 บันได โดยบันไดหลักของโครงการจะเป็นบันไดหนีไฟตั้งอยู่บริเวณกลางอาคาร ใกล้ลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 จุด	-	- ดังภาพที่ 36

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาขา-ท่าพระ บริษัท อีโอดีโอ สาขา - ท่าพระ บริษัท เดอะวีรคิตส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2. 4. 3 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	4. โถงลิฟท์ดับเพลิง จัดให้มีลิฟท์ดับเพลิงจำนวน 1 ตัว โดยบริเวณ โถงลิฟท์ดับเพลิงจัดให้เป็นพื้นที่สำหรับอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีขนาดพื้นที่ 9.7 ตารางเมตร ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 31 มีประตูทนไฟสำหรับป้องกันทนไฟและช่องอัคคีอากาศโดยติดตั้งอัคคีอากาศ ระบบอากาศด้วยระบบอัดอากาศ 24,300 ลูกบาศก์ฟุต/นาที	โครงการจัดให้มีโถงลิฟท์ดับเพลิง จัดให้มีลิฟท์ดับเพลิงจำนวน 1 ตัว โดยบริเวณ โถงลิฟท์ดับเพลิงจัดให้เป็นพื้นที่สำหรับอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีขนาดพื้นที่ 9.7 ตารางเมตร ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 31 มีประตูทนไฟสำหรับป้องกันทนไฟและช่องอัคคีอากาศ โดยติดตั้งอัคคีอากาศ ระบบอากาศด้วยระบบอัดอากาศ 24,300 ลูกบาศก์ฟุต/นาที	-	- ดึงภาพที่ 36
5. พื้นที่หนีไฟทางอากาศ อยู่บริเวณชั้นหลังคามีขนาดพื้นที่ 12.85x10.00 เมตร จัดให้มีบันไดกว้าง 1.50 เมตร 2 บันได บันไดความกว้าง 0.90 เมตร อีก 2 ไปยังลานหนีไฟทางอากาศ พร้อมราวกันตก	5. พื้นที่หนีไฟทางอากาศ อยู่บริเวณชั้นหลังคามีขนาดพื้นที่ 12.85x10.00 เมตร จัดให้มีบันไดกว้าง 1.50 เมตร 2 บันได บันไดความกว้าง 0.90 เมตร อีก 2 ไปยังลานหนีไฟทางอากาศ พร้อมราวกันตก	โครงการจัดให้มีพื้นที่หนีไฟทางอากาศ อยู่บริเวณชั้นหลังคามีขนาดพื้นที่ 12.85x10.00 เมตร จัดให้มีบันไดกว้าง 1.50 เมตร 2 บันได บันไดความกว้าง 0.90 เมตร อีก 2 บันได เพื่อขึ้นไปยังลานหนีไฟทางอากาศ พร้อมราวกันตก	-	- ดึงภาพที่ 36

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอทีโอ สาขา-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ สาขา - ท่าพระ บริษัท เดอะวีร์คส์ คอมมูนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
<p>2. 4. 3 ค ว า มปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p>	<p>6. ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินในโครงการมีทั้งที่ใช้ระบบไฟส่องสว่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานพร้อมกับเครื่องกำเนิดไฟส่องสว่าง เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง หรือฉุกเฉินแบบ Remote Lamp ทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่แบบเกาะ โคมพร้อมอุปกรณ์ตัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง</p> <p>นอกจากนี้ ยังติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉินที่มีระบบสำรองไฟที่เป็นอิสระจากระบบอื่น และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติสำรองไฟด้วยแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง หกหลอดไฟ 2 x 50 Halogen พร้อมอุปกรณ์ตัดประจุไฟอัตโนมัติ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง จะติดตั้งตามทางเดินในอาคาร บนโต๊ะ โถงต้อนรับ ห้องประชุม ห้องเครื่องปั๊ม ห้อง MDB ห้อง GEN และห้องนำรวมขาย-หญิง</p>	<p>โครงการจัดให้มีไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินในโครงการมีทั้งที่ใช้ระบบไฟส่องสว่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานพร้อมกับเครื่องกำเนิดไฟส่องสว่าง เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง หรือฉุกเฉินแบบ Remote Lamp ทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่แบบเกาะ โคมพร้อมอุปกรณ์ตัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง</p>	<p>-</p>	<p>เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร - ดังภาพที่ 37</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาขา-ท่าพระ บริษัท อีไอเอส จำกัด โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาขา-ท่าพระ บริษัท เดอะวีรคัส คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2. 4. 3 ความปลอดภัยและ การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	7. ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminaire) เป็นกล่องป้ายมีตัวอักษร “Exit ทางออก” และ “Fire Exit ทางหนีไฟ” ภายในมีไฟส่องสว่างได้พลังงานไฟฟ้จากกนิกเกิด แคดเมียม แบตเตอรี่สามารถสำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง เมื่อไฟดับตัดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกบันไดหนีไฟ และ ทางเดิน	โครงการจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminaire) เป็นกล่องป้ายมีตัวอักษร “Exit ทางออก” และ “Fire Exit ทางหนีไฟ” ภายในมีไฟส่องสว่างได้พลังงานไฟฟ้จากกนิกเกิด แคดเมียม แบตเตอรี่สามารถสำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง เมื่อไฟดับตัดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกบันไดหนีไฟ และทางเดิน	-	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร - ดังภาพที่ 38
8. จุดรวมพล จัดให้มีพื้นที่ว่างบริเวณสวนหย่อมด้านทิศตะวันออกเฉียงของอาคาร คิดเป็นพื้นที่จุดรวมพลทั้งหมด 1,066.72 ตารางเมตร ซึ่งไม่รวมพื้นที่ลาดชันของ อยู่ในพื้นที่จุดรวมพล ในขณะที่มีผู้พักอาศัยใน 4,269 คน (รวมพนักงาน) คิดเป็นอัตราส่วนผู้พักอาศัยต่อพื้นที่จุดรวมพล 0.25 ตารางเมตร/คน (เกณฑ์ที่ สผ.กำหนด ต้องมีไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน) เป็นจุดรวมพลเบื้องต้น	8. จุดรวมพล จัดให้มีพื้นที่ว่างบริเวณสวนหย่อมด้านทิศตะวันออกเฉียงของอาคาร คิดเป็นพื้นที่จุดรวมพลทั้งหมด 1,066.72 ตารางเมตร ซึ่งไม่รวมพื้นที่ลาดชันของ อยู่ในพื้นที่จุดรวมพล ในขณะที่มีผู้พักอาศัยใน 4,269 คน (รวมพนักงาน) คิดเป็นอัตราส่วนผู้พักอาศัยต่อพื้นที่จุดรวมพล 0.25 ตารางเมตร/คน (เกณฑ์ที่ สผ.กำหนด ต้องมีไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน) เป็นจุดรวมพลเบื้องต้น	โครงการจัดให้มีจุดรวมพล จัดให้มีพื้นที่ว่างบริเวณสวนหย่อมด้านทิศตะวันออกเฉียงของอาคาร คิดเป็นพื้นที่จุดรวมพลทั้งหมด 1,066.72 ตารางเมตร ซึ่งไม่รวมพื้นที่ลาดชันของพื้นที่จุดรวมพล ในขณะที่มีผู้พักอาศัยในโครงการทั้งหมด 4,269 คน (รวมพนักงาน) คิดเป็นอัตราส่วนผู้พักอาศัยต่อพื้นที่จุดรวมพล 0.25 ตารางเมตร/คน (เกณฑ์ที่ สผ.กำหนดต้องมีไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน) เป็นจุดรวมพลเบื้องต้น	-	- ดังภาพที่ 12

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอทีโอ สาทร-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอทีโอ สาทร - ท่าพระ บริษัท เดอะวีรส์ คอมมูนิตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2. 4. 3 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	9. เส้นทางการอพยพคนจากอาคาร ใช้บันไดหนีไฟในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยจะใช้เวลาในการวิ่งอพยพประมาณ 13.89 นาที เพื่อไปยังพื้นที่จุดรวมพล	โครงการจัดให้มีเส้นทางทางการอพยพคนจากอาคาร ใช้บันไดหนีไฟในการอพยพผู้พักอาศัยลงมายังพื้นที่ชั้นล่าง โดยจะใช้เวลาในการวิ่งอพยพลงประมาณ 13.89 นาที เพื่อไปยังพื้นที่จุดรวมพล	-	- ดังภาพที่ 38
2. 4. 6 คุณภาพอากาศ	10. ระบบป้องกันฟ้าผ่า โครงการติดตั้งเสาตัวนำล่อฟ้าไว้บริเวณชั้นหลังคาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว สูง 10 ฟุต สายดินเพื่อเชื่อมเข้ากับแท่งหลักดิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว สูง 10 ฟุต ติดตั้งไว้บริเวณชั้นพื้นดิน	โครงการจัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่า โครงการติดตั้งเสาตัวนำล่อฟ้าไว้บริเวณชั้นหลังคาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว สูง 10 ฟุต สายดินเพื่อเชื่อมเข้ากับแท่งหลักดิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว สูง 10 ฟุต ติดตั้งไว้บริเวณชั้นพื้นดิน	-	- ดังภาพที่ 39
	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 4,295.45 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1 ตร.ม./คน โดยเน้นปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ควมร่มรื่นและสวยงาม	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 4,295.45 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1 ตร.ม./คน โดยเน้นปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ควมร่มรื่นและสวยงาม	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 4,295.45 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1 ตร.ม./คน โดยเน้นปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ควมร่มรื่นและสวยงาม	-
2. 4. 7 คุณภาพน้ำ	2. คุณภาพพื้นที่สีเขียวและจัดแต่งต้นไม้ของโครงการให้	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวและจัดแต่งต้นไม้ของโครงการให้	-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาขา-ท่าพระ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาขา - ท่าพระ บริษัท เดอะวีรคัส คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.4.7 การบำบัดสิ่งแวดล้อม และ แสง แดง และ	1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และแผนการที่กำหนดไว้	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
ทิศทางการ	2. ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียนด้วยกระดาษจดหมายไปยังผู้ที่อยู่อาศัยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร หากมีปัญหากับการบำบัดแสงแดดและลมให้แจ้งโครงการ	โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียนด้วยกระดาษจดหมายไปยังผู้ที่อยู่อาศัยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร หากมีปัญหากับการบำบัดแสงแดดและลมให้แจ้งโครงการ	-	-
	3. ชดเชยค่าเสียหายในการบำบัดแสงแดดและทิศทางการที่เกิดจากอาคารโครงการกับอาคารข้างเคียงทันที หากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ทำการตกลงแบบไตรภาคี	โครงการจัดให้มีการชดเชยค่าเสียหายในการบำบัดแสงแดดและทิศทางการที่เกิดจากอาคารโครงการกับอาคารข้างเคียงทันที หากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ทำการตกลงแบบไตรภาคี	-	- - ดังเอกสารแนบที่ 10
2.4.8 การสื่อสาร	- โครงการมีหนังสือแจ้งผู้ที่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยเริ่ม ณ วันที่ทำการก่อสร้าง จนถึงเปิดดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้	โครงการจัดให้มีหนังสือแจ้งผู้ที่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยเริ่ม ณ วันที่ทำการก่อสร้าง จนถึงเปิดดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีไอ สาธาร-ทำพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีไอ สาธาร - ทำพระ บริษัท เดอะวีริคัล คอมมูนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.4.9 การมีส่วนร่วมของประชาชน	<p>1. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เกี่ยวกับจราจรและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออก</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อควบคุมและอำนวยความสะดวก และให้สัญญาณรถเข้า-ออกให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพจราจร</p>	<p>โครงการจัดให้มีระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เกี่ยวกับจราจรและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออก</p> <p>โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อควบคุมและอำนวยความสะดวก และให้สัญญาณรถเข้า-ออกให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพจราจร</p>	-	<p>- ดึงภาพที่ 3 และภาพที่ 6</p>
	<p>3. จัดให้มีห้องรวมมูลฝอยไว้ให้ผู้พักอาศัยแต่ละชั้น (ชั้น 2 ถึงชั้นที่ 31) จำนวน 2 ห้อง/ชั้น มีขนาดพื้นที่ 2.75 x 1.55 เมตร หรือ 4.26 ตารางเมตร ภายในมีท่อระบายน้ำขนาด 30 x 30 เซนติเมตร จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาดความจุ 150 ลิตร จำนวน 3 ถึง 5 ถึงรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ 2 ถึง และมูลฝอยรีไซเคิล 1 และมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถึง และถังขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถึง รองรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถึง มูลฝอยอันตราย 1 ถึง รวมความจุภาชนะรองรับมูลฝอยในแต่ละชั้นเป็น 690 ลิตร</p>	<p>โครงการจัดให้มีห้องรวมมูลฝอยไว้ให้ผู้พักอาศัยแต่ละชั้น จำนวน 2 ห้อง/ชั้น มีขนาดพื้นที่ 2.75 x 1.55 เมตร หรือ 4.26 ตารางเมตร ภายในมีท่อระบายน้ำขนาด 30 x 30 เซนติเมตร จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาดความจุ 150 ลิตร จำนวน 3 ถึง 5 ถึงรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ 2 ถึง และมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถึง และถังขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถึง รองรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถึง มูลฝอยอันตราย 1 ถึง รวมความจุภาชนะรองรับมูลฝอยในแต่ละชั้นเป็น 690 ลิตร</p>	-	<p>- ดึงภาพที่ 21 และภาพที่ 24</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาขา-ท่าพระ บริษัท เคอแอส ไอดีโอ สาขา - ท่าพระ เคอแอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร	
2.4.9 การมีส่วนร่วมของประชาชน	4. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม มีจำนวน 1 แห่ง อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของอาคาร	โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม มีจำนวน 1 แห่ง อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของอาคาร	-	- ดัชนีภาพที่ 24	
	5. จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากการชะล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อนำน้ำเสียจากการชะล้างมูลฝอยไปบำบัดก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะบริเวณถนนตากสิน-เพชรเกษม	โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากการชะล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อนำน้ำเสียจากการชะล้างมูลฝอยไปบำบัดก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะบริเวณถนนตากสิน-เพชรเกษม	-	-	- ดัชนีภาพที่ 15
	6. จัดให้มีการลดปริมาณมูลฝอยของโครงการโดยใช้หลักการในการลด โดยควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยหรือของเสียที่แหล่งกำเนิดดังนี้				
	6.1 รมรงคให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น ขวดสปรอยต่างๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ ที่สามารถบรรจุไฟฟ้ใหม่ได้ ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น	โครงการหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น ขวดสปรอยต่างๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ ที่สามารถบรรจุไฟฟ้ใหม่ได้ ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น		-	- ดัชนีภาพที่ 23

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาธาร-ท่าพระ บริหารงาน โดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาธาร - ท่าพระ บริษัท เดอะวีริจัส คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.4.9 การมีส่วนร่วมของประชาชน	6.2 ประชาสัมพันธ์ รมงคลให้ผู้ที่อาศัย คิดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จำหน่ายให้กับผู้รับซื้อของเก่าในพื้นที่ นอกจากนี้ต้องรมงคลให้ผู้ที่อาศัยมีการคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้	โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ รมงคลให้ผู้ที่อาศัย คิดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จำหน่ายให้กับผู้รับซื้อของเก่าในพื้นที่ นอกจากนี้ต้องรมงคลให้ผู้ที่อาศัยมีการคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้	-	- ดังภาพที่ 25
	6.3 โครงการจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน หลอดไฟที่มีอายุการใช้งานนานๆ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพดี เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน	โครงการจัดให้มีโครงการจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น หลอดไฟที่มีอายุการใช้งานนานๆ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพดี เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน	-	- ดังภาพที่ 17




ภาพที่ 1 สภาพพื้นที่สีเขียว




ภาพที่ 2 เจ้าหน้าที่การดูแลการเติบโตของต้นไม้ , ดูแลความชุ่มชื้นของพื้นดิน




ภาพที่ 2 เจ้าหน้าที่การดูแลแนวรั้วของโครงการ, เจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่ง (ต่อ)



ภาพที่ 3 ป้ายสัญญาณจราจรเพื่อควบคุมความเร็ว, ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ในลานจอด (ต่อ)



ภาพที่ 3 เครื่องหมายจราจรที่ถนน , ป้ายจำกัดความเร็ว (ต่อ)



ภาพที่ 4 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของถนน ,เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำ

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ



ภาพที่ 4 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นทางเดินเป็นประจำทุกวัน (ต่อ)




ภาพที่ 5 จอครรถยนต์ของโครงการ






ภาพที่ 5 ที่จอครรถยนต์ของโครงการ,ผู้มาติดต่อที่จอครรถยนต์ของโครงการ taxi (ต่อ)

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ


	
<p>ภาพที่ 6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา รอบโครงการ (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 6 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร (ต่อ)</p>
	
<p>ภาพที่ 6 เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำทางเข้า-ออกโครงการ (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 7 กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัย</p>
	
<p>ภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์ข้อความร่วมมือรักษา กฎระเบียบ (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 7 จัดให้มีกฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับ Fitness (ต่อ)</p>

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ



	
<p>ภาพที่ 7 จัดให้มีกฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับห้องสมุด (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 7 จัดให้มีกฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับห้องโซเชียล (ต่อ)</p>
	
<p>ภาพที่ 7 จัดให้มีกฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับรับพัสดุนอกเวลาทำการ (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 7 จัดให้มีกฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับทิ้งขยะให้เป็นที่ (ต่อ)</p>
	
<p>ภาพที่ 7 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 7 ป้ายประชาสัมพันธ์ระมัดระวังในการจูดรูปเทียนบูชาพระ (ต่อ)</p>

	<h1>อุปกรณ์สูญหาย</h1>
<p>ภาพที่ 8 ชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งาน</p>	<p>ภาพที่ 8 จัดให้มีอุปกรณ์ ช่วยหายใจ (ต่อ)</p>
	
<p>ภาพที่ 8 จัดให้มีกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 9 ข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว</p>
	
<p>ภาพที่ 10 จัดให้มีเบอร์โทรกรณีฉุกเฉิน</p>	<p>ภาพที่ 10 อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคล (ต่อ)</p>

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

	
<p>ภาพที่ 10 เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่สระว่ายน้ำ (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 10 อุปกรณ์สื่อสาร (ต่อ)</p>
	
<p>ภาพที่ 10 จัดให้มีอุปกรณ์ ช่วยคนจมน้ำ (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 11 จัดให้มีแผ่นป้ายแสดงตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำ</p>
	
<p>ภาพที่ 12 ป้ายแสดงพื้นที่จุดรวมพล</p>	<p>ภาพที่ 13 โครงการจัดให้มีจุดรวมพล</p>



โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ


	
<p>ภาพที่ 14 จัดให้มีป้ายเตือนอันตราย</p>	<p>ภาพที่ 15 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม</p>
	
<p>ภาพที่ 15 เจ้าหน้าที่ตักไขมันและน้ำมันออกจากถัง ดัก (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 15 เจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบบริเวณฝาปิด ระบบบำบัด (ต่อ)</p>
	
<p>ภาพที่ 15 เจ้าหน้าที่ดูแล ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำ เสีย (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 15 จัดให้มีที่ระบายน้ำเสียจากการชะล้าง ห้องพักมูลฝอย (ต่อ)</p>

	
<p>ภาพที่ 16 จัดให้มีน้ำสำรองดับเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำ ใต้ดิน</p>	<p>ภาพที่ 16 ตรวจสอบฝาบ่อเก็บน้ำใต้ดินจะต้องมีฝาบ่อปิดมิดชิด (ต่อ)</p>
	
<p>ภาพที่ 16 จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินจำนวน 2 ถัง (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 17 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน</p>
	
<p>ภาพที่ 17 จัดให้มีรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 17 เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ เบอร์ 5 (ต่อ)</p>



	
<p>ภาพที่ 17 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีกิจกรรมการประหยัดพลังงาน (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 18 สระว่ายน้ำจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์</p>
	
<p>ภาพที่ 19 สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย</p>	<p>ภาพที่ 20 จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอย</p>
	
<p>ภาพที่ 21 จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอ</p>	<p>ภาพที่ 22 จัดให้มีห้องรวมมูลฝอยไว้ให้ผู้พักอาศัยแต่ละชั้น</p>

	
<p>ภาพที่ 22 จัดให้มีถังทำความสะอาดภาชนะรองรับ มูลฝอย (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 23 แยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้</p>
	
<p>ภาพที่ 23 จัดให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งาน ยาวนาน (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 23 รมรงค์ให้ผู้พักอาศัย คัดแยกขยะ (ต่อ)</p>
	
<p>ภาพที่ 23 การรณรงค์ให้ผู้หลีกเลี่ยงการใช้บรรจุ ภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 24 มีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท</p>


	
<p>ภาพที่ 24 มูลฝอยรวมนำไปกำจัดทุกวัน (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 25 มีการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล</p>
	
<p>ภาพที่ 26 การนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรก</p>	<p>ภาพที่ 27 จัดให้มีที่ว่างทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร</p>
	
<p>ภาพที่ 28 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>ภาพที่ 29 มีการหนองน้ำไว้ภายในท่อโครงการ</p>

	
<p>ภาพที่ 30 ระบบสายดินเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว</p>	<p>ภาพที่ 31 รมแรงค์ให้ผู้ที่พักอาศัยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ</p>
	
<p>ภาพที่ 32 เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารคอยตรวจสอบสภาพสายไฟหลักของอาคาร</p>	<p>ภาพที่ 33 เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารคอยตรวจสอบตราสภาพราวกันตก</p>
	
<p>ภาพที่ 34 เจ้าหน้าที่อาคารทำการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เตือนเหตุเพลิงไหม้</p>	<p>ภาพที่ 34 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (ต่อ)</p>

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

	
<p>ภาพที่ 34 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 35 จัดให้มีแผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้</p>
	
<p>ภาพที่ 35 เครื่องตรวจจับความร้อนห้องพักมูลฝอยรวม (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 35 สัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) (ต่อ)</p>
	
<p>ภาพที่ 35 ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 36 พื้นที่หนีไฟทางอากาศ</p>

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

	
<p>ภาพที่ 36 บันไดหนีไฟ เป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 36 ลิฟต์ดับเพลิง (ต่อ)</p>
	
<p>ภาพที่ 37 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน</p>	<p>ภาพที่ 38 เส้นทางการอพยพคนจากอาคาร</p>
	
<p>ภาพที่ 38 ป้ายบอกทางหนีไฟ (ต่อ)</p>	<p>ภาพที่ 39 ระบบป้องกันฟ้าผ่า</p>

ตารางที่ 3.2-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ
โครงการ ไอดีโอ สาธาร-ท่าพระ บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ สาธาร-ท่าพระ
บริษัท เดอะเวิร์ลส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจ	ความถี่ของการ ตรวจสอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
1. คุณภาพน้ำทิ้ง	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจาก บ่อ ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 3 บ่อ ก่อนระบายออกจากโครงการ	- ความเป็นกรด – ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - ไขมันและน้ำมัน - (Oil & Grease) - ปริมาณ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล Fecal Coliform Bacteria - TKN - Sulfide	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- โครงการมีการจัดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน 3 บ่อ ก่อนระบายออกจากโครงการ จัดทำเป็นสถิติให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ ตามเอกสารแนบที่ 14	

ตารางที่ 3.2-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระแวกต่อเนื่องในระยะเวลาดำเนินการ
โครงการ ไอดีโอ สาธาร-ท่าพระ บริหารงาน โดย นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาธาร-ท่าพระ
บริษัท เดอะวีริคส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจ	ความถี่ของการ ตรวจสอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
2. จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงาน ผลกระทบบำบัดน้ำเสีย ตาม กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและ ข้อมูลการจัดทำบันทึก รายละเอียดและรายงานสรุปผล การทำงานจากระบบบำบัดน้ำ เสีย พ.ศ. 2555	1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำ เสีย 2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของโครงการ (ลบ.ม) 3) ปริมาณน้ำเสียที่เก็บระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม) 4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย) 5) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ 6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ) - เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ) - เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ) - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ) - เครื่องกวนผสมสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ) - เครื่องสูบน้ำตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ) 7) ปริมาณส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด	- ทุกวัน ตลอด ระยะเวลา ดำเนินการ และ รายงานผลทุก เดือน	โครงการมีการจัดทำ ทส.1 และจัดเก็บไว้ใน ม.สถาน ที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี ตาม กฎกระทรวงเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบ การเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 และส่ง ทส.2 ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ กรมควบคุมมลพิษ ในกำหนดทุกเดือนปกติ		

ตารางที่ 3.2-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ
โครงการ ไอดีโอ สาทรร-ท่าพระ บริหารงาน โดย นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทรร-ท่าพระ
บริษัท เคอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจ	ความถี่ของการ ตรวจสอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
	3. บ่อกรอง ระบบท่อระบายน้ำ และบ่อดักขยะ	- ปริมาณตะกอนในบ่อกรอง หากมีการ สะสมเกินกว่า 2 ใน 3 ของถัง ให้ทำการสูบ ออกทันที - สภาพการใ้ใช้งานและรอบรั้วบริเวณแนวท่อ ระบายน้ำ - ปริมาณขยะเศษดินหินบริเวณบ่อดัก ขยะ หากพบว่า มีขยะหรือดินอุดตันให้ ดำเนินการตักออกทันที	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ ชำนาญในการดูแลรักษา และควบคุมระบบ บำบัดน้ำเสียให้ทำงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพตามรูปภาพที่ 28 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ ชำนาญในการดูแลรักษา และควบคุมระบบ บำบัดน้ำเสียให้ทำงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพตามรูปภาพที่ 29 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญใน การดูแลรักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ ทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามรูปภาพที่ 32	

ตารางที่ 3.2-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ
โครงการ ไอดีโอ สาธาร-ท่าพระ บริหารงาน โดย นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ สาธาร-ท่าพระ
บริษัท เดอะวีริคส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	จุดเกิดตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการ ตรวจสอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
2. การระบายน้ำ	- ความสามารถในการระบายน้ำ ของท่อระบายน้ำในพื้นที่ โครงการ	- ปริมาณตะกอนในบ่อบำบัดน้ำ - ตรวจสอบการอุดตัน และความขรุขระของ ท่อระบายน้ำ โดยวิธีตรวจสอบความเร็วการ ไหลในท่อระบายน้ำ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อ ระบายน้ำในพื้นที่โครงการ ตามรูปภาพที่ 29	
3. ระบบป้องกัน อัคคีภัยและระบบ สัญญาณเตือนภัย	- บริเวณจุดติดตั้งระบบป้องกัน อัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัย - อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ ระบบไฟฟ้าของโครงการ - จุดรวมพล และภารกิจซ้อมการ อพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	- สภาพพร้อมใช้งานเสมอ - ไม่มีการชำรุดหรือมีส่วนประกอบอื่นขาด หาย - ตรวจสอบจุดรวมพลให้สามารถรวมพลได้ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณจุด ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่โครงการตาม รูปภาพที่ 34,35 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดรวมพล ให้สามารถรวมพลได้ ไม่มีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ โครงการตามรูปภาพที่ 12	

ตารางที่ 3.2-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ
โครงการ ไอทีโอ สาขา-ท่าพระ บริหารงาน โดย นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ สาขา-ท่าพระ
บริษัท เดอะเวิร์ลด์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเกี่ยวข้อง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข
4. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะ รวมให้มีความสะอาดอยู่เสมอ - ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้าง ภายในโครงการ บริเวณที่พักขยะ รวม และภาชนะรองรับมูลฝอย ภายในโครงการ	- ความสามารถในการรองรับมูลฝอยและ สภาพทั่วไป - ไม่มีขยะตกค้าง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิด ดำเนินการ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิด ดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังขยะและ ห้องพักขยะในพื้นที่โครงการตามรูปภาพที่ 21 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังขยะและ ห้องพักขยะในพื้นที่โครงการตามรูปภาพที่ 22	
5. อุบัติเหตุและ ทัศนียภาพ	- ส่วนหย่อมของโครงการ	- การเติบโตของต้นไม้ - ความสูงชันของพื้นที่ดินในบริเวณสวนและรอบ ต้นไม้ - ขอบเขตการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้และความสูง ของต้นไม้	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิด ดำเนินการ - วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่การดูแลการเติบโตของ ต้นไม้ในบริเวณสวนและรอบต้นไม้ตามรูปภาพที่ 1,2 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่การดูแลความสูงชันของ พื้นที่ดินในบริเวณสวนและรอบต้นไม้ตามรูปภาพ ที่ 1,2 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่การดูแลขอบเขตของ เรือนยอดต้นไม้และความสูงของต้นไม้ในบริเวณ สวนและรอบต้นไม้ตามรูปภาพที่ 1,2	

ตารางที่ 3.2-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ
โครงการ ไอทีโอ สาทร-ท่าพระ บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุดไอทีโอ สาทร-ท่าพระ
บริษัท เดอะเว็รคัส คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
6. สระว่ายน้ำ 6.1 โครงสร้างและความปลอดภัย	- บริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำโครงการ	- ความแข็งแรงของโครงสร้างและพื้น - การรั่วซึมบริเวณตัวสระ - ทำยบอกระดับความลึก	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอง- บริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำโครงการ ตามรูปภาพที่ 27	

ตารางที่ 3.2-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ
โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ สาทร-ท่าพระ
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	จุดกึ่งตัวอย่างจุดดำเนินการ	วิธีการตรวจ	ความถี่ของการ ตรวจสอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
6.2 การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ของสระว่ายน้ำ	สระว่ายน้ำของโครงการ - จุดที่ลึกสุด 1 จุด และช่วงที่มี ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมากที่สุด - จุดที่ตื้นสุด 1 จุด และช่วงที่มี ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมากที่สุด	- pH - Free Chlorine	- วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- โครงการมีการจัดเก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด (ส่วนลึก 1 จุด และส่วนตื้น 1 จุด) ขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุดและจัดทำเป็น สถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ ตามเอกสารแนบที่ 15	
		- Combine Chlorine - Alkalinity - Calcium hardness - Cyanuric acid - Chloride - Ammonia - Nitrate - Escherichia coli, Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- โครงการมีการจัดเก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด(ส่วนลึก 1 จุด และส่วนตื้น 1 จุด) ขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุดและจัดทำเป็น สถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ ตามเอกสารแนบที่ 15 -	

ตารางที่ 3.2-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ
โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ สาทร-ท่าพระ
บริษัท เดอะเวสต์คอสมีวิตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
6.3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- อุปกรณ์ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ช่วยชีวิตและป้ายเตือนต่างๆ	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน หากพบว่าชำรุดหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตรวจสอบอุปกรณ์ และป้ายเตือนบนพื้นที่โครงการตามรูปภาพที่ 7	
7. การใช้ไฟฟ้า	- อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำรองและสายไฟ	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอตามคู่มือของผู้ผลิต	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำรองและสายไฟในพื้นที่โครงการ ตามเอกสารแนบที่ 1	

ตารางที่ 3.2-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ
โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ
บริษัท เดอะเวิร์ลด์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจ	ความถี่ของการ ตรวจสอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
8. การจราจร	-สัญลักษณ์การจราจร ช่องจราจรยนต์	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ มองเห็นได้ชัดเจนเสมอ - ตรวจสอบเส้นแบ่งช่องจราจรให้ชัดเจน - ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางช่องจราจรยนต์ - ตรวจสอบสภาพการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ ดีเสมอ	- 6 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลา -เปิดดำเนินการ 6 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ -ทุกวัน ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ - -ตาม ผู้มีผู้จำหน่าย หรืออย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สัญลักษณ์การจราจรช่องจราจรยนต์ใน พื้นที่โครงการ ตามรูปภาพที่ 3 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญลักษณ์ การจราจรช่องจราจรยนต์ในพื้นที่โครงการ ตาม รูปภาพที่ 5	

บทที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร - ท่าพระ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน อากาศ การจัดการที่ดิน และบริการชุมชน เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 ดังนี้

4.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

4.1.1 จุดเก็บตัวอย่าง

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดของโครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ บริหารงานโดยนิติบุคคล อาคารชุด ไอดีโอ สาทร - ท่าพระ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง (Effluent) ที่ผ่านการบำบัดแล้วที่บริเวณปลายท่อก่อนปล่อยออกสู่รางระบาย น้ำสาธารณะ จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 (บ่อบำบัด โซน A) , จุดที่ 2 (บ่อบำบัด โซน B), จุดที่ 3 (บ่อบำบัด โซน C)

4.1.2 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจวัด

ดัชนีคุณภาพที่ต้องตรวจวิเคราะห์ จำนวน 8 พารามิเตอร์ อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ก คือ pH, BOD, Suspended Solids, Total Dissolved Solid, Sulfide, TKN-Nitrogen, Fat Grease & Oil, Settleable Solid

4.1.3 วิธีการเก็บตัวอย่างและรักษาสภาพตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างใส่ขวดเก็บตัวอย่างชนิด Polyethylene ขนาด 1 ลิตร ที่ผ่านการล้างทำความสะอาดตามมาตรฐาน เก็บตัวอย่างแยก (Grab Sample) เพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีทางเคมี และกายภาพอื่นๆ ซึ่งยึดตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เช่น ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (Biological Oxygen Demand, BOD) ความสกปรกในรูปของสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids, TSS) เจลดาห์ล ไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN), ของแข็งตกตะกอน (Settleable Solid), ซัลไฟด์ (Sulfide), ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) สำหรับการเก็บตัวอย่างที่วิเคราะห์ค่าดัชนีน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เก็บใส่ขวดแก้ว Duran ขนาด 1 ลิตร และรักษา สภาพด้วยกรดซัลฟิวริกปริมาตร 2 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร

ตัวอย่างที่นำกลับไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ มีการปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด บรรจตัวอย่างทั้งหมดลงในถังน้ำแข็งเพื่อควบคุมอุณหภูมิที่ประมาณ 4 องศาเซลเซียส และนำส่งไปวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการ ภายใน 24 ชั่วโมง

ตารางที่ 4.1.4 ตัวอย่างดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจวิเคราะห์ ภาชนะบรรจุ และวิธีการรักษาสภาพตัวอย่าง

ประเภทดัชนีตัวอย่าง	ดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจวิเคราะห์	ภาชนะบรรจุ	วิธีการรักษาสภาพตัวอย่าง
ทางเคมี และกายภาพ	pH, BOD, TSS, Suspended Solids, Sulfide, TKN-Nitrogen, Settleable Solid, Residual Chlorine และดัชนีคุณภาพทางเคมีและกายภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามประเภทแหล่งน้ำ	ขวดพลาสติก ขนาด 1 ลิตร	แช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในที่มืด
	Oil & Grease	ขวดแก้ว ขนาด 1 ลิตร	เติมกรดซัลฟิวริกปริมาตร 2 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร และแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

4.2 ความถี่ในการติดตามตรวจสอบ

การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำมาวิเคราะห์ได้กระทำทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง โดยนิติบุคคลกำหนดให้มีการดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์ทุก 6 เดือน/ครั้ง เพื่อให้สามารถติดตาม และปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

4.3 การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้ง

วิธีการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ข้อ 16 วิธีการตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร และวิธีมาตรฐานใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22th Edition, 2012 ของ APHA, AWWA and WEF โดยผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะเวลา 6 เดือน
โครงการ ใต้ถุน อาคาร-ท่าพระ

ตารางที่ 4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัด

ดัชนี	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์												ค่ามาตรฐาน						
		ม.ค. 66			ก.พ. 66			มี.ค. 66			เม.ย. 66				พ.ค. 66			มิ.ย. 66		
pH	mg/L	จุด1	จุด2	จุด3	จุด1	จุด2	จุด3	จุด1	จุด2	จุด3	จุด1	จุด2	จุด3	จุด1	จุด2	จุด3	จุด1	จุด2	จุด3	
BOD	mg/L	7.8	7.3	7.6	7.4	7.6	7.2	7.4	7.3	7.2	7.4	7.1	6.7	7.5	7.6	7.3	7.5	7.6	7.3	5.0-9.0
TSS	mg/L	47.7	7.8	15.5	41.0	23.4	20.0	33.5	17.0	24.5	40.0	28.5	33.0	18.0	21.0	16.0	18.0	21.0	16.0	<20
TDS	mg/L	20.3	18.7	<5.0	31.0	34.7	33.0	17.2	46.0	146	13.4	37.0	150	16.0	28.0	27.3	16.0	28.0	27.3	<30
Fat, Grease & Oil	mg/L	194	119	149	212	222	127	179	239	194	227	192	142	107	137	222	107	137	222	<500
TKN-Nitrogen	mg/L N	<0.5	1.2	<0.5	5.6	<0.5	2.0	4.9	2.0	4.0	4.3	3.7	5.3	5.2	2.4	1.1	5.2	2.4	1.1	<20
Sulfide	mg/L	113	95	100	97	67	58	75	44	55	89	24	11	83	44	26	83	44	26	<35
Settleable Solid	mg/L	<1.0	0.3	<0.1	1.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	0.6	<0.1	0.2	5.5	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.1	0.3	<1.0
Coliform Fecal	MPN/100 mL	6.4	4.5	<1.0	11	<1.0	<1.0	4.0	<1.0	<1.0	<3.3	<1.0	<1.0	3.8	<1.0	<1.0	3.8	<1.0	<1.0	<0.5

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก.

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017 # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory " @ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเลี้ยงที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว) * Add AUT of Nitrification inhibitor
* Increased Total Dissolved Solids in water use not more than 500 mg/l ; (Std. in Jul = 199/249/264, Aug =216/206/176and Sep = 208/243/228) "

4.4 การควบคุมคุณภาพน้ำที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

โครงการจัดให้มีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน



รูปที่ 4.4-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ ไอศูรีโอ สาทร-ท่าพระ

4.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ตารางที่ 4.5-1 ขอบเขตวิธีการตรวจวิเคราะห์

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์	วันที่ตรวจ	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์
สระว่ายน้ำ				
- จุดน้ำลึก	- pH	- Test kits	ทุกวัน	APHA-
- จุดน้ำตื้น	- Residual Chlorine	- Test kits	ทุกวัน	AWWA-
	- Total Coliform Bacteria	- Standard Total Coliform Fermentation	ทุกเดือน	WEF Edition 23 rd ed,2017
	- Fecal Coliform Bacteria	- Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ทุกเดือน	
	- Escherichia coli	- Other Escherichia coli Procedure	ทุกเดือน	
	- Staphylococcus Aureus	- Compendium of methods food analysis (2003) chapter 9	ทุกเดือน	
	- Pseudomonas aeruginosa		ทุกเดือน	

4.5.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

เก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็งเพื่อรักษาสภาพก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลในแบบกำกับตัวอย่างที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และนำส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ต่อไป โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป

4.5.2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ตามมาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ที่บริเวณส่วนต้นและส่วนลึกของสระว่ายน้ำ กำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำตามความถี่จำนวน 2 ความถี่ คือ ความถี่ที่ 1 ตรวจวัดวัน ละ 2 ครั้ง ดังนี้ที่ทำการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอรีนอิสระ (Residual Chlorine) และความถี่ที่ 2 ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้ที่ทำการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria), เฟคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria), Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa ทั้งนี้ ในช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 นิติบุคคลฯ มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำความถี่ ดังนี้

1) ความถี่ที่ 1 ตรวจวัดวันละ 2 ครั้ง

ตามมาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ที่บริเวณส่วนต้นและส่วนลึกของสระว่ายน้ำ โดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และ คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) วันละ 2 ครั้ง ก่อนและหลังเปิดให้บริการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 รายละเอียดดังตารางที่ 4.5-1

โครงการ ไออีโอ สาทร-ท่าพระ

ตารางที่ 4.5.2-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำรายวัน

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ช่วงก่อนเปิดบริการ		ช่วงหลังปิดบริการ	
		pH	Free Chlorine	pH	Free Chlorine
ส่วนลึก	1 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	2 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	3 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	4 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.8
	5 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	6 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	7 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	8 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	9 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	10 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	11 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	12 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	13 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	14 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	15 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	16 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	17 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	18 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	19 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	20 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	21 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	22 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	23 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	24 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	25 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.8
	26 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	27 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	28 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	29 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	30 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	31 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
มาตรฐาน		7.2-8.4	0.6-1.0 ppm	7.2-8.4	0.6-1.0 ppm

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

ตารางที่ 4.5.2-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำรายวัน(ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ช่วงก่อนเปิดบริการ		ช่วงหลังปิดบริการ	
		pH	Free Chlorine	pH	Free Chlorine
ส่วนต้น	1 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	2 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	3 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	4 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.8
	5 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	6 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	7 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	8 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	9 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	10 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	11 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	12 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	13 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	14 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	15 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	16 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	17 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	18 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	19 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	20 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	21 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	22 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	23 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	24 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	25 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.8
	26 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	27 มกราคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	28 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	29 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	30 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	31 มกราคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
มาตรฐาน		7.2-8.4	0.6-1.0 ppm	7.2-8.4	0.6-1.0 ppm

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

โครงการ ไร่ดีไอ สาทร-ท่าพระ

ตารางที่ 4.5.2-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำรายวัน(ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ช่วงก่อนเปิดบริการ		ช่วงหลังปิดบริการ	
		pH	Free Chlorine	pH	Free Chlorine
ส่วนลึก	1 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	2 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	3 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	4 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	5 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	6 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	7 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	8 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	9 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	10 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	11 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	12 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.2	0.8
	13 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	14 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	15 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	16 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	17 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	18 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	19 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	20 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	21 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	22 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	23 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	24 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	25 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	26 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	27 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	28 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
มาตรฐาน		7.2-8.4	0.6-1.0 ppm	7.2-8.4	0.6-1.0 ppm

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน

โครงการ ไอทีโอ สาทร-ท่าพระ

ตารางที่ 4.5.2-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำรายวัน(ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ช่วงก่อนเปิดบริการ		ช่วงหลังปิดบริการ	
		pH	Free Chlorine	pH	Free Chlorine
ส่วนต้น	1 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	2 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	3 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	4 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	5 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	6 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	7 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	8 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	9 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	10 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	11 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	12 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.2	0.8
	13 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	14 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	15 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	16 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	17 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	18 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	19 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	20 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	21 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	22 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	23 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	24 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	25 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	26 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	27 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	28 กุมภาพันธ์ 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
มาตรฐาน		7.2-8.4	0.6-1.0 ppm	7.2-8.4	0.6-1.0 ppm

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประภากาถึงการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

ตารางที่ 4.5.2-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำรายวัน(ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ช่วงก่อนเปิดบริการ		ช่วงหลังปิดบริการ	
		pH	Free Chlorine	pH	Free Chlorine
ส่วนลึก	1 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	2 มีนาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	3 มีนาคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.8
	4 มีนาคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	5 มีนาคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	6 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	7 มีนาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	8 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	9 มีนาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	10 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	11 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	12 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	13 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	14 มีนาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	15 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	16 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	17 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	18 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	19 มีนาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	20 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	21 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	22 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	23 มีนาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	24 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	25 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	26 มีนาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	27 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	28 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	29 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	30 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	31 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
มาตรฐาน		7.2-8.4	0.6-1.0 ppm	7.2-8.4	0.6-1.0 ppm

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 17/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

โครงการ ไอดีโอ สาธาร-ท่าพระ

ตารางที่ 4.5.2-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำรายวัน(ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ช่วงก่อนเปิดบริการ		ช่วงหลังปิดบริการ	
		pH	Free Chlorine	pH	Free Chlorine
ส่วนต้น	1 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	2 มีนาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	3 มีนาคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.8
	4 มีนาคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	5 มีนาคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	6 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	7 มีนาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	8 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	9 มีนาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	10 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	11 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	12 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	13 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	14 มีนาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	15 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	16 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	17 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	18 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	19 มีนาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	20 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	21 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	22 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	23 มีนาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	24 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	25 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	26 มีนาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	27 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	28 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	29 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	30 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	31 มีนาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
มาตรฐาน		7.2-8.4	0.6-1.0 ppm	7.2-8.4	0.6-1.0 ppm

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางเองเดียวกัน

โครงการ ใต้ไอ้ สาทร-ท่าพระ

ตารางที่ 4.5.2-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำรายวัน(ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ช่วงก่อนเปิดบริการ		ช่วงหลังปิดบริการ	
		pH	Free Chlorine	pH	Free Chlorine
ส่วนลึก	1 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	2 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	3 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	4 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	5 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	6 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	7 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	8 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	9 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	10 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	11 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	12 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	13 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	14 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	15 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	16 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	17 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	18 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	19 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	20 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	21 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	22 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	23 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	24 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	25 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	26 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	27 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	28 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	29 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	30 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
มาตรฐาน		7.2-8.4	0.6-1.0 ppm	7.2-8.4	0.6-1.0 ppm

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 17/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

ตารางที่ 4.5.2-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำรายวัน(ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ช่วงก่อนเปิดบริการ		ช่วงหลังปิดบริการ	
		pH	Free Chlorine	pH	Free Chlorine
ส่วนต้น	1 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	2 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	3 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	4 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	5 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	6 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	7 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	8 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	9 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	10 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	11 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	12 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	13 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	14 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	15 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	16 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	17 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	18 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	19 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	20 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	21 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	22 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	23 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	24 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	25 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	26 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	27 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	28 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	29 เมษายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	30 เมษายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
มาตรฐาน		7.2-8.4	0.6-1.0 ppm	7.2-8.4	0.6-1.0 ppm

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในพื้นที่ลงเดิยววัน

โครงการ ไออีโอ สาทร-ท่าพระ

ตารางที่ 4.5.2-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำรายวัน(ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ช่วงก่อนเปิดบริการ		ช่วงหลังปิดบริการ	
		pH	Free Chlorine	pH	Free Chlorine
ส่วนลึก	1 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.8
	2 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	3 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.8
	4 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	5 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	6 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	7 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	8 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	9 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	10 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	11 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	12 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.8
	13 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	14 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	15 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	16 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	17 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	18 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	19 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	20 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	21 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	22 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	23 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	24 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	25 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	26 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	27 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	28 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	29 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	30 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	31 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
มาตรฐาน		7.2-8.4	0.6-1.0 ppm	7.2-8.4	0.6-1.0 ppm

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในฟ้านองเดียวกัน

ตารางที่ 4.5.2-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำรายวัน(ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ช่วงก่อนเปิดบริการ		ช่วงหลังปิดบริการ	
		pH	Free Chlorine	pH	Free Chlorine
ส่วนต้น	1 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.8
	2 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	3 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.8
	4 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	5 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	6 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	7 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	8 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	9 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	10 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	11 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	12 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.8
	13 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	14 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	15 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	16 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	17 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	18 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	19 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	20 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	21 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	22 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	23 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	24 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	25 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	26 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	27 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	28 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	29 พฤษภาคม 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	30 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	31 พฤษภาคม 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
มาตรฐาน		7.2-8.4	0.6-1.0 ppm	7.2-8.4	0.6-1.0 ppm

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางนอกระบบ

โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

ตารางที่ 4.5.2-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำรายวัน(ต่อ)


จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ช่วงก่อนเปิดบริการ		ช่วงหลังปิดบริการ	
		pH	Free Chlorine	pH	Free Chlorine
ส่วนลึก	1 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	2 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	3 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.2	0.8
	4 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	5 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	6 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	7 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	8 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	9 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	10 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	11 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.2	0.8
	12 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	13 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	14 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	15 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	16 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	17 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	18 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	19 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	20 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	21 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	22 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	23 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	24 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	25 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	26 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	27 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	28 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	29 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	30 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
มาตรฐาน		7.2-8.4	0.6-1.0 ppm	7.2-8.4	0.6-1.0 ppm

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับ ที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในท่านลงด้วยวัน

ตารางที่ 4.5.2-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำรายวัน(ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ช่วงก่อนเปิดบริการ		ช่วงหลังปิดบริการ	
		pH	Free Chlorine	pH	Free Chlorine
ส่วนต้น	1 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	2 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	3 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.2	0.8
	4 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	5 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	6 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	7 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	8 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	9 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	10 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	11 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.2	0.8
	12 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.2	0.6
	13 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	14 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	15 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	16 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	17 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
	18 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	19 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	20 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	21 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	22 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	23 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	24 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.2	0.6
	25 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.2	0.8
	26 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	27 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.8
	28 มิถุนายน 2566	7.8	1.0	7.6	0.6
	29 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.6
	30 มิถุนายน 2566	7.6	1.0	7.6	0.8
มาตรฐาน		7.2-8.4	0.6-1.0 ppm	7.2-8.4	0.6-1.0 ppm

หมายเหตุ : ดำเนินการประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม



ภาพที่ 4.5-1 การตรวจวัด pH และ Free Chlorine สระว่ายน้ำ



โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

2) ความถี่ที่ 2 ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง

ตามมาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ที่บริเวณส่วนต้นและส่วนลึกของสระว่ายน้ำ โดยตรวจวัดค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria), ฟีคอลลีโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria), Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa เดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2566 ทางนิติบุคคลฯ มีการตรวจวัดค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria), ฟีคอลลีโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 ส่วน Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa ทำการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากเป็นพารามิเตอร์ที่ไม่ควรตรวจพบ ทางนิติบุคคลฯ จึงทำการตรวจวิเคราะห์เหลือปีละ 1 ครั้ง

ตารางที่ 4.5-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำรายเดือน

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์	
		Total Coliform Bacteria (TCB)	Fecal Coliform Bacteria (FCB)
สระว่ายน้ำส่วนต้น	20 มกราคม 2566	ND	ND
	18 กุมภาพันธ์ 2566	ND	ND
	21 มีนาคม 2566	ND	ND
	20 เมษายน 2566	ND	ND
	17 พฤษภาคม 2566	ND	ND
	15 มิถุนายน 2566	ND	ND
สระว่ายน้ำส่วนลึก	20 มกราคม 2566	ND	ND
	18 กุมภาพันธ์ 2566	ND	ND
	21 มีนาคม 2566	ND	ND
	20 เมษายน 2566	ND	ND
	17 พฤษภาคม 2566	ND	ND
	15 มิถุนายน 2566	ND	ND
มาตรฐาน		10 MPN/100 ml	ND
หมายเหตุ	: ย่างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในงานองเดียวกัน		



ภาพที่ 4.5-2 การตรวจวัด Total Coliform Bacteria (TCB) และ Fecal Coliform Bacteria (FCB) สระว่ายน้ำ

ภาคผนวก

ภาคผนวก

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557

ภาคผนวกที่ 1 เอกสารรายงานสรุปข้อปฏิบัติ และลอกท้อระบายน้ำรอบโครงการ
(แผนประจำปี กำหนดเดือน พฤศจิกายน 2566)

ภาคผนวกที่ 2 เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า (แผนประจำปี กำหนดเดือน กรกฎาคม 2566)

ภาคผนวกที่ 3 เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ถังดับเพลิง (แผนประจำปี กำหนดเดือน ตุลาคม 2566)

ภาคผนวกที่ 4 เอกสารอบรมการป้องกันอัคคีภัย (แผนประจำปี กำหนดเดือน ตุลาคม 2566)

ภาคผนวกที่ 5 เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโครงการ

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557



(อ.ช.๑๓)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขารนบุรี

วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด “ ไอดีโอ สาทร ท่าพระ ”
๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๒๒๑ ถนนตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๖๐๐

(ลงชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายพจน์ ชาวผ่อง)

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขารนบุรี

ภาคผนวกที่ 1

เอกสารรายงานสรุปปฏิบัติการ และลอกท้อระบายนํ้ารอบโครงการ

ภาคผนวกที่ 2

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า (แผนประจำปี กำหนดเดือน กรกฎาคม 2566)

ภาคผนวกที่ 3

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ถังดับเพลิง (แผนประจำปี กำหนดเดือน ตุลาคม 2566)

PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN

Building

YEAR

ITEM	NAME OF MACHINE	CODE	LOCATION	Q1			Q2			Q3			Q4			ผู้ดำเนินการ			
				JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL	MAY	JUNE	JULY	AUGUST	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER				
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52															
1	Electrical System Transformer-1,2,3 MDB-1,2,3 EMDB-1 Capacitor Bank-1,2,3 Fire Alarm System Generator Distribution Board Fire Alarm System Emergency Light Fire Exit Light Two Wire Remotely lighting Control	TMA MDB EMDB CAP FAS GEN DB FAS ENS EXIT Two-Wire	รับ.G รับ.G รับ.G รับ.G รับ.G รับ.G รับ.G รับ.G รับ.G รับ.G รับ.G																Subcontractor Subcontractor Subcontractor Subcontractor ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์
2	Communication System MATV System Telephone System PABX CCTV System Access Control System and Gate Barrier	MTV MDF PABX CCTV ACC	รับ.G รับ.G รับ.G รับ.G รับ.G																ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์
3	Sanitary System คอกลิ้นชักสุขาหมู่ใต้ Underground Tank-1,2 Roof Tank-1 Cold Water Pump-1,2 Package Booster Pump-1,2 Pressure Reducing Valve Fire protection System Fire Pump-1,2 Jockey Pump-1,2 Fire Hose Cabinet Supervisory Valve/Flow switch	UG RT IPP BPP PRV FPP JFP FHC ANV	รับ.G รับ.G รับ.คอก รับ.G รับ.คอก รับ.คอก รับ.คอก รับ.G รับ.G รับ.คอก รับ.G																ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์
4	Fire protection System Fire Pump-1,2 Jockey Pump-1,2 Fire Hose Cabinet Supervisory Valve/Flow switch	PP JFP FHC ANV	รับ.G รับ.G รับ.คอก รับ.G																ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์
5	Waste Water Treatment System ถังขูดตะกอนไขมัน Ejector Pump Aerator Pump Effluent Pump Sludge Pump	E.P AEP EIP SLP	รับ.G รับ.G รับ.G รับ.G รับ.G																Subcontractor ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างยนต์

ภาคผนวกที่ 4

เอกสารอบรมการป้องกันอัคคีภัย (แผนประจำปี กำหนดเดือน ตุลาคม 2566)

ภาคผนวกที่ 5


เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโครงการ

เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโครงการ
(เดือน มกราคม 2566)



Environment & Laboratory Co., Ltd.

105/101 Dinmitheeranongkorn Road, 13 Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000
Tel : 0 2969 0711, 0 2969 0130, 0 2536 1149 Fax : 0 2969 0713
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analytical Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ สาทร ทำพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकโล

Report No: 230119050

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ สาทร ทำพระ

: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 19-Jan-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 19-Jan-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jan 19-25,2023

Approved Date : 27-Jan-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำเสียจุด 1	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			230119050	
Sampling Time			11:55 AM	
Physical Appearance			Turbid green sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.8	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	47.7	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	20.3	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	194	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	113	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	6.4	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48VI - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed sample(s) as indicated in this report.

Signature of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

This report is not valid if the TDS is not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

20 Soi Pangrath, Langsuan Suburb 13, Phad Kae, Ph. Chiang Mai, Thailand 51000
 Tel : 0-2569-07114, 0-2969-01304, 0-2526-1149, Fax : 0-2569-07115
 Website : www.envilab.com, Email : info@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
 Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकคโล
 เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
 Tel : 02-316 2222 Fax : -

Page 1 of 1

Report No: 230119051

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
 : 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
 Sampling Date : 19-Jan-23 Sampling Method : Grab
 Received Date : 19-Jan-23 Sampling By : Admin-Envilab
 Testing Date : Jan 19-25,2023 Approved Date : 27-Jan-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำเสียจุด 2	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			230119051	
Sampling Time			11:45 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	7.8	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	18.7	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	119	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.2	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	95	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.3	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	4.5	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	400	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48VI - 5 February, 2010

Original Customer : The above results are valid only for the analyzed tested samples as indicated in this report.
 No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
 The laboratory is not responsible for the use of the results for purposes not intended by the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

10501 Hongsong Road, Bang Na Suburb, Bangkok, Thailand 10130
Tel : 0-2989-0714 / 0-2989-0715 / 0-2989-1119 / Fax : 0-2989-0715
Website : www.envilab.com / Email : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकโคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Tel : 02-316 2222

Page 1 of 1
Report No: 230119052

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकโคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Sampling Date : 19-Jan-23 Sampling Method : Grab
Received Date : 19-Jan-23 Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Jan 19-25,2023 Approved Date : 27-Jan-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำเสียจุด 3	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			230119052	
Sampling Time			12:05 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.6	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	15.5	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	<5.0	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	149	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	100	≤35
#Settleable Solid	m/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)
* Add AUT of Nitrification inhibitor
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager


FTM48V1 - 5 February , 2010

Original Customer : The above results are valid only for the analyzed and tested samples as indicated in this report.
No part of this experience certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory
www.envilab.com



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Mangkruangkarn 11/13, Bang Kruang, Bangkok, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2536 1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบুদ্ধโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Tel : 02-316 2222

Page 1 of 1
Report No: 230119053

Fax: -


Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบুদ্ধโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Sampling Date : 19-Jan-23 Sampling Method : Grab
Received Date : 19-Jan-23 Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Jan 23,2023 Approved Date : 27-Jan-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230119053
Sampling Time			12:15 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	216

Remark : -

Environment & Laboratory Co.,Ltd.


Approved By :


Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Environment & Laboratory Co., Ltd.

10 Soi 1 Jangmuanangrothaburi 17, Talek Kuan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0711, 0-2969-0330-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Report No: 230119054

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source	: นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ		
	: 221 ต.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600		
Sampling Date	: 19-Jan-23	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 19-Jan-23	Sampling By	: Admin-Envilab
Testing Date	: Jan 23-25,2023	Approved Date	: 27-Jan-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			สระว่ายน้ำ-ส่วนต้น	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			230119054	
Sampling Time			11:35 AM	
Physical Appearance			Clear	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ

Standard : กำหนดมาตรฐานของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No responsibility is accepted for any results or conclusions reached in any form without written consent from the Laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40/501 Chongmaengnonnongshaburi 13, Tatad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบuckโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Report No: 230119055

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบuckโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 19-Jan-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 19-Jan-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jan 23-25,2023

Approved Date : 27-Jan-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			สระว่ายน้ำ-ส่วนลึก	<u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			230119055	
Sampling Time			11:38 AM	
Physical Appearance			Clear	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48VI - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโครงการ
(เดือน กุมภาพันธ์ 2566)



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบুদ্ধโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Tel : 02-316 2222 Fax: -

Page 1 of 1

Report No: 230216040

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบুদ্ধโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Sampling Date : 16-Feb-23 Sampling Method : Grab
Received Date : 16-Feb-23 Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Feb 16-22,2023 Approved Date : 24-Feb-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			น้ำเสียจุด 1	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			230216040	
Sampling Time			12:40 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	41.0	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	31.0	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	212	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	5.6	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	97	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	1.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	11	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก .

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017


: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :


Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีไอ สาทร ทำพระ

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकโล

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Report No: 230216041

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีไอ สาทร ทำพระ

: 221 ต.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 16-Feb-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 16-Feb-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 16-22,2023

Approved Date : 24-Feb-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			น้ำเสียด 2	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			230216041	
Sampling Time			12:25 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.6	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	23.4	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	34.7	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	222	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	67	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำไร้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิไอ สาทร ท่าพระ
Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบุดโคล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Tel : 02-316 2222 Fax: -

Page 1 of 1

Report No: 230216042

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิไอ สาทร ท่าพระ
: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบุดโคล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Sampling Date : 16-Feb-23 Sampling Method : Grab
Received Date : 16-Feb-23 Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Feb 16-22,2023 Approved Date : 24-Feb-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			น้ำเสียจุด 3	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			230216042	
Sampling Time			12:55 PM	
Physical Appearance			Turbid brown sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	20.0	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	330	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	127	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.0	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	58	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	10	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition:2017
: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Envilab

Analysis Report

Customer Name : นิตินุกคณาการชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकโค

Report No: 230216043

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิตินุกคณาการชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकโค เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 16-Feb-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 16-Feb-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 20, 2023

Approved Date : 24-Feb-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230216043
Sampling Time			1:10 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	218

Remark : -

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Envilab

Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकคโล

Report No: 230216044

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

: 221 อ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 16-Feb-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 16-Feb-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 20-22,2023

Approved Date : 24-Feb-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			สระว่ายน้ำ-สวนดิน	<u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			230216044	
Sampling Time			12:05 PM	
Physical Appearance			Clear	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ

Standard : กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Envilab

Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงมุดคโ
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Report No: 230216045

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงมุดคโ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 16-Feb-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 16-Feb-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 20-22,2023

Approved Date : 24-Feb-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ-สวนสีก <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			230216045
Sampling Time			12:10 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform>Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤ 10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND <u>ต้องไม่พบ</u>

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโครงการ
(เดือน มีนาคม 2566)



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Tel : 02-316 2222 Fax: -

Page 1 of 1
Report No: 230316024

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Sampling Date : 16-Mar-23 Sampling Method : Grab
Received Date : 16-Mar-23 Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Mar 16-22,2023 Approved Date : 28-Mar-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			น้ำเสียจุด 1	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			230316024	
Sampling Time			12:20 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	33.5	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	17.2	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	179	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	4.9	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	75	≤35
#Settleable Solid	m/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APIA:4500-S(F)	4.0	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasdi
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकโคล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Tel : 02-316 2222 Fax : -

Page 1 of 1
Report No: 230316025

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकโคล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Sampling Date : 16-Mar-23 Sampling Method : Grab
Received Date : 16-Mar-23 Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Mar 16-22,2023 Approved Date : 28-Mar-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			น้ำเสี้ยวจุด 2	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			230316025	
Sampling Time			12:35 PM	
Physical Appearance			Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	17.0	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	46.0	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	239	≤500
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.0	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	44	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	11,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकโด

Report No: 230316026

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकโด เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 16-Mar-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 16-Mar-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 16-22,2023

Approved Date : 28-Mar-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			น้ำเสียจุด 3	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			230316026	
Sampling Time			12:45 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	24.5	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	146	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	194	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	4.0	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	55	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.6	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	17,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบuckโล

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Page 1 of 1

Report No: 230316085

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบuckโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 16-Mar-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 16-Mar-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 20-22,2023

Approved Date : 28-Mar-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำไข่มอกพักน้ำขึ้นใต้ดิน
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230316085
Sampling Time			11:50 AM
Physical Appearance			Clear
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकคโล

Report No: 230316029

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 16-Mar-23 Sampling Method : Grab

Received Date : 16-Mar-23 Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 20-22,2023 Approved Date : 28-Mar-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ-ส่วนลึก Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			230316029
Sampling Time			12:05 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ

Standard : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบুদ্ধโล

Report No: 230316027

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source	: นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ		
	: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบুদ্ধโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600		
Sampling Date	: 16-Mar-23	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 16-Mar-23	Sampling By	: Admin-Envilab
Testing Date	: Mar 22,2023	Approved Date	: 28-Mar-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230316027
Sampling Time			12:50 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	166

Remark : -

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager




Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकคโล

Report No: 230316028

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 16-Mar-23 Sampling Method : Grab

Received Date : 16-Mar-23 Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 20-22,2023 Approved Date : 28-Mar-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ-ส่วนต้น <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			230316028
Sampling Time			12:00 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤ 10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

โครงการ "ไอซีโอ สาทร-ท่าพระ"

เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโครงการ
(เดือน เมษายน 2566)



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकโคล

Report No: 230420025

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source	: นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ		
	: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकโคล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600		
Sampling Date	: 20-Apr-23	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 20-Apr-23	Sampling By	: Admin-Envilab
Testing Date	: Apr 20-26,2023	Approved Date	: 02-May-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำเสียจุด 1	<u>Standard</u>
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			230420025	
Sampling Time			12:10 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	40.0	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	13.4	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	227	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	4.3	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	89	≤35
#Settleable Solid	m/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	3.3	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकโคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Tel : 02-316 2222

Page 1 of 1
Report No: 230420026

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकโคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Sampling Date : 20-Apr-23 Sampling Method : Grab
Received Date : 20-Apr-23 Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Apr 20-26,2023 Approved Date : 02-May-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			น้ำเสียจุด 2	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			230420026	
Sampling Time			11:50 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.1	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	28.5	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	37.0	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	192	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.7	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	24	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.2	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	11,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48VI - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.




Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकโคล

Report No: 230420027

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source	:	นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ			
	:	221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकโคล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600			
Sampling Date	:	20-Apr-23	Sampling Method	:	Grab
Received Date	:	20-Apr-23	Sampling By	:	Admin-Envilab
Testing Date	:	Apr 20-26,2023	Approved Date	:	02-May-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำเสียจุด 3	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			230420027	
Sampling Time			12:20 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.7	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	33.0	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	150	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	142	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	5.3	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	11	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	5.5	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิตินุกคณาการชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบุดโคล

Report No: 230420028

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิตินุกคณาการชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบุดโคล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 20-Apr-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 20-Apr-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Apr 21,2023

Approved Date : 02-May-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230420028
Sampling Time			12:30 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	128

Remark : -

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Tel : 02-316 2222

Page 1 of 1

Report No: 230420029

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
: 221 จ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Sampling Date : 20-Apr-23 Sampling Method : Grab
Received Date : 20-Apr-23 Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Apr 24-26,2023 Approved Date : 02-May-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ-ส่วนต้น Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			230420029
Sampling Time			11:35 AM
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ

Standard : กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Envilab

Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบูกิตโล

Report No: 230420030

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบูกิตโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 20-Apr-23 Sampling Method : Grab

Received Date : 20-Apr-23 Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Apr 24-26,2023 Approved Date : 02-May-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ-ส่วนลึก <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			230420030
Sampling Time			11:40 AM
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤ 10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawas
Laboratory Manager

FTM48VI - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโครงการ
(เดือน พฤษภาคม 2566)



รายงานผลการวิเคราะห์

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
 Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงนวลคิด
 เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
 Tel : 02-316 2222 Fax: -

Page 1 of 1
 Report No: 230518042

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
 : 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงนวลคิด เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
 Sampling Date : 18-May-23 Sampling Method : Grab
 Received Date : 18-May-23 Sampling By : Admin-Envilab
 Testing Date : May 18-29,2023 Approved Date : 31-May-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			น้ำเสียจุด 1	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			230518042	
Sampling Time			11:35 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.5	5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	18.0	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	16.0	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	107	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	5.2	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	83	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	3.8	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017


: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.


Approved By :


 Alisa Songsawasd
 Laboratory Manager



Environment & Laboratory Co., Ltd.

บริษัท อีแล็บ อีเอ็นวี จำกัด
101/101 หมู่ 10 ซอย 101 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-316 2222 โทรสาร : 02-316 2223
www.environment-lab.com



Environment & Laboratory Co., Ltd.

Customer Name : นิตินุกคณาการชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบুদ্ধโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Tel : 02-316 2222 Fax : -

Page 1 of 1
Report No: 230518043

Sampling Source : นิตินุกคณาการชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบুদ্ধโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Sampling Date : 18-May-23 Sampling Method : Grab
Received Date : 18-May-23 Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : May 18-24,2023 Approved Date : 31-May-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำเสียด 2	<u>Standard</u>
Sample Type			น้ำเสียด	
Analysis No.			230518043	
Sampling Time			11:25 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.6	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	21.0	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	28.0	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	137	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.4	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	44	≤35
#Settleable Solid	m/L	APHA:2540 F	0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	2,200	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS นี้เสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบุดโคล

Report No: 230518044

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Fel : 02-316 2222

Fax : -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

: -

Sampling Date : 18-May-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 18-May-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 18-24,2023

Approved Date : 31-May-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำเสียจุด 3	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			230518044	
Sampling Time			11:45 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	16.0	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	27.3	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	222	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.1	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	26	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.3	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	9,200	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager



Environment & Laboratory Co., Ltd.

10 Soi Hlangkaungporthaburi II, Talat Kwan, Muang, Northburi 11000
Tel : 0-2969-0711, 0-2989-0336-L, 0-2526-1119 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com Email : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิตินุกคณาการชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบুদ্ধโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Report No: 230518045

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิตินุกคณาการชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบুদ্ধโลเขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Sampling Date : 18-May-23 Sampling Method : Grab
Received Date : 18-May-23 Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : May 22,2023 Approved Date : 31-May-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230518045
Sampling Time			11:50 AM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	168

Remark : -

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Environment & Laboratory Co., Ltd.

61 Pim Lila, Phnom Penh, Cambodia P.O. Box 1000, Phnom Penh, Cambodia 11000
Tel : 0-2389-0714, 0-2389-0170 E-mail : 0-2326-1149 Fax : 0-2389-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Report No: 230518046

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source	: นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ		
	: 221 ต.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600		
Sampling Date	: 18-May-23	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 18-May-23	Sampling By	: Admin-Envilab
Testing Date	: May 22-24,2023	Approved Date	: 31-May-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			สระว่ายน้ำ-สวนต้น	<u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			230518046	
Sampling Time			11:05 AM	
Physical Appearance			Clear	
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010



Environment & Laboratory Co., Ltd.

30 Soi 1 Jangmuanjungsathaburi 13, Talad Kwan, Shuang, Bangkok 11000

Tel : 0-2989-0713, 0-2969-0130 E. 0-2326-1179 Fax : 0-2989-0715

Website : www.envilab.com Email : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकโคล

Report No: 230518047

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

: 221 อ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकโคล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 18-May-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 18-May-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 22-24,2023

Approved Date : 31-May-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			สระว่ายน้ำ-ส่วนลึก	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			230518047	
Sampling Time			11:10 AM	
Physical Appearance			Clear	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ

Standard : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :


Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโครงการ
(เดือน มิถุนายน 2566)



Analysis Report

Customer Name : นิตินุกคณาการชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบูกโคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Report No: 230703047

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิตินุกคณาการชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบูกโคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 30-Jun-23 Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Jul-23 Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jul 3-12,2023 Approved Date : 14-Jul-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำเสียจุด 1	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			230703047	
Sampling Time			10:35 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.6	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	16.2	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	21.3	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	215	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.1	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	74	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.4	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>16,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Environment & Laboratory Co., Ltd.

131 หมู่ 10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 โทร : 02-39477111 โทรสาร : 02-39477111 โทรสาร : 02-39477111
 E-mail : enviro@envirolab.com enviro@envirolab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकคโล
 เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Report No: 230703048

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
 : 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
 Sampling Date : 30-Jun-23 Sampling Method : Grab
 Received Date : 03-Jul-23 Sampling By : Admin-Envilab
 Testing Date : Jul 3-12,2023 Approved Date : 14-Jul-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			น้ำเสียจุด 2	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			230703048	
Sampling Time			10:25 AM	
Physical Appearance			Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.1	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	13.8	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	9.3	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	325	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.0	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	4.2	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	1,600	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
 Laboratory Manager



Environment & Laboratory Co., Ltd.

บริษัท อีแล็บ อีเอ็นวี แล็บ จำกัด (มหาชน) 111/111 หมู่ 10 ซอยสุขุมวิท 111 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 111/111 หมู่ 10 ซอยสุขุมวิท 111 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทร : 02-316-2222 โทรสาร : 02-316-2223



รายงานผลการวิเคราะห์

Customer Name : นิตินุกคณาการชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
 Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล
 เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
 Tel : 02-316 2222 Fax: -

Page 1 of 1
 Report No: 130703049

Sampling Source : นิตินุกคณาการชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
 : 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
 Sampling Date : 30-Jun-23 Sampling Method : Grab
 Received Date : 03-Jul-23 Sampling By : Admin-Envilab
 Testing Date : Jul 3-12,2023 Approved Date : 14-Jul-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำเสียจุด 3	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			230703049	
Sampling Time			10:45 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	25.0	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	73.0	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	280	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.1	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	27	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	1.7	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>16,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำให้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
 Laboratory Manager



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Ujungnuekmenonahabong 3, Toad Kwan, Nueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0730-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Page 1 of 1

Customer Name : นิตินุกคณาการชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงนวมดโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Tel : 02-316 2222

Report No: 230703050

Fax: -

Sampling Source : นิตินุกคณาการชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงนวมดโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Sampling Date : 30-Jun-23 Sampling Method : Grab
Received Date : 03-Jul-23 Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Jul 5, 2023 Approved Date : 14-Jul-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230703050
Sampling Time			10:50 AM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	150

Remark : -

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi 13, Saengmitthapong Road, Tambon Kwan, Mueang Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0719
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Report No: 230703051

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบুদ্ধโล

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

: 221 ต.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบুদ্ধโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 30-Jun-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Jul-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jul 10-12,2023

Approved Date : 14-Jul-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			สระว่ายน้ำ-ส่วนต้น	
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			230703051	
Sampling Time			10:05 AM	
Physical Appearance			Clear	
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawas
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010


Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

30 Soi Dinangmuangroadthaburi 11, Latas Kwan, Khwaeng, Nongthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2326-1119 Fax : 0-2969-0715
Web-site : www.envilab.com E-mail : service.envilab.com



Analysis Report

Page 1 of 1

Report No: 230703052

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบুদ্ধโล

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

: 221 อ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบুদ্ধโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 30-Jun-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Jul-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jul 10-12,2023

Approved Date : 14-Jul-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			สระว่ายน้ำ-ส่วนลึก	
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			230703052	
Sampling Time			10:00 AM	
Physical Appearance			Clear	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ

Standard : กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangzongnonthaburi 13, Salad Kwan, Bangkok, Thailand 11000
Tel : 0-2969-0714 0-2969-0166-1 0-2526-1119 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : envilab@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकคโต
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Tel : 02-316 2222 Fax : -

Page 1 of 1

Report No: 230703053

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ
: 221 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकคโต เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Sampling Date : 30-Jun-23 Sampling Method : Grab
Received Date : 03-Jul-23 Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Jul 10-12,2023 Approved Date : 14-Jul-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำไขบอลพักน้ำชั้นใต้ดิน
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230703053
Sampling Time			10:15 AM
Physical Appearance			Clear
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager