

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566



โครงการ LE MERIDIEN CHIANGMAI

เจ้าของโครงการ บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ตั้ง เลขที่ 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

SLECCO

จัดทำโดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
47/91-93 หมู่ที่ 3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-594-3320 E-mail : speciallab_slecco@yahoo.co.th

**หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LE MERIDIEN CHIANG MAI**

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เลอเมอริเดียน เชียงใหม่ (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ของบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด











ฉบับประจำเดือน

(☒) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

() กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566


() อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1.นางอ.....		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ทะเบียนเลขที่ 
2.นางอ.....		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ทะเบียนเลขที่ 
3.นางอ.....		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ทะเบียนเลขที่ 
4.นางอ.....		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ทะเบียนเลขที่ 
5.นายอ.....		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ทะเบียนเลขที่ 



ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

**รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LE MERIDIEN CHIANG MAI (ระยะดำเนินการ)**

1. ชื่อโครงการ : โครงการ LE MERIDIEN CHIANG MAI
2. สถานที่ตั้ง : ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสจ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
4. สถานที่ : ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
5. จัดทำโดย : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
: เลขที่หนังสือเห็นชอบ ทส 1009.5/3756 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551
7. โครงการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ
: ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ระยะดำเนินการ)
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : ธุรกิจโรงแรม ขนาดห้องพัก 391 ห้อง
 - ขนาดพื้นที่โครงการ : เนื้อที่ดิน 5-2-3 ไร่ หรือ 8,812 ตารางเมตร
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - การบำบัดน้ำเสีย : ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge System) และระบบฟิล์มตรึงแบบเติมอากาศ (Fixed Film Aeration) จำนวน 1 ชุด โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้ 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบันโครงการมีการน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เฉลี่ย 220-250 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 - ระบบน้ำใช้ : รับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะต่อท่อประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคผ่านมอนิเตอร์ เพื่อนำน้ำมาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน ชั้นที่ 5 และชั้นที่ 22 (ชั้นหลังคา) ความจุรวม 1,383 ลูกบาศก์เมตร
 - การจัดการมูลฝอย : โครงการมีห้องพักมูลฝอยรวม แยกเป็นห้องพักมูลฝอยเปียกและมูลฝอยแห้ง โดยคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นปริมาณ 8,694 ลิตร/วัน หรือประมาณ 8.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 - ระบบไฟฟ้า : โครงการมีระบบไฟฟ้าอยู่ 2 ประเภท คือ ระบบไฟฟ้าปกติ และระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โดยระบบไฟฟ้าปกติรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนระบบไฟฟ้าฉุกเฉินโครงการจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินขนาด 900 kva

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ข
สารบัญภาพ	ค
บทที่ 1	บทนำ
	1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 1-1
	1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 1-2
	1.3 รายละเอียดโครงการ 1-5
บทที่ 2	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1
	2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1
บทที่ 3	การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1
	3.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบ 3-6
บทที่ 4	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก	
	ก หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการฯ
	ข หนังสือจากหน่วยงานราชการ
	ค เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
	ง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
	จ สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
	ฉ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
	ช มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.3.1-1 ตารางสรุปการใช้พื้นที่ภายในอาคาร	1-6
2-1 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-2
3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
3.2.2-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด	3-7
3.2.2-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด	3-8

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.2-1	แผนผังแสดงที่ตั้งโครงการ	1-3
1.2-2	สภาพปัจจุบันของโครงการ	1-4
2.2-1	ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถ	2-27
2.2-2	พื้นที่สีเขียวและการบำรุงรักษา	2-29
2.2-3	ระบบบำบัดน้ำเสียและการบำรุงรักษา	2-29
2.2-4	ระบบน้ำใช้	2-30
2.2-5	ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	2-30
2.2-6	การจัดการมูลฝอย	2-31
2.2-7	ระบบไฟฟ้าและการอนุรักษ์	2-31
2.2-8	การป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย	2-32
2.2-9	ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	2-34
2.2-10	การบริการสำหรับผู้พิการและคนชรา	2-34
2.2-11	การซ่อมอพยพหนีไฟ	2-35