


ภาคผนวก ข




รูปแสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ



รูปที่ 1

รูปแสดงการออกแบบอาคารและจำนวนที่จอดรถ



รูปที่ 2

รูปแสดงการตรวจสอบพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 3



รูปที่ 4



รูปที่ 5



รูปที่ 6




รูปที่ 7



รูปที่ 8

รูปแสดงระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 9

รูปแสดงการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 10



รูปที่ 11



รูปที่ 12



รูปที่ 13

รูปแสดงการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

Preventive Maintenance Submersible Equipment Pump (EQP) Check Sheet			
Site: นิคมอุตสาหกรรม		Date: 06/1/03	
Machine Name: Submersible Equipment Pump (EQP)			
Machine No.:	1	2	
Location:	ถังบำบัดน้ำเสีย	Capacity:	40
วันที่	ชื่อผู้ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
2	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
3	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
4	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
5	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
6	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
7	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
8	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
9	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
10	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
11	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
12	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
13	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
Recommendation / Remarks:			
Report By: 06/01/03 In Spec By: 06/01/03 Approve By: 06/01/03			
Date: 06/01/03 Date: 06/01/03 Date: 06/01/03			

รูปที่ 14

Preventive Maintenance Submersible Equipment Pump (EQP) Check Sheet			
Site: นิคมอุตสาหกรรม		Date: 06/1/03	
Machine Name: Submersible Equipment Pump (EQP)			
Machine No.:	1	2	
Location:	ถังบำบัดน้ำเสีย	Capacity:	40
วันที่	ชื่อผู้ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
2	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
3	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
4	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
5	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
6	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
7	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
8	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
9	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
10	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
11	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
12	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
13	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
Recommendation / Remarks:			
Report By: 06/01/03 In Spec By: 06/01/03 Approve By: 06/01/03			
Date: 06/01/03 Date: 06/01/03 Date: 06/01/03			

รูปที่ 15

Preventive Maintenance Submersible Equipment Pump (EQP) Check Sheet			
Site: นิคมอุตสาหกรรม		Date: 06/1/03	
Machine Name: Submersible Equipment Pump (EQP)			
Machine No.:	1	2	
Location:	ถังบำบัดน้ำเสีย	Capacity:	40
วันที่	ชื่อผู้ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
2	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
3	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
4	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
5	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
6	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
7	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
8	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
9	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
10	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
11	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
12	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
13	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
Recommendation / Remarks:			
Report By: 06/01/03 In Spec By: 06/01/03 Approve By: 06/01/03			
Date: 06/01/03 Date: 06/01/03 Date: 06/01/03			

รูปที่ 16

Preventive Maintenance Submersible Equipment Pump (EQP) Check Sheet			
Site: นิคมอุตสาหกรรม		Date: 06/1/03	
Machine Name: Submersible Equipment Pump (EQP)			
Machine No.:	1	2	
Location:	ถังบำบัดน้ำเสีย	Capacity:	40
วันที่	ชื่อผู้ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
2	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
3	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
4	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
5	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
6	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
7	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
8	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
9	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
10	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
11	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
12	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
13	นายสมชาย ใจดี	ผ่าน	
Recommendation / Remarks:			
Report By: 06/01/03 In Spec By: 06/01/03 Approve By: 06/01/03			
Date: 06/01/03 Date: 06/01/03 Date: 06/01/03			

รูปที่ 17

รูปแสดงการดูแล รักษาระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)

Preventive Maintenance: Submersible Equipment Pump (EQP) Check Sheet				
Date: 8/3/23				
Machine Name: Submersible Equipment Pump (EQP)				
Machine No. : 1		2)		
Location : สานกวดไม้ทกร		Capacity : 3)		
วันที่	รายการ	ผลการตรวจ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป			
2	ตรวจสอบสายเคเบิลไฟฟ้าและสาย			
3	ตรวจสอบสายเคเบิลสายดิน			
4	ตรวจสอบระดับน้ำในถังบำบัดน้ำเสีย			
5	ตรวจสอบระดับน้ำในถังบำบัดน้ำเสีย			
6	ตรวจสอบระดับน้ำในถังบำบัดน้ำเสีย			
7	ตรวจสอบสายเคเบิล			
8	ตรวจสอบสายเคเบิล			
9	ตรวจสอบสายเคเบิล			
10	ตรวจสอบสายเคเบิล			
11	ตรวจสอบสายเคเบิล			
12	ตรวจสอบสายเคเบิล			
13	ตรวจสอบสายเคเบิล			

Recommendation / Remarks :

Report By : 8/3/23 In Specer By : 8/3/23 Approve By : 8/3/23

Chief Engineer Building Manager Site Manager

Date : 8/3/23 Date : 8/3/23 Date : 8/3/23

รูปที่ 18

Preventive Maintenance: Submersible Equipment Pump (EQP) Check Sheet				
Date: 8/3/23				
Machine Name: Submersible Equipment Pump (EQP)				
Machine No. : 2		3)		
Location : สานกวดไม้ทกร		Capacity : 4)		
วันที่	รายการ	ผลการตรวจ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป			
2	ตรวจสอบสายเคเบิลไฟฟ้าและสาย			
3	ตรวจสอบสายเคเบิลสายดิน			
4	ตรวจสอบระดับน้ำในถังบำบัดน้ำเสีย			
5	ตรวจสอบระดับน้ำในถังบำบัดน้ำเสีย			
6	ตรวจสอบระดับน้ำในถังบำบัดน้ำเสีย			
7	ตรวจสอบสายเคเบิล			
8	ตรวจสอบสายเคเบิล			
9	ตรวจสอบสายเคเบิล			
10	ตรวจสอบสายเคเบิล			
11	ตรวจสอบสายเคเบิล			
12	ตรวจสอบสายเคเบิล			
13	ตรวจสอบสายเคเบิล			

Recommendation / Remarks :

Report By : 8/3/23 In Specer By : 8/3/23 Approve By : 8/3/23

Chief Engineer Building Manager Site Manager

Date : 8/3/23 Date : 8/3/23 Date : 8/3/23

รูปที่ 19

Preventive Maintenance: Submersible Equipment Pump (EQP) Check Sheet				
Date: 8/3/23				
Machine Name: Submersible Equipment Pump (EQP)				
Machine No. : 3		4)		
Location : สานกวดไม้ทกร		Capacity : 5)		
วันที่	รายการ	ผลการตรวจ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป			
2	ตรวจสอบสายเคเบิลไฟฟ้าและสาย			
3	ตรวจสอบสายเคเบิลสายดิน			
4	ตรวจสอบระดับน้ำในถังบำบัดน้ำเสีย			
5	ตรวจสอบระดับน้ำในถังบำบัดน้ำเสีย			
6	ตรวจสอบระดับน้ำในถังบำบัดน้ำเสีย			
7	ตรวจสอบสายเคเบิล			
8	ตรวจสอบสายเคเบิล			
9	ตรวจสอบสายเคเบิล			
10	ตรวจสอบสายเคเบิล			
11	ตรวจสอบสายเคเบิล			
12	ตรวจสอบสายเคเบิล			
13	ตรวจสอบสายเคเบิล			

Recommendation / Remarks :

Report By : 8/3/23 In Specer By : 8/3/23 Approve By : 8/3/23

Chief Engineer Building Manager Site Manager

Date : 8/3/23 Date : 8/3/23 Date : 8/3/23

รูปที่ 20

Preventive Maintenance: Submersible Equipment Pump (EQP) Check Sheet				
Date: 8/3/23				
Machine Name: Submersible Equipment Pump (EQP)				
Machine No. : 4		5)		
Location : สานกวดไม้ทกร		Capacity : 6)		
วันที่	รายการ	ผลการตรวจ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป			
2	ตรวจสอบสายเคเบิลไฟฟ้าและสาย			
3	ตรวจสอบสายเคเบิลสายดิน			
4	ตรวจสอบระดับน้ำในถังบำบัดน้ำเสีย			
5	ตรวจสอบระดับน้ำในถังบำบัดน้ำเสีย			
6	ตรวจสอบระดับน้ำในถังบำบัดน้ำเสีย			
7	ตรวจสอบสายเคเบิล			
8	ตรวจสอบสายเคเบิล			
9	ตรวจสอบสายเคเบิล			
10	ตรวจสอบสายเคเบิล			
11	ตรวจสอบสายเคเบิล			
12	ตรวจสอบสายเคเบิล			
13	ตรวจสอบสายเคเบิล			

Recommendation / Remarks :

Report By : 8/3/23 In Specer By : 8/3/23 Approve By : 8/3/23

Chief Engineer Building Manager Site Manager

Date : 8/3/23 Date : 8/3/23 Date : 8/3/23

รูปที่ 21

รูปแสดงการดูแล รักษาระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)

Preventive Maintenance Submersible Equipment Pump (EQP) Check Sheet				
Site: นิคมอุตสาหกรรม (นิคมฯ)				
Date: 8 / 6 / 66				
Machine Name: Submersible Equipment Pump (EQP)				
Machine No.: 1				
Location: อ่างเก็บน้ำสาธารณะ				
Capacity: 20				
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	ดำเนินการ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	ตรวจสอบระดับน้ำ			
2	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
3	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
4	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
5	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
6	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
7	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
8	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
9	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
10	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
11	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
12	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
13	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			

Recommendation / Remarks:

Report By: 8 / 6 / 66 In Specifier By: 8 / 6 / 66 Approve By: 8 / 6 / 66

Chief Engineer: 8 / 6 / 66 Building Manager: 8 / 6 / 66 Site Manager: 8 / 6 / 66

รูปที่ 22

Preventive Maintenance Submersible Equipment Pump (EQP) Check Sheet				
Site: นิคมอุตสาหกรรม (นิคมฯ)				
Date: 8 / 6 / 66				
Machine Name: Submersible Equipment Pump (EQP)				
Machine No.: 2				
Location: อ่างเก็บน้ำสาธารณะ				
Capacity: 20				
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	ดำเนินการ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	ตรวจสอบระดับน้ำ			
2	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
3	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
4	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
5	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
6	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
7	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
8	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
9	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
10	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
11	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
12	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
13	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			

Recommendation / Remarks:

Report By: 8 / 6 / 66 In Specifier By: 8 / 6 / 66 Approve By: 8 / 6 / 66

Chief Engineer: 8 / 6 / 66 Building Manager: 8 / 6 / 66 Site Manager: 8 / 6 / 66

รูปที่ 23

Preventive Maintenance Submersible Equipment Pump (EQP) Check Sheet				
Site: นิคมอุตสาหกรรม (นิคมฯ)				
Date: 8 / 6 / 66				
Machine Name: Submersible Equipment Pump (EQP)				
Machine No.: 3				
Location: อ่างเก็บน้ำสาธารณะ				
Capacity: 20				
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	ดำเนินการ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	ตรวจสอบระดับน้ำ			
2	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
3	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
4	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
5	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
6	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
7	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
8	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
9	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
10	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
11	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
12	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
13	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			

Recommendation / Remarks:

Report By: 8 / 6 / 66 In Specifier By: 8 / 6 / 66 Approve By: 8 / 6 / 66

Chief Engineer: 8 / 6 / 66 Building Manager: 8 / 6 / 66 Site Manager: 8 / 6 / 66

รูปที่ 24

Preventive Maintenance Submersible Equipment Pump (EQP) Check Sheet				
Site: นิคมอุตสาหกรรม (นิคมฯ)				
Date: 8 / 6 / 66				
Machine Name: Submersible Equipment Pump (EQP)				
Machine No.: 4				
Location: อ่างเก็บน้ำสาธารณะ				
Capacity: 20				
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	ดำเนินการ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	ตรวจสอบระดับน้ำ			
2	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
3	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
4	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
5	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
6	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
7	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
8	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
9	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
10	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
11	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
12	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
13	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			


Recommendation / Remarks:

Report By: 8 / 6 / 66 In Specifier By: 8 / 6 / 66 Approve By: 8 / 6 / 66

Chief Engineer: 8 / 6 / 66 Building Manager: 8 / 6 / 66 Site Manager: 8 / 6 / 66


รูปที่ 25

รูปแสดงตำแหน่งถังเก็บน้ำใต้ดิน



รูปที่ 26

รูปแสดงตำแหน่งถังเก็บน้ำชั้นหลังคา



รูปที่ 27

รูปแสดงถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นหลังคา พร้อมฝาปิด



รูปที่ 28



รูปที่ 29

รูปแสดงการตรวจสอบและรักษาระบบจ่ายน้ำประปาและเส้นท่อ



รูปที่ 30



รูปที่ 31

รูปแสดงสุขภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ



รูปที่ 32



รูปที่ 33




รูปที่ 34



รูปที่ 35

รูปแสดงขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 36

รูปแสดงตะแกรงดักขยะ



รูปที่ 38



รูปที่ 39

รูปแสดงห้องพัสดุฝอยรวมของโครงการ



รูปที่ 40



รูปที่ 41

รูปแสดงห้องพัสดุฝอยรวมประจำชั้น



รูปที่ 42



รูปที่ 43

รูปแสดงการทำความสะอาดห้องพัสดุฝอยรวมประจำชั้น



รูปที่ 44



รูปที่ 45

รูปแสดงการรวบรวมและขนย้ายมูลฝอย



รูปที่ 46



รูปที่ 47

รูปแสดงจุดจอดรถจัดเก็บมูลฝอย



รูปที่ 48




รูปที่ 49

รูปแสดงประตูลังโครงการสำหรับเก็บขนมูลฝอย



รูปที่ 50



รูปที่ 51

รูปแสดงอุปกรณ์เดินสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า



รูปที่ 52



รูปที่ 53

รูปแสดงหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ



รูปที่ 54



รูปที่ 55

รูปแสดงหลอดประหยัดพลังงาน (LED)



รูปที่ 56



รูปที่ 57

รูปแสดงไฟฟ้าส่องสว่างในบันไดหนีไฟและป้ายทางหนีไฟ



รูปที่ 58



รูปที่ 59

รูปแสดงการตรวจสอบระบบอัคคีภัย



รูปที่ 60



รูปที่ 61

รูปแสดงการตรวจสอบระบบอัคคีภัย

Monthly Emergency Light Check Sheet										
Date: 5 / 1 / 255										
Machine Name: Emergency Light										
Machine No.: 1-6										
Location: 1-6										
Capacity: 1-6										
No.	Code	Location	Floor	Time	AC	DC	Battery	Charge	Light	Remark
1	EM-1-01	1st	1							
2	EM-1-02	Control	1							
3	EM-1-03	Lobby	1							
4	EM-1-04	1st	1							
5	EM-1-05	1st	1							
6	EM-1-06	1st	1							
7	EM-1-07	1st	1							
8	EM-1-08	1st	1							
9	EM-1-09	1st	1							
10	EM-1-10	1st	1							
11	EM-1-11	1st	1							
12	EM-1-12	1st	1							
13	EM-1-13	1st	1							
14	EM-1-14	1st	1							
15	EM-1-15	1st	1							
16	EM-1-16	1st	1							
17	EM-1-17	1st	1							
18	EM-1-18	1st	1							
19	EM-1-19	1st	1							
20	EM-1-20	1st	1							

Report By: [Signature] In Charge By: [Signature] Approved By: [Signature]

Date: 5 / 1 / 255 Date: 5 / 1 / 255 Date: 5 / 1 / 255

รูปที่ 62

Monthly Emergency Light Check Sheet										
Date: 7 / 1 / 255										
Machine Name: Emergency Light										
Machine No.: 1-6										
Location: 1-6										
Capacity: 1-6										
No.	Code	Location	Floor	Time	AC	DC	Battery	Charge	Light	Remark
1	EM-2-01	1st	2							
2	EM-2-02	1st	2							
3	EM-2-03	1st	2							
4	EM-2-04	1st	2							
5	EM-2-05	1st	2							
6	EM-2-06	1st	2							
7	EM-2-07	1st	2							
8	EM-2-08	1st	2							
9	EM-2-09	1st	2							
10	EM-2-10	1st	2							
11	EM-2-11	1st	2							
12	EM-2-12	1st	2							
13	EM-2-13	1st	2							
14	EM-2-14	1st	2							
15	EM-2-15	1st	2							
16	EM-2-16	1st	2							
17	EM-2-17	1st	2							
18	EM-2-18	1st	2							
19	EM-2-19	1st	2							
20	EM-2-20	1st	2							

Report By: [Signature] In Charge By: [Signature] Approved By: [Signature]

Date: 7 / 1 / 255 Date: 7 / 1 / 255 Date: 7 / 1 / 255

รูปที่ 63

Monthly Emergency Light Check Sheet										
Date: 9 / 1 / 255										
Machine Name: Emergency Light										
Machine No.: 1-6										
Location: 1-6										
Capacity: 1-6										
No.	Code	Location	Floor	Time	AC	DC	Battery	Charge	Light	Remark
1	EM-3-01	1st	3							
2	EM-3-02	1st	3							
3	EM-3-03	1st	3							
4	EM-3-04	1st	3							
5	EM-3-05	1st	3							
6	EM-3-06	1st	3							
7	EM-3-07	1st	3							
8	EM-3-08	1st	3							
9	EM-3-09	1st	3							
10	EM-3-10	1st	3							
11	EM-3-11	1st	3							
12	EM-3-12	1st	3							
13	EM-3-13	1st	3							
14	EM-3-14	1st	3							
15	EM-3-15	1st	3							
16	EM-3-16	1st	3							
17	EM-3-17	1st	3							
18	EM-3-18	1st	3							
19	EM-3-19	1st	3							
20	EM-3-20	1st	3							

Report By: [Signature] In Charge By: [Signature] Approved By: [Signature]

Date: 9 / 1 / 255 Date: 9 / 1 / 255 Date: 9 / 1 / 255

รูปที่ 64

Monthly Emergency Light Check Sheet										
Date: 11 / 1 / 255										
Machine Name: Emergency Light										
Machine No.: 1-6										
Location: 1-6										
Capacity: 1-6										
No.	Code	Location	Floor	Time	AC	DC	Battery	Charge	Light	Remark
1	EM-4-01	1st	4							
2	EM-4-02	1st	4							
3	EM-4-03	1st	4							
4	EM-4-04	1st	4							
5	EM-4-05	1st	4							
6	EM-4-06	1st	4							
7	EM-4-07	1st	4							
8	EM-4-08	1st	4							
9	EM-4-09	1st	4							
10	EM-4-10	1st	4							
11	EM-4-11	1st	4							
12	EM-4-12	1st	4							
13	EM-4-13	1st	4							
14	EM-4-14	1st	4							
15	EM-4-15	1st	4							
16	EM-4-16	1st	4							
17	EM-4-17	1st	4							
18	EM-4-18	1st	4							
19	EM-4-19	1st	4							
20	EM-4-20	1st	4							

Report By: [Signature] In Charge By: [Signature] Approved By: [Signature]

Date: 11 / 1 / 255 Date: 11 / 1 / 255 Date: 11 / 1 / 255

รูปที่ 65

รูปแสดงการตรวจสอบระบบอัคคีภัย (ต่อ)

Monthly Emergency Light Check Sheet									
ตรวจระบบไฟฉุกเฉิน (Monthly Emergency Light Check Sheet)									
Date: 6/5/66									
Machine Name: Emergency Light									
Machine No.: 1-24									
Location: ใต้ถุนอาคาร									
Capacity: 10000000000									
In Charge: 0									
No.	Code	Location	Floor	Test	AC	DC	Battery	Charge	Light
1	EM-L-1001	บันได	1						
2	EM-L-1002	Control	1						
3	EM-L-1003	Lobby	1						
4	EM-L-1004	Way	1						
5	EM-L-1005	ลิฟท์ Pump	1						
6	EM-L-1006	ลิฟท์ Motor	1						
7	EM-L-1007	ทางออก	1						
8	EM-L-1008	บันได	1						
9	EM-L-1009	บันได	1						
10	EM-L-1010	ทางออก	1						
11	EM-L-1011	ลิฟท์ Motor	1						
12	EM-L-1012	ลิฟท์ Motor	2						
13	EM-L-1013	ลิฟท์ Motor	2						
14	EM-L-1014	บันได	2						
15	EM-L-1015	ลิฟท์ Motor	2						
16	EM-L-1016	บันได	2						
17	EM-L-1017	บันได	2						
18	EM-L-1018	บันได	2						
19	EM-L-1019	บันได	2						
20	EM-L-1020	บันได	2						
Remarks: /									
Request By: 6/5/66 In Charge By: 2/6/66 Approved By: 11/6/66									
Date: 6/5/66 Date: 2/6/66 Date: 11/6/66									

รูปที่ 66

Monthly Emergency Light Check Sheet									
ตรวจระบบไฟฉุกเฉิน (Monthly Emergency Light Check Sheet)									
Date: 6/5/66									
Machine Name: Emergency Light									
Machine No.: 1-24									
Location: ใต้ถุนอาคาร									
Capacity: 10000000000									
In Charge: 0									
No.	Code	Location	Floor	Test	AC	DC	Battery	Charge	Light
21	EM-L-1021	บันได	3						
22	EM-L-1022	บันได	3						
23	EM-L-1023	ลิฟท์ Motor	3						
24	EM-L-1024	บันได	3						
25	EM-L-1025	บันได	3						
26	EM-L-1026	บันได	3						
27	EM-L-1027	บันได	3						
28	EM-L-1028	ลิฟท์ Motor	4						
29	EM-L-1029	บันได	4						
30	EM-L-1030	บันได	4						
31	EM-L-1031	บันได	4						
32	EM-L-1032	บันได	4						
33	EM-L-1033	บันได	4						
34	EM-L-1034	บันได	4						
35	EM-L-1035	ลิฟท์ Motor	5						
36	EM-L-1036	บันได	5						
37	EM-L-1037	บันได	5						
38	EM-L-1038	บันได	5						
39	EM-L-1039	บันได	5						
40	EM-L-1040	บันได	5						
Remarks: /									
Request By: 6/5/66 In Charge By: 2/6/66 Approved By: 11/6/66									
Date: 6/5/66 Date: 2/6/66 Date: 11/6/66									

รูปที่ 67

Monthly Emergency Light Check Sheet									
ตรวจระบบไฟฉุกเฉิน (Monthly Emergency Light Check Sheet)									
Date: 6/5/66									
Machine Name: Emergency Light									
Machine No.: 1-24									
Location: ใต้ถุนอาคาร									
Capacity: 10000000000									
In Charge: 0									
No.	Code	Location	Floor	Test	AC	DC	Battery	Charge	Light
1	EM-L-1001	บันได	1						
2	EM-L-1002	Control	1						
3	EM-L-1003	Lobby	1						
4	EM-L-1004	Way	1						
5	EM-L-1005	ลิฟท์ Pump	1						
6	EM-L-1006	ลิฟท์ Motor	1						
7	EM-L-1007	ทางออก	1						
8	EM-L-1008	บันได	1						
9	EM-L-1009	บันได	1						
10	EM-L-1010	ทางออก	1						
11	EM-L-1011	ลิฟท์ Motor	1						
12	EM-L-1012	ลิฟท์ Motor	2						
13	EM-L-1013	ลิฟท์ Motor	2						
14	EM-L-1014	บันได	2						
15	EM-L-1015	ลิฟท์ Motor	2						
16	EM-L-1016	บันได	2						
17	EM-L-1017	บันได	2						
18	EM-L-1018	บันได	2						
19	EM-L-1019	บันได	2						
20	EM-L-1020	บันได	2						
Remarks: /									
Request By: 6/5/66 In Charge By: 2/6/66 Approved By: 11/6/66									
Date: 6/5/66 Date: 2/6/66 Date: 11/6/66									

รูปที่ 68

Monthly Emergency Light Check Sheet									
ตรวจระบบไฟฉุกเฉิน (Monthly Emergency Light Check Sheet)									
Date: 6/5/66									
Machine Name: Emergency Light									
Machine No.: 1-24									
Location: ใต้ถุนอาคาร									
Capacity: 10000000000									
In Charge: 0									
No.	Code	Location	Floor	Test	AC	DC	Battery	Charge	Light
21	EM-L-1021	บันได	3						
22	EM-L-1022	บันได	3						
23	EM-L-1023	ลิฟท์ Motor	3						
24	EM-L-1024	บันได	3						
25	EM-L-1025	บันได	3						
26	EM-L-1026	บันได	3						
27	EM-L-1027	บันได	3						
28	EM-L-1028	ลิฟท์ Motor	4						
29	EM-L-1029	บันได	4						
30	EM-L-1030	บันได	4						
31	EM-L-1031	บันได	4						
32	EM-L-1032	บันได	4						
33	EM-L-1033	บันได	4						
34	EM-L-1034	บันได	4						
35	EM-L-1035	ลิฟท์ Motor	5						
36	EM-L-1036	บันได	5						
37	EM-L-1037	บันได	5						
38	EM-L-1038	บันได	5						
39	EM-L-1039	บันได	5						
40	EM-L-1040	บันได	5						
Remarks: /									
Request By: 6/5/66 In Charge By: 2/6/66 Approved By: 11/6/66									
Date: 6/5/66 Date: 2/6/66 Date: 11/6/66									

รูปที่ 69

รูปแสดงการตรวจสอบระบบอัติกัภัย (ต่อ)

Monthly Emergency Light Check Sheet
ตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉินรายเดือน

Machine Name: Emergency Light
Machine No.: 1-10
Location: 10/10/10/10

Date: 6/5/23

No.	Code	Location	Floor	Test	Pass	Fail	Remarks
				AC	DC	Charge	
1	EM-1-01	ชั้น 1	1				
2	EM-1-02	ชั้น 1	2				
3	EM-1-03	ชั้น 1	3				
4	EM-1-04	ชั้น 1	4				
5	EM-1-05	ชั้น 1	5				
6	EM-1-06	ชั้น 1	6				
7	EM-1-07	ชั้น 1	7				
8	EM-1-08	ชั้น 1	8				
9	EM-1-09	ชั้น 1	9				
10	EM-1-10	ชั้น 1	10				
11	EM-2-01	ชั้น 2	1				
12	EM-2-02	ชั้น 2	2				
13	EM-2-03	ชั้น 2	3				
14	EM-2-04	ชั้น 2	4				
15	EM-2-05	ชั้น 2	5				
16	EM-2-06	ชั้น 2	6				
17	EM-2-07	ชั้น 2	7				
18	EM-2-08	ชั้น 2	8				
19	EM-2-09	ชั้น 2	9				
20	EM-2-10	ชั้น 2	10				

Report By: 6/5/23 In Charge By: 6/5/23 Approved By: 6/5/23

Date: 6/5/23 Date: 6/5/23 Date: 6/5/23

รูปที่ 70

Monthly Emergency Light Check Sheet
ตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉินรายเดือน

Machine Name: Emergency Light
Machine No.: 1-10
Location: 10/10/10/10

Date: 6/5/23

No.	Code	Location	Floor	Test	Pass	Fail	Remarks
				AC	DC	Charge	
1	EM-1-01	ชั้น 1	1				
2	EM-1-02	ชั้น 1	2				
3	EM-1-03	ชั้น 1	3				
4	EM-1-04	ชั้น 1	4				
5	EM-1-05	ชั้น 1	5				
6	EM-1-06	ชั้น 1	6				
7	EM-1-07	ชั้น 1	7				
8	EM-1-08	ชั้น 1	8				
9	EM-1-09	ชั้น 1	9				
10	EM-1-10	ชั้น 1	10				
11	EM-2-01	ชั้น 2	1				
12	EM-2-02	ชั้น 2	2				
13	EM-2-03	ชั้น 2	3				
14	EM-2-04	ชั้น 2	4				
15	EM-2-05	ชั้น 2	5				
16	EM-2-06	ชั้น 2	6				
17	EM-2-07	ชั้น 2	7				
18	EM-2-08	ชั้น 2	8				
19	EM-2-09	ชั้น 2	9				
20	EM-2-10	ชั้น 2	10				

Report By: 6/5/23 In Charge By: 6/5/23 Approved By: 6/5/23

Date: 6/5/23 Date: 6/5/23 Date: 6/5/23

รูปที่ 71

Monthly Emergency Light Check Sheet
ตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉินรายเดือน

Machine Name: Emergency Light
Machine No.: 1-10
Location: 10/10/10/10

Date: 6/5/23

No.	Code	Location	Floor	Test	Pass	Fail	Remarks
				AC	DC	Charge	
1	EM-1-01	ชั้น 1	1				
2	EM-1-02	ชั้น 1	2				
3	EM-1-03	ชั้น 1	3				
4	EM-1-04	ชั้น 1	4				
5	EM-1-05	ชั้น 1	5				
6	EM-1-06	ชั้น 1	6				
7	EM-1-07	ชั้น 1	7				
8	EM-1-08	ชั้น 1	8				
9	EM-1-09	ชั้น 1	9				
10	EM-1-10	ชั้น 1	10				
11	EM-2-01	ชั้น 2	1				
12	EM-2-02	ชั้น 2	2				
13	EM-2-03	ชั้น 2	3				
14	EM-2-04	ชั้น 2	4				
15	EM-2-05	ชั้น 2	5				
16	EM-2-06	ชั้น 2	6				
17	EM-2-07	ชั้น 2	7				
18	EM-2-08	ชั้น 2	8				
19	EM-2-09	ชั้น 2	9				
20	EM-2-10	ชั้น 2	10				

Report By: 6/5/23 In Charge By: 6/5/23 Approved By: 6/5/23

Date: 6/5/23 Date: 6/5/23 Date: 6/5/23

รูปที่ 72

Monthly Emergency Light Check Sheet
ตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉินรายเดือน

Machine Name: Emergency Light
Machine No.: 1-10
Location: 10/10/10/10

Date: 6/5/23

No.	Code	Location	Floor	Test	Pass	Fail	Remarks
				AC	DC	Charge	
1	EM-1-01	ชั้น 1	1				
2	EM-1-02	ชั้น 1	2				
3	EM-1-03	ชั้น 1	3				
4	EM-1-04	ชั้น 1	4				
5	EM-1-05	ชั้น 1	5				
6	EM-1-06	ชั้น 1	6				
7	EM-1-07	ชั้น 1	7				
8	EM-1-08	ชั้น 1	8				
9	EM-1-09	ชั้น 1	9				
10	EM-1-10	ชั้น 1	10				
11	EM-2-01	ชั้น 2	1				
12	EM-2-02	ชั้น 2	2				
13	EM-2-03	ชั้น 2	3				
14	EM-2-04	ชั้น 2	4				
15	EM-2-05	ชั้น 2	5				
16	EM-2-06	ชั้น 2	6				
17	EM-2-07	ชั้น 2	7				
18	EM-2-08	ชั้น 2	8				
19	EM-2-09	ชั้น 2	9				
20	EM-2-10	ชั้น 2	10				

Report By: 6/5/23 In Charge By: 6/5/23 Approved By: 6/5/23

Date: 6/5/23 Date: 6/5/23 Date: 6/5/23

รูปที่ 73

รูปแสดงการตรวจสอบระบบอัคคีภัย (ต่อ)

Monthly Emergency Light Check Sheet									
ตรวจเช็คระบบไฟฉุกเฉิน									
Date: 3/1/23									
Machine Name: Emergency Light									
Machine No.: 21-62									
Location: ฐานรถ									
Capacity: ไม่เกินตามอุปกรณ์									
No.	Code	Location	Floor	Test	Pass	Fail	Remarks		
				AC	DC	Battery Charge	Light		
1	EM-1-41	ชั้น 1	3						
2	EM-1-42	ชั้น 1	6						
3	EM-1-43	ชั้น 1	6						
4	EM-1-44	ชั้น 1	6						
5	EM-1-45	ชั้น 1	8						
6	EM-1-46	ชั้น 1	8						
7	EM-1-47	ชั้น 1	6						
8	EM-1-48	ชั้น 1	8						
9	EM-1-49	ชั้น 1	7						
10	EM-1-50	ชั้น 1	7						
11	EM-1-51	ชั้น 1	7						
12	EM-1-52	ชั้น 1	7						
13	EM-1-53	ชั้น 1	7						
14	EM-1-54	ชั้น 1	7						
15	EM-1-55	ชั้น 1	3						
16	EM-1-56	ชั้น 1	3						
17	EM-1-57	ชั้น 1	3						
18	EM-1-58	ชั้น 1	3						
19	EM-1-59	ชั้น 1	3						
20	EM-1-60	ชั้น 1	3						
Recommendation / Remarks:									
☒ Normal ☐ Abnormal ☐ Not Inspected									
Report By: 3/1/23 Inspector By: 3/1/23 Approver By: 3/1/23									
Date: 3/1/23 Date: 3/1/23 Date: 3/1/23									

รูปที่ 74

Monthly Emergency Light Check Sheet									
ตรวจเช็คระบบไฟฉุกเฉิน									
Date: 3/1/23									
Machine Name: Emergency Light									
Machine No.: 21-72									
Location: ฐานรถ									
Capacity: ไม่เกินตามอุปกรณ์									
No.	Code	Location	Floor	Test	Pass	Fail	Remarks		
				AC	DC	Battery Charge	Light		
1	EM-2-41	ชั้น 2	8						
2	EM-2-42	ชั้น 2	8						
3	EM-2-43	ชั้น 2	1						
4	EM-2-44	ชั้น 2	2						
5	EM-2-45	ชั้น 2	2						
6	EM-2-46	ชั้น 2	4						
7	EM-2-47	ชั้น 2	5						
8	EM-2-48	ชั้น 2	5						
9	EM-2-49	ชั้น 2	7						
10	EM-2-50	ชั้น 2	7						
11	EM-2-51	ชั้น 2	7						
12	EM-2-52	ชั้น 2	7						
13	EM-2-53	ชั้น 2	7						
14	EM-2-54	ชั้น 2	7						
15	EM-2-55	ชั้น 2	7						
16	EM-2-56	ชั้น 2	7						
17	EM-2-57	ชั้น 2	7						
18	EM-2-58	ชั้น 2	7						
19	EM-2-59	ชั้น 2	7						
20	EM-2-60	ชั้น 2	7						
Recommendation / Remarks:									
☒ Normal ☐ Abnormal ☐ Not Inspected									
Report By: 3/1/23 Inspector By: 3/1/23 Approver By: 3/1/23									
Date: 3/1/23 Date: 3/1/23 Date: 3/1/23									

รูปที่ 75

Monthly Emergency Light Check Sheet									
ตรวจเช็คระบบไฟฉุกเฉิน									
Date: 3/1/23									
Machine Name: Emergency Light									
Machine No.: 21-70									
Location: ฐานรถ									
Capacity: ไม่เกินตามอุปกรณ์									
No.	Code	Location	Floor	Test	Pass	Fail	Remarks		
				AC	DC	Battery Charge	Light		
1	EM-3-41	ชั้น 3	1						
2	EM-3-42	ชั้น 3	1						
3	EM-3-43	ชั้น 3	1						
4	EM-3-44	ชั้น 3	1						
5	EM-3-45	ชั้น 3	1						
6	EM-3-46	ชั้น 3	1						
7	EM-3-47	ชั้น 3	1						
8	EM-3-48	ชั้น 3	1						
9	EM-3-49	ชั้น 3	1						
10	EM-3-50	ชั้น 3	1						
11	EM-3-51	ชั้น 3	1						
12	EM-3-52	ชั้น 3	2						
13	EM-3-53	ชั้น 3	2						
14	EM-3-54	ชั้น 3	2						
15	EM-3-55	ชั้น 3	2						
16	EM-3-56	ชั้น 3	2						
17	EM-3-57	ชั้น 3	2						
18	EM-3-58	ชั้น 3	2						
19	EM-3-59	ชั้น 3	2						
20	EM-3-60	ชั้น 3	2						
Recommendation / Remarks:									
☒ Normal ☐ Abnormal ☐ Not Inspected									
Report By: 3/1/23 Inspector By: 3/1/23 Approver By: 3/1/23									
Date: 3/1/23 Date: 3/1/23 Date: 3/1/23									

รูปที่ 76

Monthly Emergency Light Check Sheet									
ตรวจเช็คระบบไฟฉุกเฉิน									
Date: 3/1/23									
Machine Name: Emergency Light									
Machine No.: 21-70									
Location: ฐานรถ									
Capacity: ไม่เกินตามอุปกรณ์									
No.	Code	Location	Floor	Test	Pass	Fail	Remarks		
				AC	DC	Battery Charge	Light		
1	EM-4-41	ชั้น 4	2						
2	EM-4-42	ชั้น 4	2						
3	EM-4-43	ชั้น 4	3						
4	EM-4-44	ชั้น 4	3						
5	EM-4-45	ชั้น 4	3						
6	EM-4-46	ชั้น 4	3						
7	EM-4-47	ชั้น 4	3						
8	EM-4-48	ชั้น 4	3						
9	EM-4-49	ชั้น 4	3						
10	EM-4-50	ชั้น 4	3						
11	EM-4-51	ชั้น 4	3						
12	EM-4-52	ชั้น 4	3						
13	EM-4-53	ชั้น 4	3						
14	EM-4-54	ชั้น 4	3						
15	EM-4-55	ชั้น 4	3						
16	EM-4-56	ชั้น 4	3						
17	EM-4-57	ชั้น 4	3						
18	EM-4-58	ชั้น 4	3						
19	EM-4-59	ชั้น 4	3						
20	EM-4-60	ชั้น 4	3						
Recommendation / Remarks:									
☒ Normal ☐ Abnormal ☐ Not Inspected									
Report By: 3/1/23 Inspector By: 3/1/23 Approver By: 3/1/23									
Date: 3/1/23 Date: 3/1/23 Date: 3/1/23									

รูปที่ 77

รูปแสดงการตรวจสอบระบบอัคคีภัย (ต่อ)

Monthly Emergency Light Check Sheet									
ตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน (Monthly Emergency Light Check Sheet)									
Date: 8/1/25									
Machine Name: Emergency Light									
Machine No.: 1-5									
Location: ส่วนอาคาร Capacity: ไม่เกิน 1000 วัตต์									
No.	Code	Location	Floor	Page	Test	Remark			
				AC	DC	Battery	Charged	Light	
41	EM-L-041	ทางเดิน	5						
42	EM-L-042	บันได	5						
43	EM-L-043	ทางเดิน	5						
44	EM-L-044	ทางเดิน	5						
45	EM-L-045	ทางเดิน	5						
46	EM-L-046	ทางเดิน	5						
47	EM-L-047	ทางเดิน	5						
48	EM-L-048	ทางเดิน	5						
49	EM-L-049	บันได	7						
50	EM-L-050	ทางเดิน	7						
51	EM-L-051	ทางเดิน	7						
52	EM-L-052	ทางเดิน	7						
53	EM-L-053	ทางเดิน	7						
54	EM-L-054	ทางเดิน	7						
55	EM-L-055	ทางเดิน	7						
56	EM-L-056	บันได	8						
57	EM-L-057	ทางเดิน	8						
58	EM-L-058	ทางเดิน	8						
59	EM-L-059	ทางเดิน	8						
60	EM-L-060	ทางเดิน	8						

Recommendation / Remarks:

☒ Normal ☐ Abnormal ☐ Not Installed

Report By: 25/1/25 In-Spector By: 25/1/25 Approver By: 25/1/25

Chief Engineer: 25/1/25 Building Manager: 25/1/25 Site Manager: 25/1/25

Date: 8/1/25 Date: 8/1/25 Date: 17-7-25

รูปที่ 78

Monthly Emergency Light Check Sheet									
ตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน (Monthly Emergency Light Check Sheet)									
Date: 8/1/25									
Machine Name: Emergency Light									
Machine No.: 1-5									
Location: ส่วนอาคาร Capacity: ไม่เกิน 1000 วัตต์									
No.	Code	Location	Floor	Page	Test	Remark			
				AC	DC	Battery	Charged	Light	
61	EM-L-061	ทางเดิน	8						
62	EM-L-062	ทางเดิน	8						
63	EM-L-063	บันได	1						
64	EM-L-064	บันได	2						
65	EM-L-065	บันได	3						
66	EM-L-066	บันได	4						
67	EM-L-067	บันได	5						
68	EM-L-068	บันได	6						
69	EM-L-069	บันได	7						
70	EM-L-070	บันได	8						
71	EM-L-071	บันได	9						
72	EM-L-072	บันได	10						
73	EM-L-073	บันได	11						
74	EM-L-074	บันได	12						
75	EM-L-075	บันได	13						
76	EM-L-076	บันได	14						
77	EM-L-077	บันได	15						
78	EM-L-078	บันได	16						

Recommendation / Remarks:

☒ Normal ☐ Abnormal ☐ Not Installed

Report By: 25/1/25 In-Spector By: 25/1/25 Approver By: 25/1/25

Chief Engineer: 25/1/25 Building Manager: 25/1/25 Site Manager: 25/1/25

Date: 8/1/25 Date: 8/1/25 Date: 17-7-25

รูปที่ 79

Monthly Emergency Light Check Sheet									
ตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน (Monthly Emergency Light Check Sheet)									
Date: 8/1/25									
Machine Name: Emergency Light									
Machine No.: 1-5									
Location: ส่วนอาคาร Capacity: ไม่เกิน 1000 วัตต์									
No.	Code	Location	Floor	Page	Test	Remark			
				AC	DC	Battery	Charged	Light	
1	EM-L-001	บันได	1						
2	EM-L-002	บันได	2						
3	EM-L-003	บันได	3						
4	EM-L-004	บันได	4						
5	EM-L-005	บันได	5						
6	EM-L-006	บันได	6						
7	EM-L-007	บันได	7						
8	EM-L-008	บันได	8						
9	EM-L-009	บันได	9						
10	EM-L-010	บันได	10						
11	EM-L-011	บันได	11						
12	EM-L-012	บันได	12						
13	EM-L-013	บันได	13						
14	EM-L-014	บันได	14						
15	EM-L-015	บันได	15						
16	EM-L-016	บันได	16						
17	EM-L-017	บันได	17						
18	EM-L-018	บันได	18						
19	EM-L-019	บันได	19						
20	EM-L-020	บันได	20						

Recommendation / Remarks:

☒ Normal ☐ Abnormal ☐ Not Installed

Report By: 25/1/25 In-Spector By: 25/1/25 Approver By: 25/1/25

Chief Engineer: 25/1/25 Building Manager: 25/1/25 Site Manager: 25/1/25

Date: 8/1/25 Date: 8/1/25 Date: 17-7-25

รูปที่ 80

Monthly Emergency Light Check Sheet									
ตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน (Monthly Emergency Light Check Sheet)									
Date: 8/1/25									
Machine Name: Emergency Light									
Machine No.: 1-5									
Location: ส่วนอาคาร Capacity: ไม่เกิน 1000 วัตต์									
No.	Code	Location	Floor	Page	Test	Remark			
				AC	DC	Battery	Charged	Light	
1	EM-L-001	บันได	1						
2	EM-L-002	บันได	2						
3	EM-L-003	บันได	3						
4	EM-L-004	บันได	4						
5	EM-L-005	บันได	5						
6	EM-L-006	บันได	6						
7	EM-L-007	บันได	7						
8	EM-L-008	บันได	8						
9	EM-L-009	บันได	9						
10	EM-L-010	บันได	10						
11	EM-L-011	บันได	11						
12	EM-L-012	บันได	12						
13	EM-L-013	บันได	13						
14	EM-L-014	บันได	14						
15	EM-L-015	บันได	15						
16	EM-L-016	บันได	16						
17	EM-L-017	บันได	17						
18	EM-L-018	บันได	18						
19	EM-L-019	บันได	19						
20	EM-L-020	บันได	20						

Recommendation / Remarks:

☒ Normal ☐ Abnormal ☐ Not Installed

Report By: 25/1/25 In-Spector By: 25/1/25 Approver By: 25/1/25

Chief Engineer: 25/1/25 Building Manager: 25/1/25 Site Manager: 25/1/25

Date: 8/1/25 Date: 8/1/25 Date: 17-7-25

รูปที่ 81

รูปแสดงการตรวจสอบระบบอัคคีภัย (ต่อ)

Monthly Emergency Light Check Sheet										
ตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน Emergency Light (ลิฟต์ลิ้น)										
Date: 5/6/2566										
Machine Name: Emergency Light										
Machine No.: 1-33										
Location: ลิฟต์ลิ้น Capacity: ไม่เกินตามกฎระเบียบ 2) 4)										
No.	Code	Location	Floor	Phase	AC	DC	Battery	Charge	Light	Remark
1	EM-L-001	ลิฟต์	1							
2	EM-L-002	ลิฟต์	1							
3	EM-L-003	ลิฟต์	1							
4	EM-L-004	ลิฟต์	1							
5	EM-L-005	ลิฟต์	1							
6	EM-L-006	ลิฟต์	1							
7	EM-L-007	ลิฟต์	1							
8	EM-L-008	ลิฟต์	1							
9	EM-L-009	ลิฟต์	1							
10	EM-L-010	ลิฟต์	1							
11	EM-L-011	ลิฟต์	1							
12	EM-L-012	ลิฟต์	1							
13	EM-L-013	ลิฟต์	1							
14	EM-L-014	ลิฟต์	1							
15	EM-L-015	ลิฟต์	1							
16	EM-L-016	ลิฟต์	1							
17	EM-L-017	ลิฟต์	1							
18	EM-L-018	ลิฟต์	1							
19	EM-L-019	ลิฟต์	1							
20	EM-L-020	ลิฟต์	1							

Recommendation / Remarks: ☒ Normal ☐ Abnormal ☐ Not Inspected

Request By: 5/6/2566 Inspected By: 5/6/2566 Approved By: 5/6/2566

Date: 5/6/2566 Date: 5/6/2566 Date: 5/6/2566

รูปที่ 82

Monthly Emergency Light Check Sheet										
ตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน Emergency Light (ลิฟต์ลิ้น)										
Date: 5/6/2566										
Machine Name: Emergency Light										
Machine No.: 1-33										
Location: ลิฟต์ลิ้น Capacity: ไม่เกินตามกฎระเบียบ 2) 4)										
No.	Code	Location	Floor	Phase	AC	DC	Battery	Charge	Light	Remark
21	EM-L-021	ลิฟต์	1							
22	EM-L-022	ลิฟต์	1							
23	EM-L-023	ลิฟต์	1							
24	EM-L-024	ลิฟต์	1							
25	EM-L-025	ลิฟต์	1							
26	EM-L-026	ลิฟต์	1							
27	EM-L-027	ลิฟต์	1							
28	EM-L-028	ลิฟต์	1							
29	EM-L-029	ลิฟต์	1							
30	EM-L-030	ลิฟต์	1							
31	EM-L-031	ลิฟต์	1							
32	EM-L-032	ลิฟต์	1							
33	EM-L-033	ลิฟต์	1							
34	EM-L-034	ลิฟต์	1							
35	EM-L-035	ลิฟต์	1							
36	EM-L-036	ลิฟต์	1							
37	EM-L-037	ลิฟต์	1							
38	EM-L-038	ลิฟต์	1							
39	EM-L-039	ลิฟต์	1							
40	EM-L-040	ลิฟต์	1							

Recommendation / Remarks: ☒ Normal ☐ Abnormal ☐ Not Inspected

Request By: 5/6/2566 Inspected By: 5/6/2566 Approved By: 5/6/2566

Date: 5/6/2566 Date: 5/6/2566 Date: 5/6/2566

รูปที่ 83

Monthly Emergency Light Check Sheet										
ตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน Emergency Light (ลิฟต์ลิ้น)										
Date: 5/6/2566										
Machine Name: Emergency Light										
Machine No.: 1-33										
Location: ลิฟต์ลิ้น Capacity: ไม่เกินตามกฎระเบียบ 2) 4)										
No.	Code	Location	Floor	Phase	AC	DC	Battery	Charge	Light	Remark
41	EM-L-041	ลิฟต์	1							
42	EM-L-042	ลิฟต์	1							
43	EM-L-043	ลิฟต์	1							
44	EM-L-044	ลิฟต์	1							
45	EM-L-045	ลิฟต์	1							
46	EM-L-046	ลิฟต์	1							
47	EM-L-047	ลิฟต์	1							
48	EM-L-048	ลิฟต์	1							
49	EM-L-049	ลิฟต์	1							
50	EM-L-050	ลิฟต์	1							
51	EM-L-051	ลิฟต์	1							
52	EM-L-052	ลิฟต์	1							
53	EM-L-053	ลิฟต์	1							
54	EM-L-054	ลิฟต์	1							
55	EM-L-055	ลิฟต์	1							
56	EM-L-056	ลิฟต์	1							
57	EM-L-057	ลิฟต์	1							
58	EM-L-058	ลิฟต์	1							
59	EM-L-059	ลิฟต์	1							
60	EM-L-060	ลิฟต์	1							

Recommendation / Remarks: ☒ Normal ☐ Abnormal ☐ Not Inspected

Request By: 5/6/2566 Inspected By: 5/6/2566 Approved By: 5/6/2566

Date: 5/6/2566 Date: 5/6/2566 Date: 5/6/2566

รูปที่ 84

Monthly Emergency Light Check Sheet										
ตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน Emergency Light (ลิฟต์ลิ้น)										
Date: 5/6/2566										
Machine Name: Emergency Light										
Machine No.: 1-33										
Location: ลิฟต์ลิ้น Capacity: ไม่เกินตามกฎระเบียบ 2) 4)										
No.	Code	Location	Floor	Phase	AC	DC	Battery	Charge	Light	Remark
61	EM-L-061	ลิฟต์	1							
62	EM-L-062	ลิฟต์	1							
63	EM-L-063	ลิฟต์	1							
64	EM-L-064	ลิฟต์	1							
65	EM-L-065	ลิฟต์	1							
66	EM-L-066	ลิฟต์	1							
67	EM-L-067	ลิฟต์	1							
68	EM-L-068	ลิฟต์	1							
69	EM-L-069	ลิฟต์	1							
70	EM-L-070	ลิฟต์	1							
71	EM-L-071	ลิฟต์	1							
72	EM-L-072	ลิฟต์	1							
73	EM-L-073	ลิฟต์	1							
74	EM-L-074	ลิฟต์	1							
75	EM-L-075	ลิฟต์	1							
76	EM-L-076	ลิฟต์	1							
77	EM-L-077	ลิฟต์	1							
78	EM-L-078	ลิฟต์	1							
79	EM-L-079	ลิฟต์	1							
80	EM-L-080	ลิฟต์	1							

Recommendation / Remarks: ☒ Normal ☐ Abnormal ☐ Not Inspected

Request By: 5/6/2566 Inspected By: 5/6/2566 Approved By: 5/6/2566

Date: 5/6/2566 Date: 5/6/2566 Date: 5/6/2566

รูปที่ 85

รูปแสดงตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 86

รูปแสดงแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 87

รูปแสดงจุดรวมพล (ต่อ)



รูปที่ 90



รูปที่ 91

รูปแสดงสัญญาณจราจร



รูปที่ 92



รูปที่ 93

รูปแสดงการอำนวยความสะดวกด้านจราจร



รูปที่ 94



รูปที่ 95

รูปแสดงป้ายโครงการและทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 96



รูปที่ 97

รูปแสดงไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณทางเข้าออกโครงการ



รูปที่ 98



รูปที่ 99

รูปแสดงกล้องวงจรปิด (CCTV)



รูปที่ 100



รูปที่ 101

รูปแสดงระบบกีดกีด



รูปที่ 102



รูปที่ 103

รูปแสดงช่องจราจร



รูปที่ 104



รูปที่ 105

รูปแสดงการตรวจสอบระบบระบายอากาศ



รูปที่ 106



รูปที่ 107

Preventive Maintenance VENTILATING FAN Check Sheet			
Site: นิคมอุตสาหกรรม		Date: 08/11/23	
Machine Name: Exhaust FAN		รหัสผู้ปฏิบัติงาน	
Machine No.:	Capacity:	1)	2)
Location:		3)	4)
ข้อ	รายการ	ตรวจสอบพบ	หมายเหตุ
1	ทำความสะอาดทั่วไป	☒	
2	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และใบพัด	☒	
3	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นของมอเตอร์	☒	
5	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
6	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
7	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
8	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
9	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
10	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
11	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
12	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
13	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
14	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
15	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
Recommendation / Remarks:			
Report By: <u> </u> In Specator By: <u> </u> Approve By: <u> </u>			
Chief Engineer		Building Manager	
Date: 08/11/23	Date: 08/11/23	Date: 08/11/23	Date: 08/11/23

รูปที่ 108

Preventive Maintenance VENTILATING FAN Check Sheet			
Site: นิคมอุตสาหกรรม		Date: 08/11/23	
Machine Name: Exhaust FAN		รหัสผู้ปฏิบัติงาน	
Machine No.:	Capacity:	1)	2)
Location:		3)	4)
ข้อ	รายการ	ตรวจสอบพบ	หมายเหตุ
1	ทำความสะอาดทั่วไป	☒	
2	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และใบพัด	☒	
3	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นของมอเตอร์	☒	
5	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
6	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
7	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
8	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
9	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
10	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
11	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
12	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
13	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
14	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
15	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและมอเตอร์	☒	
Recommendation / Remarks:			
Report By: <u> </u> In Specator By: <u> </u> Approve By: <u> </u>			
Chief Engineer		Building Manager	
Date: 08/11/23	Date: 08/11/23	Date: 08/11/23	Date: 08/11/23

รูปที่ 109

Machine Name : <u>Robusam TAN</u>		Date : <u>16/6/25</u>	
Machine No. : <u>722</u>		วันที่ติดตั้ง	
Location	Capacity	1) <u>5/1/2564</u>	2)
		3)	4)
ชื่อรุ่น	300TBS	ติดตั้งโดย	นางสาว
1	ถังขยะแบบเปียก	ชื่อ	นางสาว
2	ถังขยะแบบเปียกแบบอัตโนมัติ		
3	ถังขยะแบบเปียกแบบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ		
4	ถังขยะแบบเปียกแบบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ		
5	ถังขยะแบบเปียกแบบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ		
6	ถังขยะแบบเปียกแบบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ		
7	ถังขยะแบบเปียกแบบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ		
8	ถังขยะแบบเปียกแบบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ		
9	ถังขยะแบบเปียกแบบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ		
10	ถังขยะแบบเปียกแบบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ		
11	ถังขยะแบบเปียกแบบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ		
12	ถังขยะแบบเปียกแบบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ		
13	ถังขยะแบบเปียกแบบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ		
14	ถังขยะแบบเปียกแบบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ		
15	ถังขยะแบบเปียกแบบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ		

Recommend / Remark :

รูปที่ 111

Date: 15/11/15 Machine No.: Location: Capacity:		Ventilating Fan Check sheet 15/11/15	
การวัด	การบันทึก	วัด	บันทึก
1. จำนวนรอบต่อวินาที (รอบ/วินาที)			รอบ/วินาที
2. จำนวนรอบต่อชั่วโมง (รอบ/ชั่วโมง)			
3. จำนวนรอบต่อวัน (รอบ/วัน)			
4. จำนวนรอบต่อเดือน (รอบ/เดือน)			
5. จำนวนรอบต่อปี (รอบ/ปี)			
6. จำนวนรอบต่อปี (รอบ/ปี)			
7. จำนวนรอบต่อปี (รอบ/ปี)			
8. จำนวนรอบต่อปี (รอบ/ปี)			
9. จำนวนรอบต่อปี (รอบ/ปี)			
10. จำนวนรอบต่อปี (รอบ/ปี)			
11. จำนวนรอบต่อปี (รอบ/ปี)			
12. จำนวนรอบต่อปี (รอบ/ปี)			
13. จำนวนรอบต่อปี (รอบ/ปี)			
14. จำนวนรอบต่อปี (รอบ/ปี)			
15. จำนวนรอบต่อปี (รอบ/ปี)			
Recommendation / Remarks:			
Report By: <i>Chit</i> Chief Engineer Date: 15/11/15			
In Spective By: <i>Chit</i> Inhibiting Manager Date: 15/11/15			
Approve By: <i>Chit</i> Site Manager Date: 15-11-15			

รูปที่ 113

รูปแสดงการตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรอง



รูปที่ 114




รูปที่ 115

รูปแสดงสระว่ายน้ำของโครงการ



รูปที่ 116




รูปที่ 117

รูปป้ายแสดงข้อปฏิบัติสระว่ายน้ำของโครงการ




รูปที่ 118

รูปแสดงแสงสว่างตอนกลางคืนบริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 119



รูปที่ 120

รูปแสดงอุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ 121



รูปที่ 122



รูปที่ 123



รูปที่ 124



รูปที่ 125



รูปที่ 126

รูปแสดงการทำความสะอาดบริเวณขอบทางเดินสระว่ายน้ำและสระว่ายน้ำ



รูปที่ 127



รูปที่ 128

รูปแสดงการทำความสะอาด



รูปที่ 129



รูปที่ 130

รูปแสดงชุดทดสอบคลอรีนและค่าความเป็นกรด-ด่างสระว่ายน้ำ



รูปที่ 131



รูปที่ 132

รูปแสดงการทดสอบคลอรีนและค่าความเป็นกรด-ด่างสระว่ายน้ำ




รูปที่ 133



รูปที่ 134

รูปแสดงการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของสระว่ายน้ำ



รูปที่ 135



รูปที่ 136

รูปแสดงเครื่องผลิตเกลือสระว่ายน้ำ



รูปที่ 137



รูปที่ 138

รูปแสดงการดูแลรักษาระบบกรองทรายสระว่ายน้ำ



รูปที่ 139



รูปที่ 140

รูปแสดงรายงานส่ง ท.ส. 1

วันเดือนปี	ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการชลประทาน (ลบ.ม.)	ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (ลบ.ม.)	ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการเกษตร (ลบ.ม.)	ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (ลบ.ม.)	ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการเกษตร (ลบ.ม.)	การคำนวณผลกระทบสิ่งแวดล้อม							ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (ลบ.ม.)	ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการเกษตร (ลบ.ม.)	ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (ลบ.ม.)	ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการเกษตร (ลบ.ม.)
						รวมปริมาณน้ำดิบ	รวมปริมาณน้ำดิบ	รวมปริมาณน้ำดิบ	รวมปริมาณน้ำดิบ	รวมปริมาณน้ำดิบ	รวมปริมาณน้ำดิบ	รวมปริมาณน้ำดิบ				
1/1/2566	-	11	8.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
2/1/2566	-	11	8.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
3/1/2566	-	38	28.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
4/1/2566	-	14	11.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
5/1/2566	-	30	24	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
6/1/2566	-	52	41.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
7/1/2566	-	17	13.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
8/1/2566	-	15	12.0	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
9/1/2566	-	44	35.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
10/1/2566	-	15	12	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
11/1/2566	-	15	12	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
12/1/2566	-	0	0	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
13/1/2566	-	0	0	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
14/1/2566	-	78	62.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
15/1/2566	-	60	48	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
16/1/2566	-	22	17.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ

รูปที่ 141

วันเดือนปี	ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการชลประทาน (ลบ.ม.)	ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (ลบ.ม.)	ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการเกษตร (ลบ.ม.)	ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (ลบ.ม.)	ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการเกษตร (ลบ.ม.)	การคำนวณผลกระทบสิ่งแวดล้อม							ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (ลบ.ม.)	ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการเกษตร (ลบ.ม.)	ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (ลบ.ม.)	ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการเกษตร (ลบ.ม.)
						รวมปริมาณน้ำดิบ	รวมปริมาณน้ำดิบ	รวมปริมาณน้ำดิบ	รวมปริมาณน้ำดิบ	รวมปริมาณน้ำดิบ	รวมปริมาณน้ำดิบ	รวมปริมาณน้ำดิบ				
17/1/2566	-	27	21.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
18/1/2566	-	42	33.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
19/1/2566	-	16	12.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
20/1/2566	-	19	15.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
21/1/2566	-	17	13.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
22/1/2566	-	18	14.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
23/1/2566	-	28	22.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
24/1/2566	-	21	16.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
25/1/2566	-	18	14.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
26/1/2566	-	18	14.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
27/1/2566	-	29	23.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
28/1/2566	-	41	32.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
29/1/2566	-	26	20.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
30/1/2566	-	32	25.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ
31/1/2566	-	50	40	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ผลกระทบ

รูปที่ 142

รูปแสดงรายงานส่ง ท.ส. 1 (ต่อ)

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ นิติอาครารชุด นิวเรา เอกมัย-รามอินทรา												ปริมาณ ของ สารพิษที่ เกิดในภาค รวม น้ำดื่ม ดื่ม น้ำไม่ จัด (ม.ค.)	ปริมาณ ของ สารพิษที่ เกิดในภาค รวม น้ำดื่ม ดื่ม น้ำไม่ จัด (ม.ค.)	จำนวน ผู้ ได้รับ ผลกระทบ
	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้าของ รวมน้ำดื่ม น้ำดื่ม (ก.ว.)	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้าของ รวมน้ำดื่ม น้ำดื่ม (ก.ว.)	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้าของ รวมน้ำดื่ม น้ำดื่ม (ก.ว.)	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้าของ รวมน้ำดื่ม น้ำดื่ม (ก.ว.)	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้าของ รวมน้ำดื่ม น้ำดื่ม (ก.ว.)	การคำนวณของรวมน้ำดื่ม									
						รวม น้ำดื่ม น้ำดื่ม (ก.ว.)	เครื่อง ใช้ น้ำดื่ม (ก.ว.)	เครื่อง ใช้ น้ำดื่ม (ก.ว.)	เครื่อง ใช้ น้ำดื่ม (ก.ว.)	เครื่อง ใช้ น้ำดื่ม (ก.ว.)	เครื่อง ใช้ น้ำดื่ม (ก.ว.)	เครื่อง ใช้ น้ำดื่ม (ก.ว.)			
1/3/2566	-	28	20.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบอากาศ
2/3/2566	-	17	13.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบอากาศ
3/3/2566	-	15	12	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบอากาศ
4/3/2566	-	47	37.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบอากาศ
5/3/2566	-	39	31.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบอากาศ
6/3/2566	-	15	12	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบอากาศ
7/3/2566	-	18	12.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบอากาศ
8/3/2566	-	29	23.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบอากาศ
9/3/2566	-	70	56	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบอากาศ
10/3/2566	-	15	12	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบอากาศ
11/3/2566	-	16	12.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบอากาศ
12/3/2566	-	37	29.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบอากาศ
13/3/2566	-	28	22.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบอากาศ
14/3/2566	-	17	13.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบอากาศ
15/3/2566	-	14	11.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบอากาศ
16/3/2566	-	38	30.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบอากาศ

รูปที่ 145

วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบน้ำดื่ม (หน่วย)	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบน้ำดื่ม (หน่วย)	ปริมาณน้ำดื่มที่จ่าย (หน่วย)	การรวมน้ำดื่ม (หน่วย)	ปริมาณน้ำดื่มที่จ่าย (หน่วย)	การคำนวณของระบบน้ำดื่ม								ปริมาณน้ำดื่มที่จ่าย (หน่วย)	ปริมาณน้ำดื่มที่จ่าย (หน่วย)
						รวมน้ำดื่ม (หน่วย)	น้ำดื่ม (หน่วย)	น้ำดื่ม (หน่วย)	น้ำดื่ม (หน่วย)	น้ำดื่ม (หน่วย)	น้ำดื่ม (หน่วย)	น้ำดื่ม (หน่วย)	น้ำดื่ม (หน่วย)		
17/3/2566	-	38	30.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ	
18/3/2566	-	15	12	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ	
19/3/2566	-	39	31.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ	
20/3/2566	-	18	14.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ	
21/3/2566	-	66	44.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ	
22/3/2566	-	15	12	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ	
23/3/2566	-	41	32.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ	
24/3/2566	-	18	14.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ	
25/3/2566	-	46	36.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ	
26/3/2566	-	17	13.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ	
27/3/2566	-	43	34.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ	
28/3/2566	-	19	12.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ	
29/3/2566	-	42	33.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ	
30/3/2566	-	38	30.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ	
31/3/2566	-	16	12.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ	

รูปที่ 146

รูปแสดงรายงานส่ง ท.ส. 1 (ต่อ)

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ นิติยาคารจุฑา นิเวศน์ เขมรินทร์-จามจินตนา															รวมเมื่อข้อมูลมีผล
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของรวมบ้านน้ำเย็น (ก.ว.ช.)	ปริมาณการใช้ปุ๋ยในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ก.ม.ค.)	ปริมาณน้ำเสียที่ส่งรวมบ้านน้ำเย็น (ก.ม.ค.)	การรวมน้ำเสียรวมบ้านน้ำเย็น (รวมบ้านน้ำเย็น)	ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในกิจกรรมน้ำเย็น (รวมบ้านน้ำเย็น)	การคำนวณรวมบ้านน้ำเย็น							ปริมาณสารเคมีรวมบ้านน้ำเย็น (รวมบ้านน้ำเย็น)	ปริมาณสารเคมีรวมบ้านน้ำเย็น (รวมบ้านน้ำเย็น)		
						รวมบ้านน้ำเย็น (ก.ม.ค.)	เครื่องสูบน้ำ (ก.ม.ค.)	เครื่องสูบน้ำ (ก.ม.ค.)	เครื่องสูบน้ำ (ก.ม.ค.)	เครื่องสูบน้ำ (ก.ม.ค.)	เครื่องสูบน้ำ (ก.ม.ค.)	เครื่องสูบน้ำ (ก.ม.ค.)			เครื่องสูบน้ำ (ก.ม.ค.)	
1/4/2566	-	16	12	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบความผิดปกติ	
2/4/2566	-	43	34.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบความผิดปกติ	
3/4/2566	-	14	11.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบความผิดปกติ	
4/4/2566	-	17	13.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบความผิดปกติ	
5/4/2566	-	30	24	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบความผิดปกติ	
6/4/2566	-	33	26.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบความผิดปกติ	
7/4/2566	-	13	10.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบความผิดปกติ	
8/4/2566	-	42	33.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบความผิดปกติ	
9/4/2566	-	14	11.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบความผิดปกติ	
10/4/2566	-	16	12.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบความผิดปกติ	
11/4/2566	-	35	28	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบความผิดปกติ	
12/4/2566	-	15	12	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบความผิดปกติ	
13/4/2566	-	14	11.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบความผิดปกติ	
14/4/2566	-	42	33.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบความผิดปกติ	
15/4/2566	-	14	11.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบความผิดปกติ	
16/4/2566	-	49	39.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พบความผิดปกติ	

รูปที่ 147

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ นิติยาคารจุฑา นิเวศน์ เขมรินทร์-จามจินตนา													รวมเมื่อข้อมูลมีผล
	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้าของ รวมบ้าน น้ำเย็น (ก.ว.ช.)	ปริมาณการ ใช้ปุ๋ยใน กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ก.ม.ค.)	ปริมาณน้ำ เสียที่ส่ง รวมบ้าน น้ำเย็น (ก.ม. ค.)	การรวม น้ำเสีย รวมบ้าน น้ำเย็น (รวม บ้าน น้ำเย็น)	ปริมาณสาร เคมีที่ใช้ ในกิจกรรม น้ำเย็น (รวม บ้าน น้ำเย็น)	การคำนวณรวมบ้านน้ำเย็น							ปริมาณ สารเคมี รวม น้ำเย็น (รวม บ้าน น้ำเย็น)	
						รวม บ้านน้ำเย็น (ก.ม.ค.)	เครื่อง สูบน้ำ (ก.ม.ค.)	เครื่อง สูบน้ำ (ก.ม.ค.)	เครื่อง สูบน้ำ (ก.ม.ค.)	เครื่อง สูบน้ำ (ก.ม.ค.)	เครื่อง สูบน้ำ (ก.ม.ค.)	เครื่อง สูบน้ำ (ก.ม.ค.)		
17/4/2566	-	44	35.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบความผิดปกติ
18/4/2566	-	37	29.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบความผิดปกติ
19/4/2566	-	39	31.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบความผิดปกติ
20/4/2566	-	14	11.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบความผิดปกติ
21/4/2566	-	36	28.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบความผิดปกติ
22/4/2566	-	13	10.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบความผิดปกติ
23/4/2566	-	46	36.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบความผิดปกติ
24/4/2566	-	20	16	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบความผิดปกติ
25/4/2566	-	81	64.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบความผิดปกติ
26/4/2566	-	56	44	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบความผิดปกติ
27/4/2566	-	43	34.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบความผิดปกติ
28/4/2566	-	14	11.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบความผิดปกติ
29/4/2566	-	15	12	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบความผิดปกติ
30/4/2566	-	12	9.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบความผิดปกติ

รูปที่ 148

รูปแสดงรายงานส่ง ท.ส. 1 (ต่อ)

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลพื้นที่จากแหล่งกำเนิดมลพิษ นิคมอุตสาหกรรม นิเวศน์ เอกมัย-รามอินทรา													จำนวนข้อร้องเรียน และการแก้ไขปัญา
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ รวมบ้านน้ำเสีย (กก.ต่อคน.ม.)	ปริมาณการใช้ก๊าซ รวมบ้านน้ำเสีย (กก.ต่อคน.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย รวมบ้านน้ำเสีย (กก.ต่อคน.ม.)	การรวมน้ำเสีย รวมบ้านน้ำเสีย (รวมบ้านน้ำเสีย)	ปริมาณน้ำเสียรวม น้ำเสีย (รวมบ้านน้ำเสีย)	การคำนวณรวมบ้านน้ำเสีย							ปริมาณน้ำเสียรวม น้ำเสีย (รวมบ้านน้ำเสีย)	
						รวมบ้านน้ำเสีย (รวมบ้านน้ำเสีย)	ครัวเรือนน้ำเสีย (รวมบ้านน้ำเสีย)	ครัวเรือนน้ำเสีย (รวมบ้านน้ำเสีย)	ครัวเรือนน้ำเสีย (รวมบ้านน้ำเสีย)	ครัวเรือนน้ำเสีย (รวมบ้านน้ำเสีย)	ครัวเรือนน้ำเสีย (รวมบ้านน้ำเสีย)	ครัวเรือนน้ำเสีย (รวมบ้านน้ำเสีย)		
1/5/2566	-	15	12	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
2/5/2566	-	43	34.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
3/5/2566	-	14	11.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
4/5/2566	-	17	13.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
5/5/2566	-	30	24	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
6/5/2566	-	33	26.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
7/5/2566	-	13	10.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
8/5/2566	-	42	33.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
9/5/2566	-	14	11.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
10/5/2566	-	16	12.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
11/5/2566	-	35	28	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
12/5/2566	-	15	12	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
13/5/2566	-	14	11.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
14/5/2566	-	42	33.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
15/5/2566	-	14	11.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
16/5/2566	-	49	39.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ

รูปที่ 149

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลพื้นที่จากแหล่งกำเนิดมลพิษ นิคมอุตสาหกรรม นิเวศน์ เอกมัย-รามอินทรา													จำนวนข้อร้องเรียน
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของรวมบ้านน้ำเสีย (กก.ต่อคน.ม.)	ปริมาณการใช้ก๊าซรวมบ้านน้ำเสีย (กก.ต่อคน.ม.)	ปริมาณน้ำเสียรวมบ้านน้ำเสีย (กก.ต่อคน.ม.)	การคำนวณรวมบ้านน้ำเสีย (รวมบ้านน้ำเสีย)	ปริมาณน้ำเสียรวมบ้านน้ำเสีย (รวมบ้านน้ำเสีย)	การคำนวณรวมบ้านน้ำเสีย							ปริมาณน้ำเสียรวมบ้านน้ำเสีย (รวมบ้านน้ำเสีย)	
						รวมบ้านน้ำเสีย (กก.ต่อคน.ม.)	ครัวเรือนน้ำเสีย (กก.ต่อคน.ม.)	ครัวเรือนน้ำเสีย (กก.ต่อคน.ม.)	ครัวเรือนน้ำเสีย (กก.ต่อคน.ม.)	ครัวเรือนน้ำเสีย (กก.ต่อคน.ม.)	ครัวเรือนน้ำเสีย (กก.ต่อคน.ม.)	ครัวเรือนน้ำเสีย (กก.ต่อคน.ม.)		
17/5/2566	-	44	35.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
18/5/2566	-	37	28.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
19/5/2566	-	38	31.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
20/5/2566	-	14	11.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
21/5/2566	-	36	28.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
22/5/2566	-	13	10.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
23/5/2566	-	46	36.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
24/5/2566	-	20	16	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
25/5/2566	-	81	64.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
26/5/2566	-	55	44	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
27/5/2566	-	43	34.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
28/5/2566	-	14	11.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
29/5/2566	-	15	12	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
30/5/2566	-	12	9.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ
31/5/2566	-	12	9.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบอากาศ

รูปที่ 150

รูปแสดงรายงานส่ง ท.ส. 1 (ต่อ)

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ นิคมอุตสาหกรรม นิเวศน์ เอกมัย-รามอินทรา													จำนวนผู้ปฏิบัติงาน
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของรวมแม่ข่ายน้ำเสีย (หน่วยเมกะวัตต์ (ก.ก.))	ปริมาณการใช้ไอน้ำของกิจกรรมของแม่ข่าย (ก.ก.)	ปริมาณน้ำเสียที่ส่งน้ำเสีย (ก.ก.)	การรวมน้ำเสียจากแม่ข่ายน้ำเสียรวม	ปริมาณสารเคมีอันตรายที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ) (ลิตร/กิโลกรัม)	การคำนวณรวมแม่ข่ายน้ำเสีย							ปริมาณสารเคมีอันตรายรวมแม่ข่ายน้ำเสีย (ก.ก.)	
						รวมแม่ข่ายน้ำเสีย (ก.ก.)	เครื่องสูบน้ำแม่ข่าย	เครื่องสูบน้ำจากน้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำจากน้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำจากน้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำจากน้ำเสีย	อื่นๆ รวมแม่ข่ายน้ำเสีย		
1/6/2566	-	16	12.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
2/6/2566	-	41	32.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
3/6/2566	-	14	11.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
4/6/2566	-	16	12.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
5/6/2566	-	43	34.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
6/6/2566	-	15	12	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
7/6/2566	-	15	12	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
8/6/2566	-	15	12	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
9/6/2566	-	52	41.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
10/6/2566	-	16	12.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
11/6/2566	-	15	12	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
12/6/2566	-	19	15.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
13/6/2566	-	24	19.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
14/6/2566	-	16	12.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
15/6/2566	-	22	17.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
16/6/2566	-	26	20.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม

รูปที่ 151

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลพื้นที่เกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ นิคมอุตสาหกรรม นิเวศน์ เอกมัย-รามอินทรา													จำนวนผู้ปฏิบัติงาน
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของรวมแม่ข่ายน้ำเสีย (หน่วยเมตริก (ก.ก.))	ปริมาณการใช้ไอน้ำของกิจกรรมของแม่ข่าย (หน่วยเมตริก (ก.ก.))	ปริมาณน้ำเสียที่ส่งน้ำเสีย (รวมแม่ข่ายรวม)	การรวมน้ำเสียจากรวมแม่ข่ายน้ำเสีย (รวมแม่ข่ายรวม)	ปริมาณสารเคมีอันตรายใช้ (ชื่อ ปริมาณ) (ลิตร/กิโลกรัม กิโลกรัม)	การคำนวณรวมแม่ข่ายน้ำเสีย							ปริมาณสารเคมีอันตรายรวมแม่ข่ายน้ำเสีย (หน่วยเมตริก (ก.ก.))	
						รวมแม่ข่ายน้ำเสีย (หน่วยเมตริก (ก.ก.))	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย (หน่วยเมตริก (ก.ก.))	เครื่องสูบน้ำจากน้ำเสีย (หน่วยเมตริก (ก.ก.))	เครื่องสูบน้ำจากแม่ข่ายน้ำเสีย (หน่วยเมตริก (ก.ก.))	เครื่องสูบน้ำจากน้ำเสีย (หน่วยเมตริก (ก.ก.))	เครื่องสูบน้ำจากน้ำเสีย (หน่วยเมตริก (ก.ก.))	อื่นๆ (รวมน้ำเสีย (หน่วยเมตริก (ก.ก.))		
17/6/2566	-	16	12.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
18/6/2566	-	16	12.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
19/6/2566	-	40	32	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
20/6/2566	-	16	12.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
21/6/2566	-	16	12.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
22/6/2566	-	27	21.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
23/6/2566	-	18	14.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
24/6/2566	-	17	13.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
25/6/2566	-	17	13.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
26/6/2566	-	43	34.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
27/6/2566	-	18	14.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
28/6/2566	-	14	11.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
29/6/2566	-	44	35.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม
30/6/2566	-	17	13.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวม

รูปที่ 152

รูปแสดงรายงานส่ง ท.ส. 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ NEWERA EKAMAI - RAMINTRA (ระยะเปิดดำเนินการ)
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

ผู้จัดทำรายงาน: บริษัท NEWERA EKAMAI - RAMINTRA จำกัด
วันที่: 15/01/2566
สถานที่: กรุงเทพมหานคร

1. ข้อมูลโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการ NEWERA EKAMAI - RAMINTRA
ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพมหานคร
พื้นที่โครงการ: 100 ไร่
ประเภทโครงการ: อสังหาริมทรัพย์

2. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง
ผู้จัดทำรายงาน: บริษัท NEWERA EKAMAI - RAMINTRA จำกัด
ผู้รับทราบ: บริษัท NEWERA EKAMAI - RAMINTRA จำกัด
ผู้ตรวจสอบ: บริษัท NEWERA EKAMAI - RAMINTRA จำกัด

3. ข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การติดตามตรวจสอบ: บริษัท NEWERA EKAMAI - RAMINTRA จำกัด
ผลการติดตามตรวจสอบ: บริษัท NEWERA EKAMAI - RAMINTRA จำกัด

4. ข้อมูลการแก้ไขผลกระทบ
การแก้ไขผลกระทบ: บริษัท NEWERA EKAMAI - RAMINTRA จำกัด
ผลการแก้ไขผลกระทบ: บริษัท NEWERA EKAMAI - RAMINTRA จำกัด

5. ข้อมูลการรายงาน
การรายงาน: บริษัท NEWERA EKAMAI - RAMINTRA จำกัด
ผลการรายงาน: บริษัท NEWERA EKAMAI - RAMINTRA จำกัด

รูปที่ 153

รูปที่ 154

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ NEWERA EKAMAI - RAMINTRA (ระยะเปิดดำเนินการ)
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

ผู้จัดทำรายงาน: บริษัท NEWERA EKAMAI - RAMINTRA จำกัด
วันที่: 15/01/2566
สถานที่: กรุงเทพมหานคร

1. ข้อมูลโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการ NEWERA EKAMAI - RAMINTRA
ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพมหานคร
พื้นที่โครงการ: 100 ไร่
ประเภทโครงการ: อสังหาริมทรัพย์

2. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง
ผู้จัดทำรายงาน: บริษัท NEWERA EKAMAI - RAMINTRA จำกัด
ผู้รับทราบ: บริษัท NEWERA EKAMAI - RAMINTRA จำกัด
ผู้ตรวจสอบ: บริษัท NEWERA EKAMAI - RAMINTRA จำกัด

3. ข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การติดตามตรวจสอบ: บริษัท NEWERA EKAMAI - RAMINTRA จำกัด
ผลการติดตามตรวจสอบ: บริษัท NEWERA EKAMAI - RAMINTRA จำกัด

4. ข้อมูลการแก้ไขผลกระทบ
การแก้ไขผลกระทบ: บริษัท NEWERA EKAMAI - RAMINTRA จำกัด
ผลการแก้ไขผลกระทบ: บริษัท NEWERA EKAMAI - RAMINTRA จำกัด

5. ข้อมูลการรายงาน
การรายงาน: บริษัท NEWERA EKAMAI - RAMINTRA จำกัด
ผลการรายงาน: บริษัท NEWERA EKAMAI - RAMINTRA จำกัด

รูปที่ 155

รูปที่ 156

รูปที่ 160

รูปแสดงรายงานส่ง ท.ส. 2 (ต่อ)

รูปที่ 161

รูปที่ 162

รูปที่ 163

รูปที่ 164

รูปแสดงการตรวจสอบระบบน้ำใช้




รูปที่ 165



รูปที่ 166

รูปแสดงการตรวจสอบระบบระบายน้ำ



รูปที่ 167



รูปที่ 168

รูปแสดงการตรวจสอบระบบการจัดการมูลฝอย




รูปที่ 169



รูปที่ 170

รูปแสดงการตรวจสอบระบบไฟฟ้า



รูปที่ 171



รูปที่ 172

รูปแสดงการตรวจสอบระบบอัคคีภัย



รูปที่ 173



รูปที่ 174



รูปที่ 175



รูปที่ 176

รูปแสดงการตรวจสอบระบบอักษัภัย

Formative Maintenance Plan Check Sheet စာမျက်နှာ ၁/၁ Formative Maintenance Plan Check Sheet			
Site Name: မြို့မအောင်		Date: ၁၁/၁၁/၂၀၂၃	
Machine Name: Fire Alarm Control Panel		မက်ရှင်အမျိုးအမည်	
Machine No. :	၁၁/၁၁/၂၀၂၃	၁	
Location :	၁၁/၁၁/၂၀၂၃	၂	
မက်ရှင်	မက်ရှင်	မက်ရှင်	မက်ရှင်
၁. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၂. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၃. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၄. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)
၅. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၆. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၇. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၈. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)
၉. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၁၀. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၁၁. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၁၂. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)
၁၃. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၁၄. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၁၅. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၁၆. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)
၁၇. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၁၈. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၁၉. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၂၀. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)
၂၁. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၂၂. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၂၃. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၂၄. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)
၂၅. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၂၆. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၂၇. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၂၈. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)
၂၉. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၃၀. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၃၁. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)	၃၂. မက်ရှင်အမျိုးအမည် (Machine Name)
Recommendation / Remarks :			

รูปที่ 178

FORMER: MANDIRAN Fire Alarm System Check Sheet
FORMER: MANDIRAN Fire Alarm System

Date / Time: 20/11/2018
Machine No.: _____
Location: _____

Date: 20/11/2018
Time: 10:00 AM

No.	Item	Inspection Results		Remarks
		OK	Not OK	
1	Is the fire alarm system (FAS) properly installed?			
2	Is the fire alarm system (FAS) properly tested?			
3	Is the fire alarm system (FAS) properly tested?			
4	Is the fire alarm system (FAS) properly tested?			
5	Is the fire alarm system (FAS) properly tested?			
6	Is the fire alarm system (FAS) properly tested?			
7	Is the fire alarm system (FAS) properly tested?			
8	Is the fire alarm system (FAS) properly tested?			
9	Is the fire alarm system (FAS) properly tested?			
10	Is the fire alarm system (FAS) properly tested?			
11	Is the fire alarm system (FAS) properly tested?			
12	Is the fire alarm system (FAS) properly tested?			
13	Is the fire alarm system (FAS) properly tested?			

Inspected By: J. J. J. J. J.
Date: 20/11/2018

Inspected By: J. J. J. J. J.
Date: 20/11/2018

Approved By: J. J. J. J. J.
Date: 20/11/2018

Remarks: _____

รูปที่ 180

รูปแสดงการตรวจสอบระบบอัคคีภัย (ต่อ)

Preventive Maintenance Fire Alarm System Check Sheet				
การตรวจสอบเชิงป้องกันระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย				
ชื่อ: (ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง)		Date: 8/6/2566		
Machine Name: FMS Alarm Control Panel		วันที่ผู้ปฏิบัติงาน		
Machine No.:	(1) 5/2/6/2566	(2)		
Location:	(3)	(4)		
ข้อ	รายการตรวจสอบ	พบ	ไม่พบ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
2	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
3	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
4	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
5	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
6	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
7	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
8	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
9	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
10	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
11	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
12	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
13	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
Recommendation / Remarks:				
Report By: 8/6/2566 In Specimen By: 8/6/2566 Approve By: 8/6/2566				
Chief Engineer		Building Manager		Site Manager
Date: 8/6/2566	Date: 8/6/2566	Date: 8/6/2566	Date: 8/6/2566	Date: 8/6/2566

รูปที่ 181

Preventive Maintenance Fire Alarm System Check Sheet				
การตรวจสอบเชิงป้องกันระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย				
ชื่อ: (ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง)		Date: 8/6/2566		
Machine Name: FMS Alarm Control Panel		วันที่ผู้ปฏิบัติงาน		
Machine No.:	(1) 5/2/6/2566	(2)		
Location:	(3)	(4)		
ข้อ	รายการตรวจสอบ	พบ	ไม่พบ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
2	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
3	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
4	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
5	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
6	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
7	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
8	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
9	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
10	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
11	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
12	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
13	ตรวจสอบสายไฟสัญญาณแจ้งเหตุ (Circuitry Annunciation)			
Recommendation / Remarks:				
Report By: 8/6/2566 In Specimen By: 8/6/2566 Approve By: 8/6/2566				
Chief Engineer		Building Manager		Site Manager
Date: 8/6/2566	Date: 8/6/2566	Date: 8/6/2566	Date: 8/6/2566	Date: 8/6/2566

รูปที่ 182

รูปแสดงบันไดหนีไฟของอาคาร



รูปที่ 183



รูปที่ 184

รูปแสดงการตรวจสอบการคมนาคม



รูปที่ 185



รูปที่ 186

รูปที่ 190

รูปแสดงการตรวจสอบสระว่ายน้ำ (ต่อ)

รูปแสดงการตรวจสอบสระว่ายน้ำที่ 191

Swimming Pool Daily Checklist

วันที่ / เดือน / ปี : 1/1/2566

สถานที่ / อาคาร / บล็อก / ห้อง : 1

Item	Check	Result	Remarks
1. Water Level	OK	OK	
2. Water Temperature	OK	OK	
3. pH Level	OK	OK	
4. Chlorine Level	OK	OK	
5. Filter Pressure	OK	OK	
6. Skimmer Basket	OK	OK	
7. Main Drain Cover	OK	OK	
8. Handrails	OK	OK	
9. Slides	OK	OK	
10. Lifelines	OK	OK	
11. Fencing	OK	OK	
12. Gates	OK	OK	
13. Signage	OK	OK	
14. First Aid Kit	OK	OK	
15. Emergency Procedures	OK	OK	
16. Staff Training	OK	OK	
17. Customer Feedback	OK	OK	
18. Safety Drills	OK	OK	
19. Incident Reports	OK	OK	
20. Maintenance Records	OK	OK	

Signature / Initials : _____

Date / Time : 1/1/2566

รูปที่ 191

รูปแสดงการตรวจสอบสระว่ายน้ำที่ 192

Swimming Pool Daily Checklist

วันที่ / เดือน / ปี : 1/1/2566

สถานที่ / อาคาร / บล็อก / ห้อง : 1

Item	Check	Result	Remarks
1. Water Level	OK	OK	
2. Water Temperature	OK	OK	
3. pH Level	OK	OK	
4. Chlorine Level	OK	OK	
5. Filter Pressure	OK	OK	
6. Skimmer Basket	OK	OK	
7. Main Drain Cover	OK	OK	
8. Handrails	OK	OK	
9. Slides	OK	OK	
10. Lifelines	OK	OK	
11. Fencing	OK	OK	
12. Gates	OK	OK	
13. Signage	OK	OK	
14. First Aid Kit	OK	OK	
15. Emergency Procedures	OK	OK	
16. Staff Training	OK	OK	
17. Customer Feedback	OK	OK	
18. Safety Drills	OK	OK	
19. Incident Reports	OK	OK	
20. Maintenance Records	OK	OK	

Signature / Initials : _____

Date / Time : 1/1/2566

รูปที่ 192

รูปแสดงการตรวจสอบสระว่ายน้ำที่ 193

Swimming Pool Daily Checklist

วันที่ / เดือน / ปี : 1/1/2566

สถานที่ / อาคาร / บล็อก / ห้อง : 1

Item	Check	Result	Remarks
1. Water Level	OK	OK	
2. Water Temperature	OK	OK	
3. pH Level	OK	OK	
4. Chlorine Level	OK	OK	
5. Filter Pressure	OK	OK	
6. Skimmer Basket	OK	OK	
7. Main Drain Cover	OK	OK	
8. Handrails	OK	OK	
9. Slides	OK	OK	
10. Lifelines	OK	OK	
11. Fencing	OK	OK	
12. Gates	OK	OK	
13. Signage	OK	OK	
14. First Aid Kit	OK	OK	
15. Emergency Procedures	OK	OK	
16. Staff Training	OK	OK	
17. Customer Feedback	OK	OK	
18. Safety Drills	OK	OK	
19. Incident Reports	OK	OK	
20. Maintenance Records	OK	OK	

Signature / Initials : _____

Date / Time : 1/1/2566

รูปที่ 193

รูปแสดงการตรวจสอบสระว่ายน้ำที่ 194

Swimming Pool Daily Checklist

วันที่ / เดือน / ปี : 1/1/2566

สถานที่ / อาคาร / บล็อก / ห้อง : 1


Item	Check	Result	Remarks
1. Water Level	OK	OK	
2. Water Temperature	OK	OK	
3. pH Level	OK	OK	
4. Chlorine Level	OK	OK	
5. Filter Pressure	OK	OK	
6. Skimmer Basket	OK	OK	
7. Main Drain Cover	OK	OK	
8. Handrails	OK	OK	
9. Slides	OK	OK	
10. Lifelines	OK	OK	
11. Fencing	OK	OK	
12. Gates	OK	OK	
13. Signage	OK	OK	
14. First Aid Kit	OK	OK	
15. Emergency Procedures	OK	OK	
16. Staff Training	OK	OK	
17. Customer Feedback	OK	OK	
18. Safety Drills	OK	OK	
19. Incident Reports	OK	OK	
20. Maintenance Records	OK	OK	

Signature / Initials : _____


Date / Time : 1/1/2566

รูปที่ 194

รูปแสดงผังไม้พุ่มไม้คลุมดินบริเวณชั้นล่างของอาคาร



รูปแสดงผังไม้ยืนต้นบริเวณชั้นล่างของอาคาร



*หมายเหตุ
ดินและน้ำในบริเวณที่ดินปลูกไม้ยืนต้นเป็นดินปลูก
โดยทั่วไปบริเวณที่ดินปลูกไม้ยืนต้นในโครงการอาคารจะเป็นดินปลูก
ซึ่งมีลักษณะดินปลูกไม้ยืนต้นในโครงการอาคารเป็นดินปลูก
แต่ดินปลูกไม้ยืนต้นในโครงการอาคารเป็นดินปลูกไม้ยืนต้น
ทั้งนี้ดินปลูกไม้ยืนต้นในโครงการอาคารเป็นดินปลูกไม้ยืนต้น

ผังแสดงพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น
ขนาดพื้นที่ 1 : 100

ลำดับรายการ	ชื่อพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น	จำนวน	พื้นที่ปลูก (ตร.ม.)	พื้นที่ปลูก (ตร.ม.)	พื้นที่ปลูก (ตร.ม.)	พื้นที่ปลูก (ตร.ม.)
1	ดินและน้ำในบริเวณที่ดินปลูกไม้ยืนต้น	8	8	4	73	74.00 (+0.00)
2	ดินและน้ำในบริเวณที่ดินปลูกไม้ยืนต้น	8	8	3	43	44.00 (+0.40)
พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น (ตร.ม.)						625.00

PROJECT NO. 1 คอนโดมิเนียม NEWERA EKAMAI-RAMINTRA LOCATION : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 OWNER : บริษัท เจเนออส เอสเตท จำกัด (มหาชน)	HUMANIST CO., LTD. เลขที่ 15 ซอยประดิษฐ์ 17 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Tel. 0 2279 6912 Fax. 0 2279 6914 Email: hm_architect@yahoo.com	ARCHITECT HUMANIST CIVIL ENGINEERING CO., LTD. เลขที่ 119/52 อ.สีวันนารถ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 Email: hmarchitect@gmail.com โทร. 02-6988 8888	ENGINEER PLAN ENGINEERING CO., LTD. 64 ซอยสุขุมวิท 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-237-0080 โทรสาร 02-636-2381 โทรสาร 02-237-0080 โทรสาร 02-636-2381 โทรสาร 02-237-0080 โทรสาร 02-636-2381	MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEER WATSON ENGINEERING CO., LTD. 111/111 ซอยสุขุมวิท 111 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-237-0080 โทรสาร 02-636-2381	LANDSCAPE ARCHITECT WATSON ENGINEERING CO., LTD. 111/111 ซอยสุขุมวิท 111 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-237-0080 โทรสาร 02-636-2381	REVISION NO. DATE DESCRIPTION 1. 01/01/2017 2. 01/01/2017 3. 01/01/2017	DRAWING TITLE ผังแสดงพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 2-108 DRAWING NO. A3-1002 DATE: 01/01/2017 SCALE: 1 : 100 ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF HUMANIST CO., LTD. or HUMANIST ENGINEERING CO., LTD. and not to be used or reproduced without specific permission. All the dimensions are based on figures shown. Do not measure by scale.
---	--	--	--	--	---	--	---

รูปป้ายแสดงข้อปฏิบัติของโครงการ



รูปที่ 197



รูปที่ 198



รูปที่ 199



รูปที่ 200