
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ภาคผนวกที่ 4

สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ

ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

หนังสือนำส่งรายงาน Monitoring EIA ให้หน่วยงานอนุญาต
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

ภาพรวมการทำงานของเตาหลอม และระบบการทำงานของพัดลมดูดอากาศ

เอกสารการตรวจวัดและทดสอบระบบ Fume Hood

ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ภาคผนวกที่ 10

แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ประจำปี 2566

(Preventive Maintenance Plan 2023)

เอกสารบันทึกประสิทธิภาพการทำงานของพัคฒมดูตอากาศ
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ภาคผนวกที่ 12

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียรุ่น HP-100

เอกสารรายละเอียดของถังดักไขมัน และบันทึกการทำความสะอาด
และตรวจเช็คระบบดักไขมัน ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัด และจัดทำแผนผังเส้นระดับเสียง (Noise Contour) ประจำปี 2565

เอกสารโครงการควบคุมเสียงในที่ทำงานเพื่อลดอันตรายจากเสียงดัง
และโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

เอกสารอนุญาตนำสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน

ภาคผนวกที่ 18

เอกสารใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

เอกสารใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

รายงานการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุไม่ใช้แล้ว ต่อสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

เอกสารข้อมูลรับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงาน
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ภาคผนวกที่ 23

แผนการฝึกอบรมพนักงาน ประจำปี 2566

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ภาคผนวกที่ 26

เอกสารตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนภัย (สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้)

ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ภาคผนวกที่ 27

การตรวจสอบภาพพนักงาน ประจำปี 2565

ภาคผนวกที่ 29

เอกสารกองทุนเงินทดแทน

รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

(Environmental Compliance Audit)

สำเนาหนังสือนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมาตรการ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม