

## การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---

### 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอู่ธานี ของ บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ และสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ การตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอู่ธานี ของ บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ วพ 0504/2419 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 ทั้งนี้ทางโครงการมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ มีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. การรวบรวมและทบทวนข้อมูลของโครงการ
  - 1) การทบทวนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการปัจจุบัน
  - 2) การทบทวนรายละเอียดโครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
  - 3) การทบทวนรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
2. บุคลากรร่วมติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ (Walk Through Survey)
  - 1) ผู้นำติดตามตรวจสอบของโครงการ
  - 2) คณะผู้ติดตามตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอู่ธานี ของบริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)

## 2.2 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ วพ 0504/2419 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอู่ธานี ของ บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) โดยสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 สรุปดังตารางที่ 2.2-1 มีรายละเอียดดังนี้

มาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในความรับผิดชอบของโครงการ

### 1. ทรัพยากรกายภาพ

#### 1.1 คุณภาพน้ำ

### 2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

#### 2.1 ชยะมูลฝอย

### 3. คุณภาพชีวิต

#### 3.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

#### 3.2 ความสัมพันธ์ในชุมชน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น

### 1. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

#### 1.1 น้ำท่วม

### 2. คุณภาพชีวิต

#### 2.1 น้ำเสียชุมชน

**ตารางที่ 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
<b>มาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b> - ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการเมืองอัญธานีและเครื่องประดับ “อัญธานี” ของการ นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับบริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด ซึ่งจัดทำรายงานโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับเดือนธันวาคม 2534 และฉบับเพิ่มเติมเดือนธันวาคม 2534	-	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเมืองอัญธานี และเครื่องประดับ “อัญธานี” ของการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับบริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (หนังสือเห็นชอบเลขที่ วพ 0504/2419 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535)	-	- ภาคผนวก ก
- เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม กนอ. และ บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด ต้องปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสม การกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป	-	- ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังมิได้แสดงถึงปัญหา และ ยังไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้าง หากผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้แสดงให้เห็นถึงปัญหา หรือมีข้อร้องเรียนจากชุมชนโครงการจะดำเนินการแก้ไข ปัญหาโดยเร็วและปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด	-	-

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
<b>มาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b> - หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม กนอ. และบริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานฯ จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา	-	- ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังมิได้แสดงถึงปัญหา และยังไม่มีการร้องเรียนจากชุมชนรอบข้าง หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือมีการร้องเรียนจากชุมชนโครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานฯ จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา	-	-
- กนอ. และ บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด ต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยสรุปให้สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทุกๆ 6 เดือน	-	- โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทุกๆ 6 เดือน โดยล่าสุดจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ตามหนังสือเลขที่ อก.5103.3.1/513	-	- ภาคผนวก 1ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
<b>มาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b> - หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งแตกต่างไปจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ ที่กำหนดไว้ ก.นอ. และบริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด จะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นทางด้านสิ่งแวดล้อม	-	- โครงการยังไม่มีจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ได้เสนอไว้ในรายงานฯ ซึ่งหากโครงการมีความจำเป็นจะเปลี่ยนแปลงจะดำเนินการเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยงานอนุญาตตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยปัจจุบัน (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566) โครงการได้ยึดปฏิบัติตามมาตรการที่ตามหนังสือที่ วพ 0504/2419 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535	-	- ภาคผนวก ก



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
<b>2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>2.1 ขยะมูลฝอย</b> - ขยะมูลฝอยจากโครงการทั้ง 2 ระยะ รวม 24.9 ตัน/วัน กรุงเทพมหานคร จะมารับไปกำจัด	- โครงการระยะที่ 1 และ 2	- ทางนิคมอุตสาหกรรมอัญธานีได้จัดวางถังขยะไว้ตามจุด ต่างๆ ภายในพื้นที่นิคมฯ และจัดให้มีพนักงานเก็บกวาด เศษขยะมูลฝอยภายในพื้นที่นิคมฯ ระหว่างเดือนมกราคม- มิถุนายน 2566 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี มีขยะมูลฝอย ประมาณ 0.611 ตัน/วัน โดยทางนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ได้ว่าจ้างให้สำนักงานเขตประเวศเข้ามารับขยะมูลฝอย ไปกำจัด สำหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งมี คุณสมบัติเข้าข่ายเป็นของเสียอันตราย แต่ละโรงงานได้ ว่าจ้างหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้ามาเก็บขนไปกำจัด	-	- รูปที่ 4 ถังขยะ ภายในพื้นที่นิคมฯ - รูปที่ 5 พนักงาน เก็บกวาดเศษขยะ มูลฝอย - ภาคผนวก 9ข - ภาคผนวก 10ข - ภาคผนวก 11ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)**  
 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
<b>3. คุณภาพชีวิต</b> 3.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคล Ear plug, หน้ากากกันฝุ่น  - จัดการระบายอากาศที่ดี	- คนงานห้องเจียระไน  - ห้องเจียระไน	- โรงงานที่ประกอบกิจการภายในพื้นที่นิคมฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลเรื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และกำกับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงานทุกครั้งปฏิบัติงาน ซึ่งทางนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี มีการติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านการประชุมชมรมอัญธานี ความถี่ 2 เดือน/ครั้ง  - ทางนิคมฯ กำกับดูแลและประสานงานกับเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของโรงงานที่ประกอบกิจการภายในพื้นที่ของนิคมฯ ให้มีการควบคุมดูแลเรื่องการจัดการระบบระบายอากาศให้มีความเหมาะสม	-  -	- รูปที่ 6 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  - รูปที่ 7 ระบบระบายอากาศ



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
<b>3. คุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>3.2 ความสัมพันธ์ในชุมชน</b> - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน ช่วยเหลืองานสาธารณะประโยชน์ของชุมชน เช่น ให้งานการศึกษาแก่เยาวชน	- ชุมชนใกล้เคียงโครงการ	- ทางบริษัทฯ จัดให้มีแผนการดำเนินงานด้านการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน โดยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 มีการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและผู้ประกอบการ โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการธงดาวเขียว โครงการบริจาคโลหิต โครงการสายสืบสิ่งแวดล้อม โครงการกิจกรรมวันเด็ก โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและโครงการศึกษาทวิภาค	-	- ภาคผนวก 12ข - ภาคผนวก 13ข

**ตารางที่ 2.2-1** ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)  
 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น <b>1. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> 1.1 น้ำท่วม - ขุดลอกคลอง	- คลองสิงห์โต, คลอง ปักหลัก, คลองชั้น แตก, คลองจรเข้ขบ	- นิคมฯ มีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบสภาพคลองเป็นประจำ หากพบว่าสภาพ คลองมีความตื้นเขิน นิคมฯ จะประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อ ดำเนินการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบริเวณคลอง สิงห์โต, คลองปักหลัก, คลองชั้นแตก, คลองจรเข้ขบ โดยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พบว่า สภาพ คลองดังกล่าวไม่ตื้นเขิน และมีวัชพืชปกคลุมเล็กน้อย	-	-

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
<b>1. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> 1.1 น้ำท่วม (ต่อ) - ท่อระบายน้ำที่มีขนาดใหญ่พอสำหรับปริมาณน้ำฝนและน้ำทิ้งจากชุมชน	- 2 ช้างถนนสุขาภิบาล	- ปัจจุบันสำนักงานเขตประเวศได้มีการสร้างท่อระบายน้ำบริเวณถนนสุขาภิบาล 2 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางนิคมฯ ไม่ได้เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำบริเวณถนนสุขาภิบาล 2 เพราะมีการสูบน้ำจากคลองสิงห์โตโดยตรง ทั้งนี้ นิคมฯ ได้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายลงสู่คลองสิงห์โตให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด อีกทั้งยังมีการแจ้งผลการตรวจวัดและทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบ	-	-
<b>2. คุณภาพชีวิต</b> 2.1 น้ำเสียชุมชน - สร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	- เขตประเวศเป็นผู้กำหนด	- ปัจจุบันทางหน่วยงานราชการ และสำนักงานเขตประเวศ ยังไม่มีแผนงานการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน หากมีการก่อสร้างทางโครงการยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและสำนักงานเขตประเวศ	-	-

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 1 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอู่ธานี



รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอู่ธานี



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 2 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอู่ธานี



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 3 รถบรรทุกน้ำเพื่อนำไปรดน้ำต้นไม้



รูปที่ 4 ถังขยะภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอู่ธานี




รูปที่ 5 พนักงานเก็บกวาดเศษขยะมูลฝอย

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)






รูปที่ 6 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 7 ระบบระบายอากาศ



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 8 สัญญาณไฟและป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอู่ธานี



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และจุดรับแจ้งเหตุของนิคมฯ



รูปที่ 10 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



สน.อธ. ได้ทำของที่ระลึกแก่น้ำปัมโลโก้ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมฯอัญธานี ชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคมฯ รวมถึงผู้มาติดต่อทั่วไป

รูปที่ 11 กิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



โครงการกิจกรรมวันเด็ก  
วันที่ 12 มกราคม 2566



โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนกองผ้าป่าสามัคคี  
วันที่ 13 มกราคม 2566



โครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

รูปที่ 11 (ต่อ) กิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565  
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566



โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์  
วันที่ 4 เมษายน 2566

รูปที่ 11 (ต่อ) กิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์  
วันที่ 4 เมษายน 2566



โครงการการศึกษาทวิภาคี  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2566




โครงการสายสืบสิ่งแวดล้อม  
วันที่ 13 มิถุนายน 2566

รูปที่ 11 (ต่อ) กิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



โครงการชงดาวเขียว  
วันที่ 20 มิถุนายน 2566



โครงการบริจาคโลหิต  
วันที่ 24 มีนาคม และวันที่ 23 มิถุนายน 2566

รูปที่ 11 (ต่อ) กิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 12 รถตัดแต่งต้นไม้