
เอกสารแนบที่ 2.13
เอกสารตรวจสอบการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก

เอกสารตรวจสอบการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก (เดือนละ 1 ครั้ง)

เดือน มกราคม 66

CGS portal - หน้าแรก | Cement Lampang - Home | จัดหาและพัสดุวัตถุดิบ | เครื่องชั่งวัตถุดิบ : Report 1

← → ↻ 🏠 ⚠ Not secure | slpsrv001/userqu/!www/rawmat/report2.asp

ต้องการดูข้อมูล จากวันที่ 10 มกราคม 2023 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2023 แสดงผลข้อมูล วันที่ปัจจุบัน

รายงานการตรวจรับวัตถุดิบและเชื้อเพลิง ประจำวัน 10 มกราคม 2023 ถึง 11 มกราคม 2023 วัตถุดิบ/เชื้อเพลิง

F-Q-803(00)
01/12/47

Laterite

ลำดับที่	ทะเบียนหรือหมายเลขรถบรรทุก	ใบกำกับการขนส่ง/ใบส่งของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัตถุดิบและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงหกหล่น		ถังดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
2	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
3	ลป-70-7091		/		/		/			/		/		/
4	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
5	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
6	ลป-70-7091		/		/		/			/		/		/
7	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
8	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
9	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
10	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
11	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
12	ลป-70-7176		/		/		/			/		/		/

เอกสารตรวจสอบการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก (เดือนละ 1 ครั้ง)

เดือน กุมภาพันธ์ 66

CGS portal - หน้าแรก | Cement Lampang - Home | จัดหาและใช้วัสดุวัตถุดิบ | เครื่องชั่งวัตถุดิบ : Report 1

← → ↺ ⌂ Not secure | slpsrv001/userqu/!www/rawmat/report2.asp

ต้องการดูข้อมูล จากวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2023 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2023 แสดงผลข้อมูล วันที่ปัจจุบัน

รายงานการตรวจรับวัตถุดิบและเชื้อเพลิง ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2023 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2023 วัตถุดิบ/เชื้อเพลิง

F-Q-803(00)
01/12/47

Laterite

ลำดับที่	ทะเบียนหรือหมายเลขรถบรรทุก	ใบกำกับการขนส่ง/ใบส่งของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัตถุดิบและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้าง กระเบื้อง		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึม จากรถ		วัตถุดิบ/เชื้อ เพลิงหกหล่น		ถังดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
2	ลป-70-7406		/		/		/			/		/		/
3	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
4	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
5	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
6	ลป-70-7406		/		/		/			/		/		/
7	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
8	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/

เอกสารตรวจสอบการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก (เดือนละ 1 ครั้ง)

เดือน มีนาคม 66

CGS portal - หน้าแรก | Cement Lampang - Home | จัดหาและพัสดุวัตถุดิบ | เครื่องชั่งวัตถุดิบ : Report 1

← → ↻ 🏠 Not secure | slpsrv001/userqu/!www/rawmat/report2.asp

ต้องการดูข้อมูล จากวันที่ 2 มีนาคม 2023 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2023 แสดงผลข้อมูล วันที่ปัจจุบัน

รายงานการตรวจรับวัตถุดิบและเชื้อเพลิง ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2023 ถึง 3 มีนาคม 2023 วัตถุดิบ/เชื้อเพลิง

F-Q-803(00)
01/12/47

Laterite

ลำดับที่	ทะเบียนหรือหมายเลขรถบรรทุก	ใบกำกับการณ์ขนส่ง/ใบส่งของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัตถุดิบและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงหกส้น		ถังดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
2	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
3	ลป-70-7406		/		/		/			/		/		/
4	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
5	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
6	ลป-70-7406		/		/		/			/		/		/
7	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
8	ลป-70-7176		/		/		/			/		/		/

เอกสารตรวจสอบการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก (เดือนละ 1 ครั้ง)

เดือน เมษายน 66

CGS portal - หน้าแรก | Cement Lampang - Home | จัดหาและพัสดุวัตถุดิบ | เครื่องจักรวัตถุดิบ : Report 1

← → ↻ 🏠 Not secure | slpsrv001/userqu/!www/rawmat/report2.asp

ต้องการดูข้อมูล จากวันที่ 2 เมษายน 2023 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2023 แสดงผลข้อมูล วันที่มีฉบับ

รายงานการตรวจรับวัตถุดิบและเชื้อเพลิง
ประจำวัน 2 เมษายน 2023 ถึง 3 เมษายน 2023
วัตถุดิบ/เชื้อเพลิง

F-Q-803(00)
01/12/47

Laterite

ลำดับที่	ทะเบียนหรือหมายเลขรถบรรทุก	ใบกำกับการขนส่ง/ใบส่งของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัตถุดิบและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงหกหล่น		ถังดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
2	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
3	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
4	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
5	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
6	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/

เอกสารตรวจสอบการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก (เดือนละ 1 ครั้ง)

เดือน พฤษภาคม 66

CGS portal - หน้าแรก | Cement Lampang - Home | จัดหาและใช้วัสดุวัตถุดิบ | เครื่องชั่งวัตถุดิบ : Report 1

← → ↺ ⌂ Not secure | slpsrv001/userqu/!www/rawmat/report2.asp

ต้องการดูข้อมูล จากวันที่ 2 พฤษภาคม 2023 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2023 แสดงผลข้อมูล วันที่ปัจจุบัน

รายงานการตรวจรับวัตถุดิบและเชื้อเพลิง ประจำวัน 2 พฤษภาคม 2023 ถึง 3 พฤษภาคม 2023 วัตถุดิบ/เชื้อเพลิง

F-Q-803(00)
01/12/47

Laterite

ลำดับที่	ทะเบียนหรือหมายเลขรถบรรทุก	ใบกำกับการขนส่ง/ใบส่งของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัตถุดิบและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงหกหล่น		ถังดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
2	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
3	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
4	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
5	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
6	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
7	ลป-70-7406		/		/		/			/		/		/
8	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
9	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
10	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/

เอกสารตรวจสอบการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก (เดือนละ 1 ครั้ง)

เดือน มิถุนายน 66

CGS portal - หน้าแรก x บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (. x จัดหาและพัสดุวัตถุดิบ x เครื่องจักรวัตถุดิบ : Rep x เครื่องจักรวัตถุดิบ : Rep x CGS portal - หน้าแรก x +

← → ↻ ⌂ Not secure | slpsrv001/userqu/!www/rawmat/report2.asp ☆ ⚙ □ 👤 ⋮

ต้องการดูข้อมูล จากวันที่ 1 มิถุนายน 2023 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2023 แสดงผลข้อมูล วันที่ปัจจุบัน

รายงานการตรวจรับวัตถุดิบและเชื้อเพลิง
ประจำวัน 1 มิถุนายน 2023 ถึง 2 มิถุนายน 2023
วัตถุดิบ/เชื้อเพลิง

F-Q-803(00)
01/12/47

Laterite

ลำดับที่	ทะเบียนหรือหมายเลขรถบรรทุก	ใบกำกับการขนส่ง/ใบส่งของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัตถุดิบและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงหกหล่น		ถังดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
2	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
3	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
4	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
5	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
6	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/