

ภาคผนวกที่ 2

สำเนาเอกสารประกอบการดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 2.1

แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร ประจำปี 2566



แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี 2566

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (สระบุรี) จำกัด ☑ โรงงานขาว ☐ โรงงานท่าหลวง

MONTH	Week	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE					
JANUARY	1 - 4							1	2	3 SMC4.1	4 CR4 PPB	5 CR1 LM1 HG	6 CR2 PL	7	8 PA7 PA8 CS6 CT22	9 PPB SMC4.2 CR3	10 RM1 TP	11	12 H2 H3	13	14	15 PA10 CS2 CT21 CT23	16 PPB SMC4.3-4.4 CM2 U2,LT	17 RM2	18 RM2	19 B1 LM1 HG	20	21	22 PA1 CS1 CT12 B0	23 PPB SMC-AC	24	25 CM1 U1 G1	26 PA9	27	28	29	30 PPB	31 H1					
FEBRUARY	5 -8			1 CR4	2 CR1	3 SF WW WL PL	4	5 PA6 CS5 CT24	6 PPB SMC5.1	7	8 CM3	9 LM2 LG	10 TP CM3	11	12 PA4 PA5 CS3 CT11	13 CR3 PPB SMC5.2	14 H2 H3	15	16 B1 BL2 BL4 TP	17 CR0 CR2	18	19 PA3 CS4 B0	20 PPB SMC5.3-5.4	21 RM1 TP	22 CM2 U2 LT RM1	23 LM3 PA2	24	25	26 PA7 PA8 CS6 CT22	27 PPB SMC-AC	28 RM2												
MARCH	9 - 13			1 CR4 CM2 U2,LT RM2 TP	2 CR1	3 LM1 HG PL	4	5	6	7 PPB SMC7.1	8	9 LM1 HG	10 PL	11	12 PA10 CS2 CT21 CT23	13 PPB SMC7.2	14 H1	15	16 B1	17 WL CM1 U1 G1	18	19 PA1 CS1 CT12 B0	20 PPB SMC7.3-7.4	21	22 CM1 U1 G1	23 PA9	24	25	26 PA6 CS5 CT24	27 CR3 PPB SMC-AC	28 H2 H3	29 CR2	30	31 CR2 SF,WW PL CR4,CR1									
APRIL	14 - 17						1	2 PA6 CS5 CT24	3 PPB SMC4.1 RM1 TP	4 RM1 TP	5 CM3 LM2 LG	6	7	8	9 PA4 PA5 CS3 CT11	10 PPB SMC4.2	11 RM2 CM2 U2,LT	12 B1 CR0	13	14	15	16 PA3 CS4 B0	17 SMC4.3-4.4	18 PPB RM2	19 CM2 U2 LT	20 LM3 PA2 B1	21	22	23 PA7,PA8 CS6,CT22 PA4,PA5 CS3,CT11	24 PPB SMC-AC	25 H1 LM2 LG	26 CM3 CR0 CR4 CR1	27 LM1 HG	28 WL PL CR4 CR1	29	30 PA7 PA8 CS6 CT22							
MAY	18 - 22	1	2 PPB SMC5.1	3 H1	4	5	6	7 PA10,CS2 CT21,CT23 PA1,CS1 CT12	8 CR3 PPB SMC5.2	9 H2 H3	10	11 B1 BL2 BL4 RM1 TP	12 CR2	13	14 PA1,CS1 CT12 PA10,CS2 CT21,CT23 B0	15 PPB SMC5.3-5.4	16 RM1 TP CR2	17 CM1 U1 G1	18 PA9 CR3	19 H2 H3	20	21 PA6 CS5 CT24	22 PPB SMC-AC	23 RM2	24 CM1 U1 G1	25	26 SF WW PL CR1,CR4	27	28	29 PPB	30 RM2	31 CM3											
JUNE	22 - 26				1 LM2 LG	2	3	4 PA4 PA5 CS3 CT11	5 SMC7.1	6 H1 PPB	7 SMC7.1	8 B1 LM2 LG CM3	9 CR0 WL	10	11 PA3 PA8 CS4 B0	12 PPB SMC7.2	13	14 CM2 U2 LT	15 LM3 PA2	16	17	18 PA7 PA8 CS6 CT22	19 CR3 PPB SMC7.3-7.4	20 H2 H3	21 CM1 U1 G1	22 LM1 HG CR2	23 CR2 PL CR4 CR1	24	25	26 PPB SMC-AC	27 RM1 TP CM2 U2,LT RM2	28	29	30									
JULY	27 - 30						1	2 PA10 CS2 CT21 CT23	3 PPB SMC4.1	4 RM2 CM1 U1 G1	5	6 B1	7 RM1 TP	8	9 PA1 CS1 CT12 B0	10 PPB SMC4.2	11	12 CM1 U1 G1	13 PA9	14	15	16 PA6 CS5 CT24	17 PPB SMC4.3-4.4	18 H1	19	20	21 SF WW WL PL CR1,CR4	22	23 PA4 PA5 CS3 CT11	24 PPB SMC-AC	25	26 CM3	27 LM2 LG	28	29	30 PA4 PA5 CS3 CT11	31 CR3 PPB						
AUGUST	31 - 35		1	2 H2 H3	3 B1 BL2 BL4	4 CR0 CR2	5	6 PA3 CS4 B0	7 PPB SMC5.1	8 RM1 TP	9 CM2 U2 LT	10 LM3 PA2	11	12	13 PA7 PA8 CS6 CT22	14 SMC5.2	15 RM2 PPB	16 CR4	17 CR1 LM1 HG	18 PL	19	20	21 PPB SMC5.3-5.4	22	23	24	25	26	27 PA10 CS2 CT21 CT23	28 PPB SMC-AC	29 H1	30	31 B1										
SEPTEMBER	35 -39					1 WL	2	3 PA1 CS1 CT12 B0	4 PPB SMC7.1	5	6 CM1 U1 G1	7 PA9	8	9	10 PA6 CS5 CT24	11 CR3 PPB SMC7.2	12 H2 H3	13 CR4	14 CR1	15 CR2 SF WW PL	16	17	18 PPB SMC7.3-7.4	19 RM1 TP	20 CM3	21 LM2 LG	22	23	24 PA4 PA5 CS3 CT11	25 PPB SMC-AC	26 RM2	27	28 B1	29 CR0	30								
OCTOBER	40 - 43							1 PA3 CS4 B0	2 PPB SMC4.1	3	4 CM2 U2 LT	5 LM3 PA2	6	7	8 PA7 PA8 CS6 CT22	9 PPB SMC4.2	10 H1	11 CR4	12 CR1 LM1 HG	13	14	15	16 PPB SMC4.3-4.4	17	18	19	20 WL PL	21	22 PA10 CS2 CT21 CT23	23	24 H2 H3 PPB SMC-AC	25	26 B1 BL2 BL4 CR3	27 CR2	28	29 PA1 CS1 CT12 B0	30 PPB	31 RM1 TP					
NOVEMBER	44 - 48			1 CM1 U1 G1	2 PA9	3	4	5 PA6 CS5 CT24	6 PPB SMC5.1	7 RM2	8 CR4	9 CR1	10 SF WW PL	11	12	13 PPB SMC5.2	14	15 CM3	16 LM2 LG	17	18	19 PA4 PA5 CS3 CT11	20 PPB SMC5.3-5.4	21 H1	22	23 B1	24 CR0 WL	25	26 PA3 CS4 B0	27 PPB SMC-AC	28	29 CM2 U2 LT	30 LM3 PA2										
DECEMBER	48 - 53					1	2	3 PA7 PA8 CS6 CT22	4 CR3 PPB SMC7.1	5	6 CR4	7 CR1 LM1 HG	8 CR2 PL	9	10 PA6 CS5 CT24	11 PPB SMC7.2	12 RM1 TP	13 H2 H3	14	15	16	17 PA10 CS2 CT21 CT23	18 PPB SMC7.3-7.4	19 RM2	20	21 B1	22	23	24 PA1 CS1 CT12 B0	25 PPB SMC-AC	26	27 CM1 U1 G1	28 PA9	29	30	31							

หมายเหตุ	Plan	=	NNNN	Actual	=	NNNN
วันหยุด & หยุดประเพณี	=			off peak	=	
ยกเลิก	=	NNNN		เดือน	=	NNNN

จัดทำโดย ผอ.วางแผน : _____
วันที่ : _____

อนุมัติโดย ผอ.วอ.ซ่อม : _____
วันที่ : _____

ต้นฉบับ : หน่วยงานวางแผนและควบคุม

สำเนา :

Revise 01/2566

เอกสารแนบที่ 2.2

สำเนาคู่มือวิธีการปฏิบัติ เรื่องการสื่อสาร (PM045)



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ

เรื่อง การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

รหัสเอกสาร PM045

เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	ฉบับพิมพ์ครั้งที่	แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลเริ่มใช้	ผู้อนุมัติ	ตำแหน่ง
1 พฤศจิกายน 2547	1	.5	10 สิงหาคม 2560		ตัวแทนฝ่ายบริหาร

คู่มือนี้ใช้ในระบบ ☐ ISO 9001 ☐ ISO 14001 ☐ มอก. 18001 ☐ มอก. 17025 ☐ ISO 50001

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM045 หน้า 1/18
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง : การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 3
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2558

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อใช้สำหรับการสื่อสาร ข่าวสาร และข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านพลังงาน ซึ่งได้รับจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ปูนท่าหลวง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวน และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านพลังงาน ปูนท่าหลวง ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสารและข้อมูลทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านพลังงาน ซึ่งได้รับจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกปูนท่าหลวง ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน ได้แก่ พนักงานทุกระดับ และคู่ธุรกิจ ภายนอกได้แก่ หน่วยงานราชการ ผู้ที่มาเยี่ยมชม ลูกค้า เป็นต้น มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านพลังงานตามที่ ปูนท่าหลวงกำหนด

4

ขอบข่าย : ใช้สำหรับการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านพลังงาน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

นิยาม :

กจก.ปูนท่าหลวง หมายถึง กรรมการผู้จัดการ ปูนท่าหลวง

คณะกรรมการทบทวนการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการจัดทำประกาศใช้

นโยบายระบบการจัดการ พิจารณางบประมาณเพื่อใช้ในโครงการต่าง ๆ ทบทวน ปรับปรุง คู่มือระบบการจัดการ รวมทั้งดำเนินการและประเมินผลการดำเนินงานของระบบมาตรฐานทุกระบบ โดยคณะกรรมการทบทวนการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ เป็นประธาน ผู้จัดการส่วน ตัวแทนฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการ และเลขานุการคณะทำงานระบบการจัดการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

คกก.ความปลอดภัยฯ ปูนท่าหลวง หมายถึง คณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปูนท่าหลวง

จป. ปูนท่าหลวง

หมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ปูนท่าหลวง

เลขฯ คกก.ความปลอดภัยฯ

หมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ปูนท่าหลวง

ผจส./ผู้จัดการส่วน

หมายถึง ผู้จัดการส่วนต่างๆ ของ ปูนท่าหลวง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM045 หน้า 2/18
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง : การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 3
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2558

ผก. หมายถึง ผู้จัดการ cell หรือ ผู้จัดการหน่วยงานต่างๆ ของปูนท่าหลวง

จนท./ผช. หมายถึง เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ชำนาญการที่สังกัด ปูนท่าหลวง

ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน ได้แก่ นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน ผลการทบทวนการจัดการ รายงาน หรือบันทึกผลการดำเนินงาน ข่าวสาร ข้อมูล สถิติ มาตรฐาน กฎหมาย ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ รายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด แผนฉุกเฉิน และข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ทางด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน โดยวิธีการในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ได้แก่ การฝึกอบรม การประชุมชี้แจง รายงาน เอกสารเวียน ตีพิมพ์ประกาศ วารสาร แผ่นพับ ไปสเตอร์ เสียงตามสาย ข้อเสนอแนะ E-mail วิดีโอ สื่อ Intranet เป็นต้น

อ้างอิง


- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการบริหาร
- คู่มือวิธีการเรื่องการทบทวนของคณะกรรมการทบทวนฝ่ายบริหาร (PM002)
- คู่มือวิธีการเรื่องการติดตามรวบรวมกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ (PM003)
- คู่มือวิธีการเรื่องการวางแผนจัดการลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (PM008)
- คู่มือวิธีการเรื่องการติดตามและวัดผลทางด้านสิ่งแวดล้อม (PM012)
- คู่มือวิธีการเรื่องการแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกำหนด (PM016)
- คู่มือวิธีการเรื่องการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง (PM055)
- แผนงานประชาสัมพันธ์ ปูนท่าหลวง (R-CZ026)
- ข้อร้องเรียน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (R-CZ027)
- การรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม (R-CZ028)
- แบบรายงานข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (R-CZ110)
- เอกสารแนบ ตารางแสดงความสัมพันธ์การสื่อสารด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อย่อย

1. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปูนท่าหลวง
2. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน ปูนท่าหลวง
3. การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานทุกระดับ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM045 หน้า 3/18
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง : การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 2
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2558



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM045 หน้า 4/18
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง : การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้าที่แก้ไขครั้งที่ 4
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2558

รายละเอียดขั้นตอน : 1. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปูนท่าหลวง

1.1 คกก.ความปลอดภัยฯ ปูนท่าหลวง

รับ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก
ปูนท่าหลวง

รับ ผลการทบทวนของ คทง. ปูนท่าหลวง และ/หรือ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย จากเลขานุการ คกก.ความปลอดภัยฯ ปูนท่าหลวง

ส่ง นโยบาย/ผลการทบทวนของ คกก.ความปลอดภัยฯ ปูนท่าหลวง และ/หรือ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอ
แนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เลขานุการ คกก.ความปลอดภัยฯ ปูนท่าหลวง

ส่ง ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้หน่วยงานต่างๆ ของ
ปูนท่าหลวง เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที กรณีที่มีความเร่งด่วน

1.2 คกก.ทบทวนการบริหาร

4

รับ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงานภายใน/ ภายนอก

รับ นโยบาย/ผลการทบทวนของ คกก.ความปลอดภัยฯ และ/หรือ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากเลขานุการ คกก.ความปลอดภัยฯ

ส่ง วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/แผนงาน/ผลการทบทวนของ คกก.ทบทวนการบริหาร และ/หรือ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงานภายใน/ภายนอก ให้เลขานุการ คกก. ความ
ปลอดภัยฯ

1.3 เลขานุการ คกก.ความปลอดภัยฯ

1.3.1 รับข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงานภายใน/ภายนอก

รับ นโยบาย/ผลการทบทวนของ คกก.ความปลอดภัยฯ และ/หรือ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก คกก.ความปลอดภัยฯ ปูนท่าหลวง

รับ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/แผนงาน/ผลการทบทวน และ/หรือ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก คทง.

รับ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ/หรือ ข้อมูล/ผลการแก้ไข
ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างๆ ของ ร.ขว.

รับ แผนงานการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปี และ
ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงานความปลอดภัยฯ

1.3.2 พิจารณาความเร่งด่วนของ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตาม คู่มือวิธีการเรื่องการประเมินความเสี่ยง (PM055)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM045 หน้า 5/18
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง : การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้นี้แก้ไขครั้งที่ 2
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2558

รายละเอียดขั้นตอน : 1. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปูนท่าหลวง (ต่อ)

- 4
- 1.3.2.1 กรณีที่ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ได้รับมีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป (ความเสี่ยงปานกลาง, สูง และ ไม่อาจยอมรับได้) หมายถึงข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดังกล่าวมีความเร่งด่วนจะต้องดำเนินการแก้ไขทันทีโดยส่งเรื่องให้ประธาน กกก.ความปลอดภัยฯ ดำเนินการต่อไป
- 1.3.2.2 กรณีที่ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ได้รับมีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับ 2 ลงมา (ความเสี่ยงยอมรับได้ และเล็กน้อย) หมายถึงข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดังกล่าวไม่มีความเร่งด่วน ให้นำเสนอ กกก.ความปลอดภัยฯ พิจารณาหาแนวทางการแก้ไขต่อไป

1.3.3 ส่งข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ส่ง ผลการทบทวนของ คทง. และ/หรือ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้ กกก.ความปลอดภัยฯ
- ส่ง ข้อมูล/ผลการแก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จะนำไปเผยแพร่แก่หน่วยงานภายใน/ภายนอก ให้หน่วยงาน
- ส่ง นโยบาย/ผลการทบทวนของ กกก.ความปลอดภัยฯ และ/หรือ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้ คทง.
- ส่ง นโยบาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/แผนงาน/ผลการทบทวนของ กกก.ความปลอดภัยฯ /คทง. และ/หรือ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้หน่วยงานต่างๆ ของ ปูนท่าหลวง

1.3.4 นำเสนอข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- นำเสนอ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/แผนงาน/ผลการทบทวนของ คทง. และ/หรือ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ/หรือ ข้อมูล/ผลการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ/หรือ แผนงานการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ข้อมูล ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปีต่อ กกก.ความปลอดภัยฯ
- นำเสนอ นโยบาย/ผลการทบทวนของ กกก.ความปลอดภัยฯ และ/หรือ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ/หรือ ข้อมูล/ผลการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ/หรือ แผนงานการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปี ต่อ คทง.

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM045 หน้า 6/18
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง : การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นำนี้นี้แก้ไขครั้งที่ 2
	วันที่นำนี้นี้มีผลเริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2557

รายละเอียดขั้นตอน : 1. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปูนท่าหลวง (ต่อ) 3

1.4 หน่วยงานต่างๆ ของ ร.ขว.

1.4.1 ผจก.

- รับ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก
- รับ นโยบาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/แผนงาน/ผลการทบทวนของ กกก.ความปลอดภัยฯ /คทง.
และ/หรือ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากเลขานุการ กกก.
ความปลอดภัยฯ
- รับ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก คทง. และ/หรือ ผจก./
หน./พ.ในสังกัด
- ส่ง รายงานการแก้ไข และป้องกันข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก
ผจก. ในสังกัด กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนเร่งด่วน จะต้องรีบดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุ และกำหนด
วิธีการแก้ไขป้องกัน และกำหนดผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งกำหนดแล้วเสร็จ โดยสำเนาผลการวิเคราะห์
และแผนการแก้ไขให้ หน.คทง. ทราบภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน
- ส่ง ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ/หรือ ข้อมูล/ผลการแก้ไขข้อ
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของหน่วยงาน ให้เลขานุการ กกก.ความ
ปลอดภัยฯ ร.ขว.
- ส่ง ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และแผนการดำเนินการจัดการ
กับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่างๆ ให้ ผจก./ผจก.ในสังกัดเพื่อ
ดำเนินการต่อไป

1.4.2 ผจก.

- รับ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก
- รับ นโยบาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/แผนงาน/ผลการทบทวนของ กกก.ความปลอดภัยฯ ร.ขว./คทง.
และ/หรือ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก ผจก.มา
ดำเนินการ
- รับ รายงานการแก้ไข และป้องกันข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก
หน./พ. ในสังกัด
- ส่ง ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ/หรือ ข้อมูล/ผลการแก้ไข
ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของหน่วยงาน ให้ ผจก. ต้นสังกัด
เพื่อพิจารณา
- ส่ง ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและแผนการดำเนินการจัดการ
กับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่างๆ ให้ หน./พ. ในสังกัดเพื่อ
ดำเนินการต่อไป

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM045 หน้า 7/18
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง : การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้อแก้ไขครั้งที่ 2
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2557

รายละเอียดขั้นตอน : 1. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปูนท่าหลวง (ต่อ) 3

1.4.3 หัวหน้างาน/พนักงาน

- รับ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากหน่วยงาน ภายใน/ภายนอก
- รับ นโยบาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/แผนงาน/ผลการทบทวนของ คกก.ความปลอดภัยฯ / คทง. และ/หรือ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก ผจก.มาดำเนินการ
- ส่ง ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ/หรือ ข้อมูล/ ผลการแก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ ผจก. ต้นสังกัด เพื่อพิจารณา

1.5. หน่วยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และระบบมาตรฐาน

1.5.1 รับข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- รับ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงาน ภายใน/ภายนอก
- รับ ข้อมูล/ผลการแก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จะนำไปเผยแพร่แก่หน่วยงานภายใน/ภายนอก จากเลขานุการ คกก.ความปลอดภัย

1.5.2 จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปี โดยพิจารณา

- นโยบาย/ผลการทบทวนของ คกก.ความปลอดภัยฯ และ/หรือ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของ คกก.ความปลอดภัยฯ
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/แผนงาน/ผลการทบทวนของ คทง. และ/หรือ ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของ คทง.

1.5.3 ดำเนินการตามแผนงานการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปี

1.5.4 ส่งข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ส่ง ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้หน่วยงานภายใน/ภายนอก
- ส่ง แผนงานการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปี ให้เลขานุการคกก.ความปลอดภัยฯ
- ส่ง ข้อมูล/ผลการแก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อนำไปเผยแพร่แก่หน่วยงานภายใน/ภายนอก

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM045 หน้า 9/18
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง : การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 2
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2557

รายละเอียดขั้นตอน : 2. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน ปูนท่าหลวง

3

2.1 คณะกรรมการทบทวนการบริหาร (คกก.ทบทวนฯ)

2.1.1 รับ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน

2.1.2 ส่ง ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานและ/หรือผลการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการด้านพลังงานของคณะกรรมการทบทวนการบริหาร และ/หรือนโยบายระบบการจัดการ ให้เลขานุการคณะทำงานระบบการจัดการ

2.2 คณะทำงานระบบการจัดการ (คทง.ระบบการจัดการ)

2.2.1 รับ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน

กรณีเป็นข้อร้องเรียน หัวหน้าคณะทำงานระบบการจัดการ พิจารณาว่าเป็นผลที่เกิดจากการดำเนินงานของปูนท่าหลวงหรือไม่

1) กรณีเป็นผลจากการดำเนินงานของปูนท่าหลวงจะต้องรีบดำเนินการส่งเรื่องให้ผู้จัดการส่วนที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดวิธีการแก้ไขผู้รับผิดชอบและกำหนดแล้วเสร็จ

2) กรณีที่ไม่ใช่ผลจากการดำเนินงานของปูนท่าหลวง ให้หัวหน้าคณะทำงานส่งเรื่องผ่านเลขาคณะทำงานระบบการจัดการ เพื่อดำเนินการส่งข้อร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งกลับผู้ร้องเรียนให้ทราบ

2.1.2 ส่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานและ/หรือผลการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการด้านพลังงาน ของคณะทำงานระบบการจัดการ และ/หรือ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการด้านพลังงานให้เลขานุการคณะทำงานระบบการจัดการ

3

2.1.3 ผู้จัดการหน่วยงาน นำรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม ที่ไม่สามารถแก้ไขได้นำเสนอที่ประชุมคณะทำงานระบบการจัดการ พิจารณาวិธีการแก้ไข

2.3 เลขานุการคณะทำงานระบบการจัดการ (เลขาฯ คทง.ระบบการจัดการ)

2.3.1 รับ นโยบายระบบการจัดการ และ/หรือ ผลการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการทบทวนการบริหาร และ/หรือ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานจากคณะกรรมการทบทวนการบริหาร

3

2.3.2 รับ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม และ/หรือ ผลการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการด้านพลังงาน และ/หรือ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานจากคณะทำงานระบบการจัดการ

2.3.3 รับ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน และ/หรือ ข้อมูลการแก้ไข/ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม และ/หรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จากผู้จัดการส่วน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM045 หน้า 10/18
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง : การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้าที่แก้ไขครั้งที่ 2
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2557

รายละเอียดขั้นตอน : 2. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน ปูนท่าหลวง (ต่อ)

3

- 2.3.4 รับ ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน และ/หรือ ขอร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมจากการ บุคคลหรือ หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ (R-CZ026) โดยรวบรวมแผนงานการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ภายในปูนท่าหลวง จากหน่วยงานการบุคคล และแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ภายนอกจากหน่วยงานรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ แล้วนำเสนอตัวแทนฝ่ายบริหารพิจารณาอนุมัติใช้งาน
- 2.3.5 ส่ง ข้อมูลที่จะนำไปเผยแพร่แก่หน่วยงานภายใน ให้แก่ผู้จัดการการบุคคล
ส่ง ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปเผยแพร่แก่หน่วยงานภายนอก ให้แก่ผู้จัดการรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์
ส่ง ข้อมูลขอร้องเรียน, ข้อมูลสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและแผนการดำเนินงานจัดการปัญหา สิ่งแวดล้อมให้แกผู้จัดการส่วน/หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- 2.3.6 นำเสนอ ข้อมูลขอร้องเรียน ข้อมูลการแก้ไข/ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม และ/หรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดและ/หรือ ผลการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการพลังงานของ คณะกรรมการทบทวนการบริหาร ต่อที่ประชุมคณะทำงานระบบการจัดการ
- 2.3.7 นำเสนอ ข้อมูลผลการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการพลังงานของคณะทำงาน ระบบการจัดการ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการทบทวนการบริหาร

2.4 ผู้จัดการส่วน (ผจส.)

- 2.4.1 รับ ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน
- 2.4.2 รับ ข้อมูลขอร้องเรียน ข้อมูลสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด แผนการดำเนินงานจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม จากเลขานุการคณะทำงานระบบการจัดการ
- 2.4.3 รับ รายงานการแก้ไขและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม, ขอร้องเรียนและ/หรือ สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จากผู้จัดการหน่วยงาน

กรณีเป็นขอร้องเรียน จะต้องเร่งดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุกำหนดวิธีการแก้ไขและผู้รับผิดชอบ พร้อมกำหนดแล้วเสร็จ และนำเสนอผลการวิเคราะห์และแผนการแก้ไขให้หัวหน้าคณะทำงานระบบการ จัดการทราบภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการร้องเรียน

- 2.4.4 ส่ง ข้อมูลสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด, ข้อมูลขอร้องเรียน, แผนการดำเนินงานจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้ผู้จัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ
- 2.4.5 ส่ง ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน, ข้อมูลการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกร้องเรียน ข้อมูลการ แก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้เลขานุการคณะทำงานระบบการจัดการ

3

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM045 หน้า 11/18
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง : การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นานี้แก้ไขครั้งที่ 2
	วันที่นานี้มีผลเริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2557

รายละเอียดขั้นตอน : 2. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน ปูนท่าหลวง (ต่อ) 3

2.5 ผู้จัดการหน่วยงาน (ผจก.Cell)

- 2.5.1 รับ ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน
- 2.5.2 รับ ข้อมูลข้อร้องเรียน, ข้อมูลสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด, แผนการดำเนินงานจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมจากผู้จัดการส่วนมาดำเนินการ
- 2.5.3 รับ รายงานการแก้ไข/ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม, ข้อมูลข้อร้องเรียน และ/หรือ สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจากพนักงาน
- 2.5.4 รวบรวมข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมจากพนักงานที่ปฏิบัติแล้ว ดำเนินการตรวจสอบและหาสาเหตุที่เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านพลังงานและดำเนินการแก้ไขหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข 3
- 2.5.5 ติดตาม รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมที่พนักงานส่งมา
- 2.5.6 ส่ง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้คณะกรรมการระบบการจัดการ
- 2.5.7 ส่ง ข้อมูลสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด, ข้อมูลข้อร้องเรียน, แผนการดำเนินงานจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง
- 2.5.8 ส่ง ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน, ข้อมูลการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกร้องเรียน, ข้อมูลการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้ผู้จัดการส่วนพิจารณา 3
- 2.5.9 ดำเนินการทบทวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ ตามคู่มือวิธีการวางแผนจัดการลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (PM008) หลังจากดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนแล้วเสร็จ

2.6. พนักงาน

- 2.6.1 รับ ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน 3
- 2.6.2 รับ ข้อมูลข้อร้องเรียน, ข้อมูลสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด, แผนการดำเนินงานจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม จากผู้จัดการหน่วยงานมาดำเนินการ
- 2.6.3 ส่ง ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน, วิธีการแก้ไข/ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้ผู้จัดการหน่วยงานพิจารณา 3
- 2.6.4 เมื่อพบสภาพหรือเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านพลังงาน ให้เขียนข้อเสนอแนะและส่งให้ผู้จัดการ หน่วยงานต้นสังกัด 3

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM045 หน้า 12/18
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง : การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 2
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2557

รายละเอียดขั้นตอน : 2. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน ปูนท่าหลวง (ต่อ)

3

2.7 การบุคคล

- 2.7.1 รับ ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอก
- 2.7.2 รับ ขอร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม จากภายในและภายนอก
- 2.7.3 จัดทำ แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในปูนท่าหลวง ส่งให้เลขาณะทำงานระบบการจัดการเพื่อรวบรวมในแบบฟอร์มแผนประชาสัมพันธ์ (R-CZ026)
- 2.7.4 ส่ง ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน, ข้อมูลขอร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ให้เลขานุการคณะทำงานระบบการจัดการ
- 2.7.5 เผยแพร่ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน ให้ทุกหน่วยงานทราบ

2.8 ผู้จัดการรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ (ผจก.รัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์)

- 2.8.1 รับ ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน/ผลการแก้ไขปัญหามาจากขอร้องเรียนภายนอก จากเลขานุการคณะทำงานระบบขอร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชน
- 2.8.2 จัดทำ แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอก ส่งให้เลขาณะทำงานระบบการจัดการเพื่อรวบรวมในแบบฟอร์มแผนประชาสัมพันธ์ (R-CZ026)
- 2.8.2 ส่ง ข้อมูลขอร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมให้เลขานุการคณะทำงานระบบการจัดการ
- 2.8.3 เผยแพร่ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน/ผลการแก้ไขจากขอร้องเรียน ให้หน่วยงานภายนอกโรงงานทราบ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM045 หน้า 13/18
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง : การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นานี้แก้ไขครั้งที่ 2
	วันที่นานี้มีผลเริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2557

ผังการไหล : 3. การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานทุกระดับ
(3.1 จากผู้บริหารระดับสูงไปสู่พนักงานระดับล่าง)

3

ผู้ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ผู้เกี่ยวข้อง/อ้างอิง
1. คกก.ความปลอดภัยฯ	กำหนดร่างนโยบาย, วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน	- กกก.ปูนท่าหลวง - นโยบาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย - กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
2. กกก.ปูนท่าหลวง	พิจารณากำหนด และอนุมัตินโยบาย, วัตถุประสงค์ และเป้าหมายรวมทั้งพิจารณาอนุมัติงบประมาณ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำระบบอาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน	- ผจก./สารบรรณ - นโยบาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย - กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
3. ผจก.	นำนโยบาย, วัตถุประสงค์ และเป้าหมายรวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน ไปกระจายให้ผู้เกี่ยวข้องในสังกัดรับไปดำเนินการ	- ผจก. - นโยบาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย - กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
4. ผจก.	รับนโยบาย, วัตถุประสงค์ และเป้าหมายรวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานดำเนินการ โดยมอบหมายให้ จนท./ผช./พนักงาน ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการ	- จนท./ผช./พนักงาน - นโยบาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย - กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
5. จนท./ผช./พนักงาน	ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย	- ผจก. - คู่ธุรกิจ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM045 หน้า 14/18
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง : การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้นี้แก้ไขครั้งที่ 1
	วันที่หน้านี้นี้มีผลเริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2557

3

รายละเอียดขั้นตอน : 3. การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานทุกระดับ

3.1 จากผู้บริหารระดับสูงไปสู่พนักงานระดับล่าง

3.1.1 คกก.ความปลอดภัยฯ

กำหนดร่างนโยบาย, วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา, ผลการประเมินความเสี่ยง และข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน พิจารณา กฎ, ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน นำเสนอต่อ คกก.ปูนท่าหลวง

3.1.2 คกก.ปูนท่าหลวง

พิจารณาเพิ่มเติม และอนุมัตินโยบาย, วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน และมอบหมายให้ ผจส. ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อไป

พิจารณาอนุมัติกฎ, ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน และมอบหมายให้สารบรรณ กระจายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผจส., ผจก., จнт./ผช./พนักงาน, และคู่ธุรกิจ หรือออกเป็นประกาศของบริษัทฯ ต่อไป

3.1.3 ผจส.

นำนโยบาย, วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย กฎ, ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบอาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน ที่ได้รับการอนุมัติจาก คกก.ปูนท่าหลวงไปเผยแพร่ให้ผู้ได้บังคับบัญชาโดย

- การแจ้งในที่ประชุมระดับส่วน
- การออกเป็นเอกสารเวียน ภายในหน่วยงาน
- การออกเป็น อิเล็กทรอนิกส์ เมล์ ภายในหน่วยงาน
- การออกเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

3.1.4 ผจก.

รับนโยบาย, วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย กฎ, ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบอาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน แล้วเผยแพร่ต่อ จнт./ผช./พนักงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดย

- การแจ้งในที่ประชุมระดับหน่วยงาน
- การออกเป็นเอกสารเวียน ภายในหน่วยงาน
- การพูดสนทนาความปลอดภัยของหน่วยงาน เป็นต้น

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM045 หน้า 15/18
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง : การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 1
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2557

รายละเอียดขั้นตอน : 3. การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานทุกระดับ (ต่อ)

3

3.1 จากผู้บริหารระดับสูงไปสู่พนักงานระดับล่าง

3.1.5 จนท./ผช./พนักงาน

รับนโยบาย, วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย กฎ, ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัยฯ สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน มาพิจารณา ดำเนินการ และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาให้ดำเนินการเผยแพร่ให้ผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

หมายเหตุ : การเผยแพร่ นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อไปดำเนินการในการจัดทำแผนนั้น ให้ดำเนินการตามคู่มือวิธีการ เรื่อง การเตรียมการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (PM030)


3

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM045 หน้า 16/18
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง : การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นำน้แก้ไขครั้งที่ 1
	วันที่นำน้มีผลเริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2557

ผังการไหล : 3. การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานทุกระดับ
(3.2 จากพนักงานระดับล่างไปสู่ผู้บริหารระดับสูง)

3



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM045 หน้า 17/18
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง : การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้าที่แก้ไขครั้งที่ 1
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2557

รายละเอียดขั้นตอน : 3. การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานทุกระดับ

3.2 จากพนักงานระดับล่างไปสู่ผู้บริหารระดับสูง

3.2.1 จนท./พช./พนักงาน

เขียนข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน เสนอผ่าน ผจก. หรือส่งให้หน่วยงานรับเรื่อง ตามผังการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

3.2.2 ผู้จัดการ

พิจารณาข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน ในเบื้องต้นกรณีที่เป็นเรื่องภายในหน่วยงาน ซึ่งสามารถดำเนินการแก้ไขเองได้ ให้ดำเนินการแก้ไขทันที เสร็จแล้วรายงานให้ ผจก.ต้นสังกัด และสำเนาต่อ เลขา คกก.ความปลอดภัยฯ ทราบต่อไป กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเองได้ให้นำเสนอต่อ ผจก. หรือ คกก.ความปลอดภัยฯ เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

3.2.3 ผจก./คกก.ความปลอดภัยฯ

ผจก. พิจารณาข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน กรณีที่เป็นเรื่องภายในส่วน ซึ่งสามารถดำเนินการแก้ไขเองได้ ให้มอบหมาย ผจก. ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขทันที เสร็จแล้วรายงานให้ ผจก.ต้นสังกัด และสำเนาต่อ เลขา คกก.ความปลอดภัยฯ ทราบต่อไป กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเองได้ให้นำเสนอต่อ คกก.ความปลอดภัยฯ เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

คกก.ความปลอดภัยฯ พิจารณาข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่หน่วยงาน หรือส่วน ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเองได้ เพื่อนำเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขรวมทั้งงบประมาณที่ใช้ต่อ กกจ.ปูนท่าหลวง

3.2.4 กกจ.ปูนท่าหลวง

พิจารณาอนุมัติแนวทางแก้ไข และป้องกัน ขอบกพร่องต่างๆ จากข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน ตามที่ คกก.ความปลอดภัยฯ เสนอมา และมอบหมาย ให้ ผจก.ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM045 หน้า 18/18
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง : การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 1
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2557

รายละเอียดขั้นตอน : 3. การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานทุกระดับ (ต่อ)

3

(3.2 จากพนักงานระดับล่างไปสู่ผู้บริหารระดับสูง)

3.2.5 ผจส.

นำแนวทางแก้ไข และป้องกัน ข้อบกพร่องต่างๆ จากข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน ตามที่ กกก.ปูนท่าหลวง อนุมัติแล้ว โดยมอบหมายให้ ผจก. ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อไป

3.2.6 ผจก.

นำแนวทางแก้ไข และป้องกัน ข้อบกพร่องต่างๆ จากข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน จาก ผจส. มาดำเนินการ

เมื่อเสร็จแล้ว ให้รายงานผลการแก้ไข และป้องกันให้ ผจส. , กกก. ความปลอดภัยฯ และผู้ที่เขียน ข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน ทราบต่อไป

ตารางแสดงความสัมพันธ์การสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม																																
ข้อมูล		ระบบ การ จัดการ		ผู้สื่อสาร									ผู้รับสาร		ช่องทางในการสื่อสาร																	
		ความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	คกก.ทบทวน	คปอ.	หน่วยงานความปลอดภัย	หน่วยงานระบบบริหารฯ	หน่วยงานรัฐกิจฯ	หน่วยงานการบุคคล	พนักงาน	คู่ธุรกิจ	บุคคลภายนอก	พนักงาน	คู่ธุรกิจ	หน่วยงานรัฐกิจฯ	ชุมชน	หน่วยงานราชการ	ผู้เข้ามาเยี่ยมชม	ลูกค้า	การฝึกอบรม	การประชุมชี้แจง	รายงาน/บันทึก	ติดต่อภาค	วารสาร/ แผ่นพับ/ ไปสเตอร์	E-mail	HR News.	ISO News.	Safety Click	เสียงตามสาย	วีดีโอ	Website	แบบฟอร์มข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ
1	นโยบาย	✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓		✓				✓	✓	✓		✓							
2	วัตถุประสงค์	✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓				✓			✓	✓				✓							
3	เป้าหมาย	✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓							✓	✓					✓						
4	แผนการดำเนินงาน	✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓							✓	✓					✓						
5	ผลการทบทวนการจัดการ	✓	✓	✓	✓		✓					✓								✓	✓					✓						
6	รายงานหรือบันทึกผลการดำเนินงาน	✓	✓	✓	✓							✓								✓	✓											
7	ข่าวสาร	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	สถิติ	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓			
9	กฎหมาย	✓	✓	✓	✓							✓	✓						✓	✓	✓			✓		✓				✓		
10	ข้อกำหนด / กฎระเบียบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	แนวปฏิบัติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
12	รายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓							✓	✓			✓		✓						
13	ข้อร้องเรียน	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓							✓	✓
14	ข้อเสนอแนะ	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓							✓	✓

แบบขออนุมัติเพิ่มเติม/แก้ไข/ยกเลิกเอกสาร

ชื่อผู้ขอ	<u>คุณเยาวลักษณ์ ดีล้อม</u>		ตำแหน่ง	<u>พนักงาน/ผจก./วศ./ผจส./QM</u>		นวก.ความปลอดภัยฯ
เรื่องที่ขอ	<input type="checkbox"/> เพิ่มเติม	<input checked="" type="checkbox"/> แก้ไข	<input type="checkbox"/> ยกเลิก			
ประเภทเอกสาร	<input type="checkbox"/> คู่มือระบบการจัดการ					
	<input checked="" type="checkbox"/> PM	<input type="checkbox"/> WI	<input type="checkbox"/> SR	<input type="checkbox"/> FM		
ชื่อเอกสาร	<u>การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์</u>		รหัสเอกสาร	<u>PM045</u>		
กรณีขอเพิ่มเติมเอกสารให้พิจารณา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PL						
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PL กรุณาพิจารณากำหนดเอกสารดังนี้						
<input type="checkbox"/> เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาสินค้า			<input type="checkbox"/> เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและควบคุมคุณภาพ			
<input type="checkbox"/> เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การขาย ลูกค้า			<input checked="" type="checkbox"/> เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและระบบประกันคุณภาพ			
<input type="checkbox"/> เอกสารที่เกี่ยวข้องกับด้านบุคลากร						
(กำหนดการจัดเก็บเอกสาร 10 ปี และบันทึกลงในบัญชีแม่บทเอกสาร)						
เหตุผลที่ขอ	<u>ปรับปรุงเพื่อให้การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอก ปูนท่าหลวง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</u>					
	<u>และครอบคลุมทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง</u>					
เนื้อหาที่ขอแก้ไขเดิม :	<u>หน้า 8</u>					
	<u>- ข้อมูลข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากภายใน</u>					
	<u>- ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน</u>					
เนื้อหาที่ขอแก้ไขใหม่ :	<u>หน้า 8</u>					
	<u>เปลี่ยนเป็น ข้อมูลข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมจากภายใน</u>					
	<u>เปลี่ยนเป็น ข้อมูลข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก</u>					
ลงชื่อ	<u>เยาวลักษณ์</u>	พนักงาน/ผจก./วศ./ผจส./QM	นวก.ความปลอดภัยฯ	วันที่	<u>10 / 08 / 60</u>	
ผู้ให้ความเห็นชอบ :	<input checked="" type="checkbox"/> เห็นชอบ					
	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นชอบ เพราะ _____					
ลงชื่อ	<u>[REDACTED]</u>	ผจก./ผจส./MR/QM		วันที่	<u>10 / 08 / 60</u>	
ผู้ตรวจสอบและกำหนดความทันสมัยของเอกสาร :						
รหัสเอกสาร	<u>PM045</u>	พิมพ์ครั้งที่	<u>1</u>	แก้ไขครั้งที่	<u>5</u>	วันที่มีผลเริ่มใช้/ยกเลิก
						<u>10 / 08 / 60</u>
ช่องแก้ไขครั้งที่	<u>- ให้ดูการแก้ไขครั้งที่จากบัญชีแม่บทเอกสาร (R-CZ001)</u>					
	<u>- ถ้าเป็นการเริ่มใช้เอกสารครั้งแรกหรือจำนวน</u>					
	<u>ครั้งที่พิมพ์ครั้งใหม่ให้ใส่ "0"</u>					
	<u>- ถ้าเป็นการยกเลิกเอกสารให้ใส่ "- "</u>					
ลงชื่อ	<u>[REDACTED]</u>	ผจก./ผจส./MR/QM	นวก.ความปลอดภัยฯ	วันที่	<u>10 / 08 / 60</u>	
ผู้อนุมัติ :	<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ					
	<input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เพราะ _____					
	<input type="checkbox"/> รับทราบ (กรณีเป็นกฎระเบียบหรือคำสั่งของ บปช./ปูนอุตสาหกรรม)					
ลงชื่อ	<u>[REDACTED]</u>	ผจก./ผจส./MR/QM/ผจก.ปูนท่าหลวง		วันที่	<u>10 / 08 / 60</u>	
เรียน ผจก.ระบบบริหารจัดการ						
พร้อมนี้ขอส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อโปรดดำเนินการ Update เอกสารในระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย						

เอกสารแนบที่ 2.3

บันทึกปริมาณการใช้น้ำโครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อน
ทั้งในโรงงานปูนซีเมนต์เขาวง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566



ปริมาณการใช้น้ำในการผลิตปูนซีเมนต์

โรงงานเขาวง ปี 2566

เดือน	น้ำดิบจากตมมีน (TPS - TP8)	QUARRY	น้ำ SP5(D1)	บ่อขังบ่อ	บ่อ 2,600WHG	เขมาลา ธิ-สีล	เขมาลา CM3	เขมาลา ปะตู 4	ปริมาณการสูบน้ำทั้งหมด	น้ำหล่อเย็นเครื่องจักร	น้ำปะปาทั้งหมด	น้ำปะปา(โรงไฟฟ้า)	ปริมาณการผลิตน้ำรวม	ปริมาณการผลิตปูนเม็ด		ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์		หมายเหตุ
	ม ³	ม ³	ม ³	ม ³	ม ³	ม ³	ม ³	ม ³	ม ³	ม ³	ม ³	ม ³	ลูกบาศก์เมตร	ตัน / เดือน	ม ³ / ตันปูนเม็ด	ตัน / เดือน	ม ³ / ตันปูนซีเมนต์	
มกราคม	0	66,836	0	0	0	1,190	0	0	68,026	41,686	26,342	15,068	56,754	323,383	0.18	307,134	0.18	
กุมภาพันธ์	0	52,403	0	0	0	0	0	0	52,403	30,035	22,368	12,989	43,024	270,574	0.16	321,865	0.13	
มีนาคม	0	45,249	0	20,027	0	0	0	0	65,276	40,643	24,633	14,921	55,564	308,755	0.18	364,507	0.15	
เมษายน	0	0	0	53,405	0	4,749	4,378	0	62,532	36,922	25,612	15,542	52,464	298,767	0.18	301,271	0.17	
พฤษภาคม	0	45,029	0	12,420	0	913	1,258	0	59,620	32,556	27,195	16,668	49,224	234,261	0.21	289,368	0.17	
มิถุนายน									0			0	0					
กรกฎาคม									0			0	0					
สิงหาคม									0			0	0					
กันยายน									0			0	0					
ตุลาคม									0			0	0					
พฤศจิกายน									0			0	0					
ธันวาคม									0			0	0					
รวม	0	209,517	0	85,852	0	6,852	5,636	0	307,857	181,842	126,150	75,188	257,030	1,435,740	0.90	1,584,145	0.82	
เฉลี่ย	0	41,903	0	17,170	0	1,370	1,127	0	25,655	36,368	25,230	6,266	21,419	287,148	0.18	316,829	0.16	

สูตร : ปริมาณการผลิตน้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) = น้ำหล่อเย็นเครื่องจักร + น้ำปะปา(โรงไฟฟ้า)


แหล่ง	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
CPAC	906	866	1,082	994	1,261							
Mortar	2,045	2,010	1,641	1,886	1,569							
LWA	2,070	654	612	1,003	1,057							
บ้านพัก	6,253	5,849	6,377	6,187	6,640							
SOFT2WHG	0	0	0	0	0							
รวม	11,274	9,379	9,712	10,070	10,527	-	-	-	-	-	-	-

สูตร : น้ำปะปา(โรงไฟฟ้า) = น้ำปะปาทั้งหมด - น้ำจ่ายให้ CPAC - น้ำจ่ายให้ สยามมอติคาร์ - น้ำจ่ายให้ บ้านพัก - น้ำจ่ายให้ น้ำ Soft2 WHG


เอกสารแนบที่ 2.4

Noise Contour Map







Title : Noise Contour (Plot)
Area : อาคาร WHG ชั้น 1
Company : SCG Cement Co., Ltd.
Khaowong Plant
Date : June 10, 2022




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
 Area : อาคาร WHG ชั้น 1
 Company : SCG Cement Co., Ltd.
 Khaowong Plant
 Date : June 10, 2022




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : อาคาร WHG ชั้น 1
 Company : SCG Cement Co., Ltd.
 Khaowong Plant
 Date : June 10, 2022




Title : Noise Contour (Plot)
 Area : อาคาร WHG ชั้น 2
 Company : SCG Cement Co., Ltd.
 Khaowong Plant
 Date : June 10, 2022




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
 Area : อาคาร WHG ชั้น 2
 Company : SCG Cement Co., Ltd.
 Khaowong Plant
 Date : June 10, 2022




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : อาคาร WHG ชั้น 2
 Company : SCG Cement Co., Ltd.
 Khaowong Plant
 Date : June 10, 2022




Title : Noise Contour (Plot)
 Area : บริเวณอาคาร Cooling Tower
 Company : SCG Cement Co., Ltd.
 Khaowong Plant
 Date : June 10, 2022



Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณอาคาร Cooling Tower
 Company : SCG Cement Co., Ltd.
 Khaowong Plant
 Date : June 10, 2022



Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
Area : บริเวณอาคาร Cooling Tower
Company : SCG Cement Co., Ltd.
Khaowong Plant
Date : June 10, 2022

เอกสารแนบที่ 2.5

สำเนาแผนผังแสดงตำแหน่งติดตั้งถังขยะโครงการผลิตไฟฟ้า
จากถ่านหินในโรงงานปูนซีเมนต์เขาวง



แผนผังแสดงตำแหน่งตั้งถังขยะ โรงงานเซาวง



เอกสารแนบที่ 2.6

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะภายในโครงการ





คือ **มาตรฐานของ SCG** ที่ใช้เป็นแนวทางงานในการบริหารจัดการ ติดตาม ทบทวน ปรับปรุง และเปิดเผยผลการกำกับดูแล **ด้านสิ่งแวดล้อม** ตลอดจนการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ**ให้มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน**




วัตถุประสงค์ของ Framework

- 1) เพื่อกำหนดแนวในการดำเนินการด้านความยั่งยืนกับคู่ธุรกิจ ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง การสร้างความร่วมมือ และการยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นต้น
- 2) เพื่อกำหนดแนวทาง**ประเมินและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ** **ความปลอดภัยของสินค้า บริการ** ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการ ที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า
- 3) เพื่อกำหนดแนวทาง**ประเมินและสร้างการมีส่วนร่วม**กับผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ หน่วยงานราชการ ชุมชน คู่ค้า ผู้บริโภค เป็นต้น
- 4) เพื่อใช้เป็น**ข้อกำหนดในการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Assessment Program, EPAP)** ของบริษัทภายในเครือ SCG



ข้อกำหนดของ Framework
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี



A - Governance

- Leadership & Culture
- Structure, Responsibility and Accountability
- Risk & Materiality Assessment
- Strategy
- Goals, Plan/Program, & Internal Reporting
- Management System
- Legal Compliance
- Audit
- IT System
- M&A, Project and Change Management

B - Supply Chain Management

- Supplies and Services Impact Analysis
- Supplier Selection
- Contracts Management
- Sustainability/ESG Risk
- Supplier Audit
- On-site Contractors
- Supply Chain Partnership

C- Operations

- Eco-Efficiency
 - Water
 - Energy
 - Greenhouse Gas
 - Industrial Waste
 - Wastewater
 - Air Emission & Odor
 - Noise & Vibration
- Biodiversity Protection
- Environmental Incident Mgt.
- Chemical Management
- Mechanical Integrity

D - Product and Services

- New Product and Service Development
- Life Cycle Assessment
- Product Label and Information
- Product End of use

E- Stakeholder Management and Communication

- Stakeholder Engagement
- Training and Development
- External Reporting and Communication
- Branding and Reputation

Cement Plant - 1SRB ต้องดำเนินการอย่างไร?



- 1) จัดตั้งคณะกรรมการ EPAP แต่ละโรงงาน
- 2) คณะกรรมการ EPAP ร่วมกันประเมินผลตามข้อกำหนดฯ
- 3) ส่งผลการประเมินรายปี/ รายโรงงาน ให้ SCG SD Office (รอบ 1st ภายในเดือน พ.ย. และ Final ภายใน ม.ค. **ของแต่ละปี**)

ชาว 1SRB รวมพลัง Turn Waste To Value by “ คุ่มค่า Circular Way ”

ที่ทำงานน่าอยู่ เริ่มที่เรา มาคัดแยกขยะตามประเภท ไปด้วยกันนะคะ



ใช้ให้คุ้ม

ทิ้งให้ถูก

แยกให้เป็น



การหมุนเวียนใช้ทรัพยากร
เพื่อ ใช้ทรัพยากรใหม่ให้น้อยที่สุด
และเกิดประโยชน์สูงสุด
ผ่าน 3 หลักการ คือ
ผลิต - ใช้ - วนกลับ

“คุ้มค่า” Circular way One Saraburi

One Saraburi ร่วมใจ
กิจกรรม “ใช้ซ้ำ รับแต้ม”

ลดขยะ
เดือน เม.ย. 66
ได้แล้ว !!!
176 ชิ้น

CO₂
ลด CO₂ ได้แล้ว
2.62
kg CO₂e

อ้างอิง : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(TGO)

CO₂e มาจาก Carbon dioxide equivalent ค่าความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

Line คุ้มค่า


212 

ปริมาณขยะทั้งหมดที่
ลดลงได้แล้ว

11,704 ชิ้น

แจกแต้ม

2,926 points



173.98

kg CO₂e



วิธีการ Add Friend กับ Line
“คุ้มค่า Circular Way”

LINE ADD FRIEND

ID : @404lfsng



1

Add friend
เป็นเพื่อนกับ “คุ้มค่า”

2

ลงทะเบียนตาม link
ที่ “คุ้มค่า” ส่งให้

3

กดติดตาม “คุ้มค่า”
ไว้จะไม่พลาดเรื่องดีๆ



ชาว Saraburi ร่วมปันน้ำใจ Turn Waste to Value มุ่งสู่ Net Zero ผ่านกิจกรรม **"Think... ก่อนทิ้ง"**

รับบริจาค "หนังสือ"

หนังสือเรียน หนังสือนิทาน
หนังสือการ์ตูน หนังสือนิยาย



รับบริจาค "เสื้อผ้า"

เสื้อ กางเกง กระโปรง
เสื้อกันหนาว รองเท้า
เครื่องนุ่งห่มทุกชนิด



รับบริจาค "ของเล่นเด็ก"

ของเล่นเด็ก ตุ๊กตา ลูกบอล
บล็อกตัวต่อ รถของเล่น



ประสานงานการรับบริจาค **หน่วยงาน ESG - Saraburi**

- วิทยาลัยฯ (เบียร์) โทร. 063-0817271
- จป.จินตยา ต. (เนส) โทร. 063-0817238



จุดรับบริจาค



- 📍 สำนักงาน กอก. โรงงานเขาวง
- 📍 สำนักงาน กอก. โรงงานแก่งคอย
- 📍 บ้านพินตัน โรงงานท่าหลวง

เอกสารแนบที่ 2.7

สำเนาขอใช้บริการกำจัดขยะ





ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจิตริน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ประสงค์จะขอ
เปลี่ยนชื่อเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ ประกอบมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงให้เปลี่ยนชื่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจิตริน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

รัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ที่ ตบ 74901 / 50



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี 18130

1 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง: ขอให้บริการกำจัดขยะแบบฝังกลบ

เรียน: กรรมการผู้จัดการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

อ้างถึง: หนังสือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ที่ ศส/อศ. 020.52 ลงวันที่ 29 มกราคม 2552

ตามที่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด มีความประสงค์จะนำขยะทั่วไปจากโรงงาน
ขนส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เพื่อดำเนินการกำจัดขยะแบบฝังกลบ รายละเอียดตามที่
อ้างถึงข้างต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พิจารณาแล้วมีความยินดีที่จะให้บริการฝังกลบ
(ท่าหลวง) จำกัด นำขยะทั่วไปจากโรงงานเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อดำเนินการกำจัดขยะแบบ
ฝังกลบ ทั้งนี้ในส่วนของค่าธรรมเนียมที่กำจัดขยะ ขอให้ดำเนินการจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเป็น
รายเดือนตามอัตรา ดังนี้

1. โรงงานท่าหลวงปริมาณขยะ 10 ตัน/เดือน ค่าธรรมเนียมพื้นที่กำจัดขยะ อัตราเดือน
ละ 4,000.- บาท
2. โรงงานท่าหลวง ปริมาณขยะ 30 ตัน/เดือน ค่าธรรมเนียมพื้นที่กำจัดขยะ อัตราเดือน
ละ 12,000.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

สำนักงานปลัด

โทร 0-3620-2232

โทรสาร 0-3620-1733



SCG
ซีเมนต์
ซีเมนต์

ที่ ศสจ 020.52

โรงงานหลวง

29 มกราคม 2552

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ตำบลบ้านหม้อ อําเภอสว่างแดนดิน

จังหวัดสกลนคร

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

เรื่อง ขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์

ด้วย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด มีงานประสงค์จะนำขยะทั่วไปจากโรงงาน
ขนส่งไปให้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เพื่อดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

สถานที่	ประเภทขยะ	ชนิด/ปริมาณ	พนักงานขับรถ
โรงงานท่าหลวง	10 คัน/เดือน	ISUZU 80-8256	นายทวี สุคนธ์
โรงงานท่าหลวง	30 คัน/เดือน	TOYOTA 81-1881	นายสันติ มาลัย นายสมชัย สันติ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ หมายผู้ประสานงาน ดังนี้
นายสมชัย สันติ โทร. 036-351200 ต่อ 2833, 081-8524558
นายอภิชาติ บุญรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่าย โทร. 036-351200 ต่อ 2881, 089-2403055

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอพยาน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

(น

03

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด 28 หมู่ 3 ตำบลบ้านหม้อ อําเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร 47110

1. The Siam Cement (Tha Luang) Co., Ltd., 28 Moo 4, Khwa Wang, Srisakulnagar.

ที่ สบ ๗๔๙๐๑ / ๒๕๘๓



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๓๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งให้ชำระค่าบริการพื้นที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย

เรียน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานเขาวง และ โรงงานท่าหลวง

อ้างถึง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบพื้นที่ทิ้งขยะตามมติในที่ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านหมอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ได้ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบและมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แสดงความประสงค์ขอนำขยะมูลฝอยมารวมกำจัดกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการบ่อขยะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ขอแจ้งให้หน่วยงานของท่านได้โปรดชำระค่าบริการพื้นที่และกำจัดขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

โรงปูนเขาวง /

๑. เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๔,๘๘๐ กิโลกรัม เป็นเงิน ๖๙,๒๐๐ บาท

โรงปูนท่าหลวง /

๑. เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๕,๓๒๐ กิโลกรัม เป็นเงิน ๑๗,๖๖๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖,๘๖๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จึงให้ท่านมาชำระที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขินในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน

สำนักปลัด

โทร. ๐-๓๖๒๐-๒๒๓๒ ต่อ ๑๗

โทรสาร. ๐-๓๖๒๐-๑๗๒๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ปริมาณขยะที่ส่งกำจัด ประจำเดือน ธันวาคม 2565

วันที่	โรงงานหลว จำนวน (กก.)	โรงงานเขว จำนวน (กก.)
01-Dec-65		1,060
02-Dec-65		860
03-Dec-65	690	920
04-Dec-65		
05-Dec-65	490	640
06-Dec-65		840
07-Dec-65	360	810
08-Dec-65		1,340
09-Dec-65	830	1,520
10-Dec-65		
11-Dec-65	310	1,570
12-Dec-65		1,380
13-Dec-65	580	1,150
14-Dec-65		660
15-Dec-65	630	630
16-Dec-65		600
17-Dec-65		
18-Dec-65		870
19-Dec-65	750	950
20-Dec-65	450	880
21-Dec-65		610
22-Dec-65		970
23-Dec-65	460	690
24-Dec-65		
25-Dec-65	560	1,030
26-Dec-65	500	960
27-Dec-65		840
28-Dec-65		800
29-Dec-65	660	900
30-Dec-65		
31-Dec-65		
รวม (กก.)	7,270.00	23,490.00
ค่ากำจัดขยะ 50 บาท/กก.(บาท)	3,635.00	11,745.00

สรุปค่ากำจัดขยะ(บาท)	15,380.00
โรงงานหลว-โรงงานเขว	

สรุป ค่ากำจัดขยะส่ง อบต.ฯ เดือน ธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณขยะ(กก.)		ราคา(บาท ต่อ กก.)
โรงงานหลว	21,540.00	0.50
โรงงานเขว	63,390.00	0.50
		42,465.00

ปริมาณขยะที่ส่งกำจัด ประจำเดือน มกราคม 2566

วันที่	โรงงานหลว จำนวน (กก.)	โรงงานเขว จำนวน (กก.)
01-Jan-66		
02-Jan-66	460	740
03-Jan-66		660
04-Jan-66	310	610
05-Jan-66	510	940
06-Jan-66		880
07-Jan-66		1,130
08-Jan-66		
09-Jan-66	640	1,160
10-Jan-66		
11-Jan-66	1,000	1,120
12-Jan-66		1,100
13-Jan-66		900
14-Jan-66	800	500
15-Jan-66		
16-Jan-66	390	800
17-Jan-66		1,030
18-Jan-66	600	950
19-Jan-66		730
20-Jan-66		430
21-Jan-66	440	1,020
22-Jan-66		
23-Jan-66	500	800
24-Jan-66		710
25-Jan-66	240	800
26-Jan-66		960
27-Jan-66		810
28-Jan-66	750	
29-Jan-66		
30-Jan-66	450	1,080
31-Jan-66		1,020
รวม (กก.)	7,090.00	20,880.00
ค่ากำจัดขยะ 50 บาท/กก.(บาท)	3,545.00	10,440.00

สรุปค่ากำจัดขยะ(บาท)	13,985.00
โรงงานหลว-โรงงานเขว	

ปริมาณขยะที่ส่งกำจัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่	โรงงานหลว จำนวน (กก.)	โรงงานเขว จำนวน (กก.)
01-Feb-66	540	960
02-Feb-66		1,110
03-Feb-66		
04-Feb-66	760	1,400
05-Feb-66		
06-Feb-66	470	1,360
07-Feb-66		1,140
08-Feb-66	410	1,040
09-Feb-66		910
10-Feb-66		760
11-Feb-66	650	820
12-Feb-66		
13-Feb-66	450	880
14-Feb-66		590
15-Feb-66	260	
16-Feb-66		
17-Feb-66		1,270
18-Feb-66	650	1,510
19-Feb-66		
20-Feb-66	600	1,440
21-Feb-66		
22-Feb-66	1,300	1,020
23-Feb-66		1,170
24-Feb-66	580	
25-Feb-66		700
26-Feb-66		
27-Feb-66	510	
28-Feb-66		940
รวม (กก.)	7,180.00	19,020.00
ค่ากำจัดขยะ 50 บาท/กก.(บาท)	3,590.00	9,510.00

สรุปค่ากำจัดขยะ(บาท)	13,100.00
โรงงานหลว-โรงงานเขว	

ลงชื่อ.....
งานผู้ตรวจสอบ

ปริมาณขยะที่ส่งกำจัด ประจำเดือน มีนาคม 2566

วันที่	โรงงานหลว จำนวน (กก.)	โรงงานเขว จำนวน (กก.)
01-Mar-66	310	1,390
02-Mar-66		630
03-Mar-66		1,530
04-Mar-66		560
05-Mar-66		
06-Mar-66	330	
07-Mar-66		1,150
08-Mar-66	210	880
09-Mar-66		480
10-Mar-66		670
11-Mar-66	620	940
12-Mar-66		
13-Mar-66	430	570
14-Mar-66		720
15-Mar-66	290	570
16-Mar-66		850
17-Mar-66		700
18-Mar-66	520	610
19-Mar-66		
20-Mar-66		910
21-Mar-66	340	500
22-Mar-66	480	830
23-Mar-66		
24-Mar-66	310	1,880
25-Mar-66		1,010
26-Mar-66		
27-Mar-66	430	840
28-Mar-66		550
29-Mar-66	430	510
30-Mar-66		550
31-Mar-66		770
รวม (กก.)	4,700.00	20,300.00
ค่ากำจัดขยะ 50 บาท/กก. (บาท)	2,350.00	10,150.00

สรุปค่าใช้จ่ายขยะ(บาท)	12,500.00
โรงงานหลว-โรงงานเขว	

สรุป ค่ากำจัดขยะส่ง อบต.ฯ เดือน มีนาคม 2566 - พฤษภาคม 2566

	ปริมาณขยะ(กก.)	ราคา(บาท ต่อ กก.)	จำนวนเงิน (บาท)
โรงงานหลว	13,780.00	0.50	6,890.00
โรงงานเขว	61,490.00	0.50	30,745.00
			37,635.00

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ปริมาณขยะที่ส่งกำจัด ประจำเดือน เมษายน 2566

วันที่	โรงงานหลว จำนวน (กก.)	โรงงานเขว จำนวน (กก.)
01-Apr-66	600	810
02-Apr-66		
03-Apr-66	260	860
04-Apr-66		
05-Apr-66	270	730
06-Apr-66		710
07-Apr-66		720
08-Apr-66	450	720
09-Apr-66		
10-Apr-66	190	1,100
11-Apr-66		790
12-Apr-66	540	800
13-Apr-66		
14-Apr-66		
15-Apr-66	590	
16-Apr-66		
17-Apr-66	160	870
18-Apr-66		590
19-Apr-66	300	1,140
20-Apr-66		1,030
21-Apr-66		750
22-Apr-66	350	970
23-Apr-66		
24-Apr-66	260	1,020
25-Apr-66		710
26-Apr-66	360	800
27-Apr-66		830
28-Apr-66	420	800
29-Apr-66		950
30-Apr-66		
รวม (กก.)	4,750.00	17,700.00
ค่ากำจัดขยะ 50 บาท/กก. (บาท)	2,375.00	8,850.00

สรุปค่าใช้จ่ายขยะ(บาท)	11,225.00
โรงงานหลว-โรงงานเขว	

ปริมาณขยะที่ส่งกำจัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วันที่	โรงงานหลว จำนวน (กก.)	โรงงานเขว จำนวน (กก.)
01-May-66		
02-May-66	740	1,300
03-May-66		
04-May-66	270	
05-May-66		1,540
06-May-66	260	950
07-May-66		
08-May-66	320	1,200
09-May-66		1,080
10-May-66	430	
11-May-66		2,100
12-May-66		1,110
13-May-66	610	1,260
14-May-66		
15-May-66		1,410
16-May-66		1,200
17-May-66	260	
18-May-66		1,180
19-May-66		800
20-May-66	370	1,010
21-May-66		
22-May-66		760
23-May-66		950
24-May-66		1,280
25-May-66	350	1,050
26-May-66		950
27-May-66	260	
28-May-66		
29-May-66	180	1,170
30-May-66		1,150
31-May-66	280	
รวม (กก.)	4,330.00	23,490.00
ค่ากำจัดขยะ 50 บาท/กก. (บาท)	2,165.00	11,745.00

สรุปค่าใช้จ่ายขยะ(บาท)	13,910.00
โรงงานหลว-โรงงานเขว	

42465 + 34635 = 80100

เอกสารแนบที่ 2.8

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา การขอขยายระยะเวลาในการ
กักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (สก.1)





หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

การขอขยายระยะเวลาในการเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ สก1(E)-34213/2565

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 3-57(1)-4/35สบ

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสของเสีย	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	ลักษณะของภาชนะบรรจุ	ผลการพิจารณา
1	130206	น้ำมันใช้งานแล้ว	50	ใส่ถังขนาด 200 ลิตร	อนุญาต
2	150202	จารบีใช้แล้ว	5	แพคใส่ถุง ในในกระเบะเหล็ก	อนุญาต
3	150110	ภาชนะโลหะถัง 200 ลิตร/ถังสี ที่ยังมีการปนเปื้อนอยู่	20	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต
4	150110	กระป๋องสีสเปรย์/กระป๋องสเปรย์	3	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต
5	150110	ตลับหมึก/Printer Toner/ตลับผงหมึก	1	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต
6	150202	เศษผ้า/ผ้าโปร่ง/ถุงมือเปื้อนสารอันตราย	10	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต
7	160107	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง/สายไฮดรอลิก	5	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต
8	160213	อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	5	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต
9	160215	หลอดไฟฟ้าเสื่อมคุณภาพ	5	ใส่ถังไม้ และเก็บในอาคารพื้นคอนกรีต	อนุญาต
10	160601	แบตเตอรี่ตะกั่ว(รถยนต์)ใช้งานแล้ว	10	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต
11	160602	ถ่านไฟฉายใช้แล้ว	1	บรรจุถัง 200 ลิตรเก็บในอาคารพื้นคอนกรีต	อนุญาต
12	170605	Rock Wool	20	ในอาคารปิดพื้นคอนกรีต	อนุญาต
13	150110	ถุงปุ๋ย	5	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต
14	070299	สายพานยาง	50	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต
15	150102	ถุง Big Bag	10	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต
16	150102	เปลือกสายไฟ	5	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต
17	150103	เศษไม้/กระเบะ/พาเลทไม้/ม้วนสายไฟ	20	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต
18	150105	ถุงปูนแตก	20	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต
19	150203	ถุง Bag Filter หน้ากากกรองฝุ่น	5	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต
20	160214	สายไฟ	5	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต
21	161106	อิฐทนไฟชนิดไม่อันตราย	500	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต
22	170101	เศษคอนกรีตงานก่อสร้างทุบทำลาย	30	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต
23	170103	กระเบื้องและเซรามิก	5	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต
24	170404	สังกะสี	3	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต
25	170405	เศษเหล็ก	300	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต
26	150102	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	5	ในคอกบนพื้นคอนกรีต	อนุญาต

รายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ในโรงงาน ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ออกให้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565
.....
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบที่ 2.9

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)





**หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

เลขที่ อก.6601-74

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท ปณิชนันท์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-57(1)-4/35สบ
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ (ตัน)	วิธีการ กำจัด	ทะเบียนโรงงาน ผู้รับดำเนินการ	ผลการพิจารณา	เหตุผล
1	15 01 02	ถุง Big Bag ขำรด	10	049	3-101-2/45สบ	อนุญาต	
2	15 01 05	ถุงปูนแตก	10	049	3-101-2/45สบ	อนุญาต	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ออกให้ ณ วันที่ 3 มกราคม 2566

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อินนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



วิธีการกำจัด

011	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ	064	บำบัดด้วยวิธีทางเคมีและฟิสิกส์
021	กักเก็บในภาชนะบรรจุ	065	บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ
031	เป็นวัตถุอันตรายทดแทน	066	เข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม
032	ส่งกลับผู้ขายเพื่อกำจัด	067	ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี
033	ส่งกลับผู้ขายเพื่อนำกลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ	068	ปรับเสถียร/ ตรีงทางเคมีโดยใช้ซีเมนต์หรือวัสดุ pozzolanitic
039	นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่นๆ	069	วิธีบำบัดอื่นๆ เพื่อลดค่าความเป็นอันตราย
041	เป็นเชื้อเพลิงทดแทน	071	ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
042	ทำเชื้อเพลิงผสม	072	ฝังกลบอย่างปลอดภัย
043	เผาเพื่อเอาพลังงาน	073	ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
044	เป็นวัตถุอันตรายในเตาเผาปูนซีเมนต์	074	เผาทำลายในเตาเผาขยะทั่วไป
049	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ	075	เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย
051	เข้ากระบวนการนำตัวทำละลายกลับมาใหม่	076	เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์
052	เข้ากระบวนการนำโลหะกลับมาใหม่	077	อัดฉีดลงบ่อ ใต้ดิน หรือชั้นดินใต้ทะเล แบบเอกสารอนุญาตจากหน่วยงานอื่น
053	เข้ากระบวนการคืนสภาพกรด/ ด่าง	079	กำจัดด้วยวิธีอื่นๆ
054	เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา	081	รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ
059	นำสิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอื่นๆกลับคืนมาใหม่	082	ถมทะเลหรือที่ลุ่ม เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
061	บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ	083	หมักทำปุ๋ยหรือเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
062	บำบัดด้วยวิธีทางเคมี	084	ทำอาหารสัตว์ เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
063	บำบัดด้วยวิธีทางกายภาพ		

เหตุการณ์ไม่อนุญาต

- 01 ผู้รับดำเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ บำบัด/ กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
- 02 วิธีการบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เหมาะสม
- 03 ผู้รับดำเนินการได้รับคำสั่งปรับปรุงตามมาตรา 37 หรือหยุดประกอบกิจการตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติ โรงงาน
- 04 ผู้รับดำเนินการไม่ยินยอมรับบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
- 05 ไม่สามารถยื่นขออนุญาตฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
- 06 ผู้ให้บริการยังไม่ได้แจ้งประกอบกิจการ โรงงาน หรือไม่ได้แจ้งประกอบในส่วนขยาย
- 07 ไม่เข้าข้อต้องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

เหตุการณ์อื่นๆ

- 99 อื่นๆ ระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ ดังนี้

- 11 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 12 สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 13 สัญญาหรือหนังสือยินยอมการรับบริการระหว่างผู้รับดำเนินการและผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 14 หนังสือการประกันความรับผิดชอบ (Liability) ระหว่างผู้รับดำเนินการและผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการใดๆ แทนกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)
- 17 ผลวิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)
- 18 รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมแสดงจุดที่เกิดของเสีย
- 19 รายละเอียดกระบวนการนำของเสียมาจัด/บำบัด/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
- 20 สำเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.6)
- 21 หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในการทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
- 22 รหัสของสิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่ถูกต้อง
- 23 รหัสของวิธีการกำจัดไม่ถูกต้อง
- 24 การลงนามของกรรมการผู้มีอำนาจในคำขอ/สัญญา/กอ.1 ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- 25 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หมายเหตุ 1. กรณีไม่อนุญาต หากท่านไม่เห็นด้วย สามารถแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งทางการปกครองนี้

2. หากท่านสนใจฝ่าฝืนนำสิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ โรงงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

เอกสารแนบที่ 2.10

ใบแจ้งขอนำกากของเสียเข้ากำจัดในหม้อเผาปูนซีเมนต์



ใบแจ้งขอนำกากของเสียเข้ากำจัดในหม้อเผาปูนซีเมนต์

วันที่ ๘ / ๖ / ๒๕๖๖

Running Number 7-5-1023

ส่วนที่ 1. ผู้แจ้งนำมากำจัดกรอก		
1) ชื่อผู้แจ้ง	หน่วยงาน	โทรศัพท์
[REDACTED]	MRO - mortar	097-127116
2) รายละเอียดกากของเสียที่ต้องการกำจัด	ปริมาณ/ ก.ก.	รายละเอียด
<input type="checkbox"/> เศษผ้าปนเปื้อน, ถุงมือ, หน้ากากกรองฝุ่น		
<input checked="" type="checkbox"/> ถุง Big Bag, ถุงกรองฝุ่น, ผ้าใบ	2500 kg	
<input type="checkbox"/> เศษกระดาษ, ถุงปูนแตก		
<input type="checkbox"/> Used oil, กรีเซอร์ลิน, น้ำมันหม้อแปลง		
<input type="checkbox"/> ถุง Hi Cal		
<input type="checkbox"/> เศษพลาสติก, ขวดเก็บตัวอย่าง		
<input type="checkbox"/> เศษไซ จากบ่อตกไซ		ใส่ถุง 2-3 ชั้น บรรจุ 4-5 กก./ถุง
<input type="checkbox"/> เศษจาระบี		ใส่ถุง 2-3 ชั้น บรรจุ 4-5 กก./ถุง
<input type="checkbox"/> เศษกระเบื้องแตก, เศษปูน		
<input type="checkbox"/> อื่น ๆ / กากตะกอน		

3) ข้อกำหนด รายละเอียด

- 3.1 ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนนำเข้ามาทุกครั้ง พร้อมแนบเอกสารใบนำส่ง
 3.2 การบรรจุ ใส่ถุงพลาสติก 2-3 ชั้น ขนาด 30 cm x 30 cm หรือ นน. 4-5 กก./ถุง มัดปากถุงให้แน่น ไม่แตกรั่วไหล
 3.3 แยกแต่ละชนิดและไม่มีเศษวัสดุที่เป็นโลหะปะปนมา
 3.4 หน่วยงานเผาปูน เป็นผู้กำหนดจุดกองเก็บ

ส่วนที่ 2. หน่วยงานเผาปูน

4) การพิจารณา/ตรวจเช็คการกำจัด

- ☒ รับกำจัด ☐ ไม่รับกำจัด เพราะ _____

4.1 สถานที่ที่นำมาพักไว้ Waste lift

4.2 วันที่ ที่นำมาพักไว้ 8/6/66

5) กำจัดแล้วในวันที่ 13, 6, 66

()
พนักงานเผาปูน

สำเนาเรียน : ผจก. Cell ผู้ส่งกำจัด

หมายเหตุ:

Cell เผาปูน เขาวง โทร. 2118 (โรงงานเขาวง)

Update 11/03/65

\\172.31.57.42\Daily\REPORT\AFR\28-แบบฟอร์ม AFR

4427904

เอกสารแนบที่ 2.11

ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และรายงานการประชุม



เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิตปูนซีเมนต์

ของ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด และ บริษัทสยามปูนซีเมนต์ขาว จำกัด

เพื่อให้การบริหารจัดการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิต ของ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด และ บริษัทสยามปูนซีเมนต์ขาว จำกัด ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี เป็นไปตามเงื่อนไข/สอดคล้อง กับมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในลักษณะไตรภาคี ตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของโครงการฯ ดังนี้

คณะที่ปรึกษา

1.

2.

3.

คณะกรรมการ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.


21.

โดยกำหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในแนวทางการบริหารจัดการฯ ตามสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ดังนี้

1. รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
2. เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน
4. รับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
5. ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน
6. ร่วมพิจารณาค่าชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการและพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ รวมทั้งติดตาม ดูแลการจ่ายค่าชดเชยจนแล้วเสร็จ
7. จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2557
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด



สำเนา : ประกาศ/ผู้มีรายชื่อ



	งานด้านศิลปกรรม	กรรมการ
	ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.เขาวง	กรรมการ
	ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.เขาวง	กรรมการ
	ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.เขาวง	กรรมการ
	ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.เขาวง	กรรมการ
	ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.เขาวง	กรรมการ
	ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.เขาวง	กรรมการ
	ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.เขาวง	กรรมการ
	ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.พุกสร้าง	กรรมการ
	ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.พุกสร้าง	กรรมการ
	ผจก.ชุมชนสัมพันธ์	กรรมการและเลขานุการ
	BSE Officer	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นายกิตติ อ่อนศรี นายก อบต.เขาวง กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมทุกท่าน

ประธานฯมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับนายอำเภอพระพุทธรบาท/ประธานที่ปรึกษากองทุนฯ ท่านใหม่
สรุปวาระการประชุม มีดังนี้

วาระที่ 1 รับรองวาระการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อ 4 พ.ย.2564 : ที่ประชุมมีมติ รับรอง

วาระที่ 2 ขอดันทามติ การเบิกงบประมาณจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

- จัดงานทำบุญขึ้นปีใหม่ หมู่ 1 – 9 ต.เขาวง และ หมู่ 1 – 2 ต.พุกสร้าง (ใช้งบหมู่ละ 20,000x11=220,000)
- สนน.จุดตั้งด่าน อบต.เขาวง (งบประมาณ 20,000 บ.)
- มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับ 4 โรงเรียน (ใช้งบประมาณ 76,000 บ.)

ทั้ง 3 โครงการ ที่ประชุมมีมติรับรอง

วาระที่ 3 สรุปโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

- โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ม.1 ต.พุกสร้าง(ใช้งบประมาณ 352,500 บ.):ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาโครงการขออนุมัติ ดังต่อไปนี้ (เอกสารแนบ 2)

4.1 สาขาการศึกษาและศาสนา ได้แก่

4.1.1โครงการพัฒนาและปรับปรุงวัดรอบโรงงานเขาวง (เอกสาร แนบ 1)

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาวัดโดยรอบพื้นที่โรงงานเขาวง ให้ดีขึ้น เพื่อประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนา ในด้านต่างๆเช่น

- ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบน้ำ คุณภาพน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตของพระในวัด และชาวบ้านที่มาวัด
- ปรับปรุง สร้าง ศาสนาสถานต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม ให้มีสภาพปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้งาน
- ปรับภูมิทัศน์ ในบริเวณวัดเพื่อให้มีความสวยงาม ให้ชาวบ้านได้มาใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆ

การดำเนินโครงการฯมีดังนี้

- วัดชัยบอน งบประมาณ 1,450,000 บาท ดังนี้-

โครงการก่อสร้างเมรุ เตาเผาศพไร้มลพิษ

ทางวัด ได้เชิญบริษัท ฐาติชน จำกัด มานำเสนอรายละเอียดและราคาของเตาเผาศพไร้มลพิษ ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าเผาไหม้ด้วยเชื้อเพลิงดีเซล โดยใช้ไฟในการควบคุมหัวพันไฟจากอิตาลี สามารถเผาศพคนที่เป็โควิดได้ ใช้เวลาในการเผาไหม้ ประมาณ 45 นาที มีการรับประกันอะไหล่ 2 ปี (เสนอใช้งบประมาณ 1,100,000 บ.)

ประธานที่ปรึกษา ขอให้หาหรือรายละเอียดกันก่อน แล้วมาสรุปกันใหม่ ทั้งนี้วงเงินที่เสนอ อาจมีการปรับเพิ่มหรือลดลงมาได้ตามสถานการณ์จริง

โครงการซ่อมหลังคาวิหารหลวงพ่อดุสิตที่มีรูรั่ว น้ำไหล และปรับปรุงระบบน้ำบาดาลที่ใช้ในวัด และปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับพื้นด้านหน้าศาลาที่มีน้ำท่วมขัง

(เสนอใช้งบประมาณ 350,000)

-วัดชัยชะอม งบประมาณ 500,000 บาท ก่อสร้างวิหาร และปรับปรุงภูมิทัศน์

-วัดพุทรา งบประมาณ 600,000 บาท จัดสร้างโดม/ศาลา สำหรับประกอบพิธี จุคนได้ประมาณ 50 คน และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบเมรุหลังใหม่

-วัดเขาพลัด งบประมาณ 650,000 บาท ปรับปรุงวิหาร และตะแกรงเตาเผาที่ชำรุด ซ่อมแซมหอรระฆัง และปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้ในวัด

-วัดม่วงฝ้าย งบประมาณ 500,000 บาท ปรับปรุงระบบน้ำบาดาล โดยการสร้างหอที่ตั้งเก็บถังน้ำใหม่ รวมทั้งระบบท่อและปั้มที่เกี่ยวข้องปัจจุบันแรงส่งน้ำส่งไปใช้งานได้ไม่ทั่วถึง/มีสภาพผุกร่อน ไม่พร้อมใช้งาน

-วัดถ้ำมกฏ งบประมาณ 6,000,000 บาท ดำเนินการใช้งบประมาณ 2 ปี
จัดสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ เนื่องจากหลังเก่ามีสภาพเสื่อมโทรมไม่ปลอดภัย

-วัดเขาวง งบประมาณ 200,000 บาท (ติดสถานการณ์โควิด-19 ต้องปรึกษาทางวัดเพิ่มเติม)ปรับปรุงระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

รวมงบประมาณที่ใช้ในการปฏิสังขรณ์จำนวน 7 วัด เป็นเงินทั้งสิ้น 9.9 ล้านบาท

รองประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการบริหารจัดการงบประมาณต้องการให้ได้สัดส่วนทั้งหมด 5 ด้าน และที่ผ่านมา เบอร์เซ็นต์ในการบำรุงวัดค่อนข้างต่ำมาก จึงมีการบริหารจัดการเบอร์เซ็นต์ของงบประมาณให้เข้าสู่สัดส่วนที่เหมาะสมต่อไป

ประธานฯ เสนอให้ประเมินค่าใช้จ่ายโครงการ และการมีส่วนร่วมในการประเมินราคา และนำข้อสรุปการดำเนินการ , ค่าใช้จ่ายที่หารือกัน เสนอในประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ทุกโครงการ และสรุปการดำเนินงานที่ชัดเจนในการประชุมครั้งต่อไป

4.1.2 การขออนุมัติงบประมาณจาก 4 โรงเรียน รอบโรงงานเขาวง

โรงเรียนพุกวาง

- เสนอขอโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนทั้งหมด (งบประมาณ 173,950 บ.)

โรงเรียนบ้านเขาพลัด

- เสนอขอโครงการห้องคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ (งบประมาณ 696,846 บ.)
- เสนอขอโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กอนุบาล (งบประมาณ 179,400 บ.)

ประธานฯเสนอที่ประชุม

- ต้องการให้ทุกโรงเรียน มีมาตรฐานเท่าๆ กัน และให้ตั้งหลักเกณฑ์ Safety โดยให้ดูว่าแต่ละโรงเรียนยังขาดอะไร วันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ขอให้ ผอ./กำนัน/ผญ. ช่วยกันลงดูพื้นที่ ว่าต้องใช้งบประมาณในการนี้เท่าไร สำหรับพัฒนาการศึกษาให้เท่าเทียมกัน

- ให้ช่วยกันดูว่ามีบริษัทไหนบ้าง ที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งนี้เพื่อจะได้ราคาที่ถูกลง และได้จำนวนของมากขึ้น ถ้าบริษัทๆ นั้น ๆ จะร่วมทำบุญกับโรงเรียนด้วย

โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

- เสนอขอโครงการจ้างครูเพิ่ม ให้กับ 4 โรงเรียน ในตำบลเขาวงเฉพาะปีการศึกษา 2565 (งบประมาณ 336,000 บาท)
- โครงการสื่อทักษะภาษาอังกฤษ ปัจจุบันมีครูผู้สอนเพียงท่านเดียว ทำการสอนทุกระดับชั้นทำให้ขาดประสิทธิภาพลงไปบ้าง จึงของบประมาณเพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนเป็นจำนวนเงิน(100,000 บ.)
- โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น (เสนอของบประมาณ 100,000 บ.)
- โครงการปรับปรุงโรงอาหาร/อาคารเอนกประสงค์ (งบประมาณ 210,000 บ.)

ประธานฯเสนอที่ประชุมเพิ่ม โรงเรียนมี Computer/Internet อยู่แล้ว บริษัทฯอาจให้ SCG Media เข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มทักษะและการเรียนรู้ให้กับเด็กในแต่ละระดับ/และวัยที่เหมาะสมต่อไป

โรงเรียนบ้านชัยชะอม

- เสนอขอโครงการจัดซื้อชุดโต๊ะอาหารแทนของเดิมที่ชำรุด (งบประมาณ 66,600 บ.)
- เสนอขอโครงการเปลี่ยนประตูห้องอาหาร (งบประมาณ 37,500 บ.)
- เสนอขอโครงการเปลี่ยนเก้าอี้ สำนักงาน ห้องประชุมที่ชำรุด (งบประมาณ 22,500 บ.)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบทุกโครงการ

4.2. สาขาสังแวดลอมและสาธารณสุข

4.2.1 รพ.สต.เขาวง เสนอขอโครงการ

- โครงการป้องกันโรคโควิด – 19 (งบประมาณ 224,000 บ.)
ประธานฯเสนอ ให้หาแนวทางป้องกัน โดยขอความร่วมมือกับทุกบริษัทฯที่อยู่รอบ
โรงงานเขาวง ต้องมีการตรวจ ATK พนักงานทุก 14 วัน และแจ้งผลส่งมาที่ รพ.สต.เขาวง
- โครงการเตรียมอาหารสำหรับผู้มารับบริการตรวจเลือดที่ รพ.สต.เขาวง (งบประมาณ 30,000 บ.)
- โครงการปรับปรุงห้องทันตกรรม (งบประมาณ 130,200 บ.)

- โครงการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเรื้อรัง (งบประมาณ 27,500 น.)
- โครงการสนับสนุนการจัดคลินิกบริการผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขาวง (งบประมาณ 30,000 บ.)
- โครงการปรับปรุงอาคารนวดแผนไทย (งบประมาณ 23,500 บ.)
- โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก (งบประมาณ 60,000 บ.)
- โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (งบประมาณ 30,000 บ.)
- โครงการจัดหาชุดปฏิบัติงาน(เสื้อก๊าก) ให้กับ อ.สม. ต.เขาวง และล่าอาหารว่าง จำนวน 73 คน (งบประมาณ 71,450 บ.)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบทุกโครงการ

- โครงการชุมชนไร้ West จัดพื้นที่ ต.เขาวง , ต.พุกวาง งบประมาณ 50,000 บาท

ประธานฯ ขอให้หล่อไปก่อน

4.2.2 อบต.เขาวง

- เสนอโครงการจัดซื้อรถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน (งบประมาณ 2,500,000 บ.)
การจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบกองทุนฯ การบริหารจัดการมอบให้ อบต.เขาวง ดูแล

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบ

4.3 สาขาสาธารณประโยชน์

- อำเภอพระพุทธบาท เสนอโครงการยกระดับการให้บริการ ของอำเภอ โดยปรับปรุง ห้องประชุม/ห้องโถงกล้วย/ห้องสารบรรณ ให้มีสภาพดีขึ้นเพื่อเป็นหน้าเป็นตาของอำเภอ และพร้อมให้บริการประชาชนที่มาติดต่องาน (เสนอของบประมาณ 250,000 บาท) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิ่มงบเป็น 500,000 บาท ทางอำเภอ รับดำเนินการปรับโครงการใหม่ตามวงเงิน
- โครงการขุดบ่อบาดาล โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล หมู่ที่ 1-9 ตำบลเขาวง
รองประธานฯ เสนอให้เป็นภาพรวมในการขุดบ่อบาดาล ทางเลขาฯรับดำเนินการ
- โครงการห้องปฏิบัติการสายตรวจอัจฉริยะ สก.อ.หน้าพระลาน (งบประมาณ 500,000 บ.)
- โครงการโดม รร.บ้านชะบะอม ประธานฯเสนอให้ยกเลิกโครงการเดิมไปก่อน และทำการขออนุมัติโครงการใหม่ โดยงบประมาณเดิมคือ (1,300,000 บ.) มติที่ประชุม ยกเลิกของเดิม อนุมัติของใหม่
- โครงการซ่อมแซมหลังคา และฝ้าเพดาน ห้อง รพ.สต.เขาวง (งบประมาณ 227,000 บ.)
- โครงการตั้งเครื่องขยายเสียงที่โดม รพ.สต.เขาวง (งบประมาณ 23,000 บ.)
- โครงการปรับพื้น หน้า รพ.สต.เขาวง (งบประมาณ 118,000 บ.)
- โครงการต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล รพ.สต.เขาวง (งบประมาณ 427,000 บ.)
- โครงการ รพ.สต.ติดดาว ผอ.นงลักษณ์เสริมว่าทางกระทรวงต้องการปรับปรุงให้ได้ ปัญหาที่พบปัจจุบันคือที่ห้องฉุกเฉิน รพ.สต.เขาวง บานประตูเกินไป ที่ถูกต้อง บานประตูต้องเป็นบานคู่

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบทุกโครงการ

4.4 สาขากิจการพิเศษ

- 4.4.1 โครงการสายตรวจเพื่อประชาชน ต.เขาวง เป็นโครงการที่ก้านันร่วมกับป้องกัน อบต.เขาวงเสนอมา โดยขอ งบประมาณ (100,000 บ.) โดยจะเริ่มประมาณเดือน มี.ค. – ธ.ค. 65

4.5 สาขาพัฒนาอาชีพ

4.5.1 โครงการส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์-เคมี เพื่อการเกษตร ต.เขาวง(งบประมาณ 117,500 บ.)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

4.5.2 โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำศูนย์เรียนรู้บ้านหนองกอง ม. 7 ต.เขาวง (งบประมาณ 1,810,000 บ.)

ประธานฯเสนอในที่ประชุมให้กลับไปหาหรือตัวเลขกันอีกครั้งและมาสรุปในที่ประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 5 รายงานงบคงเหลือปัจจุบัน (รายงานจากบัญชี)

5.1 กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ งบประมาณคงเหลือ ณ ม.ค.2565 จำนวน 5,996,891.12 บาท

5.2 กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน งบประมาณคงเหลือ ณ ม.ค.2565 จำนวน 28,839,402.09 บาท

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ /เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

6.1 กำนันสงวน เครือแปงเสนอการหาซื้อที่ดินส่วนกลางที่ ต.เขาวง ประธานฯมีความเห็นว่าคณะกรรมการฯไปหาหรือ
กันก่อน และนำมาหารือกันต่อไปในที่ประชุมครั้งต่อไป

6.2 ปลัด อบต.เขาวง(ผู้แทนนายก อบต.เขาวง) หรือ เรื่องค่าน้ำประปา,ค่าไฟฟ้า,ค่าเวรยาม ที่ยังค้างอยู่

จำนวนเงินรวมประมาณ 100,000 บาท

และจะเข้าสำรวจความพร้อมใช้งานของทรัพย์สินและจัดทำแผน Big Cleaning day

และหารือความจำเป็นในการเปิดศูนย์ CI เขาวง

สสอ.พระพุทธรบาท แจ้งให้ทราบว่า ยังต้องการให้แต่ละอำเภอมีศูนย์ CI เพื่อรองรับคนไข้
ที่ล้นจากโรงพยาบาล

ประธานฯสรุป ดำรงเงิน ไว้สำรองจ่าย จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่า
เวรยามและรักษาสุขภาพของศูนย์ CI เขาวงให้พร้อมเปิดได้ตลอดเวลา

6.3 ประธานฯ แจ้งที่ประชุมเสนอว่าให้จัดทำแผน 3-5 ปี ถ้าหากไม่มีการขุดบ่อบาดาลต้องทำอะไร
เพิ่มเติม ให้คณะกรรมการคิดแผนต่อ

6.4 สสอ.พระพุทธรบาท เสนอแนวทางป้องกัน/ทำอย่างไรที่จะไม่ให้คนเป็นไข้เลือดออก

6.5 ผู้แทนนายก ทต.พุกสร้าง เสนอให้ขยายพื้นที่การดูแลให้มากขึ้น และ มีโอกาสที่จะเสนอโครงการให้กับ
รพ.สต.หนองคันติได้หรือไม่ ทั้งนี้จะขอหารือนายกฯ,กำนัน ในการขอโครงการอีกครั้ง

ประธานฯ แจ้งว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ตำบลพุกสร้าง เสนอได้

6.6 เลขานุการฯ -ชี้แจงถึงโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วให้ส่งเอกสารโครงการฯที่สมบูรณ์ให้เลขฯด้วย

- สรุป ระเบียบกองทุนฯให้ที่ประชุมรับทราบ นำไปปฏิบัติ/ดำเนินการให้ถูกต้อง

- ทุกโครงการต้องมีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯนั้นๆติดตั้งไว้ชัดเจน

ประธานฯกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณคณะกรรมการฯและ อบต.เขาวง ในการให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

การประชุม

เอกสารแนบที่ 2.12

สำเนาใบขออนุมัติจัดฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ประจำปี 2566



ใบขออนุมัติจัดอบรมและใช้งบประมาณ

ฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 3 ชั่วโมง ประจำปี 2566

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จำกัด

วัตถุประสงค์

1. ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ มีทักษะ ทราบขั้นตอน ความชำนาญในการควบคุม แนวทางปฏิบัติการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นได้อย่างปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงาน/ คู่ธุรกิจ หน่วยงานผลิต และ MRO, และ ผู้ปฏิบัติงานปั้นจั่น

กำหนดการจัด

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 4 รุ่น รอบเช้า เวลา 08.30-12.00 น.

รอบบ่าย เวลา 1300-1630 น.

วันที่ 1-3 มีนาคม 2566 จำนวน 4 รุ่น รอบเช้า เวลา 08.30-12.00 น.

รอบบ่าย เวลา 1300-1630 น.

สถานที่

ห้องอบรม CCR ชั้นล่าง โรงงานเขาวง

งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย เลขที่งบประมาณ CE : 505002 CC : 0131-07400

IO : 13005000004

ค่าเครื่องมือ (300 คน)

จำนวนเงิน 3,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

3,000 บาท

ผู้เสนอ	ผู้ให้ความเห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
<div>.....</div> <div>(</div> <div>ES</div> <div>ปูนซิเมนต์ไทย</div>		
		สระบุรี

ใบขออนุมัติจัดอบรมและใช้งบประมาณ

ฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จำกัด โรงงานเขาวง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ มีทักษะ ทราบขั้นตอน ความชำนาญในการควบคุม แนวทางปฏิบัติการ
ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน สาเหตุการเกิดเพลิง การควบคุมเพลิง และสามารถควบคุมและการดับเพลิงได้
อย่างปลอดภัย
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละ
หน่วยงาน ของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม
3. เพื่อให้ผู้ทำงานที่อัปอากาศ เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงาน/ คู่ธุรกิจ หน่วยงานผลิต และ MRO, ทีมดับเพลิงกะ/ทีมดับเพลิงโรงงาน
และ ผู้ปฏิบัติงานพื้นที่อัปอากาศ และผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมฯ

กำหนดการจัด

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ฝึกอบรมภาคทฤษฎี
เวลา 1300- 1630 น. ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

สถานที่

พื้นที่ โรงงานเขาวง และห้องฝึกอบรมและสถานที่ฝึกดับเพลิงขั้นต้น

งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย เลขที่งบประมาณ CE : 505001 และ 505002 CC : 0131-07400

IO : 13005000005

ค่าตอบแทนวิทยากร (เจ้าหน้าที่ป้องกันฯเทศบาลบ้านหมอ) จำนวนเงิน 12,000 บาท

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (60 ท่าน) จำนวนเงิน 3,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 15,000 บาท

ผู้เสนอ	ผู้ให้ความเห็นชอบ	ผู้อนุมัติ

.....
(
ES

ฝึกอบรมการทำงานบนที่สูง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จำกัด โรงงานเขาวง

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ มีทักษะ ทราบขั้นตอน เลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักถึงความรุนแรงของประสบอันตรายทำงานบนที่สูง และสามารถกักภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้

พนักงาน/ คู่ธุรกิจ หน่วยงานผลิต และ MRO, และ ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง

วันที่ 24 เมษายน 2566	รุ่นที่ 1 เวลา 08.00-12.00 น.
	รุ่นที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น.
วันที่ 25 เมษายน 2566	รุ่นที่ 1 เวลา 08.00-12.00 น.
	รุ่นที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น.


-	ค่าอาหารเครื่องดื่ม	จำนวนเงิน	2.400 บาท
---	---------------------	-----------	-----------

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,400 บาท

เอกสารนี้ดาวน์โหลดจากระบบ eSign โดย Nisit Chumnienpat, 02/05/2023 10:00:00

เอกสารแนบที่ 2.13

สรุปแผนการซ่อมสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566



โรงงาน

แผนการดำเนินงาน/ นโยบาย	จุดควบคุม						กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มเป้าหมาย	กำหนดการ															
	ปัจจัยควบคุม (Control Item)	ตามต้นการดำเนินการ	เป้าหมาย (Target)	ผล	Q1					Q2				Q3				Q4							
					เดือน	ม.ค.				ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
Element 1 : Management Leadership & Safety Culture (ความเข้มแข็งของผู้นำบริหาร และวัฒนธรรมความปลอดภัย)	1.1	Safe workplace champion league ผ่าน Safety STP2M	1 ครั้ง/ปี	สภาพหน่วยงานปลอดภัย	On Process	มี.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	A			100	xxx	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	1.1.1	หาทีมขึ้น TP2M เพื่อการทำ safety สอดคล้องกับ TP2M	1 ครั้ง/ปี	สอดคล้องกับ TP2M	On Process	มี.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	A			100	xxx											
	1.1.2	กำหนดแผนงาน safety เช่น TP2M นำเรื่อง safety เช่น Green machine /Emergency เข้าไปรวมใน Safe workplace champion league และ	1 ครั้ง/ปี	แผนดำเนินการ	On Process	มี.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	A			100	xxx											
	1.1.3	ทบทวนแผนตรวจสอบพื้นที่ที่ safety เข้ากับ TP2M และกำหนดพื้นที่ที่จะตรวจสอบ	1 ครั้ง/ปี	ทำแผนตรวจสอบพื้นที่แล้วเสร็จ	On Process	มี.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	A			100	xxx											
	1.1.4	ปรับปรุงระบบตรวจสอบ safe workplace ใน SD App	1 ครั้ง/ปี	Update แบบตรวจประเมิน	On Process	มี.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	A			100	xxx											
	1.1.5	ดำเนินการสื่อสารกิจกรรม ตรวจ safe workplace	1 ครั้ง/ปี	สื่อสาร 100%	On Process	มี.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	A			100	xxx											
	1.1.6	ตรวจประเมิน safe workplace ร่วมกับ TP2M	1 ครั้ง/เดือน	ตรวจประเมินตามพื้นที่ที่ และ ผ่าน เกณฑ์ 100%	On Process	มี.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	A			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	1.1.7	สรุปแผน safe workplace และประกาศผลรางวัล	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ประกาศผลรางวัล และมอบรางวัลครบถ้วน	On Process	มี.ค. / มิ.ย. / ก.ย.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	A			100	xxx			100			100				100	
	1.2	กิจกรรม Safety short film (ประกวด VDO)	1 ครั้ง/ปี	สร้างการมีส่วนร่วมในด้านความปลอดภัย	On Process	มี.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	A			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	1.2.1	กำหนดรายละเอียดกิจกรรมและเกณฑ์ให้รางวัล และจัด拍โปสเตอร์สื่อสาร	1 ครั้ง/ปี	โปสเตอร์สื่อสารแล้วเสร็จ	On Process	มี.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	A			100	xxx											
	1.2.2	ออกสื่อสารกิจกรรม Safety short film (ประกวด VDO)	1 ครั้ง/ปี	สื่อสาร 100%	On Process	มี.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	A			100	xxx											
	1.2.3	ติดตามการประกวดวิดีโอ ไปทุกหน่วยงานส่งประกวด	1 ครั้ง/เดือน	คนเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนละ 1 VDO เป็น อย่างน้อย	On Process	มี.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	A			100	100	100	100	100	100							
	1.2.4	ปิด ประกบ สรุปคะแนนประเมิน Safety short film (ประกวด VDO)	1 ครั้ง/ปี	ประกาศผลรางวัล สนับสนุนรางวัล	Wait	ส.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	A										100					
	1.2.5	จัดเตรียมของรางวัล Safety short film	1 ครั้ง/ปี	มอบรางวัลครบถ้วน	Wait	ส.ค.	นายพ.ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P	A											100				
	1.2.6	นำ Safety short film ที่ได้รับรางวัล สื่อสารในเวทีต่างๆ	ทุกเวที	สื่อสาร 100%	Wait	ส.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	A											100	100	100	100	100
	1.3	กิจกรรมเตรียมพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่	2 ครั้ง/ปี	0 Case	On Process	เม.ย./ธ.ค.	กฤษฎณา ช.	TL-KW	P	A			100												100
	1.3.1	เตรียมความพร้อมประชุม/ทัศนศึกษา/การเตรียมความพร้อมในพื้นที่/การตรวจสอบช่วงวันหยุดสงกรานต์ ปีใหม่	2 ครั้ง/ปี	ตารางวัน (หน้า7 + หลัง 7)	On Process	เม.ย./ธ.ค.	กฤษฎณา ช.	TL-KW	P	A			100												100
	1.3.2	จัดกิจกรรม line walk ตรวจความปลอดภัยที่ อุปกรณ์ด้านแผนงานที่กำหนด	2 ครั้ง/ปี	พร้อม 100%	On Process	เม.ย./ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	A			100												100
	1.3.3	ลง line walk ตรวจความปลอดภัยที่ อุปกรณ์ด้านแผนงานที่กำหนด	2 ครั้ง/ปี	พร้อม 100%	On Process	เม.ย./ธ.ค.	นายพ.ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P	A			100												100
	1.4	กิจกรรม VRsafe	3 เดือน/ครั้ง	เข้าร่วม 100% สื่อสารครบทุกมาตรฐาน	On Process	มี.ค. / มิ.ย. / ก.ย. / ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	A			100	xxx			100			100					100
	1.4.1	กำหนดรายละเอียดกิจกรรมที่จะจัด ได้แก่ กิจกรรมมอบคำขวัญ ไชยวัฒนา แบนออนไลน์ / กิจกรรมสื่อสารหาผู้รู้เรื่องความปลอดภัยตามชุดี SC	3 เดือน/ครั้ง	กำหนดรายละเอียดแล้วเสร็จ	On Process	มี.ค. / มิ.ย. / ก.ย. / ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	A			100	xxx			100			100					100
	1.4.2	ทำกิจกรรมมอบคำขวัญ ไชยวัฒนา แบนออนไลน์ ลงใน SD App และ กิจกรรมสื่อสารหาผู้รู้เรื่องความปลอดภัยตามชุดี SCG สื่อสาร Shutdown	3 เดือน/ครั้ง	ทำแบบ Online แล้วเสร็จ	On Process	มี.ค. / มิ.ย. / ก.ย. / ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	A			100	xxx			100			100					100
	1.4.3	เตรียมของรางวัลสำหรับกิจกรรม (เดือนละ 6 ชิ้น)	3 เดือน/ครั้ง	มอบรางวัลครบถ้วน	On Process	มี.ค. / มิ.ย. / ก.ย. / ธ.ค.	นายพ.ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P	A			100	xxx			100			100					100
	1.4.4	สื่อสารกิจกรรมมอบคำขวัญ ไชยวัฒนา แบนออนไลน์ และติดตามการตอบรับทราบ	3 เดือน/ครั้ง	เข้าร่วม 100%	On Process	มี.ค. / มิ.ย. / ก.ย. / ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	A			100	xxx			100			100					100
	1.5	กิจกรรม ชีชีปปลอดภัย	2 ครั้ง/ปี	จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ	On Process	เม.ย./ธ.ค.	นายพ.ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P	A			100												100
	1.5.1	กำหนดรายละเอียดกิจกรรมที่จะจัด	2 ครั้ง/ปี	กำหนดรายละเอียดแล้วเสร็จ	On Process	เม.ย./ธ.ค.	นายพ.ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P	A			100												100
	1.5.2	สื่อสารชีชีปปลอดภัย ช่วงเทศกาล และการเตรียมความพร้อมในโรงงาน	2 ครั้ง/ปี	สื่อสาร 100%	On Process	เม.ย./ธ.ค.	นายพ.ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P	A			100												100
	1.5.3	เตรียมสถานที่ อุปกรณ์และของรางวัล จัดกิจกรรม	2 ครั้ง/ปี	จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ	On Process	เม.ย./ธ.ค.	นายพ.ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P	A			100												100
	1.5.4	จัดกิจกรรม และเชิญ คอ/พนักงาน/อาสา เข้าร่วมสื่อสารและเล่นเกมส์	2 ครั้ง/ปี	จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ	On Process	เม.ย./ธ.ค.	นายพ.ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P	A			100												100
	1.6	กิจกรรม Hero ชีชีปปลอดภัย (Driver Hero)	2 ครั้ง/ปี	Alert = 0	On Process	เม.ย./พ.ย.	นายพ.ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P	A			100												100
1.6.1	กำหนดเกณฑ์ให้รางวัล Hero ชีชีปปลอดภัย ได้แก่ ไม่มี Alert ตามที่กำหนด	2 ครั้ง/ปี	สื่อสาร 100%	On Process	เม.ย./พ.ย.	นายพ.ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P	A			100												100	
1.6.2	รวบรวมข้อมูล GPS Alert และการส่งตรวจกล้องในรถยนต์/รถบริการ	2 ครั้ง/ปี	สรุปจำนวน Alert	On Process	เม.ย./พ.ย.	นายพ.ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P	A			100												100	
1.6.3	จัดเตรียมของรางวัลจากกิจกรรม	2 ครั้ง/ปี	ของรางวัลพร้อมมอบ	On Process	เม.ย./พ.ย.	นายพ.ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P	A			100												100	
1.6.4	ประกาศรางวัลและทำสื่อสาร Hero ชีชีปปลอดภัย	2 ครั้ง/ปี	ประกาศผลรางวัล สนับสนุนรางวัล	On Process	เม.ย./พ.ย.	นายพ.ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P	A			100												100	
1.7	Safety Communication	1 ครั้ง/เดือน	สื่อสาร 100%	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	นายพ.ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P	A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

โรงงาน
☒ ทำผลงาน
☒ รับรางวัล

[illegible]

โรงงาน

การทบทวน

 Springer

แผนภาพตำแหน่งงาน/ หน่วยงาน		วัตถุประสงค์ควบคุม (Control Item)	จุดควบคุม				กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มเป้าหมาย	ผ่านผลการ															
			ตามใบการ ดำเนินการ	เป้าหมาย (Target)	ผล					เดือน	Q1	Q2	Q3	Q4											
										ผล	ก.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.		
	4.0	ประชุม ESR-KW	1 ครั้ง/เดือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	กฤษฎณา ข.	KW	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	4.1	ประชุม War Room	ทุกวันอังคาร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	กฤษฎณา ข.	KW	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
									A	100	100	100													
Element 4 : Competency, Awareness & Training (ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และการฝึกอบรม)	4.1	อบรม Work License การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย (ไทย)	2 วัน/ ปี	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (30 คน/วัน)	On Process	เม.ย./ม.ค.	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P				1					1							
									A																
	4.2	อบรม Work License การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย (กบวทร)	5 ปี/ครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (30 คน/วัน)	Pass	ม.ค. 70	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P																
									A																
	4.3	อบรม Work License การทำงานเลี้ยงสัตว์อย่างปลอดภัย (ไทย)	2 วัน/ ปี	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (30 คน/วัน)	On Process	เม.ย./ม.ค.	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P			1						1							
									A																
	4.4	อบรม Work License การทำงานเลี้ยงสัตว์อย่างปลอดภัย (กบวทร)	5 ปี/ครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (30 คน/วัน)	Pass	ก.พ. 70	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P																
									A																
	4.5	อบรม Work License การทำงานป้อนและทำความสะอาดสายพาน (ไทย)	2 วัน/ ปี	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (30 คน/วัน)	On Process	พ.ค./พ.ย.	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P				1									1			
									A																
	4.6	อบรม Work License การทำงานป้อนและทำความสะอาดสายพาน (กบวทร)	5 ปี/ครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (30 คน/วัน)	Pass	ธ.ค. 70	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P																
									A																
	4.7	อบรม Work License การทำงานเชื่อม สัด เจียร (ไทย)	2 วัน/ ปี	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (30 คน/วัน)	On Process	ธ.ค./ก.ย.	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P			1							1						
									A			xxx													
	4.8	อบรม Work License การทำงานเชื่อม สัด เจียร (กบวทร)	5 ปี/ครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (30 คน/วัน)	Pass	ธ.ค. 70	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P																
									A																
	4.9	อบรม Work License การทำงานซ่อมแปลงไฟฟ้า (ไทย)	1 วัน/ ปี	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (30 คน/วัน)	On Process	ก.ย.	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P											1					
									A																
	4.10	อบรม Work License การทำงานซ่อมแปลงไฟฟ้า (กบวทร)	5 ปี/ครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (30 คน/วัน)	Pass	เม.ย. 70	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P																
									A																
	4.11	อบรม Work License การทำงานเชื่อมไฟฟ้า (ไทย)	2 วัน/ ปี	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (30 คน/วัน)	On Process	ม.ค./ก.ค.	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P	1								1							
									A	xxx															
	4.12	อบรม Work License การทำงานเชื่อมไฟฟ้า (กบวทร)	5 ปี/ครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (30 คน/วัน)	Pass	เม.ย. 70	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P																
									A																
	4.13	อบรม Work License การทำงานเคลือบสีพื้นรถ (ไทย)	2 วัน/ ปี	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (60 คน/วัน)	On Process	ก.พ./ม.ค.	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P		1								1						
									A		xxx														
	4.14	อบรม Work License การทำงานเคลือบสีพื้นรถ (กบวทร)	5 ปี/ครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (60 คน/วัน)	Pass	พ.ค. 70	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P																
									A																
	4.15	อบรม Work License การทำงานเชื่อมรถ (ไทย)	1 วัน/ ปี	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (60 คน/วัน)	On Process	ม.ค.	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P	1															
									A	xxx															
	4.16	อบรม Work License การทำงานเชื่อมรถ (กบวทร)	5 ปี/ครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (60 คน/วัน)	Pass	ธ.ย. 70	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P																
									A																
	4.17	อบรม Work License การทำงานผสมและฉีดระเบิด (ไทย)	1 วัน/ ปี	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (60 คน/วัน)	On Process	ก.พ.	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P			1													
								A		xxx															
4.18	อบรม Work License การทำงานผสมและฉีดระเบิด (กบวทร)	5 ปี/ครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (60 คน/วัน)	Pass	ธ.ย. 70	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P																	
								A																	
4.19	อบรม Work License การทำงานเชื่อมรถบรรทุกหนักบนเหมือง (ไทย)	1 วัน/ ปี	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (60 คน/วัน)	On Process	ธ.ค.	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P			1														
								A		xxx															
4.20	อบรม Work License การทำงานเชื่อมรถบรรทุกหนักบนเหมือง (กบวทร)	5 ปี/ครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (60 คน/วัน)	Pass	ธ.ย. 70	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P																	
								A																	
4.21	อบรม Work License การทำงานเชื่อมรถบรรทุกหนักบนเหมือง (ไทย)	1 วัน/ ปี	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (60 คน/วัน)	On Process	เม.ย.	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P				1													
								A																	
4.22	อบรม Work License การทำงานเชื่อมรถบรรทุกหนักบนเหมือง (กบวทร)	5 ปี/ครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (60 คน/วัน)	Pass	ธ.ย. 70	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P																	
								A																	
4.23	อบรม Work License การทำงานกับสารเคมี (ไทย)	1 วัน/ ปี	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (60 คน/วัน)	Wait	พ.ค.	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P					1												
								A																	
4.24	อบรม Work License การทำงานกับสารเคมี (กบวทร)	5 ปี/ครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (60 คน/วัน)	Pass	ก.ค. 70	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P																	
								A																	
4.25	อบรม Work License การทำงานกับไฟฟ้า (ไทย)	1 วัน/ ปี	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (60 คน/วัน)	Wait	ธ.ย.	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P								1									
								A																	
4.26	อบรม Work License การทำงานกับไฟฟ้า (กบวทร)	5 ปี/ครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (60 คน/วัน)	Pass	ก.ค. 70	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P																	
								A																	
4.27	อบรม Work License การทำงานกับเครื่องจักร Packer (ไทย)	1 วัน/ ปี	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (60 คน/วัน)	Wait	ธ.ย.	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P									1								
								A																	
4.28	อบรม Work License การทำงานกับเครื่องจักร Packer (กบวทร)	5 ปี/ครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (60 คน/วัน)	Pass	ก.ค. 70	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P																	
								A																	
4.29	อบรม Work License การทำงานเชิงอากาศอย่างปลอดภัย - หุ่นผูกตาในเชิงอากาศ (ไทย)	1 วัน/ ปี	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (30 คน/วัน)	Wait	ก.ค.	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P										1							
								A											1						
4.30	อบรม Work License การทำงานเชิงอากาศอย่างปลอดภัย - หุ่นผูกตาในเชิงอากาศ (ไทย)	1 วัน/ ปี	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (30 คน/วัน)	Wait	ก.ค.	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P												1					
								A																	
4.31	อบรม Work License การทำงานเชิงอากาศอย่างปลอดภัย - หุ่นเหือในเชิงอากาศ (ไทย)	1 วัน/ ปี	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (30 คน/วัน)	Wait	ก.ค.	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P												1					
								A																	
4.32	อบรม Work License การทำงานเชิงอากาศอย่างปลอดภัย - ผู้ปฏิบัติงานในเชิงอากาศ (ไทย)	1 วัน/ ปี	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (30 คน/วัน)	Wait	ก.ค.	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P												1					
								A																	
4.33	อบรม Work License การทำงานเชิงอากาศอย่างปลอดภัย - หุ่นผูกตา หุ่นคุมขบวน ผู้ช่วยเหือ และผู้ปฏิบัติงานในเชิงอากาศ (ไทย)	1 วัน/ ปี	ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม 100% (30 คน/วัน)	Wait	ก.ค.	นายพ. ป. & นิสิต จ.	TL-KW	P												1					
								A																	

โรงงาน

Element 5 : System Assessment (การตรวจประเมินระบบ)

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 52

[illegible]

โรงงาน

แผนการดำเนินงาน/ นโยบาย	จุดควบคุม (Control Item)	ตามใบการดำเนินการ	เป้าหมาย (Target)	ผล	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มเป้าหมาย	กำหนดการ															
								เดือน	Q1			Q2			Q3			Q4					
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
5.3 การติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance and Law Regulation)	5.2.14 R-WI-CZ015 การออกใบอนุญาตปฏิบัติงาน (High Risk Work License)	1 ครั้ง/ปี	Update เป็นปัจจุบัน	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	สมชาย อ.	TL-KW	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	การติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance and Law Regulation)	ทั้งปี	100% Comply	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	สมชาย อ.	TL-KW	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
								A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	5.3.1 ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย	1 ครั้ง/เดือน	ดำเนินการตามจริง	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	สมชาย อ.	คณะกรรมการการ	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	5.3.2 รายงานการตรวจและทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของชิ้นzeugenอุปกรณ์ที่ (ปจ.1) นำเข้าใช้ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ ถึง 3 สัปดาห์	1 ครั้ง/ปี	TL xx รายการ KW xx รายการ SWCC xx รายการ Mortar xx รายการ	On Process	ธ.ค.	นายพ. ป. & นิตติ จ.	MRO	P															
								A															
	5.3.3 รายงานการตรวจและทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของชิ้นzeugenอุปกรณ์ที่ (ปจ.1) นำเข้าใช้ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ ถึง 50 สัปดาห์	6 เดือน/ครั้ง	TL xx รายการ KW xx รายการ SWCC xx รายการ Mortar xx รายการ	On Process	ธ.ค./ก.ย. 66	นายพ. ป. & นิตติ จ.	MRO	P															
								A															
	5.3.4 รายงานการตรวจและทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของชิ้นzeugenอุปกรณ์ที่ (ปจ.1) นำเข้าใช้ตั้งแต่ 50 สัปดาห์	3 เดือน/ครั้ง	TL xx รายการ KW xx รายการ SWCC xx รายการ Mortar xx รายการ	On Process	ธ.ค./ธ.ค./ก.ย./ธ.ค. 66	นายพ. ป. & นิตติ จ.	MRO	P															
								A															
	5.3.5 รายงานการตรวจและทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของชิ้นzeugenอุปกรณ์ที่ (ปจ.2) นำเข้าใช้ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ ถึง 3 สัปดาห์	1 ครั้ง/ปี	TL xx รายการ KW xx รายการ	On Process	ก.ย.-66	นายพ. ป. & นิตติ จ.	MRO	P															
								A															
	5.3.6 รายงานการตรวจและทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของชิ้นzeugenอุปกรณ์ที่ (ปจ.2) นำเข้าใช้ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ ถึง 50 สัปดาห์	6 เดือน/ครั้ง	TL xx รายการ KW xx รายการ	On Process	ธ.ค./ก.ย. 66	นายพ. ป. & นิตติ จ.	MRO	P															
								A															
	5.3.7 รายงานการตรวจและทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของชิ้นzeugenอุปกรณ์ที่ (ปจ.2) นำเข้าใช้ตั้งแต่ 50 สัปดาห์	3 เดือน/ครั้ง	TL xx รายการ KW xx รายการ	On Process	ธ.ค./ธ.ค./ก.ย./ธ.ค. 66	นายพ. ป. & นิตติ จ.	MRO	P															
								A															
	5.3.7 รายงานการตรวจและทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของชิ้นzeugenอุปกรณ์ Tower Crane	3 เดือน/ครั้ง	KW 1 รายการ	On Process	ธ.ค./ธ.ค./ก.ย./ธ.ค. 66	นิตติ จ.	MRO	P		1			1			1			1				
								A															
	5.3.7 รายงานการตรวจและทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของรถนำเข้าใช้ตั้งแต่ 1 สัปดาห์	1 ครั้ง/ปี	TL xx รายการ KW xx รายการ	On Process	ธ.ค./ธ.ค./ก.ย./ธ.ค. 66	นายพ. ป. & นิตติ จ.	MRO	P															
								A															
	5.3.7 รายงานการตรวจสอบและทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์	1 ครั้ง/ปี	TL xx รายการ KW xx รายการ Mortar xx รายการ	Wait	ธ.ค./ธ.ค./ก.ย./ธ.ค. 66	นายพ. ป. & นิตติ จ.	MRO	P															
								A															
	5.3.8 รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	1 ครั้ง/ปี	TL 2 รายการ KW 3 รายการ	Wait	พ.อ.	นายพ. ป. & นิตติ จ.	MRO	P												11			
								A															
	5.3.9 แผนเอกสารตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานและการป้องกัน (จพ. 1)	2 ครั้ง/ปี	ส่งวัสดุการและอุปกรณ์ของงาน	Wait	พ.อ./พ.อ.	กฤษฎา ข.	TL-KW	P				100								100			
								A															
	5.3.10 รายงานผลการฝึกอบรมและฝึกอบรมพนักงานปฏิบัติงาน	1 ครั้ง/ปี	TL 1 รายการ KW 1 รายการ	Wait	ก.ค.	สมชาย อ.	TL-KW	P								2							
								A															
	5.3.11 แผนเอกสารตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	1 ครั้ง/ปี	TL xx รายการ KW xx รายการ	Wait	ธ.ค.	นายพ. ป. & นิตติ จ.	MRO	P															
								A															
5.3.12 แผนรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบริษัทซีพี (ฉบับ.ว.)	6 เดือน/ครั้ง	ส่งวัสดุการและอุปกรณ์ของงาน	Wait	ธ.ค./ธ.ค.	กฤษฎา ข. & จุฬาลงกรณ์	TL-KW	P													1			
							A																
5.3.13 แจ้งการฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม	ภายใน 30 วัน หลังจบแล้วเสร็จ	อบรมไม่ต่ำกว่า 12 ชม.	Wait	ม.ค.-ธ.ค.	กฤษฎา ข. & จุฬาลงกรณ์	TL-KW	P													12			
							A																
5.3.14 ตรวจสอบเอกสารประจำปี (โรงงานขาว, โรงงานซีเมนต์ขาว, โรงงานแอสฟัลต์, ยานพาหนะโรงงานขาว, โรงงานท่าหลวง, ยานพาหนะท่าหลวง)	1 ครั้ง/ปี	TL 2 รายการ KW 4 รายการ	Wait	ธ.ค.	นายพ. ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P												6				
							A																
5.3.15 รายงานข้อมูลสารเคมีอันตราย (สอ.1)	ปีละ 1 ครั้ง/ทุกครั้งที่มีการดำเนินงาน	TL 15 รายการ KW 30 รายการ	Pass	ม.ค.	นายพ. ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P	45															
							A	45															
5.3.16 รายงานผลการตรวจสอบสารเคมีอันตราย เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (สอ.3)	1 ครั้ง/ปี	สอดคล้องกฎหมาย 100%	Wait	พ.ค.	นายพ. ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P				100												
							A																
5.3.17 รายงานใบแจ้งร้องเท็จร้องจริงผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้ให้บริการในกระบวนการนำเข้าหรือส่งออก วล.อ.ก.7	2 ครั้ง/ปี	TL 3 รายการ KW 3 รายการ	On Process	ม.ค./ก.ค.	นายพ. ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P	6							6								
							A	6															
5.3.18 รายงานข้อมูลสารเคมีอันตรายที่มีการเก็บหรือการใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน (faccthem) ที่ครอบครองเกิน 1 ตัน/ปี	1 ครั้ง/ปี (ภายใน 1 ปี.ค. ของทุกปี) (ปี 66 ภายใน 22 ธ.ค.)	TL 50 รายการ KW 80 รายการ	Wait	ธ.ค.	กฤษฎา ข.	TL-KW	P											130					
							A														130		
5.3.19 รายงานความปลอดภัยกับการใช้สารเคมีอันตรายประจำปี (ฉบับ.6)	1 ครั้ง/ปี	TL 2 รายการ KW 0 รายการ	Pass	เม.ธ.	กฤษฎา ข.	TL-KW	P		2														
							A	2															
5.3.20 ใบอนุญาตชี้แจงเหตุพิษภัย (แบบ บ.ก.5)	1 ครั้ง/ปี	ได้ใบอนุญาต ครบถ้วน 100%	Wait	ธ.ค.	นายพ. ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P													100			
							A																
5.3.21 ปีปฏิทินจ่ายเหตุพิษภัย (แบบ บ.ก. 8)	1 ครั้ง/เดือน	รายงานครบถ้วน 100%	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	นายพ. ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
							A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
5.3.22 รายงานการทดสอบสมรรถนะรถและรถนำขึ้นประจำปี	1 ครั้ง/ปี	ส่งเอกสารหลักฐานการส่งใบอนุญาตแล้วเสร็จ	Wait	ธ.ค.	นายพ. ป. & นิตติ จ.	รัฐกิจ	P											100					
							A																
5.3.23 แผนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสมของบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี (ก.ร.2)	3 เดือน/ครั้ง	ส่งวัสดุการและอุปกรณ์ของงาน	On Process	ธ.ค./ธ.ค./ก.ย./ธ.ค.	นายพ. ป. & นิตติ จ.	QCC Lab (พ.จ.เล.ศ.)	P		100			100				100			100				
							A	100															
5.3.24 แผนรายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามการดำเนินงานทางเทคนิคโรงไฟฟ้า (ร.5)	6 เดือน/ครั้ง	ส่งวัสดุการและอุปกรณ์ของงาน	On Process	ม.ค./ก.ค.	นายพ. ป. & นิตติ จ.	QCC Lab (พ.จ.เล.ศ.)	P	100						100									
							A	100															
5.3.25 แผนรายงานผลการตรวจวัดและเฝ้าระวังการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับความร้อนภายในสถานประกอบการ (ร.ส.1)	1 ครั้ง/ปี	ส่งวัสดุการและอุปกรณ์ของงาน	Wait	ก.ค.	นายพ. ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P								100								
							A																
5.3.26 แผนรายงานผลการตรวจวัดและเฝ้าระวังการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับความร้อนภายในสถานประกอบการ (ร.ส.2)	1 ครั้ง/ปี	ส่งวัสดุการและอุปกรณ์ของงาน	Wait	ก.ค.	นายพ. ป. & นิตติ จ.	TL-KW	P								100								
							A																

โรงงาน

แผนการดำเนินงาน/ เป้าหมาย	จุดควบคุม	หัวข้อควบคุม (Control Item)	ตัวเก็บการ ดำเนินการ	เป้าหมาย (Target)	ผล	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มเป้าหมาย	การตรวจ															
									เดือน	Q1				Q2				Q3				Q4		
									มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พฤ.	ธค.				
Element 6 : Incident Investigation & Analysis (การ สอบสวนและการวิเคราะห์อุบัติเหตุ)		5.3.27 แผนรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงาน เกี่ยวกับเสียง ภายในสถานประกอบการ (รผ๘.3)	1 ครั้ง/ปี	ส่งสถิติการละเมิดตรงตามจริง	Wait	ก.ค.	นาย พ ป. & อธิศ จ.	TL-KW	A	P						100								
		5.3.28 รายงานโครงการอนุรักษ์การได้ยิน	1 ครั้ง/ปี	รายงาน 1 ฉบับ	Wait	พ.อ.	คุณฉภา ข.	TL-KW	A	P									100					
		5.3.29 รายงานอุบัติเหตุขึ้นเหตุจากแผนกหน่วยงานราชการ (ผภว.5)	ภายใน 7 วัน หลังเกิดเหตุ เหตุการณ์ขึ้นไป	0 Accident	On Process	น.ค.-ร.ค.	คุณฉภา ข.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		5.3.30 รายงานอุบัติเหตุขึ้นเหตุภายใน 3 วัน หรือ เสียชีวิตเกิดสาเหตุรุนแรง จ.สระบุรี	ภายใน 7 วัน หลังเกิดเหตุ เหตุการณ์ขึ้นไป	0 Accident	On Process	น.ค.-ร.ค.	คุณฉภา ข.	TL-KW	A	0	0	0												
		5.4 วิชาการตรวจประเมิน ISO 45001 (Internal Audit)	1 ครั้ง/ ปี	ผ่านโดยภาคแล้วเสร็จ	Wait	ฉ.อ.	สมชาย ย.	TL-KW	P						100									
		5.5 วิชาการตรวจประเมิน ISO 45001 (External Audit)	1 ครั้ง/ ปี	ผ่านโดยภาคแล้วเสร็จ	Wait	ส.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	A	P									100					
		5.6 ตรวจประเมิน SPAP	1 ครั้ง/ ปี	Advance Level	Wait	ฉ.อ./ก.อ.	คุณฉภา ข.	TL-KW	P					Ad				Ad						
		5.7 ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง และรายงานในช่อง.	1 ครั้ง/เดือน	ปิด Gap 100%	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	A	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		6.1 <u>วัตถุประสงค์ของกิจกรรม</u> กำหนดแผนงานเพื่อลด/ขจัดอุบัติเหตุ รายงาน ติดตาม และขยายผลการแก้ไข ผ่าน ช่อง.ทุกเดือน	1 ครั้ง/เดือน	ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำ	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6.1.1 อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต Fatality Accident : พนักงาน ผู้หญิง และบุคคลที่สาม	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	A	0	0	0												
		6.1.2 การบาดเจ็บจากการทำงานที่สูงผลกระทบรุนแรง (High consequence)	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6.1.3 อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน Lost Time Accident : พนักงาน	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	A	0	0	0												
		6.1.4 อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน Lost Time Accident : ผู้ธุรกิจ	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6.1.5 อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (เปลี่ยนหน้าที่งานชั่วคราว) No Lost Time Accident (Restrict Work) : พนักงาน	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	A	0	1	0												
		6.1.6 อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (เปลี่ยนหน้าที่งานชั่วคราว) No Lost Time Accident (Restrict Work) : ผู้ธุรกิจ	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6.1.7 อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (การรักษาพยาบาล) No Lost Time Accident (Medical Treatment) : พนักงาน	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	A	0	0	0												
		6.1.8 อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (การรักษาพยาบาล) No Lost Time Accident (Medical Treatment) : ผู้ธุรกิจ	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6.1.9 อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ปฐมพยาบาลเบื้องต้น) No Lost Time Accident (First Aid) : พนักงาน	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	A	0	0	0												
		6.1.10 อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ปฐมพยาบาลเบื้องต้น) No Lost Time Accident (First Aid) : ผู้ธุรกิจ	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6.1.11 อุบัติเหตุจากการชนยานพาหนะ/รถขนส่ง	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	A	0	0	0												
		6.1.12 ทรัพย์สินเสียหาย Property Damage (ไม่รายงานและสอบสวนทุกเหตุการณ์)	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6.1.13 เหตุการณ์เพลิงไหม้โรงระเบิด	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	A	1	0	2												
		6.1.14 อุบัติเหตุขณะงาน (Off the job) ขึ้นเหตุงานขึ้นไป	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6.1.15 เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss)	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	A	1	1	0												
		6.1.16 การเจ็บป่วยโรคจากการทำงาน	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6.2 <u>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือ</u> กำหนดแผนงานเพื่อลดการฝ่าฝืนกฎระเบียบ รายงาน ติดตามและขยายผลการแก้ไข ผ่าน ช่อง.ทุกเดือน	1 ครั้ง/เดือน	ไม่เกิดการฝ่าฝืนกฎซ้ำ	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	A	0	0	0												
		6.2.1 ข้อที่ 1 ข้อห้ามปฏิบัติการศจจากที่สูงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการป้องกันขณะทำงานที่มีความสูงตั้งแต่ 1.8 เมตรขึ้นไป	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6.2.2 กฎข้อที่ 2 ต้องติดแถบกระบังฟ้าและสวมงานโดยการใช้อุปกรณ์ล็อกจุดแขวนและแขนบ่า	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	A	0	0	0												
		6.2.3 กฎข้อที่ 3 ต้องใช้บันไดผูกคานหรือลวดเหล็กยึดประตูปิดหรือระบบความล้มสลักล็อก	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6.2.4 กฎข้อที่ 4 ต้องใช้บันไดผูกคานเข้าทำงานในสถานที่ขึ้นจากส	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	A	0	0	0												
		6.2.5 กฎข้อที่ 5 ต้องใช้ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) สำหรับอุบัติเหตุตามลักษณะงานที่กำหนด	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6.2.6 กฎข้อที่ 6 ต้องใช้ใบอนุญาตการทำงาน (Work License) ตามลักษณะงานที่กำหนด สำหรับปฏิบัติงานเมื่อทุกครั้ง	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	A	0	0	0												
	6.2.7 กฎข้อที่ 7 ต้องใส่เข็มป้องกันเข็มและกลอง หรือสารโชนิต รวมทั้งยา หรือสารโชนิตเข้าชุดออกฤทธิ์เมื่อระบบประสาทเมื่อทำงาน ชีษี รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	6.2.8 กฎข้อที่ 8 ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขึ้นขี หรือเดินทางโดยรถคน	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	A	0	0	0													
	6.2.9 กฎข้อที่ 9 ห้ามระบบเบรกด้วยมือขณะขึ้นขี หรือเดินทางโดยรถคน	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	น.ค.-ร.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

แผนการดำเนินงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

โรงงาน

สำนักงาน

นิคม

แผนการดำเนินงาน/ หน่วยงาน	หัวข้อควบคุม (Control Item)	ความถี่ในการ ดำเนินการ	เป้าหมาย (Target)	ผล	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มเป้าหมาย	กำหนดการ														
								เดือน	Q1			Q2			Q3			Q4				
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
	6.2.10 กุญแจที่ 10 ต้องไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขึ้นชั้นคอนกรีต หรือจักรยานยนต์โดยไม่ใส่อุปกรณ์เสริมช่วย	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.2.11 กุญแจที่ 11 ต้องไม่จอดรถบรรทุกส่งบนไหล่ทาง	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.3 วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน Driving Policy กำหนดแผนงานเพื่อลดการฝ่าฝืนกฎระเบียบ รายงาน ติดตาม และขยายผลการแก้ไข ผ่าน คปอ.ท	1 ครั้ง/เดือน	ไม่เกิดการฝ่าฝืนกฎเข้า	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.3.1 กุญแจที่ 1 ต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติด รวมทั้งยา หรือสารใดซึ่งเข้าข่ายออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเมื่อต้องทำงาน ขึ้นชั้นคอนกรีต หรือจักรยานยนต์	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.3.2 กุญแจที่ 2 ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขึ้นชั้น หรือเดินทางโดยรถยนต์	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.3.3 กุญแจที่ 3 ต้องสวมหมวกกันชนในขณะขึ้นชั้น หรือขึ้นรถยกท้ายจักรยานยนต์	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.3.4 กุญแจที่ 4 ต้องไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขึ้นชั้นคอนกรีต หรือจักรยานยนต์โดยไม่ใส่อุปกรณ์เสริมช่วย	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.3.5 กุญแจที่ 5 ต้องไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (เฉพาะยานพาหนะของบริษัท ทั้งในโรงงานและนอกงาน ที่ได้รับใบสั่ง)	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.3.6 กุญแจที่ 6 ต้องไม่ขึ้นรถยกคัน (เฉพาะยานพาหนะของบริษัท ทั้งในโรงงานและนอกงาน ที่ได้รับใบสั่ง)	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.3.7 กุญแจที่ 7 ต้องไม่ขึ้นรถโดยใช้ความเร่งเกินกว่ากฎหมายกำหนด (เฉพาะยานพาหนะของบริษัท ทั้งในโรงงานและนอกงาน ที่ได้รับใบสั่ง)	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.3.8 กุญแจที่ 8 ต้องไม่แซงรถคันอื่นที่ขึ้นชั้น หรือไม่แซงในเขตแซงคัน (เฉพาะยานพาหนะของบริษัท ทั้งในโรงงานและนอกงาน ที่ได้รับใบสั่ง)	1 ครั้ง/เดือน	0 Case	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.4 พบทางผู้ถือการรายงานอุบัติเหตุ 1SRB ไม่ครอบคลุมมาตรฐานการรายงานอุบัติเหตุการดี SCG	1 ครั้ง/ปี	ผู้ถือแล้วเสร็จ	On Process	มี.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P			100											
	6.5 สื่อสารลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ แชนแนลโรงงาน	ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ	พนักงานและผู้ธุรกิจ ได้รับการสื่อสารลดผลกระทบ	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	6.6 อบรมทักษะการลดสภาวะอุบัติเหตุ ฝึกอบรมงานและผู้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (II)	1 ครั้ง/ปี	4 รุ่น	Wait	ก.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P								4						
	6.7 จัดทำ platform รวบรวมมาตรการแก้ไขอุบัติเหตุ และติดตามการแก้ไข	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จ	Pass	ม.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	100													
	6.8 เข้าร่วมลดสภาวะอุบัติเหตุ ระบุสาเหตุและมาตรการป้องกัน	ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ	เข้าร่วมลดสภาวะ 100%	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	6.9 ติดตามการแก้ไขเคสอุบัติเหตุให้แล้วเสร็จตามวันที่กำหนดและขยายผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 100%	1 ครั้ง/เดือน	มาตรการป้องกันแก้ไขแล้วเสร็จ ในระยะเวลาที่กำหนด ขยายผลมาตรการป้องกันในงานที่เกี่ยวข้องกันชน 100%	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	มานพ ป. & นิลิต จ.	TL-KW	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	6.10 รวบรวมข้อมูลการทำงาน และกำลังพลพนักงานและผู้ธุรกิจ	1 ครั้ง/เดือน	เก็บข้อมูลได้ 100%	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	มานพ ป. & นิลิต จ.	TL-KW	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.11 รายงานข้อมูลอุบัติเหตุและชี้แจงการทำงาน ในระบบ SHE KPI	1 ครั้ง/เดือน	รายงานครบถ้วน 100%	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย. & กฤษฎา ข.	TL-KW	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Element 7 : Risk Management (การันตีดาวความเสี่ยง)								P	100	100	100							100				
7.1 สื่อสาร และติดตามการทบทวนความเสี่ยงประจำปี	1 ครั้ง/ปี	สื่อสาร 100%	Wait	ก.ย.	สมชาย ย.	TL-KW	P															
7.2 ติดตามการทบทวนประเมินความเสี่ยงประจำปี (ประเมินความเสี่ยงงาน และประเมินความเสี่ยงสุขภาพ)	1 ครั้ง/ปี	ประเมินความเสี่ยงงาน 100%	Wait	ธ.ค.-ธ.ค.	มานพ ป. & นิลิต จ.	TL-KW	P												100	100	100	
7.3 ติดตามการทบทวนประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมอุบัติเหตุ	เฉลี่ยปีอุบัติเหตุ	ประเมินความเสี่ยงงาน 100%	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	มานพ ป. & นิลิต จ.	TL-KW	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7.4 ติดตามการทบทวนประเมินความเสี่ยงของปรับปรุงเครื่องจักร	เฉลี่ยปีโครงการ	ประเมินความเสี่ยงงาน 100%	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	มานพ ป. & นิลิต จ.	TL-KW	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7.5 ติดตามการประเมินความเสี่ยงงานไม่ประจำ	เฉลี่ยปีโครงการ	ประเมินความเสี่ยงงาน 100%	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	มานพ ป. & นิลิต จ.	TL-KW	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7.6 สรุป Top 5 จากผลการประเมินความเสี่ยง : ความเสี่ยงหลักของหน่วยงาน, ความเสี่ยงหลักของงาน, ความเสี่ยงหลักของพื้นที่	1 ครั้ง/ปี	สะท้อนความเสี่ยงของโรงงานได้ทุกพื้นที่	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P	100	100	100												
7.7 วิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยง และกำหนดแผนงานเพื่อลด/ควบคุมความเสี่ยงในภาพรวมของโรงงาน	1 ครั้ง/เดือน	รายงานและติดตามผ่าน คปอ.ททุกเดือน	On Process	มี.ค.-ธ.ค.	สมชาย ย.	TL-KW	P			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Element 8 : Management of Change (การจัดการการเปลี่ยนแปลง)								P														
8.1 ทบทวนด้านความปลอดภัยก่อนการเดินเครื่องจักร (Pre Start up Safety Review) - Major shutdown KW	1 ครั้ง/ปี	เป็นไปตามกฎระเบียบ 100%	Wait	ก.ย.-ธ.ค. (19 วัน)	สมชาย ย.	KW	P												100	100		
8.2 ทบทวนด้านความปลอดภัยก่อนการเดินเครื่องจักร (Pre Start up Safety Review) - Major shutdown SWCC1	1 ครั้ง/ปี	เป็นไปตามกฎระเบียบ 100%	Wait	พ.ย. (20 วัน)	สมชาย ย.	KW	P														100	
8.3 ทบทวนด้านความปลอดภัยก่อนการเดินเครื่องจักร (Pre Start up Safety Review) - Major shutdown SWCC2	1 ครั้ง/ปี	เป็นไปตามกฎระเบียบ 100%	Wait	ธ.ย. (20 วัน)	สมชาย ย.	KW	P							100								
8.4 ทบทวนด้านความปลอดภัยก่อนการเดินเครื่องจักร (Pre Start up Safety Review) - Major shutdown TLS	1 ครั้ง/ปี	เป็นไปตามกฎระเบียบ 100%	Wait	ก.ค. (14 วัน)	สมชาย ย.	TLS	P								100							
8.5 ทบทวนด้านความปลอดภัยก่อนการเดินเครื่องจักร (Pre Start up Safety Review) - Major shutdown TL6	1 ครั้ง/ปี	เป็นไปตามกฎระเบียบ 100%	Pass	ไม่ Shutdown	สมชาย ย.	TL6	P															
8.6 ติดตามโครงการ MOC & PSSR	1 ครั้ง/เดือน	รายงานและติดตามผ่าน คปอ.ททุกเดือน	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	มานพ ป. & นิลิต จ.	TL-KW	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.7 ปรับปรุงวิธีการจัดการเปลี่ยนแปลง (MOC) ของ 1SRB ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน SCG	1 ครั้ง/ปี	ผู้ถือ MOC โรงงานสอดคล้องกับ SCG Std 100%	Wait	ธ.ย.	สมชาย ย.	TL-KW	P						100									
8.8 ปรับปรุง platform MOC ของ 1SRB (หากเวลา KK ไม่ GT 1) ไม่สอดคล้องเชิงปริมาณ ในเรื่องประเมินความเสี่ยง	1 ครั้ง/ปี	MOC platform STI ไม่ผ่านได้ 100%	Wait	ก.ค.-ธ.ค.	กฤษฎา ข.	TL-KW	P										100	100	100	100	100	100

โรงงาน

[illegible]

10
 11
 12

10
 11
 12

โรงงาน

☒ ทำผลงาน

☒ ตรวจ

แผนก/ตำแหน่งงาน/ หน่วยงาน	จุดควบคุม				กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มเป้าหมาย	กำหนดการ															
	หัวข้อควบคุม (Control Item)	ตามใบการ ดำเนินการ	เป้าหมาย (Target)	ผล				เดือน	Q1	Q2	Q3	Q4											
								เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
								A								1							
	9.4.38 ติดช่องต้นเพลิงและติดช่องหนีไฟประจำเดือน พื้นที่ ผู้เก็บเชื้อเพลิง L4 (โพโซม)	1 ครั้ง/ปี	Close Gap 100%	รวม	ส.ค.	นาท ปร.	Operation - TL	A															
	9.4.35 ติดช่องต้นเพลิงและติดช่องหนีไฟประจำเดือน พื้นที่ อาคารจ่ายปุ๋ย โขงกับถ่วงปูนชั้น 2 Station 1 & 2 (โพโซม)	1 ครั้ง/ปี	Close Gap 100%	รวม	ก.ย.	นาท ปร.	Operation - TL	A									1						
	9.4.26 ติดช่องต้นเพลิงและติดช่องหนีไฟประจำเดือน พื้นที่ อาคาร Inverter Solar Farm 1 -2-3 (โพโซม)	1 ครั้ง/ปี	Close Gap 100%	รวม	ส.ค.	นาท ปร.	Operation - TL	A										1					
	9.4.40 ติดช่องต้นเพลิงและติดช่องหนีไฟประจำเดือน พื้นที่ ขึ้นจ่ายน้ำขึ้นเชื้อเพลิง (โพโซม)	1 ครั้ง/ปี	Close Gap 100%	รวม	ธ.ค.	นาท ปร.	พัสดุ	A		1													
	9.4.5 ติดช่องต้นเพลิงและติดช่องหนีไฟประจำเดือน พื้นที่ พัดลมทั่วไป (โพโซม)	1 ครั้ง/ปี	Close Gap 100%	รวม	เม.ย.	นาท ปร.	พัสดุ	A			1												
	9.4.44 ติดช่องต้นเพลิงและติดช่องหนีไฟประจำเดือน พื้นที่ ช่องร่วมกับงานโครงการฯ รัตนโค (โพโซม)	1 ครั้ง/ปี	Close Gap 100%	รวม	พ.ค.	นาท ปร.	Operation - TL	A				1											
	9.4.43 ติดช่องต้นเพลิงและติดช่องหนีไฟประจำเดือน พื้นที่ ช่องร่วมกับ SRJC (โพโซม)	1 ครั้ง/ปี	Close Gap 100%	รวม	ธ.ย.	นาท ปร.	Operation - TL	A					1										
	9.4.31 ติดช่องต้นเพลิงและติดช่องหนีไฟประจำเดือน พื้นที่ อุโมงค์เคมี CCR (โพโซม)	1 ครั้ง/ปี	Close Gap 100%	รวม	ก.ค.	นาท ปร.	Operation - TL	A							1								
9.4.31 ติดช่องต้นเพลิงและติดช่องหนีไฟประจำเดือน พื้นที่ Substation (โพโซม)	1 ครั้ง/ปี	Close Gap 100%	รวม	ส.ค.	นาท ปร.	MRO / Operation	A								1								
Element 10 : Mechanical Integrity (ความมั่นคงของ กลไกการทำงาน)	10.1	ตรวจสอบ และทบทวนใบการรับรองเครื่องจักร (Green Machine Verification)	1 ครั้ง/เดือน	สภาพปลอดภัย 100%	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	สมชาย อ.	TL-KW	A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
Element 11 : Occupational Health (อาชีวอนามัย)	11.1	ทบทวนผลการจัดการสุขภาพโรงงานกับมาตรฐาน SCG	1 ครั้ง/ปี	สรุปรายการที่ต่อเนื่องในสื่อตรวจสุขภาพ	Pass	ธ.ค.	กฤษฎา ช.	TL-KW	A	100	100	100											
	11.2	ปรับปรุงผลการจัดการสุขภาพของโรงงาน	1 ครั้ง/ปี	สื่อการจัดการสุขภาพของปี 2023 สอดคล้องกับมาตรฐาน SCG	Pass	ธ.ค.	กฤษฎา ช.	TL-KW	A	100	100	100											
	11.3	ทบทวนและปรับปรุงประเด็นความเสี่ยงสุขภาพให้เป็นปัจจุบัน (ค่าตรวจวัด ค่าความเสี่ยงงาน)	1 ครั้ง/ปี	ประเมินความเสี่ยงสุขภาพได้ทั้งหมดค่าความเสี่ยง/ผลตรวจวัดชัดเจน	Pass	ธ.ค.	กฤษฎา ช.	TL-KW	A	100	100	100											
	11.4	ทบทวนรายการตรวจสุขภาพให้สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง และระบุในแผนการตรวจสุขภาพ	2 ครั้ง/ปี	รายการตรวจสุขภาพ 2566 สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง	On Process	ธ.ค. / ก.ย.	กฤษฎา ช.	TL-KW	A	100	100	100					100						
	11.5	สรุปรายชื่อพนักงานและคู่ธุรกิจ ตรวจสุขภาพและการตรวจสุขภาพประจำปี และใบรับรองแพทย์ที่ส่ง อื่นอากาศ	2 ครั้ง/ปี	รายชื่อพนักงานและคู่ธุรกิจ และรายการตรวจสุขภาพครบถ้วน	Pass	ธ.ค.	กฤษฎา ช.	TL-KW	A	100	100	100											
	11.6	ตรวจสุขภาพตามวิธีวิจัยเสี่ยงก่อนเข้าทำงาน/รับโอนย้าย		ทุกคนปฏิบัติตามงานเข้าใหม่/โอนย้าย	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	กฤษฎา ช.	TL-KW	A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	11.7	ตรวจสุขภาพตามวิธีวิจัยเสี่ยงประจำปี + งานเสี่ยง ของพนักงานและคู่ธุรกิจ โรงงานท่าหลาว-เขาวง	1 ครั้ง/ปี	พนักงานครบ 100% คู่ธุรกิจประจำครบ 100%	Pass	ธ.ค.	กฤษฎา ช.	TL-KW	A	100	100	100											
	11.8	ตรวจสุขภาพตามวิธีวิจัยเสี่ยงประจำปี ของพนักงานและคู่ธุรกิจ สิ่งกีดขวางเหนือ	2 ครั้ง/ปี	พนักงานครบ 100% คู่ธุรกิจประจำครบ 100%	On Process	ธ.ค. / ก.ย.	กฤษฎา ช.	TL-KW	A	100	100	100					100						
	11.9	ตรวจสุขภาพพนักงานพนักงานก่อนเปลี่ยน		ทุกคนปฏิบัติตามก่อนเปลี่ยน	Wait	ก.ค.-ธ.ค.	กฤษฎา ช.	TL-KW	A								100	100	100	100	100		
	11.10	แบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยในการรักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไข (จส. 1)	2 ครั้ง/ปี	แจ้งรายการแล้วเสร็จ	Wait	พ.ค. / พ.ย.	กฤษฎา ช.	TL-KW	A			100							100				
	11.11	แจ้งผลตรวจสุขภาพให้ปฏิบัติงานบริหาร และตรวจติดตามปฏิบัติงานที่ตรวจสุขภาพผิดปกติมาพบแพทย์	2 ครั้ง/ปี	ตรวจติดตามครบ 100%	Wait	ธ.ย. / ธ.ค.	กฤษฎา ช.	TL-KW	A				100								100		
	11.12	ตรวจโรคผิวหนังและผิวหนังในการทำงาน (ความร้อน/แสง/เสียง/ฝุ่น/สารเคมี)	2 ครั้ง/ปี	ตรวจครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด	On Process	เม.ย. / ส.ค.	กฤษฎา ช.	TL-KW	A			100							100				
	11.13	ใบตรวจผลตรวจสุขภาพ ร่วมกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อกำหนดแผนปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ และใบตรวจผลตรวจสุขภาพเกี่ยวกับงาน/ไม่เกี่ยวข้องกับงาน	1 ครั้ง/เดือน	สรุปผลตรวจสุขภาพ และรายงานผลสถิติตามงาน ผล. ทุกเดือน	Wait	ธ.ย. / ธ.ค.	กฤษฎา ช.	TL-KW	A					100							100		
	11.14	จัดเก็บฐานข้อมูลตรวจสุขภาพเพื่อนำมาทำ	2 ครั้ง/ปี	เก็บข้อมูลตรวจสุขภาพรายปีให้สมบูรณ์	Wait	ธ.ย. / ธ.ค.	กฤษฎา ช.	TL-KW	A						100						100		
Element 12 : Contractor Safety Management (การ บริหารความปลอดภัยคู่ธุรกิจ)	12.1	ทบทวนรายงานจ้างเหมา ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ CSM	1 ครั้ง/ปี	สอดคล้องมาตรฐาน CSM 100%	Wait	พ.ค.	กฤษฎา ช.	OC	A				100										
	12.2	ทบทวนเอกสารแนบท้ายสัญญา หมวดความปลอดภัย ของสัญญาจ้าง OC	1 ครั้ง/ปี	สอดคล้องมาตรฐาน CSM 100%	Wait	พ.ค.	กฤษฎา ช.	OC	A				100										
	12.3	ตรวจระบบการจัดการความปลอดภัยคู่ธุรกิจ (SCS) สำหรับหก.ทั้งนี้ไม่ผ่านการตรวจประเมิน ของ TL (ตรวจประเมิน + Coaching + ติดตาม และรายงานผลในบ่อ.)	1 ครั้ง/ปี	ผ่านการตรวจทั้ง 4 หก.	Wait	ธ.ย.	นาท ปร.	TL	A					4									
	12.4	ตรวจระบบการจัดการความปลอดภัยคู่ธุรกิจ (SCS) สำหรับหก.ทั้งนี้ไม่ผ่านการตรวจประเมิน ของ KW (ตรวจประเมิน + Coaching + ติดตาม และรายงานผลในบ่อ.)	1 ครั้ง/ปี	ผ่านการตรวจทั้ง 17 หก.	Wait	ธ.ย.	ฉัตร จ.	KW	A						17								
	12.5	Surveillance & Re-Assessment TL (ตรวจประเมิน + Coaching + ติดตาม และรายงานผลในบ่อ.)	1 ครั้ง/ปี	ผ่านการตรวจทั้ง 21 หก.	Wait	ธ.ย.	นาท ปร.	TL	A						21								
	12.6	Surveillance & Re-Assessment KW (ตรวจประเมิน + Coaching + ติดตาม และรายงานผลในบ่อ.)	1 ครั้ง/ปี	ผ่านการตรวจทั้ง 33 หก.	Wait	ธ.ย.	ฉัตร จ.	KW	A							33							
	12.7	ตรวจสอบเอกสาร SCS หก.สิ่งกีด TL	1 ครั้ง/เดือน	ผ่านการตรวจทั้ง 21 หก.	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	นาท ปร.	KW	A	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21			
	12.8	ตรวจสอบเอกสาร SCS หก.สิ่งกีด KW	1 ครั้ง/เดือน	ผ่านการตรวจทั้ง 41 หก.	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	ฉัตร จ.	TL	A	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41			
	12.9	ทวนผลสัญญาของคู่ธุรกิจ ไม่มีการดำเนินการของคู่ธุรกิจ ตามข้อกำหนดของ CSM	1 ครั้ง/ปี	ผ่านการตรวจทั้ง 61 หก.	Wait	ส.ค.	กฤษฎา ช.	TL-KW	A									61					
	Element 13.1 Work at Height Safety Standard (มาตรฐานการทำงานบนที่สูง)	13.1.1	ทวนผลการปฏิบัติงานบนที่สูง ตามมาตรฐาน อ้างอิงตาม Work Permit ที่มีความเสี่ยง	1 ครั้ง/เดือน	เป็นไปตามมาตรฐาน 100%	On Process	ม.ค.-ธ.ค.	สมชาย อ.	TL-KW	A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

โรงงาน

☒ ทำผลงาน

☒ อบรม

แผนกดำเนินงาน/ หน่วยงาน	จุดควบคุม	หัวข้อควบคุม (Control Item)	ความถี่ในการดำเนินการ	เป้าหมาย (Target)	HA	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มเป้าหมาย	การตรวจการ															
									เดือน	Q1				Q2				Q3				Q4		
									เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
Element 13.2 Occupational Safety in Confined Space (การทำงานในสิ่งแวดล้อมปิด/กักขัง)	13.2.1	ทบทวนพื้นที่เสี่ยงจากไฟไหม้ตลอดเวลาก่อนปฏิบัติงาน (ตลอดเวลาก่อน OC)	1 ครั้ง/ปี	สภาพที่เสี่ยงจากไฟไหม้ในตามกฎหมาย และสอดคล้องกับทุกโรงงาน	On Process	เม.ย.-พ.ค.	กฤษฎา ช.	TL-KW	P				100	100										
									A															
	13.2.2	ทบทวนมาตรการการทำงานในขึ้นอากาศ	1 ครั้ง/ปี	มาตรการและเครื่องมือในการทำงานขึ้นอากาศเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	Wait	พ.ค.-มิ.ย.	กฤษฎา ช.	TL-KW	P					100	100									
									A															
	13.2.3	ทบทวนสัญญาเช่า และราคาเช่าเครื่องมือวัดแก๊ส รวมถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง	4 ปี/ครั้ง (เริ่มสัญญา พ.ค. 66)	เครื่องมือ/แก๊สพอใช้งาน เพียงพอ และเหมาะสม	Wait	พ.ค.	กฤษฎา ช.	TL-KW	P					100										
									A															
	13.2.4	ติดตามการ Implement ตามมาตรการการทำงานในขึ้นอากาศ	1 ครั้ง/ปี	เป็นไปตามกฎระเบียบ 100%	Wait	พ.ค.-ค.ค.	มาพ พ. & นิลิต จ.	TL-KW	P					100	100	100	100	100	100					
									A															
Element 13.3 Work Permit System Standard (ระบบการอนุญาตปฏิบัติงาน)	13.3.1	ประเมิน Gap มาตรฐาน work permit ของ SCG เทียบกับสื่อโรงงาน	1 ครั้ง/ปี	ใบรายการที่ต้องปรับปรุง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ระบุ	มี.ค.-เม.ย.	สมชาย ช.	TL-KW	P				100											
									A				xxx											
	13.3.2	หาข้อบกพร่องทางที่ข้ออนุญาต/แบบฟอร์มการขอ/เวลาอนุญาต/ผู้ดำเนินการส่วน ปลอดภัย SCG	1 ครั้ง/ปี	กำหนดระยะเวลา Work permit สอดคล้องกับ SCG std และ กฎหมาย	ระบุ	มี.ค.-เม.ย.	สมชาย ช.	TL-KW	P					100										
									A					xxx										
	13.3.3	ปรับปรุงมาตรฐาน work permit โรงงานในโรง (ประเภทงาน Work permit/ขั้นตอนการอนุญาต/เวลาอนุญาต/หน้าที่รับผิดชอบ)	1 ครั้ง/ปี	มาตรฐาน work permit โรงงาน เป็นไปตาม SCG std และกฎหมาย	On Process	มี.ค.-เม.ย.	สมชาย ช.	TL-KW	P						100									
									A															
	13.3.4	ปรับปรุงแบบฟอร์มการอนุญาต work permit และเข้าระบบ	1 ครั้ง/ปี	แบบฟอร์มขอ Work permit เป็นไปตาม SCG std และกฎหมาย	On Process	เม.ย.	สมชาย ช.	TL-KW	P						100									
									A															
13.3.5	สื่อสารมาตรฐาน work permit กับพนักงานและผู้ดูแลฯ	1 ครั้ง/ปี	พนักงานและผู้ดูแลฯ รับทราบและทราบดี 100%	Wait	พ.ค.	สมชาย ช.	TL-KW	P						100										
								A																
13.3.6	Observe การอนุญาตที่มีการปรับปรุง	1 ครั้ง/เดือน	ขออนุญาต Work permit ตามที่กำหนด 100%	Wait	พ.ค.-ค.ค.	มาพ พ. & นิลิต จ.	TL-KW	P						100	100	100	100	100	100	100	100			
								A																
Element 13.4 Plant Isolation & LOTO Standard (ระบบการตัดแยกพลังงาน)	13.4.1	ทบทวนมาตรฐาน LOTO ของโรงงานเทียบกับมาตรฐาน SCG	1 ครั้ง/ปี	ค่ารายการที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม	On Process	เม.ย.	สมชาย ช.	TL-KW	P					100										
									A															
	13.4.2	ปรับปรุงมาตรฐาน ติดแยกพลังงานไฟตลอดเวลาก่อนมาตรฐาน SCG	1 ครั้ง/ปี	มาตรฐานการติดแยกพลังงานของโรงงาน สอดคล้องกับมาตรฐาน SCG	On Process	เม.ย.	สมชาย ช.	TL-KW	P					100										
									A															
	13.4.3	สื่อสารข้อดี ติดแยกพลังงานทั้งในกับพนักงานและผู้ดูแลทุกคน	1 ครั้ง/ปี	พนักงานและผู้ดูแลฯ รับทราบและทราบดี 100%	Wait	พ.ค.	สมชาย ช.	TL-KW	P						100									
								A																
13.4.4	สังเกตการติดแยกพลังงานที่ทำงาน ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือไม่	1 ครั้ง/เดือน	งานที่ขอปฏิบัติงานบนเครื่องจักรที่ติดแยกพลังงาน 100% ตามกฎหมาย	Wait	พ.ค.-ค.ค.	มาพ พ. & นิลิต จ.	TL-KW	P							100	100	100	100	100	100	100			
								A																
Element 13.5 Lifting Safety Standard (การทำงานบนเครื่องปั้นดินเผา/ยกของ)	13.5.1	ทบทวนมาตรฐานงานยกโรงงาน เทียบกับ SCG	1 ครั้ง/ปี	สรุปรายการที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน SCG	ระบุ	มี.ค.	กฤษฎา ช.	TL-KW	P					100										
									A					xxx										
	13.5.2	ปรับปรุงแบบฟอร์มการอนุญาตปฏิบัติงานยก	1 ครั้ง/ปี	คู่มืองานยกของโรงงาน เป็นไปตาม SCG std และกฎหมาย	ระบุ	มี.ค.	กฤษฎา ช.	TL-KW	P						100									
									A						xxx									
	13.5.3	ปรับปรุงแบบฟอร์มการอนุญาตปฏิบัติงานยก	1 ครั้ง/ปี	แบบฟอร์มขอปฏิบัติงานยกเป็นไปตามมาตรฐาน	ระบุ	มี.ค.	กฤษฎา ช.	TL-KW	P							100								
									A							xxx								
	13.5.4	สื่อสารมาตรฐานงานยก ไม่ใช้พนักงานและผู้ดูแลที่เกี่ยวข้อง	1 ครั้ง/ปี	พนักงานและผู้ดูแลฯ ได้รับการสื่อสารและทราบดี 100%	On Process	เม.ย.	สมชาย ช.	TL-KW	P							100								
									A															
13.5.5	ติดตามการปฏิบัติงานงานยก เทียบกับสื่อโรงงาน	1 ครั้ง/เดือน	ปฏิบัติงานยก เป็นไปตามมาตรฐาน 100%	On Process	เม.ย.-ค.ค.	มาพ พ. & นิลิต จ.	TL-KW	P							100	100	100	100	100	100	100			
								A																
Element 13.6 Electrical Safety Standard (การทำงานบนกับไฟฟ้า/อุปกรณ์ปลอดภัย)	13.6.1	ทบทวนมาตรการทำงานบนไฟฟ้า ของโรงงานเทียบกับมาตรฐาน SCG	1 ครั้ง/ปี	ใบรายการที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม	ระบุ	มี.ค.	สมชาย ช.	TL-KW	P															
									A															
	13.6.2	ปรับปรุงมาตรฐาน การตรวจสอบเครื่องมือ การทำงานบนไฟฟ้า ไฟตลอดเวลาก่อน SCG (สวิตช์เกียร์ที่ IRR, อุปกรณ์กั้นเครื่องมือ, หน้าที่คนตรวจและควบคุมรับผิดชอบ ดังน ปรก.ตรวจก่อนเข้าโรงงาน/พื้นที่ขม/พื้นที่ Safety)	1 ครั้ง/ปี	มาตรฐานการทำงานบนไฟฟ้า การตรวจสอบเครื่องมือที่สอดคล้องกับ SCG	On Process	เม.ย.	สมชาย ช.	TL-KW	P					100										
									A															
	13.6.3	ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อนเข้าโรงงาน/ในพื้นที่เครื่องมือ ไฟตามมาตรฐาน	1 ครั้ง/เดือน	อุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมใช้งาน และสวิตช์เกียร์ 100%	On Process	เม.ย.-ค.ค.	มาพ พ. & นิลิต จ.	TL-KW	P						100	100	100	100	100	100	100			
									A															
	13.6.4	line walk ตรวจสอบเครื่องมือในโรงงาน และบนหน้าหน้าที่ ปรก. (การตรวจสอบเครื่องมือก่อนเข้าทำงาน)	1 ครั้ง/เดือน	- เครื่องมือที่เข้าโรงงานสภาพพร้อมและ สวิตช์เกียร์ 100% - คนทำงานเข้าใจการตรวจสอบเครื่องมือ 100%	On Process	เม.ย.-ค.ค.	มาพ พ. & นิลิต จ.	TL-KW	P						100	100	100	100	100	100	100			
									A															
13.6.5	ติดป้ายสื่อสาร/ตรวจฯ ที่หน้าประตูทางเข้าและ kick off Shutdown	1 ครั้ง/ปี หรือ ทุกครั้งที่ใช้งาน Shutdown	มีป้ายสื่อสารข้อความปลอดภัย	On Process	เม.ย. / ค.ค.	มาพ พ. & นิลิต จ.	TL-KW	P						100				100						
								A																
Element 13.7 Road Safety Standard (มาตรฐานความปลอดภัยของการใช้ยานพาหนะทางบก ในกิจการของบริษัท)	13.7.1	ตรวจสภาพที่เข้า-ออกโรงงาน เพื่ออนุญาตเข้าออกโรงงาน (หากต้องตรวจขยับระบบ)	1 ครั้ง/ปี	รถที่เข้าโรงงานมีสภาพพร้อมขยับใช้ได้ปลอดภัย	Wait	พ.ค.-ก.ค.	มาพ พ. & นิลิต จ.	TL-KW	P						100	100	100							
									A															
	13.7.2	การติดตามใบสั่งรถ TL-WK	1 ครั้ง/เดือน	ดำเนินการตามนโยบายบริษัท	On Process	Dec-66	สมชาย ช.	บริษัทกลาง	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
									A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	13.7.3	ปรับปรุงสภาพการจราจรภายในโรงงาน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการจราจรภายในโรงงาน ด้วยการควบคุมรถเข้าออกโรงงาน	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	On Process	ม.ค.-ก.ย.	กฤษฎา ช.	บริษัทกลาง	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
									A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	13.7.3.1	ทำจุดจอดรถภายใน โรงงาน ที่ลานจัดสินค้า สำหรับพนักงาน + Access Control เข้า-ออกโรงงาน	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	On Process	ม.ค.-ก.ค.	กฤษฎา ช.	บริษัทกลาง	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
									A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	13.7.3.2	ปรับปรุงลานจอดรถ ประตู 4 สำหรับผู้ซื้อ	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	On Process	ม.ค.-ก.ค.	กฤษฎา ช.	บริษัทกลาง	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
									A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	13.7.3.3	กำหนดเกณฑ์ และรูปแบบการตรวจสอบรถเข้าโรงงาน (ลดจำนวนรถ)	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	On Process	มี.ค. - พ.ค.	กฤษฎา ช.	บริษัทกลาง	P															
									A															
	13.7.3.4	จัดเส้นทางจราจรภายในโรงงานใหม่ ลดปัญหาการเกิดทั้งระบบ/บริเวณทุกภายในโรงงาน	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	On Process	ม.ค.- ก.ย.	กฤษฎา ช.	บริษัทกลาง	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
									A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	13.7.4	ปรับปรุงสภาพการจราจรหน้าโรงงาน (ประตูรถบรรทุก + ทางเข้าหน้าถ + ประตู 1 + ประตู 5 + ประตู 6 + LWA)	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	On Process	เม.ย.-ค.ค.	กฤษฎา ช.	บริษัทกลาง / ID4	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
									A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	13.7.4.1	เปลี่ยนไฟแสงสว่างหน้าโรงงาน 46 โคม ให้เป็นไปตามมาตรฐานแรง	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	Pass	มี.ค.-เม.ย.	กฤษฎา ช.	บริษัทกลาง	P															
								A																
13.7.4.2	ปรับปรุงพื้นที่หน้าโรงงาน 2 ไร่ 60 ปี เป็นพื้นที่จอดรถ	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	Pass	พ.ค.-มิ.ย.	กฤษฎา ช.	บริษัทกลาง	P																
								A																

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 52

แผนการดำเนินงาน/ นโยบาย	ปัจจัยควบคุม (Control Item)	ตามเป้าหมาย ดำเนินการ	เป้าหมาย (Target)	ผล	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มเป้าหมาย	กำหนดการ															
								เดือน	Q1	Q2	Q3	Q4											
								ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.						
Element 13.8 Goods/Raw Material Transportation Safety Standard (มาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งผลิตภัณฑ์)	13.7.4.3 ติดตั้งไฟกระพริบ 7 ตัว โฟโตนิกไปตามมาตรฐานของ	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	Pass	เม.ย.	กฤษฎา ช.	บริหารกลาง	P			100												
								A			100												
	13.7.4.4 ติดตั้งกล้อง CCTV 18 ตัว	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	On Process	ม.ค.-ธ.ย.	กฤษฎา ช.	ID4	P	100	100	100	100	100										
								A	100	100	100	100											
	13.7.4.5 ติดตั้งหลอดแสงขาว/แสงสะท้อนแสง ทางขึ้นเนินเจ้าแม่ (ยังไม่เปิดไฟแสงสว่าง)	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	Wait	ค.ค.	กฤษฎา ช.	บริหารกลาง	P									100						
								A															
	13.7.4.6 ซ่อมแซมทางเข้าเหมือง และทางออก LWA	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	Wait	ค.ค.	กฤษฎา ช.	บริหารกลาง	P									100						
								A															
	13.7.5 ปรับปรุงสภาพการจราจรบนข้างโรงงาน (ประตู3)	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	On Process	เม.ย.-พ.ค.	กฤษฎา ช.	บริหารกลาง / ID4	P			100	100											
								A			100												
	13.7.5.1 ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน 3 ชุด	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	On Process	พ.ค.	กฤษฎา ช.	บริหารกลาง	P				100											
								A					100										
	13.7.5.2 ติดตั้งป้ายเตือน 2 ชุด	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	On Process	พ.ค.	กฤษฎา ช.	บริหารกลาง	P					100										
								A															
	13.7.5.3 ติดตั้งกล้อง CCTV 3 ตัว	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	Pass	เม.ย.	กฤษฎา ช.	ID4	P			100												
								A			100												
	13.7.6 ปรับปรุงสภาพการจราจรบนข้างโรงงาน (ประตู4)	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	On Process	เม.ย.-พ.ค.	กฤษฎา ช.	บริหารกลาง / ID4	P			100	100											
								A			100												
	13.7.6.1 ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน 2 ชุด	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	Wait	พ.ค.	กฤษฎา ช.	บริหารกลาง	P				100											
								A					100										
13.7.6.2 ติดตั้งป้ายเตือน 4 ชุด (รวมคนข้าม 2 และรถวิ่งอุโมงค์ขนาด 2)	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	Wait	พ.ค.	กฤษฎา ช.	บริหารกลาง	P				100												
							A					100											
13.7.6.3 ตูระบาย 2 ตู	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	Wait	พ.ค.	กฤษฎา ช.	บริหารกลาง	P				100												
							A					100											
13.7.6.4 ติดตั้งกล้อง CCTV 3 ตัว	1 ครั้ง/ปี	แล้วเสร็จตามแผนงาน	Pass	เม.ย.	กฤษฎา ช.	ID4	P			100													
							A			100													
13.7.8 ติดตามติดตั้งกล้องและ GPS ของบริษัท กับบริหารจัดการและส่วน STL	2 ครั้ง/ปี	ติดตั้งครบ 100% ตามมาตรฐาน	Wait	ธ.ย. / พ.ย.	มานพ ป. & นิธิส จ.	บริหารกลาง	P						100				100						
							A																
13.8.1 ตรวจบริษัทที่รับขนส่งตามมาตรฐาน Goods Transportation ของโรงงาน TL - ตรวจประเมิน + Coaching + ติดตาม และรายงานผลการประเมิน - ตรวจประเมินเพื่อแสดงถึงสถานะ, เดือนกันยายน สำหรับประเมินรอบ 2 ของหก.ที่ผ่านการปิด Gap / ประเมินไตรมาสละครั้ง	1 ครั้ง/ปี	หก.ที่รับงานขนส่งผ่านเกณฑ์คะแนน 80% ขึ้นไป 100% (7 หก.)	Wait	ธ.ย. / ก.ย.	สมชาย อ. & มานพ ป.	หก.ที่รับงานขนส่งในสัญญา และ รับงานขนส่ง Piece Work ที่มีการทำงานเกิน 3 เดือน/ปี	P				100				100								
							A																
13.8.2 ตรวจบริษัทที่รับขนส่งตามมาตรฐาน Goods Transportation ของโรงงาน KW - ตรวจประเมิน + Coaching + ติดตาม และรายงานผลการประเมิน - ตรวจประเมินเพื่อแสดงถึงสถานะ, เดือนกันยายน สำหรับประเมินรอบ 2 ของหก.ที่ผ่านการปิด Gap / ประเมินไตรมาสละครั้ง	1 ครั้ง/ปี	หก.ที่รับงานขนส่งผ่านเกณฑ์คะแนน 80% ขึ้นไป 100% (4 หก.)	Wait	ธ.ย. / ก.ย.	สมชาย อ. & นิธิส จ.	หก.ที่รับงานขนส่งในสัญญา และ รับงานขนส่ง Piece Work ที่มีการทำงานเกิน 3 เดือน/ปี	P				100				100								
							A																
13.8.3 เสนอผลการประเมินเข้าที่ประชุม คณะกรรมการงานจ้างเหมา เพื่อพิจารณาหางานจ้าง	1 ครั้ง/ปี	จ้างเหมาบางเฉพาะ หก. ที่ไม่ทำการประเมิน	Wait	ค.ค.	กฤษฎา ช.	คณะกรรมการงานจ้างเหมา	P									100							
							A																
13.8.4 ติดตามผล Alert GPS และ ตรวจสอบ พร้อมบันทึกใน platform (Alert GPS=0 (ความเร็ว/เวลาพัก/ลดอัตราเร่ง)) ของโรงงาน TL	1 ครั้ง/เดือน	สรุปผล Alert และมอบรางวัลตามเกณฑ์พร้อมรายงานในที่ประชุม ต่อ.	Wait	พ.ค. / ธ.ค.	มานพ ป.	หก.ที่รับงานขนส่งในสัญญา และ รับงานขนส่ง Piece Work ที่มีการทำงานเกิน 3 เดือน/ปี	P				100	100	100	100	100	100	100						
							A																
13.8.5 ติดตามผล Alert GPS และ ตรวจสอบ พร้อมบันทึกใน platform (Alert GPS=0 (ความเร็ว/เวลาพัก/ลดอัตราเร่ง)) ของโรงงาน KW	1 ครั้ง/เดือน	สรุปผล Alert และมอบรางวัลตามเกณฑ์พร้อมรายงานในที่ประชุม ต่อ.	Wait	พ.ค. / ธ.ค.	นิธิส จ.	หก.ที่รับงานขนส่งในสัญญา และ รับงานขนส่ง Piece Work ที่มีการทำงานเกิน 3 เดือน/ปี	P				100	100	100	100	100	100	100						
							A																
Element 13.9 Chemical Management Standard (การจัดการสารเคมี)	13.9.1 ทนทานต่ออันตรายเคมี และลดอันตรายของโรงงาน เกี่ยวกับมาตรฐาน SCG/กฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	หะเบียนสารเคมีครบ 100%	On Process	เม.ย.	กฤษฎา ช.	TL-KW	P			100												
								A				100											
13.9.2 ประเมินความเสี่ยงคลังแสงของกฎหมายของสารเคมีที่เข้าชาย	1 ครั้ง/ปี	ไม่มาตรฐานจัดการสารเคมีตามกฎหมาย	On Process	เม.ย.	กฤษฎา ช.	TL-KW	P																
							A																
13.9.3 ประเมินสภาพการรั่วซึมและการใช้งานให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	รายการที่แจ้งกับคณะกรรมการที่ส่งปรับปรุง	Wait	พ.ค.-ธ.ย.	กฤษฎา ช.	TL-KW	P				100	100											
							A																
13.9.4 ปรับปรุงหน่วยงานจัดการสารเคมี โฟโตนิกไปตามมาตรฐาน (SDS/Bund/Safety sign/eye wash)	1 ครั้ง/ปี	ปรับปรุงพื้นที่จัดการกับสารเคมีครบถ้วน 100%	Wait	ก.ค.-ธ.ค.	มานพ ป. & นิธิส จ.	TL-KW	P							100	100	100	100	100					
							A																
13.9.5 สรุปสถานะการจัดการสารเคมีในที่ประชุม ต่อ. ประจำเดือน	1 ครั้ง/เดือน	แจ้งสถานะการดำเนินการในที่ประชุม รับทราบ และพิจารณา	Wait	ก.ค.-ธ.ค.	สมชาย อ.	TL-KW	P											100					
							A																
Element 13.10 Maintenance Repair Overhaul Safety Guideline (แนวปฏิบัติความปลอดภัยงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร)	13.10.1 PPA งาน Shutdown + ทนทานมาตรฐานงาน Shutdown V.6	1 ครั้ง/ปี	มาตรฐาน Version 7/2023	On Process	เม.ย.	กฤษฎา ช.	OC	P			100												
								A															
13.10.2 สื่อมาตรฐานงาน Shutdown	1 ครั้ง/ปี	สื่อสาร 100%	Wait	พ.ค.	กฤษฎา ช.	OC	P				100												
							A																
13.10.3 จัดทำ/จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบเพื่อรองรับกับมาตรฐานงาน Shutdown OC (ความพร้อมด้านบุคลากร, เครื่องมือ, ระบบบริหารจัดการ)	1 ครั้ง/ปี	เป็นไปตามกฎระเบียบ 100%	Wait	ธ.ย.-ธ.ค.	กฤษฎา ช.	TL-KW	P						100	100	100								
							A																
13.10.4 ความคุม/ควบคุมการปฏิบัติงาน งาน Shutdown KW (ตามมาตรฐานงาน Shutdown V.7)	1 ครั้ง/ปี	เป็นไปตามกฎระเบียบ 100%	Wait	ก.ย.-ธ.ค. (19 วัน)	สมชาย อ. & นิธิส จ.	TL-KW	P									100	100						
							A																
13.10.5 ความคุม/ควบคุมการปฏิบัติงาน งาน Shutdown SWCC1 (ตามมาตรฐานงาน Shutdown V.7)	1 ครั้ง/ปี	เป็นไปตามกฎระเบียบ 100%	Wait	พ.ย. (20 วัน)	สมชาย อ. & นิธิส จ.	TL-KW	P										100						
							A																
13.10.6 ความคุม/ควบคุมการปฏิบัติงาน งาน Shutdown SWCC2 (ตามมาตรฐานงาน Shutdown V.7)	1 ครั้ง/ปี	เป็นไปตามกฎระเบียบ 100%	Wait	ธ.ย. (20 วัน)	สมชาย อ. & นิธิส จ.	TL-KW	P					100											
							A																
13.10.7 ความคุม/ควบคุมการปฏิบัติงาน งาน Shutdown TL5 (ตามมาตรฐานงาน Shutdown V.7)	1 ครั้ง/ปี	เป็นไปตามกฎระเบียบ 100%	Wait	ก.ค. (14 วัน)	สมชาย อ. & มานพ ป.	TL-KW	P							100									
							A																

โรงงาน

[illegible]

LEARN & RESPONSIVE

ซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน ทีม RRL 29/3/66



10.30-11.00 น.ประชุมแผนซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน



13.40-13.42 น. เริ่มซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน พ. **Clinkering**(ATT) พบเหตุเพลิงไหม้ที่ EP LM1 จึงแจ้ง พ. **Clinkering**(OP) ทางวิทยุ 12 , โดยกดสัญญาณเหตุเพลิงไหม้,นำดับดับเพลิงผงเคมีทำการดับเพลิงเบื้องต้น
OP.ได้ทำการแจ้ง Shift Supervisor วีรยุทธ ค. รายงานต่อ ผอ.ส.ผลิตทางโทรศัพท์

13.42-13.45 น. Shift Supervisor วีรยุทธ ค. สั่งการให้ พ. **Clinkering**(ATT) ทำการอพยพพนักงาน คู่ธุรกิจออกจากพื้นที่เกิดเหตุ
มาที่จุดรวมพลที่ 4 บริเวณหลังอาคาร CCR พร้อมเช็ครายชื่อ และจำนวนคน, และได้แจ้งให้ทีมดับเพลิง เตรียมพร้อมที่ห้องดับเพลิง

ข้อผิดพลาดการณฉุกเฉิน ทีม RRL 29/3/66



13.45 น.พ. **Clinkering**(OP) แจ้งไฟฟ้ากะ Off Main ไฟของชุด EP LM1 ทางวิทยุช่อง 12 เมื่อ Off Main แล้วแจ้งกลับ
- แจ้ง พ.เตรียมวัตถุดิบเดิน Pump Hydrant
- แจ้ง พ.เผาปูนเดิน Pump SWCC

13.46น. พ.ซ่อมไฟฟ้าฯ แจ้ง พ. **Clinkering**(OP) ว่าได้ทำการ Off Main ไฟแล้ว



13.47 น. Shift Supervisor วิริยุทธ ค. ไปที่เกิดเหตุ ทิศตะวันตก ที่ EP LM1 สังเกตสายใช้น้ำจาก Hydrant

13.50น. ใช้น้ำจาก Hydrant จัดคุมเพลิง สามารถควบคุมเพลิงได้



13.53น. พ.**Clinkering**(ATT) รายงานสถานการณ์ ต่อผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน สามารถควบคุมเพลิงได้

13.55น. Shift Supervisor วิริยุทธ ค. สั่งการให้ทีม (ATT) เข้าเคลียร์พื้นที่และรายงานความเสียหาย EP LM ถูกไฟไหม้ ตรวจสอบพบพื้นที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อย

14.00น. กั้นพื้นที่ ที่เกิดเพลิงไหม้ ตัดป้ายห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในที่เกิดเหตุ

LEAN & RESPONSIVE

ซ่อมสถานการณ์ฉุกเฉิน ทีม RRL 29/3/66

ข้อเสนอแก้ไขปรับปรุง

1.สาย Hydrant รัด 1 จุด

ก่อน



ได้นำสายใหม่มาเปลี่ยนแล้ว วันที่30/3/2566

หลัง



ข้อมูลสถานการณ์ฉุกเฉิน ทีม RRL 29/3/66



Thank You


เอกสารแนบที่ 2.14

หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการและแผนงานประจำปี 2566 ของ
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานและตัวอย่างรายงานการประชุม



เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงงานเขาวง

เนื่องด้วยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงงานเขาวง ได้อยู่ในตำแหน่งครบวาระแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงงานเขาวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ 009/2564 และขอแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงงานเขาวง ขึ้นใหม่ ดังนี้



นายจ้าง	เป็น ประธาน
ระดับบังคับบัญชา	เป็น กรรมการ
ระดับบังคับบัญชา	เป็น กรรมการ
ระดับบังคับบัญชา	เป็น กรรมการ
ระดับบังคับบัญชา	เป็น กรรมการ
ลูกจ้างระดับปฏิบัติการ	เป็น กรรมการ
ลูกจ้างระดับปฏิบัติการ	เป็น กรรมการ
ลูกจ้างระดับปฏิบัติการ	เป็น กรรมการ
ลูกจ้างระดับปฏิบัติการ	เป็น กรรมการ
ลูกจ้างระดับปฏิบัติการ	เป็น กรรมการ
วิชาการความปลอดภัยฯ	เป็น กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้


1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอแนะต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้าใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง

5. สำนักรวจการปฏิบัติการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีรวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

หมายเหตุ : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ชุดนี้ จะหมดวาระในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564



ผู้อำนวยการโรงงานปูนขาว

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด



รายงานการประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ปูนท่าหลวง (ร.ทล./ร.ขว.) ครั้งที่ 5/2566

วัน พุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 – 12.00 น. Microsoft Teams Meeting

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้รับ

ผู้แทน

12. Ms. Natgamol Chanpaeng-nguen

เปิดประชุม เวลา 09:00 น.

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เดือน พฤษภาคม 2566 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วาระที่ 1 Safety Contact

นำเสนอ Safety contact “การใช้เส้นทางที่กำลังก่อสร้าง (เส้นทางพระรามสอง) ต้องระวังของตกจากที่สูง” โดยยกตัวอย่างชาวช่อง 34HD เครนยกชิ้นงาน (Segment concrete) ขึ้นไปเรียงตัวกัน เพื่อทำการประกอบ ลวดสลิงรับแรงดึงสูง ระหว่างการแขวนชิ้นงาน (Segment concrete) บาร์ที่ใช้ยึดชิ้นงาน (Segment concrete) กับชุดยก (Lifting Frame) ขาด จึงทำให้ชิ้นงานร่วงลงมา ส่งผลให้พนักงานที่กำลังปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต ในจุดนี้ มองว่าการยกของหนักในโรงงาน มีข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์งานยกของหนัก และ เน้นย้ำเรื่องการสัญจรขณะมีงานยกของหนัก ห้ามเข้าใต้เขต Line of Fire ขณะทำการยก



ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 แชร์เคสสำคัญของ SCG


2.1 นำเสนอเคสอุบัติเหตุ “ทรัพย์สินโรงงานเสียหาย”: วันที่ 20.4.2566 เวลา 23:10 น. อุบัติเหตุถึงขั้น ทรัพย์สินเสียหาย กรณีรถโปรยกองหิน (Limestone Stacker) ที่ใช้พนักงานประจำ (คู่ธุรกิจ) เป็นผู้ควบคุมการเดิน โรยกองหินฝั่ง Mortar ที่เป็น Pile พิเศษ ยังไม่มีระบบ Safety ในการหยุดกองแบบอัตโนมัติ จึงต้องใช้ผู้ช่วยเข้า ควบคุมการทำงาน

ระหว่างการทำการกอง มียอดแหลมไม่เสมอ พนักงานสั่งให้มีการโรยเพื่อปรับยอดกองด้วย แต่ด้วยเป็น ระยะเวลาให้หยุดเครื่องย่อย พนักงานผู้ช่วย จึงกดเดินรถ Stacker แบบไม่ได้หยุด และไม่ได้ดูว่าตัวรถเลยกอง ออกไปที่อาคารอ่างรับหินแล้ว มาทราบตอนที่หินโรยลงหลังคาอ่าง ทำให้ได้สติ สั่งเดินรถ Stacker กลับ ส่งผลให้ หินร่วงลงไปบนหลังคา จะทำให้แผ่นและคานหลังคาชำรุดเสียหาย จาก 2 ใน 3 ห้อง มูลค่าทรัพย์สินเสียหาย ประมาณ 400,000 บาท

การรายงาน: จป. Mine & Green Circularity [redacted] ร่วมสอบสวนกับผู้จัดการเจ้าของงาน [redacted] และ จป. ปูนท่าหลวง [redacted]

Accident Report : เดือนเมษายน 2566						
บริษัท	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานเขาวง		ประเภท	<input type="checkbox"/> พนักงาน <input checked="" type="checkbox"/> ผู้ธุรกิจ/บริษัท หจก.ณัฐวัฒน์ประกอบการ <input type="checkbox"/> บุคคลที่สาม		
วัน/เวลา	วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 23.10 น.	สถานที่เกิดเหตุ	อาคารอ่างรับหินมอร์ตาร์	ความรุนแรง	<input type="checkbox"/> ไม่หยุดงาน <input checked="" type="checkbox"/> ทรัพย์สินเสียหาย (400,000 บาท) <input type="checkbox"/> หยุดงาน <input type="checkbox"/> เสียชีวิต	
ชื่อ - นามสกุล	นายธนากร พันธิสายุหยุด	อายุตัว	31 ปี	อายุงาน	2 ปี	
รายละเอียดเหตุการณ์				ภาพประกอบ		
<p>เวลา 16.00 น. นายธนากร พันธิสายุหยุด ครก.ช่วยย่อยหินปูน ได้เข้ามาปฏิบัติงานประจำรถ Stacker 111 ได้เริ่มโรยหิน Admixture เริ่มจากด้าน 109 ไปยังอาคารอ่างรับหินมอร์ตาร์ ด้วยวิธีโรยแบบหยุดรถ Stacker111 ครั้งละ 2 เมตร เมื่อยอดกองแตะ sensor จึงจะขยับรถ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเกิดการฟุ้งกระจาย</p> <p>เวลา 23.00 น. ได้โรยมาถึงจุด Safety Zone ได้เดินลง Stacker 111 กลับไปด้าน 109 เพื่อกลับยอดกองให้เสมอกัน และได้เดิน Stacker 111 แบบเดินยาวตลอด เมื่อถึงท้ายกองได้กดหยุด และกดเดินไปทางอ่างรับหินมอร์ตาร์อีกรอบ</p> <p>เวลา 23.05 น. ได้กดวงกลับ และได้รู้สึกตัวเมื่อได้ยินเสียงของหินที่ร่วงใส่หลังหลังจากอ่างรับหินมอร์ตาร์ จึงกดหยุดรถ stacker 111 และได้เดินรถกลับมาด้าน 109 วิทยุแจ้งพนักงานให้หยุดเครื่องย่อย</p>				  <p>ภาพแสดงพนักงาน Stacker 111</p> <p>ภาพแสดงอ่างรับหินมอร์ตาร์ที่ได้รับความเสียหาย</p>		
สาเหตุ				การแก้ไข/ป้องกัน		
เกิดจากสาเหตุที่ควบคุมได้ (มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/>)		เกิดจากสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้ (มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/>)		Corrective actions		
<input type="checkbox"/> ไม่มีมาตรฐานการทำงาน		<input type="checkbox"/> ฆน:กบนบุคคลที่ 3		1. หยุดการทำงาน และเข้าตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร		
<input type="checkbox"/> มาตรฐานไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์เพียงพอ		<input type="checkbox"/> กยพิบัติ		2. เป็นย้าเกี่ยวกับการทำงานในสภาพอากาศร้อน และการพักผ่อนให้เพียงพอ อาจเกิดอาการอ่อนเพลียระหว่างการทำงาน		
<input type="checkbox"/> ขาดการฝึกอบรมหรือสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงาน		<input type="checkbox"/> สภาพถนน (สาธารณะ)		Preventive actions		
<input type="checkbox"/> ขาดการกำหนดกฎการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน		<input type="checkbox"/> อื่นๆ		1. เพิ่ม Sensor ดัดการเดินของ Stacker ที่บ่อราง เพื่อหยุดรถเมื่อบางถึงจุดที่กำหนด และเพิ่ม Sensor ปลายบ่อนก่อนถึงตัวอาคาร เพื่อให้บ่อนยกขึ้นก่อนถึงตัวอาคาร เพื่อให้ Stacker เด้ง Auto ได้		
<input type="checkbox"/> ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน				2. กำหนดให้ขั้นตอนหยุดเป็นกวางๆ ห้ามเดินแบบยาวเพื่อลดอาการง่วงของจนดับ Stacker		
<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ ผู้ปฏิบัติงานหกล้ม				3. กำหนด Safety Zone ไม่ให้รถกองในระยะ 10 เมตร ในตำแหน่งเดินกอง-ผนังกำแพง		
				4. กำหนดตำแหน่งปลายบ่อนเสร็จเป็นแบบ Fix		
				5. ทบทวนมาตรฐานการกองโดย Stacker และเพิ่มข้อ 1-4 ลงในมาตรฐาน		




การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ:



กำหนดมาตรการงานโรยหินผังมรตาร

การแก้ไขและป้องกัน			
สาเหตุ	มาตรการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
1. ไม่มีระบบการตัดการทำงานอัตโนมัติ	1.1 เพิ่ม Sensor ตัดการเดินของ Stacker ที่ขอบราง เพื่อหยุดรถเมื่อมาถึงจุดที่กำหนด และเพิ่ม Sensor ปลายบูมก่อนถึงตัวอาคาร เพื่อให้บูมยกขึ้นก่อนถึงตัวอาคาร เพื่อให้ Stacker เดิน Auto ได้	สุทิศ ศ.	27/04/2566
	1.2 เพิ่มการหยุด Stacker ด้วย Hard Ware (Emergency Stopper) โดยทำให้สามารถถอดออก และประกอบได้ง่าย เมื่อมีการโยกกองที่ Pile KW2 (Mortar)	ณรงค์ ส.	31/05/2566
2. มาตรฐานการทำงานยังไม่ปัจจุบัน ยังไม่ครอบคลุมสภาพการทำงานที่เปลี่ยนไป	2.1 ทบทวนมาตรฐานการกองโดย Stacker	ประยุทธ์ ภ.	30/04/2566
	2.2 กำหนดให้เดินแบบหยุดเป็นกองๆ ห้ามเดินแบบยาวเพื่อลดอาการง่วงของคนขับ Stacker	ประยุทธ์ ภ.	30/04/2566
	2.3 กำหนด Safety Zone ไม่ไปรยกองในระยะ 10 เมตร ในตำแหน่งต้นกอง-ผนังกำแพง	ประยุทธ์ ภ.	30/04/2566
	2.4 กำหนดตำแหน่งปลายบูมส่วเป็นแบบ Fix	ประยุทธ์ ภ.	30/04/2566
3. สภาพร่างกายของ คนทำงานไม่พร้อม	3. เน้นย้ำเกี่ยวกับการทำงานในสภาพอากาศที่ร้อน และการพักผ่อนให้เพียงพอ อาจเกิดอาการอ่อนเพลียระหว่างการทำงาน	ประยุทธ์ ภ.	20/05/2566

ตัวอย่างสิ่งที่ดำเนินการ

ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขและป้องกัน			
สาเหตุ	มาตรการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
1. ไม่มีระบบการตัดการทำงานอัตโนมัติ	1.1 เพิ่ม Sensor ตัดการเดินของ Stacker ที่ขอบราง เพื่อหยุดรถเมื่อมาถึงจุดที่กำหนด และเพิ่ม Sensor ปลายบูมก่อนถึงตัวอาคาร เพื่อให้บูมยกขึ้นก่อนถึงตัวอาคาร เพื่อให้ Stacker เดิน Auto ได้	สุทิศ	27/04/2566
Safety ทางระบบไฟฟ้า: ติด Limit Switch สั่งหยุด Stacker (Travelling Stop) เมื่อ Stacker ก่อนเข้าเขต Safety Zone 15 เมตร			
			
<p>Safety ทาง Mechanic: ติดตั้งตัวหยุดการทำงานของล้อ Stacker หาก Limit Switch ทำงานบกพร่อง</p>  <p>หรือ</p>  <p>Emergency Switch of Travelling Stop => OK</p>			

จุดเรียนรู้

ประธาน ขอให้ ทีมที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษาข้อดี ข้อเสีย และจัดทำมาตรการป้องกัน ไม่ให้ระบบไปผูกติดกับคนงาน เพราะการทำงานซ้ำๆ อาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ

ที่ประชุมรับทราบ

2.2 นำเสนอเคสอุบัติเหตุ “ไม่หยุดงาน-รักษาพยาบาล”

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 21:00 น.พนักงานช่างไฟฟ้า โรงงานท่าหลวง โดนช็อต VSD (ABB) ของ พัดลม L6P13M1 ขนาดแขนขา ขณะใช้เครื่องมือบิดเพื่อ Off Main Switch




Accident Report : เดือนเมษายน 2566

บริษัท	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานท่าหลวง	ประเภท	<input checked="" type="checkbox"/> พนักงาน MRO-TL <input type="checkbox"/> ผู้ธุรกิจ <input type="checkbox"/> บุคคลที่สาม
วัน/เวลา	วันที่ 27/04/2566 เวลาประมาณ 21:00 น.	สถานที่เกิดเหตุ	อาคารหม้อต้ม Lignite L6 ห้อง VSD ตู้ VSD L6P13M1
ชื่อ - นามสกุล	นายชัยรัตน์ เกียรติตรง	อายุตัว	37 ปี
อายุงาน	16 ปี	ความรุนแรง	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่หยุดงาน (รักษาพยาบาล) <input type="checkbox"/> ทรัพย์สินเสียหาย <input type="checkbox"/> หยุดงาน <input type="checkbox"/> เสียชีวิต

รายละเอียดเหตุการณ์

เวลาประมาณ 21:00 น. นายชัยรัตน์ ก. ตำแหน่ง Electrical Repairing Technician (EE Planer) ได้รับแจ้งว่า ตู้ VSD ของพัดลม L6P13M1 ไม่พร้อมเดิน จึงได้เข้าไปตรวจเช็คตู้ VSD ของพัดลม L6P13M1 โดยปกติแล้วจะเริ่มจากการ Off Main ของตู้ VSD ของพัดลม L6P13M1 ด้วยการบิด Handle มาทางด้านซ้าย เพื่อ Off Main switch (ตามภาพ A) แต่เนื่องจาก Handle ไม่สามารถบิด Off Main ได้ จึงเปลี่ยนวิธีการ Off Main โดยการเปิดตู้ VSD ของพัดลม L6P13M1 และใช้ประแจบิดก้าน Off Main switch มาทางด้านซ้าย (ตามภาพ B) ขณะที่กำลังบิดก้าน แขนขวาได้กระแทกโดนโครงของตู้ VSD (ตามภาพ C) จนเกิดบาดแผลที่แขนขวา จากนั้นจึงได้เข้ารับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่สถานพยาบาลท่าหลวง และรักษาที่ รพ. มิตรภาพบโนเรียล สระบุรี ตามลำดับ ซึ่งแพทย์รักษาโดยการเย็บบาดแผลที่แขนขวา

ภาพประกอบ



ภาพ A Handle สำหรับ Off Main switch

ภาพ B การใช้ประแจบิดก้าน Off Main switch

ภาพ C การจำลองเหตุการณ์ แขนขวากระแทกโดนโครงของตู้ VSD

สาเหตุ

เกิดจากสาเหตุที่ควบคุมได้ (ดูมี □ ไม่มี)

☐ ไม่มีมาตรฐานการทำงาน
☐ มาตรฐานไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์เพียงพอ
☐ ขาดการฝึกอบรมหรือสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงาน
☐ ขาดการกำกับดูแลการปฏิบัติงานมาตรฐาน

☒ ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน เมื่อมีการเปลี่ยนวิธีการ Off Main switch ไม่ได้ประเมินความเสี่ยงก่อนทำงาน

☒ อื่นๆ อุปกรณ์ Off-On Main switch ไม่ได้มีการตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ปกติ

เกิดจากสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้ (ดูมี □ ไม่มี)

☐ ผลกระทบบุคคลที่ 3
☐ ภัยพิบัติ
☐ สภาพถนน (สาธารณะ)
☐ อื่นๆ

การแก้ไข/ป้องกัน

Corrective actions

- ซ่อมแซมอุปกรณ์ Off-On Main switch (ก้าน Off Main switch ยุบตัว) ของตู้ VSD ของพัดลม L6P13M1 ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ
- สำรวจอุปกรณ์ Off-On Main switch ของตู้ VSD อื่นๆ กรณีไม่พร้อมใช้งาน ดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ปกติ
- เน้นย้ำสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่า ให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนวิธีการ Off Main switch

Preventive actions

- ทบทวนเอกสาร PM ให้มีการตรวจสอบความพร้อมของ Handle สำหรับ Off-On Main switch และหากพบว่าไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ให้แก้ไขทันที
- สื่อสารข้อ 1 ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ก้านหมุนสวิตช์เปิด-ปิด ของตู้ VSD L6P13M1 ก้านถูกกดยุบเข้าไปด้านในตู้ ทำให้เชี้ยวที่ใช้เกาะกับตัว บิดจากหน้าตู้ (Handle) ที่ติดอยู่หน้าตู้ ใช้งานไม่ได้ จึงเป็นสาเหตุที่ต้องเปิดฝาตู้ เพื่อใช้เครื่องมือบิดสวิตช์แทน แต่ขณะกำลังออกแรงบิด แขนของพนักงาน ไปเกี่ยวโดนขอบของตู้ไฟ ทำให้ได้รับบาดเจ็บที่แขนขวา

สาเหตุที่ตรวจพบ

ผังแสดงการวิเคราะห์อุบัติเหตุ (เช่น Cause Mapping ,Why Tree เป็นต้น)

พนักงานถูก
โดนช็อต
บาดเจ็บ

เปลี่ยนวิธีการ
Off Main switch

ใช้ประแจ
บิดก้าน
Off Main switch

Handle สำหรับ
Off Main switch
ไม่พร้อมใช้งาน

ก้าน Off Main
switch
อยู่ในตำแหน่งไม่ถึง
แกนของ Handle

ก้าน Off Main switch
ไม่ได้รับการตรวจสอบ
และซ่อมแซมให้สามารถ
ใช้งานได้ปกติ

Not OK

And

ผู้ปฏิบัติงานยืนในรัศมี
โครงตู้ VSD ชีวอมคม
(Live of Fire)

มีการเปิดตู้ VSD
เพื่อที่จะสามารถ
ใช้ประแจ
บิดก้าน Off Main switch
ได้

And

ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ประเมินความเสี่ยงก่อน
ทำงาน เมื่อมีการเปลี่ยนวิธีการ Off Main
switch

Not OK

ปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ทำงานไม่ครบถ้วน

ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุ “ พนักงานช่างไฟฟ้า (MRO) ถูกโครงตู้ VSD ขนาดแขนขาเป็น แผล” ด้วย Why tree diagram

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจาก

1. อุปกรณ์ Off-On Main switch ไม่ได้ได้รับการตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ปกติ
2. เมื่อมีการเปลี่ยนวิธีการ Off Main switch ไม่ได้ประเมินความเสี่ยงก่อนทำงาน

กำหนดมาตรการดำเนินการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ ดังนี้

จุดเรียนรู้จากเคสครั้งนี้

- 1 ให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อความปลอดภัย และหากพบว่า สภาพไม่พร้อมใช้งานให้ดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ปกติ
- 2 เมื่อมีการเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีการประเมินความเสี่ยงใหม่ทุกครั้ง ให้ครอบคลุมทั้งสภาพการณ์และพฤติกรรมการทำงาน

ที่ประชุม รับทราบ

2.3 นำเสนอเคสอุบัติเหตุ “ไม่หยุดงาน-รักษาพยาบาล”

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 16:40 น. พนักงานศูรกิจทำความสะอาด งาน AM-KW ต่อกันตักฝุ่นปูนชั้นพื้นอาคาร CM1-KW บริเวณกะพล้อ 1204-3 โดยตักฝุ่นใส่ถุง Big Bag และใช้ Hand Lift ลากออกมาวางในจุดที่รถงาสามารถทำงานต่อ นำไปวางยังจุดรวบรวมข้างหม้อบด CM3-KW

Accident Report : เดือนเมษายน 2566

บริษัท	บริษัทปูนอินทรีไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานยาวง	ประเภท	<input type="checkbox"/> พนักงาน <input checked="" type="checkbox"/> คู่ธุรกิจ /บริษัท หจก. ศุภชาติฯ <input type="checkbox"/> บุคคลที่สาม		
วัน/เวลา	วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 16:40 น.	สถานที่เกิดเหตุ	ชั้นพื้นอาคาร CM. 3	ความรุนแรง	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่หยุดงาน <input type="checkbox"/> ทรัพย์สินเสียหาย <input type="checkbox"/> หยุดงาน <input type="checkbox"/> เสียชีวิต
ชื่อ - นามสกุล	นางสาวตุ๊กตา ไสศรี	อายุตัว	52 ปี	อายุงาน	7.5 ปี
รายละเอียดเหตุการณ์			ภาพประกอบ		
<p>เวลา 16:30 น. ชุดพนักงาน หจก. ศุภชาติฯ เข้าทำงานเคลียร์พื้นที่กะพล้อ 1204-3 โดยจะทำการตักฝุ่นผงที่ก้นกะพล้อส่งขึ้นอาคารใส่ถุง Big Bag ที่วางไว้บนพาเลทไม้ และช่วยกันขนย้ายถุงฝุ่นที่ตักใส่ถุง Big Bag โดยใช้รถยกกลาง (Hand Lift) ลากออกมาไว้นอกอาคาร ก่อนที่จะใช้รถขนย้ายไปทักกลับเข้าระบบ</p> <p>เวลา 16:40 น. ในขณะที่ใช้รถยกกลาง น.ส.ตุ๊กตา ไสศรี เป็นคนตั้งรถยกกลางด้านหน้า โดยมีเพื่อนร่วมงานช่วยกันดันทางด้านหลัง ในระหว่างนั้น น.ส.ตุ๊กตา ได้ใส่ถุงบริเวณที่พื้นไม่เรียบ ทำให้เสียหลักล้ม โดยปลายเท้าอยู่ตรงตำแหน่งล้อ และอีกเท้าออกไม่ทัน และยังมีแรงดันมาจากรถช่วยดันงาน ทำให้รถยกกลางกับที่ปลายเท้าข้างขวา ทำให้ได้บาดเจ็บบริเวณมือกลางเพื่อร่วมงานรีบนำผู้บาดเจ็บ ส่งโรงพยาบาลพระพุทธบาท นวอเอ็กซเรย์แล้วกระดูกไม่แตก จึงทำการเฝ้านแผล 16 ชั่วโมง และให้กลับบ้านได้</p> <p>เพิ่มเติม</p> <p>1. เนื่องจากรถยกเข้าพื้นที่ไม่ได้ ผู้ปฏิบัติงานจึงพิจารณาเลือกใช้รถยกกลาง (Hand Lift) ในการเคลื่อนย้าย Big Bag</p> <p>2. ผู้ร่วมปฏิบัติงาน มี 5 คน ได้แก่ นางสาวตุ๊กตา ไสศรี, นางนกแก้ว ขุนโยธา, นางคำพิ โยศรี, นางประจัน บุญชาญ และนางสาวละลาไฟร์ บุญบุญ</p>					
สาเหตุ			การแก้ไข/ป้องกัน		
เกิดจากสาเหตุที่ควบคุมได้ (๘ มี ๐ ไม่มี)		เกิดจากสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้ (๐ มี ๘ ไม่มี)		Corrective actions	
<input type="checkbox"/> ไม่มีมาตรฐานการทำงาน <input checked="" type="checkbox"/> มาตรฐานไม่ครบถ้วน ไม่สวมชุดนิรภัย PPE ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน. <input type="checkbox"/> ขาดการฝึกอบรมหรือสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> ขาดการกำกับดูแลการปฏิบัติงานมาตรฐาน <input type="checkbox"/> ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน <input checked="" type="checkbox"/> ชิ้นงานหรือวิธีการทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดผู้ร่วมทำงานประสบ.		<input type="checkbox"/> ผลกระทบบุคคลที่ 3 <input type="checkbox"/> ก๊าซพิษ <input type="checkbox"/> สภาพถนน(สาธารณะ) <input type="checkbox"/> อื่นๆ เช่น.....		1. ...หากมีการเข้าไปทำงาน ให้ปรับวิธีการทำงานให้เหมาะสม 2. ... กำหนด PPE ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง Preventive actions 1. ...ลดการรื้อของฝุ่น เพื่อลดความถี่เข้าไปทำงาน.....	


19

รายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้ Hand Lift เลียบ Pallet ที่วางทับด้วยถุง Big Bag ที่บรรจุฝุ่นปูนขนาด 1 ตัน และลากออกมาจากจุดงาน ตรงจุดที่พื้นต่างระดับ ล้อติด ทำให้พนักงานต้องช่วยกันออกแรงดัน และแรงดึง เมื่อล้อเคลื่อนที่ได้ ทำให้พนักงานที่กำลังดึง ชักเท้าออกไม่ทัน โดนล้อ Hand Lift ทับรองเท้า ได้รับบาดเจ็บ

สาเหตุที่ตรวจพบ

ผังแสดงการวิเคราะห์หุ้บเหตุ (เช่น Cause Mapping ,Why Tree เป็นต้น)



สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจาก

1. มีฝุ่นรื้อหกหล่นออกจากกันกะพล้อ 1204-3 จำนวนมากผิดปกติ
2. ไม่มีการกำหนดวิธีการเคลื่อนย้าย ขนย้ายสิ่งของด้วย Hand Lift
3. การกำหนดอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลในสัญญา ไม่เหมาะสมกับงาน

กำหนดมาตรการดำเนินการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ ดังนี้

1. หน่วยงานซ่อม (MRO-KW) จัดการงานซ่อม Seal ป้องกันฝุ่น
2. หน่วยงาน AM-KW กำหนดวิธีการเคลื่อนย้าย ขนย้ายสิ่งของด้วย Hand Lift และ OJT ผู้เกี่ยวข้อง
3. หน่วยงาน AM-KW จัดหารองเท้าบูทยางที่มีหัวเหล็ก ใช้งานสำหรับงานดักและขนย้ายฝุ่น

Accident Report : มาตรการการแก้ไขและป้องกัน

สาเหตุ	สิ่งที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	Due Date
1. ฝุ่นรื้อ หกหล่น จากที่เครื่องจักร Seal ของกะพล้อ มีฝุ่น รื้อออกมามากผิดปกติ	1. ลดการรื้อของฝุ่น เพื่อลดความถี่เข้าไปทำงาน	พี่เอกชัย พ.	31/05/2566
2. ไม่มีการกำหนดวิธีการขนย้ายโดย Hand Lift	2. หากมีการเข้าไปทำงาน ให้ปรับวิธีการทำงานให้เหมาะสม	พี่สมบัติ ส.	31/05/2566
3. มีการกำหนดอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลในสัญญา ไม่เหมาะสมกับงาน	3. กำหนด PPE ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง	พี่สมบัติ ส.	31/05/2566

ที่ประชุมรับทราบ

2.4 นำเสนอเคสอุบัติเหตุ “ไฟไหม้-ทรัพย์สินเสียหาย”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 19:30 น. พนักงานคู่ธุรกิจซ่อมงานกะพล้อ ของหมอบดวัดฤทธิ RM1 เลิกงานลงมาที่ชั้นพื้นหมอบด RM1 พบว่ามีควันขึ้นที่รางท่อน้ำมัน ข้างหมอบด RM1-KW จึงช่วยกันเปิดฝารางและใช้ผงเคมีแห้งเข้าทำการดับไฟที่ลุกไหม้ในรางจนเพลิงสงบ (ใช้ผงเคมีแห้ง 5 ถัง และ Seal ยางหน้าแปลนท่อน้ำมัน ชำรุด 1 ชิ้น)

Accident Report : เดือนพฤษภาคม 2566

บริษัท	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานเขาวง	ประเภท	<input type="checkbox"/> พนักงาน <input checked="" type="checkbox"/> คู่ธุรกิจ หจก. เรืองสรรคำ <input type="checkbox"/> บุคคลที่สาม		
วัน/เวลา	วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 19:30 น.	สถานที่เกิดเหตุ	อาคารหมอบด RM1 ชั้นล่าง	ความรุนแรง	<input type="checkbox"/> ไม่หยุดงาน <input checked="" type="checkbox"/> ทรัพย์สินเสียหาย (ถังดับเพลิง 8,700 บาท) <input type="checkbox"/> หยุดงาน <input type="checkbox"/> เสียชีวิต
ชื่อ - นามสกุล	นายจารึก ใจอาจ	อายุตัว	45 ปี	อายุงาน	17 ปี

รายละเอียดเหตุการณ์

รายละเอียดเหตุการณ์
เวลา 08:00 น. คู่ธุรกิจ หจก.เรืองสรรคำ ปฏิบัติงานเดินท่อ Fly Ash เข้าหมอบด RM1 มีงานเชื่อมตัดเตี๋ยส
เวลา 14:30 น. เลิกงาน
เวลา 19:30 น. คู่ธุรกิจ หจก.เรืองสรรคำ ที่ปฏิบัติงานชั้นสายพาน 705 หลังจากเสร็จงาน เก็บของ และลงมากที่
ชั้น 1 ได้กลิ่นไหม้ และมีควันขึ้นตรงชั้นพื้น บริเวณรางท่อน้ำมันไปหมอบด RM1 จึงนำถังดับเพลิงแบบผงเคมี
แห้ง เข้าต่อสู้กับไฟที่เกิดการลุกไหม้ในรางของท่อน้ำมัน และแจ้งเพื่อนร่วมงาน เข้ามาช่วยกันเปิดฝาราง เพื่อ
ควบคุมไฟ จนเพลิงสงบ โดยใช้ถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง จำนวน 5 ถัง และรายงานผู้เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไป

ความเสียหาย
Seal หน้าแปลนท่อน้ำมัน 1 pc.


ภาพประกอบ

สาเหตุ	การแก้ไข/ป้องกัน	
เกิดจากสาเหตุที่ควบคุมได้ (■ มี □ ไม่มี) <input type="checkbox"/> ไม่มีมาตรฐานการทำงาน <input checked="" type="checkbox"/> มาตรฐานไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์เพียงพอ ไม่มีมาตรการป้องกันการกระจายตัวของสะเก็ดไฟ <input type="checkbox"/> ขาดการฝึกอบรมหรือสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> ขาดการกำกับดูแลการปฏิบัติงานมาตรฐาน <input type="checkbox"/> ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน <input type="checkbox"/> อื่นๆ	เกิดจากสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้ (□ มี ■ ไม่มี) <input type="checkbox"/> ผลกระทบบุคคลที่ 3 <input type="checkbox"/> ภัยพิบัติ <input type="checkbox"/> สภาพถนน (สาธารณะ) <input type="checkbox"/> อื่นๆ	Corrective actions - Preventive actions 1. ปรับปรุงมาตรฐานการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (PM043) เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการกระจายตัวของสะเก็ดไฟ กำหนดวิธีปฏิบัติงานก่อน-ระหว่าง-หลังจากงานเชื่อม 2. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟ ให้ผู้ปฏิบัติงานเบิก-ยืมไปใช้งานได้ผ่านพัสดุเครื่องมือ 3. สื่อสารมาตรฐานงานก่อให้เกิดประกายไฟ ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจสอบย้อนกลับไปพบว่า ช่วงเช้าเวลา 08:00 น. มีการจ่ายงานติดตั้งท่อส่ง Fly Ash เข้าหมอบด RM1 (ผจก.คงฤทธิ์ ร., คู่ธุรกิจ หจก.เรืองสรรคำ) และมีสะเก็ดไฟร่วงลงพื้น (เป็นพื้นที่ ที่ไม่ถูกระบุให้เป็นพื้นที่ Hot Work Permit) มีผู้ช่วยช่าง ทำการระวังป้องกันเศษลูกไฟจากการตัดเชื่อมเจียร์ไม่ให้ร่วงลงไปในราง และเลิกงานเวลา 14:30 น.

สาเหตุที่ตรวจพบ



สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจาก

มาตรการป้องกันแก้ไข			
สาเหตุ	มาตรการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
ไม่ได้กำหนดเป็นพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตทำงานประกายไฟ	1. ปรับปรุงมาตรฐานการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (PM043) เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการกระจายตัวของสะเก็ดไฟ กำหนดวิธีปฏิบัติก่อน-ระหว่าง-หลังจบจากงานเชื่อม	กฤษณา/สมชาย	แล้วเสร็จ 12/05/2566
	2. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟ ให้ผู้ปฏิบัติงานเบิก-ยืมไปใช้งานได้ผ่านพัสดุเครื่องมือ		อยู่ระหว่างสั่งซื้อ 01/06/2566
	3. สื่อสารมาตรฐานงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ ผ่านเวที Safety Talk และเวทีพบปะ จป.คู่ธุรกิจ ประจำเดือน	สมชาย/นิสิต	01/06/2566

กำหนดมาตรการดำเนินการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ ดังนี้

1. ปรับปรุงมาตรฐานการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (PM043) เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการกระจายตัวของสะเก็ดไฟ กำหนดวิธีปฏิบัติก่อน-ระหว่าง-หลังจากจบงานเชื่อม ตัด เจียร
2. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเบิกไปใช้งานได้ ผ่านพัสดุเครื่องมือ
3. สื่อสารมาตรฐานงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ ผ่านเวที Safety talk และเวทีพบปะคู่ธุรกิจ ประจำเดือน

หัวข้อการปรับปรุง PM043: การขออนุญาตเข้าทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด **ต้นฉบับ**

คู่มือวิธีการ (Procedure)	รหัสเอกสาร PM043
เรื่อง การขออนุญาตเข้าทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ	

สถานะการเผยแพร่และปรับปรุงแก้ไข

Issue and Revision Status

ฉบับที่ Issue	วันที่ Date	คำอธิบาย Revision Description	ผู้ปรับปรุง Reviser	ผู้ทบทวน Reviewer	ผู้อนุมัติ Approver
1	22/06/65	เพิ่มเติมนิยาม 2.17 อาคาร Turbine Generator (TG) บริเวณ Oil Tank	ESG Assistant Manager	ESG Assistant Manager	ตัวแทนฝ่ายบริหาร
2	13/05/66	เพิ่มเติมมาตรการในการอนุญาตเข้าทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ และการขออนุญาตเข้าทำงานงานเจาะ เปิดพื้น ผนังอาคารหรือราวกันตก	ESG Assistant Manager	ESG Assistant Manager	ตัวแทนฝ่ายบริหาร

วัตถุประสงค์ :

เพื่อใช้เป็นแนวทางการควบคุมและป้องกันอันตราย อันจะเกิดจากการทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit System) ในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือการระเบิดและใช้เป็นแนวทางการควบคุมและป้องกันการปฏิบัติงานเจาะ เปิดพื้น ผนังอาคารหรือราวกันตก

ขอบข่าย :

ใช้เป็นแนวทางการควบคุมป้องกันอันตรายอันจะเกิดจากการทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟในโรงงานเขาวง และการปฏิบัติงานเจาะ เปิดพื้น ผนังอาคารหรือราวกันตก

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

ต้นฉบับ

คู่มือวิธีการ (Procedure)	รหัสเอกสาร PM043
เรื่อง การขออนุญาตเข้าทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ	

- 3.8 กรณีเป็นพื้นที่ที่มีโอโรหะของสารเคมี และมีควมไวไฟ ให้ทำการวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซในพื้นที่ปฏิบัติงานและระบายอากาศให้แก่พื้นที่
- 3.9 กรณีที่มีงานตัด เชื่อม เจียร ที่ก่อให้เกิดการกระจายของลูกไฟ สะเก็ดไฟ ทั้งในพื้นที่ที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตให้ทำงานก่อนเข้าปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อน และประกายไฟ และ ให้รวมถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาต จะต้องจัดเตรียมมาตรการป้องกันการกระจายของลูกไฟ สะเก็ดไฟ ได้แก่ การใช้ผ้าใบกันไฟ (ให้ทางผู้ปฏิบัติงานจัดเตรียมมาให้พร้อมและเพียงพอ หรือสามารถเบิก-ยืม ได้ที่พัสดุเครื่องมือ), การปิดฝาครอบรางสายไฟ, การเคลียร์วัสดุติดไฟได้ออกจากพื้นที่, การฉีดน้ำพรมทั้งก่อน-ระหว่าง-หลังปฏิบัติงาน โดยต้องเลือกใช้มาตรการที่ดำเนินการให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น ระหว่างที่ปฏิบัติงาน และภายหลังปิดงานไปแล้ว

4. พนักงานเจ้าของพื้นที่ / พนักงานผู้ขออนุญาต

พนักงานเจ้าของพื้นที่และพนักงานผู้ขออนุญาต ต้องพิจารณาใบอนุญาตร่วมกัน แล้วดำเนินการ ตรวจสอบความปลอดภัยและความพร้อมด้วยตนเอง แล้วจึงอนุญาตให้ปฏิบัติงานได้ ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานมากกว่า 1 วัน พนักงานเจ้าของพื้นที่และพนักงานผู้ขออนุญาต จะต้องมาร่วมกันตรวจสอบสถานที่และลงนามใน แบบฟอร์มใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit : R-CZ061) ทุกวันก่อนเปิดงาน ซึ่งใช้ได้ไม่เกิน 7 วัน

และในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานมากกว่า 7 วัน เมื่อครบ 7 วันแล้วจะต้องทำการขออนุญาตใหม่

เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ต้องมอบหมายพนักงาน/คู่ธุรกิจเฝ้าระวังเหตุผิดปกติหลังเสร็จงาน 2 ชั่วโมง ก่อนปิดงาน

5. พนักงานผู้ขออนุญาต

เมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีใบอนุญาตให้ทำงานวางไว้ ณ ที่ปฏิบัติงานตลอดเวลาจนปฏิบัติงานเสร็จ

ที่ประชุมรับทราบ

2.5 นำเสนอเคสอุบัติเหตุ "งานขนส่งวัตถุดิบ (Goods Transport) - ทรัพย์สินเสียหาย"

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:02 น. คู่ธุรกิจงานขนส่งหิน (หสน.บ้านหมอการช่าง) จากเหมืองหิน ส่งโรงงานท่าหลวง โดยใช้รถเทรลเลอร์ ในระหว่างทางขนส่งบนถนนหน้าพระลาน-บ้านครัว รถเทรลเลอร์คันที่เกิดเหตุได้ทำการแซงขวารถเทรลเลอร์คันอื่น แล้วขับต่อไปในเลนส์ขวา และยังเลี้ยวเข้าซ้ายไม่ได้ เนื่องจากมีรถเล็ก อยู่ในเลนซ้ายสุด ในขณะที่ขับอยู่มีรถพ่วงคันข้างหน้าที่ขับอยู่เลนขวาเหมือนกันทำการเลี้ยวขวาเข้าซอย รถเทรลเลอร์ที่ขับมาในระยะกระชั้นชิดจึงได้ทำการหักหลบไปทางเลนซ้าย และเสียหลักพุ่งชนเสาไฟเสียหาย โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

ความเสียหาย


- ช้อมรถเทรลเลอร์ ประมาณ 400,000 บาท
- ช้อมเสาไฟ และสายไฟ ประมาณ 200,000 บาท
- วัตถุดิบไม่เสียหาย ดักชนกลับมาเทที่กอง
- หม้อเผาเขาวงหยุด 2.9 ชม. จากกระแสไฟฟ้า 115 kV ดับ ไม่มีเครื่องจักรหรือทรัพย์สินบริษัทเสียหาย

ข้อมูลอื่นๆ

- ความเร็วรถก่อนเกิดเหตุ 45 กม./ชม.
- กล้องหนัารถคันที่เกิดเหตุเสีย (ภาพวิดีโอได้มาจากรถอีกคันที่ขับตามมา)

Accident Report : เดือนพฤษภาคม 2566

บริษัท	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานขาวง	ประเภท	<input type="checkbox"/> พนักงาน <input checked="" type="checkbox"/> คู่ธุรกิจ หสน.บ้านหนองการข้าง <input type="checkbox"/> บุคคลที่สาม
วัน/เวลา	วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:02 น.	สถานที่เกิดเหตุ	ถนนหน้าพระลาน-บ้านครัว
ชื่อ - นามสกุล	นายภิรมาน ดุยฉาย	อายุตัว	35 ปี 4 เดือน
ความรุนแรง	<input type="checkbox"/> ไม่หยุดงาน <input checked="" type="checkbox"/> ทรัพย์สินเสียหาย <input type="checkbox"/> หยุดงาน <input type="checkbox"/> เสียชีวิต	- คู่ธุรกิจเสียหาย 0.8 MB - Production Loss 2.3 MB (หยุดมือ 2.9 ชม.)	
อายุงาน	2 เดือน 14 วัน		

รายละเอียดเหตุการณ์	ภาพประกอบ
รายละเอียดเหตุการณ์ รถเกรลเลอร์ของ หสน.บ้านหนองการข้าง รับงานขนหินปูนจากเหมืองขาวงไปโรงงานท่าหลวง ในระหว่างทางขนส่งบนถนนหน้าพระลาน-บ้านครัว รถเกรลเลอร์คันที่เกิดเหตุได้ทำการแซงรถเกรลเลอร์คันอื่น แล้วขับต่อไปในเลนซ้าย ในขณะที่ขับอยู่มีรถพ่วงคันข้างหน้าขับอยู่เลนซ้ายมาชนกันทำให้การเลี้ยวขวาเข้าซอย รถเกรลเลอร์ที่ขับมาในระยะกระชั้นชิดจึงได้ทำการหักหลบไปทางเลนซ้าย และเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าเสียหาย โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ	
ความเสียหาย <ul style="list-style-type: none"> • ช้อมรถเกรลเลอร์ ประมาณ 400,000 บาท • ช้อมเสาไฟฟ้า และสายไฟ ประมาณ 200,000 บาท • วัสดุดับไม่เสียหาย ตีตามกลบมากที่กอง • หม้อฉนวนขาด 2.9 ชม. จากกระแสไฟฟ้า 115 kV ดับ ไม่มีเครื่องจักรหรือทรัพย์สินบริษัทเสียหาย 	
ข้อมูลอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> • ความเร็วรถก่อนเกิดเหตุ 45 กม./ชม. • กล้องหน้ารถคันที่เกิดเหตุเสีย (ตำรวจได้ไปแจ้งการรถคันที่ขับตามมา) 	

สาเหตุ	การแก้ไข/ป้องกัน
เกิดจากสาเหตุที่ควบคุมได้ (■ มี □ ไม่มี) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ไม่มีมาตรฐานการทำงาน <input type="checkbox"/> มาตรฐานไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์เพียงพอ <input type="checkbox"/> ขาดการฝึกอบรมหรือสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> ขาดการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน <input checked="" type="checkbox"/> ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ไม่ยับยั้งชั่งใจ และขับเร็วเกินกำหนด <input type="checkbox"/> อื่นๆ 	เกิดจากสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้ (□ มี ■ ไม่มี) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ผลกระทบบุคคลที่ 3 <input type="checkbox"/> ภัยพิบัติ <input type="checkbox"/> สภาพถนน (สาธารณ) <input type="checkbox"/> อื่นๆ
	Corrective actions <ul style="list-style-type: none"> - รถที่ GPS และกล้องไม่พร้อมใช้งาน ห้ามนำออกไม่ใช้งาน โดยทีม จปจะเป็นผู้กำกับดูแลรถไว้เพื่อรอซ่อม - เน้นย้ำการขับอย่างปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่รถขนส่ง Preventive actions <ul style="list-style-type: none"> -

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม



มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มงานขับ และหลังเกิดอุบัติเหตุโดย ตำรวจ ไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์



อบรมความปลอดภัย กฎระเบียบ คู่มือการทำงาน และ VDO เทคนิคการขับอย่างปลอดภัย วันที่ 18 ก.พ. 66



มีการตรวจสอบสภาพรถประจำวัน ที่ 15/5/66 และตรวจเช็คตามวาระ PM เมื่อวันที่ 20/4/66



เช็ครถประจำวัน กล้องไม่พร้อมใช้งาน



พชร มีการฝึกสอนเพียงพอ



วันที่ 14 เข้างานเวลา 07.20 น. เลิกงานเวลา 17.00 น. มีเวลาพักผ่อนมากกว่า 10 ชม.



ใบขับขี่ประเภท ก 3



ความเร็วไม่เกินตามที่กำหนด (45 กม./ชม.) อ้างอิง จาก GPS


SHADOW

Page 29 29

วันที่	วันที่	เวลา	สถานที่	ความเร็ว (กม./ชม.)	ความเร็ว (กม./ชม.)	ความเร็ว (กม./ชม.)	ความเร็ว (กม./ชม.)
5/5/2023	12:58:42	14.8762	100.84916	4.00	00:00:20	0.06	
5/5/2023	12:59:02	14.8761	100.84998	7.00	00:00:20	0.05	
5/5/2023	12:59:24	14.8761	100.85010	5.00	00:00:22	0.04	
5/5/2023	12:59:44	14.8761	100.84998	20.00	00:00:20	0.10	
5/5/2023	13:00:04	14.8761	100.84807	38.00	00:00:20	0.17	
5/5/2023	13:00:24	14.8761	100.84839	40.00	00:00:20	0.23	
5/5/2023	13:00:44	14.8761	100.84855	40.00	00:00:20	0.24	
5/5/2023	13:01:04	14.8761	100.84862	40.00	00:00:20	0.23	
5/5/2023	13:01:24	14.8761	100.84762	40.00	00:00:20	0.29	
5/5/2023	13:01:44	14.8761	100.83969	5.00	00:00:36	0.2	
5/5/2023	13:02:22	14.8690	100.83989	40.00	00:00:27	0.63	

สาเหตุที่ตรวจพบ

ผังแสดงการวิเคราะห์อุบัติเหตุ (อัน Cause Mapping ,Why Tree เป็นต้น)



สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจาก

1. ขับรถจี้กระชั้นชิดรถคันหน้า
2. กล้องไม่พร้อมใช้งาน / ไม่บันทึกข้อมูล

กำหนดมาตรการดำเนินการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ ดังนี้

1. เน้นย้ำการขับอย่างปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่รถขนส่ง
2. รถที่ GPS และกล้องไม่พร้อมใช้งาน ห้ามนำออกไปใช้งาน โดยทีม จป.จะเป็นผู้เก็บกุญแจรถไว้เพื่อรอซ่อม

มาตรการป้องกันแก้ไข

สาเหตุ	มาตรการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
ขับรถจี้กระชั้นชิดรถคันหน้า	เน้นย้ำการขับอย่างปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่รถขนส่ง	หลน.บ้านหมอ	16/05/2566
กล้องไม่พร้อมใช้งาน / ไม่บันทึกข้อมูล	รถที่ GPS และกล้องไม่พร้อมใช้งาน ห้ามนำออกไปใช้งาน โดยทีม จป.จะเป็นผู้เก็บกุญแจรถไว้เพื่อรอซ่อม	หลน.บ้านหมอ	16/05/2566

มาตรการที่ดำเนินการเพิ่มเติม

การแก้ไขเพิ่มเติม

เมื่อระบบกล้องไม่ทำงาน ทีม จป.ได้แจ้งไปยังผู้แก้ไขระบบ มีการปิดเข้าซ่อม วันที่ 16/5/66



มีการทำป้ายแขวน ห้ามนำรถออกใช้งาน เนื่องจากอยู่ในสภาพไม่พร้อม



วันที่ 15 มีนาคม 2566 ออกใบเตือนครั้งที่ 1 เกี่ยวกับการนำสิ่งของมาบังกล้องส่องภายในหัวถัง ขณะปฏิบัติงาน



วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 จป.บริหารเรียกตักเตือนเรื่องความเร็วเกินกำหนด



วันที่ 16/5/66 หัวหน้าฯ ที่ทำงานชี้แจงแนวทางการป้องกันเรื่องของรถที่ไม่พร้อมใช้งาน



บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน

1. พนักงานที่ฝ่าฝืนแนวทางป้องกันหรือ นำรถออกไปใช้ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานและไม่แจ้งต่อ ทีม จป. จะถูกพักงานไม่มีกำหนด
2. หากทาง ทีม จป.เป็นผู้ละเลยหน้าที่หรือไม่ติดตาม ดูแล และปฏิบัติจะถูกหักเงินครั้งละ 1,000 บาท

6

ที่ประชุม (ชมราช ส.) ฝากเตือนว่า การแข่งขัย เป็นสิ่งที่อันตราย ทั้งผู้ขับ และเพื่อนร่วมทาง เพราะกรณีนี้ รถเทเลอร์แข่งแล้วไม่สามารถเลี้ยวกลับเข้าเลนข้ายได้ ขอให้ทีม Safety ไปพร้อมกับ จป.หสน.บ้านหมอการช่าง ไปเพิ่มการประเมินเส้นทาง (Root Hazzard) ว่า บนเส้นทางชุมชน ห้ามแข่ง

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 สรุป Issue Log จากประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมชาย ย.)

Issue Log of OHSE Apr-2023 (เมษายน 2566)

Issue	รายละเอียด	Status	Responsible Team
1	ติดตามการปรับปรุง WI ที่ระบมาตรการเพิ่มเติม ในวิธีการอัดระเบิด และระยะหลบระเบิดที่ปลอดภัย จากงานอัดระเบิด งานพัฒนาฯ ส่วนเหมือง และมาตรการที่ระบุใน WI มาเสนอให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป	On Process	สุรัชย์ ภ./ประสาน ด.

OHSE : Occupational Health, Safety & Environmental

Issue 1: ติดตามการปรับปรุง WI ที่ระบุนมาตรการเพิ่มเติม ในวิธีการอัดระเบิด และระยะหลบระเบิดที่ปลอดภัย จากงานอัดระเบิด งานพัฒนาฯ ส่วนเหมือง และนำมาตรการที่ระบุใน WI มาเสนอในที่ประชุมทราบ (ประสาน ด.)

สถานะปัจจุบัน หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ หินปลิวใส่รถตัก ที่จอดในระยะหลบระเบิด (Safe Zone) ทีมงานพัฒนาฯ ส่วนเหมือง ได้ดำเนินการจัดทำ WI: Work Instruction และ OJT: On The Job Training ให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน่วยงานโดยตรง และหน่วยงานข้างเคียง ที่ต้องมามีกิจกรรมร่วมกัน

ทวนสอบ WI งานระเบิดในงานพัฒนา

รายชื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม	
หลักสูตรการทวนสอบ WI งานระเบิดในงานพัฒนา	
วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ห้องอบรม War room ส่วนเหมือง	
วิทยากร : ผจก.ประสาน ดวงขวัญ	
ลำดับ	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

ทำการปรับปรุงแก้ไข WI หัวข้อที่ 3 การอัดระเบิด และหัวข้อที่ 5 การหลบระเบิด

แก้ไข WI งานระเบิดในงานพัฒนา

3. การอัดระเบิด

- 3.1 ผู้ควบคุมวัดระเบิด ต้องควบคุมดูแลงานทุกขั้นตอนตลอดเวลาที่ทำการอัดระเบิด
- 3.2 พนักงานผู้ปฏิบัติงานขนแท่งวัดระเบิดวางที่ปากกูเจาะที่จะทำการอัดระเบิด
- 3.3 พนักงานผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้อัดระเบิดตรวจสอบเช็คความลึกของรูเจาะ และทิศทางรูเจาะเพื่อระยะ Free Face ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง (ทุกด้าน) รวมทั้งความลึกรูเจาะ น้อยกว่า 2 เมตร จะไม่ทำการอัดระเบิด
- 3.4 หย่อนแท่งวัดระเบิดลงในรูเจาะโดยผูกสายขนวนระเบิดขนาด 25 เมตร/ฟุตกับแท่งวัดระเบิดเอาไว้ที่ปาก รูเจาะ
- 3.5 วัดระยะกลบปากกูเจาะให้ได้ความลึก ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หากน้อยกว่า 1.5 เมตร จะไม่ทำการอัดระเบิด
- 3.6 ใช้แท่งดิน Stemming หย่อนลงในรูเจาะพร้อมทั้งกรีดถุง และ ใช้ไม้กระทุ้งจนแน่นทุกรู

แก้ไข WI งานระเบิดในงานพัฒนา


5.การหลบระเบิด

- 5.1 ผู้ควบคุมวัตถุระเบิด ต้องกำหนดจุดหลบระเบิดก่อนทำการอัดระเบิด ทุกครั้ง
- 5.2 ให้กำหนดจุดหลบระเบิดเฉพาะด้านหลังและ ด้านข้างเท่านั้น จุดหลบระเบิดต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 300 เมตร
- 5.3 หากมีการระเบิดหลายจุด และไม่สามารถหลบเครื่องจักรในระยะปลอดภัยได้ ผู้ควบคุมวัตถุระเบิด พิจารณาร่วมกับ Mine Planning เพื่อเลื่อนงานอัดระเบิดบางจุดไว้ในคราวต่อไป

ประมวลผลการปรับปรุง WI และ OJT ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

บทวนคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน

On The Job Training




ที่ประชุม (เขมราช ส.) สอบถามเรื่องสิ่งที่แตกต่างกัน ว่ามีสิ่งไหน ที่อีกหน่วยงานจะต้องปรับปรุงตาม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพราะได้ปรับปรุงมาตรการการเจาะระเบิด

ธนาชัย ข. นำเสนอเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ ว่าการเจาะ และอัดระเบิดตามแผนงาน รูปแบบของการระเบิดจะออกมาในรูปแบบใด โดยใช้ App ที่ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ เพื่อเป็นการป้องกันการระเบิดที่นอกเหนือการควบคุม

The screenshot displays the STL-SCG web application. The interface includes a sidebar menu with options like Dashboard, Job Assignment, Shot Design, Blast Prediction, and Stock Management. The main area shows a map of a mining site with several blast points marked. A detailed data table is visible for a specific blast point, P2305_01.

พิกัด	ปริมาณ	ประเภท	สถานะ	Refresh	สถานะ
พิกัด : P2305_01	ปริมาณ : 0	ประเภท : 2566	สถานะ : กำลังขุด	Refresh	สถานะ : กำลังขุด
พิกัด : P2305_01	ปริมาณ : 125,485 ตัน	ประเภท : 2566	สถานะ : กำลังขุด	Refresh	สถานะ : กำลังขุด
พิกัด : P2305_01	ปริมาณ : 7.5	ประเภท : 2566	สถานะ : กำลังขุด	Refresh	สถานะ : กำลังขุด
พิกัด : P2305_01	ปริมาณ : 0	ประเภท : 2566	สถานะ : กำลังขุด	Refresh	สถานะ : กำลังขุด
พิกัด : P2305_01	ปริมาณ : 5.5	ประเภท : 2566	สถานะ : กำลังขุด	Refresh	สถานะ : กำลังขุด
พิกัด : P2305_01	ปริมาณ : 0.13	ประเภท : 2566	สถานะ : กำลังขุด	Refresh	สถานะ : กำลังขุด
พิกัด : P2305_01	ปริมาณ : 0.09	ประเภท : 2566	สถานะ : กำลังขุด	Refresh	สถานะ : กำลังขุด
พิกัด : P2305_01	ปริมาณ : 0.28	ประเภท : 2566	สถานะ : กำลังขุด	Refresh	สถานะ : กำลังขุด
พิกัด : P2305_01	ปริมาณ : 30.32	ประเภท : 2566	สถานะ : กำลังขุด	Refresh	สถานะ : กำลังขุด
พิกัด : P2305_01	ปริมาณ : 0.06	ประเภท : 2566	สถานะ : กำลังขุด	Refresh	สถานะ : กำลังขุด
พิกัด : P2305_01	ปริมาณ : 0.1	ประเภท : 2566	สถานะ : กำลังขุด	Refresh	สถานะ : กำลังขุด



ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 อัปเดตกฎหมายประจำเดือน และการประเมินความสอดคล้องกฎหมาย

เดือนนี้ ไม่มีกฎหมายเข้าใหม่

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 สรุป Safety Performance

เดือนเมษายน 2566

- สถิติอุบัติเหตุ เดือนเมษายน 2566

- สถิติอุบัติเหตุ สะสมปี 2566 (อุบัติเหตุในงาน รวม 8 เคส)

1. อุบัติเหตุ**ทรัพย์สินเสียหาย** (หน่วยงาน Biz Perf Excellent) วันที่ 16 มกราคม 2566 บริเวณสี่แยกไฟแดงอจจริยะ ในโรงงานเขาวง (คู่ธุรกิจ SCG Logistic –APR Logistic ขึ้นกับหน่วยงานพัสดุ ขนถ่ายจากโครงการฯ วัดบันได ส่งลงอ่างรับที่โรงงานเขาวง) ออกจากเครื่องขังขาเข้าแล้วเลี้ยวขวาตรงไฟแดงอจจริยะ แตงงเลี้ยวไม่พ้นชนเสาไฟแดง

2. อุบัติเหตุถึงขั้น**หยุดงาน-Lost Time accident** (หน่วยงานเผาปูน SWCC Kiln no. 2) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณหน้าหม้อเผา 2 ของ หน่วยงาน Operation White คู่ธุรกิจ หจก.ถั่ววัฒนะประกอบ การผู้ช่วยงานหม้อเผา งานเคลียร์ปูนก่อนปากหม้อเผาก่อนลง Cooler ด้วยน้ำแล้วโดยฝุ่นร้อนลวกใส่ร่างกาย (ฝ่าฝืน LSRs จากที่ไม่สวมชุด PPE)

3. อุบัติเหตุ**ทรัพย์สินคู่ธุรกิจเสียหาย** (หน่วยงาน Operation เขาวง) วันที่ 8 มีนาคม 2566 รถบรรทุก ของคู่ธุรกิจ หสน.บ้านหม้อการช่าง ขน Ligneous Shale แม่ทาน ออกจากฝั่งเหมือง มาจอดรอบบริเวณสามแยกถนนหน้าโรงงานเขาวง ก่อนเลี้ยวขวาเข้าถนนไปบึงจวงควี มีรถกระบะขับตาม และรถกระบะชนท้ายรถบรรทุก จากสาเหตุคนขับรถกระบะ มองสีไฟท้ายไม่ชัด (ไฟท้ายไม่ใช่สีแดง)

4. อุบัติเหตุ**ทรัพย์สินคู่ธุรกิจเสียหาย** (หน่วยงาน Mine Operations) วันที่ 13 มีนาคม 2566 บริเวณเหมือง N1 B+277 หลังจากการระเบิดเพื่อการพัฒนา คู่ธุรกิจ หจก.ช่างพินิจฯ พบว่ารถตัก (Excavator) เกิดความเสียหาย จากที่หินปลิวมาใส่ห้องแก๊สและระบบควบคุมชำรุดเสียหาย (ค่าเสียหาย 400,000 บาท)

5. อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน-**เปลี่ยนงานชั่วคราว** (หน่วยงาน Operation - KW) วันที่ 15 เมษายน 2566 คู่ธุรกิจผู้ช่วยงานผลิตกระแสไฟฟ้า ไปทำการแก้ไขคอนเคาท์ขัดตัว ของ PH Boiler C1.1 โดนคอนเคาท์กระแทกปลายนิ้ว ได้รับบาดเจ็บ (หัก.ส.นุชตะยะ)
6. อุบัติเหตุ**ทรัพย์สินเสียหาย** (หน่วยงาน Green Circularity) วันที่ 20 เมษายน 2566 คู่ธุรกิจผู้ช่วยงานทำกองหิน Stacker 111 เติมรถ Stacker ไรยกองเกินระยะ Safety Zone ทำให้หินร่วงใส่หลังคาอ่างรับหินมอร์ตาร์ชำรุด 2 ใน 3 อ่าง (คู่ธุรกิจ หัก.ณัฐวัฒน์ประกอบภาร)
7. อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน-**รักษาพยาบาล** (หน่วยงาน MRO-TL) วันที่ 27 เมษายน 2566 พนักงานช่างไฟฟ้า ได้รับแจ้งให้ไปตรวจเช็คตู้ VSD ของพัดลม L6P13M1 ในขณะที่ทำการ Off Main ไฟฟ้าจากคันบิด (Handle) ไม่สามารถทำได้ เพราะก้านสวิทช์ในตู้ยุบตัว จึงเปลี่ยนวิธีการโดยใช้เครื่องมือบิดสวิทช์แทน ระหว่างที่กด แขนไปโดนกับขอบตู้ทำให้ได้รับบาดเจ็บ
8. อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน-**รักษาพยาบาล** (หน่วยงาน AM-Operation KW) วันที่ 28 เมษายน 2566 คู่ธุรกิจผู้ช่วยงาน AM-KW ไปทำการลำเลียงถุงปูน Big Bag ด้วย Hand Lift ออกจากกะพล้อ 1204-3 ระหว่างทางล้อ Hand Lift สะดุดกับร่องที่พื้น ทำให้ต้องใช้แรงดึง และแรงผลัก ส่งผลให้ล้อทับร่องเท้าคู่ธุรกิจที่กำลังดึง Hand Lift เท้าได้รับบาดเจ็บ (คู่ธุรกิจ หัก.ศุภชาติก่อสร้าง)
9. อุบัติเหตุ**ทรัพย์สินเสียหาย** (หน่วยงาน MRO-KW) วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 บริเวณชั้นพื้น อาคารหม้อบดวัตถุดิบ RM 1 มีงานติดตั้งท่อส่ง Fly Ash เข้าหม้อบด ตั้งแต่เวลา -8:00-14:30 น. ซึ่งจะมีประกายไฟร่วงลงที่พื้น และคู่ธุรกิจช่วยดับไฟ โดยหลังจากเลิกงาน เวลา 19:30 น. คู่ธุรกิจ หัก.เรืองสรรค์ฯ ตรวจพบว่า มีควันขึ้นที่รางท่อน้ำมันข้างหม้อบด RM1 จึงใช้ถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งเข้าระงับเหตุ
10. อุบัติเหตุ**ทรัพย์สินคู่ธุรกิจเสียหาย** (หน่วยงาน Mine & Green Circularity) วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ขณะที่รถเทเลอร์ขนส่งหินจากเหมืองเขาวง ส่งโรงงานท่าหลวง ระหว่างทางได้แซงและรอลเลี้ยวเข้าเลนซ้ายปรากฏว่ามีรถพ่วงที่วิ่งอยู่ด้านหน้าเลี้ยวขวากระชั้นชิด จึงตัดสินใจหักหลบเข้าซ้าย แต่ด้วยความเร็ว ทำให้หักกลับเข้าเลนซ้ายไม่ทัน รถไถลลงไปในชนเข้ากับเสาไฟฟ้า 115kV ข้างทาง (หสน.บ้านหม้อการช่าง)

พนักงาน

- อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต → ไม่พบ
 อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน → ไม่พบ
 อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน → 1 ราย (พนักงานช่างไฟฟ้า MRO-TL)
 อุบัติเหตุนอกงาน → 1 ราย (พนักงานผลิต LWA-Operation White)

คู่ธุรกิจ/ลูกค้า


- อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต → ไม่พบ
 อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน → 1 ราย (คู่ธุรกิจผู้ช่วยหม้อเผา SWCC2-Operation White)
 อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน → 2 ราย (คู่ธุรกิจผู้ช่วยงานผลิตกระแสไฟฟ้า WHG-KW, คู่ธุรกิจงาน AM-KW)
 อุบัติเหตุทรัพย์สินเสียหาย → 6 ราย (คู่ธุรกิจ APR Logistic, หสน.บ้านหม้อการช่าง, หัก.ช่างพินิจฯ, หัก.ณัฐวัฒน์ฯ)
 อุบัติเหตุนอกงาน → ไม่พบ

STL: Safety Performance 2023(YTD)


ลำดับ	ส่วน	วันที่	ประเภทอุบัติเหตุ	รายละเอียดอุบัติเหตุ
1	Mining & Green Circularity - KW	04/01/2023	อุบัติเหตุนอกงาน ขึ้นหยุดงานขึ้นไป	รถจักรยายนยนต์ล้ม ท่าลาน
2	BIZ Perf Excellence	16/01/2023	ทรัพย์สินเสียหาย	รถขนถ่ายหินชนไฟแดง บริเวณสี่แยกไฟแดงจัวจวริยะ
3	Operations White	09/02/2023	อุบัติเหตุนอกงาน ขึ้นหยุดงานขึ้นไป	รถจักรยายนยนต์ล้ม ด้านหน้า ปีม ปตท. หน้าพระลาน
4	Operations White	25/02/2023	ขึ้นหยุดงาน	คู่ธุรกิจลัดฝัสน้ำมัน งานเคลียร์ปูนก้อนบริเวณ ปากหม้อเผา
5	Operations KW	08/03/2023	ทรัพย์สินเสียหาย	รถกระบะชนท้ายรถบรรทุก
6	Mining & Green Circularity - KW	13/03/2023	ทรัพย์สินเสียหาย	หินปลิวใส่รถดัค
7	Operations KW	15/04/2023	เปลี่ยนงานชั่วคราว	คู่ธุรกิจ WHG คอนเคาท์กระแทกปลายนิ้ว
8	Mining & Green Circularity - KW	20/04/2023	ทรัพย์สินเสียหาย	Stacker โปรงกองลงหลังคาหลังคาอ่างมอร์ตาร์
9	MRO - Saraburi (MRO - TL)	27/04/2023	รักษาพยาบาล	พนักงานถูกโครงตู้ VSD บาดแขนขวา (รักษาพยาบาล)
10	Operations KW	28/04/2023	รักษาพยาบาล	คู่ธุรกิจลาก Hand lift กับเท้า

STL: Safety Performance (Apr)

Reactive KPI



อุบัติเหตุ 2023



ประเภท (อุบัติเหตุในงาน)

ประเภท	Fatality	Lost Time	Minor
บาดเจ็บ	0	0	0
ยานพาหนะ (Crash)	0	0	1
วัตถุตก	0	0	0
ไฟไหม้หรือระเบิด	0	0	0
เครื่องจักรหรือเครื่องมือ	0	1	1
ถูกหนีบ	0	0	0
ล้ม สะดุด ทดลื่น	0	0	0
สัมผัสสารเคมี	0	0	0

Carrier audit

(Raw Material 9 สาย)

บริษัท/กอง/กลุ่ม	Self-declare	2023 Carrier Audit	
		Pass/Not Pass	หมายเหตุ
กรมเจ้าท่า	98.57%	Pass	
กรมการขนส่งทางบก	97.52%	Pass	
กรมการขนส่งทางเรือ	100%	Pass	
กรมการขนส่งทางอากาศ	96.40%	Pass	
กรมการขนส่งทางราง	93.72%	Pass	
กรมการขนส่งทางบก (รถโดยสารสาธารณะ)	-	Not Pass	รถโดยสารสาธารณะ
กรมการขนส่งทางบก (รถจักรยานยนต์)	74.98%	Pass	รถจักรยานยนต์
กรมการขนส่งทางบก (รถแท็กซี่)	49.21%	Pass	รถแท็กซี่


LSRs Violation 2023

จอดรถไม่ถูกต้อง	0
ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่	0
ไม่สวมหมวกกันน็อก	0
ไม่คาดเข็มขัด	0
แอลกอฮอล์ สารเสพติด	1
Work license	1
Work permit	0
ที่อื่นอากาศ	0
ถอด ปลดอุปกรณ์	0
ไม่ตัดแยกพลังงาน	0
ที่สูง	0

Road Safety Violation 2023(YTD)

แข่งในทางเดินหรือเลนกับ	0
ขับเกินความเร็วกำหนด	0
ขับย้อนศร	0
ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร	0
ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่	0
ไม่สวมหมวกนิรภัย	0
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	0
แอลกอฮอล์ สารเสพติด	0

Line walk 2023 (4M) (Employee)




Total

23,645

Apr

6,206



- การฝ่าฝืนกฎพิทักษ์ชีวิต -> เดือนเมษายน 2566 ยังไม่พบการฝ่าฝืนกฎพิทักษ์ชีวิต

LSRs Violation 2023

จอดรถไม่ถูกต้อง	0
ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่	0
ไม่สวมหมวกกันน็อก	0
ไม่คาดเข็มขัด	0
แอลกอฮอล์ สารเสพติด	1
Work license	1
Work permit	0
ที่อื่นอากาศ	0
ถอด ปลดอุปกรณ์	0
ไม่ตัดแยกพลังงาน	0
ที่สูง	0

2023 (YTD)

- การฝ่าฝืน Road Safety -> เดือนเมษายน 2566 ยังไม่มีข้อมูลการฝ่าฝืนกฎการขับขี่ปลอดภัย


Road Safety Violation

2023(YTD)


แข่งในทางเดินหรือเลนกับ	0
ขับเกินความเร็วกำหนด	0
ขับย้อนศร	0
ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร	0
ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่	0
ไม่สวมหมวกนิรภัย	0
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	0
แอลกอฮอล์ สารเสพติด	0

ข้อมูล ณ เดือน Apr 2023

- จำนวน Safety caring/Line walk (3M) 23,645 รายการ
 - Safe 20,251 รายการ (86%)
 - Unsafe condition 3,259 รายการ (14%)
 - Unsafe act 132 รายการ (0%)
 - Near miss 3 รายการ (0%)
- สถานะแก้ไข 65% (YTD)



จำนวนพนักงาน (Operation, MRO, Mine) ที่เข้าร่วม Line walk โรงงานท่าหลวง 240 คน ทำ Line walk ไปแล้ว 110 คน และโรงงานเขาวง 375 คน ทำ Line walk ไปแล้ว 181 คน โดยภาพรวมพนักงาน ทำ Line walk ได้ไม่ถึง 60%



- Action Plan ปี 2566 ของ STL

การ Line walk งานเสี่ยง ตั้งเป้าหมาย การแก้ไข **Unsafe/ Near-miss Clearing** ของพนักงาน ต้องมากกว่า 80% โดยในเดือนเมษายน 2566 ทำการแก้ไขได้ 67% สะสม (YTD) 65%

สำหรับรายการที่เป็น **High Risk** หรืองานที่มีความเสี่ยงสูง (งานที่สูง/ งานอับอากาศ/ งานไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้า/ งานเชื่อม ตัด เจียร/ เครื่องจักร การ์ด LOTO/ การขั้วขึ้น/ สารเคมี/ การยกของ) จะพบว่า เจ้าของงาน เจ้าของพื้นที่ มีการแก้ไข %Unsafe Clearing (High Risk) Unsafe/Near-miss ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย (Target: % unsafe clearing $\geq 80\%$ (YTD))


จากผลการดำเนินงาน 4 เดือนที่ผ่านมา สรุปได้ว่า

- โรงงานท่าหลวง %Clearing High Risk Job เดือนเมษายน 77%, สะสม (YTD) 69%
- โรงงานเขาวง %Clearing High Risk Job เดือนเมษายน 64%, สะสม (YTD) 63%

ที่ประชุมรับทราบ

5.2 ติดตามผลการดำเนินการตาม SCG Safety Framework (เน้น Close gap)

(ณัฐกมล จ./กฤษณา ข./สมชาย ย./มานพ ป./นิลิต จ.)



ประกอบด้วย 2 ด้านที่ต้องดำเนินการ

-งาน Close Gap ด้าน **Culture** (วัฒนธรรม) Element 2-7

-งาน Close Gap ด้าน **Operational Control** (การควบคุมการปฏิบัติงาน)

สิ่งที่ดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการ Close Gap ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

Element 4: ความรู้ความสามารถ จิตสำนึก และการฝึกอบรม (Competency, Awareness & Training)

Element 4: ความรู้ความสามารถ จิตสำนึก และการฝึกอบรม (Competency, Awareness & Training)					
Gap:					
No.	Gap	PIC	Due date	Status (Complete/ On progress)	Remark
1	<p>จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เหมาะสมกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมที่ทำเป็นประจำวัน หรือ ทุกสัปดาห์ ในทุกหน่วยงาน เช่น Safety Talk, KYT, Safety DOJO, Safety Contact เป็นต้น กิจกรรมที่ทำเป็นประจำวันทุกสัปดาห์ หรือ ทุกเดือนในทุกหน่วยงาน เช่น Safety Talk สัปดาห์, The Life Saver, Safety Calendar, Safety Hero, Safety Award, Safety Buddy เป็นต้น กิจกรรมระดับบริษัทที่ทำทุกครึ่งปี หรือ ปีละครั้ง ได้แก่ การจัดสัปดาห์หรือเดือนแห่งความปลอดภัยและมีกิจกรรมการรณรงค์ต่างๆ ตามความเหมาะสม การเสนอผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น 	BSE-ESG		On progress	<ul style="list-style-type: none"> Safety Talk สื่อสารผ่านอีเมล 1SRB Line walk Safety Calendar Safety Short Film Road Safety Promotion

มีการดำเนินการติดตามการทำกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย เพิ่มความรู้ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ Line walk ของแต่ละโรงงาน

Cultural

Element 4: ความรู้ความสามารถ จิตสำนึก และการฝึกอบรม (Competency, Awareness & Training)

Gap:

- Safety Talk
- สื่อสารผ่านอีเมล CGS One Saraburi
- Line walk
- Safety Calendar
- Safety Short Film
- Road Safety Promotion







Element 9: การเตรียมพร้อมและการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response)

Operational Control Element 9: การเตรียมพร้อมและการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response)

Gap:


No.	Gap	PIC	Due date	Status (Complete/ On progress)	Remark
1	อัปเดตแผน BCM ด้านต่างๆ (PM 047) ให้ครอบคลุม LWA ด้วย	สมชาย ย.	31 Dec 2023	On progress	อยู่ระหว่างดำเนินการ Revise WI เพิ่มเติม
2	จัดอบรมเพิ่มความพร้อมของทีมงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทีมดับเพลิงขั้นสูง ให้แก่ทีมดับเพลิงโรงงาน, ดับเพลิงขั้นต้นสำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน กังพนักงานและคู่ธุรกิจ	สมชาย ย.	31 Dec 2023	On progress	1. จัดฝึกอบรมทีมดับเพลิงขั้นสูง (โรงงานละ 30 คน) 2. จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น (40% ของหน่วยงาน) 3. จัดฝึกอบรมผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน โรงงานเขาวง และโรงงานท่าหลวง (โรงงานละ 5 คน)
3	ทบทวนแผนการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน (แผนเผชิญเหตุ (Pre-fire plan/pre-incident plan), จัดการฝึกซ้อม ตามแผน และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการซ้อมอย่างต่อเนื่อง	สมชาย ย.	31 Dec 2023	On progress	จัดทำ Pre-fire plan และจัดการซ้อมเหตุฉุกเฉิน เดือนละ 1 ครั้ง

การฝึกซ้อม Fire Fighting ตาม Pre-fire plan สำหรับพนักงานดับเพลิง (Apr'2023)

Operation TL:

Operation KW:

- **Operation ท่าหลวง** โดยหน่วยงาน Renewable Energy (WHG-TL) ได้ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมดับเพลิง ตามแผนงาน ที่อาคารดับเพลิง และอาคารผลิตกระแสไฟฟ้า Solar Farm 1&2 และ Solar Floating 3&4 โดย ผชก.ธีระศักดิ์ นำพนักงานและคู่ธุรกิจ เข้ามาร่วมฝึกซ้อม ร่วมกับทีมดับเพลิง โรงงานท่าหลวง



ซ้อมดับเพลิงและระงับเหตุฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/2566 Solar Farm 1-2,Solar Floating 3-4

ขั้นตอนการฝึกซ้อม

- ประชุมแผนการซ้อมดับเพลิงกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด(เจ้าของพื้นที่+Team ดับเพลิงปูนท่าหลวง+จนท.รปภ.+Team safety)
- ดูพื้นที่ที่จะทำการซ้อมกำหนดในการจัดของรถดับเพลิง,จุดที่สมมุติว่าเกิดเพลิงไหม้
- เริ่มแผนการซ้อมดับเพลิง
 - Solar Farm 1 (ข้างสถานพยาบาล)
 - Solar Farm 2 (ข้างคลอง บกค.)
 - Solar Floating 3 (บึงบ้านช้าง)
 - Solar Floating 4 (บึงบ้านช้าง)
- ประชุมสรุปการซ้อมดับเพลิง

ปัญหาสืบเนื่องจากการซ้อมดับเพลิง

- เส้นทางเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้มีสายไฟฟ้า+สายสัญญาณโทรศัพท์ที่รัดขวางทำให้ไม่สามารถใช้รถดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตรเข้าระงับเหตุได้
- สายดับเพลิงขนาด 1 ½ นิ้วแตกจำนวน 3 เส้น
- ชุดปั้มน้ำรถดับเพลิง 4,000 ลิตร รั่วที่หน้าแปลนจ่ายน้ำ
- ไม่มีเสื้อชูชีพประจำรถดับเพลิงเพื่อใช้ดับเพลิงสถานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแหล่งน้ำ(Solar floating 3,4)
- ไม่มีLine น้ำประจำPlant สำหรับฉีดดับเพลิง(Solar floating 3,4)
- สายดับเพลิงที่ไม่พอใช้งานกับระยะทางการเกิดเหตุ(Solar floating 3,4 จุดที่ไกลที่สุด 500 ม.)

สิ่งที่ได้ : ทีมดับเพลิงป่วนท่าหลวง สามารถเข้าระงับเหตุได้ทุกสถานการณ์ โดยสมาชิกเข้าใจพื้นที่ และสามารถปรับตัวเพื่อเข้าระงับเหตุได้ดี

สิ่งที่ต้องปรับปรุง : อุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการดับเพลิง ที่ประจำรดดับเพลิงต้องตรวจสอบสภาพและเตรียมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Element 13: การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย (Safe Work Operation)

Operational Control Element 13: การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย (Safe Work Operation)

Gap:


No.	Gap	PIC	Due date	Status (Complete/ On progress)	Remark
3	Line Walk ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด	สมชาย ย.	เดือนละ 4 ครั้ง	On Process	
4	ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ Line Walk อย่างต่อเนื่อง	สมชาย ย.	เดือนละ 4 ครั้ง	On Process	

บรรยากาศ “KW & TL คจ. Line walk” (Apr’2023)



ผลการ Line walk ของคณะจัดการ โรงงานเขาวง และ โรงงานท่าหลวง ทำได้ต่อเนื่อง หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ มีการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการ Line walk ของคณะจัดการ อย่างต่อเนื่อง

KW คจ. Line walk:



TL คจ. Line walk:

ติดตามความคืบหน้า คจ. Line walk ประจำสัปดาห์ โรงงานท่าหลวง


คจ. Weekly Line walk (April, 2023)

Date	พื้นที่	ตรวจพบ (เรื่อง)	แก้ไขแล้ว (เรื่อง)	% การแก้ไข
5/4/66	ผู้ฝึกใหม่	7	0	33%
10/4/66	ลานกอง Coal	2	1	
20/4/66	CMZ1	8	6	
26/4/66	Homo silo	4	0	
รวม		21	7	


คจ. Weekly Line walk (YTD2023)

เดือน	ตรวจพบ (เรื่อง)	แก้ไขแล้ว (เรื่อง)	% การแก้ไข
Jan	19	11	57%
Feb	21	7	33%
Mar	36	6	16%
Apr	21	7	33%
May			
Jun			
Jul			
Aug			
Sep			
Oct			
Nov			
Dec			

ผลการปรับปรุงแก้ไขจากคจ. TL Weekly Line walk (April 2023)



ผลการปรับปรุงแก้ไขจากคจ. TL Weekly Line walk (2023)



ติดตามความคืบหน้า คจ. Line walk ประจำสัปดาห์ โรงงานท่าหลวง

พื้นที่: CMZ1

20-Apr-23	1	CMZ1	การเดินสายไฟใหม่ในตู้ควบคุมมอเตอร์	การเดินสายไฟใหม่ในตู้ควบคุมมอเตอร์... (ดูรูป)	พบ, ศักดา	21-10, B-66	21-10, B-66
20-Apr-23	2	CMZ1	งานเดินสายไฟใหม่ในตู้ควบคุมมอเตอร์	งานเดินสายไฟใหม่ในตู้ควบคุมมอเตอร์... (ดูรูป)	พบ, ศักดา	21-10, B-66	21-10, B-66
20-Apr-23	3	CMZ2	การเดินสายไฟใหม่ในตู้ควบคุมมอเตอร์	การเดินสายไฟใหม่ในตู้ควบคุมมอเตอร์... (ดูรูป)	พบ, ศักดา	21-10, B-66	21-10, B-66
20-Apr-23	4	CMZ3	การเดินสายไฟใหม่ในตู้ควบคุมมอเตอร์	การเดินสายไฟใหม่ในตู้ควบคุมมอเตอร์... (ดูรูป)	พบ, ศักดา	21-10, B-66	21-10, B-66
20-Apr-23	5	CMZ4	การเดินสายไฟใหม่ในตู้ควบคุมมอเตอร์	การเดินสายไฟใหม่ในตู้ควบคุมมอเตอร์... (ดูรูป)	พบ, ศักดา	21-10, B-66	21-10, B-66
20-Apr-23	6	CMZ5	การเดินสายไฟใหม่ในตู้ควบคุมมอเตอร์	การเดินสายไฟใหม่ในตู้ควบคุมมอเตอร์... (ดูรูป)	พบ, ศักดา	21-10, B-66	21-10, B-66
20-Apr-23	7	CMZ1	การเดินสายไฟใหม่ในตู้ควบคุมมอเตอร์	การเดินสายไฟใหม่ในตู้ควบคุมมอเตอร์... (ดูรูป)	พบ, ศักดา	21-10, B-66	21-10, B-66
20-Apr-23	8	CMZ1	การเดินสายไฟใหม่ในตู้ควบคุมมอเตอร์	การเดินสายไฟใหม่ในตู้ควบคุมมอเตอร์... (ดูรูป)	พบ, ศักดา	21-10, B-66	21-10, B-66

สรุปผลการดำเนินการ การปิด Gap SPAP:

- ทบทวนบุคลากรตามกฎหมายทั้ง 1SRB
 - ทบทวนบุคลากรตามกฎหมายทั้ง 1SRB (อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนของสิ่งแวดล้อม)
 - ส่งอบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ทดแทนคนเดิม
 - รอสอบบุคลากรเฉพาะวัตถุอันตราย (ปี 2566)
 - เตรียมจัดหลักสูตร ครงงานควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มเติม (จากการตรวจประเมิน GRC)
- จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนผ่าน Website กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- จัดทำแผนการอบรมตาม Work License

หลักสูตรตามกฎหมาย (ทบทวนเครน และ ทบทวนอับอากาศ)/หลักสูตรภายใน
- ทบทวนความเพียงพอของวิทยากร

พัฒนาวิทยากรของคู่ธุรกิจให้สามารถจัดอบรมได้ ตามเนื้อหาและแนวทางของปูนท่าหลวง

- 5 ดำเนินการจัดอบรมตามแผน
 - 6 *ปรับหัวข้อ Internal audit ให้ครอบคลุมหัวข้อ New Safety Framework
 - 7 จัดอบรมเรื่อง New Safety framework เพิ่มเติมให้กับ Auditor ที่ทำการตรวจ Internal audit
 - 8 ดำเนินการตรวจประเมิน Internal audit ตามหัวข้อ New Safety Framework
 - 9 *ปรับปรุงคู่มือการ สอนสอนและการวิเคราะห์อุบัติการณ์ (PM 040) ให้รวมถึงเกณฑ์การรายงาน สอนสอน การตรวจติดตามโรคจากการทำงานร่วมด้วย
 - 10 *จัดอบรมทบทวนการสอบสวนอุบัติเหตุให้กับพนักงาน Key man (อบรมล่าสุด ปี 2562 และ 2563) กำหนดการจัดอบรมใหม่ในวันที่ 23/12/2565 และอบรมทบทวนในวันที่ 22/12/2565
 - 11 *ทวนสอบการดำเนินการแก้ไขและป้องกันที่ได้กำหนดไว้รายงานการเกิดอุบัติการณ์ที่เคยเกิดขึ้นว่าจะเป็นไปได้ตามที่กำหนดในมาตรการ และมีการขยายผลครอบคลุมความเสี่ยงในพื้นที่ที่มีลักษณะการทำงานที่คล้ายกัน
 - 12 ทบทวนรายละเอียดใน Web ประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ให้ระบุมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ ระดับ 3/ เพิ่มให้เลือกเหตุการณ์ปกติ และ เหตุการณ์ไม่ปกติ
 - 13 ให้ทบทวนงานทั้งหมด เพื่อนำทุกกิจกรรมเข้าระบบประเมินความเสี่ยง / ระบุแผนควบคุม ในความเสี่ยงระดับ 3 / ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (โรคประจำตัว, โรคตามข้อกำหนดในงานเสี่ยง, การพักผ่อน, ภัยฯ ฯลฯ) / ประเมินความเสี่ยงด้านบุคลากร (ความรู้ความสามารถ, การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงาน, อายุงาน, ประสบการณ์ทำงาน ฯลฯ) โดยประเมินใน SD App ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 - 14 *ทบทวนรายชื่อ Expert และชื่อผู้อนุมัติ เนื่องจากรายชื่อผู้ที่ยกย้ายไปแล้วยังไม่ถูกเปลี่ยนเป็นรายชื่อคนที่ย้ายมาแทนใหม่ เช่น Expert ด้านความปลอดภัย, Expert ด้าน EE, ผู้อนุมัติระดับ วอ./ผจส. เป็นต้น ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - 15 ติดตามโครงการที่เข้าข่าย แต่ยังไม่เข้าระบบขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง (MOC) และติดตามรายการที่เปิดขอมาแล้ว ให้เป็นไปตามกระบวนการอนุมัติ และติดตามการทำ PSSR เมื่อเสร็จโครงการ) เนื่องจากมีลงทะเบียน MOC เข้ามาในระบบจำนวน 155 รายการ และ Complete จำนวน 1 รายการ ให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันติดตาม
 - 16 อัปเดตแผน BCM ด้านต่างๆ (PM 047) ให้ครอบคลุม LWA ซึ่งอยู่ระหว่าง Revise WI เพิ่มเติม
 - 17 *จัดอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถของทีมงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทีมดับเพลิงชั้นสูง ให้แก่ทีมดับเพลิงโรงงาน, ดับเพลิงชั้นต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานทั้งพนักงานและคู่ธุรกิจ
 - 17.1 จัดอบรมทีมดับเพลิงชั้นสูง จำนวน 65 คน (แล้วเสร็จ)
 - 17.2 แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงชั้นต้น (รวมอยู่ในแผนซ้อมเหตุฉุกเฉินประจำเดือน)
 - 18 *ทบทวนแผนการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน (แผนเผชิญเหตุ (Pre-fire plan/pre-incident plan), จัดการฝึกซ้อมตามแผนและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการซ้อมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำ Pre-fire plan และจัดการซ้อมเหตุฉุกเฉิน เดือนละ 1 ครั้ง
 - 19 ทบทวน PM-044 เพิ่มเติม เรื่อง การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน SD-01-17-R01 การเฝ้าระวังสุขภาพ
 - 19.1 ปี 2564 อยู่ระหว่างสอบสวนโรคโดยแพทย์สถานพยาบาล ภายในปี 2565
 - 19.2 ปี 2565 รอแจกผลตรวจสุขภาพภายใน 25/12/65 และสอบสวนโรคสำหรับคนที่ผิดปกติ มกราคม 2566 เป็นต้นไป
 - 19.3 ทบทวน PM-044 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานส่วนกลางของ SCG: แล้วเสร็จ
 - 20 ทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม
 - 21 *ทบทวนขอบข่ายงานในสัญญา ให้ครอบคลุมความเสี่ยงและมาตรการที่ทางโรงงานกำหนด/ความรู้ความสามารถของบุคลากร ฯลฯ ดำเนินการแล้ว
 - 22 ขึ้นทะเบียนคู่ธุรกิจทุก หก. ตาม Contractor List ให้ผ่านการตรวจประเมิน SCS ทั้งหมด พร้อมทั้งกำหนดเป็นเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน หก.ใหม่ ต้องผ่านการตรวจประเมิน SCS ผ่านแล้วเท่านั้นถึงจะขึ้นทะเบียนใน Contractor List ได้
- สถานะปัจจุบัน:**
KW ผ่านแล้ว 22 หก., KW ยังไม่ผ่าน 11 หก.
TL ผ่านแล้ว 9 หก., TL ยังไม่ผ่าน 3 หก.
รับทั้งสองโรงงาน ผ่านแล้ว 10 หก.
รับทั้งสองโรงงาน ยังไม่ผ่าน 11 หก.
รวมผ่าน 41 หก.
รวมยังไม่ผ่าน 24 หก.
- 23 ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย เช่น มาตรฐานการทำงานในที่อับอากาศ, มาตรฐานงานขั้ว ฯลฯ

ปัจจุบันมีการทบทวนมาตรการใช้งานและติดตั้งนั่งร้าน, การปรับเปลี่ยนสติกเกอร์รถเข้า-ออก โรงงาน 1SRB และนโยบายขั้วข้ออย่างปลอดภัย
 - 24 จัดอบรมทบทวน Work License และเพิ่มเติม

25 Line Walk ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด

26 ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ Line Walk อย่างต่อเนื่อง มีการนำเสนอสรุปผล คจ. Line Walk TL

หมายเหตุ: *ดำเนินการ ข้อ 6, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 25 และ 26 แล้วเสร็จ (ตัวหนังสือสีน้ำเงิน)

ที่ประชุมรับทราบ

5.3 การอบรมเพื่อให้บุคลากรทำงานได้ตามกฎหมาย (นิสิต จ.)

การจัดการความพร้อมของงาน Work License งานเสี่ยง ในการทำงานเสี่ยงที่ทีม Safety ต้องดำเนินการจัดการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

1. หลักสูตร การทำงานบนที่สูง
2. หลักสูตร การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน
3. หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับบันได
4. หลักสูตร ทบทวนการขับรถ Forklift (รถยก รถงา)
5. หลักสูตร อบรมดับเพลิงขั้นต้น
6. หลักสูตร การทำงานกับสารเคมี
7. หลักสูตร การทำงานที่อับอากาศ

เตรียมหลักสูตร อบรมดับเพลิงขั้นต้น (ท่าหลวง-เขาวง) สำหรับผู้จะทำงานในที่อับอากาศ


โดยจัดหาครูฝึก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากเทศบาล ตำบลบ้านหมอ และเทศบาลตำบล

ท่าลาน เพื่อจัดฝึกอบรมให้พนักงานและคู่ธุรกิจ จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 60 คน ที่จะต้องเข้ารับการอนุญาตการทำงานในที่อับอากาศ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม, 7, 14, 21, 28 มิถุนายน 2566

1SBR

อบรมดับเพลิงขั้นต้น

พนักงานและคู่ธุรกิจ 60 คน โดยวิทยากรเทศบาลตำบลบ้านหมอ 5 รุ่น วันที่ 26/5 ,วันที่ 7/14/21/28/6



ของสถานประกอบการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม ข้อ

ข้อ ๑๕ ในการฝึกอบรมลูกจ้างและผู้เข้ารับการฝึกอบรม


หลักสูตรตามข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐

ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกการ

อบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎหมาย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท ำ

งานเกี่ยวกับอัคคีภัย



เตรียมหลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศ

ทีมร่วมกับหน่วยงาน MRO สำรวจและปรับปรุงสถานที่ฝึกอบรมการทำงานในที่อับอากาศ ภาคปฏิบัติ ที่จะต้องแจ้งหน่วยงานราชการก่อนการอบรม 30 วัน กำหนดจัดฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566

แผนการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องวัดแก๊ส

- โรงงานเซว่ง วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 จำนวน 2 รุ่น
- โรงงานท่าหลวง วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 จำนวน 2 รุ่น

1SBR

เตรียมจัดอบรมที่สูง และงานอับอากาศ



เครื่องมือ ในการตรวจวัด



การทบทวนสถานที่อับอากาศ

จป.ภพชนา จะไปหารือกับ Operation Cement เพื่อ Revise ประกาศกำหนดสถานที่อับอากาศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายใหม่ ปี 2564

1SBR

เตรียมจัดอบรมที่สูง และงานอับอากาศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1SBR

เตรียมจับอบรมที่สูง และงานอับอากาศ

“สภาพอันตราย”

ทางเข้า-ออกจำกัด

ไม่ได้ออกแบบให้ทำงานต่อเนื่อง

มีสภาพการณ์ที่เป็นอันตราย



“สภาพอันตราย”



จมลง



กมทับ



ตก, ติด

1SBR

เตรียมจับอบรมที่สูง และงานอับอากาศ

“บรรยากาศอันตราย”

“บรรยากาศอันตราย” หมายความว่า สภาพอากาศที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- (๑) มีออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ ๑๙.๕ หรือมากกว่าร้อยละ ๒๑.๕ โดยปริมาตร
- (๒) มีก๊าซ ไอ หรือละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้ เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (lower flammable limit หรือ lower explosive limit)
- (๓) มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ ซึ่งมีค่าความเข้มข้นเท่ากับหรือมากกว่าค่าความเข้มข้นขั้นต่ำสุดของฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้แต่ละชนิด (minimum explosible concentration)
- (๔) มีค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
- (๕) สภาวะอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตตามข้อบังคับประกาศกำหนด

“บรรยากาศอันตราย”



H2S



ไนโตรเจน



CO2



LEL

1SBR

เตรียมจับอบรมที่สูง และงานอับอากาศ

“ไม่ได้ออกแบบมาให้เข้าทำงานในลักษณะท่าทางปกติ”


“การออกแบบ”



ไม่ได้ออกแบบ
มาให้ทำงานต่อเนื่อง



ไม่ได้ออกแบบ
มาให้ทำงานต่อเนื่อง



ออกแบบ
มาให้ทำงานต่อเนื่อง

หลักสูตรการทำงานบนที่สูง

สรุปจำนวนตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2566 จัดฝึกอบรมทบทวนไปแล้ว 288 คน

1SBR

จัดอบรมหลักสูตร กฎหมายบังคับ

หลักสูตร ทบทวนการทำงานบนที่สูง

อบรมทบทวนตามกฎหมายกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

-ที่ เยาวัง

จำนวน **288 คน**

ข้อ ๒ นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ในการท ำงานในที่สูง ที่

ลำดับขั้น ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ และที่อาจท ำให้ ลูกจ้างพลัดตกลงไป

ไม่กำหนดเก็บหรือของรับวัสดุ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุขั้นตอนที่ อาจเกิดขึ้นจากการท

ำงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน และการป้องกันและควบคุมอันตราย รวมทั้ง ต้องอบรมหรือชี้แจงให้ลูก

จ้างได้รับทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงานและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด และต้องมี ำนำ

เอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้

แผนการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆที่หน่วยงาน Safety ปუნท่าหลวง ต้องดำเนินการ

ชื่อหลักสูตร	ตำแหน่งผู้เข้าอบรม	จำนวน	ก.ม.	ก.ส.	ก.บ.	ก.ค.	ก.ด.	ก.อ.	ก.น.	ก.ร.	ก.ล.	ก.จ.	ก.อ.
รับอากาศ-หลักสูตงานบน	พนักงาน	80											
รับอากาศ-หลักสูตงานบน	ผู้ดูแล	180			3 คน	3 คน							
รับอากาศ-หลักสูตงานบน	พนักงาน	60		8.5, 14.15									
Watch man (ผู้เฝ้าระวังอันตราย) งานที่สูง/นึ่งร่น	พนักงาน/ผู้ดูแล	240 (4 คน)		2 คน	2 คน								
งานเครน/รถ-คนใหม่	พนักงาน/ผู้ดูแล	160 (4 คน)				1 คน	1 คน	1 คน	1 คน				
งานเครน/รถ-ทบทวน (ตาม Request)													
อบรมโครงการอนุรักษ์การไ้ดิน	พนักงาน/ผู้ดูแล	150 คน		1 คน	1 คน	2 คน	1 คน						
อบรมงาน Emergency response													
1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์	พนักงานระดับ บ. ขึ้นไป	120 คน				2 คน	34 คน	42 คน					
2. ทีมดับเพลิงประจำกะ (พนักงาน 40 คน)	พนักงาน 2 คน	120 คน		2 คน	2 คน	1 คน	1 คน						
3. ทีมดับเพลิง Fire man (ทีมกลาง) 20 คน	พนักงาน	90 คน					1 คน	60			1 คน		
อบรมดับเพลิงขั้นต้นอาคารสูง (เพื่อใช้เป็นไปตามกฎหมาย)	พนักงาน 4 คน	360 คน				1 คน	1 คน				2 คน	2 คน	
พนักงานดับเพลิงขั้นต้น	ผู้ดูแล 2 คน	60 คน											
พนักงานดับเพลิงขั้นต้น	พนักงาน	60 คน						2 คน					
การตรวจสอบและกาใช้สายระบบดับเพลิงในโมเตเคิล/Substation	พนักงาน	160 คน						2 คน	1 คน	1 คน			
ซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี	พนักงาน	160 คน						1 คน	2 คน	1 คน	1 คน		
อบรมงานที่สูง	พนักงาน/ผู้ดูแล	160 (4 คน)				1 คน	1 คน	1 คน	1 คน				

การทำ JSA ของทีมงานยังไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมที่จะให้เกิดความปลอดภัย ทีม Safety จะได้ดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล ตามที่พี่เจริญมัน ได้ให้คำแนะนำ

Job Safety Analysis

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

งานกับวัตถุ

วิเคราะห์โดย (นางสาว)

หน่วยงาน

ส่วน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

มาตรการและมาตรการป้องกัน

KYT

งาน

รูปแบบการวิเคราะห์อันตรายปุนท่าหลวง

4.พัฒนามาตรการในการแก้ไขปัญห(Develop)

คำที่ใช้ในการเสนอมาตรการแก้ไขใน JSA

อย่าประมาท

โปรดระมัดระวัง

ทำอย่างมีสติ

ต้องทำอะไร

ต้องทำอย่างไร

(ระบุในมาตรการแก้ไขอย่างชัดเจน)

ในการพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย หรือหลีกเลี่ยงการใช้คำ ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ เช่น คำว่า อย่าประมาทหรือโปรดระมัดระวังหรือทำอย่างมีสติ

ต้องใช้คำที่ระบุชัดเจนลงไปว่า ทำอะไร ทำอย่างไร คนอ่านแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้องชัดเจน

5.4 เรืองเสนอหารื้อ (กฤษฎา ช.)

5.4.1 PPE (หมวกนิรภัย และ รองเท้านิรภัย ที่จะเป็มาตรฐานที่ใช้งานในปูนท่าหลวง)

5.4.1.1 หมวกนิรภัย ขอบปรับรูปแบบ ไปใช้งานแบบที่ 3 เพื่อให้การเบิกไปใช้งานทำได้สะดวก

ไม่ต้องแยกใบเบิก และมีสายรัดคางแบบ 4 จุด

สำหรับกรณีข้อบังคับการสวมใส่ PPE จะอยู่ในประกาศ ข้อกำหนดความปลอดภัย ที่จะประกาศใช้ต้นเดือน มิถุนายน 2566

แบบใหม่ ทั้ง OC		ราคา		รายการที่มีให้เบิกในพัสดุ (ปกติ)						
รองเท้านิรภัย	สิ่งที่ต่างกัน	ราคา/ชิ้น	ราคา/2 ปี	STS (500 มม.)	SKK (500 มม.)	STL (180 มม.)	SKW (350)	SLP (120)	EPS	SRIC
	- ยี่ห้อ 3M - วัสดุ: ABS - มาตรฐาน ANSI/ISEA 288.1 - สายรัดคางขนาด 2 จุด - ตัวปรับแบบปรับได้ตามขนาด	390	-							
	- ยี่ห้อ Pongolok - วัสดุ: ABS - มาตรฐาน EN 12492 - สายรัดคางขนาด 2 จุด - ตัวปรับแบบปรับได้ตามขนาด	251	-							
	- ยี่ห้อ Pongolok - มาตรฐาน EN 12492 - สายรัดคางแบบ 4 จุด - ตัวปรับแบบปรับได้ตามขนาด	251	251,000	✓ ขนาด 3M	✓ ขนาด 3M	✓ ขนาด 3M	✓ ขนาด 3M	✓ ขนาด 3M		
	- ยี่ห้อ Tactel ST-1852Z - วัสดุ: ABS - มาตรฐาน EN 12492 - สายรัดคางแบบ 4 จุด - ตัวปรับแบบปรับได้ตามขนาด - มีสายรัดคางแบบ 4 จุด - มีสายรัดคางแบบ 4 จุด - มีสายรัดคางแบบ 4 จุด	550	357,500	✓ ขนาด 3M	✓ ขนาด 3M	✓ ขนาด 3M	✓ ขนาด 3M	✓ ขนาด 3M	✓	✓
		608,500								

5.4.1.2 รองเท้านิรภัย ใช้รูปแบบที่ 1 โดยมีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน

รองเท้านิรภัย	สิ่งที่เหมือนกัน	สิ่งที่ต่างกัน	ปกติที่มีให้เบิกในพัสดุ		สิ่งเพิ่ม 30 วัน		STS (500 มม.)	SKK (500 มม.)	STL (180 มม.)	SKW (350)	SLP (120)	EPS	SRIC
			ราคา/คู่	ราคา/ปี	ราคา/คู่	ราคา/ปี							
	- ยี่ห้อ Pongolok - วัสดุ: 2.2 มม. - ยี่ห้อ 2.2 มม. - ยี่ห้อ 2.2 มม. - ยี่ห้อ 2.2 มม. - ยี่ห้อ 2.2 มม.	- มีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน - มีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน - มีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน - มีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน - มีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน	636	1,049,400	751	1,239,150	✓	✓	✓	✓	✓		
	- ยี่ห้อ Pongolok - วัสดุ: 2.2 มม. - ยี่ห้อ 2.2 มม. - ยี่ห้อ 2.2 มม. - ยี่ห้อ 2.2 มม. - ยี่ห้อ 2.2 มม.	- มีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน - มีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน - มีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน - มีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน - มีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน	855	-	970	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ยี่ห้อ Pongolok - วัสดุ: 2.2 มม. - ยี่ห้อ 2.2 มม. - ยี่ห้อ 2.2 มม. - ยี่ห้อ 2.2 มม. - ยี่ห้อ 2.2 มม.	- มีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน - มีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน - มีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน - มีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน - มีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน	1,460	-	1,575	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ยี่ห้อ Pongolok - วัสดุ: 2.2 มม. - ยี่ห้อ 2.2 มม. - ยี่ห้อ 2.2 มม. - ยี่ห้อ 2.2 มม. - ยี่ห้อ 2.2 มม.	- มีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน - มีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน - มีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน - มีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน - มีแผ่นรองกันตะปูเสริมเข้ามาเป็นมาตรฐาน	1,140	-	1,255	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

5.4.2 สดิกเกอร์ตรวจเครื่องมือ

- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

5.4.3 ประกาศนโยบายความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและบทลงโทษ

- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบ

Proactive KPI 2023

การปิด Gap ความเสี่ยงจาก Line walk

High risk: งานที่สูง/ที่สั่นอากาศ/งานไฟฟ้า/เครื่องมือไฟฟ้า
งานเชื่อม ตัด เจียร/เครื่องจักร (การัด, LOTO)/
การขุด/สว่าน/งานยกของ

Top 5 รายการ Unsafe/Near miss ที่เป็น High risk ซึ่งต้องแก้ไขเร่งด่วน

Item	รายการ High risk	แนวทางการแก้ไข (กรณีอยู่ระหว่างรอแก้ไขต้องมีมาตรการลดความเสี่ยงเบื้องต้น)	สถานะการแก้ไข (แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
1	งานที่สูง (นั่งร้าน , ที่สูง)	นั่งร้านที่ตั้งค้างไว้นานๆ เมื่อใช้งานเสร็จแล้วไม่ยอมแจ้งรื้อ นั่งร้าน ส่งผลทำให้อุปกรณ์เปิดเกาะอาจจะหมดสภาพและไม่ ปลอดภัย เมื่อนำไปใช้งานนั่งร้านต่อ	แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ On Process ตรวจแรงหรือทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จ
2	งานไฟฟ้า และเครื่องมือ ไฟฟ้า	ผู้ control ชุด Aeration Hopper แกลม(ชั้น 6) ไม่มีฝาปิด ปิดฝาผู้ control ของชุด Aeration hopper แกลม ให้เรียบร้อย	แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ On Process ปิดฝาผู้ control
3	เครื่องจักร (การัด, Log out/Tag out)	เหล็ก Support ค้ำยัน Gang way หัวทุพล้อ W2U67 ถูกดัดไม้ เชื่อมกลับสู่สภาพเดิม เชื่อมต่อเหล็กค้ำยัน Gang way	แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ On Process
4	เครื่องจักร (การัด, Log out/Tag out)	หม่ง Cyclone B55แตกร้าวเสี่ยงฝุ่นร่อนพ่นออก แก้ไขเชื่อม ซ่อมบิตรอยแตกหม่ง	แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ On Process
5	เครื่องจักร (การัด, Log out/Tag out)	ประตูเข้าห้อง Purge ลมถุง Main bag filter หลุด ติดตั้งบานประตูกลับคืนให้ใช้งานได้	แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ On Process



6.2 MRO-TL (ธรนิตร ว.)

Reactive KPI 2023

Proactive KPI 2023

นำเสนอไม่เกิน 1 นาที

	Apr	YTD	Item	Proactive KPI	Measure	2023 Target	April Target	April Actual	YTD (1) Target	YTD (2) Actual
1. อุบัติเหตุจากสถานที่ทำงาน			1	Line walk	จำนวน	9588 ครั้ง/ปี	799	780	3,196	3,171
1.1 เสียชีวิต										
1.2 หายตัว										
1.3 ไม่ถึงขั้นหยาตงาน (เปลี่ยนงาน)										
1.4 ไม่ถึงขั้นหยาตงาน (รักษาพยาบาล)										
1.5 บาดเจ็บสาหัส										
1.6 ทรัพย์สินเสียหาย (เพลิงไหม้หรือระเบิด)										
1.7 ทรัพย์สินเสียหาย										
2. อุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ ทางถนน (รถที่ใช้ในการของบริษัท)			2	Unsafe Clearing (High risk แก้ไขภายใน 15 วัน, Low risk แก้ไขภายใน 60 วัน)						
3. อุบัติเหตุจากการขนส่ง			3	- แก้ไข Unsafe action	%complete	100	100	100	100	100
4. การบาดเจ็บจากการทำงานที่ ส่งผลกระทบต่อระบบ			4	- แก้ไข Unsafe condition	%complete	100	100	100	100	100
5. การเรียนรู้และเฝ้าระวังการทำงาน			5	- แก้ไข Near miss	%complete	100	100	100	100	100
6. ฝ่าฝืนกฎความปลอดภัย			6	Safety talk	ครั้ง/ หน่วยงาน	24 ครั้ง/ หน่วยงาน/ปี	2	2	4	4
6.1 กฎทำอันตราย (LSRs Violation)			7	JSA & KYT ก่อนทำงานทุกครั้ง	%complete	100	100	100	100	100
6.2 นโยบายขั้นความปลอดภัย			8	Review WI	ครั้ง/ปี	1	1	0	1	0
				Green Machine Verification						
				6.1 Machine ที่ถูกตรวจ	จำนวน	48	4	4	4	4
				6.2 ปลอดภัย	%safe	100	100	100	100	100
				ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดับเพลิง	%complete	100	100	100	100	100

การบาดเจ็บจากการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อระบบ:
• เสียชีวิต
• พักงาน 3 วันหรือมากกว่า หรือไม่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิม
• สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติแต่ต้องได้รับการดูแลหรือเฝ้าระวังมากกว่า 6 เดือน
• บาดเจ็บสาหัส
• ทรัพย์สินเสียหาย (เพลิงไหม้หรือระเบิด)
• ทรัพย์สินเสียหาย

กรณีมีผล โปรดระบุข้อผิดพลาดและวันที่เกิดเหตุ:

หมายเหตุ:

- Safety talk เป้าหมาย 1 ครั้ง/หน่วยงาน/สัปดาห์
- Review WI เป้าหมาย 1 ครั้ง/ปี หรือเมื่อมีการงานใหม่
- Line walk เน้นงานเสี่ยง


งานเสี่ยง: งานที่มีการเปิด Work permit/งานที่ต้องมี Work license
High risk: งานที่สูง/ที่สั่นอากาศ/งานไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้า งานเชื่อม ตัด เจียร/
เครื่องจักร (การัด, LOTO)/การขุด/สว่าน/การยกของ
Low risk: ประสิทธิภาพความเสี่ยงต่ำกว่า High risk

Highlight Line Walk ทีม MRO

8

☐ MRO Line Walk พื้นที่อาคารหม้อต้ม CM-Z1-Z3

☐ MRO Line Walk Transport to kiln6



Proactive KPI 2023	Proactive KPI 2023	Proactive KPI 2023
Safety Talk	JSA/KYT ก่อนทำงานทุกครั้ง	กบ. Line Walk
Line Walk	Line Walk	Line Walk

6.4 Operations-KW (ชาวโรจน์ ป.)

Safety Performance			KAI <div>○ Actual KAI ผ่าน 100%</div>							
KPI	Apr. 23	YTD	Item	KAI	Measure	2023	Apr.23	Apr.23	YTD (1)	YTD (2)
						Target	Target	Actual	Target	Actual
เสียชีวิต	0	0	1	Line walk	จำนวน	17 /คน	1,167	1,167	5,203	5,203
หยุดงาน	0	0	2	Clearing Safety Inspection (ปรับปรุงแก้ไขการตรวจสอบความปลอดภัย)						
ไม่หยุดงาน (เปลี่ยนงานชั่วคราว)	0	0		- แก้ไข Unsafe action	%complete	100	100	87.0	100	86.0
				- แก้ไข Unsafe condition	%complete	100	100	63.2	100	62.4
ไม่หยุดงาน (รักษาพยาบาล)	0	0		- แก้ไข Near miss	%complete	100	100	100	100	100
ปฐมพยาบาล	0	0	3	ทบทวน JSA & KYT	%complete	100	100	100	100	100
			4	Safety talk	ครั้ง/cell/ สัปดาห์	432	36	36	108	108
ทรัพย์สินเสียหาย (เพลิงไหม้หรือระเบิด)	0	0	5	Micro Dialogue						
				- จำนวนครั้งการทำ Micro dialogue	ครั้ง/cell/ สัปดาห์	432	36	36	144	144
ทรัพย์สินเสียหาย	0	0		- การแก้ไขประเด็นจากการ Micro Dialogue	%complete	100	100	100	100	100
โรคจากการทำงาน	0	0	6	Clearing Near Miss (ปรับปรุงแก้ไข)	%complete	100	100	100	100	100
อุบัติเหตุบนรถงาน	0	0	7	Green Machine Verification						
				7.1 Machine ที่ถูกตรวจ	จำนวน	2135	113	113	339	339
ฝ่าฝืนกฎพิทักษ์ชีวิต (LSRs Violation)	0	0		7.2 ปวดภัย	%safe	100	100	100	100	100
			8	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดับเพลิง	%complete	100	100	100	100	100

Review WI งานเลี้ยง 100% ของ Operations SKW > จัดทำแผน และกำหนดการตรวจหน้างาน

[illegible][illegible]

Review WI งานเลี้ยง 32 งาน



Highlight Activity Now







KAI Highlight



Reactive KPI 2023			Proactive KPI 2023		
	April	YTD			
1. อุบัติเหตุจากสถานที่ทำงาน					
1.1 เสียชีวิต	0	0			
1.2 หายงาน	0	1			
1.3 ไม่ถึงขั้นหยุดงาน (เปลี่ยนงาน)	0	0			
1.4 ไม่ถึงขั้นหยุดงาน (รักษาพยาบาล)	0	0			
1.5 ปฐมพยาบาล	0	0			
1.6 กรณียื่นเสียหาย (พลัสโน่นหรือระมัด)	0	0			
1.7 กรณียื่นเสียหายน	0	0			
2. อุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะทางถนน (รถที่ใช้ในการของบริษัท)	0	0			
3. อุบัติเหตุจากการขนส่ง	0	0			
4. การบาดเจ็บจากการทำางานที่ส่งผลกระทบต่อระบบแรง	0	0			
5. การเจ็บป่วยและโรคจากการทำางาน	0	0			
6. ฝ่าฝืนกฎความปลอดภัย					
6.1 กฎพักกันยั้วตัว (LSRs Violation)	0	0			
6.2 ระเบียบ ความถี่ ในการตรวจการดำเนินงานด้านการตรวจสอบระบบแรง	0	0			
<ul style="list-style-type: none"> - เสียชีวิต - สูญเสีย/ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานเป็นปกติได้ - สามารถปฏิบัติงานได้ตามเงื่อนไขแต่ต้องได้รับการดูแล หรือใช้ระยะเวลาการพักกว่า 6 เดือน - อื่นๆตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 					
กรณีพิเศษ โปรดระบุชื่อเคสและวันที่เกิดเหตุ:			หมายเหตุ:		
			Safety talk เป้าหมาย 1 ครั้ง/หน่วยงาน/สัปดาห์ Review WI เป้าหมาย 1 ครั้ง/ปี หรือเมื่อมีการทำงานใหม่ Line walk เน้นตามเสียง		
			งานเสี่ยง: งานที่มีการเปิด Work permit/งานที่ต้องมี Work license High risk: งานที่สูง/เกี่ยวอากาศ/งานไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้า/งานเชื่อม ดัด เจียร/เครื่องจักร (ถาวร, LOTO)/การขุดเจาะ/สารเคมี/งานยกของ Low risk: ประสิทธิภาพเสียงนกหวีดจาก High risk		

Proactive KPI 2023 การปิด Gap ความเสี่ยงจาก Line walk

รายการ Unsafe/Near miss ที่เป็น High risk ซึ่งต้องแก้ไขเร่งด่วน

Item	รายการ High risk	แนวทางการแก้ไข (กรณีอยู่ระหว่างรอแก้ไขต้องมี มาตรการลดความเสี่ยงเบื้องต้น)	สถานะการ แก้ไข (แล้วเสร็จ/ อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ)	
1	เพิ่มกล้อง CCTy ที่ Packer	เพิ่มกล้อง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย	แล้วเสร็จ	
2	ฝุ่นรื้อออกที่ Chute สายพาน เครื่องย่อย	ซ่อมปะรอยรั่วและยางกันข้าง เพื่อลด SOC	แล้วเสร็จ	
3	ตัว Stopper ที่ Ramp ขึ้น สินค้าชำรุด	ซ่อมและเสริมยางใหม่ให้แข็งแรง	แล้วเสร็จ	 

Highlight

Smart Alert PPE

1. Summarize Area for Implementing CIRCA Core

Detail
 ด้านหลัง Circa Core แสดงการติดตั้ง PPE บริเวณทางข้ามรถไฟใต้ดินบริเวณ ๖: Cap ๖๒๒๒ตาม time line
 ๖: แสดงความเคลื่อนไหวของรถโดยสารที่วิ่งผ่านบริเวณ ๖: Cap ๖๒๒๒




ก่อนจะปฏิบัติงาน
Operator ต้องดู
จอ PPE ก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงานทุก
ครั้ง

Task
 ๑. ตรวจสอบความพร้อมของ PPE
 ๒. Task-1: Call Data summary
 ๓. Task-2: Train Circa core & Test
 ๔. Task-3: Train Line Notification

Net Step

Smart Alert (แสดงข้อมูลเตือน PPE) แสดงตาม

PPE

2. Install CCTV and Network




Clinking Safety: ๓-1
 ๓-๒
 ๓-๓

Clinking Safety: ๓-๔ PPE
 ๓-๕
 ๓-๖

Clinking Safety: ๓-๗ PPE
 ๓-๘
 ๓-๙

NO_PPE

Half_PPE

Full_PPE

Safety Talk JSA/KYT ที่งานทุกครั้ง



















ส่วนทำ JSA ที่หน้า
งาน ที่สนาม

พนักงานและรถ. Safety Talk/Micro Dialogue

6.6 Mine & Green Circularity (ສຸຂັຍ ກ.)

[illegible]

Proactive KPI 2023 การปิด Gap ความเสี่ยงจาก Line walk				
5 รายการ Unsafe/Near miss ที่เป็น High risk ซึ่งต้องแก้ไขเร่งด่วน				
Item	รายการ High risk	แนวทางการแก้ไข (กรณีอยู่ระหว่างรอแก้ไขต้องมี มาตรการลดความเสี่ยงเบื้องต้น)	สถานะการแก้ไข (แล้วเสร็จ/ อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ)	รูปจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
1	Sway ถ้ายสายพาน CV13 ดึงล้าไม่ติด การทำงานของสายพาน	แจ้งงานซ่อม	เริ่มการแล้วเสร็จ	
2	การดูดฝุ่นไล่สายพาน Screen AGG2 ถูก ถลอกออก แล้วไม่ติดตั้ง	แจ้งงานซ่อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	ทรงขวยทางเดิน ชั้น 2 อาคาร Screen 5,6 มีเหล็กตะแกรงร่อนวางกีดขวางทางเดิน	แจ้งเจ้าของพื้นที่	ระหว่างดำเนินการ	
4	Counterweight CV02 AGG2 ไม่มีคอกกั้น ร่อน	แจ้งงานซ่อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
5	ทรงขวยทางเดินข้างแนวสายพาน CV06 AGG2 มีแผ่นเหล็กกีดขวางทางเดิน	แจ้งเจ้าของพื้นที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

Highlight Activity

Safety Improvement

เป้าหมายของติดตั้ง CCTV เป็นระบบ AI

- เพิ่มกำลังเก็บแอมโมเนียมไนโตรเจน
- เพิ่มกำลังเก็บวัตถุระเบิด



Cirra_Detection เข้าใจ app. Line ของ หากพบเจอของผิดปรกติ และหลุดของผิดปรกติ

- Detect สิ่งผิดปรกติ
- สามารถพบเจอคนเข้าพื้นที่ที่ไม่ควรเดิน










Highlight Activity

Safety Improvement

ติดตั้งระบบกันเพลิงอัตโนมัติ ที่ห้องคลังเก็บแอมโมเนียเปเปอร์เบรค

- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบนี้มาภายในอีกสองสัปดาห์
- กำหนดแล้วเสร็จ 31 พฤษภาคม 2566











6.7 คู่ธุรกิจ (ไม่มีตัวแทนคู่ธุรกิจที่จะนำเสนอ)

วาระที่ 7 ขอร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

พี่เขมราช ส. ในฐานะประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กล่าวขอบคุณทีมงาน ทั้งพนักงานและคู่ธุรกิจ ที่มีความใส่ใจ ห่วงใย ร่วมมือกันปฏิบัติงาน รักษามาตรฐานการทำงานโดยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ


จากข่าวที่มีวิศดรู้งลงมา ได้ Learning จากเคสอุบัติเหตุ และเตือนตัวเองได้ว่า จะต้องระมัดระวัง หากเป็นที่ก่อสร้าง เลี่ยงได้ก็จะเลี่ยง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

และได้เรียนรู้ Learning จากการเกิดอุบัติเหตุของ หสน.บ้านหม้อการช่าง ที่วิ่งเล่นกลาง และมีรถแข่งข้าย ทำให้ไม่สามารถกลับเข้ามาวิ่งบนเลนข้ายได้ตามปกติ แม้ความเร็วไม่เกินที่ใช้ไม่เกินกำหนด แต่ด้วยสถานการณ์ที่รถด้านหน้าเบรค หรือเลี้ยวขวากระทันหัน จนเป็นเหตุที่ทำให้พนักงานขับรถ ต้องหักเลี้ยวข้ายกระทันหัน และเกิดอุบัติเหตุในที่สุด และรถแข่งข้าย ที่ต้องคิดไว้เสมอว่า ความปลอดภัยของบรรพบุรุษอยู่ตรงไหน

พี่เขมราช ขอบขอบคุณทีมงานที่มีความห่วงใยกัน เพราะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป การทำงานก็อาจมีความเสี่ยงที่ต้องเข้าไปช่วยกันดูแล เทคแคร์

ตัวแทน คปอ. MRO โรงงานเขาวง นายอภิชาติ สืบแสงทอง เสนอปิดประชุมด้วย KYT Commitment
"ทำงานปลอดภัย อุบัติเหตุต้องเป็น ศูนย์ โอเค"

ปิดประชุมเวลา 12:00 น.



รายงานการประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปุนท่าหลวง (ร.ทล./ร.ขว.) ครั้งที่ 3/2566
วัน พุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:00 – 16.00 น. Microsoft Teams Meeting

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้รับเชิญ

ผู้แทน

เปิดปร

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วาระที่ 1 Safety Cont

นำเสนอ Safety Contact ชุมตเหตุจากการเสริมความกว้างของบังโคลนรถบรรทุก ให้มีขนาดเกินกว่าขนาดความกว้างของตัวรถบรรทุก” ให้เกิดอุบัติเหตุ จากการเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ที่ร่วมทาง พนักงานขับรถให้เหตุผลว่า จะสามารถกันหินที่ร่วมจากรถลงถนน ลดอันตรายที่จะกระเด็นโดนเพื่อนร่วมทางได้

ข้อเพิ่มเติม: การขับขี ที่อยู่ใกล้รถบรรทุกมากเกินไป จะเกิดการบังทัศนวิสัยในการมองเห็น และการขับขีรถเส้นทางเขาวง-ท่าหลวง ก็มีประสบการณ์เตือนเพื่อนร่วมทาง กรณีหินกระเด็นร่วงใส่กระจก ทำให้กระจกกรรยนต์แตก

วาระที่ 2 แพร่เคสสำคัญของ SCC
2.1 ติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญห : วันที่ 25.2.2566 อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน คู่ธุรกิจผู้ช่วย งานหม้อเผาปูนซีเมนต์ขาว (Kiln No. 2) โรงงานเขาวง
กำหนดมาตรการงานเคลียร์ปูนก้อน (Clinker Ball)

การแก้ไขและป้องกัน		
รายการปรับปรุง	มาตรการป้องกัน	กำหนดแล้วเสร็จ
1 ปรับกระบวนการเผา ลดการเกิดปูนก้อน	1.1 ควบคุมคุณภาพ kiln feed ให้ขึ้น ในค่า Set point	กำหนดค่าควบคุม และ สื่อสารแล้วเสร็จ
	1.2 ควบคุมกระบวนการผลิต ไม่ให้เกิด CO ที่ Top CY < 500 ppm	
	1.3 ควบคุม% เหล็กใน Clinker ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 0.13%-0.15%	
	1.4 ควบคุมค่า FL อยู่ที่ > 1.5% แต่ไม่เกิน 4.0% (อยู่ในเกณฑ์การผลิต)	
	1.5 ควบคุม S/A Ratio 3-5 %	
2 ปรับ design chute เพื่อลดการอุดตันของปูนก้อน	2.1 Modify Chute เพื่อลดการสะสมของฝุ่นปูนเม็ดที่สะสมด้านข้าง Chute	1-20 มิถุนายน 2566 ตามแผน Shutdown K2 (อยู่ระหว่างการออกแบบ)
	2.2 ติดตั้ง ฝา Pocking hole เล็กที่หน้าหม้อเผา เพื่อลดการเกิดฝา Man hole ใหญ่	
3 ปรับวิธีการเคลียร์ปูนก้อน	3.1 กรณี Clear Clinker ball สามารถใช้น้ำราดได้ โดยกำหนดไม่เกิน 50% ของ Ball Valve	จัดทำแล้วเสร็จ / สื่อสารแล้วเสร็จ
	3.2 กรณี Clear Clinker ball ห้ามใช้เป็นน้ำกระแทกที่ก้อน Clinker ball	
	3.3 กรณี Clear ฝุ่นปูนที่จับข้าง Chute Cooler ให้อาศัยเหล็กแฉกอย่างเดียว (ห้ามใช้น้ำเด็ดขาด)	
4 ปรับ/เพิ่มอุปกรณ์ช่วยในการเคลียร์ (hardware)	4.1 ติดตั้ง Air chock ยิงที่ Chute ก่อนลง Cooler จำนวน 2 จุด	1-20 มิถุนายน 2566 ตามแผน Shutdown K2 (อยู่ระหว่างการออกแบบ)
	4.2 ติดตั้ง Slide gate เปิด - ปิด ช่องแยกปูนหน้าหม้อเผา เพื่อไม่ต้องใช้คนสัมผัส และป้องกันฝุ่นร้อนพ่นออกมาได้	

การแก้ไขและป้องกัน		
รายการปรับปรุง	มาตรการป้องกัน	กำหนดแล้วเสร็จ
5 ทบทวนมาตรฐานการทำงาน และมาตรฐาน PPE ที่เหมาะสมกับความเสี่ยง	5.1 ปรับมาตรฐานขั้นตอนการทำงานอ้างอิงมาตรฐานวิชาชีพ	จัดทำ สื่อสาร และ บังคับใช้แล้วเสร็จ
	5.2 ปรับปรุงมาตรฐานการใช้ PPE ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ	
6 การให้ความรู้แก่คนทำงาน และ Operator	6.1 จัด training ทั้งพนักงาน และผู้รู้กิจ และทดสอบในการปฏิบัติงานจริง	แล้วเสร็จ จัดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566
	6.2 กำหนดแผนงานการซ้อม เดือนละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับงานเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกงาน	
7 การควบคุมกำกับดูแลก่อนทำงาน และระหว่างทำงาน	7.1 มีการทำ JSA กับงานที่มีความเสี่ยงทุกครั้ง ทั้งงานที่ทำประจำ และไม่ประจำ ร่วมกันทั้งพนักงานและผู้รู้กิจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	7.2 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ PPE ก่อนเริ่มงาน	
	7.3 ติดกล้อง Cira Core ตรวจสอบการสวมใส่ PPE ระหว่างทำงานเสี่ยง	
8 สำรวจจุดอื่นที่มีความเสี่ยง คล้ายกัน และขยายผล	8.1 ติดตามการขยายผลไปที่จุดที่มีความเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่ Cyclone และ Air Heater	15 มีนาคม 2566

จุดเรียนรู้

จุดเรียนรู้จากเคสครั้งนี้

- 1 การปรับเปลี่ยน Process การผลิต ส่งผลต่อสภาพการเดินเครื่องจักร ทำให้เกิดงานเสี่ยงขึ้น และเมื่อเครื่องจักร/Process ไม่ได้มีการแก้ไข ทำให้มีความเสี่ยงในการเข้าไปทำงานเสี่ยงมากขึ้น ส่งผลให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น
- 2 ต้องกำหนดวิธีการทำงานต้องสอดคล้องกับมาตรฐานและผลการประเมินความเสี่ยง โดยผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการประเมิน และกำหนดวิธีการปฏิบัติงาน
- 3 งานที่เสี่ยงสูง ให้พิจารณาการนำเครื่องมือ/เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำงานเพื่อลดโอกาสที่คนต้องเข้าไปสัมผัสความเสี่ยง ลดปัญหาที่ต้องเข้าไปจัดการ เป็นต้น
- 4 ต้องจัดหาเครื่องมือในการทำงาน และอุปกรณ์ PPE ให้เหมาะสมกับกิจกรรม และความเสี่ยงของงานนั้นๆ
- 5 การอบรมให้ความรู้อาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ต้องเน้นย้ำให้เกิดความตระหนักในอันตรายของงานนั้น เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
- 6 ต้องควบคุมกำกับดูแลการทำงานทั้งก่อนทำงาน และระหว่างการทำงาน โดยพนักงานต้องร่วมกับผู้ธุรกิจในการทำกับดูแล เพื่อทวนสอบการทำงานว่ายังเป็นไปตามมาตรฐาน
- 7 การ Line Walk หากพบสภาพแวดล้อม การทำงาน และพฤติกรรมเสี่ยง ต้องไม่เพิกเฉย ไม่ทำงานหากไม่ปลอดภัย และช่วยกันแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยก่อนเริ่มทำงาน

จากการไป Line walk แล้วทำการ Audit คู่มือวิธีการทำงานของ Operation WC ยังมี Gap ที่ต่างจากคู่มือของโรงงานเขาวง และโรงงานท่าหลวง หรือไม่ ()

ผก.ไชยา ทีมแผนโรงงานท่าหลวง ที่ใช้วิชาชีพผลิต แต่ได้ทำการปรับปรุงแบบ PoKa YoKe ที่ปรับรูปแบบเสื้อคลุมใหม่ เพื่อให้ทำงานสองคน และเปลี่ยนเอกระดุมมาไว้ด้านหลัง เพื่อให้คนทำงาน ต้องทำงานสองคน จึงจะสวมชุด แล้วออกไปทำงานได้อย่างปลอดภัย

ประธาน () ขอให้ จป.ต้น-ถวัลย์กุล ไป Observe และ Audit เพื่อให้ทั้ง 3 Operation ว่ายังมีการใช้ PPE แตกต่าง หรือเหมือนกัน และมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร จะได้รับรองว่า การทำงานทั้ง 3 Operation มีมาตรฐานการทำงาน ที่มีความปลอดภัยเท่ากันทั้งสามโรงงาน (Kiln KW, Kiln TL, Kiln WC) และนำมาเล่าให้ฟังในการประชุมครั้งต่อไป

2.2 นำเสนอเคสอุบัติเหตุ “ทรัพย์สินคู่ธุรกิจเสียหาย”

กรณีรถบรรทุกสิบล้อ หมายเลข 10 (หสน.บ้านหมอการช่าง) รับงานวิ่งถ่าน Coal จากกอง Stock ที่ฝั่งเหนือ ออกมาบนถนนใหญ่ แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนไปนุชจวงคิว โรงงานเขาวง วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 20:12 น. ()

Accident Report : เดือน มีนาคม 2566					
บริษัท	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานเขาวง	ประเภท	<input type="checkbox"/> พนักงาน <input checked="" type="checkbox"/> คู่ธุรกิจ หสน.บ้านหมอการช่าง <input type="checkbox"/> บุคคลที่สาม		
วัน/เวลา	วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 20:12 น.	สถานที่เกิดเหตุ	แยกเลี้ยวเข้าบูกจวงจวงคิว โรงงานเขาวง	ความรุนแรง	<input checked="" type="checkbox"/> ทรัพย์สินเสียหาย (1,000 บาท) <input type="checkbox"/> ไม่หยุดงาน <input type="checkbox"/> หยุดงาน <input type="checkbox"/> เสียชีวิต
ชื่อ - นามสกุล	พชร.ปริญญะ รัชกุล	อายุตัว	38 ปี	อายุงาน	1 เดือน
รายละเอียดเหตุการณ์			ภาพประกอบ		
<p>พชร.ปริญญะ รัชกุล ประจําตัวสิบล้อเบอร์ 10 เข้าทำงาน 18.00 น. รับงานขนสํกลั้ด ติ้ดเชลล์ แ่ก่น จากคั้งเหมืองเทอ้งลั้ดในคั้งโรงงน ะอู่เวลาคั้งเกิดเหตุเวลาประมณ 20.12 น. บรีอวนแยกเลี้ยวเข้าบูกจวงจวงคิว โรงงนเขาวง พชร.เปิดไฟเลี้ยว จอดรถ รอเลี้ยวขวา เมื่อปลอดภัยจึงเลี้ยวขวา แต่ไม่กราบว่ามีรถกระบะมาชนท้าย จึงวิ่งงานปคตี่รู้เหตุจากค้วหน้ากะเง้งข่ว จึงขับรถกลับมารถเกิดเหตุเพื่อให้อ้าหน้าด้าตรวจสอบสวนต่อ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พชร. เป้าแอลกอฮอล์ มีค่า "0" 2. พชร. เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวและสัญญาณไฟเลี้ยว ไฟบรค ใช้งานได้ปกติ 3. บินคั้งจากคั้งจวงจวงเปิดหน้าเหมือง รถคั้ง 2 คัน ออกจากเหมืองในระยเวลาคั้งห่างกัน 2 นาที 					
สาเหตุ			การแก้ไขและป้องกัน		
<p>เกิดจากสาเหตุที่ควบคุมได้ (<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ไม่มีมาตรฐานการทำงาน <input type="checkbox"/> มาตรฐานไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์เพียงพอ <input type="checkbox"/> ขาดการฝึกอบรมหรือสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> ขาดการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน <input type="checkbox"/> ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ ไฟท้ายรถบรรทุกมีการดัดแปลง (เสียยว อาจทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดเจน 			<p>เกิดจากสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้ (<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ผลกระทบบุคคลที่ 3 <input type="checkbox"/> กัญพันติ <input type="checkbox"/> สภาพถนน (สาธารณะ) <input type="checkbox"/> อื่นๆ 		
			<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบรถที่มีการดัดแปลงไฟท้ายและเปลี่ยนไฟท้ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน 		

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. พนักงานขับรถ เป่าแอลกอฮอล์แล้ว ค่า = "0"
2. พนักงานขับรถ เปิดไฟเลี้ยว และตรวจไฟเลี้ยว ไฟท้าย ไฟเบรก ทำงานปกติ
3. บันทึกจาก CCTV ทางออกเหมือง รถกระบะวิ่งตามรถบรรทุกออกมา ห่างกัน 2 นาที

สาเหตุที่ตรวจพบ

ไฟท้ายรถบรรทุก (หมายเลข 10) มีการดัดแปลง เปลี่ยนจากสีแดงเห็นสีน้ำเงิน ต่างจากมาตรฐาน

มาตรฐานไฟแสงสว่างบนถนน ทางโรงงานจ้างให้ผู้รับเหมา แขวงทางหลวงฯ ดำเนินการเปลี่ยนแสงไฟ ให้ได้ตามมาตรฐานทางหลวง พร้อมไฟกระพริบเตือนทางแยก แล้วเสร็จ [REDACTED]

ภาพบันทึกเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิด หน้าเหมือง

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ 10 ออกจากเหมือง 20.09.42 น.



ช่วงเวลาที่เกิดรถกระบะ ออกจากเหมือง 20.11.48 น.



จากการสำรวจตรวจสอบสภาพพนักงานขับรถบรรทุก พบว่าไม่มีความผิดปกติจากการทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม



มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มงานขึ้นยี่ และหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยตำรวจ " ไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ "




พบ มีการพักผ่อนเพียงพอ

เวลา	ความเร็ว	ระยะทาง	เวลา	ความเร็ว	ระยะทาง
07:00 น.	0	0.0	07:00 น.	0	0.0
07:05 น.	0	0.0	07:05 น.	0	0.0
07:10 น.	0	0.0	07:10 น.	0	0.0
07:15 น.	0	0.0	07:15 น.	0	0.0
07:20 น.	0	0.0	07:20 น.	0	0.0
07:25 น.	0	0.0	07:25 น.	0	0.0
07:30 น.	0	0.0	07:30 น.	0	0.0
07:35 น.	0	0.0	07:35 น.	0	0.0
07:40 น.	0	0.0	07:40 น.	0	0.0
07:45 น.	0	0.0	07:45 น.	0	0.0
07:50 น.	0	0.0	07:50 น.	0	0.0



อบรมความปลอดภัย กฎระเบียบ คู่มือการทำงาน และ VDO เทคนิคการขับอย่างปลอดภัย วันที่ 16 ก.พ. 66



มีการตรวจสอบสภาพรถประจำวัน 8/3/66 และตรวจเช็คตามวาระ PM 25/2/66

วันที่ตรวจ	ตรวจโดย	ตรวจที่	ตรวจเวลา	ตรวจผล
25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66
25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66
25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66
25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66
25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66
25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66
25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66
25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66
25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66



ใบขับขี่ประเภท ก2



ความเร็วไม่เกินตามที่กำหนด อ้างอิง จาก GPS


วันที่ตรวจ	ตรวจโดย	ตรวจที่	ตรวจเวลา	ตรวจผล
25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66
25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66
25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66
25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66
25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66
25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66
25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66
25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66
25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66	PM 25/2/66

ทำการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ " รถบรรทุกสิบล้อถูกรถกระบะชนท้าย " ด้วย Cause & Effect Diagram จาก

1. พนักงานขับรถสิบล้อ
2. รถบรรทุก
3. คนขับรถกระบะ
4. สภาพถนน

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากคนขับรถกระบะ มองเห็นไม่ชัดว่า หลอดไฟสีน้ำเงิน ที่อยู่ท้ายรถบรรทุก คือแสงจากไฟด้านท้ายของรถบรรทุก

ผังแสดงการวิเคราะห์อุบัติเหตุ 450 Cause Mapping ,Why Tree 01010



กำหนดมาตรการดำเนินการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ ดังนี้

ข้อมูล/ภาพแสดงความคืบหน้าการแก้ไข/ป้องกัน ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ + Management responsibility

Action	PIC	Status	Due Date
1. ตรวจสอบรถบรรทุกทุกคัน แก้ไขไฟท้ายที่มีการดับแปลง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	หสน.บ้านหมอการช่าง	On process	20 มีนาคม 66

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3 สรุป Issue Log จากประชุมครั้งที่ผ่านมา (กฤษณา ข.)

Issue Log of OHSE Feb-2023 (กนกพันธ์ 2566)

Issue	รายละเอียด	Status	Responsible Team
1	กรณีการเสียชีวิตของพนักงาน 1 คน. พิจารณามาตรการเพิ่มเติม เช่น การแจ้งเตือน การแจ้งเตือน การแจ้งเตือน (สืบเนื่องจากเคสรถบรรทุก ชนท้ายรถจักรยานยนต์บริเวณด้านหน้าโรงงาน (12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:50 น.) ให้ ป่าเสนอวิธีการปรับปรุงในที่ประชุมคณะทำงานฯ เช่น ให้ U-Turn บริเวณด้านหน้า, จัดทำทางเบี่ยง, ติดตั้งสัญญาณต่างๆ เป็นต้น บริเวณด้านหน้า Mortar, CPAC และ LWA รวมถึงบริเวณประตู 3, 4 ด้วย เนื่องจากมีรถจากชุมชนบางครั้ง ขับด้วยความเร็ว มีความเสี่ยงที่รถจะวิ่งเข้ามาทางเข้าทำงาน)	On Process (อยู่ระหว่าง การหาทาง หาสรุปรูปแบบ)	คณะทำงานฯ
2	กรณีอุบัติเหตุที่พนักงานเสียชีวิต 1 คน. รถมอเตอร์ชนท้ายรถบรรทุก (STL โรงงานแขวง-ถนนทางไปหินก่อสร้าง ส่วนเหนือ วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 14:30 น.) และนำให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. พิจารณาไฟแสงสว่างที่ติดตั้งตามถนนในโรงงานสว่างเพียงพอหรือไม่ หากต้องปรับปรุงให้แจ้งมา 2. ให้ติดตั้งลูกกระพรวนขนาดใหญ่ เพราะหากติดตั้งลูกกระพรวนขนาดเล็กอาจจะทำให้ช่วงล่างของรถมีปัญหา 3. ให้คุยกับทางทีม ID4.0 เรื่องการจับความเร็ว และหากมีการฝ่าฝืน ให้แจ้งเตือนไปยัง CPAC และพิจารณาการ หากพบเจออีกครั้ง จะไม่จ่ายคืนหรือไม่ให้เข้าโรงงาน	On Process	ประยุทธ์ ภ./สมชาย ย.
3	กรณีเคสอุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน รถมอเตอร์ชนท้ายรถบรรทุก (STL โรงงานแขวง-สี่แยกในโรงงาน วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 10:30 น.) หน่วยงาน BSE ติดตาม ดังนี้ 1. หน่วยงานพัสดุแขวง พิจารณาหาสาเหตุร่วมกับหน่วยงานผู้ขนส่ง (Logistic) 2. นำผลสรุปการป้องกันและแก้ไข มานำเสนอในที่ประชุม คปอ.	Finished	ทศพร พ./สมชาย ย.
4	ติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของพนักงาน หน่วยงาน LWA ที่เกิดอุบัติเหตุระหว่าง เดินทางมาทำงาน	On Process	โกญจนาท ส./สมชาย ย.

Issue 1: ลดอุบัติเหตุบนถนนทางหลวง หน้าโรงงานเขาวง สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการออกแบบถนนหน้าโรงงาน และทีมเหมือง เน้นย้ำสื่อสารผ่านเวที Safety Talk ให้คู่ธุรกิจที่ขับรถจักรยานยนต์ ไม่ให้จอดรอเลี้ยงบนไหล่ทาง ตรงแยกทางเข้าประตูเหมือง โดยให้เลยจอดเพื่อเลี้ยวกลับ ตรงแยกทางเข้า LWA เพื่อลดความเสี่ยงกรณีรถบรรทุกจอดรอเข้าประตูเหมือง แล้วรถคันที่ตามมาข้างหลังต้องแซงซ้าย ซึ่งถ้าหากมีรถจักรยานยนต์จอดรอตรงตำแหน่งนั้น ก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ

Issue 2: ลดอุบัติเหตุตรงสี่แยกกองหินท่าหลวง ในเหมืองเขาวง สถานะปัจจุบัน มีการติดตั้งต้นไม้กั้นถึงทางแยก แต่ยังไม่ได้มีการติดกล้อง CCTV และ AI เนื่องจากความหนาแน่นของการจราจรมีไม่มาก และไปกระพริบเตือนทางแยก ก็ทำการปรับปรุงให้ใช้งานได้

Issue 3: ลดอุบัติเหตุ สี่แยกไฟแดงอัจฉริยะ ในโรงงานเขาวง สถานะปัจจุบัน หน่วยงานพัสดุเขาวงประสานงานกับขนส่ง ผ่าน Logistic กาชับพนักงานขับรถให้ทราบโดยทั่วกัน และทำการติดตั้งเสาไฟแดงให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

Issue 4: แชร่เคสอุบัติเหตุนอกงาน จากการขับขีรถจักรยานยนต์ สถานะปัจจุบัน พนักงานที่ประสบอุบัติเหตุสามารถกลับมาทำงานได้แล้ว หลังจากหยุดงาน 10 วัน ปัจจุบัน เข้าสู่กระบวนการเดินสาย Safety talk เพื่อแชร่เคสอุบัติเหตุ ให้หน่วยงานต่างๆในปูนท่าหลวงได้ทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 อัปเดตกฎหมายประจำเดือนและการประเมินความสอดคล้องกฎหมาย

เดือนนี้ มีกฎหมายเข้าใหม่ 1 ฉบับ

กฎหมายเข้าใหม่						
ลำดับ	หมวด	รายชื่อกฎหมาย	สรุปสาระสำคัญ และสิ่งที่ต้องดำเนินการ	วันที่มีผลบังคับใช้	ประเภทการดำเนินการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1	Safety	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานการความปลอดภัยเกี่ยวกับ การจัดการสารเคมี ในโรงงาน อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามหมวด 1-5 อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เก็บบันทึกผลการตรวจสอบไว้ที่โรงงานพร้อมให้พนักงานตรวจ - ส่งรายงานข้อมูลสารเคมีอันตราย ปีละ 1 ครั้งตามแบบ (ภายใน 1 มี.ค. ของปีถัดไป) - จัดทำฉลาก และ SDS - ตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย เก็บบันทึกไว้ให้พนักงานตรวจสอบ - ต้องจัดให้มีระบบ Hot Work Permit บริเวณที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย - อบรมเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย และทบทวนปีละ 1 ครั้ง เก็บหลักฐานไว้ให้ตรวจสอบ - จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีอันตราย และเก็บแผนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และจัดให้มีการฝึกซ้อมปีละ 1 ครั้ง 	22-ค.ค.-65	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแผนการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมาย - ทบทวนการปฏิบัติตามแผนงาน - จัดส่งรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - WHG - QCC - ESG

จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงาน อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 มีสิ่งที่ 3 หน่วยงาน ต้องไปดำเนินการ

1. กำหนดแผนการปรับปรุงให้สอดคล้องตามกฎหมาย
2. ทวนสอบการปฏิบัติตามแผนงาน
3. จัดส่งรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กฎหมายเข้าใหม่

เสนอเพื่อพิจารณา

- 1) ตั้ง **Scrum Team** เพื่อปรับปรุงระบบให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
 - ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 - ปรับปรุงพื้นที่ (ติดป้ายเตือน มาตรการควบคุมพื้นที่ ฯลฯ)
 - จัดทำแผนการฝึกซ้อม/แผนการอบรมประจำปี
 - จัดเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อให้ราชการตรวจในระบบ BIM
- 2) เพิ่มทีมแผนการตรวจสอบ Internal Audit ให้มีแผนประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย

หมวดกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม



เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ จึงต้องมีการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อการจัดการให้การปฏิบัติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หน่วยงานบรรจุและจ่ายซีเมนต์ขา [REDACTED] มีสารเคมีใช้งานอยู่หลายชนิด จะไปรวบรวมทะเบียนสารเคมี เพื่อส่งให้คณะทำงาน Scrum Team ช่วยประเมินว่าเข้าข่ายสารเคมีอันตราย เพื่อให้การดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 สรุป Safety Performance [REDACTED]

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

- สถิติอุบัติเหตุ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

1. อุบัติเหตุนอกงาน (Operation White) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นอุบัติเหตุนอกงาน (ชั้นหยุดงานขึ้นไป) กรณีพนักงานเดินทางมาทำงานแล้ว รถจักรยานยนต์ชนกับรถพ่วงที่กำลังกลับรถ หน้าบีม ปตท. จากหน้าพระลาน ก่อนถึงโรงงานเขาวง

2. อุบัติเหตุในงาน (Operation White) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นอุบัติเหตุถึงชั้นหยุดงาน กรณีพนักงานคู่ธุรกิจผู้ช่วยหม้อเผา K2 งานเคลียร์ปูนก่อนปากหม้อเผา Kiln no.2

- สถิติอุบัติเหตุ สะสมปี 2566 รวม 4 เคส

1. อุบัติเหตุนอกงาน 1 เคส (Mine & Green Circularity-KW) วันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นอุบัติเหตุนอกงาน ถึงชั้นหยุดงานขึ้นไป กรณีรถจักรยานยนต์ล้มที่ท่าลาน

2. อุบัติเหตุทรัพย์สินเสียหาย 1 เคส (Biz Perf Excellent) วันที่ 16 มกราคม 2566 บริเวณสี่แยกไฟแดง อัจฉริยะ ในโรงงานเขาวง (คู่ธุรกิจ Logistic ขึ้นกับหน่วยงานพัสดุ ขนถ่านจากโครงการฯ วัดบันได ส่งลงอ่างรับที่โรงงานเขาวง) เลี้ยวแล้วชนเสาไฟแดง

พนักงาน

อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต → ไม่พบ

อุบัติเหตุถึงชั้นหยุดงาน → ไม่พบ

อุบัติเหตุไม่ถึงชั้นหยุดงาน → ไม่พบ

อุบัติเหตุนอกงาน → 1 ราย (พนักงาน Operation White)


- การฝ่าฝืน Road Safety -> เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ยังไม่มีข้อมูลการฝ่าฝืนกฎการขับขี่ปลอดภัย



- จำนวน Safety caring/Line walk (2M) 10,154 รายการ

Safe	8,734 รายการ (86%)
Unsafe condition	1,159 รายการ (11%)
Unsafe act	259 รายการ (3%)
Near miss	2 รายการ (0.02%)

สถานะแก้ไข 58% (YTD)



จำนวนพนักงาน (Operation, MRO, Mine) ที่เข้าร่วม Line walk โรงงานท่าหลวง 250 คน ทำ Line walk ไปแล้ว 120 คน และโรงงานเขาวง 375 คน ทำ Line walk ไปแล้ว 204 คน โดยภาพรวมพนักงาน ทำ Line walk ได้ไม่ถึง 60%


ปีนี้ จะเริ่มรายงานผลการแก้ไขงานเสี่ยง (High Risk) จากการ Line walk ให้ได้มากกว่า 80%

- Action Plan ปี 2566 ของ STL

เน้น Line walk ในงานเสี่ยง โดยตั้งเป้าหมายว่า การแก้ไข Unsafe/ Near-miss Clearing ต้องมากกว่า 80% โดยในเดือนมกราคม 2566 ผลการดำเนินงาน ทำการแก้ไขได้ 58%

สำหรับรายการที่เป็น High Risk หรือความเสี่ยงสูง (งานที่สูง/ งานอับอากาศ/ งานไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้า/ งานเชื่อม ตัด เจียร/ เครื่องจักร การ์ด LOTO/ การขั้บขี้/ สารเคมี/ การยกของ) จะพบว่า เจ้าของงาน เจ้าของพื้นที่ มีการแก้ไข High Risk Unsafe/Nearmiss Clearing ไปแล้ว 61% หากจะดูการแยกข้อมูล ราย Operation สามารถแยกรายการจำนวนการแก้ไขเฉลี่ย %Clearing ได้ 50%

5.2 Safety Perception Survey ของ STL () ผลการสำรวจการรับรู้การจัดการเรื่องความปลอดภัย ปี 2022



ผลการรับรู้ของพนักงานและผู้ธุรกิจ ทั้ง 6 ด้าน ค่าเฉลี่ยได้ 95.5% โดยสรุป Top 5 อันดับ ของพนักงาน และผู้ธุรกิจ ออกมาได้ดังนี้

STL		Safety Perception survey 2022	
พนักงาน		ผู้ธุรกิจ	
TOP5		TOP5	
คำถาม	คะแนนเฉลี่ย	คำถาม	คะแนนเฉลี่ย
Q25 ท่านเห็นว่าภารกิจตรวจการทำงาน (Task Observation) ช่วยให้มีการปรับปรุงการทำงานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น	4.88	Q25 ท่านเห็นว่าภารกิจตรวจการทำงาน (Task Observation) ช่วยให้มีการปรับปรุงการทำงานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น	4.84
Q2 ท่านมีความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท่านทำ	4.86	Q15 ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานของท่าน (เช่น ผู้คน สารเคมี ความร้อน เสียง) อยู่ในระดับที่ปลอดภัยในการทำงานแล้ว	4.83
Q4 ท่านมักจะมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ พัฒนาหรือทบทวนวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัย	4.83	Q19 ท่านเห็นว่าการความปลอดภัย เป็นความรับผิดชอบของพนักงานและผู้ธุรกิจทุกคน	4.83
Q1 ท่านรู้และเข้าใจ กฎพิทักษ์ชีวิตและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท่านจะทำอยู่	4.83	Q20 ท่านเห็นว่าพนักงานและผู้ธุรกิจส่วนใหญ่ ได้ปฏิบัติตามป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) เพื่อความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด	4.82
Q6 หัวหน้าของท่าน สอบถามหรือรับรู้ถึงอุปสรรคของการทำงานอย่างปลอดภัยที่ตัวท่านต้องปฏิบัติ	4.82	Q6 หัวหน้าของท่าน สอบถามหรือรับรู้ถึงอุปสรรคของการทำงานอย่างปลอดภัยที่ตัวท่านต้องปฏิบัติ	4.82

คำถาม	คะแนนเฉลี่ย	คำถาม	คะแนนเฉลี่ย
Q14 ท่านและบริษัทมีการตรวจความปลอดภัย(Safety Inspection)เป็นประจำ โดยค้นหาจุดอันตรายและการกระทำที่ไม่ปลอดภัยทุกๆ พื้นที่	4.26	Q14 ท่านและบริษัทมีการตรวจความปลอดภัย(Safety Inspection)เป็นประจำ โดยค้นหาจุดอันตรายและการกระทำที่ไม่ปลอดภัยทุกๆ พื้นที่	4.49
Q22 ท่านเห็นว่าภารกิจ Safety Talk /Safety Contact/JSA & KYT มีประโยชน์ในการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย	4.54	Q12 ท่านเห็นว่าผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่	4.68
Q23 ท่านมักจะได้รับการอบรมที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอ	4.59	Q3 โดยปกติท่านสามารถ ระบุถึงอันตรายของงานที่จะทำและสามารถป้องกันอันตรายนั้นๆได้	4.75
Q11 ผู้บริหารของท่าน ได้เข้ามาดำเนินพนักงานและผู้ธุรกิจเมื่อพบว่าปฏิบัติงานด้วยความไม่ปลอดภัยและขอหยุดเมื่อมีพฤติกรรมทำงานที่ปลอดภัย	4.68	Q11 ผู้บริหารของท่าน ได้เข้ามาดำเนินพนักงานและผู้ธุรกิจเมื่อพบว่าปฏิบัติงานด้วยความไม่ปลอดภัยและขอหยุดเมื่อมีพฤติกรรมทำงานที่ปลอดภัย	4.76
Q12 ท่านเห็นว่าผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่	4.69	Q23 ท่านมักจะได้รับการอบรมที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอ	4.77

ตาราง

Safety Perception survey 2022

รายละเอียด

Communication:

1. ไม่มีการประชาสัมพันธ์มากนัก
 2. ไม่มีการสื่อสารตรงต่อตัวพนักงาน ในรูปแบบ**พบหน้ากัน** เพื่อความชัดเจน และสามารถสร้างความคิดเห็นไปปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง
- Activities:**
1. จัดกิจกรรมความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และต่อเนื่อง (Safety Signage, ตัวอย่างกิจกรรม เน้นกลุ่มหลัก 11 ข้อ SFL ให้พนักงานทุกคน ทุกกระชั้น RSRB ได้รับรู้ รับทราบ เป็นประจำทุกสัปดาห์ ใน E-mail เช่น สักกฤา วิฑูรศุภ)
 2. ให้ผู้บริหารสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยให้มากขึ้น
- Budget:**
1. ควรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน
 2. งบประมาณด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ควรมีการสนับสนุนอย่างเต็มที่ และจริงจัง
- PPE/Equipment:**
1. นอกจากรองเท้าเซฟตี้ หมวกนิรภัยแล้ว ควรมีแว่นตาให้ใช้
 2. จัดเตรียม PPE ให้เพียงพอใช้งาน ได้แก่ **ถุงมือ หน้ากากกรองฝุ่น**
 3. เครื่องมือทำงานควรจะมี Sticker สอนความรู้วิธีการ**สวมตัวตรวจ**ถึงจะยังไม่หมดอายุของ Sticker ก็ตาม

Area:

1. ถนนบริเวณจุดตัดนี้ ผู้ขายจะ พัดออกให้ทางคนหลังโรงงาน
 2. ผู้ผสมหน้างานช่วงบ่มตัวมวลยาตาม ยอกาให้ใช้สัญญาณประจำคอยท่าละอาตบ่าเสมอ
 3. เครื่องจักรแต่ละอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิด SO₂ ควรมีการปรับปรุงให้เข้ากันได้เอง
 4. ถนนบริเวณทางลาดขึ้น ไฟแสงสว่างทางสัญญาณได้ติด เดินทางไม่ปลอดภัย บางจุดจึงยอมไปเล่นนานไม่ได้มีการแก้ไข
 5. ไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่บ้านงาน
 6. เพนดูลัดถังจะให้เป็นเหมือนเดิม
- Digitization:**
1. ควบคุมระบบ SD app ให้เข้าและไว้
 2. สร้าง Platform ที่ให้เข้าและมีการโยยในด้านการปลอดภัย จริงจัง
 3. ควบคุมการเข้าข้อมูลผ่าน App Mobile มาตรการลดข้อมูลด้วยการพิมพ์
 4. เพนระบบ AI ตรวจสอบความปลอดภัย

Safety Perception survey 2022

รายละเอียด**Communication:**

1. สื่อสารให้ถึงผู้ธุรกิจทั่วทั้งทำงานจริงๆ และให้ผู้ธุรกิจมีส่วนร่วมในการเสนอแนะให้มาก
 2. มีสื่อลงรับเรื่องการปรับปรุงการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
 3. ให้หัวหน้าเข้าชี้แจงกับความไม่ปลอดภัยกับ พบบ. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 4. ให้มี safety talk ที่นำงานรู้ถึงความรับผิดชอบและผู้ธุรกิจทุกสัปดาห์
 5. ให้ผู้บริหารพบบ. พูดคุยสื่อสารกับพนักงานปฏิบัติงาน และผู้ธุรกิจ
 6. ให้ประชาสัมพันธ์ บอร์ด อย่างต่อเนื่อง เช่น กฎเหล็ก
 7. ให้มีการชี้แจงกับพนักงานระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับการตั้งตึกการรักษาพยาบาลหรือ สภากาชาดพนักงานปฏิบัติงานที่ควรจะต้องได้ และวิธีดำเนินการตั้งตึกกาชญาอย่าง
 8. หากมีการเพิ่มเติมจุดหรือทางเดิน ข้อห้ามการเข้าพื้นที่ ควรมีการอัปเดตข่าวสารทุกเดือน
- Activities:**
1. ให้มีกิจกรรมความปลอดภัยเป็นประจำ เช่น 3 เดือนครั้ง
 2. มีรางวัลให้ผู้ที่ช่วยผลักดันด้าน Safety และสิ่งแวดล้อม
 3. รางวัลสำหรับเป้าหมายวันปลอดภัย 100%
 4. ควรมีกิจกรรม Safety walk rally
- PPE/Equipment:**
1. เพื่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยให้เบิกได้ทันที เพียงพอ และจ่ายต่อการเบิกใช้งาน
 2. ให้มีจ้างเหมาเก็บกับ ผสม. ให้จัดหา PPE และชุดของผู้ธุรกิจจ่ายตามใบรับเบิกจ่ายจริง
 3. เปรียบเทียบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) ให้ครบทุกคนในหน่วยงาน
 4. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย แต่ใส่เครื่องไม่มีให้หัก เพราะบางส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับฝุ่นต้องใช้ อย่าง เช่น bag filter เป็นต้น
 5. อุปกรณ์กรองฝุ่น บางครั้งยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
 6. การเบิกจ่ายไม่พิด เช่น ถุงมือ กรองฝุ่น การเบิกตามจำนวนคนที่ทำงาน คิดว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากตำรา เข้างานที่เก็บปรมาณ จนทำให้ผู้มือนี่ต้อง ทนง ฝุ่นเต็มงาน จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ไม่มี
 7. มีอุปกรณ์ safety, อุปกรณ์ PPE ที่ใช้ในงานสารเคมี
 8. มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังในที่ทำงานมากขึ้น



Safety Perception survey 2022

รายละเอียด

Area:

1. พัฒนาการด้านงานด้านโครงสร้าง
2. ได้ตรวจการดำเนินงานด้านงานด้านโครงสร้าง
3. หน่วยงานด้านงานด้านโครงสร้าง
4. หน่วยงานด้านงานด้านโครงสร้าง
5. หน่วยงานด้านงานด้านโครงสร้าง
6. หน่วยงานด้านงานด้านโครงสร้าง
7. หน่วยงานด้านงานด้านโครงสร้าง
8. หน่วยงานด้านงานด้านโครงสร้าง
9. หน่วยงานด้านงานด้านโครงสร้าง
10. หน่วยงานด้านงานด้านโครงสร้าง
11. หน่วยงานด้านงานด้านโครงสร้าง
12. หน่วยงานด้านงานด้านโครงสร้าง
13. หน่วยงานด้านงานด้านโครงสร้าง
14. หน่วยงานด้านงานด้านโครงสร้าง
15. หน่วยงานด้านงานด้านโครงสร้าง
16. หน่วยงานด้านงานด้านโครงสร้าง
17. หน่วยงานด้านงานด้านโครงสร้าง
18. หน่วยงานด้านงานด้านโครงสร้าง
19. หน่วยงานด้านงานด้านโครงสร้าง
20. หน่วยงานด้านงานด้านโครงสร้าง
21. หน่วยงานด้านงานด้านโครงสร้าง
22. หน่วยงานด้านงานด้านโครงสร้าง

Training:

1. ให้มีการทบทวนเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานเสี่ยง
2. ส่งเสริมความรู้ การยับยั้งปลอดภัยให้กับชุมชน บริเวณรอบโรงงาน
3. ควรจัดอบรมให้เด็กและทำ Workshop ในหัวข้อนั้นๆ

Inspection:

- [illegible]

Others:


1. เป็นงานการใช้ความเร็วในการขับเคลื่อนในเขตโรงงาน
2. เพื่อบรรทุกผู้โดยสารในโรง เหมือง
3. ปรับปรุงรถรับส่งพนักงาน ควรใช้สภาพรถให้พร้อมใช้งานก่อนทุกครั้ง

ประธาน (เขมราช ส.) ให้ไปสรุปว่า จะต้องดำเนินการอะไรบ้าง และใช้งบลงทุนเท่าไร

5.3 ติดตามผลการดำเนินการตาม SCG Safety Framework (เน้น Close gap) (ณัฐกมล จ./กฤษณา ข./สมชาย ย./มานพ ป./นิสิต จ.)

ติดตามผลการดำเนินการตาม SCG Safety Framework (เน้น Close gap)

SCG Safety Framework 2021



Gap	
Culture (5)	Element 2: โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ (Structure, Roles & Responsibilities)
	Element 3: การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Performance management & Continuous improvement)
	Element 4: ความรู้ความสามารถ จิตสำนึก และการฝึกอบรม (Competency, Awareness & Training)
	Element 5: การตรวจสอบประเมินระบบ (System Assessment)
	Element 6: การสอบสวนและการวิเคราะห์หาคause (Incident Investigation & Analysis)
Operational Control (7)	Element 7: การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
	Element 8: การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change)
	Element 9: การเตรียมพร้อมและการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response)
	Element 10: ความมั่นคงของกลไกการทำงาน (Mechanical Integrity)
	Element 11: อาชีวอนามัย (Occupational Health)
	Element 12: การบริหารความปลอดภัยผู้รับจ้าง (Contractor Safety Management)
	Element 13: การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย (Safe Work Operation)

ประกอบด้วย 2 ด้านที่ต้องดำเนินการ

-งาน Close Gap ด้าน **Culture** (วัฒนธรรม) Element 2-7

-งาน Close Gap ด้าน **Operational Control** (การควบคุมการปฏิบัติงาน)

สิ่งที่ดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการ Close Gap ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

Element 4: ความรู้ความสามารถ จิตสำนึก และการฝึกอบรม (Competency, Awareness & Training)

หน่วยงาน ESG One Saraburi ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เหมาะสมกับบริษัทย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- Safety Talk
- สื่อสารผ่านอีเมล 1SRB
- Line walk
- Safety Calendar

Cultural Element 4: ความรู้ความสามารถ จิตสำนึก และการฝึกอบรม (Competency, Awareness & Training)

Gap:

- Safety Talk
- สื่อสารผ่านอีเมล CGS One Saraburi
- Line walk
- Safety Calendar
- Safety Short Film
- Road Safety Promotion



ข้อเสนอจากตัวแทน คปอ. [REDACTED] ด้านการประชาสัมพันธ์ทีมงาน โดยเฉพาะเหตุการณ์จริง ขอให้
นำเสนอเป็นการเฉพาะภายในปูนท่าหลวงเท่านั้น
- อัปเดตสถานะถังดับเพลิง โรงงานท่าหลวง ตามข้อกำหนดอายุถังมากกว่า 5 ปี และการดำเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานเหมือนที่โรงงานเขาวง [REDACTED]

อัปเดตสถานะการบริหารจัดการถังดับเพลิงสำหรับใช้งาน และสำรอง

ตรวจเช็คอุปกรณ์ ถังดับเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2566



สรุปแนวทางการแก้ไข:

1. ESG สั่งซื้อถังใหม่ นำมาเปลี่ยนให้หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง (Kiln & Biomass)
2. หน่วยงาน (Kiln & Biomass) ส่งคืนถังที่อายุเกิน ให้ทีม ESG ตรวจสอบและเก็บไว้เป็น Spare

Noted: ถังใหม่ขนาด 6A20B ราคา 1,750 บาท/ถัง

หากส่งไปทำ Hydrostatic test และบรรจุใหม่ส่งกลับมา ราคา 1,650 บาท/ถัง

ถังดับเพลิงต้องอายุไม่เกิน 5 ปี สำหรับพื้นที่ดังต่อไปนี้

สถานที่ในโรงงานเขาวง

1. พื้นที่ Kiln / Clinker Cooler
2. พื้นที่จุด Feed Biomass / ถ่าน / RDF / AFR
3. พื้นที่เก็บ Liquid Waste S/F Plant
4. พื้นที่โรงผลิตถุงปูนซีเมนต์
5. พื้นที่เก็บ-จ่ายถุงบรรจุปูนซีเมนต์
6. พื้นที่จัดเก็บสารเคมีไวไฟ
7. พื้นที่จัดเก็บน้ำมัน
8. ปีนน้ำจ่ายน้ำมัน
9. พื้นที่อาคารเก็บแอมโมเนียมไนเตรท เหมือน
10. พื้นที่คลังเก็บวัตถุระเบิด เหมือน

สถานที่ในโรงงานท่าหลวง

1. พื้นที่ Kiln / Clinker Cooler
2. พื้นที่จุด Feed Biomass / ถ่าน / RDF / AFR
3. พื้นที่เก็บ Liquid Waste S/F Plant
4. พื้นที่เก็บ-จ่ายถุงบรรจุปูนซีเมนต์
5. พื้นที่จัดเก็บสารเคมีไวไฟ
6. พื้นที่จัดเก็บน้ำมัน
7. ปีนน้ำจ่ายน้ำมัน
8. สถานีควบคุมก๊าซ

สำหรับพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากรายการข้างต้น ให้ใช้ถังดับเพลิงที่อายุเกิน 5 ปีได้ แต่สภาพถังต้อง
พร้อมใช้งาน โดยผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานความปลอดภัย

สรุปผลการสำรวจ และหน่วยงาน ESG จะร่วมกันกับหน่วยงานฟิสต์ และเจ้าของพื้นที่ ในการดำเนินการ
จัดหา และติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐาน กำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายน 2566

การสำรวจถังดับเพลิง อายุเกิน 5 ปี โรงงานท่าหลวง

ถังดับเพลิงต้องอายุไม่เกิน 5 ปี สำหรับพื้นที่ดังต่อไปนี้

สถานที่ในโรงงานเขาวง

1. พื้นที่ Kiln / Clinker Cooler
2. พื้นที่จุด Feed Biomass / ถ่าน / RDF / AFR
3. พื้นที่เก็บ Liquid Waste S/F Plant
4. พื้นที่โรงผลิตถุงปูนซีเมนต์
5. พื้นที่เก็บ-จ่ายถุงบรรจุปูนซีเมนต์
6. พื้นที่จัดเก็บสารเคมีไวไฟ
7. พื้นที่จัดเก็บน้ำมัน
8. ปีนน้ำจ่ายน้ำมัน
9. พื้นที่อาคารเก็บแอมโมเนียมไนเตรท เหมือน
10. พื้นที่คลังเก็บวัตถุระเบิด เหมือน

สถานที่ในโรงงานท่าหลวง

1. พื้นที่ Kiln / Clinker Cooler
2. พื้นที่จุด Feed Biomass / ถ่าน / RDF / AFR
3. พื้นที่เก็บ Liquid Waste S/F Plant
4. พื้นที่เก็บ-จ่ายถุงบรรจุปูนซีเมนต์
5. พื้นที่จัดเก็บสารเคมีไวไฟ
6. พื้นที่จัดเก็บน้ำมัน
7. ปีนน้ำจ่ายน้ำมัน
8. สถานีควบคุมก๊าซ

สำหรับพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากรายการข้างต้น ให้ใช้ถังดับเพลิงที่อายุเกิน 5 ปีได้ แต่สภาพถังต้อง
พร้อมใช้งาน โดยผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานความปลอดภัย

พื้นที่อื่นๆ (นอกเหนือ 8 พื้นที่)	อายุ เกิน 5 ปี	สิ่งที่ต้องดำเนินการ	กำหนดแล้วเสร็จ
Cement Mill	42 ถัง	ตรวจสอบสภาพไฟโดย จป.	7 เมษายน 2566
Distribution	20 ถัง	ตรวจสอบสภาพไฟโดย จป.	7 เมษายน 2566
WHG	9 ถัง	ตรวจสอบสภาพไฟโดย จป.	7 เมษายน 2566
RM	20 ถัง	ตรวจสอบสภาพไฟโดย จป.	7 เมษายน 2566

(91 ถัง)

ส่วน/หน่วยงาน	8 พื้นที่เสี่ยง	อายุเกิน 5 ปี	กำหนดแล้วเสร็จ
Clinkering	1. พื้นที่ Kiln/Clinker Cooler/ MFO/ CKB	7 ถัง	
Clinkering	2. พื้นที่ LM/ AFR/RDF/Feed Biomass	3 ถัง	
Clinkering	3. พื้นที่ Liquid Waste/ CKB Tank	2 ถัง	
Customer	4. พื้นที่เก็บ-จ่ายถุงปูนซีเมนต์ (โรงเก็บถุง P1-4)	6 ถัง	
Renewable Energy	5. พื้นที่จัดเก็บสารเคมีไวไฟ (WHG)	0 ถัง	
MRO-TL	6. พื้นที่จัดเก็บน้ำมัน (หล่อลื่น)	2 ถัง	
Store & Procurement	7. พื้นที่ปั่นจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ฟิสต์)	6 ถัง	

(26 ถัง)

สรุป:

1) 8 พื้นที่เสี่ยง ดำเนินการจัดซื้อและเปลี่ยนถังใหม่ จำนวน 20 ถัง

ถังละ 1,750 บาท รวมเป็นเงิน 45,500 บาท

2) พื้นที่อื่นๆ (นอกเหนือ 8 พื้นที่เสี่ยง) ดำเนินการ

2.1 ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานโดย จป.

2.2 เตรียมวิธีเปลี่ยนตามสภาพ จำนวน 10 ถัง (10%) รวมเป็นเงิน 17,500 บาท

Total = 63,000 บาท

- ### ข้อเสนอแนะในการตรวจ

Element 13: การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย (Safe Work Operation)

ผลการ Line walk ของคณะจัดการ โรงงานเขาวง และโรงงานท่าหลวง ทำได้ต่อเนื่อง มีการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการ Line walk ของคณะจัดการ อย่างต่อเนื่อง

KW คจ. Line walk:

1SBR

คณะจัดการ Line Walk

ลำดับ Line walk	วันที่	พื้นที่/กิจกรรม/กิจกรรม	รายละเอียด/ปัญหา (Details)	สถานะ (Status)	Owner (ผู้รับผิดชอบ)
15-Jan-21	1	การจ่ายสินค้าเขาวง	ปัญหาการจ่ายสินค้าเขาวง	ดำเนินการแก้ไข	นายสมชาย ใจดี
15-Jan-21	2	โรงคัดแยกผลไม้	ปัญหาการคัดแยกผลไม้	ดำเนินการแก้ไข	นายสมชาย ใจดี
15-Jan-21	3	ศูนย์กลางตุ๋นตุ๋นเขาวง	ปัญหาการตุ๋นตุ๋นเขาวง	ดำเนินการแก้ไข	นายสมชาย ใจดี
15-Jan-21	4	เคเบิลพ่นพ่นหน้าหน้า SWCC K2	ปัญหาการพ่นพ่นหน้าหน้า SWCC K2	ดำเนินการแก้ไข	นายสมชาย ใจดี
15-Jan-21	5	การจ่ายสินค้าเขาวง	ปัญหาการจ่ายสินค้าเขาวง	ดำเนินการแก้ไข	นายสมชาย ใจดี
15-Jan-21	6	การจ่ายสินค้าเขาวง	ปัญหาการจ่ายสินค้าเขาวง	ดำเนินการแก้ไข	นายสมชาย ใจดี
15-Jan-21	7	การจ่ายสินค้าเขาวง	ปัญหาการจ่ายสินค้าเขาวง	ดำเนินการแก้ไข	นายสมชาย ใจดี
15-Jan-21	8	การจ่ายสินค้าเขาวง	ปัญหาการจ่ายสินค้าเขาวง	ดำเนินการแก้ไข	นายสมชาย ใจดี
15-Jan-21	9	การจ่ายสินค้าเขาวง	ปัญหาการจ่ายสินค้าเขาวง	ดำเนินการแก้ไข	นายสมชาย ใจดี
15-Jan-21	10	การจ่ายสินค้าเขาวง	ปัญหาการจ่ายสินค้าเขาวง	ดำเนินการแก้ไข	นายสมชาย ใจดี
15-Jan-21	11	การจ่ายสินค้าเขาวง	ปัญหาการจ่ายสินค้าเขาวง	ดำเนินการแก้ไข	นายสมชาย ใจดี
15-Jan-21	12	การจ่ายสินค้าเขาวง	ปัญหาการจ่ายสินค้าเขาวง	ดำเนินการแก้ไข	นายสมชาย ใจดี


ITEM	Area	Department	Date	พบ (เรื่อง)	แก้ไข (เรื่อง)	%Progress
1	การจ่ายสินค้าเขาวง	Operation KW	4-Jan	11	9	81.82
2	โรงคัดแยกผลไม้	Operation KW	11-Jan	5	5	100.00
3	ศูนย์กลางตุ๋นตุ๋นเขาวง คอกเก็บวัสดุปุ๋ยเขาวง คอกเก็บวัสดุเพื่อใช้ปุ๋ย	Operation KW/Quarry	15-Feb	12	6	50.00
4	ศูนย์กลางตุ๋นตุ๋นเขาวง คอกเก็บวัสดุปุ๋ยเขาวง คอกเก็บวัสดุเพื่อใช้ปุ๋ย	ฟอส/งานจัดแผนฯ	1-Mar	10	5	50.00
5	เคเบิลพ่นพ่นหน้าหน้า SWCC K2	Operation White	8-Mar	6	0	0.00
				44	25	56.82

จุดเรียนรู้ :

- ☐ ผู้ที่เกี่ยวข้องจนพบอย่าพูดหรือให้ข้อมูลแบบประมาทให้เขาถามกับเขาถาม
- ☐ หากเกิด วัตถุอันตราย ฉุกเฉินหรือเหตุอื่น หากไม่ใช้แล้ว วัตถุอันตราย ฉุกเฉินหรือเหตุอื่น ควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนเรื่องที่พบ/แก้ไข

Month	พบ (Found)	แก้ไข (Resolved)
Jan	16	14
Feb	12	6
Mar	16	5



จุดเรียนรู้ :
 - ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 - ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 - ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

TL คจ. Line walk:

ติดตามความคืบหน้า

เช่น


- Line walk ทุกวันพุธของเดือนที่ผ่านมาถึงงานอะไรที่ยังไม่เสร็จ ติดตามหาอะไรไหม

TL คจ. Weekly Line walk (Feb, 2023)

ติดตามความคืบหน้า คจ. Line walk ประจำสัปดาห์ โรงงานท่าหลวง


คจ. Weekly Line walk (Feb, 2023)

Date	พื้นที่	ตรวจพบ (เรื่อง)	แก้ไขแล้ว (เรื่อง)	% การแก้ไข
1/2/66	Cyclone หน้าเสา 5	4	1	33%
8/2/66	อาคาร K1	7	1	
16/2/66	P4	5	2	
22/2/66	CM.Z3	5	3	
รวม		21	7	



คจ. Weekly Line walk (YTD2023)

เดือน	ตรวจพบ (เรื่อง)	แก้ไขแล้ว (เรื่อง)	% การแก้ไข
Jan	19	9	47%
Feb	21	7	33%
Mar			
Apr			
May			
Jun			
Jul			
Aug			
Sep			
Oct			
Nov			
Dec			



สรุปผลการดำเนินการ การปิด Gap SPAP:

1. ทบทวนบุคลากรตามกฎหมายทั้ง 1SRB
 - 1.1 ทบทวนบุคลากรตามกฎหมายทั้ง 1SRB (อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนของสิ่งแวดล้อม)
 - 1.2 ส่งอบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ทดแทนคนเดิม
 - 1.3 รอสอบบุคลากรเฉพาะวัตถุอันตราย (ปี 2566)
 - 1.4 เตรียมจัดหลักสูตร หน่วยงานควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มเติม (จากการตรวจประเมิน GRC)
 - 2 จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนผ่าน Website กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 - 3 จัดทำแผนการอบรมตาม Work License
หลักสูตรตามกฎหมาย (ทบทวนเครน และ ทบทวนอับอากาศ)/หลักสูตรภายใน
 - 4 ทบทวนความเพียงพอของวิทยากร
พัฒนาวิทยากรของคู่ธุรกิจให้สามารถจัดอบรมได้ ตามเนื้อหาและแนวทางของปูนท่าหลวง
 - 5 ดำเนินการจัดอบรมตามแผน
 - 6 *ปรับหัวข้อ Internal audit ให้ครอบคลุมหัวข้อ New Safety Framework
 - 7 จัดอบรมเรื่อง New Safety framework เพิ่มเติมให้กับ Auditor ที่ทำการตรวจ Internal audit
 - 8 ดำเนินการตรวจประเมิน Internal audit ตามหัวข้อ New Safety Framework
 - 9 *ปรับปรุงคู่มือการ สอนสอนและการวิเคราะห์อุบัติเหตุการณ์ (PM 040) ให้รวมถึงเกณฑ์การรายงาน สอนสอน การตรวจติดตามโรคจากการทำงานร่วมด้วย
 - 10 *จัดอบรมทบทวนการสอบสวนอุบัติเหตุให้กับพนักงาน Key man (อบรมล่าสุด ปี 2562 และ 2563)
กำหนดการจัดอบรมใหม่ในวันที่ 23/12/2565 และอบรมทบทวนในวันที่ 22/12/2565
 - 11 *ทวนสอบการดำเนินการแก้ไขและป้องกันที่ได้กำหนดไว้รายงานการเกิดอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นว่าจะเป็นไปตามที่กำหนดในมาตรการ และมีการขยายผลครอบคลุมความเสี่ยงในพื้นที่ที่มีลักษณะการทำงานที่คล้ายกัน
 - 12 ทบทวนรายละเอียดใน Web ประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ให้ระบุมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ ระดับ 3/ เพิ่มให้เลือกเหตุการณ์ปกติ และ เหตุการณ์ไม่ปกติ
 - 13 ให้ทบทวนงานทั้งหมด เพื่อนำทุกกิจกรรมเข้าระบบประเมินความเสี่ยง / ระบุแผนควบคุม ในความเสี่ยงระดับ 3 / ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (โรคประจำตัว, โรคตามข้อกำหนดในงานเสี่ยง, การพักผ่อน, กัญชา ฯลฯ) / ประเมินความเสี่ยงด้านบุคลากร (ความรู้ความสามารถ, การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงาน, อายุงาน, ประสบการณ์ทำงาน ฯลฯ) โดยประเมินใน SD App ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 - 14 *ทบทวนรายชื่อ Expert และชื่อผู้อนุมัติ เนื่องจากรายชื่อผู้ที่โยกย้ายไปแล้วยังไม่ถูกเปลี่ยนเป็นรายชื่อคนที่ย้ายมาแทนใหม่ เช่น Expert ด้านความปลอดภัย, Expert ด้าน EE, ผู้อนุมัติระดับ วอ./ผจส. เป็นต้น ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - 15 ติดตามโครงการที่เข้าข่าย แต่ยังไม่เข้าระบบขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง (MOC) และติดตามรายการที่เปิดขอมาแล้ว ให้เป็นไปตามกระบวนการอนุมัติ และติดตามการทำ PSSR เมื่อเสร็จโครงการ) เนื่องจากมีลงทะเบียน MOC เข้ามาในระบบจำนวน 155 รายการ และ Complete จำนวน 1 รายการ ให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันติดตาม
 - 16 อัปเดตแผน BCM ด้านต่างๆ (PM 047) ให้ครอบคลุม LWA ซึ่งอยู่ระหว่าง Revise WI เพิ่มเติม
 - 17 *จัดอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถของทีมงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทีมดับเพลิงขั้นสูง ให้แก่ทีมดับเพลิงโรงงาน, ดับเพลิงขั้นต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานทั้งพนักงานและคู่ธุรกิจ
 - 17.1 จัดอบรมทีมดับเพลิงขั้นสูง จำนวน 65 คน (แล้วเสร็จ)
 - 17.2 แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น (รวมอยู่ในแผนซ้อมเหตุฉุกเฉินประจำเดือน)
 - 18 *ทบทวนแผนการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน (แผนเผชิญเหตุ (Pre-fire plan/pre-incident plan), จัดการฝึกซ้อมตามแผนและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการซ้อมอย่างต่อเนื่อง
มีการจัดทำ Pre-fire plan และจัดการซ้อมเหตุฉุกเฉิน เดือนละ 1 ครั้ง
 - 19 ทบทวน PM-044 เพิ่มเติม เรื่อง การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน SD-01-17-R01 การเฝ้าระวังสุขภาพ
 - 19.1 ปี 2564 อยู่ระหว่างสอบสวนโรคโดยแพทย์สถานพยาบาล ภายในปี 2565
 - 19.2 ปี 2565 รอสอบผลตรวจสุขภาพภายใน 25/12/65 และสอบสวนโรคสำหรับคนที่ผิดปกติ มกราคม 2566 เป็นต้นไป
 - 19.3 ทบทวน PM-044 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานส่วนกลางของ SCG: แล้วเสร็จ
 - 20 ทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม
 - 21 *ทบทวนขอบข่ายงานในสัญญา ให้ครอบคลุมความเสี่ยงและมาตรการที่ทางโรงงานกำหนด/ความรู้ความสามารถของบุคลากร ฯลฯ ดำเนินการแล้ว
 - 22 ขึ้นทะเบียนคู่ธุรกิจทุก หก. ตาม Contractor List ให้ผ่านการตรวจประเมิน SCS ทั้งหมด พร้อมทั้งกำหนดเป็นเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน หก.ใหม่ ต้องผ่านการตรวจประเมิน SCS ผ่านแล้วเท่านั้นถึงจะขึ้นทะเบียนใน Contractor List ได้
- สถานะปัจจุบัน:**
KW ผ่านแล้ว 22 หก., KW ยังไม่ผ่าน 11 หก.
TL ผ่านแล้ว 9 หก., TL ยังไม่ผ่าน 3 หก.

รับทั้งสองโรงงาน ผ่านแล้ว 10 หก.
รับทั้งสองโรงงาน ยังไม่ผ่าน 11 หก.
รวมผ่าน 41 หก.
รวมยังไม่ผ่าน 24 หก.

- 23 ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย เช่น มาตรฐานการทำงานในที่อับอากาศ, มาตรฐานงานขั้วชี ฯลฯ
ปัจจุบันมีการทบทวนมาตรการใช้งานและติดตั้งนั่งร้าน, การปรับเปลี่ยนสติกเกอร์รถเข้า-ออก โรงงาน 1SRB และนโยบายขั้วชีอย่างปลอดภัย
- 24 จัดอบรมทบทวน Work License และเพิ่มเติม
- 25 Line Walk ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด
- 26 ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ Line Walk อย่างต่อเนื่อง มีการนำเสนอสรุปผล คจ. Line Walk TL

หมายเหตุ: *ดำเนินการ ข้อ 6, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 25 และ 26 แล้วเสร็จ (ตัวหนังสือสีน้ำเงิน)

ที่ประชุมรับทราบ

5.4 การอบรมเพื่อให้บุคลากรทำงานได้ตามกฎหมาย

ในการทำงานเสี่ยงที่ทีม Safety ต้องดำเนินการจัดการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

1. หลักสูตร การทำงานบนที่สูง
2. หลักสูตร การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน
3. หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับบันจัน
4. หลักสูตร ทบทวนการขับรถ Forklift (รถยก รถวาง)
5. หลักสูตร อบรมดับเพลิงขั้นต้น
6. หลักสูตร การทำงานกับสารเคมี
7. หลักสูตร การทำงานในที่อับอากาศ

หลักสูตรผู้ทำงานกับบันจัน โดยจป.กฤษกร น. จัดให้อบรมทบทวนตามกฎหมายกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ที่โรงงานเขาวง วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม จำนวน 5 รุ่น รวม 184 นาย โดยแบ่งออกเป็น

ผู้เข้าอบรมใหม่ 94 คน

ผู้ที่ทบทวน 200 คน

1SRB

เตรียมการจัดอบรมหลักสูตร กฎหมายบังคับ

หลักสูตรทบทวนทำงานเกี่ยวกับบันจัน

อบรมทบทวนตามกฎหมายกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
-ที่ เขาวง วันที่ 23-24 กพ. และ 1 มี.ค.66 จำนวน 5 รุ่น
จำนวน 184 นาย

หน้า ๔๓
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง พ้องและวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชา
ผู้ให้สัญญาและผู้บังคับบัญชา ผู้มีอำนาจ หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับบันจัน
พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจัน และล้อเลื่อน พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้
นายจ้างต้องให้ผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัญญาและผู้บังคับบัญชา ผู้มีอำนาจ หรือผู้
ควบคุมการปฏิบัติงาน ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชา และต้องให้ผู้ให้สัญญา
หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบันจัน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖๒ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจัน
และล้อเลื่อน พ.ศ. ๒๕๖๒ และอำนาจตามความในข้อ ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศนี้ไว้ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาผู้ให้สัญญาและผู้มีอำนาจหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ฝึกอบรม

(๒) จัดให้ผู้บังคับบัญชาผู้ให้สัญญาและผู้มีอำนาจหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานฝึกอบรม
(๓) จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม

(๔) ออกใบรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรม

ข้อ ๕ ผู้ที่ฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัญญาและผู้บังคับบัญชา
ผู้มีอำนาจ หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และกรรมการทบทวนการทำงานเกี่ยวกับบันจัน ต้องจัดให้มี
ผู้ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสิบคนต่อวันหรือมากกว่า และในการทดสอบ
ภาคปฏิบัติต้องจัดให้มีวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคนและต้องมีผู้ควบคุมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
สิบคน

ข้อ ๖ ผู้ดำเนินการฝึกอบรมปฏิบัติ ผู้ดำเนินการฝึกอบรมจะต้องได้รับการทดสอบภาคปฏิบัติ
ในสถานที่จริง หรือมีทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็น

ข้อ ๗ ใบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับบันจันไม่น้อยกว่า
๓ ชั่วโมง กรณีที่เกินนี้แล้ว

(๑) ผู้ดำเนินการอบรมและทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๒) เมื่อมีผู้ให้สัญญาหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ทำงาน
(๓) เมื่อมีการปฏิบัติงานหรือการฝึกอบรมที่แตกต่างจากเดิม


หมวด ๒
หลักสูตรการฝึกอบรม

ข้อ ๑๐ หลักสูตรการฝึกอบรมในการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัญญาและผู้มีอำนาจหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

แผนการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆที่หน่วยงาน ESG ต้องดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อหลักสูตร	ตำแหน่ง/เจ้าหน้าที่	จำนวน	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	อ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	รับอากาศ-หลักสูตรอบรมใหม่ (ตาม Request)	พนักงาน	80											
2	รับอากาศ-หลักสูตรอบรมใหม่	ผู้ดูแล	180			3 คน	3 คน							
3	รับอากาศ-หลักสูตรอบรมใหม่	พนักงาน	60		8.9, 14.15									
3	Watch man (ผู้เฝ้าระวังอันตราย) งานที่สูง/ไม้ร้าน	พนักงาน/ผู้ดูแล	240 (4 คน)		2 คน	2 คน								
4	งานเครน/รถยก-คนใหม่	พนักงาน/ผู้ดูแล	160 (4 คน)					1 คน	1 คน	1 คน	1 คน			
5	งานเครน/รถยก-ทบทวน (ตาม Request)	พนักงาน/ผู้ดูแล	150 คน											
5	อบรมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน	พนักงาน/ผู้ดูแล	150 คน		1 คน	1 คน	2 คน	1 คน						
อบรมงาน Emergency response														
1.	ผู้บัญชาการเหตุการณ์	พนักงานระดับ ม. ขึ้นไป	120 คน 2 คน					2 คน	94 คน 2 คน	43 คน 1 คน				
2.	ทีมดับเพลิงประจำกะ (พนักงาน 40 คน)	พนักงาน 2 คน รปภ. 2 คน คสภ 2 คน	120 คน (6 คน)		2 คน	2 คน	1 คน	1 คน						
3.	ทีมดับเพลิง Fire man (ทีมกลาง) 20 คน	พนักงาน	90 คน (2 คน)						1 คน 60			1 คน 30		
อบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมาย (เพื่อให้อำนาจตามกฎหมาย)		พนักงาน 4 คน ผู้ดูแล 2 คน	360 คน (รุ่นละ 60)				1 คน		1 คน			2 คน	2 คน	
พนักงานชั้นรองดับเพลิง		พนักงาน	60 คน (2 คน)							2 คน				
การตรวจสอบและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในอาคาร/เคเบิ้ล/Substation		พนักงาน	160 คน								2 คน	1 คน	1 คน	
ซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี		พนักงาน	160 คน (4 คน)							1 คน	2 คน	1 คน	1 คน	
6	อบรมงานที่สูง	พนักงาน/ผู้ดูแล	160 (4 คน)				1 คน	1 คน	1 คน	1 คน				

รวบรวมประวัติวิทยากรของ One Saraburi เพื่อขึ้นทะเบียนวิทยากร ตามตัวอย่างของโรงงานแก่งคอย



ประวัติวิทยากร

วุฒิการศึกษา :

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์

ประสบการณ์ :


- ช่างซ่อมเครื่องจักรกลหนัก
- ผชก.ผลิตหินย่อยส่วนเหมือง
- จนท.อาสาดับเพลิงจ.สระบุรี ปี2533-2566
- จนท.ดับเพลิงกลางปทุมธานีไทยสระบุรี ปี2533-2566

ประวัติการเป็นวิทยากร : ภายในองค์กร

- เป็นวิทยากรรับอากาศ ปี2555-2566
- เป็นวิทยากรเครนและปีนขึ้น ปี2555-2566
- เป็นวิทยากรอบรมและ ผจญเพลิงให้กับต้นสังกัด ปี2533-2564

การอบรม/สัมมนา :

- Train The "Confined Space" Trainer
- Train The "Hoist and Crane" Trainer
- Pre Fire Plan
- Basic Fire Fighting Technique Course
- Advance Fire Fighting Course
- ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- Safety Course etc.



ประวัติวิทยากร

ประวัติการเป็นวิทยากร : ภายในองค์กร

- เป็นวิทยากรรับอากาศ ปี2555-2566
- เป็นวิทยากรเครนและปีนขึ้น ปี2555-2566
- เป็นวิทยากรอบรมและ ผจญเพลิงให้กับต้นสังกัด ปี2533-2564

การอบรม/สัมมนา :

- Train The "Confined Space" Trainer
- Train The "Hoist and Crane" Trainer
- Pre Fire Plan
- Basic Fire Fighting Technique Course
- Advance Fire Fighting Course
- ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- Safety Course etc.