

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ศุภาลัย พรีเมียร์ สามเสน-ราชวัตร



รูปที่ 1 ห้องสโตร์



รูปที่ 2 ห้องน้ำ-ห้องส้วม



รูปที่ 3 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 5 ติดตั้งรั้ว Metal Sheet ตลอดแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 6 ประตูทางเข้า-ออกปิดมิดชิด



รูปที่ 7 วางระบายน้ำ

รูปที่ 8 บ่อดักตะกอน





รูปที่ 9 ป้ายวิธีรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหว



รูปที่ 10 แผนผังเส้นทางอพยพหนีไฟ



รูปที่ 11 กิจกรรม Morning Talk



รูปที่ 12 ติดตั้งสเปรย์น้ำอัตโนมัติ



รูปที่ 13 ผ้าใบปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 14 ติดตั้งตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) ปิดคลุมด้านนอกโดยรอบโครงสร้างอาคาร



รูปที่ 15 คนงานทำความสะอาดถนน



โครงการ ศุภาลย์ พรีเมียร์ สามเสน-ราชวัตร				
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 14/5/66 เวลา 08.00น.				
สถานีวัดอากาศ	ค่า PM2.5	ค่า PM10	ค่า SO2	ค่า NO2
สถานีวัดอากาศ อิมเมจิอุบลราชธานี 10	0.136	0.040		
สถานีวัดอากาศ อิมเมจิอุบลราชธานี 10	0.040			

รูปที่ 16 ติดตามข่าวสารปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)



รูปที่ 17 ถนนทางเดินรถภายในโครงการ



รูปที่ 18 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก





รูปที่ 19 ทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากโครงการ



รูปที่ 20 ถังสำรองน้ำ



รูปที่ 21 ป้ายห้ามเผาขยะ



รูปที่ 22 ป้ายกำหนดช่วงเวลาทำงาน



รูปที่ 23 ติดตั้งแผ่นกันเสียง Bloxteg ล้อมรอบอาคารชั้นที่กำลังก่อสร้าง



รูปที่ 24 ป้ายห้ามบีบแตร



รูปที่ 25 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 26 ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete)



รูปที่ 27 บ้านพักคนงาน





รูปที่ 28 ป้ายกฎระเบียบบ้านพักคนงาน



รูปที่ 29 กล้องรับความคิดเห็น



รูปที่ 30 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง



รูปที่ 30 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง (ต่อ)



รูปที่ 31 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 32 มิเตอร์น้ำประปา



รูปที่ 33 สำนักงานเขตดุสิตมาชุดลอกตะกอนดินทรายที่อาจตกค้างในท่อระบายน้ำ



รูปที่ 34 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำและพลังงาน



รูปที่ 35 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ





รูปที่ 36 แยกเศษวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 37 ป้ายจอดรถกรุณาดับเครื่อง



รูปที่ 38 ไฟกระพริบ



รูปที่ 39 ป้ายเขตก่อสร้าง



รูปที่ 40 ป้ายเตือนมีรถบรรทุกเข้า-ออก



รูปที่ 41 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.



รูปที่ 42 คนงานทำความสะอาดทางเดินเท้าด้านหน้า  
โครงการ



รูปที่ 43 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 45 ป้ายกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติในหน่วยงาน



รูปที่ 46 กล่องวงจรปิด





 <p>รูปที่ 47 ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน</p>	 <p>รูปที่ 49 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล</p>
 <p>รูปที่ 50 พื้นที่พักขยะ</p>	 <p>รูปที่ 51 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p>
 <p>รูปที่ 52 อบรมซักซ้อมอพยพหนีไฟ</p>	 <p>รูปที่ 53 ป้ายสัญญาณเตือนอันตราย</p>



รูปที่ 53 ป้ายสัญญาณเตือนอันตราย (ต่อ)



รูปที่ 54 พักผ่อนสำหรับคนงาน



รูปที่ 55 น้ำดื่มสำหรับคนงาน



รูปที่ 56 รถประจำพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 57 พื้นที่พักสูบบุหรี่





รูปที่ 58 การกวาดแซนของเครน



รูปที่ 59 ใบตรวจเช็คสภาพการใช้งาน



รูปที่ 60 ถังดับเพลิงและป้ายแนะนำวิธีการใช้งาน



รูปที่ 61 ป้ายสถิติความปลอดภัย



รูปที่ 62 เจลล้างมือแอลกอฮอล์



รูปที่ 63 ป้ายแนะนำการล้างมือ



รูปที่ 64 อ่างล้างมือ



รูปที่ 65 ฟ่นสารเคมีกำจัดยุง



รูปที่ 66 พื้นที่จัดเก็บถังลม



รูปที่ 67 บันไดหนีไฟ





รูปที่ 68 จุดกดเพลิงไหม้ฉุกเฉิน



รูปที่ 69 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม



รูปที่ 70 เจ้าหน้าที่รับข้อคิดเห็นและร้องเรียน



รูปที่ 71 ตู้ไฟ



รูปที่ 72 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 73 พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์



รูปที่ 74 พื้นที่สำหรับตัดและดัดเหล็ก



รูปที่ 75 ลิฟต์ขนส่งวัสดุ



รูปที่ 76 ป้ายกฎระเบียบสำหรับผู้ที่มาติดต่อ



รูปที่ 77 แบบบันทึกการเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 78 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน)





รูปที่ 79 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 80 กรณธรรม์ประกันภัย