

---

## เอกสารแนบที่ 2.8

ผลตรวจสอบสภาพฟรีให้ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ

---

มหกรรมสุขภาพ

เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน



วันที่ 26 มกราคม 2566

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย

ตำบลทุ่งฝาย อ. เมือง จ. ลำปาง

สรุปผลการ X-Ray วันที่ 26 มกราคม 2566

รายการ	เป้าหมาย	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตรวจทั้งหมด	1,000	827	82.7
ชาย		274	33.13
หญิง		553	66.87

รายการ	ตรวจทั้งหมด	ผิดปกติ	ร้อยละ	พบ TB	ร้อยละ	พบโรคอื่น ๆ
อายุต่ำกว่า 60 ปี						
ชาย	123	27	21.95	4	3.25	
หญิง	296	31	10.47	0		
อายุ 60 ปีขึ้นไป						
ชาย	151	44	29.14	3	1.99	
หญิง	257	68	26.46	0		1 (หัวใจ)

TB รายใหม่ จาก 26 มค.66

ที่	ID	ชื่อ-สกุล	อายุ	ที่อยู่	หมู่	ผล	ผลวินิจฉัย
1			54	108 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง	3	Abnormal	TB
2			86	232 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง	4	Abnormal	TB
3			58	19 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง	9	Abnormal	TB
4			57	98 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง	1	Abnormal	TB
5			28	41 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง	2	Abnormal	TB
6			63	108/5 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง	3	Abnormal	TB
7			66	50/4 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง	3	Abnormal	TB

















































---

## เอกสารแนบที่ 2.9

เอกสารแสดงแบบแปลนการสร้างปอ์ล่างลื้อรถบรทุกชนส่งแร่

---




## แปลนอ่างล้างล้อ

Scale 1 : 100

### \*\*หมายเหตุ\*\*

- ฉาบผิวรองพื้นรอยต่อระหว่างคอนกรีตเดิม ด้วยซีเมนต์เพสต์ (ปูนซีเมนต์ผสมน้ำ) ทหนา 1-2 มม. โดยจะต้องผสมน้ำยาประสานคอนกรีต Sika Latex หรือเทียบเท่า ลงในซีเมนต์เพสต์ก่อนเทคอนกรีตปรับระดับ
- คอนกรีตที่ใช้ปรับระดับ เป็นคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดแห้งทรงกระบอกมาตรฐาน 240 ksc. หรือทรงลูกบาศก์ มาตรฐาน 280 ksc. เมื่ออายุ 28 วัน

เหล็ก Dowel DB 12 มม. @ 0.30 ม. (ติดตั้งเรียงแนวสลับแถว)  
รูเจาะลึกไม่น้อยกว่า 0.10 ม. เชื่อมประสานกับคอนกรีต  
ด้วยน้ำยา Epoxy เสียบเหล็ก Sika AnchorFix-1 หรือเทียบเท่า



รูปตัด ก - ก

Scale 1 : 50

THE SIAM CEMENT ( LAMPANG ) CO.,LTD.

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

297 หมู่ 5 ตำบล บ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง 52120 โทร (054)271500

Project	อ่างล้างล้อรถบรรทุก	DRAWN BY	คุณพล เล็กบุตร	INTERIOR	DRW. No.	
		DESIGN BY		CHECKED BY		
Site	เหมืองดิน บ้านแพะหนองแดง	ARCHITECT		APPROVED	Plate	Total
Owner		ENGINEER		UP DATE	1	1



---

## เอกสารแนบที่ 2.10

เอกสารการตรวจสอบการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก

---

## เอกสารตรวจสอบการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก (เดือนละ 1 ครั้ง)

เดือน มกราคม 66

ไม่มีการขนเนื่องจาก stock เพียงพอ

# เอกสารตรวจสอบการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก (เดือนละ 1 ครั้ง)

เดือน กุมภาพันธ์ 66

CGS portal - หน้าแรก x Cement Lampang - Home x จัดหาและพัสดุวัตถุดิบ x เครื่องจักรวัตถุดิบ : Report 1 x

Not secure | slpsrv001/userqu/lwww/rawmat/report2.asp

ต้องการดูข้อมูล จากวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2023 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2023 แสดงผลข้อมูล วันที่ปัจจุบัน

**รายงานการตรวจรับวัตถุดิบและเชื้อเพลิง**  
**ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2023 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2023**  
**วัตถุดิบ/เชื้อเพลิง**

F-Q-803(00)  
01/12/47

Clay

ลำดับที่	ทะเบียนหรือหมายเลขรถบรรทุก	ใบกำกับการขนส่ง/ใบส่งของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัตถุดิบและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงหกหล่น		ถังดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
2	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
3	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
4	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
5	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
6	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
7	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
8	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
9	ลป-70-7091		/		/		/			/		/		/
10	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
11	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
12	ลป-70-7176		/		/		/			/		/		/
13	ลป-70-7091		/		/		/			/		/		/
14	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
15	ลป-70-7091		/		/		/			/		/		/
16	ลป-70-7176		/		/		/			/		/		/
17	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/

## เอกสารการตรวจสอบการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก (เดือนละ 1 ครั้ง)

เดือน มีนาคม 66

ไม่มีการขนเนื่องจาก stock เพียงพอ

## เอกสารการตรวจสอบการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก (เดือนละ 1 ครั้ง)

เดือน เมษายน 66

ไม่มีการขนเนื่องจาก stock เพียงพอ

## เอกสารตรวจสอบการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก (เดือนละ 1 ครั้ง)

เดือน พฤษภาคม 66

ไม่มีการขนเนื่องจาก stock เพียงพอ

## เอกสารการตรวจสอบการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก (เดือนละ 1 ครั้ง)

เดือน มิถุนายน 66

ไม่มีการขนเนื่องจาก stock เพียงพอ



---

---

เอกสารแนบที่ 2.11  
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

---

---

## กิจกรรม ร่วมกับ ชุมชน ตำบลทุ่งฝาย

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 ทำบุญสืบชะตาหลวงและฉลองตราตั้งเจ้าคณะตำบล และร่วมงานอุปสมบทพระ  
ณ วัดท่าโทก ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง



งานวัน อสม.แห่งชาติ ณ สนามกีฬา ต.ทุ่งฝาย  
วันที่ 18 มีนาคม 2566



## กิจกรรม ร่วมกับ ชุมชน ตำบลทุ่งฝาย

วันที่ 11 มีนาคม 2566 งานทอดผ้าป่าฉลองพระธาตุดวงแก้ว ประจำปี 2566  
ณ วัดวนคีรีบุญมาราม (หมู่ 3 บ้านแพะหนองแดง ต.ทุ่งฝาย)



---

---

## เอกสารแนบที่ 2.12

ตัวอย่างรายงานการตรวจเช็คสภาพรถบรรทุก

---

---



название: 82-7008245

PL-7008245

นาย ฐิติกร ๑๕๖๖

ลำดับ	รายการ	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ระบบเครื่องยนต์</b>																																	
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องยนต์																																
2	การทำงานของเครื่องวัดรอบเครื่องยนต์																																
3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมันบริเวณรอบเครื่องยนต์																																
4	ความดันสายพานเครื่องยนต์																																
5	ความดันสายพานแอร์																																
<b>ระดับน้ำคอลลีน</b>																																	
6	ตรวจสอบระดับน้ำคอลลีน ในถังพัก																																
7	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำคอลลีน																																
<b>ระบบไฟฟ้า</b>																																	
8	เช็คสัญญาณไฟใช้แสงหน้าท้าย																																
9	เช็คระบบไฟสัญญาณต่าง																																
10	เช็คระบบไฟส่องสว่าง																																
11	ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่																																
12	ตรวจเช็คการทำงานของขั้วของชุดปั๊มน้ำ / น้ำฉีดกระจก																																
<b>ระบบเบรก / คลัทช์</b>																																	
13	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก																																
14	ตรวจเช็คระดับน้ำมันคลัทช์																																
15	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมันเบรก / คลัทช์																																
16	การทำงานของเบรกมือ																																
17	การทำงานของเบรกมือ																																
18	การทำงานของเบรกเท้า																																
<b>ระบบบังคับเลี้ยว</b>																																	
19	ตรวจเช็คระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์																																
20	ทดสอบการหมุนพวงมาลัย																																
21	ระยะฟรีพวงมาลัยเพาเวอร์																																
<b>ระบบปรับอากาศ</b>																																	
22	การทำงานของระบบปรับอากาศ ( เป็น )																																
<b>ระบบ</b>																																	
23	เดรนน้ำออกจากถังส ( 4 จุด )																																
24	ตรวจเช็คการรั้งของระบบลม																																
<b>ระบบสิ่งกีดขวาง</b>																																	
25	การทำงานของระบบเบียร์																																
26	ตรวจเช็คสภาพยาง , น็อตล้อ																																
26	การทำงานของระบบเบียร์ ( Hi , Lo )																																
<b>อุปกรณ์ป้องกันภัย</b>																																	
27	รองเท้า safety																																
28	หมวก safety																																
29	ถังดับเพลิง																																
<b>เครื่องมือ</b>																																	
30	สภาพกระจกมองหลัง และข้าง-ขวา																																
31	สภาพเข็มขัดนิรภัย																																
32	ผ้าใบคลุมรถ																																
33	สภาพไฟโดยรอบตัวรถ																																
<b>ผู้ตรวจเช็ค</b>																																	

---

---

### เอกสารแนบที่ 2.13

รายงานการตรวจสอบคันทำนบดินและคูระบายน้ำในพื้นที่โครงการ  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

---

---

# ขุดร่องน้ำ ทำคันดิน และ บ่อดักตะกอน

บ1




ขนาด  
20x35x4 ม.  
(กxยxล)

บ2



ขนาด  
20x30x4 ม.  
(กxยxล)




“ สร้างงาน สร้างความเจริญ รักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นพลเมืองดีของลำปาง ”




# ขุดร่องน้ำ ทำคันดิน และ บ่อดักตะกอน

เอกสารแนบ 3



แนวขุดร่องน้ำทำคันดิน  
และร่องระบายน้ำ



" สร้างงาน สร้างคว



---

---

### เอกสารแนบที่ 2.14

ข้อมูลปริมาณน้ำบาดาลและหนังสือรับรองเรื่องการอุปโภคบริโภค  
ของบ่อบาดาลชุมชนบ้านแพะหนองแดง  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

---

---


เขียนที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแพะหนองแดง

ม.3 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566

เรื่อง การใช้น้ำบาดาลของชุมชนบ้านแพะหนองแดง

นับตั้งแต่ ชุมชนบ้านแพะหนองแดง เริ่มใช้น้ำบาดาลที่ขุดเจาะมาเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค  
ในชีวิตประจำวัน จนถึงปัจจุบันนี้ ทางชุมชนบ้านแพะหนองแดง ยังไม่พบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ และ  
ปัญหาน้ำขุ่นข้น ซึ่งการขุดเหมืองดินซีเมนต์ ของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย ( ลำปาง ) จำกัด นั้นอยู่ห่างจากบ่อบาดาล  
ของหมู่บ้านประมาณ 3 กิโลเมตร จึงไม่ทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานน้ำของชุมชนบ้านแพะหนองแดง



---

---

## เอกสารแนบที่ 2.15

เอกสารแสดงแบบแปลนที่เก็บกองเปลือกดิน

---



---

## เอกสารแสดงแบบแปลนที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน

59

เอกสารหมายเลข 4

### แบบแปลนที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน



---

---

## เอกสารแนบที่ 2.16


แบบแปลนร่องระบายน้ำ บ่อตก ตะกอน คูระบายน้ำและคันทำนบดิน

---

---



## แบบแปลนร่องระบายน้ำและบ่อดักตะกอน



---

---

## เอกสารแนบที่ 2.17

แบบแปลนการรักษาหน้าเหมืองให้เกิดความปลอดภัย

---

---


แบบแปลนการรักษาหน้าเหมืองให้เกิดความปลอดภัย

58

เอกสารหมายเลข 3

แบบแปลนการรักษาหน้าเหมืองให้เกิดความปลอดภัย

มาตราส่วน 1 : 200



หมายเหตุ

สัญลักษณ์ คำอธิบาย

< ไม่มากกว่า

> ไม่น้อยกว่า

---

---

## เอกสารแนบที่ 2.18

เอกสารชำระค่าภาคหลวงแร่ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

---

---



เล่มที่ 03293

พ.ร. ๔๐๑



เลขที่ 054

ใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ..... สอจ. ลำปาง .....

ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ด้านศุลกากร .....

วันที่ ..... เดือน ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖ พ.ศ. ....

ได้รับเงินจาก ..... น.ก. อนุชิตเนนไทย (จ้าง) .....

ผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว/ผู้ถือประทานบัตร/ผู้รับใบอนุญาตที่ 30475/15๑๑5 กุวเช .....

เงินค่าภาคหลวงแร่ ..... สอจ. ลำปาง .....

ตามใบอนุญาตขนแร่ที่ ..... เล่มที่ ..... เลขที่ .....

ออกโดยฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ..... สอจ. ลำปาง .....

จำนวน ..... น้ำหนัก 3,000 ..... ทนหลวง/เมตริกตัน

(๑) แร่ดีบุก ร้อยละ ..... คิดเป็นเนื้อดีบุก = ..... ทนหลวง/กิโลกรัม

(๒) แร่ตะกั่ว ร้อยละ ..... คิดเป็นเนื้อตะกั่ว = ..... กิโลกรัม

(๓) แร่สังกะสี ร้อยละ ..... คิดเป็นเนื้อสังกะสี = ..... กิโลกรัม

(๔) แร่แทนทาลัม ร้อยละ ..... คิดเป็นสารประกอบ = ..... กิโลกรัม

(๕) ตะกั่วที่มีต้นตำลึงเพนตอกไซด์ ร้อยละ ..... คิดเป็นสารประกอบ = ..... กิโลกรัม

(๖) แร่ทองคำ/แร่เงิน ร้อยละ ..... คิดเป็นสารประกอบ = ..... กิโลกรัม

(๗) แร่ ..... สอจ. ลำปาง ..... น้ำหนัก 3,000 ..... เมตริกตัน

(๘) แร่รัตนชาติ เนื้อที่ประทานบัตร จำนวน ..... ไร่ ไร่ละ ..... บาท

ราคาประกาศตาม (๖) ๖๐ กิโลกรัม/เมตริกตัน = 90 ..... บาท

อัตราค่าภาคหลวงแร่ตาม (๖) ๖๐ กิโลกรัม/เมตริกตัน = 3.60 ..... บาท

ราคาประกาศตาม (๗) ไร่ละ ..... บาท

อัตราค่าภาคหลวงแร่ตาม (๗) ร้อยละ ..... ของราคาประกาศ

เป็นเงินค่าภาคหลวงแร่ทั้งสิ้น 10,800 ..... บาท ..... สตางค์

(..... น.ก. อนุชิตเนนไทย จ.ลำปาง .....) .....

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน



แรดดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ จำนวน ๓,๐๐๐.- เมตริกตัน

ชำระค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วน ตามใบเสร็จรับเงินฯ เล่มที่ ๐๓๒๙๓ เลขที่ ๐๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ (ลำปาง) ทราบ และ อนุญาตให้

ทำการขนแร่ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นำไปใช้ในกิจการของ บจก.ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ภายในประเทศ

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เจ้า

น



พร. 107

เล่มที่ 3343

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 007

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ทำการ สอจ.ลำปาง

วันที่ ๒๗ เดือน มี.ค. ๒๕๖๖ พ.ศ.

ได้รับเงินจาก บจก.ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง)

เป็นค่า เงินกู้ยืม 5% ขร. ๐๖๒๖๖/๐๕๔-๐๕๕

จำนวน ๕,๐๐๐ กก. เงิน 28,800 บาท

จำนวน 1,410 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร) ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) .....

ผู้รับเงิน

ตำแหน่ง

เจ้า

---

---

### เอกสารแนบที่ 2.19

ตัวอย่างการบันทึกน้ำหนักบรรทุกทุกตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

---

---

ตัวอย่างการบันทึกน้ำหนักบรรทุก เมืองดินเหนียว ปะหนองแดง

เดือน มกราคม 2566

ไม่มีการขนเนื่องจาก stock เพียงพอ



ตัวอย่างการบันทึกน้ำหนักบรรทุก เหมืองดินเหนียว แพะหนองแดง

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

CGS portal - หน้าแรก x Cement Lampang - Home x เครื่องจักรวัดดิน : Report 5 x view-source:slsrv001/userqu/!www/rawmat/report5.asp x Cement Lampang - Home x +

← → ↻ 🏠 ⚠ Not secure | slsrv001/userqu/!www/rawmat/report5.asp

ต้องการดูข้อมูล จากวันที่ 13 ▾ กุมภาพันธ์ ▾ 2023 ▾ ถึงวันที่ 13 ▾ กุมภาพันธ์ ▾ 2023 ▾ แสดงผลข้อมูล วันที่ปัจจุบัน

[illegible]

ตัวอย่างการบันทึกน้ำหนักบรรทุก เมืองดินเหนียว แพะหนองแดง

เดือน มีนาคม 2566

ไม่มีการขนเนื่องจาก stock เพียงพอ

ตัวอย่างการบันทึกน้ำหนักบรรทุก เมืองดินเหนียว ปะหนองแดง

เดือน เมษายน 2566

ไม่มีการขนเนื่องจาก stock เพียงพอ

ตัวอย่างการบันทึกน้ำหนักบรรทุก เมืองดินเหนียว ปะหนองแดง

เดือน พฤษภาคม 2566

ไม่มีการขนเนื่องจาก stock เพียงพอ



ตัวอย่างการบันทึกน้ำหนักบรรทุก เมืองดินเหนียว แพะหนองแดง

เดือน มิถุนายน 2566

ไม่มีการขนเนื่องจาก stock เพียงพอ

---

---

## เอกสารแนบที่ 2.20

การอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการทำงานที่ปลอดภัย และวิธีการทำงาน  
ร่วมกับเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทำเหมืองแต่ละประเภท  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566


---

---

# มีการติดตั้งป้ายเตือน ระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยของบริษัท



➤ การจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้คู่ธุรกิจ พร้อมทั้งมารยาทในการใช้รถบนเส้นทางหลวง



---

---

เอกสารแนบที่ 2.21

แผนพับประชาสัมพันธ์ของโครงการ  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

---

---



### กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกัน กับชุมชน ตำบลทุ่งผาย

งานทอดผ้าป่าฉลองพระธาตุดวงแก้ว ประจำปี 2566  
วัดวนคีรีบุญมาราม (หมู่ 3 บ้านแพะหนองแดง ต.ทุ่งผาย)  
วันที่ 11 มีนาคม 2566



งานวัน อสม.แห่งชาติ ณ สนามกีฬา ต.ทุ่งผาย  
วันที่ 18 มีนาคม 2566



## ประชาสัมพันธ์โครงการ

ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ (ดินเหนียว)  
ท้องที่ บ้านแพะหนองแดง ต.ทุ่งผาย อ.เมือง จ.ลำปาง






# ผลการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่โครงการ ที่ ตำบล ห่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง

แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพ


อากาศ

เสียง

น้ำ



อากาศ



## กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกัน กับชุมชน ตำบลห่งฝาย


งานทอดผ้าป่าฉลองพระธาตุดวงแก้ว ประจำปี 2566 วัดวนคีรีบุญมาราม หมู่ 3 บ้านแพะหนองแดง ต.ห่งฝาย วันที่ 11 มีนาคม 2566



งานวัน อสม.แห่งชาติ ณ สนามกีฬา ต.ห่งฝาย วันที่ 18 มีนาคม 2566



น้ำ



เสียง




---

## เอกสารแนบที่ 2.22

รายงานสัดส่วนการจ้างแรงงานท้องถิ่น  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

---

สัดส่วนการจ้างงานท้องถิ่น เมืองดินเหนียว แพะหนองแดง





---

เอกสารแนบที่ 2.23  
ใบเสร็จค่าเก็บขยะมูลฝอย  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

---



## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00776/66

วันที่ 21 ธันวาคม 2565

### องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย

ได้รับเงินจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	200.00	ธ.ค.65-ก.ย.66
รวมเงิน			200.00	

ตัวอักษร (สองร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง



## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00775/66

วันที่ 21 ธันวาคม 2565

### องค์การบริหารส่วนตำบลฝาง

ได้รับเงินจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก (ค่า ขยะ-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย)	1102050102.001	40.00	ด.ค.65-พ.ย.65 รับชำระลูกหนี้ปัจจุบัน 40.00 บาท ค่า ธรรมเนียมเก็บและขน มูลฝอย
รวมเงิน			40.00	

ตัวอักษร (สี่สิบบาทถ้วน )

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ



---

## เอกสารแนบที่ 2.24

เอกสารหน้าธนาคารกองทุนเฟ้าระวัง

---



ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ 活期储蓄存款账户的条款与条件 Terms and Conditions of Savings Deposit

1. โปรดนำสมุดบัญชีไปทุกครั้งที่ติดต่อกับธนาคาร 到本行办理相关业务时，请携带此存折。 This passbook is required when contacting our bank.
2. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว  
本存折所示余额，除非经核实与本行账户记录一致，不视为正确的余额。 This booklet is only an account passbook. The balance shown herein will not be deemed correct unless verified by the corresponding balance shown in the account kept by and at our bank.
3. สิทธิตามบัญชีเงินฝาก/สมุดเล่มนี้ ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แก่ใจ หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก หรือนำไปเป็นหลักฐานประกันแก่บุคคลอื่นได้ต่อเมื่อได้รับ  
ความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น  
储户须获得本行的书面同意方可将存款账户及本存折的权益转让他人、转手、变更，或撕下其中任何一页、或用作他人的担保品。  
The right to funds in this deposit account/passbook is not transferable, nor can it be used as security for a third party unless written consent is given by the Bank. The depositor may not make any changes on, or tear any pages off of, this passbook.
4. การถอนเงินหรือปิดบัญชีที่ต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 跨分行取款或销户，须出示身份证或护照。 For withdrawals from this account or the closing of it at any branch, please show proper identification.
5. ถ้าสมุดเล่มนี้สูญหาย ผู้ฝากต้องไม่แจ้งความ และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือหรือตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดทันที ณ สาขาเงินบัญชี  
若存折遗失，存款人须报警并立即以书面形式或通过本行指定的渠道通知开户分行。 In case of loss of this passbook, the account owner must file a police report and notify our bank in writing or via the channels specified at the branch where the account was opened.
6. ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสถิตบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด  
对闲置且余额低于本行规定的账户，本行将按相关规定注销账户，和/或收取账户维持费。 An account that has been dormant and has not maintained a minimum balance as specified by our bank will be closed, and/or be subject to a maintenance fee at the rate and in the manner prescribed by our bank.

9951004-07-21 (120 g.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8888888 หรือ [www.kasikornbank.com](http://www.kasikornbank.com)

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER NO.
1	*****B/F				
2	03/03/22PC		255,956.76	0.00	
3	17/06/22INN		185.83	255,956.76	K0644927
4	16/12/22INN		319.30	256,142.59	PCB09400
5	19/01/23CS	150,000.00		256,461.89	PCB09400
6	30/01/23TRN	70,000.00		106,461.89	K0574966
7	10/05/23CS	22,000.00		176,461.89	MCL07416+
8				154,461.89	K0658306
9					
10					
11					

---

---

## เอกสารแนบที่ 2.25

แบบกำหนดหน้าที่งานผู้รับผิดชอบการทำเหมือง

---

---

**แบบกำหนดหน้าที่งาน**  
**JOB DESCRIPTION**  
**บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด**

ตำแหน่ง  ผู้จัดการวางแผนและพัฒนา	หน่วยงาน  วางแผนและพัฒนา
ส่วน  เหมือง	โรงงาน/ฝ่าย  -
<b>หน้าที่หลัก (โดยย่อ)</b>	
1. ควบคุม และดำเนินการวางแผนการผลิตวัตถุดิบและการทำเหมือง การพัฒนาหน้าเหมือง	
2. ควบคุม ดูแลงานสำรวจ รังวัดหน้าเหมือง การจัดทำแผนที่ และการใช้คอมพิวเตอร์	
3. ควบคุม และดูแลการใช้เครื่องจักรกล	
4. ควบคุม และดูแลผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
งานที่ปฏิบัติ (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญที่ได้ปฏิบัติงานจริง)	%
1. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงาน งานวางแผนการผลิต เพื่อวางแผนการทำเหมืองให้มีปริมาณหินเพียงพอและสอดคล้องกับแผนผลิตวัตถุดิบประจำปี ส่วนเหมือง และการพัฒนาหน้าเหมือง	20
2. ควบคุมการสำรวจ รังวัดหน้าเหมือง การจัดทำแผนที่หน้าเหมือง	15
3. ติดตามและประเมินผลการทำเหมือง และจัดเตรียมข้อมูลการรายงาน	10
4. ควบคุมการใช้เครื่องจักร เช่น รถแทรกเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย	10
5. ควบคุม ดูแล กระตุ้นใจผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยอยู่เสมอ	10
6. ประสานงานกับหน่วยงานผลิตหินก่อนย่อย ให้ดำเนินงานสอดคล้องกับแผนผลิตวัตถุดิบ	5
7. ประสานงานกับหน่วยงานในส่วนเหมือง ในการดำเนินการผลิตหิน และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล	5
8. บันทึกและรวบรวมผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ	5
9. ควบคุมผู้ได้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และสนับสนุน/ให้คำแนะนำแก่พนักงานในการทำกิจกรรมของบริษัท	5
10. ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ และมีความตระหนักในเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน	5
11. ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และมีความตระหนักในเรื่องระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงงาน	5
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย	5

(โปรดพลิก)

ต้นฉบับ - ผู้จัดการปฏิบัติงานบุคคล

F-T-105(00)

(๓๖)

[illegible]



---

## เอกสารแนบที่ 2.26

บันทึกและสถิติการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

---

## สรุปสถิติอุบัติเหตุ

โครงการ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

จัดทำรายงานโดย

ระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

อุบัติเหตุ <sup>(1)</sup>	ความถี่ <sup>(2)</sup> ของอุบัติเหตุ	สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ <sup>(3)</sup>
- อุบัติเหตุเสียชีวิต	0	-	- อุบัติเหตุเป็นศูนย์
- อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	0	-	- อุบัติเหตุเป็นศูนย์
- อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน	0	-	- อุบัติเหตุเป็นศูนย์
- อุบัติเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย	0	-	- อุบัติเหตุเป็นศูนย์
รวม	0	-	

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> นิยามประเภทของอุบัติเหตุ<sup>(2)</sup> จำนวนอุบัติเหตุต่อช่วงเวลา<sup>(3)</sup> เป้าหมายของโครงการในการลดสถิติอุบัติเหตุ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง