

## บทที่ 3

---

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 3

### ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดยทีเดล โครงการ 6 เพส 2 ตั้งอยู่ที่ 165/129 ซอยห่างจากอุบลฯ 8 แยก 1 ถนนห่างจากอุบลฯ เมือง เทศตونเมือง กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ 0-3-87 ไร่ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่พักอาศัยและเป็นทางเลือกสำหรับผู้บุรีโภคโดยออกแบบให้มีลักษณะเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ซึ่งประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 224 ห้อง และที่จอดรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวกสำหรับการพักอาศัย

โครงการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ วว 0804/924 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 (ดังภาพแนวก ก) กำหนดให้โครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุดนิรันดร์คอนโดยทีเดล 6 เพส 2 ได้หมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดยทีเดล โครงการ 6 เพส 2 (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาที่จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งสำรวจรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และถ่ายภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

#### 3.2 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินผลและจัดทำรายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดยทีเดล โครงการ 6 เพส 2

#### 3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำใช้ และการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิぐณ

### 3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน ดังนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### ตารางที่ 3.4-1 มาตรการดูเตามหาพิษในน้ำทิ้งต่อต้านการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและฯฯ โครงการฯ 6 เทศ 2 (ระบบดักจับน้ำเสีย)

รายการ	พิษที่ต้องดูเตามหา	บริเวณที่ตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติและรายงานเมื่อทดลองปฏิบัติตามตาราง	ปัญหาอุปสรรค/แนวคิดแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. คุณภาพน้ำ	พิษที่ต้องดูเตามหา - BOD - SS - pH - Fecal Coliform - Oil & Grease - Residual Chlorine - สี/กลิ่น - ฯลฯ ดูรายละเอียดในเอกสาร	- บ่อดร่องทุกหลุมโครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> = ปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน <input checked="" type="radio"/> = ปฏิบัติไม่ได้ <input checked="" type="radio"/> = ยังไม่ได้ดำเนินการ - ระบบท่อที่ดูดลงมาตามแม่น้ำ มีดูดขึ้นมา ทศ. 2566 โดยการท้องคนให้ชี้แจงว่าจะดูดเคราที่คุ้นเคยที่สุดก่อนลงทุกครั้งการ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สงบในบ่อ 1 ถึง 4 เนื่องจากน้ำที่ดูดคือแม่น้ำที่มีความสกปรกมาก ทั้งน้ำที่ดูดทุกบ่อเป็นน้ำที่มาจากแม่น้ำที่มีคุณภาพดีที่สุด แต่ก็ไม่สามารถดูดได้ทุกบ่อ ทำให้ต้องหันมาดูดที่บ่อที่ดูดไม่ได้	-	ผลการตรวจจัดตัวอย่างตามที่ตั้ง พัฒนา 3.5.3 ภาคผนวก 4-1 ผลการ ตรวจสอบค่าพิเศษที่บ่อน้ำ บ่อเดียว-บ่อที่ 4 โภ ท้องปฏิบัติการ
2. แหล่งน้ำ	พิษที่ต้องดูเตามหา - ประเทืองดินทางเดินน้ำทิ้ง - น้ำที่ 1 ทุกๆ 3 เดือน - น้ำที่ 2 ทุกๆ 4 เดือน - น้ำที่ 3 ทุกๆ 6 เดือน	- ช่องสูบน้ำประปาบริเวณ และ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการ สถานที่ศึกษา ฯลฯ	<input checked="" type="checkbox"/> = ปัจจุบันทางโครงการไม่ได้เข้ามาดูแลรักษาบ่อประปา เนื่องจากเพื่อการเพื่อศูนย์รวมของมนุษย์ที่ต้องการใช้บ่อประปา เป็นประจำ ตามกำหนด แม้ว่าการรักษาบ่อที่ดูดจะมีโครงสร้างท่อสูบบ่อและระบบบ่อทึบหัวรักษา	-	ภาคที่ 2.2-3 ระบบการ ดูแลรักษาและดูแลรักษา บ่อประปา
2. แหล่งน้ำ	พิษที่ต้องดูเตามหา - ความต้องการด้านวิศวกรรม (การรักษาสิ่งแวดล้อม) - น้ำที่ 1, 1 เดือน - น้ำที่ 2 ทุกๆ 6 เดือน - น้ำที่ 3 ทุกๆ 4 เดือน	- ช่องสูบน้ำประปาบริเวณ ที่บ่อประปา ทางเทศบาลกรุงเทพ มหานคร ท่องเที่ยวและท่องเที่ยว สาธารณะ	<input checked="" type="checkbox"/> = นางสาวนฤภัลักษณ์เข้ามาดูแลรักษาบ่อประปา โดยการตรวจสอบ คุณภาพของน้ำที่ดูดเข้ามาดูแลรักษาบ่อประปา เพื่อให้符合ทางมาตรฐานและเก็บตัวอย่าง	-	ภาคที่ 2.2-5 การดูแลรักษา บ่อประปา ที่ดูดเข้ามายังบ่อ ก.๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ สถานที่ประกอบ ระบบดักจับน้ำเสีย

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการที่เพื่อการลดปริมาณห้องน้ำ公共ที่สาธารณะที่ไม่จำเป็น โครงการยกระดับห้องน้ำ公共ที่สาธารณะที่ไม่จำเป็น (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	พื้นที่ที่ควรจัดไว้/พื้นที่สาธารณะที่ไม่จำเป็น	บริเวณที่ควรจัดไว้	ผลการปฏิบัติและรายงานเมื่อทราบไปเบื้องต้นโครงการ ✓ = ปฏิบัติ <input checked="" type="checkbox"/> = ไม่ได้ปฏิบัติ <input type="radio"/> = ปฏิบัติไม่ทั่วไป <input checked="" type="radio"/> = ยังไม่ได้รับทราบที่นี่ทั้งหมด	ปัญหาอุปสรรค/ แนวคิด/จดหมาย	เอกสารอ้างอิง
3. การจัดการขยะ น้ำเสีย และสิ่ง ปฏิกูล	พื้นที่ที่ควรจัดไว้ - ความต้านทานทางชีวภาพ และสารเคมีที่ไม่จำเป็น และสารเคมีที่จำเป็น มากกว่า - เนื่องจาก 1 ครั้ง	- ควรจัดอบรมเชิงช่างและห้องน้ำพัฒนา รวมไปถึงสถานที่จ่ายเงิน ห้องน้ำสาธารณะ บริษัท หรือองค์กรที่อยู่ริมถนนที่มาใช้บริการ แก้ไขทันที	✓ - นางสาวอรุณารักษ์ ใจกลางเมือง ได้พูดถึงงานที่เกิดขึ้นที่นี่และ แหล่งเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการสอนเด็กนักเรียนรับบันช์ชุมชนโดย แหล่งเรียนรู้ น้ำไปเป็นประจำทุกวัน ซึ่งหากพบว่าเก็บขยะ หรือลักษณะที่ไม่เหมาะสมต้อง จะแจ้งให้ผู้ดูแลห้องน้ำทราบโดยทันที	- -	ภารที่ 227 กิจกรรม อบรมนักอนุบาล

### 3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัยบีวันเพลสคอนโดมิเนียม โครงการ 6 เพส 2 ได้มีการกำหนดให้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) คุณภาพน้ำที่ใช้จากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด น้ำที่จุลสุขท้ายก่อนปล่อยออกนอกโครงการ ในความถี่ 4 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ที่ต้องทำการตรวจวัดดังนี้ ปีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solid ;SS) ความเป็นกรด - ด่าง (pH) โคลิฟอร์ม (fecal coliform) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) และคลอรีน (Residual Chlorine)

#### 3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์

โครงการอาคารชุดพักอาศัยบีวันเพลสคอนโดมิเนียม โครงการ 6 เพส 2 ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแยกในถังน้ำแข็ง เพื่อรักษาสภาพก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปีตกลากแสดงรายการลงตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลในแบบกำหนดตัวอย่าง ที่ใช้วัสดุคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และนำส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ต่อไป โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดำเนินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุด ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป อนึ่งผู้จัดทำรายงานจะนำเสนอพารามิเตอร์ ดำเนินการเก็บตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.5.2-1

ตารางที่ 3.5.2-1 ขอบเขตวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการการตรวจวัด	ตัวชี้นิการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์	วันที่ตรวจวัด	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์
1. คุณภาพน้ำที่ใช้จากระบบบำบัดน้ำเสีย - น้ำที่จุลสุขท้ายก่อนปล่อยออกนอกโครงการ	- pH - BOD - Residual Chlorine - Suspended Solid - Fat Oil & Grease - Fecal Coliform	- In-house method: TM 001 - Azide Modification - Colorimetric - In-house method: TM 016 - In-house method: TM 020 - Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	16/02/66 30/06/66	APHA-AWWA-WEF Edition 23 <sup>rd</sup> ed,2017

### 3.5.3 คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย (ปอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกโครงการ)

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรัตน์ครุคอนโดเดล โครงการ 6 เพส 2 กำหนดให้โครงการต้องเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย 4 เดือน/ครึ่ง จำนวน 1 จุด ได้แก่ น้ำทิ้งจุตสุดท้ายก่อนปล่อยออกโครงการ ในพารามิเตอร์ บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solid) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) โคลิฟอร์ม (fecal coliform) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) และคลอรีน (Residual Chlorine) อนึ่ง เพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องต่อมาตรการดังกล่าว โครงการจึงกำหนดให้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 1 จุด ดังภาพที่ 3.5.3-1 ได้แก่ บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกโครงการ โดยปัจจุบัน โครงการได้มีการปฏิบัติสอดคล้องต่อมาตรการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าดังตารางที่ 3.5.3-1

#### สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณน้ำทิ้งจุตสุดท้ายก่อนปล่อยออกโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า น้ำทิ้งก่อนระบายน้ำออกโครงการส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรฐานคุณภาพน้ำเสียที่ออกโดยสำนักงานมาตรฐานคุณภาพน้ำ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินมาตรฐาน ได้แก่ บีโอดี (BOD) เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 มีค่า 102 mg/L และ 62 mg/L ตามลำดับ และสารแขวนลอย (Suspended Solid) เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 มีค่า 81 mg/L และ 108 mg/L ตามลำดับ



ภาพที่ 3.5.3-1 การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งก่อนระบายน้ำออกโครงการ

### ตารางที่ 3.5-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่แบบฟอร์มยื่น	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์				
		pH	BOD (mg/L)	Residual Chlorine (mg/L)	Suspended solid (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)
น้ำที่ห้องน้ำทั่วไป ก่อนปล่อยออก	16/02/66	7.6	102	0.03	81	13
หลังกระบวนการ	30/06/66	7.8	62	0.01	108	3
ต่อท่อสูด-ต่อสูญเสีย	7.6-7.8	62-102	0.01-0.03	81-108	3-13	130000-170000
มาตรฐาน	5.0-9.0	<30	-	<40	<20	-

หมายเหตุ : ถ้าในรายงานประการศักยภาพน้ำที่ผ่านกระบวนการน้ำดีจะไม่ถูกต้อง เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง จึงต้องดำเนินการตรวจสอบตามมาตราฐานที่กำหนด (ประเมินทั้ง)

ช่องผู้เก็บตัวอย่าง/ช่องผู้บันทึก  
ช่องผู้รายงาน/ควบคุม  
ช่องผู้รับผิดชอบติดตามวิเคราะห์  
ผู้ตรวจสอบ

### เปรียบเทียบผลการตรวจการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณน้ำทิ้งจุดสุดท้ายก่อนปล่อยออกนอกโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบร่วมกันระบบท่ำน้ำเสียก่อนระบายนอกโครงการส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณูปโภคธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบ้างประเภทและบ้างขนาด (ประกาศฯ)


**ตารางที่ 3.5.3-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าทางน้ำที่มีค่าพิเศษที่ได้รับแบบบันทึกเสีย**

วันที่/เดือนปี	ค่า/ต้องนับ	ผลการตรวจวัดหารือ				
		pH	BOD (mg/L)	Residual Chlorine (mg/L)	Suspended solid (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)
14/12/63	7.3	29	0.17	1.8	0.2	900
22/02/64	7.4	131	<0.01	4.4	5	540000
28/06/64	7.3	117	0.05	52	16	130000
30/10/64	7.2	49	<0.01	4.5	6	16000
10/03/65	6.4	72	-	56	9.67	-
13/06/66	6.5	274	-	3960	162.0	-
24/10/65	6.8	389	-	1627	95	-
16/02/66	7.6	102	0.03	81	13	170000
30/06/66	7.8	62	0.01	108	3	130000
มาตรวัดรวม	5.0-9.0	≤30	-	≤40	≤20	-


หมายเหตุ : ถ้าจึงทราบประมาณการคิดหาระหว่างพัฒนาค่าที่ไม่ตรงกันจะต้องคำนวณการระบายเสียทิ้ง จำกัดตามมาตรฐานคุณภาพและบางแห่ง (ประเทศฯ)

ผู้เก็บตัวอย่าง/ผู้บันทึก  
ผู้ตรวจคุณ/ควบคุม  
ห้องซึ่งพัฒนาค่าที่และวิเคราะห์  
ผู้ตรวจสอบ





ภาพที่ 3.5.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดรายที่คุณภาพน้ำทั้งชุดสุกห้ำยก่อนรายการออกก่อโครงการ  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน



ภาพที่ 3.5.3-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดรายการที่คุณภาพน้ำทึบจุลทรัพย์ก่อนเข้ากระบวนการบำบัดที่บ้านที่ตั้งอยู่ก่อนออกโครงการ ในปี พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบัน