

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

หนังสือแจ้งจัดทำรายงานการตรวจผลการปฏิบัติตาม
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



~~KHUN SUKANYA~~

KHUN SUKANYA

KHUN SANIT

KHUN PRASITH

E/N FILE

ที่ วว 0804/1975

ถึง โรงแรมสยามเบย์วิว

File

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ขอสำเนาหนังสือ ที่ วว 0804/1821
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2535 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโรงแรม
สยามเบย์วิว มาเพื่อโปรดทราบ



กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร 2792792

โทรสาร 2713226



ว 0804/ 1821



สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยนิบลัดดา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400.

๒๖ มิถุนายน 2535

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรมสยามเบย์วิว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0015.1/15470 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2535

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่โรงแรมสยามเบย์วิว
ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงแรมสยามเบย์วิว ซึ่งมีจำนวนห้องพัก 260 ห้อง ตั้งอยู่ที่ 310/2 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ
ใต้ เกือบบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็น
ประกอบการขอต่อใบอนุญาตเปิดดำเนินการโรงแรม ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (เดิมสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ) พิจารณาแล้วเห็นชอบในรายงานฯ ซึ่งโรงแรมฯ ได้เสนอมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไว้แล้ว ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้กำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้โรงแรมฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงแรมฯ จะต้องยกเลิกการใช้บ่อน้ำเสีย และจะต้องนำน้ำเสียจากห้อง
อาหารและครัวมารีเส้า เข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมฯ ด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ใคร่ขอ
ความร่วมมือจังหวัดชลบุรี โปรดตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโรงแรมฯ ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ก่อนที่จะออกใบอนุญาตเปิดดำเนินการโรงแรม

ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

หาญณรงค์)

นายอานันท์

รองอธิบดีกรมสิ่งแวดล้อม

(นายอานันท์ สุธาโฒ)

โทร. 2792792

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

โทรสาร. 2713226



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่โรงแรมสยามเบย์วิว
ต้องยึดถือปฏิบัติ

โรงแรมฯ จักต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมีนาคม 2533 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้กำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โรงแรมสยามเบย์วิว ต้องยึดถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้

1. การบำบัดน้ำเสีย

1.1 โรงแรมฯ จักต้องบำบัดน้ำเสียทุกประเภทจากทุกกิจกรรมของโรงแรมฯ ได้แก่ น้ำเสียจากห้องพัก ห้องส้วม ห้องน้ำสาธารณะ ห้องครัวทุกแห่ง ห้องเก็บขยะ ห้องซักรีด และอื่น ๆ ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบกระบวนการตะกอนเร่ง (Extended Aeration Activated Sludge) ซึ่งมีขนาดและประสิทธิภาพอย่างน้อยตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ทั้งนี้ น้ำเสียจากครัวและห้องอาหาร จะต้องผ่านบ่อดักกากและบ่อดักไขมันก่อนระบายเข้าระบบบำบัดฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำเสียจากครัวของห้องอาหารนารีสสา และครัวของอาคาร A จะต้องผ่านบ่อดักขยะ บ่อดักไขมัน และบ่อกะเอะ ก่อนระบายเข้าระบบบำบัดน้ำเสียแบบกระบวนการตะกอนเร่ง ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

1.2 โรงแรมฯ จักต้องหมั่นตรวจสอบและทำความสะอาดบ่อดักขยะ และบ่อดักไขมันทุกแห่งเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ไขมันที่คัดออกให้บรรจุในถุงพลาสติก แล้วปิดปากถุงให้แน่นและนำไปทิ้งในที่ทิ้งขยะต่อไป

1.3 โรงแรมฯ จักต้องหมั่นตรวจสอบบ่อกะเอะ และบ่อนักน้ำเสียทุกจุดเป็นประจำ หากพบว่าปริมาณตะกอนมาก ให้ใช้รถบริการสูบสิ่งปฏิกูลของเมืองพัทยาสูบไปกำจัดต่อไป

1.4 โรงแรมฯ จักต้องควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมฯ ให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบไว้ และจักต้องจัดหาพนักงานที่มีความชำนาญเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบบำบัดฯ มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ

2. การกำจัดขยะ

โรงแรมฯ จักต้องรวบรวมขยะจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงแรมฯ รวมทั้งขยะจากห้องพัก การและห้องครัว บรรจุในถุงขยะแล้วนำไปเก็บในหลุมเก็บขยะ แล้วรถให้รถขนขยะนำไปกำจัดในที่ทิ้งขยะของเมืองพัทยาต่อไป



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่โรงแรมสยามเบย์วิว
ต้องยึดถือปฏิบัติ

โรงแรมฯ จักต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมีนาคม 2533 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้กำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โรงแรมสยามเบย์วิว ต้องยึดถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้

1. การบำบัดน้ำเสีย

1.1 โรงแรมฯ จักต้องบำบัดน้ำเสียทุกประเภทจากทุกกิจกรรมของโรงแรมฯ ได้แก่ น้ำเสียจากห้องพัก ห้องส้วม ห้องน้ำสาธารณะ ห้องครัวทุกแห่ง ห้องเก็บขยะ ห้องซักรีด และอื่น ๆ ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบกระบวนการตะกอนเร่ง (Extended Aeration Activated Sludge) ซึ่งมีขนาดและประสิทธิภาพอย่างน้อยตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ทั้งนี้ น้ำเสียจากครัวและห้องอาหาร จะต้องผ่านบ่อดักกากและบ่อดักไขมันก่อนระบายเข้าระบบบำบัดฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำเสียจากครัวของห้องอาหารนาวิสา และครัวของอาคาร A จะต้องผ่านบ่อดักขยะ บ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะ ก่อนระบายเข้าระบบบำบัดน้ำเสียแบบกระบวนการตะกอนเร่ง ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

1.2 โรงแรมฯ จักต้องหมั่นตรวจสอบและทำความสะอาดบ่อดักขยะ และบ่อดักไขมัน ทุกแห่งเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ไขมันที่คัดออกให้บรรจุในถุงพลาสติก แล้วปิดปากถุงให้แน่นและนำไปทิ้งในที่ทิ้งขยะต่อไป

1.3 โรงแรมฯ จักต้องหมั่นตรวจสอบบ่อเกรอะ และบ่อดักน้ำเสียทุกจุดเป็นประจำ หากพบว่ามีปริมาณตะกอนมาก ให้ใช้รถบริการสูบล้างปฏิกลของเมืองพัทยาสูบไปกำจัดต่อไป

1.4 โรงแรมฯ จักต้องควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมฯ ให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบไว้ และจักต้องจัดหาพนักงานที่มีความชำนาญเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบบำบัดฯ มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ

2. การกำจัดขยะ

โรงแรมฯ จักต้องรวบรวมขยะจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงแรมฯ รวมทั้งขยะจากห้องอาหารและห้องครัว บรรจุในถุงขยะแล้วนำไปเก็บในห้องเก็บขยะ เพื่อรอให้รถขนขยะนำไปกำจัดในที่ทิ้งขยะของเมืองพัทยาคือต่อไป



3. การป้องกันอัคคีภัย

3.1 โรงแรมฯ จักต้องติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัยตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ดังนี้

- ระบบเตือนภัย โรงแรมฯ จักต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจควัน (Smoke Detector) ในห้องพักทุกห้อง สัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm) ที่บริเวณทางเดินของแต่ละอาคาร ชั้นละ 3 จุด ตลอดจนติดตั้ง Heat Detector ไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมของทุกอาคาร

- ระบบดับเพลิง โรงแรมฯ จักต้องติดตั้งตู้อุปกรณ์ดับเพลิงและถังน้ำยาเคมีดับเพลิงไว้ที่บริเวณปีกอาคารด้านเหนือและใต้ของชั้นที่ 3 - 11 ของอาคาร B ชั้นละ 2 จุด และจักต้องติดตั้งถังน้ำยาเคมีดับเพลิงไว้ที่บริเวณปีกอาคารด้านเหนือและใต้ของอาคาร A ทุกชั้นชั้นละ 2 จุด รวมทั้งชั้น 1 - 2 ของอาคาร B ด้วย

3.2 โรงแรมฯ จักต้องตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งฝึกอบรมพนักงานของโรงแรมฯ ให้พร้อมอยู่เสมอ ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

4. การจราจรและที่จอดรถ

โรงแรมฯ จักต้องจัดให้มีที่จอดรถให้เพียงพอกับปริมาณรถยนต์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการ ตลอดจนจัดทำเครื่องหมายจราจรที่บริเวณทางเข้า - ออก ให้สามารถเห็นได้ชัดเจน และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และควบคุมความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการของโรงแรมฯ


5. หากโรงแรมฯ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมีกิจกรรมใดนอกเหนือจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โรงแรมฯ จักต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน



ภาคผนวก ข

มาตรการด้านความปลอดภัยสุขอนามัยของโรงแรมเดอะเบย์วิว พัทยา


เพราะความปลอดภัยของท่านสำคัญที่สุด




มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ของพนักงานโรงแรม แยก และ
ผู้สัญจรทุกท่าน ก่อนเข้าโรงแรม



มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์
สำหรับล้างมือไว้ให้บริการตามจุด
พื้นที่สาธารณะต่างๆ




มีมาตรการให้พนักงานโรงแรม
แยก และผู้สัญจรทุกท่าน
สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ



มีการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด
สโอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ




พนักงานโรงแรมทุกคนต้อง
สวมใส่หน้ากากอนามัยและ
ถุงมือทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงานที่



มีการจัดเตรียมสบู่เหลวและกระดาษ
ทิชชูไว้ให้บริการในห้องน้ำภายใน
บริเวณโรงแรม



มีการปฏิบัติตามกฎการเว้น
ระยะห่างเพื่อความปลอดภัย
ทั้งในลิฟต์ ห้องอาหาร
รวมถึงจุดพื้นที่สาธารณะต่างๆ



มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสุขลักษณะ
ที่ดีในการจัดเก็บ การจัดเตรียม
และการเสิร์ฟอาหารอย่างเคร่งครัด



มีการทำความสะอาดผ้าประเภท
ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และบรรจุ
ใส่ถุงพลาสติกไว้ ก่อนการนำมาใช้
เพื่อความปลอดภัย



มีการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด
สโอาดเครื่องปรับอากาศและ
เครื่องระบายอากาศภายในโรงแรม

ภาคผนวก ค

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในด้านสังคม



CLEAN FOOD GOOD TASTE & FOOD SAFETY



28/2566

PATTAYA CITY HALL

This certificate was awarded in order to show that

The Bayview Hotel Pattaya

Has passed the highest standard in food hygiene and quality
Excellent Food Great Taste and Proven Food Safety

Presented on this 1st January 2023

And valid on review until the 31st December 2023

Presented by

(Mr. Poramase Ngampiches)

MAYOR OF PATTAYA CITY



เกณฑ์ประเมินด้านสุขอนามัยสำหรับสถานที่จัดงาน (Hygiene)

เกณฑ์ประเมินด้านการจัดงานแบบไฮบริดสำหรับสถานที่จัดงาน (Hybrid)

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา

สถานประกอบการตั้งอยู่ที่ 310/2 หมู่ที่ 10 ถนนเลียบชายหาด ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150


ได้รับรองเกณฑ์ประเมินด้านสุขอนามัยสำหรับสถานที่จัดงาน (Hygiene) และ

เกณฑ์ประเมินด้านการจัดงานแบบไฮบริดสำหรับสถานที่จัดงาน (Hybrid)

โดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568



นายจิรุตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการ

สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)



ใบรับรองเลขที่ TMVS-2HY 0013/2566

2HY

แผนการเก็บตัวอย่างน้ำโครงการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโนโรไวรัส และ *Legionella* spp.
 ในน้ำอุปโภคบริโภค ที่ใช้ในโรงแรมพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 ปีงบประมาณ 2566

วันที่	ลำดับ	สถานที่	หมายเหตุ
24 เมษายน 2566	1	โรงแรม เดอะชาयน์	
	2	โรงแรม แมนฮัตตัน พัทยา	
	3	โรงแรม ทองบิช การ์เดนโฮเทล แอนด์สปา	
26 เมษายน 2566	4	โรงแรม เดอะกรีนพาร์ค รีสอร์ท	
	5	โรงแรม เบสท์ เบลลา พัทยา	
	6	โรงแรม โอโซ นอร์ท พัทยา	
2 พฤษภาคม 2566	7	โรงแรม อมารี พัทยา	
	8	โรงแรม พัทยาดีสคอฟเวอรี่ บีช	
	9	โรงแรม ฟลิปปอร์เฮาส์	
8 พฤษภาคม 2566	10	โรงแรม ฟลิปปอร์ลอดจ์	
	11	โรงแรม แบล็กวูด	
	12	โรงแรม ซันไชน์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์	
10 พฤษภาคม 2566	13	โรงแรม เดอะเบย์วิว พัทยา	
	14	โรงแรม วีรันดา รีสอร์ท พัทยา	
	15	โรงแรม อาณา อานันท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า พัทยา	
12 พฤษภาคม 2566	16	โรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา	
	17	โรงแรม แอนดาช พัทยา จอมเทียน บีช	

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางศูนย์ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป



แบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ
เรื่อง โครงการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโนโรไวรัส และ *Legionella* spp. ในน้ำอุปโภคบริโภค
ที่ใช้ในโรงแรมพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี

ชื่อโรงแรม..... เดลต้า เมย์อวิล์ พัทยา
ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ..... คุณเควเลอี นริภัทย์ ตำแหน่ง..... ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ..... คุณสิทธิ รุ่งแสงจันทร์ ตำแหน่ง..... ผู้จัดการแผนกช่าง
โทรศัพท์มือถือ..... 090-4247419 อีเมล..... ttp.hr@suksolhotels.com
089-8344329 ttp.ce@suksolhotels.com

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1. เป็นโรงแรมระดับ 3-5 ดาว
2. สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมได้ (เพื่อนำแนวทางไปบริหารจัดการคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค)
3. เก็บตัวอย่าง เดือนเมษายน-กรกฎาคม 2566
4. จุดเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภคบริโภค ดังนี้
 - ตรวจเชื้อโนโรไวรัส จำนวน 4 ตัวอย่าง ได้แก่ น้ำดื่ม, น้ำใช้ (ครัว), น้ำบริโภคที่ผลิตเอง (RO) หรือ น้ำบริโภคที่ให้บริการลูกค้า และน้ำแข็ง
 - ตรวจเชื้อ *Legionella* spp. จำนวน 4 ตัวอย่าง ได้แก่ น้ำจากถังพักน้ำ, น้ำถาดแอร์, หรือน้ำ Cooling Tower, Swab ฝักบัว และ Swab ก๊อก
5. กรณีตรวจพบเชื้อ ศูนย์ฯ และหน่วยงานเครือข่าย จะลงพื้นที่แนะนำให้เจ้าหน้าที่โรงแรมในการกำจัดเชื้อ และเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์รอบที่ 2

กรุณาส่งใบสมัคร ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ มาที่

Email: kewalee.j@dmsc.mail.go.th

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔-๗๔๔-๐๐๖-๗ ต่อ ๑๑๐ หรือ

๐๘๓-๙๕๑๐-๗๓๒๗ นางสาวเกวลี จันทะโพธิ์





สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society

อนุโมทนาบัตร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สมานายिकासภากาชาดไทย

ทรงพระโสมนัสอนุโมทนาในกุศลจิตของ

บริษัท สยามรีสอร์ตโฮเต็ล จำกัด

ซึ่งได้บริจาค เงิน

เป็นมูลค่า = ๑๐,๐๐๐.๐๐ = บาท

เพื่อใช้ในกิจการสภากาชาดไทย

= หนึ่งหมื่นบาทถ้วน =

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลทานบริจาค จงดลบันดาลให้ผู้บริจาคและ
ครอบครัวประสบพรสิริสวัสดิพิพัฒนามงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผลและมีความเจริญก้าวหน้า
สมดังปรารถนาทุกประการ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

(นายเดช บุนนาค)

เลขาธิการฯ ปฏิบัติการแทน

อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย





กรมการท่องเที่ยว

ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางอรรชร สักขณะสุด
โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา จังหวัดชลบุรี

ได้ผ่านการอบรมในรูปแบบออนไลน์
เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช)
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว





กรมการท่องเที่ยว

ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาวณัฐนิชา น้ำทิพย์


โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา จังหวัดชลบุรี

ได้ผ่านการอบรมในรูปแบบออนไลน์

เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช)
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว





กรมการท่องเที่ยว

ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาววาสนา อินทสร้อย
โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา จังหวัดชลบุรี

ได้ผ่านการอบรมในรูปแบบออนไลน์
เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจตุรนต์ ภัคดีวานิช)
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว





กรมการท่องเที่ยว

ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาวณัฐนิชา น้ำทิพย์

โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา จังหวัดชลบุรี

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ที่ฝึกเพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจตุรนต์ ภัคดิวานิช)
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว





ESTABLISH THAILAND TO BE
**SUSTAINABLE
TOURISM**
DESTINATION


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา

ได้ผ่านการเข้าอบรม LOW-CARBON TOURISM CAMP
โครงการ "Establish Thailand to be Sustainable Tourism Destination"
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

นายยุทธศักดิ์ สุภสร
ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย



ที่ สธ ๐๖๐๗/ 



ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี
๕๔/๒ หมู่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมมาตรการการจัดการเชื้อ *Legionella* spp. ในโรงแรมพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

เรียน ผู้จัดการโรงแรมเดอะเบย์วิว พัทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการอบรม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี จะจัดการอบรมเรื่องมาตรการการจัดการเชื้อ *Legionella* spp. ให้แก่สถานประกอบการโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโนโรไวรัส และ *Legionella* spp. ในน้ำอุปโภคบริโภค ที่ใช้ในโรงแรมพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ นั้น

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี มีความประสงค์ขอเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากสถานประกอบการของท่าน เข้าร่วมรับฟังการอบรมดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. โดยลงทะเบียนผ่าน QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางเกตุ สิ้นเทศ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี



<https://shorturl.asia/dR5Jy>

แบบลงทะเบียน

ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๘ ๔๐๐๖-๗ ต่อ ๓๒๒

โทรสาร ๐ ๓๘๔๕ ๕๑๖๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_cbi@dmasc.mail.go.th



กำหนดการอบรม
เรื่อง “มาตรการการจัดการเชื้อ *Legionella* spp. ให้แก่สถานประกอบการโรงแรม
พื้นที่เมืองพัทยา”

โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี วันที่ 9 มิถุนายน 2566
ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ID : 946 4213 7898 Passcode : 247025

- | | |
|------------------|---|
| 09.15 – 9.30 น. | ลงทะเบียน |
| 09.30 – 11.00 น. | การบรรยาย เรื่อง แนวทางป้องกันและควบคุมเชื้อ <i>Legionella</i> spp. ในโรงแรม
โดย นายดิลก กลิ่นบัวแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี |
| 11.00 – 12.00 น. | ซักถาม-ตอบปัญหา |



Link สำหรับเข้าอบรมผ่าน Zoom



ประกาศนียบัตร


ฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

อรรช ลักษณะสุด

ได้สำเร็จการอบรม

ผู้ประกอบการโครงการยกระดับธุรกิจไมซ์สู่วิกฤติโลกร้อน

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566



(นายจิรุตม์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)



ประกาศนียบัตร


ฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ณัฐนิชา น้ำทิพย์

ได้สำเร็จการอบรม

ผู้ประกอบการโครงการยกระดับธุรกิจไมซ์สู่วิกฤติโลกร้อน

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566



(นายจิรุตม์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)





ECOLAB®

Certificate of Achievement

KHUN JEERAPAT PUTTHONG

has successfully completed
Ecolab Value Delivered Workshop
On 26th June 2023

Suthep Madee
AVP Area Sales Institutional SEA

Songchai Chaipratheep
Area Manager Institutional Thailand





“เจ้าบ้านที่ดี”

NEW
CHAPTERS

PHASE II

ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

สยามรีสอร์ทโฮเต็ล

ได้รับการอบรมหลักสูตร “เจ้าบ้านที่ดี NEW CHAPTERS Phase II”

นายยุทธศักดิ์ สุกสร
(ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)



ภาคผนวก ง

หนังสือแต่งตั้งคณะผู้ตรวจติดตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

THE
BAYVIEW
PATTAYA

หนังสือแต่งตั้งคณะผู้ตรวจติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มกราคม – มิถุนายน 2566)
ตรวจสอบโครงการโรงแรมสยามเบย์ฮอว์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ บริษัท สยามเบย์ฮอว์ จำกัด (โรงแรมสยามเบย์ฮอว์ พัทยา)

วันที่ตรวจ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566


เวลาตรวจ 13.00-16.00 น.

ตามที่โรงแรมสยามเบย์ฮอว์ พัทยา ได้ว่าจ้าง ทีมคร.ทรงกฤษณ์ ประภักดิ์ ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 1/2566 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566) และจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 จังหวัดชลบุรี จึงได้มีการพิจารณาในการแต่งตั้งคณะทีมงานตรวจประเมินภายในจังหวัดชลบุรี
โดยทางทีมคณะที่ปรึกษาได้แนะนำให้บริษัท สยามเบย์ฮอว์ จำกัด ทำการตรวจติดตามด้วยวิธีการตรวจประเมินระยะไกล
(Remote Audit) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ทางโรงแรมได้ทำการแต่งตั้งคณะทีมงานตรวจประเมินจากบริษัท สยามรีโซทโฮเต็ล จำกัด เพื่อดำเนิน
การร่วมในการตรวจติดตามและประสานงานกับทีมคร.ทรงกฤษณ์ ประภักดิ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายชูชาติ	สุขสมจิตร	หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตาม
2. นายหลักสิทธิ์	สรรพณิษฐ์	ผู้ตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม
3. นายนิวัตร์	ลิขิตจรงกิจ	ผู้ตรวจประเมินด้านความปลอดภัย
4. นายอำนาจ	มากมา	ผู้ตรวจประเมินด้านสุขอนามัย
5. นางสาวณัฐนิชา	น้ำทิพย์	ผู้สังเกตการณ์

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


(นางอรชร ลักษณะพิชญ์)
ผู้จัดการโรงแรม



หมายเหตุ : ทีมที่ปรึกษาทางออนไลน์ - คร.ทรงกฤษณ์ ประภักดิ์และคณะ



ภาคผนวก จ


หนังสือแจ้งการแบ่งขายที่ดินบางส่วนโครงการ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555

เรียน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แจ้งความเปลี่ยนแปลงพื้นที่โครงการโรงแรมสยามเบย์วิว, พัทยา
สิ่งที่แนบมาด้วย โฉนดที่ดินโครงการ

ตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม
สยามเบย์วิว, พัทยา ระบุว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา โดยทางโครงการฯ เดิมมีพื้นที่
9 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา ได้ตัดแบ่งพื้นที่บางส่วนของโครงการจำนวน 1 ไร่ 85.6 ตารางวา
หรือประมาณร้อยละ 13 ของพื้นที่ทั้งหมดให้บุคคลอื่น โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่แบ่งเช่าเดิมและ
เป็นพื้นที่ที่ไม่มีระบบเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ ปัจจุบันโครงการมีพื้นที่
คงเหลืออยู่ที่ 8 ไร่ 1 งาน 82.4 ตารางวา โดยการกระทำดังกล่าวไม่น่าส่งผลกระทบต่อมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



นายนิจอพร มาประเสริฐ

ผู้จัดการทั่วไป



310/2 Beach Road, Pattaya, Chonburi 20150, Thailand
Tel. +66 38 423877, Fax. +66 38 423879, E-mail: siambayview@siamhotels.com

Siam Hotels & Resorts

Siam City Hotel, Bangkok • Siam Bayshore Resort & Spa, Pattaya • Siam Bayview Hotel, Pattaya • The Siam, Bangkok (opening 2011)

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ 2492



สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ขอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖

กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

ดูเรื่อง
เพื่อดำเนินการ

4/4/12

15 มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดประกอบการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่โครงการ โรงแรมสยามเบย์วิว, พัทยา

เรียน ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมสยามเบย์วิว, พัทยา

อ้างถึง หนังสือโรงแรมสยามเบย์วิว, พัทยา ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมสยามเบย์วิว, พัทยา ได้แจ้งว่า โครงการ โรงแรมสยามเบย์วิว, พัทยา ซึ่งได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว มีการตัดแบ่งพื้นที่บางส่วนของโครงการ ให้บุคคลอื่น จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่โครงการ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบรายละเอียดที่เสนอแล้ว มีความเห็นว่าข้อมูลยังไม่ชัดเจนเพียงพอต่อการพิจารณา จึงขอให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียด และเสนอให้สำนักงานฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ดังนี้

๑. ให้แสดงสถานภาพโครงการในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของการขออนุญาตก่อสร้าง และสถานภาพการก่อสร้าง

๒. ให้แสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ และตามที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในครั้งนี้ โดยเฉพาะในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งแผนผัง แบบแปลน หรือรูปภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาที่มีความชัดเจน ได้แก่ รูปแบบ จำนวน ขนาดพื้นที่และความสูงของอาคาร จำนวนห้องพัก ผังบริเวณโครงการ พื้นที่สีเขียว ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจราจร เป็นต้น

๓. ให้ชี้แจงว่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ ส่งผลให้รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร




๔. ให้...

๔. ให้แสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิชนันท์ โสภคณาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๐-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ภาคผนวก จ

คณะกรรมการติดตามสถานการณ์ (ERT Committee)



A SEKOSOL HOTEL



A SEKOSOL HOTEL

ERT COMMITTEE TEAM

Chairman
Mr.Choochart Suksomjit



Consultant
Mrs.Orachorn Laksanasut



Assistant
Mr.Lhaksit Sarnpanich



Secretary
Miss.Wassana Inthasoi



Front Office
Miss.Phidchayada Sadao



Housekeeping
Mrs.Jeerapat Putthong



Food & Beverage
Mr.Pradith Kuaekul



Main Kitchen
Mr.Thanaphong Robkob



Engineering
Mr.Niwat Likitkajonkit



Wave
Mr.Amnart Markma



Front Office
Miss.Nattaya Srisaeng



Housekeeping
Mrs.Suchada Khamnok



Food & Beverage
Mr.Prajak Phusaen



Main Kitchen
Miss.Kwanjai Sata



Engineering
Mr.Thongplew Kumtubtim



Wave
Mr.Patipan Hanprakhon



Front Office
Mr.Songphon Thesakun



Housekeeping
Mr.Wiroad Chantasiri



Food & Beverage
Mr.Daisun Pangduengkaew



Main Kitchen
Mr.Narong Goylampoo



Engineering
Mr.Titvud Tapsen



Wave
Mr.Chonlatis Phangkamhak



Housekeeping
Mr.Meechaisongkran Botmart



Food & Beverage
Mr.Chaiwut Bualakaew



Wave
Mr.Atiwat Mungpanklang



Housekeeping
Miss.Muanan Poonchanuan



Food & Beverage
Mr.Wattana Sukkho



Wave
Mr.Somyot Chopsri



Housekeeping
Mrs.Pornchan Nakthong



Accounting
Mr.Somkiat Khoschasarn



Executive Office
Mr.Audthapawit Akarapholpichay



Human Resources
Miss.Natnicha Namthip



Accounting
Miss.Sunita Mangkang



Human Resources
Mr.Nathi Thepsen



Security
Mr.Chai Khamchob



ภาคผนวก ข

หลักฐานใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำทิ้งและหลักฐานการชำระค่าต่อท่อระบายน้ำเสีย



ที่อยู่ 310/2 หมู่.10 ถ.เลียบชายหาด เมืองพัทยา
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่ 4 ตุลาคม 2560

เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งของโรงแรมเดอะเบย์วิว

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

จากการที่กรมควบคุมมลพิษจะทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
แหล่งกำเนิดมลพิษ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ตามหนังสือหมายเลขที่ ทส 0307/ว9139/4 ลงวันที่ 8
กันยายน 2560 นั้น ทางโรงแรมเดอะเบย์วิวได้มีการดำเนินการ ดังนี้

1. โรงแรมเดอะเบย์วิวได้ดำเนินการขออนุญาต การต่อเชื่อมน้ำทิ้งกับเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2534
ตามเอกสาร ใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำทิ้งที่แนบมาด้วย
2. ทางโรงแรมได้ดำเนินการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ Activate Sludge มาตั้งแต่เปิดโรงแรม ก่อนที่จะส่งน้ำทิ้ง
เข้ากับระบบท่อน้ำเสียของเมืองพัทยา
3. ทางโรงแรมได้ยกเลิกบ่อบำบัดแบบ Activate Sludge เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นไป และ ส่งน้ำเสีย
ของโรงแรมเข้าสู่ระบบท่อน้ำเสียของเมืองพัทยา เพื่อส่งไปบำบัดที่บ่อบำบัดน้ำเสารวมของเมืองพัทยา
ตามเอกสาร และ ใบเสร็จค่าบริการ การกำจัดน้ำเสีย และ ใบเสร็จรับเงินขออนุญาตเจาะต่อท่อน้ำเสีย ที่
แนบมาด้วย
4. ทั้งนี้ทางโรงแรมเดอะเบย์วิวได้แนบแผนผังบริเวณแสดงจุดระบายน้ำเสียสู่ระบบท่อน้ำเสียของเมือง
พัทยา และสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ร.ร.2) มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

โดยความเคารพ

ลงชื่อ.....

(นายชชาติ สุขสมจิตร)

ผู้จัดการแผนกช่าง





เล่มที่ 1/2534
เลขที่ 1/2534

ใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำทิ้ง

อนุญาตให้ บริษัท สยามวิสาหกิจ จำกัด
อยู่บ้านเลขที่ 30/4 ตระก/ซอย อรรถพรพาฬสิทธิ์ ถนน สีหะโรว์
หมู่ที่ - ตำบล ท่ามะนา อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ -

ข้อ 1. ทำการต่อท่อเชื่อมน้ำทิ้งจากอาคารหรือสถานประกอบการชื่อ โรงแรม สยาม เวิลด์
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 310/2
ตรอก/ซอย - ถนน สีหะโรว์ หมู่ที่ 10
ตำบล บางบาล อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ -

เข้ากับท่อรับน้ำทิ้ง-น้ำเสียหรือท่อรับน้ำรวมของเมืองพัทยา

ข้อ 2. ชนิดของท่อเชื่อมน้ำทิ้งชนิด PVC

ขนาด φ 4

ตามผังบริเวณ แบบแปลน ที่ผู้ขออนุญาตยื่นไว้ต่อเมืองพัทยา

ข้อ 3. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการควบคุมการกำจัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2530 ระเบียบเมืองพัทยาวาดำเนินการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการต่อท่อเชื่อมน้ำเสียเข้ากับท่อรับน้ำเสีย พ.ศ. 2531 รวมทั้งประกาศเมืองพัทยา เรื่องการกำหนดมาตรฐานน้ำทิ้งเมืองพัทยา และเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่ศูนย์กำจัดน้ำเสีย ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2531

(2) -

ข้อ 4. เจ้าพนักงานได้รับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำทิ้ง
เป็นเงิน 16174.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) ไว้แล้ว
ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้ ณ วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2534

(ลงชื่อ) ไพฑูริย์ ไพฑูริย์
(นายไพฑูริย์ ไพฑูริย์)
ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ)


ตำแหน่ง

(นายไพฑูริย์ ไพฑูริย์)
(นายไพฑูริย์ ไพฑูริย์)
พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาต



ภาคผนวก ซ

หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย



กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด้วยทุกครั้ง

เล่มที่ 660021

เลขที่ 087

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา สำนักคลัง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 20 ก.พ. 2566

ได้รับเงินค่า ธรรมเนียมการให้บริการบำบัดน้ำเสีย ม.ค. 2566 - ม.ค. 2566

หมายเลขผู้ใช้น้ำ 015098(11070048482) ประเภทผู้ใช้น้ำ 03 น้ำเสีย ประเภท 3

จาก บจ.สยามรีสอร์ทโฮเต็ล

ที่อยู่ 310/2 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

☐ เงินสด ☐ เงินโอน

☒ เช็คธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา พัทยา จำนวนเงิน 14,917.50 บาท

หมายเลขเช็ค 00779834 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน ลงชื่อ (นางบุษผิมา ทองแถม) หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวศรีณธรรณ พงศ์พิทักษ์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ



ต้นฉบับ

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด้วยทุกครั้ง



เล่มที่ 660028

เลขที่ 038

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา สำนักงานคลัง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 20 มี.ค. 2566

ได้รับเงินค่า ธรรมเนียมการให้บริการบำบัดน้ำเสีย ก.พ. 2566 - ก.พ. 2566

หมายเลขผู้ใช้น้ำ 015098(11070048482) ประเภทผู้ใช้น้ำ 03 น้ำเสีย ประเภท 3

จาก บจ.สยามรีสอร์ทโฮเต็ล

ที่อยู่ 310/2 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

☐ เงินสด ☐ เงินโอน

☒ เช็คธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา พัทยา


จำนวนเงิน 15,552.00 บาท

หมายเลขเช็ค 00786230 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2566

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นายบัณฑิต พัฒน ดิษฐ์วัชรกุลธร)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน



ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานคลัง



ต้นฉบับ

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด้วยทุกครั้ง



เล่มที่ 660035

เลขที่ 012

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา สำนักคลัง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 26 เม.ย. 2566

ได้รับเงินค่า ธรรมเนียมการให้บริการบำบัดน้ำเสีย มี.ค. 2566 - มี.ค. 2566

หมายเลขผู้ใช้น้ำ 015098(11070048482) ประเภทผู้ใช้น้ำ 03 น้ำเสีย ประเภท 3

จาก บจ.สยามรีสอร์ทโฮเต็ล

ที่อยู่ 310/2 หมู่10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

☐ เงินสด

☐ เงินโอน



เช็คธนาคาร ไทยพาณิชย์

สาขา พัทยา

จำนวนเงิน

15,268.50

บาท

หมายเลขเช็ค 00786371

ลงวันที่

20 เม.ย. 2566

(หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นายบัณฑิต ดิษฐ์วรกุลธร)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

(นางณัฏฐา ทองแสง)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



๗
ต้นฉบับ



เล่มที่ 660039

เลขที่ 013

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อกับทุกครั้ง

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา สำนักคลัง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 19 พ.ค. 2566

ได้รับเงินค่า ธรรมเนียมการให้บริการบำบัดน้ำเสีย เม.ย. 2566 - เม.ย. 2566

หมายเลขผู้ใช้น้ำ 015098(11070048482) ประเภทผู้ใช้น้ำ 03 น้ำเสีย ประเภท 3

จาก บจ.สยามรีสอร์ทโฮเต็ล

ที่อยู่ 310/2 หมู่10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

☐ เงินสด ☐ เงินโอน

☒ เช็คธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา พัทยา จำนวนเงิน 17,460.00 บาท

หมายเลขเช็ค 00786430 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2566 (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาท)

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางสาวศรินทร์ธร พงศ์พิทักษ์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานคลัง



๖
ต้นฉบับ

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด้วยทุกครั้ง



เล่มที่ 660046

เลขที่ 059

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา สำนักคลัง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 20 มิ.ย. 2566

ได้รับเงินค่า ธรรมเนียมการให้บริการบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2566

หมายเลขผู้ใช้น้ำ 015098(11070048482) ประเภทผู้ใช้น้ำ 03 น้ำเสีย ประเภท 3

จาก บจ.สยามรีสอร์ทโฮเต็ล

ที่อยู่ 310/2 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

☐ เงินสด

☐ เงินโอน



เช็คธนาคาร ไทยพาณิชย์

สาขา พัทยา

จำนวนเงิน 18,693.00 บาท

หมายเลขเช็ค 00786531

ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2566

(หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบบาท)

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวศรินทร์ธร พงศ์พิทักษ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน



ต้นฉบับ



เล่มที่ 660052

เลขที่ 009

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด่วนทุกครั้ง

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา สำนักคลัง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 20 ก.ค. 2566

ได้รับเงินค่า ธรรมเนียมการให้บริการบำบัดน้ำเสีย มิ.ย. 2566 - มิ.ย. 2566

หมายเลขผู้ใช้น้ำ 015098(11070048482) ประเภทผู้ใช้น้ำ 03 น้ำเสีย ประเภท 3

จาก บจ.สยามรีสอร์ทโฮเต็ล

ที่อยู่ 310/2 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

☐ เงินสด ☐ เงินโอน

☒ เช็คธนาคาร ไทยพาณิชย์

สาขา พัทยา

จำนวนเงิน 15,664.50 บาท

หมายเลขเช็ค 00792420

ลงวันที่ 20 ก.ค. 2566

(หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายบัณฑิต พัฒน ดิษฐวัชรกุลธร)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้



ภาคผนวก ณ

หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะ



กรรมานำใบเสร็จมาติดต่อด้วย
ใบเสร็จรับเงินค่ามุลฝอย

SC 20/3/66

00786229

ได้รับเงินค่ามุลฝอยอัตรา

สำนักคลัง

ลิตร

เดือน

ประจำเดือน

พ.พ. 66

จาก

ม.ล. 2

รับ

เงิน

บ้านเลขที่ 30/2

ถนน

ตำบล

หนอง

อำเภอ

บาง

ละ

เป็น

เงิน

3300

บาท

-

สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 20/3/66 - ลงนาม

ผู้รับเงิน

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด่วนทุกกรณี

ใบเสร็จรับเงินค่ามุลฝอย

เล่มที่ 121 เลขที่ 14

๕๔๒ 20/4/66

00786370

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค่ามุลฝอยอัตรา ล้านกคต ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน 424466 จาก ๕๐๐. ๕๔๖ ๕๕๐ ร.๕๐ ร.๕๐ ไร่

บ้านเลขที่ 310/2 ถนน ๕.1๐ ตำบล หนองไร่

อำเภอ บางละมุง เป็นเงิน 3,300 บาท - สตางค์

ไว้แล้ว เมื่อวันที่ 26/4/66 ลงนาม นางพันธุภาณี

58 ผู้รับเงิน
หัวหน้าหน่วยงานคลัง



กรณำนำใบเสร็จมาติดต่อกับทุกครั้ง
ใบเสร็จรับเงินค่ามุลฝอย เลขที่ 132 เลขที่ 20

SCB ๐๐๘๖๔๒๙

๑๙/๕/๖๖

สำนักงานคลัง

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค่ามุลฝอยอัตรา.....ลิตร.....เดือน

ประจำเดือน ๑๕๕๖๖ จาก.....

บ้านเลขที่ ๓๑๐/๕ ถนน.....ม. ๑๐ ตำบล.....

อำเภอ.....บางละมุง เป็นเงิน ๓,๓๐๐ บาท.....สตางค์

ไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙/๕/๖๖ (๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓)

.....ผู้รับเงิน

.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง



กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด้วยทุกครั้ง

ใบเสร็จรับเงินค่ามุลฝอย

SCB 00784530

20/6/66

เล่มที่ 146 เลขที่ 37

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค่ามุลฝอยอัตรา..... ลิตร..... เดือน.....

ประจำเดือน..... พ. ๑ ๖๖ จาก น.จ. สมพร วิสอิน ไชยดี

บ้านเลขที่ ๑10/2 ถนน..... ม. ๒ ตำบล..... เมืองพัทยา

อำเภอ..... บางละมุง เป็นเงิน 3300 บาท..... สตางค์

ไว้แล้ว เมื่อวันที่ 20/6/66 (นายสมพร วิสอิน ไชยดี)

..... ผู้รับเงิน

..... หัวหน้าหน่วยงานคลัง



ภาคผนวก ญ

หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมค่าเศษวัสดุ

ใบเสร็จรับเงิน

วันที่..... - 1 FEB 2023

ได้รับเงินจาก.....

ชำระค่า.....

จำนวน..... บาท (.....)

ผู้รับเงิน.....

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

CASH



ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ - 1 MAR 2023

ได้รับเงินจาก คุณ.คิม รามาทอง
ชำระค่า เตียงจัดเลี้ยง กทม. ๒๕๖๖
จำนวน 4000 - บาท (สี่พันบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน.....

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

CASH



ใบเสร็จรับเงิน

วันที่..... - 3 APR 2023

ได้รับเงินจาก..... คณิกนิช ราปากอง

ชำระค่า..... เช่าสวัสดิ์เดือน มีนาคม 2566

จำนวน..... 2000

บาท (..... สองพันบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน..... L

..... นาย

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

CASH



ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ - 2 MAY 2023

ได้รับเงินจาก ท่านคุณ จักรกาน

ชำระค่า เช่ารถมอเตอร์ไซด์ 151.6

จำนวน 4000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน / (นาย)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

CASH



ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ = 1 JUN 2023

ได้รับเงินจาก... ลูกค้า - สิบพัน บาท

ชำระค่า... เฟ้นบ้าน 1. พานทอง 2566

จำนวน... 4,000 - บาท (สี่พันบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน... 111111

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

CASH



ใบเสร็จรับเงิน

วันที่... - 2 JUL 2023

ได้รับเงินจาก... นายสันติ จำปาทอง

ชำระค่า... ค่าเช่าห้องพัก เดือน มิถุนายน 2566

จำนวน... 4,000 - บาท (สี่พันบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน... (ลงนาม) (ลงนาม)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

CASH



ภาคผนวก ก

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ

ภาคผนวก ฎ-1

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของถังดับเพลิงและตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน

สถานที่	รายละเอียดถังดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัณนิษฐาน	
	ถังดับเพลิง	เคมี	CO ₂	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
TOWER B.										
Roof Top.	2	-	2	-	✓		✓		✓	
Floor 9	4	2	2	-	✓		✓		✓	
Floor 8	4	3	2	-	✓		✓		✓	
Floor 7	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 6	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 5	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 4	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 3	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 2	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 1	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Lobby	2	2	-	-	✓		✓		✓	
Engin Room	3	3	-	-	✓		✓		✓	
Poseidon	2	2	-	-	✓		✓		✓	
Staff Canteen	2	-	1	1	✓		✓		✓	
Main Store	2	2	-	-	✓		✓		✓	

สถานที่	รายละเอียดหัวฉีด / สายฉีดน้ำดับเพลิง								หมายเหตุ	
	จำนวนตู้	หัวฉีดดับเพลิง		สายฉีดน้ำ		สภาพสาย		วาล์วน้ำ		
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ดี	ไม่ดี	ใช้ได้		ใช้ไม่ได้
TOWER B.										
Floor 9	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 8	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 7	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 6	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 5	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 4	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 3	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 2	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 1	2	✓		✓		✓		✓		
Lobby	2	✓		✓		✓		✓		
Base Ment	1	✓		✓		✓		✓		
H/K Office	1	✓		✓		✓		✓		

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

5 / 1 / 23

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่

6 / 1 / 23



แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน

สถานที่	รายละเอียดกังดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สลักนิรภัย	
		กังดับเพลิง	เคมี	CO ₂	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี
H/K Office	1	1	-	-	✓		✓		✓	
A/C Office	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Floor 3	3	3	-	-	✓		✓		✓	
Floor 2	4	4	-	-	✓		✓		✓	
Floor 1	4	4	-	-	✓		✓		✓	
Coffee Shop	2	-	2	-	✓		✓		✓	
Mainkitchen	3	-	2	1	✓		✓		✓	
Steward	1	1	-	-	✓		✓		✓	
The view	2	2	-	-	✓		✓		✓	
ถังเก็บแก๊ส	2	2	-	-	✓		✓		✓	
Operator	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Artist	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Fitness	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Store E/N	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Chiller room	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Boiler room	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Exotica bar	1	1	-	-	✓		✓		✓	

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

5, 1, 23

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

[illegible]

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน

สถานที่	รายละเอียดถังดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัณนิรภัย	
	ถังดับเพลิง	เคมี	CO ₂	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
TOWER B.										
Roof Top.	2	-	2	-	✓		✓		✓	
Floor 9	4	2	2	-	✓		✓		✓	
Floor 8	4	3	2	-	✓		✓		✓	
Floor 7	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 6	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 5	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 4	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 3	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 2	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 1	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Lobby	2	2	-	-	✓		✓		✓	
Engin Room	3	3	-	-	✓		✓		✓	
Poseidon	2	2	-	-	✓		✓		✓	
Staff Canteen	2	-	1	1	✓		✓		✓	
Main Store	2	2	-	-	✓		✓		✓	

สถานที่	รายละเอียดหัวฉีด / สายฉีดน้ำดับเพลิง								หมายเหตุ	
	จำนวนตู้	หัวฉีดดับเพลิง		สายฉีดน้ำ		สภาพสาย		วาล์วน้ำ		
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ดี	ไม่ดี	ใช้ได้		ใช้ไม่ได้
TOWER B.										
Floor 9	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 8	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 7	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 6	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 5	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 4	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 3	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 2	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 1	2	✓		✓		✓		✓		
Lobby	2	✓		✓		✓		✓		
Base Ment	1	✓		✓		✓		✓		
H/K Office	1	✓		✓		✓		✓		

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

13, 2, 23

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่

14, 2, 23



แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน

สถานที่	รายละเอียดถึงดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สลักนิรภัย	
		ถึงดับเพลิง	เคมี	CO ₂	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี
H/K Office	1	1	-	-	✓		✓		✓	
A/C Office	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Floor 3	3	3	-	-	✓		✓		✓	
Floor 2	4	4	-	-	✓		✓		✓	
Floor 1	4	4	-	-	✓		✓		✓	
Coffee Shop	2	-	2	-	✓		✓		✓	
Mainkitchen	3	-	2	1	✓		✓		✓	
Steward	1	1	-	-	✓		✓		✓	
The view	2	2	-	-	✓		✓		✓	
ถังเก็บแก๊ส	2	2	-	-	✓		✓		✓	
Operator	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Artist	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Fitness	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Store E/N	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Chiller room	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Boiler room	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Exotica bar	1	1	-	-	✓		✓		✓	

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

13, 2, 23

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

[illegible]

วันที่

14, 2, 23

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน

สถานที่	รายละเอียดถังดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัณนิษฐาน	
	ถังดับเพลิง	เคมี	CO ₂	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
TOWER B.										
Roof Top.	2	-	2	-	✓		✓		✓	
Floor 9	4	2	2	-	✓		✓		✓	
Floor 8	4	3	2	-	✓		✓		✓	
Floor 7	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 6	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 5	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 4	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 3	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 2	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 1	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Lobby	2	2	-	-	✓		✓		✓	
Engin Room	3	3	-	-	✓		✓		✓	
Poseidon	2	2	-	-	✓		✓		✓	
Staff Canteen	2	-	1	1	✓		✓		✓	
Main Store	2	2	-	-	✓		✓		✓	

สถานที่	รายละเอียดหัวฉีด / สายฉีดน้ำดับเพลิง								หมายเหตุ	
	จำนวนตู้	หัวฉีดดับเพลิง		สายฉีดน้ำ		สภาพสาย		วาล์วน้ำ		
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ดี	ไม่ดี	ใช้ได้		ใช้ไม่ได้
TOWER B.										
Floor 9	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 8	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 7	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 6	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 5	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 4	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 3	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 2	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 1	2	✓		✓		✓		✓		
Lobby	2	✓		✓		✓		✓		
Base Ment	1	✓		✓		✓		✓		
H/K Office	1	✓		✓		✓		✓		

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

4, 3, 23

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่

5, 3, 23



แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน

สถานที่	รายละเอียดถึงดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัณนิรภัย	
	ถึงดับเพลิง	เคมี	CO ₂	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
H/K Office	1	1	-	-	✓		✓		✓	
A/C Office	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Floor 3	3	3	-	-	✓		✓		✓	
Floor 2	4	4	-	-	✓		✓		✓	
Floor 1	4	4	-	-	✓		✓		✓	
Coffee Shop	2	-	2	-	✓		✓		✓	
Mainkitchen	3	-	2	1	✓		✓		✓	
Steward	1	1	-	-	✓		✓		✓	
The view	2	2	-	-	✓		✓		✓	
ถังเก็บแก๊ส	2	2	-	-	✓		✓		✓	
Operator	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Artist	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Fitness	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Store E/N	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Chiller room	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Boiler room	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Exotica bar	1	1	-	-	✓		✓		✓	

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

4, 3, 23

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่

5, 3, 25

[illegible]

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน

สถานที่	รายละเอียดถังดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัณนิรภัย	
	ถังดับเพลิง	เคมี	co ₂	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
TOWER B.										
Roof Top.	2	-	2	-	✓		✓		✓	
Floor 9	4	2	2	-	✓		✓		✓	
Floor 8	4	3	2	-	✓		✓		✓	
Floor 7	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 6	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 5	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 4	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 3	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 2	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 1	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Lobby	2	2	-	-	✓		✓		✓	
Engin Room	3	3	-	-	✓		✓		✓	
Poseidon	2	2	-	-	✓		✓		✓	
Staff Canteen	2	-	1	1	✓		✓		✓	
Main Store	2	2	-	-	✓		✓		✓	

สถานที่	รายละเอียดหัวฉีด / สายฉีดน้ำดับเพลิง								หมายเหตุ	
	จำนวนตู้	หัวฉีดดับเพลิง		สายฉีดน้ำ		สภาพสาย		วาล์วน้ำ		
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ดี	ไม่ดี	ใช้ได้		ใช้ไม่ได้
TOWER B.										
Floor 9	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 8	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 7	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 6	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 5	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 4	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 3	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 2	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 1	2	✓		✓		✓		✓		
Lobby	2	✓		✓		✓		✓		
Base Ment	1	✓		✓		✓		✓		
H/K Office	1	✓		✓		✓		✓		

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่


1 / 4 / 23

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่

2 / 4 / 23



แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน

สถานที่	รายละเอียดถึงดับเพลิง									
	จำนวน ถึงดับเพลิง	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัณนิรภัย	
		เคมี	CO ₂	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
H/K Office	1	1	-	-	✓		✓		✓	
A/C Office	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Floor 3	3	3	-	-	✓		✓		✓	
Floor 2	4	4	-	-	✓		✓		✓	
Floor 1	4	4	-	-	✓		✓		✓	
Coffee Shop	2	-	2	-	✓		✓		✓	
Mainkitchen	3	-	2	1	✓		✓		✓	
Steward	1	1	-	-	✓		✓		✓	
The view	2	2	-	-	✓		✓		✓	
ถังเก็บแก๊ส	2	2	-	-	✓		✓		✓	
Operator	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Artist	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Fitness	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Store E/N	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Chiller room	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Boiler room	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Exotica bar	1	1	-	-	✓		✓		✓	

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

1, 4, 23

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่

2, 4, 23

[illegible]

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน

สถานที่	รายละเอียดถังดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัณนิรภัย	
		ถังดับเพลิง	เคมี	co ₂	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี
TOWER B.										
Roof Top.	2	-	2	-	✓		✓		✓	
Floor 9	4	2	2	-	✓		✓		✓	
Floor 8	4	3	2	-	✓		✓		✓	
Floor 7	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 6	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 5	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 4	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 3	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 2	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 1	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Lobby	2	2	-	-	✓		✓		✓	
Engin Room	3	3	-	-	✓		✓		✓	
Poseidon	2	2	-	-	✓		✓		✓	
Staff Canteen	2	-	1	1	✓		✓		✓	
Main Store	2	2	-	-	✓		✓		✓	

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

1, 5, 23

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่

2, 5, 23

สถานที่	รายละเอียดหัวฉีด / สายฉีดน้ำดับเพลิง									หมายเหตุ
	จำนวนตู้	หัวฉีดดับเพลิง		สายฉีดน้ำ		สภาพสาย		วาล์วน้ำ		
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ดี	ไม่ดี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
TOWER B.										
Floor 9	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 8	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 7	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 6	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 5	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 4	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 3	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 2	2	✓		✓		✓		✓		
Floor 1	2	✓		✓		✓		✓		
Lobby	2	✓		✓		✓		✓		
Base Ment	1	✓		✓		✓		✓		
H/K Office	1	✓		✓		✓		✓		



แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน

สถานที่	รายละเอียดถึงดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สลักนิรภัย	
	ถึงดับเพลิง	เคมี	co ₂	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
H/K Office	1	1	-	-	✓		✓		✓	
A/C Office	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Floor 3	3	3	-	-	✓		✓		✓	
Floor 2	4	4	-	-	✓		✓		✓	
Floor 1	4	4	-	-	✓		✓		✓	
Coffee Shop	2	-	2	-	✓		✓		✓	
Mainkitchen	3	-	2	1	✓		✓		✓	
Steward	1	1	-	-	✓		✓		✓	
The view	2	2	-	-	✓		✓		✓	
ถังเก็บแก๊ส	2	2	-	-	✓		✓		✓	
Operator	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Artist	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Fitness	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Store E/N	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Chiller room	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Boiler room	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Exotica bar	1	1	-	-	✓		✓		✓	

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่ 1 / 5 / 23

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

[illegible]

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน

สถานที่	รายละเอียดถึงดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัณนิรภัย	
	ถึงดับเพลิง	เคมี	co ₂	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
TOWER B.										
Roof Top.	2	-	2	-	✓		✓		✓	
Floor 9	4	2	2	-	✓		✓		✓	
Floor 8	4	3	2	-	✓		✓		✓	
Floor 7	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 6	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 5	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 4	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 3	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 2	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Floor 1	4	3	1	-	✓		✓		✓	
Lobby	2	2	-	-	✓		✓		✓	
Engin Room	3	3	-	-	✓		✓		✓	
Poseidon	2	2	-	-	✓		✓		✓	
Staff Canteen	2	-	1	1	✓		✓		✓	
Main Store	2	2	-	-	✓		✓		✓	

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

2, 6, 23

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

[illegible]

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน

สถานที่	รายละเอียดถึงดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัณนิรภัย	
	ถึงดับเพลิง	เคมี	CO ₂	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
H/K Office	1	1	-	-	✓		✓		✓	
A/C Office	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Floor 3	3	3	-	-	✓		✓		✓	
Floor 2	4	4	-	-	✓		✓		✓	
Floor 1	4	4	-	-	✓		✓		✓	
Coffee Shop	2	-	2	-	✓		✓		✓	
Mainkitchen	3	-	2	1	✓		✓		✓	
Steward	1	1	-	-	✓		✓		✓	
The view	2	2	-	-	✓		✓		✓	
ถึงเก็บแก๊ส	2	2	-	-	✓		✓		✓	
Operator	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Artist	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Fitness	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Store E/N	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Chiller room	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Boiler room	1	1	-	-	✓		✓		✓	
Exotica bar	1	1	-	-	✓		✓		✓	

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

2, 6, 23

รับทราบโดย

2/2/5

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่

3, 6, 13



ภาคผนวก ฎ-2

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย
และเครื่องตรวจจับความร้อน

แบบตรวจสอบ Fire Alarm And Heat Detector

สถานที่	จำนวน Fire Alarm	สภาพ Alarm		สภาพปุ่มกด		จำนวน		ระบบการทำงาน		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	HEAT DETECTOR	SMOKE DETECTOR	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
Roof Top.	-	-		-		2	-	✓		TOWER B.
Floor 9 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 8 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 7 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 6 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 5 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 4 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 3 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 2 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 1 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Lobby	1	✓		✓		-	-	✓		
Floor 3 A	2	✓		✓		-	33	✓		TOWER A.
Floor 2 A	2	✓		✓		-	33	✓		
Floor 1 A	2	✓		✓		-	33	✓		
H/K OFFICE	1	✓		✓		2		✓		
POSEIDON ROOM	1	✓		✓		-	1	✓		
P/N OFFICE	1	✓		✓		-	-	✓		
COFFEE SHOP	-			-		-	1	✓		
MAIN KITCHEN	1	✓		✓		1	-	✓		
THE VIEW	1	✓		✓		3	2	✓		
EXO & STAFF	2	✓		✓		2	-	✓		

ตรวจสอบโดย.....
(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)


วันที่ ๒๗, 1, ๒3

รับทราบโดย

.....
(หัวหน้าแผนกช่าง)


วันที่

๒๕, 1, ๒3



แบบตรวจสอบ Fire Alarm And Heat Detector

สถานที่	จำนวน Fire Alarm	สภาพ Alarm		สภาพปุ่มกด		จำนวน		ระบบการทำงาน		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	HEAT DETECTOR	SMOKE DETECTOR	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
Roof Top.	-	-		-		2	-	✓		TOWER B.
Floor 9 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 8 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 7 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 6 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 5 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 4 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 3 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 2 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 1 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Lobby	1	✓		✓		-	-	✓		
Floor 3 A	2	✓		✓		-	33	✓		TOWER A.
Floor 2 A	2	✓		✓		-	33	✓		
Floor 1 A	2	✓		✓		-	33	✓		
H/K OFFICE	1	✓		✓		2		✓		
POSEIDON ROOM	1	✓		✓		-	1	✓		
P/N OFFICE	1	✓		✓		-	-	✓		
COFFEE SHOP	-	-		-		-	1	✓		
MAIN KITCHEN	1	✓		✓		1	-	✓		
THE VIEW	1	✓		✓		3	2	✓		
EXO & STAFF	2	✓		✓		2	-	✓		



ตรวจสอบโดย.....

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

24, 2, 23

รับทราบโดย.....

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่

25, 2, 23

แบบตรวจสอบ Fire Alarm And Heat Detector

สถานที่	จำนวน Fire Alarm	สภาพ Alarm		สภาพปุ่มกด		จำนวน		ระบบการทำงาน		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	HEAT DETECTOR	SMOKE DETECTOR	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
Roof Top.	-	-		-		2	-	✓		TOWER B.
Floor 9 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 8 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 7 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 6 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 5 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 4 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 3 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 2 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 1 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Lobby	1	✓		✓		-	-	✓		
Floor 3 A	2	✓		✓		-	33	✓		TOWER A.
Floor 2 A	2	✓		✓		-	33	✓		
Floor 1 A	2	✓		✓		-	33	✓		
H/K OFFICE	1	✓		✓		2		✓		
POSEIDON ROOM	1	✓		✓		-	1	✓		
P/N OFFICE	1	✓		✓		-	-	✓		
COFFEE SHOP	-	-		-		-	1	✓		
MAIN KITCHEN	1	✓		✓		1	-	✓		
THE VIEW	1	✓		✓		3	2	✓		
EXO & STAFF	2	✓		✓		2	-	✓		



ตรวจสอบโดย.....
(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่ 31, 3, 23

รับทราบโดย..... วันที่ 1, 4, 23
(หัวหน้าแผนกช่าง)

แบบตรวจสอบ Fire Alarm And Heat Detector

สถานที่	จำนวน Fire Alarm	สภาพ Alarm		สภาพปุ่มกด		จำนวน		ระบบการทำงาน		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	HEAT DETECTOR	SMOKE DETECTOR	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
Roof Top.	-	-		-		2	-	✓		TOWER B.
Floor 9 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 8 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 7 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 6 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 5 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 4 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 3 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 2 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 1 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Lobby	1	✓		✓		-	-	✓		
Floor 3 A	2	✓		✓		-	33	✓		TOWER A.
Floor 2 A	2	✓		✓		-	33	✓		
Floor 1 A	2	✓		✓		-	33	✓		
H/K OFFICE	1	✓		✓		2		✓		
POSEIDON ROOM	1	✓		✓		-	1	✓		
P/N OFFICE	1	✓		✓		-	-	✓		
COFFEE SHOP	-	-		-		-	1	✓		
MAIN KITCHEN	1	✓		✓		1	-	✓		
THE VIEW	1	✓		✓		3	2	✓		
EXO & STAFF	2	✓		✓		2	-	✓		

ตรวจสอบโดย.....
(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่ 28, 4, 23

รับทราบโดย..... วันที่ 29, 4, 23
(หัวหน้าแผนกช่าง)



แบบตรวจสอบ Fire Alarm And Heat Detector

สถานที่	จำนวน Fire Alarm	สภาพ Alarm		สภาพปุ่มกด		จำนวน		ระบบการทำงาน		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	HEAT DETECTOR	SMOKE DETECTOR	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
Roof Top.	-	-		-		2	-	✓		TOWER B.
Floor 9 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 8 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 7 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 6 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 5 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 4 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 3 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 2 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 1 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Lobby	1	✓		✓		-	-	✓		
Floor 3 A	2	✓		✓		-	33	✓		TOWER A.
Floor 2 A	2	✓		✓		-	33	✓		
Floor 1 A	2	✓		✓		-	33	✓		
H/K OFFICE	1	✓		✓		2		✓		
POSEIDON ROOM	1	✓		✓		-	1	✓		
P/N OFFICE	1	✓		✓		-	-	✓		
COFFEE SHOP	-	-		-		-	1	✓		
MAIN KITCHEN	1	✓		✓		1	-	✓		
THE VIEW	1	✓		✓		3	2	✓		
EXO & STAFF	2	✓		✓		2	-	✓		



ตรวจสอบโดย.....

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

30, 5, 23

รับทราบโดย

Signature

วันที่

31, 5, 23

(หัวหน้าแผนกช่าง)

แบบตรวจสอบ Fire Alarm And Heat Detector

สถานที่	จำนวน Fire Alarm	สภาพ Alarm		สภาพปุ่มกด		จำนวน		ระบบการทำงาน		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	HEAT DETECTOR	SMOKE DETECTOR	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
Roof Top.	-	-		-		2	-	✓		TOWER B.
Floor 9 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 8 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 7 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 6 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 5 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 4 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 3 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 2 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 1 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Lobby	1	✓		✓		-	-	-		
Floor 3 A	2	✓		✓		-	33	✓		TOWER A.
Floor 2 A	2	✓		✓		-	33	✓		
Floor 1 A	2	✓		✓		-	33	✓		
H/K OFFICE	1	✓		✓		2		✓		
POSEIDON ROOM	1	✓		✓		-	1	✓		
P/N OFFICE	1	✓		✓		-	-	✓		
COFFEE SHOP	-	-		-		-	1	✓		
MAIN KITCHEN	1	✓		✓		1	-	✓		
THE VIEW	1	✓		✓		3	2	✓		
EXO & STAFF	2	✓		✓		2	-	✓		



ตรวจสอบโดย.....
(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่ 26 / 6 / 23

รับทราบโดย..... วันที่ 26 / 6 / 23

(หัวหน้าแผนกช่าง)


ภาคผนวก ฎ-3

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉิน


แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน							
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิตช์
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง
Main Kitchen	1	✓		✓		✓		✓
Coffee Shop	1	✓		✓		✓		✓

Tower A								
Floor 3	1	sonda						
Floor 2	1	✓		✓		✓		✓
Floor 1	1	✓		✓		✓		✓
Engin Room	1	sonda						
Poseidon	1	✓		✓		✓		✓
A/C Office	1	✓		✓		✓		✓
H/K Office	1	✓		✓		✓		✓
Uniform	1	✓		✓		✓		✓
ทางเดินหลัง M/K	2	✓		✓		✓		✓
Operator	1	✓		✓		✓		✓
chiller room	1	✓		✓		✓		✓
GUEST LIFT No2	1	✓		✓		✓		✓
STAFF LIFT	1	✓		✓		✓		✓

ตรวจสอบโดย  วันที่ 5 / 1 / 23
(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน								
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิตช์	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
TOWER B.									
Floor 9	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 8	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 7	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 6	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 5	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 4	3	sonda		1	3, 2	✓		✓	
Floor 3	3	sonda		1	2, 3	✓		✓	
Floor 2	3	sonda		1	1, 2	✓		✓	
Floor 1	3	✓		✓		✓		✓	
ชั้นลอย	1	✓		✓		✓		✓	
Lobby	1	✓		✓		✓		✓	
หลังห้อง Exotica	1	✓		✓		✓		✓	
THE VIEW	2	✓		✓		✓		✓	
STAFF	1	✓		✓		✓		✓	
Cold kitchen									

รับทราบโดย  วันที่ 6 / 1 / 23
(หัวหน้าแผนกช่าง)



แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน								
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิตช์	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
Main Kitchen	1	SOL (ไม่พบ)							
Coffee Shop	1	✓		✓		✓		✓	

Tower A									
Floor 3	1	SOL (ไม่พบ)							
Floor 2	1	✓		✓		✓		✓	
Floor 1	1	✓		✓		✓		✓	
Engin Room	1	SOL (ไม่พบ)							
Poseidon	1	✓		✓		✓		✓	
A/C Office	1	✓		✓		✓		✓	
H/K Office	1	✓		✓		✓		✓	
Uniform	1	✓		✓		✓		✓	
ทางเดินหลัง M/K	2	✓		✓		✓		✓	
Operator	1	✓		✓		✓		✓	
chiller room	1	✓		✓		✓		✓	
GUEST LIFT No2	1	✓		✓		✓		✓	
STAFF LIFT	1	✓		✓		✓		✓	

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

13 / 2 / 23

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่

14 / 2 / 23

สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน								
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิตช์	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
TOWER B.									
Floor 9	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 8	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 7	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 6	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 5	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 4	3	SOL (ไม่พบ) 1			3, 2	✓		✓	
Floor 3	3	SOL (ไม่พบ) 2			1, 3	✓		✓	
Floor 2	3	SOL (ไม่พบ) 2			1, 3	✓		✓	
Floor 1	3	✓		✓		✓		✓	
ชั้นลอย	1	✓		✓		✓		✓	
Lobby	1	✓		✓		✓		✓	
หลังห้อง Exotica	1	SOL (ไม่พบ)				✓		✓	
THE VIEW	2	✓		✓		✓		✓	
STAFF	1	✓		✓		✓		✓	
COLD KITCHEN	1	SOL (ไม่พบ)							



แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน								
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิทช์	
		เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง
Main Kitchen	1	✓				✓		✓	
Coffee Shop	1	✓		✓		✓		✓	

Tower A									
Floor 3	1	✓		✓		✓		✓	
Floor 2	1	✓		✓		✓		✓	
Floor 1	1	✓		✓		✓		✓	
Engin Room	1	✓		✓		✓		✓	
Poseidon	1	✓		✓		✓		✓	
A/C Office	1	✓		✓		✓		✓	
H/K Office	1	✓		✓		✓		✓	
Uniform	1	✓		✓		✓		✓	
ทางเดินหลัง M/K	2	✓		✓		✓		✓	
Operator	1	✓		✓		✓		✓	
chiller room	1	✓		✓		✓		✓	
GUEST LIFT No2	1	✓		✓		✓		✓	
STAFF LIFT	1	✓		✓		✓		✓	

ตรวจสอบโดย [Signature] วันที่ 4 / 3 / 23
(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน								
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิทช์	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
TOWER B.									
Floor 9	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 8	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 7	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 6	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 5	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 4	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 3	3	สภาพเครื่อง		2	1, 3	✓		✓	
Floor 2	3	สภาพเครื่อง		2	1, 3	✓		✓	
Floor 1	3	✓		✓		✓		✓	
ชั้นลอย	1	✓		✓		✓		✓	
Lobby	1	✓		✓		✓		✓	
หลังห้อง Exotica	1	สภาพเครื่อง							
THE VIEW	2	✓		✓		✓		✓	
STAFF	1	✓		✓		✓		✓	
cold kitchen	1	สภาพเครื่อง							

รับทราบโดย [Signature] วันที่ 5 / 3 / 23
(หัวหน้าแผนกช่าง)



แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน								
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิทช์	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
Main Kitchen	1	501 ปัน 10807							
Coffee Shop	1	✓		✓		✓		✓	

Tower A									
Floor 3	1	✓		✓		✓		✓	
Floor 2	1	✓		✓		✓		✓	
Floor 1	1	✓		✓		✓		✓	
Engin Room	1	✓		✓		✓		✓	
Poseidon	1	✓		✓		✓		✓	
A/C Office	1	✓		✓		✓		✓	
H/K Office	1	✓		✓		✓		✓	
Uniform	1	✓		✓		✓		✓	
ทางเดินหลัง M/K	2	✓		✓		✓		✓	
Operator	1	✓		✓		✓		✓	
chiller room	1	✓		✓		✓		✓	
GUEST LIFT No2	1	✓		✓		✓		✓	
STAFF LIFT	1	✓		✓		✓		✓	

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

1 / 4 / 23

สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน								
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิทช์	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
TOWER B.									
Floor 9	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 8	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 7	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 6	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 5	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 4	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 3	3	501 ปัน 10807		2	1, 3			✓	
Floor 2	3	501 ปัน 10807		2	1, 3			✓	
Floor 1	3	✓		✓		✓		✓	
ชั้นลอย	1	✓		✓		✓		✓	
Lobby	1	✓		✓		✓		✓	
หลังห้อง Exotica	1	✓		✓		✓		✓	
THE VIEW	2	✓		✓		✓		✓	
STAFF	1	✓		✓		✓		✓	
Cold kitchen	1	501 ปัน 10807						✓	

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่


2 / 4 / 23




แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน								
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิตช์	
		เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง
Main Kitchen	1	✓		✓		✓		✓	
Coffee Shop	1	✓		✓		✓		✓	

Tower A									
Floor 3	1	✓		✓		✓		✓	
Floor 2	1	✓		✓		✓		✓	
Floor 1	1	✓		✓		✓		✓	
Engin Room	1	✓		✓		✓		✓	
Poseidon	1	✓		✓		✓		✓	
A/C Office	1	✓		✓		✓		✓	
H/K Office	1	✓		✓		✓		✓	
Uniform	1	✓		✓		✓		✓	
ทางเดินหลัง M/K	2	✓		✓		✓		✓	
Operator	1	✓		✓		✓		✓	
chiller room	1	✓		✓		✓		✓	
GUEST LIFT No2	1	✓		✓		✓		✓	
STAFF LIFT	1	✓		✓		✓		✓	

ตรวจสอบโดย  วันที่ 1 / 5 / 23
(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน								
	จำนวน เครื่อง	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิตช์	
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
TOWER B.									
Floor 9	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 8	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 7	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 6	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 5	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 4	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 3	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 2	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 1	3	✓		✓		✓		✓	
ชั้นลอย	1	✓		✓		✓		✓	
Lobby	1	✓		✓		✓		✓	
หลังห้อง Exotica	1	✓		✓		✓		✓	
THE VIEW	2	✓		✓		✓		✓	
STAFF	1	✓		✓		✓		✓	
cddkitchen	1	✓		✓		✓		✓	


รับทราบโดย  วันที่ 2 / 5 / 23
(หัวหน้าแผนกช่าง)




แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน								
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิตช์	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
Main Kitchen	1	✓		✓		✓		✓	
Coffee Shop	1	✓		✓		✓		✓	

Tower A									
Floor 3	1	✓		✓		✓		✓	
Floor 2	1	✓		✓		✓		✓	
Floor 1	1	✓		✓		✓		✓	
Engin Room	1	✓		✓		✓		✓	
Poscidon	1	✓		✓		✓		✓	
A/C Office	1	✓		✓		✓		✓	
H/K Office	1	✓		✓		✓		✓	
Uniform	1	✓		✓		✓		✓	
ทางเดินหลัง M/K	2	✓		✓		✓		✓	
Operator	1	✓		✓		✓		✓	
chiller room	1	✓		✓		✓		✓	
GUEST LIFT No2	1	✓		✓		✓		✓	
STAFF LIFT	1	✓		✓		✓		✓	

ตรวจสอบโดย  วันที่ 2, 6, 23
(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน								
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิตช์	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
TOWER B.									
Floor 9	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 8	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 7	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 6	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 5	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 4	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 3	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 2	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 1	3	✓		✓		✓		✓	
ชั้นลอย	1	✓		✓		✓		✓	
Lobby	1	✓		✓		✓		✓	
หลังห้อง Exotica	1	✓		✓		✓		✓	
THE VIEW	2	✓		✓		✓		✓	
STAFF	1	✓		✓		✓		✓	
Cold Kitchen	1	✓		✓		✓		✓	







รับทราบโดย  วันที่ 2, 6, 23
(หัวหน้าแผนกช่าง)



ภาคผนวก ฎ-4

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของ Mobile fire pump

ตารางการตรวจเช็ค MOBILE FIRE PUMP

ว/ด/ป	สายฉีด		หัวฉีด		น้ำมันเบนซิน		น้ำมันไล่อากาศ		น้ำมันเครื่อง		ผู้ตรวจเช็ค
	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
9-1-23	✓		✓		✓		✓		✓		
5-2-23	✓		✓		✓		✓		✓		
15-3-23	✓		✓		✓		✓		✓		
10-4-23	✓		✓		✓		✓		✓		
6-5-23	✓		✓		✓		✓		✓		
4-6-23	✓		✓		✓		✓		✓		
8-7-23	✓		✓		✓		✓		✓		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 4 / 6 / 23

รับทราบโดย

วันที่ ๗ / ๖ / ๒๓




ภาคผนวก ฎ-5

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปั๊มไฟ

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องบินไฟอาทิตย์ 1 ครั้ง

รายการที่ตรวจเช็ค

ว/ค/ป	น้ำกลั่นBattery		ระดับน้ำมันเครื่อง		ระบบน้ำหล่อเย็น		ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		ทดลองเดิน (นาที)	เช็คโดย	ผู้รับทราบ
	ปกติ	เติม(ขวด)	ปกติ	เติม(ลิตร)	ปกติ	ไม่ปกติ	จำนวน (ลิตร)	เติม(ลิตร)			
2-1-23	✓		✓		✓		310		15 นท		ฉันทนา
9-1-23	✓		✓		✓		310		๓		ฉันทนา
16-1-23	✓		✓		✓		310		๓		ฉันทนา
23-1-23	✓		✓		✓		300		๓		ฉันทนา
30-1-23	✓		✓		✓		300		๑๑		ฉันทนา
6-2-23	✓		✓		✓		300		๑๑		ฉันทนา
13-2-23	✓		✓		✓		300		๑๑		ฉันทนา
20-2-23	✓		✓		✓		300		๑๑		ฉันทนา
6-3-23	✓		✓		✓		290		๑๑		ฉันทนา
13-3-23		2	✓		✓		290		๑๑		ฉันทนา
20-3-23	✓		✓		✓		290		๑๑		ฉันทนา
27-3-23	✓		✓		✓		290		๑๑		ฉันทนา
3-4-23	✓		✓		✓		285		๑๑		ฉันทนา
10-4-23	✓		✓		✓		285		๑๑		ฉันทนา
1/5-23	✓		✓		✓		285		๑๑		ฉันทนา
9/5-23	✓		✓		✓		285		๑๑		ฉันทนา
15-5-23	✓		✓		✓		285		๑๑		ฉันทนา
22-5-23	✓		✓		✓		285		๑๑		ฉันทนา
5-6-23	✓		✓		✓		285		๑๑		ฉันทนา
12-6-23	✓		✓		✓		280		๑๑		ฉันทนา
19-6-23	✓		✓		✓		280		๑๑		ฉันทนา
26-6-23	✓		✓		✓		280		๑๑		ฉันทนา
3-7-23	✓		✓		✓		280		๑๑		ฉันทนา
10-7-23	✓		✓		✓		280		๑๑		ฉันทนา
17-7-23	✓		✓		✓		280		๑๑		ฉันทนา



ภาคผนวก ฎ-6

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของป้ายแสดงทางหนีไฟ

แบบฟอร์มการตรวจเช็คป้ายทางออก

สถานที่	รายละเอียด						
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
FLOOR 9	2	✓		✓		✓	
FLOOR 8	2	✓		✓		✓	
FLOOR 7	2	✓		✓		✓	
FLOOR 6	2	✓		✓		✓	
FLOOR 5	2	✓		✓		✓	
FLOOR 4	2	✓		✓		✓	
FLOOR 3	2	✓		✓		✓	
FLOOR 2	2	✓		✓		✓	
FLOOR 1	2	✓		✓		✓	
FLOOR 1 A	3	✓		✓		✓	
FLOOR 2 A	3	✓		✓		✓	
FLOOR 3 A	3	✓		✓		✓	
THE VIEW	2	✓		✓		✓	

ตรวจสอบโดย วันที่ 5 / 1 / 23

รับทราบโดย วันที่ 6 / 1 / 23



แบบฟอร์มการตรวจเช็คป้ายทางออก

สถานที่	รายละเอียด						
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ	
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
FLOOR 9	2	✓		✓		✓	
FLOOR 8	2	✓		✓		✓	
FLOOR 7	2	✓		✓		✓	
FLOOR 6	2	✓		✓		✓	
FLOOR 5	2	✓		✓		✓	
FLOOR 4	2	✓		✓		✓	
FLOOR 3	2	✓		✓		✓	
FLOOR 2	2	✓		✓		✓	
FLOOR 1	2	✓		✓		✓	
FLOOR 1 A	3	✓		✓		✓	
FLOOR 2 A	3	✓		✓		✓	
FLOOR 3 A	3	✓		✓		✓	
THE VIEW	2	✓		✓		✓	

ตรวจสอบโดย วันที่ 13 / 8 / 23

รับทราบโดย วันที่ 14 / 8 / 23



แบบฟอร์มการตรวจเช็คป้ายทางออก

สถานที่	รายละเอียด						
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ	
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
FLOOR 9	2	✓		✓		✓	
FLOOR 8	2	✓		✓		✓	
FLOOR 7	2	✓		✓		✓	
FLOOR 6	2	✓		✓		✓	
FLOOR 5	2	✓		✓		✓	
FLOOR 4	2	✓		✓		✓	
FLOOR 3	2	✓		✓		✓	
FLOOR 2	2	✓		✓		✓	
FLOOR 1	2	✓		✓		✓	
FLOOR 1 A	3	✓		✓		✓	
FLOOR 2 A	3	✓		✓		✓	
FLOOR 3 A	3	✓		✓		✓	
THE VIEW	2	✓		✓		✓	

ตรวจสอบโดย วันที่ 4 / 3 / 23

รับทราบโดย วันที่ 5 / 3 / 23



แบบฟอร์มการตรวจเช็คป้ายทางออก

สถานที่	รายละเอียด						
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ	
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
FLOOR 9	2	✓		✓		✓	
FLOOR 8	2	✓		✓		✓	
FLOOR 7	2	✓		✓		✓	
FLOOR 6	2	✓		✓		✓	
FLOOR 5	2	✓		✓		✓	
FLOOR 4	2	✓		✓		✓	
FLOOR 3	2	✓		✓		✓	
FLOOR 2	2	✓		✓		✓	
FLOOR 1	2	✓		✓		✓	
FLOOR 1 A	3	✓		✓		✓	
FLOOR 2 A	3	✓		✓		✓	
FLOOR 3 A	3	✓		✓		✓	
THE VIEW	2	✓		✓		✓	


ตรวจสอบโดย วันที่ 1 / 4 / 23


รับทราบโดย วันที่ 2 / 4 / 23



แบบฟอร์มการตรวจเช็คป้ายทางออก

สถานที่	รายละเอียด						
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ	
		เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้
FLOOR 9	2	✓		✓		✓	
FLOOR 8	2	✓		✓		✓	
FLOOR 7	2	✓		✓		✓	
FLOOR 6	2	✓		✓		✓	
FLOOR 5	2	✓		✓		✓	
FLOOR 4	2	✓		✓		✓	
FLOOR 3	2	✓		✓		✓	
FLOOR 2	2	✓		✓		✓	
FLOOR 1	2	✓		✓		✓	
FLOOR 1 A	3	✓		✓		✓	
FLOOR 2 A	3	✓		✓		✓	
FLOOR 3 A	3	✓		✓		✓	
THE VIEW	2	✓		✓		✓	


ตรวจสอบโดย  วันที่ 1 / 5 / 23


รับทราบโดย  วันที่ 2 / 5 / 23



แบบฟอร์มการตรวจเช็คป้ายทางออก

สถานที่	รายละเอียด						
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ	
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
FLOOR 9	2	✓		✓			
FLOOR 8	2	✓		✓			
FLOOR 7	2	✓		✓			
FLOOR 6	2	✓		✓			
FLOOR 5	2	✓		✓			
FLOOR 4	2	✓		✓			
FLOOR 3	2	✓		✓			
FLOOR 2	2	✓		✓			
FLOOR 1	2	✓		✓			
FLOOR 1 A	3	✓		✓			
FLOOR 2 A	3	✓		✓			
FLOOR 3 A	3	✓		✓			
THE VIEW	2	✓		✓			

ตรวจสอบโดย  วันที่ 2 / 6 / 23

รับทราบโดย  วันที่ 3 / 6 / 23



ภาคผนวก ฎ-7

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของตู้ไฟ

แบบฟอร์มการตรวจเช็คตู้ MDB

[illegible]

ภาคผนวก ฏ-8

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของ CCTV

แบบตรวจสอบกล้อง CCTV

สถานที่	รายละเอียด										หมายเหตุ
	จำนวนกล้อง	สภาพกล้อง ใช้ได้ ใช้ไม่ได้		HD บันทึก 123			จอแสดงผล 123				
Tower A											
Floor 3	2	✓			/				/		
Floor 2	2	✓			/				/		
Floor 1	3	✓			/				/		
ทางเดินไป Wave	1	✓			/				/		
Sukee Lagoon	1	✓					/				/
WONDERLAND	1	✓					/				/
GARDEN POOL	1	✓					/				/
ลานจอดรถ	4	✓					/				/
ป้อมยาม	1	✓					/				/
Exotica	1	✓			/				/		
Lobby	3	✓			/		/		/		/
FRONT	2	✓			/				/		
TOWER POOL	1	✓			/				/		
รวม	23										

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 5 / 1 / 23

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

สถานที่		รายละเอียด										หมายเหตุ
		จำนวน กล้อง	สภาพกล้อง		HD บันทึก			จอแสดงผล				
			ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	1	2	3	1	2	3		
TOWER B.												
Floor 9	2	✓			/				/			
Floor 8	2	✓			/				/			
Floor 7	2	✓			/				/			
Floor 6	2	✓			/				/			
Floor 5	2	✓			/				/			
Floor 4	2	✓			/				/			
Floor 3	2	✓			/				/			
Floor 2	2	✓			/				/			
Floor 1	3	✓				/				/		
STAFF LIFT	1	✓						/			/	
Guest Lift 1	1	✓						/			/	
Guest Lift 2	1	✓						/			/	
Posidon	1	✓						/			/	
ทางขึ้น Floor 1 A	1	✓						/			/	
รวม	24											

รับทราบโดย.....

วันที่ 6 / 1 / 23

(หัวหน้าแผนกช่าง)



แบบตรวจสอบกล้อง CCTV

สถานที่	รายละเอียด										หมายเหตุ
	จำนวนกล้อง	สภาพกล้อง		HD บันทึก			จอแสดงผล				
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	1	2	3	1	2	3		
Tower A											
Floor 3	2	✓			/				/		
Floor 2	2	✓			/				/		
Floor 1	3	✓			/				/		
ทางเดินไป Wave	1	✓			/				/		
Sukee Lagoon	1	✓					/			/	
WONDERLAND	1	✓					/			/	
GARDEN POOL	1	✓					/			/	
ลานจอดรถ	4	✓					/			/	
ป้อมยาม	1	✓					/			/	
Exotica	1	✓			/				/		
Lobby	3	✓			/		/		/	/	
FRONT	2	✓			/				/		
TOWER POOL	1	✓			/				/		
รวม	23	✓									

ตรวจสอบโดย.....วันที่ 13 / 2 / 23

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

สถานที่		รายละเอียด										หมายเหตุ
		จำนวนกล้อง	สภาพกล้อง		HD บันทึก			จอแสดงผล				
			ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	1	2	3	1	2	3		
TOWER B.												
Floor 9	2	✓			/				/			
Floor 8	2	✓			/				/			
Floor 7	2	✓			/				/			
Floor 6	2	✓			/				/			
Floor 5	2	✓			/				/			
Floor 4	2	✓			/				/			
Floor 3	2	✓			/				/			
Floor 2	2	✓			/				/			
Floor 1	3	✓				/				/		
STAFF LIFT	1	✓					/				/	
Guest Lift 1	1	✓						/			/	
Guest Lift 2	1	✓						/			/	
Posidon	1	✓						/			/	
ทางขึ้น Floor 1 A	1	✓						/			/	
รวม	24											

รับทราบโดย.....วันที่ 14 / 2 / 23

(หัวหน้าแผนกช่าง)



แบบตรวจสอบกล้อง CCTV

สถานที่	รายละเอียด										หมายเหตุ
	จำนวนกล้อง	สภาพกล้อง ใช้ได้ ใช้ไม่ได้	HD บันทึก			จอแสดงผล					
			1	2	3	1	2	3			
Tower A											
Floor 3	2	✓			/					/	
Floor 2	2	✓			/					/	
Floor 1	3	✓			/					/	
ทางเดินไป Wave	1	✓			/					/	
Sukee Lagoon	1	✓					/				/
WONDERLAND	1	✓					/				/
GARDEN POOL	1	✓					/				/
ลานจอดรถ	4	✓					/				/
ป้อมยาม	1	✓					/				/
Exotica	1	✓			/					/	
Lobby	3	✓			/		/			/	/
FRONT	2	✓			/					/	
TOWER POOL	1	✓			/					/	
รวม	23										

ตรวจสอบโดย.....

วันที่.....

4 / 3 / 23

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

สถานที่		รายละเอียด										หมายเหตุ
		จำนวนกล้อง	สภาพกล้อง		HD บันทึก			จอแสดงผล				
			ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	1	2	3	1	2	3		
TOWER B.												
Floor 9	2	✓			/					/		
Floor 8	2	✓			/					/		
Floor 7	2	✓			/					/		
Floor 6	2	✓			/					/		
Floor 5	2	✓			/					/		
Floor 4	2	✓			/					/		
Floor 3	2	✓			/					/		
Floor 2	2	✓			/					/		
Floor 1	3	✓				/				/		
STAFF LIFT	1	✓					/				/	
Guest Lift 1	1	✓						/			/	
Guest Lift 2	1	✓						/			/	
Posidon	1	✓						/			/	
ทางขึ้น Floor 1 A	1	✓						/			/	
รวม	24											

รับทราบโดย.....

วันที่.....

5 / 3 / 23

(หัวหน้าแผนกช่าง)



แบบตรวจสอบกล้อง CCTV

สถานที่	รายละเอียด										หมายเหตุ
	จำนวนกล้อง	สภาพกล้อง ใช้ได้ ใช้ไม่ได้	HD บันทึก			จอแสดงผล					
			1	2	3	1	2	3			
Tower A											
Floor 3	2	✓			/					/	
Floor 2	2	✓			/					/	
Floor 1	3	✓			/					/	
ทางเดินไป Wave	1	✓			/					/	
Sukee Lagoon	1	✓					/				/
WONDERLAND	1	✓					/				/
GARDEN POOL	1	✓					/				/
ลานจอดรถ	4	✓					/				/
ป้อมยาม	1	✓					/				/
Exotica	1	✓			/					/	
Lobby	3	✓			/		/			/	/
FRONT	2	✓			/					/	
TOWER POOL	1	✓			/					/	
รวม	23	✓									

ตรวจสอบโดย..... วันที่ 1 / 4 / 23

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

สถานที่	รายละเอียด										หมายเหตุ
	จำนวนกล้อง	สภาพกล้อง ใช้ได้ ใช้ไม่ได้		HD บันทึก			จอแสดงผล				
				1	2	3	1	2	3		
TOWER B.											
Floor 9	2	✓			/				/		
Floor 8	2	✓			/				/		
Floor 7	2	✓			/				/		
Floor 6	2	✓			/				/		
Floor 5	2	✓			/				/		
Floor 4	2	✓			/				/		
Floor 3	2	✓			/				/		
Floor 2	2	✓			/				/		
Floor 1	3	✓				/				/	
STAFF LIFT	1	✓					/				/
Guest Lift 1	1	✓					/				/
Guest Lift 2	1	✓					/				/
Posidon	1	✓					/				/
ทางขึ้น Floor 1 A	1	✓					/				/
รวม	24										

รับทราบโดย..... วันที่ 2 / 4 / 23

(หัวหน้าแผนกช่าง)



แบบตรวจสอบกล้อง CCTV

สถานที่	รายละเอียด											หมายเหตุ
	จำนวนกล้อง	สภาพกล้อง ใช้ได้ ใช้ไม่ได้		HD บันทึก			จอแสดงผล					
Tower A												
Floor 3	2	✓			/				/			
Floor 2	2	✓			/				/			
Floor 1	3	✓			/				/			
ทางเดินไป Wave	1	✓			/				/			
Sukee Lagoon	1	✓					/				/	
WONDERLAND	1	✓					/				/	
GARDEN POOL	1	✓					/				/	
ลานจอดรถ	4	✓					/				/	
ป้อมยาม	1	✓					/				/	
Exotica	1	✓			/				/			
Lobby	3	✓			/		/		/		/	
FRONT	2	✓			/				/			
TOWER POOL	1	✓			/				/			
รวม	23											

ตรวจสอบโดย.....

วันที่.....

1 / 5 / 23

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

สถานที่	รายละเอียด										หมายเหตุ
	จำนวนกล้อง	สภาพกล้อง		HD บันทึก			จอแสดงผล				
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	1	2	3	1	2	3		
TOWER B.											
Floor 9	2	✓			/				/		
Floor 8	2	✓			/				/		
Floor 7	2	✓			/				/		
Floor 6	2	✓			/				/		
Floor 5	2	✓			/				/		
Floor 4	2	✓			/				/		
Floor 3	2	✓			/				/		
Floor 2	2	✓			/				/		
Floor 1	3	✓				/				/	
STAFF LIFT	1	✓					/				/
Guest Lift 1	1	✓						/			/
Guest Lift 2	1	✓						/			/
Posidon	1	✓						/			/
ทางขึ้น Floor 1 A	1	✓						/			/
รวม	24										

รับทราบโดย.....

วันที่.....

2 / 5 / 23

(หัวหน้าแผนกช่าง)



แบบตรวจสอบกล้อง CCTV

สถานที่	รายละเอียด										หมายเหตุ
	จำนวนกล้อง	สภาพกล้อง ใช้ได้ ใช้ไม่ได้	HD บันทึก			จอแสดงผล					
			1	2	3	1	2	3			
Tower A											
Floor 3	2	✓				/				/	
Floor 2	2	✓				/				/	
Floor 1	3	✓				/				/	
ทางเดินไป Wave	1	✓				/				/	
Sukee Lagoon	1	✓					/				/
WONDERLAND	1	✓					/				/
GARDEN POOL	1	✓					/				/
ลานจอดรถ	4	✓					/				/
ป้อมยาม	1	✓					/				/
Exotica	1	✓				/				/	
Lobby	3	✓				/	/			/	/
FRONT	2	✓				/				/	
TOWER POOL	1	✓				/				/	
รวม	23	✓									

ตรวจสอบโดย.....วันที่ 2 / 6 / 23

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

สถานที่	รายละเอียด										หมายเหตุ
	จำนวนกล้อง	สภาพกล้อง ใช้ได้ ใช้ไม่ได้	HD บันทึก			จอแสดงผล					
			1	2	3	1	2	3			
TOWER B.											
Floor 9	2	✓		/				/			
Floor 8	2	✓		/				/			
Floor 7	2	✓		/				/			
Floor 6	2	✓		/				/			
Floor 5	2	✓		/				/			
Floor 4	2	✓		/				/			
Floor 3	2	✓		/				/			
Floor 2	2	✓		/				/			
Floor 1	3	✓			/				/		
STAFF LIFT	1	✓				/				/	
Guest Lift 1	1	✓					/				/
Guest Lift 2	1	✓					/				/
Posidon	1	✓					/				/
ทางขึ้น Floor 1 A	1	✓					/				/
รวม	24										

รับทราบโดย.....วันที่ 3 / 6 / 23

(หัวหน้าแผนกช่าง)



ภาคผนวก ฎ

สรุปผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมของโรงแรม
ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา
สรุปผลการมีส่วนร่วม, กิจกรรม, การจัดอบรมและการเผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์
เดือน มกราคม – มิถุนายน 2566

วันเดือนปี	รายละเอียดกิจกรรม	สถานที่	หน่วยงานที่จัดให้เข้าร่วม
01 ม.ค. 66	รับใบประกาศ Clean Food Good Taste	ศาลาว่าการเมืองพัทยา	สำนักงานสาธารณสุขเมืองพัทยา
01 ม.ค. 66	รับใบรับรองผ่านประเมินด้านสุขอนามัยสำหรับสถานที่จัดงาน และผ่านประเมินด้านการจัดงานแบบไฮบริดสำหรับสถานที่จัดงาน	TCEB	TCEB
13 ม.ค. 66	กิจกรรมวันเด็กมอบกระบอกน้ำ 200 ขวด	ศาลาว่าการเมืองพัทยา	เมืองพัทยา
09 ก.พ. 66	โครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ	โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีและโรงพยาบาลวิภาวดี
14 มี.ค. 66	กิจกรรม CSR บริจาคอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับน้อง ๆ	มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ	โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา
23 มี.ค. 66	กิจกรรม CSR Trash Hero Pattaya เก็บขยะชายหาด	ชายหาดบ้านน้ำเมา	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท. 3
25 มี.ค. 66	กิจกรรม Earth Hour ปิดไฟ 1 ชม. เพื่อลดโลกร้อน	โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา	โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา
30 มี.ค. 66	อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโนโรไวรัส และ Legionella spp. ในน้ำอุปโภคบริโภคที่ใช้ในโรงแรมพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	โรงแรม ออานันท์ริสอร์ท แอนด์ วิลล่า พัทยา	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
5 เม.ย. 66	ฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ แผนฉุกเฉินประจำปี 2566	โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา	คณะกรรมการความปลอดภัยของโรงแรม
21 เม.ย. 66	อบรมการจัดการขยะที่ยั่งยืนของโรงแรม	โรงแรม สีวาเทล กรุงเทพ	มูลนิธิโครงการใบไม้เขียว
25 เม.ย. 66	สรุปโครงการ การจัดการ E - waste ด้วยกลไกใหม่เมืองพัทยา	โรงแรม สยาม เบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา	เมืองพัทยา
03 พ.ค. 66	มอบเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ (เครื่องฟอกไต) ให้กับโรงพยาบาลรัฐ จังหวัดชลบุรี	โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ศรีราชา	สภาอากาศไทย
04 พ.ค. 66	ตรวจประเมินมาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว	โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา	มูลนิธิโรงแรมมาตรฐานไทย
10 พ.ค. 66	อบรมเพิ่มความรู้และทักษะเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รูปแบบออนไลน์	โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา	กรมการท่องเที่ยว
18 พ.ค. 66	สัมมนา หัวข้อ Carbon Footprint ภายในโรงแรม	โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา	มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
23 พ.ค. 66	อบรมยกเครื่องโรงแรมไทยสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ โดยมาตรฐานความปลอดภัย	โรงแรม อมารี พัทยา	เซ็นทรัลเวิลด์ไทย

01-02 มิ.ย. 66	อบรมที่พักเพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รูปแบบออนไลน์	โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา	กรมการท่องเที่ยว
07 มิ.ย. 66	อบรมโครงการ “Establish Thailand to be Sustainable Tourism Destination” หัวข้อ Low-Carbon Tourism Camp (ภาคตะวันออก)	โรงแรม วีรันดารีสอร์ท พัทยา	มูลนิธิการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
09 มิ.ย. 66	อบรมมาตรการการจัดการเชื้อ Legionella spp. ในโรงแรมพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี รูปแบบออนไลน์	โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
14 มิ.ย. 66	อบรมผู้ประกอบการ โครงการยกระดับธุรกิจไมซ์สู่ วิกฤตโลกร้อน	โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท	TCEB
25 มิ.ย. 66	ร่วมกิจกรรม CSR กับสมาคมโรงแรมไทย ภาค ตะวันออก เดินขบวนรณรงค์ส่งเสริมความเท่า เทียมทางเพศ “Pattaya International Pride Month Festival 2023”	เซ็นทรัล พัทยา	เมืองพัทยา
26 มิ.ย. 66	อบรม Ecolab Value Delivered Workshop ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับแผนก แม่บ้าน	โรงแรม ไบรด์ตัน พัทยา	บริษัท โอเค แอส
29 มิ.ย. 66	กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ร่วมกับ พระพยอม กัลยาโณ	โรงเรียนเมืองพัทยา 7	เมืองพัทยา
30 มิ.ย. 66	อบรมหลักสูตร “เจ้าบ้านที่ดี New Chapters Phase II” รูปแบบออนไลน์	โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โครงการสิ่งแวดล้อม

19 กรกฎาคม 2566





รูปที่ 1 Clean Food Good Taste



รูปที่ 2 กิจกรรมมอบกระบอกน้ำวันเด็กเมืองพัทยา



รูปที่ 3 ตรวจสอบสุขภาพเชิงรุก



รูปที่ 4 กิจกรรม CSR มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ



รูปที่ 5 กิจกรรมจุดเติมน้ำ Refill Point บริเวณ Lobby ร่วมกับ Trash Hero



รูปที่ 6 กิจกรรม Earth Hour



รูปที่ 7 ฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟแผนฉุกเฉินประจำปี 2566



รูปที่ 8 อบรมการจัดการขยะที่ยั่งยืนของโรงแรม



รูปที่ 9 การจัดการ E-waste ด้วยกลไกใหม่เมืองพัทยา



รูปที่ 10 มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์



รูปที่ 11 ตรวจสอบมาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว



รูปที่ 12 สัมภาษณ์หัวข้อคาร์บอนฟุตพริ้น ภายในโรงแรม



รูปที่ 13 ยกเครื่องโรงแรมไทยสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่



รูปที่ 14 อบรมโครงการ “Establish Thailand”



14/6/23

รูปที่ 15 โครงการยกระดับธุรกิจไมซ์สู่วิกฤตโลกร้อน



25/6/23

รูปที่ 16 กิจกรรมเดินขบวน Pride Month



รูปที่ 17 กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

