ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

หนังสือแจ้งจัดทำรายงานการตรวจผลการปฏิบัติตาม
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ วพ 0504/12720

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

18 พฤศจิกายน 2534

เรื่อง การพิจารณารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงแรมสยามเบย์ชอร์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0015.1/31833 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2534

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงแรมสยามเบย์ชอร์

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้ส่งรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงแรมสยามเบย์ชอร์ ให้สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณารายงานฯ ฉบับชี้แจงเพิ่มเติมประกอบกับรายงานฯ ฉบับเดิมแล้ว เห็นชอบในรายงานฯ ในขั้นของอนุญาตเปิดดำเนินกิจการโรงแรมฯ ซึ่งโรงแรมฯ ได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว โดยเฉพาะการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเสียจากอาคารต่าง ๆ เข้าท่อรับน้ำเสียของเมืองพัทยา อย่างไรก็ตามโรงแรมฯ จักต้องนำน้ำเสียจากบ้านพักและห้องอาหารของพนักงานโรงแรมฯ และน้ำเสียจากกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมดเข้าท่อรับน้ำเสียของเมืองพัทยาด้วยและยกเลิกการใช้บ่อซึมทั้งหมด เพื่อให้การป้องกัน

2/ ผลกระทบ...

- โรงแรมฯ จักต้องยกเลิกและรื้อถอนเขื่อนที่โรงแรมฯ สร้างขวางทางน้ำในคลองพัทยา จำนวน 2 แนว ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ เศษดินและปูนของเขื่อนต้องไม่ปล่อยทิ้งไว้ในคลองอันจะทำให้คลองตื้นเขิน

1.3 การกำจัดขยะมูลฝอย

- โรงแรมฯ จักต้องดูแลทำความสะอาดห้องเก็บขยะจำนวน 2 ห้องที่ตำแหน่งอาคารริมทะเลและตำแหน่งอาคารริมสวนเป็นประจำ ทั้งนี้น้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องขยะจะต้องระบายลงบ่อพักน้ำเสียของโรงแรมฯ หรือท่อรับน้ำเสียของเมืองพัทยา

- หากโรงแรมฯ มีความจำเป็นต้องเผาขยะประเภทกิ่งไม้บางส่วนที่มีของโรงแรมฯ จักต้องมีมาตรการป้องกันเหตุรำคาญจากกลิ่นควันที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวข้างเคียง

1.4 การป้องกันอัคคีภัย

โรงแรมฯ จักต้องหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณเตือนภัยของอาคารริมทะเล อาคารริมสวนและบ้านพักพนักงานให้มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งฝึกอบรมเตรียมความพร้อมของพนักงานโรงแรมในกรณีเกิดอัคคีภัย

2. หากโรงแรมฯ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมีกิจกรรมใดภายในโรงแรมฯ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม โรงแรมฯ จะต้องดำเนินการแจ้งโดยทันที ทั้งนี้ออาจพิจารณาเรื่องรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมเห็นชอบก่อน

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญ [illegible])

เจ้าหน้าที่ [illegible]

Bayshor

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โรงแรมสยามเบย์ชอร์จักต้องยึดถือปฏิบัติ

1. โรงแรมฯ จักต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.1 การบำบัดน้ำเสีย

- โรงแรมฯ จักต้องนำน้ำเสียจากทุกกิจกรรมของทุกอาคารซึ่งรวมถึงน้ำเสียประเภทน้ำอาบและสิ่งปฏิกูลของอาคารห้องพัก โรงซักรีด ภัตตาคารและคาวทุกแห่ง (ซึ่งจะต้องผ่านบ่อดักขยะและบ่อดักไขมัน) ระบายเข้าท่อรับน้ำเสียของเมืองพัทยาตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ทั้งนี้รวมถึงน้ำเสียจากบ้านพักและคาวหนักงาน ห้องประชุม ห้องเก็บขยะและอื่นๆ การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเสียของโรงแรมฯ กับท่อรับน้ำเสียสาธารณะจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเมืองพัทยาโดยเคร่งครัด

- โรงแรมฯ จักต้องยกเลิกการใช้บ่อซึมน้ำเสียทุกแห่งตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- โรงแรมฯ จักต้องไม่ระบายน้ำเสียลงในพื้นที่ข้างเคียง คลองพัทยาหรือเหลี่ยงน้ำสาธารณะใดๆ

- หากโรงแรมฯ มีความจำเป็นต้องใช้น้ำเสียหรือน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ในการรดต้นไม้หรืออื่นๆ จะต้องบำบัดน้ำทิ้งนั้นให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสียก่อน

- โรงแรมฯ จักต้องหมั่นดูแลและทำการดักขยะและไขมันจากบ่อดักขยะและบ่อดักไขมันทุกแห่งเป็นประจำ ไขมันที่ดักออกได้บรรจุในถุงพลาสติกแล้วถูกนำไปทิ้งและนำไปเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องเก็บขยะเพื่อรอการขนนำไปกำจัดต่อไป

- โรงแรมฯ จักต้องหมั่นดูแลและดูดตะกอนในบ่อเกรอะทุกแห่งเป็นประจำ

1.2 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

- โรงแรมฯ ควรพิจารณาแยกท่อระบายน้ำฝนจากอาคารและบริเวณพื้นที่โรงแรมฯ ให้ระบายลงสู่ท่อหรือน้ำเสียหรือท่อรับน้ำเสียของเมืองพัทยา เพื่อมิให้ปริมาณน้ำฝนเพิ่มภาระให้กับระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเมืองพัทยา

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุรี เหมือนบุญมี)

ผู้จัดการโรงแรม

SBS

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ผลดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งโรงแรมฯ จักต้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่สำนักงานฯ กำหนด ดังรายละเอียดที่แสดงมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร สุทโปฎก)
เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

[illegible]
โทร. 2798738
[illegible]

สำเนาถูกต้อง

[illegible]
(นางสาวอาภาพร [illegible])
เจ้าพนักงานธุรการ 4

SBS

ภาคผนวก ข

มาตรการด้านความปลอดภัยสุขอนามัยของโรงแรมสยามเบย์ชอร์ พัทยา

SIAM
BAYSHORE
PATTAYA

A SUKOSOL HOTEL

เพราะความปลอดภัยของท่านสำคัญที่สุด



มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ของพนักงานโรงแรม แขก และ
ผู้สัญจรทุกท่าน ก่อนเข้าโรงแรม



มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์
สำหรับล้างมือไว้ให้บริการตามจุด
พื้นที่สาธารณะต่างๆ



มีมาตรการให้พนักงานโรงแรม
แขก และผู้สัญจรทุกท่าน
สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ



มีการเพิ่มความถี่ในการทำความ
สะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ



พนักงานโรงแรมทุกคนต้อง
สวมใส่หน้ากากอนามัยและ
ถุงมือทุกครั้งเมื่อปฏิบัติหน้าที่



มีการจัดเตรียมสบู่เหลวและกระดาษ
ทิชชูไว้ให้บริการในห้องน้ำภายใน
บริเวณโรงแรมฯ



มีการปฏิบัติตามกฎการเว้น
ระยะห่างเพื่อความปลอดภัย
ทั้งในลิฟต์ ห้องอาหาร
รวมถึงจุดพื้นที่สาธารณะต่างๆ



มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสุขลักษณะ
ที่ดีในการจัดเก็บ การจัดเตรียม
และการเสิร์ฟอาหารอย่างเคร่งครัด



มีการทำความสะอาดผ้าประเภท
ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และบรรจุ
ใส่ถุงพลาสติกไว้ ก่อนการนำมาใช้
เพื่อความสะอาดปลอดภัย



มีการเพิ่มความถี่ในการทำความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศและ
เครื่องระบายอากาศภายในโรงแรมฯ


SBS

www.siambayshorepattaya.com

SIAM
BAYSHORE
PATTAYA

A SUKOSOL HOTEL

Your Safety Is Our Priority



Multiple temperature checks on guests, patrons and hotel staff before entering the hotel.



Alcohol hand sanitizers are located in public areas.



It is compulsory for all hotel staff, guests and patrons to wear surgical masks in all public areas.



Frequent cleaning with disinfection in commonly touched public areas.



Hotel operations staff are equipped with surgical masks and gloves on duty.



Liquid soap and paper towels are available in the hotel's public washrooms.



Social distancing etiquette applies in lifts dining areas & public areas.



Maintain strict hygiene measures and practices in food preparation handling and storage.



Strict linen management from packaging, laundering and delivery.



Frequent cleaning of air conditioning and mechanical ventilation in the hotel.

SBS

www.siambayshorepattaya.com

ภาคผนวก ค

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในด้านสังคม และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓
เลขที่ ๑๐๕/๑ หมู่ที่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๒๒ ๓๒๔๐-๔ โทรสาร : ๐ ๓๘๒๒ ๓๒๔๕ เว็บไซต์ : www.dasta.or.th

ที่ กก ๕๓๐๑.๑๐๓/ว ๗

๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ “Trash Hero Bottles & Refill Point Program”

เรียน ภาคีเครือข่ายโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ และสมาคมแทรชฮีโร่ไทยแลนด์ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “Trash Hero Bottles & Refill Point Program” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยลดการใช้ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียว เปลี่ยนไปใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)

ในการนี้ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดโครงการฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) โดยสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ trashhero.pattaya@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ได้มอบหมาย นางสาวพาณิภัคน์ ช่วงโชติ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๓๔๒๔ ๕๙๕๕ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต)
ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓
20 ม.ค. 66 เวลา 13:19:49 Non-PKI Server Sign
Signature Code : NgBCA-EEARQ-AwAEU-ANQA1

ฝ่ายปฏิบัติการ
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๒ ๓๒๔๑-๔
โทรสาร ๐ ๓๘๒๒ ๓๒๔๕

SBS

รายละเอียด
โครงการ Trash Hero Bottles & Refill Point Program

๑. หลักการและเหตุผล

สมาคมแทรชฮีโร่ไทยแลนด์ เป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มอาสาสมัครด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยมีการจดทะเบียนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อทำกิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ของอย่างคุ้มค่า ปฏิเสธการใช้แล้วทิ้ง เชื่อมโยงชุมชนทั่วโลกด้วยแนวคิด "We clean, we educate, we change." ซึ่งมีเครือข่ายรวมกันกว่า ๑๖๐ พื้นที่ใน ๒๐ ประเทศทั่วโลก ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ก่อตั้งกลุ่ม Trash Hero Pattaya โดยกลุ่มอาสาสมัครด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรู้ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ประชาชน และสถานประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ และสมาคมแทรชฮีโร่ไทยแลนด์ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ Trash Hero Bottles & Refill Point Program โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเห็นความสำคัญของปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยลดการใช้ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียว เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์หรือภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) ซึ่งประกอบด้วย การจัดการความยั่งยืน ความยั่งยืนด้านสังคม - เศรษฐกิจ ความยั่งยืนด้านวัฒนธรรม และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน ประชาชน ภาคเอกชน และนักท่องเที่ยว เห็นความสำคัญของปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

๒.๒ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงในการลดปริมาณขยะในพื้นที่

๒.๓ เพื่อรณรงค์การใช้ขวดน้ำแบบพกพา แทนการใช้ขวดน้ำพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง เป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

๓. พื้นที่ดำเนินงาน

พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

๔. ขอบเขตการดำเนินการ/การร่วมโครงการฯ ดังนี้

๔.๑ รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดส่งใบสมัคร "โครงการ Trash Hero Bottles & Refill Point Program" จำนวน ๑ ชุด

๔.๒ ตรวจเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการ

๔.๓ ประชุมชี้แจงโครงการ ให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

๔.๔ อบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล/ แผนที่ จุดเติมน้ำและขวดน้ำของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

๔.๕ จัดทำโปสเตอร์จุดเติมน้ำ ให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

๔.๖ ลงพื้นที่ติดตามจุดเติมน้ำ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

๕. หน่วยงานรับผิดชอบ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ ร่วมกับสมาคมแทรชฮีโร่ไทยแลนด์

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

มกราคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖

ใบสมัคร

โครงการ Trash Hero Bottles & Refill Point Program

วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า (~~นาย~~/~~นาง~~/นางสาว) เพ็ญโสม นิธิบุญญาพันธ์ ตำแหน่ง ผจก. แผนกทรัพยากรบุคคล

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท สยามเบย์ชอร์ จำกัด (สยามเบย์ชอร์ ซีสอร์ท พัทยา)

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 559 หมู่ที่ 10 ถนน พระตำหนัก ซอย -

ตำบล/แขวง หนองปรือ อำเภอ/เขต บางละมุง

จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150

หมายเลขโทรศัพท์ 083 115 9019 ไอดี ไลน์ phensom

E-mail sbp.hrm@sukosolhotels.com

ขอยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Trash Hero Bottles & Refill Point Program

ลงชื่อ .....

(น.ส.เพ็ญโสม นิธิบุญญาพันธ์)

ตำแหน่ง ผจก. แผนกทรัพยากรบุคคล

ผู้ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ

ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการที่ : สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓

เลขที่ ๑๐๕/๑ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

ผู้ประสานงาน นางสาวพาณิภัคน์ ช่วงโชติ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๓๔๒๔ ๕๙๕๕ E-mail : trashhero.pattaya@gmail.com

SBS

ภาคผนวก ง

หนังสือแต่งตั้งคณะผู้ตรวจติดตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

SIAM
BAYSHORE
PATTAYA

หนังสือแต่งตั้งคณะผู้ตรวจติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มกราคม – มิถุนายน 2566)
ตรวจสอบโครงการโรงแรมเดอะเบย์วิว พัทยา จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ บริษัท สยามรีสอทโฮเต็ล จำกัด (โรงแรมเดอะเบย์วิว พัทยา)
วันที่ตรวจ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
เวลาตรวจ 13.00-16.00 น.

ตามที่โรงแรมเดอะเบย์วิว พัทยา ได้ว่าจ้าง ทีมดร.ทรงกฤษณ์ ประภักดี ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566) และจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดชลบุรี จึงได้มีการพิจารณาในการแต่งตั้งคณะทีมงานตรวจประเมินภายในจังหวัดชลบุรี โดยทางทีมคณะที่ปรึกษาได้แนะนำให้บริษัท สยามรีสอทโฮเต็ล จำกัด ทำการตรวจติดตามด้วยวิธีการตรวจประเมินระยะไกล (Remote Audit) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ทางโรงแรมได้ทำการแต่งตั้งคณะทีมงานตรวจประเมินจากบริษัท สยามเบย์ชอร์ จำกัด เพื่อดำเนินการร่วมในการตรวจติดตามและประสานงานกับทีมดร.ทรงกฤษณ์ ประภักดี ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายกิตติธร	บุญงามขำ	หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตาม
2. นางสาวอมรรัตน์	ขันทอง	ผู้ตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม
3. นายนิกร	อรชร	ผู้ตรวจประเมินด้านความปลอดภัย
4. นายวุฒิชัย	หินวิเศษ	ผู้ตรวจประเมินด้านสุขอนามัย
5. นางสาวชลลัดฎา	ชินจักร์	ผู้สังเกตการณ์

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

SBS

(นายเบนเนท ชาง)
ผู้จัดการทั่วไป

หมายเหตุ : ทีมที่ปรึกษาทางออนไลน์ - ดร.ทรงกฤษณ์ ประภักดีและคณะ

559 BEACH ROAD. PATTAYA. CHOLBURI. 20150. THAILAND
T. 66 38 428678 F. 66 38 428730 E. SIAMBAYSHORE@SUKOSOLHOTELS.COM

ภาคผนวก จ

หลักฐานการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเสีย

เล่มที่ 5 / 2564
เลขที่ 33 / 2564

ใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย

อนุญาตให้ บริษัทสยามเบย์ชอร์ จำกัด โดย นายสิทธิ์ ตั้งวรกุลฐา
อยู่บ้านเลขที่ 857 ตรอก/ซอย ถนน สุขุมวิท
หมู่ที่ ตำบล สัมมากร อำเภอ บางละมุง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4330471-6

ข้อ 1. ทำการต่อท่อเชื่อมน้ำเสียจากอาคารหรือสถานประกอบการชื่อ
โรงพยาบาลสยามเบย์ชอร์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 357
ตรอก/ซอย ถนน เลียบชายหาด หมู่ที่ 10
ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์
เข้ากับท่อรับน้ำทิ้ง-น้ำเสียหรือท่อรับน้ำรวมของเมืองพัทยา

ข้อ 2. ชนิดของท่อเชื่อมน้ำเสียชนิด ซีเมนต์ใยหิน
ขนาด ϕ 100 มม. เกิน 200 ซีเมนต์ ϕ 300 มม.
ตามผังบริเวณ แบบแปลน ที่ผู้ขออออกใบอนุญาตยื่นไว้ต่อเมืองพัทยา

ข้อ 3. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการควบคุมการกำจัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2530 ระเบียบเมืองพัทยาว่าด้วยเงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีการต่อท่อเชื่อมน้ำเสียเข้ากับท่อรับน้ำเสีย พ.ศ.2531 รวมทั้งประกาศเมืองพัทยา เรื่องการกำหนดมาตรฐานน้ำทิ้งเมืองพัทยา และเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่ศูนย์กำจัดน้ำเสีย ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2531

(2)

ข้อ 4. เจ้าพนักงานได้รับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย
เป็นเงิน 13590.- บาท(หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)ไว้แล้ว
ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้ ณ วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
(นางสาวนลพรรษ ชนะชัยศิลป์) (นายวิทยา คุณานุกรกุล)
ผู้รับเงิน ตำแหน่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาต

ภาคผนวก ฉ

หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย

ต้นฉบับ

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด้วยทุกครั้ง

เล่มที่ 660028

เลขที่ 037

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา สำนักคลัง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 20 มี.ค. 2566

ได้รับเงินค่า ธรรมเนียมการให้บริการบำบัดน้ำเสีย ม.ค. 2566 - ม.ค. 2566

หมายเลขผู้ใช้น้ำ 015103(11070048530) ประเภทผู้ใช้น้ำ 03 น้ำเสีย ประเภท 3

จาก โรงแรมสยามเบย์ซอร์(428678-81)

ที่อยู่ 559 หมู่10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

☐ เงินสด ☐ เงินโอน

☑ เช็คธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา พัทยา จำนวนเงิน 31,441.50 บาท

หมายเลขเช็ค 00785432 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2566 (สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นายปัณณพัฒน์ ดิษฐวัชร์กุลธร)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ต้นฉบับ

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด้วยทุกครั้ง

เล่มที่ 660045

เลขที่ 094

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา สำนักคลัง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 15 มิ.ย. 2566

ได้รับเงินค่า ธรรมเนียมการให้บริการบำบัดน้ำเสีย ก.พ. 2566 - ก.พ. 2566

หมายเลขผู้ใช้น้ำ 015103(11070048530) ประเภทผู้ใช้น้ำ 03 น้ำเสีย ประเภท 3

จาก โรงแรมสยามเบย์ซอร์(428678-81)

ที่อยู่ 559 หมู่10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

☐ เงินสด ☐ เงินโอน

☑ เช็คธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา พัทยา จำนวนเงิน 32,917.50 บาท

หมายเลขเช็ค 00785659 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2566 (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นายปัณณพัฒน์ ดิษฐวัชร์กุลธร)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางชัญญา สิมรัมย์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้

ต้นฉบับ

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด้วยทุกครั้ง

เล่มที่ 660051

เลขที่ 040

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา สำนักคลัง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 17 ก.ค. 2566

ได้รับเงินค่า ธรรมเนียมการให้บริการบำบัดน้ำเสีย มี.ค. 2566 - มี.ค. 2566

หมายเลขผู้ใช้น้ำ 015103(11070048530) ประเภทผู้ใช้น้ำ 03 น้ำเสีย ประเภท 3

จาก โรงแรมสยามเบย์ชอร์(428678-81)

ที่อยู่ 559 หมู่10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

☐ เงินสด ☐ เงินโอน

☑ เช็คธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา พัทยา จำนวนเงิน 33,129.00 บาท

หมายเลขเช็ค 00791852 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2566 (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาท)

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวศรัณธรณ์ พงศ์พิทักษ์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

(นางปุณฑรีย์ สุขรัตน์โมลี)
ผู้อำนวยการสำนักคลัง

3	ค่าธรรมเนียมน้ำเสีย ประเภท 3 (เม.ย. 2566)		4.50	7,078.00		
(เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)				รวมทั้งสิ้น (NET TOTAL)		97,897.50

จึงขอให้ท่านนำเงินไปชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง เมืองพัทยา อาคารเก่า ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-3825-3151 โทรสาร 0-3842-4595 Line id : 0955748897
(ผู้ใช้น้ำที่มีบ้านอยู่นอกเขตเมืองพัทยา ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย)
สำหรับผู้ขออนุญาตครั้งแรก เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

- สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับที่มีชื่อผู้ขออนุญาต)
- สำเนาบัตรประชาชน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีที่เป็นบริษัท และนิติบุคคล)

ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)

กรณีโอนชำระ ธ.กรุงไทย สาขาพัทยาใต้ เลขที่ 221-6-02322-1
ชื่อบัญชี เมืองพัทยา โอนแล้วแจ้งกลับเบอร์ 038-253151 |099400025212901 256607011554 015103 9789750

ภาคผนวก ช

หลักฐานการตรวจสอบบ่อดักไขมัน

แบบฟอร์มการตรวจสอบบ่อดักไขมัน

เดือน มกราคม ปี 2566

วันที่	ปริมาณปกติ	ปริมาณมาก	หมายเหตุ
2/1/66	—	/	ตรวจสอบ
9/1/66	—	/	ตรวจสอบ
16/1/66	—	/	ตรวจสอบ
23/1/66	—	/	ตรวจสอบ
30/1/66	—	/	ตรวจสอบ

หมายเหตุ : ตรวจสอบทุกวันจันทร์

แบบฟอร์มการตรวจสอบบ่อดักไขมัน

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่	ปริมาณปกติ	ปริมาณมาก	หมายเหตุ
6/2/66	—	/ รอสูบ	✓ สูบ
13/2/66	—	/ " —	✓ สูบ
20/2/66	—	/ " —	✓ สูบ
27/2/66	—	/ " —	✓ สูบ

หมายเหตุ : ตรวจสอบทุกวันจันทร์

แบบฟอร์มการตรวจสอบบ่อดักไขมัน

เดือน มีนาคม ปี 2566

วันที่	ปริมาณปกติ	ปริมาณมาก	หมายเหตุ
6/3/66	✓	—	ตักไขมัน
13/3/66	✓	—	ตักไขมัน
20/3/66	✓	—	ตักไขมัน
27/3/66	✓	—	ตักไขมัน

หมายเหตุ : ตรวจสอบทุกวันจันทร์

SBS

แบบฟอร์มการตรวจสอบบ่อดักไขมัน

เดือน เมษายน ปี 2566

วันที่	ปริมาณปกติ	ปริมาณมาก	หมายเหตุ
3/4/66	/	-	ตรวจสอบ
10/4/66	/	-	ตรวจสอบ
17/4/66	/	-	ตรวจสอบ
24/4/66	/	-	ตรวจสอบ

หมายเหตุ : ตรวจสอบทุกวันจันทร์


SBS

แบบฟอร์มการตรวจสอบบ่อดักไขมัน

เดือน พฤษภาคม ปี 2566

วันที่	ปริมาณปกติ	ปริมาณมาก	หมายเหตุ
1/5/66	/	—	ตรวจปกติ
8/5/66	/	—	ตรวจปกติ
15/5/66	/	—	ตรวจปกติ
22/5/66	—	/	ตรวจพบ
29/5/66	—	/	ตรวจพบ

หมายเหตุ : ตรวจสอบทุกวันจันทร์



แบบฟอร์มการตรวจสอบบ่อดักไขมัน

เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๖

วันที่	ปริมาณปกติ	ปริมาณมาก	หมายเหตุ
5/6/66	✓	—	ดูดไขมัน
12/6/66	✓	—	ดูดไขมัน
19/6/66	—	✓	ดูดไขมัน
26/6/66	✓	—	ดูดไขมัน

หมายเหตุ : ตรวจสอบทุกวันจันทร์ หรือวันที่มี

ภาคผนวก ซ

หลักฐานการสูบสิ่งปฏิกูล

เล่มที่ 208
เลขที่ 10

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 24 ก.พ. 2566 เดือน พ.ศ.

ได้รับเงินค่า ร้อ 1778/66

จาก บ. สยามมายโอร์

เป็นจำนวนเงิน 600 บาท สตางค์ (หกร้อยบาทถ้วน)

(ตัวอักษร)

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานคลัง

เล่มที่ 207
เลขที่ 26

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา สำนักทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 24 เดือน มิถุนายน 2566 พ.ศ. 2566

ได้รับเงินค่า [illegible] 1257/66

จาก เรือสามเกลอ

เป็นจำนวนเงิน 600 บาท สตางค์ [illegible]

(ตัวอักษร)

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ [illegible] ผู้รับเงิน ลงชื่อ [illegible] หัวหน้าหน่วยงานคลัง

SBS

เล่มที่ 209
เลขที่ 15

ใบเสร็จรับเงิน

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา.....จังหวัดชลบุรี.....

วันที่ - 2 มีนาคม 2566 พ.ศ.....

ได้รับเงินค่า.....เกี่ยวกับการขนย้ายสิ่งปฏิกูลตามที่ 1525/66

.....

จาก สยามเมย์โอร์

เป็นจำนวนเงิน 600 บาท.....สตางค์ หกร้อยบาทถ้วน

(ตัวอักษร)

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

เล่มที่ 211
เลขที่ 38

ใบเสร็จรับเงิน

สำนักพัฒนาการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา.....จังหวัดชลบุรี.....

วันที่ 10 มิ.ย. 66 เดือน.....พ.ศ. 2566

ได้รับเงินค่า.....ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขนส่งสิ่งปฏิกูล.....

.....

จาก.....สมหมาย ใจดี.....

เป็นจำนวนเงิน 600 บาท.....สตางค์ .....

(ตัวอักษร)

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

เล่มที่ 2/1
เลขที่ 42

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี

วันที่ 13 มี.ค. 2568 พ.ศ.

ได้รับเงินค่า ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขนส่งสิ่งปฏิกูล

จาก สยาม เมอร์ดี

เป็นจำนวนเงิน 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) สตางค์

(ตัวอักษร)

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานคลัง

เล่มที่ 2/2
เลขที่ 07

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา.....จังหวัดชลบุรี.....

วันที่ 13 เดือน 2566 พ.ศ. 1983/66

ได้รับเงินค่า.....

.....

จาก.....

เป็นจำนวนเงิน 400 บาท.....สตางค์.....

(ตัวอักษร)

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บิลเงินสด เลขที่ 0294

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ประสิทธิ์ หมู่ทอง

16/85 ซ.1 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โทร. 081-1766590, 084-4522186

รับกำจัดสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ไขมัน แก้ไขระบบท่อส้วม ท่อน้ำอุดตัน

นาม สะอาดจัง วันที่ 27 / กพ. / 2566

ที่อยู่ 559 ม.10 ตำบลบ้านสวน อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี 20150

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนเงิน	
	ค่าบริการดูดน้ำเสีย, ดูดส้วม			
1	ล้างรถ เหมาจ่าย	3700	3,700	
	สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		3,700	

CASH

SBS

ลงชื่อ ประสิทธิ์ หมู่ทอง ผู้รับเงิน

ประสิทธิ์

บิลเงินสด เลขที่ 0705 CZ999

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ประสิทธิ์ หมู่ทอง

16/85 ซ.1 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โทร. 081-1766590, 084-4522186

รับกำจัดสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ไขมัน แก้ไขระบบท่อส้วม ท่อน้ำอุดตัน

นาม โรงแรม สยามเบเชอร์ วันที่ 20 / มี.ค. / 2566

ที่อยู่

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนเงิน
	ค่าบริการดูดน้ำเสีย, ดูดส้วม		
1	เที่ยวรถ เที่ยวละ	3,700	3,700
	CASH		
	สามพัน เจ็ดร้อยบาทถ้วน		3,700

ลงชื่อ ประสิทธิ์ หมู่ทอง ผู้รับเงิน

SBS

ภาคผนวก ฌ

หลักฐานการจัดการและกำจัดขยะ

ภาคผนวก ณ-1

หลักฐานการขายขยะรีไซเคิล

ตาราง การชั่งน้ำหนักขยะแห้ง

ประจำเดือน มกราคม 2566

ที่	รายการ / วันที่/Kg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total Kg.
		Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	
1	ขวดพลาสติก	2			3	3		3	3		3		2	3	3	3	3	5		3		3				4		3	2		3		54.00
2	ขวดแก้ว	20			13	15		10	15		7		10	15	15	15	12	10		20		10				20		20	10		20		257.00
3	กระป๋อง																1																1.00
4	เศษกระดาษ	1				3		3	3				4	3	2	3		1		3		4				3		3	1		3		40.00
5	ถังกระดาษ				4						1						1																6.00
6	ปี๊บ																																-
7	น้ำมันเก่า																																-
	Total Kg.	23	0	0	20	21	0	16	21	0	11	0	16	21	20	21	17	16	0	26	0	17	0	0	0	27	0	26	13	0	26	0	358.00

ผู้ตรวจเช็ค

.....

ตาราง การชั่งน้ำหนักขยะแห้ง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ที่	รายการ / วันที่/Kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total Kg.
		Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	
1	ขวดพลาสติก	3		3		4		2		4		2.5		3				4	2		3	2		4					5				41.50
2	ขวดแก้ว	10		20		10		20		15		25		30				15	15		20	20		7					30				237.00
3	กระป๋อง																																-
4	เศษกระดาษ	2		1		1		3		2		1		3				4	3		1	2		3					4				30.00
5	ลังกระดาษ	5				4				5																							14.00
6	ปี๊บ																																-
7	น้ำมันเก่า																																-
	Total Kg.	20	0	24	0	19	0	25	0	26	0	28.5	0	36	0	0	0	23	20	0	24	24	0	14	0	0	0	0	39	0	0	0	322.50

ผู้ตรวจเช็คน้ำหนัก

.....

ตาราง การชั่งน้ำหนักขยะแห้ง

ประจำเดือน มีนาคม 2566

ที่	รายการ / วันที่/Kg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total Kg.
		Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	
1	ขวดพลาสติก		2	2		3		3					4		3		2		2		5		4		4	3		5		3	2		47.00
2	ขวดแก้ว		25	10		20		5					20		9		20		10		15		12		10	20		15		10	20		221.00
3	กระป๋อง												3																				3.00
4	เศษกระดาษ		3	2		4		1							1		3				2		2		2	2		7		2			31.00
5	ลังกระดาษ												6		1				5		4		3		1					3			23.00
6	ปี๊บ																																0.00
7	น้ำมันเก่า																																0.00
	Total Kg.	0	30	14	0	27	0	9	0	0	0	0	33	0	14	0	25	0	17	0	26	0	21	0	17	25	0	27	0	18	22	0	325.00

ผู้ตรวจเช็คน้ำหนัก

.....

ตาราง การชั่งน้ำหนักขยะแห้ง

ประจำเดือน เมษายน 2566

ที่	รายการ / วันที่/Kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total Kg.
		Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	
1	ขวดพลาสติก	3		4		2				3	2		3			5		4		3		2.5		4	1.5		2			4	3		46.00
2	ขวดแก้ว	7		7		10				30	10		20			15		17		10		20		25	10		7			20	10		218.00
3	กระป๋อง																																0.00
4	เศษกระดาษ					2				3	3		3			2		2				1		3	1		1			4	2		27.00
5	ลังกระดาษ	4		2												3		3		2							4				4		22.00
6	ปี๊บ																																0.00
7	น้ำมันเก่า																																0.00
	Total Kg.	14	0	13	0	14	0	0	0	36	15	0	26	0	0	25	0	26	0	15	0	23.5	0	32	13	0	14	0	0	28	19	0	313.00

ผู้ตรวจเช็คน้ำหนัก

.....

ตาราง การชั่งน้ำหนักขยะแห้ง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ที่	รายการ / วันที่/Kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total Kg.
		Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	
1	ขวดพลาสติก		3			2		3	3		2.5	1			3	3		3		3		1.5				3			2			3	36.00
2	ขวดแก้ว		30			10		15	20		10	5			10	5		20		10		10				20			20			15	200.00
3	กระป๋อง																															1	1.00
4	เศษกระดาษ		3			2		3	3		2	1			3	3		2		2		3				2			3				32.00
5	ลังกระดาษ																															7	7.00
6	ปี๊บ																																0.00
7	น้ำมันเก่า																																0.00
	Total Kg.	0	36	0	0	14	0	21	26	0	15	7	0	0	16	11	0	25	0	15	0	15	0	0	0	25	0	0	25	0	0	26	276.00

ผู้ตรวจเช็คน้ำหนัก

.....

ตาราง การชั่งน้ำหนักขยะแห้ง

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ที่	รายการ / วันที่/Kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total Kg.
		Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	
1	ขวดพลาสติก			4		3		3			4		5		2		4		3		2		3		3		3	2		4			45.00
2	ขวดแก้ว			12		20		15			10		10		4		15		10		15		15		10		12	5		15			168.00
3	กระป๋อง			2									2						1											1			6.00
4	เศษกระดาษ					1		2															3					1					7.00
5	ลังกระดาษ			3							7		4		2		4		4		2				5		4			7			42.00
6	ปี๊บ																		1														1.00
7	น้ำมันเก่า																																0.00
	Total Kg.	0	0	21	0	24	0	20	0	0	21	0	21	0	8	0	23	0	19	0	19	0	21	0	18	0	19	8	0	27	0	0	269.00

ผู้ตรวจเช็คน้ำหนัก

...../...../.....

ภาคผนวก ณ-2

หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการจัดการขยะ

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด้วย

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 040 เลขที่ 12

SCS 00x6040

16/1/66

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา สำนักคลัง ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน ม.ค. 66 จาก โรงแรมหาดใหญ่

บ้านเลขที่ 617 ถนน ม. 10 ตำบล พลวงชัย

อำเภอ บางละมุง เป็นเงิน 3,000 บาท - สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 17/1/66 (สามพันบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด้วยตนเอง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 069 เลขที่ 49

SBS 00358716

15/2/66 สำนักคลัง

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน ก.พ.66 จาก โรงแรมสยามเมย์ธอร์

บ้านเลขที่ 199 ถนน ซ. 12 ตำบล หนองปรือ

อำเภอ บางละมุง เป็นเงิน 3000 บาท - สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 28/2/66 (ตามรอบหมึกพิมพ์)

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

SBS

กรณีนำใบเสร็จมาติดต่อด้วยทุกครั้ง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 081 เลขที่ 31

SCB 15/3/66

00785431

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา สำนักคลัง สิตร ..... เดือน

ประจำเดือน มีค 66 จาก โรงแรม ศรีบุรี

บ้านเลขที่ 5999 ม.10 ถนน ..... ตำบล บางพระ

อำเภอ บางละมุง เป็นเงิน 3000 บาท - สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 20/3/66 -สามพันบาทถ้วน-

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

SBS

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด้วยทุกครั้ง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 139 เลขที่ 07

SCB 0035360

8/12/66

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา สำนักคลัง ลิตร ..... เดือน

ประจำเดือน 12/66 จาก โรงแรมบ้านอิงน้ำ

บ้านเลขที่ 559 ถนน ม.10 ตำบล นาเกลือ

อำเภอ บางละมุง เป็นเงิน 3,000 บาท - สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 18/12/66 (สามพันบาทถ้วน)

..... ผู้รับเงิน

..... หัวหน้าหน่วยงานคลัง

SBS

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อที่ [illegible]

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 132 เลขที่ 06

๒๑ ๐๐๒๘๕๕๖๓
๑๕๖๔

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา สำนักคลัง ลิตร [illegible] เดือน

ประจำเดือน ๑๐ ก.ค. ๖๔ จาก [illegible]

บ้านเลขที่ ๕๗ ๕๗ ถนน ซ.10 ตำบล [illegible]

อำเภอ บางละมุง เป็นเงิน 3,000 บาท - สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 18 ก.ค. ๖๔ ([illegible])

[illegible] ผู้รับเงิน

(นางสาวนันทิยา [illegible])

หัวหน้าฝ่ายแผนพัฒนาการจัดการและเทศบาลทรัพย์สิน หัวหน้าหน่วยงานคลัง

SBS

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด้วยทุกครั้ง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 147 เลขที่ 24

SCB 15/6/66
00785658

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา สำนักคลัง ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน มิ.ย 66 จาก โรงแรม สยาม เบย์ คอร์

บ้านเลขที่ 599 ม.10 ถนน ตำบล หนองปรือ

อำเภอ บางละมุง เป็นเงิน 3000 บาท - สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 15/6/66 สายพิณพู -

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ภาคผนวก ญ

หลักฐานการผลิตก๊าซชีวภาพ น้ำหมักจุลินทรีย์ และปุ๋ยหมักชีวภาพ

ภาคผนวก ญ-1

หลักฐานปริมาณก๊าซที่ผลิตได้ (กิโลกรัมต่อวัน) จากเครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ

Bio Gas Report

ประเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

วันที่	ปริมาณอาหารที่ใส่ (Kg)	ปริมาณแก๊สที่ผลิตได้(M³)	ปริมาณแก๊สที่ผลิตได้(Kg) (m³ x 0.5) = Kg	ค่า PH 6.5 - 7	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1		4056.59			ปกาเสน	
2		4056.59			ปกาเสน	
3		4056.59			ปกาเสน	
4		4056.59			ปกาเสน	
5		4056.59			ปกาเสน	
6		4056.59			ปกาเสน	
7		4056.59			ปกาเสน	
8		4056.59			ปกาเสน	
9		4056.59			ปกาเสน	
10		4056.59			ปกาเสน	
11		4056.59			ปกาเสน	
12		4056.59			ปกาเสน	
13		4056.59			ปกาเสน	
14		4056.59			ปกาเสน	
15		4056.59			ปกาเสน	
16		4056.59			ปกาเสน	
17		4056.59			ปกาเสน	
18		4056.59			ปกาเสน	
19		4059.84			ปกาเสน	
20		4059.84			ปกาเสน	
21		4059.84			ปกาเสน	
22		4059.87			ปกาเสน	
23		4059.87			ปกาเสน	
24		4066.69			ปกาเสน	
25		4066.69			ปกาเสน	
26		4066.69			ปกาเสน	
27		4066.69			ปกาเสน	
28		4066.69			ปกาเสน	
29		4068.53			ปกาเสน	
30		4071.06			ปกาเสน	
31		4071.06			ปกาเสน	
Total						

SBS

Bio Gas Report

ประเดือน ..... พ.ศ. .....

วันที่	ปริมาณอาหารที่ใส่ (Kg)	ปริมาณแก๊สที่ผลิตได้(M³)	ปริมาณแก๊สที่ผลิตได้(Kg) (m³ x 0.5) = Kg	ค่า PH 6.5 - 7	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1		1071.06				
2		1071.06				
3		1075.91				
4		1078.92				
5		1078.92				
6		1078.94				
7		1082.80				
8		1084.65				
9		1085.41				
10		1086.53				
11		1086.55				
12		1086.56				
13		1090.20				
14		1090.49				
15		1092.65				
16		1092.65				
17		1097.64				
18		1097.64				
19		1098.94				
20		1100.94				
21		1101.63				
22		1102.30				
23		1103.48				
24		1105.91				
25		1107.89				
26		1109.39				
27		1111.27				
28		1112.58				
29		1112.68				
30		-				
31						
Total						

Bio Gas Report

ประเดือน ..... พ.ศ. .....

วันที่	ปริมาณอาหารที่ใส่ (Kg)	ปริมาณแก๊สที่ผลิตได้(M³)	ปริมาณแก๊สที่ผลิตได้(Kg) (m³ x 0.5) = Kg	ค่า PH 6.5 - 7	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1		4112.64				
2		4113.42				
3		4114.30				
4		4114.30				
5		4114.60				
6		4115.38				
7		4115.38				
8		4115.38				
9		4115.43				
10		4115.53				
11		4115.79				
12		4115.81				
13		4115.82				
14		4115.83				
15		4116.20				
16		4116.90				
17		4117.60				
18		4117.93				
19		4117.93				
20		4117.93				
21		4117.93				
22		4117.93				
23		4117.93				
24		4119.96				
25		4120.53				
26		4120.55				
27		4120.57				
28		4120.59				
29		4120.61				
30		4122.29				
31		4122.29				
Total						

SBS

Bio Gas Report

ประเดือน .....เมษายน..... พ.ศ. .....2566...

วันที่	ปริมาณอาหารที่ใส่ (Kg)	ปริมาณแก๊สที่ผลิตได้(M³)	ปริมาณแก๊สที่ผลิตได้(Kg) (m³ x 0.5) = Kg	ค่า PH 6.5 - 7	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1		4122.29				
2		4123.06				
3		4124.08				
4		4124.08				
5		4124.08				
6		4124.08				
7		4124.11				
8		4124.13				
9		4124.19				
10		4126.19				
11		4126.45				
12		4126.50				
13		4126.51				
14		4126.52				
15		4127.96				
16		4127.96				
17		4127.96				
18		4129.97				
19		4130.52				
20		4131.11				
21		4131.12				
22		4132.12				
23		4132.93				
24		4132.93				
25		4132.93				
26		4133.09				
27		4134.28				
28		4135.82				
29		4135.92				
30		4135.28				
31						
Total						

Bio Gas Report สวน

เดือน พฤศจิกายน **พ.ศ.** 2566

วันที่	ปริมาณอาหารที่ใส่ (Kg)	ปริมาณแก๊สที่ผลิตได้(M³)	ปริมาณแก๊สที่ผลิตได้(Kg) (m³ x 0.5) = Kg	ค่า PH 6.5 - 7	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1		4135.92	9.06			
2		4135.92				
3		4136.50				
4		4136.50				
5		4137.64				
6		4137.64				
7		4137.64				
8		4137.96				
9		4137.96				
10		4137.96				
11		4137.96				
12		4137.96				
13		4137.96				
14		4137.96				
15		4138.36				
16		4138.36				
17		4138.36				
18		4138.36				
19		4138.36				
20		4138.36				
21		4138.36				
22		4139.63				
23		4139.63				
24		4139.63				
25		4140.42				
26		4140.42				
27		4141.31				
28		4141.31				
29		4141.31				
30		4141.31				
31		4141.81				
Total						

SBS

Bio Gas Report

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่	ปริมาณอาหารที่ใส่ (Kg)	ปริมาณแก๊สที่ผลิตได้(M³)	ปริมาณแก๊สที่ผลิตได้(Kg) (m³ x 0.5) = Kg	ค่า PH 6.5 - 7	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1		4141.36	8.6		ปกาเสริฐ	
2		4141.36			ปกาเสริฐ	
3		4141.36			ปกาเสริฐ	
4		4142.09			ปกาเสริฐ	
5		4142.78			ปกาเสริฐ	
6		4143.84			ปกาเสริฐ	
7		4144.01			ปกาเสริฐ	
8		4144.89			ปกาเสริฐ	
9		4145.16			ปกาเสริฐ	
10		4146.30			ปกาเสริฐ	
11		4146.38			ปกาเสริฐ	
12		4146.63			ปกาเสริฐ	
13		4146.63			ปกาเสริฐ	
14		4146.63			ปกาเสริฐ	
15		4146.63			ปกาเสริฐ	
16		4146.63			ปกาเสริฐ	
17		4146.63			ปกาเสริฐ	
18		4146.63			ปกาเสริฐ	
19		4146.78			ปกาเสริฐ	
20		4146.78			ปกาเสริฐ	
21		4146.78			ปกาเสริฐ	
22		4146.78			ปกาเสริฐ	
23		4147.44			ปกาเสริฐ	
24		4147.44			ปกาเสริฐ	
25		4147.44			ปกาเสริฐ	
26		4147.44			ปกาเสริฐ	
27		4147.44			ปกาเสริฐ	
28		4147.44			ปกาเสริฐ	
29		4147.44			ปกาเสริฐ	
30		4147.44			ปกาเสริฐ	
31						
Total						

ภาคผนวก ญ-2

หลักฐานปริมาณการผลิต การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักจุลินทรีย์ (EM)

อัตราการใช้น้ำ EM


ประจำปี : 2565			การใช้งาน (ลิตร)			
เดือน	ปริมาณที่ผลิตได้ (ลิตร)	ปริมาณที่รวมกับเดือนก่อน (ลิตร)	ใช้ในงานสวน	ใช้เทบ่อไขมัน	แจกลูกค้า/พนักงาน	คงเหลือ
มกราคม	100	110	30	20	5	55
กุมภาพันธ์	100	155	40	60	8	47
มีนาคม	50	97	50	40	5	2
เมษายน	100	102	40	20	4	38
พฤษภาคม	100	138	40	40	10	48
มิถุนายน	100	148	50	40	12	46
กรกฎาคม						
สิงหาคม						
กันยายน						
ตุลาคม						
พฤศจิกายน						
ธันวาคม						
ปริมาณที่ผลิตได้ทั้งปี	550	*ลิตร*				

หมายเหตุ : ไม่ได้ทำการผลิต เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ลูกค้าน้อยลงมากและมีการปิดบางส่วนของโรงแรมทำให้ปริมาณเศษอาหารไม่เพียงพอที่จะผลิต

อัตราการใช้ปุ๋ยหมัก

ประจำปี : 2566

เดือน	ปริมาณที่ผลิตได้ (กิโลกรัม)	ปริมาณที่รวมกับเดือนก่อน (กิโลกรัม)	การใช้งาน (กิโลกรัม)		
			ปลูกต้นไม้	แจกลูกค้า/พนักงาน	คงเหลือ
มกราคม	12	22	8	11	3
กุมภาพันธ์	8	11	5	0	6
มีนาคม	7	13	7	5	1
เมษายน	7	8	2	2	4
พฤษภาคม	8	12	2	3	7
มิถุนายน	10	17	3	2	12
กรกฎาคม	0	0	0	0	0
สิงหาคม	0	0	0	0	0
กันยายน	0	0	0	0	0
ตุลาคม	0	0	0	0	0
พฤศจิกายน	0	0	0	0	0
ธันวาคม	0	0	0	0	0
ปริมาณที่ผลิตได้ทั้งปี	52	ลิตร			



ภาคผนวก ฎ

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ

ภาคผนวก ฎ-1

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของถังดับเพลิง

ตารางตรวจเช็ค ถังดับเพลิง

ประจำปี 2023

เดือน		มกราคม			กุมภาพันธ์			มีนาคม			หมายเหตุ
สถานที่ติดตั้ง	จำนวน	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	
Garden Wing		ดี	เสีย	เช็ค	ดี	เสีย	เช็ค	ดี	เสีย	เช็ค	
Office Engineering	1	✓		Nikrd	✓		Nikrd	✓		Nikrd	
Office Housekeeping	2	✓		6/01/23	✓		3/02/23	✓		3/03/23	
Office Acc	1	✓			✓			✓			
Office Tranning	1	✓			✓			✓			
Laundry	5	✓			✓			✓			
ห้องเครื่อง G/W	1	✓			✓			✓			
ห้อง Generator	1	✓			✓			✓			
โรงไม้	1	✓			✓			✓			
ครัว Pavillion	1	✓			✓			✓			
หอพักพนักงาน / Staff Canteen	8	✓			✓			✓			
Park Place Kitchen	2	✓			✓			✓			
Park View Kitchen	1	✓			✓			✓			
Block A Floor 1	1	✓			✓			✓			
Block A Floor 2	1	✓			✓			✓			
Block H Floor 1	1	✓			✓			✓			
Block H Floor 2	1	✓			✓			✓			
Block H Floor 3	1	✓			✓			✓			
Block J Floor 1	1	✓			✓			✓			
Block J Floor 2	1	✓			✓			✓			
Block J Floor 3	1	✓			✓			✓			
Block J Floor 4	1	✓			✓			✓			
Block L Floor 1	1	✓			✓			✓			
Block L Floor 2	1	✓			✓			✓			
Block L Floor 3	1	✓			✓			✓			
Block L Floor 4	1	✓			✓			✓			
Block L Floor 5	1	✓			✓			✓			
Block M Floor 1	1	✓			✓			✓			
Block M Floor 2	1	✓			✓			✓			
Block M Floor 3	1	✓			✓			✓			
Block M Floor 4	1	✓			✓			✓			
Block M Floor 5	1	✓			✓			✓			
Block D Floor 1	1	✓			✓			✓			
Block D Floor 2	1	✓			✓			✓			
Block D Floor 3	1	✓			✓			✓			
Block D Floor 4	1	✓			✓			✓			
Block D Floor 5	1	✓			✓			✓			
Block B Floor 1	1	✓			✓			✓			
Block B Floor 2	1	✓			✓			✓			
Block B Floor 3	1	✓			✓			✓			
Block C Floor 1	1	✓			✓			✓			
Block C Floor 2	1	✓			✓			✓			
Block C Floor 3	1	✓			✓			✓			
Block C Floor 4	1	✓			✓			✓			

ตารางตรวจเช็ค ถังดับเพลิง

SIAM BAYSHORE PATTAYA

ประจำปี 2023

เดือน		มกราคม			กุมภาพันธ์			มีนาคม			หมายเหตุ
สถานที่ติดตั้ง	จำนวน	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	
		ดี	เสีย	เช็ค	ดี	เสีย	เช็ค	ดี	เสีย	เช็ค	
Block F Floor 2	1	✓		Nikom 6/07/23	✓		Nikom 3/02/23	✓		Nikom 3/03/23	
Block F Floor 3	1	✓			✓			✓			
Block F Floor 4	1	✓			✓			✓			
Block F Floor 5	1	✓			✓			✓			
Block G Floor 1	1	✓			✓			✓			
Block G Floor 2	1	✓			✓			✓			
Block G Floor 3	1	✓			✓			✓			
Block G Floor 4	1	✓			✓			✓			
Spa No.1	1	✓			✓			✓			
Spa No.2	1	✓			✓			✓			
Spa No.3	1	✓			✓			✓			
Spa Reception	1	✓			✓			✓			
Ocean Wing											
Front Cashier	1	✓			✓			✓			
Reception	1				✓			✓			
เคาร์เตอร์ Bell	1				✓			✓			
ห้องแปซิฟิก	2				✓			✓			
ห้องอาหาร Coffee Shop	1				✓			✓			
ห้องครัว Coffee Shop	1				✓			✓			
ห้องอาหารช้างไทย	1				✓			✓			
Exploer	1				✓			✓			
ห้องประชุม Pine Grove	1				✓			✓			
ห้องอาหาร Orchid	1				✓			✓			
ห้องครัวร้อน	2				✓			✓			
Bakery	1				✓			✓			
หน้าห้อง Freezer	2				✓			✓			
จุดกรองน้ำดื่ม	1				✓			✓			
ห้องเครื่อง O/W	2				✓			✓			
ทางออกด้าน Receiving เก่า	1				✓			✓			
Station Gas	2				✓			✓			
หน้าลิฟท์แขก Floor 1	1				✓			✓			
หน้าลิฟท์แขก Floor 2	1				✓			✓			
หน้าลิฟท์แขก Floor 3	1				✓			✓			
หน้าลิฟท์แขก Floor 4	1				✓			✓			
หน้าห้อง 2012	1				✓			✓			
หน้าห้อง 3012	1				✓			✓			
หน้าห้อง 4012	1				✓			✓			
หน้าห้อง 2006	1				✓			✓			
หน้าห้อง 3006	1				✓			✓			
หน้าห้อง 4006	1				✓			✓			

SBS

ตารางตรวจเช็ค ถังดับเพลิง

ประจำปี 2023

เดือน		เมษายน			พฤษภาคม			มิถุนายน			
สถานที่ติดตั้ง	จำนวน	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
Garden Wing		ดี	เสีย	เช็ค	ดี	เสีย	เช็ค	ดี	เสีย	เช็ค	
Office Engineering	1	✓		NIKOM	✓		NIKOM	✓		NIKOM	
Office Housekeeping	2	✓		7/04/23	✓		5/05/23	✓		2/06/23	
Office Acc	1	✓			✓			✓			
Office Tranning	1	✓			✓			✓			
Laundry	5	✓			✓			✓			
ห้องเครื่อง G/W	1	✓			✓			✓			
ห้อง Generator	1	✓			✓			✓			
โรงไม้	1	✓			✓			✓			
ครัว Pavillion	1	✓			✓			✓			
หอพักพนักงาน / Staff Canteen	8	✓			✓			✓			
Park Place Kitchen	2	✓			✓			✓			
Park View Kitchen	1	✓			✓			✓			
Block A Floor 1	1	✓			✓			✓			
Block A Floor 2	1	✓			✓			✓			
Block H Floor 1	1	✓			✓			✓			
Block H Floor 2	1	✓			✓			✓			
Block H Floor 3	1	✓			✓			✓			
Block J Floor 1	1	✓			✓			✓			
Block J Floor 2	1	✓			✓			✓			
Block J Floor 3	1	✓			✓			✓			
Block J Floor 4	1	✓			✓			✓			
Block L Floor 1	1	✓			✓			✓			
Block L Floor 2	1	✓			✓			✓			
Block L Floor 3	1	✓			✓			✓			
Block L Floor 4	1	✓			✓			✓			
Block L Floor 5	1	✓			✓			✓			
Block M Floor 1	1	✓			✓			✓			
Block M Floor 2	1	✓			✓			✓			
Block M Floor 3	1	✓			✓			✓			
Block M Floor 4	1	✓			✓			✓			
Block M Floor 5	1	✓			✓			✓			
Block D Floor 1	1	✓			✓			✓			
Block D Floor 2	1	✓			✓			✓			
Block D Floor 3	1	✓			✓			✓			
Block D Floor 4	1	✓			✓			✓			
Block D Floor 5	1	✓			✓			✓			
Block B Floor 1	1	✓			✓			✓			
Block B Floor 2	1	✓			✓			✓			
Block B Floor 3	1	✓			✓			✓			
Block C Floor 1	1	✓			✓			✓			
Block C Floor 2	1	✓			✓			✓			
Block C Floor 3	1	✓			✓			✓			
Block C Floor 4	1	✓			✓			✓			

ตารางตรวจเช็ค ถังดับเพลิง

ประจำปี 2023

เดือน		เมษายน			พฤษภาคม			มิถุนายน			
สถานที่ติดตั้ง	จำนวน	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		ดี	เสีย	เช็ค	ดี	เสีย	เช็ค	ดี	เสีย	เช็ค	
Block F Floor 2	1	✓		Nikorn	✓		Nikorn	✓			Nikorn
Block F Floor 3	1	✓		7/04/23	✓		5/05/23	✓			2/06/23
Block F Floor 4	1	✓			✓			✓			
Block F Floor 5	1	✓			✓			✓			
Block G Floor 1	1	✓			✓			✓			
Block G Floor 2	1	✓			✓			✓			
Block G Floor 3	1	✓			✓			✓			
Block G Floor 4	1	✓			✓			✓			
Spa No.1	1	✓			✓			✓			
Spa No.2	1	✓			✓			✓			
Spa No.3	1	✓			✓			✓			
Spa Reception	1	✓			✓			✓			
Ocean Wing											
Front Cashier	1	✓			✓			✓			
Reception	1	✓			✓			✓			
เคาร์เตอร์ Bell	1	✓			✓			✓			
ห้องแปซิฟิก	2	✓			✓			✓			
ห้องอาหาร Coffee Shop	1	✓			✓			✓			
ห้องครัว Coffee Shop	1	✓			✓			✓			
ห้องอาหารช้างไทย	1	✓			✓			✓			
Exploer	1	✓			✓			✓			
ห้องประชุม Pine Grove	1	✓			✓			✓			
ห้องอาหาร Orchid	1	✓			✓			✓			
ห้องครัวร้อน	2	✓			✓			✓			
Bakery	1	✓			✓			✓			
หน้าห้อง Freezer	2	✓			✓			✓			
จุดกรองน้ำดื่ม	1	✓			✓			✓			
ห้องเครื่อง O/W	2	✓			✓			✓			
ทางออกด้าน Receiving เก่า	1	✓			✓			✓			
Station Gas	2	✓			✓			✓			
หน้าลิฟท์แขก Floor 1	1	✓			✓			✓			
หน้าลิฟท์แขก Floor 2	1	✓			✓			✓			
หน้าลิฟท์แขก Floor 3	1	✓			✓			✓			
หน้าลิฟท์แขก Floor 4	1	✓			✓			✓			
หน้าห้อง 2012	1	✓			✓			✓			
หน้าห้อง 3012	1	✓			✓			✓			
หน้าห้อง 4012	1	✓			✓			✓			
หน้าห้อง 2006	1	✓			✓			✓			
หน้าห้อง 3006	1	✓			✓			✓			
หน้าห้อง 4006	1	✓			✓			✓			

ภาคผนวก ฎ-2

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของตู้ควบคุม
ระบบเตือนเพลิงไหม้อัตโนมัติ

ตารางตรวจเช็ค ตู้ควบคุมระบบเตือนเพลิงไหม้อัตโนมัติ

Fire Alarm System

SIAM BAYSHORE PATTAYA

ประจำปี 2023

เดือน		มกราคม			กุมภาพันธ์			มีนาคม			หมายเหตุ
สถานที่ติดตั้งตู้ Fire Alarm	ตำแหน่ง Zone	สถานะ ดี	สถานะ เสีย	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ ดี	สถานะ เสีย	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ ดี	สถานะ เสีย	ผู้ตรวจเช็ค	
ตู้ Bosch D7024 ติดตั้งที่ห้อง Operator											
ควบคุมทั้งหมด 13 Zone											
- Pine Grove Foyer	PT001	✓		Nikom			Nikom			Nikom	
- Pine Grove Room	PT002	✓		6/01/23	Test	Zone	3/02/23			3/03/23	
- Orchid Room	PT003	✓	Test	Zone							
- Park View I	PT004	✓									
- Park View Foyer	PT005	✓									
- Park View II	PT006	✓									
- Park Place Floor 2	PT007	✓								Test Zone	
- Park Place Floor 1	PT008	✓									
- Floor 3 Ocean Wing	PT009	✓									
- Floor 4 Ocean Wing	PT010	✓									
- Sunrise Sunset	PT011	✓									
- Floor 1 Lobby	PT012	✓									
- Floor 2 Ocean Wing	PT013	✓	Test	Zone							
ตู้ EST ติดตั้งที่ห้อง Uniform Laundry											
ควบคุมทั้งหมด 4 Zone											
- ห้องซักรีด	DZ#11	✓			✓			✓			
- ห้องฝ่ายบุคคล	DZ#12	✓			✓			✓			
- ห้องฝ่ายวิศวกรรม , ห้องฝึกอบรม	DZ#21	✓			✓			✓			
- ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชาย, หญิง	DZ#22	✓			✓			✓			

SBS

ตารางตรวจเช็ค ตู้ควบคุมระบบเตือนเพลิงไหม้อัตโนมัติ

Fire Alarm System

SIAM BAYSHORE PATTAYA

ประจำปี 2023

เดือน		เมษายน			พฤษภาคม			มิถุนายน			หมายเหตุ
สถานที่ติดตั้งตู้ Fire Alarm	ตำแหน่ง Zone	สถานะ ดี	สถานะ เสีย	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ ดี	สถานะ เสีย	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ ดี	สถานะ เสีย	ผู้ตรวจเช็ค	
ตู้ Bosch D7024 ติดตั้งที่ห้อง Operator											
ควบคุมทั้งหมด 13 Zone											
- Pine Grove Foyer	PT001	✓		Nikom	✓		Nikom	✓		2/06/23	Nikom
- Pine Grove Room	PT002	✓		7/04/23	✓		5/05/23	✓			
- Orchid Room	PT003	✓			✓			✓		Test Zone	
- Park View I	PT004	✓			✓			✓			
- Park View Foyer	PT005	✓			✓			✓			
- Park View II	PT006	✓			✓			✓			
- Park Place Floor 2	PT007	✓			✓			✓			
- Park Place Floor 1	PT008	✓		Test Zone				✓			
- Floor 3 Ocean Wing	PT009	✓			✓		Test Zone	✓			
- Floor 4 Ocean Wing	PT010	✓			✓			✓			
- Sunrise Sunset	PT011	✓			✓			✓			
- Floor 1 Lobby	PT012	✓			✓			✓			
- Floor 2 Ocean Wing	PT013	✓			✓			✓			
ตู้ EST ติดตั้งที่ห้อง Uniform Laundry											
ควบคุมทั้งหมด 4 Zone											
- ห้องซักรีด	DZ#11	✓			✓			✓			
- ห้องฝ่ายบุคคล	DZ#12	✓			✓			✓		หลอด พร้อมใช้	
- ห้องฝ่ายวิศวกรรม , ห้องฝึกอบรม	DZ#21	✓			✓			✓		[illegible]	
- ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชาย, หญิง	DZ#22	✓			✓			✓			

SBS

[illegible]

ภาคผนวก ฎ-3

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

รายงานการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง (Fire Hose)

SIAM BAYSHORE PATTAYA

ประจำปี 2023

เดือน	มกราคม			กุมภาพันธ์			มีนาคม			หมายเหตุ
สถานที่ติดตั้ง	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	
Garden Wing	ดี	เสีย	เช็ค	ดี	เสีย	เช็ค	ดี	เสีย	เช็ค	
- Block A Floor 1	✓		NIKOM	✓		NIKOM	✓		NIKOM	
- Block A Floor 2	✓		6/01/23	✓		3/02/23	✓		3/03/23	
- Block C Floor 1	✓			✓			✓			
- Block C Floor 2	✓			✓			✓			
- Block C Floor 3	✓			✓			✓			
- Block C Floor 4	✓			✓			✓			
- ทางเดิน Block E Floor 1	✓			✓			✓			
- ทางเดิน Block E Floor 2	✓			✓			✓			
- ทางเดิน Block E Floor 3	✓			✓			✓			
- ทางเดิน Block E Floor 4	✓			✓			✓			
- ทางเดิน Block E Floor 5	✓			✓			✓			
- บันไดหนีไฟ Block G Floor 2	✓			✓			✓			
- บันไดหนีไฟ Block G Floor 3	✓			✓			✓			
- บันไดหนีไฟ Block G Floor 4	✓			✓			✓			
- บันไดหนีไฟ Block G Floor 5	✓			✓			✓			
- Block J Floor 1	✓			✓			✓			
- Block J Floor 2	✓			✓			✓			
- Block J Floor 3	✓			✓			✓			
- Block J Floor 4	✓			✓			✓			
- Block M Floor 1	✓			✓			✓			
- Block M Floor 2	✓			✓			✓			
- Block M Floor 3	✓			✓			✓			
- Block M Floor 4	✓			✓			✓			
- Block M Floor 5	✓			✓			✓			
- ห้องประชุม Park view	✓			✓			✓			
Ocean Wing										
- ชั้นที่ 2 หน้าห้อง 2007	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 2 หน้าห้อง 2018	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 3 หน้าห้อง 3007	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 3 หน้าห้อง 3018	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 4 หน้าห้อง 4007	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 4 หน้าห้อง 4018	✓			✓			✓			
- หน้าห้องน้ำ Ocean Floor	✓			✓			✓			
- จุดกรองน้ำดื่ม	✓			✓			✓			
- ครัวเมน	✓			✓			✓			
- ตู้ทำน้ำแข็ง	✓			✓			✓			
- หน้าห้องอาหารช้างไทย	✓			✓			✓			
- Lobby	✓			✓			✓			
- ห้องอาหาร Bali Hai	✓			✓			✓			

SBS SIAM BAY SHORE COMPANY LIMITED

รายงานการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง (Fire Hose)

SIAM BAYSHORE PATTAYA

ประจำปี 2023

เดือน	เมษายน			พฤษภาคม			มิถุนายน			หมายเหตุ
สถานที่ติดตั้ง	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	
Garden Wing	ดี	เสีย	เช็ค	ดี	เสีย	เช็ค	ดี	เสีย	เช็ค	
- Block A Floor 1	✓		Nikom	✓		Nukool	✓		Nukool	
- Block A Floor 2	✓		6/04/23	✓		Sastra	✓		2/06/23	
- Block C Floor 1	✓			✓			✓			
- Block C Floor 2	✓			✓			✓			
- Block C Floor 3	✓			✓			✓			
- Block C Floor 4	✓			✓			✓			
- ทางเดิน Block E Floor 1	✓			✓			✓			
- ทางเดิน Block E Floor 2	✓			✓			✓			
- ทางเดิน Block E Floor 3	✓			✓			✓			
- ทางเดิน Block E Floor 4	✓			✓			✓			
- ทางเดิน Block E Floor 5	✓			✓			✓			
- บันไดหนีไฟ Block G Floor 2	✓			✓			✓			
- บันไดหนีไฟ Block G Floor 3	✓			✓			✓			
- บันไดหนีไฟ Block G Floor 4	✓			✓			✓			
- บันไดหนีไฟ Block G Floor 5	✓			✓			✓			
- Block J Floor 1	✓			✓			✓			
- Block J Floor 2	✓			✓			✓			
- Block J Floor 3	✓			✓			✓			
- Block J Floor 4	✓			✓			✓			
- Block M Floor 1	✓			✓			✓			
- Block M Floor 2	✓			✓			✓			
- Block M Floor 3	✓			✓			✓			
- Block M Floor 4	✓			✓			✓			
- Block M Floor 5	✓			✓			✓			
- ห้องประชุม Park view	✓			✓			✓			
Ocean Wing										
- ชั้นที่ 2 หน้าห้อง 2007	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 2 หน้าห้อง 2018	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 3 หน้าห้อง 3007	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 3 หน้าห้อง 3018	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 4 หน้าห้อง 4007	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 4 หน้าห้อง 4018	✓			✓			✓			
- หน้าห้องน้ำ Ocean Floor	✓			✓			✓			
- จุดกรองน้ำดื่ม	✓			✓			✓			
- ครัวเมน	✓			✓			✓			
- ตู้ทำน้ำแข็ง	✓			✓			✓			
- หน้าห้องอาหารช้างไทย	✓			✓			✓			
- Lobby	✓			✓			✓			
- ห้องอาหาร Bali Hai	✓			✓			✓			

SBS

ภาคผนวก ฎ-4

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของกริ่งเตือนภัยกรณีเกิดเพลิงไหม้

รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ เตือนภัยกรณีเกิดเพลิงไหม้ (กระดิ่ง)

SIAM BAYSHORE PATTAYA

ประจำปี 2023

เดือน	มกราคม			กุมภาพันธ์			มีนาคม			หมายเหตุ
สถานที่ติดตั้ง	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	
	ดี	เสีย	เช็ค	ดี	เสีย	เช็ค	ดี	เสีย	เช็ค	
Floor 1 หน้าลิฟท์แขก	—		NIRAN 6/01/23	—		NIRAN 3/02/23	—		NIRAN 3/03/23	
Block F Floor 2	✓			√			√			
Block F Floor 3	✓			√			√			
Block F Floor 4	✓			√			√			
Block F Floor 5	✓			√			√			
Block A Floor 1	✓			√			√			
Block H Floor 1	✓			√			√			
Block H Floor 3	✓			√			√			
Block C Floor 1	✓			√			√			
Block C Floor 3	✓			√			√			
Block L Floor 1	✓			√			√			
Block L Floor 3	✓			√			√			

Other

SBS SIAM BAY SHORE CORPORATION LTD.

กิตติธร

รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ เตือนภัยกรณีเกิดเพลิงไหม้ (กระดิ่ง)

SIAM BAYSHORE PATTAYA

ประจำปี 2023

เดือน	เมษายน			พฤษภาคม			มิถุนายน			หมายเหตุ
สถานที่ติดตั้ง	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	
	ดี	เสีย	เช็ค	ดี	เสีย	เช็ค	ดี	เสีย	เช็ค	
Floor 1 หน้าลิฟท์แขก	–		N/Kaew 7/04/23			N/Kaew 5/05/23			N/Kaew 2/06/23	
Block F Floor 2	✓			✓			✓			
Block F Floor 3	✓			✓			✓			
Block F Floor 4	✓			✓			✓			
Block F Floor 5	✓			✓			✓			
Block A Floor 1	✓			✓			✓			
Block H Floor 1	✓			✓			✓			
Block H Floor 3	✓			✓			✓			
Block C Floor 1	✓			✓			✓			
Block C Floor 3	✓			✓			✓			
Block L Floor 1	✓			✓			✓			
Block L Floor 3	✓			✓			✓			

SBS

Other

ภาคผนวก ฎ-5

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

ตารางตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน

ประจำปี 2023

SIAM BAYSHORE PATTAYA

เดือน		มกราคม			กุมภาพันธ์			มีนาคม			หมายเหตุ
สถานที่ติดตั้ง	จำนวน	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	
Garden Wing		ดี	เสีย		ดี	เสีย		ดี	เสีย		
- บันไดทางลง Block A Floor 1	1	✓		Nikom 6/01/23	✓		Nikom	✓		Nikom	
- บันไดทางลง Block A Floor 2	1	✓			✓		3/02/23	✓		3/03/23	
- บันไดทางลง Block C Floor 1	1	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Block C Floor 2	1	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Block C Floor 3	1	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Block C Floor 4	1	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Block M Floor 1	1	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Block M Floor 2	1	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Block M Floor 3	1	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Block M Floor 4	1	✓			✓			✓			
- บันได้ทางลง Block F	1	✓			✓			✓			
- บันไดทางลงด้าน Pavillion	2	✓			✓			✓			
- หน้าลิฟท์แขก Floor 1	1	✓			✓			✓			
- หน้าลิฟท์แขก Floor 2	1	✓			✓			✓			
- หน้าลิฟท์แขก Floor 3	1	✓			✓			✓			
- หน้าลิฟท์แขก Floor 4	1	✓			✓			✓			
- หน้าลิฟท์แขก Floor 5	1	✓			✓			✓			
- ทางเข้า Park Place	1	✓			✓			✓			
- ห้อง Park Place	2	✓			✓			✓			
- บันไดทางลงดีก SPEL	2	✓			✓			✓			
- ห้อง Laundry	2	✓			✓			✓			
- ห้อง Boiler	1	✓			✓			✓			
Ocean Wing											
- ข้างลิฟท์แขก Floor 1	1	✓			✓			✓			
- ข้างลิฟท์แขก Floor 2	1	✓			✓			✓			
- ข้างลิฟท์แขก Floor 3	1	✓			✓			✓			
- ข้างลิฟท์แขก Floor 4	1	✓			✓			✓			
- ขั้นที่ 2 หน้าห้อง 2011	1	✓			✓			✓			
- ขั้นที่ 3 หน้าห้อง 3011	1	✓			✓			✓			
- ขั้นที่ 4 หน้าห้อง 4011	1	✓			✓			✓			
- ทางลงบันไดหนีไฟ Receiving	2	✓			✓			✓			
- Coffee Shop	2	✓			✓			✓			
- ครัว Coffee Shop	1	✓			✓			✓			
- หน้าห้อง Pine Grove	1	✓			✓			✓			
- ห้องน้ำ Ocean Wing	1	✓			✓			✓			
- ห้องอาหาร Orchid	1	✓			✓			✓			
- ห้อง Explore	1	✓			✓			✓			
- Main kitchen	2	✓			✓			✓			
- ห้องบัญชี (ทางขึ้น)	1	✓			✓			✓			
- ห้อง Bakery	1	✓			✓			✓			
- หน้าห้อง Freezer	1	✓			✓			✓			
- ห้อง Operator	1	✓			✓			✓			
- Front	1	✓			✓			✓			
- Front Cashier	1	✓			✓			✓			
- ห้องอาหาร Bali-Hai	1	✓			✓			✓			

SBS

ตารางตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน

SIAM BAYSHORE

ประจำปี 2023

เดือน		เมษายน			พฤษภาคม			มิถุนายน			หมายเหตุ
สถานที่ติดตั้ง	จำนวน	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	
Garden Wing		ดี	เสีย		ดี	เสีย		ดี	เสีย		
- บันไดทางลง Block A Floor 1	1	✓		Nikom 5/04/23	✓		Nikom 4/05/23	✓		Nikom 2/06/23	
- บันไดทางลง Block A Floor 2	1	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Block C Floor 1	1	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Block C Floor 2	1	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Block C Floor 3	1	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Block C Floor 4	1	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Block M Floor 1	1	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Block M Floor 2	1	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Block M Floor 3	1	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Block M Floor 4	1	✓			✓			✓			
- บันได้ทางลง Block F	1	✓			✓			✓			
- บันไดทางลงด้าน Pavillion	2	✓			✓			✓			
- หน้าลิฟท์แขก Floor 1	1	✓			✓			✓			
- หน้าลิฟท์แขก Floor 2	1	✓			✓			✓			
- หน้าลิฟท์แขก Floor 3	1	✓			✓			✓	✓ เปลี่ยนแล้ว 5/6/23		
- หน้าลิฟท์แขก Floor 4	1	✓			✓			✓			
- หน้าลิฟท์แขก Floor 5	1	✓			✓			✓			
- ทางเข้า Park Place	1	✓			✓			✓			
- ห้อง Park Place	2	✓			✓			✓			
- บันไดทางลงดีก SPEL	2	✓			✓			✓			
- ห้อง Laundry	2	✓			✓			✓			
- ห้อง Boiler	1	✓			✓			✓			
Ocean Wing											
- ข้างลิฟท์แขก Floor 1	1	✓			✓			✓			
- ข้างลิฟท์แขก Floor 2	1	✓			✓			✓			
- ข้างลิฟท์แขก Floor 3	1	✓			✓			✓			
- ข้างลิฟท์แขก Floor 4	1	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 2 หน้าห้อง 2011	1	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 3 หน้าห้อง 3011	1	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 4 หน้าห้อง 4011	1	✓			✓			✓			
- ทางลงบันไดหนีไฟ Receiving	2	✓			✓			✓			
- Coffee Shop	2	✓			✓			✓			
- ครัว Coffee Shop	1	✓			✓			✓	เปลี่ยนแล้ว 5/6/23		
- หน้าห้อง Pine Grove	1	✓			✓			✓			
- ห้องน้ำ Ocean Wing	1	✓			✓			✓			
- ห้องอาหาร Orchid	1	✓			✓			✓			
- ห้อง Explore	1	✓			✓			✓			
- Main kitchen	2	✓			✓			✓			
- ห้องบัญชี	1	✓			✓			✓			
- ห้อง Bakery	1	✓			✓			✓			
- หน้าห้อง Freezer	1	✓			✓			✓			
- ห้อง Operator	1	✓			✓			✓			
- Front	1	✓			✓			✓			
- Front Cashier	1	✓			✓			✓			
- ห้องอาหาร Bali-Hai	1	✓			✓			✓			

SBS

ภาคผนวก ฎ-6

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของป้ายหนีไฟ

รายงานการตรวจเช็ค ป้ายหนีไฟ (FIRE EXIT)

SIAM BAYSHORE PATTAYA

ประจำปี 2023

เดือน	มกราคม			กุมภาพันธ์			มีนาคม			หมายเหตุ
สถานที่ติดตั้ง	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	
Garden Wing	ดี	เสีย	เช็ค	ดี	เสีย	เช็ค	ดี	เสีย	เช็ค	
- บันได Block A Floor 1	✓		Nikorn 6/01/23	✓		Nikorn 3/02/23	✓		Nikorn 3/03/23	
- บันได Block A Floor 2	✓			✓			✓			
- บันได Block C Floor 1	✓			✓			✓			
- บันได Block C Floor 2	✓			✓			✓			
- บันได Block C Floor 3	✓			✓			✓			
- บันได Block C Floor 4	✓			✓			✓			
- บันได Block C Floor 5	✓			✓			✓			
- ทางเดิน Block D Floor 1	✓			✓			✓			
- ทางเดิน Block F Floor 1	✓			✓			✓			
- บันไดหนีไฟ Block G Floor 2	✓			✓			✓			
- บันไดหนีไฟ Block G Floor 3	✓			✓			✓			
- บันไดหนีไฟ Block G Floor 4	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Pavilion Floor 2	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Pavilion Floor 3	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Pavilion Floor 4	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Pavilion Floor 5	✓			✓			✓			
- บันได Block M Floor 1	✓			✓			✓			
- บันได Block M Floor 2	✓	▪	เปลี่ยนหลอด	✓			✓			
- บันได Block M Floor 3	✓			✓			✓			
- บันได Block M Floor 4	✓			✓			✓			
- บันได Block M Floor 5	✓			✓			✓			
- ห้องประชุม Park view	✓			✓			✓			
Ocean Wing										
- ชั้นที่ 2 หน้าห้อง 2019	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 2 หน้าห้อง 2005	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 2 หน้าห้อง 2011	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 3 หน้าห้อง 3019	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 3 หน้าห้อง 3005	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 3 หน้าห้อง 3011	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 4 หน้าห้อง 4019	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 4 หน้าห้อง 4005	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 4 หน้าห้อง 4011	✓	-	เปลี่ยนป้ายไฟ	✓			✓			
- Lobby	✓		—	✓			✓			
- Explore	✓		—	✓			✓			
- ห้องอาหาร Sunrise Sunset	✓		—	✓			✓			

SBS

รายงานการตรวจเช็ค ป้ายหนีไฟ (FIRE EXIT)

SIAM BAYSHORE PATTAYA

ประจำปี 2023

เดือน	เมษายน			พฤษภาคม			มิถุนายน			หมายเหตุ
สถานที่ติดตั้ง	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	สถานะ		ผู้ตรวจ	
Garden Wing	ดี	เสีย	เช็ค	ดี	เสีย	เช็ค	ดี	เสีย	เช็ค	
- บันได Block A Floor 1	✓		NIKOM 7/04/23	✓			✓			
- บันได Block A Floor 2	✓	เปลี่ยนwm.		✓			✓			
- บันได Block C Floor 1	✓			✓			✓			
- บันได Block C Floor 2	✓			✓			✓			
- บันได Block C Floor 3	✓			✓			✓			
- บันได Block C Floor 4	✓			✓			✓			
- บันได Block C Floor 5	✓			✓			✓			
- ทางเดิน Block D Floor 1	✓			✓			✓			
- ทางเดิน Block F Floor 1	✓			✓			✓			
- บันไดหนีไฟ Block G Floor 2	✓	เปลี่ยนwm.		✓			✓			
- บันไดหนีไฟ Block G Floor 3	✓			✓			✓			
- บันไดหนีไฟ Block G Floor 4	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Pavilion Floor 2	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Pavilion Floor 3	✓			✓	เปลี่ยนwm.13w		✓			
- บันไดทางลง Pavilion Floor 4	✓			✓			✓			
- บันไดทางลง Pavilion Floor 5	✓			✓			✓			
- บันได Block M Floor 1	✓			✓			✓			
- บันได Block M Floor 2	✓			✓			✓			
- บันได Block M Floor 3	✓			✓			✓			
- บันได Block M Floor 4	✓			✓			✓			
- บันได Block M Floor 5	✓			✓			✓			
- ห้องประชุม Park view	✓			✓			✓			
Ocean Wing										
- ชั้นที่ 2 หน้าห้อง 2019	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 2 หน้าห้อง 2005	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 2 หน้าห้อง 2011	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 3 หน้าห้อง 3019	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 3 หน้าห้อง 3005	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 3 หน้าห้อง 3011	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 4 หน้าห้อง 4019	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 4 หน้าห้อง 4005	✓			✓			✓			
- ชั้นที่ 4 หน้าห้อง 4011	✓			✓			✓			
- Lobby	✓			✓			✓			
- Explore	✓			✓			✓			
- ห้องอาหาร Sunrise Sunset	✓			✓			✓			

SBS

ภาคผนวก ฏ

สรุปผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมของโรงแรม
ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

SIAM BAYSHORE PATTAYA

สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา

สรุปผลการมีส่วนร่วม, กิจกรรม, การจัดอบรมและการเผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์

เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

วันเดือนปี	รายละเอียดกิจกรรม	สถานที่	หน่วยงานที่จัดให้เข้าร่วม
11 ม.ค. 66	กิจกรรม CSR กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนน Walking Street	ถนน Walking Street	สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา
16 ม.ค. 66	ประชุมพนักงาน เรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา	ฝ่ายบริหาร สยามเบย์ชอร์
16 ก.พ. 66	ต้อนรับคณะเข้าประชุม และเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการเรียนการสอนของ ม.บูรพา	สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา	มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
23 ก.พ. 66	เข้าร่วมโครงการ Trash Bottles & Refill point Program	เดอะ เบย์วิว พัทยา	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท.
14 มี.ค. 66	กิจกรรม CSR ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ ที่มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ จังหวัดชลบุรี	มูลนิธิบ้านครูบุญชู จังหวัดชลบุรี	ฝ่ายบริหาร สยามเบย์ชอร์ / เดอะ เบย์วิว พัทยา
23 มี.ค. 66	ต้อนรับคณะนักศึกษา และอาจารย์มาเยี่ยมชมการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของ สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา	สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา	อาจารย์และนักศึกษา จากคณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 มี.ค. 66	กิจกรรม CSR Trash Hero Pattaya CLEANUP PATTAYA ครั้งที่ 32	ณ ชายหาดบ้านน้ำเมา จังหวัดชลบุรี	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท. 3
25 มี.ค. 66	กิจกรรม Earth Hour ปิดไฟ 1 ชม. เพื่อลดโลกร้อน	สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา	ฝ่ายบริหาร สยามเบย์ชอร์
28 มี.ค. 66	ร่วมเสวนาก้าวย่างพลัง G - Green มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ในงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G- Green ระดับประเทศ	ผ่านระบบออนไลน์ ในช่องทาง Zoom Meeting	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
22 เม.ย 66	กิจกรรม CSR วันคุ้มครองโลก" (Earth Day) โรงแรมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้,เก็บขยะชายหาด	สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน
25 เม.ย. 66	ร่วมประชุมสรุปโครงการ E-waste ด้วยกลไกใหม่เมืองพัทยา	สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา	หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

SBS

26 เม.ย. 66	ประชุมสมาคมโรงแรมไทยภาค ตะวันออกนำเสนอกิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อมของสมาคม	สมาคมโรงแรมไทย	สมาคมโรงแรมไทย
28 เม.ย. 66	มอบเงินสนันสนุนซื้ออุปกรณ์ทาง การแพทย์ (เครื่องฟอกไต)ให้กับ โรงพยาบาลรัฐ จังหวัดชลบุรี	โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา	สภากาชาดไทย
3 พ.ค. 66	รับการตรวจประเมินมาตรฐาน โรงแรมระดับ 4 ดาว (Hotel Standard 4 Star Audit by Hotel Standard Function)	สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา	คณะกรรมการมูลนิธิมาตรฐาน โรงแรมไทย
9 พ.ค. 66	ร่วมประชุม โครงการ CF-Hotels การสร้างฐานข้อมูลบัญชีรายการ สิ่งแวดล้อมแพลตฟอร์มคำนวณ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับธุรกิจ โรงแรม	ผ่านระบบออนไลน์ ในช่องทาง Zoom Meeting	ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10 พ.ค. 66	รับการตรวจ คุณภาพโรงแรมที่เป็น มิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม Green Health Hotel Quality Award 2023 ระดับประเทศ	สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข
11 พ.ค. 66	รับการตรวจประเมินการขอรับรอง มาตรฐานสถานประกอบการสปา เพื่อสุขภาพระดับสากล (World Class Spa)	สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข
12 พ.ค. 66	รับการตรวจสอบคุณภาพน้ำการ ปนเปื้อนเชื้อโนโรไวรัส และ Legionella spp. ในน้ำ อุปโภคบริโภค ที่ใช้ในโรงแรม	สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
15 พ.ค. 66	รับการตรวจประเมินรางวัล “การ ติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติตาม มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (EIA Monitoring Awards Audit 2023)	สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา	สำนักงาน นโยบาย และแผน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม

SBS

16 พ.ค. 66	ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท , โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ และ เกาะเสม็ด รีสอร์ท มีการให้ความรู้ และ สาธิตในกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการโรงแรม	สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน สยามเบย์ชอร์ พัทยา
23 พ.ค. 66	ร่วมสัมมนา ยกเครื่องโรงแรมไทย สู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย”	โรงแรมอมารี พัทยา	เซ็นทรัลแล็บ ไทย
7 มิ.ย. 66	อบรมโครงการ “Establish Thailand to be Sustainable Tourism Destination” หัวข้อ Low-Carbon Tourism Camp (ภาคตะวันออก)	โรงแรม วีรันดา รีสอร์ท พัทยา เอ็มแกลเลอรี	มูลนิธิการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
14 มิ.ย. 66	โครงการยกระดับธุรกิจไมซ์สู้วิกฤตโลกร้อน	โรงแรมรอยัลคริฟท์บีช รีสอร์ท พัทยา	สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
21 มิ.ย. 66	โครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ	สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา	โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง
23 มิ.ย. 66	รับรางวัลคุณภาพโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม Green Health Hotel Quality Award 2023 ระดับประเทศ	Asawin Grand Convention Hotel	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข
29 มิ.ย. 66	ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โครงการรณรงค์ส่งเสริม การจัดการขยะมูลฝอย ร่วมกับพระพะยอม กัลป์ยาโณ	โรงเรียนเมืองพัทยา 7	คณะครูอาจารย์ รร.เมืองพัทยา 7, ตัวแทนสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา และ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเมืองพัทยา

โครงการสิ่งแวดล้อม

20 กรกฎาคม 2566

SBS



รูปที่ 1 กิจกรรม CSR เพื่อทำความสะอาดถนน Walking Street




รูปที่ 2 ประชุมพนักงานเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 3 ต้อนรับคณะนักศึกษาเข้าประชุม และเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม




รูปที่ 4 ร่วมโครงการ Trash Bottles Refill point program



รูปที่ 5 CSR บริจาคอาหาร และสิ่งของจำเป็นให้กับน้อง ๆ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ



รูปที่ 6 กิจกรรม CSR Trash Hero Pattaya CLEANUP PATTAYA ครั้งที่ 32



รูปที่ 7 ร่วมเสวนาก้าวย่างพลัง G - Green มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ



รูปที่ 8 กิจกรรม Earth Hour ปิดไฟ 1 ชม. เพื่อลดโลกร้อน



รูปที่ 9 ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล



รูปที่ 10 กิจกรรม CSR “วันคุ้มครองโลก” (Earth Day)



รูปที่ 11 ประชุมสรุปโครงการ E-waste



รูปที่ 12 ประชุมสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก



รูปที่ 13 มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องฟอกไต)



รูปที่ 14 ตรวจประเมินมาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว



รูปที่ 15 Zoom Meeting โครงการ CF-Hotels



รูปที่ 16 Green Health Hotel Quality Award 2023 ระดับประเทศ



รูปที่ 17 ตรวจประเมิน World Class Spa



รูปที่ 18 ตรวจสอบคุณภาพน้ำการปนเปื้อนเชื้อโนโรไวรัส และ *Legionella spp.*



รูปที่ 19 EIA Monitoring Awards Audit 2023



รูปที่ 20 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท



รูปที่ 21 ร่วมสัมมนา ยกเครื่องโรงแรมไทย



รูปที่ 22 พัทยาอบรมโครงการ "Establish Thailand to be Sustainable Tourism



รูปที่ 23 พัทยาร่วมโครงการยกระดับธุรกิจไมซ์สู้วิกฤตโลกร้อน ที่โรงแรมรอยัลคริฟท์บีช



รูปที่ 24 เข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ



รูปที่ 25 สิ่งแวดล้อม Green Health Hotel Quality Award 2023 ระดับประเทศ



รูปที่ 26 ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ร่วมกับพระพอม กัลป์ยาโณ