


ภาคผนวก 1


รูปประกอบรายงาน



รูปที่ 1 บริเวณต่างๆ ไปภายในโครงการ



รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 2 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 3 ป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง”

รูปที่ 4 ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์”



รูปที่ 5 หน้าต่างระบายอากาศ



รูปที่ 6 แผนผังแต่ละชั้นของอาคาร



รูปที่ 7 กริ่งสัญญาณเตือนไฟไหม้




รูปที่ 8 กริ่งสัญญาณแบบมือ



รูปที่ 9 ถังเคมีดับเพลิง



รูปที่ 10 ใบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง




รูปที่ 11 จุดรวมพล



รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 13 สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประหยัน้ำ



รูปที่ 13 (ต่อ)สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประหยัน้ำ



รูปที่ 14 ถังเก็บน้ำดาดฟ้า



รูปที่ 15 ถังเก็บน้ำใต้ดิน



รูปที่ 16 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ



รูปที่ 17 ท่อระบายน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 18 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ่อหนองน้ำโครงการ



รูปที่ 19 ถังขยะในห้องน้ำของห้องพัก



รูปที่ 20 ถังขยะในห้องพัก



รูปที่ 21 ถังขยะบริเวณห้องน้ำรวม



รูปที่ 22 ห้องพัสดุฝอยรวม




รูปที่ 23 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพัสดุฝอยรวม



รูปที่ 24 เจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย



รูปที่ 25 รถเก็บขยะมูลฝอย



รูปที่ 26 ป้ายประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า



รูปที่ 27 หม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ



รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้งานได้ดีเสมอ



รูปที่ 29 ตู้ MBD



รูปที่ 30 อุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิดไฟ ภายในห้องพัก



รูปที่ 31 การตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ




รูปที่ 32 บริเวณที่จอดรถยนต์โครงการ



รูปที่ 33 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 34 ป้อมรักษาความปลอดภัย



รูปที่ 35 พื้นที่ส่วนต้อนรับภายในอาคาร




รูปที่ 36 ป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ลิฟต์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโควิด-19




รูปที่ 37 ป้าย “ตำแหน่งการใช้ลิฟท์”




รูปที่ 38 กล้องวงจรปิดบริเวณต่าง ๆ ของโครงการ



รูปที่ 39 ภาพแสดงวิดีโอของกล้องวงจรปิดบริเวณต่าง ๆ ของโครงการ



รูปที่ 40 สระว่ายน้ำของโครงการ



รูปที่ 41 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ
สระว่ายน้ำ

ภาคผนวก 2

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร
หรือรื้อถอนอาคาร แบบ อ.1
และใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แบบ อ.6

[illegible]

[illegible]

ภาคผนวก 3

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

คำเตือน

- (๑) ใบอนุญาตนี้ให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น โดยให้แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้โดยง่าย
- (๒) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
- (๓) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- (๔) กรณีที่ผู้รับอนุญาตละเลยหรือกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาหรือโทษปรับทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ และนายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
- (๕) ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอไม่ทันตามกำหนดดังกล่าวให้ยื่นได้อีกภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ทั้งนี้ต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หากพ้นกำหนดกลับวันต้องขออนุญาตใหม่

บันทึกนายทะเบียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ภาคผนวก 4

หนังสือขอเปลี่ยนชื่อโครงการ Central Park Bangkok
เปลี่ยนเป็นชื่อโครงการ Hotel Cover Asoke
(ไฮเทล โคลเวอร์ อโศก)



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๗ ๓ ๑ ๙

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ Central Park Bangkok เปลี่ยนเป็นชื่อโครงการ Hotel Cover Asoke (ไฮเทล โคลเวอร์ อโศก)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แบงคอก จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๑๑๗๖
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๒. หนังสือบริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แบงคอก จำกัด ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๖๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Central Park Bangkok ของบริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แบงคอก จำกัด โดยให้บริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แบงคอก จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ บริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แบงคอก จำกัด แจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ จากเดิม “โครงการ Central Park Bangkok” เปลี่ยนเป็น “โครงการ Hotel Cover Asoke (ไฮเทล โคลเวอร์ อโศก)” ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการเปลี่ยนชื่อโครงการ จากเดิม “โครงการ Central Park Bangkok” เปลี่ยนเป็น “โครงการ Hotel Cover Asoke (ไฮเทล โคลเวอร์ อโศก)” โดยให้บริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แบงคอก จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และอธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะหน่วยงานอนุญาตเพื่อทราบการเปลี่ยนชื่อโครงการดังกล่าวด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

ภาคผนวก 5

หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Hotel Cover Asoke (ไฮเทล โคลเวอร์ อโศก)



ที่ ทส 1009.5/11176

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

๑ พฤศจิกายน 2555

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Central Park Bangkok

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แวงคอก จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/7632
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตล.02/55-512 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2555
2. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตล.02/55-687 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Central Park Bangkok ของบริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แวงคอก จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 53/2555 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Central Park Bangkok ของบริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แวงคอก จำกัด ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 16 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 95 ห้อง และให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา


และในการประชุม...

และในการประชุมครั้งที่ 69/2555 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 ทั้งนี้ โครงการได้ปรับลดจำนวนห้องพัก เป็น 92 ห้อง ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการ Central Park Bangkok ของบริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แบงคอก จำกัด โดยให้บริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แบงคอก จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่ม ดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 รวมทั้งโครงการจะต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียด ข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อม แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน เวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือ แจ้งบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ





บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
N.S. CONSULTANT CO., LTD.

TEL : 0-2944-6617 FAX : 0-2944-6618
WWW : nsconsultgroup.com E-mail : ns_consult@hotmail.com

ที่ ตล.๐๒/๕๕-๕๑๒

126/196-197 (ZONE A) ซอยรามอินทรา 40
แขวงจวนจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
126/196-197 (ZONE A) SOI RAM INTTRA 40. NUANCHAN,
BUENKUM, BANGKOK. 10230

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือมอบอำนาจ

๒. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ฉบับชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

๓. สำเนาหนังสือ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่ ตล.๐๒/๕๕-๕๑๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕


จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด โดย นายณัฐพันธ์ สิริกาญจน ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แบงคอก จำกัด ให้เป็นผู้มีอำนาจในการยื่นเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Central Park Bangkok ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท ๑๖ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การรับมอบอำนาจสำเร็จ ดังปรากฏในหนังสือมอบอำนาจตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โดยบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตเลขที่ ๒๑/๒๕๕๓ จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้รับจัดทำรายงานฯ โครงการดังกล่าว เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ นั้น

บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษา ได้ดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงขอจัดส่งมายังสำนักงาน จำนวน ๑๕ ฉบับ ดังปรากฏในรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. และบริษัทที่ปรึกษา ได้ดำเนินการเสนอรายงานฯ ฉบับดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแล้ว ดังปรากฏในสำเนาหนังสือนำส่งรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. โดยบริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แบงคอก จำกัด ได้รับทราบและยอมรับผลการประเมินผลกระทบและมาตรการต่าง ๆ ที่ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดทำขึ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ จะขอขอบคุณยิ่ง

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
N.S. CONSULTANT CO., LTD.

TEL : 0-2944-6617 FAX : 0-2944-6618
WWW : nsconsultgroup.com , E-mail : ns_consult@hotmail.com

ที่ ตล.๐๒/๕๕-๖๘๗

126/196-197 (ZONE A) ซอยรามอินทรา 40
แขวงบวรจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
126/196-197 (ZONE A) SOI RAM INTTRA 40. NUANCHAN,
BUENKGUM, BANGKOK 10230

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15518
เลขที่ 15518 วันที่ 25
เวลา 14.30

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือมอบอำนาจ

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ฉบับชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

จำนวน ๓ ชุด

ด้วยบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด โดย นายณัฏพันธ์ สิริกาญจน ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แบงคอก จำกัด ให้เป็นผู้มีอำนาจในการยื่นเสนอรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Central Park Bangkok ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท ๑๖ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การรับมอบอำนาจสำเร็จ ดังปรากฏ
ในหนังสือมอบอำนาจตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โดยบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้ที่มีสิทธิทำ
รายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาต
เลขที่ ๒๑/๒๕๕๓ จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้รับจัดทำรายงานฯ โครงการดังกล่าว เพื่อเสนอ
ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา
รายงานฯ นั้น

บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ฉบับชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งมายังสำนักงานฯ จำนวน ๓ ชุด ดังปรากฏใน
รายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. โดยบริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แบงคอก จำกัด ได้รับทราบและยอมรับผล
การประเมินผลกระทบและมาตรการต่าง ๆ ที่ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดทำขึ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ จะขอพระคุณยิ่ง

ภาคผนวก 7

ตารางตรวจสอบลิฟต์

Equipment No: 810600085

Equipment Name: SL-1

Contract No: 6041891

Building Name: 7/20/2015 01/16

Work Center: 810B2105

Visit Month: 6/2023

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164 (Level 2)

ลิฟต์ไม่มีห้องเครื่อง		Maintenance S1 - Service Level 1					Maintenance S2 - Service Level 1					Inspection I		
การตรวจสอบอุปกรณ์		✓	⚙	⚡	🔧	💧	✓	⚙	⚡	🔧	💧	✓	⚙	⚡
00	ติดตั้งลูกค้ำ													
01	ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล จุดยึดต่าง ๆ													
02	ระบบไฟแสงสว่างและแผ่นกระจายแสงของห้องโดยสาร													
03	ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัยหรือรอกประตุนิรภัย													
04	สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก													
05	ความแม่นยำของระดับการจอด													
06	แผงปุ่มกดหน้าขึ้น ไฟแสดงผล เลียงเดือน การยึดต่าง ๆ													
07	ประตูปล่องลิฟต์ ช่องกระจก													
08	ตู้คอนโทรล: ผ้าปิดตู้ ตัวล็อก เอกสารต่างๆ													
09	การตรวจสอบวันที่ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) เทียบ													
10	ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์													
11	อุปกรณ์ช่วยเหลือนักโดยสารแบบใช้มือ (manual) / ัตถ์โนมิค													
12	ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะเปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก													
13	ชีวส์ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า													
14	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษาและการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น													
15	ไฟนอลลิมิตสวิทช์													
16	ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา / อุปกรณ์สำหรับพื้นที่เหนือศีรษะเหลือน้อย													
17	หลังคาห้องโดยสาร													
18	การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับเคลื่อนขึ้นไปได้													
19	มอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์: โครง พัดลม แหะโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของดรัมลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ													
20	ชุดเกียร์: ระดับน้ำมัน เทลโคมิเตอร์ ดรัมลูกปืนแบบ 3 จุด													
21	รอกขับเคลื่อน / มู่เส													
22	เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก													
23	เบรกเครื่องลิฟต์: ทางไฟฟ้า													
24	การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)													
25	อุปกรณ์ทดสอบเบรกที่ความเร็วปกติ (VKN) เมื่อใช้เทคโนโลยีแบบไม่มีเกียร์ (Gearless technology)													
26	ชุดไดรฟ์ (ไทร์สเตอร์/ACVF/กระแสตรง)													
27	โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์													
28	การยึดสลิงจุดลิฟต์ / สายพาน (STM) และคอนแทกตรวจสอบสลิงหย่อน													
29	ไกด์ชูห้องโดยสาร และอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น / โรลเลอร์ไกด์													
30	ประตูปล่องลิฟต์													
31	การทำงานร่วมกันของประตูห้องโดยสารกับประตูปล่องลิฟต์													
32	อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)													
33	การบิดราง													
34	โครงเคาน์เตอร์เวท: ไกด์ชูและอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น โครง การยึดแขวน / การยึดมู่เส / ชุดชดเชย													
35	โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันบิด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์													
36	สลิงกัฟเวอร์เนอร์													
37	สลิงจุดลิฟต์													
38	สภาพของสายพาน (STM)													
39	ตัวขับเคลื่อนประตู (Door drive)													
40	คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)													
41	บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)													
42	มู่เสกึ่งสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)													
43	บัฟเฟอร์													
44	เซฟตี้เกียร์ / แผ่นกันกระแทก / ไกด์ชู													
45	มู่เสและตัวกันกระโดดของสลิงจุดลิฟต์ / สายพาน (STM)													
46	การยึดแผ่นหยุด TSD และคอนแทกเซฟตี้													
47	ระบบการชดเชยและตัวนำร่อง													
48	ทราเวลลิงเคเบิล													
49	ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ขึ้นบนสุด ซม.													
50	อุปกรณ์เข็นน้ำหนัก													
51	ตัวควบคุมของน้ำหนักพิเศษ และออฟชั่นพิเศษอื่น ๆ													
52	รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน													

หมายเหตุ:

✓ = Pass
x = Fail
N/A = Not Applicable

บริษัท/จาร์ดิน ชินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด

ผู้รับบริการ

Equipment No: 8106000 6086 Equipment Name: E-1 Contract No: 6041891
 Building Name: โอสถ/1905 08/6 Work Center: 81062105 Visit Month: 6/2023

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164 (Level 2)																
ลิฟต์ไม่มีห้องเครื่อง					Maintenance S1 - Service Level 1					Maintenance S2 - Service Level 1					Inspection I	
การตรวจสอบอุปกรณ์					✓	✗	NA	✓	✗	NA	✓	✗	NA	✓	✗	NA
00	ติดตั้งลูกค้ำ															
01	ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล จุดยึดต่าง ๆ															
02	ระบบไฟแสงสว่างและแผ่นกระจายแสงของห้องโดยสาร															
03	ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัยหรือธรณีประตูนิรภัย															
04	สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก															
05	ความแม่นยำของระดับการจอด															
06	แผงปุ่มกดหน้าขึ้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ															
07	ประตูปล่องลิฟต์ ช่องกระจก															
08	ตู้คอนโทรล: ฝ่าปิดตู้ ตัวล็อก เอกสารต่างๆ															
09	การตรวจสอบวันที่ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) เทียบ															
10	ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์															
11	อุปกรณ์ช่วยเหลือนักโดยสารแบบใช้มือ (manual) / ัตัดโน้มนัด															
12	ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะเปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก															
13	ชีวิตต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า															
14	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษาและการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น															
15	ไฟนอลลิมิตสวิตช์															
16	ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา / อุปกรณ์สำหรับพื้นที่เหนือศีรษะเหลือน้อย															
17	หลังคาห้องโดยสาร															
18	การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับเคลื่อนขึ้นไปได้															
19	มอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์: โครง พัดลม แหกดมิเตอร์ การหล่อลื่นของดรัมลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ															
20	ชุดเกียร์: ระดับน้ำมัน แหกดมิเตอร์ ดรัมลูกปืนแบบ 3 จุด															
21	รอกขึ้น / มู่เส															
22	เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก															
23	เบรกเครื่องลิฟต์: ทางไฟฟ้า															
24	การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)															
25	อุปกรณ์ทดสอบเบรกที่ความเร็วที่กัก (VKN) เมื่อใช้เทคโนโลยีแบบไม่มีเกียร์ (Gearless technology)															
26	ชุดไดรฟ์ (ไทร์สเตอร์/ACVF/กระแสตรง)															
27	โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์															
28	การยึดสลิงจุดลิฟต์ / สายพาน (STM) และคอนแทกตรวจสอบสลิงหย่อน															
29	ไกด์ชูห้องโดยสาร และอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น / โรลเลอร์ไกด์															
30	ประตูปล่องลิฟต์															
31	การทำงานร่วมกันของประตูห้องโดยสารกับประตูปล่องลิฟต์															
32	อุปกรณ์ตรวจจับสนามลิฟต์ (Hoistway information)															
33	การยึดราง															
34	โครงเคาน์เตอร์เวท: ไกด์ชูและอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น โครง การยึดแขวน / การยึดมู่เส / ชุดชดเชย															
35	โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันบิด / แผ่นกระจายน้ำหนักเฟลอร์															
36	สลิงกัฟเวอร์เนอร์															
37	สลิงจุดลิฟต์															
38	สภาพของสายพาน (STM)															
39	ตัวขับเคลื่อนประตู (Door drive)															
40	คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)															
41	บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)															
42	มู่เสถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)															
43	บัฟเฟอร์															
44	เซฟตี้เกียร์ / แผ่นกันกระแทก / ไกด์ชู															
45	มู่เสและตัวกันกระโดดของสลิงจุดลิฟต์ / สายพาน (STM)															
46	การยึดแผ่นหยุด TSD และคอนแทกเซฟตี้															
47	ระบบการชดเชยและตัวนำร่อง															
48	หราวาล์วเคเบิล															
49	ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ขึ้นบนสุด ซม.															
50	อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก															
51	ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และออฟชั่นพิเศษอื่น ๆ															
52	รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน															

หมายเหตุ:
 ✓ = Pass
 ✗ = Fail
 N/A = Not Applicable

บริษัท จาร์ดิน ชินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด
ผู้รับบริการ

Equipment No: 41060006084
Building Name: 105m 1009 08th

Equipment Name: L-2
Contract No: 6041891
Work Center: 810B2106
Visit Month: 6/2023

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164 (Level 2)																
ลิฟต์ไม่มีห้องเครื่อง					Maintenance S1 - Service Level 1					Maintenance S2 - Service Level 1					Inspection I	
การตรวจสอบอุปกรณ์					✓	✗	NA	✓	✗	NA	✓	✗	NA	✓	✗	NA
00	ติดต่อลูกค้า															
01	ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล จุดยึดต่าง ๆ															
02	ระบบไฟแสงสว่างและแผ่นกระจายแสงของห้องโดยสาร															
03	ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัยหรือธรณีประตูนิรภัย															
04	สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก															
05	ความแม่นยำของระดับการจอด															
06	แผงปุ่มกดหน้าขึ้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ															
07	ประตูปล่องลิฟต์ ช่องกระจก															
08	ตู้คอนโทรล: ฟังก์ชัน ตัวล็อก เอกสารต่าง ๆ															
09	การตรวจสอบวันที่ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) เทียบ															
10	ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์															
11	อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ															
12	ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะเปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก															
13	ซีล ค้อนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า															
14	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษาและการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในห้องลิ้น															
15	ไฟบอลลิสต์ลิฟต์															
16	ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา / อุปกรณ์สำหรับพื้นที่เหนือศีรษะเหลือน้อย															
17	หลังคาห้องโดยสาร															
18	การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขึ้นลิฟต์ขึ้นไปได้															
19	มอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตัวล็อกป็น และจุดยึดต่าง ๆ															
20	ชุดเกียร์: ระดับน้ำมัน แทคโคมิเตอร์ ตัวล็อกป็นแบบ 3 จุด															
21	รถขึ้น / มุ้															
22	เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก															
23	เบรกเครื่องลิฟต์: ทางไฟฟ้า															
24	การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)															
25	อุปกรณ์ทดสอบเบรกที่ความเร็วปกติ (VKN) เมื่อใช้เทคโนโลยีแบบไม่มีเกียร์ (Gearless technology)															
26	ชุดไดรฟ์ (ไทร์สเตอร์/ACVF/กระแสตรง)															
27	โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์															
28	การยึดสลิงจุดลิฟต์ / สายพาน (STM) และคอนแทกตรวจสอบสลิงหย่อน															
29	ไกด์ชูห้องโดยสาร และอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น / โรลเลอร์ไกด์															
30	ประตูปล่องลิฟต์															
31	การทำงานร่วมกันของประตูห้องโดยสารกับประตูปล่องลิฟต์															
32	อุปกรณ์ตรวจสอบในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)															
33	การบิดราง															
34	โครงเคาน์เตอร์เวท: ไกด์ชูและอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น โครง การยึดแขวน / การยึดมุ้ / ชุดชดเชย															
35	โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันบิด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์															
36	สลิงกัฟเวอร์เนอร์															
37	สลิงจุดลิฟต์															
38	สภาพของสายพาน (STM)															
39	ตัวขับเคลื่อนประตู (Door drive)															
40	คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)															
41	ปล่องลิฟต์ (Hoistway pit)															
42	มุ้เร่งตัวสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)															
43	บัฟเฟอร์															
44	เซฟตี้เกียร์ / แผ่นกันกระแทก / ไกด์ชู															
45	มุ้และตัวกันกระโดดของสลิงจุดลิฟต์ / สายพาน (STM)															
46	การยึดแผ่นหยุด TSD และคอนแทกเซฟตี้															
47	ระบบการชดเชยและตัวนำร่อง															
48	หราชอาณาจักรเคเบิล															
49	ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด ซม.															
50	อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก															
51	ตัวควบคุมของนิกดับเพลิง และออฟชั่นพิเศษอื่น ๆ															
52	รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน															

หมายเหตุ:

✓ = Pass
✗ = Fail
N/A = Not Applicable

บริษัท จาร์ด็น ชินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด

ผู้รับบริการ

ภาคผนวก 8

ใบแจ้งค่าน้ำประปา



การประปานครหลวง

400 ถนนประชาธิปไตย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 www.mwa.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165463 สาขา 00032

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท เ็นทรี พาร์ค แบงคอก จำกัด

ที่ใช้น้ำ (Location) 9/1 รอยสุรวี 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ใบแจ้งค่าน้ำประปา (Invoice)

สำนักงานประปาสาขา สาขาสุขุมวิท

โทร. 0-2331-4485

Email:mwa1125@mwa.co.th

สาขา-เขต (Branch)	ทะเบียนผู้ใช้น้ำ (Account no.)	เส้นทาง-ลำดับ (Route)	เลขที่แจ้งค่าน้ำ (Invoice no.)	วันที่แจ้งค่าน้ำ (Invoice date)
07-05	66253766	053-050	191943-0	09/02/66 12:00
วันที่อ่านค่าน้ำ (Current date)	เลขในมาตร (Current reading)	วันที่อ่านครั้งก่อน (Previous date)	เลขในมาตร (Previous reading)	จำนวนน้ำใช้ (Consumption)
09/02/66	36371	09/01/2566	35594	777
ค่าน้ำดิบ			116.55	บาท
ค่าน้ำประปา			11,936.77	บาท
ส่วนลด				บาท
ค่าบริการรายเดือน			80.00	บาท
ยอดเงินก่อนรวมภาษี			12,133.32	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			849.33	บาท
รวมเงินรวมปัจจุบัน			12,982.65	บาท

ประวัติการใช้น้ำประปาย้อนหลัง 3 เดือน (Consumption History)

วันที่อ่านน้ำ (Date)	09/01/66	09/12/65	09/11/65
จำนวนน้ำใช้ (Consumption)	782	862	754

ค่าน้ำเดือนก่อน	0 เดือน	0.00
รวมเงินที่ต้องชำระ		*****12,982.65
		0.00
คงเหลือต้องชำระ (Grand Total)		*****12,982.65
		0.00

หากท่านชำระเงินดังกล่าวแล้ว ต้องขออภัยด้วย

บัญชี XXXXXX1093

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 20/02/2566



การประปานครหลวง

400 ถนนประชาธิปไตย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 www.mwa.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165463 สาขา 00032

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท เ็นทรี พาร์ค แบงคอก จำกัด

ที่ใช้น้ำ (Location) 9/1 รอยสุรวี 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ใบแจ้งค่าน้ำประปา (Invoice)

สำนักงานประปาสาขา สาขาสุขุมวิท

โทร. 0-2331-4485

Email:mwa1125@mwa.co.th

สาขา-เขต (Branch)	ทะเบียนผู้ใช้น้ำ (Account no.)	เส้นทาง-ลำดับ (Route)	เลขที่แจ้งค่าน้ำ (Invoice no.)	วันที่แจ้งค่าน้ำ (Invoice date)
07-05	66253766	053-050	322266-8	09/03/66 12:00
วันที่อ่านค่าน้ำ (Current date)	เลขในมาตร (Current reading)	วันที่อ่านครั้งก่อน (Previous date)	เลขในมาตร (Previous reading)	จำนวนน้ำใช้ (Consumption)
09/03/66	37087	09/02/2566	36371	716
ค่าน้ำดิบ			107.40	บาท
ค่าน้ำประปา			10,972.36	บาท
ส่วนลด				บาท
ค่าบริการรายเดือน			80.00	บาท
ยอดเงินก่อนรวมภาษี			11,159.76	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			781.18	บาท
รวมเงินรวมปัจจุบัน			11,940.94	บาท

ประวัติการใช้น้ำประปาย้อนหลัง 3 เดือน (Consumption History)

วันที่อ่านน้ำ (Date)	09/02/66	09/01/66	09/12/65
จำนวนน้ำใช้ (Consumption)	777	762	682

ค่าน้ำเดือนก่อน	0 เดือน	0.00
รวมเงินที่ต้องชำระ		*****11,940.94
		0.00
คงเหลือต้องชำระ (Grand Total)		*****11,940.94
		0.00

หากท่านชำระเงินดังกล่าวแล้ว ต้องขออภัยด้วย

บัญชี XXXXXX1093

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 20/03/2566



การประปานครหลวง

400 ถนนประชาธิปไตย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 www.mwa.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165463 สาขา 00032

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท เ็นทรี พาร์ค แบงคอก จำกัด

ที่ใช้น้ำ (Location) 9/1 รอยสุรวี 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ใบแจ้งค่าน้ำประปา (Invoice)

สำนักงานประปาสาขา สาขาสุขุมวิท

โทร. 0-2331-4485

Email:mwa1125@mwa.co.th

สาขา-เขต (Branch)	ทะเบียนผู้ใช้น้ำ (Account no.)	เส้นทาง-ลำดับ (Route)	เลขที่แจ้งค่าน้ำ (Invoice no.)	วันที่แจ้งค่าน้ำ (Invoice date)
07-05	66253766	053-050	453746-0	10/04/66 12:00
วันที่อ่านค่าน้ำ (Current date)	เลขในมาตร (Current reading)	วันที่อ่านครั้งก่อน (Previous date)	เลขในมาตร (Previous reading)	จำนวนน้ำใช้ (Consumption)
09/04/66	37682	09/03/2566	37087	775
ค่าน้ำดิบ			116.25	บาท
ค่าน้ำประปา			11,906.15	บาท
ส่วนลด				บาท
ค่าบริการรายเดือน			80.00	บาท
ยอดเงินก่อนรวมภาษี			12,101.40	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			847.10	บาท
รวมเงินรวมปัจจุบัน			12,948.50	บาท

ประวัติการใช้น้ำประปาย้อนหลัง 3 เดือน (Consumption History)

วันที่อ่านน้ำ (Date)	09/03/66	09/02/66	09/01/66
จำนวนน้ำใช้ (Consumption)	716	777	762

ค่าน้ำเดือนก่อน	0 เดือน	0.00
รวมเงินที่ต้องชำระ		*****12,948.50
		0.00
คงเหลือต้องชำระ (Grand Total)		*****12,948.50
		0.00

หากท่านชำระเงินดังกล่าวแล้ว ต้องขออภัยด้วย

บัญชี XXXXXX1093

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 20/04/2566



การประปานครหลวง

400 ถนนประชาธิปไตย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10210 www.mwa.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165483 สาขาที่ 00032

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท เ็นทรัล พาร์ค แมงคอก จำกัด

ที่ใช้น้ำ (Location) 9/1 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ใบแจ้งค่าน้ำประปา (Invoice)

สำนักงานประปาสาขา สาขาสุขุมวิท

โทร. 0-2331-4485

Email:mwa1125@mwa.co.th

สาขา-เขต (Branch)	ทะเบียนผู้ใช้น้ำ (Account no.)	เส้นทาง-ลำดับ (Route)	เลขที่แจ้งค่าน้ำ (Invoice no.)	วันที่แจ้งค่าน้ำ (Invoice date)
07-05	66253766	053-050	584592-0	09/05/66 12:00
วันที่อ่านครั้งใหม่ (Current date)	เลขในมาตร (Current reading)	วันที่อ่านครั้งก่อน (Previous date)	เลขในมาตร (Previous reading)	จำนวนน้ำที่ใช้ (Consumption)
09/05/66	38640	09/04/2566	37862	778
ค่าน้ำดิบ			116.70	บาท
ค่าน้ำประปา			11,952.58	บาท
ส่วนลด				บาท
ค่าบริการรายเดือน			80.00	บาท
ยอดเงินก่อนรวมภาษี			12,149.28	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			850.45	บาท
รวมเงินงวดปัจจุบัน			12,999.73	บาท

ประวัติการใช้น้ำประปาย้อนหลัง 3 เดือน (Consumption History)

วันที่อ่านน้ำ (Date)	09/04/66	09/03/66	09/02/66
จำนวนน้ำที่ใช้ (Consumption)	775	716	777

ค่าน้ำเดือนก่อน	0	เดือน	0.00
รวมเงินที่ต้องชำระ			*****12,999.73
			0.00
คงเหลือต้องชำระ (Grand Total)			*****12,999.73
			0.00

หากท่านชำระเงินดังกล่าวแล้ว ต้องขออภัยด้วย

บัญชี XXXXXX1093

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 19/05/2566



การประปานครหลวง

400 ถนนประชาธิปไตย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10210 www.mwa.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165483 สาขาที่ 00032

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท เ็นทรัล พาร์ค แมงคอก จำกัด

ที่ใช้น้ำ (Location) 9/1 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ใบแจ้งค่าน้ำประปา (Invoice)

สำนักงานประปาสาขา สาขาสุขุมวิท

โทร. 0-2331-4485

Email:mwa1125@mwa.co.th

สาขา-เขต (Branch)	ทะเบียนผู้ใช้น้ำ (Account no.)	เส้นทาง-ลำดับ (Route)	เลขที่แจ้งค่าน้ำ (Invoice no.)	วันที่แจ้งค่าน้ำ (Invoice date)
07-05	66253766	053-050	716551-6	09/06/66 12:00
วันที่อ่านครั้งใหม่ (Current date)	เลขในมาตร (Current reading)	วันที่อ่านครั้งก่อน (Previous date)	เลขในมาตร (Previous reading)	จำนวนน้ำที่ใช้ (Consumption)
09/06/66	39420	09/05/2566	38640	780
ค่าน้ำดิบ			117.00	บาท
ค่าน้ำประปา			11,984.20	บาท
ส่วนลด				บาท
ค่าบริการรายเดือน			80.00	บาท
ยอดเงินก่อนรวมภาษี			12,181.20	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			852.68	บาท
รวมเงินงวดปัจจุบัน			13,033.88	บาท

ประวัติการใช้น้ำประปาย้อนหลัง 3 เดือน (Consumption History)

วันที่อ่านน้ำ (Date)	09/05/66	09/04/66	09/03/66
จำนวนน้ำที่ใช้ (Consumption)	778	775	716

ค่าน้ำเดือนก่อน	0	เดือน	0.00
รวมเงินที่ต้องชำระ			*****13,033.88
			0.00
คงเหลือต้องชำระ (Grand Total)			*****13,033.88
			0.00

หากท่านชำระเงินดังกล่าวแล้ว ต้องขออภัยด้วย

บัญชี XXXXXX1093

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 20/06/2566



การประปานครหลวง

400 ถนนประชาธิปไตย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10210 www.mwa.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165483 สาขาที่ 00032

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท เ็นทรัล พาร์ค แมงคอก จำกัด

ที่ใช้น้ำ (Location) 9/1 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ใบแจ้งค่าน้ำประปา (Invoice)

สำนักงานประปาสาขา สาขาสุขุมวิท

โทร. 0-2331-4485

Email:mwa1125@mwa.co.th

สาขา-เขต (Branch)	ทะเบียนผู้ใช้น้ำ (Account no.)	เส้นทาง-ลำดับ (Route)	เลขที่แจ้งค่าน้ำ (Invoice no.)	วันที่แจ้งค่าน้ำ (Invoice date)
07-05	66253766	053-050	046727-4	10/07/66 12:00
วันที่อ่านครั้งใหม่ (Current date)	เลขในมาตร (Current reading)	วันที่อ่านครั้งก่อน (Previous date)	เลขในมาตร (Previous reading)	จำนวนน้ำที่ใช้ (Consumption)
09/07/66	168	09/06/2566	1	844
ค่าน้ำดิบ			126.60	บาท
ค่าน้ำประปา			12,996.04	บาท
ส่วนลด				บาท
ค่าบริการรายเดือน			80.00	บาท
ยอดเงินก่อนรวมภาษี			13,202.64	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			924.18	บาท
รวมเงินงวดปัจจุบัน			14,126.82	บาท

ประวัติการใช้น้ำประปาย้อนหลัง 3 เดือน (Consumption History)

วันที่อ่านน้ำ (Date)	09/06/66	09/05/66	09/04/66
จำนวนน้ำที่ใช้ (Consumption)	780	778	775

ค่าน้ำเดือนก่อน	0	เดือน	0.00
รวมเงินที่ต้องชำระ			*****14,126.82
			0.00
คงเหลือต้องชำระ (Grand Total)			*****14,126.82
			0.00

หากท่านชำระเงินดังกล่าวแล้ว ต้องขออภัยด้วย

บัญชี XXXXXX1093

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 19/07/2566

ถนน มีนโยบายลดใช้กระดาษ เชิญชวนเปลี่ยนมาใช้

ใบแจ้งค่าน้ำและใบเสร็จรับเงิน อีเล็คทรอนิกส์

ช่วยกันลดขยะ ลดการจ่าย ไม่ต้องรอไปรษณีย์

