
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ค-1

การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร แสตตัน สีส้ม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 186

ถนน : สีลม

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มี : CBRE เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ข้อ :

เขต/ตำบล : เขตบางรัก

โทรสาร :

โทรศัพท์ : 020640090

ประมาณการ : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 428

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 114/2561

ออกให้โดย : เขตบางรัก

หมดอายุ : ๖๖/๓๓/๒๒๒

ในการนี้ ขอยืนยันการปฏิบัติตามของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้ออกใบอนุญาต 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย จักรภัทร เพชรรักษ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ในใบอนุญาตเลขที่ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ออกให้โดย _____ หมดอายุ _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ในใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

310.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) site drainage

(5) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	744.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำทิ้งไปทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	2,841.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	2,841.000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันต่อสัปดาห์)
	[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารพิษที่ตกค้างในน้ำทิ้ง ปริมาณ หน่วย
0.000 กิโลกรัม

1.

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เครื่องสูบน้ำ

ระบบเติมอากาศ

เครื่องสูบลม

(7) ปริมาณตะกอนรวมที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2,841.000 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										ปริมาณ ตะกอนที่เก็บจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เติมอากาศ เครื่อง (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)						
1/1/2023	24	104	104	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	83.2			ช่าง CBRE		
2/1/2023	24	71	71	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	56.8			ช่าง CBRE		
3/1/2023	24	95	95	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	76			ช่าง CBRE		
4/1/2023	24	75	75	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	60			ช่าง CBRE		
5/1/2023	24	89	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	71.2			ช่าง CBRE		
6/1/2023	24	67	67	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	53.6			ช่าง CBRE		
7/1/2023	24	90	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	72			ช่าง CBRE		
8/1/2023	24	104	104	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	83.2			ช่าง CBRE		
9/1/2023	24	89	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	71.2			ช่าง CBRE		
10/1/2023	24	97	97	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	77.6			ช่าง CBRE		
11/1/2023	24	94	94	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	75.2			ช่าง CBRE		
12/1/2023	24	97	97	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	77.6			ช่าง CBRE		
13/1/2023	24	94	94	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	75.2			ช่าง CBRE		
14/1/2023	24	107	107	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	85.6			ช่าง CBRE		
15/1/2023	24	110	110	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	88			ช่าง CBRE		
16/1/2023	24	94	94	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	75.2			ช่าง CBRE		
17/1/2023	24	98	98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	78.4			ช่าง CBRE		

18/1/2023	24	98	98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	78.4				ช่าง CBRE
19/1/2023	24	89	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	71.2				ช่าง CBRE
20/1/2023	24	107	107	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	85.6				ช่าง CBRE
21/1/2023	24	84	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	67.2				ช่าง CBRE
22/1/2023	24	79	79	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	63.2				ช่าง CBRE
23/1/2023	24	89	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	71.2				ช่าง CBRE
24/1/2023	24	96	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	76.8				ช่าง CBRE
25/1/2023	24	93	93	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	74.4				ช่าง CBRE
26/1/2023	24	108	108	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	86.4				ช่าง CBRE
27/1/2023	24	80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	64				ช่าง CBRE
28/1/2023	24	87	87	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	69.6				ช่าง CBRE
29/1/2023	24	94	94	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	75.2				ช่าง CBRE
30/1/2023	24	90	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	72				ช่าง CBRE
31/1/2023	24	72	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	57.6				ช่าง CBRE
รวมน้ำเสียทุกกิจกรรม		2,841 (ลบ.ม.)		รวมน้ำเสียที่เข้าระบบ										2,272.80 (ลบ.ม.)			

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร เอดตัน สีส้ม
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 186 หมู่ที่ :
 ถนน : สีลม แขวง/ตำบล : เขตบางรัก เขต/ตำบล : เขตบางรัก
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 020640900 โทรศัพท์ :
 ชื่อ : CBRE เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องจนถึง 500 จำนวนห้อง : 428

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 114/2561

ออกให้โดย : เขตบางรัก

หมดอายุ : ๖๖/๓๖๖๖๖

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ CBRE เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกฟิสิกส์เคมี (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
 310.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
 [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
 [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 [X] เครื่องสูบลูบกลบ [] อื่นๆ
 [] อื่นๆ [] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) SITE DRAINING

(5) วิธีจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณน้ำทิ้งให้ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 744,000 หน่วย
 (2) ปริมาณน้ำทิ้งในทุกระยะของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,542,000 ลบ.ม.
 (3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,542,000 ลบ.ม.
 (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
 [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
 [] ไม่ระบายเลย ปริมาณ หน่วย
 0.000 กิโลกรัม

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1.

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
 เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
 ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
 เครื่องสูบลูบกลบ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
 (7) ปริมาณตะกอนที่ก้นถังเกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2,272.00 กิโลกรัม
 (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง
 ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ขอยุติ หรือไม่ให้สัมฤทธิ์ผลหรือรายงาน
 ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
 หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำผิดหรือรายงาน
 โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
 ห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร แอตดิน ลีสม
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 186 หมู่ที่ :
 ถนน : ลีสม แขวง/ตำบล : เขตบางรัก
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 020640090 โทรศัพท์ :
 มี : CBRE เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
 ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องจนถึง 500 จำนวนห้อง : 428
 สิ่งกีด : เอกชน
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถมิ) : 114/2561 อนุญาตโดย : เขตบางรัก อนุญาต : วร/คต/บปป
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ CBRE เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ อนุญาตโดย _____
 ออกให้โดย _____
 ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ อนุญาตโดย _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย _____ ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 310.00 ลบ.ม./วัน

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิวเวคัลลัสต์ (Activated Sludge Process)

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
 [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____
 (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [] เครื่องสูบน้ำ [] ระบบเติมอากาศ
 [] เครื่องควบคุม/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 [] เครื่องสูบลูบคอน [] อื่นๆ
 [] อื่นๆ [] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) SITE DRAINING
 (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
 3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
 (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 744,000 หน่วย
 (2) ปริมาณน้ำทิ้งในทุกระยะของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,268,000 ลบ.ม.
 (3) ปริมาณน้ำเสียที่ใช้จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,268,000 ลบ.ม.
 (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
 [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันต่อสัปดาห์) วัน
 [] ไม่ระบายเลย ปริมาณ หน่วย
 0.000 กิโลกรัม
 (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสตกิภาพที่ใช้
 1. _____
 (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
 ระบบบำบัดน้ำเสีย _____
 (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 1,814.40 กิโลกรัม
 (8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง
 ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน
 ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
 หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
 โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
 ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ପିନ୍ଧାଉନୀ

วันที่ เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า จากระบบ	ปริมาณ น้ำใช้ ในหุถ	ปริมาณ ผลิตน้ำ ระบบ	การระบาย น้ำที่ส่งกลับ ไปยังแหล่ง	ปริมาณ ตามผังเมือง	รวม(ปกติ)		ข้อมูลการ แก้ไข(ปกติ/) กรณี(ปกติ/)
						ปริมาณ	ร้อยละ	
1/8/2023	24	64	64	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
2/8/2023	24	50	50	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
3/8/2023	24	70	70	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
4/8/2023	24	59	59	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
5/8/2023	24	41	41	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
6/8/2023	24	40	40	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
7/8/2023	24	71	71	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
8/8/2023	24	56	56	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
9/8/2023	24	50	50	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
10/8/2023	24	80	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
11/8/2023	24	83	83	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
12/8/2023	24	75	75	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
13/8/2023	24	85	85	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
14/8/2023	24	80	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
15/8/2023	24	75	75	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
16/8/2023	24	92	92	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
17/8/2023	24	80	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
18/8/2023	24	80	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
19/8/2023	24	61	61	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
20/8/2023	24	82	82	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
21/8/2023	24	64	64	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
22/8/2023	24	82	82	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
23/8/2023	24	93	93	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
24/8/2023	24	75	75	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
25/8/2023	24	77	77	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
26/8/2023	24	81	81	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
27/8/2023	24	73	73	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
28/8/2023	24	79	79	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
29/8/2023	24	90	90	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
30/8/2023	24	65	65	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
31/8/2023	24	75	75	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
รวม(ปกติ)ทั้งหมดรวม					2,268	(ลบไป)		

การดำเนินงานของระบบนำวิถีนำเชื้อ						สถานะเชื้อ
เชื้อกรม/	เชื้อกรม/	รหัสระบุ	อื่นๆ	ปริมาณ	ปัญหา	ผู้บันทึก
ควบคุมเชื้อ	ควบคุมเชื้อ	ควบคุม	(ระบุ)	ควบคุมเชื้อบันทึก	อุปสรรค	
ปกติ	-	ปกติ	-	51.2		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	40		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	56		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	47.2		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	32.8		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	32		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	56.8		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	44.8		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	72		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	64		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	66.4		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	60		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	68		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	64		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	60		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	73.6		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	64		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	64		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	48.8		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	65.6		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	51.2		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	65.6		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	74.4		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	60		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	61.6		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	64.8		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	58.4		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	63.2		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	72		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	52		ทั้ง CBER
ปกติ	-	ปกติ	-	60		ทั้ง CBER

24/4/2023	24	30	30	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	24		ช่าง CBRB
25/4/2023	24	103	103	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	82.4		ช่าง CBRB
26/4/2023	24	64	64	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	51.2		ช่าง CBRB
27/4/2023	24	67	67	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	53.6		ช่าง CBRB
28/4/2023	24	62	62	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	49.6		ช่าง CBRB
29/4/2023	24	75	75	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	60		ช่าง CBRB
30/4/2023	24	62	62	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	49.6		ช่าง CBRB
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด				2,166	(บาท.)	ตะกอนส่วนเกิน							1,732.80	(บาท.)	

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การไฟฟ้า ของระบบ	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ตามชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เคมีอากาศ เครื่อง(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง เศษน้ำเสีย	เครื่องกรอง เศษสารเคมี	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน	อื่นๆ (ระบุ)	ปริมาณ ตะกอนส่วนเกิน		ปัญหา อุปสรรค
1/4/2023	24	87	87	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	69.6		ช่าง CBRB
2/4/2023	24	77	77	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	61.6		ช่าง CBRB
3/4/2023	24	75	75	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	60		ช่าง CBRB
4/4/2023	24	90	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	72		ช่าง CBRB
5/4/2023	24	77	77	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	61.6		ช่าง CBRB
6/4/2023	24	81	81	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	64.8		ช่าง CBRB
7/4/2023	24	60	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	48		ช่าง CBRB
8/4/2023	24	88	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	70.4		ช่าง CBRB
9/4/2023	24	84	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	67.2		ช่าง CBRB
10/4/2023	24	74	74	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	59.2		ช่าง CBRB
11/4/2023	24	72	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	57.6		ช่าง CBRB
12/4/2023	24	84	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	67.2		ช่าง CBRB
13/4/2023	24	71	71	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	56.8		ช่าง CBRB
14/4/2023	24	88	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	70.4		ช่าง CBRB
15/4/2023	24	47	47	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	37.6		ช่าง CBRB
16/4/2023	24	77	77	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	61.6		ช่าง CBRB
17/4/2023	24	58	58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	46.4		ช่าง CBRB
18/4/2023	24	84	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	67.2		ช่าง CBRB
19/4/2023	24	69	69	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	55.2		ช่าง CBRB
20/4/2023	24	53	53	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	42.4		ช่าง CBRB
21/4/2023	24	80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	64		ช่าง CBRB
22/4/2023	24	27	27	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	21.6		ช่าง CBRB
23/4/2023	24	100	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	80		ช่าง CBRB

รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร แอดคัน สีส้ม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 186

ถนน : สีลม

นางสาว : สุวิมล

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 020640090

มี : CBRE เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องจนถึง 500 จำนวนห้อง : 428

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 114/2561

ออกให้โดย : เขตบางรัก

หมดอายุ : ๖๖/๑๑/๖๖

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ตามที่กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ CBRE เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งใบการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกพิเวต์ฟอสฟอรัส (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 310.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระยะ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) site drainage

(5) วิธีจัดการขยะของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการให้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 744.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกระยะของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,680.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,680.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม

1.

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลม [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณขยะของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ได้กำจัด 2,144.00 กิโลกรัม

(8) บัญชี อุปกรณ์ และแนวทางการแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง

ใบการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งใบการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน


หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



คู่มือการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

WASTEWATER TREATMENT PLANT TRAINING & COMMISSIONING

ASHTON SILOM

15/10/2561







WASTEWATER TREATMENT PLANT ASHTON SILOM

- ระบบบำบัดน้ำเสียกำหนดให้เป็นการบำบัดน้ำเสียในแบบ
COMBINE ACTIVATED SLUDGE
“ระบบเติมอากาศ แบบตะกอนเร่ง”
- คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดจะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานน้ำทิ้ง คือ

บีโอดี (BOD)	≤ 20	mg/L
ตะกอนแขวนลอย	≤ 30	mg/L
น้ำมันและไขมัน	≤ 10	mg/L
pH	5.5 – 9.0	





WASTEWATER TREATMENT PLANT ASHTON SILOM



แปลนแสดงการเดินท่อภายใน
หน้า 125

WASTEWATER TREATMENT PLANT ASHTON SILOM





WASTEWATER TREATMENT PLANT ASHTON SILOM	
ส่วนดักไขมัน (GREASE TRAP)	
<u>หลักการทำงาน</u> ✓ รับน้ำเสีย ส่วนทำครัว เพื่อแยกน้ำมันและไขมัน ออกจากส่วนของน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดต่อไป ✓ น้ำเสียที่ผ่านการแยกไขมันและน้ำมัน จะไหลไปยังบ่อ EQ TANK เพื่อรอสูบน้ำบำบัดในบ่อเติมอากาศต่อไป ✓ เป็นการบำบัดน้ำเสีย โดยจุลินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศในการบำบัด ✓ มีประสิทธิภาพการบำบัดค่าความสกปรกที่อยู่ในน้ำเสีย ประมาณ 20 – 30 %	<u>การดูแลรักษา</u> ✓ ตรวจสอบปริมาณไขมันและน้ำมันภายในบ่อ (1 ครั้ง / 2 สัปดาห์) ✓ ควรมีการสูบน้ำมันภายในบ่อไปกำจัด ทุกๆ 2 เดือน เป็นอย่างน้อย **เพื่อป้องกันไขมันอุดตันในเส้นท่อ**

WASTEWATER TREATMENT PLANT

ASHTON SILOM

ส่วนบ่อเกรอะ (SEPTIC TANK)

หลักการทำงาน

- ✓ รับน้ำเสียจากห้องน้ำและห้องส้วม เพื่อทำการแยกกากตะกอน ขยะ หรือ ส่วนที่เป็นของแข็งออกจากน้ำเสีย
- ✓ เป็นการบำบัดน้ำเสีย โดยจุลินทรีย์แบบ ไม่ใช้ออกซิเจนในการบำบัด
- ✓ น้ำมันเสียที่ผ่านการแยกกากตะกอนและ ของแข็ง จะไหลไปยังบ่อ EQ TANK เพื่อรอสูบไปบำบัดต่อที่บ่อเติมอากาศ ต่อไป
- ✓ มีประสิทธิภาพการบำบัดค่าความสกปรก ที่อยู่ในน้ำเสีย ประมาณ 20 – 30 %

การดูแลรักษา

- ✓ ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนและ ขยะที่สะสมในบ่อ ทุกๆเดือน เพื่อ ป้องกันการสะสมในบ่อปริมาณ มาก จนอุดตันในเส้นท่อหรือไหล ไปยังบ่อ EQ จนอุดตันในอุปกรณ์
- ✓ ควรมีการสูบตะกอนภายในบ่อ ไปกำจัด ทุกๆ 6 เดือน เป็นอย่าง น้อย
- ✓ หากไม่สูบตะกอนกันบ่อไปทิ้ง จะ ทำให้เกิดการสะสมจนเน่าเหม็น และทำให้ มีกลิ่น ย้อนขึ้นไปตาม ท่อน้ำเสียที่เข้าบ่อได้

WASTEWATER TREATMENT PLANT

ASHTON SILOM

ส่วนปรับสภาพ (EQUALIZATION TANK)

หลักการทำงาน

- ✓ ทำหน้าที่รับน้ำเสียที่ผ่านการแยก ไขมัน และ กากตะกอนของแข็ง เพื่อปรับสภาพและผสมน้ำเสียทั้ง 2 ส่วน ให้มีความคงที่และสม่ำเสมอ ก่อนสูบเข้าไปยังบ่อเติมอากาศ
- ✓ ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำเสีย 2 ตัว เพื่อสูบน้ำเสียไปยังบ่อเติมอากาศ
- ✓ ติดตั้งเครื่องเติมอากาศได้นำ 1 ตัว (Submersible Ejector) เพื่อผสม น้ำเสียจากส่วนต่างๆให้เข้ากัน


การดูแลรักษา

- ✓ ตรวจสอบการทำงานและความ ผิดปกติของเครื่องสูบน้ำเสีย เช่น ปริมาณการสูบส่งน้ำเสียของปั๊ม, การอุดตันของขยะหรือของแข็งในตัว ปั๊ม
- ✓ ตรวจสอบการทำงานของลูกลอย (Float Switch)
- ✓ หากปั๊มกินกระแสที่สูงกว่าปกติ อาจ เกิดการอุดตันของขยะหรือของแข็ง ในตัวปั๊ม จึงทำให้การสูบส่งน้ำเสีย ทำได้ยากจึงกินกระแสสูงขึ้น

WASTEWATER TREATMENT PLANT

ASHTON SILOM

ส่วนปรับสภาพ (EQUALIZATION TANK)



WASTEWATER TREATMENT PLANT

ASHTON SILOM

ส่วนเติมอากาศ (AERATION TANK)

หลักการทำงาน

- ✓ ใช้บำบัดความสกปรก สารอินทรีย์ หรือค่า BOD ที่ละลายมากับน้ำเสีย โดยใช้จุลินทรีย์ชนิดที่ใช้อากาศในการย่อยสลาย (AEROBIC TREATMENT)
- ✓ ทำการเติมอากาศหรือออกซิเจน ลงในน้ำเสีย เพื่อให้จุลินทรีย์ดึงออกซิเจนนำไปใช้ในการย่อยสลายค่า BOD ให้มีค่าลดลง จนผ่านค่ามาตรฐานที่กำหนด
- ✓ ใช้เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ จำนวน 4 ชุด (Submersible Ejector) ใช้สำหรับเติมอากาศลงในน้ำเสีย อย่างสม่ำเสมอ

การดูแลรักษา

- ✓ หมั่นตรวจสอบการทำงานของเครื่องเติมอากาศ โดยสังเกตจากปริมาณฟองอากาศ ต้องกระจายอย่างทั่วถึงทั้งบ่อ
- ✓ ทำความสะอาดชุดกรองของ ชุดหัว SILENCER อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง
- ✓ หากพบว่าปริมาณอากาศที่ออกน้อยกว่าปกติ อาจเกิดจากมีขยะไปอุดตันในตัวเรือนปั๊มหรืออุดตันในชุดปากแตรสำหรับปล่อยอากาศ

WASTEWATER TREATMENT PLANT

ASHTON SILOM

ส่วนเติมอากาศ (AERATION TANK)

การดูแลรักษา

- ✓ ตะกอนจุลินทรีย์ที่ สามารถทำงานได้ควรมีสีน้ำตาล คล้ายตะกอนดิน
- ✓ หากตะกอนจุลินทรีย์ มีสีเข้ม แสดงว่าอายุตะกอนมากเกินไป หรือเป็นตะกอนที่แก่ ย่อยสลายสิ่งสกปรกได้ไม่ดีเท่าที่ควร ควรมีการระบายตะกอนดังกล่าวทิ้ง โดยเพิ่มการ EXCESS SLUDGE ให้มากขึ้น และลดการ RETURN SLUDGE ลง
- ✓ หากตะกอนจุลินทรีย์ มีสีอ่อน หรือมีฟองสีขาว แสดงว่า ตะกอนจุลินทรีย์ภายในบ่อ มีปริมาณที่น้อยเกินไป ควรมีการหมุนเวียนตะกอน (Return Sludge) จากบ่อตกตะกอนมาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อในบ่อเติมอากาศ

WASTEWATER TREATMENT PLANT

ASHTON SILOM

ส่วนตกตะกอน (SEDIMENTATION TANK)

หลักการทำงาน

- ✓ แยกตะกอนจุลินทรีย์ ออกจากน้ำใสที่ผ่านการบำบัดจากส่วนเติมอากาศ โดยใช้หลักการตกตะกอนตามแรงโน้มถ่วง
- ✓ น้ำใส ที่ผ่านการตกตะกอน จะไหลลงรางเวย์ร์ เพื่อออกสู่อบوابักน้ำใส
- ✓ ส่วนของตะกอนจุลินทรีย์ก้นถัง มีการสูบไปหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ที่บ่อเติมอากาศ (RETURN SLUDGE)
- ✓ ส่วนของตะกอนจุลินทรีย์ส่วนเกิน ที่เหลือจากการสูบไปหมุนเวียนใช้ จะถูกสูบไปยังบ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน (SLUDGE STORAGE TANK)
- ✓ การสูบตะกอน จะใช้เครื่องสูบน้ำเสีย SUBMERSIBLE PUMP จำนวน 2 ตัว ควบคุมการทำงาน SLUDGE PUMP ด้วยการตั้งเวลาด้วย Timer 24 Hrs.

WASTEWATER TREATMENT PLANT

ASHTON SILOM

ส่วนตกตะกอน (SEDIMENTATION TANK)

การดูแลรักษา

- ✓ หมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำตะกอนหมุนเวียน โดยดูจากปริมาณการสูบน้ำตะกอนว่าปกติหรือไม่
- ✓ หมั่นตรวจสอบตะกอนลอยบริเวณผิวหน้า หากมีตะกอนลอยเกิดขึ้นแสดงว่า มีตะกอนอาจสะสมอยู่ในก้นบ่อตกตะกอนปริมาณมาก และนานเกินไป ต้องมีการสูบน้ำ Return Sludge หรือ Excess Sludge เพิ่มขึ้น
- ✓ ควรมีการตรวจสอบและทำความสะอาดรางเวียร์ เมื่อมีตะกอนค้างสะสมในรางเวียร์ปริมาณมาก เพื่อป้องกันตะกอนดังกล่าวหลุดออกไปกับทิ้ง ทำให้ค่าคุณภาพน้ำทิ้งแย่ลง

WASTEWATER TREATMENT PLANT

ASHTON SILOM

ส่วนพักน้ำใส (EFFLUENT TANK)

หลักการทำงาน


- ✓ ทำหน้าที่พักส่วนน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดเพื่อรอระบายทิ้งสู่สาธารณะ
- ✓ มีการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำเสีย (EFFLUENT PUMP) จำนวน 2 ตัว เพื่อสูบน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดออกสู่สาธารณะ , ควบคุมการทำงานโดยใช้ ลูกลอย หรือ Float Switch จำนวน 4 ลูก
- ✓ ส่วนพักน้ำใส เป็นจุดที่สามารถใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เพื่อนำไปวิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดได้

การดูแลรักษา

- ✓ ตรวจสอบการทำงานและความผิดปกติของเครื่องสูบน้ำเสีย เช่น ปริมาณการสูบส่งน้ำเสียของปั๊ม
- ✓ ตรวจสอบการทำงานของลูกลอย (Float Switch) ว่าเป็นไปตามFunction การทำงานที่ต้องการหรือไม่
- ✓ หากปั๊มมีการกินกระแสสูงกว่าปกติ อาจเกิดจากมีขยะหรือของแข็งไปอุดตันในตัวปั๊ม ทำให้การสูบน้ำทิ้งทำได้ยากขึ้น จึงกินกระแสสูงขึ้น

**WASTEWATER TREATMENT PLANT
ASHTON SILOM**

ส่วนพักน้ำใส (EFFLUENT TANK)



**WASTEWATER TREATMENT PLANT
ASHTON SILOM**


ส่วนเก็บตะกอนส่วนเกิน (SLUDGE STORAGE)

หลักการทำงาน	การดูแลรักษา
✓ เป็นส่วนสำหรับเก็บตะกอนส่วนเกิน หรือ Excess Sludge ซึ่งเป็นตะกอนที่เหลือจาก การหมุนเวียนไปใช้ในบ่อเดิมอากาศ	✓ เมื่อมีปริมาณตะกอนส่วนเกิน สะสม ในบ่อจำนวนมาก ต้องมีการสูบน้ำ กำจัดทิ้ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

แบบฟอร์มการตรวจ น้ำเสียที่ออกจากระบบ

SAMPLE SITE : ASHTON SILOM (EFFLUENT) SAMPLING DATE REPORT DATE	SAMPLE TYPE : WASTE WATER SAMPLING BY WITNESS
--	---

ลำดับ	PARAMETER	METHOD	ผล	UNIT	หมายเหตุ
1	pH				
2	BOD				
3	Suspended Solid				
4	Oil & Grease				



WASTEWATER TREATMENT PLANT

ASHTON SILOM

รายการอุปกรณ์ภายในระบบ

	Symbol	Equipment	Location	Model
1	EQP 01	Submersible Pump	Equalization Tank	CN80-P80B
2	EQP 02	Submersible Pump	Equalization Tank	CN80-P80B
3	EQEJ 01	Submersible Ejector	Equalization Tank	JAN37
4	EJ 01	Submersible Ejector	Aeration Tank	JAN55
5	EJ 02	Submersible Ejector	Aeration Tank	JAN55
6	EJ 03	Submersible Ejector	Aeration Tank	JAN55
7	EJ 04	Submersible Ejector	Aeration Tank	JAN55
8	RSP 01	Submersible Pump	Sedimentation Tank	CN80 – P80B
9	RSP 02	Submersible Pump	Sedimentation Tank	CN80 – P80B
10	EFP 01	Submersible Pump	Effluent Tank	CN80-P80
11	EFP 02	Submersible Pump	Effluent Tank	CN80-P80
12	BDNP 07	Submersible Pump	Drainage Tank	CN80–P80
13	BDNP 08	Submersible Pump	Drainage Tank	CN80–P80

WASTEWATER TREATMENT PLANT

ASHTON SILOM

รายการอุปกรณ์ภายในระบบ

	Symbol	Equipment	Location	Model	Function Control
1	EQP 01	Submersible Pump	Equalization Tank	CN80-P80B	ลูกลอย 4 ลูก
2	EQP 02	Submersible Pump	Equalization Tank	CN80-P80B	ลูกลอย 4 ลูก
3	EQEJ 01	Submersible Ejector	Equalization Tank	JAN37	ตั้ง Timer
4	EJ 01	Submersible Ejector	Aeration Tank	JAN55	ตั้ง Timer
5	EJ 02	Submersible Ejector	Aeration Tank	JAN55	ตั้ง Timer
6	EJ 03	Submersible Ejector	Aeration Tank	JAN55	ตั้ง Timer
7	EJ 04	Submersible Ejector	Aeration Tank	JAN55	ตั้ง Timer
8	RSP 01	Submersible Pump	Sedimentation Tank	CN80 – P80B	ตั้ง Timer
9	RSP 02	Submersible Pump	Sedimentation Tank	CN80 – P80B	ตั้ง Timer
10	EFP 01	Submersible Pump	Effluent Tank	CN80-P80	ลูกลอย 4 ลูก
11	EFP 02	Submersible Pump	Effluent Tank	CN80-P80	ลูกลอย 4 ลูก
12	BDNP 07	Submersible Pump	Drainage Tank	CN80–P80	ลูกลอย 4 ลูก
13	BDNP 08	Submersible Pump	Drainage Tank	CN80–P80	ลูกลอย 4 ลูก

WASTEWATER TREATMENT PLANT


ASHTON SILOM

MODEL PUMP : NON CLOG PUMP **ShinMaywa**


Submersible Pumps

(Non-Clogging Vortex Type)

CV/CVH-CVS-CVL-CVC-CVM Series



■ INSTALLATION SAMPLE




WASTEWATER TREATMENT PLANT

ASHTON SILOM


High Performance with Low Power Consumption
ShinMaywa helps to cut initial and running costs.

JN JAN

0.75 ~ 5.5kW



■ Component Names and Functions



WASTEWATER TREATMENT PLANT
ASHTON SILOM

ตารางซ่อมบำรุงอุปกรณ์

ลำดับ	รายการ	เดือนที่												หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	การดูแลระบบโดยรวม													
	- ตรวจสอบสถานะภายในบ่อ Septic Tank													ทุกสัปดาห์
	- ตรวจสอบสถานะภายในบ่อ Equalization													ทุกสัปดาห์
	- ตรวจสอบน้ำมัน และไขมันภายในบ่อ Grease Trap tank													ทุกสัปดาห์
	- ตรวจสอบตะกอนหนักภายในบ่อ Septic Tank													
	- ตรวจสอบตะกอนภายในบ่อ Sludge Storage													
	- ตรวจสอบตะกอนจุลินทรีย์ภายในบ่อ Aeration													ทุกสัปดาห์
	- ตรวจสอบความสะอาดเครื่องมือ (Wick) ในบ่อ Sedimentation													
2	การดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์													
2.1	Submersible Pump													
	- ตรวจสอบการวิ่งขึ้น													
	- ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น													
	- ตรวจสอบสภาพอุณหภูมิ													
	- เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น													
	- เปลี่ยน Seal													หรือทุกครั้งที่มีการซ่อม
	- เปลี่ยนลูกปืน (เครื่องสูบน้ำภายในบ่อ Equalization)													ทุก 2 ปี
	- เปลี่ยนลูกปืน (เครื่องสูบน้ำภายในบ่อ Sedimentation)													ทุก 2 ปี
	- เปลี่ยนลูกปืน (เครื่องสูบน้ำในบ่อ Effluent)													ทุก 2 ปี

WASTEWATER TREATMENT PLANT
ASHTON SILOM

ตารางซ่อมบำรุงอุปกรณ์

ลำดับ	รายการ	เดือนที่												หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.2	Submersible Ejector													
	- ตรวจสอบการดันตะกอน													ทุกสัปดาห์
	- ตรวจสอบเสียงดังผิดปกติ													ทุกสัปดาห์
	- ตรวจสอบปริมาณการสูดอากาศ													ทุกสัปดาห์
	- ตรวจสอบสภาพอุณหภูมิ													
	- เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น													
	- ตรวจสอบการสึกหรบของ Seal, ตัวเรือน, ใบพัด													หรือทุกครั้งที่มีการซ่อม
	- ตรวจสอบการสึกหรบของตัวเรือน, ใบพัด													
	- เปลี่ยนลูกปืน													ทุก 2 ปี
	- ตรวจสอบการทำงานของวาล์ว หรือ Silencer													

WASTEWATER TREATMENT PLANT ASHTON SILOM

ปัญหาที่พบ และวิธีการแก้ไข

ลำดับ	รายการปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไขเบื้องต้น
1	เกิดกลิ่นอากาศ ภายในบ่อเติมอากาศ ปริมาณมาก	1.1 ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ภายในบ่อเติมอากาศ มีปริมาณที่น้อยเกินไป 1.2 มีปริมาณสารพิษที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง ความเป็นพิษของจุลินทรีย์	1.1 เติมน้ำเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของตะกอนในบ่อเติมอากาศ 1.2 ลดปริมาณสารพิษที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง และตรวจเช็คสารพิษของปริมาณสารพิษที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง และลดปริมาณการปล่อยน้ำที่มีสารพิษสูงให้น้อยที่สุด
2	ตะกอนจุลินทรีย์ในบ่อเติมอากาศ มีสีเริ่มหรือสีน้ำตาลปนดำ	2.1 ตะกอนจุลินทรีย์ในบ่อเติมอากาศ เป็นตะกอนที่เน่าและมีความหนาแน่นเกินไป (ตะกอนที่เน่า ประสิทธิภาพการย่อยสลายจะลดลง)	2.1 ลดปริมาณการเติมเชื้อจุลินทรีย์จากบ่อเติมอากาศที่มีบ่อเติมอากาศให้เพียงพอ แต่ไม่เปลี่ยนเป็นการเติมตะกอนไม่เน่าแก่กับตะกอนที่เน่าแก่ไปมากรันแทน
3	เกิดตะกอนลอย ภายในบ่อเติมอากาศ	3.1 มีตะกอนคละเคล้ากับตะกอนที่มีปริมาณมาก ทำให้เกิดตะกอนคละเคล้าและลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ	3.1 เพื่อปริมาณการเติมตะกอนจากบ่อเติมอากาศให้มากขึ้น พังการเติมเชื้อจุลินทรีย์และการเติมตะกอนส่วนเกิน
4	มีตะกอนไขมันหรือไขมันลอยบนผิวน้ำ ปริมาณมากกว่าปกติ	4.1 ตะกอนไขมันหรือไขมันลอยบนผิวน้ำในบ่อเติมอากาศ ไม่มีการดูดซับไขมันออกไป จึงทำให้ไขมันลอยบนผิวน้ำ เกิดไป จนมาถึงบ่อเติมอากาศ ซึ่งส่งผลทำให้คุณภาพในการบำบัดน้ำเสียของบ่อเติมอากาศลดลง	4.1 ควรทำการดูดไขมันจากบ่อเติมอากาศหรือบ่อแยกไขมันในบ่อเติมอากาศไปกำจัดทิ้ง ตามระยะเวลาที่ได้แนะนำ ในตารางซ่อมบำรุง

WASTEWATER TREATMENT PLANT ASHTON SILOM


ปัญหาที่พบ และวิธีการแก้ไข

ตรวจสอบแก้ไขปัญหามือของระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ	รายการปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไขเบื้องต้น
5	ฟองอากาศ จากเครื่องเติมอากาศ มีปริมาณน้อยกว่าปกติ	5.1 ฟองอากาศจาก Suction Silencer มีการอุดตัน ของส่วนแผ่นกรอง 5.2 มีระดับน้ำในถังเติมอากาศ ไม่ถูกต้อง ในเครื่องเติมอากาศ บริเวณช่องจ่ายอากาศซึ่งอยู่ด้านล่างเครื่อง	5.1 ควรตรวจสอบดูจากค่าความสะอาดแผ่นกรอง 5.2 ยกเครื่องเติมอากาศขึ้นจากบ่อและทำการตรวจสอบหากเกิดจากสาเหตุนี้ มักมีอาการเกินระดับน้ำ (Overload) ตามมาหลังจากมีการดูดน้ำของตัวเครื่อง
6	เครื่องสูบน้ำดีเซล ,สูบน้ำตะกอน กับระบบไฟฟ้าเกิน มีไฟ Overload	6.1 มีระดับน้ำในถังเติมอากาศสูงเกินไป ทำให้การสูบน้ำจากถังเติมอากาศไม่สะดวก จึงเกิดการโอเวอร์โหลด 6.2 การเชื่อมต่อสายไฟของปั๊ม ทั้งในตู้ควบคุม และกล่องพักสายไฟในบ่อ มีการชำรุดเสียหายหรือไม่แน่น หรือมีน้ำรั่วสายไฟ	6.1 ให้ทำการยกตัวถังขึ้นมาตรวจสอบ และลดระดับของถังจากบ่อ 6.2 ให้ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟ ว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ หากชำรุด ให้แก้ไขสายไฟ

WASTEWATER TREATMENT PLANT ASHTON SILOM

การใช้งานตู้ควบคุมไฟฟ้า




วิธีการใช้งานตู้ควบคุมไฟฟ้า

1. ตรวจสอบว่า ไฟเมนเข้าตู้ควบคุมครบ 3 เฟส (Lamp R S T)
2. เมื่อต้องการให้อุปกรณ์ ทำงานระบบ Automatic
หมุนสวิตช์สามทาง (Selector switch) มาที่ตำแหน่ง Auto (ขวามือ)
3. เมื่อต้องการให้อุปกรณ์ทำงานระบบ Manual
หมุนสวิตช์สามทาง มาที่ตำแหน่ง MAN (ซ้ายมือ)
4. เมื่อต้องการหยุดการทำงานของอุปกรณ์
หมุนสวิตช์สามทาง มาที่ตำแหน่ง OFF (ตรงกลาง)
5. ขณะอุปกรณ์กำลังทำงาน หลอดไฟสีเขียวจะสว่าง (Lamp On)
เมื่ออุปกรณ์หยุดทำงาน หลอดไฟสีเขียวจะดับลง

WASTEWATER TREATMENT PLANT ASHTON SILOM

การใช้งานตู้ควบคุมไฟฟ้า



1. Lamp R S T : หลอดไฟ แสดงสถานะ ไฟ 3 เฟส

- Lamp สว่างครบ 3 หลอด แสดงว่า ไฟเข้าตู้ควบคุม ครบ 3 เฟส
- Lamp สว่างไม่ครบ 3 หลอด แสดงว่า ไฟเข้าตู้ควบคุม ไม่ครบ 3 เฟส

วิธีแก้ไข : ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟเมน เข้าตู้ควบคุมระบบบำบัด

2. Lamp Overload : หลอดไฟ แสดงสถานะ อุปกรณ์เกินกระแสไฟเกิน

- Lamp Overload ดับ ในขณะที่อุปกรณ์ทำงาน แสดงว่า อุปกรณ์เกินกระแสไฟเกินปกติ
- Lamp Overload สว่าง ในขณะที่อุปกรณ์ทำงาน แสดงว่า อุปกรณ์เกินกระแสไฟเกินกว่าปกติ

วิธีแก้ไข : กดปุ่ม Reset ชุด Overload ภายในตู้ควบคุม ของอุปกรณ์ชุดนั้นๆ

: หาก Reset Overload แล้วยังไม่ได้ ให้ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม


ปั๊มน้ำเกินกระแสไฟเกินกว่าปกติ มีสาเหตุมาจาก

- มีขยะหรือเศษวัสดุติดคั่นในตัวปั๊ม
- จุดเชื่อมต่อสายไฟของอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์หรือไม่แน่น เช่น ภายในตู้ควบคุมหรือกล่องพักสาย

WASTEWATER TREATMENT PLANT

ASHTON SILOM

การใช้งานตู้ควบคุมไฟฟ้า



3. Lamp Phase Protection : หลอดไฟ แสดงสถานะ ไฟฟ้าเมนที่เข้าตู้ควบคุมผิดปกติ

- Lamp Phase Protection ดับ ในขณะที่จ่ายไฟเมนเข้าตู้ควบคุม แสดงว่า กระแสไฟเมนเข้าตู้ควบคุมผิดปกติ
- Lamp Phase Protection สว่าง ในขณะที่จ่ายไฟเมนเข้าตู้ควบคุม แสดงว่า กระแสไฟเมนเข้าตู้ควบคุมผิดปกติ

ซึ่ง มีผิดปกติได้ 3 กรณี คือ แรงดันไฟฟ้าสูง (Over), แรงดันไฟฟ้าต่ำ (Under), แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล (Unbalance)
วิธีตรวจสอบเมื่อ Lamp Phase Protection สว่าง : ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าเมน เข้าตู้ควบคุมปล่อน้ำดิบ และตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ

4. Lamp High Alarm Level : หลอดไฟ แสดงสถานะ ระดับน้ำในบ่อสูง

- No.1 , Lamp LOW EFF. สว่าง แสดงว่า ระดับน้ำในบ่อ Effluent หรือน้ำออก อยู่ในระดับต่ำ
- No.2 , Lamp HL EFF. สว่าง แสดงว่า ระดับน้ำในบ่อ Effluent หรือน้ำออก อยู่ในระดับสูง

วิธีตรวจสอบเมื่อ Lamp High Alarm สว่าง : ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม ว่าจ่ายน้ำออกผิดปกติหรือไม่
: ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อจ่ายน้ำของอุปกรณ์นั้นๆ

WASTEWATER TREATMENT PLANT

ASHTON SILOM

การใช้งานตู้ควบคุมไฟฟ้า



หลอดไฟแสดง High Level Alarm (หลอดสีแดง)
แจ้งเตือนระดับน้ำ 3 บ่อ คือ

- Equalization Tank
- Effluent Tank
- Drainage Tank


5. Buzzer & Push Botton For Stop Buzzer : อี๊ดเสียง เตือนระดับน้ำในบ่อสูง

- Buzzer : อี๊ดเสียง เตือนว่าระดับน้ำในบ่อ Effluent อยู่ในระดับสูง
- Push Botton For Stop Buzzer : ปุ่มกด สำหรับหยุดการส่งเสียงอี๊ดเตือนของ Buzzer

วิธีตรวจสอบเมื่อ Buzzer ดังเสียง : ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม ว่าจ่ายน้ำออกผิดปกติหรือไม่
: ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อจ่ายน้ำของอุปกรณ์นั้นๆ

WASTEWATER TREATMENT PLANT
ASHTON SILOM

รูปภาพงานติดตั้ง




WASTEWATER TREATMENT PLANT
ASHTON SILOM

รูปภาพงานติดตั้ง



WASTEWATER TREATMENT PLANT
ASHTON SILOM

รูปภาพงานติดตั้ง




WASTEWATER TREATMENT PLANT
ASHTON SILOM

รูปภาพงานติดตั้ง



**WASTEWATER TREATMENT PLANT
ASHTON SILOM**

รูปภาพงานติดตั้ง



บริษัท เอนทีม เอนจิเนียริ่ง จำกัด
ENTEAM ENGINEERING CO.,LTD.

**THANK
YOU**

ENTEAM ENGINEERING CO.,LTD.

TEL. 02 922 7919 FAX 02 922 7829

<http://www.enteamengineering.com>

E-mail : enteam_engineering@hotmail.com

ภาคผนวก ค-3

ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค

เดือน / Month : เดือน 6 / Year : 2566					
ลำดับ / Sequence	รายการ / Item	สถานะ / Status	วันที่ / Date	โดย / By	หมายเหตุ / Remark
188	FHC-06-01 Fire Hose Cabinet (Low Zone)	Inspected Fire Man-07/6 FL			ปกติ/Normal
189	FHC-06-01 Fire Hose Cabinet (Low Zone)	Inspected Fire Man-07/6 FL			ปกติ/Normal
190	FHC-05-01 Fire Hose Cabinet (Low Zone)	Inspected Fire Man-07/5 FL			ปกติ/Normal
191	FHC-04-01 Fire Hose Cabinet (Low Zone)	Inspected Fire Man-07/4 FL			ปกติ/Normal
192	FHC-01-01 Fire Hose Cabinet (Low Zone)	Inspected Fire Man-07/1 FL			ปกติ/Normal
193	FHC-01-01 Fire Hose Cabinet (Low Zone)	Inspected Fire Man-07/1 FL			ปกติ/Normal

งานตรวจสอบทางเทคนิค/Technical

High Zone

ช่างผู้รับผิดชอบ 36-48 FL (High Zone) : จ. ฐน

ช่างผู้รับผิดชอบ 21-35 FL (High Zone) : จ. ฐน

ช่างผู้รับผิดชอบ 22-10 FL (High Zone) : จ. ฐน

ช่างผู้รับผิดชอบ B1-9 FL (High Zone) : จ. ฐน

Low Zone

ช่างผู้รับผิดชอบ 23-35 FL (Low Zone) : จ. ฐน

ช่างผู้รับผิดชอบ 22-10 FL (Low Zone) : จ. ฐน

ช่างผู้รับผิดชอบ B1-9 FL (Low Zone) : จ. ฐน

หมายเหตุ : ไม่ส่งสัญญาณ / กรณีอุปกรณ์ปกติ ไม่ส่งสัญญาณ X กรณีอุปกรณ์ผิดปกติ ไม่ส่งสัญญาณ - กรณีไม่อุปกรณ์

ตรวจสอบโดย/Checked by

ตรวจสอบโดย/Checked by

จ. ฐน
ช่างประจำอาคาร / SR Technician
Date : 12/06/2566

อ. ฐน
(สถาปนิกอาคาร) / Building Manager
Date : 12/06/2566

CBRE

ASHTON
SILOM

อาคาร / Building : ASHTON SILOM

CBRE

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year : 66

รายการ / Item		วันที่ / Date				
		12/06	13/06	14/06	15/06	16/06
ตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศ / Check Air Conditioning System						
1	ตรวจสอบระดับน้ำยาแอร์ / Check refrigerant oil level	N	/	/	/	/
2	ตรวจสอบระดับน้ำยาแอร์ / Check cooling water level	N	/	/	/	/
3	ตรวจสอบระดับน้ำยาแอร์ / Check battery distilled water level	N	/	/	/	/
4	ตรวจสอบระดับน้ำยาแอร์ / Check fuel oil level	N	/	/	/	/
5	ตรวจสอบระดับน้ำยาแอร์ / Check lubricating oil level	N	/	/	/	/
6	ตรวจสอบระดับน้ำยาแอร์ / Check cooling water level	N	/	/	/	/
7	ตรวจสอบระดับน้ำยาแอร์ / Check oil level	N	/	/	/	/
8	ตรวจสอบระดับน้ำยาแอร์ / Check oil level	N	/	/	/	/
9	ตรวจสอบระดับน้ำยาแอร์ / Check battery condition	N	/	/	/	/
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า / Check Electrical System						
10	ทดสอบการทำงานของ Battery ชุด 1	/	/	/	/	/
11	ทดสอบการทำงานของ Battery ชุด 2	/	/	/	/	/
ตรวจสอบระบบเครื่องจักร / Check Machinery						
12	บันทึกความเร็วรอบเครื่องยนต์ / Record engine speed 2800 RPM	2800	2800	2800	2800	2800
13	บันทึกแรงดันแบตเตอรี่ / Record battery charging 14 Volts	14	14	14	14	14
14	บันทึกแรงดันแบตเตอรี่ / Record not going voltage 14 Volts	-	-	-	-	-
15	บันทึกแรงดันแบตเตอรี่ / Record frequency 50 Hz	-	-	-	-	-
16	บันทึกแรงดันแบตเตอรี่ / Record fuel oil tank level 750 mm	750	740	740	740	740
17	บันทึกแรงดันแบตเตอรี่ / Record cooling water 33.5 mm	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5

หมายเหตุ/Remark : ทุกค่าอยู่ในเกณฑ์ / = ปกติ / Normal, X = ผิดปกติ / Abnormal, B = เสีย / Breakdown

ตรวจสอบโดยช่างเทคนิค / Checked by Technician	จ. ฐน	จ. ฐน	จ. ฐน	จ. ฐน	จ. ฐน
ตรวจสอบโดยวิศวกร / Inspected by Engineer / Sr. Technician	อ. ฐน	อ. ฐน	อ. ฐน	อ. ฐน	อ. ฐน

ASHTON
SILOM

อาคาร / Building : ASHTON SILOM

CBRE

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year : 66

รายการ / Item		วันที่ / Date				
		12/06	13/06	14/06	15/06	16/06
ตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศ / Check Air Conditioning System						
1	ตรวจสอบระดับน้ำยาแอร์ / Check refrigerant oil level	/	/	/	/	/
2	ตรวจสอบระดับน้ำยาแอร์ / Check cooling water level	/	/	/	/	/
3	ตรวจสอบระดับน้ำยาแอร์ / Check battery distilled water level	/	/	/	/	/
4	ตรวจสอบระดับน้ำยาแอร์ / Check fuel oil level	/	/	/	/	/
5	ตรวจสอบระดับน้ำยาแอร์ / Check lubricating oil level	/	/	/	/	/
6	ตรวจสอบระดับน้ำยาแอร์ / Check cooling water level	X	X	X	X	X
7	ตรวจสอบระดับน้ำยาแอร์ / Check oil level	/	/	/	/	/
8	ตรวจสอบระดับน้ำยาแอร์ / Check oil level	/	/	/	/	/
9	ตรวจสอบระดับน้ำยาแอร์ / Check battery condition	/	/	/	/	/
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า / Check Electrical System						
10	ทดสอบการทำงานของ Battery ชุด 1	/	/	/	/	/
11	ทดสอบการทำงานของ Battery ชุด 2	/	/	/	/	/
ตรวจสอบระบบเครื่องจักร / Check Machinery						
12	บันทึกความเร็วรอบเครื่องยนต์ / Record engine speed 2800 RPM	-	-	-	-	-
13	บันทึกแรงดันแบตเตอรี่ / Record battery charging 14 Volts	-	-	-	-	-
14	บันทึกแรงดันแบตเตอรี่ / Record not going voltage 14 Volts	-	-	-	-	-
15	บันทึกแรงดันแบตเตอรี่ / Record frequency 50 Hz	-	-	-	-	-
16	บันทึกแรงดันแบตเตอรี่ / Record fuel oil tank level 750 mm	-	-	-	-	-
17	บันทึกแรงดันแบตเตอรี่ / Record cooling water 33.5 mm	-	-	-	-	-

หมายเหตุ/Remark : ทุกค่าอยู่ในเกณฑ์ / = ปกติ / Normal, X = ผิดปกติ / Abnormal, B = เสีย / Breakdown

ตรวจสอบโดยช่างเทคนิค / Checked by Technician	จ. ฐน	จ. ฐน	จ. ฐน	จ. ฐน	จ. ฐน
ตรวจสอบโดยวิศวกร / Inspected by Engineer / Sr. Technician	อ. ฐน	อ. ฐน	อ. ฐน	อ. ฐน	อ. ฐน

ใบบันทึกตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet

อาคาร/Building Ashton Sloom เดิม / Mouth : ทิศทาง: D / Year : 2566 ที่อยู่ / Address : 186 ถนน บางนา แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10500
ที่อยู่ / Address : 186 ถนน บางนา แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10500 สถานที่ / Location : บ้าน / FP (ชั้น 1)

[illegible]

ตรวจสอบโดย/Checked by



หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician

อธิษฐาน
(อธิษฐาน เภสัชกร)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ใบบันทึกตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet**ใบบันทึกตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet**

อาคาร/Building Ashton Silom เมือง / Mouth : พากงปากม 8 / Year : 2566 ที่อยู่ / Address : 186 อ.สีลม แขวงสุววงษ์ เขตกรุงเทพมหานคร 10500
ที่อยู่ / Address : 186 อ.สีลม แขวงสุววงษ์ เขตกรุงเทพมหานคร 10500 สถานที่ตั้ง / Location (จุดบนแผนที่ออนไลน์) (ดู B หน้าที่ 20 คู่มือ)

Form / Address : 186 อ.ตท. บางนา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10500 บางนา/กรุงเทพฯ / Location (บางนา/กรุงเทพมหานคร (หมู่ 5 รหัสไปรษณีย์ 10500))					
ชื่อผู้ลงทะเบียน (Full Name) / ชื่อผู้ลงทะเบียน (Full Name)					
เลขที่บัตรประชาชน (ID Card Number)	ชื่อ-นามสกุล (Last Name & First Name)	ชื่อ-นามสกุล (Last Name & First Name)	ชื่อ-นามสกุล (Last Name & First Name)	ชื่อ-นามสกุล (Last Name & First Name)	ชื่อ-นามสกุล (Last Name & First Name)
1	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	

ตรวจสอบโดย/Checked by 
 หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician


 (อภินันท์ เกริกขันธ์)
 ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ชื่อ (อาภา เลขาธิการ)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ใบบันทึกตรวจสอบเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet

รายชื่อ / Listing Ashken Shalom (ไทย) / Hash: 2566 ปี / Year: 2566 ปี / Address: 186 อ.เคอ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90100 Thai / Address: 186 อ.เคอ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90100 ตำบลเคอ / Location Thai / C/P (ถ้า มี)						
รายการทรัพย์สิน / รายการที่ดิน					รายการทรัพย์สิน / รายการที่ดิน	
ลำดับ / No.	รายการทรัพย์สิน / รายการที่ดิน	รายการทรัพย์สิน / รายการที่ดิน	รายการทรัพย์สิน / รายการที่ดิน	รายการทรัพย์สิน / รายการที่ดิน	รายการทรัพย์สิน / รายการที่ดิน	รายการทรัพย์สิน / รายการที่ดิน
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

ตรวจสอบโดย/Checked by

หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician


 (อรปภา เจนจิตฺตากร)
 ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

(อรภา เภสัชกร)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ใบบันทึกตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet

บ้าน / Building Shom Shon / บ้าน / Mouth : พหลโยธิน 6 / Year : 2566 Plot / Address : 186 อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานีเขตเกษตรฯพหลโยธิน10500
 (Plot / Address : 186 อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานีเขตเกษตรฯพหลโยธิน10500) บ้าน/ที่ / Location : คลองหลวง Booster pump (ชั้น 48 High zone)

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจวัด / Monitoring form

วันที่ / Date	เวลา / Time	ผู้ตรวจวัด / Inspector	ผลการตรวจวัด / Measurement Result	หมายเหตุ / Remark
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

หมายเหตุ :
 1. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 2. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 3. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 4. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 5. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 6. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 7. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 8. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 9. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 10. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 11. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 12. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 13. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 14. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 15. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 16. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 17. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 18. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 19. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 20. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 21. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 22. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 23. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 24. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 25. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 26. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 27. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 28. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 29. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 30. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน
 31. บันทึกการตรวจวัดทุกวัน

IMPROVE :

หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician


 (อรปภา เอกกัทธการ)
 ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

(อบรม เอกกัฏฐาการ)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ใบบันทึกตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet

ផ្ទះលេខ/Building No. : 186 ឈ្មោះ/Name : ហ៊ុន ហ៊ុន / Huon Hun / Year : 2566 ផ្ទះលេខ/Address : 186 ផ្លូវជាតិលេខ១ក្រុងសៀមរាប/ Road No. 1 National Road No. 1 Siem Reap City ផ្ទះលេខ/Address : 186 ផ្លូវជាតិលេខ១ ក្រុងសៀមរាប/ Road No. 1 National Road No. 1 Siem Reap City					ឈ្មោះ/Name : ហ៊ុន ហ៊ុន / Huon Hun / Year : 2566 ផ្ទះលេខ/Address : 186 ផ្លូវជាតិលេខ១ក្រុងសៀមរាប/ Road No. 1 National Road No. 1 Siem Reap City		
ល.រ/No.	ឈ្មោះ/Name	ឈ្មោះ/Name	ឈ្មោះ/Name	ឈ្មោះ/Name	ឈ្មោះ/Name	ឈ្មោះ/Name	
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจสอบโดย/Checked by

หัวหน้าช่างเทคนิค / SR.Technician


 (อรปภา เอกกิตติภพ)
 ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ใบบันทึกตรวจเช็คความพร้อมเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet

ឈ្មោះ/Building Address ឈ្មោះ/ Mouth : ឧទាហរណ៍ / Year : 2566 ផ្ទះ/ Address : 186 ល.ផ្លូវ ឧទាហរណ៍ ឃុំចូកក្របីស្រី (ផ្ទះ ៨ ឃុំចូកក្របីស្រី) ផ្ទះ/ Address : 186 ល.ផ្លូវ ឧទាហរណ៍ ឃុំចូកក្របីស្រី 18500 ភូមិផ្ទះ/ Location ផ្ទះ/ល.ផ្លូវផ្ទះ (ផ្ទះ ៨ ឃុំចូកក្របីស្រី)							
លេខបញ្ជីប្រតិបត្តិការ / Identification លេខបញ្ជីប្រតិបត្តិការ លេខបញ្ជីប្រតិបត្តិការ លេខបញ្ជីប្រតិបត្តិការ លេខបញ្ជីប្រតិបត្តិការ					ឈ្មោះ	ថ្ងៃខែ	ឆ្នាំ
1					១	១	១
2					២	២	២
3					៣	៣	៣
4					៤	៤	៤
5					៥	៥	៥
6					៦	៦	៦
7					៧	៧	៧
8					៨	៨	៨
9					៩	៩	៩
10					១០	១០	១០
11					១១	១១	១១
12					១២	១២	១២
13					១៣	១៣	១៣
14					១៤	១៤	១៤
15					១៥	១៥	១៥
16					១៦	១៦	១៦
17					១៧	១៧	១៧
18					១៨	១៨	១៨
19					១៩	១៩	១៩
20					២០	២០	២០
21					២១	២១	២១
22					២២	២២	២២
23					២៣	២៣	២៣
24					២៤	២៤	២៤
25					២៥	២៥	២៥
26					២៦	២៦	២៦
27					២៧	២៧	២៧
28					២៨	២៨	២៨
29					២៩	២៩	២៩
30					៣០	៣០	៣០
31					៣១	៣១	៣១

အကျဉ်းချုပ် :

ตรวจสอบโดย/checked by

זרם טכניק / SR Technician

อเนก ใจภักดิ์
(สถาปนิก)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ใบบันทึกตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet

บ้านเลขที่ / Building Ashton Shom เลขที่ / Mouth: พุดมการ 51 / Year: 2566 หมู่ที่ / Address: 186 ถนน แขวงสุวภุมย์ เขตสุวภุมย์ กรุงเทพมหานคร 10500
 หมู่ที่ / Address: 186 ถนน แขวงสุวภุมย์ เขตสุวภุมย์ กรุงเทพมหานคร 10500 ตำบล / Location RMU (ตัว 1)

Содержание (Content)					Содержание (Content)			Содержание (Content)		
№	Содержание (Content)	Содержание (Content)	Содержание (Content)	Содержание (Content)	№	Содержание (Content)	Содержание (Content)	Содержание (Content)	Содержание (Content)	
1	1				1	1				
2	2				2	2				
3	3				3	3				
4	4				4	4				
5	5				5	5				
6	6				6	6				
7	7				7	7				
8	8				8	8				
9	9				9	9				
10	10				10	10				
11	11				11	11				
12	12				12	12				
13	13				13	13				
14	14				14	14				
15	15				15	15				
16	16				16	16				
17	17				17	17				
18	18				18	18				
19	19				19	19				
20	20				20	20				
21	21				21	21				
22	22				22	22				
23	23				23	23				
24	24				24	24				
25	25				25	25				
26	26				26	26				
27	27				27	27				
28	28				28	28				
29	29				29	29				
30	30				30	30				
31	31				31	31				

ឥណទាន :

ตรวจสอบโดย/Checked by

หัวหน้าช่างอาคาร / SA.Technician

(อรุณ เอกภัทธาร)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ใบบันทึกตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet

ภาพ / Building Ashton Siam เมือง / Mouth : พหลโยธิน 8 / Year : 2566 ที่นั่ง / Address : 186 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10000
(สถานที่ตั้ง / Location : ซอยพหลโยธิน 8 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10000)

	LIFE OF THE VETERAN				REMARKS			REMARKS
No.	NAME OF THE VETERAN	DATE OF BIRTH	DATE OF DEATH	DATE OF BURIAL	DATE OF INTERMENT	DATE OF CREMATION		
1	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/		

ឥណទាន : _____

ตรวจสอบโดย/Checked by

หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician

(สถาปนา เอกอัครราชทูต)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

(สถาปนา เอกอัครราชทูต)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ใบบันทึกตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet[illegible]

	number of the group which was present	number of the group which was not present to the lecture	number of group which absent	no marks due to group absence	group	marks	total	percentage
1	/	/	/	/				
2	/	/	/	/				
3	/	/	/	/				
4	/	/	/	/				
5	/	/	/	/				
6	/	/	/	/				
7	/	/	/	/				
8	/	/	/	/				
9	/	/	/	/				
10	/	/	/	/				
11	/	/	/	/				
12	/	/	/	/				
13	/	/	/	/				
14	/	/	/	/				
15	/	/	/	/				
16	/	/	/	/				
17	/	/	/	/				
18	/	/	/	/				
19	/	/	/	/				
20	/	/	/	/				
21	/	/	/	/				
22	/	/	/	/				
23	/	/	/	/				
24	/	/	/	/				
25	/	/	/	/				
26	/	/	/	/				
27	/	/	/	/				
28	/	/	/	/				
29	/	/	/	/				
30	/	/	/	/				
31	/	/	/	/				

အိတ်ကပ် : ၁၂

หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician

(สถาปนา เอกภพพิทักษ์)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

(สถาปนา เอกภพพิทักษ์)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ใบบันทึกตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet

อาคาร/Buiding Ashton Silver Lake / หมู่ที่: ๓๐๓๓๓ / Year: 2566 / Plot / Address: 186 ถนน แขวงสุวิทย์ เขตทุ่งโพธิ์โพธิ์ 10500
(Plot / Address: 186 ถนน แขวงสุวิทย์ เขตทุ่งโพธิ์โพธิ์ 10500) ต.บางโพธิ์ / Location: บึงทองหลาง (พื้นที่ 35 Low zone)

Project Name: 7-10-2010					Project Name: 7-10-2010		
Task	Task	Task	Task	Task	Task	Task	Task
1							
2	/	/	/	/	0	✓	✓
3	/	/	/	/	0	✓	✓
4	/	/	/	/	0	✓	✓
5	/	/	/	/	0	✓	✓
6	/	/	/	/	0	✓	✓
7	/	/	/	/	0	✓	✓
8	/	/	/	/	0	✓	✓
9	/	/	/	/	0	✓	✓
10	/	/	/	/	0	✓	✓
11	/	/	/	/	0	✓	✓
12	/	/	/	/	0	✓	✓
13	/	/	/	/	0	✓	✓
14	/	/	/	/	0	✓	✓
15	/	/	/	/	0	✓	✓
16	/	/	/	/	0	✓	✓
17	/	/	/	/	0	✓	✓
18	/	/	/	/	0	✓	✓
19	/	/	/	/	0	✓	✓
20	/	/	/	/	0	✓	✓
21	/	/	/	/	0	✓	✓
22	/	/	/	/	0	✓	✓
23	/	/	/	/	0	✓	✓
24	/	/	/	/	0	✓	✓
25	/	/	/	/	0	✓	✓
26	/	/	/	/	0	✓	✓
27	/	/	/	/	0	✓	✓
28	/	/	/	/	0	✓	✓
29	/	/	/	/	0	✓	✓
30	/	/	/	/	0	✓	✓
31	/	/	/	/	0	✓	✓

အိမ်ထောင်စုများ

200

หัวหน้าช่างอาคาร / SA.Technician

(อรปภา เอกภัททากร)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manage

(อรปภา เอกภัททากร)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manage

ใบบันทึกตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet

อาคาร / Building Ashton Silom ชั้น / Mouth : พฤษภาคม 6 / Year : 2566 ชื่อ / Address : 186 อ.ลิ้นจี่ แขวงสุราษฎร์ เขตกรุงเทพมหานคร 10500
ห้อง / Address : 186 อ.ลิ้นจี่ แขวงสุราษฎร์ เขตกรุงเทพมหานคร 10500 สถานที่ตั้ง / Location : ห้องเครื่อง / UH (ชั้น 35 Low zone)

วันที่	รายการตรวจสอบ / Inspection				ผลการตรวจสอบ / Result			หมายเหตุ / Remark
	อุณหภูมิห้องเครื่อง / Room Temperature	ความดันน้ำ / Water Pressure	ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ / Water Level in Tank	การทำงานของปั๊ม / Pump Operation	ความดันไฟฟ้า / Voltage	อุณหภูมิของน้ำ / Water Temperature	ความเร็วลม / Wind Speed	
1	/	/	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	/	/	

ชื่อคนตรวจ :

หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician

(อรปภา เล็กไพฑูรย์)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ใบบันทึกตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet

อาคาร / Building Ashton Silom ชั้น / Mouth : พฤษภาคม 6 / Year : 2566 ชื่อ / Address : 186 อ.ลิ้นจี่ แขวงสุราษฎร์ เขตกรุงเทพมหานคร 10500
ห้อง / Address : 186 อ.ลิ้นจี่ แขวงสุราษฎร์ เขตกรุงเทพมหานคร 10500 สถานที่ตั้ง / Location : ห้องเครื่อง / UH (ชั้น 48 High zone)

วันที่	รายการตรวจสอบ / Inspection				ผลการตรวจสอบ / Result			หมายเหตุ / Remark
	อุณหภูมิห้องเครื่อง / Room Temperature	ความดันน้ำ / Water Pressure	ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ / Water Level in Tank	การทำงานของปั๊ม / Pump Operation	ความดันไฟฟ้า / Voltage	อุณหภูมิของน้ำ / Water Temperature	ความเร็วลม / Wind Speed	
1	/	/	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	/	/	

ชื่อคนตรวจ :

หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician

(อรปภา เล็กไพฑูรย์)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ใบบันทึกตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet

อาคาร / Building Ashton Silom ชั้น / Mouth : พฤษภาคม 6 / Year : 2566 ชื่อ / Address : 186 อ.ลิ้นจี่ แขวงสุราษฎร์ เขตกรุงเทพมหานคร 10500
ห้อง / Address : 186 อ.ลิ้นจี่ แขวงสุราษฎร์ เขตกรุงเทพมหานคร 10500 สถานที่ตั้ง / Location : ห้องเครื่อง / MDG (ชั้น 9H)

วันที่	รายการตรวจสอบ / Inspection				ผลการตรวจสอบ / Result			หมายเหตุ / Remark
	อุณหภูมิห้องเครื่อง / Room Temperature	ความดันน้ำ / Water Pressure	ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ / Water Level in Tank	การทำงานของปั๊ม / Pump Operation	ความดันไฟฟ้า / Voltage	อุณหภูมิของน้ำ / Water Temperature	ความเร็วลม / Wind Speed	
1	/	/	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	/	/	

ตรวจสอบโดย / Checked by

หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician

(อรปภา เล็กไพฑูรย์)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ใบบันทึกตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet

อาคาร / Building Ashton Silom ชั้น / Mouth : พฤษภาคม 6 / Year : 2566 ชื่อ / Address : 186 อ.ลิ้นจี่ แขวงสุราษฎร์ เขตกรุงเทพมหานคร 10500
ห้อง / Address : 186 อ.ลิ้นจี่ แขวงสุราษฎร์ เขตกรุงเทพมหานคร 10500 สถานที่ตั้ง / Location : ห้องเครื่อง / MDG (ชั้น 9H)

วันที่	รายการตรวจสอบ / Inspection				ผลการตรวจสอบ / Result			หมายเหตุ / Remark
	อุณหภูมิห้องเครื่อง / Room Temperature	ความดันน้ำ / Water Pressure	ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ / Water Level in Tank	การทำงานของปั๊ม / Pump Operation	ความดันไฟฟ้า / Voltage	อุณหภูมิของน้ำ / Water Temperature	ความเร็วลม / Wind Speed	
1	/	/	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	/	/	

ชื่อคนตรวจ :

ตรวจสอบโดย / Checked by

หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician

(อรปภา เล็กไพฑูรย์)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ใบบันทึกตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet

อาคาร/Building Ashton ริมถนน / Mouth: ฤดูร้อน 8 / Year: 2566 ที่ตั้ง / Address: 186 ม.ลิ้นจี่ แขวงทุ่งวอน เขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ 10500
ที่ตั้ง / Address: 186 ม.ลิ้นจี่ แขวงทุ่งวอน เขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ 10500 ส่วนพื้นที่ / Location: ที่ดินชั้นที่ 33M High zone

[illegible]

ตรวจสอนโดย/Checked by

หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician


 (ตราประทับอาคาร)
 ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ใบบันทึกตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet

อาคาร/Building Ashton 186 ถนน/ Mouth : พหลโยธิน D/Year : 2566 ที่ตั้ง/ Address : 186 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10500
ที่ตั้ง/ Address : 186 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10500 สถานที่ตั้ง/ Location : ปริมณฑลจังหวัดนนทบุรี PF (ใกล้ MCB ชั้น 9)

[illegible]

ตรวจสอบโดย/Checked by

หัวหน้าช่างอาคาร / SR,Technician

อดิสรณ์ อดิสรณ์
(สถาปนิก / สถาปนิก)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ใบบันทึกตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet

อาคาร/Building Ashion Siam 18/1 / Mouth : 2566 / Year : 2566 / Mail / Location : 186 ซ.สุขุมวิท 23 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10150
 Road / Address : 186 ซ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10150 / Station / Address : สถานีสุขุมวิท 23 / Station / Address : สถานีสุขุมวิท 23 (Line 32 Low zone)

[illegible]

ตรวจสอบโดย/Checked by

หัวหน้าช่างอากาศ / SR.Technician1


 (อานา ปองทอน)
 ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ใบบันทึกตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet

อาคาร / Building Ashton Sloam บ้าน / Mouth : พญาแก้ว 1 / Year : 2566 ที่นั่ง / Address : 186 อ.เมือง ขวางหลวงศรี เขตพญาเทพาพญา10500

Tag / Address : 186 อ.หลุม ชลบุรี / ชลบุรี / 18600 มาตรฐาน / Location : มาตรฐาน / 32 Low zone							
วันที่	ข้อมูลการตรวจ / Measurement				ข้อมูลการตรวจ / Measurement		
	ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย / Average of the average values	ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย / Average of the average values	ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย / Average of the average values	ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย / Average of the average values	ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย / Average of the average values	ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย / Average of the average values	ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย / Average of the average values
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1	1	1

หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician

(อรปภา เอกภัททากร)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ใบบันทึกตรวจเช็คหม้อแรงดันประจำวัน / Daily Log Sheet

ตึก/Bldg: Ashton Sltm (ลิ้น / Mouth : พนมทวน 0 / Year : 2566 ชื่อ / Address : 186 ก.ม. ทางหลวง 35 เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 900
ชื่อ / Address : 186 ก.ม. ทางหลวง 35 เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 900 สถานที่ / Location : ห้องเครื่องปั่นปั่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า/Generator (ปั่น 9M)

7.000.000.000 / 7.000.000.000					7.000.000.000 / 7.000.000.000			7.000.000.000 / 7.000.000.000	
No	nama barang yang dibeli (detail)	jumlah barang yang dibeli (detail)	jumlah barang yang dibeli (detail)	jumlah barang yang dibeli (detail)	jumlah barang	jumlah barang	jumlah barang	jumlah barang	
1	/	/	/	/	/	2	2	2	
2	/	/	/	/	/	2	2	2	
3	/	/	/	/	/	2	2	2	
4	/	/	/	/	/	2	2	2	
5	/	/	/	/	/	2	2	2	
6	/	/	/	/	/	2	2	2	
7	/	/	/	/	/	2	2	2	
8	/	/	/	/	/	2	2	2	
9	/	/	/	/	/	2	2	2	
10	/	/	/	/	/	2	2	2	
11	/	/	/	/	/	2	2	2	
12	/	/	/	/	/	2	2	2	
13	/	/	/	/	/	2	2	2	
14	/	/	/	/	/	2	2	2	
15	/	/	/	/	/	2	2	2	
16	/	/	/	/	/	2	2	2	
17	/	/	/	/	/	2	2	2	
18	/	/	/	/	/	2	2	2	
19	/	/	/	/	/	2	2	2	
20	/	/	/	/	/	2	2	2	
21	/	/	/	/	/	2	2	2	
22	/	/	/	/	/	2	2	2	
23	/	/	/	/	/	2	2	2	
24	/	/	/	/	/	2	2	2	
25	/	/	/	/	/	2	2	2	
26	/	/	/	/	/	2	2	2	
27	/	/	/	/	/	2	2	2	
28	/	/	/	/	/	2	2	2	
29	/	/	/	/	/	2	2	2	
30	/	/	/	/	/	2	2	2	
31	/	/	/	/	/	2	2	2	

ตรวจสอบโดย/Checked by

หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician


 (อรภา เอกภักทธาร)
 ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ใบบันทึกตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet

ชื่อ/Address: 186 อ.บ้านทรายทอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ชื่อ/Address: 186 อ.บ้านทรายทอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

Date of completion of work					Date of completion of work			Remarks
Sl. No.	Work done	Work done	Work done	Work done	Sl. No.	Work done	Work done	
1	/	/	/	/	1	/	/	
2	/	/	/	/	2	/	/	
3	/	/	/	/	3	/	/	
4	/	/	/	/	4	/	/	
5	/	/	/	/	5	/	/	
6	/	/	/	/	6	/	/	
7	/	/	/	/	7	/	/	
8	/	/	/	/	8	/	/	
9	/	/	/	/	9	/	/	
10	/	/	/	/	10	/	/	
11	/	/	/	/	11	/	/	
12	/	/	/	/	12	/	/	
13	/	/	/	/	13	/	/	
14	/	/	/	/	14	/	/	
15	/	/	/	/	15	/	/	
16	/	/	/	/	16	/	/	
17	/	/	/	/	17	/	/	
18	/	/	/	/	18	/	/	
19	/	/	/	/	19	/	/	
20	/	/	/	/	20	/	/	
21	/	/	/	/	21	/	/	
22	/	/	/	/	22	/	/	
23	/	/	/	/	23	/	/	
24	/	/	/	/	24	/	/	
25	/	/	/	/	25	/	/	
26	/	/	/	/	26	/	/	
27	/	/	/	/	27	/	/	
28	/	/	/	/	28	/	/	
29	/	/	/	/	29	/	/	
30	/	/	/	/	30	/	/	
31	/	/	/	/	31	/	/	

ตรวจสอบโดย/Checked by

หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician

อเล็กซ์ โอเดกัททอน
(สถาปนิก)

ใบบันทึกตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Log Sheet

อาคาร/Building Ashton Silom (Asin / Mouth : พญาภิบาล ๒ / Year: 2556) ชื่อ/Address : 186 ถนน บางนา/บางนา ซอย 44/14 บางนา กรุงเทพฯ 10500
 ชื่อ/Address : 186 ถนน บางนา/บางนา ซอย 44/14 บางนา กรุงเทพฯ 10500 แผนที่/Location : กรุงเทพมหานครเขตบางนา (พื้นที่ 48 High zone)

No.	Date of birth / Date of birth				Date of birth / Date of birth			Date of birth / Date of birth
	Date of birth / Date of birth	Date of birth / Date of birth	Date of birth / Date of birth	Date of birth / Date of birth	Date of birth / Date of birth	Date of birth / Date of birth		
1	/	/	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	/	/	

หน้างานช่างอาคาร / SR.Technician

Out to the
(ธรปภา เอกภัททากร)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

Library / Building : Ashton Silom

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List.

[illegible]

เดือน / Month : สิงหาคม 5 / Year : 2566					
No.1	Equipment Number	สถานที่/Location	การแจ้งเตือนเมื่อไฟดับเกิน 30 นาที Check after off main power 30 min.		หมายเหตุ Remark
			สถานะไฟ/Status	สถานะไฟ/Status	
36	EM-3-05	Corridor ชั้น High Zone 3 FL	✓		
37	EM-3-06	บันไดหนีไฟ ST 5 (3 FL)	✓		
38	EM-3-07	บันไดหนีไฟ ST 7 (3 FL)	✓		
39	EM-4-01	สวิตช์ (4 FL)/1	✓		
40	EM-4-02	สวิตช์ (4 FL)/2	✓		
41	EM-4-03	สวิตช์ (4 FL)/3	✓		
42	EM-4-04	สวิตช์ (4 FL)/4	✓		
43	EM-4-05	สวิตช์ (4 FL)/5	✓		
44	EM-4-06	สวิตช์ (4 FL)/6	✓		
45	EM-4-07	Corridor ชั้น High Zone 4 FL	✓		
46	EM-4-08	Corridor ชั้น Low Zone 4 FL	✓		
47	EM-4-09	บันไดหนีไฟ Fire Man 1 - 4 FL	✓		
48	EM-4-10	บันไดหนีไฟ Fire Man 2 - 4 FL	✓		
49	EM-4-11	บันไดหนีไฟ ST 5 (4 FL)	✓		
50	EM-4-12	บันไดหนีไฟ ST 7 (4 FL)	✓		
51	EM-5-01	สวิตช์ (5 FL)/1	✓		
52	EM-5-02	สวิตช์ (5 FL)/2	✓		
53	EM-5-03	สวิตช์ (5 FL)/3	✓		
54	EM-5-04	สวิตช์ (5 FL)/4	✓		
55	EM-5-05	สวิตช์ (5 FL)/5	✓		
56	EM-5-06	สวิตช์ (5 FL)/6	✓		
57	EM-5-07	Corridor ชั้น High Zone 5 FL	✓		
58	EM-5-08	Corridor ชั้น Low Zone 5 FL	✓		
59	EM-5-09	บันไดหนีไฟ Fire Man 1 - 5 FL	✓		
60	EM-5-10	บันไดหนีไฟ Fire Man 2 - 5 FL	✓		
61	EM-5-11	บันไดหนีไฟ ST 5 (5 FL)	✓		
62	EM-5-12	บันไดหนีไฟ ST 7 (5 FL)	✓		
63	EM-6-01	สวิตช์ (6 FL)/1	✓		
64	EM-6-02	สวิตช์ (6 FL)/2	✓		
65	EM-6-03	สวิตช์ (6 FL)/3	✓		
66	EM-6-04	สวิตช์ (6 FL)/4	✓		
67	EM-6-05	สวิตช์ (6 FL)/5	✓		
68	EM-6-06	สวิตช์ (6 FL)/6	✓		
69	EM-6-07	Corridor ชั้น High Zone (6 FL)	✓		
70	EM-6-08	Corridor ชั้น Low Zone (6 FL)	✓		
71	EM-6-09	บันไดหนีไฟ Fire Man 1 - 7 FL	✓		
72	EM-6-10	บันไดหนีไฟ Fire Man 2 - 7 FL	✓		
73	EM-6-11	บันไดหนีไฟ ST 5 (6 FL)	✓		
74	EM-6-12	บันไดหนีไฟ ST 7 (6 FL)	✓		
75	EM-7-01	สวิตช์ (7 FL)/1	✓		
76	EM-7-02	สวิตช์ (7 FL)/2	✓		
77	EM-7-03	สวิตช์ (7 FL)/3	✓		
78	EM-7-04	สวิตช์ (7 FL)/4	✓		
79	EM-7-05	สวิตช์ (7 FL)/5	✓		

เดือน / Month : สิงหาคม 5 / Year : 2566					
No.1	Equipment Number	สถานที่/Location	การแจ้งเตือนเมื่อไฟดับเกิน 30 นาที Check after off main power 30 min.		หมายเหตุ Remark
			สถานะไฟ/Status	สถานะไฟ/Status	
80	EM-7-06	สวิตช์ (7 FL)/6	✓		
81	EM-7-07	Corridor ชั้น High Zone (7 FL)	✓		
82	EM-7-08	Corridor ชั้น Low Zone (7 FL)	✓		
83	EM-7-09	บันไดหนีไฟ Fire Man 1 - (7 FL)	✓		
84	EM-7-10	บันไดหนีไฟ Fire Man 2 - (7 FL)	✓		
85	EM-7-11	บันไดหนีไฟ ST 5 (7 FL)	✓		
86	EM-7-12	บันไดหนีไฟ ST 7 (7 FL)	✓		
87	EM-8-01	สวิตช์ (8 FL)/1	✓		
88	EM-8-02	สวิตช์ (8 FL)/2	✓		
89	EM-8-03	สวิตช์ (8 FL)/3	✓		
90	EM-8-04	สวิตช์ (8 FL)/4	✓		
91	EM-8-05	สวิตช์ (8 FL)/5	✓		
92	EM-8-06	สวิตช์ (8 FL)/6	✓		
93	EM-8-07	Corridor ชั้น High Zone 8 FL	✓		
94	EM-8-08	Corridor ชั้น Low Zone 8 FL	✓		
95	EM-8-09	บันไดหนีไฟ Fire Man 1 - 8 FL	✓		
96	EM-8-10	บันไดหนีไฟ Fire Man 2 - 8 FL	✓		
97	EM-8-11	บันไดหนีไฟ ST 5 (8 FL)	✓		
98	EM-8-12	บันไดหนีไฟ ST 7 (8 FL)	✓		
99	EM-9-01	สวิตช์ 9 FL/1	✓		
100	EM-9-02	สวิตช์ 9 FL/2	✓		
101	EM-9-03	สวิตช์ 9 FL/3	✓		
102	EM-9-04	สวิตช์ 9 FL/4	✓		
103	EM-9-05	สวิตช์ 9 FL/5	✓		
104	EM-9-06	สวิตช์ 9 FL/6	✓		
105	EM-9-07	สวิตช์ 9 FL/7	✓		
106	EM-9-08	Corridor ชั้น High Zone 9 FL	✓		
107	EM-9-09	บันไดหนีไฟ Fire Man 1 - 9 FL	✓		
108	EM-9-10	บันไดหนีไฟ Fire Man 2 - 9 FL	✓		
109	EM-9-11	บันไดหนีไฟ ST 5 (9 FL)	✓		
110	EM-9-12	บันไดหนีไฟ ST 7 (9 FL)	✓		
111	EM-9M-01	สวิตช์ 9MFL/1	✓		
112	EM-9M-02	สวิตช์ 9MFL/2	✓		
113	EM-9M-03	สวิตช์ 9MFL/3	✓		
114	EM-9M-04	สวิตช์ 9MFL/4	✓		
115	EM-9M-05	สวิตช์ 9MFL/5	✓		
116	EM-9M-06	สวิตช์ 9MFL/6	✓		
117	EM-9M-07	สวิตช์ 9MFL/7	✓		
118	EM-9M-08	สวิตช์ 9MFL/8	✓		
119	EM-9M-09	สวิตช์ 9MFL/9	✓		
120	EM-9M-10	สวิตช์ 9MFL/10	✓		
121	EM-9M-11	สวิตช์ 9MFL/11	✓		
122	EM-9M-12	สวิตช์ 9MFL/12	✓		
123	EM-9M-13	สวิตช์ 9MFL/13	✓		
124	EM-9M-14	สวิตช์ 9MFL/14	✓		

เดือน / Month : สิงหาคม 5 / Year : 2566					
No.1	Equipment Number	สถานที่/Location	การแจ้งเตือนเมื่อไฟดับเกิน 30 นาที Check after off main power 30 min.		หมายเหตุ Remark
			สถานะไฟ/Status	สถานะไฟ/Status	
124	EM-9M-15	บันไดหนีไฟ ST10 (9M FL)	✓		
125	EM-9M-16	บันไดหนีไฟ ST 1 (9M FL)	✓		
126	EM-10-01	สวิตช์ (Low Zone) 10 FL	✓		
127	EM-10-02	สวิตช์ Corridor /1 - 10 FL (Low Zone)	✓		
128	EM-10-03	สวิตช์ Corridor /2 - 10 FL (Low Zone)	✓		
129	EM-10-04	สวิตช์ Fire Man 2 - 10 FL (Low Zone)	✓		
130	EM-10-05	สวิตช์ ST1 (10 FL) (Low Zone)	✓		
131	EM-10-06	สวิตช์ ST3 (10 FL) (Low Zone)	✓		
132	EM-11-01	สวิตช์ (Low Zone) 11 FL	✓		
133	EM-11-02	สวิตช์ Corridor /1 - 11 FL (Low Zone)	✓		
134	EM-11-03	สวิตช์ Corridor /2 - 11 FL (Low Zone)	✓		
135	EM-11-04	สวิตช์ Fire Man 2 - 11 FL (Low Zone)	✓		
136	EM-11-05	สวิตช์ ST1 (11 FL) (Low Zone)	✓		
137	EM-11-06	สวิตช์ ST3 (11 FL) (Low Zone)	✓		
138	EM-12-01	สวิตช์ (Low Zone) 12 FL	✓		
139	EM-12-02	สวิตช์ Corridor /1 - 12 FL (Low Zone)	✓		
140	EM-12-03	สวิตช์ Corridor /2 - 12 FL (Low Zone)	✓		
141	EM-12-04	สวิตช์ Fire Man 2 - 12 FL (Low Zone)	✓		
142	EM-12-05	สวิตช์ ST1 (12 FL) (Low Zone)	✓		
143	EM-12-06	สวิตช์ ST3 (12 FL) (Low Zone)	✓		
144	EM-12A-01	สวิตช์ (Low Zone) 12A FL	✓		
145	EM-12A-02	สวิตช์ Corridor /1 - 12A FL (Low Zone)	✓		
146	EM-12A-03	สวิตช์ Corridor /2 - 12A FL (Low Zone)	✓		
147	EM-12A-04	สวิตช์ Fire Man 2 - 12A FL (Low Zone)	✓		
148	EM-12A-05	สวิตช์ ST1 (12A FL) (Low Zone)	✓		
149	EM-12A-06	สวิตช์ ST3 (12A FL) (Low Zone)	✓		
150	EM-14-01	สวิตช์ (Low Zone) 14 FL	✓		
151	EM-14-02	สวิตช์ Corridor /1 - 14 FL (Low Zone)	✓		
152	EM-14-03	สวิตช์ Corridor /2 - 14 FL (Low Zone)	✓		
153	EM-14-04	สวิตช์ Fire Man 2 - 14 FL (Low Zone)	✓		
154	EM-14-05	สวิตช์ ST1 (14 FL) (Low Zone)	✓		
155	EM-14-06	สวิตช์ ST3 (14 FL) (Low Zone)	✓		
156	EM-15-01	สวิตช์ (Low Zone) 15 FL	✓		
157	EM-15-02	สวิตช์ Corridor /1 - 15 FL (Low Zone)	✓		
158	EM-15-03	สวิตช์ Corridor /2 - 15 FL (Low Zone)	✓		
159	EM-15-04	สวิตช์ Fire Man 2 - 15 FL (Low Zone)	✓		
160	EM-15-05	สวิตช์ ST1 (15 FL) (Low Zone)	✓		
161	EM-15-06	สวิตช์ ST3 (15 FL) (Low Zone)	✓		
162	EM-16-01	สวิตช์ (Low Zone) 16 FL	✓		
163	EM-16-02	สวิตช์ Corridor /1 - 16 FL (Low Zone)	✓		
164	EM-16-03	สวิตช์ Corridor /2 - 16 FL (Low Zone)	✓		
165	EM-16-04	สวิตช์ Fire Man 2 - 16 FL (Low Zone)	✓		
166	EM-16-05	สวิตช์ ST1 (16 FL) (Low Zone)	✓		
167	EM-16-06	สวิตช์ ST3 (16 FL) (Low Zone)	✓		

เดือน / Month : สิงหาคม 5 / Year : 2566					
No.1	Equipment Number	สถานที่/Location	การแจ้งเตือนเมื่อไฟดับเกิน 30 นาที Check after off main power 30 min.		หมายเหตุ Remark
			สถานะไฟ/Status	สถานะไฟ/Status	
168	EM-17-01	สวิตช์ (Low Zone) 17 FL	✓		
169	EM-17-02	สวิตช์ Corridor /1 - 17 FL (Low Zone)	✓		
170	EM-17-03	สวิตช์ Corridor /2 - 17 FL (Low Zone)	✓		
171	EM-17-04	สวิตช์ Fire Man 2 - 17 FL (Low Zone)	✓		
172	EM-17-05	สวิตช์ ST1 (17 FL) (Low Zone)	✓		
173	EM-17-06	สวิตช์ ST3 (17 FL) (Low Zone)	✓		
174	EM-18-01	สวิตช์ (Low Zone) 18 FL	✓		
175	EM-18-02	สวิตช์ Corridor /1 - 18 FL (Low Zone)	✓		
176	EM-18-03	สวิตช์ Corridor /2 - 18 FL (Low Zone)	✓		
177	EM-18-04	สวิตช์ Fire Man 2 - 18 FL (Low Zone)	✓		
178	EM-18-05	สวิตช์ ST1 (18 FL) (Low Zone)	✓		
179	EM-18-06	สวิตช์ ST3 (18 FL) (Low Zone)	✓		
180	EM-19-01	สวิตช์ (Low Zone) 19 FL	✓		
181	EM-19-02	สวิตช์ Corridor /1 - 19 FL (Low Zone)	✓		
182	EM-19-03	สวิตช์ Corridor /2 - 19 FL (Low Zone)	✓		
183	EM-19-04	สวิตช์ Fire Man 2 - 19 FL (Low Zone)	✓		
184	EM-19-05	สวิตช์ ST1 (19 FL) (Low Zone)	✓		
185	EM-19-06	สวิตช์ ST3 (19 FL) (Low Zone)	✓		
186	EM-20-01	สวิตช์ (Low Zone) 20 FL	✓		
187	EM-20-02	สวิตช์ Corridor /1 - 20 FL (Low Zone)	✓		
188	EM-20-03	สวิตช์ Corridor /2 - 20 FL (Low Zone)	✓		
189	EM-20-04	สวิตช์ Fire Man 2 - 20 FL (Low Zone)	✓		
190	EM-20-05	สวิตช์ ST1 (20 FL) (Low Zone)	✓		
191	EM-20-06	สวิตช์ ST3 (20 FL) (Low Zone)	✓		
192	EM-21-01	สวิตช์ (Low Zone) 21 FL	✓		
193	EM-21-02	สวิตช์ Corridor /1 - 21 FL (Low Zone)	✓		
194	EM-21-03	สวิตช์ Corridor /2 - 21 FL (Low Zone)	✓		
195	EM-21-04	สวิตช์ Fire Man 2 - 21 FL (Low Zone)	✓		
196	EM-21-05	สวิตช์ ST1 (21 FL) (Low Zone)	✓		
197	EM-21-06	สวิตช์ ST3 (21 FL) (Low Zone)	✓		
198	EM-22-01	สวิตช์ (Low Zone) 22 FL	✓		
199	EM-22-02	สวิตช์ Corridor /1 - 22 FL (Low Zone)	✓		
200	EM-22-03	สวิตช์ Corridor /2 - 22 FL (Low Zone)	✓		
201	EM-22-04	สวิตช์ Fire Man 2 - 22 FL (Low Zone)	✓		
202	EM-22-05	สวิตช์ ST1 (22 FL) (Low Zone)	✓		
203	EM-22-06	สวิตช์ ST3 (22 FL) (Low Zone)	✓		
204	EM-23-01	สวิตช์ (Low Zone) 23 FL	✓		
205	EM-23-02	สวิตช์ Corridor /1 - 23 FL (Low Zone)	✓		
206	EM-23-03	สวิตช์ Corridor /2 - 23 FL (Low Zone)	✓		
207	EM-23-04	สวิตช์ Fire Man 2 - 23 FL (Low Zone)	✓		
208	EM-23-05	สวิตช์ ST1 (23 FL) (Low Zone)	✓		
209	EM-23-06	สวิตช์ ST3 (23 FL) (Low Zone)	✓		
210	EM-24-01	สวิตช์ (Low Zone) 24 FL	✓		
211	EM-24-02	สวิตช์ Corridor /1 - 24 FL (Low Zone)	✓		

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List

				เดือน / Month : เดือน 8 / Year : 2566			
ลำดับ	รายการ	ชนิด	สถานที่	สถานะ	วันที่	ช่างเทคนิค	ช่างไฟฟ้า
1	EXT-10-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -01	ห้องเช่าที่ 10	✓			
2	EXT-11-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -02	ห้องเช่าที่ 11	✓			
3	EXT-12-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -03	ห้องเช่าที่ 12	✓			
4	EXT-12A-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -04	ห้องเช่าที่ 12A	✓			
5	EXT-14-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -05	ห้องเช่าที่ 14	✓			
6	EXT-15-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -06	ห้องเช่าที่ 15	✓			
7	EXT-16-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -07	ห้องเช่าที่ 16	✓			
8	EXT-17-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -08	ห้องเช่าที่ 17	✓			
9	EXT-18-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -09	ห้องเช่าที่ 18	✓			
10	EXT-19-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -10	ห้องเช่าที่ 19	✓			
11	EXT-20-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -11	ห้องเช่าที่ 20	✓			
12	EXT-21-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -12	ห้องเช่าที่ 21	✓			
13	EXT-22-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -13	ห้องเช่าที่ 22	✓			
14	EXT-23-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -14	ห้องเช่าที่ 23	✓			
15	EXT-24-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -15	ห้องเช่าที่ 24	✓			
16	EXT-25-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -16	ห้องเช่าที่ 25	✓			
17	EXT-26-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -17	ห้องเช่าที่ 26	✓			
18	EXT-27-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -18	ห้องเช่าที่ 27	✓			
19	EXT-28-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -19	ห้องเช่าที่ 28	✓			
20	EXT-29-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -20	ห้องเช่าที่ 29	✓			
21	EXT-30-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -21	ห้องเช่าที่ 30	✓			
22	EXT-31-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -22	ห้องเช่าที่ 31	✓			
23	EXT-32-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -23	ห้องเช่าที่ 32	✓			
24	EXT-33-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -24	ห้องเช่าที่ 33	✓			
25	EXT-35-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -26	ห้องเช่าที่ 35	✓			
26	EXT-36-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -27	ห้องเช่าที่ 36	✓			
27	EXT-37-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -28	ห้องเช่าที่ 37	✓			
28	EXT-38-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -29	ห้องเช่าที่ 38	✓			
29	EXT-39-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -30	ห้องเช่าที่ 39	✓			
30	EXT-40-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -31	ห้องเช่าที่ 40	✓			
31	EXT-41-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -32	ห้องเช่าที่ 41	✓			
32	EXT-42-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -33	ห้องเช่าที่ 42	✓			
33	EXT-44-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -35	ห้องเช่าที่ 44	✓			
34	EXT-45-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -36	ห้องเช่าที่ 45	✓			
35	EXT-46-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -37	ห้องเช่าที่ 46	✓			
36	EXT-47-01/HZ	Co2 Potable Extinguisher -38	ห้องเช่าที่ 47	✓			
37	EXT-10-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -01	ห้องเช่าที่ 10	✓			
38	EXT-11-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -02	ห้องเช่าที่ 11	✓			
39	EXT-12-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -03	ห้องเช่าที่ 12	✓			
40	EXT-12A-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -04	ห้องเช่าที่ 12A	✓			
41	EXT-14-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -05	ห้องเช่าที่ 14	✓			

High Zone

ช่างผู้รับผิดชอบ 36-48 FL. (High Zone) : an

ช่างผู้รับผิดชอบ 23-35 FL. (High Zone) : an

ช่างผู้รับผิดชอบ 22-10 FL. (High Zone) : an

ช่างผู้รับผิดชอบ B1-9 FL. (High Zone) : an

Low Zone

ช่างผู้รับผิดชอบ 23-35 FL. (Low Zone) : an

ช่างผู้รับผิดชอบ 22-10 FL. (Low Zone) : an

ช่างผู้รับผิดชอบ B1-9 FL. (Low Zone) : an

หมายเหตุ : ไม่ได้อยู่ลักษณะ / กรณีอุปกรณ์ปกติ ไม่ได้อยู่ลักษณะ X กรณีอุปกรณ์ผิดปกติ ไม่ได้อยู่ลักษณะ - กรณีไม่ได้อยู่ลักษณะ

ตรวจสอบโดย/Checked by

ตรวจสอบโดย/Checked by

หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician
Date : 12/06/2566

(อปรภา เลอพิทักษ์)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager
Date :

CBRE

				เดือน / Month : เดือน 8 / Year : 2566			
ลำดับ	รายการ	ชนิด	สถานที่	สถานะ	วันที่	ช่างเทคนิค	ช่างไฟฟ้า
42	EXT-15-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -06	ห้องเช่าที่ 15	✓			
43	EXT-16-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -07	ห้องเช่าที่ 16	✓			
44	EXT-17-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -08	ห้องเช่าที่ 17	✓			
45	EXT-18-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -09	ห้องเช่าที่ 18	✓			
46	EXT-19-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -10	ห้องเช่าที่ 19	✓			
47	EXT-20-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -11	ห้องเช่าที่ 20	✓			
48	EXT-21-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -12	ห้องเช่าที่ 21	✓			
49	EXT-22-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -13	ห้องเช่าที่ 22	✓			
50	EXT-23-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -14	ห้องเช่าที่ 23	✓			
51	EXT-24-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -15	ห้องเช่าที่ 24	✓			
52	EXT-25-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -16	ห้องเช่าที่ 25	✓			
53	EXT-26-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -17	ห้องเช่าที่ 26	✓			
54	EXT-27-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -18	ห้องเช่าที่ 27	✓			
55	EXT-28-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -19	ห้องเช่าที่ 28	✓			
56	EXT-29-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -20	ห้องเช่าที่ 29	✓			
57	EXT-30-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -21	ห้องเช่าที่ 30	✓			
58	EXT-31-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -22	ห้องเช่าที่ 31	✓			
59	EXT-32-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -23	ห้องเช่าที่ 32	✓			
60	EXT-33-01/LW	Co2 Potable Extinguisher -24	ห้องเช่าที่ 33	✓			
61	EXT-34-01/LW	Dry Chemical Extinguisher	ห้องเช่าที่ 34	✓			
62	EXT-01-01	Dry Chemical Extinguisher -01	Fire Pump ชั้น B1	✓			
63	EXT-01-02	Dry Chemical Extinguisher -02	Fire Pump ชั้น B1	✓			
64	EXT-9M-01	Dry Chemical Extinguisher -03	Fire Pump ชั้น 9M	✓			
65	EXT-9M-02	Dry Chemical Extinguisher -04	Fire Pump ชั้น 9M	✓			
66	EXT-9M-03	Co2 Potable Extinguisher -05	Fire Pump ชั้น 9M	✓			
67	EXT-9M-04	Co2 Potable Extinguisher -06	Fire Pump ชั้น 9M	✓			
68	EXT-9M-05	Dry Chemical Extinguisher -07	Fire Pump ชั้น 9M	✓			
69	EXT-9M-06	Dry Chemical Extinguisher -08	Fire Pump ชั้น 9M	✓			
70	EXT-32-01/LW	Dry Chemical Extinguisher -09	Fire Pump ชั้น 32 Low Zone	✓			
71	EXT-33M-01	Dry Chemical Extinguisher -10	Fire Pump ชั้น 33M	✓			
72	EXT-35-01/LW	Dry Chemical Extinguisher -11	Fire Pump ชั้น 35 Low Zone	✓			
73	EXT-48M-01/HZ	Dry Chemical Extinguisher -12	Fire Pump ชั้น 48 High Zone	✓			
74	EXT-48M-02/HZ	Dry Chemical Extinguisher -13	Fire Pump ชั้น 48 High Zone	✓			
75	EXT-48M-03/HZ	Co2 Potable Extinguisher -05	Fire Pump ชั้น 48 High Zone	✓			
76	EXT-48M-04/HZ	Dry Chemical Extinguisher -13	Fire Pump ชั้น 48 High Zone	✓			

ชื่อช่างเทคนิค/Technician

High Zone

ช่างผู้รับผิดชอบ 36-48 FL. (High Zone) : an

ช่างผู้รับผิดชอบ 23-35 FL. (High Zone) : an

ช่างผู้รับผิดชอบ 22-10 FL. (High Zone) : an

ช่างผู้รับผิดชอบ B1-9 FL. (High Zone) : an

Low Zone

ช่างผู้รับผิดชอบ 23-35 FL. (Low Zone) : an

ช่างผู้รับผิดชอบ 22-10 FL. (Low Zone) : an

ช่างผู้รับผิดชอบ B1-9 FL. (Low Zone) : an

หมายเหตุ : ไม่ได้อยู่ลักษณะ / กรณีอุปกรณ์ปกติ ไม่ได้อยู่ลักษณะ X กรณีอุปกรณ์ผิดปกติ ไม่ได้อยู่ลักษณะ - กรณีไม่ได้อยู่ลักษณะ

ตรวจสอบโดย/Checked by

ตรวจสอบโดย/Checked by

หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician
Date : 12/06/2566

(อปรภา เลอพิทักษ์)
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager
Date :

CBRE

ภาคผนวก ค-4

แผนทำความสะอาด



1. การทำความสะอาดประจำวัน

- ## 2. การทำความขาดประจำปีได้แก่

- Shah

Tel: 0-2193-2416 Fax: 0-2193-2417 Email: center@vj.co.th jittinan_vj@hotmail.com



- ♦ เลือกทีมรอบอาคาร
 - ♦ ทำความสะอาดและบำรุงรักษาพื้นที่โดยใช้เครื่องมืองาน
 - ♦ ทำความสะอาดประตูปะตูหน้า ไฟใหญ่และบันไดเหล็ก
 - ♦ เช็ดกระจกภายใน-ภายนอกบริเวณล็อบบี้ (เท่าที่สามารถทำได้)
 - ♦ จัดล้างพื้นบริเวณสระว่ายน้ำ
 - ♦ ทำความสะอาดภายในห้องเครื่อง
4. การทำความสะอาดประจำ 3 เดือน
 - ♦ จัดตั้งงานจอร์จรถบรรทุก (ปิดหยาบไป, ย่อยผ้าขนาน จัดถังที่ลานจอด)
5. การทำความสะอาดประจำ 6 เดือน
 - ♦ จัดตั้งงานจอร์จรถบรรทุก Big Clean (ปิดหยาบไป, ย่อยผ้าขนาน จัดถังที่ลานจอด พร้อมเสริมทั้งหมด)
6. สถานที่มีการ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางทุกชั้น ได้แก่-8,9,10 ณ บริเวณวาระนครินทร์ สุวิวงศ์ บางรัก ถนน
 - ♦ บริเวณลานจอดรถและบริเวณรอบ ๆ อาคาร
 - ♦ บริเวณแนวสะพานข้ามน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องพักผ่อน, ห้องบรรพ, ห้องโถงใหญ่ทุกถ-
 - ♦ บริเวณลิฟท์, ห้องนั่งเล่นกลางแจ้ง
 - ♦ บริเวณทางเดินส่วนกลางทุกชั้น, บันไดหนีไฟ

7. วันและ เวลาปฏิบัติงานและจำนวนพนักงาน

- ◆ วันทำงาน วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 07.00น.-18.00น.พนักงาน
 - ◆ หัวหน้าพนักงาน ความดูแลพนักงาน
 - ◆ พนักงานประจำห้องปรับอากาศ ห้องต่าง ๆ ภายในร้าน 1
 - ◆ พนักงานประจำช้อบอาหาร,ลานจอดรถและห้องพัสดุโดยสารชั้น 81-9
 - ◆ พนักงานประจำโถงทางเดินส่วนกลางห้อง High zone ชั้น 10-47
 - ◆ พนักงานประจำจุด พื้นที่ร้าน Facility ห้องส่วนการต่าง ๆ ชั้น 34,34M
 - ◆ พนักงานประจำจุด พื้นที่ร้าน Facility ห้องส่วนการต่าง ๆ ชั้น 10-33
 - ◆ พนักงานโถงทางเดินส่วนกลางห้อง Low zone ชั้น 10-33
- หมายเหตุ ช่วงเวลา 06.00น.-08.00น.ให้เปิดความเรียบร้อย
บริเวณจุดสระน้ำ 1 คน

รวมต้นทุนทั้งหมด จำนวน 8 คน



Vj Professional Services Company Limited

37/4 Moo 14 Pailayothin Rd., Tambol Klong Neang Klong Luang Pathumthani 12120

Tel:0-2193-2416 Fax:0-2193-2417 Email : center@vj.co.th,jittinan_vj@hotmail.com



8. อุปกรณ์และวัสดุในการทำความสะอาด

8.1 วัสดุและอุปกรณ์ประจำในการทำความสะอาด

- ไม้กวาดจอบ ไม้กวาดแข็ง ที่โดยเฉพาะ
- ไม้ยัด ผ้าเช็ดสำหรับลู่วิ่ง, ไม้รีดผ้า ผ้าเช็ดสำหรับคันพื้น
- ผ้าเช็ดกระจก ผ้าเช็ดพื้น สำหรับเช็ดเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ
- รองเท้าบูท ถุงมือยาง ขนิกัดไนท์ ฟองน้ำ และละอองน้ำ
- ไม้รีดผ้า, ชุดกระบอก
- รถเข็นหรือถังน้ำสำหรับทำความสะอาด
- เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องจัดล้าง จำนวน 1 ชุด
- หัดลมเป่าพื้น จำนวน 1 ตัว
- อุปกรณ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับพื้นที่

8.2 วัสดุในการทำความสะอาดประจำเดือน

- น้ำยาถูพื้นประจำวัน
- น้ำยาสำหรับคันพื้น
- น้ำยาเช็ดเฟอร์นิเจอร์
- น้ำยาล้างห้องน้ำ
- น้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น
- น้ำยากำจัดสารตะกั่ว
- น้ำยาเช็ดสเตนเลส, น้ำยาเช็ดกระจก
- แป้งเคลือบผิว จำนวน 2 แกลลอน/เดือน
- ผงซักฟอก, แป้งโรยอากาศ จำนวน 2 กระป๋อง/เดือน, น้ำยาอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับพื้นที่
- กระดาษเช็ดมือ จำนวนไม่เกิน 48 ฝอย/เดือน
- กระดาษแก้วแวววาว จำนวนไม่เกิน 120 ม้วน/เดือน
- ถุงขยะดำและ "ไซส์" จำนวนไม่เกิน 50 กิโลกรัม/เดือน



VJ Professional Services Company Limited

37/4 Moo 14 Pabolyolhin Rd., Tambol Klong Neang Amphur Klong Luang Pathumthani 12120

Tel.0-2193-2416 Fax.0-2193-2417 Email : center@vj.co.th, jittinan_vj@hotmail.com

ภาคผนวก ค-5

ข้อมูลเบื้องต้น



วุฒิบัตรเลขที่.....สปก. (กปก.๒) ๑๕๗/๒๕๖๕

กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพล.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

อาคารชุด แอชตัน สีสลม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๖ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๓ คน

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ให้ไว้ ณ วันที่

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร

หมายเลขใบอนุญาต ดพฝ-ร ๒๐๒ หมดอายุ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ - ลงวันที่ -

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ อวการชุด แอชตัน สีส้ม

ประเภทกิจการ คอนโดที่พักอาศัย

เลขที่ ๑๘๖ หมู่ที่ - ซอย - ถนน สีลม

ตำบล/แขวง สุริยวงค์ อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๖ ๒๒๒๒ โทรสาร -

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง ๒๓ คน หญิง ๑๑ คน ชาย ๑๒ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๒๓ คน หญิง ๑๑ คน ชาย ๑๒ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๓.๓๐ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ นายมานพ ชันธพงษ์ ๖.๒ นายมงคล สิทธิวงศ์

๖.๓ - ๖.๔ -

๗. ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม

๗.๑ นายพุทธิอาจ หงษ์ชูเวช ๗.๒ -

๗.๓ - ๗.๔ -

ลงชื่อ นายพุทธิอาจ หงษ์ชูเวช

(นายพุทธิอาจ หงษ์ชูเวช)

ผู้จัดทำรายงาน

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕

ลงชื่อ (นายบรรณวิทย์ วงศ์ดี)

(นายบรรณวิทย์ วงศ์ดี)

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงาน

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ นายมานพ ชันธพงษ์

(นายมานพ ชันธพงษ์) วิทยากร

ลงชื่อ () วิทยากร

() วิทยากร

ลงชื่อ นายมงคล สิทธิวงศ์

(นายมงคล สิทธิวงศ์) วิทยากร

ลงชื่อ () วิทยากร

() วิทยากร

ลงชื่อ นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อม

()

ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

ที่ กท ๑๘๐๕/๕๗๐๔



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดแอชตัน สีลม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. วุฒิบัตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ อาคารชุด แอชตัน สีลม ขอรับการสนับสนุนวิทยากรดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานและลูกบ้านของอาคารชุด แอชตัน สีลม ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานและลูกบ้านของอาคารชุด แอชตัน สีลม เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ อาคารชุด แอชตัน สีลม เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดี)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๘

ที่ กท ๑๘๐๕/๕๗๐๕



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า อาคารชุด แอชตัน สีส้ม ตั้งอยู่ที่ ๑๘๖ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม จำนวน ๒๓ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดี)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาคผนวก ค-6

แผนดูแลต้นไม้

ข้อ 2. การจัดอัตราและคุณสมบัติพนักงานดูแลสวน

2.1 ผู้รับจ้างจะจัดให้มีพนักงาน หรือผู้ควบคุมงาน หรือผู้ควบคุมงาน ที่ประสบการณ์เพื่อควบคุมดูแลสิ่งกีดขวางในการดำเนินการตามสัญญา

รับจ้าง ติดต่อบริษัทรับจ้าง รับจ้าง และผู้ควบคุมงาน

2.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานปฏิบัติงานในอัตราที่กำหนดไว้

วันทำงาน	เวลาทำงาน	ค่าแรงต่อชั่วโมง	จำนวน (คน)
จันทร์ - เสาร์	07.00 - 16.00	พนักงานดูแลสวน	2

มีหน้าที่ดูแลสวนและบำรุงรักษาต้นไม้และพันธุ์ไม้ในสวน และนำเศษวัสดุไปกำจัด

มีพนักงานดูแลสวนจำนวน 4-8 คน เข้าทำงานในวันและ

เข้าปฏิบัติงานอาทิตย์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน และ พักวันอาทิตย์

2.3 คุณสมบัติพนักงานดูแลสวน

- เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง 20-60 ปี
- ไม่จำกัดการศึกษา (ให้หัวหน้าสวน อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี)
- มีความประพฤติเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง และไม่ดื่มสุรา
- ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา เว้นแต่คดีเกี่ยวกับคดีอาญา หรือความผิดอันเกิดจากความประมาทและไม่ยอมมีความประพฤติในความเสียหายก่อน

ข้อ 3 รายการวัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการ

ในการให้บริการตามสัญญาและ/หรือเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การทำการต่าง เช่น กรรไกร, สายยางรดน้ำต้นไม้, รถเข็น, และอื่นๆ ที่สามารถทำให้สวนมีความสวยงามและปลอดภัย

ลำดับ	รายการวัสดุ-อุปกรณ์	จำนวน
1	เครื่องมืออุปกรณ์การทำการต่าง เช่น กรรไกร, สายยางรดน้ำต้นไม้, รถเข็น, และอื่นๆ ที่สามารถทำให้สวนมีความสวยงามและปลอดภัย	เท่าที่จำเป็นและเพียงพอต่องาน
2	ปุ๋ยเคมี และ ปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับการเจริญเติบโตของต้นไม้	10 กก. ต่อ เดือน
3	ดินผสมพร้อมปลูก	40 ถุง / เดือน หรือ 480 ถุง / ปี
4	สารเคมี กำจัดแมลง หรือวัชพืช	เท่าที่จำเป็นและเพียงพอต่องาน
5	ทรัพย์สินเครื่องใช้	20 ชุดหรือกระเบื้อง / ปี
6	ทรัพย์สินเครื่องใช้	30 ชุดหรือกระเบื้อง / ปี
7	ทรัพย์สินเครื่องใช้	30 ชุดหรือกระเบื้อง / ปี

ข้อ 4 ค่าจ้าง และ ค่าจ้าง
ผู้จ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคาจ้างเหมาในการทำการดูแลสวน และ 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และการที่ผู้จ้างไม่สนใจที่จะจ้างผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างที่ผู้จ้างจ้างเหมาในการทำการดูแลสวน มีสภาพไม่เรียบร้อย ผู้จ้างยังคงยินยอมให้ผู้จ้างจ้างเหมาผู้รับจ้างที่ผู้จ้างจ้างเหมาในการทำการดูแลสวน ข้อ 2. ได้ที่ในอัตราวันละ 350.- บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อวันต่อคน

ข้อ 5 อื่นๆ

ในการมีค่าจ้างงานที่ผู้จ้างจ้างเหมาผู้รับจ้างที่ผู้จ้างจ้างเหมาในการทำการดูแลสวนนั้น ผู้จ้างสามารถปรับราคาจากผู้จ้างจ้างเหมาผู้รับจ้างที่ผู้จ้างจ้างเหมาในการทำการดูแลสวนได้ แต่ผู้จ้างต้องแจ้งให้ผู้จ้างจ้างเหมาผู้รับจ้างที่ผู้จ้างจ้างเหมาในการทำการดูแลสวนทราบก่อนการปรับราคา

กรณีที่ผู้จ้างยกเลิกสัญญาจ้างผู้รับจ้างที่ผู้จ้างจ้างเหมาในการทำการดูแลสวน ภายใน 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันที่สัญญาจ้างสิ้นสุด ผู้จ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างงานของผู้จ้างจ้างเหมาในการทำการดูแลสวนที่ผู้จ้างจ้างเหมาในการทำการดูแลสวนเป็นหนี้ของผู้จ้างจ้างเหมาในการทำการดูแลสวน

ภาคผนวก ค-7

กฎระเบียบผู้พักอาศัย

สารบัญ

สารจากผู้บริหาร	1
บทนำ	2
1. ข้อมูลทั่วไป	3
สถานที่ตั้ง	3
สถานที่ให้บริการและระบบงาน	3
ข้อมูลทั่วไปโครงการและสิ่งอำนวยความสะดวก	3
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ	4
2. ฝ่ายบริหารโครงการ	4
การบริการข้อมูล	4
การบริการจัดส่งไปรษณีย์	4
การบริการซ่อมบำรุงเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน	5
3. กฎระเบียบทั่วไปของอาคาร	5
การใช้สิทธิ์ใช้ส่วนกลาง	7
ระเบียบการเข้าพักอาศัยและค่าปรับ	9
การใช้พื้นที่ส่วนกลาง	9
ข้อกำหนดการเช่าระยะค่าใช้ยืมต่างๆ	9
1) ค่าใช้ยืมส่วนกลาง	9
2) การรื้อยกกับฉันทัน	10
3) ค่าสาธารณูปโภค	10
4) ค่าใช้ยืมเป็นครั้งคราว	10
5) การชำระค่าใช้ยืม	10
การรักษาความปลอดภัยและการทิ้งขยะ	10
การใช้ลิฟต์โดยสารและลิฟต์	11
ระเบียบการขนย้ายเข้า-ออก	11
ศูนย์การค้าและบันเทิงของโครงการ	12
การรักษาความปลอดภัย	13
4. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร	13
สโตนี่	14
ห้องจดหมาย	14
Smart Locker	14
ร้านค้า	14
จุดให้บริการข้อมูล Concierge Service Counter	14
ห้องประชุม	14
สระว่ายน้ำ / สระว่ายน้ำเด็ก	15
จากัวร์	15

ASHTON
SILOM

คู่มือระเบียบการพักอาศัย แอชตัน สิลอม

Download คู่มือระเบียบการพักอาศัย แอชตัน สิลอม
จากเว็บไซต์: www.ashton-silom.com
หรือ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-060-0000

สารจากผู้บริหาร

ระบบ เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัยทุกท่าน
โครงการ แอชั่น สีสัน

ในด้านบริหาร และพนักงานของเร็กซ์ ออโต คิวเอสบีนท์ จำกัด (มหาชน) โครงการ แอชตัน สีสัน ขอดอริ่งบ้านเจ้าของเร็กซ์ทุกท่าน

[illegible]

จากเหตุผลข้างล่างที่ได้เรียนไว้ดังนี้ โครงการ เอเชีย-แปซิฟิก ได้เป็นนามายที่จะมอบสิทธิ์ที่สุดให้กับท่านเจ้าของร่วมและผู้บริหาร จากหลายๆท่าน โดยหากท่านไปได้รับความสะดวกในการอยู่อาศัย หรือมีข้อแนะนำ รวมไปถึงด้านอื่นๆ ในการให้บริการโปรดแจ้งให้ฝ่ายบริหาร ทราบ โดยบริษัท โอนส์ เสงฯ สาขาภูเก็ต แบบฉบับนี้ก็จำกัด

มริยาฯ ขออับรับคำติชมต่างๆ ของท่าน และจะนำไปด้าเป็นกการดว้ความเต็มใจอย่างยั้

เพื่อแสดงความนับถือ

(นายสมานนท์ เรืองกฤตยา)

ในभागของभरिङ्क ओभिका टिब्लोपेनङ्क जङ्कड (महाभङ्क)

16	อนเซน	
18	ห้องออกกำลังกาย / ห้องออกกำลังกายส่วนตัว	
17	ห้องเขียนชื่อผ้าและห้องอาบน้ำ	
17	ห้องชาวนา และห้องอาบน้ำ Steam	
18	ห้องนวด	
18	ห้องสุมุด	
19	Business Lounge	
19	ห้องภาพยนตร์ Theatre Lounge	
18	Sky Lounge	
20	พื้นที่ส่วนหย่อม	
20	Mint Van	
20	อาคารจอดรถ	
21	ระบบการจอดรถ	
22	การจัดส่งแบบแปลนการตกแต่งภายในเพื่อพิจารณา	
22	การเตรียมการตกแต่งห้องชุด	
22	ข้อจำกัดของเวลาเริ่มภายในห้องชุด	
23	ขั้นตอนการจองคืนใบรับประกันการตกแต่งห้องชุด (เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น)	
25		
25		
26		
26		
26		
26		
26		
26		
27		
27		
28		
28		
28		
30		
30		
31		
32		

บทนำ

โครงการ เอสทีบี สีสาน เพื่อเชื่อมโยงท่าอากาศยานและผู้นำพาอากาศยานท่าอากาศยานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของระบบและผู้นำพาอากาศยาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอากาศยานที่เข้าและออก

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงระบบการจราจรที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยของอากาศยานที่เข้าและออก
และรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาท่าอากาศยานและเชื่อมโยงระบบการจราจรที่ปลอดภัย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและระบบการจราจรที่ปลอดภัย และเชื่อมโยงระบบการจราจรที่ปลอดภัย
การเชื่อมโยงระบบการจราจรที่ปลอดภัยและเชื่อมโยงระบบการจราจรที่ปลอดภัย

ผู้วิจัย จึงเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงระบบการจราจรที่ปลอดภัยและเชื่อมโยงระบบการจราจรที่ปลอดภัย
ของสีบน สีบน อย่างรัดกุม ระเบียบและใช้กันติดต่อกันไปข้างหน้าโดยปราศจากข้อขัดข้องในการเชื่อมโยงระบบการจราจรที่ปลอดภัย
และไปรษณีย์ทางอากาศและเชื่อมโยงระบบการจราจรที่ปลอดภัย และไปรษณีย์ทางอากาศและเชื่อมโยงระบบการจราจรที่ปลอดภัย
ประสงค์จะทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงระบบการจราจรที่ปลอดภัย ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-084-0090

ผู้เขียนรายงาน
ปฐมนิเทศอากาศยาน เอสทีบี สีสาน

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 186 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
พื้นที่โครงการ 2.1 ไร่ 44.3 ตารางวา
GPS Location 13.728000, 100.5268972




สถานที่สำคัญและระยะทาง

สถานที่	ระยะทาง (กม.)	เบรคติดต่อ
สนามบินสุวรรณภูมิ	37	+66 2 132 1888
สนามบินดอนเมือง	22	+66 2 535 1111
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	1.1	+66 2 256 4000
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	0.5	+66 2 625 9000
รถไฟฟ้าใต้ดิน - สถานี สีลม	1.2	+66 2 624 5200
รถไฟฟ้า BTS - สถานี สีลม	0.35	+66 2 632 9850
โรงแรมพูลแมน	0.1	+66 2 352 4000
ห้างเซ็นทรัล สีลม	0.75	+66 2 231 3333
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	2	+66 2 252 7802
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1.6	+66 2 649 4000
จามจุรี สเปซ	1.3	+66 2 160 5454
เซ็นทรัลเวิลด์	2.9	+66 2 640 7000
สยามพารากอน	2.4	+66 2 610 8000
สยามเซ็นเตอร์	2.3	+66 2 658 1000
มาบุญครอง	2.3	+66 2 620 9000
สยามมอลล์	1.2	+66 2 252 7006
วัดจุฬาราม	0.7	+66 2 233 8108

ข้อมูลทั่วไปโครงการและสิ่งอำนวยความสะดวก

อาคาร	จำนวนชั้น	จำนวนลิฟต์โดยสาร	จำนวนห้องพัก	ห้องชุดเพื่อการเช่า	การจอดรถ
2 อาคาร	48	5	428	1	309 คัน
SSU	5	5	428	1	309 คัน



สิ่งจำเป็นควมสะดวกกายไม่โครงการ

รายการขึ้น	ชั้น	เวลาทำการ
ห้องนั่งเล่น	1	เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
ห้องนอน	1	เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
Smart Locker	1	เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์บริการรถจักรยานยนต์	1	8.00 - 18.00
Concierge Service Counter	34	6.00 - 22.00
ห้องออกกำลังกาย	34	6.00 - 22.00
ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหาร	34	6.00 - 22.00
ศูนย์บริการรถจักรยานยนต์	34	6.00 - 22.00
ห้องนอน	34	6.00 - 22.00
ห้องนั่งเล่น	34	6.00 - 22.00
ห้องนั่งเล่น	34M	6.00 - 22.00
ห้องนั่งเล่น	34M	6.00 - 22.00
ห้องนั่งเล่น	34M	6.00 - 22.00
ห้องนั่งเล่น	34M	6.00 - 22.00
ห้องนั่งเล่น	48	6.00 - 22.00
ห้องนั่งเล่น	46	6.00 - 22.00
ห้องนั่งเล่น	1	6.00 - 22.00

2. ฝ่ายบริหารอาคาร

ทำนุบำรุงงานมีคุณค่าตลอดทั้งปี ๑ มีวินัยและเวลาทำการดังนี้

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 9:00 - 18:00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์, นักศึกษา
เวลา 8:00 - 17:00 น.
เบอร์โทรศัพท์
02-064-0990
E-mail
ashion.silom@qjil.co.th
รับเข้าอาคาร ปฏิบัติตลอด 24 ชั่วโมง

ฝ่ายวิศวกรรม ช่างอาคาร ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง

อยู่เพื่อนำเสนอเอกสาร

บริษัท คลออาการชุด แอชตัน สีม เลขที่ 186 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

การบริการข้อมูล

ผ่านบริการอากาศได้ดีขึ้นบ้างที่เพื่อให้บริการยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าด้วยเช่นกัน โดยและเจ้าหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น

- บริการข้อมูลข่าวสารเครื่องมือภาค
- บริการกำจัดแมลงในห้องชุด
- บริการฟื้นฟูเอกสาร ภาชนะเอกสาร ตามเอกสารที่รักษาไว้ที่ภาคพื้น
- บริการซ่อมบำรุงเบื้องต้นภายในห้องชุด
- ประสานงานสำหรับรักษาการซ่อมแซมห้องชุดภายในความรับผิดชอบโครงการ

ารมริการจัดสงไปรชณียภักท

ฝ่ายบริหารอาคารได้จัดเจ้าหน้าที่คิดแยกเอกสารและไปรษณีย์ต่าง ๆ ตามประเภท ดังนี้

- [illegible]

ตอนการรับไปรษณีย์เกี่ยวกับหลวงเพี้ยนต่างๆ บัดนี้

- 2.1 กรณีวิจัยหรือข้อสังเกตของหน่วยงานราชการ ไม่เคยลงมือปฏิบัติงานของด้าน
การประชาสัมพันธ์
2.2 กรณีวิจัยหรือข้อสังเกตของหน่วยงานราชการ ไม่เคยลงมือปฏิบัติงานของด้าน
การประชาสัมพันธ์
2.3 กรณีวิจัยหรือข้อสังเกตของหน่วยงานราชการ ไม่เคยลงมือปฏิบัติงานของด้าน
การประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างหนังสือแจ้ง

Issued Date _____
 To / Attention _____ Address _____ Room/Flat / Unit no. _____ UNIT 1807
 (กรุณาระบุชื่อผู้รับพัสดุและผู้ติดต่อ) (ระบุตามสัญญา) ห้อง /แฟลต / Please be advised for the arrival of
 registered mail / parcel with the following details:
 ชื่อ / Sender Name: _____
 หมายเลขพัสดุ / Parcel No.: _____
 ผู้รับพัสดุ / Logistic Company: _____
 กรุณารับพัสดุจากผู้ให้บริการขนส่งพัสดุภายใน 15 ชั่วโมงนับจากเวลา
 ที่พัสดุมาถึงสำนักงานของเรา (ภายใน 15 ชั่วโมงนับจากเวลาพัสดุมาถึง)

Finé and / Monday-Friday 9 00 - 18 00 h / hrs

ເຮືອງ-ອາໄສ: ໖ ມື້/ສາມຄັ້ງ / Saturday-Sunday, Public Holiday: 8.00 - 17.00 ປ. / hrs;
 ວັນເຮືອງ: ໙.໐໐ - 16.໐໐ ປ. / hrs;
 ວັນເຮືອງ: ໙.໐໐ - 16.໐໐ ປ. / hrs;

Don't pick up and send from the above link, please let us know in advance for our special arrangement.

It was found that the distribution of values of α was more than 100 times of the value of α .

ขณะที่เป็นแบบฟิสต์ จะถูกเก็บไว้ที่สำนักงาน บิตูคูลฮากาช่วงเป็นเวลา 15 วัน หากไม่มีการเปิดภาค
หมายแยก: จดหมายลงมาเป็นแบบฟิสต์ จะถูกเก็บไว้ที่สำนักงาน บิตูคูลฮากาช่วงเป็นเวลา 15 วัน หากไม่มีการเปิดภาค
ลงมาเป็นแบบฟิสต์ จะถูกส่งกลับไปยังประโยชน์ด้านภาพ

Remark: The registered mail / parcel will be stored at the juristic person office for 15 days. If the receiver does not show up, the registered mail / parcel will be returned to the logistic company and the sender accordingly.

การบริการซ่อมบำรุงเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน

[illegible]

ตัวเองแล้ว และได้พักอาศัยจะตั่วเป็นแล้วเสร็จมีดหมอบการซ่อมแซมภายในห้องของตัวเอง กับมี

[illegible]

แบบให้เจ้าของร่วมลงทุนเพื่ออาศัยสิทธิบัตรประจำตัวพนักงานขายจะต้องเสนอผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนผู้ประจำตัวพนักงานผู้เป็นเจ้าของของธุรกิจ ก่อนที่จะมอบภาคใต้ของบัตรได้

หมายเหตุ : เว้นบรรณการโอนมูลค่าทรัพย์สินลงบัญชีและโอนเข้าบัญชี และมิได้เป็นข้อจำกัดที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มท้ายให้ความเร่งรีบกับขีดความสามารถนี้

3. กฏระเบียบทั่วไปของอาคาร

การใช้ทรัพยากรส่วนบุคคล

- [illegible]

- [illegible]

3. ไปดูนุชอยู่ที่ทำการสื่อหรือพิพิธภัณฑ์
ดูนิทรรศการ
4. เจ้าของร้านและพนักงานหรือผู้ให้บริการช่วยแนะนำวิธีการช้อปปิ้ง หรือถาม
ดูเป็นเอาตามจุด
5. พนักงานทำการแนะนำสิ่งของต่างมาให้ดูภาพประกอบ
6. เจ้าของร้านและพนักงานหรือผู้ให้บริการแนะนำสิ่งของต่างมาให้ดูภาพประกอบ
7. ไปดูนุชที่ห้างสรรพสินค้าหรือห้างสรรพสินค้า หรือไปที่ศูนย์การค้าต่าง ๆ
8. นักช้อปปิ้งหรือการช้อปปิ้งในร้านเป็นการนำสิ่งของมาดูที่ร้านเป็นบ้าน เพื่อป้องกันให้มีความเสียหายจากเด็ก
กับเขาขโมย หรือผู้ลักทรัพย์
9. นำมาแสดงหรือแสดงสิ่งของในการนำสิ่งของออกมาขาย การนำสิ่งของไปร้านเป็นบ้าน หรือไปช้อปปิ้ง เพื่อความปลอดภัย
ของเจ้าของร้านและผู้ค้าขาย

ศัย์กัรด์เสะบัตระจอดรณ




เพื่อความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รูปแบบบัตรผ่านฟ้า-ออกอากาศ



รูปแบบบัตรจดรศกตามยึกัธึ และ อัยพาส



ประเภทห้องชุด	จำนวนศักยภาพรถ	พื้นที่จอดรถ
1 ห้องนอน	2 ใบ	1 ที่
2 ห้องนอน	3 ใบ	2 ที่

จากทำในการวิจัยกลุ่มที่นำแบบมาให้ได้ในรายวิชาการและงานพิเศษ ตลอดจนเขียนรายงานสรุปโครงการที่สามารถ

หมายเหตุ: กรณียัตริชนานเข้าออกอากาศสูญหาย เจ้าทอมร่วมจะต้องแสดงเอกสารประกอบการสมัครใบสมัครนี้

1. **สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน** ของเจ้าขอร่วม หรือ ขอผู้เช่า
2. **ค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่** จำนวน 1,000 บาท / ชุด

- ระเบียบการฝากสียกัรค มีดังนี้

- [illegible]

การรักความปลอดภัย

[illegible]

ก็นี่ เพื่อเฟ้นประสิทธิ์ภาพในระบบรักษาความปลอดภัย ทางอาคารได้มีการติดตั้งระบบการควบคุมประตูเข้า-ออก อัตโนมัติ ซึ่งเจ้าของแห่งเลขที่ 170 ภาษีฯ สามารถทำปีในการควบคุมได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีการติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด

หัวข้อปฏิบัติการบังคับของผู้นำติดต่อกับ

เพื่อความปลอดภัยของเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ต้องตรวจสอบ

4. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร

[illegible]

ระเบียบทั่วไปในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางกายในอาคารชุด มีดังนี้

- [illegible]

- **ฝ่ายรับ** 1 ห่อเยอ เท่า-ออก ขึ้นที่ส่วนกลางใต้ปาก 5 มม.ครึ่ง
 - **ฝ่ายรับ** 2 ห่อเยอ เท่า-ออก ที่พื้นหลังปากใต้ปาก 8 มม.ครึ่ง
4. **ใต้ท้ายเขี้ยว** 1 x 2 จะถูกทำให้ใช้การอย่างมีจุดจบของเขี้ยวที่ผลิตและตลอดอายุ
5. **พนักงาน** แต่ละตัวของเขี้ยวจะบ่มผลึกให้ด้วยวิธีขึ้นรูปภายใต้ที่สัณฐานที่ขึ้นรูป
6. **การเตรียมการ** เพื่อใช้การอย่างมีความประสิทธิผลและความปลอดภัยทางสุขภาพของตัวผู้รับการกระทำ
7. **ความระมัดระวัง** ให้ผู้รับใช้ที่รับทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบ่มผลึก
8. **การนำ** ให้เข้าพบคนดูแล และออกให้ใช้ การดูแล และผลิตภัณฑ์ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม
9. **การรับ** ให้เข้าพบคนดูแลในการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง และให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

10. การให้บริการใช้ยานพาหนะสาธารณะทางบก จะเป็นบริการขั้นต้นตามที่กำหนด มีมติคณะกรรมการบริหารยานพาหนะสาธารณะ
11. เพื่อบริการสาธารณะทางบกสาธารณะอื่นตามที่กำหนด โดยรถโดยสารสาธารณะที่ดำเนินการให้บริการใช้ยานพาหนะสาธารณะ
ส่วนกลางสามารถรับ หรือส่งผู้โดยสารขึ้นหรือลงได้ตามจุดจอดที่กำหนดไว้ตามแผนที่แสดงจุดจอด
12. ข้าราชการสามารถขอรถโดยสารสาธารณะไปใช้ในการปฏิบัติงานและเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยรถโดยสารสาธารณะ
สามารถให้บริการใช้ยานพาหนะสาธารณะทางบกได้ทั้งวัน โดยจะมีพนักงานขับรถและพนักงานขับรถคอย
กำกับหน้า

အိပ်ပျော်

จะเปรียบเทียบการใช้บริการย้อนปี ๗ ดังนี้

- [illegible]

ห้องสมุด

จัดให้หัวข้อที่จดหมายไว้บริการแก่ท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยบริเวณชั้น 1 เป็นลักษณะแบบยกยารัดติดกับอาคารชุดฯ เพื่อให้อาคารชุดฯ มีพื้นที่อาศัยซึ่งท่านสามารถตัดสินใจได้สำหรับท่านมาเปิดดูอาคารชุดฯ

Smart Locker

บริษัทบุคลากรชุดจัดให้ SMART LOCKER ไว้บริการแก่ท่านเข้าร่วมและผู้ที่อาศัยบริเวณชั้น 1 โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์
มาทางบริการได้ โดยติดต่อสำนักงานบุคคลอาคารชุดในเวลาที่ทำการ

ร้านค้า

รายได้พื้นที่อาคารชุดจัดให้ได้รับค่าใช้บริการและจำนวนความสะดวกแก่ทำกิจการร่วมกับบริเวณชั้น 1

ชุดให้บริการข้อมูล (Concierge Service Counter)

เพื่อให้การตัดสินใจทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมและผู้ที่อาศัยในวัยและเวลาทำการ โดยฝ่ายบริหารอาคาร

1. บริการข้อมูลส่วนบุคคล ค้นหาและพิมพ์ได้ 10 ภาพพร้อม และเพิ่มขนาดสไลด์เป็นปกติได้
2. บริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
3. บริการข้อมูลการเดินทาง, โรงแรม, เที่ยวบิน
4. บริการข้อมูลการชำระค่าไฟ, รับเงินค่าไฟ, รับสิทธิบัตร
5. บริการข้อมูลกำหนดเวลาและสถานที่ท่องเที่ยว
6. บริการข้อมูลข่าวสารและข้อมูลทาง
7. บริการข้อมูลเอกสารและรับ
8. บริการให้ข้อมูล App สำหรับการใช้งานเพื่อเพิ่มข้อมูลเป็นต้นมาในที่สุด
9. บริการให้ข้อมูล App สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือกับเครื่องคอมพิวเตอร์

ຂົງປຣະຊຸມ

เป็นการให้บริการห้องสัมมนาทาง ๒ ดังนี้

- [illegible]

ສະຫວ່າຍນ້ຳ



ระเบียบการใช้สระว่ายนํ้า / สระว่ายนํ้าเด็ก

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อดูแลรักษาสระว่ายนํ้าให้สะอาดถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ ฝ่ายบริหารอาคารฯ

จึงใคร่ขอแจ้งระเบียบการใช้สรว่ายมา ดังนี้

- [illegible]

Results

ระบอบการให้บริการอย่างทุกซบดั่งนี้

1. ระบุแหล่งข้อมูลให้หน่วยงานที่ทำการวิจัยได้รับทราบ
2. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสร้างงาน
3. เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 38-40 องค์กร
4. ศึกษาข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผู้ให้สัมภาษณ์หรืออาสาสมัครใช้ข้อมูลเบื้องต้น 5 นาที ก่อน ลงมือศึกษาลึก 10 นาที
6. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
7. ทำหนังสือหรือสื่ออื่นๆเกี่ยวกับงาน หรือหลักฐานประกอบการพิจารณา
8. ทำหนังสือหรือสื่ออื่นๆเกี่ยวกับงาน หรือหลักฐานประกอบการพิจารณา
9. ตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้นำมาใช้ในการศึกษาแล้ว
10. นำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการดำเนินงาน และแจ้งงานให้ทราบอย่างถูกต้อง

ข้อจำกัดของการตลาดแก่ร่างกายไม่ห้องชุด

- [illegible]

- 1.11 ใบอนุญาตให้ทำสินค้า เป็น หรือเสมือนกับสิ่งอื่นนอกเหนือจาก หรือทำเสมือนกับสิ่งอื่นนอกเหนือจาก เช่น ใบอนุญาตให้ทำสารเคมีที่เป็นพิษ หรือสิ่งอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ
- 1.12 ใบอนุญาตให้เขียนเลขประจำตัว (ซี และอีซี) การขาย เหม และแปรรูป สินค้าภายใต้การกำกับของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
- 1.13 ใบอนุญาตให้ใช้คำกล่าวอ้างคุณภาพ หรือเขียนเลขประจำตัวการกำกับสินค้าที่ขึ้นอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อใช้แสดงถึงระดับการกำกับควบคุมภายใต้การกำกับของสำนักงาน
- 2.1 การทำให้ เป็นแบบฉบับ หรือ ภาวะ แห่งวิธีการที่ใช้ของ
- 2.2 การทำให้ จำนวน หน้า ปกติ การเตรียมข้อเท็จจริงพื้นฐานที่สำนักงานใช้สำหรับพิจารณาเพื่อทำการพิจารณาไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ข้อเท็จจริงด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ และขนาดของผลิตภัณฑ์การสื่อสารไร้สาย (Wi-Fi)
- 2.3 การขาย เป็นแบบฉบับ มีการส่งไฟฟ้า หรือส่งพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์การสื่อสาร
- 2.4 การเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของการไฟฟ้าผ่าน เช่น ความเป็นไปได้ในการพิจารณา
- 2.5 การตรวจสอบ การเขียนข้อเท็จจริงพื้นฐานที่สำนักงานใช้สำหรับพิจารณา และข้อเท็จจริงพื้นฐานที่สำนักงานใช้เพื่อตรวจสอบ
3. วิธีการดำเนินการ

กฎระเบียบการต่างก่ในร่างกายในท้องชุด

- [illegible]

၂၃၆၂၃၂ :

๕๐,๐๐๐ บาท

การชำระค่าบริการส่วนกลางตกاءส่งหัดงุด:

- อัตราค่าบริการ สำหรับ 1 ห้องนอน
พร้อมชุดละ 3,000 บาท ต่อเดือน

- อัตราค่าบริการสำหรับ 2 ห้องนอน
ห้องชุดละ 4,000 บาท ต่อเดือน

หมายเหตุ: กรณียกเว้นไม่เก็บ 15 วันคิดเป็นครั้งเดือน กรณีตลาดแม่กับ 15 วันคิดเป็นหนึ่งเดือน

- [illegible]

6. รียบเรียงและจัดคั่นการเข้าตักแต่งตั้งห้อง

การจัดส่งแบบแปลนทางศตกาต่งภายในเพื่อพิจารณา

- [illegible]

การเตรียมการตกแต่งห้องชุด

- [illegible]

12. จักรวรรดิปฏิบัติเพื่อธรรมาภิบาลด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การประหยัลดพลังงานไฟฟ้า

- [illegible]

- ครึ่งฤดูฝน ก่อนใช้งานตรวจสอบข้อบกพร่องที่อุดรเร็วขึ้นส่วนต่างๆ ให้แบบให้กับการวิ่งของอากาศ แอตมอย่างทำงานหนักและหนัก
- เปรียบเทียบน้ำหนักของตะกอน เพื่อให้นักกรรเบาะควรรีบซ่อมแซมให้ได้

- เลือกมาจนเสร็จดูป็นตามความจำเป็นการใช้งาน เช่น ถ้าทำเรื่องไปฝากขอเงินต้นเป็นเงินสดหรือถ้าทำเรื่องไปขอเงินดอกเบี้ย
- ถ้ามีเงินสด ให้ทำเรื่องไปฝากขอเงินต้น แต่ถ้าไม่มีเงินสด ให้ไปขอเรื่องดอกเบี้ย
- ไปต่อเรื่องขอเงินดอกเบี้ยก่อน เพราะดอกเบี้ยมีจำนวน คงเหลือจากดอกเบี้ยมาจ่าย
- ถ้าเงินดอกเบี้ยมีจำนวนน้อย ให้ไปขอเงินต้นต่อ
- กรณีรับแบบ Social Saver เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำจืด
- คอยเช็คเรื่องสถานะรับซื้อเพื่อประกันไม่ให้ซื้อผิดที่และประสิทธิภาพที่ดี
- การชำระคืนเงินไปให้ธนาคารให้นำเงินไปใช้พัฒนาบ้านไปขึ้นตึกวางอิฐ ไปซื้อที่ดินหรือลงทุนอื่นก็ได้
- บ้านเป็นเหมือนที่ถาวรเสียภาษี และไปประกอบบ้านไว้ขายในอนาคตก็ได้ทันที
- ธนาคารที่รับซื้อมีเงื่อนไขดอกเบี้ยที่ผูกมาว่าต้องเก็บไว้ในธนาคารเพื่อซื้อบ้าน
- ต้องมีการยกมาซื้อ ไม่ควรเปลี่ยนไปใช้ซื้ออย่างอื่น
- กรณีมีดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดดอกเบี้ยไปฝาก เพราะจะครบระยะเวลาให้เงินกู้ไปทำธนาคารเพื่อไปฝากเรื่อง
- ไปติดต่อธนาคารเพื่อขอขายบ้านไปฝากเรื่องหรือเพื่อที่จะไปเปลี่ยนไปทำกับเรื่องหรือไปทำเป็น
- ไป - 20 ธนาคารมีดอกเบี้ยบ้านถูกมากแล้ว

การใช้ตัวอย่างประหยัด

- เป้าหมายทั่วไปของตลาดคือหาตัวเข้ามาทำ ประเด็น โทณวนะ แสดงจุดอ่อนนั้น เพราะจะอยู่เสียไม่ได้โดยปราศประโยชน์
 • ถ้าเล่นหลายที สิบ
 • ใช้เงินออกมาเพื่อหาผลตอบแทน และหากใช้เงินกับด้านนี้จะขาดทุนจากการใช้เงินเอง เสริมการใช้เงินลงกับไว้กับ
 • ใช้เงินไปอย่างการสำนึกบุญคุณหาเงิน
 • หากหนี้พร้อมเงินไปเล่นตามแต่ใจ ยังไปไม่ได้ถึงมือของตลาด เพราะเมื่อเสียของตลาด และเมื่อเสียของตลาดนี้ไปก็ขายและ
 • รักษาตัวต่อคือ โดยไม่ได้คิดกำไรของเรื่อง เพราะเสีย 1 ส่วนอีก 20 คือเงินไปเป็นเงินมาก ๆ
 • ถ้าเมื่อไหร่และเมื่อไหร่หรือหาชนะก็เรียกกำไรไว้ทั้งหมด เพราะการลั่นด้วยนี้ที่ตลาดต้องไปโดยลง เงินขึ้นมากว่า
 • การลั่นด้วยนี้ที่แรงจริงไปหาชนะ 50
 • ถ้าจบไปขายชนะกับเงินเข้า ยังประโยชน์ได้มากกว่าการลั่นงานตามวิธีสมัยใหม่ที่ได้มาจากที่อื่นที่ตลอดเวลา
 • ยกเว้นถ้าได้เพื่อใช้เงินตามใจและประโยชน์ไปใช้ต่อไปกับไป ใช้เงินเสียไป ให้ชนะแล้วขาดตลาดๆ
 • ของอะไรก็ถือว่าทุนหรือเงินลงไป ให้ผลของเสียโดยเอาเงินไปทันที แล้วสินทรัพย์ทั้งหมด หากมีสิ่งมา
 • โดยที่ไปคือการลงเงินให้กับ
 • ไปที่ซื้อขายทาง กระดาษ สามารถทำกำไรเสียจากการลงตลาด เพื่อสิ่งของมา
 • คือ Asset หรืออุปกรณจากการที่จัดไว้ เพื่ออะไรก็เอาออกไปที่ตลาดจากที่จัดลง ลงปริมาณการให้ลง
 • ของอะไรก็ตาม
 • ของอะไรก็ตามนี้ ด้วยมีการมีเงินเข้าทุกตัว หรือหากที่ถามกันมา (หรือเอาที่ไปว่า ไม่มีการใช้ประโยชน์ของผลประโยชน์ไว้
 • ที่ของอะไรก็ตามนี้ โดยที่เมื่อมีเงินเข้าไว้ หรือหากที่ถามกันมา (หรือเอาที่ไปว่า ไม่มีการใช้ประโยชน์ของผลประโยชน์ไว้
 • ที่ของอะไรก็ตามนี้ โดยที่เมื่อมีเงินเข้าไว้ หรือหากที่ถามกันมา (หรือเอาที่ไปว่า ไม่มีการใช้ประโยชน์ของผลประโยชน์ไว้

13. ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

ศูนย์บริการอาชญากรรม	02-064-0090
เหตุฉุกเฉินตำรวจ	191
ศูนย์บริการ (รวมถึงเงินช่วยเหลือ)	1669
ศูนย์ดับเพลิงและรถพยาบาลฉุกเฉิน	1691, 02-255-1133-6
กองปราบปราม	1195
ศูนย์ดับเพลิงกรุงเทพมหานคร	189
ตำรวจท่องเที่ยว	1155
ตำรวจทางหลวง	1193
ศูนย์ควบคุมการจราจร	1197
ศูนย์วิทยุจราจร	02-246-0889
ศูนย์ประสานงานอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง	02-228-4444
ศูนย์รับแจ้งเหตุร้าย	02-282-1815
สถานีวิทยุชุมชน (ร่วมด้วยช่วยกัน)	1677
สถานีวิทยุ จส. 100	1137, 02-711-9151-8
ศูนย์อาสาสมัครจราจร	02-898-1888
สถานีตำรวจปทุมธานี	02-215-2391
สถานีตำรวจบางรัก	02-233-7420
สถานีดับเพลิงบางรัก	080-721-9194
สถานีตำรวจดับเพลิงบรรทัดทอง	02-214-1043
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พิเศษ	02-625-9000
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	02-256-4000

ภาคผนวก ค-8

แผนกำจัดแมลง



1 มกราคม 2566

เรื่อง แจ้งตารางนัดเข้าให้บริการกำจัดแมลง

เรียน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง นิคมกษณอาคารชุด แอชตัน สีลม

สถานที่บริการ 186 ถนน สีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ทางบริษัท แม็คควานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด สาขาสาทร ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ทางบริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานเข้าให้บริการ Pest Control ตามสัญญาในวันและเวลาดังต่อไปนี้

ลำดับที่	วัน	เดือน	พ.ศ.	เวลา	หมายเหตุ
1	31	มกราคม	2566	13:00-16:00 น.	รอบบริการ
2	21	กุมภาพันธ์	2566	13:00-16:00 น.	รอบบริการ
3	21	มีนาคม	2566	13:00-16:00 น.	รอบบริการ
4	18	เมษายน	2566	13:00-16:00 น.	รอบบริการ
5	23	พฤษภาคม	2566	13:00-16:00 น.	รอบบริการ
6	20	มิถุนายน	2566	13:00-16:00 น.	รอบบริการ
	18			13:00-14:00 น.	เก็บตกห้องพัก วันอาทิตย์
7	25	กรกฎาคม	2566	13:00-16:00 น.	รอบบริการ
8	22	สิงหาคม	2566	13:00-16:00 น.	รอบบริการ
	20			13:00-14:00 น.	เก็บตกห้องพัก วันอาทิตย์
9	19	กันยายน	2566	13:00-16:00 น.	รอบบริการ
10	31	ตุลาคม	2566	13:00-16:00 น.	รอบบริการ
	22			13:00-14:00 น.	เก็บตกห้องพัก วันอาทิตย์
11	21	พฤศจิกายน	2566	13:00-16:00 น.	รอบบริการ
12	26	ธันวาคม	2566	13:00-16:00 น.	รอบบริการ
	17			13:00-14:00 น.	เก็บตกห้องพัก วันอาทิตย์

หากท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขประการใด โปรดแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 3 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงตารางการเข้าให้บริการให้เหมาะสมต่อไป

หมายเหตุ การเตรียมพื้นที่ก่อนรับบริการ การจัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะ ที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมี

โดยให้ดูพลาสติกห่อหุ้มสิ่งของหรือภาชนะให้มีฉิดจิด เพื่อป้องกันสารเคมีไปถูกสิ่งของเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

และทำการได้อย่างทั่วถึง ติดต่อกับ 02-102-0167 หรือติดต่อกับ- กุณอุทัย พลหมั่น (Supervisor ทีมกลางวัน) Tel : 092-663-9952

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แม็คควานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด



[Signature]

นางสาวคณณัฐ ฐพันธ์
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

