

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ (ระยะก่อสร้าง)

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท อี-ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ (ระยะก่อสร้าง) ตั้งอยู่เลขที่ 151 หมู่ 4 ตำบลกรอกสมบูรณ์
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด ฉบับประจำเดือน


- (√) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566
- () กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566
- () อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือ

ตำแหน่ง



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ (ระยะก่อสร้าง)**

1. ชื่อโครงการ : โครงการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
2. สถานที่ตั้ง : เลขที่ 151 หมู่ 4 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 151 หมู่ 4 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
5. จัดทำโดย : บริษัท อี-ดีไซน์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : เมื่อวันที่

26 ธันวาคม พ.ศ. 2565

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ :-

8. รายละเอียดโครงการ

- ลักษณะ/ประเภทโครงการ : โครงการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ เป็นโครงการประเภท โรงพยาบาล ประกอบด้วย อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารบ้านสีขาว สูง 1 ชั้น อาคารที่พักขยะมูลฝอยรวม สูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารร้านค้าและห้องอาคาร ความสูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

- ขนาดพื้นที่โครงการ : มีพื้นที่ 21-1-47 ไร่ (34,188 ตารางเมตร)

- กิจกรรมโครงการ

- การใช้น้ำ : โครงการฯ ใช้น้ำบริการน้ำใช้จากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
- การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล : โครงการฯ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ
- การจัดการมูลฝอย : โครงการฯ จัดให้มีพื้นที่พักรวมมูลฝอยของโครงการ เพื่อรอให้องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์เข้ามาดำเนินการจัดเก็บ
- การป้องกันอัคคีภัย : โครงการฯ ได้ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไว้ภายในห้องทุกห้องและบริเวณโถงทางเดินภายในอาคารทุกชั้น

สารบัญ

	หน้า
สารบัญรูป	II
สารบัญตาราง	II
ภาคผนวก	III
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 ที่ตั้งโครงการ และการคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ	1-4
1.2.1 ที่ตั้งโครงการ อาณาเขตติดต่อ และสภาพพื้นที่ปัจจุบัน	1-4
1.2.2 การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ	1-5
1.3 รายละเอียดการดัดแปลง	1-10
1.4 แผนการดำเนินการก่อสร้าง	1-14
บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-1

	หน้า
สารบัญรูป	
1-1 แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป และเส้นทางเข้า-ออกโครงการ	1-6
1-2 ผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ	1-7
1-3 การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ	1-8
1-4 ผังบริเวณโครงการ	1-9
1-5 แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในปัจจุบันเปรียบเทียบกับแปลนที่จะขออนุญาตขยายจำนวนเตียง (ชั้นที่ 3)	1-11
1-6 แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในปัจจุบันเปรียบเทียบกับแปลนที่จะขออนุญาตขยายจำนวนเตียง (ชั้นที่ 5)	1-12
1-7 แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในปัจจุบันเปรียบเทียบกับแปลนที่จะขออนุญาตขยายจำนวนเตียง (ชั้นที่ 6)	1-13
2-1 พื้นที่ดัดแปลง	2-11

สารบัญตาราง

1-1 ความเป็นมาการได้รับอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาล	1-3
1-2 ตารางเปรียบเทียบจำนวนเตียงตามแบบที่ได้รับอนุญาตดำเนินการในปัจจุบัน (59 เตียง) กับแบบเพื่อยื่นขยายจำนวนเตียงเป็น 118 เตียง	1-10
1-3 แผนการดำเนินการดัดแปลงภายในโครงการ	1-14
1-4 แผนการดำเนินงานผลปฏิบัติตามมาตรการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์	1-15
2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะก่อสร้าง)	2-2
3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะก่อสร้าง)	3-2

ภาคผนวก

- ภาคผนวก 1 หนังสือแจ้งผลพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์
อาคเนย์ จำกัด
- ภาคผนวก 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก 3 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบ อ.1 และ
ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภท
ควบคุมการใช้อาคาร แบบ อ.5
- ภาคผนวก 4 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล