


ภาคผนวกที่ 3

ภาพแสดงการเก็บตัวอย่าง โครงการ โรงแรมบางพระ รีสอร์ท



รูปที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย
อาคารคลับเฮ้าส์ (น้ำเข้า)



รูปที่ 2 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย
อาคารคลับเฮ้าส์ (น้ำออก)

งดเก็บตัวอย่าง
เนื่องจากงดใช้อาคาร

รูปที่ 3 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย
อาคารโรงแรมส่วนเดิม (น้ำเข้า)

งดเก็บตัวอย่าง
เนื่องจากงดใช้อาคาร



รูปที่ 4 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย
อาคารโรงแรมส่วนเดิม (น้ำออก)



รูปที่ 5 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย
อาคารโรงแรมส่วนขยาย (น้ำเข้า)

รูปที่ 6 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย
อาคารโรงแรมส่วนขยาย (น้ำออก)



รูปที่ 7 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย
อาคารโรงแรมส่วนขยาย (น้ำเข้า)



รูปที่ 8 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ บ่อรับน้ำ No.3



รูปที่ 9 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ บ่อรับน้ำ No.20