

# CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวาง อำเภอพระพรหม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81120  
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151  
อีเมล: ch\_pinnaret@hotmail.com

## แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

### อุปกรณ์ตัดแก๊ส และ ออกซิเจน

เดือน .....ปี.....

2566


หมายเลขเครื่อง	12/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
	1	ตรวจสอบสภาพถังแก๊สและถังออกซิเจน	ไม่มีรั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓			
	2	วาล์วเปิด-ปิด ถังแก๊สและถังออกซิเจน	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิดได้ง่าย	✓			
	3	ตรวจสอบสายท่อน้ำและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓			
	4	ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึดถังแก๊ส, ไซริงค์	ไม่ชำรุด, ป้องกันถังล้มได้	✓			
	5	ตรวจสอบสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงหรือติดไฟง่ายอยู่ในบริเวณนั้น	✓			
	6	ชุดป้องกันไฟช๊อตกับท่อและหัวตัด	ต้องมีครบทั้ง 4 จุด	✓			
	7	ชุดควบคุมความดัน ( เกจวัดแรงดัน )	ไม่ใช้งานจนกระทั่งหมดอายุ	✓			
	8	ตรวจสอบสายท่อน้ำและถังออกซิเจน	ไม่มีรั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓			
	9	ตรวจสอบสภาพชุดหัวตัดแก๊ส	วาล์วที่หัวตัดปิดสนิท	✓			
	10	ตรวจสอบถังแก๊สและถังออกซิเจนใช้งาน	ตามแบบตรวจสอบถังแก๊ส	✓			
	11	ทดสอบตัดก่อนใช้งาน โดยไม่ได้ออก	เปิดวาล์วหัวตัดด้านแก๊ส	✓			
	12	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	ต้องไม่มีลมออกซิเจนออกมา	✓			
	13	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	เตรียมพร้อม	✓			

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย ....


วันที่ 24/1/2566



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาหวง อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี 18120  
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151  
อีเมล: ch\_pinnaree@hotmail.com

22/5 หมู่ 2, Khao Wong, Phraputtabath  
Saraburi 18120, Thailand  
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151  
Email: ch\_pinnaree@hotmail.com

### แบบบันทึกผลตรวจสอบไฟฟ้า / ประจำเดือน



หมายเลขเครื่อง	13/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2556


ตรวจก่อนติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. ระดับน้ำในหม้อน้ำและถังพักน้ำ	/		
2. ระดับน้ำยาในแบตเตอรี่	/		
3. ความตึงของสายพาน	/		
4. ระดับน้ำมันเครื่องยนต์	/		
5. ระดับและสภาพน้ำมันเบรก	/		
6. การทำงานของเบรกมือ	/		
7. ระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกและแป้นเหยียบคลัตช์	/		
8. สภาพของยาง แรงลมยางและล้อคล้อ	/		
9. ระดับน้ำมันไฮดรอลิกและรอยรั่วของระบบต่างๆ	/		
10. สภาพรอบรถ			
ตรวจหลังการติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. การทำงานของมอเตอร์ต่างๆ	/		
2. การทำงานของงา ยกขึ้น - ลง - คลี่งา - หางงา	/		
3. ระดับน้ำมันเกียร์ (ออโตเมติก)	/		
4. ความตึงของโซ่ยกงา	/		
5. ระยะฟรีพวงมาลัย (30 มม. หรือ 1.2 นิ้ว)	/		
6. ฟังเสียงดังผิดปกติรอบรถ	/		
7. ความสูงของแป้นเหยียบเบรก (1/2 ของความสูง)	/		
8. ควั่นไอเสีย (เหยียบคันเร่ง 1/3 ของความสูง)	/		
9. สัญญาณไฟการทำงาน, ไฟเลี้ยว, ไฟส่องสว่าง, ไฟท้าย	/		
10. สัญญาณเสียงถอยหลัง, เสียงแตรและเบรก	/		

ตรวจเช็คโดย : 

ตรวจสอบโดย :

วันที่ 24/1/56






# CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี 18120  
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151  
อีเมล : ch\_pinnaret@hotmail.com

## แบบตรวจสอบเครื่องเชื่อมประจำวัน

### WELDING SET DAILY CHECKLIST



หมายเลข 08/2553 เดือน: สิงหาคม 66

รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. โครงสร้างของตู้เชื่อม, การคัดกรองใบพัด																															
2. สภาพสายไฟต่อเข้าตู้เชื่อม																															
3. จุดต่อไฟเข้าตู้เชื่อมได้มาตรฐาน																															
4. สายดินที่ตู้เชื่อมไม่หลุด, หลวม																															
5. สายกราวด์สายเชื่อมไม่แตกกลาง																															
6. จุดต่อสายกราวด์ที่ตู้เชื่อมแน่น มีเทปพัน																															
7. จุดต่อสายเชื่อม ที่ตู้เชื่อมแน่น มีเทปพัน																															
8. หัวเชื่อมมีสภาพดี																															
9. ตัวหนีบจับกราวด์ใช้งานได้																															
10. สวิตช์เปิด-ปิด ตู้เชื่อมใช้งานได้																															
11. สติ๊กเกอร์ที่ตู้เชื่อมยังไม่หมดอายุ																															
12. ตู้เชื่อมวางไว้บนพื้นที่ไม่แห้งและปลอดภัย																															


ผู้ตรวจสอบ

ผู้ใช้งาน

หัวหน้างาน

หมายเหตุ: ✓ = ผ่าน ใช้งานได้ ○ = จำรูต้องปรับปรุง X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที





# CH. PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม  
 จังหวัดสระบุรี 18120  
 โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187  
 อีเมล: ch\_pinnares@hotmail.com


แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2566

ประจำเดือน.....มกราคม..... ชื่อพนักงาน..... ดิเรกดิเรก ทะเบียนรถ..... 87-1720 เบอร์รถ..... 26

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ ทุกตัว					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ตรวจเช็คตะขอยาว ฝ่าเท้า					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ตรวจเช็คการคลุมผ้าใบกระบะเดิม					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดีเซล					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ตรวจเช็คระบบเป่ากรองอากาศ					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ตรวจเช็คระบบเบรก					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยกตัว					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ตรวจเช็คเข็มวัดนิรภัย					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	ตรวจเช็คล้อสะท้อนแสง					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ตรวจเช็คร่องเท้าไฟ					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ตรวจเช็คหมอนหนุนล้อ 2 อัน					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ตรวจเช็คกรวยจราจร 2 อัน					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ตรวจเช็คตู้ไฟ/บลูทูธ					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ตรวจเช็คแถบสะท้อนแสงข้างรถ					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	ตรวจเช็คความพร้อมกล้องหน้ารถ					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	ตรวจเช็คพวงมาลัย					✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ





# CH-PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหมบาท  
จังหวัดสระบุรี 18120  
โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187  
อีเมลล์ : ch\_pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2566

ประจำเดือน มกราคม..... ชื่อพนักงาน นาง อรุณทิพย์ อ้นศรีเงิน ทะเบียนรถ 87-317D เบอร์รถ 17

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

# ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ปิ่นนเรศ กรู๊ป

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 18120


แบบสรุปผลการตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายการอุปกรณ์	ผลการตรวจ		ผลการแก้ไข
	ปกติ	ชำรุด	
1. เครื่องอัดจารบี	✓		
2. แม่แรงเล็ก	✓		
3. แม่แรงไฮดรอลิค (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน	✓		
4. เครื่องขัคดี	✓		
5. เครื่องแทนอัดไฮดรอลิค	✓		
6. เครื่องบดอัดลมยี่ห้อใหญ่	✓		
7. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	✓		
8. อุปกรณ์ตัดแก๊สและออกซิเจน	✓		
9. โฟร์คลิฟท์	✓		
10. เครื่องบดอัดลม 6 หุน	✓		
11. แม่แรงไฮดรอลิค (แบบสั้น) ขนาด 60 ตัน	✓		
12. ถังดับเพลิง	✓		
13. รอกโซ่มือสาว	✓		

สรุปโดย .....

วันที่ 24/2/66






22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาหวง อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี 18120  
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151  
อีเมล : ch\_pinnarees@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath  
Saraburi 18120, Thailand  
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151  
Email : ch\_pinnarees@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประเคื่อน  
เครื่องอัดจารบี

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2566


หมายเลขเครื่อง	01/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพสกรูล็อกปั้มลม	✓				
2	สภาพกระบอกปั้มลม	✓				
3	สภาพสายอัดจารบี	✓				
4	สภาพล้อรองน้ำหนัก	✓				
5	สภาพมีเป็บบังคับ	✓				
6	สภาพเกียร์วัดแรงดันลม	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย


วันที่ 24/2/66



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท  
จังหวัดสระบุรี 18120  
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151  
อีเมล: ch\_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath  
Saraburi 18120, Thailand  
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151  
Email: ch\_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	06/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

แม่แรงเล็ก

เดือน.....กุมภาพันธ์.....ปี 2566

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
2	สภาพซีลไฮดรอลิก	✓				
3	สภาพแป้นคันโยกไฮดรอลิก	✓				
4	สภาพสลักคันโยกไฮดรอลิก	✓				

ตรวจสอบโดย : .....

(ปร

วันที่: 24 ก.พ. 66






22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหมบาท  
จังหวัดสระบุรี 18120  
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151  
อีเมล : ch\_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath  
Saraburi 18120, Thailand  
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151  
Email : ch\_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำวัน

แม่แรงไฮดรอลิค (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน

เดือน... กุมภาพันธ์ ... ปี 2566

หมายเลขเครื่อง	07/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553


ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันโยก	✓				
2	สภาพแป้นรับน้ำหนักไฮดรอลิค	✓				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพเพลไฮดรอลิค	✓				
5	สภาพท่อน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	✓				
8	สภาพคันยู่	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัย

ตรวจสอบโดย :

วันที่ : 24 / 2 / 66





# CH. PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอพระพุทธรบาท  
จังหวัดสระบุรี 18120  
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151  
อีเมล : ch\_pinnaret@hotmail.com

## แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

### อุปกรณ์ตัดแต่ง และ ออกซิเจน

หมายเลขเครื่อง	12/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

เดือน ..... 2566


ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังแก๊สและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วเปิด-ปิด ถังแก๊สและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิดได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจเช็คสายหม้อและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึดถัง, โซลิด	ไม่ชำรุด, ป้องกันลัดได้	✓				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง หรือติดไฟง่ายอยู่บริเวณนั้น	✓				
	6	ชุดป้องกัน ไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีครบทั้ง 4 จุด	✓				
	7	ชุดควบคุมความดัน ( เกจวัดแรงดัน )	ไม่ใช้งานตกที่หามาเลยศูนย์	✓				
	8	ตรวจเช็คสายหม้อและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวตัดปิดสนิท	✓				
	10	ตรวจสอบถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน	ตามแบบควรจัดตั้งดับเพลิง	✓				
	11	ทดสอบตัดก่อนใช้งาน โดยไม่ต้องเปิดวาล์วที่ถังออกซิเจนและถังก๊าซ	เปิดวาล์วที่ถังออกซิเจนและถังก๊าซ	✓				
	12	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน	✓				
รวมผลการตรวจ								

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจตอบโดย : .....

วันที่ : 24/2/66





# CH. PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพรหมเทพ  
จังหวัดสระบุรี 18120  
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151  
อีเมล : ch\_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath  
Saraburi 18120, Thailand  
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6151  
Email : ch\_pinnaret@hotmail.com

## แบบตรวจสอบเครื่องเชื่อมประจำวัน

### WELDING SET DAILY CHECKLIST


หมายเลข 08/2553

เดือน: ...*มิ.ย.*...



รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. โครงสร้างของตู้เชื่อม, การคัดกรองใบพัด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. สภาพสายไฟต่อตู้เชื่อม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. จุดต่อไฟเข้าตู้เชื่อมได้มาตรฐาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. สายดินที่ตู้เชื่อมไม่หลุดหลวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. สายกราวด์ สายเชื่อมไม่แตกฉก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6. จุดต่อสายกราวด์ ที่ตู้เชื่อมแน่น มีไหมปน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7. จุดต่อสายเชื่อม ที่ตู้เชื่อมแน่น มีไหมปน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8. หัวเชื่อมมีสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9. ตัวหนีบจับกราวด์ใช้งานได้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10. สวิตช์เปิด-ปิด ตู้เชื่อมใช้งานได้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11. สติ๊กเกอร์ที่ตู้เชื่อมยังไม่หมดอายุ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12. ตู้เชื่อมวางไว้นิ่งบนพื้นแห้งและปลอดภัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ตรวจสอบ																															
ผู้ใช้งาน	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย
หัวหน้างาน	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย

หมายเหตุ: ✓ = ผ่าน ใช้งานได้      ○ = ขาดต้องปรับปรุง      X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที



# CH. PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอลำพูนพรมหา  
จังหวัดสระบุรี 18120  
โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187  
อีเมล: ch\_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong , Phraputtabathi  
Saraburi 18120 Thailand  
Tel: +66(0)3629 8186 Fax: +66(0)3629 8187  
Email: ch\_pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2566

ประจำเดือน.....

ชื่อพนักงาน.....

84-2591

เบอร์รถ.....

12


ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คลมยาง น็อตล้อทุกตัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ตรวจเช็คตะขอเกี่ยว ผ้าท้าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ตรวจเช็คการคลุมผ้าใบกระบะเดิม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ตรวจเช็คระบบเบรค	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ตรวจเช็คระบบเบรค	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยกคัมพ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ตรวจเช็คเข็มวัดนิรภัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	ตรวจเช็คเตือนสะท้อนแสง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ตรวจเช็คกรองเท้าไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ตรวจเช็คหมอนหนุนนอน 2 อัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ตรวจเช็คการวางจราจร 2 อัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ตรวจเช็คตู้ฟุ้งยา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	ตรวจเช็คแถบสะท้อนแสงข้างรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	ตรวจเช็คความพร้อมกล้องหน้ารถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	ตรวจเช็คหัวแล่นและดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

รวมเหตุ:

✓ ปกติ

x ผิดปกติ





# CHINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลขวาง อำเภอสว่างแดนดิน  
จังหวัดสกลนคร 47120  
โทรศัพท์: 0 3625 8186 โทรสาร: 0 3629 8187  
อีเมล: ch\_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong , Pirapattabath  
Saraburi 18120 Thailand  
Tel:+66(0)3629 1816 Fax:+66(0)3629 1817  
Email : ch\_pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2566

ประจำเดือน พฤษภาคม

ชื่อพนักงาน นาย ปิ่นนารส

ทะเบียนรถ 84-3169

เบอร์รถ 15

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ น็อตล้อทุกตัว	/																																
2	ตรวจเช็คคานเกี่ยวเกี่ยวฟ้าย	/																																
3	ตรวจเช็คการคลุมผ้าใบกระบะคัน	/																																
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันได้เซล	/																																
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน	/																																
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	/																																
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	/																																
8	ตรวจเช็คระบบปัดกรองอากาศ	/																																
9	ตรวจเช็คระบบเบรค	/																																
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยกคันท์	/																																
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า	/																																
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว	/																																
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย	/																																
14	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์นิรภัย	/																																
15	ตรวจเช็คคานกวาดนิรภัย	/																																
16	ตรวจเช็คเล็งสะท้อนแสง	/																																
17	ตรวจเช็คกรองน้ำมัน	/																																
18	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ 2 อัน	/																																
19	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ 2 อัน	/																																
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS	/																																
21	ตรวจเช็คตู้ฟุ้ง/ฝุ่น	/																																
22	ตรวจเช็คแบตเตอรี่แสงข้างรถ	/																																
23	ตรวจเช็คความพร้อมกล้องหน้ารถ	/																																
24	ตรวจเช็คกล้องหลัง	/																																

นายแพทย์ :

✓ ปกติ

X คัดปกติ

# ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120


แบบสรุปผลการตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566

รายการอุปกรณ์	ผลการตรวจ		ผลการแก้ไข
	ปกติ	ชำรุด	
1. เครื่องอัดจารบี	✓		
2. แม่แรงเล็ก	✓		
3. แม่แรงไฮดรอลิค (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน	✓		
4. เครื่องขุดดิน	✓		
5. เครื่องแท่นอัดไฮดรอลิค	✓		
6. เครื่องบดอัดลมยี่ห้อใหญ่	✓		
7. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	✓		
8. อุปกรณ์ตัดแก๊สและออกซิเจน	✓		
9. โฟร์คลิฟท์	✓		
10. เครื่องบดอัดลม 6 หุน	✓		
11. แม่แรงไฮดรอลิค (แบบสั้น) ขนาด 60 ตัน	✓		
12. ถังดับเพลิง	✓		
13. รอกโซ่มือสาว	✓		

สรุปโดย .....

วันที่ 31/3/66






22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอสว่างแดนดิน  
จังหวัดสกลนคร 47120  
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151  
อีเมล : ch\_pinnarees@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath  
Saraburi 18120, Thailand  
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151  
Email : ch\_pinnarees@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง




แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำปี  
เครื่องอัดจาร์บี

เดือน สิงหาคม ปี 2566

หมายเลขเครื่อง	01/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพสกรูล็อกปั้มลม	✓				
2	สภาพกระบอกปั้มลม	✓				
3	สภาพสายอัดจาร์บี	✓				
4	สภาพล้อรองน้ำหนัก	✓				
5	สภาพเม็บบังคับ	✓				
6	สภาพเกียร์วัดแรงดันลม	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : 


(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค) วิชัย พ.  
วันที่: 31/3/66



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี 18120  
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151  
อีเมล: ch\_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath  
Saraburi 18120, Thailand  
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151  
Email: ch\_pinnares@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	06/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงช่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

แม่แรงเล็ก

เดือน.....*สิงหาคม*.....ปี.....*๒๕๕๖*.....

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
2	สภาพซีลไฮดรอลิก	✓				
3	สภาพแป้นคันโยกไฮดรอลิก	✓				
4	สภาพสลักคันโยกไฮดรอลิก	✓				

ตรวจสอบโดย: 

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)

วันที่: *31/3/๕๖*






22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอสว่างพระพุทธรบาท  
จังหวัดสระบุรี 18120  
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151  
อีเมล : ch\_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath  
Saraburi 18120, Thailand  
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151  
Email : ch\_pinnares@hotmail.com

### ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำวัน

แม่แรงไฮดรอลิค (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน

เดือน.....ธันวาคม.....ปี.....2566.....

หมายเลขเครื่อง	07/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันโยก	✓				
2	สภาพแป้นรับน้ำหนักไฮดรอลิค	✓				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพเพลลาไฮดรอลิค	✓				
5	สภาพท่อน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	✓				
8	สภาพคันโยก	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : .....

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค) อ.ทศพร

วันที่ : 31/3/66






22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี 18120  
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151  
อีเมล : ch\_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath  
Saraburi 18120, Thailand  
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151  
Email : ch\_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	02/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์เดือน

เครื่องแท่นอัดไฮดรอลิก

เดือน..... สิงหาคม ..... ปี 2566


ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 1	✓				
2	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 2	✓				
3	สภาพสลักรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิก	✓				
5	สภาพคันโยกไฮดรอลิก	✓				
6	สภาพคันเปิด-ปิด น้ำมันไฮดรอลิก	✓				
7	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
8	สภาพซีลน้ำมันไฮดรอลิก	✓				
9	สภาพเกวียดความดัน	✓				

ตรวจสอบโดย : .....

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค) วิชาพงษ์

วันที่: 31/3/66





# CHINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลนางว่ง อำเภอพรหมบุรี  
จังหวัดสระบุรี 19120  
โทรศัพท์ 0 3634 6222 โทรสาร 0 3622 8461  
อีเมล : ch\_pinnaret@hotmail.com


22/5 Moo 2 : Khao Wong, Phraputtabath  
Saraburi 19120, Thailand  
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 8461  
Email : ch\_pinnaret@hotmail.com

## แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

หมายเลขเครื่อง	08/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553


เดือน.....ปี.....  
2008 9566

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เกิดอุบัติเหตุแน่กับตัวผู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านข้าง	ฝาครอบต้องชิดแน่น ไม่ชำรุด	✓				
	3	ขามหมุนปรับกำลังไฟ	มีค่าปรับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟไฟได้	✓				
	5	สวิทช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม ( ไฟฟ้า )	ล๊องไม่แตกชำรุด	✓				
	7	ถาดกราวด์ ( ถาดดิน )	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	ถาดและหัวจับถาดดิน	ที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	10	ตัวรีดไฟกลับผู้เชื่อม	ฝาครอบไม่แตกคันโยกไม่ชำรุด	✓				
	11	หม้อพักแก๊สเชื่อม	ให้น้ำแก๊สเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	12	ผู้เชื่อมชนิดอยู่กับที่	น้ำเชื่อมชนิดต้องไม่หลุดหลวม	✓				
	13	ฐานรองผู้เชื่อม	ไม่ถูกรบกวนหรือโยกขึ้น	✓				

ตรวจเช็ค โดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบ โดย : .....

ประธานคณะทำงานความปลอดภัยฯ  
วันที่ 31/3/66



# CHINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8120  
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151  
อีเมล: ch\_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath  
Saraburi 48120, Thailand  
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151  
Email: ch\_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลการตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เดือน ..... ปี ..... 2566

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค และ ออกซิเจน


หมายเลขเครื่อง	12/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจสอบสภาพถังลมและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วเปิด-ปิด ถังลมและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจสอบเข็มบนหนูและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจสอบเชือกอุปกรณ์จับยึดถัง, โซ่รัด	ไม่ชำรุด, แข็งแรงใช้งานได้	✓				
	5	ตรวจสอบสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงหรือติดไฟง่ายอยู่บริเวณนั้น	✓				
	6	จุดป้องกันไฟช๊อตกับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีการป้องกัน 4 จุด	✓				
	7	ตรวจสอบความดัน (เกจวัดแรงดัน)	ไม่ใช้งานตามที่กำหนดตามศูนย์	✓				
	8	ตรวจสอบสภาพลมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจสอบสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	✓				
	10	ตรวจสอบถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน	ตามแบบตรวจสอบถังดับเพลิง	✓				
	11	ทดสอบตัดก่อนเริ่มงาน โดยไม่ต้องเปิดวาล์วที่ถังออกซิเจนและถังก๊าซ	เปิดวาล์วที่ถังดับเพลิง	✓				
	12	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	ต้องไม่มีลมออกซิเจนออกมา	✓				
รวมผลการตรวจ		เตรียมพร้อมก่อนเริ่มงาน						

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย :   
วันที่ : 31/3/66  
ประธานคณะทำงาน/จบ.เทคนิคฯ พงษ์






# CH PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอบางสะพาน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 76120  
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151  
อีเมล: ch\_pinnaret@hotmail.com

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอบางสะพาน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 76120  
โทรศัพท์: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151  
Email: ch\_pinnaret@hotmail.com

## แบบตรวจสอบเครื่องเชื่อมประจำวัน

### WELDING SET DAILY CHECKLIST



หมายเลข 08/2553 เดือน: สิงหาคม

รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. โครงสร้างของตู้เชื่อม, การคัดกรองใบพัด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. สภาพสายไฟต่อเข้าตู้เชื่อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. จุดต่อไฟเข้าตู้เชื่อมได้มาตรฐาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. สายดินที่ตู้เชื่อมไม่หลุด, หลวม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. สายกราวด์ สายเชื่อมไม่แตกฉกฉวย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6. จุดต่อสายกราวด์ ที่ตู้ขึ้นแน่น มีเทพพัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7. จุดต่อสายเชื่อม ที่ตู้ขึ้นแน่น มีเทพพัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8. หัวเชื่อมมีสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9. ตัวหนีบจับถกราวด์ใช้งานได้ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10. สวิตช์เปิด-ปิด ตู้เชื่อมใช้งานได้ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11. สวิตช์เกอรัที่ตู้เชื่อมยังไม่หมดอายุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12. ตู้เชื่อมวางไว้นบนพื้นที่แห้งและปลอดภัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ผู้ใช้งาน/ผู้ควบคุม	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หัวหน้างาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ: ✓ = ผ่าน ใช้งานได้ดี ○ =ชำรุดต้องปรับปรุง X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที





# CH. PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81200  
โทรศัพท์ 0 3629 8186 โทรสาร 0 3629 8187  
อีเมล : ch\_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong , Phraputtabath  
Saraburi 18120 Thailand  
Tel:+66(0)3629 1816 Fax:+66(0)3629 1817  
Email : ch\_pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2566

ประจำเดือน มีนาคม ..... ชื่อพนักงาน นายปณณ พูลสุข 19 เบอร์ 87-1481 ทะเบียนรถ

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ น็อตยึดทุกตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ตรวจเช็คตะขอเกี่ยว ผ้าท้าย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	ตรวจเช็คการควบคุมผ้าใบกระเบื้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	ตรวจเช็คระบบเบรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	ตรวจเช็คระบบเบรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยักคัมพ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	ตรวจเช็คเข็มชี้มาตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	ตรวจเช็คกล้องส่องทางไกล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	ตรวจเช็คกล้องที่เข้าไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	ตรวจเช็คหม้อต้มหม้อน้ำ 2 อัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ 2 อัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	ตรวจเช็คตู้ฟุ้ง/ดูดฝุ่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	ตรวจเช็คแบตเตอรี่แสงสว่าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	ตรวจเช็คความพร้อมกล้องหน้ารถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	ตรวจเช็คสภาพตัวรถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : ปกติ X ผิดปกติ





# CH.PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาหลวง อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี 18120  
โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187  
อีเมล: ch\_pinnares@hotmail.com

22/5 หมู่ 2 , Khao Wong , Phraputtabath  
Saraburi 18120 Thailand  
Tel: +66(0)3629 1816 Fax: +66(0)3629 1817  
Email : ch\_pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2566

ประจำเดือน.....มีนาคม.....

ชื่อพนักงาน.....นายพรเทพ อดิวิทย์

๘7-25๖0 เบอร์รถ 25

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ น็อตยึดทุกตัว	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	ตรวจเช็คตะขอเกี่ยว ผ้าท้าย	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	ตรวจเช็คการคลุมผ้าใบกระบะเดิม	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดีเซล	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	ตรวจเช็คระบบเบร่ากรองอากาศ	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	ตรวจเช็คระบบเบรค	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยกคันพ	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	ตรวจเช็คเข็มวัดนิรภัย	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16	ตรวจเช็คสวิตช์เตือนแสง	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17	ตรวจเช็คกรองเท้าไฟ	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	ตรวจเช็คหม้อลมพ่นล้อ 2 อัน	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19	ตรวจเช็คการฉายจาร 2 อัน	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
21	ตรวจเช็คพวงพวง	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22	ตรวจเช็คแถบสะท้อนแสงข้างรถ	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	ตรวจเช็คความพร้อมกล้องหน้ารถ	X																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	ตรวจเช็คพวงพวง	/																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	

หมายเหตุ : ✓ ปกติ X ผิดปกติ





# CH.PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาหวง อำเภอพระพรหม  
 22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath  
 Saraburi 18120 Thailand  
 โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187  
 E-mail : ch\_pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2566

ประจำเดือน.....เมษายน..... ชื่อพนักงาน..... 1651-2-18-21-12..... ทะเบียนรถ..... 84-2561..... เบอร์รถ..... 12.....

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: ✓ ปกติ X ผิดปกติ





# CH.PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหมราช  
จังหวัดสระบุรี 18120  
โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187  
อีเมลล์ : ch\_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong , Phraputtabath  
Saraburi 18120 Thailand  
Tel: +66(0)3629 1816 Fax: +66(0)3629 1817  
Email : ch\_pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2566

ประจำเดือน..... เมษายน..... ชื่อพนักงาน..... พะปีย์นริ 84-3155 เบอร์รถ 21

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ น็อตยึดทุกตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12-17 มีนา 66
2	ตรวจเช็คตะขอเกี่ยว ไฟท้าย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ตรวจสภาพ (6 วัน)
3	ตรวจเช็คการคลุมผ้าใบกระเบื้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	20-25 มีนา 66
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดีเซล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	จาก
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บน
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บน
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บน
8	ตรวจเช็คระบบปฏิกิริยาอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บน
9	ตรวจเช็คระบบเบรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บน
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงกัมพั	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บน
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บน
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บน
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บน
14	ตรวจเช็คเข็มคัมมิรกาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บน
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บน
16	ตรวจเช็คเลื่อสะท้อนแสง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บน
17	ตรวจเช็คเครื่องทำน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บน
18	ตรวจเช็คหมอนหนุนล้อ 2 อัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บน
19	ตรวจเช็คกรวยจราจร 2 อัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บน
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บน
21	ตรวจเช็คถุง/เบาะ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บน
22	ตรวจเช็คแถบสะท้อนแสงข้างรถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บน
23	ตรวจเช็คความพร้อมกล้องถ่ายภาพ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บน
24	ตรวจเช็คพลาไวด์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บน

หมายเหตุ: ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ





# CH.PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหมราช

จังหวัดสระบุรี 18120

โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187

อีเมลล์ : ch\_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong , Phraputtabath

Saraburi 18120 Thailand

Tel: +66(0)3629 1816 Fax: +66(0)3629 1817

Email : ch\_pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2566

ประจำเดือน..... เมษายน..... ชื่อพนักงาน นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ ทะเบียนรถ 84-2990 เบอร์รถ 25

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์																																	
2	ตรวจเช็คของเกียร์ ไฟท้าย																																	
3	ตรวจเช็คการควบคุมไฟใบกระป๋อง																																	
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดีเซล																																	
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน																																	
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																																	
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง																																	
8	ตรวจเช็คระบบเบรก																																	
9	ตรวจเช็คระบบเบรก																																	
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยดัมพ์																																	
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า																																	
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว																																	
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย																																	
14	ตรวจเช็คเข็มชัณริภ																																	
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย																																	
16	ตรวจเช็คท่อสะท้อนแสง																																	
17	ตรวจเช็คท่อไฟฟ้า																																	
18	ตรวจเช็คหมอนหนุนล้อ 2 อัน																																	
19	ตรวจเช็คความยาวจากร 2 อัน																																	
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS																																	
21	ตรวจเช็คฟอง/บดขุข																																	
22	ตรวจเช็คแถบสะท้อนแสงข้างรถ																																	
23	ตรวจเช็คความพร้อมกล้องหน้ารถ																																	
24	ตรวจเช็คตัวเซ็นเซอร์																																	

หมายเหตุ: ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ





# CH. PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี 18120  
โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187  
อีเมล: ch\_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong , Phraputtabath  
Saraburi 18120 Thailand  
Tel: +66(0)3629 8186 Fax: +66(0)3629 8187  
Email : ch\_pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2566  
ประจำเดือน..... พฤษภาคม.....  
ชื่อพนักงาน..... นายศุภกิจสิทธิ์.....  
เบอร์รถ..... 87-3167.....

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ น็อตยึดทุกตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ตรวจเช็คตะขอยึดล้อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	ตรวจเช็คการคลุมผ้าใบกระบะเดิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	ตรวจเช็คระบบเบรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	ตรวจเช็คระบบเบรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยกคัมพ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	ตรวจเช็คเข็มวัดนิรภัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	ตรวจเช็คเลี้ยวสะท้อนแสง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	ตรวจเช็คร่องเท้าไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	ตรวจเช็คหมอนหนุนล้อ 2 อัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	ตรวจเช็คความยาวจากร 2 อัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	ตรวจเช็คตู้ฟุ้งบูท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	ตรวจเช็คแถบสะท้อนแสงข้างรถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	ตรวจเช็คความพร้อมกล้องหน้ารถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	ตรวจเช็คพวงมาลัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ





# CH. PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท  
Saraburi 18120 Thailand  
Tel: +66(0)3629 1816 Fax: +66(0)3629 1817  
Email: ch\_pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2566

ประจำเดือน..... พฤษภาคม..... ชื่อพนักงาน..... ชัชวาล บุญ..... ทะเบียนรถ..... 87-1481..... เบอร์รถ..... 19

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คถังแก๊ส น้ํามันเชื้อเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจเช็คการเคลื่อนที่ของเครื่องยนต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ตรวจเช็คระบบเบรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ: ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ 87-1481 19





# CH.PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี 18120  
โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187  
อีเมลล์ : ch\_pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2566

ประจำเดือน.....มกราคม..... ชื่อพนักงาน เศรษฐี ปานอม ทะเบียนรถ 86-447 เบอร์รถ 38

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คลมยาง น็อตล้อทุกตัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ตรวจเช็คตะขอเกี่ยว ผ้าท้าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ตรวจเช็คการคลุมผ้าใบกระเบื้องคัม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ตรวจเช็คระบบเบรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ตรวจเช็คระดับเบรค	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงกัมพ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ตรวจเช็คเข็มชี้ดริรัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	ตรวจเช็คเลื่อสะท้อนแสง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ตรวจเช็คกรองเท้าไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ตรวจเช็คหมอนหนุนล้อ 2 อัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ตรวจเช็คความจรรยาจร 2 อัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ตรวจเช็คตู้ฟิง/เบญช	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	ตรวจเช็คแถบสะท้อนแสงข้างรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	ตรวจเช็คความพร้อมกล้องหน้ารถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	ตรวจเช็คตัวแชะดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: ✓ ปกติ X ผิดปกติ





# CH. PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี 18120  
โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187  
อีเมลล์ : ch\_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong , Phraputtabath  
Saraburi 18120 Thailand  
Tel:+66(0)3629 1816 Fax:+66(0)3629 1817  
Email : ch\_pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2566

ประจำเดือน.....มิถุนายน..... ชื่อพนักงาน..... นายอ้ออ ..... ทะเบียนรถ..... 87-2598 ..... เบอร์รถ..... 29 .....

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คลมยาง น็อตล้อทุกตัว	✓																															
2	ตรวจเช็คตะขอเกี่ยว ฝาท้าย	✓																															
3	ตรวจเช็คการคลุมผ้าใบกระเบื้อง	✓																															
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดีเซล	✓																															
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน	✓																															
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓																															
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓																															
8	ตรวจเช็คระบบเป่ากรองอากาศ	✓																															
9	ตรวจเช็คระบบเบรค	✓																															
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยกคัมพ์	✓																															
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า	✓																															
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว	✓																															
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย	✓																															
14	ตรวจเช็คเบ้มัจฉนิกรัย	✓																															
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย	✓																															
16	ตรวจเช็คเลื่อสะท้อนแสง	✓																															
17	ตรวจเช็คกรองเท้าไฟ	✓																															
18	ตรวจเช็คหมอนหนุนล้อ 2 อัน	✓																															
19	ตรวจเช็คกรวยจราจร 2 อัน	✓																															
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS	✓																															
21	ตรวจเช็คตู้ฟุ้ง/บดทุบ	✓																															
22	ตรวจเช็คแถบสะท้อนแสงข้างรถ	✓																															
23	ตรวจเช็คความพร้อมกล้องหน้ารถ	✓																															
24	ตรวจเช็คตัวแชะดิน	✓																															

หมายเหตุ: ✓ ปกติ X ผิดปกติ