

4.1 ประเด็นเพิ่มเติม

4.2 ข้อเสนอแนะ

# บทที่ 4

## ข้อเสนอแนะ

### 4.1 ประเด็นเพิ่มเติม

จากผลการพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่องผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนะ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31945/16116 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 27264/15242 ของบริษัท บุรีรัมย์นิรธา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลอิสาน และตำบลสวายจิก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 และฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ออกโดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1007.5/7819 ลงวันที่ 19 เมษายน 2566 รวมไปถึงผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการเหมืองแร่และโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2565 ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตามหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ นว 0034(4)/221 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ดังเอกสารแนบ 15 ออกโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปประเด็นสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. ให้เพิ่มเติมการตรวจสุขภาพพนักงาน ได้แก่ การเอกซเรย์ปอด และโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) พร้อมทั้งแนบผลการตรวจสุขภาพในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับถัดไป  
**ข้อชี้แจง** ทางโครงการได้ดำเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อขอรับการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) และโรคประสาทหูเสื่อม ประจำปี 2566 แต่ทางโรงพยาบาลแจ้งว่างดให้บริการตรวจโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) และการเอกซเรย์ปอด เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงมีแค่เพียงการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน และโรคประสาทหูเสื่อมเท่านั้น ดังเอกสารแนบ 11 ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มดีขึ้น ทางโครงการจะประสานกับโรงพยาบาลเพื่อขอเข้ารับการตรวจสุขภาพพนักงาน ได้แก่ การเอกซเรย์ปอด และโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่มาตรการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
2. ให้เพิ่มเติมเอกสารหลักฐานหรือภาพถ่ายประกอบรายงานในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เอกสารหลักฐานข้อมูลด้านภาวะสุขภาพของชุมชน และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการและมาตรการฯ ให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รับทราบ ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับถัดไป  
**ข้อชี้แจง** ทางโครงการได้ดำเนินการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการดำเนินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ไว้ด้านหน้าโครงการและบริเวณศาลากลางหมู่บ้าน ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ดังเอกสารแนบ 4 (รูปที่ 14)

## 4.2 ข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31945/16116 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 27264/15242 ของบริษัท บุรีรัมย์นิวรต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลลิสาณ และตำบลสวายจิก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ทางโครงการได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษาขอเสนอแนะให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการในเรื่องต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอ

1. ให้ดูแลรักษาระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงโม่หินให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง รวมทั้งทำการฉีดพรมน้ำบริเวณโรงโม่หินอยู่เป็นประจำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
2. ดูแลรักษาสภาพพรรณไม้ที่ได้ปลูกไว้ให้มีการเจริญเติบโตที่ดีเสมอ และทำการปลูกซ่อมแซมในบริเวณที่พบว่าไม้ต้นไม่ตายลง
3. ควบคุมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงานอย่างสม่ำเสมอ และตลอดระยะเวลาที่มีการปฏิบัติงาน
4. ให้ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี
5. ให้มีการประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายจิก ในการจัดทำฐานข้อมูลด้านภาวะสุขภาพของชุมชน เพื่อให้ทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการหรือไม่
6. กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของพนักงานเหมืองและโรงโม่หิน ได้แก่ การตรวจสุขภาพทั่วไป สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด การเอกซเรย์ปอดและ Silicosis และกำหนดให้ดำเนินการตามแผนเฝ้าระวัง ฟื้นฟู และรักษาสุขภาพอนามัยพนักงาน