

ภาคผนวกที่ 2

สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม




เอกสารแนบที่ 2.1



แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง

แผนพื้นที่ บ่อดินดำ



พื้นที่ 1 <2555>

พื้นที่ 3 <2556>

พื้นที่ 2 <2558>

พื้นที่ ป่าเดิม (ไม่ฟื้นฟู)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

แผนรายปี (14 ปี)

| ปี | รายละเอียด |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 2551 | ปลูกแล้ว(บางส่วน) |
| 2552 | ปลูกแล้ว(บางส่วน) |
| 2553 | ปลูกแล้ว(บางส่วน) |
| 2554 | ปลูกแล้ว(บางส่วน) |
| 2555 ^{<1>} | กำหนดพื้นที่ปลูกและแผน (พื้นฟูตามแผน) |
| 2556 ^{<2>} | ดำเนินการฟื้นฟูตามแผนที่ 2 |
| 2557 | ดูแล บำรุง ปลูกซ่อม/เสริม |
| 2558 ^{<3>} | ดำเนินการฟื้นฟูตามแผนที่ 3 |
| 2559 | ดูแล บำรุง ปลูกซ่อม/เสริม |
| 2560 | ดูแล บำรุง ปลูกซ่อม/เสริม |
| 2561 | ดูแล บำรุง ปลูกซ่อม/เสริม |
| 2562 | ดูแล บำรุง ปลูกซ่อม/เสริม |
| 2563 | จัดรูปแบบเป็นบ่อน้ำ (ขนาดใหญ่) |
| 2564 | ครบกำหนด เตรียมเรื่องคือพื้นที่ |

แผนรายเดือน

เดือน

ใช้กับปี:

-2555<1>

-2556<2>

-2558<3>

<แผน.ที่1,2 และ 3>

รายละเอียด

| | |
|-------|--|
| ม.ค. | รวบรวม/สร้างแผนปฏิบัติงานประจำปีนั้น(ตามแผน) |
| ก.พ. | สำรวจพื้นที่/พื้นที่ไม้ตามแผน/เตรียมเครื่องมือ |
| มี.ค. | สำรวจพื้นที่/พื้นที่ไม้ตามแผน/เตรียมเครื่องมือ |
| เม.ย. | ปรับพื้นที่เหมาะสมแก่ พื้นฟู ปลูกแฝก |
| พ.ค. | ปลูกต้นไม้ตามที่ต้องการไว้ |
| มิ.ย. | ปลูกต้นไม้ตามที่ต้องการไว้ |
| ก.ค. | สำรวจพื้นที่/สภาพต้นไม้เตรียมรับ ฤดูฝน |
| ส.ค. | สำรวจพื้นที่/สภาพต้นไม้เตรียมรับ ฤดูฝน |
| ก.ย. | สำรวจพื้นที่/สภาพต้นไม้เตรียมรับ ฤดูฝน |
| ต.ค. | สำรวจพื้นที่/สภาพต้นไม้เตรียมรับ ฤดูฝน |
| พ.ย. | ปลูกซ่อม |
| ธ.ค. | ปลูกซ่อม |

2563 จัดรูปแบบเป็นปอหน้า (ขนาดใหญ่)

2564 ครบกำหนด เตรียมเรื่องคือพื้นที่

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

แผนรายเดือน

ใช้กับปี:


2557-2559-2560
2561-2562

เดือน


รายละเอียด


| | |
|-------|----------------------------|
| ม.ค. | บำรุง/ปลูกซ่อม/ปรับพื้นที่ |
| ก.พ. | บำรุง/ปลูกซ่อม/ปรับพื้นที่ |
| มี.ค. | บำรุง/ปลูกซ่อม/ปรับพื้นที่ |
| เม.ย. | บำรุง/ปลูกซ่อม/ปรับพื้นที่ |
| พ.ค. | ปลูกซ่อม/ปรับปรุงพื้นที่ |
| มิ.ย. | ปลูกซ่อม/ปรับปรุงพื้นที่ |
| ก.ค. | ปลูกซ่อม/ปรับปรุงพื้นที่ |
| ส.ค. | ปลูกซ่อม/ปรับปรุงพื้นที่ |
| ก.ย. | บำรุง/ปลูกซ่อม/ปรับพื้นที่ |
| ต.ค. | บำรุง/ปลูกซ่อม/ปรับพื้นที่ |
| พ.ย. | บำรุง/ปลูกซ่อม/ปรับพื้นที่ |
| ธ.ค. | บำรุง/ปลูกซ่อม/ปรับพื้นที่ |

เพิ่มเติมแผนดำเนินการ(ปฏิบัติ)



Model






-เช่น ประดู่ สะเดา ทางนกกุง คุณ
ในเบื้องต้นทาง ทีมฟื้นฟูควรปฏิบัติเช่นนี้
และเราควร รอดด้วยโพลีเมอร์ (สารอุ้มน้ำ) เพื่อช่วย
ป้องกันพื้นที่ช่วงนานเกิน

ปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายหน้าดิน หรือคันดิน
ยังจะช่วยคืนความสมบูรณ์ แก่ดิน และสามารถช่วยบำบัดน้ำ-
เสีย ในระยะยาว

ขอขอบคุณครับ

ลักษณะ "สลับฟันปลา"



ขอเปลี่ยนเป็น
3x3

พื้นที่ เหมือง
ขอขอบคุณครับ

เอกสารแนบที่ 2.2



รายงานผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง ประจำปี 2565
และแผนการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง ประจำปี 2566

ที่ LTOP-SKW 051/2566

23 มกราคม 2566

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระราม 6
กรุงเทพมหานคร

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เรื่อง นำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์ สำหรับประทานบัตรที่ 33310/15871 ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ประจำปี 2565

ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตประทานบัตร โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ สำหรับประทานบัตรที่ 33310/15871 ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี และตามเงื่อนไขการขออนุญาตกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง นั้น

บริษัทฯ ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง โครงการเหมืองแร่ดังกล่าว จำนวน 1 เล่มมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด



License to Operate and Permit Director



ที่ LTOP-SKW 052/2566

23 มกราคม 2566

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา


เรื่อง นำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์ สำหรับประทานบัตรที่ 33310/15871 ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ประจำปี 2565

ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตประทานบัตร โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ สำหรับประทานบัตรที่ 33310/15871 ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี และตามเงื่อนไขการขออนุญาตกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง นั้น

บริษัทฯ ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง โครงการเหมืองแร่ดังกล่าว จำนวน 3 เล่มมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด


License to Operate and Permit Director


ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรม

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง

โครงการทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

ประทานบัตรที่ 33310/15871 (คำขอประทานบัตรที่ 5/2551)

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

ประจำปี 2565



รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

โครงการทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์

ของ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี

ประทานบัตรเลขที่ 33310/15871

วัตถุประสงค์ของการฟื้นฟู

1. เพื่อกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ในแต่ละบริเวณและสามารถอำนวยความสะดวกต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านลบจากการดำเนินการทำเหมือง
3. เพื่อปรับปรุงลักษณะทางภูมิทัศน์ของพื้นที่ทำเหมือง ให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ


ขั้นตอนและวิธีการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่

1. การปรับปรุงสภาพพื้นที่ ทำการปรับสภาพพื้นที่บริเวณคันทำนบดินให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชคลุมดิน และต้นไม้โตเร็ว โดยนำเปลือกดินในพื้นที่โครงการมาทำคันทำนบดิน ขนาดสูง 2 เมตร กว้าง 2 เมตร และปรับสภาพพื้นที่คันดิน เช่น การกำจัดวัชพืช ให้พร้อมสำหรับการปลูกพืชคลุมดินและไม่ย่นดินต่อไป
2. การปลูกพืชคลุมดิน พร้อมๆ กับการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น สะเดา จามจุรี หางนกยูง เสลาดำ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของแนวคันทำนบ
3. การปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็ว จะเลือกเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่พบโดยทั่วไปทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้เป็นอย่างดี
4. การดูแลรักษา เนื่องจาก พื้นดินมีความสมบูรณ์ต่ำมาก หลังจากการปลูกต้นไม้แล้ว จึงต้องมีการดูแลรักษา เช่น กำจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ยบริเวณรอบทรงพุ่มของกล้าไม้ในช่วงฤดูฝน เพื่อให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้เองตามธรรมชาติ

แผนการดำเนินงานฟื้นฟูสภาพเหมืองประจำปี

| รายละเอียด | เดือน | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|-------|-------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| 1.สำรวจพื้นที่ | | | ↔ | | | | | | | | | |
| 2.เตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ | | | | ← | → | | | | | | | |
| 3.การปลูก ปลูกซ่อมและดูแลรักษา | | | | | | | | ← | → | | | |
| 4.ตรวจสอบและสรุปผล | | | | | | | | | | | ← | → |
| ฤดูกาล | แล้ง | | | | ฝน | ฝนทิ้งช่วง | | ฝน | | | แล้ง | |

แผนที่แสดงพื้นที่ฟื้นฟูเหมือง พื้นที่หมายเลข 1 ปี 2565



| เหมือง | ปี | รายละเอียด | ไร่ |
|----------------------------|-----------|------------------------------------|---------|
| เหมืองดินคำ 33310/15871 | 2553-2554 | งานปลูกงานบำรุงรักษาและกำจัดวัชพืช | 8-0-00 |
| | 2555-2560 | งานปลูกงานบำรุงรักษาและกำจัดวัชพืช | 21-0-00 |
| | 2561-2564 | ปลูกพืชคลุมดิน | 34-0-00 |
| | 2565 | ปลูกไม้ยืนต้นปรับปรุงภูมิทัศน์ | 4-3-00 |

งานปลูกพื้นที่หมายเลข 1 เนื้อที่ 4-3-00 ไร่ (ปรับปรุงภูมิทัศน์)



กองทุนฟื้นฟูเมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรเลขที่ 33310/15871

| ปี พ.ศ. | เงินเข้ากองทุนฯ | | เงินใช้จากกองทุนฯ | | เงินคงเหลือ |
|---------|-----------------|-----------|-------------------|---------|-------------|
| | รายปี | สะสม | รายปี | สะสม | |
| 2554 | 114,390 | 114,390 | - | - | 114,390 |
| 2555 | 96,348 | 210,738 | - | - | 210,738 |
| 2556 | 445,717 | 656,455 | 64,812 | 64,812 | 591,643 |
| 2557 | 53,385 | 709,840 | 135,510 | 200,322 | 509,518 |
| 2558 | - | 709,840 | - | 200,322 | 509,518 |
| 2559 | - | 709,840 | - | 200,322 | 509,518 |
| 2560 | 49,044 | 758,884 | 58,266 | 258,589 | 500,295 |
| 2561 | 51,925 | 810,809 | 22,130 | 280,719 | 530,090 |
| 2562 | 72,937 | 883,746 | - | 280,719 | 603,027 |
| 2563 | 64,963 | 948,708 | - | 280,719 | 667,989 |
| 2564 | 38,729 | 987,437 | 50,000 | 330,719 | 656,718 |
| 2565 | 30,469 | 1,017,907 | 631,526 | 962,245 | 55,662 |

**แบบรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่**

การรายงานครั้งที่...2...วันที่...27...เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ...2565...

1. ข้อมูลประธานบัตร

ชื่อผู้ถือประธานบัตร...บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด.. ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง.....
หมายเลขประธานบัตร...33310/15871 ...หมายเลขคำขอประธานบัตรเดิม.....
ที่ตั้ง ตำบล...บ้านยาง.....อำเภอ...บ้านหมอ ,เสาไห้.....จังหวัด...สระบุรี.....
ชนิดแร่.....ดินซีเมนต์.....วิธีการทำเหมือง.....แบบเหมืองทาบ.....
อายุประธานบัตร.....16.....ปี เริ่มตั้งแต่...4 มกราคม 2553 ...วันสิ้นอายุ...3 มกราคม 2569.....
เนื้อที่ประธานบัตรทั้งหมด.....279-0-89.....ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินดังนี้
(/) มีกรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส.3ก, นส.3 ฯลฯ)..... 279-0-89.....ไร่
() ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวนฯ).....ไร่
() อื่นๆ (ระบุ).....ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน (/) เปิดการทำเหมือง () หยุดการทำเหมือง
พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.....115-1-25.....ไร่
จำนวนหน้าเหมือง.....1.....แห่ง
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ)..... 115-1-25.....ไร่
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....แห่ง
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....ไร่
พื้นที่โรงแต่งแร่ / สำนักงาน / บ้านพัก ฯลฯ รวม.....ไร่
จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว.....แห่ง ขนาด.....ไร่ ลึก.....เมตร
พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว.....ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว.....67-3-00.....ไร่

**3.รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง(พร้อมแนบแผนผังการทำพื้นที่ในภาพรวมซึ่งสอดคล้องกับ
แผนผังโครงการทำเหมืองโดยเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)**

- () พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ () พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ / ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
() พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม () ปลูกสร้างสวนป่า
() อื่น ๆ (ระบุ).....

4. ผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพการทำเหมือง
และภาพถ่ายการดำเนินงาน)

() การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....-.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย).....-.....

() การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....-.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

() การปรับสภาพและฟื้นฟูภูมิเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....ปลูกไม้ยืนต้น.....

(/) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษ
หิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....67-3-00.....ไร่.....แห่ง ขนาด (กxยxล)

วิธีดำเนินการ.....ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และกำจัดวัชพืชบนคันทำนบดิน และเส้นทางขนส่งโดยรอบ

() การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

() การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

() การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

รวมพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่แล้ว.....67-3-00.....ไร่

รวมจำนวนต้นไม้ที่ปลูก.....(บำรุงรักษา).....ต้น

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ.....631,526.....บาท

5. แผนการดำเนินงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 3 ปี ข้างหน้า(พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า)

() การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความ

ปลอดภัย).....

() การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

() การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช่ท่าเหมืองแล้ว

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....เมตร

วิธีดำเนินการ.....

(/) การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน... 67-3-00 ไร่.....

วิธีดำเนินการ.....ดูแลบำรุงรักษาดันไม้และกำจัดวัชพืชบนคันทำนบดิน และเส้นทางขนส่งโดยรอบ

() การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....ไร่รวม.....ตัน

วิธีดำเนินการ.....

() การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

() การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน.....21,250.....บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว.....33,875.....บาท

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ / สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และส่วนราชการ
อื่นๆ.....

.....
.....
.....
.....

(ลง

ตำแหน่ง...

วัน

รับรองข้อมูลถูกต้อง

(ลง

วันที่.....


แผนฟื้นฟูเหมืองดินดำห้วยแร่ แปลง 5

แผนผังประจำปี 2566 พื้นที่บ่อดินดำแปลง 5 (ประทานบัตร เลขที่ 33310/15871)

| Area | | Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|------|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | ดูแลและกำจัดวัชพืช | 8-0-00 Rai | P A | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - | - | - | - |
| 2 | ดูแลและกำจัดวัชพืช | 53-0-00 Rai | P A | - - | - - | - - | - - | - - | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | - |

The map shows a large body of water or wetland area with several smaller ponds. Two specific areas are highlighted: Area 1 (green outline) and Area 2 (yellow outline). Area 1 contains a yellow-outlined rectangle labeled 'บริเวณพื้นที่ขุดก้นแล้ว' (Excavated area). The map also features various contour lines, elevation points, and a legend at the bottom left.

เอกสารแนบที่ 2.3





กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566



SKW

- ลงพื้นที่หน้างานเพื่อดูงานการปรับปรุงซ่อมแซม 3 โรงเรียนรอบพื้นที่โรงงานเขาวง
- ลงพื้นที่บริเวณติดตั้งสะพานลอย ดูหน้างานการจราจรบริเวณชุมชน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลเขาวง









วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านพุทรา้ง(พลอุปถัมภ์) , โรงเรียนบ้านเขาพลัด และ
โรงเรียนวัดเขาวง(พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์) เพื่อดูหน้างานในการปรับปรุง
ซ่อมแซม พัฒนาต่อไป

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ทีม CSR ลงพื้นที่บริเวณติดตั้งสะพานลอย เพื่อดูหน้างานการจราจรของชุมชน
หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวง และร่วมกับทีม Safety ประสานนำรถน้ำมารด
บริเวณถนนเพื่อลดฝุ่นถนนที่มีรถวิ่งสัญจรผ่านไป - มา

SKW

- ตรวจรับงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 5 จำนวน 2 บ่อ
- ร่วมงานฌาปนกิจ คู่ธุรกิจ วัดชัยบอน
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้นำชุมชน ต.พุทรา้ง และ ต.ห้วยป่าหวาย



วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับงาน
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
อุปโภคบริโภค หมู่ที่ 5 จำนวน 2 บ่อ จำนวน
เงิน 168,000 บาท ภายใต้งบประมาณ
กองทุนเหมืองหินปูนเอสซีจี - เขาวง


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ร่วมฌาปนกิจ นายนิรันดร์
ศิริรัตน์ คู่ธุรกิจด้านความ
ปลอดภัย ณ วัดชัยบอน
ตำบลเขาวง อำเภอพระพุท
บาท จังหวัดสระบุรี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ใจหายเจียมพจน์(พักผ่อนน้อย)
สานสัมพันธ์ผู้นำชุมชน ตำบลพุทรา้ง อำเภอพระพุทบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีนางจิราภรณ์ ผลเพียร ทำน
ตำบลพุทรา้ง พร้อมทีมผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 หมู่ มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้
นางสาววาสนา หยวกฉิมพลี ทำนตำบลห้วยป่าหวาย พร้อมทีมผู้ใหญ่บ้านทั้ง 14 หมู่ มาร่วมกิจกรรมนี้เช่นกัน
ทั้งนี้ ทีม CSR ได้สื่อสารกิจกรรมของบริษัทผ่านกลุ่มผู้นำชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน /เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน/
การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ SCG สัญจร,แนวทางการทำ CSR พร้อมมอบหลวงพ่อบำเพ็ญสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เป็น
ของที่ระลึก



SKK

- ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.ท่าคล้อ อ.ท่าคล้อ จ.สระบุรี หาหรือการแก้ไขปัญหานาแนวตลิ่งทรุดพัง
- ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ้านป่าวังทวง




ทีม CSR แ่่งคอยลงพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแ่่งคอย จังหวัดสระบุรี พบนายททงยุทธ จันทกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หาหรือการแก้ไขปัญหานาแนวตลิ่งทรุดพังสาเหตุเกิดจากน้ำกัดเซาะแนวตลิ่ง ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ้านป่าวังทวง ตำบลบ้านป่า อำเภอแ่่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนา และมีการพัฒนาศักยภาพชุมชนร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม

SKK


- ถวายปูนตราช้างจำนวน 5 ตันให้กับวัดหนองผักนึ่ง ต.ทับทวน



วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ถวายปูนจำนวน 5 ตัน ให้กับวัดวาสุธาราม(วัดหนองผักนึ่ง) หมู่ที่ 7 ตำบลทับทวน อำเภอแ่่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อสร้างสาธารณสังเวช โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้รับมอบ

SKW

- สนับสนุนงบประมาณจัดทำเสื้อทำน - ผู้ใหญ่บ้าน ต.หน้าพระลาน




28 กุมภาพันธ์ 2566 สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดทำเสื้อทำน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหน้าพระลาน จำนวน 41 ตัว เป็นเงิน 13,120 บาท โดยมีกำนันรณกร ปัญญาชน ทำนตำบลหน้าพระลาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และทีมผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับมอบ วัตถุประสงค์ เพื่อขอบคุณและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน



SKW

- ร่วมงานฉลองอัฐิคุณพ่อสมนึก ไทธรรม คุณพ่อผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองทอง ต.เขาวง
- พิธีบำเพ็ญกุศลงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริภทฺธิกิจ (อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระลาน - จัดสินค้าชุมชนต้อนรับคณะพีธี เยี่ยมชมโรงงานเขาวง



วันที่ 23 มีนาคม 2566

ร่วมงานบรรจุอัฐิ คุณพ่อสมนึก ไทธรรม คุณพ่อผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลเขาวง

วันที่ 27 มีนาคม 2566

ทีม CSR และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตเขาวง ร่วมทำบุญ และถวายปัจจัยจำนวนเงิน 5,000 บาท พิธีบำเพ็ญกุศลงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อศรี ประสุมโร เจ้าอาวาสวัดหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี


วันที่ 27 มีนาคม 2566
ทีม CSR จัดสินค้าชุมชน เพื่อใช้ต้อนรับคณะพีธี เยี่ยมชมโรงงานเขาวง

วันที่ 29 มีนาคม 2566

ร่วมกิจกรรมออกบูธ โครงการเมืองแร่สีเขียว โดยทีม CSR ร่วมกับพนักงานส่วนเมืองร่วมออกบูธทำกระเป๋ากาจากถุงปูนที่ไม่ได้ใช้งาน โดยมีชุมชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

SKW

- สนับสนุนปูนตราเสือจำนวน 5 ตันให้วัดหนองมะค่า ต.บ้านป่า
- สนับสนุนปูนตราเสือจำนวน 5 ตัน ให้โรงเรียนวัดป่าไฟ ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี - สนับสนุนงบประมาณจัดงานเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ณ บริเวณวัดแก่งคอย



วันที่ 24 มีนาคม 2566

สนับสนุนปูนตราเสือ จำนวน 5 ตันให้วัดหนองมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อสร้างศาลาธรรมสังเวยหลังที่ 2 โดยมีผู้ใหญ่สันติ โคกม่วงและชุมชนร่วมรับมอบ

วันที่ 24 มีนาคม 2566

สนับสนุนปูนตราเสือ จำนวน 5 ตันให้โรงเรียนวัดป่าไฟ ตำบลทับทวน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อปรับปรุงถนนรอบโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการกฤษณ์ฤกษ์ เหล่าอจจริยะพร และคณะครูร่วมรับมอบ

วันที่ 28 มีนาคม 2566

มอบงบประมาณจำนวน 30,000 บาท สนับสนุนการจัดงานเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก โดยมีนายปิยพงษ์ นายอำเภอแก่งคอยเป็นผู้รับมอบ



SKW

- สวัสดิ์ปีใหม่ กลุ่มผู้นำท้องถิ่น อำเภอบ้านหมอ และ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตำบลพุดแค และ ตำบลเขาวง




วันที่ 18 มกราคม 2566

คุณเขมราช สมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตเขาวง และพีคณะจัดการ เปิดบ้านต้อนรับชุมชนและสถานศึกษาสวัสดิ์ปีใหม่โดยมีกลุ่มผู้นำท้องถิ่น 9 พื้นที่ในเขต อำเภอบ้านหมอ และผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ตำบลพุดแค , โรงเรียนวัดเขาวงพระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ , โรงเรียนบ้านเขาพลัด,โรงเรียนบ้านชัยชะอม ตำบลเขาวง และ โรงเรียนบ้านพุดร้าง (พลอุปถัมภ์) ตำบลพุดร้าง และมอบของขวัญพลังชุมชนพร้อมขอบคุณคณะที่มา

SKW

- สนับสนุนของของขวัญวันเด็กและร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบพื้นที่โรงงานเขาวง และ โรงงานท่าหลวง



วันที่ 14 มกราคม 2566

- สนับสนุนของขวัญวันเด็กและร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง และ เทศบาลตำบลพุดร้าง งบประมาณพื้นที่ละ 100,000 บาทภายใต้งบประมาณกองทุนเหมืองหินปูนเอสซีจี - เขาวง
- สนับสนุนไอศกรีม และร่วมกิจกรรมให้กับเทศบาลตำบลบ้านหมอ
- สนับสนุนตุ๊กตา และ อุปกรณ์พัฒนากิจกรรมให้กับเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย และเทศบาลตำบลห้วยปลวก เพื่อใช้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566



STL

- กลุ่มโรงงานท่าหลวง ร่วมสวดดีปีใหม่ และสนับสนุนของขวัญวันเด็ก ให้กับผู้นำท้องถิ่น อบต.ท่าหลวง , อบต.เริงราง และเทศบาลตำบลท่าหลวง , เทศบาลตำบลท่าเรือ




วันที่ 11 มกราคม 2566

บริษัทฯในกลุ่มโรงงานท่าหลวง นำทีมโดยคุณมานพ ยิ้มรุ่งฤกษ์ สวดดีปีใหม่ และ มอบของขวัญวันเด็ก ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง , องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง , เทศบาลตำบลท่าหลวง และ เทศบาลตำบลท่าเรือ เพื่อสานสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องกับผู้นำท้องถิ่นแต่ละพื้นที่รอบโรงงานท่าหลวง

STL

- นมัสการเจ้าอาวาสวัดตำมงกุฏ



วันที่ 11 มกราคม 2566

ทีม BSE และรัฐกิจส่วนกลาง กราบนมัสการและขอพรเจ้าอาวาสวัดตำมงกุฏในโอกาสปีใหม่ 2566 และรายงานความคืบหน้าโครงการบูรณะห้องน้ำของวัดตำมงกุฏ



SKK

- กลุ่มโรงงานท่าหลวง ร่วมสวัสดีปีใหม่ และสนับสนุนของขวัญวันเด็ก ให้กับผู้นำท้องถิ่น อบต.ท่าหลวง , อบต.เริงราง และเทศบาลตำบลท่าหลวง , เทศบาลตำบลท่าเรือ




วันที่ 11 มกราคม 2566

ชุมชนสัมพันธ์กลุ่มโรงงานท่าหลวง นำทีมสวัสดีปีใหม่ และ มอบของขวัญวันเด็ก ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง , องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง , เทศบาลตำบลท่าหลวง และ เทศบาลตำบลท่าเรือ เพื่อสานสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องกับผู้นำท้องถิ่นแต่ละพื้นที่รอบโรงงานท่าหลวง

SKK

- ร่วมงานอุปสมบทบุตรชายผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ท่าสบก ตำบลท่าคล้อ อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี - งานควาบอยซีตี้เทศบาลเมืองทับกวาง
- ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ตำบลบ้านป่า อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี
- ลงพื้นที่และสำรวจข้อมูลการจราจร บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 8 ต.ป่าไผ่



วันที่ 12 มกราคม 2566

ร่วมงานฉลองบวชนาค
บุตรชายผู้ใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้าน
ท่าสบก ตำบลท่าคล้อ
อำเภอกำแพงคอย จังหวัด
สระบุรี

วันที่ 12 มกราคม 2566

ส่งต่อความสุข ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนโดยนำกระเช้า
ที่ได้รับจากสวัสดีปีใหม่ ไปมอบให้กับผู้ป่วยติด
เตียงผู้ด้อยโอกาสในชุมชนบ้านป่าวังกวาง ตำบล
บ้านป่า อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี

วันที่ 12 มกราคม 2566

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและทีมชุมชน ลงพื้นที่บริเวณสี่แยก
ป่าไผ่ หมู่ที่ 8 โดยประสานผู้นำชุมชน , สายตรวจจรประชาชน
ตำบลทับกวาง สำรวจข้อมูลการจราจรและพื้นที่โดยรอบเพื่อ
เป็นข้อมูลและหาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ต่อไป

วันที่ 13 มกราคม 2566

ร่วมงานควาบอยซีตี้ ที่เทศบาลเมืองทับ
กวาง อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี

เปลี่ยน Waste to Value

ชุมชนหมู่ 5 บ้านถลุงเหล็ก
จำนวน 600 ก้อน
ผู้ใหญ่สุวรรณ สายสมุทร




อบต.ท่าหลวง
จำนวน 800 ก้อน
นายกประสาธน์ สุวรรณโกชน์ นายก อบต.ท่าหลวง





เอกสารแนบที่ 2.4





แผนผังกำหนดขอบเขตและขอบเขตการทำเหมือง














เอกสารแนบที่ 2.5



การตรวจสอบ และปรับสภาพคันดินให้มีสภาพแข็งแรง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ตรวจสอบความแข็งแรงของคันดิน





เอกสารแนบที่ 2.6



Stock อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



บริษัท พงษ์ศักดิ์ไทย จำกัด

251 หมู่ 11 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270

โทร. 0-3628-1309 แฟกซ์ : 0-3633-8751

อุปกรณ์ SAFETY เดือน มกราคม 2566

| ลำดับที่ | รายการ | ยอดยกมา จำนวน/ชิ้น | รับเข้า จำนวน/ชิ้น | จ่ายไป จำนวน/ชิ้น | คงเหลือ จำนวน/ชิ้น | หมายเหตุ |
|----------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | หมวกนิรภัย | 5 | 25 | 24 | 6 | |
| 2 | แว่นตานิรภัย | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | เสื้อสะท้อนแสง | 1 | 5 | 4 | 2 | |
| 4 | ถุงมือหนัง | 2 | 5 | 2 | 5 | |
| 5 | ถุงมือฝ้าย | 7 | 24 | 12 | 19 | |
| 6 | กระบังไฟกระพริบ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | รองเท้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/ปี |
| 8 | ไฟฉาย | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | หน้ากากงานเชื่อม | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | ปลั๊กอุดหู | 10 | 0 | 3 | 7 | |
| 11 | หน้ากากกันฝุ่น | 20 | 0 | 3 | 17 | |
| 12 | เสื้อบริษัท | 25 | 70 | 0 | 95 | |
| 13 | กางเกง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/ปี |

ผู้รายงาน.....

...../...../.....

ผู้ตรวจสอบรายชื่อ.....



บริษัท พงษ์ศักดิ์ไทย จำกัด

251 หมู่ 11 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี 18270

โทร. 0-3628-1309 แฟกซ์ : 0-3633-8751

อุปกรณ์ SAFETY เดือน กุมภาพันธ์ 2566

| ลำดับที่ | รายการ | ยอดยกมา จำนวน/ชิ้น | รับเข้า จำนวน/ชิ้น | จ่ายไป จำนวน/ชิ้น | คงเหลือ จำนวน/ชิ้น | หมายเหตุ |
|----------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | หมวกนิรภัย | 6 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | แว่นตานิรภัย | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | เสื้อสะท้อนแสง | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| 4 | ถุงมือหนัง | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | ถุงมือผ้า | 19 | 12 | 20 | 11 | |
| 6 | กระบอกไฟกระพริบ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | รองเท้า | 0 | 45 | 45 | 0 | 1 ครั้ง/ปี |
| 8 | ไฟฉาย | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | หน้ากากงานเชื่อม | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | ปลั๊กอุดหู | 7 | 0 | 3 | 4 | |
| 11 | หน้ากากกันฝุ่น | 17 | 0 | 15 | 2 | |
| 12 | เสื้อบริษัท | 95 | 0 | 62 | 33 | |
| 13 | กางเกง | 0 | 62 | 62 | 0 | 1 ครั้ง/ปี |

ผู้รายงาน.....

ผู้ตรวจสอบรายการ.....

5 / 2 / 66



บริษัท พงษ์ศักดิ์ไทย จำกัด

251 หมู่ 11 ตำบลบ้านคว่ำ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270

โทร. 0-3628-1309 แฟกซ์ : 0-3633-8751

อุปกรณ์ SAFETY เดือน มีนาคม 2566

| ลำดับที่ | รายการ | ยอดยกมา จำนวน/ชิ้น | รับเข้า จำนวน/ชิ้น | จ่ายไป จำนวน/ชิ้น | คงเหลือ จำนวน/ชิ้น | หมายเหตุ |
|----------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | หมวกนิรภัย | 5 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | แว่นตานิรภัย | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | เสื้อสะท้อนแสง | 7 | 0 | 2 | 5 | |
| 4 | ถุงมือหนัง | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | ถุงมือฝ้าย | 11 | 24 | 23 | 12 | |
| 6 | กระบังไฟกระพริบ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | รองเท้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/ปี |
| 8 | ไฟฉาย | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | หน้ากากงานเชื่อม | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | ปลั๊กอุดหู | 4 | 12 | 10 | 6 | |
| 11 | หน้ากากกันฝุ่น | 2 | 24 | 12 | 14 | |
| 12 | เสื้อบริษัท | 33 | 0 | 4 | 29 | |
| 13 | กางเกง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/ปี |

ผู้รายงาน.....

ผู้ตรวจสอบรายการ.....

1 / 3 / 66



บริษัท พงษ์ศักดิ์ไทย จำกัด

251 หมู่ 11 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านทอม จังหวัดสระบุรี 18270

โทร. 0-3628-1309 แฟกซ์ : 0-3633-8751

อุปกรณ์ SAFETY เดือน เมษายน 2566

| ลำดับที่ | รายการ | ยอดยกมา จำนวน/ชิ้น | รับเข้า จำนวน/ชิ้น | จ่ายไป จำนวน/ชิ้น | คงเหลือ จำนวน/ชิ้น | หมายเหตุ |
|----------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | หมวกนิรภัย | 4 | 6 | 3 | 7 | |
| 2 | แว่นตานิรภัย | 2 | 6 | 2 | 6 | |
| 3 | เสื้อสะท้อนแสง | 5 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | ถุงมือหนัง | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | ถุงมือฝ้าย | 12 | 24 | 20 | 16 | |
| 6 | กระบังไฟกระพริบ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | รองเท้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/ปี |
| 8 | ไฟฉาย | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | หน้ากากงานเชื่อม | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | ปลั๊กอุดหู | 6 | 12 | 5 | 13 | |
| 11 | หน้ากากกันฝุ่น | 14 | 20 | 20 | 14 | |
| 12 | เสื้อบริษัท | 29 | 0 | 5 | 24 | |
| 13 | กางเกง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/ปี |

ผู้รายงาน.....

ผู้ตรวจสอบรายชื่อ.....

1 / 1 / 66



บริษัท พงษ์ศักดิ์ไทย จำกัด

251 หมู่ 11 ตำบลบ้านควัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270

โทร. 0-3628-1309 แฟกซ์ : 0-3633-8751

อุปกรณ์ SAFETY เดือน พฤษภาคม 2566

| ลำดับที่ | รายการ | ยอดยกมา จำนวน/ชิ้น | รับเข้า จำนวน/ชิ้น | จ่ายไป จำนวน/ชิ้น | คงเหลือ จำนวน/ชิ้น | หมายเหตุ |
|----------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | หมวกนิรภัย | 7 | 0 | 2 | 5 | |
| 2 | แว่นตานิรภัย | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | เสื้อสะท้อนแสง | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | ถุงมือหนัง | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | ถุงมือฝ้าย | 16 | 12 | 10 | 18 | |
| 6 | กระบังไฟกระพริบ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | รองเท้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ปี/ครั้ง |
| 8 | ไฟฉาย | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | หน้ากากงานเชื่อม | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | ปลั๊กอุดหู | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 11 | หน้ากากกันฝุ่น | 14 | 0 | 2 | 12 | |
| 12 | เสื้อบริษัท | 24 | 0 | 2 | 22 | |
| 13 | กาเกง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ปี/ครั้ง |

ผู้รายงาน.....

ผู้ตรวจสอบรายการ.....

10 / 5 / 66



บริษัท พงษ์ศักดิ์ไทย จำกัด

251 หมู่ 11 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี 18270

โทร. 0-3628-1309 แฟกซ์ : 0-3633-8751

อุปกรณ์ SAFETY เดือน มิถุนายน 2566

| ลำดับที่ | รายการ | ยอดยกมา จำนวน/ชิ้น | รับเข้า จำนวน/ชิ้น | จ่ายไป จำนวน/ชิ้น | คงเหลือ จำนวน/ชิ้น | หมายเหตุ |
|----------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | หมวกนิรภัย | 5 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | แว่นตานิรภัย | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | เสื้อสะท้อนแสง | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | ถุงมือหนัง | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | ถุงมือผ้า | 18 | 0 | 12 | 6 | |
| 6 | กระบังไฟกระพริบ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | รองเท้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ปี/ครั้ง |
| 8 | ไฟฉาย | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | หน้ากากงานเชื่อม | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | ปลั๊กอุดหู | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 11 | หน้ากากกันฝุ่น | 12 | 0 | 3 | 9 | |
| 12 | เสื้อบริษัท | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 13 | กางเกง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ปี/ครั้ง |

ผู้รายงาน.....

ผู้ตรวจสอบรายงาน.....

๖ / ๖ / ๖๖


เอกสารแนบที่ 2.7



บันทึกผลการตรวจเช็คเครื่องมือ/อุปกรณ์
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์
อุปกรณ์ตัดด้วยก๊าซ และ ออกซิเจน

เดือน มกราคม 2566

| ภาพแสดงตำแหน่ง | ลำดับ | รายละเอียด | มาตรฐาน | ผลการตรวจเช็ค | | ปัญหาที่พบ | การแก้ไข | หมายเหตุ |
|---|-------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------|------------|----------|----------|
| | | | | ปกติ | ไม่ปกติ | | | |
|  | 1 | ตรวจเช็คสภาพถังลมและถังก๊าซ | ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี | ✓ | | | | |
| | 2 | วาล์วปิด-เปิด ถังลมและถังก๊าซ | ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย | ✓ | | | | |
| | 3 | ตรวจเช็คคนมหนูและหัวตัด | ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน | ✓ | | | | |
| | 4 | ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึดถัง, โซรัค | ไม่ชำรุด, ป้องกันถังล้มได้ | ✓ | | | | |
| | 5 | ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน | ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง | ✓ | | | | |
| | | | หรือติดไฟง่ายอยู่บริเวณนั้น | ✓ | | | | |
| | 6 | ชุดป้องกันไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด | ต้องมีครบทั้ง 4 จุด | ✓ | | | | |
| | 7 | ชุดควบคุมความดัน (เกย์วัดแรงดัน) | ไม่ใช้งานตกที่หมายเลขศูนย์ | ✓ | | | | |
| | 8 | ตรวจเช็คสายลมและสายก๊าซ | ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี | ✓ | | | | |
| | 9 | ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ | วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท | ✓ | | | | |
| | 10 | สรุปผลการตรวจ | | ✓ | | | | |

ตรวจเช็คโดย :.....

วันที่ : 20-1-66