

บทที่  
CHAPTER

# 4

## ข้อเสนอแนะ

4.1 ประเด็นเพิ่มเติม

4.2 ข้อเสนอแนะ

จัดทำโดย  
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์  
ประทานบัตรที่ 33382/16041  
บริษัท ตรัง ยูซี จำกัด  
หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสะอาด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

# บทที่ 4

## ข้อเสนอแนะ

### 4.1 ประเด็นเพิ่มเติม

ตามที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ได้มีหนังสือที่ ตง 0034(4)/1943 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 (เอกสารแนบ 15) แจ้งผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 33382/16041 ของบริษัท ตรัง ยูซี จำกัด โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้วเห็นว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ให้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณบ่อน้ำต้นบ้านควนเคี่ยมอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในบริเวณนั้นทราบว่าคุณภาพน้ำไม่เหมาะกับการบริโภค  
**ชี้แจง** ทางโครงการได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณบ่อน้ำต้นบ้านควนเคี่ยมให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบว่าคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค ทั้งนี้จากการสอบถามประชาชนในบริเวณดังกล่าว พบว่ามีการใช้น้ำในการอุปโภคเท่านั้น
2. ให้เฝ้าระวังผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งควบคุมผลกระทบจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจวัดให้ประชาชนได้รับทราบ  
**ชี้แจง** ทางโครงการได้เฝ้าระวังผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งควบคุมผลกระทบจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจวัดให้ประชาชนได้รับทราบ
3. ให้แนบบันทึกรายงานการเจาะระเบิดและอัดระเบิดไว้ในรายงานฯ ทุกครั้ง  
**ชี้แจง** วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้มีการบันทึกรายงานการเจาะระเบิดไว้ทุกครั้ง โดยเสนอไว้ในเอกสารแนบ 7

### 4.2 ข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพโครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ประทานบัตรที่ 33382/16041 ของบริษัท ตรัง ยูซี จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษาขอเสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการในเรื่องต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอ

1. ให้โครงการเฝ้าระวังผลกระทบคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณบ่อน้ำต้นบ้านควนเคี่ยมที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551

2. ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านคุณภาพอากาศและเสียง เช่น การดูแลรักษาระบบป้องกันฝุ่นละอองบริเวณโรงโม่หินให้สามารถใช้งานได้ดียู่เสมอ การหมั่นฉีดพรมถนน และบริเวณภายในพื้นที่โรงโม่หิน รวมทั้งการดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรมิให้เกิดเสียงดัง และการควบคุมความเร็วของรถบรรทุกมิให้เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3. ให้ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายเตือนเวลาระเบิดเหมืองให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน