

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารชุด เดอะนิช ไอดี พระราม 2 เฟส 1 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 พบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารชุด เดอะนิช ไอดี พระราม 2 เฟส 1 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในช่วงตั้งแต่เดือนต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน จึงมีการใช้มาตรการตามที่ทางรัฐบาลหน่วยงานราชการควบคุมอย่างเคร่งครัด มีการใช้น้ำยาพ่นฆ่าเชื้อโดยรอบโครงการ อย่างต่อเนื่อง