

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

โครงการ โรงแรมทยะ  
บริหารจัดการโดย บริษัท ทยชาติ จำกัด  
ตั้งอยู่เลขที่ 888 ถนนพัฒนาการ 42 แขวงพัฒนาการ  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร



จัดทำโดย

บริษัท แปซิฟิค แล็บอราตอรี จำกัด

เลขที่ 14/5358 หมู่ที่ 14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
โทรศัพท์ 0-2045-2446-7 โทรสาร 0-2045-3991 E-mail pacificlub07@gmail.com




**หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท แปซิฟิก แล็บอราตอรี จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ โรงแรมทยะ ของบริษัท ทยชาติ จำกัด โครงการตั้งอยู่เลขที่ 888 ซอยพัฒนาการ 42 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ฉบับประจำเดือน

- (✓) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566
- (....) กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566
- (....) อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาววีระนันท์ ครอบอยู่		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2. นางสาวฉวีวรรณ บุญจันทิก		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. นางสาวสุพัฒตรา เอี่ยมนอก		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ  
  
นายอานัส พักโต  
กรรมการผู้จัดการ

**การเสนอรายงาน**

- ( ) เจ้าของโครงการได้มอบให้ บริษัท แปซิฟิก แล็บอราตอรี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน  
หนังสือมอบอำนาจ
- (✓) เจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ฉบับที่ 1/2566 เดือนมกราคม-มิถุนายน

ชื่อโครงการ	โรงแรมทยะ
ที่ตั้งโครงการ	เลขที่ 888 ซอยพัฒนาการ 42 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
บริหารจัดการโดย	บริษัท ทยชาติ จำกัด เลขที่ 234 ถนนรัตนนิเบศร์ ตำบลไทรมา อำเภไทรมา จังหวัดนนทบุรี 0-2321-0639 hrm@thayahotel.com
ผู้จัดทำรายงาน	บริษัท แปซิฟิค แลборาดอรี จำกัด เลขที่ 14/5358 หมู่ 14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร  
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน (คชก.) ในการประชุมครั้งที่ 68/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
ตามหนังสือที่ ทส 1010.5/1604 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งที่ผ่านมา วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดและสถานะการดำเนินโครงการ      แสดงในบทที่ 1

การเสนอรายงานฯ ☐ เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้บริษัท แปซิฟิค แลบบอราตอรี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ

☒ เจ้าของโครงการมิได้มอบอำนาจแต่อย่างใด

บัญชีรายชื่อรับรองหัวข้อผลงานและคุณวุฒิของผู้จัดทำรายงาน  
 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการ โรงแรมทยะ (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทยชาติ จำกัด  
 ฉบับที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ - มิถุนายน 2566

ชื่อ-สกุล/วุฒิการศึกษา	หัวข้อที่ทำการศึกษา	ที่อยู่/ทำงานปัจจุบัน	สัดส่วนผลงาน (%)	ลายมือชื่อ
1. นางสาววิระนันท์ ครบอยู่ วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายละเอียดโครงการ</li> <li>- ทรัพยากรดิน</li> <li>- ธรณีวิทยา</li> </ul>	บริษัท แปซิฟิค แลบริทอรี จำกัด 14/5358 หมู่ที่ 14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110	15	
2. นางสาวฉวีวรรณ บุญจันทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คุณภาพอากาศ</li> <li>- เสียงและความสั่นสะเทือน</li> <li>- ทรัพยากรน้ำ</li> <li>- การใช้น้ำ</li> <li>- การจราจร</li> </ul>	บริษัท แปซิฟิค แลบริทอรี จำกัด 14/5358 หมู่ที่ 14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110	30	
3. นางสาวสุพัฒนา เยี่ยมนอก วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้ประโยชน์ที่ดิน</li> <li>- ระบบป้องกันอัคคีภัย</li> <li>- สังคมและเศรษฐกิจ</li> <li>- สุขภาพ</li> </ul>	บริษัท แปซิฟิค แลบริทอรี จำกัด 14/5358 หมู่ที่ 14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110	20	
4. นางสาวไอลดา มาราวี วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</li> <li>- สาธารณสุขและสุขภาพ</li> <li>- การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</li> <li>- การจัดการมูลฝอย</li> </ul>	บริษัท แปซิฟิค แลบริทอรี จำกัด 14/5358 หมู่ที่ 14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110	20	
5. นางสาวกัมมัญญา อาดำ วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พลังงานและไฟฟ้า</li> <li>- การระบายน้ำและการป้องกันท่วม</li> <li>- การบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	บริษัท แปซิฟิค แลบริทอรี จำกัด 14/5358 หมู่ที่ 14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110	15	



## รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

### สารบัญ

สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ง
สารบัญตาราง	ข
บทที่	หน้า
1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำรายงาน	1-2
1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน	1-2
1.4 วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน	1-2
1.5 แผนการดำเนินการโครงการ	1-3
1.6 รายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	1-6
1.7 สถานะการดำเนินโครงการ	1-6
1.8 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-7
1.9 การบริหารโครงการประเภทอาคารโรงแรม	1-13
1.10 ระบบสาธารณูปโภค	1-13
1.11 ระบบป้องกันอัคคีภัย	1-21
1.12 การจราจร	1-23
1.13 พื้นที่สีเขียว	1-23
2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-26
3.1 คุณภาพอากาศ	3-26
3.2 การใช้น้ำ	3-31
3.3 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	3-34
3.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3-45
4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	4-1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

## สารบัญ (ต่อ)

### ภาคผนวก

- 1 สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  - 1-1 สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
อ้างอิงหนังสือ ที่ ทส.1010.5/1604 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
  - 1-2 ใบอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายงานการประกอบแบบแปลนที่  
ได้รับอนุญาต แบบ อ.6
  - 1-3 ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ แบบ อ.5
  - 1-4 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม แบบ ร.ร.2
- 2 เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
  - 2-1 รายงานการตรวจสอบอาคารประเภทการตรวจสอบใหญ่ พ.ศ. 2566
  - 2-2 เอกสารประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติแผ่นดินไหว
  - 2-3 เอกสารการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2565
  - 2-4 แผนงานซ่อมบำรุงถนนภายในโครงการ
  - 2-5 แผนงานซ่อมบำรุงรักษาและตรวจสอบงานระบบประจำปี 2566
  - 2-6 เอกสารการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
  - 2-7 เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์กระจายน้ำ และเส้นท่อประปา
  - 2-8 เอกสารตรวจสอบการตรวจล้างระบบน้ำดี (ถังเก็บน้ำ)
  - 2-9 เอกสารแผนการทำความสะอาดระบบระบายน้ำ ปิมน้ำ
  - 2-10 ใบเสร็จชำระค่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน
  - 2-11 แผนการทำงาน คู่มือทำความสะอาด Confined Space บ่อหนองน้ำ
  - 2-12 ใบเสร็จชำระค่าเก็บขนมูลฝอย
  - 2-13 เอกสารการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี
  - 2-14 เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโครงการ
  - 2-15 เอกสารตรวจสอบ ฝ้า เพดาน
  - 2-16 เอกสารตรวจสอบระบบปรับอากาศ
  - 2-17 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
  - 2-18 เอกสารตรวจสอบระบบดับเพลิง
  - 2-19 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
  - 2-20 แผนผังเส้นทางหนีไฟ
  - 2-21 ประกาศระเบียบการใช้ห้องพักโรงแรม
  - 2-22 กฎระเบียบพนักงาน
  - 2-23 เอกสารตรวจสอบ ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
  - 2-24 เอกสารสัญญาการจัดแมลง
  - 2-25 การตรวจวัดค่าคลอรีน และความเป็นกรด-ด่าง pH
  - 2-26 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

## สารบัญ (ต่อ)

### ภาคผนวก (ต่อ)

- 2-27 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ  
แหล่งกำเนิดมลพิษ ทส.1
- 2-28 รายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2
- 2-29 เอกสารบันทึกรายชื่อผู้เข้าใช้สระว่ายน้ำ
- 3 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  - 3-1 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
  - 3-2 ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้
  - 3-3 ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
  - 3-4 ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
- 4 เอกสารรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- 5 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
  - 5-1 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ
  - 5-2 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
- 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - 6-1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน  
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547)
  - 6-2 มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง ตามแนะนำขององค์การอนามัยโลก  
(WHO) ปี 2011
  - 6-3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการ  
ระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)  
(ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548)
  - 6-4 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบ  
กิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

## สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.7-1	สภาพปัจจุบันของโครงการ	1-6
1.8-1	แสดงที่ตั้งโครงการ โรงแรมทยะ ของบริษัท ทยชาติ จำกัด	1-10
1.8-2	แผนผังโครงการและรายละเอียดโดยรอบ	1-12
2-1	สภาพพื้นที่โครงการ	2-41
2-2	พื้นที่สีเขียว	2-41
2-3	เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว	2-42
2-4	รั้วรอบพื้นที่โครงการ	2-42
2-5	แผ่นพับประชาสัมพันธ์กรณีเกิดแผ่นดินไหว	2-43
2-6	การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี	2-43
2-7	ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	2-44
2-8	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนบริเวณพื้นที่โครงการ	2-44
2-9	ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์”	2-44
2-10	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงถนน	2-44
2-11	ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	2-45
2-12	ก๊อกน้ำปิด-เปิด แบบอัตโนมัติ	2-45
2-13	ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ	2-45
2-14	ถังสำรองน้ำใช้	2-45
2-15	ถังสำรองน้ำชั้นใต้ดินแบบ 2 ฝา/ถัง	2-45
2-16	ปั๊มเติมอากาศชุดสำรอง	2-45
2-17	การสูบล้างถังและกากไขมัน	2-46
2-18	ตะแกรงดักขยะ	2-46
2-19	เจ้าหน้าที่รดน้ำต้นไม้	2-46
2-20	การทำความสะอาดรางระบายน้ำ	2-46
2-21	ระบบสูบน้ำสำรองบริเวณชั้นใต้ดิน	2-46
2-22	ถังขยะประจำห้องพัก	2-46
2-23	ภาชนะรองรับมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวม	2-47
2-24	หลอดไฟส่องสว่างหน้าห้องพักมูลฝอย	2-47
2-25	ท่อรวบรวมน้ำเสียภายในห้องพักมูลฝอย	2-47
2-26	ระบบป้องกันฟ้าผ่า	2-47
2-27	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า	2-48
2-28	ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟ เบอร์ 5	2-48
2-29	ป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงาน	2-48
2-30	หลอดไฟประหยัดพลังงาน	2-48
2-31	การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	2-48
2-32	พื้นที่จอดรถยนต์	2-49



## สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2-33	พื้นที่จอดรถสำหรับคนพิการ
2-34	พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์
2-35	ลูกศรแสดงทิศทางจราจรและการแบ่งเส้นจราจร
2-36	กระถางต้นไม้
2-37	ไฟส่องสว่าง
2-38	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2-39	รถบริการของโรงแรม
2-40	พนักงานต้อนรับ
2-41	คิวอาร์โค้ด (QR-Code) แนะนำเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยว
2-42	อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
2-43	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
2-44	ป้ายแสดงวิธีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
2-45	แผนผังหนีไฟ
2-46	ป้ายจุดรวมพล
2-47	เครื่องสำรองไฟฟ้า
2-48	ทำความสะอาดบริเวณหน้าห้องพักรวม
2-49	ทำความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่โครงการ
2-50	ข้อปฏิบัติภายในห้องพัก
2-51	พัดลมระบายอากาศบริเวณที่จอดรถชั้นใต้ดิน
2-52	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
2-53	กฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ
2-54	ตะแกรงครอบท่อระบายน้ำ
2-55	การฉีดพ่นแมลง
2-56	โครงสร้างสระว่ายน้ำ
2-57	วางระบายนํ้าล้นรอบสระว่ายน้ำ
2-58	ชุดทดสอบค่ากรดต่าง-คลอรีน (PH,CL)
2-59	พื้นที่จัดเก็บสารเคมี
2-60	ป้ายเตือนสถานที่เก็บสารเคมี
2-61	ป้ายแนะนำการใช้สารเคมี
2-62	ห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสระว่ายน้ำ
2-63	ผู้ควบคุมประจำสระว่ายน้ำ
2-64	ป้ายบอกระดับความลึก สระว่ายน้ำ
2-65	อุปกรณ์ช่วยชีวิต
2-66	ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมนํ้า
2-67	ราวบันไดกันตก

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
2-68	ระบบคีย์การ์ด (Key Tag)
2-69	พื้นที่ล้างตัว
2-70	ไฟส่องสว่างรอบสระว่ายน้ำ
2-71	กล่องรับเรื่องร้องเรียน
3.1-1	แสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
3.1-2	แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
3.1-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
3.2-1	แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำบริเวณถังเก็บน้ำใช้ของโครงการ
3.2-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณถังเก็บน้ำใช้ของโครงการ
3.3-1	แสดงตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง
3.3-2	แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่ท่อสาธารณะ
3.3-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
3.4-1	แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
3.4-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.5-1	แผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.8-1	กิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่แต่ละชั้นของอาคารโครงการ
1.8-2	สัดส่วนการใช้ที่ดินภายในโครงการ
1.9-1	จำนวนประชากรภายในโครงการ
1.10-1	การคาดการณ์ปริมาณน้ำใช้ของโครงการ
1.10-2	ความจุของถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า
1.10-3	สรุปรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสีย
1.10-4	ปริมาณมูลฝอยของโครงการแยกตามชนิดการจัดเก็บ
1.10-5	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการ
2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
3-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
3-2	รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์
3.1-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
3.1-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
3.2-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำถังเก็บน้ำใช้ของโครงการ
3.2-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำถังเก็บน้ำใช้ของโครงการ
3.3-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
3.3-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
3.4-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
3.4-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ