

ภาคผนวกที่ 2-3  
ข้อกำหนดที่פקอาศัย

5. ขณะอยู่ในอาคาร หรือขณะปฏิบัติงานอยู่ในอาคารจะต้องติดบัตรของอาคารตลอดเวลา การติดบัตรจะต้องติดไว้ที่บริเวณหน้าอกด้านซ้าย หรือด้านขวา

6. ผู้ที่ทำงานภายในอาคารแล้วไม่มีบัตรหรือไม่ติดบัตรผ่านเข้า-ออก จะถูกเชิญออกจากอาคารทันทีและจะได้รับอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานภายในอาคาร โดยเด็ดขาด

7. กรณีที่บัตรสูญหาย หรือชำรุดเสียหายจะต้องเสียค่าปรับใบละ 200 บาท

8. กรณีที่ผู้มาติดต่อ หรือคนงาน ไม่คืนบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการทำงานในแต่ละวัน จะต้องเสียค่าปรับครั้งละ 200 บาท และจะต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัย หากเกิดทรัพย์สินของอาคารสูญหายหรือเสียหาย

9. ฝ่ายบริหารอาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตรวจค้นกระเป๋า ถุง ยาม และ อื่น ๆ ของผู้มาติดต่อ หรือคนงานได้ตลอดเวลา ซึ่งหากเป็นที่ต้องสงสัยว่าโจรกรรมทรัพย์สินของอาคาร

10. ฝ่ายบริหารอาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและจะแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศ

#### ข้อที่ 4 การทิ้งขยะมูลฝอย

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และคงไว้ซึ่งความสวยงาม ความสะอาดของอาคารชุด อันจะยังเป็นประโยชน์ในการอยู่อาศัยร่วมกัน ฝ่ายบริหารอาคารฯ จึงใคร่ขอความกรุณาจากทุกท่านโปรดปฏิบัติตามระเบียบ

1. กรุณานำขยะภายในห้องชุดของท่านใส่ลงถุงขยะสีดำ มัดปากถุงให้มิดชิดแน่นหนา และนำมาทิ้งในสถานที่ที่ฝ่ายบริหารอาคารฯ ได้จัดไว้ให้สำหรับพักขยะรวม ซึ่งอยู่บริเวณโถงลิฟต์ชั้นของแต่ละชั้น

2. ห้ามปัดกวาดเศษผงและ/หรือขยะจากห้องชุดออกมาบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดินร่วม หน้าห้องชุดหรือหน้าต่างภายนอกอาคาร

3. ห้ามทิ้งเศษอาหาร และ/หรือเศษวัสดุที่ไม่สามารถละลายได้ลงในโถส้วม หรือท่อระบายน้ำทิ้ง เพราะจะทำให้เกิดการอุดตัน ซึ่งผลให้เกิดความเสียหายต่อท่านและส่วนรวมได้

4. ห้ามนำภาชนะต่างๆ มาชำระล้างในห้องน้ำส่วนกลาง

5. ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร กรุณาสูบและดับบุหรี่ หรือวัสดุที่ยังติดไฟ ลงในที่ที่ฝ่ายบริหารอาคารฯ จัดเตรียมไว้ให้ก่อนเข้าอาคาร

1. ลานจอดรถยนต์ส่วนกลาง ชั้น B1-B4 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ให้ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยที่ติดสติ๊กเกอร์ที่กระจกหน้ารถ และมีคีย์การ์ด (Key Card) ผ่านเข้า – ออกเท่านั้น (รายละเอียดของสติ๊กเกอร์จอดรถตามข้อที่ 7 รายละเอียดของคีย์การ์ดตามข้อที่ 10)
2. โปรดปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร และโปรดจอดรถยนต์ให้ตรงกับช่องจอดรถยนต์
3. ห้ามใช้ความเร็วเกิน 10 กม/ชั่วโมง ภายในลานจอดรถยนต์ของอาคาร
4. กรุณาอย่าล้างรถยนต์ ซ่อมแซมเครื่องยนต์ หรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง หรือความสกปรกภายในลานจอดรถยนต์ของอาคาร
5. รถจักรยานยนต์ให้จอดในสถานที่ที่ฝ่ายบริหารอาคารกำหนดไว้ให้เท่านั้น
6. ห้ามติดเครื่องยนต์และเร่งเครื่องยนต์ขณะจอดอันเป็นผลให้เกิดมลภาวะต่าง ๆ แก่ผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด เช่น มลภาวะทางอากาศเสียง ความร้อน เป็นต้น
7. ฝ่ายบริหารอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกรถยนต์ของท่าน โปรดอย่าทิ้งของมีค่าไว้ในรถยนต์ และปิดล็อกให้เรียบร้อยทุกครั้งที่จอดรถยนต์
8. ฝ่ายบริหารอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการล็อคล้อ และปรับในอัตรา 1,000 บาท สำหรับรถยนต์ที่ฝ่าฝืนจอดในที่ห้ามจอด และเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ลานจอดรถยนต์ออกจากลานจอดรถยนต์โดยไม่รับผิดชอบความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น
9. ในกรณีเป็นที่สงสัย และเพื่อความปลอดภัยอันสืบเนื่องมาจากการโจรกรรม หรืออาชญากรรม ฝ่ายบริหารอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจค้นที่ผ่านเข้า – ออก ในอาคารและขอให้ท่านเจ้าของร่วมหรือผู้ใช้สิทธิ์แทน หรือผู้มาติดต่อ โปรดแสดงบัตรประจำตัว และบัตรคีย์การ์ดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนผ่านเข้า – ออก
10. ระเบียบนี้อาจมีการแก้ไขปรับปรุง โดยจะแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศ

#### ข้อที่ 7 การขอสติ๊กเกอร์จอดรถยนต์

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากลานจอดรถของอาคาร ฝ่ายบริหารอาคารฯ ใคร่ขอความกรุณาจากท่านเจ้าของร่วม และผู้ใช้ประโยชน์ในอาคารทุกท่านโปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

2.2 การลงลิฟต์โดยสารส่วนตัวลงมายังชั้นล็อบบี้ มีวิธีการโดยการกดปุ่มเรียกที่ด้านหน้าของลิฟต์ และเมื่อเข้าในตัวลิฟต์แล้วใช้บัตรแต่ละบริเวณที่อ่านบัตร แล้วรอลิฟต์เพื่อลงมายังชั้นล็อบบี้ โดยหน้าจอแสดงผลบริเวณหน้าลิฟต์โดยสารส่วนตัวที่ชั้นห้องพักจะแสดงลำดับการเรียกลิฟต์ และเมื่อถึงลำดับของผู้เรียกลิฟต์หน้าจอแสดงผลจะแสดงตำแหน่งของลิฟต์นั้น

3. ลิฟต์โดยสารส่วนกลางและลานจอด หรือลงที่ด้านหน้าของลิฟต์ตามต้องการ จากนั้นกดปุ่มเลือกชั้นที่ต้องการขึ้นหรือลงในตัวลิฟต์

4. ลิฟต์ขนของและลิฟต์ดับเพลิง มีวิธีการใช้งานโดยกดปุ่มเรียกขึ้นหรือลงที่ด้านหน้าของลิฟต์ตามต้องการและเมื่อเข้าในตัวลิฟต์แล้วใช้บัตรแต่ละบริเวณที่อ่านบัตร กดชั้นที่ต้องการไป โดยจะสามารถไปยังชั้นล็อบบี้, ชั้น Facilities ส่วนกลาง และชั้นห้องพักอาศัยของตัวเองเท่านั้น

5. ลิฟต์โดยสารทุกประเภทรวมทั้งส่วนประกอบตัวลิฟต์ ผนังด้านในด้านนอกตัวลิฟต์ ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ส่วนกลางและภายในห้องชุด กรณีเป็นลิฟต์โดยสารส่วนตัวถือเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง ห้ามปรับปรุง คัดแปลง ปะติดสิ่งของใดๆ หรือกระทำใดๆ ที่ทำให้ลิฟต์โดยสารเกิดความเสียหาย หากฝ่ายบริหารอาคารฯ ตรวจพบจะดำเนินการเรียกเก็บค่าเสียหายตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง

6. กรุณาอย่าใช้ลิฟต์เพื่อการขนของที่มีน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานของลิฟต์แต่ละตัว หรือใช้ลิฟต์โดยสารเพื่อขนของ

7. กรุณาอย่าทำการใด ๆ เพื่อการขัดขวางไม่ให้ลิฟต์ทำงานตามปกติ หากท่านมีความประสงค์ที่จะต้องใช้ลิฟต์ขนของเป็นเวลานาน ขอให้ท่านแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารฯ ทราบล่วงหน้า

8. ก่อนการใช้ลิฟต์ในการขนของ ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ลิฟต์ที่ฝ่ายบริหารอาคารฯ เพื่อการขนของของท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

9. หากวัสดุที่ท่านต้องการขนย้ายมีขนาดใหญ่หรือยาวกว่าขนาดของลิฟต์ ท่านต้องตัดทอนลงให้มีขนาดพอเหมาะจึงจะสามารถดำเนินการขนย้ายได้ หากไม่สามารถตัดทอนได้ท่านต้องขนย้ายทางบันไดหนีไฟของอาคาร และระมัดระวังในการขนย้าย ซึ่งอาจจะทำความเสียหายให้กับผนัง โคมไฟ แสงสว่างส่วนกลางต่างๆ ได้ และหากเกิดความเสียหายท่านต้องเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

10. ห้ามสูบบุหรี่ภายในลิฟต์

11. กรุณาอย่าให้เด็กใช้ลิฟต์โดยลำพัง



(บัตรแบบไม่มีตัว P เป็นบัตรที่ใช้และผ่านเข้าเฉพาะลิฟท์โดยสาร)

2. สำหรับท่านที่ต้องการบัตรแบบไม่มีตัว P เพิ่มเติมจากจำนวนที่ระบุข้างต้น สามารถซื้อเพิ่มในอัตราใบละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
3. บัตรคีย์การ์ดนี้ จำหน่ายให้กับท่านเจ้าของร่วม หรือผู้ใช้ประโยชน์อาคารที่ได้รับการยินยอมจากท่านเจ้าของร่วมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น ไม่จำหน่ายให้กับบุคคลภายนอก
4. การยื่นมอบบัตรคีย์การ์ด ขอให้ท่านติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารอาคารฯ บริเวณสำนักงานนิติบุคคลฯ อาคาร B ชั้น G
5. ในกรณีบัตรชำรุด หรือสูญหายขอให้ท่านแจ้งความจำนงค์ซื้อได้ที่ฝ่ายบริหารอาคารฯ ตามมูลค่าในข้อ 2. กรณีบัตรชำรุดและอยู่ในขอบข่ายการรับประกันของผู้ผลิต ฝ่ายบริหารอาคารฯ จะประสานงานเปลี่ยนกับผู้ผลิตให้ต่อไป
6. บุคคลภายนอกที่มีความประสงค์จะมาติดต่อกับท่านเจ้าของร่วมจะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารฯ ทราบเพื่อขออนุญาตผ่านเข้าภายในอาคาร
7. ระเบียบนี้อาจมีการแก้ไขปรับปรุงและจะแจ้งให้ทราบ โดยการปิดประกาศ

#### ข้อที่ 11 การใช้ตู้ใส่จดหมาย (Mail Box)

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายของจดหมาย และพัสดุภัณฑ์ที่จัดส่งมายังท่านเจ้าของร่วมทุกท่าน ถึงมือผู้รับ โดยปลอดภัย ฝ่ายบริหารอาคารฯ ใครขอชี้แจงถึงการใช้ตู้ใส่จดหมายให้กับทุกท่านทราบ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารอาคารฯ จะจัดตู้จดหมายไว้ให้ท่านเจ้าของร่วมห้องละ 1 ตู้ โดยติดตั้งไว้ที่บริเวณชั้นที่ G โดยตู้ใส่จดหมาย จะระบุเลขที่ห้องชุดของท่าน
2. ฝ่ายบริหารอาคารฯ จะส่งมอบกุญแจตู้จดหมายให้กับท่านเจ้าของร่วม เมื่อท่านได้โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ดอก ในกรณีกุญแจสูญหายท่านต้องแจ้งขอเปลี่ยนกุญแจใหม่ที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ห้ามดำเนินการใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาต
3. ฝ่ายบริหารอาคารฯ จะจัดส่งจดหมายและเอกสารอื่น ๆ เป็นต้น ไว้ที่ตู้จดหมายของท่านเท่านั้น

6. กรุณาสวมใส่ชุดว่ายน้ำตามหลักสากลและไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่แต่งกายตามระเบียบการใช้บริการเด็ดขาด

7. ห้ามมิให้ผู้ที่เป็นโรคติดต่อ หรือ โรคผิวหนังใช้บริการสระว่ายน้ำ

8. ห้ามบ้วนน้ำลายหรือเสมหะลงในสระว่ายน้ำ

9. ห้ามนำสุรา และอาหารมารับประทานรอบสระ และภายในสระว่ายน้ำ

10. ท่านเจ้าของร่วมที่นำบุตรหลานของท่านมาใช้บริการสระว่ายน้ำต้องดูแลบุตรหลานของท่านให้อยู่ในความปลอดภัยขณะที่ใช้บริการ

11. การใช้สระว่ายน้ำอันเป็นการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง หากท่านเจ้าของร่วมและผู้ใช้ประโยชน์อาคารทำความเสียหายให้แก่สระว่ายน้ำหรือทรัพย์สิน ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบให้แก่อาคารชุดทุกประการ

12. ผู้จัดการอาคารชุดฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายสามารถใช้ดุลยพินิจให้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร

13. ฝ่ายบริหารอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้น

14. เวลาการเปิดบริการและระเบียบนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงและจะแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศ

### ข้อที่ 13 การใช้ห้องออกกำลังกาย (Gym Room)

1. ห้องออกกำลังกายเปิดให้บริการทุกวันระหว่าง เวลา 06:00 - 22:00 น.

2. นิติบุคคลอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ในการใช้ห้องออกกำลังกายสำหรับท่านเจ้าของร่วม และแขกของท่านเจ้าของร่วมเท่านั้น

3. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เข้าในห้องออกกำลังกายโดยลำพัง

4. ผู้ใช้บริการกรุณาใส่รองเท้าและเสื้อผ้าสำหรับการออกกำลังกายเท่านั้น

5. ห้ามรับประทานอาหารในห้องออกกำลังกาย

6. โปรดใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง หากพบอุปกรณ์ใดชำรุดให้รีบแจ้งฝ่ายบริหารอาคารฯ ทราบทันที

7. กรุณาทำความสะอาดอุปกรณ์ภายหลังการใช้และเก็บคืนเข้าที่ทุกครั้ง

5. บริเวณคาดฟ้า และห้องเครื่องงานระบบ

6. บริเวณแนวกำแพง เพดาน ขอบอลูมิเนียมตามส่วนต่าง ๆ ป้ายบอกตำแหน่งชั้นและตัววางอุปกรณ์ชุดดับเพลิงตามชั้น

7. การขนขยะ และการกำจัดขยะภายในอาคาร ใช้รถเข็นขนถ่ายขยะจากถังขยะในแต่ละชั้นไปห้องพักขยะวันละ 2 ครั้ง ตามเวลาที่ฝ่ายบริหารอาคารฯ กำหนดหรือตามเวลาที่เหมาะสม หากท่านเจ้าของร่วมมีความประสงค์จะให้มีบริการทำความสะอาดเป็นพิเศษ กรุณาติดต่อและปรึกษาได้ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ

## **ข้อที่ 2 ระบบควบคุมดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย**

ฝ่ายบริหารอาคารฯ ได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารขึ้น โดยได้กำหนดให้มีการดำเนินงานตามแผนผังดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันตัวและสภาพแวดล้อมในการพักอาศัยของท่าน ฝ่ายบริหารอาคารฯ จะควบคุมดูแลการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ฝ่ายบริหารอาคารฯ ได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รวมทั้งวันหยุด หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารชุดโนเบิล เพลินจิต กรุณาติดต่อที่ สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ อาคาร B ชั้น G

**หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยมีดังนี้**

1. ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน
2. ดูแลลานจอดรถ รถที่เข้ามาจอด และคนขับรถ
3. ควบคุมดูแลบุคคลภายนอกที่เข้ามาในอาคาร
4. ควบคุมดูแลและรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย ขโมย ของหาย

ของชำรุดเสียหายต่อฝ่ายบริหารอาคารฯ

5. ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้อาคารอย่างถูกต้อง
6. กำกับดูแลการขนส่งของเข้ามาในอาคารและขึ้นไปยังห้องชุด
7. กำกับดูแลการใช้ลิฟต์ขนของ
8. รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะมาถึง
9. ตรวจสอบและดูแลสิ่งของที่เข้ามาวางหรือแอบซ่อน
10. สอบถามและมีการจดบันทึกการเข้าออกของบุคคลแปลกหน้า

5. ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟเพื่อเป็นการตรวจสอบด้วยตนเองถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่อาคารและอุปกรณ์ป้องกันและดับเพลิงของอาคารว่ายังมีประสิทธิภาพใช้งานได้ดียู่เสมอ
6. อย่าใช้ลิฟต์หนีไฟ ให้นีลงมาโดยเร็วโดยบันไดหนีไฟทันทีที่ได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
7. หากติดอยู่ในกลุ่มควันไฟให้ก้มตัวให้ต่ำหรือหมอบคลาน เพื่อหาทางออก ควันไฟ ทำให้คนส่วนใหญ่เสียชีวิตมากกว่าเปลวไฟถึง 3 เท่า
8. ก่อนเปิดประตูให้แตะหรือคลำลูกบิด หากร้อนจัดแสดงว่ามีเปลวเพลิงอยู่ด้านนอกอย่าเปิดประตูเพราะจะถูกเปลวไฟพุ่งเข้าตัวได้
9. เมื่อหนีออกจากห้องพักหรือหนีผ่านประตูใด ๆ ให้ปิดประตุนั้นให้สนิท
10. กรณีหนีไฟไม่ได้ให้อยู่ภายในห้องพักและปิดประตู ใช้ผ้าชุบน้ำอุดบริเวณขอบบานประตู แล้วให้ขอความช่วยเหลือที่หน้าต่างหรือระเบียง
11. แนะนำทุกคนในครอบครัวให้ทราบถึงกฎความปลอดภัย และวิธีปฏิบัติตัวในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไฟไหม้ในอาคารสูงเกิดขึ้นเป็นประจำและเกิดขึ้นบ่อย แต่ที่ไม่เป็นข่าวเพราะผู้อาศัยและเจ้าหน้าที่
12. ฝ่ายบริหารอาคารฯ ช่วยกันดับไฟก่อนลุกลาม ทุกคนที่อาศัยในอาคารสูงทุกอาคารจึงต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัย

### **การดูแลรักษาห้องชุดเบื้องต้น**

#### **การเริ่มใช้ไฟฟ้า**

เมื่อเริ่มเข้าอยู่ในห้องชุด สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ให้ยก Breaker Switch ขึ้น Breaker Switch จะถูกติดตั้งในบริเวณใกล้ทางเข้าห้องชุด โดยแผงหน้าจอก็จะมี Switch – Off โดยจะมีตัวใหญ่ ตัวหนึ่งและแยกเป็นจุดต่าง ๆ ของห้องชุดได้หลาย ๆ จุด โดยหากใช้ไฟเกินกำลัง Breaker Switch จะตัดไฟทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นสำหรับ Breaker Switch ที่ใช้ใน ห้องชุดเป็นแบบที่มีความปลอดภัยสูง สามารถตัดไฟได้ทันที หากมีปัญหาไฟฟ้าช็อตเกิดขึ้นโดยที่ Switch แต่ละตัวจะตกลงมา Off เราก็จะทราบได้ว่า ระบบไฟฟ้าในบริเวณใดของบ้านที่ผิดปกติซึ่งจะง่ายต่อการแก้ไข ดังนี้

## ผนังห้องวอลเปเปอร์

กระดาษวอลเปเปอร์เมื่อใช้ไปนาน ๆ จนเก่า จะม้วนพับและหลุดออกมาได้ง่ายโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อ ในกรณีเช่นนี้ให้ใช้กาวยาเท็กซ์ทาและติดเข้าที่เดิม

## พื้นปาร์เก้ไม้

- การรักษาพื้นปาร์เก้ภายในห้องชุดนั้น ควรเปิดให้มีกรถ่ายเทอากาศภายในห้องชุดบ้าง ซึ่งจะทำให้พื้นปาร์เก้คงรูป ไม่ขยายตัวหรือหดตัวและเพื่อให้น้ำมันยูนิเทนที่ทาเคลือบผิวอยู่นั้น ดูสวยโดยปราศจากรอยต่างบนพื้น

- ระวังอย่าให้โดนน้ำบ่อย ๆ เพราะจะทำให้พื้นปาร์เก้ไม้หลุดร่อนออกมาได้
- ควรระวังอย่าให้พื้นปาร์เก้ไม้ได้รับแสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน เพราะอาจทำให้พื้นเสื่อมสภาพได้

## ภายในห้องครัว

- ห้องชุดแต่ละห้อง ได้เตรียมปลั๊กพิเศษสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อสายดินไว้เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถต่อเข้ากับเครื่องไฟฟ้า เช่น เตาไมโครเวฟ เตาไฟฟ้า ตู้เย็น ฯลฯ ได้

- การต่อเครื่องดูดควัน ทางโครงการได้เตรียมจุดต่อสายไฟ และเตรียมท่อสำหรับเครื่องดูดควันไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

- ในกรณีที่เกิดน้ำไหลไม่สะดวก แสดงว่าวงแหวนกรองน้ำที่อยู่ตรงปลายก๊อกน้ำ เกิดสกปรกมีการอุดตัน ให้ถอดปลายก๊อกออกแล้วเอาวงแหวนเหล่านั้นออกมาทำความสะอาด

## การติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน

- ทางฝ่ายบริหารอาคารฯ ได้จัดเตรียมระบบท่อทำน้ำร้อนไว้ให้ภายในห้องน้ำ สำหรับเครื่องทำน้ำร้อนเป็นอุปกรณ์ที่เจ้าของห้องชุดซื้อมาติดตั้งเอง โดยตำแหน่งติดตั้งจะอยู่ใต้อ่างน้ำล้างมือในห้องน้ำทุกห้อง (ยกเว้นห้องน้ำแม่บ้าน)

- จุดต่อสายไฟฟ้าเข้าระบบเครื่องทำน้ำร้อนจุดต่อสายนี้ทุกห้อง ทางฝ่ายบริหารอาคารฯ ได้มีการเตรียมสายไฟเดินไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนก็พร้อมติดตั้งได้เลย

- ท่อน้ำดี (CW) ท่อนี้เป็นท่อน้ำเย็น จะเดินตำแหน่งท่อมารอไว้พร้อมที่จะติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนได้

วิธีแก้ปัญหาน้ำไหลไม่หยุดลงโถส้วม เมื่อเกิดปัญหาน้ำสะอาดไหลซึมไม่หยุดลงโถส้วม สาเหตุอาจจะเนื่องมาจากการชำรุดหรือสึกกร่อนของวัสดุที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวถัง โดยส่วนใหญ่แล้วปัญหาจะเกิดขึ้นเนื่องจาก

- ปัญหาตุลกลอย เมื่อมีปัญหาน้ำไหลเข้าถังน้ำ ให้ปิดก้านตุลกลอยลงมาประมาณ 1/2" เมื่อลองกดน้ำแล้วปริมาณน้ำในถังควรจะหยุด ที่ระดับน้ำอยู่ในระดับที่เหลืออีกเพียง 1/2" จะถึงส่วนบนสุดของท่อน้ำสันถ้าหากว่าระดับน้ำต่ำกว่าปริมาณนี้ จอด้านตุลกลอยขึ้นที่ละน้อย ถ้าต่ำกว่าระดับให้จอด้านตุลกลอยลงเล็กน้อย

- ปัญหาจากลูกยางลื่นชักโครก ลูกยางที่มีการใช้งานมาก ๆ หรือมีอายุในการใช้งานนานจะสึกหรอหรือฉีกขาดทำให้ปิดกั้นน้ำไม่อยู่ น้ำก็จะไหลเข้าโถส้วมตลอดเวลา ควรซื้อลูกยางมาเปลี่ยน แต่ถ้ากรณีที่ลูกยางปิดลื่นชักโครกทำงานเหมือนปกติแต่น้ำยังไหลไม่หยุดสาเหตุอาจจะเนื่องมาจากสนิมที่เกาะอยู่ให้ถอดลูกยางออกมาล้างด้วยน้ำและสบู่ และทำความสะอาดบริเวณขอบรอบ ๆ ลื่นชักโครกด้วยฟอยขัดหม้อหรือฟองน้ำ

#### วิธีแก้ปัญหาท่ออุดตันของอ่างล้างหน้า

วิธีล้างทำความสะอาดของอ่างล้างหน้าให้หาถังมารองช่องล้างของท่อระบายน้ำแล้วหมุนฝาซึ่งติดอยู่ข้างใต้ของท่อระบายน้ำออก เมื่อระบายน้ำออกจากท่อแล้วให้ใช้ลวดไม้แขวนเสื้อดัดเป็นรูปตรงส่วนปลายดัดเป็นรูปตะขอ แล้วแหย่เข้าไปในท่อน้ำพยายามเขี่ยสิ่งอุดตันออกมา

#### การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

การบำรุงรักษาที่ถูกและสม่ำเสมอทำให้เครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานยาวนาน และประหยัดไฟฟ้า ตลอดเวลา ควรปฏิบัติดังนี้

1. หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก ๆ 2 สัปดาห์ เพื่อให้เครื่องสามารถจ่าย ความเย็นได้เต็มที่ตลอดเวลา โดยถอดหน้ากากบริเวณใต้เครื่องปรับอากาศโดยดึง Clip lock 2 ตัวที่ยื่นออกมาและนำแผ่นกรองอากาศที่อยู่ภายในมาทำความสะอาดโดยล้างด้วยน้ำสะอาดหรือใช้ลมเป่า

2. ควรเรียกช่างมาล้างเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

3. หากปรากฏว่าเครื่องไม่เย็นเพราะสารทำความเย็นรั่ว ต้องรีบตรวจหารอยรั่ว แล้วทำการแก้ไขรอยรั่วพร้อมเติมให้เต็มโดยเร็ว มิฉะนั้นเครื่องจะไม่ทำให้เกิดความเย็นแต่อย่างใด

ซึ่งอุปกรณ์ทั้ง 2 อย่าง จะส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทราบบางอย่างก็จะส่งเสียงเฉพาะจุดที่เกิดเหตุ (ที่มันได้ติดตั้งอยู่) บางอย่างก็จะส่งสัญญาณไปสู่ห้องควบคุมโดยตรง ไม่เกิดเสียงที่ตัวมันเอง บางอย่างก็จะส่งสัญญาณไปที่ห้องควบคุมและรอสักพัก หากยังไม่มีอาการอะไร ก็จะส่งเสียงดังที่ตัวมันเองหรือสัญญาณดังทั้งอาคารเลยก็ได้

### อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่น่าจะมีในบ้านคืออะไรบ้างนะ ?

ถ้าคุณไม่ใช่ช่างไฟฟ้าหรือเป็นผู้รู้เรื่องไฟฟ้าน้อยมาก อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านคุณก็ไม่น่าจะต้องสะสมอะไรมากมาย น่าจะมีเพียงหลอดไฟสำรองขนาดต่าง ๆ คีมปากแหลมที่ฉนวนหุ้มที่มีมือจับอย่างดีใช้ในการทำงานไฟฟ้าเล็ก ๆ น้อย ๆ เทปพันสายไฟ เพื่อประโยชน์หรือป้องกันที่จำเป็น ขั้ววงที่ใช้สำหรับตรวจวัดกระแสไฟฟ้าพร้อมมือจับที่หุ้มฉนวน หากสะพานไฟของบ้านคุณเป็นแบบที่ต้องใช้ฟิวส์ ก็น่าจะมีเก็บฟิวส์ขนาดที่บ้านใช้สำรองเอาไว้บ้านตอนที่ไฟดับตอนดึกแล้วร้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ปิดหมดแล้ว

### ใช้ปลั๊กไฟต่อพ่วงแบบไหนให้คุ้มค่าที่สุด?

ปลั๊กไฟต่อพ่วงที่หาซื้อได้ง่ายในท้องตลาดเป็นอันตรายข้างกายอีกอย่างหนึ่ง ถ้าต้องใช้สายต่อพ่วงเหล่านี้และได้คำนวณจำนวนไฟฟ้าที่จะต่อพ่วงไว้แล้ว ขอแนะนำให้พิจารณาใช้ สายพ่วงที่มีระบบฟิวส์ตัดไฟและดวงไฟเปิดปิดจะทำให้เราคุมการใช้ไฟฟ้าต่อพ่วงได้ เพราะถ้าใช้ไฟฟ้าเกินฟิวส์จะตัดไฟทันที ส่วนปลั๊กพ่วงที่เป็นขดกลม (ซึ่งทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก) หรือปลั๊กพ่วงที่ไม่มีฟิวส์ หากจะใช้ก็ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด

### อย่ากรอก “คาโน” ลงในท่อป๋อย !

“คาโน” หรือสารเคมีที่เข้าไปทำปฏิกิริยากับเศษผง หรือไขมันซึ่งอุดตันอยู่ในท่อของสุขภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อทะลวงให้ท่ออุดตันกลายเป็นท่อโล่งช่วยให้ น้ำผ่านไปง่ายขึ้น แต่เพราะผงเคมีชนิดนี้เป็นตัวทำลายชั้นเยื่อและทำให้เกิดควันพิษตามมาขณะทำปฏิกิริยา หากเราสูดดมเข้าไปบ่อย ๆ จะเป็นอันตรายได้และที่อันตรายจริง ๆ (แม้จะเป็นอันตรายทางอ้อม) ผงเคมีชนิดนี้จะวิ่งไปสู่บ่อบำบัดทำลายแบคทีเรียที่ทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล พอแบคทีเรียตายหมดก็ไม่มีใครมาช่วยย่อยสลายของเสีย ทำให้เกิดอาการ “เหม็น เหม็น เหม็น” อันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ดังนั้นการใช้สารเคมีแก้ท่ออุดตันแม้จะเป็นวิธีการที่สะดวกที่สุด แต่ต้องระวังความพอดีในการใช้งาน

## การใช้บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟจะอยู่บริเวณโถงส่วนกลางใกล้กับลิฟต์ ซึ่งจะมีเครื่องหมายติดอยู่เหนือประตูของบันไดหนีไฟทุกบาน ประตูนี้ทำด้วยโลหะมีความพิเศษในตัวเอง คือสามารถป้องกันไฟและความร้อนได้เป็นระยะเวลานาน ๆ บันไดหนีไฟนี้จะมีจุดสิ้นสุดที่บริเวณชั้นล่างของอาคาร ท่านสามารถลงบันไดประตูหนีไฟเพื่อเปิดออกสู่ภายนอกอาคารได้

## การใช้ถังดับเพลิง

ถังดับเพลิงเคมีที่ติดอยู่บริเวณโถงส่วนกลางของทุกชั้นในอาคาร เป็นเครื่องดับเพลิงที่มีน้ำยาบรรจุอยู่ในภาชนะแบบถังมีหัวฉีด สามารถหยิบเคลื่อนที่ได้ง่ายด้วยกำลังเพียงคนเดียว โดยวิธีการใช้ถังดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัยมีดังนี้

1. ปลดถังดับเพลิงจากตำแหน่งที่ตั้ง
2. ดึงสายฉีดออกจากที่ล็อก
3. ดึงสลักออกจากคันบังคับ
4. เวลาคิดให้ใช้มือขวาจับสายฉีด มือซ้ายบีบบังคับ และฉีดบริเวณรอบ ๆ ฐานของเพลิงก่อนจนเข้าสู่ศูนย์กลางของเพลิง

## ไฟฟ้าดับ

วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟฟ้าดับมีดังต่อไปนี้

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเสมอ ซึ่งได้แก่ ไฟฉาย ไฟฉุกเฉิน เทียน ไม่ใช้ไฟ
2. ปิดเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดภายในห้อง
3. ตรวจสอบการดับของไฟฟ้าว่า
  - เกิดจากการดับของการไฟฟ้าโดยสังเกตได้จากการดับของไฟฟ้าทั่ว ๆ ไปในอาคาร
  - เกิดจากการดับของไฟฟ้าภายในห้องสังเกตได้จากไฟฟ้าด้านนอกยังสว่างอยู่นอกจากนี้ยังตรวจสอบได้จากเบรกเกอร์ในตู้ควบคุมภายในห้องว่ามีสภาพปกติหรือไม่
4. แจ้งเหตุไปยังผู้รับผิดชอบ
  - การไฟฟ้า
  - ฝ่ายจัดการอาคารชุด



## หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ

สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี	0-2255-5993-7, 0-2252-2256, 0-2252-8952
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ	199
สถานีดับเพลิง เขตคลองเตย	0-2268-2094.0-2258-2093-4
สถานีดับเพลิง บ่อนไก่	0-2251-1157
สำนักงานเขตปทุมวัน	0-2214-3004
Call Center การไฟฟ้านครหลวง	1130
การไฟฟ้านครหลวง เขตวัคเกียบ	0-2225-0112
Call Center การประปานครหลวง	1125
การประปานครหลวง สาขาแม่น้ำศรี	0-2298-6700-24
ที่ทำการไปรษณีย์นานา	0-2252-7598
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	0-2253-0250,0-2667-1000
โรงพยาบาลตำรวจ	0-2252-8111-25. 0-2252-2171-5
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	02-2252-8181
โรงพยาบาลพญาไท	0-2640-1111
โรงพยาบาลกรุงเทพ	0-2310-3000
โรงพยาบาลสมิติเวช	0-2392-0010-19
การบินไทย	1566
การบินกรุงเทพ	1771
การบินนกแอร์	1318
การบินแอร์เอเชีย	02-2515-9999
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์	1133

ภาคผนวกที่ 2-4  
เอกสารการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ

Month/เดือน 2 กรกฎาคม

Year/ปี 2566

Building/อาคาร A

ชั้น/Fl. 6

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานยาส้ว	การรั่วซึม	การผูกพัน	In/เข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N	0.30	/	/	/	/	79					38	W	
2	N	0.40	/	/	/	/	80					38	W	
3	N	0.40	/	/	/	/	80					38	W	
4	N	0.40	/	/	/	/	80					38	W	
5	N	0.40	/	/	/	/	80					38	W	
6	N	0.40	/	/	/	/	80					38	W	
7	N	0.40	/	/	/	/	79					38	W	
8	N	0.50	/	/	/	/	79					38	W	
9	N	0.30	/	/	/	/	79					38	W	
10	N	0.30	/	/	/	/	79					38	W	
11	N	0.30	/	/	/	/	79					38	W	
12	N	0.30	/	/	/	/	79					38	W	
13	N	0.40	/	/	/	/	79					38	W	
14	N	0.40	/	/	/	/	79					38	W	
15	N	0.40	/	/	/	/	79					38	W	
16	N	0.40	/	/	/	/	79					38	W	
17	N	0.40	/	/	/	/	80					38	W	
18	N	0.40	/	/	/	/	80					38	W	
19	N	0.40	/	/	/	/	80					38	W	
20	N	0.40	/	/	/	/	80					38	W	
21	N	0.40	/	/	/	/	80					38	W	
22	N	0.40	/	/	/	/	80					38	W	
23	N	0.40	/	/	/	/	80					38	W	
24	N	0.40	/	/	/	/	78					38	W	
25	N	0.40	/	/	/	/	79					38	W	
26	N	0.40	/	/	/	/	78					38	W	
27	N	0.40	/	/	/	/	78					38	W	
28	N	0.40	/	/	/	/	79					38	W	
29	N	0.40	/	/	/	/	80					38	W	
30	N	0.40	/	/	/	/	80					38	W	
31	N	0.40	/	/	/	/	80					38	W	

ตรวจสอบ / Inspected by

รับทราบ / Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้างาน / Senior Technician)

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน 2/2565

Year/ปี 2565

Building/อาคาร A

ชั้น/FL 0

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การหมุน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N	0.30	/	/	/	/	80					37	12	
2	N	0.40	/	/	/	/	80					37	12	
3	N	0.30	/	/	/	/	80					38	12	
4	N	0.30	/	/	/	/	80					38	12	
5	N	0.30	/	/	/	/	80					37	12	
6	N	0.30	/	/	/	/	80					39	12	
7	N	0.30	/	/	/	/	80					38	12	
8	N	0.30	/	/	/	/	80					39	12	
9	N	0.30	/	/	/	/	80					39	12	
10	N	0.30	/	/	/	/	80					38	12	
11	N	0.30	/	/	/	/	79					38	12	
12	N	0.30	/	/	/	/	79					38	12	
13	N	0.30	/	/	/	/	79					37	12	
14	N	0.30	/	/	/	/	78					37	12	
15	N	0.30	/	/	/	/	79					38	12	
16	N	0.30	/	/	/	/	78					38	12	
17	N	0.30	/	/	/	/	80					39	12	
18	N	0.30	/	/	/	/	79					39	12	
19	N	0.30	/	/	/	/	79					40	12	
20	N	0.30	/	/	/	/	79					40	12	
21	N	0.30	/	/	/	/	78					39	12	
22	N	0.30	/	/	/	/	78					38	12	
23	N	0.30	/	/	/	/	78					39	12	
24	N	0.30	/	/	/	/	79					39	12	
25	N	0.30	/	/	/	/	80					39	12	
26	N	0.30	/	/	/	/	80					39	12	
27	N	0.30	/	/	/	/	78					39	12	
28	N	0.30	/	/	/	/	78					38	12	
29	N	0.30	/	/	/	/	79					39	12	
30	N	0.30	/	/	/	/	79					40	12	
31	N	0.30	/	/	/	/	79					40	12	

ตรวจสอบ / Inspected by

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

2 กรกฎาคม

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

C

ชั้น/FL

D

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานเขาส้ว	การวิ่งขึ้น	การยกก่อน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N	0.30	/	/	/	/	150					36	12	
2	N	0.40	/	/	/	/	150					38	12	
3	N	0.40	/	/	/	/	148					37	12	
4	N	0.40	/	/	/	/	146					38	12	
5	N	0.40	/	/	/	/	149					38	15	
6	N	0.40	/	/	/	/	149					38	15	
7	N	0.40	/	/	/	/	149					38	12	
8	N	0.40	/	/	/	/	149					34	15	
9	N	0.30	/	/	/	/	148					34	12	
10	N	0.40	/	/	/	/	148					34	12	
11	N	0.40	/	/	/	/	150					40	12	
12	N	0.40	/	/	/	/	150					40	12	
13	N	0.40	/	/	/	/	150					40	12	
14	N	0.30	/	/	/	/	150					40	12	
15	N	0.40	/	/	/	/	150					39	12	
16	N	0.40	/	/	/	/	150					39	12	
17	N	0.40	/	/	/	/	148					39	12	
18	N	0.40	/	/	/	/	148					38	12	
19	N	0.30	/	/	/	/	148					38	12	
20	N	0.30	/	/	/	/	148					38	12	
21	N	0.30	/	/	/	/	148					37	12	
22	N	0.40	/	/	/	/	147					34	12	
23	N	0.40	/	/	/	/	149					37	12	
24	N	0.30	/	/	/	/	149					38	12	
25	N	0.30	/	/	/	/	150					32	12	
26	N	0.40	/	/	/	/	149					38	12	
27	N	0.30	/	/	/	/	148					38	12	
28	N	0.30	/	/	/	/	149					39	12	
29	N	0.30	/	/	/	/	148					40	12	
30	N	0.30	/	/	/	/	148					40	12	
31	N	0.30	/	/	/	/	149					40	12	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

07/July

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

C

ชั้น/FL

6

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานะวาล์ว	การรั่วซึม	การผูกครอน	In/เข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	Stage	2 Stage			
1	N	0.30	/	/	/	/	130					36	W	
2	N	0.30	/	/	/	/	130					37	W	
3	N	0.30	/	/	/	/	140					39	W	
4	N	0.30	/	/	/	/	140					38	W	
5	N	0.30	/	/	/	/	140					39	W	
6	N	0.30	/	/	/	/	140					38	W	
7	N	0.30	/	/	/	/	140					38	W	
8	N	0.30	/	/	/	/	130					38	W	
9	N	0.30	/	/	/	/	130					37	W	
10	N	0.30	/	/	/	/	130					37	W	
11	N	0.30	/	/	/	/	129					37	W	
12	N	0.30	/	/	/	/	129					34	W	
13	N	0.30	/	/	/	/	129					34	W	
14	N	0.30	/	/	/	/	129					38	W	
15	N	0.30	/	/	/	/	129					38	W	
16	N	0.30	/	/	/	/	129					38	W	
17	N	0.30	/	/	/	/	129					36	W	
18	N	0.30	/	/	/	/	129					37	W	
19	N	0.30	/	/	/	/	129					39	W	
20	N	0.30	/	/	/	/	129					40	W	
21	N	0.30	/	/	/	/	129					40	W	
22	N	0.30	/	/	/	/	129					40	W	
23	N	0.30	/	/	/	/	129					40	W	
24	N	0.30	/	/	/	/	129					40	W	
25	N	0.30	/	/	/	/	129					40	W	
26	N	0.30	/	/	/	/	129					40	W	
27	N	0.30	/	/	/	/	129					38	W	
28	N	0.30	/	/	/	/	129					39	W	
29	N	0.30	/	/	/	/	130					38	W	
30	N	0.30	/	/	/	/	130					39	W	
31	N	0.30	/	/	/	/	130					39	W	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน ๒/กุมภาพันธ์

Year/ปี ๒๕๕๕

Building/อาคาร ๘

ชั้น/Floor 12

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานะวาล์ว	การรั่วซึม	การหมุน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/บาน	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N	0.300	/	/	/	/	120					38	12	
2	N	0.300	/	/	/	/	120					38	12	
3	N	0.30	/	/	/	/	120					38	12	
4	N	0.30	/	/	/	/	120					38	12	
5	N	0.30	/	/	/	/	120					38	12	
6	N	0.30	/	/	/	/	120					39	12	
7	N	0.30	/	/	/	/	120					39	12	
8	N	0.30	/	/	/	/	120					39	12	
9	N	0.30	/	/	/	/	120					39	12	
10	N	0.30	/	/	/	/	120					39	12	
11	N	0.30	/	/	/	/	120					39	12	
12	N	0.30	/	/	/	/	120					39	12	
13	N	0.30	/	/	/	/	120					38	12	
14	N	0.30	/	/	/	/	119					38	12	
15	N	0.30	/	/	/	/	118					38	12	
16	N	0.30	/	/	/	/	119					38	12	
17	N	0.30	/	/	/	/	119					38	12	
18	N	0.30	/	/	/	/	119					38	12	
19	N	0.30	/	/	/	/	118					38	12	
20	N	0.30	/	/	/	/	118					38	12	
21	N	0.30	/	/	/	/	118					39	12	
22	N	0.30	/	/	/	/	118					38	12	
23	N	0.30	/	/	/	/	119					39	12	
24	N	0.30	/	/	/	/	119					38	12	
25	N	0.30	/	/	/	/	119					38	12	
26	N	0.30	/	/	/	/	119					39	12	
27	N	0.30	/	/	/	/	120					39	12	
28	N	0.30	/	/	/	/	120					39	12	
29	N	0.30	/	/	/	/	120					39	12	
30	N	0.30	/	/	/	/	120					39	12	
31	N	0.30	/	/	/	/	120					40	12	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน 2 มกราคม

Year/ปี 2566

Building/อาคาร d

ชั้น/FL 18

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานะวาล์ว	การรั่วซึม	การผูกพัน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N	0.30	/	/	/	/	90					37	128	
2	N		/	/	/	/	90					39	128	
3	N		/	/	/	/	10					39	128	
4	N		/	/	/	/	10					39	128	
5	N		/	/	/	/	90					40	128	
6	N		/	/	/	/	90					40	128	
7	N		/	/	/	/	90					49	128	
8	N		/	/	/	/	90					49	128	
9	N		/	/	/	/	90					38	128	
10	N		/	/	/	/	90					39	128	
11	N		/	/	/	/	90					39	128	
12	N		/	/	/	/	90					40	128	
13	N		/	/	/	/	10					39	128	
14	N		/	/	/	/	90					39	128	
15	N		/	/	/	/	90					40	128	
16	N		/	/	/	/	90					39	128	
17	N		/	/	/	/	90					39	128	
18	N		/	/	/	/	90					39	128	
19	N		/	/	/	/	90					40	128	
20	N		/	/	/	/	90					39	128	
21	N		/	/	/	/	90					39	128	
22	N		/	/	/	/	90					39	128	
23	N		/	/	/	/	90					39	128	
24	N		/	/	/	/	90					39	128	
25	N		/	/	/	/	90					40	128	
26	N		/	/	/	/	90					39	128	
27	N		/	/	/	/	90					39	128	
28	N		/	/	/	/	90					39	128	
29	N		/	/	/	/	90					39	128	
30	N		/	/	/	/	90					39	128	
31	N		/	/	/	/	90					39	128	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

ก.ย. ๒๕๖๖

Year/ปี

๒๕๖๖

Building/อาคาร

๒

Floor/ชั้น

๒๕

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การหมุน	In/เข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	80					36	22	
2	N		/	/	/	/	86					36	22	
3	N		/	/	/	/	80					36	22	
4	N		/	/	/	/	80					36	22	
5	N		/	/	/	/	80					36	22	
6	N		/	/	/	/	80					35	22	
7	N		/	/	/	/	80					36	22	
8	N		/	/	/	/	80					36	22	
9	N		/	/	/	/	80					36	22	
10	N		/	/	/	/	80					36	22	
11	N		/	/	/	/	80					36	22	
12	N		/	/	/	/	80					36	22	
13	N		/	/	/	/	80					36	22	
14	N		/	/	/	/	80					36	22	
15	N		/	/	/	/	80					36	22	
16	N		/	/	/	/	80					36	22	
17	N		/	/	/	/	80					36	22	
18	N		/	/	/	/	80					36	22	
19	N		/	/	/	/	80					36	22	
20	N		/	/	/	/	80					36	22	
21	N		/	/	/	/	80					35	22	
22	N		/	/	/	/	80					36	22	
23	N		/	/	/	/	80					36	22	
24	N		/	/	/	/	80					35	22	
25	N		/	/	/	/	80					36	22	
26	N		/	/	/	/	80					36	22	
27	N		/	/	/	/	80					36	22	
28	N		/	/	/	/	80					36	22	
29	N													
30	N													
31	N													

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

1. 1

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

1

Floor/ชั้น

6

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานะวาล์ว	การรั่วซึม	การหมุน	ใน/ขาด	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	60						QW	
2	N		/	/	/	/	60						QW	
3	N		/	/	/	/	60						QW	
4	N		/	/	/	/	60						QW	
5	N		/	/	/	/	60						QW	
6	N		/	/	/	/	60						QW	
7	N		/	/	/	/	60						QW	
8	N		/	/	/	/	60						QW	
9	N		/	/	/	/	60						QW	
10	N		/	/	/	/	60						QW	
11	N		/	/	/	/	60						QW	
12	N		/	/	/	/	60						QW	
13	N		/	/	/	/	60						QW	
14	N		/	/	/	/	60						QW	
15	N		/	/	/	/	60						QW	
16	N		/	/	/	/	60						QW	
17	N		/	/	/	/	60						QW	
18	N		/	/	/	/	60						QW	
19	N		/	/	/	/	60						QW	
20	N		/	/	/	/	60						QW	
21	N		/	/	/	/	60						QW	
22	N		/	/	/	/	60						QW	
23	N		/	/	/	/	60						QW	
24	N		/	/	/	/	60						QW	
25	N		/	/	/	/	60						QW	
26	N		/	/	/	/	60						QW	
27	N		/	/	/	/	60						QW	
28	N		/	/	/	/	60						QW	
29	N													
30	N													
31	N													

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

Oct 2016

Year/ปี

2016

Building/อาคาร

B

Floor/ชั้น

G

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การผุกร่อน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
2	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
3	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
4	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
5	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
6	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
7	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
8	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
9	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
10	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
11	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
12	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
13	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
14	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
15	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
16	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
17	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
18	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
19	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
20	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
21	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
22	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
23	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
24	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
25	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
26	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
27	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
28	N		/	/	/	/	180					3d	0d	
29	N													
30	N													
31	N													

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

[Signature]

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

[Signature]

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน		79. ๗		Year/ปี		2565		Building/อาคาร				B		ชั้น/Floor		0	
วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การผิดปกติ	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ			
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage						
1	N		/	/	/	/	100					20	2565				
2	N		/	/	/	/	120					20	2565				
3	N		/	/	/	/	130					29	2565				
4	N		/	/	/	/	130					20	2565				
5	N		/	/	/	/	130					20	2565				
6	N		/	/	/	/	130					29	2565				
7	N		/	/	/	/	130					29	2565				
8	N		/	/	/	/	130					20	2565				
9	N		/	/	/	/	130					29	2565				
10	N		/	/	/	/	130					20	2565				
11	N		/	/	/	/	130					20	2565				
12	N		/	/	/	/	130					20	2565				
13	N		/	/	/	/	130					29	2565				
14	N		/	/	/	/	130					20	2565				
15	N		/	/	/	/	130					20	2565				
16	N		/	/	/	/	130					29	2565				
17	N		/	/	/	/	130					20	2565				
18	N		/	/	/	/	130					20	2565				
19	N		/	/	/	/	130					29	2565				
20	N		/	/	/	/	130					20	2565				
21	N		/	/	/	/	130					20	2565				
22	N		/	/	/	/	130					29	2565				
23	N		/	/	/	/	130					29	2565				
24	N		/	/	/	/	130					29	2565				
25	N		/	/	/	/	130					29	2565				
26	N		/	/	/	/	130					29	2565				
27	N		/	/	/	/	130					29	2565				
28	N		/	/	/	/	130					29	2565				
29	N																
30	N																
31	N																

ตรวจสอบ / Inspected by

รับทราบ / Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้างาน / Senior Technician)

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน ก.ค. Year/ปี 2566 Building/อาคาร B- ชั้น/FL 12

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานแวดล้อม	การรั่วซึม	การผุกร่อน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	40					28	2	
2	N		/	/	/	/	70					10	2	
3	N		/	/	/	/	80					71	2	
4	N		/	/	/	/	80					80	2	
5	N		/	/	/	/	80					71	2	
6	N		/	/	/	/	80					81	2	
7	N		/	/	/	/	80					70	2	
8	N		/	/	/	/	80					71	2	
9	N		/	/	/	/	80					71	2	
10	N		/	/	/	/	80					71	2	
11	N		/	/	/	/	80					71	2	
12	N		/	/	/	/	80					80	2	
13	N		/	/	/	/	80					80	2	
14	N		/	/	/	/	80					80	2	
15	N		/	/	/	/	80					81	2	
16	N		/	/	/	/	80					81	2	
17	N		/	/	/	/	80					81	2	
18	N		/	/	/	/	80					81	2	
19	N		/	/	/	/	80					81	2	
20	N		/	/	/	/	80					80	2	
21	N		/	/	/	/	80					80	2	
22	N		/	/	/	/	80					80	2	
23	N		/	/	/	/	80					81	2	
24	N		/	/	/	/	80					81	2	
25	N		/	/	/	/	80					81	2	
26	N		/	/	/	/	80					80	2	
27	N		/	/	/	/	80					81	2	
28	N		/	/	/	/	80					81	2	
29	N													
30	N													
31	N													

ตรวจสอบ / Inspected by

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน ก.พ. Year/ปี ๒๕๖๖ Building/อาคาร B. ชั้น/FL 18

วัน/	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การหมุน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	80					40	✓	
2	N		/	/	/	/	80					39	✓	
3	N		/	/	/	/	80					39	✓	
4	N		/	/	/	/	80					39	✓	
5	N		/	/	/	/	80					39	✓	
6	N		/	/	/	/	80					39	✓	
7	N		/	/	/	/	80					39	✓	
8	N		/	/	/	/	80					39	✓	
9	N		/	/	/	/	80					39	✓	
10	N		/	/	/	/	80					39	✓	
11	N		/	/	/	/	80					39	✓	
12	N		/	/	/	/	80					39	✓	
13	N		/	/	/	/	80					38	✓	
14	N		/	/	/	/	80					38	✓	
15	N		/	/	/	/	80					39	✓	
16	N		/	/	/	/	80					40	✓	
17	N		/	/	/	/	80					40	✓	
18	N		/	/	/	/	80					40	✓	
19	N		/	/	/	/	80					39	✓	
20	N		/	/	/	/	80					39	✓	
21	N		/	/	/	/	80					39	✓	
22	N		/	/	/	/	80					39	✓	
23	N		/	/	/	/	80					40	✓	
24	N		/	/	/	/	80					40	✓	
25	N		/	/	/	/	80					40	✓	
26	N		/	/	/	/	80					39	✓	
27	N		/	/	/	/	90					40	✓	
28	N		/	/	/	/	90					40	✓	
29	N													
30	N													
31	N													

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

ค.พ.

Year/ปี

2066

Building/อาคาร

B

Floor/ชั้น

7A

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การผูกพัน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	60					60	Q	
2	N		/	/	/	/	60					60	Q	
3	N		/	/	/	/	60					60	Q	
4	N		/	/	/	/	60					60	Q	
5	N		/	/	/	/	60					60	Q	
6	N		/	/	/	/	60					60	Q	
7	N		/	/	/	/	60					60	Q	
8	N		/	/	/	/	60					60	Q	
9	N		/	/	/	/	60					60	Q	
10	N		/	/	/	/	60					60	Q	
11	N		/	/	/	/	60					60	Q	
12	N		/	/	/	/	60					60	Q	
13	N		/	/	/	/	60					60	Q	
14	N		/	/	/	/	60					60	Q	
15	N		/	/	/	/	60					60	Q	
16	N		/	/	/	/	60					60	Q	
17	N		/	/	/	/	60					60	Q	
18	N		/	/	/	/	60					60	Q	
19	N		/	/	/	/	60					60	Q	
20	N		/	/	/	/	60					60	Q	
21	N		/	/	/	/	60					60	Q	
22	N		/	/	/	/	60					60	Q	
23	N		/	/	/	/	60					60	Q	
24	N		/	/	/	/	60					60	Q	
25	N		/	/	/	/	60					60	Q	
26	N		/	/	/	/	60					60	Q	
27	N		/	/	/	/	60					60	Q	
28	N		/	/	/	/	60					60	Q	
29	N													
30	N													
31	N													

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

ก.ค.

Year/ปี

2565

Building/อาคาร

15C

Floor/ชั้น

G

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การผูกพัน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	180					38	/	
2	N		/	/	/	/	180					34	/	
3	N		/	/	/	/	180					34	/	
4	N		/	/	/	/	180					34	/	
5	N		/	/	/	/	180					34	/	
6	N		/	/	/	/	180					34	/	
7	N		/	/	/	/	180					34	/	
8	N		/	/	/	/	180					34	/	
9	N		/	/	/	/	180					34	/	
10	N		/	/	/	/	180					34	/	
11	N		/	/	/	/	180					34	/	
12	N		/	/	/	/	180					34	/	
13	N		/	/	/	/	180					34	/	
14	N		/	/	/	/	180					34	/	
15	N		/	/	/	/	180					34	/	
16	N		/	/	/	/	180					34	/	
17	N		/	/	/	/	180					34	/	
18	N		/	/	/	/	180					34	/	
19	N		/	/	/	/	180					34	/	
20	N		/	/	/	/	180					34	/	
21	N		/	/	/	/	180					34	/	
22	N		/	/	/	/	180					34	/	
23	N		/	/	/	/	180					34	/	
24	N		/	/	/	/	180					34	/	
25	N		/	/	/	/	180					34	/	
26	N		/	/	/	/	180					34	/	
27	N		/	/	/	/	180					34	/	
28	N		/	/	/	/	180					34	/	
29	N													
30	N													
31	N													

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน		Year/ปี		Building/อาคาร		Unit/FL								
ก.ค.		2566		C		6								
วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานยาส้ว	การรั่วซึม	การหมุน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	140					40	✓	
2	N		/	/	/	/	140					39	✓	
3	N		/	/	/	/	140					38	✓	
4	N		/	/	/	/	140					38	✓	
5	N		/	/	/	/	140					35	✓	
6	N		/	/	/	/	140					36	✓	
7	N		/	/	/	/	140					34	✓	
8	N		/	/	/	/	140					34	✓	
9	N		/	/	/	/	140					33	✓	
10	N		/	/	/	/	140					31	✓	
11	N		/	/	/	/	140					30	✓	
12	N		/	/	/	/	140					31	✓	
13	N		/	/	/	/	140					34	✓	
14	N		/	/	/	/	140					34	✓	
15	N		/	/	/	/	140					34	✓	
16	N		/	/	/	/	140					30	✓	
17	N		/	/	/	/	140					31	✓	
18	N		/	/	/	/	140					32	✓	
19	N		/	/	/	/	140					30	✓	
20	N		/	/	/	/	140					33	✓	
21	N		/	/	/	/	140					31	✓	
22	N		/	/	/	/	140					31	✓	
23	N		/	/	/	/	140					31	✓	
24	N		/	/	/	/	140					31	✓	
25	N		/	/	/	/	140					31	✓	
26	N		/	/	/	/	140					34	✓	
27	N		/	/	/	/	140					33	✓	
28	N		/	/	/	/	140					34	✓	
29	N													
30	N													
31	N													

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

ก.ย.

Year/ปี

๒๕๖๒

Building/อาคาร

C

Floor/ชั้น

12

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานะตัว	การรั่วซึม	การผูกพัน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	100					100	22	
2	N		/	/	/	/	100					99	22	
3	N		/	/	/	/	100					99	22	
4	N		/	/	/	/	100					99	22	
5	N		/	/	/	/	100					99	22	
6	N		/	/	/	/	100					99	22	
7	N		/	/	/	/	100					100	22	
8	N		/	/	/	/	100					99	22	
9	N		/	/	/	/	100					99	22	
10	N		/	/	/	/	100					99	22	
11	N		/	/	/	/	100					99	22	
12	N		/	/	/	/	100					99	22	
13	N		/	/	/	/	100					99	22	
14	N		/	/	/	/	100					99	22	
15	N		/	/	/	/	100					99	22	
16	N		/	/	/	/	100					99	22	
17	N		/	/	/	/	100					99	22	
18	N		/	/	/	/	100					99	22	
19	N		/	/	/	/	100					99	22	
20	N		/	/	/	/	100					99	22	
21	N		/	/	/	/	100					100	22	
22	N		/	/	/	/	100					100	22	
23	N		/	/	/	/	100					99	22	
24	N		/	/	/	/	100					99	22	
25	N		/	/	/	/	100					99	22	
26	N		/	/	/	/	100					99	22	
27	N		/	/	/	/	100					99	22	
28	N		/	/	/	/	100					99	22	
29	N													
30	N													
31	N													

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

Aug

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

C

Floor/ชั้น

18

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การหมุน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	100					30	✓	
2	N		/	/	/	/	100					30	✓	
3	N		/	/	/	/	100					30	✓	
4	N		/	/	/	/	100					30	✓	
5	N		/	/	/	/	100					30	✓	
6	N		/	/	/	/	100					30	✓	
7	N		/	/	/	/	100					30	✓	
8	N		/	/	/	/	100					30	✓	
9	N		/	/	/	/	100					30	✓	
10	N		/	/	/	/	100					30	✓	
11	N		/	/	/	/	100					30	✓	
12	N		/	/	/	/	100					30	✓	
13	N		/	/	/	/	100					30	✓	
14	N		/	/	/	/	100					30	✓	
15	N		/	/	/	/	100					30	✓	
16	N		/	/	/	/	100					30	✓	
17	N		/	/	/	/	100					30	✓	
18	N		/	/	/	/	100					30	✓	
19	N		/	/	/	/	100					30	✓	
20	N		/	/	/	/	100					30	✓	
21	N		/	/	/	/	100					30	✓	
22	N		/	/	/	/	100					30	✓	
23	N		/	/	/	/	100					30	✓	
24	N		/	/	/	/	100					30	✓	
25	N		/	/	/	/	100					30	✓	
26	N		/	/	/	/	100					30	✓	
27	N		/	/	/	/	100					30	✓	
28	N		/	/	/	/	100					30	✓	
29	N													
30	N													
31	N													

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

ธ.ค.

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

C

ชั้น/FL

26

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การผุกร่อน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	160					30	22/12/2566	
2	N		/	/	/	/	140					30		
3	N		/	/	/	/	140					30		
4	N		/	/	/	/	140					30		
5	N		/	/	/	/	140					30		
6	N		/	/	/	/	140					30		
7	N		/	/	/	/	140					30		
8	N		/	/	/	/	140					30		
9	N		/	/	/	/	140					30		
10	N		/	/	/	/	140					30		
11	N		/	/	/	/	140					30		
12	N		/	/	/	/	140					30		
13	N		/	/	/	/	140					30		
14	N		/	/	/	/	140					30		
15	N		/	/	/	/	140					30		
16	N		/	/	/	/	140					30		
17	N		/	/	/	/	140					30		
18	N		/	/	/	/	140					30		
19	N		/	/	/	/	140					30		
20	N		/	/	/	/	140					30		
21	N		/	/	/	/	140					30		
22	N		/	/	/	/	140					30		
23	N		/	/	/	/	140					30		
24	N		/	/	/	/	140					30		
25	N		/	/	/	/	140					30		
26	N		/	/	/	/	140					30		
27	N		/	/	/	/	140					30		
28	N		/	/	/	/	140					30		
29	N													
30	N													
31	N													

ตรวจสอบ / Inspected by

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

ธ.ค.

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

6

Floor/ชั้น

18

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การอุดรณ	In/เข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	100					38	38	
2	N		/	/	/	/	100					38	38	
3	N		/	/	/	/	100					38	38	
4	N		/	/	/	/	100					38	38	
5	N		/	/	/	/	100					38	38	
6	N		/	/	/	/	100					38	38	
7	N		/	/	/	/	100					38	38	
8	N		/	/	/	/	100					38	38	
9	N		/	/	/	/	100					38	38	
10	N		/	/	/	/	100					38	38	
11	N		/	/	/	/	100					38	38	
12	N		/	/	/	/	100					38	38	
13	N		/	/	/	/	100					38	38	
14	N		/	/	/	/	100					38	38	
15	N		/	/	/	/	100					38	38	
16	N		/	/	/	/	100					38	38	
17	N		/	/	/	/	100					38	38	
18	N		/	/	/	/	100					38	38	
19	N		/	/	/	/	100					38	38	
20	N		/	/	/	/	100					38	38	
21	N		/	/	/	/	100					38	38	
22	N		/	/	/	/	100					38	38	
23	N		/	/	/	/	100					38	38	
24	N		/	/	/	/	100					38	38	
25	N		/	/	/	/	100					38	38	
26	N		/	/	/	/	100					38	38	
27	N		/	/	/	/	100					38	38	
28	N		/	/	/	/	100					38	38	
29	N		/	/	/	/	100					38	38	
30	N		/	/	/	/	100					38	38	
31	N		/	/	/	/	100					38	38	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

ธ.ค.

Year/ปี

๒๕๖๖

Building/อาคาร

C

Floor/ชั้น

12

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานขวสว	การรั่วซึม	การหมุน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	100					28	พ	
2	N		/	/	/	/	100					29	พ	
3	N		/	/	/	/	100					30	พ	
4	N		/	/	/	/	100					31	พ	
5	N		/	/	/	/	100					32	พ	
6	N		/	/	/	/	100					33	พ	
7	N		/	/	/	/	100					34	พ	
8	N		/	/	/	/	100					35	พ	
9	N		/	/	/	/	100					36	พ	
10	N		/	/	/	/	100					37	พ	
11	N		/	/	/	/	100					38	พ	
12	N		/	/	/	/	100					39	พ	
13	N		/	/	/	/	100					40	พ	
14	N		/	/	/	/	100					41	พ	
15	N		/	/	/	/	100					42	พ	
16	N		/	/	/	/	100					43	พ	
17	N		/	/	/	/	100					44	พ	
18	N		/	/	/	/	100					45	พ	
19	N		/	/	/	/	100					46	พ	
20	N		/	/	/	/	100					47	พ	
21	N		/	/	/	/	100					48	พ	
22	N		/	/	/	/	100					49	พ	
23	N		/	/	/	/	100					50	พ	
24	N		/	/	/	/	100					51	พ	
25	N		/	/	/	/	100					52	พ	
26	N		/	/	/	/	100					53	พ	
27	N		/	/	/	/	100					54	พ	
28	N		/	/	/	/	100					55	พ	
29	N		/	/	/	/	100					56	พ	
30	N		/	/	/	/	100					57	พ	
31	N		/	/	/	/	100					58	พ	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

ธ.ค.

Year/ปี

2066

Building/อาคาร

C

ชั้น/FL

6

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การหมุน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
2	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
3	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
4	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
5	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
6	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
7	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
8	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
9	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
10	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
11	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
12	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
13	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
14	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
15	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
16	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
17	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
18	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
19	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
20	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
21	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
22	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
23	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
24	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
25	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
26	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
27	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
28	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
29	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
30	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	
31	N		✓	✓	✓	✓	140					140	✓	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

มิ.ย.

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

๑

Floor/FL

๖

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานะวาล์ว	การรั่วซึม	การอุดรื้อ	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
2	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
3	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
4	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
5	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
6	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
7	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
8	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
9	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
10	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
11	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
12	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
13	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
14	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
15	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
16	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
17	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
18	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
19	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
20	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
21	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
22	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
23	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
24	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
25	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
26	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
27	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
28	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
29	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
30	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	
31	N		✓	✓	✓	✓	40					38	อ.พ.	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน		Year/ปี		Building/อาคาร		ชั้น/FL								
ธ.ค.		2566		D		6								
วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การอุดร่อน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		✓	✓	✓	✓	70					48	ว.ช.	
2	N		✓	✓	✓	✓	70					38	ว.ช.	
3	N		✓	✓	✓	✓	70					40	ว.ช.	
4	N		✓	✓	✓	✓	70					39	ว.ช.	
5	N		✓	✓	✓	✓	70					38	ว.ช.	
6	N		✓	✓	✓	✓	70					38	ว.ช.	
7	N		✓	✓	✓	✓	70					40	ว.ช.	
8	N		✓	✓	✓	✓	70					40	ว.ช.	
9	N		✓	✓	✓	✓	70					40	ว.ช.	
10	N		✓	✓	✓	✓	70					40	ว.ช.	
11	N		✓	✓	✓	✓	70					38	ว.ช.	
12	N		✓	✓	✓	✓	70					39	ว.ช.	
13	N		✓	✓	✓	✓	70					39	ว.ช.	
14	N		✓	✓	✓	✓	70					39	ว.ช.	
15	N		✓	✓	✓	✓	70					39	ว.ช.	
16	N		✓	✓	✓	✓	70					39	ว.ช.	
17	N		✓	✓	✓	✓	70					40	ว.ช.	
18	N		✓	✓	✓	✓	70					40	ว.ช.	
19	N		✓	✓	✓	✓	70					40	ว.ช.	
20	N		✓	✓	✓	✓	70					38	ว.ช.	
21	N		✓	✓	✓	✓	70					39	ว.ช.	
22	N		✓	✓	✓	✓	70					38	ว.ช.	
23	N		✓	✓	✓	✓	70					38	ว.ช.	
24	N		✓	✓	✓	✓	70					39	ว.ช.	
25	N		✓	✓	✓	✓	70					40	ว.ช.	
26	N		✓	✓	✓	✓	70					39	ว.ช.	
27	N		✓	✓	✓	✓	70					38	ว.ช.	
28	N		✓	✓	✓	✓	70					38	ว.ช.	
29	N		✓	✓	✓	✓	70					39	ว.ช.	
30	N		✓	✓	✓	✓	70					39	ว.ช.	
31	N		✓	✓	✓	✓	70					39	ว.ช.	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

ธ.ค.

Year/ปี

๒๕๖๖

Building/อาคาร

B.

Floor/ชั้น

G

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การหมุน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		✓	✓	✓	✓	180					38		
2	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
3	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
4	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
5	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
6	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
7	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
8	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
9	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
10	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
11	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
12	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
13	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
14	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
15	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
16	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
17	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
18	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
19	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
20	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
21	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
22	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
23	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
24	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
25	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
26	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
27	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
28	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
29	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
30	N		✓	✓	✓	✓	180					40		
31	N		✓	✓	✓	✓	180					40		

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

ธ.ค.

Year/ปี

๒๕๖๖

Building/อาคาร

๑๐

Floor/ชั้น

๖

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การผุกร่อน	In/เข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	160					38.		
2	N		/	/	/	/	150					40		
3	N		/	/	/	/	150					40		
4	N		/	/	/	/	150					40		
5	N		/	/	/	/	150					40		
6	N		/	/	/	/	150					40		
7	N		/	/	/	/	150					40		
8	N		/	/	/	/	150					40		
9	N		/	/	/	/	150					40		
10	N		/	/	/	/	150					40		
11	N		/	/	/	/	150					40		
12	N		/	/	/	/	150					40		
13	N		/	/	/	/	150					40		
14	N		/	/	/	/	150					40		
15	N		/	/	/	/	150					40		
16	N		/	/	/	/	150					40		
17	N		/	/	/	/	150					40		
18	N		/	/	/	/	150					40		
19	N		/	/	/	/	150					40		
20	N		/	/	/	/	150					40		
21	N		/	/	/	/	150					40		
22	N		/	/	/	/	150					40		
23	N		/	/	/	/	150					40		
24	N		/	/	/	/	150					40		
25	N		/	/	/	/	150					40		
26	N		/	/	/	/	150					40		
27	N		/	/	/	/	150					40		
28	N		/	/	/	/	150					40		
29	N		/	/	/	/	150					40		
30	N		/	/	/	/	150					40		
31	N		/	/	/	/	150					40		

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

2 25

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

B

Floor/ชั้น

18

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานะวาล์ว	การรั่วซึม	การหมุน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	80					88		
2	N		/	/	/	/	80					40		
3	N		/	/	/	/	80					40		
4	N		/	/	/	/	80					40		
5	N		/	/	/	/	80					40		
6	N		/	/	/	/	80					40		
7	N		/	/	/	/	80					39		
8	N		/	/	/	/	80					38		
9	N		/	/	/	/	80					36		
10	N		/	/	/	/	80					39		
11	N		/	/	/	/	80					39		
12	N		/	/	/	/	80					39		
13	N		/	/	/	/	80					40		
14	N		/	/	/	/	80					40		
15	N		/	/	/	/	80					40		
16	N		/	/	/	/	80					39		
17	N		/	/	/	/	80					38		
18	N		/	/	/	/	80					39		
19	N		/	/	/	/	80					38		
20	N		/	/	/	/	80					39		
21	N		/	/	/	/	80					39		
22	N		/	/	/	/	80					40		
23	N		/	/	/	/	80					40		
24	N		/	/	/	/	80					40		
25	N		/	/	/	/	80					40		
26	N		/	/	/	/	80					39		
27	N		/	/	/	/	80					36		
28	N		/	/	/	/	80					39		
29	N		/	/	/	/	80					40		
30	N		/	/	/	/	80					40		
31	N		/	/	/	/	80					40		

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

Year/ปี

Building/อาคาร

Floor/ชั้น

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การอุดตัน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	160					40		
2	N		/	/	/	/	150					40		
3	N		/	/	/	/	150					40		
4	N		/	/	/	/	150					40		
5	N		/	/	/	/	150					40		
6	N		/	/	/	/	150					39		
7	N		/	/	/	/	150					38		
8	N		/	/	/	/	150					38		
9	N		/	/	/	/	150					38		
10	N		/	/	/	/	150					38		
11	N		/	/	/	/	150					38		
12	N		/	/	/	/	150					40		
13	N		/	/	/	/	150					40		
14	N		/	/	/	/	150					40		
15	N		/	/	/	/	150					40		
16	N		/	/	/	/	150					38		
17	N		/	/	/	/	150					40		
18	N		/	/	/	/	150					39		
19	N		/	/	/	/	150					39		
20	N		/	/	/	/	150					38		
21	N		/	/	/	/	150					38		
22	N		/	/	/	/	150					39		
23	N		/	/	/	/	150					38		
24	N		/	/	/	/	150					39		
25	N		/	/	/	/	150					40		
26	N		/	/	/	/	150					40		
27	N		/	/	/	/	150					40		
28	N		/	/	/	/	150					39		
29	N		/	/	/	/	150					38		
30	N		/	/	/	/	150					39		
31	N		/	/	/	/	150					40		

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

๔.๕

Year/ปี

2560

Building/อาคาร

C

ชั้น/FL

24

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การอุดร่อน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	120					38	/	
2	N		/	/	/	/	120					38	/	
3	N		/	/	/	/	120					38	/	
4	N		/	/	/	/	120					39	/	
5	N		/	/	/	/	120					40	/	
6	N		/	/	/	/	120					40	/	
7	N		/	/	/	/	120					40	/	
8	N		/	/	/	/	120					40	/	
9	N		/	/	/	/	120					40	/	
10	N		/	/	/	/	120					40	/	
11	N		/	/	/	/	120					39	/	
12	N		/	/	/	/	120					39	/	
13	N		/	/	/	/	120					38	/	
14	N		/	/	/	/	120					38	/	
15	N		/	/	/	/	120					40	/	
16	N		/	/	/	/	120					40	/	
17	N		/	/	/	/	120					40	/	
18	N		/	/	/	/	120					39	/	
19	N		/	/	/	/	120					38	/	
20	N		/	/	/	/	120					40	/	
21	N		/	/	/	/	120					40	/	
22	N		/	/	/	/	120					40	/	
23	N		/	/	/	/	120					40	/	
24	N		/	/	/	/	120					39	/	
25	N		/	/	/	/	120					39	/	
26	N		/	/	/	/	120					38	/	
27	N		/	/	/	/	120					40	/	
28	N		/	/	/	/	120					40	/	
29	N		/	/	/	/	120					40	/	
30	N		/	/	/	/	120					40	/	
31	N		/	/	/	/	120					40	/	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

8 11

Year/ปี

2066

Building/อาคาร

B

Floor/FL

24

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานขวสว	การรั่วซึม	การอุดรอน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/บาน	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	60					38	8	
2	N		/	/	/	/	50					39	14	
3	N		/	/	/	/	50					40	14	
4	N		/	/	/	/	50					40	14	
5	N		/	/	/	/	50					39	14	
6	N		/	/	/	/	50					39	14	
7	N		/	/	/	/	50					40	14	
8	N		/	/	/	/	50					40	14	
9	N		/	/	/	/	50					40	14	
10	N		/	/	/	/	50					39	14	
11	N		/	/	/	/	50					38	14	
12	N		/	/	/	/	50					39	14	
13	N		/	/	/	/	50					39	14	
14	N	7	/	/	/	/	50					38	14	
15	N		/	/	/	/	50					38	14	
16	N		/	/	/	/	50					39	14	
17	N		/	/	/	/	50					40	14	
18	N		/	/	/	/	50					40	14	
19	N		/	/	/	/	50					40	14	
20	N		/	/	/	/	50					40	14	
21	N		/	/	/	/	50					40	14	
22	N		/	/	/	/	50					39	14	
23	N		/	/	/	/	50					40	14	
24	N		/	/	/	/	50					39	14	
25	N		/	/	/	/	50					38	14	
26	N		/	/	/	/	50					38	14	
27	N		/	/	/	/	50					39	14	
28	N		/	/	/	/	50					40	14	
29	N		/	/	/	/	50					40	14	
30	N		/	/	/	/	50					40	14	
31	N		/	/	/	/	50					40	14	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

มิ.ย.

Year/ปี

2066

Building/อาคาร

B.

ชั้น/FL

12

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานขาส้ว	การรั่วซึม	การผูกרון	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	130					38	A	
2	N		/	/	/	/	130					40	A	
3	N		/	/	/	/	130					40	A	
4	N		/	/	/	/	130					39	A	
5	N		/	/	/	/	130					38	A	
6	N		/	/	/	/	130					38	A	
7	N		/	/	/	/	130					40	A	
8	N		/	/	/	/	130					40	A	
9	N		/	/	/	/	130					40	A	
10	N		/	/	/	/	130					40	A	
11	N		/	/	/	/	130					40	A	
12	N		/	/	/	/	130					40	A	
13	N		/	/	/	/	130					38	A	
14	N	7	/	/	/	/	130					39	A	
15	N		/	/	/	/	130					39	A	
16	N		/	/	/	/	130					39	A	
17	N		/	/	/	/	130					40	A	
18	N		/	/	/	/	130					40	A	
19	N		/	/	/	/	130					40	A	
20	N		/	/	/	/	130					38	A	
21	N		/	/	/	/	130					39	A	
22	N		/	/	/	/	130					39	A	
23	N		/	/	/	/	130					40	A	
24	N		/	/	/	/	130					40	A	
25	N		/	/	/	/	130					40	A	
26	N		/	/	/	/	130					39	A	
27	N		/	/	/	/	130					39	A	
28	N		/	/	/	/	130					38	A	
29	N		/	/	/	/	130					39	A	
30	N		/	/	/	/	130					40	A	
31	N		/	/	/	/	130					40	A	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

ก.ค.

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

10

Floor/ชั้น

5

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานะวาล์ว	การรั่วซึม	การอุดกร่อน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	70					40	Chai	
2	N		/	/	/	/	70					39	Ch	
3	N		/	/	/	/	70					38	Ch	
4	N		/	/	/	/	70					38	Ch	
5	N		/	/	/	/	70					40	Ch	
6	N		/	/	/	/	70					39	Ch	
7	N		/	/	/	/	70					38	Ch	
8	N		/	/	/	/	70					40	Ch	
9	N		/	/	/	/	70					39	Ch	
10	N		/	/	/	/	70					39	Ch	
11	N		/	/	/	/	70					39	Ch	
12	N		/	/	/	/	70					36	Ch	
13	N		/	/	/	/	70					40	Ch	
14	N		/	/	/	/	70					40	Ch	
15	N		/	/	/	/	70					40	Ch	
16	N		/	/	/	/	70					34	Ch	
17	N		/	/	/	/	70					30	Ch	
18	N		/	/	/	/	70					30	Ch	
19	N		/	/	/	/	70					40	Ch	
20	N		/	/	/	/	70					36	Ch	
21	N		/	/	/	/	70					39	Ch	
22	N		/	/	/	/	70					39	Ch	
23	N		/	/	/	/	70					36	Ch	
24	N		/	/	/	/	70					40	Ch	
25	N		/	/	/	/	70					40	Ch	
26	N		/	/	/	/	70					40	Ch	
27	N		/	/	/	/	70					40	Ch	
28	N		/	/	/	/	70					39	Ch	
29	N		/	/	/	/	70					39	Ch	
30	N		/	/	/	/	70					36	Ch	
31	N		/	/	/	/	70							

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน 27.4

Year/ปี 2566

Building/อาคาร A

Floor/FL 6

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การผุกร่อน	In/เข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	46					38	08	
2	N		/	/	/	/	43					36	08	
3	N		/	/	/	/	45					38	08	
4	N		/	/	/	/	45					40	08	
5	N		/	/	/	/	45					39	08	
6	N		/	/	/	/	45					40	08	
7	N		/	/	/	/	45					40	08	
8	N		/	/	/	/	45					39	08	
9	N		/	/	/	/	45					36	08	
10	N		/	/	/	/	45					39	08	
11	N		/	/	/	/	45					39	08	
12	N		/	/	/	/	45					39	08	
13	N		/	/	/	/	45					39	08	
14	N		/	/	/	/	45					39	08	
15	N		/	/	/	/	45					39	08	
16	N		/	/	/	/	45					38	08	
17	N		/	/	/	/	45					40	08	
18	N		/	/	/	/	45					40	08	
19	N		/	/	/	/	45					40	08	
20	N		/	/	/	/	45					40	08	
21	N		/	/	/	/	45					39	08	
22	N		/	/	/	/	45					38	08	
23	N		/	/	/	/	45					39	08	
24	N		/	/	/	/	45					39	08	
25	N		/	/	/	/	45					36	08	
26	N		/	/	/	/	45					40	08	
27	N		/	/	/	/	45					40	08	
28	N		/	/	/	/	45					40	08	
29	N		/	/	/	/	45					40	08	
30	N		/	/	/	/	45					39	08	
31	N		/	/	/	/	45					40	08	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

ธ.ย. ๕

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

B

Floor/ชั้น

G

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานะวาล์ว	การรั่วซึม	การอุดรณ	In/เข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	180					38	กช	
2	N		/	/	/	/	180					39	กช	
3	N		/	/	/	/	180					40	กช	
4	N		/	/	/	/	180					40	กช	
5	N		/	/	/	/	180					39	กช	
6	N		/	/	/	/	180					39	กช	
7	N		/	/	/	/	180					38	กช	
8	N		/	/	/	/	180					38	กช	
9	N		/	/	/	/	180					39	กช	
10	N		/	/	/	/	180					40	กช	
11	N		/	/	/	/	180					40	กช	
12	N		/	/	/	/	180					38	กช	
13	N		/	/	/	/	180					39	กช	
14	N		/	/	/	/	180					39	กช	
15	N		/	/	/	/	180					38	กช	
16	N		/	/	/	/	180					38	กช	
17	N		/	/	/	/	180					40	กช	
18	N		/	/	/	/	180					40	กช	
19	N		/	/	/	/	180					40	กช	
20	N		/	/	/	/	180					40	กช	
21	N		/	/	/	/	180					38	กช	
22	N		/	/	/	/	180					39	กช	
23	N		/	/	/	/	180					39	กช	
24	N		/	/	/	/	180					40	กช	
25	N		/	/	/	/	180					38	กช	
26	N		/	/	/	/	180					38	กช	
27	N		/	/	/	/	180					39	กช	
28	N		/	/	/	/	180					40	กช	
29	N		/	/	/	/	180					40	กช	
30	N		/	/	/	/	180					38	กช	
31	N		/	/	/	/	180					38	กช	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

10/10

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

B

Floor/ชั้น

6

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานะวาล์ว	การรั่วซึม	การอุดร่อน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ขาออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	140					38	AB	
2	N		/	/	/	/	140					40	AB	
3	N		/	/	/	/	140					40	AB	
4	N		/	/	/	/	140					40	AB	
5	N		/	/	/	/	140					38	AB	
6	N		/	/	/	/	140					39	AB	
7	N		/	/	/	/	140					38	AB	
8	N		/	/	/	/	140					38	AB	
9	N		/	/	/	/	140					38	AB	
10	N		/	/	/	/	140					39	AB	
11	N		/	/	/	/	140					39	AB	
12	N		/	/	/	/	140					40	AB	
13	N		/	/	/	/	140					40	AB	
14	N		/	/	/	/	140					39	AB	
15	N		/	/	/	/	140					38	AB	
16	N		/	/	/	/	140					39	AB	
17	N		/	/	/	/	140					39	AB	
18	N		/	/	/	/	140					38	AB	
19	N		/	/	/	/	140					38	AB	
20	N		/	/	/	/	140					38	AB	
21	N		/	/	/	/	140					40	AB	
22	N		/	/	/	/	140					40	AB	
23	N		/	/	/	/	140					40	AB	
24	N		/	/	/	/	140					38	AB	
25	N		/	/	/	/	140					39	AB	
26	N		/	/	/	/	140					39	AB	
27	N		/	/	/	/	140					40	AB	
28	N		/	/	/	/	140					38	AB	
29	N		/	/	/	/	140					38	AB	
30	N		/	/	/	/	140					39	AB	
31	N		/	/	/	/	140					39	AB	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

12-8

Year/ปี

2066

Building/อาคาร

12

ชั้น/FL

12

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การหมุน	ใบ/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	90					40	12	
2	N		/	/	/	/	90					38	12	
3	N		/	/	/	/	90					38	12	
4	N		/	/	/	/	90					38	12	
5	N		/	/	/	/	90					38	12	
6	N		/	/	/	/	90					38	12	
7	N		/	/	/	/	90					40	12	
8	N		/	/	/	/	90					38	12	
9	N		/	/	/	/	90					38	12	
10	N		/	/	/	/	90					38	12	
11	N		/	/	/	/	90					40	12	
12	N		/	/	/	/	90					40	12	
13	N		/	/	/	/	90					40	12	
14	N		/	/	/	/	90					40	12	
15	N		/	/	/	/	90					40	12	
16	N		/	/	/	/	90					40	12	
17	N		/	/	/	/	90					38	12	
18	N		/	/	/	/	90					38	12	
19	N		/	/	/	/	90					38	12	
20	N		/	/	/	/	90					38	12	
21	N		/	/	/	/	90					38	12	
22	N		/	/	/	/	90					38	12	
23	N		/	/	/	/	90					40	12	
24	N		/	/	/	/	90					40	12	
25	N		/	/	/	/	90					38	12	
26	N		/	/	/	/	90					38	12	
27	N		/	/	/	/	90					40	12	
28	N		/	/	/	/	90					40	12	
29	N		/	/	/	/	90					40	12	
30	N		/	/	/	/	90					40	12	
31	N		/	/	/	/	90					40	12	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

6/2.8

Year/ปี

Building/อาคาร

B

ชั้น/Floor

10

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การอุดรณ	kg/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	90					48	/	
2	N		/	/	/	/	90					40	/	
3	N		/	/	/	/	90					40	/	
4	N		/	/	/	/	90					40	/	
5	N		/	/	/	/	90					40	/	
6	N		/	/	/	/	90					39	/	
7	N		/	/	/	/	90					38	/	
8	N		/	/	/	/	90					39	/	
9	N		/	/	/	/	90					40	/	
10	N		/	/	/	/	90					40	/	
11	N		/	/	/	/	90					40	/	
12	N		/	/	/	/	90					40	/	
13	N		/	/	/	/	90					40	/	
14	N		/	/	/	/	90					40	/	
15	N		/	/	/	/	90					37	/	
16	N		/	/	/	/	90					38	/	
17	N		/	/	/	/	90					38	/	
18	N		/	/	/	/	90					39	/	
19	N		/	/	/	/	90					40	/	
20	N		/	/	/	/	90					40	/	
21	N		/	/	/	/	90					40	/	
22	N		/	/	/	/	90					38	/	
23	N		/	/	/	/	90					38	/	
24	N		/	/	/	/	90					39	/	
25	N		/	/	/	/	90					38	/	
26	N		/	/	/	/	40					40	/	
27	N		/	/	/	/	90					38	/	
28	N		/	/	/	/	90					40	/	
29	N		/	/	/	/	90					39	/	
30	N		/	/	/	/	90					38	/	
31	N		/	/	/	/	90					38	/	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

18/10

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

D

Floor/ชั้น

24

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การหมุน	In/เข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	80					80	/	
2	N		/	/	/	/	80					80	/	
3	N		/	/	/	/	50					78	/	
4	N		/	/	/	/	50					77	/	
5	N		/	/	/	/	50					76	/	
6	N		/	/	/	/	50					40	/	
7	N		/	/	/	/	50					40	/	
8	N		/	/	/	/	50					40	/	
9	N		/	/	/	/	50					40	/	
10	N		/	/	/	/	50					40	/	
11	N		/	/	/	/	50					39	/	
12	N		/	/	/	/	50					40	/	
13	N		/	/	/	/	50					40	/	
14	N		/	/	/	/	50					38	/	
15	N		/	/	/	/	50					38	/	
16	N		/	/	/	/	50					40	/	
17	N		/	/	/	/	50					36	/	
18	N		/	/	/	/	50					40	/	
19	N		/	/	/	/	50					36	/	
20	N		/	/	/	/	50					39	/	
21	N		/	/	/	/	50					40	/	
22	N		/	/	/	/	50					40	/	
23	N		/	/	/	/	50					39	/	
24	N		/	/	/	/	50					38	/	
25	N		/	/	/	/	50					38	/	
26	N		/	/	/	/	50					40	/	
27	N		/	/	/	/	50					39	/	
28	N		/	/	/	/	50					39	/	
29	N		/	/	/	/	50					39	/	
30	N		/	/	/	/	50					39	/	
31	N		/	/	/	/	50					39	/	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

พ.ค.

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

G

Floor/FL

G

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานะวาล์ว	การรั่วซึม	การอุดกรอน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	170					38	/	
2	N		/	/	/	/	170					40	/	
3	N		/	/	/	/	170					40	/	
4	N		/	/	/	/	170					38	/	
5	N		/	/	/	/	170					38	/	
6	N		/	/	/	/	170					40	/	
7	N		/	/	/	/	170					40	/	
8	N		/	/	/	/	170					40	/	
9	N		/	/	/	/	170					38	/	
10	N		/	/	/	/	170					38	/	
11	N		/	/	/	/	170					39	/	
12	N		/	/	/	/	170					39	/	
13	N		/	/	/	/	170					40	/	
14	N		/	/	/	/	170					40	/	
15	N		/	/	/	/	170					40	/	
16	N		/	/	/	/	170					39	/	
17	N		/	/	/	/	170					39	/	
18	N		/	/	/	/	170					39	/	
19	N		/	/	/	/	170					38	/	
20	N		/	/	/	/	170					40	/	
21	N		/	/	/	/	170					39	/	
22	N		/	/	/	/	170					40	/	
23	N		/	/	/	/	170					40	/	
24	N		/	/	/	/	170					38	/	
25	N		/	/	/	/	170					40	/	
26	N		/	/	/	/	170					40	/	
27	N		/	/	/	/	170					38	/	
28	N		/	/	/	/	170					38	/	
29	N		/	/	/	/	170					38	/	
30	N		/	/	/	/	170					38	/	
31	N		/	/	/	/	170					38	/	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

พ.ค.

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

G

Floor/ชั้น

6

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การอุดรณ	ใบ/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	160					40	10	
2	N		/	/	/	/	150					40	10	
3	N		/	/	/	/	150					40	10	
4	N		/	/	/	/	150					40	10	
5	N		/	/	/	/	150					40	10	
6	N		/	/	/	/	150					39	10	
7	N		/	/	/	/	150					39	10	
8	N		/	/	/	/	150					39	10	
9	N		/	/	/	/	150					39	10	
10	N		/	/	/	/	150					40	10	
11	N		/	/	/	/	150					40	10	
12	N		/	/	/	/	150					36	10	
13	N		/	/	/	/	150					36	10	
14	N		/	/	/	/	150					39	10	
15	N		/	/	/	/	150					40	10	
16	N		/	/	/	/	150					40	10	
17	N		/	/	/	/	150					40	10	
18	N		/	/	/	/	150					40	10	
19	N		/	/	/	/	150					39	10	
20	N		/	/	/	/	150					38	10	
21	N		/	/	/	/	150					40	10	
22	N		/	/	/	/	150					40	10	
23	N		/	/	/	/	150					40	10	
24	N		/	/	/	/	150					40	10	
25	N		/	/	/	/	160					39	10	
26	N		/	/	/	/	150					39	10	
27	N		/	/	/	/	150					38	10	
28	N		/	/	/	/	150					40	10	
29	N		/	/	/	/	150					40	10	
30	N		/	/	/	/	156					40	10	
31	N		/	/	/	/	150					40	10	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

12.0.

Year/ปี

๒๕๕๕

Building/อาคาร

C

ชั้น/FL

12

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานขาวส้ว	การวิ่ง	การหมุน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	140					39	/	
2	N		/	/	/	/	140					39	/	
3	N		/	/	/	/	140					38	/	
4	N		/	/	/	/	140					40	/	
5	N		/	/	/	/	140					39	/	
6	N		/	/	/	/	140					39	/	
7	N		/	/	/	/	140					39	/	
8	N		/	/	/	/	140					39	/	
9	N		/	/	/	/	140					39	/	
10	N		/	/	/	/	140					39	/	
11	N		/	/	/	/	140					40	/	
12	N		/	/	/	/	140					40	/	
13	N		/	/	/	/	140					38	/	
14	N		/	/	/	/	140					38	/	
15	N		/	/	/	/	140					39	/	
16	N		/	/	/	/	140					39	/	
17	N		/	/	/	/	140					39	/	
18	N		/	/	/	/	140					39	/	
19	N		/	/	/	/	140					40	/	
20	N		/	/	/	/	140					40	/	
21	N		/	/	/	/	140					40	/	
22	N		/	/	/	/	140					40	/	
23	N		/	/	/	/	140					40	/	
24	N		/	/	/	/	140					39	/	
25	N		/	/	/	/	140					39	/	
26	N		/	/	/	/	140					39	/	
27	N		/	/	/	/	140					39	/	
28	N		/	/	/	/	140					40	/	
29	N		/	/	/	/	140					40	/	
30	N		/	/	/	/	140					39	/	
31	N		/	/	/	/	140					39	/	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

ธ.ค.

Year/ปี

๒๕๖๖

Building/อาคาร

D

Floor/ชั้น

18

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานเขาส้ว	การรั่วซึม	การอุดรอน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	100					39	10	
2	N		/	/	/	/	100					39	10	
3	N		/	/	/	/	100					39	10	
4	N		/	/	/	/	100					40	10	
5	N		/	/	/	/	100					39	10	
6	N		/	/	/	/	100					39	10	
7	N		/	/	/	/	100					39	10	
8	N		/	/	/	/	100					40	10	
9	N		/	/	/	/	100					40	10	
10	N		/	/	/	/	100					40	10	
11	N		/	/	/	/	100					40	10	
12	N		/	/	/	/	100					38	10	
13	N		/	/	/	/	100					39	10	
14	N		/	/	/	/	100					39	10	
15	N		/	/	/	/	100					39	10	
16	N		/	/	/	/	100					40	10	
17	N		/	/	/	/	100					40	10	
18	N		/	/	/	/	100					40	10	
19	N		/	/	/	/	100					39	10	
20	N		/	/	/	/	100					39	10	
21	N		/	/	/	/	100					39	10	
22	N		/	/	/	/	100					39	10	
23	N		/	/	/	/	100					39	10	
24	N		/	/	/	/	100					40	10	
25	N		/	/	/	/	100					40	10	
26	N		/	/	/	/	100					40	10	
27	N		/	/	/	/	100					40	10	
28	N		/	/	/	/	100					40	10	
29	N		/	/	/	/	100					40	10	
30	N		/	/	/	/	100					40	10	
31	N		/	/	/	/	100					40	10	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

พ.ค.

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

C

ชั้น/FL

24

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานเขาส้ว	การรั่วซึม	การหมุน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	140					39	PS	
2	N		/	/	/	/	140					39	PS	
3	N		/	/	/	/	140					39	PS	
4	N		/	/	/	/	140					39	PS	
5	N		/	/	/	/	140					39	PS	
6	N		/	/	/	/	140					40	PS	
7	N		/	/	/	/	140					40	PS	
8	N		/	/	/	/	140					38	PS	
9	N		/	/	/	/	140					40	PS	
10	N		/	/	/	/	140					40	PS	
11	N		/	/	/	/	140					40	PS	
12	N		/	/	/	/	140					40	PS	
13	N		/	/	/	/	140					39	PS	
14	N		/	/	/	/	140					38	PS	
15	N		/	/	/	/	140					40	PS	
16	N		/	/	/	/	140					40	PS	
17	N		/	/	/	/	140					40	PS	
18	N		/	/	/	/	140					40	PS	
19	N		/	/	/	/	140					40	PS	
20	N		/	/	/	/	140					38	PS	
21	N		/	/	/	/	140					38	PS	
22	N		/	/	/	/	140					39	PS	
23	N		/	/	/	/	140					39	PS	
24	N		/	/	/	/	140					40	PS	
25	N		/	/	/	/	140					40	PS	
26	N		/	/	/	/	140					40	PS	
27	N		/	/	/	/	140					40	PS	
28	N		/	/	/	/	140					39	PS	
29	N		/	/	/	/	140					40	PS	
30	N		/	/	/	/	140					38	PS	
31	N		/	/	/	/	140					40	PS	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

ก.ย.

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

A

ชั้น/FL

G

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานชาติ	การรั่วซึม	การหมุน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	60					40	/	
2	N		/	/	/	/	60					37	/	
3	N		/	/	/	/	60					39	/	
4	N		/	/	/	/	60					34	/	
5	N		/	/	/	/	60					37	/	
6	N		/	/	/	/	60					37	/	
7	N		/	/	/	/	60					36	/	
8	N		/	/	/	/	60					37	/	
9	N		/	/	/	/	60					38	/	
10	N		/	/	/	/	60					39	/	
11	N		/	/	/	/	60					40	/	
12	N		/	/	/	/	60					40	/	
13	N		/	/	/	/	60					37	/	
14	N		/	/	/	/	60					38	/	
15	N		/	/	/	/	60					39	/	
16	N		/	/	/	/	60					40	/	
17	N		/	/	/	/	60					40	/	
18	N		/	/	/	/	60					37	/	
19	N		/	/	/	/	60					39	/	
20	N		/	/	/	/	60					37	/	
21	N		/	/	/	/	60					38	/	
22	N		/	/	/	/	60					36	/	
23	N		/	/	/	/	60					35	/	
24	N		/	/	/	/	60					39	/	
25	N		/	/	/	/	60					40	/	
26	N		/	/	/	/	60					39	/	
27	N		/	/	/	/	60					38	/	
28	N		/	/	/	/	60					37	/	
29	N		/	/	/	/	60					38	/	
30	N		/	/	/	/	60					39	/	
31	N		/	/	/	/	60					39	/	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

ธ.ค. ๖๖

Year/ปี

๒๕๖๖

Building/อาคาร

๑

ชั้น/FL

๖

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การผูกพัน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	๒๐					3๙	/	
2	N		/	/	/	/	๒๐					4๐	/	
3	N		/	/	/	/	๒๐					37	/	
4	N		/	/	/	/	๒๐					36	/	
5	N		/	/	/	/	๒๐					35	/	
6	N		/	/	/	/	๒๐					35	/	
7	N		/	/	/	/	๒๐					34	/	
8	N		/	/	/	/	๒๐					35	/	
9	N		/	/	/	/	๒๐					36	/	
10	N		/	/	/	/	๒๐					37	/	
11	N		/	/	/	/	๒๐					39	/	
12	N		/	/	/	/	๒๐					38	/	
13	N		/	/	/	/	๒๐					36	/	
14	N		/	/	/	/	๒๐					35	/	
15	N		/	/	/	/	๒๐					34	/	
16	N		/	/	/	/	๒๐					32	/	
17	N		/	/	/	/	๒๐					36	/	
18	N		/	/	/	/	๒๐					39	/	
19	N		/	/	/	/	๒๐					38	/	
20	N		/	/	/	/	๒๐					40	/	
21	N		/	/	/	/	๒๐					38	/	
22	N		/	/	/	/	๒๐					39	/	
23	N		/	/	/	/	๒๐					40	/	
24	N		/	/	/	/	๒๐					39	/	
25	N		/	/	/	/	๒๐					40	/	
26	N		/	/	/	/	๒๐					36	/	
27	N		/	/	/	/	๒๐					39	/	
28	N		/	/	/	/	๒๐					38	/	
29	N		/	/	/	/	๒๐					38	/	
30	N		/	/	/	/	๒๐					38	/	
31	N		/	/	/	/	๒๐					38	/	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

05 05

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

B

Floor/ชั้น

G

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การผิดปกติ	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	180					40	/	
2	N		/	/	/	/	180					40	/	
3	N		/	/	/	/	180					40	/	
4	N		/	/	/	/	180					39	/	
5	N		/	/	/	/	180					38	/	
6	N		/	/	/	/	180					40	/	
7	N		/	/	/	/	180					40	/	
8	N		/	/	/	/	180					38	/	
9	N		/	/	/	/	180					38	/	
10	N		/	/	/	/	180					38	/	
11	N		/	/	/	/	180					39	/	
12	N		/	/	/	/	180					39	/	
13	N		/	/	/	/	180					38	/	
14	N		/	/	/	/	180					39	/	
15	N		/	/	/	/	180					38	/	
16	N		/	/	/	/	180					39	/	
17	N		/	/	/	/	180					38	/	
18	N		/	/	/	/	180					38	/	
19	N		/	/	/	/	180					39	/	
20	N		/	/	/	/	180					39	/	
21	N		/	/	/	/	180					38	/	
22	N		/	/	/	/	180					36	/	
23	N		/	/	/	/	180					39	/	
24	N		/	/	/	/	180					36	/	
25	N		/	/	/	/	180					36	/	
26	N		/	/	/	/	180					36	/	
27	N		/	/	/	/	180					36	/	
28	N		/	/	/	/	180					36	/	
29	N		/	/	/	/	180					36	/	
30	N		/	/	/	/	180					36	/	
31	N		/	/	/	/	180					36	/	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้างาน / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

02. ๕

Year/ปี

๒๕๖๖

Building/อาคาร

B

Floor/ชั้น

6

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การผุกร่อน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	160					39	/	
2	N		/	/	/	/	160					38	/	
3	N		/	/	/	/	160					36	/	
4	N		/	/	/	/	160					35	/	
5	N		/	/	/	/	160					34	/	
6	N		/	/	/	/	160					40	/	
7	N		/	/	/	/	160					39	/	
8	N		/	/	/	/	160					40	/	
9	N		/	/	/	/	160					37	/	
10	N		/	/	/	/	160					38	/	
11	N		/	/	/	/	160					39	/	
12	N		/	/	/	/	160					34	/	
13	N		/	/	/	/	160					36	/	
14	N		/	/	/	/	160					35	/	
15	N		/	/	/	/	160					39	/	
16	N		/	/	/	/	160					33	/	
17	N		/	/	/	/	160					36	/	
18	N		/	/	/	/	160					33	/	
19	N		/	/	/	/	160					34	/	
20	N		/	/	/	/	160					35	/	
21	N		/	/	/	/	160					40	/	
22	N		/	/	/	/	160					40	/	
23	N		/	/	/	/	160					38	/	
24	N		/	/	/	/	160					39	/	
25	N		/	/	/	/	160					37	/	
26	N		/	/	/	/	160					36	/	
27	N		/	/	/	/	160					34	/	
28	N		/	/	/	/	160					35	/	
29	N		/	/	/	/	160					39	/	
30	N		/	/	/	/	160					34	/	
31	N		/	/	/	/	160					38	/	

ตรวจสอบ / Inspected by

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

Month/เดือน

05.05

Year/ปี

2565

Building/อาคาร

6

Floor/ชั้น

12

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การอุดรณ	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	110					39		
2	N		/	/	/	/	110					40		
3	N		/	/	/	/	110					38		
4	N		/	/	/	/	110					38		
5	N		/	/	/	/	110					35		
6	N		/	/	/	/	110					36		
7	N		/	/	/	/	110					34		
8	N		/	/	/	/	110					35		
9	N		/	/	/	/	110					39		
10	N		/	/	/	/	110					35		
11	N		/	/	/	/	110					36		
12	N		/	/	/	/	110					35		
13	N		/	/	/	/	110					38		
14	N		/	/	/	/	110					38		
15	N		/	/	/	/	110					39		
16	N		/	/	/	/	110					34		
17	N		/	/	/	/	110					36		
18	N		/	/	/	/	110					39		
19	N		/	/	/	/	110					38		
20	N		/	/	/	/	110					39		
21	N		/	/	/	/	110					40		
22	N		/	/	/	/	110					35		
23	N		/	/	/	/	110					38		
24	N		/	/	/	/	110					34		
25	N		/	/	/	/	110					38		
26	N		/	/	/	/	110					35		
27	N		/	/	/	/	110					36		
28	N		/	/	/	/	110					39		
29	N		/	/	/	/	110					40		
30	N		/	/	/	/	110					40		
31	N		/	/	/	/	110					40		

ตรวจสอบ / Inspected by

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน ๑๖.๕

Year/ปี ๒๕๖๖

Building/อาคาร B

ชั้น/FL 18

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานเขาส้ว	การรั่วซึม	การผูกพัน	In/เข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	๑๐					๓๐	/	
2	N		/	/	/	/	๕๐					๓๑	/	
3	N		/	/	/	/	๑๐					๓๒	/	
4	N		/	/	/	/	๑๐					๓๓	/	
5	N		/	/	/	/	๑๐					๓๔	/	
6	N		/	/	/	/	๑๐					๓๕	/	
7	N		/	/	/	/	๑๐					๓๖	/	
8	N		/	/	/	/	๑๐					๓๗	/	
9	N		/	/	/	/	๑๐					๓๘	/	
10	N		/	/	/	/	๑๐					๓๙	/	
11	N		/	/	/	/	๑๐					๔๐	/	
12	N		/	/	/	/	๑๐					๔๑	/	
13	N		/	/	/	/	๑๐					๔๒	/	
14	N		/	/	/	/	๑๐					๔๓	/	
15	N		/	/	/	/	๑๐					๔๔	/	
16	N		/	/	/	/	๑๐					๔๕	/	
17	N		/	/	/	/	๑๐					๔๖	/	
18	N		/	/	/	/	๑๐					๔๗	/	
19	N		/	/	/	/	๑๐					๔๘	/	
20	N		/	/	/	/	๑๐					๔๙	/	
21	N		/	/	/	/	๑๐					๕๐	/	
22	N		/	/	/	/	๑๐					๕๑	/	
23	N		/	/	/	/	๑๐					๕๒	/	
24	N		/	/	/	/	๑๐					๕๓	/	
25	N		/	/	/	/	๑๐					๕๔	/	
26	N		/	/	/	/	๑๐					๕๕	/	
27	N		/	/	/	/	๑๐					๕๖	/	
28	N		/	/	/	/	๑๐					๕๗	/	
29	N		/	/	/	/	๑๐					๕๘	/	
30	N		/	/	/	/	๑๐					๕๙	/	
31	N		/	/	/	/	๑๐					๖๐	/	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ / Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

02. 81

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

12

Floor/FL

24

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การอุดรณ	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	90					37	/	
2	N		/	/	/	/	80					38	/	
3	N		/	/	/	/	90					39	/	
4	N		/	/	/	/	90					39	/	
5	N		/	/	/	/	80					35	/	
6	N		/	/	/	/	80					36	/	
7	N		/	/	/	/	90					36	/	
8	N		/	/	/	/	90					35	/	
9	N		/	/	/	/	80					34	/	
10	N		/	/	/	/	80					34	/	
11	N		/	/	/	/	90					38	/	
12	N		/	/	/	/	90					39	/	
13	N		/	/	/	/	80					38	/	
14	N		/	/	/	/	80					37	/	
15	N		/	/	/	/	80					38	/	
16	N		/	/	/	/	90					40	/	
17	N		/	/	/	/	90					37	/	
18	N		/	/	/	/	90					36	/	
19	N		/	/	/	/	90					35	/	
20	N		/	/	/	/	90					37	/	
21	N		/	/	/	/	90					36	/	
22	N		/	/	/	/	90					38	/	
23	N		/	/	/	/	90					39	/	
24	N		/	/	/	/	90					40	/	
25	N		/	/	/	/	90					37	/	
26	N		/	/	/	/	90					38	/	
27	N		/	/	/	/	90					37	/	
28	N		/	/	/	/	90					40	/	
29	N		/	/	/	/	90					36	/	
30	N		/	/	/	/	90					34	/	
31	N		/	/	/	/	80					38	/	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

ธ.ค.

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

C

ชั้น/Floor

3

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานะวาล์ว	การรั่วซึม	การอุดร่อน	In/เข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	180					48		
2	N		/	/	/	/	180					40		
3	N		/	/	/	/	180					40		
4	N		/	/	/	/	180					39		
5	N		/	/	/	/	180					40		
6	N		/	/	/	/	180					39		
7	N		/	/	/	/	180					40		
8	N		/	/	/	/	180					39		
9	N		/	/	/	/	180					38		
10	N		/	/	/	/	180					39		
11	N		/	/	/	/	180					38		
12	N		/	/	/	/	180					38		
13	N		/	/	/	/	180					39		
14	N		/	/	/	/	180					39		
15	N		/	/	/	/	180					34		
16	N		/	/	/	/	180					35		
17	N		/	/	/	/	180					39		
18	N		/	/	/	/	180					38		
19	N		/	/	/	/	180					38		
20	N		/	/	/	/	180					39		
21	N		/	/	/	/	180					36		
22	N		/	/	/	/	180					37		
23	N		/	/	/	/	180					39		
24	N		/	/	/	/	180					39		
25	N		/	/	/	/	180					38		
26	N		/	/	/	/	180					39		
27	N		/	/	/	/	180					38		
28	N		/	/	/	/	180					38		
29	N		/	/	/	/	180					39		
30	N		/	/	/	/	180					39		
31	N		/	/	/	/	180					39		

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน ธ.ค. Year/ปี 2566 Building/อาคาร C ชั้น/FL 6

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การผูกพัน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by.	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	160					39		
2	N		/	/	/	/	160					40		
3	N		/	/	/	/	160					40		
4	N		/	/	/	/	160					39		
5	N		/	/	/	/	160					34		
6	N		/	/	/	/	160					38		
7	N		/	/	/	/	160					34		
8	N		/	/	/	/	160					40		
9	N		/	/	/	/	160					40		
10	N		/	/	/	/	160					39		
11	N		/	/	/	/	160					40		
12	N		/	/	/	/	160					39		
13	N		/	/	/	/	160					40		
14	N		/	/	/	/	160					40		
15	N		/	/	/	/	160					39		
16	N		/	/	/	/	160					37		
17	N		/	/	/	/	160					36		
18	N		/	/	/	/	160					34		
19	N		/	/	/	/	160					34		
20	N		/	/	/	/	160					36		
21	N		/	/	/	/	160					37		
22	N		/	/	/	/	160					38		
23	N		/	/	/	/	160					39		
24	N		/	/	/	/	160					40		
25	N		/	/	/	/	160					40		
26	N		/	/	/	/	160					39		
27	N		/	/	/	/	160					38		
28	N		/	/	/	/	160					36		
29	N		/	/	/	/	160					37		
30	N		/	/	/	/	160					39		
31	N		/	/	/	/	100					20		

ตรวจสอบ / Inspected by

รับทราบ / Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

0\* 1

Year/ปี

2066

Building/อาคาร

C

ชั้น/FI

12

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การหมุน	In/ข้างเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	120					39		
2	N		/	/	/	/	120					40		
3	N		/	/	/	/	120					38		
4	N		/	/	/	/	120					37		
5	N		/	/	/	/	120					36		
6	N		/	/	/	/	120					39		
7	N		/	/	/	/	120					40		
8	N		/	/	/	/	120					39		
9	N		/	/	/	/	120					37		
10	N		/	/	/	/	120					35		
11	N		/	/	/	/	120					36		
12	N		/	/	/	/	120					36		
13	N		/	/	/	/	120					35		
14	N		/	/	/	/	120					39		
15	N		/	/	/	/	120					39		
16	N		/	/	/	/	120					39		
17	N		/	/	/	/	120					40		
18	N		/	/	/	/	120					40		
19	N		/	/	/	/	120					40		
20	N		/	/	/	/	120					39		
21	N		/	/	/	/	120					38		
22	N		/	/	/	/	120					38		
23	N		/	/	/	/	120					36		
24	N		/	/	/	/	120					37		
25	N		/	/	/	/	120					36		
26	N		/	/	/	/	120					39		
27	N		/	/	/	/	120					36		
28	N		/	/	/	/	120					38		
29	N		/	/	/	/	120					39		
30	N		/	/	/	/	120					40		
31	N		/	/	/	/	120					40		

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

01-01

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

C

ชั้น/FL

18

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การผูกพัน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	110					39	[Signature]	
2	N		/	/	/	/	110					38		
3	N		/	/	/	/	110					38		
4	N		/	/	/	/	110					36		
5	N		/	/	/	/	110					39		
6	N		/	/	/	/	110					36		
7	N		/	/	/	/	110					40		
8	N		/	/	/	/	110					40		
9	N		/	/	/	/	110					40		
10	N		/	/	/	/	110					39		
11	N		/	/	/	/	110					34		
12	N		/	/	/	/	110					38		
13	N		/	/	/	/	110					36		
14	N		/	/	/	/	110					40		
15	N		/	/	/	/	110					39		
16	N		/	/	/	/	110					40		
17	N		/	/	/	/	110					38		
18	N		/	/	/	/	110					40		
19	N		/	/	/	/	110					39		
20	N		/	/	/	/	110					40		
21	N		/	/	/	/	110					37		
22	N		/	/	/	/	110					40		
23	N		/	/	/	/	110					39		
24	N		/	/	/	/	110					40		
25	N		/	/	/	/	110					40		
26	N		/	/	/	/	110					39		
27	N		/	/	/	/	110					38		
28	N		/	/	/	/	110					40		
29	N		/	/	/	/	110					39		
30	N		/	/	/	/	110					40		
31	N		/	/	/	/	110					40		

ตรวจสอบ / Inspected by

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

ก.ค.

Year/ปี

๒๕๖๖

Building/อาคาร

C

ชั้น/Floor

24

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การหมุน	In/เข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	๔๐					40	อ.ก.	
2	N		/	/	/	/	๔๐					39	อ.ก.	
3	N		/	/	/	/	๔๐					40	อ.ก.	
4	N		/	/	/	/	๔๐					38	อ.ก.	
5	N		/	/	/	/	๔๐					40	อ.ก.	
6	N		/	/	/	/	๔๐					39	อ.ก.	
7	N		/	/	/	/	๔๐					40	อ.ก.	
8	N		/	/	/	/	๔๐					38	อ.ก.	
9	N		/	/	/	/	๔๐					39	อ.ก.	
10	N		/	/	/	/	๔๐					40	อ.ก.	
11	N		/	/	/	/	๔๐					36	อ.ก.	
12	N		/	/	/	/	๔๐					35	อ.ก.	
13	N		/	/	/	/	๔๐					36	อ.ก.	
14	N		/	/	/	/	๔๐					39	อ.ก.	
15	N		/	/	/	/	๔๐					39	อ.ก.	
16	N		/	/	/	/	๔๐					40	อ.ก.	
17	N		/	/	/	/	๔๐					40	อ.ก.	
18	N		/	/	/	/	๔๐					38	อ.ก.	
19	N		/	/	/	/	๔๐					40	อ.ก.	
20	N		/	/	/	/	๔๐					35	อ.ก.	
21	N		/	/	/	/	๔๐					40	อ.ก.	
22	N		/	/	/	/	๔๐					40	อ.ก.	
23	N		/	/	/	/	๔๐					39	อ.ก.	
24	N		/	/	/	/	๔๐					38	อ.ก.	
25	N		/	/	/	/	๔๐					40	อ.ก.	
26	N		/	/	/	/	๔๐					40	อ.ก.	
27	N		/	/	/	/	๔๐					39	อ.ก.	
28	N		/	/	/	/	๔๐					38	อ.ก.	
29	N		/	/	/	/	๔๐					35	อ.ก.	
30	N		/	/	/	/	๔๐					40	อ.ก.	
31	N		/	/	/	/	๔๐					38	อ.ก.	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

Year/ปี

Building/อาคาร

Floor/ชั้น

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การวิ่ง	การหมุน	In/เข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	10					10		
2	N		/	/	/	/	10					34		
3	N		/	/	/	/	26					32		
4	N		/	/	/	/	26					34		
5	N		/	/	/	/	18					32		
6	N		/	/	/	/	18					32		
7	N		/	/	/	/	26					32		
8	N		/	/	/	/	26					32		
9	N		/	/	/	/	49					32		
10	N		/	/	/	/	26					32		
11	N		/	/	/	/	27					32		
12	N		/	/	/	/	62					32		
13	N		/	/	/	/	62					32		
14	N		/	/	/	/	62					32		
15	N		/	/	/	/	62					32		
16	N		/	/	/	/	62					32		
17	N		/	/	/	/	42					32		
18	N		/	/	/	/	62					32		
19	N		/	/	/	/	62					32		
20	N		/	/	/	/	62					32		
21	N		/	/	/	/	42					32		
22	N		/	/	/	/	62					32		
23	N		/	/	/	/	62					32		
24	N		/	/	/	/	62					32		
25	N		/	/	/	/	62					32		
26	N		/	/	/	/	62					32		
27	N		/	/	/	/	62					32		
28	N		/	/	/	/	62					32		
29	N		/	/	/	/	62					32		
30	N		/	/	/	/	42					32		
31	N		/	/	/	/								

ตรวจสอบ / Inspected by

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

Month/เดือน

ธ.ค.

Year/ปี

๒๕๖๕

Building/อาคาร

A

ชั้น/FL

6

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การหมุน	In/เข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		✓	✓	✓	✓	60					32	✓	
2	N		✓	✓	✓	✓	60					34	✓	
3	N		✓	✓	✓	✓	60					32	✓	
4	N		✓	✓	✓	✓	60					32	✓	
5	N		✓	✓	✓	✓	60					32	✓	
6	N		✓	✓	✓	✓	49					34	✓	
7	N		✓	✓	✓	✓	60					34	✓	
8	N		✓	✓	✓	✓	60					32	✓	
9	N		✓	✓	✓	✓	60					34	✓	
10	N		✓	✓	✓	✓	60					36	✓	
11	N		✓	✓	✓	✓	60					34	✓	
12	N		✓	✓	✓	✓	60					32	✓	
13	N		✓	✓	✓	✓	60					34	✓	
14	N		✓	✓	✓	✓	60					36	✓	
15	N		✓	✓	✓	✓	60					34	✓	
16	N		✓	✓	✓	✓	60					36	✓	
17	N		✓	✓	✓	✓	60					34	✓	
18	N		✓	✓	✓	✓	60					36	✓	
19	N		✓	✓	✓	✓	60					36	✓	
20	N		✓	✓	✓	✓	60					36	✓	
21	N		✓	✓	✓	✓	62					34	✓	
22	N		✓	✓	✓	✓	62					34	✓	
23	N		✓	✓	✓	✓	66					36	✓	
24	N		✓	✓	✓	✓	66					34	✓	
25	N		✓	✓	✓	✓	62					40	✓	
26	N		✓	✓	✓	✓	62					32	✓	
27	N		✓	✓	✓	✓	62					32	✓	
28	N		✓	✓	✓	✓	62					32	✓	
29	N		✓	✓	✓	✓	62					32	✓	
30	N		✓	✓	✓	✓	62					32	✓	
31	N													

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

8.8

Year/ปี

2561

Building/อาคาร

12

Floor/FL

G

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การอุดรณ	In/มาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		✓	✓	✓	✓	180					10	2	
2	N		✓	✓	✓	✓	180					10	2	
3	N		✓	✓	✓	✓	180					10	2	
4	N		✓	✓	✓	✓	180					12	2	
5	N		✓	✓	✓	✓	180					12	2	
6	N		✓	✓	✓	✓	180					10	2	
7	N		✓	✓	✓	✓	180					10	2	
8	N		✓	✓	✓	✓	180					10	2	
9	N		✓	✓	✓	✓	140					10	2	
10	N		✓	✓	✓	✓	110					10	2	
11	N		✓	✓	✓	✓	160					10	2	
12	N		✓	✓	✓	✓	150					10	2	
13	N		✓	✓	✓	✓	150					10	2	
14	N		✓	✓	✓	✓	180					10	2	
15	N		✓	✓	✓	✓	180					10	2	
16	N		✓	✓	✓	✓	180					10	2	
17	N		✓	✓	✓	✓	180					10	2	
18	N		✓	✓	✓	✓	160					10	2	
19	N		✓	✓	✓	✓	180					10	2	
20	N		✓	✓	✓	✓	180					10	2	
21	N		✓	✓	✓	✓	180					10	2	
22	N		✓	✓	✓	✓	140					10	2	
23	N		✓	✓	✓	✓	180					10	2	
24	N		✓	✓	✓	✓	180					10	2	
25	N		✓	✓	✓	✓	180					10	2	
26	N		✓	✓	✓	✓	180					10	2	
27	N		✓	✓	✓	✓	180					10	2	
28	N		✓	✓	✓	✓	180					10	2	
29	N		✓	✓	✓	✓	160					10	2	
30	N		✓	✓	✓	✓	140					10	2	
31	N													

ตรวจโดย / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

5.0

Year/ปี

2566

Building/อาคาร

8.

Floor/FL

6.

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การหมุน	kg/ชั่วโมง	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	140					34	2	
2	N		/	/	/	/	140					34	2	
3	N		/	/	/	/	160					34	2	
4	N		/	/	/	/	160					34	2	
5	N		/	/	/	/	160					36	2	
6	N		/	/	/	/	160					36	2	
7	N		/	/	/	/	160					34	2	
8	N		/	/	/	/	160					34	2	
9	N		/	/	/	/	160					36	2	
10	N		/	/	/	/	160					36	2	
11	N		/	/	/	/	160					36	2	
12	N		/	/	/	/	160					36	2	
13	N		/	/	/	/	160					36	2	
14	N		/	/	/	/	160					36	2	
15	N		/	/	/	/	160					36	2	
16	N		/	/	/	/	160					36	2	
17	N		/	/	/	/	160					36	2	
18	N		/	/	/	/	160					36	2	
19	N		/	/	/	/	160					36	2	
20	N		/	/	/	/	160					36	2	
21	N		/	/	/	/	140					34	2	
22	N		/	/	/	/	160					36	2	
23	N		/	/	/	/	160					36	2	
24	N		/	/	/	/	160					36	2	
25	N		/	/	/	/	160					36	2	
26	N		/	/	/	/	140					36	2	
27	N		/	/	/	/	160					36	2	
28	N		/	/	/	/	160					36	2	
29	N		/	/	/	/	140					36	2	
30	N		/	/	/	/	140					36	2	
31	N		/	/	/	/	140					36	2	

ตรวจสอบ / Inspected by

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

มิ.ค.

Year/ปี

๒๕๖๕

Building/อาคาร

๒๕

ชั้น/Fl

12

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานข่าว	การรั่วซึม	การหมุน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
2	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
3	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
4	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
5	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
6	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
7	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
8	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
9	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
10	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
11	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
12	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
13	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
14	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
15	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
16	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
17	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
18	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
19	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
20	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
21	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
22	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
23	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
24	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
25	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
26	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
27	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
28	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
29	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
30	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	
31	N		/	/	/	/	110					๒๕	๒๕	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

Month/เดือน

Year/ปี

Building/อาคาร

ชั้น/FL

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานขาวสว	การรั่วซึม	การหมุน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
2	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
3	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
4	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
5	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
6	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
7	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
8	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
9	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
10	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
11	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
12	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
13	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
14	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
15	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
16	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
17	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
18	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
19	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
20	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
21	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
22	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
23	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
24	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
25	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
26	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
27	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
28	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
29	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
30	N		/	/	/	/	1.00					32	22	
31	N		/	/	/	/	1.00					32	22	

ตรวจสอบ / Inspected by

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)



Month/เดือน

ธ.ค.

Year/ปี

๒๕๖๕

Building/อาคาร

๒

ชั้น/FL

๒H

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานที่	การรั่วซึม	การผูกพัน	In/เข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	100					82	2	
2	N		/	/	/	/	100					92	2	
3	N		/	/	/	/	100					92	2	
4	N		/	/	/	/	100					92	2	
5	N		/	/	/	/	100					92	2	
6	N		/	/	/	/	100					92	2	
7	N		/	/	/	/	100					92	2	
8	N		/	/	/	/	100					92	2	
9	N		/	/	/	/	100					92	2	
10	N		/	/	/	/	100					92	2	
11	N		/	/	/	/	100					92	2	
12	N		/	/	/	/	100					92	2	
13	N		/	/	/	/	100					92	2	
14	N		/	/	/	/	100					92	2	
15	N		/	/	/	/	100					92	2	
16	N		/	/	/	/	100					92	2	
17	N		/	/	/	/	100					92	2	
18	N		/	/	/	/	100					92	2	
19	N		/	/	/	/	100					92	2	
20	N		/	/	/	/	100					92	2	
21	N		/	/	/	/	100					92	2	
22	N		/	/	/	/	100					92	2	
23	N		/	/	/	/	100					92	2	
24	N		/	/	/	/	100					92	2	
25	N		/	/	/	/	100					92	2	
26	N		/	/	/	/	100					92	2	
27	N		/	/	/	/	100					92	2	
28	N		/	/	/	/	100					92	2	
29	N		/	/	/	/	100					92	2	
30	N		/	/	/	/	100					92	2	
31	N		/	/	/	/	100					92	2	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)





Month/เดือน

Year/1

Building/อาคาร

ชั้น/FL

[illegible]

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

**Acknowledged by**

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)





Month/เดือน

5c

Year/ปี

๑๐๖๖

Building/อาคาร

C.

Floor/ชั้น

18

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานภาพ	การรั่วซึม	การอุดรณ	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	110					32	/	
2	N		/	/	/	/	110					32	/	
3	N		/	/	/	/	110					38	/	
4	N		/	/	/	/	110					38	/	
5	N		/	/	/	/	110					38	/	
6	N		/	/	/	/	110					38	/	
7	N		/	/	/	/	110					38	/	
8	N		/	/	/	/	110					38	/	
9	N		/	/	/	/	110					38	/	
10	N		/	/	/	/	110					38	/	
11	N		/	/	/	/	110					38	/	
12	N		/	/	/	/	110					38	/	
13	N		/	/	/	/	110					38	/	
14	N		/	/	/	/	110					38	/	
15	N		/	/	/	/	110					38	/	
16	N		/	/	/	/	110					38	/	
17	N		/	/	/	/	110					38	/	
18	N		/	/	/	/	110					38	/	
19	N		/	/	/	/	110					38	/	
20	N		/	/	/	/	110					38	/	
21	N		/	/	/	/	110					38	/	
22	N		/	/	/	/	110					38	/	
23	N		/	/	/	/	110					38	/	
24	N		/	/	/	/	110					38	/	
25	N		/	/	/	/	110					38	/	
26	N		/	/	/	/	110					38	/	
27	N		/	/	/	/	110					38	/	
28	N		/	/	/	/	110					38	/	
29	N		/	/	/	/	110					38	/	
30	N		/	/	/	/	110					38	/	
31	N		/	/	/	/	110					38	/	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)



Month/เดือน

Sc

Year/ปี

2666

Building/อาคาร

C

Unit/Floor

2A

วันที่	Shift	เวลา	ความสะอาด	สถานพวาลว	การรั่วซึม	การหมุน	In/ขาเข้า	Main Operation		Direct Acting		Out/ออก	Check by	หมายเหตุ
								1 Stage	2 Stage	1 Stage	2 Stage			
1	N		/	/	/	/	90					92	22	
2	N		/	/	/	/	90					94	22	
3	N		/	/	/	/	90					92	22	
4	N		/	/	/	/	90					98	22	
5	N		/	/	/	/	90					98	22	
6	N		/	/	/	/	90					96	22	
7	N		/	/	/	/	90					98	22	
8	N		/	/	/	/	90					98	22	
9	N		/	/	/	/	90					98	22	
10	N		/	/	/	/	90					98	22	
11	N		/	/	/	/	90					98	22	
12	N		/	/	/	/	90					98	22	
13	N		/	/	/	/	90					98	22	
14	N		/	/	/	/	90					98	22	
15	N		/	/	/	/	90					98	22	
16	N		/	/	/	/	90					98	22	
17	N		/	/	/	/	90					98	22	
18	N		/	/	/	/	90					98	22	
19	N		/	/	/	/	90					98	22	
20	N		/	/	/	/	90					98	22	
21	N		/	/	/	/	90					98	22	
22	N		/	/	/	/	90					98	22	
23	N		/	/	/	/	90					98	22	
24	N		/	/	/	/	90					98	22	
25	N		/	/	/	/	90					98	22	
26	N		/	/	/	/	90					98	22	
27	N		/	/	/	/	90					98	22	
28	N		/	/	/	/	90					98	22	
29	N		/	/	/	/	90					98	22	
30	N		/	/	/	/	90					98	22	
31	N		/	/	/	/	90					98	22	

ตรวจสอบ / Inspected by

ลายเซ็น / Signature

(หัวหน้าช่าง / Senior Technician)

รับทราบ /

Acknowledged by

ลายเซ็น / Signature

(วิศวกร / Engineer)