



เอกสารแบบ 6

ผลการตรวจสอบระบบเส้นท่อประปา

PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 8/3/66	
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล	
MEASUREMENT USED :	BRAND : -	
	MODEL : -	
	CAPACITY : -	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องมือจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตูห้อง ชาร์ป	2. ทำความสะอาดช่องชาร์ปประปา	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาภายนอก การรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หาก พบการรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบท่อประปาของระบบ ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นหรือไม่	6. ตรวจสอบอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดอะไหล่บนถัง ของระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
1	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	X-Ray	1	A	BHN-A-1-SS-001	N	N	N	N	N	N	N
2	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	Center Area	2	A	BHN-A-2-SS-002	N	N	N	N	N	N	N
3	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	2	A	BHN-A-2-SS-003	N	N	N	N	N	N	N
4	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	3	A	BHN-A-3-SS-004	N	N	N	N	N	N	N
5	Doctor' S Lounge	Office	3	A	BHN-A-3-SS-005	N	N	N	N	N	N	N
6	ข้างห้องประชุม 1	Office	3	A	BHN-A-3-SS-006	N	N	N	N	N	N	N
7	หน้าห้องเก็บยานยนต์	Office	3	A	BHN-A-3-SS-007	N	N	N	N	N	N	N
8	ตรงข้ามห้องเก็บยานยนต์	Office	3	A	BHN-A-3-SS-008	N	N	N	N	N	N	N
9	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-009	N	N	N	N	N	N	N
10	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-010	N	N	N	N	N	N	N
11	หน้าห้องเก็บของรถคลาด	Office	3	A	BHN-A-3-SS-011	N	N	N	N	N	N	N
12	ห้องชาร์ปประปาห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-012	N	N	N	N	N	N	N
13	ห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-013	N	N	N	N	N	N	N
14	หน้าห้องน้ำหญิงส่วนกลาง	Center Area	3	A	BHN-A-3-SS-014	N	N	N	N	N	N	N
15	เคาน์เตอร์พยาบาลแผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-015	N	N	N	N	N	N	N
16	ห้อง Store แผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-016	N	N	N	N	N	N	N
17	ห้องตรวจ 1 แผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-017	N	N	N	N	N	N	N
18	เด็กสุขภาพดี	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-018	N	N	N	N	N	N	N
19	ตรวจรักษาโรคเด็ก ห้องซักรีดน้ำหนักเด็ก	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-019	N	N	N	N	N	N	N
20	ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-SS-020	N	N	N	N	N	N	N
21	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-021	N	N	N	N	N	N	N
22	หน้าห้อง 422	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-022	N	N	N	N	N	N	N
23	ระหว่างห้อง 424 และ 425	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-023	N	N	N	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. <u>mas</u>	<u>mas</u> DATE: <u>1</u> / <u>4</u> / <u>66</u>	<u>Donat</u> DATE: <u>5</u> / <u>4</u> / <u>66</u>
2. _____		
3. _____		
4. _____		
FINISH DATE : <u>9</u> / <u>3</u> / <u>66</u>		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q
PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 8/3/66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
		BRAND : -
MEARSUREMENT USED :		MODEL : -
		CAPACITY : -

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ชาร์ป	2. ทำความสะอาดช่องว่างประปา	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาตาม การรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หาก พบการรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบที่จับหมุนวนของระบบ ท่อประปาหรือท่อระบายน้ำ	6. ตรวจสอบอุปกรณ์ฉีดพ่นยา ตามพื้นที่	7. ทำความสะอาดที่ระบายน้ำทิ้ง ของระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
24	ระหว่างห้อง 425 และ VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-024	N	N	N	N	N	N	N
25	หน้าห้อง VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-025	N	N	N	N	N	N	N
26	ห้องพักแพทย์ภูมิบาล 421	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-026	N	N	N	N	N	N	N
27	ระหว่างห้อง 419 และ 418	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-027	N	N	N	N	N	N	N
28	หน้าห้อง VIP 417	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-028	N	N	N	N	N	N	N
29	ระหว่างห้อง 416 และ 415	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-029	N	N	N	N	N	N	N
30	ระหว่างห้อง 414 และ 412	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-030	N	N	N	N	N	N	N
31	ระหว่างห้อง 411 และ 410	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-031	N	N	N	N	N	N	N
32	หน้าห้อง 409	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-032	N	N	N	N	N	N	N
33	หน้าห้อง 408	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-033	N	N	N	N	N	N	N
34	ระหว่างห้อง 407 และ 406	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-034	N	N	N	N	N	N	N
35	ระหว่างห้อง 405 และ 404	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-035	N	N	N	N	N	N	N
36	ระหว่างห้อง 403 และ 402	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-036	N	N	N	N	N	N	N
37	ทางเดินหลังคาน้ำเคอร์พยาบาล	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-037	N	N	N	N	N	N	N
38	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	4	A	BHN-A-4-SS-038	N	N	N	N	N	N	N
39	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	5	A	BHN-A-5-SS-039	N	N	N	N	N	N	N
40	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-040	N	N	N	N	N	N	N
41	หน้าห้องพักแพทย์อายุรกรรม 522	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-041	N	N	N	N	N	N	N
42	ระหว่างห้อง 524 และ 525	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-042	N	N	N	N	N	N	N
43	ระหว่างห้อง 525 และ VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-043	N	N	N	N	N	N	N
44	หน้าห้อง VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-044	N	N	N	N	N	N	N
45	ห้องพักแพทย์ศัลยกรรม 521	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-045	N	N	N	N	N	N	N
46	ระหว่างห้อง 519 และ 518	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-046	N	N	N	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u>ms</u>		
2 _____		
3 _____	(<u>ms</u>)	(<u>ms</u>)
4 _____	DATE: <u>1</u> / <u>4</u> / <u>66</u>	DATE: <u>5</u> / <u>4</u> / <u>66</u>
FINISH DATE : <u>9</u> / <u>8</u> / <u>66</u>	(_____)	(_____)

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q
PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 8/18/66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ค.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
		BRAND : -
MEASUREMENT USED :		MODEL : -
		CAPACITY : -

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u>mar</u>		
2		
3	(<u>mar</u>)	(<u>mar</u>)
4	DATE: <u>1</u> / <u>4</u> / <u>66</u>	DATE: <u>5</u> / <u>4</u> / <u>66</u>
FINISH DATE: <u>9</u> / <u>3</u> / <u>66</u>	()	()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน		START PM DATE : 27 / 6 / 66
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110		BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
MEASUREMENT USED :		BRAND : -
		MODEL : -
		CAPACITY : -

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตูห้อง ชาร์ป	2. ทำความสะอาดช่องจราจรประปา	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาตาม การรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หาก พบการรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบท่อประปาของระบบ ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นหรือท่อ	6. ตรวจสอบอุปกรณ์ขัดข้องอยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้ง ของระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
1	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	X-Ray	1	A	BHN-A-1-SS-001	N	N	N	N	N	N	N
2	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	Center Area	2	A	BHN-A-2-SS-002	N	N	N	N	N	N	N
3	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	2	A	BHN-A-2-SS-003	N	N	N	N	N	N	N
4	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	3	A	BHN-A-3-SS-004	N	N	N	N	N	N	N
5	Doctor' S Lounge	Office	3	A	BHN-A-3-SS-005	N	N	N	N	N	N	N
6	ช่างห้องประชุม 1	Office	3	A	BHN-A-3-SS-006	N	N	N	N	N	N	N
7	หน้าห้องเก็บยานยนต์	Office	3	A	BHN-A-3-SS-007	N	N	N	N	N	N	N
8	ตรงข้ามห้องเก็บยานยนต์	Office	3	A	BHN-A-3-SS-008	N	N	N	N	N	N	N
9	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-009	N	N	N	N	N	N	N
10	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-010	N	N	N	N	N	N	N
11	หน้าห้องเก็บของรถลาด	Office	3	A	BHN-A-3-SS-011	N	N	N	N	N	N	N
12	ห้องชาร์ปประปาห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-012	N	N	N	N	N	N	N
13	ห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-013	N	N	N	N	N	N	N
14	หน้าห้องน้ำดื่มส่วนกลาง	Center Area	3	A	BHN-A-3-SS-014	N	N	N	N	N	N	N
15	เคาน์เตอร์พยาบาลแผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-015	N	N	N	N	N	N	N
16	ห้อง Store แผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-016	N	N	N	N	N	N	N
17	ห้องตรวจ 1 แผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-017	N	N	N	N	N	N	N
18	เด็กสุขภาพดี	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-018	N	N	N	N	N	N	N
19	ตรวจรักษาโรคเด็ก ห้องซังน้ำหนักเด็ก	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-019	N	N	N	N	N	N	N
20	ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-SS-020	N	N	N	N	N	N	N
21	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-021	N	N	N	N	N	N	N
22	หน้าห้อง 422	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-022	N	N	N	N	N	N	N
23	ระหว่างห้อง 424 และ 425	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-023	N	N	N	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u>กิตติศักดิ์</u> 2 <u>สรวิชัย</u> 3 4 FINISH DATE : 27 / 6 / 66	<u>กิตติศักดิ์ Srwanee</u> DATE: 27 / 6 / 66	<u>สมชาย</u> DATE: 27 / 6 / 66

PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน		START PM DATE : 27 / 6 / 66
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110		BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
MEASUREMENT USED :		BRAND : -
		MODEL : -
		CAPACITY : -

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสตัวเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตูห้อง ชำระ	2. ทำความสะอาดช่องชำระประจำ ประปา	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาหากพบ การรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หาก พบการรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบท่อปูนฉาบของระบบ ท่อน้ำร้อนน้ำหล่อหือไม่	6. ตรวจสอบอุปกรณ์ฉีดน้ำที่อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดที่ระบอบน้ำทิ้ง ของระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
24	ระหว่างห้อง 425 และ VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-024	N	N	N	N	N	N	-
25	หน้าห้อง VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-025	N	N	N	N	N	N	-
26	ห้องพักแพทย์กุมารแพทย์ 421	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-026	N	N	N	N	N	N	-
27	ระหว่างห้อง 419 และ 418	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-027	N	N	N	N	N	N	-
28	หน้าห้อง VIP 417	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-028	N	N	N	N	N	N	-
29	ระหว่างห้อง 416 และ 415	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-029	N	N	N	N	N	N	-
30	ระหว่างห้อง 414 และ 412	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-030	N	N	N	N	N	N	-
31	ระหว่างห้อง 411 และ 410	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-031	N	N	N	N	N	N	-
32	หน้าห้อง 409	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-032	N	N	N	N	N	N	-
33	หน้าห้อง 408	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-033	N	N	N	N	N	N	-
34	ระหว่างห้อง 407 และ 406	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-034	N	N	N	N	N	N	-
35	ระหว่างห้อง 405 และ 404	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-035	N	N	N	N	N	N	-
36	ระหว่างห้อง 403 และ 402	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-036	N	N	N	N	N	N	-
37	ทางเดินหลังเคาน์เตอร์พยาบาล	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-037	N	N	N	N	N	N	-
38	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	4	A	BHN-A-4-SS-038	-	-	-	-	-	-	-
39	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	5	A	BHN-A-5-SS-039	-	-	-	-	-	-	-
40	ห้องควบคุม ห้องชำระประจำ	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-040	N	N	N	N	N	N	-
41	หน้าห้องพักแพทย์อายุรกรรม 522	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-041	N	N	N	N	N	N	-
42	ระหว่างห้อง 524 และ 525	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-042	N	N	N	N	N	N	-
43	ระหว่างห้อง 525 และ VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-043	N	N	N	N	N	N	-
44	หน้าห้อง VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-044	N	N	N	N	N	N	-
45	ห้องพักแพทย์สัลแพทย์ 521	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-045	N	N	N	N	N	N	-
46	ระหว่างห้อง 519 และ 518	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-046	N	N	N	N	N	N	-

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
สกปรกทั่วโถ/กะ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. <u>ผศ.ดร.นพ.</u>	 DATE: 27 / 6 / 66	 DATE: 27 / 6 / 66
2. _____		
3. _____		
4. _____		
FINISH DATE : 27 / 6 / 66		

PM REPORT SANITARY SHALF

PERIOD: Q

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

START PM DATE: 29 / 6 / 66

BUILDING : อาคารโรงพยาบาล

BRAND :

MODEL : -

CAPACITY : -

MEASUREMENT USED :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
กระดาษชำรุด/สกปรก		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u>ASHA</u>	(<u>Signs Unnair.</u>) DATE: <u>2</u> / <u>7</u> / <u>66</u>	(<u>Unnair.</u>) DATE: <u>7</u> / <u>7</u> / <u>66</u>
2 _____		
3 _____		
4 _____		
FINISH DATE : <u>27</u> / <u>6</u> / <u>66</u>	()	()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------