



เอกสารแบบ 11

เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันวัตถุพิษ

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEASUREMENT USED :

TASK (ตามชนิดงาน/วัสดุ)							MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item สิ่งใหม่	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	หมายเหตุ	1. ตรวจสอบตามตาราง ตามตารางงาน	2. ตรวจสอบตาม ตารางงาน	3. ตรวจสอบตาม ตารางงาน	4. ตรวจสอบตาม ตารางงาน
24	ประตูหนีไฟ 1 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	HBN-A-5-EXD-024		N	N	N	N
25	ประตูหนีไฟ 2 ชั้นใต้ถุน 5	IPD Ward 5	5	A	HBN-A-5-EXD-025		N	N	N	N
26	ประตูหนีไฟ 3 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	HBN-A-5-EXD-026		N	N	N	N
27	ประตูหนีไฟ 4 ชั้นใต้ถุน 5	IPD Ward 5	5	A	HBN-A-5-EXD-027		N	N	N	N
28	ประตูหนีไฟ 5 ชั้นใต้ถุน	N-Health	1	B	HBN-B-1-EXD-028		N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)
Cause (สาเหตุ)
Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY :
CHECKED/VERIFIED BY :
ACCEPTANCE :
DATE : 31 / 1 / 66

FINISH DATE : 12 / 1 / 66
วันที่รับใช้ 17 มิถุนายน 2565

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEASUREMENT USED :

TASK (ตามชนิดงาน/วัสดุ)							MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item สิ่งใหม่	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	หมายเหตุ	1. ตรวจสอบตามตาราง ตามตารางงาน	2. ตรวจสอบตาม ตารางงาน	3. ตรวจสอบตาม ตารางงาน	4. ตรวจสอบตาม ตารางงาน
1	ประตูหนีไฟ 1 ชั้นใต้ถุน	Corridor	B	A	HBN-A-1-EXD-001		N	N	N	N
2	ประตูหนีไฟ 2 ชั้นใต้ถุน 1	Corridor	1	A	HBN-A-1-EXD-002		N	N	N	N
3	ประตูหนีไฟ 1 ชั้นใต้ถุน 1	OPD	1	A	HBN-A-1-EXD-003		N	N	N	N
4	ประตูหนีไฟ 2 ชั้นใต้ถุน 1	Corridor	1	A	HBN-A-1-EXD-004		N	N	N	N
5	ประตูหนีไฟ 3 ชั้นใต้ถุน 1	Corridor	1	A	HBN-A-1-EXD-005		N	N	N	N
6	ประตูหนีไฟ 4 ชั้นใต้ถุน 1	IR	1	A	HBN-A-1-EXD-006		N	N	N	N
7	ประตูหนีไฟ 5 ชั้นใต้ถุน 1	Plenary	1	A	HBN-A-1-EXD-007		N	N	N	N
8	ประตูหนีไฟ 1 ชั้นใต้ถุน 2	Corridor	2	A	HBN-A-2-EXD-008		N	N	N	N
9	ประตูหนีไฟ 2 ชั้นใต้ถุน 2	Corridor	2	A	HBN-A-2-EXD-009		N	N	N	N
10	ประตูหนีไฟ 3 ชั้นใต้ถุน 2	Corridor	2	A	HBN-A-2-EXD-010		N	N	N	N
11	ประตูหนีไฟ 4 ชั้นใต้ถุน 2	Office	3	A	HBN-A-2-EXD-011		N	N	N	N
12	ประตูหนีไฟ 5 ชั้นใต้ถุน 2	SKIN	3	A	HBN-A-2-EXD-012		N	N	N	N
13	ประตูหนีไฟ 1 ชั้นใต้ถุน 3	REHAB	3	A	HBN-A-3-EXD-013		N	N	N	N
14	ประตูหนีไฟ 2 ชั้นใต้ถุน 3	Corridor	3	A	HBN-A-3-EXD-014		N	N	N	N
15	ประตูหนีไฟ 3 ชั้นใต้ถุน 3	Corridor	3	A	HBN-A-3-EXD-015		N	N	N	N
16	ประตูหนีไฟ 4 ชั้นใต้ถุน 3	Corridor	3	A	HBN-A-3-EXD-016		N	N	N	N
17	ประตูหนีไฟ 5 ชั้นใต้ถุน 3	Corridor	3	A	HBN-A-3-EXD-017		N	N	N	N
18	ประตูหนีไฟ 1 ชั้นใต้ถุน 4	LAB	3	A	HBN-A-3-EXD-018		N	N	N	N
19	ประตูหนีไฟ 2 ชั้นใต้ถุน 4	Corridor	3	A	HBN-A-3-EXD-019		N	N	N	N
20	ประตูหนีไฟ 3 ชั้นใต้ถุน 4	IPD Ward 4	4	A	HBN-A-4-EXD-020		N	N	N	N
21	ประตูหนีไฟ 4 ชั้นใต้ถุน 4	IPD Ward 4	4	A	HBN-A-4-EXD-021		N	N	N	N
22	ประตูหนีไฟ 5 ชั้นใต้ถุน 4	IPD Ward 4	4	A	HBN-A-4-EXD-022		N	N	N	N
23	ประตูหนีไฟ 1 ชั้นใต้ถุน 5	IPD Ward 4	4	A	HBN-A-4-EXD-023		N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)
Cause (สาเหตุ)
Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY :
CHECKED/VERIFIED BY :
ACCEPTANCE :
DATE : 31 / 1 / 66

FINISH DATE : 12 / 1 / 66
วันที่รับใช้ 17 มิถุนายน 2565



PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEASUREMENT USED :

START PM DATE : 10 - 2 - 66
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการตรวจ)							MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	รายละเอียดการตรวจ	1. การตรวจสอบสภาพประตู	2. การตรวจสอบการปิดประตู	3. การตรวจสอบการล็อกประตู	4. การตรวจสอบการแจ้งเตือน
1	ห้องประชุม	ห้องประชุม	1	A	BIN-A-EXD-001	ประตูเปิด 1	N	N	N	N
2	ประตูเปิด 1	Consider	1	A	BIN-A-EXD-002	ประตูเปิด 2	N	N	N	N
3	ประตูเปิด 1	OPD	1	A	BIN-A-EXD-003	ประตูเปิด 3	N	N	N	N
4	ประตูเปิด 1	Consider	1	A	BIN-A-EXD-004	ประตูเปิด 4	N	N	N	N
5	ประตูเปิด 1	Consider	1	A	BIN-A-EXD-005	ประตูเปิด 5	N	N	N	N
6	ประตูเปิด 1	ER	1	A	BIN-A-EXD-006	ประตูเปิด 6	N	N	N	N
7	ประตูเปิด 1	Pharmacy	1	A	BIN-A-EXD-007	ประตูเปิด 7	N	N	N	N
8	ประตูเปิด 1	Consider	2	A	BIN-A-EXD-008	ประตูเปิด 8	N	N	N	N
9	ประตูเปิด 1	Consider	2	A	BIN-A-EXD-009	ประตูเปิด 9	N	N	N	N
10	ประตูเปิด 1	Consider	2	A	BIN-A-EXD-010	ประตูเปิด 10	N	N	N	N
11	ประตูเปิด 1	Office	3	A	BIN-A-EXD-011	ประตูเปิด 11	N	N	N	N
12	ประตูเปิด 1	SKIN	3	A	BIN-A-EXD-012	ประตูเปิด 12	N	N	N	N
13	ประตูเปิด 1	REHAB	3	A	BIN-A-EXD-013	ประตูเปิด 13	N	N	N	N
14	ประตูเปิด 1	Consider	3	A	BIN-A-EXD-014	ประตูเปิด 14	N	N	N	N
15	ประตูเปิด 1	Consider	3	A	BIN-A-EXD-015	ประตูเปิด 15	N	N	N	N
16	ประตูเปิด 1	Consider	3	A	BIN-A-EXD-016	ประตูเปิด 16	N	N	N	N
17	ประตูเปิด 1	Consider	3	A	BIN-A-EXD-017	ประตูเปิด 17	N	N	N	N
18	ประตูเปิด 1	LAB	3	A	BIN-A-EXD-018	ประตูเปิด 18	N	N	N	N
19	ประตูเปิด 1	Consider	3	A	BIN-A-EXD-019	ประตูเปิด 19	N	N	N	N
20	ประตูเปิด 1	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-EXD-020	ประตูเปิด 20	N	N	N	N
21	ประตูเปิด 1	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-EXD-021	ประตูเปิด 21	N	N	N	N
22	ประตูเปิด 1	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-EXD-022	ประตูเปิด 22	N	N	N	N
23	ประตูเปิด 1	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-EXD-023	ประตูเปิด 23	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY กมลวิมล	CHECKED/VERIFIED BY กมลวิมล	ACCEPTANCE กมลวิมล
DATE : 10 / 2 / 66	DATE : 10 / 3 / 66	DATE : 10 / 3 / 66
FINISH DATE : 10 / 2 / 66		
รหัสเอกสาร : CO-SD-5385-35	แก้ไขครั้งที่ : 1	วันที่รับใช้ : 17 มิถุนายน 2565



PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEASUREMENT USED :

START PM DATE : 10 - 2 - 66
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการตรวจ)							MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	รายละเอียดการตรวจ	1. การตรวจสอบสภาพประตู	2. การตรวจสอบการปิดประตู	3. การตรวจสอบการล็อกประตู	4. การตรวจสอบการแจ้งเตือน
24	ประตูเปิด 1 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BIN-A-EXD-024	ประตูเปิด 24	N	N	N	N
25	ประตูเปิด 1	IPD Ward 5	5	A	BIN-A-EXD-025	ประตูเปิด 25	N	N	N	N
26	ประตูเปิด 1	IPD Ward 5	5	A	BIN-A-EXD-026	ประตูเปิด 26	N	N	N	N
27	ประตูเปิด 1	IPD Ward 5	5	A	BIN-A-EXD-027	ประตูเปิด 27	N	N	N	N
28	ประตูเปิด 1	N-Hall	1	B	BIN-B-EXD-028	ประตูเปิด 28	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY กมลวิมล	CHECKED/VERIFIED BY กมลวิมล	ACCEPTANCE กมลวิมล
DATE : 10 / 2 / 66	DATE : 10 / 3 / 66	DATE : 10 / 3 / 66
FINISH DATE : 10 / 2 / 66		
รหัสเอกสาร : CO-SD-5385-35	แก้ไขครั้งที่ : 1	วันที่รับใช้ : 17 มิถุนายน 2565



PM REPORT FIRE EXIT DOOR										PERIOD : M	
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน										START PM DATE : 7 / 5 / 66	
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110										BUILDING : 77110	
MEASUREMENT USED :										BRAND :	
MEASUREMENT USED :										MODEL :	
MEASUREMENT USED :										CAPACITY :	
TASK (ระบุเดือนปีทำการ)											
MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)											
Detail / รายละเอียด											
Item สิ่งพิมพ์	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกอาคาร ตรวจสอบประตูบาน	2. ตรวจสอบสภาพภายในอาคาร ตรวจสอบบานประตูบาน	3. ตรวจสอบสภาพบานประตูบาน ตรวจสอบบานประตูบาน	4. ตรวจสอบสภาพบานประตูบาน ตรวจสอบบานประตูบาน		
24	ประตูหนีไฟ 1 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-EXD-024	N	N	N	N		
25	ประตูหนีไฟ 2 ชั้นล่างตึก 5	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-EXD-025	N	N	N	N		
26	ประตูหนีไฟ 3 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-EXD-026	N	N	N	N		
27	ประตูหนีไฟตามอาคาร 5	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-EXD-027	AB	N	N	N		
28	ประตูหนีไฟ 1 ชั้นบน	N-Health	1	B	BHS-B-1-EXD-028	N	N	N	N		

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Absnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)		Cause (สาเหตุ)		Corrective (วิธีการแก้ไข)	

SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY		ACCEPTANCE	
1. วิศวกร					
2. วิศวกร					
3. วิศวกร					
4. วิศวกร					

FINISH DATE : 7 / 3 / 66

DATE : 18 / 4 / 66

วันที่รับใช้ 17 มิถุนายน 2565

วันที่รับใช้ 17 มิถุนายน 2565

PM REPORT FIRE EXIT DOOR		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ	START PM DATE : 5 / 4 / 66
ADDRESS :	888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10710	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการตรวจ)						MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจเช็คสภาพภายนอก	2. ตรวจเช็คสภาพภายใน	3. ตรวจเช็คสภาพประตู	4. ตรวจเช็คสภาพบานพับ
24	ประตูหนีไฟ 1 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-EXD-624	N	N	N	N
25	ประตูหนีไฟ 2 ชั้นใต้ถุนใต้ Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-EXD-625	N	N	N	N
26	ประตูหนีไฟ 3 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-EXD-626	N	N	N	N
27	ประตูหนีไฟ 4 ชั้นใต้ถุนใต้ Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-EXD-627	AB	N	N	N
28	ประตูหนีไฟ 5 ชั้นใต้ถุนใต้ Ward 5	N-Health	1	B	BHS-B-1-EXD-628	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install	
Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)
ประตูหนีไฟ 2 ชั้นใต้ถุนใต้ Ward 5	
ประตูหนีไฟ 3 ชั้นใต้ถุนใต้ Ward 5	
ประตูหนีไฟ 4 ชั้นใต้ถุนใต้ Ward 5	
ประตูหนีไฟ 5 ชั้นใต้ถุนใต้ Ward 5	
SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY
1. วิศวกร	1. วิศวกร
2. วิศวกร	2. วิศวกร
3. วิศวกร	3. วิศวกร
4. วิศวกร	4. วิศวกร
FINISH DATE : 5 / 4 / 66	DATE : 5 / 5 / 66
วิศวกรตรวจ CO-SID-3365-35	วิศวกรรับใช้ 17 มิถุนายน 2565



PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

MEASUREMENT USED :

PERIOD : M

START PM DATE : 15 / 9 / 66

BUILDING :

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

TASK (รายละเอียดงาน)							MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Detail / รายละเอียด							1. ตรวจสอบสภาพที่มองเห็นและรายงาน	2. ตรวจสอบระดับประตูและเปิดปิด 3 ครั้ง	3. ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของประตูและเปิดปิด 3 ครั้ง	4. ไขน็อตยึดสายสลักประตู
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code		N	N	N	N
24	ประตูหนีไฟ 1 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-EXD-024		N	N	N	N
25	ประตูหนีไฟ 2 ชั้นใต้ถุน Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-EXD-025		N	N	N	N
26	ประตูหนีไฟ 3 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-EXD-026		N	N	N	N
27	ประตูหนีไฟตามปกติที่ห้องผู้ป่วย	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-EXD-027		AB	N	N	N
28	ประตูหนีไฟในห้อง	N-Health	1	B	BHS-B-1-EXD-028		N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Do not PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหาที่พบ)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY

CHECKED / VERIFIED BY

ACCEPTANCE

1 ลิขิตศักดิ์

2

3

4

DATE : 15 / 9 / 66

Signature / Supervisor

FINISH DATE : 15 / 9 / 66

วันที่รับใช้ 17 มิถุนายน 2565

รหัสนิติกร CO-SID-5385-35

แก้ไขครั้งที่ 1



PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

MEASUREMENT USED :

PERIOD : M

START PM DATE : 15 / 5 / 66

BUILDING :

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

TASK (รายละเอียดงาน)							MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Detail / รายละเอียด							1. ตรวจสอบสภาพที่มองเห็นและรายงาน	2. ตรวจสอบระดับประตูและเปิดปิด 3 ครั้ง	3. ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของประตูและเปิดปิด 3 ครั้ง	4. ไขน็อตยึดสายสลักประตู
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code		N	N	N	N
1	ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน	ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน	B	A	BHS-A-B-EXD-001		AB	N	N	N
2	ประตูหนีไฟ 2 ชั้นใต้ถุน	Consider	1	A	BHS-A-1-EXD-002		N	N	N	N
3	ประตูหนีไฟ 1 ชั้นใต้ถุน	OPD	1	A	BHS-A-1-EXD-003		N	N	N	N
4	ประตูหนีไฟตามปกติที่ 7-11	Consider	1	A	BHS-A-1-EXD-004		AB	N	AB	N
5	ประตูหนีไฟตามปกติที่ OPD	Consider	1	A	BHS-A-1-EXD-005		AB	N	N	N
6	ประตูหนีไฟ ER	ER	1	A	BHS-A-1-EXD-006		N	N	N	N
7	ประตูหนีไฟห้อง	Pharmacy	1	A	BHS-A-1-EXD-007		N	N	N	N
8	ประตูหนีไฟ 1 ชั้นตามอาคารปกติ	Consider	2	A	BHS-A-2-EXD-008		N	N	N	N
9	ประตูหนีไฟ 2 ชั้นใต้ถุน	Consider	2	A	BHS-A-2-EXD-009		N	N	N	N
10	ประตูหนีไฟตามปกติที่ห้องผู้ป่วย	Consider	2	A	BHS-A-2-EXD-010		AB	N	AB	N
11	ประตูหนีไฟ 1 ชั้นตามอาคารปกติ	Office	3	A	BHS-A-3-EXD-011		N	N	N	N
12	ประตูหนีไฟ 3 ชั้นตามอาคารปกติ	SKIN	3	A	BHS-A-3-EXD-012		N	N	N	N
13	ประตูหนีไฟ 3 ชั้นตามอาคารปกติ	REHAB	3	A	BHS-A-3-EXD-013		AB	N	AB	N
14	ประตูหนีไฟ 3 ชั้นชั้น 3	Consider	3	A	BHS-A-3-EXD-014		N	N	N	N
15	ประตูหนีไฟ 2 ชั้นใต้ถุน	Consider	3	A	BHS-A-3-EXD-015		N	N	N	N
16	ประตูหนีไฟตามปกติที่ห้องผู้ป่วย	Consider	3	A	BHS-A-3-EXD-016		N	N	N	N
17	ประตูหนีไฟตามปกติที่ W5.4	Consider	3	A	BHS-A-3-EXD-017		N	N	N	N
18	ประตูหนีไฟตามปกติที่ LAB	LAB	3	A	BHS-A-3-EXD-018		N	N	N	N
19	ประตูหนีไฟตามปกติที่	Consider	3	A	BHS-A-3-EXD-019		N	N	N	N
20	ประตูหนีไฟ 1 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-EXD-020		N	N	N	N
21	ประตูหนีไฟ 2 ชั้นใต้ถุน Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-EXD-021		N	N	N	N
22	ประตูหนีไฟ 3 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-EXD-022		N	N	N	N
23	ประตูหนีไฟตามปกติที่ห้องผู้ป่วย	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-EXD-023		N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Do not PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหาที่พบ)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY

CHECKED / VERIFIED BY

ACCEPTANCE

1 ลิขิตศักดิ์

2

3

4

DATE : 15 / 5 / 66

Signature / Supervisor

FINISH DATE : 15 / 5 / 66

วันที่รับใช้ 17 มิถุนายน 2565

รหัสนิติกร CO-SID-5385-35

แก้ไขครั้งที่ 1

PM REPORT FIRE EXIT DOOR					PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงเรียนสุรวิทยาคาร					START PM DATE : 25 / 6 / 66
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110					BUILDING : 1
MEASUREMENT USED : 1					BRAND : 1
1					MODEL : 1
2					CAPACITY : 1
TASK (รายละเอียดการตรวจ)					
Detail / รายละเอียด					MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code
24	ประตูไม้ 1 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BEN-A-S-EXD-024
25	ประตูไม้ 2 ชั้นใต้ถุนลิ้น Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BEN-A-S-EXD-025
26	ประตูไม้ 3 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BEN-A-S-EXD-026
27	ประตูไม้ 4 ชั้นใต้ถุนลิ้น Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BEN-A-S-EXD-027
28	ประตูไม้ 5 ชั้นใต้ถุนลิ้น Ward 5	N-Health	1	B	BEN-B-I-EXD-028
SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Not Install					
Problem (ปัญหาที่พบ)					Cause (สาเหตุ)
SERVICE BY					ACCEPTANCE
1.					DATE: 25 / 6 / 66 (Signature)
2. _____					
3. _____					
4. _____					
FINISH DATE: 25 / 6 / 66					DATE: 25 / 6 / 66

PM REPORT FIRE EXIT DOOR					PERIOD : M				
PROJECT TITLE : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้าน					START PM DATE : ๘ / ๖ / ๖๖				
ADDRESS : ๘๘๘ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๑					BUILDING : ๗๗๗				
FLOOR : ๕					BRAND : ๕๕๕				
FLOOR : ๕					MODEL : ๕๕๕				
FLOOR : ๕					CAPACITY : ๕๕๕				
MEASUREMENT USED :									
TASK (ระบุตำแหน่ง/จุดตรวจ)									
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รายละเอียด Equipment Code	1. ระบุชนิดของประตู ระบุตามรหัส	2. ระบุชนิดของประตู ระบุตามรหัส	3. ระบุชนิดของประตู ระบุตามรหัส	4. ระบุชนิดของประตู ระบุตามรหัส
1	ห้องเรียน ๑๐๑	ห้องเรียน ๑๐๑	1	A	HEN-A-1-EXD-001	N	N	N	N
2	ประตู ๑๐๑	Consider	1	A	HEN-A-1-EXD-002	N	N	N	N
3	ประตู ๑๐๑	OPD	1	A	HEN-A-1-EXD-003	N	N	N	N
4	ประตู ๑๐๑	Consider	1	A	HEN-A-1-EXD-004	N	N	N	N
5	ประตู ๑๐๑	Consider	1	A	HEN-A-1-EXD-005	N	N	N	N
6	ประตู ๑๐๑	ER	1	A	HEN-A-1-EXD-006	N	N	N	N
7	ประตู ๑๐๑	Plancy	1	A	HEN-A-1-EXD-007	N	N	N	N
8	ประตู ๑๐๑	Consider	2	A	HEN-A-2-EXD-008	N	N	N	N
9	ประตู ๑๐๑	Consider	2	A	HEN-A-2-EXD-009	N	N	N	N
10	ประตู ๑๐๑	Consider	2	A	HEN-A-2-EXD-010	N	N	N	N
11	ประตู ๑๐๑	Office	3	A	HEN-A-3-EXD-011	N	N	N	N
12	ประตู ๑๐๑	SKIN	3	A	HEN-A-3-EXD-012	N	N	N	N
13	ประตู ๑๐๑	REHAB	3	A	HEN-A-3-EXD-013	N	N	N	N
14	ประตู ๑๐๑	Consider	3	A	HEN-A-3-EXD-014	N	N	N	N
15	ประตู ๑๐๑	Consider	3	A	HEN-A-3-EXD-015	N	N	N	N
16	ประตู ๑๐๑	Consider	3	A	HEN-A-3-EXD-016	N	N	N	N
17	ประตู ๑๐๑	Consider	3	A	HEN-A-3-EXD-017	N	N	N	N
18	ประตู ๑๐๑	LAB	3	A	HEN-A-3-EXD-018	N	N	N	N
19	ประตู ๑๐๑	Consider	3	A	HEN-A-3-EXD-019	N	N	N	N
20	ประตู ๑๐๑	IPD Ward 4	4	A	HEN-A-4-EXD-020	N	N	N	N
21	ประตู ๑๐๑	IPD Ward 4	4	A	HEN-A-4-EXD-021	N	N	N	N
22	ประตู ๑๐๑	IPD Ward 4	4	A	HEN-A-4-EXD-022	N	N	N	N
23	ประตู ๑๐๑	IPD Ward 4	4	A	HEN-A-4-EXD-023	N	N	N	N
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Absnormal , = = Non Install									
Problem (ปัญหาที่พบ)									
- ประตู ๑๐๑ 5 ข้อ - ประตู ๑๐๑ 3 ข้อ - ประตู ๑๐๑ 5 ข้อ									
SERVICE BY									
1. ก่อเกิด 2. 3. 4. 5.									
CHECKED VERIFIED BY									
(ก่อเกิด) ((((
Cause (สาเหตุ)									
- ประตู ๑๐๑ - ประตู ๑๐๑ - ประตู ๑๐๑									
Corrective (วิธีการแก้ไข)									
- ประตู ๑๐๑ - ประตู ๑๐๑ - ประตู ๑๐๑									
ACCEPTANCE									
(ก่อเกิด) (((
DATE: ๑๕ / ๖ / ๖๖ (ก่อเกิด)									



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ รังสิต
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน อ.รังสิต จ.ปทุมธานี 12110
MEASUREMENT USED :
CAPACITY :
START PM DATE : 10 / 12 / 66
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
PERIOD : M

TASK (งานซ่อมบำรุงทั่วไป)								MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)						
Detail / รายละเอียด														
Item สิ่ง	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Unit / Type	2. Weight of agent	3. Unit / Weight	4. Unit / Hose	5. Unit / Gauge (psi)	6. Unit / Handle	7. Unit / Tank		
1	ห้องเครื่องปรับอากาศชั้น 1	ห้องเครื่องปรับอากาศ	B	A	BHN-A-BFE-001	Co2	4.54 kg	13.50 kg	N	N	N	N		
2	เครื่องปรับอากาศชั้น 2	ห้องเครื่องปรับอากาศ	B	A	BHN-A-BFE-002	Co2	4.54 kg	13.50 kg	N	N	N	N		
3	Mo4 Fire pump 1	ห้องเครื่องปรับอากาศ	B	A	BHN-A-BFE-105	NON-CFC	-	1	1	N	N	N		
4	Mo4 Fire pump 2	ห้องเครื่องปรับอากาศ	B	A	BHN-A-BFE-106	NON-CFC	-	1	1	N	N	N		
									*					

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (แก้ไข)

SERVICE BY

CHECKED/VERIFIED BY

ACCEPTANCE

DATE: 19 / 1 / 66

FINISH DATE: 10 / 1 / 66

วันที่ตรวจ: 10/1/66

วันที่รับ: 10/1/66



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ รังสิต
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน อ.รังสิต จ.ปทุมธานี 12110
MEASUREMENT USED :
CAPACITY :
START PM DATE : 10 / 12 / 66
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
PERIOD : M

TASK (งานซ่อมบำรุงทั่วไป)														
Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)								
Item ชิ้น	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (kg)	2. น้ำหนักของสาร Weight of agent (kg)	3. น้ำหนักถัง Weight of tank (kg)	4. ปริมาณ / Volume (liters)	5. น้ำหนัก / Weight (kg)	6. น้ำหนัก / Handle (kg)	7. ชนิด / Tank		
5	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-003	Co2	4.54 kg	13.55 kg	N	N	N	N		
6	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-004	Co2	4.54 kg	13.55 kg	N	N	N	N		
7	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-005	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
8	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-006	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
9	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-007	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
10	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-008	Co2	4.54 kg	13.55 kg	N	N	N	N		
11	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-009	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
12	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-010	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
13	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-011	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
14	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-012	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
15	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-013	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
16	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-014	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
17	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-015	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
18	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-016	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
19	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-017	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
20	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-018	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
21	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-019	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
22	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-020	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
23	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-021	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
24	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-022	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
25	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-023	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
26	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-024	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
27	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-025	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
28	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-026	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		
29	บันไดฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BINS-A-1FE-027	Co2	4.54 kg	13.54 kg	N	N	N	N		

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (แก้ไข)

SERVICE BY

CHECKED/VERIFIED BY

ACCEPTANCE

DATE: 19 / 1 / 66

FINISH DATE: 10 / 1 / 66

วันที่ตรวจ: 10/1/66

วันที่รับ: 10/1/66



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

START PM DATE : 10 / 1 / 66

ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวง หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

BUILDING : 308 อาคารพหลโยธิน

BRAND : BANGKOK HOSPITAL

MODEL : BANGKOK HOSPITAL

MEASUREMENT USED : BANGKOK HOSPITAL

CAPACITY : BANGKOK HOSPITAL

MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)									
TASK (รายละเอียดการบำรุงรักษา)									
Detail / รายละเอียด									
Item	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักรวม / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. วันที่ใช้ / Date
30	ห้องผู้ป่วย 15 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2FE-023	Co2	4.54 kg	11.46 kg	N
31	ห้องผู้ป่วย 15 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2FE-024	Co2	4.54 kg	11.46 kg	N
32	ห้องผู้ป่วย 2 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2FE-025	Co2	4.54 kg	11.50 kg	N
33	ห้องผู้ป่วย 3 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2FE-026	Co2	4.54 kg	11.57 kg	N
34	ห้องผู้ป่วย 3 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2FE-027	NON-CFC	-	-	N
35	ห้องผู้ป่วย 3 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2FE-028	Co2	4.54 kg	11.46 kg	N
36	ห้องผู้ป่วย 3 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2FE-029	Co2	4.54 kg	11.46 kg	N
37	ห้องผู้ป่วย 3 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2FE-030	Co2	4.54 kg	11.70 kg	N
38	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-031	Co2	4.54 kg	11.71 kg	N
39	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-032	Co2	4.54 kg	11.41 kg	N
40	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-033	Co2	4.54 kg	11.35 kg	N
41	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-034	Co2	4.54 kg	11.35 kg	N
42	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-035	NON-CFC	-	-	N
43	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-112	NON-CFC	-	-	N
44	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-113	NON-CFC	-	-	N
45	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-114	NON-CFC	-	-	N
46	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-115	NON-CFC	-	-	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY : 1. กิจศักดิ์ 2. อภิชาติ 3. อภิชาติ 4. อภิชาติ

CHECKED / VERIFIED BY : 1. กิจศักดิ์ 2. อภิชาติ 3. อภิชาติ 4. อภิชาติ

DATE : 10 / 1 / 66

FINISH DATE : 10 / 1 / 66

ACCEPTANCE : 1. กิจศักดิ์ 2. อภิชาติ 3. อภิชาติ 4. อภิชาติ

DATE : 10 / 1 / 66

CO-SID-5385-36

วันที่พิมพ์ 0

วันที่พิมพ์ 10

วันที่พิมพ์ 2564



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

START PM DATE : 10 / 1 / 66

ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวง หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

BUILDING : 308 อาคารพหลโยธิน

BRAND : BANGKOK HOSPITAL

MODEL : BANGKOK HOSPITAL

MEASUREMENT USED : BANGKOK HOSPITAL

CAPACITY : BANGKOK HOSPITAL

MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)									
TASK (รายละเอียดการบำรุงรักษา)									
Detail / รายละเอียด									
Item	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักรวม / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. วันที่ใช้ / Date
47	ห้องผู้ป่วย 15 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2FE-023	Co2	4.54 kg	11.46 kg	N
48	ห้องผู้ป่วย 15 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2FE-024	Co2	4.54 kg	11.46 kg	N
49	ห้องผู้ป่วย 2 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2FE-025	Co2	4.54 kg	11.50 kg	N
50	ห้องผู้ป่วย 3 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2FE-026	Co2	4.54 kg	11.57 kg	N
51	ห้องผู้ป่วย 3 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2FE-027	NON-CFC	-	-	N
52	ห้องผู้ป่วย 3 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2FE-028	Co2	4.54 kg	11.46 kg	N
53	ห้องผู้ป่วย 3 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2FE-029	Co2	4.54 kg	11.46 kg	N
54	ห้องผู้ป่วย 3 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2FE-030	Co2	4.54 kg	11.70 kg	N
55	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-031	Co2	4.54 kg	11.71 kg	N
56	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-032	Co2	4.54 kg	11.41 kg	N
57	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-033	Co2	4.54 kg	11.35 kg	N
58	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-034	Co2	4.54 kg	11.35 kg	N
59	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-035	NON-CFC	-	-	N
60	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-112	NON-CFC	-	-	N
61	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-113	NON-CFC	-	-	N
62	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-114	NON-CFC	-	-	N
63	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-115	NON-CFC	-	-	N
64	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-116	NON-CFC	-	-	N
65	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-117	NON-CFC	-	-	N
66	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-118	NON-CFC	-	-	N
67	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-119	NON-CFC	-	-	N
68	แผนก CSD	CSD	2	A	BHN-A-2FE-120	NON-CFC	-	-	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY : 1. กิจศักดิ์ 2. อภิชาติ 3. อภิชาติ 4. อภิชาติ

CHECKED / VERIFIED BY : 1. กิจศักดิ์ 2. อภิชาติ 3. อภิชาติ 4. อภิชาติ

DATE : 10 / 1 / 66

FINISH DATE : 10 / 1 / 66

ACCEPTANCE : 1. กิจศักดิ์ 2. อภิชาติ 3. อภิชาติ 4. อภิชาติ

DATE : 10 / 1 / 66

CO-SID-5385-36

วันที่พิมพ์ 0

วันที่พิมพ์ 10

วันที่พิมพ์ 2564

PROJECT TITLE : 1. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ		PERIOD : 10/12/66
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท อ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 77110		
BUILDING : 888 ถนนสุขุมวิท อ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 77110		
BRAND : 888 ถนนสุขุมวิท อ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 77110		
MODEL : 888 ถนนสุขุมวิท อ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 77110		
MEASUREMENT USED : 888 ถนนสุขุมวิท อ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 77110		
CAPACITY : 888 ถนนสุขุมวิท อ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 77110		

TASK (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)									
Item รายการ	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสอุปกรณ์	1. Unit / Type (ชนิด)	2. Weight of agent (น้ำหนัก)	3. Weight (น้ำหนัก)	4. Hose / Nozzle (สายฉีด / หัวฉีด)
79	ทางเดินบันได 508 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-001	Coil	4.54 kg	11.90 kg	N
80	ทางเดินบันได 515 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-002	Coil	4.54 kg	11.90 kg	N
81	ทางเดินบันได 519 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-003	Coil	4.54 kg	11.76 kg	N
82	ทางเดินบันได 524 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-004	Coil	4.54 kg	11.76 kg	N
83	ทางเดินบันได 524 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-005	Coil	4.54 kg	11.76 kg	N
84	ทางเดินบันได 524 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-006	Coil	4.54 kg	11.76 kg	N
85	ทางเดินบันได 524 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-007	Coil	4.54 kg	11.76 kg	N
86	ทางเดินบันได 524 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-B-1-FE-123	NON-CFC	-	-	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Not Install	
Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)
สาเหตุไฟไหม้	สาเหตุไฟไหม้
Service By	Checked/Verified By
1. ก่อสร้าง	1. ก่อสร้าง
2. วิศวกร	2. วิศวกร
3. วิศวกร	3. วิศวกร
4. วิศวกร	4. วิศวกร
Finish Date : 10/12/66	Date : 10/12/66
Signature : (Signature)	Signature : (Signature)
Acceptance	Acceptance



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : 10 / 1 / 66

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ

ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

MEASUREMENT USED : BRAND : MODEL : CAPACITY :

TASK (ตามแบบฉบับ 13110)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Type / Type	2. Weight of agent (kg)	3. Weight (kg)	4. Gross Weight (kg)
101	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-090	CO2	4.54 kg	13.15 kg	N
102	MDR ROOM 6th 1	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-081	NON-CFC	-	-	N
103	MDR ROOM 6th 2	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-082	NON-CFC	-	-	N
104	MDR ROOM 6th 3	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-083	CO2	4.54 kg	13.15 kg	N
105	MDR ROOM 6th 4	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-084	NON-CFC	-	-	N
106	MDR ROOM 6th 5	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-085	NON-CFC	-	-	N
107	MDR ROOM 6th 6	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-086	NON-CFC	-	-	N
108	MDR ROOM 6th 7	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-087	NON-CFC	-	-	N
109	MDR ROOM 6th 8	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-088	NON-CFC	-	-	N
110	MDR ROOM 6th 9	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-089	NON-CFC	-	-	N
111	MDR ROOM 6th 10	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-090	NON-CFC	-	-	N
112	MDR ROOM 6th 11	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-091	NON-CFC	-	-	N
113	MDR ROOM 6th 12	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-092	NON-CFC	-	-	N
114	MDR ROOM 6th 13	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-093	NON-CFC	-	-	N
115	MDR ROOM 6th 14	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-094	NON-CFC	-	-	N
116	MDR ROOM 6th 15	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-095	NON-CFC	-	-	N
117	MDR ROOM 6th 16	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-096	NON-CFC	-	-	N
118	MDR ROOM 6th 17	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-097	NON-CFC	-	-	N
119	MDR ROOM 6th 18	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-098	NON-CFC	-	-	N
120	MDR ROOM 6th 19	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-099	NON-CFC	-	-	N
121	MDR ROOM 6th 20	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-100	NON-CFC	-	-	N
122	MDR ROOM 6th 21	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-101	NON-CFC	-	-	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : (+) Do PM, (X) Don't PM, (N) Normal, (AB) Abnormal, (--) Not Install

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY : CHECKED/VERIFIED BY : ACCEPTANCE :

DATE : 10 / 1 / 66

FINISH DATE : 10 / 1 / 66

รหัสนิติกร : CO-S-D-585-16

บันทึกที่ : 0

วันที่บันทึก : 10 / 1 / 66

PM REPORT FIRE EXTINGUISHING (FE)										PERIOD : M		
PROJECT TITLE : โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 71110 MEASUREMENT USED :										START PM DATE : 10 / 1 / 66 BUILDING : BRAND : MODEL : CAPACITY :		
TASK (รายละเอียดการบำรุงรักษา)										MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)		
Item รายการ	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องดับเพลิง	1. Type / Type (kg)	2. Weight of agent (kg)	3. Gross Weight (kg)	4. Pressure / Pressure (kg/cm ²)	5. Gauge (kg/cm ²)	6. Handle / Handle (kg)	7. Tank / Tank (kg)
1. ตู้ดับเพลิง	ชั้นเรียน	โรงเรียน	1	C	BHN-C-1-FE-099	CO2	4.54 kg	11.50 kg	N	N	N	N
2. ตู้ดับเพลิง	ชั้นเรียน	โรงเรียน	1	C	BHN-C-1-FE-100	CO2	4.54 kg	11.50 kg	N	N	N	N
3. ตู้ดับเพลิง	ชั้นเรียน	โรงเรียน	1	C	BHN-C-1-FE-101	CO2	4.54 kg	11.50 kg	N	N	N	N
4. ตู้ดับเพลิง	ชั้นเรียน	โรงเรียน	1	C	BHN-C-1-FE-102	CO2	4.54 kg	11.50 kg	N	N	N	N
5. ตู้ดับเพลิง	ชั้นเรียน	โรงเรียน	1	C	BHN-C-1-FE-103	CO2	4.54 kg	11.50 kg	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)		Cause (สาเหตุ)		Corrective (การแก้ไข)	
ตู้ดับเพลิง 100/100/100					

SERVICE BY		CHECKED VERIFIED BY		ACCEPTANCE	
1. ศึกษานิติ 2. อนุบาล 3. อนุบาล 4. อนุบาล FINISH DATE : 10 / 1 / 66		1. ศึกษานิติ 2. อนุบาล 3. อนุบาล 4. อนุบาล DATE : 19 / 1 / 66		1. ศึกษานิติ 2. อนุบาล 3. อนุบาล 4. อนุบาล DATE : 19 / 1 / 66	

ผลิตเอกสาร CO-S/D-5385-36 วันที่พิมพ์ วันที่ออก 2564

[illegible]

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ		PERIOD :
ADDRESS : 88 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 10110		START PM DATE : 17/2/66
MEASUREMENT USED :		BUILDING : ๑๐๑/๑๒๕ ๑๕๖/๑๖
CAPACITY :		BRAND :
MODEL :		MOBEL :

TASK (รายละเอียดการตรวจ)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Unit / Type	2. Weight of agent	3. Weight	4. Unit / Hose
5	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BEN-A-1-FE-003	Co2	4.54	15.5	N
6	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BEN-A-1-FE-004	Co2	4.54	15.5	N
7	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BEN-A-1-FE-005	Co2	4.54	15.5	N
8	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BEN-A-1-FE-006	Co2	4.54	15.5	N
9	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BEN-A-1-FE-007	Co2	4.54	15.5	N
10	Pharmacy	OPD	1	A	BEN-A-1-FE-008	Co2	4.54	15.5	N
11	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BEN-A-1-FE-009	Co2	4.54	15.5	N
12	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BEN-A-1-FE-010	Co2	4.54	15.5	N
13	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BEN-A-1-FE-011	Co2	4.54	15.5	N
14	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BEN-A-1-FE-012	Co2	4.54	15.5	N
15	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BEN-A-1-FE-013	Co2	4.54	15.5	N
16	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BEN-A-1-FE-014	Co2	4.54	15.5	N
17	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BEN-A-1-FE-015	Co2	4.54	15.5	N
18	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BEN-A-1-FE-016	Co2	4.54	15.5	N
19	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BEN-A-1-FE-017	Co2	4.54	15.5	N
20	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BEN-A-1-FE-018	Co2	4.54	15.5	N
21	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BEN-A-1-FE-019	Co2	4.54	15.5	N
22	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BEN-A-1-FE-020	Co2	4.54	15.5	N
23	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BEN-A-1-FE-021	Co2	4.54	15.5	N
24	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BEN-A-1-FE-022	Co2	4.54	15.5	N
25	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BEN-A-1-FE-023	Co2	4.54	15.5	N
26	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BEN-A-1-FE-024	Co2	4.54	15.5	N
27	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BEN-A-1-FE-025	Co2	4.54	15.5	N
28	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BEN-A-1-FE-026	Co2	4.54	15.5	N
29	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BEN-A-1-FE-027	Co2	4.54	15.5	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ไม่มีปัญหา	
SERVICE BY : นายแพทย์ ๑๐๑/๑๒๕ ๑๕๖/๑๖	
CHECKED VERIFIED BY : นายแพทย์ ๑๐๑/๑๒๕ ๑๕๖/๑๖	ACCEPTANCE : นายแพทย์ ๑๐๑/๑๒๕ ๑๕๖/๑๖
DATE : 17/2/66	DATE : 17/2/66
FINISH DATE : 17/2/66	FINISH DATE : 17/2/66

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ		PERIOD :
ADDRESS : 88 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 10110		START PM DATE : 17/2/66
MEASUREMENT USED :		BUILDING : ๑๐๑/๑๒๕ ๑๕๖/๑๖
CAPACITY :		BRAND :
MODEL :		MOBEL :

TASK (รายละเอียดการตรวจ)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Unit / Type	2. Weight of agent	3. Weight	4. Unit / Hose
30	ห้องฉุกเฉิน 12	ER	2	A	BEN-A-2-FE-023	Co2	4.54	11.48	N
31	ห้องฉุกเฉิน 12	ER	2	A	BEN-A-2-FE-024	Co2	4.54	11.48	N
32	ห้องฉุกเฉิน 2	ER	2	A	BEN-A-2-FE-025	Co2	4.54	11.48	N
33	ห้องฉุกเฉิน 3	ER	2	A	BEN-A-2-FE-026	Co2	4.54	11.48	N
34	ห้องฉุกเฉิน 3	ER	2	A	BEN-A-2-FE-027	Co2	4.54	11.48	N
35	ห้องฉุกเฉิน 3	ER	2	A	BEN-A-2-FE-028	Co2	4.54	11.48	N
36	ห้องฉุกเฉิน 3	ER	2	A	BEN-A-2-FE-029	Co2	4.54	11.48	N
37	ห้องฉุกเฉิน 3	ER	2	A	BEN-A-2-FE-030	Co2	4.54	11.48	N
38	ห้องฉุกเฉิน 3	ER	2	A	BEN-A-2-FE-031	Co2	4.54	11.48	N
39	ห้องฉุกเฉิน 3	ER	2	A	BEN-A-2-FE-032	Co2	4.54	11.48	N
40	ห้องฉุกเฉิน 3	ER	2	A	BEN-A-2-FE-033	Co2	4.54	11.48	N
41	ห้องฉุกเฉิน 3	ER	2	A	BEN-A-2-FE-034	Co2	4.54	11.48	N
42	ห้องฉุกเฉิน 3	ER	2	A	BEN-A-2-FE-035	Co2	4.54	11.48	N
43	ห้องฉุกเฉิน 3	ER	2	A	BEN-A-2-FE-036	Co2	4.54	11.48	N
44	ห้องฉุกเฉิน 3	ER	2	A	BEN-A-2-FE-037	Co2	4.54	11.48	N
45	ห้องฉุกเฉิน 3	ER	2	A	BEN-A-2-FE-038	Co2	4.54	11.48	N
46	ห้องฉุกเฉิน 3	ER	2	A	BEN-A-2-FE-039	Co2	4.54	11.48	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ไม่มีปัญหา	
SERVICE BY : นายแพทย์ ๑๐๑/๑๒๕ ๑๕๖/๑๖	
CHECKED VERIFIED BY : นายแพทย์ ๑๐๑/๑๒๕ ๑๕๖/๑๖	ACCEPTANCE : นายแพทย์ ๑๐๑/๑๒๕ ๑๕๖/๑๖
DATE : 17/2/66	DATE : 17/2/66
FINISH DATE : 17/2/66	FINISH DATE : 17/2/66

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD :
PROJECT TITLE :	1.โครงการก่อสร้างบ้าน	START PM DATE : 12/2/66
ADDRESS :	888 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 10110	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :

TASK 3 (หน้า 2 ถึง หน้า 3 จาก 3 หน้า)												
Detail / รายละเอียด					MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)							
Item อุปกรณ์	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. Unit / Type (Unit)	2. Weight of agent (kg)	3. Quantity (kg)	4. Hose / Hose (m)	5. Unit / Gauge (m³/h)	6. Unit / Handle (m³/h)	7. Hose / Tank (m³)
73	ประตูลิฟต์ชั้น 408 IPT Ward4	IPT Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-656	02	2.15	11.94	2	2	2	2
74	ประตูลิฟต์ชั้น 413 IPT Ward4	IPT Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-657	02	2.15	11.94	2	2	2	2
75	ประตูลิฟต์ชั้น 419 IPT Ward4	IPT Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-658	02	2.15	11.94	2	2	2	2
76	ประตูลิฟต์ชั้น 424 IPT Ward4	IPT Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-659	02	2.15	11.94	2	2	2	2
77	ประตูลิฟต์ชั้น 428 IPT Ward4	IPT Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-660	02	2.15	11.94	2	2	2	2
78	ลิฟต์ชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4-FE-121	NO-0-040			1	2	2	2

SYNCHRON OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , * = Abnormal , - = Non Insid

	Problem (ปัญหามั่ว)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
	ข้อผิดพลาดในการคำนวณ		
SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	ACCEPTANCE	
1. <u>นายธน</u>			
2. <u>นายจิ</u>	<u>นายค</u>		
3. <u>นายอ</u>	DATE: <u>13/06/66</u>	(<u>Demonstrate</u>) DATE: <u>9/3/8023</u>	
4. _____			
FINISH DATE : <u>17/06/66</u>			

รหัสเอกสาร CO-S D-335-36 แก้ไขครั้งที่ 0 วันที่ขึ้นใช้ : สิงหาคม 2564



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : 17/2/66

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ

START PM DATE : 17/2/66

ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

BUILDING : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

BRAND : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

MODEL : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CAPACITY : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

MEASUREMENT USED : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

TASK (ระบุชื่ออุปกรณ์)									
Detail / รายละเอียด									
Item	สถานที่	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Weight of agent (kg)	2. Weight of agent (kg)	3. Weight of agent (kg)	4. Weight of agent (kg)
79	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-001	11.78	11.78	11.78	11.78
80	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-002	11.78	11.78	11.78	11.78
81	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-003	11.78	11.78	11.78	11.78
82	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-004	11.78	11.78	11.78	11.78
83	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-005	11.78	11.78	11.78	11.78
84	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-006	11.78	11.78	11.78	11.78
85	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-007	11.78	11.78	11.78	11.78
86	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-008	11.78	11.78	11.78	11.78

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ) : - 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Cause (สาเหตุ) : - 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Corrective (วิธีการแก้ไข) : - 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SERVICE BY : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CHECKED / VERIFIED BY : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ACCEPTANCE : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

DATE : 17/2/66

FINISH DATE : 17/2/66

รักษานิติกร CO-S-D-3385-56 : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เจ้าหน้าที่ : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : 16-2-66

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ

START PM DATE : 16-2-66

ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

BUILDING : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

BRAND : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

MODEL : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CAPACITY : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

MEASUREMENT USED : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

TASK (ระบุชื่ออุปกรณ์)									
Detail / รายละเอียด									
Item	สถานที่	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Weight of agent (kg)	2. Weight of agent (kg)	3. Weight of agent (kg)	4. Weight of agent (kg)
87	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-001	11.78	11.78	11.78	11.78
88	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-002	11.78	11.78	11.78	11.78
89	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-003	11.78	11.78	11.78	11.78
90	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-004	11.78	11.78	11.78	11.78
91	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-005	11.78	11.78	11.78	11.78
92	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-006	11.78	11.78	11.78	11.78
93	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-007	11.78	11.78	11.78	11.78
94	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-008	11.78	11.78	11.78	11.78
95	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-009	11.78	11.78	11.78	11.78
96	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-010	11.78	11.78	11.78	11.78
97	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-011	11.78	11.78	11.78	11.78
98	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-012	11.78	11.78	11.78	11.78
99	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-013	11.78	11.78	11.78	11.78
100	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-014	11.78	11.78	11.78	11.78
101	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	HEN-A-5-FE-015	11.78	11.78	11.78	11.78

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ) : - 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Cause (สาเหตุ) : - 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Corrective (วิธีการแก้ไข) : - 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SERVICE BY : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CHECKED / VERIFIED BY : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ACCEPTANCE : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

DATE : 16-2-66

FINISH DATE : 16-2-66

รักษานิติกร CO-S-D-3385-56 : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เจ้าหน้าที่ : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



PROJECT TITLE : โรงซ่อมบำรุงอาคาร 77110		PERIOD :
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110		START PM DATE : 16-2-66
MEASUREMENT USED :		BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการบำรุงรักษา)													MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Detail / รายละเอียด																			
Item อุปกรณ์	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	1. รหัส / Type (A.B.C.)	2. น้ำหนัก / Weight of agent (Kg.)	3. น้ำหนัก (Gross Weight) (Kg.)	4. ความดัน / Pressure (Bar)	5. ความดัน / Charge (Bar)	6. ความดัน / Handle (Bar)	7. ความดัน / Tank (Bar)							
102	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	HEN-B-2-FE-000	CO2	4.59	4.59	N	N	N	N							
103	MDR ROOM 001	Service Building	2	B	HEN-B-2-FE-001	NON-CFC													
104	MDR ROOM 002	Service Building	2	B	HEN-B-2-FE-002	NON-CFC													
105	พื้นที่ห้องพักรับตัว MDR	Corridor	2	B	HEN-B-2-FE-003	CO2	4.59	13.95	N	N	N	N							
106	ห้องสารวัตรควบคุมการแพทย์ N-Health	N-Health	2	B	HEN-B-2-FE-004	NON-CFC													
107	พื้นที่รับผู้ป่วยฉุกเฉิน	Corridor	2	B	HEN-B-2-FE-005	CO2	4.59	12.59	N	N	N	N							
108	MDR ROOM 1	MDR	2	B	HEN-B-2-FE-006	NON-CFC													
109	MDR ROOM 2	MDR	2	B	HEN-B-2-FE-007	NON-CFC													
110	MDR ROOM 3	MDR	2	B	HEN-B-2-FE-008	NON-CFC													
111	MDR ROOM 4	MDR	2	B	HEN-B-2-FE-009	NON-CFC													
112	MDR ROOM 5	MDR	2	B	HEN-B-2-FE-090	NON-CFC													
113	MDR ROOM 6	MDR	2	B	HEN-B-2-FE-091	NON-CFC													
114	MDR ROOM 7	MDR	2	B	HEN-B-2-FE-092	NON-CFC													
115	MDR ROOM 8	MDR	2	B	HEN-B-2-FE-093	NON-CFC													
116	MDR ROOM 9	MDR	2	B	HEN-B-2-FE-094	NON-CFC													
117	MDR ROOM 10	MDR	2	B	HEN-B-2-FE-095	NON-CFC													
118	MDR ROOM 11	MDR	2	B	HEN-B-2-FE-096	NON-CFC													
119	MDR ROOM 12	MDR	2	B	HEN-B-2-FE-097	NON-CFC													
120	MDR ROOM 13	MDR	2	B	HEN-B-2-FE-098	NON-CFC													
121	ห้อง GENERATOR 1	MD Generator	2	B	HEN-B-2-FE-126	NON-CFC													
122	ห้อง GENERATOR 2	MD Generator	2	B	HEN-B-2-FE-127	NON-CFC													

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหาที่พบ)		Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
- ลมพัดแรงเกินไป			
SERVICE BY		CHECKED / VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. ปร. มอริส		(DATE: 9, 3, 2023)	
2. ปร. วิชาญ			
3. ปร. วิชาญ			
4. ปร. วิชาญ			
FINISH DATE : 16/2/66			
รหัสเอกสาร : CO-S-D-3305-46	แก้ไขครั้งที่ : 0	วันที่รับใช้ : 16/2/66	วันที่รับใช้ : 16/2/66



PROJECT TITLE : โรงซ่อมบำรุงอาคาร 77110		PERIOD :
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110		START PM DATE : 16-2-66
MEASUREMENT USED :		BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการบำรุงรักษา)												
Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item อุปกรณ์	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	1. ชนิด / Type (A.B.C.)	2. น้ำหนัก Weight of agent (A.B.C.)	3. น้ำหนัก (Gross Weight) (A.B.C.)	4. ความดัน / Pressure (Bar)	5. ความดัน / Charge (Bar)	6. ความดัน / Handle (Bar)	7. ความดัน / Tank (Bar)
1	ถังเก็บน้ำทิ้ง	ถังเก็บน้ำทิ้ง	1	C	HEN-C-1-FE-009	CO2	4.54	12.77	N	-	N	N
2	ตู้เก็บน้ำทิ้ง 1	STORE	1	C	HEN-C-1-FE-100	CO2	4.54	11.78	N	-	N	N
3	ตู้เก็บน้ำทิ้ง 2	STORE	1	C	HEN-C-1-FE-101	CO2	4.54	11.80	N	-	N	N
4	ตู้เก็บน้ำทิ้ง 3	STORE	1	C	HEN-C-1-FE-102	CO2	4.54	11.80	N	-	N	N
5	ตู้เก็บน้ำทิ้ง 4	STORE	1	C	HEN-C-1-FE-103	CO2	4.54	11.80	N	-	N	N
									*			

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหาที่พบ)		Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
- ลมพัดแรงเกินไป			
SERVICE BY		CHECKED / VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. ปร. มอริส		(DATE: 9, 3, 2023)	
2. ปร. วิชาญ			
3. ปร. วิชาญ			
4. ปร. วิชาญ			
FINISH DATE : 16/2/66			
รหัสเอกสาร : CO-S-D-3305-46	แก้ไขครั้งที่ : 0	วันที่รับใช้ : 16/2/66	วันที่รับใช้ : 16/2/66

[illegible][illegible]



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10330
BUILDING : 7-9-66
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :
MEASUREMENT USED :

TASK (รายละเอียดการตรวจ)												
Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. รหัส / Type (kg/L)	2. น้ำหนักสาร Weight of agent (kg/L)	3. น้ำหนักรถถัง Gross Weight (kg/L)	4. ระยะเวลา / Hose	5. น้ำหนัก / Charge (kg/Ltr)	6. น้ำหนัก / Handle	7. น้ำหนัก / Tank
30	หอผู้ป่วย ICU 15 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BHNS-A-2-FE-023	C02	4.54	11.45	2	N	N	N
31	หอผู้ป่วยหนักบนตึกผู้ป่วยวิกฤต	แผนก ICU	2	A	BHNS-A-2-FE-024	C02	4.54	11.46	2	N	N	N
32	หอผู้ป่วยหนักบนตึก 2	แผนก LER	2	A	BHNS-A-2-FE-025	C02	4.54	13.60	2	N	N	N
33	หอผู้ป่วยหนัก	แผนก OR	2	A	BHNS-A-2-FE-026	C02	4.54	11.65	2	N	N	N
34	หอผู้ป่วยหนักบนตึก 3	แผนก OR	2	A	BHNS-A-2-FE-027	Non-CFO			2	N	N	N
35	หอผู้ป่วยหนักบนตึกผู้ป่วยวิกฤต	แผนก OR	2	A	BHNS-A-2-FE-028	C02	4.54	11.69	2	N	N	N
36	หอผู้ป่วยหนักบนตึกบนตึก 1	แผนก OR	2	A	BHNS-A-2-FE-029	C02	4.54	13.61	2	N	N	N
37	หอผู้ป่วยหนักบนตึกผู้ป่วยวิกฤต	CSSD	2	A	BHNS-A-2-FE-030	C02	4.54	11.99	2	N	N	N
38	แผนก CSSD	CSSD	2	A	BHNS-A-2-FE-031	C02	4.54	13.35	2	N	N	N
39	หอผู้ป่วยหนักพิเศษ	Cosider	2	A	BHNS-A-2-FE-032	C02	4.54	11.69	2	N	N	N
40	หอผู้ป่วยหนักบนตึกผู้ป่วยวิกฤต	Hemo	2	A	BHNS-A-2-FE-033	C02	4.54	11.71	2	N	N	N
41	หอผู้ป่วยหนักบนตึกผู้ป่วยวิกฤต	CATH-LAB	2	A	BHNS-A-2-FE-034	C02	4.54	11.41	2	N	N	N
42	หอผู้ป่วยหนักบนตึกผู้ป่วยวิกฤต	CATH-LAB	2	A	BHNS-A-2-FE-035	Non-CFO	-	-	2	N	N	N
43	หอผู้ป่วยหนักบนตึก 2	Cosider	2	A	BHNS-A-2-FE-112	Non-CFO			2	N	N	N
44	หอผู้ป่วยหนักบนตึก 2	Cosider	2	A	BHNS-A-2-FE-113	Non-CFO			2	N	N	N
45	หอผู้ป่วยหนักบนตึก Cath lab	CATH-LAB	2	A	BHNS-A-2-FE-114	Non-CFO			2	N	N	N
46	หอผู้ป่วยหนัก ICU	แผนก ICU	2	A	BHNS-A-2-FE-115	Non-CFO			2	N	N	N
SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal AB = Abnormal , . = Non Insal												

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (อุปกรณ์) :
Cause (สาเหตุ) :
Corrective (การแก้ไข) :
SERVICE BY :
CHECKED/VERIFIED BY :
ACCEPTANCE :
DATE : 18/4/2563

วันที่ตรวจ : 7/9/66
วันที่ตรวจ : 18/4/2563
วันที่ตรวจ : 18/4/2563



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10330
BUILDING : 7-9-66
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :
MEASUREMENT USED :

TASK (รายละเอียดการตรวจ)												
Detail / รายละเอียด					MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)							
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (kg)	2. น้ำหนักถัง (kg)	3. น้ำหนักถัง (kg)	4. ปริมาณ / Hose (kg/ltr)	5. น้ำหนัก / Charge (kg/ltr)	6. น้ำหนัก / Handle	7. น้ำหนัก / Tank
47	ห้องผู้ป่วยแผนกโรคทางเดินหายใจ	Office	3	A	BHN-A-3-FE-036	CO2	4.54	11.80	2	N	N	N
48	ห้องผู้ป่วยชั้น 1	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-037	CO2	4.54	11.70	2	N	N	N
49	ห้องผู้ป่วยชั้น 1	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-038	CO2	4.54	11.96	2	N	N	N
50	แผนกผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	IT	3	A	BHN-A-3-FE-039	NON-DEC	-	-	2	N	N	N
51	SERVER ROOM	IT	3	A	BHN-A-3-FE-040	NON-DEC	-	-	2	N	N	N
52	ห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-041	CO2	4.54	11.80	2	N	N	N
53	ห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-042	CO2	4.54	11.69	2	N	N	N
54	ห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-043	CO2	4.54	11.29	2	N	N	N
55	Donor's Lounge	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-044	CO2	4.54	11.71	2	N	N	N
56	ทางเชื่อมชั้น 1	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-045	CO2	4.54	11.67	2	N	N	N
57	ห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ SKIN	SKIN	3	A	BHN-A-3-FE-046	CO2	4.54	13.35	2	N	N	N
58	ห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-047	CO2	4.54	11.80	2	N	N	N
59	ห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-048	CO2	4.54	11.70	2	N	N	N
60	ห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-049	CO2	4.54	11.85	2	N	N	N
61	ห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-050	CO2	4.54	11.76	2	N	N	N
62	ห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-051	CO2	4.54	11.71	2	N	N	N
63	ห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 1 Regat	Regat	3	A	BHN-A-3-FE-052	CO2	4.54	11.70	2	N	N	N
64	ห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 2 Regat	Regat	3	A	BHN-A-3-FE-053	CO2	4.54	11.70	2	N	N	N
65	ห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 2	Office	3	A	BHN-A-3-FE-054	CO2	4.54	11.80	2	N	N	N
66	ห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	Regat	3	A	BHN-A-3-FE-055	CO2	4.54	11.70	2	N	N	N
67	ห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ SKIN	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-104	CO2	4.54	11.70	2	N	N	N
68	ห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-116	NON-DEC	-	-	2	N	N	N
69	ห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	IT	3	A	BHN-A-3-FE-117	NON-DEC	-	-	2	N	N	N
70	ห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	IT	3	A	BHN-A-3-FE-118	NON-DEC	-	-	2	N	N	N
71	ห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	IT	3	A	BHN-A-3-FE-119	NON-DEC	-	-	2	N	N	N
72	ห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	IT	3	A	BHN-A-3-FE-120	NON-DEC	-	-	2	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM X = Don't PM N = Normal AB = Abnormal - = Non Install

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (อุปกรณ์) :
Cause (สาเหตุ) :
Corrective (การแก้ไข) :
SERVICE BY :
CHECKED/VERIFIED BY :
ACCEPTANCE :
DATE : 18/4/2563

วันที่ตรวจ : 7/9/66
วันที่ตรวจ : 18/4/2563
วันที่ตรวจ : 18/4/2563

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ		
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110		
BUILDING : 7-9-66		
BRAND : 7-9-66-66		
MODEL : 7-9-66-66		
CAPACITY : 7-9-66-66		
MEASUREMENT USED :		

TASK (ตามแบบฉบับที่ 1-4)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Pin / Type	2. Weight of agent	3. Pin / Weight	4. Pin / Hose
79	ห้องเก็บของ 408 IPT Ward 4	IPT Ward 4	4	A	BHS-A-4-FE-056	CO2	4.54	11.94	N
74	ห้องเก็บของ 415 IPT Ward 4	IPT Ward 4	4	A	BHS-A-4-FE-057	CO2	4.54	11.94	N
75	ห้องเก็บของ 419 IPT Ward 4	IPT Ward 4	4	A	BHS-A-4-FE-058	CO2	4.54	11.94	N
76	ห้องเก็บของ 424 IPT Ward 4	IPT Ward 4	4	A	BHS-A-4-FE-059	CO2	4.54	11.94	N
77	ห้องเก็บของ 428 IPT Ward 4	IPT Ward 4	4	A	BHS-A-4-FE-060	CO2	4.54	11.94	N
78	ห้องเก็บของ 434 IPT Ward 4	Corridor	4	A	BHS-A-4-FE-121	NON-CO2	-	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
อุปกรณ์ชำรุด		
Service By : 7/9/66	Checked/Verified By : 7/9/66	Acceptance : 7/9/66
Finish Date : 7/9/66	DATE : 7/9/66	DATE : 7/9/66
Signature : 7/9/66	Signature : 7/9/66	Signature : 7/9/66

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ		
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110		
BUILDING : 7-9-66		
BRAND : 7-9-66-66		
MODEL : 7-9-66-66		
CAPACITY : 7-9-66-66		
MEASUREMENT USED :		

TASK (ตามแบบฉบับที่ 1-4)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Pin / Type	2. Weight of agent	3. Pin / Weight	4. Pin / Hose
79	ห้องเก็บของ 508 IPT Ward 5	IPT Ward 5	5	A	BHS-A-5-FE-061	CO2	4.54	11.94	N
80	ห้องเก็บของ 515 IPT Ward 5	IPT Ward 5	5	A	BHS-A-5-FE-062	CO2	4.54	11.94	N
81	ห้องเก็บของ 519 IPT Ward 5	IPT Ward 5	5	A	BHS-A-5-FE-063	CO2	4.54	11.94	N
82	ห้องเก็บของ 524 IPT Ward 5	IPT Ward 5	5	A	BHS-A-5-FE-064	CO2	4.54	11.94	N
83	ห้องเก็บของ 528 IPT Ward 5	IPT Ward 5	5	A	BHS-A-5-FE-065	CO2	4.54	11.94	N
84	ห้องเก็บของ 534 IPT Ward 5	IPT Ward 5	5	A	BHS-A-5-FE-066	CO2	4.54	11.94	N
85	ห้องเก็บของ 538 IPT Ward 5	IPT Ward 5	5	A	BHS-A-5-FE-067	CO2	4.54	11.94	N
86	ห้องเก็บของ 544 IPT Ward 5	Corridor	5	A	BHS-B-1-FE-123	NON-CO2	-	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
อุปกรณ์ชำรุด		
Service By : 7/9/66	Checked/Verified By : 7/9/66	Acceptance : 7/9/66
Finish Date : 7/9/66	DATE : 7/9/66	DATE : 7/9/66
Signature : 7/9/66	Signature : 7/9/66	Signature : 7/9/66



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)										PERIOD : M	
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ											
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110											
BUILDING : อาคาร 1											
BRAND : ABC											
MODEL : ABC											
CAPACITY : 1000											
MEASUREMENT USED : 1000											
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)											
TASK (รายละเอียดงาน)											
Detail / Information											
Item / Location											
1. Fltn / Type											
2. Weight of agent											
3. Weight											
4. Fltn / Hose											
5. Fltn / Charge (kg)											
6. Fltn / Handle											
7. Fltn / Tank											
SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install											
Problem (ปัญหา)											
Cause (สาเหตุ)											
Corrective (การแก้ไข)											
SERVICE BY											
CHECKED / VERIFIED BY											
ACCEPTANCE											
DATE : 18 / 4 / 2563											
FINISH DATE : 18 / 4 / 2563											
รพ.กรุงเทพ CO-SID-385-56											
บันทึกที่ 0											
วันที่รับ 2564											

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)										PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ										START PM DATE : 7-9-66
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 10110										BUILDING : 909/400/01
MEASUREMENT USED :										BRAND :
										MODEL :
										CAPACITY :
TASK (ชนิดและรุ่นของถังดับเพลิง)										
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)										
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Weight of agent (ก.ม.)	2. Weight of agent (ก.ม.)	3. Weight of agent (ก.ม.)	4. Weight of agent (ก.ม.)	5. Weight of agent (ก.ม.)
1	ถังดับเพลิง	STORE	1	C	BIN-C-1-FE-009	4.54	4.54	12.98	N	N
2	ถังดับเพลิง	STORE	1	C	BIN-C-1-FE-100	4.54	4.54	11.80	N	N
3	ถังดับเพลิง	STORE	1	C	BIN-C-1-FE-101	4.54	4.54	11.80	N	N
4	ถังดับเพลิง	STORE	1	C	BIN-C-1-FE-102	4.54	4.54	11.85	N	N
5	ถังดับเพลิง	STORE	1	C	BIN-C-1-FE-103	4.54	4.54	11.85	N	N
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install										
Problem (ปัญหา)						Cause (สาเหตุ)		Corrective (วิธีการแก้ไข)		
ถังดับเพลิง										
SERVICE BY						CHECKED/VERIFIED BY		ACCEPTANCE		
1. 10/10						1. 10/10		1. 10/10		
2. 10/10						2. 10/10		2. 10/10		
3. 10/10						3. 10/10		3. 10/10		
4. 10/10						4. 10/10		4. 10/10		
FINISH DATE : 7 / 9 / 66						DATE : 18 / 4 / 2023				
รพ.กรุงเทพ CO-SID-5385-36						รพ.กรุงเทพ CO-SID-5385-36		รพ.กรุงเทพ CO-SID-5385-36		

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)										PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ										START PM DATE : 7 / 4 / 66
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 10110										BUILDING : 909/400/01
MEASUREMENT USED :										BRAND :
										MODEL :
										CAPACITY :
TASK (ชนิดและรุ่นของถังดับเพลิง)										
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)										
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Weight of agent (ก.ม.)	2. Weight of agent (ก.ม.)	3. Weight of agent (ก.ม.)	4. Weight of agent (ก.ม.)	5. Weight of agent (ก.ม.)
1	ถังดับเพลิง	STORE	1	A	BIN-A-B-FE-001	4.54	4.54	13.50	N	N
2	ถังดับเพลิง	STORE	1	A	BIN-A-B-FE-002	4.54	4.54	13.50	N	N
3	ถังดับเพลิง	STORE	1	A	BIN-A-B-FE-105	4.54	4.54	13.50	N	N
4	ถังดับเพลิง	STORE	1	A	BIN-A-B-FE-106	4.54	4.54	13.50	N	N
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install										
Problem (ปัญหา)						Cause (สาเหตุ)		Corrective (วิธีการแก้ไข)		
ถังดับเพลิง										
SERVICE BY						CHECKED/VERIFIED BY		ACCEPTANCE		
1. 10/10						1. 10/10		1. 10/10		
2. 10/10						2. 10/10		2. 10/10		
3. 10/10						3. 10/10		3. 10/10		
4. 10/10						4. 10/10		4. 10/10		
FINISH DATE : 7 / 4 / 66						DATE : 10 / 5 / 2023				
รพ.กรุงเทพ CO-SID-5385-36						รพ.กรุงเทพ CO-SID-5385-36		รพ.กรุงเทพ CO-SID-5385-36		

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ		PERIOD : M
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110		START PM DATE : 7/4/66
MEASUREMENT USED :		BUILDING : 77110
		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

TASK (ระบุชื่ออุปกรณ์)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Unit / Type	2. Weight of agent	3. Unit / Type	4. Unit / Type
30	ห้อง ICU 15	ICU	2	A	BHS-A-2FE-023	CO2	4.54	11.14	N
31	ห้อง ICU 16	ICU	2	A	BHS-A-2FE-024	CO2	4.54	11.14	N
32	ห้อง ICU 17	ICU	2	A	BHS-A-2FE-025	CO2	4.54	11.14	N
33	ห้อง ICU 18	ICU	2	A	BHS-A-2FE-026	CO2	4.54	11.14	N
34	ห้อง ICU 19	ICU	2	A	BHS-A-2FE-027	NON-CFC	4.54	11.14	N
35	ห้อง ICU 20	ICU	2	A	BHS-A-2FE-028	CO2	4.54	11.14	N
36	ห้อง ICU 21	ICU	2	A	BHS-A-2FE-029	CO2	4.54	11.14	N
37	ห้อง ICU 22	ICU	2	A	BHS-A-2FE-030	CO2	4.54	11.14	N
38	ห้อง ICU 23	ICU	2	A	BHS-A-2FE-031	CO2	4.54	11.14	N
39	ห้อง ICU 24	ICU	2	A	BHS-A-2FE-032	CO2	4.54	11.14	N
40	ห้อง ICU 25	ICU	2	A	BHS-A-2FE-033	CO2	4.54	11.14	N
41	ห้อง ICU 26	ICU	2	A	BHS-A-2FE-034	CO2	4.54	11.14	N
42	ห้อง ICU 27	ICU	2	A	BHS-A-2FE-035	NON-CFC	4.54	11.14	N
43	ห้อง ICU 28	ICU	2	A	BHS-A-2FE-112	NON-CFC	4.54	11.14	N
44	ห้อง ICU 29	ICU	2	A	BHS-A-2FE-113	NON-CFC	4.54	11.14	N
45	ห้อง ICU 30	ICU	2	A	BHS-A-2FE-114	NON-CFC	4.54	11.14	N
46	ห้อง ICU 31	ICU	2	A	BHS-A-2FE-115	NON-CFC	4.54	11.14	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ระบุปัญหา)		Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
SERVICE BY		CHECKED VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. 7/4/66		DATE 10/5/66	
2. 7/4/66		DATE 10/5/66	
3. 7/4/66		DATE 10/5/66	
4. 7/4/66		DATE 10/5/66	
FINISH DATE : 7/4/66			
รพ.กรุงเทพ CO-SD-5385-36		บันทึกไว้ 1 ปี 10/5/66	

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ		PERIOD : M
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110		START PM DATE : 7/4/66
MEASUREMENT USED :		BUILDING : 77110
		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

TASK (ระบุชื่ออุปกรณ์)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Unit / Type	2. Weight of agent	3. Unit / Type	4. Unit / Type
5	ห้อง ICU 1	ICU	1	A	BHS-A-1FE-003	CO2	4.54	12.97	N
6	ห้อง ICU 2	ICU	1	A	BHS-A-1FE-004	CO2	4.54	12.97	N
7	ห้อง ICU 3	ICU	1	A	BHS-A-1FE-005	CO2	4.54	12.97	N
8	ห้อง ICU 4	ICU	1	A	BHS-A-1FE-006	CO2	4.54	12.97	N
9	ห้อง ICU 5	ICU	1	A	BHS-A-1FE-007	CO2	4.54	12.97	N
10	ห้อง ICU 6	ICU	1	A	BHS-A-1FE-008	CO2	4.54	12.97	N
11	ห้อง ICU 7	ICU	1	A	BHS-A-1FE-009	CO2	4.54	12.97	N
12	ห้อง ICU 8	ICU	1	A	BHS-A-1FE-010	CO2	4.54	12.97	N
13	ห้อง ICU 9	ICU	1	A	BHS-A-1FE-011	CO2	4.54	12.97	N
14	ห้อง ICU 10	ICU	1	A	BHS-A-1FE-012	NON-CFC	4.54	12.97	N
15	ห้อง ICU 11	ICU	1	A	BHS-A-1FE-013	NON-CFC	4.54	12.97	N
16	ห้อง ICU 12	ICU	1	A	BHS-A-1FE-014	CO2	4.54	12.97	N
17	ห้อง ICU 13	ICU	1	A	BHS-A-1FE-015	CO2	4.54	12.97	N
18	ห้อง ICU 14	ICU	1	A	BHS-A-1FE-016	CO2	4.54	12.97	N
19	ห้อง ICU 15	ICU	1	A	BHS-A-1FE-017	NON-CFC	4.54	12.97	N
20	ห้อง ICU 16	ICU	1	A	BHS-A-1FE-018	NON-CFC	4.54	12.97	N
21	ห้อง ICU 17	ICU	1	A	BHS-A-1FE-019	NON-CFC	4.54	12.97	N
22	ห้อง ICU 18	ICU	1	A	BHS-A-1FE-020	NON-CFC	4.54	12.97	N
23	ห้อง ICU 19	ICU	1	A	BHS-A-1FE-021	NON-CFC	4.54	12.97	N
24	ห้อง ICU 20	ICU	1	A	BHS-A-1FE-022	NON-CFC	4.54	12.97	N
25	ห้อง ICU 21	ICU	1	A	BHS-A-1FE-107	NON-CFC	4.54	12.97	N
26	ห้อง ICU 22	ICU	1	A	BHS-A-1FE-108	NON-CFC	4.54	12.97	N
27	ห้อง ICU 23	ICU	1	A	BHS-A-1FE-109	NON-CFC	4.54	12.97	N
28	ห้อง ICU 24	ICU	1	A	BHS-A-1FE-110	NON-CFC	4.54	12.97	N
29	ห้อง ICU 25	ICU	1	A	BHS-A-1FE-111	NON-CFC	4.54	12.97	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ระบุปัญหา)		Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
SERVICE BY		CHECKED VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. 7/4/66		DATE 10/5/66	
2. 7/4/66		DATE 10/5/66	
3. 7/4/66		DATE 10/5/66	
4. 7/4/66		DATE 10/5/66	
FINISH DATE : 7/4/66			
รพ.กรุงเทพ CO-SD-5385-36		บันทึกไว้ 1 ปี 10/5/66	

[illegible]

PROJECT TITLE : 34000000000000000000

ADDRESS : 888 หมู่บ้านพัฒนา ๑ ตำบล ๑ อำเภอ ๑ จังหวัด ๑๖๖๖๖๖๖๖ ๗๗๗๗๗

MEASUREMENT USED :

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

START PM DATE : ๗/๔/๖๖

BUILDING :

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

TASK (งานที่ต้องดำเนินการ)

MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)

Item ตำแหน่ง	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	1. ยี่ห้อ / Type (ยี่ห้อ)	2. น้ำหนักรวม (kg.)	3. น้ำหนักสุทธิ (kg.)	4. ถังเก็บ / Hose (kg.)	5. น้ำหนัก / Gauge (kg.)	6. น้ำหนัก / Handle (kg.)	7. ยี่ห้อ / Tank (kg.)
47	ห้องเก็บของบนอาคาร 1	Office	3	A	HBN-A-3-FE-036	Co2	4.54	1.80	N	N	N	N
48	ห้องเก็บของบน 1	Corridor	3	A	HBN-A-3-FE-037	Co2	4.54	1.70	N	N	N	N
49	ห้องเก็บของบน 1	Corridor	3	A	HBN-A-3-FE-038	Co2	4.54	1.96	N	N	N	N
50	อาคารเก็บของบน	IT	3	A	HBN-A-3-FE-039	Co2			N	N	N	N
51	SERVER ROOM	IT	3	A	HBN-A-3-FE-040	Co2			N	N	N	N
52	ห้องเก็บของบน Lab	Lab	3	A	HBN-A-3-FE-041	Co2	4.54	1.64	N	N	N	N
53	ห้องเก็บของบน Lab	Lab	3	A	HBN-A-3-FE-042	Co2	4.54	1.92	N	N	N	N
54	ห้องเก็บของบน	Corridor	3	A	HBN-A-3-FE-043	Co2	4.54	1.71	N	N	N	N
55	Dance / Lounge	Office	3	A	HBN-A-3-FE-044	Co2	4.54	1.67	N	N	N	N
56	ห้องเก็บของบน	Corridor	3	A	HBN-A-3-FE-045	Co2	4.54	1.96	N	N	N	N
57	ห้องเก็บของบน SKIN	SKIN	3	A	HBN-A-3-FE-046	Co2	4.54	1.80	N	N	N	N
58	ห้องเก็บของบน REHAB	REHAB	3	A	HBN-A-3-FE-047	Co2	4.54	1.70	N	N	N	N
59	ห้องเก็บของบน REHAB	REHAB	3	A	HBN-A-3-FE-048	Co2	4.54	1.85	N	N	N	N
60	ห้องเก็บของบน REHAB	REHAB	3	A	HBN-A-3-FE-049	Co2	4.54	1.76	N	N	N	N
61	ห้องเก็บของบน	Corridor	3	A	HBN-A-3-FE-050	Co2	4.54	1.71	N	N	N	N
62	ห้องเก็บของบน	Corridor	3	A	HBN-A-3-FE-051	Co2	4.54	1.71	N	N	N	N
63	ห้องเก็บของบน ชั้น 3 ชั้น 1 Regist	Regist	3	A	HBN-A-3-FE-052	Co2	4.54	1.75	N	N	N	N
64	ห้องเก็บของบน ชั้น 3 ชั้น 2 Regist	Regist	3	A	HBN-A-3-FE-053	Co2	4.54	1.75	N	N	N	N
65	ห้องเก็บของบนอาคาร 2	Office	3	A	HBN-A-3-FE-054	Co2	4.54	1.76	N	N	N	N
66	ห้องเก็บของบนอาคาร 1	Regist	3	A	HBN-A-3-FE-055	Co2	4.54	1.70	N	N	N	N
67	ห้องเก็บของบน SKIN	Corridor	3	A	HBN-A-3-FE-104	Co2	4.54	1.70	N	N	N	N
68	ห้องเก็บของบน SKIN	Corridor	3	A	HBN-A-3-FE-116	Co2	4.54	1.70	N	N	N	N
69	ห้อง Server 1	IT	3	A	HBN-A-3-FE-117	Co2	4.54	1.70	N	N	N	N
70	ห้อง Server 2	IT	3	A	HBN-A-3-FE-118	Co2	4.54	1.70	N	N	N	N
71	ห้อง Server 3	IT	3	A	HBN-A-3-FE-119	Co2	4.54	1.70	N	N	N	N
72	ห้อง Server 4	IT	3	A	HBN-A-3-FE-120	Co2	4.54	1.70	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM, X = Don't PM, N = Normal, AB = Abnormal, - = Non Initial

Corrective (ถ้ามี)

SERVICE BY

CHECKED / VERIFIED BY

ACCEPTANCE

FINISH DATE : ๗/๔/๖๖

DATE : ๑๐/๕/๖๖

วันที่ติดตั้ง : ๑๐/๕/๖๖

วันที่ตรวจสอบ : ๑๐/๕/๖๖

[illegible]

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่แก้ไข 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	----------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)										PERIOD : M		
PROJECT TITLE : <u>โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี</u> ADDRESS : <u>888 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 81000</u> MEANS REMINENT USED : _____										START PM DATE : <u>7/4/66</u> BUILDING : _____ BRAND : _____ MODEL : _____ CAPACITY : _____		
TASK (ระบุตำแหน่งเครื่อง)										MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)		
Item อุปกรณ์	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่อง Equipment Code	1. Type / Type (h=)	2. Weight of agent (h=)	3. Full Weight (h=)	4. Full / Hose (h=)	5. Full / Gauge (h=)	6. Full / Handle (h=)	7. Full / Tank (h=)
87	หอผู้ป่วย	Comder	1	B	BUN-B-1-FE-068	CO2	4.54	11.74	N	N	N	N
88	หอผู้ป่วย	Comder	1	B	BUN-B-1-FE-069	CO2	4.54	11.74	N	N	N	N
89	หอผู้ป่วย	Comder	1	B	BUN-B-1-FE-070	CO2	4.54	11.74	N	N	N	N
90	หอผู้ป่วย	Comder	1	B	BUN-B-1-FE-071	CO2	4.54	11.74	N	N	N	N
91	หอผู้ป่วย	Comder	1	B	BUN-B-1-FE-072	CO2	4.54	11.74	N	N	N	N
92	หอผู้ป่วย	Comder	1	B	BUN-B-1-FE-073	CO2	4.54	11.74	N	N	N	N
93	หอผู้ป่วย	Comder	1	B	BUN-B-1-FE-074	CO2	4.54	11.74	N	N	N	N
94	หอผู้ป่วย	N-Hub	1	B	BUN-B-1-FE-075	CO2	4.54	11.74	N	N	N	N
95	หอผู้ป่วย	GHCC	1	B	BUN-B-1-FE-076	CO2	4.54	11.74	N	N	N	N
96	หอผู้ป่วย	GHCC	1	B	BUN-B-1-FE-077	CO2	4.54	11.74	N	N	N	N
97	หอผู้ป่วย	Service Building	1	B	BUN-B-1-FE-078	CO2	4.54	11.74	N	N	N	N
98	หอผู้ป่วย	Service Building	1	B	BUN-B-1-FE-079	CO2	4.54	11.74	N	N	N	N
99	หอผู้ป่วย	DME	1	B	BUN-B-1-FE-123	CO2	4.54	11.74	N	N	N	N
100	หอผู้ป่วย	DME	1	B	BUN-B-1-FE-124	CO2	4.54	11.74	N	N	N	N
101	หอผู้ป่วย	DME	1	B	BUN-B-1-FE-125	CO2	4.54	11.74	N	N	N	N

4 _____
FINISH DATE: 7 / 4 / 6
DATE: 2 / 1 / 6

[illegible]

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)										PERIOD : M
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> PROJECT TITLE : <u>โรงเรียนอนุบาลราชบุรี</u> ADDRESS : <u>888 ถนนพหลโยธิน อำเภอราชบุรี จังหวัดราชบุรี 77110</u> MEASUREMENT USED : _____ </div> <div> START PM DATE : <u>๑/12/61</u> BUILDING : _____ BRAND : _____ MODEL : _____ CAPACITY : _____ </div> </div>										
TASK (ระบุตำแหน่งที่ติดตั้ง)										
Detail / รายละเอียด			MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)							
Item หมายเลข	สถานที่ Location	อาคาร Department	ชั้น Floor	ชนิดสาร Building Equipment Code	1. ชนิด / Type (kcs)	2. น้ำหนัก / Weight of agent (kcs)	3. น้ำหนักสุทธิ / Gross Weight (kcs)	4. วันที่ / Date	5. ความดัน / Gauge (kcs)	6. น้ำหนักสุทธิ / Handle 7. วันที่ / Date
102	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-080	CO2	4.54	13.43	N	N
103	MDB ROOM 6th 1	Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-081	NON-CFC			N	N
104	MDB ROOM 6th 2	Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-082	NON-CFC			N	N
105	บันไดหนีไฟ MDB	Comeker	2	B	BIN-B-2-FE-083		11.54	19.92	N	N
106	บันไดหนีไฟ MDB	N-Health	2	B	BIN-B-2-FE-084	NON-CFC			N	N
107	บันไดหนีไฟ N-Health	Comeker	2	B	BIN-B-2-FE-085	CO2	11.54	11.46	N	N
108	MDB ROOM 1	MDB	2	B	BIN-B-2-FE-086	NON-CFC			N	N
109	MDB ROOM 2	MDB	2	B	BIN-B-2-FE-087	NON-CFC			N	N
110	MDB ROOM 3	MDB	2	B	BIN-B-2-FE-088	NON-CFC			N	N
111	MDB ROOM 4	MDB	2	B	BIN-B-2-FE-089	NON-CFC			N	N
112	MDB ROOM 5	MDB	2	B	BIN-B-2-FE-090	NON-CFC			N	N
113	MDB ROOM 6	MDB	2	B	BIN-B-2-FE-091	NON-CFC			N	N
114	MDB ROOM 7	MDB	2	B	BIN-B-2-FE-092	NON-CFC			N	N
115	MDB ROOM 8	MDB	2	B	BIN-B-2-FE-093	NON-CFC			N	N
116	MDB ROOM 9	MDB	2	B	BIN-B-2-FE-094	NON-CFC			N	N
117	MDB ROOM 10	MDB	2	B	BIN-B-2-FE-095	NON-CFC			N	N
118	MDB ROOM 11	MDB	2	B	BIN-B-2-FE-096	NON-CFC			N	N
119	MDB ROOM 12	MDB	2	B	BIN-B-2-FE-097	NON-CFC			N	N
120	MDB ROOM 13	MDB	2	B	BIN-B-2-FE-098	NON-CFC			N	N
121	ห้อง GENERATOR 1	ห้อง Generator	2	B	BIN-B-2-FE-126	NON-CFC			N	N
122	ห้อง GENERATOR 2	ห้อง Generator	2	B	BIN-B-2-FE-127	NON-CFC			N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Non Install

Problem (ปัญหา)		Cause (สาเหตุ)	Corrective (แก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED / VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. <u>นาย</u>			
2. <u> </u>			
3. <u> </u>			
4. <u> </u>			

FINISH DATE : ๗ / 4 / 61
หน้างาน : CO-S-D-2305-36

หน้างาน :
วันที่ : 10 / 5 / 23
หน้างาน :

[illegible]

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE) ✓										PERIOD : M		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> PROJECT TITLE : บ้านสวนเกษตรสวนกล้วยไม้ ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110 MEASUREMENT (SQM) : _____ </div> <div> START PM DATE : 5/5/66 BUILDING : _____ BRAND : _____ MODEL : _____ CAPACITY : _____ </div> </div>										<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TASK (ระบุชนิดถัง) 12B11310 </div> <div> MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4) </div> </div>		
Detail / รายละเอียด				MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)								
Item No. ลำดับ	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่อง	1. Weight of agent (kg.)	2. Weight of agent (kg.)	3. Weight of agent (kg.)	4. Weight / Hose (kg.)	5. Weight / Gauge (kg.)	6. Weight / Handle (kg.)	7. Weight / Tank (kg.)
1	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-003	4.2	4.54	12.52	N	N	N	N
2	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-004	4.2	4.54	12.52	N	N	N	N
3	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-005	4.2	4.54	13.75	N	N	N	N
4	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-006	4.2	4.54	13.46	N	N	N	N
5	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-007	4.2	4.54	13.51	N	N	N	N
6	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-008	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
7	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-009	4.2	4.54	12.90	N	N	N	N
8	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-010	4.2	4.54	12.95	N	N	N	N
9	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-011	4.2	4.54	12.87	N	N	N	N
10	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-012	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
11	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-013	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
12	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-014	4.2	4.54	13.75	N	N	N	N
13	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-015	4.2	4.54	11.74	N	N	N	N
14	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-016	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
15	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-017	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
16	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-018	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
17	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-019	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
18	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-020	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
19	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-021	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
20	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-022	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
21	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-023	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
22	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-024	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
23	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-025	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
24	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-026	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
25	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-027	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
26	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-028	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
27	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-029	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
28	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-030	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
29	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-031	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
30	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-032	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
31	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-033	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
32	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-034	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
33	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-035	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
34	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-036	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
35	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-037	4.2	4.54	13.57	N	N	N	N
36	หน้าห้องฉุกเฉิน	อาคาร ER	1	A	BINS-A-1-FE-038	4.2	4.54	13.57				



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE) ☒ PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :
MEASUREMENT USED :

TASK (รายละเอียดรายการ)					MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)							
Detail / รายละเอียด												
Item อุปกรณ์	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	1. ชนิด / Type (kg)	2. น้ำหนักรวม (kg)	3. น้ำหนักถัง (kg)	4. น้ำหนักหัว (kg)	5. น้ำหนักถัง / Gauge (kg)	6. น้ำหนักถัง / Handle (kg)	7. น้ำหนักถัง / Tank (kg)
47	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1	Office	3	A	BHN-A-3FE-016	CO2	4.54	1.50		N	N	N
48	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1	Corridor	3	A	BHN-A-3FE-017	CO2	4.54	1.50		N	N	N
49	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1	Corridor	3	A	BHN-A-3FE-018	CO2	4.54	1.50		N	N	N
50	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1	IT	3	A	BHN-A-3FE-019	NO1-CFC				N	N	N
51	SERVER ROOM	IT	3	A	BHN-A-3FE-020	NO1-CFC				N	N	N
52	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1 Lab	Lab	3	A	BHN-A-3FE-021	NO1-CFC				N	N	N
53	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1 Lab	Lab	3	A	BHN-A-3FE-022	NO1-CFC				N	N	N
54	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1	Corridor	3	A	BHN-A-3FE-023	CO2	4.54	1.50		N	N	N
55	Doctor's Lounge	Office	3	A	BHN-A-3FE-024	CO2	4.54	1.50		N	N	N
56	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1	Corridor	3	A	BHN-A-3FE-025	CO2	4.54	1.50		N	N	N
57	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1 SKIN	SKIN	3	A	BHN-A-3FE-026	CO2	4.54	1.50		N	N	N
58	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1 REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3FE-027	CO2	4.54	1.50		N	N	N
59	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1 REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3FE-028	CO2	4.54	1.50		N	N	N
60	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1 REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3FE-029	CO2	4.54	1.50		N	N	N
61	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1	Corridor	3	A	BHN-A-3FE-030	CO2	4.54	1.50		N	N	N
62	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1	Corridor	3	A	BHN-A-3FE-031	CO2	4.54	1.50		N	N	N
63	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3FE-032	CO2	4.54	1.50		N	N	N
64	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3FE-033	CO2	4.54	1.50		N	N	N
65	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1	Office	3	A	BHN-A-3FE-034	CO2	4.54	1.50		N	N	N
66	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3FE-035	CO2	4.54	1.50		N	N	N
67	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1 SKIN	Corridor	3	A	BHN-A-3FE-104	CO2	4.54	1.50		N	N	N
68	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1	Corridor	3	A	BHN-A-3FE-116	NO1-CFC				N	N	N
69	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1	IT	3	A	BHN-A-3FE-117	NO1-CFC				N	N	N
70	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1	IT	3	A	BHN-A-3FE-118	NO1-CFC				N	N	N
71	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1	IT	3	A	BHN-A-3FE-119	NO1-CFC				N	N	N
72	ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคาร 1	IT	3	A	BHN-A-3FE-120	NO1-CFC				N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Don't PM , X = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY :
CHECKED/VERIFIED BY :
ACCEPTANCE :
DATE : 5 / 5 / 66

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : <u>โรงพยาบาลกรุงเทพ</u>	START PM DATE : <u>5/5/66</u>	
ADDRESS : <u>888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110</u>	BUILDING : _____	
	BRAND : _____	
	MODEL : _____	
MEASUREMENT USED : _____	CAPACITY : _____	

TASK (ตามแบบฉบับ รพ.กรุงเทพ)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)									
Item อุปกรณ์	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่อง Equipment Code	Detail / รายละเอียด			
						1. ชนิด / Type (ก.บ.)	2. น้ำหนักถัง (ก.บ.)	3. น้ำหนักถังรวม (ก.บ.)	4. ถังหนัก / Hose
79	ตึกเรียนตึก 508 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-FE-601	Co2	4.54	11.90	N
80	ตึกเรียนตึก 515 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-FE-602	Co2	4.54	11.95	N
81	ตึกเรียนตึก 519 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-FE-603	Co2	4.54	11.76	N
82	ตึกเรียนตึก 524 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-FE-604	Co2	4.54	19.0	N
83	ตึกเรียนตึก 524 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-FE-605	Co2	4.54	19.92	N
86	ตึกเรียนตึก 5	Corridor	5	A	BHS-B-1-FE-12	NaH-CFC			N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install	
Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)
อุปกรณ์ชำรุด	
SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY
1. <u>สมชาย</u>	1. <u>สมชาย</u>
2. _____	2. _____
3. _____	3. _____
4. _____	4. _____
FINISH DATE : <u>5/5/66</u>	DATE : <u>15/6/66</u>

รหัสเอกสาร : CO-S-D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ : 0	วันที่แก้ไข : 5/5/66
-----------------------------	-------------------	----------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : <u>โรงพยาบาลกรุงเทพ</u>	START PM DATE : <u>5/5/66</u>	
ADDRESS : <u>888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110</u>	BUILDING : _____	
	BRAND : _____	
	MODEL : _____	
MEASUREMENT USED : _____	CAPACITY : _____	

TASK (ตามแบบฉบับ รพ.กรุงเทพ)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)									
Item อุปกรณ์	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่อง Equipment Code	Detail / รายละเอียด			
						1. ชนิด / Type (ก.บ.)	2. น้ำหนักถัง (ก.บ.)	3. น้ำหนักถังรวม (ก.บ.)	4. ถังหนัก / Hose
73	ตึกเรียนตึก 408 IPD Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-FE-056	Co2	4.54	11.94	N
74	ตึกเรียนตึก 415 IPD Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-FE-057	Co2	4.54	11.90	N
75	ตึกเรียนตึก 419 IPD Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-FE-058	Co2	4.54	11.78	N
76	ตึกเรียนตึก 424 IPD Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-FE-059	Co2	4.54	11.56	N
77	ตึกเรียนตึก 424 IPD Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-FE-060	Co2	4.54	11.98	N
78	ตึกเรียนตึก 4	Corridor	4	A	BHS-A-4-FE-121	NaH-CFC			N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install	
Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)
อุปกรณ์ชำรุด	
SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY
1. <u>สมชาย</u>	1. <u>สมชาย</u>
2. _____	2. _____
3. _____	3. _____
4. _____	4. _____
FINISH DATE : <u>5/5/66</u>	DATE : <u>15/6/66</u>

รหัสเอกสาร : CO-S-D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ : 0	วันที่แก้ไข : 5/5/66
-----------------------------	-------------------	----------------------



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE) ☒ PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ

ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10330

START PM DATE : 5/5/22

BUILDING : 888 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10330

BRAND : 888 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10330

MODEL : 888 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10330

CAPACITY : 888 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10330

TASK (ระบุชื่ออุปกรณ์)										MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Detail / รายละเอียด																
Item	สถานที่	แผนก	ชั้น	อาคาร	ชนิดอุปกรณ์	รหัสอุปกรณ์	น้ำหนัก	น้ำหนักสุทธิ	น้ำหนักสุทธิ	1. ชนิด / Type	2. Weight of agent (kg)	3. Weight of agent (kg)	4. Gross Weight (kg)	5. Unit in / Charge (kg/tyr)	6. Unit in / Handle	7. Remarks / Tank
102	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-080	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N
103	MDR ROOM 1	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-081	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N
104	MDR ROOM 2	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-082	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N
105	MDR ROOM 3	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-083	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N
106	MDR ROOM 4	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-084	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N
107	MDR ROOM 5	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-085	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N
108	MDR ROOM 6	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-086	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N
109	MDR ROOM 7	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-087	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N
110	MDR ROOM 8	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-088	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N
111	MDR ROOM 9	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-089	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N
112	MDR ROOM 10	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-090	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N
113	MDR ROOM 11	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-091	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N
114	MDR ROOM 12	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-092	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N
115	MDR ROOM 13	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-093	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N
116	MDR ROOM 14	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-094	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N
117	MDR ROOM 15	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-095	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N
118	MDR ROOM 16	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-096	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N
119	MDR ROOM 17	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-097	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N
120	MDR ROOM 18	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-098	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N
121	MDR ROOM 19	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-099	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N
122	MDR ROOM 20	Service Building	2	B	HEN-B-2FE-100	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	NON-CFC	4.54	4.54	4.54	1	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Non Install

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY : สมชาย ใจดี

CHECKED VERIFIED BY : สมชาย ใจดี

DATE : 5/5/22

FINISH DATE : 5/5/22

ACCEPTANCE : สมชาย ใจดี

วันที่ตรวจ : 5/5/22

วันที่รับใช้ : 5/5/22

วันที่ตรวจ : 5/5/22

วันที่รับใช้ : 5/5/22

PROJECT TITLE: <u>โรงพยาบาลกรุงเทพ</u>		START PM DATE: <u>5 / 6 / 64</u>	PERIOD : M
ADDRESS : <u>888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10330</u>		BUILDING : <u>77110</u>	
MEASUREMENT USED : <u></u>		BRAND : <u></u>	
		MODEL : <u></u>	
		CAPACITY : <u></u>	

TASK (รายละเอียดการบำรุงรักษา)									
Detail / รายละเอียด		MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)							
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Unit / Type	2. Weight of agent	3. Gross Weight	4. Pressure / Hose
1	ห้องเครื่องจักร	ห้องปฏิบัติการ	B	A	BHS-A-B-FE-001	C02	4.54	13.50	N
2	ห้องเครื่องจักร	ห้องปฏิบัติการ	B	A	BHS-A-B-FE-002	C02	4.54	13.50	N
3	ห้อง Fire pump 1	ห้องปฏิบัติการ	B	A	BHS-A-B-FE-105	NPH-4FC			N
4	ห้อง Fire pump 2	ห้องปฏิบัติการ	B	A	BHS-A-B-FE-106	NPH-4FC			N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Non Install	
Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)
<p>การบำรุงรักษา</p>	

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
<p>1. <u>ดร. ชัย</u></p> <p>2. <u>ดร. ชัย</u></p> <p>3. <u>ดร. ชัย</u></p> <p>4. <u>ดร. ชัย</u></p>	<p>1. <u>ดร. ชัย</u></p> <p>2. <u>ดร. ชัย</u></p> <p>3. <u>ดร. ชัย</u></p> <p>4. <u>ดร. ชัย</u></p>	<p>DATE: <u>5 / 6 / 64</u></p> <p>DATE: <u>5 / 6 / 64</u></p>

FINISH DATE : <u>4 / 6 / 64</u>	DATE : <u>5 / 6 / 64</u>
---------------------------------	--------------------------

วันที่ตรวจ : <u>CO-S-D-335-36</u>	วันที่ตรวจ : <u>0</u>
-----------------------------------	-----------------------

PROJECT TITLE : 1. ระบบแจ้งเตือนภัย		START PM DATE : 5 / 6 / 66	PERIOD : M
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110		BUILDING : 77110	
MEASUREMENT USED :		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการตรวจ)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)									
Item	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	รหัสอาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	1. ชนิด / Type (kg)	2. น้ำหนัก (kg)	3. น้ำหนักสุทธิ (kg)	4. น้ำหนักสุทธิ (kg)
5	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-003	Co2	4.54	13.41	N
6	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-004	Co2	4.54	13.41	N
7	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-005	Co2	4.54	13.41	N
8	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-006	Co2	4.54	13.41	N
9	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-007	Co2	4.54	13.41	N
10	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-008	Co2	4.54	13.41	N
11	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-009	Co2	4.54	13.41	N
12	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-010	Co2	4.54	13.41	N
13	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-011	Co2	4.54	13.41	N
14	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-012	Co2	4.54	13.41	N
15	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-013	Co2	4.54	13.41	N
16	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-014	Co2	4.54	13.41	N
17	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-015	Co2	4.54	13.41	N
18	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-016	Co2	4.54	13.41	N
19	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-017	Co2	4.54	13.41	N
20	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-018	Co2	4.54	13.41	N
21	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-019	Co2	4.54	13.41	N
22	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-020	Co2	4.54	13.41	N
23	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-021	Co2	4.54	13.41	N
24	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-022	Co2	4.54	13.41	N
25	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-023	Co2	4.54	13.41	N
26	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-024	Co2	4.54	13.41	N
27	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-025	Co2	4.54	13.41	N
28	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-026	Co2	4.54	13.41	N
29	ห้องผู้ป่วย	แผนก ER	1	A	BEN-A-1-FE-027	Co2	4.54	13.41	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install	
Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)
Service BY	CHECKED/VERIFIED BY
FINISH DATE : 12 / 6 / 66	DATE : 12 / 6 / 66
วันที่ติดตั้ง : 12 / 6 / 66	วันที่ตรวจสอบ : 12 / 6 / 66

PROJECT TITLE : 1. ระบบแจ้งเตือนภัย		START PM DATE : 5 / 6 / 66	PERIOD : M
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110		BUILDING : 77110	
MEASUREMENT USED :		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการตรวจ)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)									
Item	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	รหัสอาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	1. ชนิด / Type (kg)	2. น้ำหนัก (kg)	3. น้ำหนักสุทธิ (kg)	4. น้ำหนักสุทธิ (kg)
30	ห้องผู้ป่วย	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-028	Co2	4.54	13.41	N
31	ห้องผู้ป่วย	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-029	Co2	4.54	13.41	N
32	ห้องผู้ป่วย	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-030	Co2	4.54	13.41	N
33	ห้องผู้ป่วย	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-031	Co2	4.54	13.41	N
34	ห้องผู้ป่วย	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-032	Co2	4.54	13.41	N
35	ห้องผู้ป่วย	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-033	Co2	4.54	13.41	N
36	ห้องผู้ป่วย	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-034	Co2	4.54	13.41	N
37	ห้องผู้ป่วย	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-035	Co2	4.54	13.41	N
38	ห้องผู้ป่วย	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-036	Co2	4.54	13.41	N
39	ห้องผู้ป่วย	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-037	Co2	4.54	13.41	N
40	ห้องผู้ป่วย	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-038	Co2	4.54	13.41	N
41	ห้องผู้ป่วย	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-039	Co2	4.54	13.41	N
42	ห้องผู้ป่วย	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-040	Co2	4.54	13.41	N
43	ห้องผู้ป่วย	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-041	Co2	4.54	13.41	N
44	ห้องผู้ป่วย	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-042	Co2	4.54	13.41	N
45	ห้องผู้ป่วย	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-043	Co2	4.54	13.41	N
46	ห้องผู้ป่วย	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-044	Co2	4.54	13.41	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install	
Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)
Service BY	CHECKED/VERIFIED BY
FINISH DATE : 12 / 6 / 66	DATE : 12 / 6 / 66
วันที่ติดตั้ง : 12 / 6 / 66	วันที่ตรวจสอบ : 12 / 6 / 66

PM REPORT FIRE EXTINGUISH (FE)										PERIOD : M	
PROJECT TITLE : บ้านเลขที่ ๓๓๓ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ADDRESS : ๓๓๓ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 MEASUREMENT USED :										START PM DATE : ๒๕ / ๖ / ๖๖ BUILDING : BRAND : MODEL : CAPACITY :	
TASK (ตามแบบฉบับ 1-10)											
Detail / รายละเอียด					MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item รายการ	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	1. Weight of agent (kg)	2. Pressure (kg/cm²)	3. Weight of agent (kg)	4. Pressure (kg/cm²)	5. Weight of agent (kg)	6. Pressure (kg/cm²)
73	ถนนสุขุมวิท ๓๓๓	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-666	4.54	11.94	4.54	11.94	4.54	11.94
74	ถนนสุขุมวิท ๓๓๓	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-666	4.54	11.94	4.54	11.94	4.54	11.94
75	ถนนสุขุมวิท ๓๓๓	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-666	4.54	11.94	4.54	11.94	4.54	11.94
76	ถนนสุขุมวิท ๓๓๓	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-666	4.54	11.94	4.54	11.94	4.54	11.94
77	ถนนสุขุมวิท ๓๓๓	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-666	4.54	11.94	4.54	11.94	4.54	11.94
78	ถนนสุขุมวิท ๓๓๓	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-121	4.54	11.94	4.54	11.94	4.54	11.94
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Down PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install											
Problem (ปัญหา)					Cause (สาเหตุ)			Corrective (การแก้ไข)			
455											
SERVICE BY					CHECKED/VERIFIED BY			ACCEPTANCE			
1. นาย 2. นาย 3. นาย 4. นาย					1. นาย 2. นาย 3. นาย 4. นาย			1. นาย 2. นาย 3. นาย 4. นาย			
FINISH DATE : ๒๕ / ๖ / ๖๖					DATE : ๒๕ / ๖ / ๖๖			DATE : ๒๕ / ๖ / ๖๖			
รหัสโครงการ : CO-SPD-2385-56 วันที่ทำ : ๒๕ / ๖ / ๖๖					รหัสโครงการ : CO-SPD-2385-56 วันที่ทำ : ๒๕ / ๖ / ๖๖			รหัสโครงการ : CO-SPD-2385-56 วันที่ทำ : ๒๕ / ๖ / ๖๖			

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ

ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

MEASUREMENT USED : _____

START PM DATE : 5 / 6 / 66

BUILDING : _____

BRAND : _____

MODEL : _____

CAPACITY : _____

PERIOD : M

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE) ✓

Item

สถานที่ Location

แผนก Department

ชั้น Floor

อาคาร Building

รหัสเครื่องจักร Equipment Code

1. ชนิด / Type (kg)

2. น้ำหนักรวม / Weight of agent (kg)

3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (kg)

4. หมดอายุ / Hoss

5. ความดัน / Gauge (kg/cm²)

6. การใช้งาน / Handle

7. การใช้งาน / Tank

79	ห้องผู้ป่วยชั้น 500	IPD Ward 5	5	A	BHNS-A-5FE-001	CO2	4.54	11.95	N	N	N
80	ห้องผู้ป่วยชั้น 515	IPD Ward 5	5	A	BHNS-A-5FE-002	CO2	4.54	11.95	N	N	N
81	ห้องผู้ป่วยชั้น 519	IPD Ward 5	5	A	BHNS-A-5FE-003	CO2	4.54	11.95	N	N	N
82	ห้องผู้ป่วยชั้น 524	IPD Ward 5	5	A	BHNS-A-5FE-004	CO2	4.54	11.95	N	N	N
83	ห้องผู้ป่วยชั้น 524	IPD Ward 5	5	A	BHNS-A-5FE-005	CO2	4.54	11.95	N	N	N
84	ห้องผู้ป่วยชั้น 5	Corridor	5	A	BHNS-B-1FE-122	Not-CEC			N	N	N

MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

1. บริการ

2. บริการ

3. บริการ

4. บริการ

SERVICE BY

CHECKED/VERIFIED BY

ACCEPTANCE

FINISH DATE : 4 / 6 / 66

DATE : 12 / 4 / 2023

รหัสเอกสาร CO-S-D-585-36

ฉบับที่ 0

วันที่รับใช้ / วันที่หมดอายุ 2564

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ

ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

MEASUREMENT USED : _____

START PM DATE : 5 / 6 / 66

BUILDING : _____

BRAND : _____

MODEL : _____

CAPACITY : _____

PERIOD : M

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE) ✓

Item

สถานที่ Location

แผนก Department

ชั้น Floor

อาคาร Building

รหัสเครื่องจักร Equipment Code

1. ชนิด / Type (kg)

2. น้ำหนักรวม / Weight of agent (kg)

3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (kg)

4. หมดอายุ / Hoss

5. ความดัน / Gauge (kg/cm²)

6. การใช้งาน / Handle

7. การใช้งาน / Tank

85	ห้องผู้ป่วยชั้น 500	Consider	1	B	BHNS-B-1FE-008	CO2	4.54	11.95	N	N	N
86	ห้องผู้ป่วยชั้น 515	Consider	1	B	BHNS-B-1FE-009	CO2	4.54	11.95	N	N	N
87	ห้องผู้ป่วยชั้น 519	Consider	1	B	BHNS-B-1FE-010	CO2	4.54	11.95	N	N	N
88	ห้องผู้ป่วยชั้น 524	Consider	1	B	BHNS-B-1FE-011	CO2	4.54	11.95	N	N	N
89	ห้องผู้ป่วยชั้น 524	Consider	1	B	BHNS-B-1FE-012	CO2	4.54	11.95	N	N	N
90	ห้องผู้ป่วยชั้น 524	Consider	1	B	BHNS-B-1FE-013	CO2	4.54	11.95	N	N	N
91	ห้องผู้ป่วยชั้น 524	Consider	1	B	BHNS-B-1FE-014	CO2	4.54	11.95	N	N	N
92	ห้องผู้ป่วยชั้น 524	Consider	1	B	BHNS-B-1FE-015	CO2	4.54	11.95	N	N	N
93	ห้องผู้ป่วยชั้น 524	Consider	1	B	BHNS-B-1FE-016	CO2	4.54	11.95	N	N	N
94	ห้องผู้ป่วยชั้น 524	Consider	1	B	BHNS-B-1FE-017	CO2	4.54	11.95	N	N	N
95	ห้องผู้ป่วยชั้น 524	Consider	1	B	BHNS-B-1FE-018	CO2	4.54	11.95	N	N	N
96	ห้องผู้ป่วยชั้น 524	Consider	1	B	BHNS-B-1FE-019	CO2	4.54	11.95	N	N	N
97	ห้องผู้ป่วยชั้น 524	Consider	1	B	BHNS-B-1FE-123	CO2	4.54	11.95	N	N	N
98	ห้องผู้ป่วยชั้น 524	Consider	1	B	BHNS-B-1FE-124	CO2	4.54	11.95	N	N	N
99	ห้องผู้ป่วยชั้น 524	Consider	1	B	BHNS-B-1FE-125	CO2	4.54	11.95	N	N	N

MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

1. บริการ

2. บริการ

3. บริการ

4. บริการ

SERVICE BY

CHECKED/VERIFIED BY

ACCEPTANCE

FINISH DATE : 4 / 6 / 66

DATE : 12 / 4 / 2023

รหัสเอกสาร CO-S-D-585-36

ฉบับที่ 0

วันที่รับใช้ / วันที่หมดอายุ 2564

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)										PERIOD : M	
PROJECT TITLE : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 17110 MEASUREMENT USED :										START PM DATE : 12 / 1 / 66 BUILDING : MODEL : CAPACITY :	
TASK (ระบุชนิดเครื่องใช้)											
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)											
Item รหัสเครื่องใช้	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องใช้ Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. ขนาด / Pipe size	3. วัสดุ / Value	4. การใช้งาน / ใช้ทำอะไร	5. 100% ใช้งาน Leakage & Seal	6. ตรวจสอบคุณภาพ Check Glass & Key
1	หน่วยฝึกปฏิบัติวิชาเกษตรกรรม	แผนก ER	1	A	BHNS-A-1-FHC-001	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	22	2	2	2
2	หน่วยเกษตรกรรม	Regist	1	A	BHNS-A-1-FHC-002	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	22	2	2	2
3	หน่วยฝึกหน่วยวิชาเกษตรกรรม	แผนก X-Ray	1	A	BHNS-A-1-FHC-003	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	22	2	2	2
4	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	แผนก OPD	1	A	BHNS-A-1-FHC-004	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	22	2	2	2
5	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	Center Area	2	A	BHNS-A-2-FHC-005	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	22	2	2	2
6	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	Center Area	2	A	BHNS-A-2-FHC-006	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	22	2	2	2
7	หน่วยฝึกชั้น 2	แผนก LR	2	A	BHNS-A-2-FHC-007	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	22	2	2	2
8	หน่วยฝึกชั้น 2	Center Area	2	A	BHNS-A-2-FHC-008	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	22	2	2	2
9	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	Office	3	A	BHNS-A-3-FHC-009	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	22	2	2	2
10	หน่วยฝึกชั้น 3	Center Area	3	A	BHNS-A-3-FHC-010	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	22	2	2	2
11	หน่วยฝึกชั้น 3	Center Area	3	A	BHNS-A-3-FHC-011	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	22	2	2	2
12	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	Center Area	3	A	BHNS-A-3-FHC-012	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	22	2	2	2
13	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	IPD Ward 4	4	A	BHNS-A-4-FHC-013	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	22	2	2	2
14	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	IPD Ward 4	4	A	BHNS-A-4-FHC-014	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	22	2	2	2
15	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	IPD Ward 5	5	A	BHNS-A-5-FHC-015	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	22	2	2	2
16	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	IPD Ward 5	5	A	BHNS-A-5-FHC-016	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	22	2	2	2
17	หน่วยฝึกชั้น 4	Center Area	1	B	BHNS-B-1-FHC-017	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	22	2	2	2
18	หน่วยฝึกชั้น 4	Center Area	1	B	BHNS-B-1-FHC-018	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	22	2	2	2
19	หน่วยฝึกชั้น 4	Center Area	2	B	BHNS-B-2-FHC-019	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	22	2	2	2

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , = Non Install

Cause (กรณี)

Problem (กรณี)

Checked by (ผู้ตรวจสอบ)

Service by (ผู้ให้บริการ)

Accepted (ผู้รับ)

DATE : 12 / 1 / 66

DATE : 12 / 1 / 66

DATE : 12 / 1 / 66

รหัสเอกสาร	CO-S D-5385-37	แก้ไขครั้งที่	0	วันที่เริ่มใช้	1 สิงหาคม 2564
------------	----------------	---------------	---	----------------	----------------

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)										PERIOD : M	
PROJECT TITLE : <div>โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัย</div>		START PM DATE : <div>9/10/66</div>									
ADDRESS : <div>888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110</div>		BUILDING : <div>15 ชั้น</div>									
MEASUREMENT USED : <div></div>		BRAND : <div></div>									
		MODEL : <div></div>									
		CAPACITY : <div></div>									
TASK (ระบุชนิดการบำรุงรักษา)											
Detail / รายละเอียด				MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)							
Item No. หมายเลขรายการ	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสอุปกรณ์	1. Unit / Type (ชนิด)	2. Quantity / Piece size (จำนวน / ขนาด)	3. Tighten / Valve (ขัน / วาล์ว)	4. Lubricate / Refill (หล่อลื่น / เติมน้ำมัน)	5. Tighten / Replace (ขัน / เปลี่ยน)	6. Test / Inspect (ทดสอบ / ตรวจสอบ)
1	หน้าตู้เก็บถังดับเพลิง	Regist	1	A	HERN-A-1-FHC-001	HERN-A-1	1	N	N	N	N
2	หน้าตู้เก็บถังดับเพลิง	Regist	1	A	HERN-A-1-FHC-002	HERN-A-1	1	N	N	N	N
3	หน้าตู้เก็บถังดับเพลิง	Regist	1	A	HERN-A-1-FHC-003	HERN-A-1	1	N	N	N	N
4	หน้าตู้เก็บถังดับเพลิง	Regist	1	A	HERN-A-1-FHC-004	HERN-A-1	1	N	N	N	N
5	หน้าตู้เก็บถังดับเพลิง	Regist	1	A	HERN-A-1-FHC-005	HERN-A-1	1	N	N	N	N
6	หน้าตู้เก็บถังดับเพลิง	Regist	1	A	HERN-A-1-FHC-006	HERN-A-1	1	N	N	N	N
7	หน้าตู้เก็บถังดับเพลิง	Regist	1	A	HERN-A-1-FHC-007	HERN-A-1	1	N	N	N	N
8	หน้าตู้เก็บถังดับเพลิง	Regist	1	A	HERN-A-1-FHC-008	HERN-A-1	1	N	N	N	N
9	หน้าตู้เก็บถังดับเพลิง	Regist	1	A	HERN-A-1-FHC-009	HERN-A-1	1	N	N	N	N
10	หน้าตู้เก็บถังดับเพลิง	Regist	1	A	HERN-A-1-FHC-010	HERN-A-1	1	N	N	N	N
11	หน้าตู้เก็บถังดับเพลิง	Regist	1	A	HERN-A-1-FHC-011	HERN-A-1	1	N	N	N	N
12	หน้าตู้เก็บถังดับเพลิง	Regist	1	A	HERN-A-1-FHC-012	HERN-A-1	1	N	N	N	N
13	หน้าตู้เก็บถังดับเพลิง	Regist	1	A	HERN-A-1-FHC-013	HERN-A-1	1	N	N	N	N
14	หน้าตู้เก็บถังดับเพลิง	Regist	1	A	HERN-A-1-FHC-014	HERN-A-1	1	N	N	N	N
15	หน้าตู้เก็บถังดับเพลิง	Regist	1	A	HERN-A-1-FHC-015	HERN-A-1	1	N	N	N	N
16	หน้าตู้เก็บถังดับเพลิง	Regist	1	A	HERN-A-1-FHC-016	HERN-A-1	1	N	N	N	N
17	หน้าตู้เก็บถังดับเพลิง	Regist	1	A	HERN-A-1-FHC-017	HERN-A-1	1	N	N	N	N
18	หน้าตู้เก็บถังดับเพลิง	Regist	1	A	HERN-A-1-FHC-018	HERN-A-1	1	N	N	N	N
19	หน้าตู้เก็บถังดับเพลิง	Regist	1	A	HERN-A-1-FHC-019	HERN-A-1	1	N	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , N = Don't PM , AB = Absent , = Not Install

CAUSE (สาเหตุ)

Problem (ปัญหา)		Cause (สาเหตุ)		Corrective (การแก้ไข)	

CHECKED / VERIFIED BY

DATE 12/12/66

CHECKED / VERIFIED BY

DATE 12/12/66

SERVICE BY

DATE 12/12/66

ACCEPTANCE

DATE 12/12/66

รหัสเอกสาร	CO-5-D-5185-37	เลขที่หนังสือ	0	วันที่รับใช้	1 กันยายน 2564
------------	----------------	---------------	---	--------------	----------------



PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 10110
MEASUREMENT USED :
START PM DATE : 21/3/16
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :
PERIOD : M

TASK (ระบุชนิดการบำรุงรักษา)							MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)					
Detail / รายละเอียด							1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. ขนาด / Pipe size	3. ทิศทาง / Valve	4. ทิศทาง / Direction	5. ทิศทาง / Seal	6. ทิศทาง / Key
Item / รายการ	สถานที่ / Location	แผนก / Department	ชั้น / Floor	อาคาร / Building	รหัสอุปกรณ์ / Equipment Code							
1	พื้นที่ให้บริการทางการแพทย์	แผนก ER	1	A	BHNS-A-1-FHC-001		1.5"	1.5"	N	N	N	N
2	พื้นที่ให้บริการทางการแพทย์	Regist	1	A	BHNS-A-1-FHC-002		1.5"	1.5"	N	N	N	N
3	พื้นที่ให้บริการทางการแพทย์	แผนก X-Ray	1	A	BHNS-A-1-FHC-003		1.5"	1.5"	N	N	N	N
4	โสตศอนาสิก	แผนก OPD	1	A	BHNS-A-1-FHC-004		1.5"	1.5"	N	N	N	N
5	โสตศอนาสิก	Center Area	2	A	BHNS-A-2-FHC-005		1.5"	1.5"	N	N	N	N
6	โสตศอนาสิก	Center Area	2	A	BHNS-A-2-FHC-006		1.5"	1.5"	N	N	N	N
7	โสตศอนาสิก	แผนก LR	2	A	BHNS-A-2-FHC-007		1.5"	1.5"	N	N	N	N
8	โสตศอนาสิก	แผนก OR	2	A	BHNS-A-2-FHC-008		1.5"	1.5"	N	N	N	N
9	โสตศอนาสิก	Center Area	2	A	BHNS-A-2-FHC-009		1.5"	1.5"	N	N	N	N
10	โสตศอนาสิก	Office	3	A	BHNS-A-3-FHC-010		1.5"	1.5"	N	N	N	N
11	โสตศอนาสิก	Center Area	3	A	BHNS-A-3-FHC-011		1.5"	1.5"	N	N	N	N
12	โสตศอนาสิก	Center Area	3	A	BHNS-A-3-FHC-012		1.5"	1.5"	N	N	N	N
13	โสตศอนาสิก	IPD Ward 4	4	A	BHNS-A-4-FHC-013		1.5"	1.5"	N	N	N	N
14	โสตศอนาสิก	IPD Ward 4	4	A	BHNS-A-4-FHC-014		1.5"	1.5"	N	N	N	N
15	โสตศอนาสิก	IPD Ward 5	5	A	BHNS-A-5-FHC-015		1.5"	1.5"	N	N	N	N
16	โสตศอนาสิก	IPD Ward 5	5	A	BHNS-A-5-FHC-016		1.5"	1.5"	N	N	N	N
17	โสตศอนาสิก	Center Area	1	B	BHNS-B-1-FHC-017		1.5"	1.5"	N	N	N	N
18	โสตศอนาสิก	Center Area	1	B	BHNS-B-1-FHC-018		1.5"	1.5"	N	N	N	N
19	โสตศอนาสิก	Center Area	2	B	BHNS-B-2-FHC-019		1.5"	1.5"	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , = = Non Install

Problem (ปัญหาการบำรุงรักษา)
Cause (สาเหตุ)
Corrective (การแก้ไข)
SERVICE BY :
CHECKED / VERIFIED BY :
ACCEPTANCE :
DATE : 18/4/2016



PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 10110
MEASUREMENT USED :
START PM DATE : 22-4-16
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :
PERIOD : M

TASK (ระบุชนิดการบำรุงรักษา)							MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)					
Detail / รายละเอียด							1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. ขนาด / Pipe size	3. ทิศทาง / Valve	4. ทิศทาง / Direction	5. ทิศทาง / Seal	6. ทิศทาง / Key
Item / รายการ	สถานที่ / Location	แผนก / Department	ชั้น / Floor	อาคาร / Building	รหัสอุปกรณ์ / Equipment Code							
1	พื้นที่ให้บริการทางการแพทย์	แผนก ER	1	A	BHNS-A-1-FHC-001		1.5"	1.5"	N	N	N	N
2	พื้นที่ให้บริการทางการแพทย์	Regist	1	A	BHNS-A-1-FHC-002		1.5"	1.5"	N	N	N	N
3	พื้นที่ให้บริการทางการแพทย์	แผนก X-Ray	1	A	BHNS-A-1-FHC-003		1.5"	1.5"	N	N	N	N
4	โสตศอนาสิก	แผนก OPD	1	A	BHNS-A-1-FHC-004		1.5"	1.5"	N	N	N	N
5	โสตศอนาสิก	Center Area	2	A	BHNS-A-2-FHC-005		1.5"	1.5"	N	N	N	N
6	โสตศอนาสิก	Center Area	2	A	BHNS-A-2-FHC-006		1.5"	1.5"	N	N	N	N
7	โสตศอนาสิก	แผนก LR	2	A	BHNS-A-2-FHC-007		1.5"	1.5"	N	N	N	N
8	โสตศอนาสิก	แผนก OR	2	A	BHNS-A-2-FHC-008		1.5"	1.5"	N	N	N	N
9	โสตศอนาสิก	Center Area	2	A	BHNS-A-2-FHC-009		1.5"	1.5"	N	N	N	N
10	โสตศอนาสิก	Office	3	A	BHNS-A-3-FHC-010		1.5"	1.5"	N	N	N	N
11	โสตศอนาสิก	Center Area	3	A	BHNS-A-3-FHC-011		1.5"	1.5"	N	N	N	N
12	โสตศอนาสิก	Center Area	3	A	BHNS-A-3-FHC-012		1.5"	1.5"	N	N	N	N
13	โสตศอนาสิก	IPD Ward 4	4	A	BHNS-A-4-FHC-013		1.5"	1.5"	N	N	N	N
14	โสตศอนาสิก	IPD Ward 4	4	A	BHNS-A-4-FHC-014		1.5"	1.5"	N	N	N	N
15	โสตศอนาสิก	IPD Ward 5	5	A	BHNS-A-5-FHC-015		1.5"	1.5"	N	N	N	N
16	โสตศอนาสิก	IPD Ward 5	5	A	BHNS-A-5-FHC-016		1.5"	1.5"	N	N	N	N
17	โสตศอนาสิก	Center Area	1	B	BHNS-B-1-FHC-017		1.5"	1.5"	N	N	N	N
18	โสตศอนาสิก	Center Area	1	B	BHNS-B-1-FHC-018		1.5"	1.5"	N	N	N	N
19	โสตศอนาสิก	Center Area	2	B	BHNS-B-2-FHC-019		1.5"	1.5"	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , = = Non Install

Problem (ปัญหาการบำรุงรักษา)
Cause (สาเหตุ)
Corrective (การแก้ไข)
SERVICE BY :
CHECKED / VERIFIED BY :
ACCEPTANCE :
DATE : 10/5/2016

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน		START PM DATE : 6 / 6 / 66		PERIOD : M
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110		BUILDING : 77110		
MEASUREMENT USED :		BRAND :		
		MODEL :		
		CAPACITY :		

TASK (ระบุชนิดการบำรุงรักษา)							MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)			
Detail / รายละเอียด							1. Valve / Type	2. Valve / Pipe size	3. Valve / Valve	4. Fire hose / Nozzle
Item / รายการ	Location / สถานที่	Department / แผนก	Floor / ชั้น	Building / อาคาร	Equipment Code / รหัสอุปกรณ์					5. Leakage & Seal
1	หน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์	Unit ER	1	A	BHS-A-1-FHC-001		N	N	N	N
2	หน่วยเอกซเรย์	Radiat	1	A	BHS-A-1-FHC-002		N	N	N	N
3	หน่วยเอกซเรย์	Unit X-Ray	1	A	BHS-A-1-FHC-003		N	N	N	N
4	โสตศอนาสิก	Unit OPD	1	A	BHS-A-1-FHC-004		N	N	N	N
5	โสตศอนาสิก	Center Area	2	A	BHS-A-2-FHC-005		N	N	N	N
6	โสตศอนาสิก	Center Area	2	A	BHS-A-2-FHC-006		N	N	N	N
7	โสตศอนาสิก	Unit LR	2	A	BHS-A-2-FHC-007		N	N	N	N
8	โสตศอนาสิก	Unit OR	2	A	BHS-A-2-FHC-008		N	N	N	N
9	โสตศอนาสิก	Center Area	2	A	BHS-A-2-FHC-009		N	N	N	N
10	โสตศอนาสิก	Office	3	A	BHS-A-3-FHC-010		N	N	N	N
11	โสตศอนาสิก	Center Area	3	A	BHS-A-3-FHC-011		N	N	N	N
12	โสตศอนาสิก	Center Area	3	A	BHS-A-3-FHC-012		N	N	N	N
13	โสตศอนาสิก	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-FHC-013		N	N	N	N
14	โสตศอนาสิก	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-FHC-014		N	N	N	N
15	โสตศอนาสิก	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-FHC-015		N	N	N	N
16	โสตศอนาสิก	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-FHC-016		N	N	N	N
17	ศูนย์ไตเทียม	Center Area	1	B	BHS-B-1-FHC-017		N	N	N	N
18	โสตศอนาสิก	Center Area	1	B	BHS-B-1-FHC-018		N	N	N	N
19	โสตศอนาสิก	Center Area	2	B	BHS-B-2-FHC-019		N	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Non Install

Problem (ปัญหา)		Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
ปกติ 2504 65.776			
SERVICE BY		CHECKED VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 กิตติศักดิ์		วิภาณี ปทุม...	
2 กฤษฎ		DATE: 18 / 6 / 66	
3			
4			
FINISH DATE: 18 / 6 / 66		DATE: 18 / 6 / 66	

โรงพยาบาล กรุงเทพ หัวหิน 888 ถนนพหลโยธิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน		START PM DATE : 15 / 5 / 66		PERIOD : M
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110		BUILDING : 77110		
MEASUREMENT USED :		BRAND :		
		MODEL :		
		CAPACITY :		

TASK (ระบุชนิดการบำรุงรักษา)							MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)			
Detail / รายละเอียด							1. Valve / Type	2. Valve / Pipe size	3. Valve / Valve	4. Fire hose / Nozzle
Item / รายการ	Location / สถานที่	Department / แผนก	Floor / ชั้น	Building / อาคาร	Equipment Code / รหัสอุปกรณ์					5. Leakage & Seal
1	หน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์	Unit ER	1	A	BHS-A-1-FHC-001		N	N	N	N
2	หน่วยเอกซเรย์	Radiat	1	A	BHS-A-1-FHC-002		N	N	N	N
3	หน่วยเอกซเรย์	Unit X-Ray	1	A	BHS-A-1-FHC-003		N	N	N	N
4	โสตศอนาสิก	Unit OPD	1	A	BHS-A-1-FHC-004		N	N	N	N
5	โสตศอนาสิก	Center Area	2	A	BHS-A-2-FHC-005		N	N	N	N
6	โสตศอนาสิก	Center Area	2	A	BHS-A-2-FHC-006		N	N	N	N
7	โสตศอนาสิก	Unit LR	2	A	BHS-A-2-FHC-007		N	N	N	N
8	โสตศอนาสิก	Unit OR	2	A	BHS-A-2-FHC-008		N	N	N	N
9	โสตศอนาสิก	Center Area	2	A	BHS-A-2-FHC-009		N	N	N	N
10	โสตศอนาสิก	Office	3	A	BHS-A-3-FHC-010		N	N	N	N
11	โสตศอนาสิก	Center Area	3	A	BHS-A-3-FHC-011		N	N	N	N
12	โสตศอนาสิก	Center Area	3	A	BHS-A-3-FHC-012		N	N	N	N
13	โสตศอนาสิก	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-FHC-013		N	N	N	N
14	โสตศอนาสิก	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-FHC-014		N	N	N	N
15	โสตศอนาสิก	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-FHC-015		N	N	N	N
16	โสตศอนาสิก	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-FHC-016		N	N	N	N
17	ศูนย์ไตเทียม	Center Area	1	B	BHS-B-1-FHC-017		N	N	N	N
18	โสตศอนาสิก	Center Area	1	B	BHS-B-1-FHC-018		N	N	N	N
19	โสตศอนาสิก	Center Area	2	B	BHS-B-2-FHC-019		N	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Non Install

Problem (ปัญหา)		Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
ปกติ 2504 65.776			
SERVICE BY		CHECKED VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 กิตติศักดิ์		วิภาณี ปทุม...	
2 กฤษฎ		DATE: 18 / 6 / 66	
3			
4			
FINISH DATE: 18 / 6 / 66		DATE: 18 / 6 / 66	

โรงพยาบาล กรุงเทพ หัวหิน 888 ถนนพหลโยธิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110



PM REPORT MANUAL PULL STATION

PERIOD : Q

PROJECT TITLE : 1. รื้อถอนอาคาร 3 ชั้น

START PM DATE : 19/12/66

ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110

BUILDING : 3

BRAND : NOTIFIER

MODEL : NBS-12

MEASUREMENT USED : CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการติดตั้ง)						YEARLY (1-3)	
Detail / รายละเอียด						YEARLY (1-3)	
Item อุปกรณ์	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	Visual	Cleaning
1	พื้นที่ติดตั้งตู้ควบคุม	X-RAY	1	A	BHS-A-1-MPS-001	N	N
2	พื้นที่ติดตั้งตู้ควบคุม	OPD	1	A	BHS-A-1-MPS-002	N	N
3	พื้นที่ติดตั้งตู้ควบคุม	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-MPS-014	N	N
4	พื้นที่ติดตั้งตู้ควบคุม	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-MPS-015	N	N
5	พื้นที่ติดตั้งตู้ควบคุม	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-MPS-016	N	N
6	พื้นที่ติดตั้งตู้ควบคุม	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-MPS-017	N	N
7	พื้นที่ติดตั้งตู้ควบคุม	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-MPS-018	N	N
8	พื้นที่ติดตั้งตู้ควบคุม	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-MPS-019	N	N
9	พื้นที่ติดตั้งตู้ควบคุม	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-MPS-040	N	N
10	พื้นที่ติดตั้งตู้ควบคุม	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-MPS-041	N	N
11	พื้นที่ติดตั้งตู้ควบคุม	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-MPS-042	N	N
12	พื้นที่ติดตั้งตู้ควบคุม	Center Area	1	B	BHS-B-1-MPS-043	N	N
13	พื้นที่ติดตั้งตู้ควบคุม	Center Area	2	B	BHS-B-2-MPS-044	N	N
14	พื้นที่ติดตั้งตู้ควบคุม	STORE	1	C	BHS-C-1-MPS-045	N	N
15	พื้นที่ติดตั้งตู้ควบคุม	พื้นที่ติดตั้งตู้ควบคุม	1	C	BHS-C-1-MPS-046	N	N
16							
17							
18							

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหา)

Corrective (การแก้ไข)

Service By : 1. วิศวกร 2. วิศวกร 3. วิศวกร 4. วิศวกร

Checked/Verified By : 1. วิศวกร 2. วิศวกร 3. วิศวกร 4. วิศวกร

Acceptance : 1. วิศวกร 2. วิศวกร 3. วิศวกร 4. วิศวกร



PM REPORT MANUAL PULL STATION

PERIOD : Q

PROJECT TITLE : 188 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 17110
MEASUREMENT USED :
START PM DATE : 20/4/66
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)							YEARLY (1-3)	
Detail / รายละเอียด								
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	Visual	Signal	Cleaning
1	ทางเดินบริเวณห้องผ่าตัด	OR	2	A	BEN-A-2-MPS-019	N	N	N
2	บันไดชั้น 3	OR	2	A	BEN-A-2-MPS-020	N	N	N
3	แผนก CSSD	CSSD	2	A	BEN-A-2-MPS-021	N	N	N
4	บันไดชั้น 2	LR	2	A	BEN-A-2-MPS-022	N	N	N
5	ทางเดินบริเวณห้องผู้ป่วย ICU 15	ICU	2	A	BEN-A-2-MPS-023	N	N	N
6	บันไดชั้นบริเวณห้องผ่าตัด	ICU	2	A	BEN-A-2-MPS-024	N	N	N
7	LABORATORY DEPARTMENT	LAB	3	A	BEN-A-3-MPS-025	N	N	N
8	บันไดห้องลิฟต์	Center Area	3	A	BEN-A-3-MPS-026	N	N	N
9	สำนักงานผู้ตรวจการ	Office	3	A	BEN-A-3-MPS-027	N	N	N
10	ทางเดินบริเวณห้องตรวจทางตา	SKIN	3	A	BEN-A-3-MPS-028	N	N	N
11	บันไดบริเวณทางเข้า	REHAB	3	A	BEN-A-3-MPS-029	N	N	N
12	ทางเดินบริเวณประตู 1	Center Area	3	A	BEN-A-3-MPS-030	N	N	N
13	บันไดชั้น 1	OB GYN	3	A	BEN-A-3-MPS-031	N	N	N
14	บันไดชั้นบริเวณทางขึ้น 3	Center Area	3	A	BEN-A-3-MPS-032	N	N	N
15	ทางเดินบริเวณทางขึ้น	IPD Ward 4	4	A	BEN-A-4-MPS-033	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหาที่พบ)
Cause (สาเหตุ)
Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY : 1. 2. 3. 4.
CHECKED VERIFIED BY :
DATE : 20/4/66
FINISH DATE : 20/4/66
ACCEPTANCE :
DATE : 20/5/66
(CUSTOMER'S)



PM REPORT MANUAL PULL STATION		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : <u>โรงพยาบาลกรุงเทพ</u>	START PM DATE : <u>17/6/66</u>	
ADDRESS : <u>888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110</u>	BUILDING : _____	
	BRAND : _____	
	MODEL : _____	
MEASUREMENT USED : _____	CAPACITY : _____	

TASK (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)						YEARLY (1-3)
Detail / รายละเอียด						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	Cleaning
1	โถงลิฟต์ชั้น 1	OPD	1	A	BIN-A-1-MPS-001	N
2	แผนกศัลยกรรมกระดูก	OPD	1	A	BIN-A-1-MPS-004	N
3	แผนกศัลยกรรมกระดูก	OPD	1	A	BIN-A-1-MPS-005	N
4	โถงลิฟต์ชั้น 1	OPD	1	A	BIN-A-1-MPS-006	N
5	โถงลิฟต์ชั้น 1	OPD	1	A	BIN-A-1-MPS-007	N
6	แผนกศัลยกรรมกระดูก	ER	1	A	BIN-A-1-MPS-008	N
7	แผนกศัลยกรรมกระดูก	ER	1	A	BIN-A-1-MPS-009	N
8	ศูนย์วิจัยทางการแพทย์	CATH-LAB	2	A	BIN-A-2-MPS-010	N
9	แผนกศัลยกรรมกระดูก	DENTAL	2	A	BIN-A-2-MPS-011	N
10	แผนกศัลยกรรมกระดูก	HEMO	2	A	BIN-A-2-MPS-012	N
11	โถงลิฟต์ชั้น 1	Center Area	2	A	BIN-A-2-MPS-013	N
12	โถงลิฟต์ชั้น 1	Center Area	2	A	BIN-A-2-MPS-014	N
13	โถงลิฟต์ชั้น 1	Center Area	2	A	BIN-A-2-MPS-015	N
14	โถงลิฟต์ชั้น 1	Center Area	2	A	BIN-A-2-MPS-016	N
15	โถงลิฟต์ชั้น 1	Center Area	2	A	BIN-A-2-MPS-017	N
16	โถงลิฟต์ชั้น 1	OR	2	A	BIN-A-2-MPS-018	N
17						
18						
19						

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM, X = Don't PM, N = Normal, AB = Abnormal, - = Non Install		
Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (แก้ไข)
โถงลิฟต์ชั้น 1		
SERVICE BY : <u>กมลศักดิ์</u>		CHECKED / VERIFIED BY : <u>กมลศักดิ์</u>
DATE : <u>17/6/66</u>		DATE : <u>18/6/66</u>
FINISH DATE : <u>17/6/66</u>		DATE : <u>18/6/66</u>
FINISH DATE : <u>17/6/66</u>		DATE : <u>18/6/66</u>

[illegible]

รหัสเอกสาร CO-SD-3386-55	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2564
--------------------------	-----------------	--------------------------------

[illegible]

รหัสเอกสาร	CO-SD-5385-55	แก้ไขครั้งที่	0	วันที่แก้ไข	22/11/2564
------------	---------------	---------------	---	-------------	------------

PM REPORT SMOKE DETECTOR	PERIOD : Y
--------------------------	------------

PROJECT TITLE :	မြန်မာ့အလင်းစာတိုက်
ADDRESS :	888, CHANDANATHARAWA ST, YONHIA STATION, YANGON 11109
MEASUREMENT USED :	
START PM DATE :	2013/06/06
BUILDING :	
BRAND :	Noctifier
MODEL :	S D - 672
CAPACITY :	

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหา)	Cause (起因)	Corrective (矫正)
1. 不足		

SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<u>Uda</u>		
2			
3			
4			
INSTITUTE : <u>92 / 3 / 74</u>		DATE <u>4 / 4 / 66</u> (<u>5/11/66</u>)	DATE <u>18 / 11 / 69</u> (<u>Signature</u>) (CUSTOMER'S)

[illegible]

[illegible][illegible]

JOCKEY PUMP WEEKLY TESTING RECORD

PROJECT TITLE : โรงงานแปรรูปผลไม้		ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000	START TESTING DATE : 1 - 1 - 66
EQUIPMENT CODE :		LOCATION :	CAPACITY :
BRAND :		MODEL :	

TESTING DETAIL / รายละเอียดการทดสอบ		Standards	Result / ผลการทดสอบ
DETAIL / รายละเอียด			
1	Check Condition Of Motor & Support / ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	N	N
2	Check All Mechanical Seals / ตรวจสอบซีลกลไกทั้งหมด	N	N
3	Check Start Operation Of Auto Start / Stop Switch / ตรวจสอบการทำงานของปุ่ม Start / Stop	Start _____ PSI Stop _____ PSI	100%
4	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก การทำงานที่ราบเรียบ การสั่นสะเทือน	N	N
5	Check Tighten Thermal Of Electrical Connections / ตรวจสอบการขันแน่นของสายไฟใต้แรงดันต่าง ๆ	N	N
6	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของแผงควบคุมไฟและชุดควบคุม	N	N
7	Check Control Panel & Fuse Protection / ตรวจสอบตู้ควบคุมและฟิวส์ทั้งหมด	N	N
8	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	N	N
9	Check Lubricated Bearings / ตรวจสอบการหล่อลื่นของลูกปืน	PSI g	N
10	Record Pressure In Line / บันทึกแรงดันในท่อน้ำ	N	N
11	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบการงอของข้อต่อท่อ	< 0.5	0.5
12	Record Remaining Ampere (A) / บันทึกกระแสขณะทำการวิ่งทำงาน	< 10A	10A

***** On = On, Off = Off, N = Normal, AB = Abnormal, BD = Break Down, * = Not Install, ** = Not Install, *** = Not Install

Note :

[illegible]

Record By <u>dx / Wimbush</u>	Approved By Site Engineer / Supervisor <u>grf</u>	Approved by Customer <u>mm.</u>
Signature : _____	Signature : _____	Signature : _____
Date : _____	Date : <u>3.5 / 1 / 16</u>	Date : <u>24.8.2015</u>

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบเครื่องยาคัดับพลังงาน			
PROJECT TITLE :	โครงการศูนย์ฯ ห้วยหิน	ADDRESS :	888 ถนนพหลโยธิน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 77110
EQUIPMENT CODE :		LOCATION :	START TESTING DATE :
BRAND :		MODEL :	CAPACITY :
Before Testing: To Check / ตรวจสอบก่อนทดสอบ			
DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลการพิจารณา	
1 Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi	
2 Cooling Water Level / ระดับน้ำในระบบทำความเย็น	Level Low-Hi	Hi	
3 Battery Discharged Water Level / ระดับน้ำถังเก็บขี้เกลือ	Level Low-Hi	Hi	
4 Battery Voltage / ระดับแรงดันแบตเตอรี่	VDC	12.5	
5 Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	3/4 Tank (Litters)	305 / 33.0	
6 Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	N	
7 Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	N	
8 Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำในระบบทำความเย็น	N	N	
9 Tightness of Belt And Nuts / ความแข็งแรงของสายพาน และน็อต	N	N	
10 Tightness of Electrical Terminal Connections / ความแข็งแรงของหัวต่อสายไฟฟ้า	N	N	
11 Air Caster Element / ความแข็งแรงของอากาศ	N	N	
12 Fuel Filter Element / ความแข็งแรงของไส้กรองน้ำมัน	N	N	
13 V-Belt Condition / ความแข็งแรงของสายพาน	N	N	

Before Testing: To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ

☐ Auto Time Set: _____
☒ Manual Time Set: 10
 TEST / MODE ☐ Water Drain ☐ Switch On
 Time Stop: _____
 Time Stop: 10

DETAIL / รายละเอียด		Standards	Result / ผลการตรวจ
1	Engine RPM / ความเร็วรอบเครื่องยนต์	_____ RPM	2100 N
2	Heat Exchanging Condition / ความดันระหว่างกระบวนการแลกเปลี่ยน (ตามวิศวกร)		N
3	Lubricating Oil Pressure / ความดันน้ำมันหล่อลื่น	60-100PSI 4-8Bar	25
4	Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำในระบบหล่อเย็น	160-200F 71-94C	98
5	Intake Water Fire Pump Pressure / ความดันน้ำเข้าเครื่องสูบน้ำ	PSI	0
6	Outlet Water Fire Pump Pressure / ความดันน้ำออกเครื่องสูบน้ำ	PSI	100
7	Check Vibrations / ตรวจการสั่นสะเทือน	N	N
8	Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจการสั่นที่มีการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนผิดปกติ	N	N

After Testing: To Check / ตรวจเช็คหลังการทดสอบ

DETAIL / รายละเอียด		Standard	Remark / หมายเหตุ
1	Position Selector Switch / ฟังก์ชันเลือกโหมด	Auto	
2	Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	3rd Tank	
3	Battery Charging AMPs / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	Amps	0.5 / 8.1
4	Battery Voltage / แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่	VDC	13.7 / 14.5
5	Running Hours / ชั่วโมงในการทำงาน	Hour	35:28

*** means: On = 70% Off = 70%, N = Normal, AB = Abnormal, BD = Break Down, * = Not Install, ** indicates with PSI/Bar, *** indicates with C° / F° ***

Note :

Signature : <i>dm</i> Date : <i>1-1-77</i>	Recorded By : <i>dm</i> Date : <i>24-1-77</i>	Approved By Site Engineer / Supervisor : <i>gms</i> Date : <i>23-1-77</i>	Approved By Customer : <i>mm</i> Signature : <i>mm</i> Date : <i>24-1-77</i>
---	--	--	--

รหัสเอกสาร CO-SD-515-81	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่แก้ไข : สิงหาคม 2564
-------------------------	-----------------	----------------------------

JOCKEY PUMP WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบปั๊มจockeyรายสัปดาห์ประจำตัว

PROJECT TITLE : โรงหมอบนุญเทพ รังสิต ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน อ.รังสิต จ.ปทุมธานี 77110
EQUIPMENT CODE : LOCATION : START TESTING DATE :
BRAND : MODEL : CAPACITY :

TESTING DETAIL / รายละเอียดการทดสอบ			Result / ผลการทดสอบ
DETAIL / รายละเอียด	Standards		
1 Check Condition Of Motor & Support / ตรวจสอบสภาพมอเตอร์และตัวรองรับ	N		N
2 Check All Mechanical Seals / ตรวจสอบซีลทุกตัว	N		N
3 Check Setting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจสอบการตั้งค่าการตั้ง	Start _____ PSI Stop _____ PSI		(9) 1 PSI (15) 0 PSI
4 ตรวจสอบการตั้งค่าการตั้งปั๊มและ การตั้งเวลาของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน	N		N
5 Check Tightness Thermal Of Electrical Connections / ตรวจสอบความแน่นของสายไฟตามจุดต่างๆ	N		N
6 Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของไฟและแผงควบคุม	N		N
7 Check Control Panel & Fuse Protection / ตรวจสอบแผงควบคุมและฟิวส์	N		N
8 Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบสภาพปั๊มและตัวรองรับ	N		N
9 Check Lubricated Bearings / ตรวจสอบการหล่อลื่นของลูกปืน	N		N
10 Record Pressure In Line / บันทึกแรงดันในท่อ	PSI g		(00)
11 Check Flexible Pipe / ตรวจสอบความยืดหยุ่นของท่อ	N		N
12 Record Running Amperes (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้าขณะทำงาน	< RLA		A9 1/4.6

Status On = 0 (Off) = 0, N = Normal, AB = Abnormal, BD = Break Down, * = Not Install บันทึกการตั้งปั๊ม PSI ตามจุดต่างๆ C* / F

Note : _____

Signature : ร.ร. รัชต์ รัชต์ Approved By Site Engineer / Supervisor
Date : 5-2-66 Signature : ม.ร.ค.
Date : 17/3/66

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบเครื่องยนต์ดับเพลิงประจำตัว

PROJECT TITLE : โรงหมอบนุญเทพ รังสิต ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน อ.รังสิต จ.ปทุมธานี 77110
EQUIPMENT CODE : LOCATION : START TESTING DATE :
BRAND : MODEL : CAPACITY :

Before Testing: To Check / ตรวจสอบก่อนทดสอบ			Result / ผลการทดสอบ
DETAIL / รายละเอียด	Standards		
1 Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi		H
2 Cooling Water Level / ระดับน้ำหล่อเย็น	Level Low - Hi		H
3 Batteries Discharge Water Level / ระดับน้ำกรดแบตเตอรี่	Level Low - Hi		H
4 Batteries Voltage / แรงดันของแบตเตอรี่	VDC		13.5 - 14.0
5 Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	3/4 Tank (_____)		3/4
6 Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N		N
7 Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N		N
8 Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น	N		N
9 Tightness Of Bells And Nuts / ตรวจสอบความแน่นของเกลียวและน็อต	N		N
10 Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจสอบความแน่นของจุดต่อสายไฟ	N		N
11 Air Cleaner Element / ตัวกรองอากาศ	N		N
12 Fuel Filter Element / ตัวกรองน้ำมัน	N		N
13 V-Belt Condition / สภาพสายพานขับเคลื่อน	N		N

Before Testing: To Check / ตรวจสอบก่อนทดสอบ

☐ Auto Time Set: _____ Time Start: _____ Time Stop: _____
☐ Manual Time Set: _____ Time Start: _____ Time Stop: _____

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลการทดสอบ
1 Engine RPM / ความเร็วรอบเครื่องยนต์	RPM	2700
2 Heat Exchanging Condition / สภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน (ตามจุดต่างๆ)	N	N
3 Lubricating Oil Pressure / ความดันน้ำมันหล่อลื่น	60 - 100 PSI @ 4-5 bars	75 PSI
4 Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	160 - 200°F / 71-93°C	185
5 Inlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำเข้าเครื่องยนต์	PSI	0
6 Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำออกเครื่องยนต์	PSI	100
7 Check Vibrations / ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	N	N
8 Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่สำหรับเสียงผิดปกติ	N	N

After Testing: To Check / ตรวจสอบหลังการทดสอบ

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลการทดสอบ
1 Position Selector Switch / สวิตช์เลือกการดับเพลิง	Auto	Auto
2 Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	3/4 Tank	3/4
3 Batteries Charging AMPS / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	Amp	0.1 - 0.2
4 Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	VDC	13.5 - 14.0
5 Running Hours / ชั่วโมงในการใช้งาน	Hour	

Status On = 0 (Off) = 0, N = Normal, AB = Abnormal, BD = Break Down, * = Not Install บันทึกการตั้งปั๊ม PSI ตามจุดต่างๆ C* / F

Note : _____

Signature : ร.ร. รัชต์ รัชต์ Approved By Site Engineer / Supervisor
Date : 5-2-66 Signature : ม.ร.ค.
Date : 17/3/66

JOCKEY PUMP WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบปั๊มสำรองน้ำประจำอาคาร

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน อ.จตุจักร กทม. 10110
EQUIPMENT CODE : LOCATION : START TESTING DATE :
BRAND : MODEL : CAPACITY :

TESTING DETAIL / รายละเอียดการทดสอบ		
DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลการทดสอบ
1. Check Condition of Motor & Support / ตรวจสอบสภาพมอเตอร์และขาตั้ง	N	N
2. Check All Mechanical Seal / ตรวจสอบซีลกลไกทั้งหมด	N	N
3. Check Setting Operation of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจสอบการตั้งค่าการตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ	Start 120 PSI Stop 110 PSI	120 PSI 110 PSI
4. ตรวจสอบการตั้งค่าการตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติในการตั้งค่าการตั้งเวลา	N	N
5. Check Tightness Of Electrical Connections / ตรวจสอบความแน่นของสายไฟ	N	N
6. Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของไฟและแผงควบคุม	N	N
7. Check Control Panel & Fuse Protection / ตรวจสอบแผงควบคุมและฟิวส์	N	N
8. Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบสภาพของปั๊มและขาตั้ง	N	N
9. Check Lubricant Bearings / ตรวจสอบการหล่อลื่นของลูกปืน	N	N
10. Record Pressure In Line / บันทึกแรงดันในท่อ	PSI g	100
11. Check Flexible Pipe / ตรวจสอบท่ออ่อน	N	N
12. Record Running Amperage (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้าขณะทำงาน	< B.L.A	14.8

***หมายเหตุ On = ใช้งาน, Off = ปิด, N = Normal, AB = Abnormal, BD = Break Down, - = Not Install. บันทึกการทดสอบ PSI/Bar บันทึกแรงดัน PSI/Bar

Note : 1. การทดสอบปั๊มสำรองน้ำสำเร็จเรียบร้อย
2. บันทึกการทดสอบปั๊มสำรองน้ำสำเร็จเรียบร้อย

Record By : 5/3/66 Approved By Site Engineer / Supervisor : 18/4/66
Signature : 5/3/66 Signature : 18/4/66
Date : 5/3/66 Date : 18/4/66

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำอาคาร

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน อ.จตุจักร กทม. 10110
EQUIPMENT CODE : LOCATION : START TESTING DATE :
BRAND : MODEL : CAPACITY :

Before Testing : To Check / ตรวจสอบก่อนทดสอบ		
DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลการทดสอบ
1. Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2. Cooling Water Level / ระดับน้ำหล่อเย็น	Level Low-Hi	Hi
3. Batteries Discharge Water Level / ระดับน้ำในแบตเตอรี่	Level Low-Hi	Hi
4. Batteries Voltage / แรงดันแบตเตอรี่	VDC	12.2 12.0
5. Fuel Oil Tank Level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	34 Tank (350 Liter)	385
6. Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	N
7. Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	N
8. Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น	N	N
9. Tightness Of Piping And Nuts / ตรวจสอบความแน่นของท่อและน็อต	N	N
10. Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจสอบความแน่นของขั้วต่อสายไฟ	N	N
11. Air Cleaner Element / ตัวกรองอากาศ	N	N
12. Fuel Filter Element / ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	N	N
13. V-Belt Condition / สภาพสายพาน	N	N

Before Testing : To Check / ตรวจสอบก่อนทดสอบ
TEST / ทดสอบ
Auto ☒ Manual ☐ Water Draw ☐ Switch On ☐
Time Set : 17:30 Time Start : 17:30
Time Stop : 17:40

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลการทดสอบ
1. Engine RPM / ความเร็วรอบเครื่องยนต์	2100 RPM	2100
2. Heat Exchanger Condition / สภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (ถังน้ำ)	N	N
3. Lubricating Oil Pressure / ความดันน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI (4-8 Bar)	53 PSI
4. Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	160-200 F (71-93 C)	186 F (86 C)
5. Inlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำเข้าปั๊มดับเพลิง	PSI	100
6. Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำออกปั๊มดับเพลิง	PSI	N
7. Check Vibrations / ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	N	N
8. Check All Moving Part For Abnormal Sounds / ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่สำหรับเสียงผิดปกติ	N	N

After Testing : To Check / ตรวจสอบหลังการทดสอบ		
DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลการทดสอบ
1. Position Selector Switch / ตำแหน่งการเลือกโหมด	Auto	Auto
2. Fuel Tank Level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	34 Tank	385
3. Batteries Charging AMPS / กระแสไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่	Amp	8.2 8.1
4. Batteries Voltage / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	VDC	12.2 12.0
5. Running Hours / ชั่วโมงในการใช้งาน	Hour	3.5 3.5

***หมายเหตุ On = ใช้งาน, Off = ปิด, N = Normal, AB = Abnormal, BD = Break Down, - = Not Install. บันทึกการทดสอบ PSI/Bar บันทึกแรงดัน PSI/Bar

Note : 1. การทดสอบปั๊มดับเพลิงสำเร็จเรียบร้อย
2. บันทึกการทดสอบปั๊มดับเพลิงสำเร็จเรียบร้อย

Record By : 5/3/66 Approved By Site Engineer / Supervisor : 18/4/66
Signature : 5/3/66 Signature : 18/4/66
Date : 5/3/66 Date : 18/4/66

บันทึกการทดสอบ CO-SID-3385-79 บันทึกการทดสอบ 0 บันทึกการทดสอบ 0 บันทึกการทดสอบ 0

JOCKEY PUMP WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบปั๊มน้ำสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
EQUIPMENT CODE : LOCATION : START TESTING DATE :
BRAND : MODEL : CAPACITY :

TESTING DETAIL / รายละเอียดการทดสอบ		
DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลการตรวจ
1 Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์	N	N
2 Check All Mechanical Seals / ตรวจเช็คการปิดผนึก	N	N
3 Check Setting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คการทำงานของสวิทช์อัตโนมัติและตัวจับเวลา	Start _____ PSI Stop _____ PSI	1 50 100
4 ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าและค่าการตั้งค่าการทำงานของมอเตอร์	N	N
5 Check Tighten Thermal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คการขันแน่นของสายไฟและอุปกรณ์	N	N
6 Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของแผงควบคุม	N	N
7 Check Control Panel & Fuse Protection / ตรวจเช็คแผงควบคุมและฟิวส์	N	N
8 Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	N	N
9 Check Lubricated Bearings / ตรวจเช็คการหล่อลื่นของลูกปืน	N	N
10 Record Pressure In Line / บันทึกแรงดันในท่อ	PSI g	100
11 Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คท่ออ่อน	N	N
12 Record Running Ampere (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้าขณะทำงาน	< B.L.A	4.4 0.8 6.6

***Stop On = ปิด OFF - ปิด, N = Normal, AB = Abnormal, BD = Break Down, . = Not Install บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า PSI Bar บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า PSI / P ***

Note :

Record By : นางสาว อ.อ.อ. Approved By Site Engineer / Supervisor : นางสาว อ.อ.อ.
Signature : _____ Signature : _____
Date : 2-4-14 Date : 2/5/99

Approved By Customer
Signature : _____
Date : 10/5/99

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบเครื่องยนต์ดับเพลิงประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
EQUIPMENT CODE : LOCATION : START TESTING DATE :
BRAND : MODEL : CAPACITY :

Before Testing: To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ		
DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลการตรวจ
1 Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - HI	H
2 Cooling Water Level / ระดับน้ำในระบบหล่อเย็น	Level Low-H	H
3 Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	Level Low-H	H
4 Batteries Voltage / แรงดันของแบตเตอรี่	VDC	12.0 / 12.4
5 Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	3/4 Tank (_____ Liter)	2 Lg
6 Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	N
7 Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	N
8 Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำในระบบหล่อเย็น	N	N
9 Tightness Of Bolt And Nut / ตรวจเช็คการขันแน่นของสกรูและน็อต	N	N
10 Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คการเชื่อมต่อของสายไฟ	N	N
11 Air Chute Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	N
12 Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	N
13 V Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพของสายพาน	N	N

Before Testing: To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ

TEST / ทดสอบ
☐ Auto Time Set : _____ Time Start : _____ Time Stop : _____
☒ Manual Time Set : _____ Time Start : _____ Time Stop : _____

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลการตรวจ
1 Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	RPM	2700
2 Heat Exchanging Condition / ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (ถังน้ำ)	N	N
3 Lubricating Oil Pressure / ความดันน้ำมันหล่อลื่น	60 - 100 PSI (4-6 Bar)	70
4 Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำในระบบหล่อเย็น	160-200 F (71-93 C)	180
5 Inlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำเข้าของปั๊มดับเพลิง	PSI	9
6 Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำออกของปั๊มดับเพลิง	PSI	100
7 Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	N
8 Check All Moving Part For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่สำหรับเสียงผิดปกติ	N	N

After Testing: To Check / ตรวจเช็คหลังการทดสอบ

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลการตรวจ
1 Position Selector Switch / ตำแหน่งการเลือกสวิตช์	Auto	Auto
2 Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	3/4 Tank	26g
3 Batteries Charging AMPS / กระแสไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่	Amp	9.9 / 11
4 Batteries Voltage / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	VDC	14.7 / 15.3
5 Running Hours / ชั่วโมงในการใช้งาน	Hour	58.3

***Stop On = ปิด OFF - ปิด, N = Normal, AB = Abnormal, BD = Break Down, . = Not Install บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า PSI Bar บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า PSI / P ***

Note :

Record By : นางสาว อ.อ.อ. Approved By Site Engineer / Supervisor : นางสาว อ.อ.อ.
Signature : _____ Signature : _____
Date : 2-4-14 Date : 2/5/99

Approved By Customer
Signature : _____
Date : 10/5/99

JOCKEY PUMP WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบปั๊มจockey ประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : โรงหมักเบียร์สุรา บริษัท ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน จ.ปทุมธานี 11000
EQUIPMENT CODE : LOCATION : START TESTING DATE :
BRAND : MODEL : CAPACITY :

TESTING DETAIL / รายละเอียดการทดสอบ		
DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลการทดสอบ
1 Check Condition Of Motor & Support / ตรวจสอบสภาพมอเตอร์และตัวรองรับ	N	N
2 Check All Mechanical Seals / ตรวจสอบซีลทั้งหมด	N	N
3 Check Setting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจสอบการตั้งค่าการตั้งเวลาการทำงาน	Start _____ PSI Stop _____ PSI	12.4 PSI 14.7 PSI
4 ตรวจสอบการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของปั๊มจockey	N	N
5 Check Tighten Thermal Of Electrical Connections / ตรวจสอบการขันแน่นของสายไฟตามจุดเชื่อมต่อ	N	N
6 Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการแจ้งเตือนและแผงควบคุม	N	N
7 Check Control Panel & Fuse Protection / ตรวจสอบแผงควบคุมและฟิวส์	N	N
8 Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบสภาพของปั๊มและตัวรองรับ	N	N
9 Check Lubricant Bearings / ตรวจสอบการหล่อลื่นของลูกปืน	N	N
10 Record Pressure In Line / บันทึกแรงดันในท่อ	Psi g	100 PSI
11 Check Flexible Pipe / ตรวจสอบสายท่ออ่อน	N	N
12 Record Running Amperes (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้าขณะทำงาน	< RLA	2.3, 2.3, 2.3

***สถานะ On = เปิด OFF = ปิด, N = Normal, AB = Abnormal, BD = Break Down, - = Not Install บันทึกการสังเกต PSI Bar บันทึกค่าแรงดัน PSI

Note : ปกติ ไม่มีปัญหา

Record By : วิภาดา งามวิจิตร Approved By Site Engineer / Supervisor : วิภาดา งามวิจิตร
Signature : วิภาดา งามวิจิตร Signature : วิภาดา งามวิจิตร
Date : 9/15/66 Date : 15-6-66

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบเครื่องดับเพลิงประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : โรงหมักเบียร์สุรา บริษัท ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน จ.ปทุมธานี 11000
EQUIPMENT CODE : LOCATION : START TESTING DATE :
BRAND : MODEL : CAPACITY :

Before Testing / รายละเอียดการทดสอบ		
DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลการทดสอบ
1 Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2 Cooling Water Level / ระดับน้ำหล่อเย็น	Level Low-Hi	Hi
3 Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	Level Low-Hi	Hi
4 Batteries Voltage / แรงดันของแบตเตอรี่	VDC	12.7/15.5
5 Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	34 Tank (Lumen)	3.75
6 Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	N
7 Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	N
8 Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น	N	N
9 Tightness Of Pipe And Nuts / ความแข็งแรงของข้อต่อและน็อต	N	N
10 Tightness Of Electrical Terminal Connections / ความแข็งแรงของจุดต่อสายไฟ	N	N
11 Air Chatter Element / ตรวจสอบการสั่นของอากาศ	N	N
12 Fuel Filter Element / กรองเชื้อเพลิง	N	N
13 V Belt Condition / ตรวจสอบสายพาน	N	N

Before Testing / รายละเอียดการทดสอบ

Auto Time Set : _____ Manual Time Start : _____
Time Stop : _____
TEST / ทดสอบ Water Drum Switch On

DETAIL / รายละเอียดการทดสอบ		
DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลการทดสอบ
1 Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	RPM	2100
2 Heat Exchanging Condition / สภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน (ตามคู่มือ)	N	N
3 Lubricating Oil Pressure / ความดันน้ำมันหล่อลื่น	60-100PSI(4-6Bar)	75
4 Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	160-200°F(71-93°C)	180
5 Inlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำเข้าปั๊มดับเพลิง	PSI	0
6 Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำออกปั๊มดับเพลิง	PSI	100
7 Check Vibrations / ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์	N	N
8 Check All Moving Part For Abnormal Sounds / ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่สำหรับเสียงผิดปกติ	N	N

After Testing / รายละเอียดการทดสอบ

DETAIL / รายละเอียดการทดสอบ		
DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลการทดสอบ
1 Position Selector Switch / ตำแหน่งการเลือกตัวตัด	Auto	Auto
2 Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	34 Tank	5.90
3 Batteries Charging AMPS / กระแสไฟฟ้าการชาร์จแบตเตอรี่	Amp	0.4/9.3
4 Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	VDC	12.4/14.3
5 Running Hours / ชั่วโมงในการใช้งาน	Hour	59.23

***สถานะ On = เปิด OFF = ปิด, N = Normal, AB = Abnormal, BD = Break Down, - = Not Install บันทึกการสังเกต PSI Bar บันทึกค่าแรงดัน PSI

Note : _____

Record By : วิภาดา งามวิจิตร Approved By Site Engineer / Supervisor : วิภาดา งามวิจิตร
Signature : วิภาดา งามวิจิตร Signature : วิภาดา งามวิจิตร
Date : 9/15/66 Date : 15-6-66

Record By : วิภาดา งามวิจิตร Approved By Site Engineer / Supervisor : วิภาดา งามวิจิตร
Signature : วิภาดา งามวิจิตร Signature : วิภาดา งามวิจิตร
Date : 9/15/66 Date : 15-6-66

