

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ค
สารบัญตาราง	ง
บทที่	
1 รายละเอียดโครงการ	
1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 รายละเอียดโครงการตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผล การดำเนินการจริง	1-4
1.4 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-27
1.5 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-27
2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 วัตถุประสงค์	3-1
3.3 ขอบเขตติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	3-11
3.5.1 คุณภาพน้ำทิ้ง	3-11
3.5.2 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	3-15
4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ	
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	4-1

สารบัญ

ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือเห็นชอบจาก สผ. และเงื่อนไขที่โครงการต้องปฏิบัติตาม (ระยะดำเนินการ)
- ภาคผนวก ข หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ประกอบการ และเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ เอกสารจัดตั้งโครงการ (แบบ ร.ร.2)
- ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ง ผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน (ทส.1)
- ภาคผนวก จ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน (ทส.2)
- ภาคผนวก ฉ ผลการตรวจวัดค่า pH และ Free Chlorine ในสระว่ายน้ำ
- ภาคผนวก ช การป้องกันอัคคีภัย

สารบัญรูป

รูปที่		หน้าที่
1.2-1	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ	1-3
1.3.3-1	ระบบน้ำใช้	1-8
1.3.4-1	ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1-11
1.3.5-1	ระบบระบายน้ำ	1-12
1.3.6-1	การจัดการมูลฝอย	1-14
1.3.7-1	ระบบไฟฟ้า	1-15
1.3.8-1	ระบบป้องกันอัคคีภัย	1-19
1.3.9-1	ระบบระบายอากาศ	1-21
1.3.10-1	การจราจรภายในโครงการ (ทางเข้า-ออกโครงการและที่จอดรถ)	1-23
1.3.11-1	พื้นที่สีเขียว	1-25
2.2-1	พื้นที่สีเขียว	2-21
2.2-2	การจราจร	2-22
2.2-3	ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	2-25
2.2-4	การใช้ไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน	2-27
2.2-5	การจัดการมูลฝอย	2-28
2.2-6	การระบายน้ำ	2-30
2.2-7	การป้องกันอัคคีภัย	2-30
2.2-8	สระว่ายน้ำ	2-33
2.2-9	การทำความสะอาดรางระบายน้ำ และพื้นที่ส่วนกลาง	2-36
2.2-10	เอกสารเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งทางวัฒนธรรม	2-38
3.5.1-1	ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง	3-12
3.5.1-2	การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง	3-13
3.5.2-1	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	3-16

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้าที่
1.3.11-1	การตรวจสอบพื้นที่สีเขียวของโครงการ	1-24
1.4-1	แผนงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-27
1.5-1	แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-28
2.2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ โรงแรมเทอร์เวลลอดจ์ สุขุมวิท 11	2-2
3.4-1	สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ โรงแรมเทอร์เวลลอดจ์ สุขุมวิท 11	3-3
3.5.1-1	วิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-12
3.5.1-2	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง โครงการ โรงแรมเทอร์เวลลอดจ์ สุขุมวิท 11	3-14
3.5.2-1	วิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	3-16
3.5.2-2	ผลการวิเคราะห์น้ำในสระว่ายน้ำ โครงการ โรงแรมเทอร์เวลลอดจ์ สุขุมวิท 11	3-16
4-1	มาตรการที่ทางโครงการฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	4-1
4-2	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ	4-2
4-3	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ	4-3