

เอกสารแนบ 1
สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ พส ๑๐๐๙.๔/ ๑๕๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลย์วัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงสนามสนมโน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๕ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเบงค็อก มิตรทาวน์ไฮเดล

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เบงค็อก มิตรทาวน์ ไฮเดล จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส ๑๐๐๙.๕/๔๖๒๘

ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเอ็นวีรอฟรมแน้นท์ จำกัด ที่ TE 57398 ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการเบงค็อก มิตรทาวน์ไฮเดล ของบริษัท เบงค็อก มิตรทาวน์ ไฮเดล จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๓. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเบงค็อก มิตรทาวน์ไฮเดล ดังอยู่ที่ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาดความสูง ๖ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัย ๓๘๒ ห้อง โดยให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท ไทยเอ็นวีรอฟรมแน้นท์ จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท เบงค็อก มิตรทาวน์ ไฮเดล จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเบงค็อก มิตรทาวน์ไฮเดล ของบริษัท เบงค็อก มิตรทาวน์ไฮเดล จำกัด โดยให้บริษัท เบงค็อก มิตรทาวน์ ไฮเดล จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน


และแก้ไข...

-๒-

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย และเมื่อเริ่มดำเนินการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแนบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ เล่ม พร้อมทั้งจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแนบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๔ เล่ม เสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทยเอ็นวีรอฟรมแน้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



ขอสงวนสิทธิ์ในขอบเขตของหนังสือราชการเท่านั้น ไม่สามารถนำออกใช้ภายนอกได้



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๒๘๑๒
โทรสาร ๐ ๒๖๖๕ ๖๖๑๖

เอกสารแบบ 2
สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (จ.1)

ต่ออาชญากรรมและยาเสพติด

แบบ ข.๑

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

อนุญาตให้ บริษัท แบงค็อก มิดทาวนโฮเต็ล จำกัด โดย [REDACTED] เจ้าของอาคาร

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๒) ชนิดท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น ทางระบายน้ำ พื้นที่/ความยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน พื้นที่ ๐.๐๐ เมตร

ข้อ ๓ มี	๔๓๐๒๔) เป็นผู้ควบคุมงาน
๒	๑๗๐๒) เป็นผู้ออกแบบ

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

๒๐.๐๐ บาท

รวม

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแน

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึ

ออกให้ ณ วันที่ ๑

เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต เลขที่ ต รว.๑๐/๒๕๕๙

ราย บริษัท บางกอก มิททาวน์โฮเต็ล จำกัด

(๑) ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๐) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๑๑

(๒) จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่าเพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น และฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร กันตัวอาคารสูงตลอดตั้งแต่ระดับดิน โดยยึดติดกับนั่งร้านรอบนอกอาคารให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะ หรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

ไม่น้อยกว่าความสูงของอาคารที่ได้รับอนุญาตฯ และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน

(๓) จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของ และต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง มลพิษ และเสียงดังอันเกิดจากการรื้อถอนอาคาร รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่น อันเป็นเหตุให้เกิดความรำคาญ และเป็นอันตรายแก่สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

(๔) ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีรั้วชั่วคราวที่บ่งชี้ขอบเขตที่ดินสูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่สาธารณะ หรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

(๕) ห้ามนำเศษวัสดุ หรือมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคาร กองไว้หรือทิ้งลงในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

(๖) ก่อนลงมือก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (วิศวกร และหรือสถาปนิก) กับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานมาด้วย

(๗) ผู้ได้รับอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย


(๘) หากการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ ๗ มีผลทำให้แบบแปลน หรือรายละเอียดผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตฯ และเข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาต ดัดแปลง ผู้ได้รับอนุญาตฯ ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงให้ถูกต้องก่อน

(๙) ก่อนลงมือก่อสร้างให้รื้อถอนอาคารเดิมออก (โดยต้องขออนุญาตรื้อถอนอาคารเดิมด้วย กรณีมีอาคารเดิม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต้องขออนุญาตรื้อถอน)


(๑๐) กรณีการใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งตกอยู่ภายใต้การจำนอง ภาระจำยอม หรือกรณีอื่น ผู้ขออนุญาตจะก่อสร้างหรือรื้อถอนได้แค่ไหน เพียงใด เป็นปัญหาทางแพ่งที่ผู้ขออนุญาตจะต้องพิจารณาและรับผิดชอบต่อผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง

(๑๑) อาคารที่ได้รับอนุญาตเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามกฎ กระทรวง กำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จท่านต้องทำการยื่นขออนุญาตเปิดการใช้อาคารกับสำนักงานเขตราชเทวี จึงจะใช้อาคารได้

BANGKOK
MidTownHOTEL
Co.,Ltd.



เอกสารแบบ 3
สำเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (จ.6)



ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

กรุงเทพมหานคร ได้ทำการตัดแปลงอาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตเลขที่ รว.๕๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่น จึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

(๑) ชนิด ค.ส.ล. ๖ ชั้น (ดาดฟ้า) ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม (๑๔๗ ห้อง)

(๒) ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น เป็นทางระบายน้ำ โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น - โดยมีที่จอดรถ ที่กัฬรภ

[illegible]

BANGKOK
MidTownHotel
Co.,Ltd.

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ เดือน

(ลายมือ)

ตำหนิ

เอกสารแนบ 4
สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท

ที่ E10091220183571



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2532 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105532084717

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท แวงค็อก มิตทาวน์โฮเต็ล จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. [REDACTED]
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ [REDACTED] ลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 20,000,000.00 บาท / ยี่สิบล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 888 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 40 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563



นายทะเบียน

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสิ่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6310091220183571

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-10-07 T14:02:46+0700

น.4/1

ที่ E10091220183571



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220183571

1. บริษัทนี้จดทะเบียนครั้งแรกชื่อ บริษัท เจต พาวีเลียน โฮเต็ล จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนี้ครั้งที่ 2 เปลี่ยนเป็น บริษัท พิพิธภัณฑมวทยไทย จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็น บริษัท แบงค็อก มิตทาวน์โฮเต็ล จำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6310091220183571

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-10-07 T14:02:46+0700

2/4
น.4/2

ขนาด

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
 - (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 - (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์
 - (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม
- รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหนี้สินเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือโดยวิธีอื่น
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนและ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น

วัตถุประสงค์ประกอบการ

- (7) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ งุ่น ผ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด
- (8) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเค้นก้น เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ นูรี และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น
- (11) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรมบู้ ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
- (12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์และกิจการคอกปศุสัตว์
- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถักถยนต์ โรงงานผลิตเชรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานนูรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหลอยยาง โรงงานประกอบรถยนต์
- (19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (20) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (21) ประกอบกิจการประมง แปะปลา สะพานปลา
- (22) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Transforming Digital
Transformation



(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ และอื่น ๆ อย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สกัดแร่

(25) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(29) ประกอบกิจการนำเข้าจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์

(30) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า

(31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

(33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีดพ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(35) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น

รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น

(36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ปรึกษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ



เอกสารแบบ 5
เอกสารการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบัญชี

วันที่18/1/2565โดย

ผู้รับเหมาติดตั้งบริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่ายบริษัท ไฮเซลล์รี่ โปรดักส์ ผู้รับ

จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝ้าท่อ		การทำความสะอาด ว/ด/ป
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด	
บ่อพักก่อนออก กทม.	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
บ่อพักรับรางน้ำก่อนออก กทม.	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
รางน้ำด้านขวามือ	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
บ่อพัก 1	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
บ่อพัก 2	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
บ่อพัก 3	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
บ่อพัก 4	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
บ่อพัก 5	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
บ่อพัก 6	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
บ่อพัก 7	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
บ่อพัก 8	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
บ่อพัก 9	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
บ่อพัก 10	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/		/		/		/		/			/	/		/		18/1/2565

สรุป

ถึงบ่าบดของเสียทางด้านห้อง 2-21 ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำนอกถังพระดิน้ำสูง 15 เซนติเมตร ภายของเสียในถังแยกพบว่า มีจำนวนน้อยยังไม่ต้องทำการสูบน้ำทิ้งไหลออก กทม. สีใสปกติ ไม่มีกลิ่น

ถึงบ่าบดของเสียทางด้านห้อง 1 และห้อง 22-42 ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำนอกถังพระดิน้ำสูง 10 เซนติเมตร ภายของเสียในถังแยก มีปริมาณมากสมควรทำการเรียก กทม. มาทำการสูบน้ำทิ้ง ลักษณะสีน้ำที่ไหลออก กทม. สีน้ำตาล มีความเป็นปกติ ไม่มีกลิ่น

ตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อไขมัน

วันที่10/1/2565โดย

ผู้รับเหมาติดตั้งบริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่ายติดต่อแผนกซ่อม

สถานที่บริเวณหน้าห้องขยะชั้น 1

เบอร์โทร

เบอร์โทร

บ่อที่1

ปกติ

บ่อที่2

ปกติยังไม่หนายิ่งนี้ม

บ่อที่3

ปกติยังไม่หนายิ่งนี้ม

หมายเหตุ

ปกติ

ตรวจสอบการทำงานของถังบำบัดด้านเลขห้องน้อย

วันที่10/1/2565โดย

ผู้รับเหมาติดตั้งบริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่ายติดต่อแผนกซ่อม

สถานที่บริเวณหน้าห้องขยะชั้น 1

เบอร์โทร

เบอร์โทร

บ่อที่1

ปกติ

บ่อที่2

ปกติยังไม่หนายิ่งนี้ม

บ่อที่3

ปกติยังไม่หนายิ่งนี้ม

หมายเหตุ

ระบบเดิมอากาศทำงานปกติปกติ

ตรวจสอบการทำงานของถังบำบัดด้านเลขห้องมาก

วันที่10/1/2565โดย

ผู้รับเหมาติดตั้งบริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่ายติดต่อแผนกซ่อม

สถานที่บริเวณหน้าห้องขยะชั้น 1

เบอร์โทร

เบอร์โทร

บ่อที่1

ปกติ

บ่อที่2

ปกติยังไม่หนายิ่งนี้ม

บ่อที่3

ปกติยังไม่หนายิ่งนี้ม

หมายเหตุ

ระบบเดิมอากาศทำงานปกติปกติ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 20/2/2566 โดย [REDACTED]
 ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ [REDACTED]
 บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไฮเคเลียร์ โปรดักส์ ผู้รับผิดชอบ [REDACTED]

จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝาท่อ		การทำความสะอาด
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด	
บ่อพักก่อนออก กทม.	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
บ่อพักรับรางน้ำก่อนออก กทม.	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
รางน้ำด้านขวามือ	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
บ่อพัก 1	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
บ่อพัก 2	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
บ่อพัก 3	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
บ่อพัก 4	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
บ่อพัก 5	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
บ่อพัก 6	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
บ่อพัก 7	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
บ่อพัก 8	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
บ่อพัก 9	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
บ่อพัก 10	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/		/		/		/		/			/	/		/		20/2/2566

สรุป

ถังบำบัดของเสียทางด้านห้อง 2-21 ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำนอกถังพบระดับน้ำสูง 15 เซนติเมตร ภายของเสียในถังแตก พบว่ามีจำนวนน้อยยังไม่ต้องทำการสูบน้ำที่ไหลออก กทม. สีใสปกติ ไม่มีกลิ่น
 ถังบำบัดของเสียทางด้านห้อง 1 และห้อง 22-42 ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำนอกถังพบระดับน้ำสูง 10 เซนติเมตร ภายของเสียในถังแตก มีปริมาณมากสมควรทำการเรียก กทม. มาทำการสูบน้ำได้ ลักษณะสีน้ำที่ไหลออก กทม. สีน้ำตาล มีความเป็นปกติ ไม่มีกลิ่น



-3-

ตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อไขมัน

วันที่ 10/2/2566 โดย [REDACTED] สถานที่ บริเวณหน้าห้องขยะชั้น 1
 ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้รับผิดชอบ [REDACTED] เบอร์โทร [REDACTED]
 บริษัทผู้แทนจำหน่าย ผู้รับผิดชอบ [REDACTED] เบอร์โทร [REDACTED]
 ติดต่อแผนกซ่อม [REDACTED]
 บ่อที่ 1 ปกติ
 บ่อที่ 2 ปกติยังไม่หนวยังนี้ม
 บ่อที่ 3 ปกติยังไม่หนวยังนี้ม
 หมายเหตุ ปกติ

ตรวจสอบการทำงานของถังบำบัดด้านเลขห้องน้อย

วันที่ 10/2/2566 โดย [REDACTED] สถานที่ บริเวณหน้าห้องขยะชั้น 1
 ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้รับผิดชอบ [REDACTED] เบอร์โทร [REDACTED]
 บริษัทผู้แทนจำหน่าย ผู้รับผิดชอบ [REDACTED] เบอร์โทร [REDACTED]
 ติดต่อแผนกซ่อม [REDACTED]
 บ่อที่ 1 ปกติ
 บ่อที่ 2 ปกติยังไม่หนวยังนี้ม
 บ่อที่ 3 ปกติยังไม่หนวยังนี้ม
 หมายเหตุ ระบบเดิมอากาศทำงานปกติปกติ

ตรวจสอบการทำงานของถังบำบัดด้านเลขห้องมาก

วันที่ 10/2/2566 โดย [REDACTED] สถานที่ บริเวณหน้าห้องขยะชั้น 1
 ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้รับผิดชอบ [REDACTED] เบอร์โทร [REDACTED]
 บริษัทผู้แทนจำหน่าย ผู้รับผิดชอบ [REDACTED] เบอร์โทร [REDACTED]
 ติดต่อแผนกซ่อม [REDACTED]
 บ่อที่ 1 ปกติ
 บ่อที่ 2 ปกติยังไม่หนวยังนี้ม
 บ่อที่ 3 ปกติยังไม่หนวยังนี้ม
 หมายเหตุ ระบบเดิมอากาศทำงานปกติปกติ



-4-

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 25/3/2566 โดย ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัทไฮเซลล์รี่ โปรดักส์ ผู้รับผิดชอบ

จุดตรวจ	สภาพบ่อ	สภาพท่อ	เศษหิน	เศษขยะ	เศษตะกอน	สภาพน้ำ	ระดับน้ำ	กลิ่น	ฝ้าท่อ	การทำความสะอาด
บ่อพักก่อนออก กทม.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
บ่อพักรับรางน้ำก่อนออก กทม.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
รางน้ำด้านขวามือ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
บ่อพัก 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
บ่อพัก 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
บ่อพัก 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
บ่อพัก 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
บ่อพัก 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
บ่อพัก 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
บ่อพัก 7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
บ่อพัก 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
บ่อพัก 9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
บ่อพัก 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25/3/2566

สรุป

ถังบำบัดของเสียทางด้านห้อง 2-21 ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำนอกถังพบระดับน้ำสูง 15 เซนติเมตร ภายของเสียในถังแยกพบว่า มีจำนวนน้อยยังไม่ต้องทำการสูบน้ำที่ไหลออก กทม. สีใสปกติ ไม่มีกลิ่น

ถังบำบัดของเสียทางด้านห้อง 1 และห้อง 22-42 ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำนอกถังพบระดับน้ำสูง 10 เซนติเมตร ภายของเสียในถังแยก มีปริมาณมากสมควรทำการเรียก กทม. มาทำการสูบน้ำได้ ลักษณะสีน้ำที่ไหลออก กทม. สีน้ำตาล มีความเป็นปกติ ไม่มีกลิ่น

ตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อไขมัน

วันที่ 25/3/2566 โดย สถาน ที่ บริเวณหน้าห้องขยะชั้น 1

ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทร

บริษัทผู้แทนจำหน่าย ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทร

ติดต่อแผนกซ่อม

บ่อที่ 1 ปกติ

บ่อที่ 2 ปกติยังไม่หนวยังนี้

บ่อที่ 3 ปกติยังไม่หนวยังนี้

หมายเหตุ ปกติ

ตรวจสอบการทำงานของถังบำบัดด้านเลขห้องน้อย

วันที่ 25/3/2566 โดย สถาน ที่ บริเวณหน้าห้องขยะชั้น 1

ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทร

บริษัทผู้แทนจำหน่าย ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทร

ติดต่อแผนกซ่อม

บ่อที่ 1 ปกติ

บ่อที่ 2 ปกติยังไม่หนวยังนี้

บ่อที่ 3 ปกติยังไม่หนวยังนี้

หมายเหตุ ระบบเดิมอากาศทำงานปกติปกติ

ตรวจสอบการทำงานของถังบำบัดด้านเลขห้องมาก

วันที่ 25/3/2566 โดย สถาน ที่ บริเวณหน้าห้องขยะชั้น 1

ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทร

บริษัทผู้แทนจำหน่าย ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทร

ติดต่อแผนกซ่อม

บ่อที่ 1 ปกติ

บ่อที่ 2 ปกติยังไม่หนวยังนี้

บ่อที่ 3 ปกติยังไม่หนวยังนี้

หมายเหตุ ระบบเดิมอากาศทำงานปกติปกติ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 19/4/2565 โดย
ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ
บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไฮเคเลียร์ โปรดักส์ ผู้รับผิดชอบ

จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝาท่อ		การทำความสะอาด
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด	
บ่อพักก่อนออก กทม.	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
บ่อพักรับรางน้ำก่อนออก กทม.	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
รางน้ำด้านขวามือ	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
บ่อพัก 1	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
บ่อพัก 2	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
บ่อพัก 3	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
บ่อพัก 4	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
บ่อพัก 5	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
บ่อพัก 6	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
บ่อพัก 7	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
บ่อพัก 8	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
บ่อพัก 9	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
บ่อพัก 10	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/		/		/		/		/			/	/		/		19/4/2566

สรุป

ถังบำบัดของเสียทางด้านห้อง 2-21 ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำนอกถังพบระดับน้ำสูง 15 เซนติเมตร ภายนอกของเสียในถังแตก พบว่ามีจำนวนน้อยยังไม่ต้องทำการสูบน้ำที่ไหลออก กทม. สีใสปกติ ไม่มีกลิ่น
ถังบำบัดของเสียทางด้านห้อง 1 และห้อง 22-42 ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำนอกถังพบระดับน้ำสูง 10 เซนติเมตร ภายนอกของเสียในถังแตก มีปริมาณมากสมควรทำการเรียก กทม. มาทำการสูบน้ำได้ ลักษณะสีน้ำที่ไหลออก กทม. สีน้ำตาล มีความเป็นปกติ ไม่มีกลิ่น

-7-

ตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อไขมัน

วันที่ 19/4/2566 โดย
ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้รับผิดชอบ
บริษัทผู้แทนจำหน่าย ผู้รับผิดชอบ
ติดต่อแผนกซ่อม
บ่อที่ 1 ปกติ
บ่อที่ 2 ปกติยังไม่หนวยังนี้
บ่อที่ 3 ปกติยังไม่หนวยังนี้
หมายเหตุ ปกติ

ตรวจสอบการทำงานของถังบำบัดด้านเลขห้องน้อย

วันที่ 19/4/2566 โดย
ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้รับผิดชอบ
บริษัทผู้แทนจำหน่าย ผู้รับผิดชอบ
ติดต่อแผนกซ่อม
บ่อที่ 1 ปกติ
บ่อที่ 2 ปกติยังไม่หนวยังนี้
บ่อที่ 3 ปกติยังไม่หนวยังนี้
หมายเหตุ ระบบเดิมอากาศทำงานปกติปกติ

ตรวจสอบการทำงานของถังบำบัดด้านเลขห้องมาก

วันที่ 19/4/2566 โดย
ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้รับผิดชอบ
บริษัทผู้แทนจำหน่าย ผู้รับผิดชอบ
ติดต่อแผนกซ่อม
บ่อที่ 1 ปกติ
บ่อที่ 2 ปกติยังไม่หนวยังนี้
บ่อที่ 3 ปกติยังไม่หนวยังนี้
หมายเหตุ ระบบเดิมอากาศทำงานปกติปกติ

-8-

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 24/5/2566 โดย ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัทผู้แทนจำหน่าย

จุดตรวจ	สภาพปกติ	สภาพผิดปกติ	เศษหิน	เศษขยะ	เศษตะกอน	สภาพน้ำ	ระดับน้ำ	กลิ่น	ฟุ้ง	การทำความสะอาด
บ่อพักก่อนออก กทม.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ว/ด/ป
บ่อพักรับรางน้ำก่อนออก กทม.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
รางน้ำด้านขวามือ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
บ่อพัก 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
บ่อพัก 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
บ่อพัก 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
บ่อพัก 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
บ่อพัก 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
บ่อพัก 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
บ่อพัก 7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
บ่อพัก 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
บ่อพัก 9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
บ่อพัก 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24/5/2566

สรุป

ถังบำบัดของเสียทางด้านห้อง 2-21 ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำนอกถังพบระดับน้ำสูง 15 เซนติเมตร ภายของเสียในถังแยกพบว่าปริมาณน้อยยังไม่ต้องทำการสูบน้ำที่ไหลออก กทม. สีใสปกติ ไม่มีกลิ่น
ถังบำบัดของเสียทางด้านห้อง 1 และห้อง 22-42 ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำนอกถังพบระดับน้ำสูง 10 เซนติเมตร ภายของเสียในถังแยก มีปริมาณมากสมควรทำการเรียก กทม. มาทำการสูบน้ำได้ ลักษณะสีน้ำที่ไหลออก กทม. สีน้ำตาล มีความเป็นปกติ ไม่มีกลิ่น

ตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อไขมัน

วันที่ 24/5/2566 โดย ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัทผู้แทนจำหน่าย
ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ
บริษัทผู้แทนจำหน่าย ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ
ติดต่อแผนกซ่อม เบอร์โทร เบอร์โทร
บ่อที่1 ปกติ
บ่อที่2 ปกติ
บ่อที่3 ปกติ
หมายเหตุ ปกติ

ตรวจสอบการทำงานของถังบำบัดด้านเลขห้องน้อย

วันที่ 24/5/2566 โดย ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัทผู้แทนจำหน่าย
ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ
บริษัทผู้แทนจำหน่าย ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ
ติดต่อแผนกซ่อม เบอร์โทร เบอร์โทร
บ่อที่1 ปกติ
บ่อที่2 ปกติ
บ่อที่3 ปกติ
หมายเหตุ ระบบเดิมอากาศทำงานปกติปกติ

ตรวจสอบการทำงานของถังบำบัดด้านเลขห้องมาก

วันที่ 24/5/2566 โดย ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัทผู้แทนจำหน่าย
ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ
บริษัทผู้แทนจำหน่าย ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ
ติดต่อแผนกซ่อม เบอร์โทร เบอร์โทร
บ่อที่1 ปกติ
บ่อที่2 ปกติ
บ่อที่3 ปกติ
หมายเหตุ ระบบเดิมอากาศทำงานปกติปกติ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 11/6/2566 โดย
ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ
บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไฮเคเลียร์ โปรดักส์ ผู้รับผิดชอบ

จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝาท่อ		การทำความสะอาด
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด	
บ่อพักก่อนออก กทม.	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
บ่อพักรับรางน้ำก่อนออก กทม.	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
รางน้ำด้านขวามือ	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
บ่อพัก 1	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
บ่อพัก 2	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
บ่อพัก 3	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
บ่อพัก 4	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
บ่อพัก 5	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
บ่อพัก 6	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
บ่อพัก 7	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
บ่อพัก 8	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
บ่อพัก 9	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
บ่อพัก 10	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/		/		/		/		/			/	/		/		11/6/2566

สรุป

ถังบำบัดของเสียทางด้านห้อง 2-21 ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำนอกถังพบระดับน้ำสูง 15 เซนติเมตร ภายของเสียในถังแยกพบว่าปริมาณน้อยยังไม่ต้องทำการสูบน้ำที่ไหลออก กทม. สีใสปกติ ไม่มีกลิ่น
ถังบำบัดของเสียทางด้านห้อง 1 และห้อง 22-42 ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำนอกถังพบระดับน้ำสูง 10 เซนติเมตร ภายของเสียในถังแยก มีปริมาณมากสมควรทำการเรียก กทม. มาทำการสูบน้ำได้ ลักษณะสีน้ำที่ไหลออก กทม. สีน้ำตาล มีความเป็นปกติ ไม่มีกลิ่น

-11-

ตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อไขมัน

วันที่ 11/6/2566 โดย
ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้รับผิดชอบ
บริษัทผู้แทนจำหน่าย ผู้รับผิดชอบ
ติดต่อแผนกซ่อม
บ่อที่1 ปกติ
บ่อที่2 ปกติ
บ่อที่3 ปกติ
หมายเหตุ ปกติ

ตรวจสอบการทำงานของถังบำบัดด้านเลขห้องน้อย

วันที่ 11/6/2566 โดย
ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้รับผิดชอบ
บริษัทผู้แทนจำหน่าย ผู้รับผิดชอบ
ติดต่อแผนกซ่อม
บ่อที่1 ปกติ
บ่อที่2 ปกติ
บ่อที่3 ปกติ
หมายเหตุ ระบบเดิมอากาศทำงานปกติปกติ

ตรวจสอบการทำงานของถังบำบัดด้านเลขห้องมาก


วันที่ 11/6/2566 โดย
ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้รับผิดชอบ
บริษัทผู้แทนจำหน่าย ผู้รับผิดชอบ
ติดต่อแผนกซ่อม
บ่อที่1 ปกติ
บ่อที่2 ปกติ
บ่อที่3 ปกติ
หมายเหตุ ระบบเดิมอากาศทำงานปกติปกติ

-12-

เอกสารแนบ 6
เอกสารบันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ ๓ ซอย ๖
ถนน พระราม ๖ แขวง ดาบส เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ ๐๒-๓๔๓๘๘ โทรสาร ๐๒-๓๔๓๘๐ มี
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๒/๒๕๖๑ ออกให้โดยกรมการสิ่งแวดล้อม ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕
กิจกรรมประเภท โรงแปรรูปผลไม้
น้ำทิ้งหรือของเสียที่ปล่อยทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม ปริมาณ (ถ้ามี) ๒/๒๕๖๑
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในสุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1.1.23	110.16	35	28	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
2.1.23	108.21	64	51.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
3.1.23	117.10	26	20.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
4.1.23	108.03	31	24.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
5.1.23	113.80	28	22.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
6.1.23	105.62	28	22.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
7.1.23	105.77	59	47.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
8.1.23	105.45	46	36.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
9.1.23	109.35	53	42.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
10.1.23	109.53	17	13.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
11.1.23	113.65	63	50.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
12.1.23	99.20	47	37.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
13.1.23	113.28	50	40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
14.1.23	113.37	42	33.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
15.1.23	109.81	17	13.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
16.1.23	105.37	39	31.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในลูกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย											
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)					
18.1.23	110.34	39	31.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
18.1.23	105.73	32	25.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
19.1.23	109.66	39	31.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
20.1.23	108.57	32	25.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
21.1.23	112.33	31	24.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
22.1.23	107.84	55	44	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
23.1.23	108.57	21	16.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
24.1.23	113.67	30	24	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
25.1.23	105.98	36	28.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
26.1.23	99.72	46	36.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
27.1.23	118.65	29	23.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
28.1.23	109.34	33	26.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
29.1.23	106.45	49	39.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
30.1.23	94.79	31	24.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
31.1.23	118.12	49	39.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				

3

- หมายเหตุ
1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
 2. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น สถิติและข้อมูลรายเดือน

1. ใ้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 2. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
 สถิติและข้อมูลรายเดือน

ใ้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 2. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
 สถิติและข้อมูลรายเดือน

ใ้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 2. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
 สถิติและข้อมูลรายเดือน

4

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๖ ตำบล ๖ อำเภอ ๖ จังหวัด ๖
ประเภทกิจการ ๖ ประเภทอุตสาหกรรม ๖ รหัสอุตสาหกรรม ๖
ชื่อผู้ประกอบการ ๖ โทรศัพท์ ๖ โทรสาร ๖
กิจการประเภท ๖
(ถ้ามี) ๖/๖๖๖ ออกให้โดย ๖/๖๖๖ หมดอายุ ๖/๖๖๖
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ๖/๖๖๖ พ.ศ. ๖๖๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาความสะอาดส่วนท้องถิ่นแห่ง พ.ศ. ๖๖๖๖

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย
..... เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ๖ หมดอายุ ๖
ออกให้โดย ๖
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ๖
ใบอนุญาตเลขที่ ๖ หมดอายุ ๖
ออกให้โดย ๖

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ๖๖๖ Die Compact Aerolam
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๖๖๖ ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ๖๖๖
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ๖๖๖
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ๖๖๖
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๖๖๖


๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๖๖๖
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๖๖๖
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๖๖๖
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากกรรมบัพบำบัดน้ำเสีย ๖๖๖
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๖๖๖
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๖๖๖
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๖๖๖
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๖๖๖
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๖๖๖
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๖๖๖
- เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๖๖๖
- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๖๖๖
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๖๖๖
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ๖๖๖

คำเตือน ๑. เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือ
รายงานตามมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๖๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๖๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ ๑ - ซอย
ถนน ร.5-52/16 แขวง/ตำบล มุ่งพลาภิ ม เขต/อำเภอ 51610
จังหวัด น.50/ก.4 โทรศัพท์ 020343888 โทรสาร 020343800 มี
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย 16 มกราคม 2566
กิจการประเภท 759/15 ม.ร. เกษ.3 บอญิตเลขที่ (ถ้ามี)
2/2561 ออกให้โดย ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1.2.23	115.56	20	16	5:24	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	✓	✓	ปกติ	✓			
2.2.23	111.51	51	40.8	5:24	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	✓	✓	ปกติ	✓			
3.2.23	116.29	28	22.4	5:24	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	✓	✓	ปกติ	✓			
4.2.23	109.54	32	25.6	5:24	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	✓	✓	ปกติ	✓			
5.2.23	109.03	36	28.8	5:24	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	✓	✓	ปกติ	✓			
6.2.23	114.01	42	32.6	5:24	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	✓	✓	ปกติ	✓			
7.2.23	112.10	40	32	5:24	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	✓	✓	ปกติ	✓			
8.2.23	109.05	45	36	5:24	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	✓	✓	ปกติ	✓			
9.2.23	107.58	45	36	5:24	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	✓	✓	ปกติ	✓			
10.2.23	107.76	47	37.6	5:24	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	✓	✓	ปกติ	✓			
11.2.23	115.53	22	17.6	5:24	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	✓	✓	ปกติ	✓			
12.2.23	107.19	46	36.9	5:24	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	✓	✓	ปกติ	✓			
13.2.23	109.61	52	41.6	5:24	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	✓	✓	ปกติ	✓			
14.2.23	116.14	31	24.8	5:24	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	✓	✓	ปกติ	✓			
15.2.23	101.57	42	33.6	5:24	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	✓	✓	ปกติ	✓			
16.2.23	109.89	42	33.6	5:24	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	✓	✓	ปกติ	✓			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในลูกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17-2-23	114.56	24	19.2	รวม	129.8	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
18-2-23	114.44	40	32	รวม	129.8	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
19-2-23	99.92	30	24	รวม	129.8	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
20-2-23	115.10	27	21.6	รวม	129.8	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
21-2-23	105.51	40	32	รวม	129.8	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
22-2-23	114.64	32	25.6	รวม	129.8	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
23-2-23	109.48	37	29.6	รวม	129.8	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
24-2-23	104.96	35	28	รวม	129.8	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
25-2-23	120.66	31	24.8	รวม	129.8	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
26-2-23	105.38	59	47.2	รวม	129.8	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
27-2-23	112.09	37	29.6	รวม	129.8	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
28-2-23	119.36	46	36.8	รวม	129.8	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
				รวม												

- หมายเหตุ
1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีเครื่องตัดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)
 บอญญาดเลขที่ หมอดอยุ่
 ออกให้โดย.....
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 บอญญาดเลขที่ หมอดอยุ่
 ออกให้โดย.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3087.66
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1059
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 847.2
- (๔) ปริมาณน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 31 มว. ใน 1 เดือน (ลบ.ม.) 1094
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 4.5
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 4.5

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ให้ความสำคัญกับระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ ๕ - ซอย ๕๗/๗๐

ถนน ๗๕:๕๗/๖ แขวง/ตำบล ๗๐/๖/๖ เขต/อำเภอ ๕๗/๗๐

จังหวัด ๗๕/๗๗/๖ โทรศัพท์ ๐๒๐๓๔๓๘๘ โทรสาร ๐๒๐๓๔๓๘๐ มี

ในเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย

กิจการประเภท ๗๕/๗๗/๖ ๓ ในใบอนุญาต เลขที่ ๕/๒๕๖๑ ออกให้โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 16 มกราคม 2566 (ถ้ามี)

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐาน

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 140 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)


(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รางระบายน้ำสู่คลองสาธารณะ

(๕) วิธีการตกตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดของเสีย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ดังอยู่เลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๑ - ซอย
ถนน นร. ๖๗/๖ แขวง/ตำบล ช่างพลี/ที่ เขตอำเภอ ๖๗/๓๖
ตำบล ๑๕๓๓๖๕ โทรศัพท์ ๐๒-๓๔๓,๘๘๘ โทรสาร ๐๒-๓๔๓,๙๐๐ มี
เจ้าของหรือผู้ครอบครองทางเดิมพัน ประกอบ
กิจการประเภท ๗๕๖.๑๖๓.๓
๑/๒๕๖๑ ออกให้โดยอัยการจังหวัดขอนแก่น ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



๒๖๘ ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุทกกรรมการ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารกัดกร่อน ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1.3.23	102.72	46	36.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
2.3.23	113.62	22	17.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
3.3.23	105.39	25	20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
4.3.23	111.16	45	36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
5.3.23	113.17	43	34.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
6.3.23	109.66	34	27.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
7.3.23	110.20	36	28.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
8.3.23	107.72	42	33.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
9.3.23	112.02	41	32.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
10.3.23	114.61	26	20.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
11.3.23	109.36	52	41.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
12.3.23	103.07	39	31.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
13.3.23	111.47	42	33.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
14.3.23	108.13	36	28.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
15.3.23	113.87	45	36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
16.3.23	102.94	44	35.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17.3.23	116.00	55	44	ระบาย	12.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่		
18.3.23	106.25	41	32.8	ระบาย	12.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่		
19.3.23	107.38	60	48	ระบาย	12.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่		
20.3.23	106.41	44	35.2	ระบาย	12.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่		
21.3.23	100.03	28	22.4	ระบาย	12.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่		
22.3.23	110.89	37	29.6	ระบาย	12.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่		
23.3.23	103.99	50	40	ระบาย	12.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่		
24.3.23	112.37	51	40.8	ระบาย	12.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่		
25.3.23	109.43	32	25.6	ระบาย	12.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่		
26.3.23	212.64	30	24	ระบาย	12.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่		
27.3.23	108.26	51	40.8	ระบาย	12.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่		
28.3.23	109.28	32	25.6	ระบาย	12.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่		
29.3.23	104.24	29	23.2	ระบาย	12.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่		
30.3.23	112.74	78	62.4	ระบาย	12.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่		
31.3.23	109.62	35	28	ระบาย	12.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่		

-15-

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....

-16-

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 888 หมู่ที่ ๘ ซอย ๗๖
ถนน ๗๖๖/๖ แขวง/ตำบล ๗๖๖/๖ เขต/อำเภอ ราชบุรี
โทรศัพท์ ๐๒๐๓๔๓๘๘ โทรสาร ๐๒๐๓๔๓๘๐๐

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท 1515 ม.ร.ว.3 ในอุตสาหกรรม 46 ม.ร.ว.๓ 2566
(ถ้ามี) 2/2561 ออกโดยอธิบดีกรม/90/ม.ร.ว.๓ 2566

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ๖/๖/๖๖ พ.ศ. ๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษา

ในฐาน
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมอดอย

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอดอย
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ๕๖๖ Dic Compact Aeration

ความสามารถในการรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 140 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ทุ่งน้ำทิ้ง ๖๖๖/๖๖ ๖๖๖/๖๖ ๖๖๖/๖๖

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด (ระบุ) ๖๖๖/๖๖

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3485.60

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1271

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1016.8

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๖๖๖/๖๖ ๖๖๖/๖๖ ๖๖๖/๖๖

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๖๖๖

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๖๖๖

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ๖๖๖


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ทำตามที่กำหนดหรือ
รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

แพลงก์โตเดมฟิส ดยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ ซอย
ถนน รพ-รชท 6 แขวง/ตำบล ห้วยทราย เขตอำเภอ วังไกล
บ้าน..... โทรสาร ๐๒0343888 โทรศัพท์ ๐๒03438๐๐ มี
.....
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสำนักงานเดิมฟิส ประกอบ
กิจการประเภท 7๖๐6.52/5-เลท3 โบนุญตาเลขที่(ถ้ามี)
๕ / ๐5-61 ออกให้โดยอธิบดีกรมป่าไม้จันทนoday 16 มกรคม 2566

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



๓๖๘ ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภารกิจกรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17.4.23	108.59	24	19.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
18.4.23	109.18	19	15.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
19.4.23	109.82	36	28.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
20.4.23	114.26	33	26.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
21.4.23	106.24	29	23.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
22.4.23	106.92	26	20.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
23.4.23	112.36	31	29.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
24.4.23	109.64	45	36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
25.4.23	112.38	48	38.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
26.4.23	106.07	42	33.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
27.4.23	108.27	51	40.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
28.4.23	117.58	38	30.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
29.4.23	104.84	42	33.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
30.4.23	101.60	30	24.	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		

ของเหล่านี้นำมาซึ่งผลเสีย

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ซอย
ถนน พว. ราม.ก.6 แขวง/ตำบล ขุขันธ์/ท่าเรือ เขตอำเภอ วังสามชัย
จังหวัด นบ.ส.น. โทรศัพท์ ๐๒๐-๔๕๙๙๘ โทรศัพท์ ๐๒๐-๓๖๓๐ มี

[REDACTED] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท [REDACTED]ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) บอ.ร.ก.บ. ๒๕๖๖

๑ / ๒๕๖๑ ออกให้โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดัชนี



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุปกรณ์ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำที่จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1.5.23	113.54	32	25.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
2.5.23	105.14	25	20	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
3.5.23	107.63	31	24.3	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
4.5.23	108.71	31	32.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
5.5.23	113.73	22	17.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
6.5.23	127.24	13	10.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
7.5.23	108.10	27	23.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
8.5.23	110.35	20	15.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
9.5.23	115.26	39	31.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
10.5.23	118.14	34	27.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
11.5.23	124.73	37	29.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
12.5.23	124.89	42	32.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
13.5.23	117.35	43	34.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
14.5.23	113.55	15	12	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
15.5.23	110.34	34	27.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
16.5.23	103.03	26	20.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			

แจ้งแก้ไขเดิมลงพิมพ์ด้วยเลขที่ ๘๘๘ วันที่ ขอม
ถนน นร=๘๗๖ แขวงตำบล ชูธงบุรี/ก. เขตอำเภอ ราช/ทอ
จังหวัด นร๑๗๗๙ โทรศัพท์ ๐๒๐๓๔๓๘๘ โทรสาร ๐๒๐๓๔๓๐๐ มี

[illegible]

ในการที่ौरามยาสรรุปลลการทํางานของระบบบําริได้น้เสียของแห่งกํไคมลพิลลํารบ
เดือน พคพคพค พค. 2566 ตามที่ไดักํการไคไมมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแห่งชาติ พค. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....) ชื่อของหรือผู้ครอบครองแห่งก้านนิคมลพิษ
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)
เบอร์ปึกเลขที่ หมวดอายุ
สงวนลิขสิทธิ์

ผู้รับเงินผู้บริจาคเงิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

ใบอนุญาติเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ VFC Compact / 12000
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 140 ลิตร/วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (รวม)

(๓) ลงกรณและครองชีพที่ประมาทว่าได้นำเสีย! ☐ เสร็จสิ้นหน้า ☐ เสร็จเติมโอกาส

☐ เครื่องวาง/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสเปคเกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ☐

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (รับ)
5-500 ลิตร / นาที @ 90°C

(๔) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

1336.79

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

(๔) การขยายพื้นที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย

(๕) ปรึภำภสำเร้หรือสำรสกัด้ชีวภพที่้ใช้ (ลิจรหรือภโถภรรม)

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

[illegible]

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 0$

- เครื่องสูบน้ำ ☐ บาท ☐ บาท (รวม)

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

-- เครื่องแก้ว/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (

- เครื่องงานผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (

- ☐ ได้รับมอบหมายก่อน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (รวม)

[illegible]

.....


(a) $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

(๔) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือรวบรวม

จึงให้บริการบำบัดให้เสียผู้ได้ไม่จัดกับสถิติ ข้อมูลไม่ทันสมัยหรือ
รายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องรวบรวมโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตามมาตรา ๑๐๗)

[illegible]

๗๖๖ ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภารกิจกรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระยะ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1.6.23	99.40	30	24	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
2.6.23	115.20	23	19.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
3.6.23	110.94	32	25.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
4.6.23	109.01	23	18.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
5.6.23	119.83	37	29.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
6.6.23	105.37	37	29.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
7.6.23	86.80	15	12	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
8.6.23	130.76	24	19.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
9.6.23	108.31	34	29.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
10.6.23	143.44	36	28.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
11.6.23	33.05	32	25.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
12.6.23	113.29	40	32	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
13.6.23	167.26	35	28	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
14.6.23	114.02	33	26.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
15.6.23	110.77	36	28.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
16.6.23	109.07	25	20	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในลูกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17.6.23	106.58	37	29.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
18.6.23	124.23	33	26.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
29.6.23	100.48	33	26.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
20.6.23	112.96	36	28.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
21.6.23	106.37	30	24	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
22.6.23	106.36	36	28.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
23.6.23	110.31	36	28.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
24.6.23	118.13	38	30.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
25.6.23	100.77	35	28	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
26.6.23	112.20	35	28	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
27.6.23	116.92	38	30.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
28.6.23	93.81	41	32.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
29.6.23	124.58	38	30.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			
30.6.23	112.03	46	36.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี			

หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของบริษัทหรือผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

เอกสารแบบ 7
เอกสารใบเสร็จรับเงิน: มูลพวย

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6600003596

วันที่ 3 เมษายน 2566

ราชดำริ

02 354 4197

10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โรงแรมเบ๊งคอกมิตทาวน

เลขที่ 88 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

บริการห้องพัก: ทั่วไป 1,000.00 ลิตร/วัน

ไม่มีค่าบริการอื่นใดเพิ่มเติมจากค่าบริการ: ค.ค. 65-ก.ย. 66 จำนวนเงิน: 24000.00

รวม: 24,000.00

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าห้องพักและอาหารเช้า	24,000.00
2	ค่าอาหารเช้า	.00
3		
รวม: 24,000.00		24,000.00

วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
01/04/2566	2,000.00	2,000.00
02/04/2566	2,000.00	2,000.00
03/04/2566	2,000.00	2,000.00
04/04/2566	2,000.00	2,000.00
05/04/2566	2,000.00	2,000.00
06/04/2566	2,000.00	2,000.00
07/04/2566	2,000.00	2,000.00

รวม: 24,000.00

ช่องทางชำระเงิน (Payment) ชำระวันที่ 03 เมษายน 2566

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 53002905

ธนาคาร (Bank) บ. กสิกรไทย - สาขาประตูน้ำปทุมวัน

พิมพ์เมื่อ 03 เมษายน 2566 เวลา 10:25 น.

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

เอกสารแนบ 8
เอกสารการตรวจสอบระบบฟูลเงิน

บันได ST01			
ประเภทภารกิจที่ทดสอบOFF-พัก			
1	ขั้นที่ 1	ELP1-16	สถานะ
2	ขั้นที่ 2	ELP2-4	สถานะ
3	ขั้นที่ 3	ELP2-4	สถานะ
4	ขั้นที่ 4	ELP2-4	สถานะ
5	ขั้นที่ 5	ELP2-4	สถานะ
6	ขั้นที่ 6	ELP2-6	สถานะ
บันได SF02			
ประเภทภารกิจที่ทดสอบOFF-พัก			
1	ขั้นที่ 1	ELP1-2	สถานะ
2	ขั้นที่ 2	ELP2-8	สถานะ
3	ขั้นที่ 3	ELP2-8	สถานะ
4	ขั้นที่ 4	ELP2-8	สถานะ
5	ขั้นที่ 5	ELP2-8	สถานะ
6	ขั้นที่ 6	ELP2-6	สถานะ
สรุปการรวม			

ตารางตรวจเช็คระบบไฟเบอร์เมเตอร์									
ส่วนหน้าติดตั้ง				โดย					
บริษัท BSV				ผู้รับผิดชอบ					
วันที่ 22/3/2566									
พื้นที่									
ข้อ 1 ตำแหน่ง ห้องM08 จำนวนจอมเครื่อง 1 จด									
ประเภทเครื่องที่เชื่อมต่อOFF/FWH									
สถานะ									
ข้อ 2 ตำแหน่ง ขารับไฟฟ้าชั้น2 จำนวนจอมเครื่อง 1 จด									
ประเภทเครื่องที่เชื่อมต่อOFF/FWH									
สถานะ									
ข้อ 3 ตำแหน่ง ขารับไฟฟ้าชั้น1 จำนวนจอมเครื่อง 1 จด									
ประเภทเครื่องที่เชื่อมต่อOFF/FWH									
สถานะ									
ข้อ 4 ตำแหน่ง ขารับไฟฟ้าชั้น2 จำนวนจอมเครื่อง 1 จด									
ประเภทเครื่องที่เชื่อมต่อOFF/FWH									
สถานะ									
ข้อ 5 ตำแหน่ง ขารับไฟฟ้าชั้น1 จำนวนจอมเครื่อง 1 จด									
ประเภทเครื่องที่เชื่อมต่อOFF/FWH									
สถานะ									
ข้อ 6 ตำแหน่ง ขารับไฟฟ้าชั้น2 จำนวนจอมเครื่อง 1 จด									
ประเภทเครื่องที่เชื่อมต่อOFF/FWH									
สถานะ									
ข้อ 7 ตำแหน่ง ขารับไฟฟ้าชั้น1 จำนวนจอมเครื่อง 1 จด									
ประเภทเครื่องที่เชื่อมต่อOFF/FWH									
สถานะ									
ข้อ 8 ตำแหน่ง ขารับไฟฟ้าชั้น2 จำนวนจอมเครื่อง 1 จด									
ประเภทเครื่องที่เชื่อมต่อOFF/FWH									
สถานะ									
ข้อ 9 ตำแหน่ง ขารับไฟฟ้าชั้น1 จำนวนจอมเครื่อง 1 จด									
ประเภทเครื่องที่เชื่อมต่อOFF/FWH									
สถานะ									
ข้อ 10 ตำแหน่ง ขารับไฟฟ้าชั้น2 จำนวนจอมเครื่อง 1 จด									
ประเภทเครื่องที่เชื่อมต่อOFF/FWH									
สถานะ									
ข้อ 11 ตำแหน่ง ขารับไฟฟ้าชั้น1 จำนวนจอมเครื่อง 1 จด									

หลอดไฟเบอร์ตัดติ			
1	ด้านเพ่ง	ทางเข้าโถงประชุม	สถานะปกติ
2	ด้านเพ่ง	ทางขึ้นลิฟต์ตัว	สถานะปกติ
3	ด้านเพ่ง	ทางขึ้นลิฟต์ตัว	สถานะปกติ
4	ด้านเพ่ง	620-621	สถานะปกติ
5	ด้านเพ่ง	628-629	สถานะปกติ
6	ด้านเพ่ง	634-635	สถานะปกติ
บันได S01			
เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า			
1	ชั้น11	ELP1-18	สถานะปกติ
2	ชั้น12	ELP2-6	สถานะปกติ
3	ชั้น13	ELP2-6	สถานะปกติ
4	ชั้น14	ELP2-6	สถานะปกติ
5	ชั้น15	ELP2-6	สถานะปกติ
6	ชั้น16	ELP2-6	สถานะปกติ

บันได ST01				ELP/ELP2
1	2	3	4	
บันได ST01				
บันได ST01				
1	บันได 1-16	สภาวะ	ปกติ	
2	บันได 1-16	สภาวะ	ปกติ	
3	บันได 1-16	สภาวะ	ปกติ	
4	บันได 1-16	สภาวะ	ปกติ	
5	บันได 1-16	สภาวะ	ปกติ	
6	บันได 1-16	สภาวะ	ปกติ	
บันได ST02				
บันได ST02				
1	บันได 1-16	สภาวะ	ปกติ	
2	บันได 1-16	สภาวะ	ปกติ	
3	บันได 1-16	สภาวะ	ปกติ	
4	บันได 1-16	สภาวะ	ปกติ	
5	บันได 1-16	สภาวะ	ปกติ	
6	บันได 1-16	สภาวะ	ปกติ	
สรุปภาพรวม				

ตารางตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเฟิร์มแวร์เตอร์			
วันที่	วันที่	โดย	
ผู้เขียน: นกคัตติง	8/6/2023	บริษัท BSV	ผู้รับผิดชอบ
ข้อ 1	ตำแหน่ง ห้องMDB จำนวนจุดของเครื่อง 1 จุด		ELP1/12
ประเภทการที่ใช้ทดสอบOFF/ฟ้า			
1	ตำแหน่ง ทหารัดไฟฟ้าดับ	สถานะ	ปกติ
2	ตำแหน่ง ทหารัดไฟฟ้าดับ	สถานะ	ปกติ
3	ตำแหน่ง ห้องBA	สถานะ	ปกติ
4	ตำแหน่ง รั้วนอกบ้าน	สถานะ	ปกติ
ข้อ 2	ตำแหน่ง ขารับไฟฟ้ามีขั้ว จำนวนจุดของเครื่อง 1 จุด		ELP2/22
ประเภทการที่ใช้ทดสอบOFF/ฟ้า			
ผลการเดินเบรคเช็ค			
1	ตำแหน่ง 221-222	สถานะ	ปกติ
2	ตำแหน่ง โถงสูงหลังสถานี	สถานะ	ปกติ
3	ตำแหน่ง โถงสูงใต้สะพาน	สถานะ	ปกติ
4	ตำแหน่ง โถงสูงออกมา	สถานะ	ปกติ
5	ตำแหน่ง 228-229	สถานะ	ปกติ
6	ตำแหน่ง 233-234	สถานะ	ปกติ
7	ตำแหน่ง 235-236	สถานะ	ปกติ

[illegible][illegible]

เอกสารแนบ 10
เอกสารการตรวจสอบระบบดับเพลิง

[illegible][illegible]

[illegible]

ชุดดับเพลิงภายในอาคาร+ถังดับเพลิง

[illegible]

เกณฑ์ในการตรวจสอบ

[illegible]

ชุดดับเพลิงภายในอาคาร+ถังดับเพลิง

[illegible]

ระบบงบประมาณ

[illegible]

[illegible]

ชุดดับเพลิงภายในอาคาร+ถังดับเพลิง

[illegible]

เกณฑ์ในการตรวจสอบ

[illegible]

[illegible][illegible]

ชุดดับเพลิงภายในอาคาร+ถังดับเพลิง

[illegible]

ระบบบำบัดเพลิง

[illegible]

[illegible]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

52

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

เอกสารแนบ 11
เอกสารการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

[illegible][illegible]

ชื่อผู้ทำหนังสือรับรองการ
 รับเงิน (ชื่อจริง/นามสกุล)
 ตำแหน่ง
 หน่วยงาน

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

รวมยอด (เดือนพฤษภาคม)						
วันที่	11/6/2566	โดย				
ผู้รับมอบสิทธิ์	บริษัท ISV	ผู้รับผิดชอบ				
2557 พันธุ์เทพาภิบาล	Notifier					
หนังสือมอบหมาย (COP) พกวางไรไฟ (ปกติ) (ลดปกติ)						
กำหนดการปฏิบัติงาน (COP) พกวางไรไฟ (ปกติ) (ลดปกติ)						
กำหนดการปฏิบัติงาน (ปกติ) (ลดปกติ)	ปกติ	ลดปกติ	รวม			
วันจันทร์	26.3	V	หลังจากการลดปริมาณ (ปกติ) (ลดปกติ)	24.6		
วันอังคาร	26.7	V	หลังจากการลดปริมาณ (ปกติ) (ลดปกติ)	24.5		
วันพุธ	26.5	V	หลังจากการลดปริมาณ (ปกติ) (ลดปกติ)	24.5		
วันพฤหัสบดี	26.4	V	หลังจากการลดปริมาณ (ปกติ) (ลดปกติ)	24.7		
วันศุกร์	26.7	V	หลังจากการลดปริมาณ (ปกติ) (ลดปกติ)	24.8		
วันเสาร์	26.3	V	หลังจากการลดปริมาณ (ปกติ) (ลดปกติ)	24.7		
วันอาทิตย์	26.5	V	หลังจากการลดปริมาณ (ปกติ) (ลดปกติ)	24.8		
สถานะการปฏิบัติงาน (ปกติ) (ลดปกติ)	ปกติ	ลดปกติ	รวม			

[illegible][illegible]

เอกสารแบบ 12
เอกสารการตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรวจ

[illegible]

ระบบไฟฟ้าสำรอง (เจนเนอเรเตอร์)									
วันที่		โดย		ผู้รับผิดชอบ		ใบประวัติ			
ผู้ควบคุมอาคาร		บริษัท BSV		วิศวกร		เอกสาร			
บริษัทผู้ดำเนินการ		HIMOinsa		รุ่น		เลขเครื่อง		ชั่วโมงทำงาน	
ชื่อเครื่อง		IVECO		รุ่น		C87E		15 ชม.	
ระบบเครื่องยนต์									
ชนิด		OPTIMA		ขนาด		50 AH		จำนวน	
สถานะแบตเตอรี่		ปกติ		ประจุไฟ		28 V		2 ลูก	
อายุการใช้งาน		--		รุ่น		รุ่นที่ 1		28 V	
สถานที่ติดตั้ง		อาคาร		ประเภท		เครื่อง		1000 ลิตร	
ขนาด		2000 x 1000 x 1500 มม.		น้ำหนัก		1000 กก.		1000 ลิตร	
จำนวน		1		รุ่น		รุ่นที่ 1		1000 ลิตร	
สถานะ		ปกติ		ประจุไฟ		28 V		2 ลูก	
อายุการใช้งาน		--		รุ่น		รุ่นที่ 1		28 V	
สถานที่ติดตั้ง		อาคาร		ประเภท		เครื่อง		1000 ลิตร	
ขนาด		2000 x 1000 x 1500 มม.		น้ำหนัก		1000 กก.		1000 ลิตร	
จำนวน		1		รุ่น		รุ่นที่ 1		1000 ลิตร	
สถานะ		ปกติ		ประจุไฟ		28 V		2 ลูก	
อายุการใช้งาน		--		รุ่น		รุ่นที่ 1		28 V	
สถานที่ติดตั้ง		อาคาร		ประเภท		เครื่อง		1000 ลิตร	
ขนาด		2000 x 1000 x 1500 มม.		น้ำหนัก		1000 กก.		1000 ลิตร	
จำนวน		1		รุ่น		รุ่นที่ 1		1000 ลิตร	
สถานะ		ปกติ		ประจุไฟ		28 V		2 ลูก	
อายุการใช้งาน		--		รุ่น		รุ่นที่ 1		28 V	
สถานที่ติดตั้ง		อาคาร		ประเภท		เครื่อง		1000 ลิตร	
ขนาด		2000 x 1000 x 1500 มม.		น้ำหนัก		1000 กก.		1000 ลิตร	
จำนวน		1		รุ่น		รุ่นที่ 1		1000 ลิตร	
สถานะ		ปกติ		ประจุไฟ		28 V		2 ลูก	
อายุการใช้งาน		--		รุ่น		รุ่นที่ 1		28 V	
สถานที่ติดตั้ง		อาคาร		ประเภท		เครื่อง		1000 ลิตร	
ขนาด		2000 x 1000 x 1500 มม.		น้ำหนัก		1000 กก.			

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

เอกสารแนบ 13
เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

Analysis Report

Customer Name : บริษัท เบงกอก มิตราน โดตี้ จำกัด
Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax : -
Page 1 of 1
Report No: 230110029

Sampling Source : บริษัท เบงกอก มิตราน โดตี้ จำกัด
Sampling Date : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Received Date : 10-Jan-23
Testing Date : Jan 10-16, 2023
Sampling Method : Grab
Sampling By : Customer
Approved Date : 23-Jan-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name		น้ำผิวน้ำดิบ	
Sample Type		Wastewater	
Analysis No.		230110029	
Sampling Time		-	
Physical Appearance		Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA-4500-H(B)	7.6
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA-4500-Q(C)5210 B	27.5
TSS	mg/L	APHA-2540 D	45.0
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	101
#Fat.Oil & Grease	mg/L	APHA-5520 B	<0.5
#N-TKN	mg/L N	APHA-4500-Norg(B)	23
#Settleable Solid	ml/L	APHA-2540 F	<0.1
#Sulfide	mg/L S	APHA-4500-S(F)	<1.0

Standard : กำหนดมาตรฐานการตรวจวัดที่สำนักงานประมงและเกษตรกรรมแห่งชาติ และสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2548 มาตรฐานประมง ฯ
Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: * Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจนนำไปใช้เพื่อ (TDS) น้ำดื่มที่เกินกว่า TDS ของน้ำดื่ม
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Analysis Report

Customer Name : บริษัท เบงกอก มิตราน โดตี้ จำกัด
Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax : -
Page 1 of 1
Report No: 230110030

Sampling Source : บริษัท เบงกอก มิตราน โดตี้ จำกัด
Sampling Date : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Received Date : 10-Jan-23
Testing Date : Jan 12, 2023
Sampling Method : Grab
Sampling By : Customer
Approved Date : 23-Jan-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name		น้ำประปา	
Sample Type		น้ำประปา	
Analysis No.		230110030	
Sampling Time		-	
Physical Appearance		Clear	
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	284

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonhaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แอสเทค บิโพริน จำกัด
Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax : -

Page 1 of 1
Report No: 230210048

Sampling Source : บริษัท แอสเทค บิโพริน จำกัด
Sampling Date : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Received Date : 10-Feb-23 Sampling Method : Grab
Testing Date : Feb 14, 2023 Sampling By : Customer
Approved Date : 22-Feb-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230210048
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	222

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonhaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แอสเทค บิโพริน จำกัด
Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax : -

Page 1 of 1
Report No: 230210047

Sampling Source : บริษัท แอสเทค บิโพริน จำกัด
Sampling Date : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Received Date : 10-Feb-23 Sampling Method : Grab
Testing Date : Feb 10-15, 2023 Sampling By : Customer
Approved Date : 22-Feb-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำผืนน้ำ
Sample Type			น้ำผืนน้ำ
Analysis No.			230210047
Sampling Time			-
Physical Appearance			Turbid yellow sediment
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	17.4
TSS	mg/L	APHA:2540 D	32.0
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	168
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	21
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0

Standard :
pH 2548 ตามการประมวลผล

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: * Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำดื่ม (TDS น้ำดื่มที่หักลบกับ TDS ของน้ำดื่ม)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonhaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonhaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท เบนส์ อีโคโนมิกส์ จำกัด
Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499 Fax : -

Page 1 of 1
Report No: 230309090

Sampling Source	: บริษัท เบนส์ อีโคโนมิกส์ จำกัด		
	: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400		
Sampling Date	: -	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 09-Mar-23	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Mar 14, 2023	Approved Date	: 20-Mar-23
Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230309090
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	204

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Analysis Report

Customer Name : บริษัท เบนส์ อีโคโนมิกส์ จำกัด
Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499 Fax : -

Page 1 of 1
Report No: 230309089

: บริษัท เบนส์ อีโคโนมิกส์ จำกัด			
Sampling Source	: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400		
Sampling Date	: -	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 09-Mar-23	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Mar 9-15, 2023	Approved Date	: 20-Mar-23
Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำผิวน้ำดิบ
Sample Type			Wastewater
Analysis No.			230309089
Sampling Time			-
Physical Appearance			Turbid yellow sediment
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	8.5
TSS	mg/L	APHA:2540 D	17.5
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	131
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	16
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0
			5.0-9.0
			≤3.0
			≤4.0
			≤500
			≤20
			≤35
			≤0.5
			≤1.0

Standard : กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนน้ำผิวน้ำจากธรรมชาติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวน้ำ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อัตราประเภท ๗

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: * Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory *

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณการละลายทั้งหมด (TDS) ที่พบในน้ำประปาใช้ดื่ม (TDS) น้ำดื่มที่กลั่นกับ TDS ของน้ำดื่ม

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท เอนจิโอสถิตภัณฑ์ จำกัด
Address : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax : -

Page 1 of 1

Report No: 230411006

Sampling Source : บริษัท เอนจิโอสถิตภัณฑ์ จำกัด
Sampling Date : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Received Date : 11-Apr-23 Sampling Method : Grab
Testing Date : Apr 18, 2023 Sampling By : Customer
Approved Date : 25-Apr-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำดื่ม
Sample Type			น้ำดื่ม
Analysis No.			230411006
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	184

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท เอนจิโอสถิตภัณฑ์ จำกัด
Address : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax : -

Page 1 of 1

Report No: 230411005

Sampling Source : บริษัท เอนจิโอสถิตภัณฑ์ จำกัด
Sampling Date : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Received Date : 11-Apr-23 Sampling Method : Grab
Testing Date : Apr 11-19, 2023 Sampling By : Customer
Approved Date : 25-Apr-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำดื่ม
Sample Type			น้ำดื่ม
Analysis No.			230411005
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear yellow sediment
pH at 25 deg C	-	APHA-4500-H(B)	7.4
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA-4500-OC(S)210 B	2.5
TSS	mg/L	APHA-2540 D	<5.0
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	171
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA-5520 B	<0.5
#N-TKN	mg/L N	APHA-4500-Norg(B)	<0.28
#Settleable Solid	ml/L	APHA-2540 F	<0.1
#Sulfide	mg/L S	APHA-4500-S(F)	<1.0

Standard : กำหนดมาตรฐานการตรวจวัดที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 10

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: * Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory.

@ : ปริมาณการละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำดื่ม (TDS) น้ำดื่มที่กักเก็บกับ TDS ของน้ำดื่ม

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab
One Stop Service



Analysis Report

Customer Name : บริษัท เบนท็อก บิลาวัน โดตี้ จำกัด
Address : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax : -
Page 1 of 1
Report No: 230509030

Sampling Source : บริษัท เบนท็อก บิลาวัน โดตี้ จำกัด
Sampling Date : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Received Date : 09-May-23 Sampling Method : Grab
Testing Date : May 12, 2023 Sampling By : Customer
Approved Date : 22-May-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230509030
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	220

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Analysis Report

Customer Name : บริษัท เบนท็อก บิลาวัน โดตี้ จำกัด
Address : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax : -
Page 1 of 1
Report No: 230509029

Sampling Source : บริษัท เบนท็อก บิลาวัน โดตี้ จำกัด
Sampling Date : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Received Date : 09-May-23 Sampling Method : Grab
Testing Date : May 9-15, 2023 Sampling By : Customer
Approved Date : 22-May-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำผิวน้ำภาคใต้
Sample Type			Wastewater
Analysis No.			230509029
Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear yellow sediment
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.9
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)S210 B	3.4
TSS	mg/L	APHA:2540 D	<5.0
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	185
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.4
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการปนเปื้อนน้ำผิวน้ำภาคใต้จากสถาบันประปาและบำบัดน้ำเสีย กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2548 ฉบับปรับปรุง

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: "Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory"

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจนน้ำใช้ไม่ได้ (TDS น้ำดื่มที่กลืนกับ TDS ของน้ำดื่มแล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonhaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แมงกีสต์ อิมพอร์ต จำกัด
Address : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax :
Page 1 of 1
Report No: 230606042

Sampling Source : บริษัท แมงกีสต์ อิมพอร์ต จำกัด
Sampling Date : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Received Date : 06-Jun-23 Sampling Method : Grab
Testing Date : Jun 8, 2023 Sampling By : Customer
Approved Date : 16-Jun-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230606042
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	204

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonhaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แมงกีสต์ อิมพอร์ต จำกัด
Address : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax :
Page 1 of 1
Report No: 230606041

Sampling Source : บริษัท แมงกีสต์ อิมพอร์ต จำกัด
Sampling Date : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Received Date : 06-Jun-23 Sampling Method : Grab
Testing Date : Jun 6-12, 2023 Sampling By : Customer
Approved Date : 16-Jun-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำผิวน้ำ
Sample Type			Wastewater
Analysis No.			230606041
Sampling Time			-
Physical Appearance			Turbid yellow sediment
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	9.5
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-5(C)S210 B	3.5
TSS	mg/L	APHA:2540 D	40.8
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	326
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	8.4
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0

Standard : กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนที่ปล่อยออกจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2548 อนุกรมวิธี

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: * Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำดื่มที่กลั่นกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory