

ภาคผนวก ข

หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ

ภาคผนวก ข-1

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม



แบบ ร.ร.๒

ทะเบียนเลขที่.....๐๐๑
ใบอนุญาตเลขที่.....๘/๒๕๖๑

กระทรวงมหาดไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า.....บริษัท ทีจีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ และ รีสอร์ท จำกัด
โดย นายจรัส อินคมนตรี และ นายชลธร ศรีสมวงศ์

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า.....หัวหินแมริออท รีสอร์ท และสปา

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี).....HUAHIN MARRIOTT RESORT AND SPA
โรงแรมประเภท.....๓.....จำนวนห้องพัก.....๓๒๒.....ห้อง
สถานที่ตั้ง.....เลขที่ ๑๐๗/๑ ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1



คำเตือน

- (๑) ใบอนุญาตนี้ให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น โดยให้แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้โดยง่าย
- (๒) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
- (๓) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- (๔) กรณีที่ผู้รับอนุญาตละเลยหรือกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาหรือโทษปรับทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ และนายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
- (๕) ให้อื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอไม่ทันตามกำหนดดังกล่าว ให้อื่นได้อีกภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ทั้งนี้ต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หากพ้นกำหนดหากสิบวันต้องขออนุญาตใหม่

บันทึกนายทะเบียน

อนุญาตให้ บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ และรีสอร์ท จำกัด โดย นายจรัสต์ อินคมนตรี และ นายชลธร ศรีสมวงศ์ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม โรงแรม หัวหินแมริออท รีสอร์ท และสปา ยื่นขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนนิติบุคคล เป็น นายสิเวช โรจนสุนทร และ นางอรุณรุ่ง ดันเกียรติชัย

จึงได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ภาคผนวก ข-2

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย
อาคาร(ข.6)



แบบ อ.๖

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๐๗/๒๕๕๘

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า...บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด...เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครอง สำนักงานเลขที่...๑ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ ๕๕...หมู่ที่...ซอย...ถนน...สาทรใต้...แขวง...ยานนาวา...เขต...สาทร...จังหวัด...กรุงเทพมหานคร...ได้ทำการ...ก่อสร้างอาคาร...เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่...๓๖๓/๒๕๕๗...ลงวันที่...๑๗...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ....๒๕๕๗...และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่...๑๓๘/๒๕๕๘...ลงวันที่...๑...เดือน...เมษายน...พ.ศ....๒๕๕๘...ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่น จึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

๑. ชนิด อาคาร ค.ส.ล. ๖ ชั้น มีชั้นใต้ดิน จำนวน ๑ หลัง (๑๐๔ ห้อง) (อาคาร เอ และร้านค้าฟู้ด) เพื่อใช้เป็น โรงแรม พื้นที่ ๑๖,๕๘๔ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๘๒ คัน

๒. ชนิด อาคาร ค.ส.ล.๓ ชั้น จำนวน ๕ หลัง (๑๐๒ ห้อง) (อาคารบี๑,บี๒,บี๓,ซี๑,และซี๒) เพื่อใช้เป็น โรงแรม พื้นที่ ๗,๓๔๔ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

๓. ชนิด อาคาร ค.ส.ล.๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารห้องเครื่อง พื้นที่ ๑,๒๔๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑๗ คัน

๔. ชนิด อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว (อาคารไอ) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น ห้องน้ำ,ห้องส้วม,สระว่ายน้ำ พื้นที่ ๓๘๕ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

๕. ชนิด อาคารโครงเหล็กชั้นเดียว (อาคารเอฟ) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น ศาลารับประทานอาหาร พื้นที่ ๒๔๖ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

๖. ชนิด ถนน,ทางเดินภายนอกอาคาร เพื่อใช้เป็น ถนน,ทางเดินภายนอกอาคาร พื้นที่ ๓,๔๔๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

๗. ชนิด ท่อระบายน้ำ ความยาวรวม ๕๐๐ เมตร เพื่อใช้เป็น ท่อระบายน้ำ

๘. ชนิด สระว่ายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๑ สระ เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ พื้นที่ ๑,๘๖๓ ตารางเมตร

ที่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล.....หัวหิน.....อำเภอ.....หัวหิน.....จังหวัด.....ประจวบคีรีขันธ์.....โดย...บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด...เป็นเจ้าของอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่...๖๑๔๐,๖๑๔๑,๗๐๑๕,๗๐๑๖...เป็นที่ดินของ...บริษัท ศรีพัฒน์ จำกัด.....

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดใน กฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ....๒๕๕๘.....

(ลายมือชื่อ).....

(นายพพร วุฒิกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

ภาคผนวก ข-3

เอกสารยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ฉบับมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2566

วันที่ 19 มกราคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการโรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา
ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 จำนวน 3 ชุด
2. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 3 แผ่น

ตามที่โครงการโรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่เลขที่ 107/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผ่านความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ ทส.1009.5/5035 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 โดยโครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้ง

โครงการโรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้ว่าจ้างบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 จึงขอส่งให้กรุงเทพมหานครพิจารณา ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้จัดการโรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256602-1104
ชื่อโครงการ : โครงการโรงแรมแมริออท หัวหิน (ส่วนขยาย)
รอบรายงาน : ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
วันที่ยื่นรายงาน : 01/03/2566
เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 7942
ผู้ยื่นรายงาน : สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์
อีเมล : speciallab_slecco@yahoo.co.th
โทรศัพท์ : 02 594 3320



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้
โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA
อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

ภาคผนวก ข-4

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร



รายงานการบริการ (Service Report)

ชื่อโครงการ (Project Name): โรงแรม หวันนิล เมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา
ชื่อผู้ติดต่อ (Customer Name): คุณ ปณณ ลือ ที่ตั้งโครงการ (Project Address): อ. หวันนิล จ. ปทุมธานี
เวลาเข้า (Time in): 13:00 เวลาออก (Time Out): 15:00 วันที่ (Date): 17 เมษายน 2566

รายละเอียดการทำงาน: ☐ ตรวจสอบใหญ่ ☐ ตรวจสอบตามการแก้ไขปัญหา ☐ อยู่ในบังคับตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 33
☒ ตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ 2 รอบที่ 112 ☐ อื่นๆ ☐ ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 33

รายการเครื่องมือประกอบการตรวจสอบ: ☐ Laser Range Meter ☐ Infrared Thermometer ☐ Smoke Detector Tester
☐ Earth Resistance Tester ☐ อื่นๆ (ระบุ) _____

รายละเอียดการตรวจสอบ	Y	N	S	U	N/A
การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร					
- การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงอาคาร					
- การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร					
- การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้อาคาร					
- การเปลี่ยนแปลงวัสดุโครงสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร					
- การชำรุดสึกหรอของอาคาร					
- การวิบัติของโครงสร้างอาคาร					
- การทรุดตัวของฐานรากอาคาร					

รายละเอียดการตรวจสอบ	L	Y	N	S	U	N/A
การตรวจบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร						
1 ระบบบริการและอำนวยความสะดวก						
- ระบบลิฟต์						
- ระบบบันไดเลื่อน						
- ระบบไฟฟ้า						
- ระบบปรับอากาศ						
2 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม						
- ระบบประปา						
- ระบบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย						
- ระบบระบายน้ำฝน						
- ระบบจัดการมูลฝอย						
- ระบบระบายอากาศ						
- ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง						

หมายเหตุ: Y=Yes (มี) S=Satisfied (พอใจ/ใช้ไฟ) U=Unsatisfied (ใช้ไม่ได้/ต้องปรับปรุง)
N=No (ไม่มี) T=Tested (ทดสอบจริง) L=Legal (ระบบที่กฎหมายระบุต้องมี)
D=Document (ตรวจจากเอกสาร) N/A=Not Applicable (ไม่สามารถตรวจสอบ/ทดสอบได้)

พื้นที่ทำการตรวจสอบ (ระบุ): พื้นที่ส่วนกลาง, สำนักงาน, ชั้นใต้ดิน 1-3, 2614, 2321
พื้นที่เข้า/พื้นที่เจ้าของร่วม _____

รายละเอียดของปัญหา (Problems Description):
- ระบบประปาและระบบน้ำเสีย ไม่มีถังเก็บน้ำสำรองฉุกเฉิน

สถานะงาน: ☒ เสร็จสมบูรณ์ (Complete) ☐ ไม่เสร็จสมบูรณ์ (Incomplete) ☐ อื่นๆ (Others) _____

ความเห็นเจ้าของอาคาร / ผู้ดูแลอาคาร: ☐ ดีมาก (Excellent) ☐ ดี (Good) ☐ พอใช้ (Fair) ☐ ควรปรับปรุง (Poor)

ผู้ตรวจสอบ: พณณ / ปณณ วันที่: 17/4/66
เจ้าของอาคาร / ผู้ดูแลอาคาร: 17/4/23

รายงานผลการตรวจสอบประจำปีอาคาร ครั้งที่ 2
รอบที่ 1/2 ปี 2566

โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ตรวจสอบ 18 เมษายน 2566



ตรวจสอบโดย
บริษัท โปรไฟร์ อินสเปกเตอร์ จำกัด
ผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล ทะเบียนเลขที่ น. 0022/2550



1. ข้อมูลอาคารและสถานที่ตั้งอาคาร

ชื่อ โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา

ตั้งอยู่เลขที่ 107/1 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน เพชรเกษม ตำบล/แขวง หัวหิน

อำเภอ/เขต หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110

โทรศัพท์ 032-904666 โทรสาร 032-904789

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเมื่อวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

(แบบ อ.1 เลขที่ 263/2557)

☐ อาคารมีการต่อใบอนุญาตก่อสร้าง คัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร หลายครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. - (แบบ - เลขที่ -)

☒ มี แบบแปลนเดิม

☐ ไม่มี แบบแปลนเดิม (กรณีที่ไม่ได้มีแบบแปลนหรือแผนผังรายการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ให้เจ้าของ
อาคารจัดหาหรือจัดทำแบบแปลนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารให้กับผู้ตรวจสอบ
อาคาร)

☒ อยู่ในบังคับตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

☐ ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เพราะ ☐ ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารก่อนกฎหมาย ฉบับที่ 33 มีผลบังคับใช้

☐ ไม่เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

☒ เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ได้รับใบอนุญาตเปิดใช้อาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (แบบ อ.6 เลขที่ 19/2558)

☐ ไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้

2. รายการเครื่องมือประกอบการตรวจสอบ

☐ Laser Range Meter

☒ Infrared Thermometer

☐ Thermographic camera

☐ Smoke Detector Tester

☐ Earth Resistance Tester

☐ Earth Clamp Testers

☐ อื่น ๆ _____



ลำดับที่	รายการที่ตรวจ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		สอบ		
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร			
	1.1 การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร	-	-	- ไม่มี
	1.2 การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร	-	-	- ไม่มี
	1.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้งาน	-	-	- ไม่มี
	1.4 การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร	-	-	- ไม่มี
	1.5 การชำรุดสึกหรอของอาคาร	-	-	- ไม่มี
	1.6 การวิบัติของโครงสร้างอาคาร	-	-	- ไม่มี
	1.7 การทรุดตัวของฐานรากอาคาร	-	-	- ไม่มี
2	การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร			
	2.1 ระบบบริการและอำนวยความสะดวก			
	2.1.1 ระบบลิฟต์	✓		
	2.1.2 ระบบบันไดเลื่อน	-	-	- ไม่มี
	2.1.3 ระบบปรับอากาศ	✓		
	2.1.4 ระบบไฟฟ้า	✓		

หมายเหตุ (*) หมายถึง พบ Defect Major ตามเอกสารแนบท้ายรายงาน ควรมีการพิจารณาเพิ่มเติมจากทางเจ้าพนักงานท้องถิ่น
N/A หมายถึง มีระบบ แต่ไม่สามารถตรวจสอบ / ทดสอบได้



ลำดับที่	รายการที่ตรวจ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		สอบ		
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
	2.2 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม			
	2.2.1 ระบบประปา	✓		
	2.2.2 ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัด	✓		
	2.2.3 ระบบระบายน้ำฝน	✓		
	2.2.4 ระบบจัดการมูลฝอย	✓		
	2.2.5 ระบบระบายอากาศ	✓		
	2.2.6 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง	-	-	- ไม่มี
	2.3 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย			
	2.3.1 บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ	✓		
	2.3.2 เครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน	✓		
	2.3.3 ระบบระบายควันและความคุ้มครองการแพร่กระจายควัน	✓		
	2.3.4 ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน	✓		
	2.3.5 ระบบลิฟต์ดับเพลิง	-	-	- ไม่มี
	2.3.6 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	✓		
	2.3.7 ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง	✓		
	2.3.8 ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓		
	2.3.9 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	✓		
	2.3.10 ระบบป้องกันฟ้าผ่า	✓		
	2.3.11 แบบแปลนเพื่อการดับเพลิง	✓		



ลำดับที่	รายการที่ตรวจ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		สอบ		
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
3	การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ			
	3.1 สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ	✓		
	3.2 สมรรถนะเครื่องหมายและไฟฟ้าทางออกฉุกเฉิน	✓		
	3.3 สมรรถนะระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน **	✓		
	3.4 สมรรถนะสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	✓		
	3.5 สมรรถนะระบบดับเพลิงอัตโนมัติ **	✓		
	3.6 สมรรถนะระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง **	✓		
	3.7 สมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง **	✓		
4	การตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร			
	4.1 แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร			
	- แบบแปลนเพื่อการดับเพลิง	✓		
	4.2 แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร	✓		
	4.3 แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร	✓		
	4.4 แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร	✓		

หมายเหตุ ** หมายถึง ระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ตรวจสอบเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำหนด

(*) หมายถึง พบ Defect Major ตามเอกสารแนบท้ายรายงาน ควรมีการพิจารณาเพิ่มเติมจากทางเจ้าพนักงานท้องถิ่น

N/A หมายถึง มีระบบ แต่ไม่สามารถตรวจสอบ / ทดสอบได้



รูปการตรวจสอบ



ลงชื่อ นายสนทยา คำภีร์ทอง ผู้ตรวจสอบ
(นายสนทยา คำภีร์ทอง)

เลขทะเบียนผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบประเภทบุคคลธรรมดา ทะเบียนเลขที่ บ.2496/2556 จาก กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

เลขทะเบียนผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบประเภทนิติบุคคล ทะเบียนเลขที่ น.0022/2550 จาก กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

โดยนาม บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด

เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240