

เอกสารแนบ 1

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน และนำเสนอข้อคิดและกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน โครงการบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ซึ่งคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมวีรinda ของบริษัท ไอศกรีม-สยาม จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรมวีรinda ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และกรรการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ส่งมา ด้วย 3 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาทหรือต่อ อยุ่ใบอนุญาตนั้นมาตรวจให้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขใน การส่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ไอศกรีม-สยาม จำกัด และสำนักงานหนังสือแจ้งบริษัท ไอศกรีม-สยาม จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



ขอพิจารณาถึงนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สำนักงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6814
โทรสาร 0-2265-6616

ที่ พต 1009.54516



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

18 มิถุนายน 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมวีรinda

เรียน ผู้ว่าการการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พต 1009.52801
ลงวันที่ 10 เมษายน 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือบริษัท ไอศกรีม-สยาม จำกัด ลงวันที่ 11 เมษายน 2551
2.มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรมวีรinda ของบริษัท ไอศกรีม-สยาม จำกัด ต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3.แนวทางการระดมรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมวีรinda ของบริษัท
ไอศกรีม-สยาม จำกัด ซึ่งอยู่ที่ดินสหพรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จัดทำรายงาน โดยบริษัท
ไอศกรีม-สยาม จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 มีมติไม่
เห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท ไอศกรีม-สยาม จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ที่แจ้งเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ
ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงานฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2.สำนักงาน...

เอกสารแบบ 2
สำเนาใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง
หรือรื้อถอนอาคาร (กทม.6)

๗ ความมาก

โดยไม่มียื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 39 ทวิ

แบบ กทม.6

ตามแบบ กทม.1 เลขที่ 328

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2551

ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร โดยไม่มียื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ

เลขที่ 328 / 2551

ได้รับแจ้งจาก บริษัท โอ๊คทรี จำกัด โดย

เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ 178/7 หมู่ที่
ตรอก/ซอย ถนน รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง จันทระเกษม
อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ขอแจ้งความประสงค์จะทำการ ก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน สาทร
ตำบล/แขวง สีลม อำเภอ/เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่ 3078, 5021, 5022
เป็นที่ดินของ

โดยไม่มียื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

จจรณยนต์

ข้อ 2 เป็นอาคาร

ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น

พาณิชย์-สำนักงาน-ห้องประชุม-

2.1 ชนิด ตึก 28 ชั้น

จำนวน 1 หลัง

เพื่อใช้เป็น โรงแรม (267 ห้อง)-ภัตตาคาร-

พื้นที่ 38,061.00

ม.²

ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน 243 คัน

พื้นที่ 1,200.00

ม.²

2.2 ชนิด จำนวน หลัง เพื่อใช้เป็น

พื้นที่ ม.² ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน คัน

พื้นที่ ม.²

2.3 ชนิด จำนวน หลัง เพื่อใช้เป็น

พื้นที่ ม.² ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน คัน

พื้นที่ ม.²

วันที่ 19 มิ.ย. 2551
ลงชื่อ 19 มิ.ย. 2551
ลงชื่อ 19 มิ.ย. 2551
ลงชื่อ 19 มิ.ย. 2551

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ 3 โดยมี

- | | |
|---------|---|
| (1)... | เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ |
| (2)... | เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน |
| (3)... | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง |
| (4)... | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงาน โครงสร้าง |
| (5)... | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ
อากาศและระบบระบายอากาศและระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้ |
| (6)... | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับอากาศ
อากาศและระบบระบายอากาศและระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้ |
| (7)... | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัด
น้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| (8)... | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัด
น้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| (9)... | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์/ไฟฟ้า |
| (10)... | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์/ไฟฟ้า |

ข้อ 4 กำหนดแล้วเสร็จงาน... 730 วัน โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/
เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร เมื่อ 19 มิถุนายน 2551 และจะแล้วเสร็จเมื่อ 19 มิถุนายน 2553

ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ.....	152,244.00	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อระบายน้ำ รื้อ เชื้อน กำแพงหรืออื่นๆ.....	216.00	บาท
ค่าธรรมเนียมหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร.....	600.00	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.....	20.00	บาท
รวมทั้งสิ้น.....	153,080.00	บาท

วันที่ 19 มิ.ย. 2551
วันที่ 19 มิ.ย. 2551
วันที่ 19 มิ.ย. 2551
วันที่ 19 มิ.ย. 2551

ข้อ 6 ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

6.1 ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

6.2 จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กันตัวอาคารสูงตลอดทั้งระดับดิน โดยยึดติดกับนั่งร้าน รอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราววัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินข้างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงอาคารที่ได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี ตลอดเวลาการก่อสร้าง

6.3 จะต้องจัดให้มีปด่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง มลพิษและเสียงดังอันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่น อันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและเป็นภัยอันตรายแก่สุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ข้อ 7 ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเริ่มใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้ ผิดแบบบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือรื้อถอนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ข้อ 8 ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังนี้

8.1 การกระทำได้กล่าวเป็นการรื้อถอนที่สาธารณะ

8.2 การกระทำได้กล่าวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือ

วันที่ 19 มิ.ย. 2551

วันที่ 19 มิ.ย. 2551

วันที่ 19 มิ.ย. 2551

วันที่ 19 มิ.ย. 2551

8.3 การกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารชนิดหรือประเภทใดเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 9 ผู้แจ้งฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย

ข้อ 10 ห้ามทำการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจาก
ที่ได้แจ้งไว้

ข้อ 11 ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้างอาคาร ผู้ดำเนินการต้องสำรวจรายละเอียด ตำแหน่งความลึก และ
ขนาดของโครงสร้างใต้ดิน ฐานรากอาคารข้างเคียง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น ท่อ ประปา สายเคเบิล เป็นต้น
และวางมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน

ข้อ 12 เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรือชิดอาคาร ถนนหรือกำแพง ลึกจนอาจเป็นอันตรายแก่อาคาร
ถนน หรือกำแพงนั้น ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีค้ำยัน เข็มพิค หรือฐานรากเสริมตามความจำเป็น เพื่อความปลอดภัย
และต้องตรวจสอบแก้ไขค้ำยัน เข็มพิค และฐานรากดังกล่าวให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ

ข้อ 13 ผู้แจ้งฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส. 1009.5/4515 ลงวันที่ 18
มิถุนายน 2551 อย่างเคร่งครัด

ออกให้ ณ วันที่

ให้มรณการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
ปลัดราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ตามแบบ กทม.1 เลขรับที่ 328
ลงวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551
ราย บริษัท โออิชิ จำกัด

รับ 19 มิ.ย. 2551
วันที่ 19 มิ.ย. 2551
วันที่ 19 มิ.ย. 2551
วันที่ 19 มิ.ย. 2551

คำเตือน

1. ถ้าผู้แจ้งฯจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้แจ้งฯกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้แจ้งฯ จะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว.
2. ผู้แจ้งฯ ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ที่กักขังรถ และทางเข้า ออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งฯ ฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถยนต์ ที่กักขังรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้แจ้งให้ กรุงเทพมหานคร ทราบ การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักขังรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น.
3. เมื่อผู้แจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้กระทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง

วันที่ 19, มิ.ย., 2551

วันที่ 19, มิ.ย., 2551

วันที่ 19, มิ.ย., 2551

วันที่ 19, มิ.ย., 2551

ด่วนมาก

โดยไม่มียื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา ๓๙ ทวิ

แบบ กทม.6 เดิมเลขที่ 328/2551

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2551

แบบ กทม.6

ตามแบบ กทม.1 เลขที่ 274

ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553

ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร โดยไม่มียื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ

เลขที่ 274 / 2553

ได้รับแจ้งจาก บริษัท โอ๊คทรี จำกัด

เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ 178/7 หมู่ที่
ตรอก/ซอย ถนน รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง จันทระเกษม

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ขอแจ้งความประสงค์จะทำการ ก่อสร้างอาคาร (แก้ไขแบบแปลน)

ที่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน สาทร

ตำบล/แขวง สีลม อำเภอ/เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน 3078, 5021, 5022

เป็นที่ดินของ

โดยไม่มียื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

จตุจักร

พาณิชย์-สำนักงาน-ห้องประชุม

ข้อ 2 เป็นอาคาร ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น

2.1 ชนิด ตึก 28 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม (237 ห้อง)-ภัตตาคาร-

พื้นที่ 37,446.00 ม.² ที่จอดรถ ที่กั๊บบรต และทางเข้า-ออกของรต จำนวน 243 คัน

พื้นที่ 1,200.00 ม.²

2.2 ชนิด จำนวน หลัง เพื่อใช้เป็น

พื้นที่ ม.² ที่จอดรถ ที่กั๊บบรต และทางเข้า-ออกของรต จำนวน คัน

พื้นที่ ม.²

2.3 ชนิด จำนวน หลัง เพื่อใช้เป็น

พื้นที่ ม.² ที่จอดรถ ที่กั๊บบรต และทางเข้า-ออกของรต จำนวน คัน

พื้นที่ ม.²

7 ก.ค. 2553
7 ก.ค. 2553
7 ก.ค. 2553
7 ก.ค. 2553

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณที่แนบมา

พร้อมนี้

ข้อ 3 โดยมี

- (1) ...เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ
- (2) ...เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน
- (3) ...เป็นวิศวกรผู้ออกแบบ โครงสร้าง
- (4) ...เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงาน โครงสร้าง
- (5) ...เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้
- (6) ...เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
- (7) ...เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบป้องกันเพลิงไหม้
- (8) ...เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง
- (9) ...เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง
- (10) ...เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟท์/ไฟฟ้า
- (11) ...เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟท์
- (12) ...เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า
- (13) ...เป็นวิศวกรผู้ตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร

วันที่ - 7 / ๗ / ๒๕๕๓
วันที่ - 7 / ๗ / ๒๕๕๓
วันที่ - 7 / ๗ / ๒๕๕๓
วันที่ - 7 / ๗ / ๒๕๕๓

ข้อ 4 กำหนดแล้วเสร็จงาน...730...วันโดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ตัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/
เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร เมื่อ 7 กรกฎาคม 2553 และจะแล้วเสร็จเมื่อ 7 กรกฎาคม 2553

ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ.....	149,784.00	บาท
ค่าธรรมเนียมทอระบายน้ำ ร้ว เชื้อน กำแพงหรืออื่น ๆ	216.00	บาท
ค่าธรรมเนียมทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร.....	600.00	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.....	20.00	บาท
รวมทั้งสิ้น.....	150,620.00	บาท

ข้อ 6 ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

6.1 ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

6.2 จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและ
ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กันตัวอาคารสูง
ตลอดตั้งแต่ระดับดิน โดยยึดติดกับนั่งร้าน รอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราววัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดิน
ข้างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงอาคารที่ได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี
ตลอดเวลาการก่อสร้าง

6.3 จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง
มลพิษและเสียงดังอันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่น อันเป็นเหตุ
ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายแก่สุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง

ข้อ 7 ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่ม
การก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเริ่มใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วแต่กรณี ถ้า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารที่ได้แจ้งไว้ ผิดผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคารที่
ได้ยื่นไว้ ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวงหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคง
มีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือรื้อถอนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

วันที่ 7 ก.ค. 2553
วันที่ 7 ก.ค. 2553
วันที่ 7 ก.ค. 2553
วันที่ 7 ก.ค. 2553

ข้อ 8 ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังนี้

8.1 การกระทำได้กล่าวเป็นการรื้อถอนที่สาธารณะ

8.2 การกระทำได้กล่าวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือ

8.3 การกระทำได้กล่าวที่เกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดหรือประเภทใดเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 9 ผู้แจ้งฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ข้อ 10 ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ข้อ 11 ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้างอาคาร ผู้ดำเนินการต้องสำรวจรายละเอียด ตำแหน่งความลึก และขนาดของโครงสร้างใต้ดิน ฐานรากอาคารข้างเคียง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น ท่อ ประปา สายเคเบิล เป็นต้น และวางมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน

ข้อ 12 เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรือชิดอาคาร ถนนหรือกำแพง ลึกจนอาจเป็นอันตรายแก่อาคาร ถนน หรือกำแพงนั้น ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีค้ำยัน เข็มพิค หรือฐานรากเสริมตามความจำเป็น เพื่อความปลอดภัยและต้องตรวจสอบแก้ไขค้ำยัน เข็มพิค และฐานรากดังกล่าวให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ

ข้อ 13 ผู้แจ้งฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส. 1009.5/4515 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 อย่างเคร่งครัด

ออกให้ ณ วันที่

7 ก.ค. 2553

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ตามแบบ กทม.1 เลขรับที่ ...274...

ลงวันที่ ..7..... เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ราช ..บริษัท โอ๊คทรี จำกัด

7 ก.ค. 2553
7 ก.ค. 2553
7 ก.ค. 2553

คำเตือน

1. ถ้าผู้แจ้งจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้แจ้งกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้แจ้งฯ จะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
2. ผู้แจ้งฯ ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ที่กักเก็บรถ และทางเข้า ออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งฯ ฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถยนต์ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้แจ้งให้ กรุงเทพมหานคร ทราบ การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
3. เมื่อผู้แจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้กระทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง

ความมาก

ฉบับนี้เป็นทำขรับใบอนุญาตตาม มาตรา ๓๖ ขว

แบบ กทม.๖ เดิมเลขที่ ๒๗๔/๒๕๕๓

ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ตามแบบ กทม.๑ เลขรับที่ ๒๕๘

ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

แบบ กทม.๖

ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๔ ทวิ

เลขที่ ๒๕๔/๒๕๕๔

ได้รับแจ้งจาก บริษัท โอ๊คทรี จำกัด [REDACTED]
เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๘/๗
หมู่ที่ ๑๑๑๑/๑๑๑๑ ถนน รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง จันทเกษม
อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร ตั้งข้อความต่อไปนี้
ข้อ ๑ ขอแจ้งความประสงค์จะทำการ ก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร
ที่บ้านเลขที่ ๑๑๑๑ หมู่ที่ ๑๑๑๑ ถนน สาทร
ตำบล/แขวง สีลม อำเภอ/เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ๓๐๗๘, ๕๐๒๑, ๕๐๒๒
เป็นที่ดินของ [REDACTED]
โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒ เป็นอาคาร จอตรถยนต์
พณิชย - สำนักงาน - ห้องประชุม -
๒.๑ ชนิด ตึก ๒๕ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม (๒๗๗ ห้อง) - กิตติาคาร -
พื้นที่ ๓๔,๑๕๔.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กัลัร และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ๒๓๐ คัน
พื้นที่ ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (พื้นที่ส่วนดัดแปลง ๓,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร)
๒.๒ ชนิด จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น
พื้นที่ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กัลัร และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ๑ คัน
พื้นที่ ตารางเมตร
๒.๓ ชนิด จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น
พื้นที่ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กัลัร และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ๑ คัน
พื้นที่ ตารางเมตร
๒.๔ ชนิด จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น
พื้นที่ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กัลัร และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ๑ คัน
พื้นที่ ตารางเมตร
๒.๕ ชนิด จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น
พื้นที่ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กัลัร และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ๑ คัน
พื้นที่ ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ ๓ โดยมี

- | | | |
|-------|-------|--|
| (๑). | | เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ |
| (๒). | | เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน |
| (๓). | | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง |
| (๔). | | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง |
| (๕). | | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้ |
| (๖). | | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ |
| (๗). | | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบป้องกันเพลิงไหม้ |
| (๘). | | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| (๙). | | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| (๑๐). | | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ |
| (๑๑). | | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์ |
| (๑๒). | | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า |
| (๑๓). | | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า |
| (๑๔). | | เป็นวิศวกรผู้ตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร |

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จงาน.....๗๓๐.....วัน โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคารเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และจะแล้วเสร็จเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๕	ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ.....	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.....	๑๐.๐๐	บาท
	รวมทั้งสิ้น.....	๑๒,๕๑๐.๐๐	บาท

ข้อ ๖ ผู้จ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๖.๑ ผู้จ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและ หรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๕
๒๐ พ.ค. ๒๕๕๕
น.๒/๑๒

๒.๒ จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น และฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กันตัวอาคารสูงตลอดตั้งแต่ระดับดิน โดยยึดติดกับนั่งร้านรอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงอาคารที่ได้รับอนุญาตและต้องรักษา ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาการก่อสร้าง

๒.๓ จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองมลพิษและเสียงดังอันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่น อันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและเป็นภัยอันตรายแก่สุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ข้อ ๗ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเริ่มใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคาร ที่ได้ยื่นไว้ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ข้อ ๘ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังนี้

๘.๑ การกระทำดังกล่าวเป็นการรुकล้ำที่สาธารณะ

๘.๒ การกระทำดังกล่าวเกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้าหรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือ

๘.๓ การกระทำดังกล่าวเกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดหรือประเภทใดเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๙ ผู้แจ้งฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย

ข้อ ๑๐ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้จากที่ได้แจ้งไว้

ข้อ ๑๑ ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้างอาคาร ผู้ดำเนินการต้องสำรวจรายละเอียด ตำแหน่ง ความลึก และขนาดของโครงสร้างใต้ดิน ฐานรากอาคารข้างเคียง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น ท่อประปา สายเคเบิล เป็นต้น และวางมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อป้องกันมิให้เกิดภัยอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน

ข้อ ๑๒ เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรือชิดอาคาร ถนนหรือกำแพง ลีกร่นอาจเป็นอันตรายแก่อาคาร ถนนหรือกำแพงนั้น ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีค้ำยัน เข็มพิค หรือฐานรากเสริมตามความจำเป็น เพื่อความปลอดภัย และต้องตรวจสอบแก้ไขค้ำยัน เข็มพิคและฐานรากดังกล่าวให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ

วันที่ ๒๐ / ๓ / ๖๕
วันที่ ๒๐ / ๓ / ๖๕
วันที่ ๒๐ / ๓ / ๖๕
วันที่ ๒๐ / ๓ / ๖๕


ข้อ ๑๓ ผู้แจ้งฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๔๕๑๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑
อย่างเคร่งครัด

ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๕



ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ตามแบบ กทม.๑ เลขรับที่ ๒๕๕
ลงวันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ราย บริษัท โอ๊คทรี จำกัด



วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๕

คำเตือน

๑. ถ้าผู้แจ้งฯจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้งฯ หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้แจ้งฯ กับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้แจ้งฯ จะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และ มีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้แจ้งฯ ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ที่กักเก็บรถ และทางเข้า ออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งฯ ฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถยนต์ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถไว้ ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้แจ้งให้ กรุงเทพมหานคร ทราบ การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. เมื่อผู้แจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุม การใช้ได้กระทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง

เอกสารแบบ 3
สำเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (จ.6)

อาคารโรงแรม
อาคารพาณิชย์
อาคารหอประชุม

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32
อาคารสำนักงานหรือที่ทำการ
การตัดแปลงอาคาร

แบบ อ. ๖

000131



ค่าเดือน

ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ภายใน 30
ก่อนใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๑๙ / ๒๕๕๕

โดย

บริษัท โอ๊คทรี จำกัด

เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า

อยู่บ้านเลขที่ ๑๙๘/๗ ตรอก/ซอย ถนน รัชดาภิเษก หมู่ที่

ตำบล/แขวง จันทเกษม อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ก่อสร้างและตัดแปลง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต

เลขที่ ๒๕๘ / ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น

(๑) ชนิด ดัก ๒๙ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม (๒๓๗ ห้อง)-ภัตตาคาร-

โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลับรด และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๒๓๐ คัน พาณิขย์-สำนักงาน-ห้องประชุม-จอดรถยนต์

(๒) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลับรด และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลับรด และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

ที่บ้านเลขที่ ๘๕๒/๓/ซอย ถนน สาทร

หมู่ที่ ๓๗/๒๕/แขวง สลิม อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท โอ๊คทรี จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท โอ๊คทรี จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓/๓/เลขที่/ส.๓๗/๓/เลขที่ ๓๐๗๘, ๕๐๒๑, ๕๐๒๒

เป็นที่ดินของ ใบรับรองการก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ๒๕๕๕ พ.ศ.

เงื่อนไขท้ายใบรับรองการก่อสร้างและตัดแปลงอาคารเลขที่ ๑๙ / ๒๕๕๕
ราย บริษัท โอ๊คทรี จำกัด

ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหนังสือที่ พส. ๑๐๐๙.๕/๔๕๑๕
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑



๕๕ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

คดีอาญา

คำเตือน

การครอบครองอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจะมีความผิดตามมาตรา ๒๖๖

๒๖ มาตรา ๒๖๖ พ.ศ. ๒๕๔๖ ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจาก

กิจการที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารบางประเภท ควบคุมการใช้สำหรับ
กิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของ
รถนั้นเพื่อการใช้งานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

เอกสารแนบ 4
สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ร.ร.2)
และบันทึกการแจ้งเปลี่ยนชื่อโรงแรม



ทะเบียนเลขที่.....๓๘๐
ใบอนุญาตเลขที่.....๔/๒๕๖๖

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท โอ๊คทรี จำกัด

ได้

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า โซ แบงคอก

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)..... SO BANGKOK

โรงแรมประเภท.....๓ จำนวนห้องพัก.....๒๓๗ ห้อง

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ออกให้ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รองอธิบดีกรมการปกครอง

อธิบดีกรมการปกครอง

นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ ๓๐๓๖๔



กรมการปกครอง

ถนนรัชฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอต้ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม “โซ แบงคอก”

เรียน ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม “โซ แบงคอก”

อ้างถึง แบบคำขอต้ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร. ๑/๑) เลขที่รับ ๑๔๑/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกช่วยจำในการประกอบธุรกิจโรงแรม

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ บริษัท โอ๊คทรี จำกัด โดย [REDACTED] กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม “โซ แบงคอก” ได้ยื่นคำขอต้ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมดังกล่าว ต่อนายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร ความละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมการปกครองขอเรียนว่า นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานครได้พิจารณาอนุญาตให้ท่าน
ต้ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าวแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ท่านไปรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมข้างต้น
พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการต้ออายุใบอนุญาต ณ ส่วนการรักษาสงบเรียบร้อย ๓ สำนักการสอบสวน
และนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้
ขอความร่วมมือในการใช้บันทึกช่วยจำฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการโรงแรมต่อไป รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง เนื่องจากโรงแรมดังกล่าวเป็นโครงการหรือกิจการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ขอให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อนายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาตด้วย รวมทั้ง
ขอให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการบริการชุมชน ได้มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ซึ่งสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งให้ทราบแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนาจ

ตราการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร

สำนักการสอบสวนและนิติการ

ส่วนการรักษาสงบเรียบร้อย ๓

โทร./โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๑๘



ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๒๐๖๔



กรมการปกครอง
ถนนอังสฤษดิ์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง บริษัท โอ๊คทรี จำกัด ขอเปลี่ยนชื่อโรงแรม


เรียน ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม โซฟิเทล โซ แบงคอก

ตามที่ บริษัท โอ๊คทรี จำกัด โดย [REDACTED] สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม โซฟิเทล โซ แบงคอก ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นโรงแรมประเภท ๓ มีจำนวนห้องพัก ๒๓๗ ห้อง ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อโรงแรมจาก “โซฟิเทล โซ แบงคอก” เป็น “โซ โซฟิเทล แบงคอก” และเปลี่ยนชื่อจากภาษาอังกฤษ “SOFITEL SO BANGKOK” เป็น “SO SOFITEL BANGKOK” นั้น

นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงแรมของผู้ประกอบธุรกิจ โรงแรมได้ตามคำขอ จึงขอให้ท่านไปรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ณ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร

สำนักการสอบสวนและนิติการ
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓
โทร./โทรสาร ๐-๒๓๕๖-๙๕๕๙



ทะเบียนเลขที่..... ๓๘๐

ใบอนุญาตเลขที่..... ๒๙/๒๕๖๑

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท โอ๊คทรี จำกัด

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า โซ โซฟิเทล แบงคอก

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) SO SOFTEL BANGKOK

โรงแรมประเภท..... ๓ จำนวนห้องพัก..... ๒๓๗ ห้อง

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ออกให้ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

อธิบดีกรมการปกครอง
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

คำเตือน

- (๑) ใบอนุญาตนี้ให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น โดยให้แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้โดยง่าย
- (๒) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
- (๓) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- (๔) กรณีที่ผู้รับอนุญาตละเลยหรือกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาหรือโทษปรับทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ และนายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
- (๕) ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอไม่ทันตามกำหนดดังกล่าวให้ยื่นได้อีกภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ทั้งนี้ต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องขออนุญาตใหม่

บันทึกนายทะเบียน

ครั้งที่ ๑ อนุญาตตามคำขอ เลขที่รับ ๕๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้เปลี่ยนชื่อโรงแรม

ภาษาไทยจากเดิม โซ โซฟิเทล แบงคอก เป็น โซ แบงคอก

ภาษาอังกฤษจากเดิม SO SOFTEL BANGKOK เป็น SO BANGKOK

นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒

เอกสารแบบ 5
สำหรับหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท

ที่ 10031220049630




สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105548045937

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท โอ๊คทรี จำกัด
2. กรรมการบริษัทมี 6 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้




ของบริษัท/

- 4.ทุนจดทะเบียน 850,000,000.00 บาท / แปดร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 29 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565



นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ป้าธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:38 น.

Ref:6510031220049630

1/4

ที่ 10031220049630



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 10031220049630

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของจดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่เศรษฐกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....29.....ข้อ ดังนี้

- (1) ประกอบกิจการผลิตภัณฑือะไหล่ส้วมโพรทซ์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่เครื่องผลิตโพรทซ์ทุกชนิด.....
- (2) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิต ประกอบและซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องรับวิทยุ เครื่องขยายเสียง.....
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องมือแพทย์ เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ไฟฟ้า
- (3) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมบรรจุอาหารกระป๋องทุกชนิด
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินกู้ยืมธนาคารนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับออก โฉน และสสสหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
- (5) ทำการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมร่วมผลิต ประกอบและซ่อมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ชิ้นส่วน-อะไหล่ของเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ เครื่องคิดเลข โทรทัศน์วงจรปิด กล้องโทรทัศน์ เครื่องบันทึกเสียง
- (6) ทำการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องอุปโภค บริโภค ตั้งโรงงาน ทำเครื่องกระป๋อง โรงงานทอผ้า
- (7) ทำการส่งสินค้าจากต่างประเทศ และส่งสินค้าไปยังต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (8) ทำการซื้อขายสินค้า เครื่องไฟฟ้าทุกชนิด และเคมีภัณฑ์ทุกชนิด
- (9) ทำการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในการซื้อขายสินค้าทุกชนิด(ยกเว้นกิจการประกันภัย กิจการหาสมาชิก ไฟลิ่งคอม และกิจการซื้อขายหลักทรัพย์)
- (10) ทำการรับเหมาก่อสร้าง และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ทำการโดยตนเอง เป็นตัวแทนในการขนส่งสินค้า และคนโดยสาร ทั้งทางบก เรือ อากาศ
- (11) กู้หรือให้กู้ยืมเงินโดยมี หรือไม่เป็นหลักประกันตลอดทั้งการประกันหนี้สินทุกประเภท ทั้งในและนอกประเทศ และทำความตกลงใดๆ กับรัฐบาล เทศบาล หรือบุคคลอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน ประทานบัตร และเอกสิทธิ์ใดๆ บรรดาที่บริษัท เห็นว่าจะทำให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (12) เข้าเป็นคู่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เป็นผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่ผู้อื่น
- (14) ทำกิน ซื้อเช่า ขายฝากสิ่งของทรัพย์สินต่างๆ ที่เป็นเครื่องใช้ในบ้านสำนักงาน เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องครัว เครื่องตกแต่งบ้านพาหนะ
- (15) ทำการส่งเข้ามา และส่งออกเพื่อการจัดซื้อและจำหน่ายทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งสินค้าและอุปกรณ์ทุกชนิด ได้แก่ สินค้าเกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องเลเซอร์และอุปกรณ์ เครื่องคำนวณ เครื่องวัดระยะทาง เครื่องเรดาร์ กล้องส่องในทางมืด เครื่องพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการทหาร เครื่องตรวจคลื่นสมอง เครื่องโซลาร์เซลล์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวิเคราะห์สารเคมี และอุปกรณ์ทุกชนิด เครื่องฉายรังสีทุกชนิด เครื่องตรวจหัวใจด้วยไฟฟ้า และแบตเตอรี่ เครื่องเทเลกซ์ เครื่องมือทุนแรงทุกอย่างทุกชนิด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถลากเข็นทุกชนิด เครื่องจักรกลและเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิด สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ทุกชนิด



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....29.....ข้อ ดังนี้

(16) ประกอบกิจการพัฒนา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ยืม ให้ยืม จำนำส่วนของผู้ถือหุ้นเงินใด ๆ ทั้ง

✓ สหกรณ์ทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นตลอดจนเพื่อเป็นการชำระหนี้ของ
ลูกหนี้ต่อบริษัท ทั้งภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท และมีไม่เป็นการค้ากำไรทางที่ดินหรือกิจการเครดิตฟองซิเอร์
นอกจากนี้จะไม่ค้าประกันบุคคลหรือนิติบุคคลในการปฏิบัติการชำระหนี้ใดๆ หรือการปฏิบัติงานของบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วย
คนเช่าเมือง

(17) บริษัทมีอำนาจออกหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้

(18) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(19) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น

(20) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และ
เภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์

(21) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์
อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(22) ประกอบกิจการโรงแรม ก่อตาดาคาร บาร์ ไนท์คลับ อพาร์ตเมนต์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพัก
ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(23) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้
ในวัตถุประสงค์

(24) ประกอบกิจการบริการทางด้านการกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(25) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติการตามสัญญาของบุคคลอื่นรวมทั้งรับบริการ
ค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเช่าเมือง กฎหมายว่าด้วย
ภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(26) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(27) ประกอบกิจการประมูล เพื่อขายสินค้าและรับสร้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล
นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ

(28) ประกอบกิจการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทสปาและกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
หรือเพื่อเสริมความงาม

(29) ประกอบกิจการให้บริการเช่าที่พักผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์



เอกสารแนบ 6
สำเนาเอกสารขออนุมัติการเชื่อมท่อน้ำเสียลงสู่บ่อรวบรวมน้ำเสีย
ของกรุงเทพมหานคร

ที่ กท ๑๐๐๓/ ๗๙๘



สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ
๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติการเชื่อมต่อน้ำเสียลงสู่บ่อรวบรวมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร
โครงการ โรงแรม โซฟีเทล วีร์ริดา

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โอ๊คทรี จำกัด


อ้างถึง ๑.หนังสือเลขที่ SFV-LET-PLE No.๐๐๓/๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒.หนังสือเลขที่ SFV-LET-PLE No.๐๐๔/๕๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑.บริษัทฯ ขออนุมัติ Shop Drawing การเชื่อมต่อน้ำเสียลงสู่บ่อรวบรวมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร โครงการ โรงแรม โซฟีเทล วีร์ริดา และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมขั้นตอนการเชื่อมต่อน้ำเสียลงสู่บ่อรวบรวมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร มาเพื่อพิจารณาอนุมัติรูปแบบการเชื่อมต่อน้ำเสียลงสู่บ่อรวบรวมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร โครงการ โรงแรม โซฟีเทล วีร์ริดา นั้น

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ ได้พิจารณาแล้วและอนุมัติการเชื่อมต่อน้ำเสียลงสู่บ่อรวบรวมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ของโครงการ โรงแรม โซฟีเทล วีร์ริดา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวประภาวดี

กลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย

โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๐๒๗๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๐๒๗๔



ที่ กท 4303/2818

สำนักงานเขตบางรัก

5 ถนนนเรศ กทม. 10500

๕ ๑ ส. ก. 2550

เรื่อง ขออนุญาตรับรองการอนุญาตเชื่อมทางสาธารณะ และระบายน้ำลงสู่ที่ระบายน้ำสาธารณะประโยชน์

เรียน [REDACTED] กรรมการผู้จัดการบริษัท โอ๊คทรี จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัทฯ มีความประสงค์จะขออนุญาตให้เชื่อมทางสาธารณะ และระบายน้ำลงสู่ที่ระบายน้ำสาธารณะประโยชน์ ของที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 3078, 5021 และ 5022 เลขที่ดิน 97, 96 และ 95 ตำบลลิ้ม (บางรัก) อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสาทรเหนือและถนนพระรามที่ 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อนำหนังสือรับรองฯ ไปใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ โรงแรม ขนาด 281 ห้อง จำนวน 1 อาคาร นั้น

สำนักงานเขตบางรักได้พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ [REDACTED] ดำเนินการตามประสงค์ได้ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้


1. จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

2. จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

อนึ่ง เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้ทำการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวแล้ว ก่อนที่จะทำการเชื่อมทางและระบายน้ำลงสู่ที่ระบายน้ำสาธารณะประโยชน์ จะต้องแจ้งขออนุญาตจากสำนักงานเขตบางรัก อีกครั้งหนึ่ง เมื่อสำนักงานเขตบางรักตรวจสอบและอนุญาตแล้ว จึงจะทำการตามที่ขออนุญาตได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ปลัดบริหารการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายโยธา

โทร 0 2236 1398 ต่อ 6242

โทรสาร 0 2235 6445

เอกสารแนบ 7
เอกสารบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา ในปี 2566

Utility Consumption Cost for January 2023

Date	Reading Meter	Total consum /day (Kwh)	On Peak Reading	Total consum /day (Kwh)	On Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Off Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Water Meter Reading (m ³)	Consum / Day (m ³)
1	9569.8	19044	3978.0	12232	5591.9	6808	1.068	0.000	1.044	0.000
2	9568.9	19908	3990.2	12224	5598.7	7688	1.068	0.000	1.044	0.000
3	9608.8	21066	4002.4	12488	5908.4	8968	1.068	0.000	1.044	0.000
4	9629.8	20480	4014.9	12520	5814.9	7956	1.092	0.024	1.044	0.000
5	9650.3	20600	4027.4	12848	5622.9	7756	1.092	0.000	1.044	0.000
6	9670.9	20216	4040.3	0	5630.6	20216	1.108	0.016	1.044	0.000
7	9691.1	19920	4040.3	0	5650.9	19920	1.108	0.000	1.044	0.000
8	9711.0	19036	4040.3	12212	5670.8	8824	1.108	0.000	1.060	0.000
9	9730.1	20400	4052.5	12664	5677.6	7836	1.108	0.000	1.060	0.000
10	9750.5	21196	4065.0	12488	5685.4	7908	1.108	0.000	1.060	0.000
11	9771.7	20316	4077.5	12624	5694.1	7692	1.108	0.000	1.060	0.000
12	9792.0	21008	4090.2	13276	5701.8	8532	1.108	0.000	1.060	0.000
13	9813.8	19848	4103.4	0	5710.4	19848	1.132	0.024	1.072	0.028
14	9833.7	21024	4103.4	0	5730.3	21024	1.132	0.000	1.100	0.080
15	9854.8	20640	4103.4	12520	5751.3	8120	1.132	0.000	1.180	0.000
16	9875.4	20040	4116.0	12595	5759.5	7484	1.132	0.000	1.180	0.000
17	9895.4	21392	4128.5	12660	5765.9	8728	1.132	0.000	1.180	0.000
18	9916.6	19800	4141.2	12428	5775.7	7376	1.132	0.000	1.180	0.000
19	9936.6	20440	4153.6	12664	5783.0	7876	1.132	0.000	1.180	0.000
20	9957.1	21704	4166.2	0	5793.9	19700	1.132	0.000	1.180	0.000
21	9978.8	17704	4166.2	0	5810.6	19708	1.132	0.000	1.180	0.000
22	9996.5	18720	4166.2	12028	5830.3	6692	1.132	0.000	1.180	0.000
23	10015.5	20012	4178.2	12480	5837.0	7532	1.132	0.000	1.180	0.000
24	10035.2	20428	4180.7	12108	5844.6	8320	1.132	0.000	1.180	0.000
25	10055.6	19728	4202.8	12008	5852.9	7716	1.132	0.000	1.180	0.000
26	10075.4	19852	4214.8	12436	5860.6	7420	1.132	0.000	1.180	0.000
27	10095.2	20240	4227.2	0	5868.0	20236	1.132	0.000	1.180	0.000
28	10115.5	19604	4227.2	0	5885.2	19604	1.132	0.000	1.180	0.000
29	10135.1	18500	4227.2	11948	5907.8	8556	1.132	0.000	1.180	0.000
30	10153.6	19116	4239.2	11800	5914.4	7316	1.132	0.000	1.180	0.000
31	10172.7	20272	4251.0	12048	5921.7	8224	1.132	0.000	1.180	0.000
1	10193.0	0	4263.0	0	5929.9	0	1.132	0.000	1.180	0.000
Sum		623144	285000	338084	0.064	0.136	0.064	0.136	0.216	0.136

Utility Consumption Cost for January 2023

Unit price	Unit	Cost	City water used unit	Unit	Cost	Unit
Kwh On	4.1839	285080	1,192,662.53	cost		7,625
Kwh OFF	2.6037	338084	880,269.31	Operation cost(Bht/unit)	0.15	120,204.00
Kw peak	132.93	1132	150,476.76	service charge		1,143.75
ft	1.5492	623144	965,374.68	cost		-
service charge	312.24	0	312.24	Vat	0.07	121,347.75
Sum			3,189,095.53	Total cost		129,842.09
VAT	0.07		223,236.69			
Grand total			3,412,332.22			

Utility Consumption Cost for February 2023

Date	Reading Meter	Total consum /day (Kwh)	On Peak Reading	Total consum /day (Kwh)	On Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Off Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Water Meter Reading (m ³)	Consum / Day (m ³)
1	10193.0	20382	4263.0	12844	5929.9	7604	1.052	0.000	0.988	0.08
2	10213.3	22028	4275.9	13572	5937.4	8456	1.096	0.044	0.012	0.012
3	10235.3	21432	4289.4	0	5945.9	21436	1.168	0.072	1.060	0.092
4	10256.8	21500	4289.4	0	5957.3	21500	1.168	0	1.152	0
5	10278.3	21428	4289.4	13248	5988.8	8180	1.168	0	1.152	0
6	10298.7	21108	4302.7	13416	5997.0	7692	1.168	0	1.152	0
7	10320.8	21992	4316.1	13232	6004.7	8716	1.168	0	1.152	0
8	10342.8	21720	4329.3	13260	6013.4	8464	1.168	0	1.152	0
9	10364.5	21344	4342.6	13240	6021.9	8104	1.168	0	1.152	0
10	10385.8	21668	4355.8	0	6030.0	21664	1.168	0	1.152	0
11	10407.4	20940	4355.8	0	6030.0	20944	1.168	0	1.152	0
12	10428.3	22096	4355.8	13500	6072.5	8596	1.168	0	1.152	0
13	10450.4	22172	4369.3	13764	6081.1	8408	1.168	0	1.152	0
14	10472.6	22620	4383.1	13156	6089.5	9432	1.188	0.02	1.152	0
15	10495.2	21208	4396.3	13248	6098.9	7988	1.188	0	1.152	0
16	10516.4	20692	4409.5	12924	6106.9	7768	1.188	0	1.152	0
17	10537.1	22336	4422.4	0	6114.7	22332	1.188	0	1.152	0
18	10559.4	21116	4422.4	0	6137.0	21144	1.188	0	1.152	0.032
19	10580.6	19804	4422.4	12912	6159.2	8864	1.188	0	1.184	0
20	10600.4	21308	4435.3	13016	6165.0	8286	1.188	0	1.184	0
21	10621.7	21800	4448.4	13036	6173.3	8770	1.188	0	1.184	0
22	10643.5	20864	4461.4	12964	6182.1	7900	1.188	0	1.184	0
23	10664.3	21396	4474.4	13128	6190.0	8268	1.188	0	1.184	0
24	10685.7	21132	4487.5	0	6196.3	21132	1.188	0	1.184	0
25	10706.9	20828	4487.5	0	6219.4	20824	1.188	0	1.184	0
26	10727.7	19476	4487.5	12508	6240.2	8940	1.188	0	1.184	0
27	10747.2	20480	4500.0	12676	6247.2	7832	1.188	0	1.184	0
28	10767.7	20588	4512.7	12732	6255.0	7860	1.188	0	1.184	0
1	10788.2	0	4525.4	0	6262.8	0	1.184	0	1.184	0
Sum		595280	262376	332904	0.136	0.216	0.136	0.216	0.216	0.216

Utility Consumption Cost for February 2023

Unit price	Unit	Cost	City water used unit	Unit	Cost	Unit
Kwh On	4.1839	292376	1,097,754.95	cost		7,068
Kwh OFF	2.6037	332904	866,782.14	Operation cost(Bht/unit)	0.15	111,401.29
Kw peak	132.93	1188	157,920.84	service charge		1,060.24
ft	1.5492	626280	922,207.78	cost		-
service charge	312.24	0	312.24	Vat	0.07	112,461.53
Sum			3,044,977.95	Total cost		7,872.31
VAT	0.07		213,148.46			
Grand total			3,258,126.40			

Utility Consumption Cost for March 2023

Date	Reading Meter	Total consum /day (kwh)	On Peak Reading	Total consum /day (kwh)	Off Peak Reading	On Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Off Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Water Meter Reading (m ³)	Consum / Day (m ³)
1	10788.240	21424	4525.396	12980	6262.8	8440	1.0980	0	1.072	46.702.0	310.00
2	10806.664	21380	4538.376	13276	6271.3	8108	1.080	0.012	1.072	47.012.0	216.76
3	10831.044	21304	4551.652	0	6279.4	21288	1.1320	0.024	1.080	47.228.8	279.92
4	10852.348	20960	4551.652	0	6300.7	20992	1.1320	0	1.108	47.508.7	225.67
5	10873.308	20508	4551.652	0	6321.7	20512	1.1320	0	1.108	47.738.4	219.60
6	10893.816	21856	4551.652	13432	6342.2	8424	1.1320	0	1.108	47.958.2	235.66
7	10915.672	21440	4565.064	13180	6350.8	8260	1.1440	0.012	1.108	48.418.1	274.66
8	10937.112	22120	4578.264	13716	6358.9	8400	1.1440	0	1.108	48.418.1	274.66
9	10959.232	22520	4591.980	13500	6367.3	9024	1.1880	0.044	1.108	48.692.8	246.86
10	10981.732	23016	4605.480	0	6376.3	23016	1.1880	0	1.108	48.938.6	307.65
11	11004.788	21932	4618.832	0	6399.3	21932	1.1880	0	1.208	49.248.2	281.64
12	11026.700	21262	4605.480	13362	6421.2	7900	1.1880	0	1.208	49.467.8	228.18
13	11047.962	21608	4618.832	13100	6429.1	8508	1.1880	0	1.208	49.727.0	248.19
14	11069.560	21840	4631.932	13764	6437.6	8172	1.1880	0	1.208	49.975.2	255.23
15	11091.500	22600	4645.696	13980	6445.8	8824	1.1880	0	1.208	50.230.4	262.69
16	11114.300	22196	4659.676	13482	6454.6	8704	1.2000	0.012	1.208	50.483.1	276.98
17	11136.496	22480	4673.168	0	6463.3	22480	1.2000	0	1.208	50.770.1	297.76
18	11158.956	21936	4673.168	0	6485.8	21940	1.2000	0	1.208	51.007.9	278.42
19	11180.892	22116	4673.168	13356	6507.7	7856	1.2000	0	1.208	51.581.2	271.81
20	11202.108	23162	4686.524	13988	6515.6	8268	1.2000	0	1.208	51.853.1	231.16
21	11225.260	23032	4700.412	14196	6524.9	8836	1.2040	0.004	1.208	52.094.3	242.47
22	11248.262	23332	4714.608	14316	6533.7	8916	1.2040	0	1.208	52.308.8	257.18
23	11271.524	23376	4728.924	14456	6542.6	8916	1.2320	0.028	1.208	52.594.0	271.76
24	11294.900	23332	4743.380	0	6551.5	23336	1.2320	0	1.208	52.855.7	271.42
25	11318.132	22536	4743.380	0	6574.8	22536	1.2320	0	1.208	53.127.1	262.69
26	11340.668	22300	4743.380	13728	6597.3	8668	1.2320	0	1.208	53.389.8	246.73
27	11362.668	23028	4757.108	14120	6605.9	8912	1.2320	0	1.208	53.651.5	255.79
28	11385.960	22340	4771.228	13660	6614.8	8660	1.2320	0	1.208	53.913.2	245.76
29	11408.336	22400	4784.888	13924	6623.5	8476	1.2320	0	1.208	54.108.11	315.29
30	11430.736	23232	4798.812	14392	6631.9	8840	1.2320	0	1.208	54.423.39	285.61
31	11453.668	23088	4813.204	0	6640.8	23088	1.2320	0	1.208	54.708.00	300.70
1	11477.666	688816	4813.204	287808	6663.9	401008	1.2320	0.136	1.208		
Grand total											8,007

Utility Consumption Cost for March 2023

Unit price	Unit	Cost	City water used unit	Unit
Kwh On	4.1839	287808	1,204,159.89	Bht
Kwh OFF	2.6037	401008	1,044,104.53	Bht
Kw peak	132.93	1232	163,769.76	Bht
service charge	312.24	688816	1,067,113.76	Bht
VAT	0.07		243,562.21	Bht
Grand total			3,723,022.38	Bht

Utility Consumption Cost for April 2023

Date	Reading Meter	Total consum /day (kwh)	On Peak Reading	Total consum /day (kwh)	Off Peak Reading	On Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Off Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Water Meter Reading (m ³)	Consum / Day (m ³)
1	11477.1	23224	4813.2	0	6603.9	23224	1.136	0	1.208	54.709.0	271.13
2	11500.3	21764	4813.2	13392	6687.1	8372	1.136	0	1.208	54.880.1	255.55
3	11522.0	22828	4826.6	13732	6695.5	8796	1.136	0	1.208	55.235.7	234.79
4	11544.6	22800	4840.3	13760	6704.2	9140	1.16	0.024	1.208	55.470.5	214.43
5	11567.5	22866	4854.1	0	6713.4	22866	1.176	0.016	1.208	55.684.9	386.90
6	11590.4	23424	4854.1	14188	6736.3	9236	1.176	0	1.208	56.071.8	274.49
7	11613.8	22820	4868.3	0	6745.5	22820	1.184	0.008	1.208	56.346.3	278.17
8	11636.7	23892	4868.3	0	6768.4	23816	1.184	0	1.208	56.624.5	242.84
9	11660.3	23104	4868.3	14404	6792.0	8700	1.184	0	1.232	56.897.3	277.27
10	11683.4	23324	4882.7	14552	6800.7	8776	1.216	0.032	1.232	57.144.6	242.11
11	11706.7	25676	4897.2	14896	6809.5	10620	1.236	0.020	1.232	57.398.7	274.48
12	11732.3	22840	4912.2	0	6820.1	22836	1.252	0.016	1.232	57.661.2	276.24
13	11755.2	24548	4912.2	0	6843.1	24552	0	1.232	0.004	57.936.4	333.22
14	11779.8	23844	4912.2	0	6867.6	23844	1.252	0	1.236	58.269.6	270.57
15	11803.7	24272	4912.2	0	6891.6	24272	1.252	0	1.236	58.540.2	369.08
16	11826.0	22920	4912.2	14604	6915.8	8316	1.252	0	1.236	58.809.2	311.86
17	11850.9	23808	4926.8	14776	6924.1	9032	1.252	0	1.236	59.221.1	253.14
18	11874.7	23684	4941.6	14772	6933.2	8912	1.252	0	1.236	59.474.2	241.84
19	11896.4	25360	4956.3	14700	6942.1	10660	1.26	0.008	1.236	59.716.1	278.02
20	11923.8	24664	4971.0	15008	6952.7	9556	1.26	0	1.236	59.964.1	264.22
21	11945.4	23960	4986.0	0	6962.4	23960	1.272	0.012	1.236	60.258.3	280.47
22	11972.4	24408	4986.0	0	6986.4	24408	1.272	0	1.272	60.538.8	290.39
23	11996.8	22616	4986.0	14656	7010.8	7960	1.272	0	1.272	60.820.2	250.72
24	12019.4	24492	5000.7	14688	7018.7	9900	1.272	0	1.272	61.079.9	239.41
25	12043.9	22212	5015.3	13848	7028.6	8364	1.272	0	1.272	61.319.3	326.36
26	12066.1	23336	5029.1	14384	7037.0	8952	1.272	0	1.272	61.645.7	385.06
27	12089.5	24576	5043.5	15252	7045.9	9328	1.272	0	1.272	62.030.7	264.81
28	12114.0	24344	5058.8	0	7055.3	24344	1.296	0.024	1.272	62.295.53	276.30
29	12138.4	23312	5058.8	0	7079.6	23312	1.296	0	1.272	62.570.83	291.04
30	12161.7	23216	5058.8	0	7102.9	23216	1.296	0	1.272	62.891.87	254.01
1	12184.9	707864	5058.8	246572	7126.1	1.296	0.16	1.272	0.064	63115.88	8406.88
Grand total											8,407

Utility Consumption Cost for April 2023

Unit price	Unit	Cost	City water used unit	Unit
Kwh On	4.1839	245572	1,027,446.69	Bht
Kwh OFF	2.6037	462292	1,203,653.58	Bht
Kw peak	132.93	1296	172,277.28	Bht
service charge	312.24	707864	1,096,622.91	Bht
VAT	0.07		246,023.16	Bht
Grand total			3,745,353.96	Bht

Utility Consumption Cost for June 2023

Date	Reading Meter	Total consum /day (Kwh)	On Peak Reading	Total consum /day (Kwh)	Off Peak Reading	On Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Off Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Water Meter Reading (m³)	Consum / Day (m³)	
1	12952.3	23548	5377.5	14398	7554.7	9152	1.204	0.052	1.080	0.008	70,945.9	334.5
2	12955.8	21868	5391.9	0	7553.9	21872	1.256	0.052	1.088	0.056	71,281.4	284.4
3	12977.7	22760	5391.9	0	7585.8	22752	1.256	0	1.144	0.024	71,575.8	277.4
4	13000.4	21630	5391.9	12984	7605.5	8652	1.256	0	1.168	0	71,853.2	225.1
5	13022.1	21790	5404.9	13488	7617.2	8316	1.256	0	1.168	0	72,078.3	248.3
6	13043.9	22830	5418.4	13864	7625.5	5972	1.256	0	1.168	0	72,326.6	236.7
7	13066.7	21360	5432.2	13600	7634.5	7756	1.256	0	1.168	0	72,563.3	207.3
8	13088.1	26590	5445.8	14360	7642.2	11236	1.256	0	1.168	0	72,770.7	354.9
9	13113.6	21530	5460.2	0	7653.4	21524	1.256	0	1.168	0	73,125.6	243.4
10	13135.3	22270	5460.2	0	7675.1	22324	1.256	0	1.168	0	73,365.9	289.3
11	13157.5	21480	5460.2	13060	7697.4	8372	1.256	0	1.168	0	73,655.2	77.3
12	13179.0	21440	5473.3	13084	7705.8	8344	1.256	0	1.168	0	73,735.5	329.0
13	13200.5	22740	5486.3	13620	7714.1	9124	1.256	0	1.168	0	74,064.5	232.6
14	13223.2	22210	5500.0	14116	7723.2	8092	1.256	0	1.168	0	74,397.1	212.4
15	13245.4	23550	5514.1	14280	7731.3	9272	1.256	0	1.168	0	74,509.6	302.6
16	13269.0	23660	5528.4	0	7740.6	23564	1.256	0	1.168	0	74,774.1	302.6
17	13292.5	23200	5528.4	0	7764.2	23200	1.256	0	1.240	0	75,076.7	286.3
18	13315.7	22960	5528.4	13976	7787.4	8972	1.256	0	1.240	0	75,333.0	270.6
19	13338.7	22680	5542.3	14116	7790.3	8460	1.256	0	1.240	0	75,603.6	226.5
20	13361.4	22480	5555.5	14076	7804.9	8400	1.256	0	1.240	0	75,830.1	234.4
21	13383.8	23970	5570.5	16024	7813.3	8944	1.256	0	1.240	0	76,064.5	261.1
22	13407.8	24300	5585.6	14504	7822.2	9804	1.260	0.004	1.240	0	76,325.6	371.1
23	13432.1	23140	5600.1	0	7832.0	23140	1.260	0	1.240	0	76,696.7	272.8
24	13455.2	21660	5600.1	0	7852.0	21656	1.260	0	1.240	0	76,969.5	271.0
25	13478.9		5600.1		7876.8	1.260		1.240				
26												
27												
28												
29												
30												
1		544636	222528			327108	0.108		0.16			5293.5

Utility Consumption Cost for June 2023

Unit price	Unit	Cost	City water used unit	Unit
Kwh On	4.1839	222528	931,034.90	cost
Kwh OFF	2.6037	322108	838,672.00	Operation cost(Bht/unit)
Kw peak	132.93	1260	167,491.80	service charge
ft	0.9119	544636	496,653.57	cost
service charge	312.24		312.24	Vat
Sum			2,434,165.11	Total cost
VAT	0.07	Grand total	170,391.56	
			2,604,556.65	

Utility Consumption Cost for May 2023

Date	Reading Meter	Total consum /day (Kwh)	On Peak Reading	Total consum /day (Kwh)	Off Peak Reading	On Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Off Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Water Meter Reading (m³)	Consum / Day (m³)	
1	12184.9	24124	5058.8	14852	7126.1	9472	1.224	0	1.172	0	63,115.9	238.3
2	12209.0	23908	5073.4	14460	7135.6	8448	1.224	0	1.172	0	63,354.2	253.6
3	12233.0	24390	5087.9	0	7145.1	24390	1.224	0	1.172	0.04	63,607.8	230.9
4	12257.3	26524	5087.9	14928	7169.4	10596	1.224	0	1.212	0	63,838.6	294.7
5	12282.9	28532	5102.8	0	7180.0	28532	1.276	0.052	1.212	0	64,133.3	243.2
6	12306.5	24694	5102.8	0	7203.7	24694	1.276	0	1.212	0	64,376.4	233.3
7	12331.2	24894	5102.8	14756	7228.4	10228	1.276	0	1.212	0	64,609.8	254.4
8	12356.1	26640	5117.6	15316	7238.6	10324	1.276	0	1.212	0	64,864.2	238.8
9	12381.8	29336	5132.9	14832	7248.9	9304	1.288	0.012	1.212	0	65,103.0	217.9
10	12405.7	24664	5147.5	14812	7258.2	10048	1.288	0	1.212	0	65,320.9	245.0
11	12430.4	26252	5162.1	14732	7268.3	10524	1.288	0	1.212	0	65,565.9	272.3
12	12455.6	23200	5176.9	0	7278.8	23196	1.288	0	1.212	0	65,838.2	238.5
13	12478.8	23572	5176.9	0	7302.0	23576	1.288	0	1.212	0	66,076.7	238.6
14	12502.4	23240	5178.9	13824	7325.6	9376	1.288	0	1.212	0	66,312.2	233.8
15	12525.7	23724	5190.7	14372	7334.9	9392	1.288	0	1.212	0	66,546.1	221.8
16	12549.4	23412	5205.1	14548	7344.3	8864	1.288	0	1.212	0	66,767.7	254.8
17	12572.8	24540	5219.6	14812	7353.2	9624	1.288	0	1.212	0	67,022.5	269.5
18	12597.3	26016	5234.5	14868	7362.8	10152	1.288	0	1.212	0	67,292.0	265.1
19	12622.4	26448	5249.4	0	7373.0	26444	1.288	0	1.212	0	67,557.1	273.8
20	12647.8	22480	5249.4	0	7398.4	22444	1.288	0	1.212	0.024	67,830.9	240.1
21	12673.0	24368	5249.4	14780	7420.9	9624	1.288	0	1.236	0	68,071.3	274.0
22	12694.6	23920	5264.2	14288	7430.5	9636	1.288	0	1.236	0	68,345.3	280.2
23	12718.6	24820	5278.5	14692	7440.1	10128	1.288	0	1.236	0	68,625.5	270.7
24	12743.4	28112	5293.1	14860	7450.2	10152	1.288	0	1.236	0	68,896.2	240.1
25	12768.5	24704	5306.1	14780	7460.4	9924	1.288	0	1.236	0	69,136.2	248.9
26	12793.2	24680	5322.9	0	7470.3	24680	1.288	0	1.236	0	69,386.2	320.7
27	12817.9	23540	5322.9	0	7495.0	23540	1.288	0	1.236	0	69,706.9	295.8
28	12841.4	21862	5322.9	12508	7516.5	8940	1.288	0	1.236	0	70,002.7	245.8
29	12863.3	22936	5335.6	13852	7527.5	9098	1.288	0	1.236	0	70,248.5	218.1
30	12886.2	22836	5348.6	13996	7536.5	8840	1.288	0	1.236	0	70,487.5	220.1
31	12909.0	23216	5363.6	13888	7545.4	9328	1.288	0	1.236	0	70,687.7	259.2
1	12932.3	747344	5377.5	7564.7	1.288	0	0.064	0.064		70,946.9	7531.0	

Utility Consumption Cost for May 2023

Unit price	Unit	Cost	City water used unit	Unit
Kwh On	4.1839	318766	1,333,843.23	
Kwh OFF	2.6037	428588	1,115,914.58	Operation cost(Bht/unit)
Kw peak	132.93	1268	171,213.84	service charge
ft	0.9119	747344	681,502.99	cost
service charge	312.24		312.24	Vat
Sum			3,302,586.88	Total cost
VAT	0.07	Grand total	231,181.08	
			3,533,767.96	

ເອກສານແບບ 8
ເອກສານສົ່ງມວນງານສູບຕະກວນແລະສິ່ງປຸກ



บริษัท ชัย วอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SUB WATER CO., LTD.

98/41 หมู่ 7 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทร : 02-023-5051, 084 015-9619 โทรสาร : 02 683-8304 E-mail : SUBWATER.CO@GMAIL.COM

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1255 57015 34 4

รายงานการสูบล้างปฏิภูล

SO/ BANGKOK

ปฏิบัติงานเมื่อ

วันที่ 23 เมษายน 2566

ดำเนินการโดย

บริษัท ชัย วอเตอร์ จำกัด

(SUB WATER CO., LTD.)

ใบส่งมอบงาน

วันที่ 26 เมษายน 2566

เรื่อง ขอส่งมอบงานสูบล้างปฏิภูล บ่อบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้จัดการอาคาร SO/BANGKOK

ตามที่บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างงานสูบล้างปฏิภูล บ่อบำบัดน้ำเสีย บริเวณ อาคาร SO/BANGKOK (ตาม PO No.51343399675832RC5HUA#046194) โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

- 1 งานสูบล้างปฏิภูล (สูบน้ำลอลย)
 - บ่อเกราะแฉะมี ขนาด 6.9x22.0x2.4 ม. 1 บ่อ
 - บ่อGrease Tap ชั้น B1 ขนาด 1.4x2.0x0.7 ม. 1 บ่อ
 - บ่อ Septic ชั้น B2 ขนาด 1.30x4.0x3.0 ม. 1 บ่อ
 - บ่อเติมอากาศ ขนาด 1.5x2.0x3.0 ม. 1 บ่อ

*** บ่อใช้ขั้ว แคนตัน(พนักงาน) บริการสูบ โดยไม่คิดมูลค่า

ปฏิบัติงาน วันที่ 23 เมษายน 2566

ทางบริษัทฯ ได้ทำการปฏิบัติงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบงานให้แก่ เจ้าหน้าที่อาคาร หรือ นายช่างผู้ดูแลงานระบบของอาคาร แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอได้โปรดพิจารณา

..... ผู้รับมอบงาน
ลงวันที่

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชัย วอเตอร์ จำกัด

ผู้จัดการ

มอบงาน

ภาพประกอบการส่งมอบงาน สบสิงปฎิกล SO/BANGKOK
(บ่อเกรอะ, บ่อไซมัน, บ่อเดิมอากาศ - ก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 23 เมษายน 2566




บ่อเกรอะ 1
(แอมป์)
ก่อนการทำ



บ่อเกรอะ 1
(แอมป์)
ขณะกำลังทำ



บ่อเกรอะ 1
(แอมป์)
ขณะกำลังทำ



ภาพประกอบการส่งมอบงาน สบสิงปฎิกล SO/BANGKOK
(บ่อเกรอะ, บ่อไซมัน, บ่อเดิมอากาศ - ก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 23 เมษายน 2566



บ่อเกรอะ 1
(แอมป์)
ขณะกำลังทำ




บ่อเกรอะ 1
(แอมป์)
หลังทำเสร็จ



บ่อเกรอะ 1
(แอมป์)
หลังทำเสร็จ


ภาพประกอบการส่งมอบงาน สบสิ่งปฏิกูล SO/BANGKOK
(บ่อเกรอะ, บ่อไข่ขี้มัน, บ่อเดิมอากาศ - ก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 23 เมษายน 2566



บ่อเกรอะ 2
(แอมป์)
ก่อนการทำ



บ่อเกรอะ 2
(แอมป์)
ขณะกำลังทำ



บ่อเกรอะ 2
(แอมป์)
ขณะกำลังทำ





ภาพประกอบการส่งมอบงาน สบสิ่งปฏิกูล SO/BANGKOK
(บ่อเกรอะ, บ่อไข่ขี้มัน, บ่อเดิมอากาศ - ก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 23 เมษายน 2566




บ่อเกรอะ 2
(แอมป์)
ขณะกำลังทำ



บ่อเกรอะ 2
(แอมป์)
หลังทำเสร็จ



บ่อเกรอะ 2
(แอมป์)
หลังทำเสร็จ



ภาพประกอบการส่งมอบงาน สบสิงปฎิกล SO/BANGKOK
(บ่อเกรอะ, บ่อไขมัน, บ่อเติมอากาศ - ก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 23 เมษายน 2566



บ่อ Pump
(ชั้น B1)
ก่อนการทำ



บ่อ Pump
(ชั้น B1)
ขณะกำลังทำ




บ่อ Pump
(ชั้น B1)
หลังทำเสร็จ




ภาพประกอบการส่งมอบงาน สบสิงปฎิกล SO/BANGKOK
(บ่อเกรอะ, บ่อไขมัน, บ่อเติมอากาศ - ก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 23 เมษายน 2566




บ่อไขมัน
(ชั้น B1)
ก่อนการทำ



บ่อไขมัน
(ชั้น B1)
ขณะกำลังทำ



บ่อไขมัน
(ชั้น B1)
หลังทำเสร็จ



ภาพประกอบการส่งมอบงาน สบสิ่งปฏิกูล SO/BANGKOK
(บ่อเกรอะ, บ่อไขมัน, บ่อเติมอากาศ - ก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 23 เมษายน 2566



บ่อไขมัน
(ชั้น B1)
หลังทำเสร็จ




บ่อไขมัน
(ชั้น B1)
หลังทำเสร็จ




บ่อเติมอากาศ
ก่อนการทำ



บ่อเติมอากาศ
ขณะกำลังทำ






บ่อเติมอากาศ
หลังทำเสร็จ




ภาพประกอบการส่งมอบงาน สบสิ่งปฏิกูล SO/BANGKOK
(บ่อเกรอะ, บ่อไข่มัน, บ่อเติมอากาศ - ก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 23 เมษายน 2566


บ่อ Septic
(ชั้น B2)
ก่อนการทำ



บ่อ Septic
(ชั้น B2)
ขณะกำลังทำ



บ่อ Septic
(ชั้น B2)
ขณะกำลังทำ




ภาพประกอบการส่งมอบงาน สบสิ่งปฏิกูล SO/BANGKOK
(บ่อเกรอะ, บ่อไข่มัน, บ่อเติมอากาศ - ก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 23 เมษายน 2566

บ่อ Septic
(ชั้น B2)
หลังทำเสร็จ




บ่อ Septic
(ชั้น B2)
หลังทำเสร็จ




ภาพประกอบการส่งมอบงาน สืบสิ่งปลูกสร้าง SO/BANGKOK
(บ่อเกรอะ, บ่อไขมัน, บ่อเติมอากาศ - ก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 23 เมษายน 2566





บ่อไขมัน
(Canteen)
ก่อนการทำ




บ่อไขมัน
(Canteen)
ก่อนการทำ



บ่อไขมัน
(Canteen)
ขณะกำลังทำ






ภาพประกอบการส่งมอบงาน สืบสิ่งปลูกสร้าง SO/BANGKOK
(บ่อเกรอะ, บ่อไขมัน, บ่อเติมอากาศ - ก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 23 เมษายน 2566



บ่อไขมัน
(Canteen)
ขณะกำลังทำ



บ่อไขมัน
(Canteen)
หลังทำเสร็จ



บ่อไขมัน
(Canteen)
หลังทำเสร็จ



SUB WATER CO.,LTD.
49/41 MOO 2 , BANGTALAD , PAKKRED
TH - 11120 NONTHABURI

Purchase Order
Order Number 51343399675832RCSHUA
#046194
Order date 31.03.2023 11:11:00
Date of delivery 03.04.2023
Currency Thai baht

Invoice address
Oaktree Company Limited (Head Office)
SO Bangkok
2 North Sathorn Road, Silom, Bangrak
TH - 10500 Bangkok

Delivery address
SO / Bangkok
2 North Sathorn Road
TH - 10500 - Bangkok
Engineering

Position	Item name	Article no.	Order unit	Price per order unit	Quantity (packaging units)	Total
1	SEWAGE SUCTION SERVICE IN SEPTIC TANK (33 - Engineering) Charge to 80850-62 Waste Removal (PM) Year 2023 term 1/3 on April APP51342311312373_3	99-965845	1 piece/unit / piece/unit	50'000.00 7%	1.000	50'000.00 53'500.00

Total value of order	THB	Net amount 50'000.00	Tax 3'500.00	Gross Amount 53'500.00
----------------------	-----	----------------------	--------------	------------------------

Delivery information	-
Terms of delivery	Monday - Friday
Terms of payment	30 DAYS CREDIT
Digitally authorized by	General Manager - Nathapong Laorwong Acting of DFA & Admin -Uraiporn Muangsangtham DoE - Nontpawit Thepsoonthorn Purchasing Mgr - Thanatchaya Inking
Contact Buyer	Purchasing - Choliros Chaipornitakornkit +66 2624 0000 H6835-pu2@so-hotels.com H6835-PU@soitel.com Client number: Tax registration number: 0105548045937
Contact Supplier	K.CHUTIKARN 02-023-5051 subwater.c@gmail.com Tax registration number:
Terms and conditions	

เอกสารแนบ 9
ตัวอย่างภาพการบุตลอกทางระบายน้ำของโครงการ ในปี 2566

SO/ BANGKOK


Gutter Drainage Cleaning 1/2023

Date: 9-June-2023

Located: G Floor



Technician



เอกสารแนบ 10
เอกสารการทำดัชนี:มูลพวย ในปี 2566



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6600002670

วันที่ 18 เมษายน 2566

สำนักงานเขต

บางรัก

โทร

0 2236 1395

ที่อยู่สำนักงานเขต

5 ถนนสุขุมวิท แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ชื่อผู้ชำระค่ารวมเทียม บริษัท โอทรี จำกัด (โรงแรม โอแบงกอก)

ที่อยู่ เลขที่ 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 1,220.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ม.ค. 66

เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	4,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		4,000

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ม.ค.	-	ม.ค.	-
ก.พ.	-	ก.พ.	-
มี.ค.	-	มี.ค.	-
เม.ค.	4,000	เม.ค.	-
พ.ค.	-	พ.ค.	-
พ.ค.	-	พ.ค.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สี่พันบาทถ้วน

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) หมด ลงวันที่ 12 เมษายน 2566

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 80024868

ธนาคาร (Bank) บ. กรุงไทย - สาขาถนนสาทร

ผู้รับเงิน

พิมพ์เมื่อ 18 เมษายน 2566 เวลา 11:14 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

เอกสารแนบ 11
เอกสารตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย ในปี 2566

VENTILATION FAN (Belt Driven 3P)

ชื่อเครื่อง 6A-01 Brand/ ยี่ห้อ : KAUGBR Model/ รุ่น : B2B700TH
 ขนาดเครื่อง 5460 CFM. ขนาดมอเตอร์ 4KW Serial No. : BKM 0600910 วันที่ตรวจเช็ค 6/1/2023
 สถานที่ติดตั้ง Sub station rm ชั้น 6

ความถี่	Item	รายการตรวจเช็ค / ดำเนินการ	ผลการตรวจเช็ค		ผลการแก้ไข		บันทึกเพิ่มเติม
			ปกติ	ผิดปกติ	เสร็จ	ไม่เสร็จ	
ประจำ 1 เดือน		OFF CB ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง					
	1	ตรวจสอบสภาพภายนอกและภายในตู้ควบคุม		✓			
	2	ตรวจเช็คจุดต่อทางไฟฟ้า และความแน่นของขั้วไฟจุดต่างๆ		✓			
	3	ทำความสะอาดและเป่าฝุ่นทั้งภายในและภายนอกตู้ควบคุม	✓	ดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____	
	4	ตรวจเช็ค Pilot Lamp และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Fuse, Meter ฯลฯ		✓			
	5	ตรวจสอบสภาพทั่วไปของพัดลม		✓			
	6	ทำความสะอาดและเป่าฝุ่นหน้ากริลล์จ่ายลม	✓	ไม่มี		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____	
	7	ถอดล้าง Filter กรองอากาศ (ถ้ามี)	✓	ไม่มี		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____	
	8	ถอดล้างตะแกรงกันแมลงหรือกันนก (ถ้ามี)	✓	ไม่มี		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____	
	9	หล่อลื่นลูกปืนมอเตอร์และลูกปืน Blower	✓	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____	
	10	ตรวจเช็คและปรับตั้งสายพาน (เปลี่ยนทุก 3000 ชั่วโมง หรือ 1 ปี)			✓	ดำเนินการปรับตั้ง ☐ ชำรุดมาก ควรเปลี่ยนใหม่	
		ON CB ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง แล้วเดินเครื่อง					
	11	วัดแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง	R-N <u>220</u> V.	S-N <u>220</u> V.	T-N <u>220</u> V.		
			R-S <u>380</u> V.	S-T <u>380</u> V.	T-R <u>380</u> V.		
	12	วัดกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์พัดลม	R <u>6.1</u> A.	S <u>6.2</u> A.	T <u>6.2</u> A.		Name Plate FLA. = <u>6.4</u> A.
13	ตรวจเช็คสภาพการทำงานทั่วไปและเสียงที่อาจดังผิดปกติ		✓				
14	ตรวจความสั่นสะเทือน (Alignment) ของตัวเครื่อง		✓				
15	ตรวจสอบอุณหภูมิของแบร็งและมอเตอร์เบื้องต้น (โดยการสัมผัส)		✓				
ประจำ 1 ปี		OFF CB ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง					
	16	ทำความสะอาด Blower และตัวถังเครื่อง	✓	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____	
	17	ตรวจเช็คสภาพของลูกปืน หรือเปลี่ยน (เมื่อจำเป็น)				เปลี่ยนทุกๆ 10000 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 5 ปี	
	18	ตรวจเช็คขั้วไฟฟ้า และขันน็อตหัวสายที่หลวมให้แน่น	✓	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____	
	19	ตรวจเช็คความมั่นคงของ Support เครื่อง					

รายละเอียดกรณีผิดปกติ และการแก้ไข หรือแก้ไขไม่แล้วเสร็จ :

รายการอะไหล่ที่ใช้ไป : อะไหล่ SKT (สว่าน) 40 มม

VENTILATION FAN (Belt Driven 3P)

ชื่อเครื่อง BA-01 Brand/ ยี่ห้อ : KPU66R Model/ รุ่น : B3B 900Tm ☒ Monthly ☐ Yearly
 ขนาดเครื่อง 5460 CFM ขนาดมอเตอร์ 4 KW Serial No. : BKM. 0600510 วันที่ตรวจเช็ค 10/2/2023
 สถานที่ติดตั้ง Sub Station Rm. ชั้น 6

ความถี่	Item	รายการตรวจเช็ค / ดำเนินการ	ผลการตรวจเช็ค		ผลการแก้ไข		บันทึกเพิ่มเติม
			ปกติ	ผิดปกติ	เสร็จ	ไม่เสร็จ	
ประจำ 1 เดือน		OFF CB ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง					
	1	ตรวจสอบสภาพภายนอกและภายในตู้ควบคุม					
	2	ตรวจเช็คจุดต่อทางไฟฟ้า และความแน่นของขั้วไฟจุดต่างๆ					
	3	ทำความสะอาดและเป่าฝุ่นทั้งภายในและภายนอกตู้ควบคุม ☒ ดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____					
	4	ตรวจเช็ค Pilot Lamp และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Fuse, Meter ฯลฯ					
	5	ตรวจสอบสภาพทั่วไปของพัดลม					
	6	ทำความสะอาดและเป่าฝุ่นหน้ากริลล์จ่ายลม ☒ ไม่มี ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____					
	7	ถอดล้าง Filter กรองอากาศ (ถ้ามี) ☒ ไม่มี ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____					
	8	ถอดล้างตะแกรงกันแมลงหรือก้นก (ถ้ามี) ☒ ไม่มี ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____					
	9	หล่อลื่นลูกปืนมอเตอร์และลูกปืน Blower ☒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____					
	10	ตรวจเช็คและปรับตั้งสายพาน (เปลี่ยนทุก 3000 ชั่วโมง หรือ 1 ปี)			☒	☐	ดำเนินการปรับตั้ง ☐ ขาดุดมาก ควรเปลี่ยนใหม่
		ON CB ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง แล้วเดินเครื่อง					
	11	วัดแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง R-N <u>220</u> V. S-N <u>220</u> V. T-N <u>220</u> V. R-S <u>380</u> V. S-T <u>380</u> V. T-R <u>380</u> V.					
	12	วัดกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์พัดลม R <u>6.1</u> A. S <u>6.1</u> A. T <u>6.1</u> A. Name Plate FLA = <u>6.4</u> A.					
	13	ตรวจเช็คสภาพการทำงานทั่วไปและเสียงที่อาจดังผิดปกติ					
	14	ตรวจความสั่นสะเทือน (Alignment) ของตัวเครื่อง					
	15	ตรวจสอบอุณหภูมิของเบร็กและมอเตอร์เบื้องต้น (โดยการสัมผัส)					
ประจำ 1 ปี		OFF CB ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง					
	16	ทำความสะอาด Blower และตัวถังเครื่อง ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____					
	17	ตรวจเช็คสภาพของลูกปืน หรือเปลี่ยน(เมื่อจำเป็น)					เปลี่ยนทุกๆ 10000 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 5 ปี
	18	ตรวจเช็คขั้วไฟฟ้า และขันน็อตหัวสายที่หลวมให้แน่น ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____					
	19	ตรวจเช็คความมั่นคงของ Support เครื่อง					

รายละเอียดกรณีผิดปกติ และการแก้ไข หรือแก้ไขไม่แล้วเสร็จ :

รายการอะไหล่ที่ใช้ไป : น้ำมัน SKT (ลิตร) WD40

VENTILATION FAN (Belt Driven 3P)

ชื่อเครื่อง 6A-01 Brand/ ยี่ห้อ : KRUGER Model/ รุ่น : B3B 700TM
 ขนาดเครื่อง 5460 CFM. ขนาดมอเตอร์ 4 KW Serial No. : BKM 0600510 วันที่ตรวจเช็ค 7/6/2023
 สถานที่ติดตั้ง ชั้น

ความถี่	Item	รายการตรวจเช็ค / ดำเนินการ	ผลการตรวจเช็ค		ผลการแก้ไข		บันทึกเพิ่มเติม
			ปกติ	ผิดปกติ	เสร็จ	ไม่เสร็จ	
ประจำ 1 เดือน		OFF CB ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง					
	1	ตรวจสอบสภาพภายนอกและภายในตู้ควบคุม	✓				
	2	ตรวจเช็คจุดต่อทางไฟฟ้า และความแน่นของขั้วไฟจุดต่างๆ	✓				
	3	ทำความสะอาดและเป่าฝุ่นทั้งภายในและภายนอกตู้ควบคุม ☒ ดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____					
	4	ตรวจเช็ค Pilot Lamp และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Fuse, Meter ฯลฯ	✓				
	5	ตรวจสอบสภาพทั่วไปของพัดลม	✓				
	6	ทำความสะอาดและเป่าฝุ่นหน้ากริลล์จ่ายลม ☒ ไม่มี ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____					
	7	ถอดล้าง Filter กรองอากาศ (ถ้ามี) ☒ ไม่มี ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____					
	8	ถอดล้างตะแกรงกันแมลงหรือก้นก (ถ้ามี) ☒ ไม่มี ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____					
	9	หล่อลื่นลูกปืนมอเตอร์และลูกปืน Blower ☒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____					
	10	ตรวจเช็คและปรับตั้งสายพาน (เปลี่ยนทุก 3000 ชั่วโมง หรือ 1 ปี) ☒ ดำเนินการปรับตั้ง ☐ ขาดมาก ควรเปลี่ยนใหม่					
		ON CB ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง แล้วเดินเครื่อง					
	11	วัดแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง R-N <u>220</u> V. S-N <u>220</u> V. T-N <u>220</u> V. R-S <u>380</u> V. S-T <u>380</u> V. T-R <u>380</u> V.					
	12	วัดกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์พัดลม R _____ A. S _____ A. T _____ A. Name Plate FLA = _____ A.					
	13	ตรวจเช็คสภาพการทำงานทั่วไปและเสียงที่อาจดังผิดปกติ	✓				
14	ตรวจความสั่นสะเทือน (Alignment) ของตัวเครื่อง	✓					
15	ตรวจสอบอุณหภูมิของเบร็กและมอเตอร์เบื้องต้น (โดยการสัมผัส)	✓					
ประจำ 1 ปี		OFF CB ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง					
	16	ทำความสะอาด Blower และตัวถังเครื่อง ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____					
	17	ตรวจเช็คสภาพของลูกปืน หรือเปลี่ยน(เมื่อจำเป็น)					
	18	ตรวจเช็คขั้วไฟฟ้า และขันน็อตหัวสายที่หลวมให้แน่น ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก _____					
	19	ตรวจเช็คความมั่นคงของ Support เครื่อง					

รายละเอียดกรณีผิดปกติ และการแก้ไข หรือแก้ไขไม่แล้วเสร็จ :

รายการอะไหล่ที่ใช้ไป : สารหล่อลื่น 3KT (ซีพี), WD40

VENTILATION FAN (Belt Driven 3P)

ชื่อเครื่อง 6A-01 Brand/ ยี่ห้อ : KRUGER Model/ รุ่น : SSB 900TM
 ขนาดเครื่อง 5460 CFM ขนาดมอเตอร์ 4 KW Serial No. : BKM 600510 วันที่ตรวจเช็ค 20/4/2023
 สถานที่ติดตั้ง Sub Station RM ชั้น 6

ความถี่	Item	รายการตรวจเช็ค / ดำเนินการ	ผลการตรวจเช็ค		ผลการแก้ไข		บันทึกเพิ่มเติม
			ปกติ	ผิดปกติ	เสร็จ	ไม่เสร็จ	
ประจำ 1 เดือน	1	OFF CB ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง	✓				
	2	ตรวจสอบสภาพภายนอกและภายในตู้ควบคุม	✓				
	3	ตรวจสอบเช็คจุดต่อทางไฟฟ้า และความแน่นของขั้วไฟจุดต่างๆ	✓				
	4	ทำความสะอาดและเป่าฝุ่นทั้งภายในและภายนอกตู้ควบคุม	✓				
	5	ตรวจสอบเช็ค Pilot Lamp และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Fuse, Meter ฯลฯ	✓				
	6	ตรวจสอบสภาพทั่วไปของพัดลม	✓				
	7	ทำความสะอาดและเป่าฝุ่นหน้ากริลล์จ่ายลม	✓				
	8	ถอดล้าง Filter กรองอากาศ (ถ้ามี)	✓				
	9	ถอดล้างตะแกรงกันแมลงหรือก้นนก (ถ้ามี)	✓				
	10	หล่อลื่นลูกปืนมอเตอร์และลูกปืน Blower	✓				
	11	ตรวจสอบเช็คและปรับตั้งสายพาน (เปลี่ยนทุก 3000 ชั่วโมง หรือ 1 ปี)			✓		
	12	ON CB ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง แล้วเดินเครื่อง					
	13	วัดแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง	R-N <u>220</u> V.	S-N <u>220</u> V.	T-N <u>220</u> V.		
	14	วัดกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์พัดลม	R-S <u>6.2</u> A.	S-T <u>6.1</u> A.	T-R <u>6.2</u> A.		
	15	ตรวจสอบเช็คสภาพการทำงานทั่วไปและเสียงที่อาจดังผิดปกติ	✓				
ประจำ 1 ปี	16	ตรวจสอบเช็คสภาพการสั่นสะเทือน (Alignment) ของตัวเครื่อง	✓				
	17	ตรวจสอบเช็คอุณหภูมิของเบร็กและมอเตอร์เบื้องต้น (โดยการสัมผัส)	✓				
	18	ทำความสะอาด Blower และตัวถังเครื่อง					
	19	ตรวจสอบเช็คสภาพของลูกปืน หรือเปลี่ยน(เมื่อจำเป็น)					
	20	ตรวจสอบเช็คขั้วไฟฟ้า และขันน็อตหัวสายที่หลวมให้แน่น					

รายละเอียดกรณีผิดปกติ และการแก้ไข หรือแก้ไขไม่แล้วเสร็จ :

รายการอะไหล่ที่ใช้ไป : คอปปี SKT (สัฟฟ), WD 40.


VENTILATION FAN (Belt Driven 3P)

ชื่อเครื่อง 6A-01 Brand/ ยี่ห้อ : KRUGER Model/ รุ่น : B3B 900TM
 ขนาดเครื่อง 9460 CFM. ขนาดมอเตอร์ 4 KW Serial No. : BKM.0600510 วันที่ตรวจเช็ค 18/8/2023
 สถานที่ติดตั้ง _____ ชั้น _____

ความถี่	Item	รายการตรวจเช็ค / ดำเนินการ	ผลการตรวจเช็ค		ผลการแก้ไข		บันทึกเพิ่มเติม
			ปกติ	ผิดปกติ	เสร็จ	ไม่เสร็จ	
ประจำ 1 เดือน		OFF CB ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง					
	1	ตรวจสอบสภาพภายนอกและภายในตู้ควบคุม	✓				
	2	ตรวจเช็คจุดต่อทางไฟฟ้า และความแน่นของขั้วไฟจุดต่างๆ	✓				
	3	ทำความสะอาดและเป่าฝุ่นทั้งภายในและภายนอกตู้ควบคุม	✓				
	4	ตรวจเช็ค Pilot Lamp และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Fuse, Meter ฯลฯ	✓				
	5	ตรวจสอบสภาพทั่วไปของพัดลม	✓				
	6	ทำความสะอาดและเป่าฝุ่นหน้ากริลล์จ่ายลม	✓				
	7	ถอดล้าง Filter กรองอากาศ (ถ้ามี)	✓				
	8	ถอดล้างตะแกรงกันแมลงหรือกันนก (ถ้ามี)	✓				
	9	หล่อลื่นลูกปืนมอเตอร์และลูกปืน Blower	✓				
	10	ตรวจเช็คและปรับตั้งสายพาน (เปลี่ยนทุก 3000 ชั่วโมง หรือ 1 ปี)			✓		
		ON CB ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง แล้วเดินเครื่อง					
	11	วัดแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง	R-N <u>220</u> V. S-N <u>220</u> V. T-N <u>220</u> V. R-S <u>380</u> V. S-T <u>380</u> V. T-R <u>380</u> V.				
	12	วัดกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์พัดลม	R <u>6.2</u> A. S <u>6.2</u> A. T <u>6.2</u> A.				Name Plate FLA = <u>6.4</u> A.
	13	ตรวจเช็คสภาพการทำงานทั่วไปและเสียงที่อาจดังผิดปกติ	✓				
14	ตรวจความสั่นสะเทือน (Alignment) ของตัวเครื่อง	✓					
15	ตรวจสอบอุณหภูมิของเบรคและมอเตอร์เบื้องต้น (โดยการสัมผัส)	✓					
ประจำ 1 ปี		OFF CB ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง					
	16	ทำความสะอาด Blower และตัวถังเครื่อง					
	17	ตรวจเช็คสภาพของลูกปืน หรือเปลี่ยน(เมื่อจำเป็น)					
	18	ตรวจเช็คขั้วไฟฟ้า และขันน็อตหัวสายที่หลวมให้แน่น					
	19	ตรวจเช็คความมั่นคงของ Support เครื่อง					

รายละเอียดกรณีผิดปกติ และการแก้ไข หรือแก้ไขไม่แล้วเสร็จ :

รายการอะไหล่ที่ใช้ไป :




VENTILATION FAN (Belt Driven 3P)

ชื่อเครื่อง 62-01 Brand/ ยี่ห้อ : KRUGER Model/ รุ่น : B2B 900TM ☒ Monthly ☐ Yearly
 ขนาดเครื่อง 5460 CFM. ขนาดมอเตอร์ 4 RWK Serial No. : BKM 0600510 วันที่ตรวจเช็ค 4/6/2023
 สถานที่ติดตั้ง ชั้น

ความถี่	Item	รายการตรวจเช็ค / ดำเนินการ	ผลการตรวจเช็ค		ผลการแก้ไข		บันทึกเพิ่มเติม
			ปกติ	ผิดปกติ	เสร็จ	ไม่เสร็จ	
ประจำ 1 เดือน		OFF CB ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง					
	1	ตรวจสอบสภาพภายนอกและภายในตู้ควบคุม	✓				
	2	ตรวจเช็คจุดต่อทางไฟฟ้า และความแน่นของขั้วไฟจุดต่างๆ	✓				
	3	ทำความสะอาดและเป่าฝุ่นทั้งภายในและภายนอกตู้ควบคุม ☒ ดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก <u> </u>					
	4	ตรวจเช็ค Pilot Lamp และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Fuse, Meter ฯลฯ	✓				
	5	ตรวจสอบสภาพทั่วไปของพัดลม					
	6	ทำความสะอาดและเป่าฝุ่นหน้ากริลล์จ่ายลม ☒ ไม่มี ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก <u> </u>					
	7	ถอดล้าง Filter กรองอากาศ (ถ้ามี) ☒ ไม่มี ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก <u> </u>					
	8	ถอดล้างตะแกรงกันแมลงหรือกันนก (ถ้ามี) ☒ ไม่มี ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก <u> </u>					
	9	หล่อลื่นลูกปืนมอเตอร์และลูกปืน Blower ☒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก <u> </u>					
	10	ตรวจเช็คและปรับตั้งสายพาน (เปลี่ยนทุก 3000 ชั่วโมง หรือ 1 ปี)			✓		☐ ขาดตมมาก ควรเปลี่ยนใหม่
		ON CB ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง แล้วเดินเครื่อง					
	11	วัดแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง R-N <u>220</u> V. S-N <u>220</u> V. T-N <u>220</u> V. R-S <u>220</u> V. S-T <u>220</u> V. T-R <u>220</u> V.					
	12	วัดกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์พัดลม R <u>6.1</u> A. S <u>6.2</u> A. T <u>6.2</u> A. Name Plate FLA = <u>6.4</u> A.					
	13	ตรวจเช็คสภาพการทำงานทั่วไปและเสียงที่อาจดังผิดปกติ	✓				
14	ตรวจความสั่นสะเทือน (Alignment) ของตัวเครื่อง	✓					
15	ตรวจสอบอุณหภูมิของเบรคและมอเตอร์เบื้องต้น (โดยการสัมผัส)	✓					
ประจำ 1 ปี		OFF CB ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง					
	16	ทำความสะอาด Blower และตัวถังเครื่อง ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก <u> </u>					
	17	ตรวจเช็คสภาพของลูกปืน หรือเปลี่ยน(เมื่อจำเป็น)					เปลี่ยนทุกๆ 10000 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 5 ปี
	18	ตรวจเช็คขั้วไฟฟ้า และขันน็อตหัวสายที่หลวมให้แน่น ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก <u> </u>					
	19	ตรวจเช็คความมั่นคงของ Support เครื่อง					

รายละเอียดกรณีผิดปกติ และการแก้ไข หรือแก้ไขไม่แล้วเสร็จ :

รายการอะไหล่ที่ใช้ไป : สารพัด 3K (ลัฟ)



เอกสารแนบ 13
สำเนาเอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบดับเพลิง และ
เอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

สำเนาเอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบดับเพลิง



บริษัท ยูนิเท็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
UNITED POWER ENGINEERING CO., LTD.
454 ซ.สีลมจว.81 (Sripa), ซ.สีลมจว.81, Bangkok, Thailand 10500, Thailand Tel: (662) 7425366 (12 Lines) Fax: (662) 7425378, 7425379
4 จอดูศูนย์บริการ (Service) ศูนย์บริการลูกค้า โทร: (662) 7425366 (12 Lines) โทรสาร: (662) 7425378, 7425379
<http://www.unitedpower.co.th> / e-mail : upec@unitedpower.co.th

MAINTENANCE SCHEDULES & RECORDS						
Customer Name and Address		Tech	Sales	Time	Date	Job No.
OAKTREE COMPANY LIMITED.		SSKK	AP	10.00	6/4/66	Times No.
		PS/BSP	Project Name	SO BANGKOK (VERANDA)		
						FP-01 (LOW ZONE)

C. Annual Service Inspection						
Item	Description	Yes	No	Remark	ครั้งที่ 2/2	
29	ตรวจสอบและปรับตั้งฟังก์ชันในระบบท่อส่งน้ำ (ในกรณีของเครื่องสูบน้ำแบบลิฟต์) อาทิ รีลิววาล์ว (Relief Valve), สวิตช์แรงดัน และอื่นๆ	☒	☐			
30	ปรับตั้งโปรแกรมหดดันของมอเตอร์ (ในกรณีของเครื่องสูบน้ำแบบลิฟต์)	☒	☐			
31	ตรวจสอบระบบการตัดเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (ในกรณีของเครื่องสูบน้ำแบบลิฟต์)	☒	☐			
32	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบลิฟต์ (ในกรณีของเครื่องสูบน้ำแบบลิฟต์)	☒	☐			

B. Half Year Service Inspection

Item	Description	Yes	No	Remark
Driver	Brand: , Model: , S/N: , A.C. Power Supply: V/ DC Ph/ Hz, Speed rpm., Power (KW/HP), Full load - A.]			
ENGINE	Brand: AURORA , Model: JUM8-110 , S/N: 2545581-10			
33	ตรวจสอบความดันของ Motor Stator	☒	☐	
34	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบลิฟต์	☒	☐	
35	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	

The Undersigned herewith declares that the job has been completed to entire satisfaction.

Inspector/Consultant



บริษัท ยูนิเท็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
UNITED POWER ENGINEERING CO., LTD.
454 ซ.สีลมจว.81 (Sripa), ซ.สีลมจว.81, Bangkok, Thailand 10500, Thailand Tel: (662) 7425366 (12 Lines) Fax: (662) 7425378, 7425379
4 จอดูศูนย์บริการ (Service) ศูนย์บริการลูกค้า โทร: (662) 7425366 (12 Lines) โทรสาร: (662) 7425378, 7425379
<http://www.unitedpower.co.th> / e-mail : upec@unitedpower.co.th

MAINTENANCE & RECORDS						
Customer Name and Address		Tech	Sales	Time	Date	Job No.
OAKTREE COMPANY LIMITED.		SSKK	AP	10.00	6/4/66	Times No.
		PS/BSP	Project Name	SO BANGKOK (VERANDA)		
						FP-01 (LOW ZONE)

C. Annual Service Inspection						
Item	Description	Yes	No	Remark	ครั้งที่ 2/2	
Pump F/P	Brand: AURORA , Model: 6-481-14HH , S/N: 10-1937360 Capacity: 1250 gpm., TDH: 160 PSI ft. Speed: 3000 rpm.]					
36	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	☒	☐			
37	ตรวจสอบและปรับตั้งฟังก์ชันในระบบท่อส่งน้ำ (ในกรณีของเครื่องสูบน้ำแบบลิฟต์)	☒	☐			
ENGINE	Brand: CLARKE , Model: JUM8-110 , S/N: 2545581-10 A.C. Power Supply: V/ DC Ph/ Hz, Speed rpm., Power (KW/HP), Full load - A.]					
38	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบลิฟต์	☒	☐			
39	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบลิฟต์	☒	☐			
40	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบลิฟต์	☒	☐			
41	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบลิฟต์	☒	☐			
42	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบลิฟต์	☒	☐			
43	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบลิฟต์	☒	☐			
44	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบลิฟต์	☒	☐			
Pump	Brand: AURORA , Model: JUM8-110 , S/N: 2545581-10					
Driver	Brand: MARATHON , Model: , S/N: E2012					

JOCKEY PUMP TEST RECORD						
A.C. Power Supply	380	V/	3	Ph /	50	Hz
RPM	5700	rpm	Start	140	PSI	
Size	4	Hp	Stop	158	PSI	
Full load	7.0	Amp.	Overload	9.5	Amp	
Type of Mounting	☒ Vertical Mount	☐ Horizontal Mount				
Starting Type	☒ VAC.	☒ D.O.L.	☐ Star-Delta			
Inboard Ball Bearing	☒ VAC.	☒ O.K.	☐ Not O.K.			
Outboard Ball Bearing	☒ VAC.	☒ O.K.	☐ Not O.K.			
Current Consumption	L1	7.0	Amp.	L2	8.1	Amp.
				L3	8.0	Amp.

The Undersigned herewith declares that the job has been completed to entire satisfaction.



บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด
UNITED POWER ENGINEERING CO., LTD.
454 Sukhumvit 81 (Sukho) Sukhumvit Rd, Bangkok, Thailand 10260 โทร (662) 7425356 (12 Lines) โทรสาร (662) 7425378, 7425379
4 ซอยสุขุมวิท 81 (สุขุมวิท) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 โทร (662) 7425356 (12 Lines) โทรสาร (662) 7425378, 7425379
http://www.unitedpower.co.th / e-mail : upe@unitedpower.co.th

FIRE PUMP TEST RUN REPORT

Customer Name and Address	Tech	Sales	Time	Date	Job no.
OAKTREE COMPANY LIMITED.	SCKK	AD	10.00	6/4/66	
Project Name					
SO BANGKOK (VERANDA) [FP-01 (LOW ZONE)]					
PUMP	ENGINE		CONTROLLER		
Manufacturer : AURORA	Manufacturer : CLARKE		Manufacturer : FIRETROL		
Model : 6-481-14HH	Model : JU6H-UF54		Model : FTA1100-JL12N		
Type of Pump : HORIZONTAL SPLIT	Engine Type : DIESEL ENGINE		Serial No :		
Serial No : 10-1937360	Serial No : RE6068T785546				
Type of Drive : DIESEL ENGINE	BHP : 216				
Seal Type : PACKING SEAL	RPM : 3000				
Impeller DIA : 14"	Fuel Type : DIESEL				
OPERATING DATA					
FLOW VARIATION	SPECIFIED	0%	50%	100%	125%
1. Flow Rate (GPM)	160	0	160	160	160
2. Discharge Pressure (PSI)	160	180	170	160	140
3. Suction Pressure (PSI)	0	0	-4 InHg	-10 InHg	-11 InHg
4. Total Dynamic Head (PSI)	160	180	170	160	140
5. RPM (RPM)	3000	3058	3038	3015	2998
6. Oil Pressure	35-45	38	35	35	35
7. Water Temp of Heat Exchanger (°C)	71-94	88	88	88	88
8. Water Cooling Inlet Pressure (PSI)	10-60	35	35	35	35

Remark : ค่าแรงดันน้ำที่หัวเครื่อง (Section) 25.74 m
ค่าแรงดันน้ำที่หัวเครื่อง (Section) 25.74 m

The Undersigned herewith declares that the job has been completed to entire satisfaction.

APPROVE AS NOTE

DATE : 5/4/66
DATE : 5/4/66
DATE :
-5-

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด
UNITED POWER ENGINEERING CO., LTD.
454 Sukhumvit 81 (Sukho) Sukhumvit Rd, Bangkok, Thailand 10260 โทร (662) 7425356 (12 Lines) โทรสาร (662) 7425378, 7425379
4 ซอยสุขุมวิท 81 (สุขุมวิท) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 โทร (662) 7425356 (12 Lines) โทรสาร (662) 7425378, 7425379
http://www.unitedpower.co.th / e-mail : upe@unitedpower.co.th

MAINTENANCE SCHEDULES & RECORDS

Customer Name and Address	Tech	Sales	Time	Date	Job No.
OAKTREE COMPANY LIMITED.	SCKK	AD	10.00	6/4/66	
Project Name					
SO BANGKOK (VERANDA)					
ครั้งที่ 2/2					
Item	Description	Yes	No	Remark	
Pump F/P	[Brand: AURORA , Model: 6-481-16B , SN: 10-1937365 Capacity : 1000 gpm., TDH : 265 ft., Speed : 2100 rpm.]				
1	การตรวจสอบสภาพภายนอก การทำงานของเครื่อง และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
2	การตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
3	การตรวจสอบระดับน้ำหล่อลื่น และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
4	การตรวจสอบระดับน้ำไฮดรอลิก และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
5	การตรวจสอบระดับน้ำประปา และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
6	การตรวจสอบ Shut-off head pressure	☒	☐		
7	การตรวจสอบและแก้ไขระดับน้ำประปา และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
ENGINE	[Brand: CLARKE , Model: JW6H-UF50 , SN: RG0081H189406 A.C Power Supply : V/ DC Ph/ Hz, Speed 2100 rpm., Power 340 (KW/HP), Full load - A.]				
8	การตรวจสอบระดับน้ำที่หัวเครื่อง และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
9	การตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
10	การตรวจสอบระดับน้ำหล่อลื่น และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
11	การตรวจสอบระดับน้ำไฮดรอลิก และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
12	การตรวจสอบระดับน้ำประปา และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
13	การตรวจสอบระดับน้ำประปา และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
14	การตรวจสอบระดับน้ำประปา และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
15	การตรวจสอบระดับน้ำประปา และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
16	การตรวจสอบระดับน้ำประปา และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
17	การตรวจสอบระดับน้ำประปา และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
18	การตรวจสอบระดับน้ำประปา และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
19	การตรวจสอบระดับน้ำประปา และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
20	การตรวจสอบระดับน้ำประปา และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
21	การตรวจสอบระดับน้ำประปา และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
22	การตรวจสอบระดับน้ำประปา และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
Electric & Control	[Brand: CUTLER HAMMER , Model: FDI20 , SN: 16BK35SD Voltage Supply : V, Starter type , Cabinet type				
23	การตรวจสอบระดับน้ำประปา และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
24	การตรวจสอบระดับน้ำประปา และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
25	การตรวจสอบระดับน้ำประปา และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
26	การตรวจสอบระดับน้ำประปา และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
27	การตรวจสอบระดับน้ำประปา และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		
28	การตรวจสอบระดับน้ำประปา และ ความผิดปกติที่สังเกตเห็น	☒	☐		

The Undersigned herewith declares that the job has been completed to entire satisfaction.



บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
UNITED POWER ENGINEERING CO., LTD.
454 Sukhumvit 81 (Siam), Sukhumvit, Bangkok, Thailand 10260, THAILAND
4 ซอยสุขุมวิท 81 (สีลม) ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร.
<http://www.unitedpower.co.th> / e-mail : upe@unitedpower.co.th

MAINTENANCE & RECORDS							
Customer Name and Address		Tech	Sales	Time	Date	Job No.	
OAKTREE COMPANY LIMITED.		SCG KK	AD	10.00	6/12/66		
		Project Name					Times No.
		SO BANGKOK (VERANDA)					FP-02 (HI ZONE)


C. Annual Service Inspection

Item	Description	Yes	No	Remark
Pump F/P	[Brand: AURORA , Model: 6-485-16B , S/N: 10-1937365 Capacity : 1000 gpm., TDH : 265 PSI ft, Speed : 2100 rpm.]			
36	ตรวจสอบการทำงานของเบร้ง	☒	☐	
37	ตรวจสอบและปรับตั้งการ Alignment ของเครื่องสูบน้ำและตัวค้ำถัง	☒	☐	
ENGINE	[Brand: CLARKE , Model: JW6H-LIFS0 , S/N: RGG08H1189406 A.C Power Supply : V/ DC Ph/ Hz, Speed 2100 rpm., Power 340 (KW/HP), Full load - A.]			
	ในการตั้งของเครื่องสูบน้ำที่ระดับเครื่องมด			
38	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรอง	☒	☐	
39	เปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิง	☒	☐	
40	เปลี่ยนไส้กรองหอยเป็นและตรวจลงม่น้ำยาหล่อเย็น	☒	☐	
41	เปลี่ยนไส้กรองอากาศ	☒	☐	
42	ตรวจสอบการตั้งค่าสวิตช์โอเวอร์สเปิร์ด	☒	☐	
43	ตรวจสอบระบบท่ออ่อนทั้งหมด	☒	☐	
44	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมในระบบไฟฟ้าทั้งหมด	☒	☐	
Pump				
Brand : AURORA Model : PVM8-180 S/N :				
Driver				
Brand : Model : S/N :				

HOKEY PUMP TEST RECORD

A.C. Power Supply	380	V/	3	Ph /	50	Hz
RPM	1000	rpm	SLP	265	PSI	
Size	10	Hip	SLC	235	PSI	
Full load	15.0	Amp.	Over load range 16-24 Amp Set 18 Amp			
Type of Mounting	☒ Vertical Mount ☐ Horizontal Mount					
Starting Type	☒ L1-L2 = 398 VAC ☐ D.O.L. ☐ Star-Delta					
Inboard Ball Bearing	☒ L2-L3 = 399 VAC ☐ O.K. ☐ Not O.K.					
Outboard Ball Bearing	☒ L3-L4 = 397 VAC ☐ O.K. ☐ Not O.K.					
						Amp. L3 12.0 Amp.

on.



MAINTENANCE SCHEDULES & RECORDS							
Customer Name and Address		Tech	Sales	Time	Date	Job No.	
OAKTREE COMPANY LIMITED.		SGKK	AD	1000	6/4/66		
		Project Name					Times No.
		R3, BY					
SO BANGKOK (VERANDA)					FP-02 (HI ZONE)		

Other

29	ตรวจสอบและปรับข้อต่อหัวเห็ดในบริเวณที่ชนกับเครื่องสูบลำ (ในกรณีของเครื่องสูบลำดับเพลิง) อาทิ รีลิววาล์ว (Relief Valve) , สวิทช์แรงดัน และอื่นๆ	☒	
30	ปรับแต่งโปรแกรมการแจ้งเตือนของนาฬิกา (ในกรณีของเครื่องสูบลำดับเพลิง)	☒	
31	ตรวจสอบระบบการกักตุนหรือกักเก็บน้ำใต้ดิน (ในกรณีของเครื่องสูบลำดับเพลิงที่ใช้มาตรฐาน NFPA 20)	☒	<i>See also PZI Manual Sign</i>
32	ตรวจสอบการทำงานของระบบแบตเตอรี่ (ในกรณีของเครื่องสูบลำดับเพลิงชนิดเครื่องบนชนิดลิเธียม) <i>31 = 14.4 VDC 3.0 Ah</i>	☒	

B. Half Year Service Inspection

Item	Description	Yes	No	Remark
Driver				
[ENGINE]				
ใบเกรดของเครื่องสูบน้ำที่มีวันหมดอายุ				
33	ตรวจสอบความดันทานของ Motor Stator	☒	☐	
	ใบเกรดของเครื่องสูบน้ำที่มีวันหมดอายุ			
34	ตรวจสอบระบบทางเข้าอากาศ	☒	☐	
	ตรวจสอบการกรองอากาศ	☒	☐	

The Undersigned herewith declares that the job has been completed to entire satisfaction.

Inspector/Consultant



บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

UNITED POWER ENGINEERING CO., LTD.

454/5 ซอยสุขุมวิท 81 (สุขุมวิท) ซอยสุขุมวิท 81, Bangkok 10260 Thailand Tel: (662) 7425366 (12 Lines) Fax: (662) 7425378, 7425379

4 ถนนสุขุมวิท 81 (สุขุมวิท) ถนนสุขุมวิท 81, กรุงเทพฯ 10260 โทร (662) 7425366 (12 Lines) โทรสาร (662) 7425378, 7425379

<http://www.unitedpower.co.th> / e-mail : upec@unitedpower.co.th

FIRE PUMP TEST RUN REPORT					
Customer Name and Address	Tech	Sales	Time	Date	Job no.
OAKTREE COMPANY LIMITED.	SSKK	AB	10.00	6/4/66	
Project Name					
SOFITEL BANGKOK (VERANDA) [FP-02 (HI ZONE)]					
PUMP		ENGINE		CONTROLLER	
Manufacturer : AURORA	Manufacturer : CLARKE		Manufacturer : FIRETROL		
Model : 6-485-16B	Model : JW6H-UF50		Model : FTA1100-JL12N		
Type of Pump : HORIZONTAL SPLIT	Engine Type : DIESEL ENGINE		Serial No:		
Serial No : 10-1937365	Serial No : RG6081H189406				
Type of Drive : DIESEL ENGINE	BHP : 340				
Seal Type : PACKING SEAL	RPM : 2100				
Impeller DIA : 16"	Fuel Type : DIESEL				
OPERATING DATA					
FLOW VARIATION	SPECIFIED	0%	50%	100%	125%
1. Flow Rate (GPM)	1000	0	500	1000	1500
2. Discharge Pressure (PSI)	86.5	910	890	860	840
3. Suction Pressure (PSI)	0	0	0	0	0
4. Total Dynamic Head (PSI)	86.5	910	890	860	840
5. RPM (RPM)	2100	2100	2100	2100	2100
6. Oil Pressure	27-75	50	50	50	45
7. Water Temp of Heat Exchanger (°C)	71-94	85	85	88	88
8. Water Cooling Inlet Pressure (PSI)	10-60	32	36	33	30

Remark :

The Undersigned has been completed to entire satisfaction.

RESULT :

Test By :

CustomerCom

APPROVE AS NOTE

DATE : 6/4/66

DATE : 6/4/66

สำเนาเอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย


SERVICE REPORT

งานระบบ

FIRE ALARM SYSTEM

ครั้งที่ 1


วันที่ 4 พฤษภาคม 2566



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2118




ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2104



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2007




ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2014



202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. แฟกซ์ (02) 069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991

ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1908




ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1914



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1915



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1916



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1701

EST: EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.


202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. แฟกซ์ (02) 069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991


ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1717



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1605



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1609




ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1505



EST: EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.

202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. / แฟกซ์ : (02)069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1518



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1514



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1502



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR service room




ทำการ TEST SMOKE DETECTOR 17th floor corridor




ทำการ TEST SMOKE DETECTOR service room




ทำการ TEST SMOKE DETECTOR 19th floor corridor




202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. / แฟกซ์ (02)069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR service room




ทำการ TEST SMOKE DETECTOR 20th floor corridor




ทำการ TEST SMOKE DETECTOR service room




202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. / แฟกซ์ (02)069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR 21th floor corridor



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR service room




ทำการ TEST SMOKE DETECTOR 15th floor corridor



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1507

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. แฟกซ์ (02) 069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991




ห้อง TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1508



ห้อง TEST SMOKE DETECTOR service room



ห้อง TEST SMOKE DETECTOR floor corridor



ห้อง TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1616


EST: EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.

202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. แฟกซ์ (02) 069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



ห้อง TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1615



ห้อง TEST SMOKE DETECTOR service room



ห้อง TEST SMOKE DETECTOR floor corridor



EST: EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.

202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2409



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2404



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2403



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2401



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2411



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2412



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2413



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2414



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2416



บริษัท เอ็ดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. / แฟกซ์ (02)069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991
ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2417



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2610



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2612



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2613



บริษัท เอ็ดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. / แฟกซ์ (02)069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991
ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2615



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2810




The bed area is not stuck

ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2812



202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. แฟกซ์ : (02)069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991

TEST SMOKE DETECTOR floor corridor



ห้องทดสอบ SMOKE DETECTOR service room



ห้องทดสอบ SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2208



ห้องทดสอบ SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2209



ห้องทดสอบ SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2217

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. แฟกซ์ : (02)069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991

ห้องทดสอบ SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2216



ห้องทดสอบ SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2201



ห้องทดสอบ SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2204



ห้องทดสอบ SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2204



ห้องทดสอบ SMOKE DETECTOR service room



202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนาโพธิ์ 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. แฟกซ์ : (02) 069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



TEST SMOKE DETECTOR floor corridor




ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1817



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1815



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1803



202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนาโพธิ์ 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. แฟกซ์ : (02) 069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991

ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1804



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1806



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1807



ทำการ เปลี่ยนฐาน HEAT DETECTOR ROOM 2706




ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2813

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนาบური 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. / แฟกซ์ (02)069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR service room



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR floor corridor



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2606




ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2602


EST: EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.

202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRA SAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนาบური 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. / แฟกซ์ (02)069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2601



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2613



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2713




EST: EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.

202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRA SAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. แฟกซ์ : (02)069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



Power does not show 1 point



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR service room



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR floor corridor




ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2513

EST: EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.


-21-

202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRAISAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. แฟกซ์ : (02)069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2507



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2504



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2501

EST: EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.


-22-

202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRAISAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนันทบุรี 1 ตำบลกระโสม อ.เมือง จ.นันทบุรี 11000 / โทร. แฟกซ์. (02)069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



ห้อง TEST SMOKE DETECTOR service room



ห้อง TEST SMOKE DETECTOR floor corridor



ห้อง TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1405



ห้อง TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1403

EST: EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.

202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนันทบุรี 1 ตำบลกระโสม อ.เมือง จ.นันทบุรี 11000 / โทร. แฟกซ์. (02)069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



ห้อง TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1402



ห้อง TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1417





ห้อง TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 1418



ห้อง TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2804

EST: EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.

202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND



ห้องทดสอบ SMOKE DETECTOR และ HEAT DETECTOR ROOM 2805



ห้องทดสอบ SMOKE DETECTOR และ HEAT DETECTOR ROOM 2806




ห้องทดสอบ SMOKE DETECTOR และ HEAT DETECTOR ROOM 2807



ห้องทดสอบ SMOKE DETECTOR service room



ห้องทดสอบ SMOKE DETECTOR service room



ห้องทดสอบ SMOKE DETECTOR floor corridor

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนาโพธิ์ 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. / แฟกซ์ : (02)069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR service room



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR floor corridor




ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2715


EST: EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.

202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนาโพธิ์ 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. / แฟกซ์ : (02)069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2714



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2712





ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2711


EST: EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.

202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND


บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนันทบุรี 1 ต. บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. 092-069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2710




ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2701



บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนันทบุรี 1 ต. บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. 092-069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



2 floors big room



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2704



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2705

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนันทบุรี 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. แฟกซ์ (02)069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2706



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2706



ทำการทำความสะอาดบริเวณห้องไฟ

EST: EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.

202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนันทบุรี 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. แฟกซ์ (02)069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR service room



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR floor corridor



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2304



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2318

EST: EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.

202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. / แฟกซ์ : (02)069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2317



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2316



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2315



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2314



EST: EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. / แฟกซ์ : (02)069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991

ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2312



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2312



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2311




ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2310



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2301

EST: EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์ 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. แฟกซ์ (02) 069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2302



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2303



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2305



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2306




ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2307

EST: EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.

202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 11000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์ 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. แฟกซ์ (02) 069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2308



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2309



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2512



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2607

EST: EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.

202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 11000 THAILAND

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนาทบุรี 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร. แฟกซ์: (02)069 4348 (092) 494 4664 (097) 464 7991



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2203



ทำการ TEST SMOKE DETECTOR and HEAT DETECTOR ROOM 2207

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนาทบุรี 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

TEL./FAX : (02)969-1120 Mobile (089)1217-665 , (085)833-0326

E-mail : Paitoncab7@gmail.com E-mail : FIREalarmest3@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-55017-01-3

EST

รายละเอียด การตรวจเช็คพร้อมทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย/FIRE ALARM SYSTEM PM ครั้งที่ 02 - 05 - 2566

รุ่น	รายละเอียด	SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		MANUAL DETECTOR		ALARM SPEAKER		FIREWORK / ANNUN		หมายเหตุ
		จำนวน	ปกติ	จำนวน	ปกติ	จำนวน	ปกติ	จำนวน	ปกติ	จำนวน	ปกติ	
27	Room 2707	3	✓	2	✓					5	✓	
27	Room 2706	2	✓	2	✓					4	✓	
27	Room 2705	2	✓	2	✓					4	✓	
27	Room 2704	2	✓	2	✓					4	✓	
27	Room 2701	2	✓	2	✓					4	✓	
27	Room 2701	4	✓							4	✓	
28	Room 2801	3	✓	1	✓					5	✓	
27	Room 2710	2	✓	2	✓					4	✓	
27	Room 2711	3	✓	2	✓					5	✓	
27	Room 2712	2	✓	2	✓					4	✓	
27	Room 2714	2	✓	2	✓					4	✓	
27	Room 2715	2	✓	3	✓					5	✓	
27	Room 27002	8				3	✓					
27	MAIDE	1										
27	EE Room											
29	Room 2902	10	✓			3				17	✓	
29	EE Room	1	✓							1	✓	
29	SERVITUDE	4	✓							2	✓	
29	Room 2907	4	✓	2	✓					6	✓	
29	Room 2906	2	✓	2	✓					9	✓	
29	Room 2905	2	✓	2	✓					4	✓	

ลงชื่อ

บริษัท

การ (ตัวจริง)

GKOK 1 / 3

บริษัท เอควิสต์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

2029 หมู่ที่ 6 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

TEL/FAX : (02)909-1120 Mobile (089)1217-665 , (085)833-0326

E-mail : Paitoncab7@gmail.com E-mail : FIREalarmest3@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-55017-01-3

2029 หมู่ที่ 6 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

TEL/FAX : (02)909-1120 Mobile (089)1217-665 , (085)833-0326

E-mail : Paitoncab7@gmail.com E-mail : FIREalarmest3@gmail.com

รายละเอียด การตรวจเช็คพร้อมทดสอบระบบสัญญาณเตือนภัย/FIRE ALARM SYSTEM PM ครั้งที่ 02 - 05 - 2566

ชั้น	รายละเอียด	SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		MANUAL DETECTOR		ALARMSPEAKER		FIREWORD/ANNUN		หมายเหตุ
		จำนวน	ปกติ	จำนวน	ปกติ	จำนวน	ปกติ	จำนวน	ปกติ	จำนวน	ปกติ	
23	Room 2309	2	✓	1	✓					3	✓	
23	Room 2308	2	✓	1	✓					3	✓	
23	Room 2307	2	✓	1	✓					3	✓	
23	Room 2306	2	✓	1	✓					3	✓	
23	Room 2305	2	✓	1	✓					3	✓	
23	Room 2304	2	✓	1	✓					3	✓	
23	Room 2303	2	✓	1	✓					3	✓	
23	Room 2302	2	✓	1	✓					3	✓	
23	Room 2301	2	✓	1	✓					3	✓	
23	Room 2310	2	✓	1	✓					3	✓	
23	Room 2311	2	✓	1	✓					3	✓	
23	Room 2312	2	✓	1	✓					3	✓	
23	Room 2317	2	✓	1	✓					3	✓	
23	Room 2314	2	✓	1	✓					3	✓	
23	Room 2315	2	✓	1	✓					3	✓	
23	Room 2316	2	✓	1	✓					3	✓	
23	Room 2317	2	✓	1	✓					3	✓	
23	Room 2318	2	✓	1	✓					3	✓	
23	Room 2319	2	✓	1	✓					3	✓	
23	Room EE	1	✓	✓						1	✓	
23	Room 2302	9	✓									
23	Room 2304	2	✓	1	✓					3	✓	
23	Room 2305	2	✓									

บริษัท (ส่วนรวม)

KOK I / 3

บริษัท เอควิสต์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

2029 หมู่ที่ 6 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

TEL/FAX : (02)909-1120 Mobile (089)1217-665 , (085)833-0326

E-mail : Paitoncab7@gmail.com E-mail : FIREalarmest3@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-55017-01-3

2029 หมู่ที่ 6 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

TEL/FAX : (02)909-1120 Mobile (089)1217-665 , (085)833-0326

E-mail : Paitoncab7@gmail.com E-mail : FIREalarmest3@gmail.com

รายละเอียด การตรวจเช็คพร้อมทดสอบระบบสัญญาณเตือนภัย/FIRE ALARM SYSTEM PM ครั้งที่ 02 - 05 - 2566

ชั้น	รายละเอียด	SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		MANUAL DETECTOR		ALARMSPEAKER		FIREWORD/ANNUN		หมายเหตุ
		จำนวน	ปกติ	จำนวน	ปกติ	จำนวน	ปกติ	จำนวน	ปกติ	จำนวน	ปกติ	
23	Room 2304	1	✓	2	✓					4	✓	
23	Room 1	1	✓	1	✓					2	✓	
23	Room 1147	1	✓	1	✓					2	✓	
23	Room 1107	1	✓	1	✓					2	✓	
23	Room 1403	1	✓	1	✓					2	✓	
23	Room 1405	1	✓	1	✓					2	✓	
23	Room 1406	9	✓			3	✓			9	✓	
23	Room 1	1	✓							1	✓	
23	Room 1	1	✓							1	✓	
23	Room 2501	4	✓	3	✓					7	✓	
23	Room 2504	2	✓	2	✓					4	✓	
23	Room 2507	3	✓	2	✓					5	✓	
23	Room 2515	2	✓	2	✓					4	✓	
23	Room 2516	8	✓			3	✓			8	✓	
23	Room 2517	1	✓							1	✓	
23	Room 2518			2	✓					2	✓	
23	Room 2519	3	✓	3	✓					6	✓	
23	Room 2613	3	✓	3	✓					6	✓	
23	Room 2601	3	✓	2	✓					5	✓	
23	Room 2602	2	✓	2	✓					4	✓	
23	Room 2606	2	✓	2	✓					4	✓	
23	Room 2607	2	✓									

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-55017-01-3

บริษัท (ส่วนรวม)

KOK I / 3

บริษัท เอ็ดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-55017-01-3

202/9 หมู่ที่ 6 อ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

TEL/FAX : (02)969-1120 Mobile (089)1217-665 , (085)833-0326

E-mail : Paitoncab7@gmail.com E-mail : FIREalarmest3@gmail.com

รายละเอียด การตรวจเช็คพร้อมทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย/FIRE ALARM SYSTEM PM ครั้งที่ 02 - 05 - 2566

ชั้น	รายละเอียด	SMOKE DETECTOR			HEAT DETECTOR			MANUAL DETECTOR			ALARM SPEAKER			FIREFORD / ANNUN			หมายเหตุ
		จำนวน	ปกติ	เสียง	จำนวน	ปกติ	เสียง	จำนวน	ปกติ	เสียง	จำนวน	ปกติ	เสียง	จำนวน	ปกติ	เสียง	
26	EE Room	1	✓											1	✓		
26	SERVICE Room	1	✓											1	✓		
28	Room 2819	2	✓		2	✓								4	✓		
18	Room 1807	1	✓		1	✓								2	✓		
14	Room 1406	1	✓		1	✓								2	✓		
14	Room 1404	1	✓		1	✓								2	✓		
14	Room 1403	1	✓		1	✓								2	✓		
14	Room 1415	1	✓		1	✓								2	✓		
14	Room 1417	1	✓		1	✓								2	✓		
14	CORRIDOR	9	✓					3	✓					9	✓		
14	EE Room	1	✓											1	✓		
14	SERVICE Room	1	✓											1	✓		
22	Room 2204	2	✓		1	✓								3	✓		
22	Room 2201	2	✓		1	✓								3	✓		
22	Room 2216	2	✓		1	✓								3	✓		
22	Room 2217	2	✓		1	✓								3	✓		
22	Room 2209	2	✓		1	✓								3	✓		
22	Room 2208	2	✓		1	✓								3	✓		
22	CORRIDOR	9	✓					3	✓					9	✓		
22	EE Room	1	✓											1	✓		

น.13/26

บริษัท เอ็ดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-55017-01-3

202/9 หมู่ที่ 6 อ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

TEL/FAX : (02)969-1120 Mobile (089)1217-665 , (085)833-0326

E-mail : Paitoncab7@gmail.com E-mail : FIREalarmest3@gmail.com

รายละเอียด การตรวจเช็คพร้อมทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย/FIRE ALARM SYSTEM PM ครั้งที่ 02 - 05 - 2566

ชั้น	รายละเอียด	SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		MANUAL DETECTOR		ALARM SPEAKER		FIREWORD / ANNUN		หมายเหตุ
		จำนวน	ปกติ	จำนวน	ปกติ	จำนวน	ปกติ	จำนวน	ปกติ	จำนวน	ปกติ	
15	Room 1505	1	✓	1	✓					1	✓	
15	Room 1507	1	✓	1	✓					1	✓	
15	CORRIDOR	9	✓							9	✓	
15	EE Room	1	✓							1	✓	
15	SERVICE Room	1	✓							1	✓	
21	CORRIDOR	9	✓			3	✓			9	✓	
21	SERVICE Room	1	✓							1	✓	
21	EE Room	1										
20	CORRIDOR	9	✓			3	✓			9	✓	
20	SERVICE Room	1	✓							1	✓	
20	EE Room	1	✓							1	✓	
14	CORRIDOR	9	✓							9	✓	
14	EE Room	1	✓							1	✓	
14	SERVICE Room	1	✓							1	✓	
17	CORRIDOR	9	✓			3	✓			9	✓	
17	EE Room	1	✓							1	✓	
17	SERVICE Room	1	✓							1	✓	
15	Room 1502	1	✓	1	✓					2	✓	
15	Room 1514	1	✓									
15	Room 1518	1	✓	1	✓					2	✓	
15	Room 1505	1	✓	1	✓					2	✓	
16	Room 1609	1	✓	1	✓					2	✓	

บริการ(ตัวบรรจุ)
NGKOK 1 / 3

บริการ(ตัวบรรจุ)
NGKOK 1 / 3

166

บริษัท เอเควิรด์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-55017-01-3

202/9 หมู่ที่ 6 อ. นนทบุรี 1 ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

TEL./FAX : (02)969-1120 Mobile (089)1217-6655, (085)833-0326

E-mail : Patoncab7@gmail.com E-mail : FIREalarmest3@gmail.com

รายละเอียด การตรวจเช็คพร้อมทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย/FIRE ALARM SYSTEM PM ครั้งที่ 02 - 05 - 2566

รหัสนี้	รายละเอียด	SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		MANUAL DETECTOR		ALARM SPEAKER		FIREWORD / ANNUN		หมายเหตุ
		จำนวน	ปกติ	เสียง	จำนวน	ปกติ	เสียง	จำนวน	ปกติ	จำนวน	ปกติ	
28	Room 2812	2	✓	2	✓					4	✓	
29	Room 2910	5	✓	2	✓					6	✓	1 ขั้วไฟยังไม่ติด
26	Room 2615	3	✓	2	✓					5	✓	
26	Room 2612	3	✓	3	✓							
26	Room 2612	4	✓	3	✓					1	✓	
24	Room 2417	2	✓	1	✓					3	✓	
24	Room 2416	2	✓	1	✓					3	✓	
24	Room 2414	2	✓	1	✓					3	✓	
24	Room 2413	2	✓	1	✓					3	✓	
24	Room 2412	2	✓	1	✓					3	✓	
24	Room 2411	2	✓	1	✓					3	✓	
24	Room 2409	2	✓	1	✓					3	✓	
24	Room 2404	2	✓	1	✓					3	✓	
24	Room 2403	2	✓	1	✓					3	✓	
24	Room 2401	2	✓	1	✓					3	✓	
24	DOOR DOOR	2	✓			3	✓			2	✓	
24	EE Room	1	✓							1	✓	
16	Room 1615	1	✓	1	✓					2	✓	
16	Room 1616	1	✓	1	✓					2	✓	
16	DOOR DOOR	2	✓			3	✓			4	✓	
16	EE ROOM	1	✓							1	✓	
16	SERVITED ROOM	1	✓							1	✓	

ร. (ตัวบรรจง)
GKOK 1 / 3

บริษัท เอเควิรด์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-55017-01-3

202/9 หมู่ที่ 6 อ. นนทบุรี 1 ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

TEL./FAX : (02)969-1120 Mobile (089)1217-6655, (085)833-0326

E-mail : Patoncab7@gmail.com E-mail : FIREalarmest3@gmail.com

รายละเอียด การตรวจเช็คพร้อมทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย/FIRE ALARM SYSTEM PM ครั้งที่ 21-04-2566

รหัสนี้	รายละเอียด	SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		MANUAL DETECTOR		ALARM SPEAKER		FIREWORD / ANNUN		หมายเหตุ
		จำนวน	ปกติ	เสียง	จำนวน	ปกติ	เสียง	จำนวน	ปกติ	จำนวน	ปกติ	
16	Room 1605	1	✓	1	✓					2	✓	
17	Room 1717	1	✓	1	✓					2	✓	
17	Room 1701	1	✓	1	✓					2	✓	
19	Room 1916	1	✓	1	✓					2	✓	
19	Room 1915	1	✓	1	✓					2	✓	
19	Room 1914	1	✓	1	✓					2	✓	
19	Room 1908	1	✓	1	✓					2	✓	
20	Room 2014	1	✓	1	✓					2	✓	
20	Room 2007	1	✓	1	✓					2	✓	
21	Room 2104	2	✓	1	✓					3	✓	
21	Room 2118	2	✓	1	✓					3	✓	
22	Room 2207	2	✓	1	✓					3	✓	
22	Room 2203	2	✓	1	✓					3	✓	
25	Room 2512	3	✓	2	✓					5	✓	

ร. (ตัวบรรจง)
GKOK 1 / 3

เอกสารแบบ 14
ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารคำขอและเอกสารประกอบคำขอที่ข้าพเจ้าได้กรอกและลงนามนั้นครบถ้วนและเป็นความจริง อาการที่ขอตรวจสอบสภาพมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอให้จัดส่งเอกสารราชการทางไปรษณีย์ถึง


☒ ตามที่อยู่ของผู้ยื่นคำขอ
☐ ที่อื่น บ้านเลขที่..... นิติบุคคลอาคารชุด..... หมู่บ้าน.....
หมู่ที่..... ต...... อ...... จ......
อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

(ลายมือชื่อ)..... ผู้ขอ
(.....)

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช่ให้ขีดฆ่า
๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○ หน้าข้อความที่ต้องการ

เลขที่ ๑๙๗๒/๒๕๖๒

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๓
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๒
เลขที่ จ๕๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔



แบบ ร.๑
ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๙๙๓/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร โรงแรม โช แชงกอก โดย บริษัท ไชยสิทธิ์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ ตรอก/ซอย - ถนน สี่พระเหลื่อ หมู่ที่ - ตำบล/แขวง สีสุม อำเภอ/เขต...
บวงร้ง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ... เลขทะเบียน...

น.๑๐๔๐/๒๕๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔... แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

๒๐ เมย ๒๕๖๕

ออกให้ ณ วันที่... เดือน... พ.ศ.....

คำเตือน

- ใบรับรองฉบับนี้เป็นใบรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร
มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของการก่อสร้างอาคาร
ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
- ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี
ระยะเวลาครบ ๑ ปี

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เอกสารแบบ 15
เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited

2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500

P/O :

Project Name :

Project Location :

TESTING
No.0009

Lot ID: 2311645

Date Received : Jan 31, 2023

Date Reported : Feb 10, 2023

Report Number : 2565716-1

Page 1 of 1

Sample Number	2311645-1
Sample Date	Jan 31, 2023 11:40 AM
Sample Description	Consumption Water
Location	Swimming Pool
Date Analysis Commenced	Feb 01, 2023
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing <i>Escherichia coli</i>	In 100 mL	-	Not Detected	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 F	Bangkok
Total Coliform	MPN/100mL	-	<1.1	<10	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 B	Bangkok
Water Testing pH at 25 degree C *	-	-	8.2	7.2-8.4	In-house method : STM 04-003 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)	Bangkok
Residual Free Chlorine	mg/L	0.1	1.8	0.6-1.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-Cl (F)	Bangkok

Guideline : ค่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1) พ.ศ. 2550 ค่ามาตรฐานการระบายน้ำจากอาคารพักอาศัย

Sampling By : Panupong Homewong

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

The above results are valid only for the analysed sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

7641-101/EPAL

S (Report), AL Co., Ltd. (4-0376)



Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited

2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500

P/O :

Project Name :

Project Location :

TESTING
No.0009

Lot ID: 2311645

Date Received : Jan 31, 2023

Date Reported : Feb 10, 2023

Report Number : 2565717-1

Page 1 of 2

Sample Number	2311645-2
Sample Date	Jan 31, 2023 11:45 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Storage Tank
Date Analysis Commenced	Jan 31, 2023
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and three plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing BOD (5 days at 20 degree C) *	mg/L	-	158	<20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B, 4500 - O (C)	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	12	<20	In-house method : STM 04-014 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C	-	-	7.8	5.0-9.0	In-house method : STM 04-003 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	2.6	<1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	468	(L)	In-house method : STM 04-010 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	81.2	<35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	94	<30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D	Bangkok

The above results are valid only for the analysed sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

7641-101/EPAL

S (Report), AL Co., Ltd. (4-0376)



Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500
P/O : รุ่งฤดี
Project Name :
Project Location :

TESTING
No.0009
Lot ID: 2311645
Date Received : Jan 31, 2023
Date Reported : Feb 10, 2023
Report Number : 2565717-1

Page 2 of 2

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment November 7, B.E. 2548 on Effluent Control Standard from Types and Sizes of

Wastewaters, Type A
(1) : The water is in addition to the Total Dissolved Solids of the water used not more than 500 mg/L

Sampling By : รุ่งฤดี เหมะวงษ์

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * have not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

The above results are valid only for the analysed sample(s) as indicated in this report. No part of this report shall be used for any other purpose without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) Limited recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE +66 0 2760 3000 FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

7641-1021 EMAIL

S:\reports_ALS_Gr.pdf (11/26/64)



Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500
P/O : รุ่งฤดี
Project Name :
Project Location :

TESTING
No.0009
Lot ID: 2315898
Date Received : Feb 15, 2023
Date Reported : Feb 25, 2023
Report Number : 2578475-1

Page 1 of 1

Sample Number : 2315898-1

Sample Date : Feb 15, 2023 10:45 AM

Sample Description : Consumption Water

Location : Swimming Pool

Date Analysis Commenced : Feb 15, 2023

Condition of Sample : Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
<i>Escherichia coli</i>	In 100 mL	-	Not Detected	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 B, F	Bangkok
Total Coliform	MPN/100mL	-	<1.1	<10	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 B	Bangkok
Water Testing						
pH at 25 degree C	-	-	7.8	7.2-8.4	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (9)	Bangkok
Residual Free Chlorine	mg/L	0.1	7.0	0.6-1.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - Cl (F)	Bangkok

Guideline : ค่าเกณฑ์มาตรฐานการบำบัดน้ำ 1/2550 ซึ่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้

Sampling By : Pichai Boonyong

- Remark :
- LOD : Limit of Detection
 - "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
 - Analyte(s) marked * have not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
 - The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

The above results are valid only for the analysed sample(s) as indicated in this report. No part of this report shall be used for any other purpose without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) Limited recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE +66 0 2760 3000 FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

7641-1021 EMAIL

S:\reports_ALS_Gr.pdf (2/28/23)



Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500
P/O : 899/179
Project Name :
Project Location :

TESTING
No.0009
Lot ID: 2315898
Date Received : Feb 15, 2023
Date Reported : Feb 24, 2023
Report Number : 2578476-1

Page 1 of 2

Sample Number	2315898-2						
Sampled Date	Feb 15, 2023 11:00 AM						
Sample Description	Wastewater						
Location	Storage Tank						
Date Analysis Commenced	Feb 16, 2023						
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and four plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)						
Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOD)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 degree C) *	mg/L	-	2.0	293	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B, 4500 - O (C)	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	20	≤20	In-house method : STM 04-014 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	7.5	5.0-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	1.5	≤0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	6.2	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-S2 (C), F)	Bangkok
Total Dissolved Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	412	(1)	In-house method : STM 04-010 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	108	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	102	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D	Bangkok

The above results are valid only for the analyzed/assayed sample(s) as indicated in this report. No part of the report is to be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without express consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by



ADDRESS: 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand - PHONE: +66 0 2760 3000 FAX: +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

764 102 EMAIL

S:\Report\AL_Grpt (5.59M)



Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500
P/O : 899/179
Project Name :
Project Location :

TESTING
No.0009
Lot ID: 2315898
Date Received : Feb 15, 2023
Date Reported : Feb 24, 2023
Report Number : 2578476-1

Page 2 of 2

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment November 7, B.E. 2548 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type A.
(1) : The values are in addition to the Total Dissolved Solids of the water used not more than 500 mg/L.

Sampling By : Pichai Boonpong

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "C" : Lower than LOQ (Limit of Quantification) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Approved by



The above results are valid only for the analyzed/assayed sample(s) as indicated in this report. No part of the report is to be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without express consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS: 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand - PHONE: +66 0 2760 3000 FAX: +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

764 102 EMAIL

S:\Report\AL_Grpt (5.59M)



Accreditation No. 1031147

Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500
P/O : 889/149
Project Name :
Project Location :

Lot ID: 2315898
Date Received : Feb 15, 2023
Date Reported : Feb 25, 2023
Report Number : 2578477-1

Page 1 of 5

Sample Number 2315898-3
Sampled Date Feb 15, 2023 10:50 AM
Sample Description Drinking Water
Location Domestic Water
Date Analysis Commenced Feb 15, 2023
Condition of Sample Contained in two glass vials and seven plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOD)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Metals Testing							
Aluminum	mg/L	0.003	0.005	0.06	≤0.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Bangkok
Arsenic	mg/L	0.0003	0.0005	0.0006	≤0.05	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Bangkok
Barium	mg/L	0.0003	0.0005	0.23	≤1.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Bangkok
Cadmium	mg/L	0.0003	0.0005	Not Detected	≤0.005	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Bangkok
Calcium	mg/L	0.01	0.10	29.4	No Standard	In house method : STM 05-014 Based on United States Environmental Protection Agency, 1994, EPA Method 200.7	Bangkok
Chromium	mg/L	0.0003	0.0005	Not Detected	≤0.05	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Bangkok
Copper	mg/L	0.0003	0.0005	0.003	≤1.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Bangkok
Iron	mg/L	0.003	0.005	0.010	≤0.3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Bangkok

The above results are valid only for the unaltered sample(s) as indicated in this report. The period of validity for the results is 12 months from the date of analysis. ALS Laboratory Group (Thailand) Limited does not warrant the accuracy of the results if the sample is not properly preserved or if the sample is not representative of the lot. ALS Laboratory Group (Thailand) Limited does not warrant the accuracy of the results if the sample is not properly preserved or if the sample is not representative of the lot.

Approved by



ADDRESS: 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok, 10250 Thailand PHON: +66 0 2760 3000 FAX: +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

7641 104/104

S:\Reports\AL_Grpt\121894



Accreditation No. 1031147

Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500
P/O : 889/149
Project Name :
Project Location :

Lot ID: 2315898
Date Received : Feb 15, 2023
Date Reported : Feb 25, 2023
Report Number : 2578477-1

Page 2 of 5

Sample Number 2315898-3
Sampled Date Feb 15, 2023 10:50 AM
Sample Description Drinking Water
Location Domestic Water
Date Analysis Commenced Feb 15, 2023
Condition of Sample Contained in two glass vials and seven plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOD)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Metals Testing							
Lead	mg/L	0.0003	0.0005	0.0007	≤0.05	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Bangkok
Manganese	mg/L	0.0003	0.0005	0.04	≤0.05	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Bangkok
Mercury	mg/L	0.0001	0.0005	Not Detected	≤0.002	In-house method : STM 05-007 based on United States Environmental Protection Agency, 2002, EPA Method 1631, Revision E	Bangkok
Selenium	mg/L	0.0003	0.0005	Not Detected	≤0.01	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Bangkok
Silver	mg/L	0.0003	0.0005	<0.0005	≤0.05	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Bangkok
Sodium	mg/L	0.01	0.10	23.4	No Standard	In house method : STM 05-014 based on United States Environmental Protection Agency, 1994, EPA Method 200.7	Bangkok
Zinc	mg/L	0.003	0.005	0.35	≤5.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Bangkok

Microbiological Testing

The above results are valid only for the unaltered sample(s) as indicated in this report. The period of validity for the results is 12 months from the date of analysis. ALS Laboratory Group (Thailand) Limited does not warrant the accuracy of the results if the sample is not properly preserved or if the sample is not representative of the lot. ALS Laboratory Group (Thailand) Limited does not warrant the accuracy of the results if the sample is not properly preserved or if the sample is not representative of the lot.

Approved by



ADDRESS: 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok, 10250 Thailand PHON: +66 0 2760 3000 FAX: +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

7641 104/104

S:\Reports\AL_Grpt\121894



Analysis / Test Report

Accreditation No. 103147

Client : Oaktree Company Limited

P/O : 2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500

Project Name :

Project Location :

Lot ID: 2315898

Date Received : Feb 15, 2023

Date Reported : Feb 25, 2023

Report Number : 2578477-1

Page 3 of 5

Sample Number	2315898-3
Sample Date	Feb 15, 2023 10:50 AM
Sample Description	Drinking Water
Location	Domestic Water
Date Analysis Commenced	Feb 15, 2023
Condition of Sample	Contained in two glass vials and seven plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOB)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing <i>Clostridium perfringens</i>	In 100 mL	-	-	Not Detected	No Standard	In-house method STM No. 01-012 Bangkok In connection with: - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 F - FDA BAM online, 2001 (Chapter 16)	Bangkok
<i>Escherichia coli</i>	In 100 mL	-	-	Not Detected	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 F	Bangkok
<i>Salmonella</i> spp.	In 100 mL	-	-	Not Detected	Not Detected	ISO 19250 (2010)	Bangkok
Standard Plate Count	CFU/mL	-	-	3	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9213 B	Bangkok
<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/100mL	-	-	<1	≤100	In-house method STM No. 01-054 Bangkok In connection with: - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9213 B - FDA BAM online, 2016 (Chapter 12)	Bangkok
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	<1.1	<2.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 B	Bangkok
Water Testing Alkylbenzene Sulfonate as MBAS	mg/L	0.05	0.1	Not Detected	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3590 C	Bangkok
Chloride as Cl	mg/L	0.06	0.2	44.7	≤250.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4110 B	Bangkok

The above results are valid only for the analyzed sample(s) as indicated in this report. No part of this report or conclusion should be used for any purpose other than the one intended. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by



ADDRESS: 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE: +66 0 2760 3000 FAX: +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

S (Report)_AM_GS.pdf (2/18/19)

2645-1001 (R04)



Analysis / Test Report

Accreditation No. 103147

Client : Oaktree Company Limited

P/O : 2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500

Project Name :

Project Location :

Lot ID: 2315898

Date Received : Feb 15, 2023

Date Reported : Feb 25, 2023

Report Number : 2578477-1

Page 4 of 5

Sample Number	2315898-3
Sample Date	Feb 15, 2023 10:50 AM
Sample Description	Drinking Water
Location	Domestic Water
Date Analysis Commenced	Feb 15, 2023
Condition of Sample	Contained in two glass vials and seven plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOB)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing Color	Color unit	-	5	<5	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2120 B	Bangkok
Cyanide as CN	mg/L	0.002	0.005	Not Detected	≤0.1	In-house method : STM 04-007 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - CN (C, F)	Bangkok
Fluoride as F	mg/L	0.05	0.1	0.2	≤1.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4110 B	Bangkok
Nitrate as N	mg/L	0.06	0.2	<0.2	≤4	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4110 B	Bangkok
Odour	-	-	-	Odourless	Odourless	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2150 B	Bangkok
pH at 25 degree C	-	-	-	7.3	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (6)	Bangkok
Phenol	mg/L	0.0005	0.001	Not Detected	≤0.001	In-house method : STM 04-022 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5530 C	Bangkok
Sulfate	mg/L	0.15	0.5	26.7	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4110 B	Bangkok

The above results are valid only for the analyzed sample(s) as indicated in this report. No part of this report or conclusion should be used for any purpose other than the one intended. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by



ADDRESS: 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE: +66 0 2760 3000 FAX: +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

S (Report)_AM_GS.pdf (2/18/19)

2645-1001 (R04)



Accreditation No. 1031/47

Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited

2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500

P/O : 8899/2563

Project Name :

Project Location :

Lot ID: 2315898

Date Received : Feb 15, 2023

Date Reported : Feb 25, 2023

Report Number : 2578477-1

Page 3 of 5

Sample Number	2315898-3
Sample Date	Feb 15, 2023 10:50 AM
Sample Description	Drinking Water
Location	Domestic Water
Date Analysis Commenced	Feb 15, 2023
Condition of Sample	Contained in two glass vials and seven plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	200	No Standard	In-house method: STM 04-011 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 25-90 C	Bangkok
Total Hardness as CaCO3	mg/L	0.5	1	110	≤100	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 23-40 C, 23-40 C	Bangkok
Total Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	206	≤500	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 25-40 B	Bangkok
Turbidity	NTU	-	0.1	0.20	≤5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2130 B	Bangkok

Guideline : Notification of the Ministry of Public Health No. 61 B.E. 2524 & 135 B.E. 2534 on bottled drinking water (No.2) & Pathogenic 416 B.E. 2563

Sampling By : Pichai Boonyong

- Remarks :
- LOD : Limit of Detection
 - "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantification) / LOR (Limit of Reporting)
 - Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
 - The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

The above results are valid only for the analyzed sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE +66 0 2760 3000 FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

7641-101 (THAIL)

S:\Reports_ALS\G.L\pr (2-0874)



Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited

2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500

P/O : 8899/2563

Project Name :

Project Location :

TESTING
No.0009

Lot ID: 2327516

Date Received : Mar 15, 2023

Date Reported : Mar 30, 2023

Report Number : 260707-1

Page 1 of 1

Sample Number	2327516-1
Sample Date	Mar 15, 2023 11:20 AM
Sample Description	Consumption Water
Location	Swimming Pool
Date Analysis Commenced	Mar 16, 2023
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Escherichia coli	in 100 mL	-	-	Not Detected	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 B, F	Bangkok
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	<1.1	<10	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 B	Bangkok
Water Testing							
pH at 25 degree C *		-	-	8.1	7.2-8.4	In-house method: STM 04 003 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)	Bangkok
Residual Free Chlorine *	mg/L	-	0.1	0.3	0.6-1.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-C (F)	Bangkok

Guideline : ค่ามาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม และน้ำบริโภค

Sampling By : Pichai Boonyong

- Remarks :
- LOD : Limit of Detection
 - "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantification) / LOR (Limit of Reporting)
 - Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
 - The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

The above results are valid only for the analyzed sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE +66 0 2760 3000 FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

7641-101 (THAIL)

S:\Reports_ALS\G.L\pr (2-2474)



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009
Lot ID: 2327516
Date Received : Mar 15, 2023
Date Reported : Mar 28, 2023
Report Number : 2607078-1

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500
P/O : บริษัท
Project Name :
Project Location :

Sample Number : 2327516-2
Sample Date : Mar 15, 2023 11:35 AM
Sample Description : Wastewater
Location : Storage Tank
Date Analysis Commenced : Mar 16, 2023
Condition of Sample : Contained in one amber glass bottle and four plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C) *	mg/L	-	146	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 B, 5500	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	14	≤20	In-house method : STM 04-014 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C	-	-	7.6	5.0-9.0	In-house method : STM 04-003 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)	Bangkok
Settleable Solid *	ml/L/hr	-	<0.1	≤0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.8	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 S2 (C ₁)	Bangkok
Total Dissolved Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	424	(1)	In-house method : STM 04-010 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	82.4	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-Hong (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	110	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D	Bangkok

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without the written permission of ALS. ALS does not warrant the accuracy of the results and strongly recommends that the report is not reproduced except in full.

Approved by



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE +66 0 2760 3000 FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS THROUGH EXCELLENCE

945-101 EPMAL

S/Report_ALS_01_01 (v.03/04)



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009
Lot ID: 2327516
Date Received : Mar 15, 2023
Date Reported : Mar 28, 2023
Report Number : 2607078-1

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500
P/O : บริษัท
Project Name :
Project Location :

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment November, 7 B.E. 2548 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type A.
(1) : The values are in addition to the Total Dissolved Solids of the water used not more than 500 mg/L.
Sampling By : Pichai Boonyong

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without the written permission of ALS. ALS does not warrant the accuracy of the results and strongly recommends that the report is not reproduced except in full.

Approved by



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE +66 0 2760 3000 FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS THROUGH EXCELLENCE

945-101 EPMAL

S/Report_ALS_01_01 (v.03/04)



Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok Thailand 10500
P/O : 4619179
Project Name :
Project Location :

Lot ID: 2327516
Date Received : Mar 15, 2023
Date Reported : Mar 30, 2023
Report Number : 260709-1

Page 1 of 1

Sample Number	2327516-3
Sample Date	Mar 15, 2023 11:10 AM
Sample Description	Consumption Water
Location	Shower Water Sample : Guest room 2281
Date Analysis Commenced	Mar 16, 2023
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)
Analyte	Unit LOD LOQ (LOR) Result Guideline / Specification Method Testing Location
Microbiological Testing	CFU/L - - Not Detected** ISO 11731 (2017) Not Detected
Legionella spp.	

Guideline : Notification of Department of Health about Legionella Control in Cooling Tower.

Note : ** Not Detected mean Bacteria not found in agar plate.

Sampling By : Pichai Boonyong

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- LOR : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

This above results are valid only for the analysed sample(s) as indicated in this report. No part of this report or conclusion may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of ALS. ALS does not warrant or strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE +66 0 2760 3000 FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS FOR ALL

7641-001 (ENGL)

S:\Report\AL_GL_461 (23090)



Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok Thailand 10500
P/O : 4619179
Project Name :
Project Location :

Lot ID: 2327516
Date Received : Mar 15, 2023
Date Reported : Mar 30, 2023
Report Number : 2607080-1

Page 1 of 1

Sample Number	2327516-4
Sample Date	Mar 15, 2023 11:15 AM
Sample Description	Consumption Water
Location	Spa Water Sample Anodath
Date Analysis Commenced	Mar 16, 2023
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)
Analyte	Unit LOD LOQ (LOR) Result Guideline / Specification Method Testing Location
Microbiological Testing	CFU/L - - Not Detected** ISO 11731 (2017) Not Detected
Legionella spp.	

Guideline : Notification of Department of Health about Legionella Control in Cooling Tower.

Note : ** Not Detected mean Bacteria not found in agar plate.

Sampling By : Pichai Boonyong

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- LOR : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

This above results are valid only for the analysed sample(s) as indicated in this report. No part of this report or conclusion may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of ALS. ALS does not warrant or strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE +66 0 2760 3000 FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS FOR ALL

7641-001 (ENGL)

S:\Report\AL_GL_461 (23090)



Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok Thailand 10500
P/O : 8191/151
Project Name :
Project Location :
Lot ID: 2327516
Date Received : Mar 15, 2023
Date Reported : Mar 30, 2023
Report Number : 2607081-1

Page 1 of 1

Sample Number	2327516-5						
Sample Date	Mar 15, 2023 11:05 AM						
Sample Description	Consumption Water						
Location	Cooling Tower Water Sample						
Date Analysis Commenced	Mar 16, 2023						
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)						
Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing	CFU/L	-	-	Not Detected**	Not Detected	ISO 11731 (2017)	Bangkok
Legionella spp.							

Guideline : Notification of Department of Health about Legionella Control in Cooling Tower.

Note : ** Not Detected mean Bacteria not found in agar plate.

Sampling By : Pichai Boonyong

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "C" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

The above results are valid only for the analysed sample(s) as indicated in this report. No part of this report is to be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Rhet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE +66 0 2760 3000 FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

2641-101/104L

S:\Reports_Alt_Gr.pdf (8.25MB)



Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok Thailand 10500
P/O : 8191/151
Project Name :
Project Location :
Lot ID: 2327516
Date Received : Mar 15, 2023
Date Reported : Mar 30, 2023
Report Number : 2607082-1

Page 1 of 1

Sample Number	2327516-6						
Sampled Date	Mar 15, 2023 11:30 AM						
Sample Description	Consumption Water						
Location	Underground Tank						
Date Analysis Commenced	Mar 16, 2023						
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)						
Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing	CFU/L	-	-	Not Detected**	Not Detected	ISO 11731 (2017)	Bangkok
Legionella spp.							

Guideline : Notification of Department of Health about Legionella Control in Cooling Tower.

Note : ** Not Detected mean Bacteria not found in agar plate.

Sampling By : Pichai Boonyong

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "C" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

The above results are valid only for the analysed sample(s) as indicated in this report. No part of this report is to be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Rhet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE +66 0 2760 3000 FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

2641-101/104L

S:\Reports_Alt_Gr.pdf (8.25MB)



Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Thailand 10500
P/O : 8991474
Project Name :
Project Location :
Lot ID: 2327516
Date Received : Mar 15, 2023
Date Reported : Mar 30, 2023
Report Number : 2607083-1

Page 1 of 1

Sample Number	2327516-7						
Sample Date	Mar 15, 2023 11:00 AM						
Sample Description	Consumption Water						
Location	Roof Tank						
Date Analysis Commenced	Mar 16, 2023						
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)						
Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing	CFU/L	-	-	Not Detected**	Not Detected	ISO 11731 (2017)	Bangkok
Legionella spp.							

Guideline : Notification of Department of Health about Legionella Control in Cooling Tower.

Note : ** Not Detected mean Bacteria not found in agar plate.

Sampling By : Pichai Boonyong

Remark :

LOD : Limit of Detection
LOQ : Lower than LOD (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
" < " : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

The above results are valid only for the analyzed sample(s) as indicated in this report. All parts of the report are confidential and shall not be reproduced without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

ADDRESS 104 Phathanakan 40, Phathanakan Rd., Khwaeng Phathanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE +66 0 2760 3000 FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

7641 361/THAIL

S:\Report\AL_GL.rpt (2.30M)



Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500
P/O : 8991474
Project Name :
Project Location :
Lot ID: 2327516
Date Received : Mar 15, 2023
Date Reported : Mar 30, 2023
Report Number : 2607084-1

Page 1 of 1

Sample Number	2327516-8						
Sampled Date	Mar 15, 2023 11:25 AM						
Sample Description	Consumption Water						
Location	Kitchen Soshi Bn 7						
Date Analysis Commenced	Mar 16, 2023						
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)						
Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing	CFU/L	-	-	Not Detected**	Not Detected	ISO 11731 (2017)	Bangkok
Legionella spp.							

Guideline : Notification of Department of Health about Legionella Control in Cooling Tower.

Note : ** Not Detected mean Bacteria not found in agar plate.

Sampling By : Pichai Boonyong

Remark :

LOD : Limit of Detection
LOQ : Lower than LOD (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
" < " : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

The above results are valid only for the analyzed sample(s) as indicated in this report. All parts of the report are confidential and shall not be reproduced without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

ADDRESS 104 Phathanakan 40, Phathanakan Rd., Khwaeng Phathanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE +66 0 2760 3000 FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

7641 361/THAIL

S:\Report\AL_GL.rpt (2.30M)



Accreditation No. 1031/47

Lot ID: 2327516

Page 1 of 1

Sample Number	2327516-10					
Sampled Date	Mar 15, 2023 11:10 AM					
Sample Description	Consumption Water					
Location	Shower Water Sample 2201					
Date Analysis Commenced	Mar 16, 2023					
Condition of Sample	Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)					
Analyte	Unit	LOD	LQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
<i>Escherichia coli</i>	in 100 mL	-	-	Not Detected		Bangkok
				Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221		

Sampling By : Pichai Boonyong

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- s_e : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Approved by

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. Its part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. A15 Laboratory Group (Thailand) sincerely recommends that this product is not administered except in full.

AD/RESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. AN ALS Limited Company

www.alsglobal.com

WRIGHT SOLUTIONS • 1-800-4-A-TRUCK • www.wrighttruck.com

7641-1347/EPAR

WRIGHT SOLUTIONS • 1-800-875-7141



Analysis / Test Report

Accreditation No. 1031/47

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500
P/O : 869974
Project Name :
Project Location :
Lot ID: 2327516
Date Received : Mar 15, 2023
Date Reported : Mar 30, 2023
Report Number : 2607087-1

Page 1 of 1

Sample Number : 2327516-11
Sampled Date : Mar 15, 2023 11:15 AM
Sample Description : Consumption Water
Location : Spa Water Sample Anodarth
Date Analysis Commenced : Mar 16, 2023
Condition of Sample : Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
<i>Escherichia coli</i>	In 100 mL	-	-	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater: APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 F	Bangkok

Sampling By : Pichai Boonyong

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "C" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Approved by

The above results are valid only for the analyzed sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without the written permission of ALS Laboratory Group (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company. We strongly recommend that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS: 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand. TEL: 02-2760 3000 FAX: 02-2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

NIGHT SOLUTIONS

264-1007 EMAIL

S: Report_AE_2607087-1



Analysis / Test Report

Accreditation No. 1031/47

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500
P/O : 869974
Project Name :
Project Location :
Lot ID: 2327516
Date Received : Mar 15, 2023
Date Reported : Mar 30, 2023
Report Number : 2607088-1

Page 1 of 1

Sample Number : 2327516-12
Sampled Date : Mar 15, 2023 11:20 AM
Sample Description : Consumption Water
Location : Pool
Date Analysis Commenced : Mar 16, 2023
Condition of Sample : Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
<i>Escherichia coli</i>	In 100 mL	-	-	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater: APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 F	Bangkok

Sampling By : Pichai Boonyong

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "C" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Approved by

The above results are valid only for the analyzed sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without the written permission of ALS Laboratory Group (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company. We strongly recommend that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS: 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand. TEL: 02-2760 3000 FAX: 02-2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

NIGHT SOLUTIONS

264-1007 EMAIL

S: Report_AE_2607088-1



Analysis / Test Report

Accreditation No. 1031/47

Client : Oaktree Company Limited

2, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok Thailand 10500

P/O : อรุณรัตน์

Project Name :

Project Location :

Lot ID: 2327516

Date Received : Mar 15, 2023

Date Reported : Mar 30, 2023

Report Number : 2607089-1

Page 1 of 1

Sample Number 2327516-13
Sample Date Mar 15, 2023 11:25 AM
Sample Description Consumption Water
Location Kitchen Sochi ชั้น 7
Date Analysis Commenced Mar 16, 2023
Condition of Sample Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
<i>Escherichia coli</i>	In 100 mL	-	-	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 F	Bangkok

Sampling By : Pichai Boonyong

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

The above results are valid only for the analyzed sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without the written permission of the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) Ltd. strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by



ADDRESS: 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE: +66 0 2760 3000 FAX: +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

7441-001/004L

S:\reports\AL_Go.pdf (8-3894)



Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited

2, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok Thailand 10500

P/O : อรุณรัตน์

Project Name :

Project Location :

TESTING
No.0009

Lot ID: 2341187

Date Received : Apr 19, 2023

Date Reported : Apr 28, 2023

Report Number : 2621210-1

Page 1 of 3

Sample Number 2341187-1
Sample Date Apr 19, 2023 10:30 AM
Sample Description Consumption Water
Location Swimming Pool
Date Analysis Commenced Apr 19, 2023
Condition of Sample Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
<i>Escherichia coli</i>	In 100 mL	-	-	Not Detected	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 B, F	Bangkok
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	<1.1	<1.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 B	Bangkok
Water Testing							
pH at 25 degree C *		-	-	8.1	7.2-8.4	In-house method : STM 04-003 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)	Bangkok
Residual Free Chlorine *	mg/L	-	0.1	0.9	0.6-1.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-C (F)	Bangkok

Guideline : ค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ตามผล 0.9mg/L / 2350 ซึ่ง ค่าเฉลี่ยของการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่มตามเกณฑ์ 1.0mg/L

Sampling By : Pichai Boonyong

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Approved by



The above results are valid only for the analyzed sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without the written permission of the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) Ltd. strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS: 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE: +66 0 2760 3000 FAX: +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

7441-001/004L

S:\reports\AL_Go.pdf (8-3894)



Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited

2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500

P/O : บริษัท

Project Name :

Project Location:

TESTING
No.0009
Lot ID: 2353220

Date Received : May 17, 2023

Date Reported : May 27, 2023

Report Number : 2665757-1

Page 1 of 1

Sample Number 2353220-1
Sample Date May 17, 2023 11:30 AM
Sample Description Consumption Water
Location Swimming Pool
Date Analysis Commenced May 17, 2023
Condition of Sample Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing <i>Escherichia coli</i>	in 100 mL	-	-	Not Detected	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., 2017, part 9221 B, F	Bangkok
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	<1.1	<10	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., 2017, part 9221 B	Bangkok
Water Testing pH at 25 degree C *	-	-	-	8.2	7.2-8.4	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)	Bangkok
Residual Free Chlorine *	mg/L	-	0.1	<0.1	0.6-1.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., 2017, part 4500-Cl (F)	Bangkok

Guideline : การตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน สบู่ 1/2550 ตามกระทรวงมหาดไทยฉบับกำหนดไว้สำหรับน้ำดื่ม น้ำกินและน้ำใช้

Sampling By : Pichai Boonyong

- Remark :
- LOD : Limit of Detection
 - *C* : Lower than LOQ (Unit of Quantification) / LOQ (Unit of Reporting)
 - Analyte(s) marked * figure not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025.
 - The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

The above results are valid only for the analyzed sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. The laboratory is not responsible for any errors or omissions in the report. The laboratory is not responsible for any errors or omissions in the report. The laboratory is not responsible for any errors or omissions in the report.

Approved by



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE 666 0 2760 3000 FAX 666 0 2760 3197

ALSI LABORATORY GROUP (LIMITED) LTD., 110, An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

NIGHT SOLUTIONS

PHAC 180/ENGL

S. Sripetch, ALI, G. J. (S. Sripetch)



Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited

2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500

P/O : บริษัท

Project Name :

Project Location:

TESTING
No.0009
Lot ID: 2353220

Date Received : May 17, 2023

Date Reported : May 27, 2023

Report Number : 2665758-1

Page 1 of 2

Sample Number 2353220-2
Sample Date May 17, 2023 11:40 AM
Sample Description Wastewater
Location Storage Tank
Date Analysis Commenced May 18, 2023
Condition of Sample Contained in one amber glass bottle and four plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing BOD (5 days at 20 degree C) *	mg/L	-	2.0	263	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., 2017, part 5210 B, 4500 - O (C)	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	11	≤20	In house method : STM 04-014 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., 2017, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C	-	-	-	7.8	5.0-9.0	In house method : STM 04-003 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	2.5	≤0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., 2017, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	6.1	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., 2017, part 4500-S2 (C ₁)	Bangkok
Total Dissolved Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	544	(1)	In-house method : STM 04-010 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., 2017, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	109	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., 2017, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	180	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., 2017, part 2540 D	Bangkok

The above results are valid only for the analyzed sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. The laboratory is not responsible for any errors or omissions in the report. The laboratory is not responsible for any errors or omissions in the report. The laboratory is not responsible for any errors or omissions in the report.

Approved by



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE 666 0 2760 3000 FAX 666 0 2760 3197

ALSI LABORATORY GROUP (LIMITED) LTD., 110, An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

NIGHT SOLUTIONS

PHAC 180/ENGL

S. Sripetch, ALI, G. J. (S. Sripetch)



Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited

2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500

P/O : ศุภฤกษ์

Project Name :

Project Location :

TESTING

No.0009

Lot ID: 2353220

Date Received : May 17, 2023

Date Reported : May 27, 2023

Report Number : 2665758-1

Page 2 of 2

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment November 7, B.E. 2548 on Effluent Control Standard from Types and Sizes of

Buildings, Type A.

(1) : The values are in addition to the Total Dissolved Solids of the water used not more than 500 mg/L.

Sampling By : Pichai Boonyong

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

The above results are valid only for the analysed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written permission from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) Ltd. strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE 666 0 2760 3000 FAX 666 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

2641-3001 EMAIL

S:\Report\AL_Gr.pdf (2/3/24)



Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited

2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500

P/O : ศุภฤกษ์

Project Name :

Project Location :

TESTING

No.0009

Lot ID: 2368638

Date Received : Jun 16, 2023

Date Reported : Jun 26, 2023

Report Number : 2697193-1

Page 1 of 1

Sample Number : 2368638-1

Sample Date : Jun 16, 2023 2:35 PM

Sample Description : Consumption Water

Location : Swimming Pool

Date Analysis Commenced : Jun 17, 2023

Condition of Sample : Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
<i>Escherichia coli</i>	In 100 mL	-	-	Not Detected	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., 2017, part 9221 B, F	Bangkok
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	<1.1	<10	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., 2017, part 9221 B	Bangkok
Water Testing							
pH at 25 degree C		-	-	8.1	7.2-8.4	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (9)	Bangkok
Residual Free Chlorine	mg/L	-	0.1	1.0	0.6-1.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., 2017, part 4500-CI (F)	Bangkok

Guideline : กำหนดค่ามาตรฐานการปล่อยน้ำ 1/2550 ซึ่ง กระทรวงการสาธารณสุขกำหนดให้ทุกโรงงาน ทั่วประเทศ

Sampling By : Panupong Homewong

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

The above results are valid only for the analysed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written permission from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) Ltd. strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE 666 0 2760 3000 FAX 666 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

2641-3001 EMAIL

S:\Report\AL_Gr.pdf (4/28/23)



Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited

P/O : 2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500

Project Name :

Project Location:

TESTING
No.0009
Lot ID: 2368638

Date Received : Jun 16, 2023

Report Number : 2697194-1

Page 1 of 2

Sample Number : 2368638-2
Sample Date : Jun 16, 2023 2:55 PM
Sample Description : Wastewater
Location : Storage Tank
Date Analysis Commenced : Jun 17, 2023
Condition of Sample : Contained in one amber glass bottle and four plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOI)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 degree C) *	mg/L	-	2.0	318	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B, 4500 - O (C)	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	43	≤20	In-house method : STM 04-014 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	7.2	5.0-9.0	In-house method : STM 04-003 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	0.5	≤0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	0.8	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-S2 (C _m)	Bangkok
Total Dissolved Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	420	(1)	In-house method : STM 04-010 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	43.0	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	102	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D	Bangkok

The above results are valid only for the analyzed sample(s) as indicated in this report. The part of the report that is not analyzed or reported is not valid. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025. Strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE +66 0 2760 3000 FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

7641-101/THAIL

S:logothai_AK_Ga.pdf (3.089K)



Analysis / Test Report

Client : Oaktree Company Limited

P/O : 2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500

Project Name :

Project Location:

TESTING
No.0009
Lot ID: 2368638

Date Received : Jun 16, 2023

Report Number : 2697194-1

Page 2 of 2

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment November 7, B.E. 2548 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type A.
(1) : The values are in addition to the Total Dissolved Solids of the water used not more than 500 mg/L.
Sampling By : Panupong Homtongwong

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Approved by

The above results are valid only for the analyzed sample(s) as indicated in this report. The part of the report that is not analyzed or reported is not valid. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025. Strongly recommends that this report is not reproduced except in full.



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE +66 0 2760 3000 FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

7641-101/THAIL

S:logothai_AK_Ga.pdf (3.089K)



Analysis / Test Report

Accreditation No. 103147

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok Thailand 10500
P/O : บริษัท โอ๊คทรี จำกัด
Project Name :
Project Location :
Lot ID: 2368638
Date Received : Jun 16, 2023
Date Reported : Jun 26, 2023
Report Number : 2697202-1

Page 1 of 1

Sample Number : 2368638-10
Sampled Date : Jun 16, 2023 2:15 PM
Sample Description : Consumption Water
Location : Cooling Tower Water Sample
Date Analysis Commenced : Jun 17, 2023
Condition of Sample : Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
<i>Escherichia coli</i>	In 100 mL	-	-	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 F	Bangkok

Sampling By : Panupong Homewong

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "c" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

The above results are valid only for the analyzed sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd. strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE +66 0 2760 3000 FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

764-182/THAIL

S:\Reports_ML_3662.prn (4/6896)



Analysis / Test Report

Accreditation No. 103147

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok Thailand 10500
P/O : บริษัท โอ๊คทรี จำกัด
Project Name :
Project Location :
Lot ID: 2368638
Date Received : Jun 16, 2023
Date Reported : Jun 26, 2023
Report Number : 2697203-1

Page 1 of 1

Sample Number : 2368638-11
Sampled Date : Jun 16, 2023 2:25 PM
Sample Description : Consumption Water
Location : Shower Water Sample Room 2106
Date Analysis Commenced : Jun 17, 2023
Condition of Sample : Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
<i>Escherichia coli</i>	In 100 mL	-	-	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 F	Bangkok

Sampling By : Panupong Homewong

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "c" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

The above results are valid only for the analyzed sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd. strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONE +66 0 2760 3000 FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

764-182/THAIL

S:\Reports_ML_3662.prn (4/6896)



Analysis / Test Report

Accreditation No. 1031/47

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500
P/O : นางสาว
Project Name :
Project Location :
Lot ID: 2368638
Date Received : Jun 16, 2023
Date Reported : Jun 26, 2023
Report Number : 2697204-1

Page 1 of 1

Sample Number 2368638-12
Sampled Date Jun 16, 2023 2:30 PM
Sample Description Consumption Water
Location Spa Water Sample Room Anandath
Date Analysis Commenced Jun 17, 2023
Condition of Sample Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
<i>Escherichia coli</i>	In 100 mL	-	-	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA & WEF, 23rd Ed., 2017, part 9221 F	Bangkok

Sampling By : Panupong Homewong

Remarks :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

This above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without the prior written permission of ALS. The laboratory is not responsible for any misinterpretation of the results and/or any action taken based on the results. We strongly recommend that this report is not reproduced except in full.

Approved by



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONH: +66 0 2760 3000 FAX: +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

7641-107/EMAIL

S:\Report\AL_1060-jpt (4096)



Analysis / Test Report

Accreditation No. 1031/47

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Silom, Bangkok, Bangkok Thailand 10500
P/O : นางสาว
Project Name :
Project Location :
Lot ID: 2368638
Date Received : Jun 16, 2023
Date Reported : Jun 26, 2023
Report Number : 2697205-1

Page 1 of 1

Sample Number 2368638-13
Sampled Date Jun 16, 2023 2:35 PM
Sample Description Consumption Water
Location Pool
Date Analysis Commenced Jun 17, 2023
Condition of Sample Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
<i>Escherichia coli</i>	In 100 mL	-	-	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA & WEF, 23rd Ed., 2017, part 9221 F	Bangkok

Sampling By : Panupong Homewong

Remarks :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

This above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without the prior written permission of ALS. The laboratory is not responsible for any misinterpretation of the results and/or any action taken based on the results. We strongly recommend that this report is not reproduced except in full.

Approved by



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand PHONH: +66 0 2760 3000 FAX: +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

7641-107/EMAIL

S:\Report\AL_1060-jpt (4096)



Analysis / Test Report

Accreditation No. 103147

Lot ID: 2368638
Date Received : Jun 16, 2023
Date Reported : Jun 26, 2023
Report Number : 2697206-1

Client : Oaktree Company Limited
2, North Sathorn Road, Siom, Bangkok, Thailand 10500
P/O : 88888888
Project Name :
Project Location :
Page 1 of 1

Sample Number	2368638-14					
Sample Date	Jun 16, 2023 2:40 PM					
Sample Description	Consumption Water					
Location	Kitchen					
Date Analysis Commenced	Jun 17, 2023					
Condition of Sample	Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)					
Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
<i>Escherichia coli</i>	In 100 mL	-	-	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221	Bangkok

Sampling By : Panupong Homewong

Remarks :
- LOD : Limit of Detection
- "L" : Lower than LOQ (Limit of Quantification) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Approved by

The above results are valid only for the analysed/limited sample(s) as indicated in this report. This part of the report or certificate may be reproduced in any form without written permission from ALS. Any reproduction of this report or certificate for other purposes is strictly prohibited and this report is not reproduced except in full.

ADDRESS: 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

7941 101 EMAIL

S:\Reports_ALS\666-147 (40994)