
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริหารผู้ป่วยระยะท้าย (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายนพ.ศ. 2566 พบว่าโครงการฯ มีมาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติโดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ฉบับ / มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✕	○	◉	●	✕	○	◉	●
ฉบับเดือน ม.ค.-มิ.ย.66	4	-	-	1	-	-	-	-

หมายเหตุ : ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◉ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-2 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ปฏิบัติตาม ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตาม ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการปฏิบัติ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ	- ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง	- กำหนดในสัญญาจ้าง โดยระบุให้ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีการตรวจสอบสภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังรับเข้าทำงาน ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	<p>การดำเนินการปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none">- ไม่ได้ปฏิบัติ : ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565 ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบสุขภาพคนงาน แต่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติและการดูแลสุขภาพอนามัย <p>แนวทางการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none">- ให้ทางผู้รับเหมาพิจารณาให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังรับเข้าทำงาน ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรมก่อสร้าง
1.3 เสียง	- ผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	- ในช่วงงานตกแต่งภายใน ภายนอก และงานทำความสะอาด จัดให้พนักงานเป็นพนักงานเสียง ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านกันเสียง 36 เดซิเบล(เอ)	<p>การดำเนินการปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none">- ยังไม่ได้ปฏิบัติตามปฏิบัติ : ปัจจุบันโครงการดำเนินการอยู่ในช่วงก่อสร้างฐานรากและเสาเข็ม และช่วงโครงสร้างชั้นที่ 1 ในบางอาคาร ยังไม่ดำเนินการไปถึงช่วงงานตกแต่ง <p>แนวทางการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none">- เมื่อโครงการเข้าสู่ช่วงงานตกแต่งภายใน ภายนอก และงานทำความสะอาด จัดให้พนักงานอาคารเป็นพนักงานเสียง ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านกันเสียง 36 เดซิเบล(เอ)
		- จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังเหมาะสม นับตั้งแต่การทดสอบตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน และทดสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการได้ยินที่เกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติงาน	<p>การดำเนินการปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none">- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเสียง แต่ตั้งขึ้นทางโครงการได้จัดให้มีวิศวกรประจำโครงการดำเนินกิจกรรม Safety Talk และให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้สวมใส่ทุกครั้งปฏิบัติงาน <p>แนวทางการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none">- แนะนำให้ผู้รับเหมาหรือบริษัทควบคุมงานก่อสร้างจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเสียงดัง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและกำกับให้คนงานหรือผู้ปฏิบัติงานในที่มีเสียงดังสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ปฏิบัติตามได้ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ปฏิบัติตามได้ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการปฏิบัติ
1.4 ความเสี่ยงสะท้อน - ผลกระทบต่อคนงาน	- จัดให้มีการตรวจร่างกายคนงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : ในช่วงระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ไม่มีการตรวจร่างกายของคนงานแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้ได้จัดให้มีวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการให้คำแนะนำและการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้น แนวทางการดำเนินการ - แนะนำให้ผู้รับเหมาหรือบริษัทควบคุมงานก่อสร้างจัดให้มีการตรวจร่างกายคนงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
3.6 จราจร	- ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช่เส้นทางร่วมกับรถขนส่งได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความสะดวกหรือร้องเรียนจากการขนส่ง	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : ทางโครงการไม่มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง แต่ทั้งนี้มีการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ โดยมีการระบุชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ผู้ดำเนินการก่อสร้างผู้ควบคุมงาน เบอร์โทรศัพท์ ไว้อย่างบริเวณทางเข้าโครงการ แนวทางการดำเนินการ - แนะนำให้ทางโครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช่เส้นทางร่วมกับรถขนส่งได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความสะดวกหรือร้องเรียนจากการขนส่ง