

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศาลาขาว ของบริษัท มีน้ำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะก่อสร้าง) ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงานตกแต่งอาคาร ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ พบว่า โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีบางมาตรการที่ปฏิบัติแล้วไม่สอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ซึ่งมีข้อจำกัดที่ยังไม่ปฏิบัติได้ ดังนี้

1. การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง ซึ่งทางโครงการยังไม่ได้มีการจัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ. 2566 แต่อย่างไรก็ตามทางโครงการได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อเป็นแนวทางทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและความปลอดภัยอบรมและรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยให้กับคนงานผ่านกิจกรรม Safety talk และมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในพื้นที่โครงการ ในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่และคนงานรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานทุกสายงาน ดังแสดงในภาคผนวก ข-10, ภาคผนวก ข-16 และภาคผนวก ข-23

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ศาลาขาว ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะก่อสร้าง) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ, การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป, ความสั่นสะเทือน และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จะเห็นว่า การตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด