

## สวัสดิทํานเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่าน

ฝ่ายบริหารอาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมและแผนการดำเนินงานต่างๆ มาเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบกัน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของงานต่างๆ ภายในอาคาร ในช่วงเดือน มกราคม 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. สถานะการเข้าพักอาศัยภายในอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

จำนวนห้องทั้งหมดในอาคาร	156	ห้องชุด
จำนวนห้องที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว	156	ห้องชุด
• จำนวนห้องที่เข้าพักอาศัย	103	ห้องชุด
- เจ้าของห้องพักอาศัย	33	ห้องชุด
- ผู้เช่า	67	ห้องชุด
• อยู่ระหว่างการตกแต่ง	1	ห้องชุด
• ห้องว่าง	56	ห้องชุด

### 2. การดำเนินงานต่างๆ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร


#### 2.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้บริการ, อำนวยความสะดวกให้เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย





มกราคม 2566


## 2.2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ตามแผนงานประจำสัปดาห์, ประจำเดือน และประจำปี






มกราคม 2566

2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลสวนบริษัทพวงษ์นรินทร์ การ์เด็นท์ จำกัด ทำการรดน้ำ,ตัดแต่งต้นไม้, ใส่ปุ๋ย สวนโดยรอบอาคาร, ชั้น7 และสวนชั้นดาดฟ้า



2.4 เจ้าหน้าที่บริษัทกำจัดแมลง ทำการพ่นยาฆ่าแมลงภายในห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง ประจำเดือน มกราคม




บริหารงานโดย บริษัท โนวेल พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด





มกราคม 2566


2.5 บริษัทมิติซูบิชิ เอเลเวลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและขนของ ประจำเดือน มกราคม



2.6 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำดับเพลิงตามแผนงาน





2.7 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองตามแผนงาน





มกราคม 2566

## 2.8 ช่างอาคารตรวจสอบ ระบบน้ำดี, ปั๊มน้ำดี, ปั๊มน้ำแรงดันตามแผนงาน



## 2.9 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของลิฟต์และพัดลมระบายอากาศทางเดินส่วนกลาง



## 2.10 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของ ระบบ Booster Pump






มกราคม 2566



## 2.11 ช่างอาคารบำรุงรักษาระบบสระว่ายน้ำ



## 2.12 ช่างอาคารล้างกรองสระว่ายน้ำ







## 2.13 ช่างอาคารขัดและดูดตะกอนสระว่ายน้ำ






มกราคม 2566

## 2.14 เปลี่ยนไฟตามทางเดินส่วนกลาง และใน ส่วน Facilities



## 2.15 บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำประจำเดือน





มกราคม 2566

## 2.16 ช่างอาคารฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลาง



ฝ่ายบริหารอาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39



กุมภาพันธ์ 2566

## สวัสดิ์ท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่าน



ฝ่ายบริหารอาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมและแผนการดำเนินงานต่างๆ มาเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบกัน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของงานต่างๆ ภายในอาคาร ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. สถานะการเข้าพักอาศัยภายในอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนห้องทั้งหมดในอาคาร	156	ห้องชุด
จำนวนห้องที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว	156	ห้องชุด
• จำนวนห้องที่เข้าพักอาศัย	99	ห้องชุด
- เจ้าของห้องพักอาศัย	33	ห้องชุด
- ผู้เช่า	66	ห้องชุด
• อยู่ระหว่างการตกแต่ง	2	ห้องชุด
• ห้องว่าง	57	ห้องชุด

### 2. การดำเนินงานต่างๆ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร


2.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้บริการ, อำนวยความสะดวกให้เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย





กุมภาพันธ์ 2566



## 2.2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ตามแผนงานประจำสัปดาห์, ประจำเดือน และประจำปี





กุมภาพันธ์ 2566

2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลสวนบริษัทพวงษ์นรินทร์ การ์เด็นท์ จำกัด ทำการรดน้ำ, ตัดแต่งต้นไม้, ใส่ปุ๋ย สวนโดยรอบอาคาร, ชั้น 7 และสวนชั้นดาดฟ้า



2.4 เจ้าหน้าที่บริษัทกำจัดแมลง ทำการพ่นยาฆ่าแมลงภายในห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์



บริหารงานโดย บริษัท โนวел พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2566


## 2.5 บริษัทมิตรซูบิชิ เอเลเวลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและขนของ ประจำเดือน กุมภาพันธ์



## 2.6 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำดับเพลิงตามแผนงาน




## 2.7 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองตามแผนงาน





กุมภาพันธ์ 2566

## 2.8 ช่างอาคารตรวจสอบ ระบบน้ำดี, ปั้มน้ำดี และปั้มส่งแรงดัน ตามแผนงาน



## 2.9 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของลิฟต์และพัดลมระบายอากาศทางเดินส่วนกลาง



## 2.10 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของ ระบบ Booster Pump



กุมภาพันธ์ 2566

## 2.11 ช่างอาคารบำรุงรักษาระบบสระว่ายน้ำ



## 2.12 ช่างอาคารล้างกรองสระว่ายน้ำ






## 2.13 ช่างอาคารขัดและดูดตะกอนสระว่ายน้ำ







กุมภาพันธ์ 2566

## 2.14 เปลี่ยนไฟตามทางเดินส่วนกลาง และในส่วน Facilities





## 2.15 บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำประจำเดือน



กุมภาพันธ์ 2566

## 2.16 ช่างอาคารฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลาง



ฝ่ายบริหารอาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิพลomat 39



## สวัสดิทํานเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่าน




ฝ่ายบริหารอาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมและแผนการดำเนินงานต่างๆ มาเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบกัน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของงานต่างๆ ภายในอาคาร ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. สถานะการเข้าพักอาศัยภายในอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนห้องทั้งหมดในอาคาร	156	ห้องชุด
จำนวนห้องที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว	156	ห้องชุด
• จำนวนห้องที่เข้าพักอาศัย	99	ห้องชุด
- เจ้าของห้องพักอาศัย	33	ห้องชุด
- ผู้เช่า	66	ห้องชุด
• อยู่ระหว่างการตกแต่ง	2	ห้องชุด
• ห้องว่าง	57	ห้องชุด


### 2. การดำเนินงานต่างๆ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

2.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้บริการ, อำนวยความสะดวกให้เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย



กุมภาพันธ์ 2566


## 2.2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ตามแผนงานประจำสัปดาห์, ประจำเดือน และประจำปี






กุมภาพันธ์ 2566

2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลสวนบริษัทพวงษ์นรินทร์ การ์เด็นท์ จำกัด ทำการรดน้ำ,ตัดแต่งต้นไม้, ใส่ปุ๋ย สวนโดยรอบอาคาร, ชั้น7 และสวนชั้นดาดฟ้า



2.4 เจ้าหน้าที่บริษัทกำจัดแมลง ทำการพ่นยาฆ่าแมลงภายในห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์



บริหารงานโดย บริษัท โนวेल พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2566


## 2.5 บริษัทมิตรซูบิชิ เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและขนของ ประจำเดือน กุมภาพันธ์



## 2.6 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำดับเพลิงตามแผนงาน



## 2.7 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองตามแผนงาน






กุมภาพันธ์ 2566

## 2.8 ช่างอาคารตรวจสอบ ระบบน้ำดี, ปั๊มน้ำดี และปั๊มส่งแรงดัน ตามแผนงาน



## 2.9 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของลิฟต์และพัดลมระบายอากาศทางเดินส่วนกลาง



## 2.10 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของ ระบบ Booster Pump



กุมภาพันธ์ 2566

## 2.11 ช่างอาคารบำรุงรักษาระบบสระว่ายน้ำ



## 2.12 ช่างอาคารล้างกรองสระว่ายน้ำ




## 2.13 ช่างอาคารขัดและดูดตะกอนสระว่ายน้ำ






กุมภาพันธ์ 2566

## 2.14 เปลี่ยนไฟตามทางเดินส่วนกลาง และในส่วน Facilities




## 2.15 บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำประจำเดือน



กุมภาพันธ์ 2566

## 2.16 ช่างอาคารฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลาง



ฝ่ายบริหารอาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิพลomat 39



## สวัสดิ์ท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่าน



ฝ่ายบริหารอาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิพลแมท 39 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมและแผนการดำเนินงานต่างๆ มาเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบกัน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของงานต่างๆ ภายในอาคาร ในช่วงเดือน เมษายน 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. สถานะการเข้าพักอาศัยภายในอาคารชุด เดอะ ดิพลแมท 39 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

จำนวนห้องทั้งหมดในอาคาร	156	ห้องชุด
จำนวนห้องที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว	156	ห้องชุด
• จำนวนห้องที่เข้าพักอาศัย	104	ห้องชุด
- เจ้าของห้องพักอาศัย	35	ห้องชุด
- ผู้เช่า	69	ห้องชุด
• อยู่ระหว่างการตกแต่ง	2	ห้องชุด
• ห้องว่าง	52	ห้องชุด

### 2. การดำเนินงานต่างๆ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

2.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้บริการ, อำนวยความสะดวกให้เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย



11 เม.ย. 2023 09:10:03  
737 ซอญ สุกุมวิท 39  
เชน วัฒนวิทย์

8 เม.ย. 2023 10:27:06  
737 ซอญ สุกุมวิท 39  
เชน วัฒนวิทย์

18 เม.ย. 2023 14:11:56  
737 ซอญ สุกุมวิท 39  
เชน วัฒนวิทย์

6 เม.ย. 2023 10:11:21  
737 ซอญ สุกุมวิท 39  
เชน วัฒนวิทย์

17 เม.ย. 2023 13:57:10  
737 ซอญ สุกุมวิท 39  
เชน วัฒนวิทย์

19 เม.ย. 2023 10:20:45  
737 ซอญ สุกุมวิท 39  
เชน วัฒนวิทย์

28 เม.ย. 2023 17:24:08  
737 ซอญ สุกุมวิท 39  
เชน วัฒนวิทย์

19 เม.ย. 2023 10:30:09  
10/9-10 ซอญ สุกุมวิท 39  
เชน วัฒนวิทย์

19 เม.ย. 2023 10:28:38  
737 ซอญ สุกุมวิท 39  
เชน วัฒนวิทย์

21 เม.ย. 2023 13:18:50  
737 ซอญ สุกุมวิท 39  
เชน วัฒนวิทย์

21 เม.ย. 2023 13:26:16  
737 ซอญ สุกุมวิท 39  
เชน วัฒนวิทย์

21 เม.ย. 2023 14:32:13  
737 ซอญ สุกุมวิท 39  
เชน วัฒนวิทย์

29 เม.ย. 2023 13:43:27  
651 ซอญ สุกุมวิท 39  
เชน วัฒนวิทย์

20 เม.ย. 2023 14:22:23  
737 ซอญ สุกุมวิท 39  
เชน วัฒนวิทย์

13 เม.ย. 2023 14:39:57  
737 ซอญ สุกุมวิท 39  
เชน วัฒนวิทย์

13 เม.ย. 2023 14:39:23  
737 ซอญ สุกุมวิท 39  
เชน วัฒนวิทย์



เมษายน 2566

2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลสวนบริษัทพวงษ์รินทร์ การ์เด็นท์ จำกัด ทำการรดน้ำ, ตัดแต่งต้นไม้, ใส่ปุ๋ย สวนโดยรอบอาคาร, ชั้น7 และสวนชั้นดาดฟ้า





2.4 เจ้าหน้าที่บริษัทกำจัดแมลง ทำการพ่นยาฆ่าแมลงภายในห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง ประจำเดือน เมษายน



บริหารงานโดย บริษัท โนวेल พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด



## 2.5 บริษัทหิมาลัย เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและขนของ ประจำเดือน เมษายน



## 2.6 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำดับเพลิงตามแผนงาน



## 2.7 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองตามแผนงาน





เมษายน 2566

## 2.8 ช่างอาคารตรวจสอบ ระบบน้ำดี, ปั้มน้ำดี และปั้มน้ำแรงดัน ตามแผนงาน



## 2.9 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของลิฟต์และพัดลมระบายอากาศทางเดินส่วนกลาง




## 2.10 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของ ระบบ Booster Pump




เมษายน 2566



## 2.11 ช่วงอาคารบำรุงรักษาระบบสระว่ายน้ำ



## 2.12 ช่วงอาคารล้างกรองสระว่ายน้ำ










## 2.13 ช่วงอาคารขัดและดูดตะกอนสระว่ายน้ำ







เมษายน 2566

## 2.14 เปลี่ยนไฟตามทางเดินส่วนกลาง ในส่วน Facilities และงานห้องชุด



## 2.15 บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำประจำเดือน



ฝ่ายบริหารอาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิพลแมท 39

บริหารงานโดย บริษัท โนวел พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

## สวัสดิ์ท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่าน



ฝ่ายบริหารอาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิพลแมท 39 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมและแผนการดำเนินงานต่างๆ มาเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบกัน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของงานต่างๆ ภายในอาคาร ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. สถานะการเข้าพักอาศัยภายในอาคารชุด เดอะ ดิพลแมท 39 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

จำนวนห้องทั้งหมดในอาคาร	156	ห้องชุด
จำนวนห้องที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว	156	ห้องชุด
<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนห้องที่เข้าพักอาศัย</li> </ul>	106	ห้องชุด
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของห้องพักอาศัย</li> </ul>	35	ห้องชุด
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เช่า</li> </ul>	71	ห้องชุด
<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างการตกแต่ง</li> </ul>	2	ห้องชุด
<ul style="list-style-type: none"> <li>ห้องว่าง</li> </ul>	50	ห้องชุด

### 2. การดำเนินงานต่างๆ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร



2.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้บริการ, อำนวยความสะดวกให้เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย





พฤษภาคม 2566

2.2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ตามแผนงานประจำสัปดาห์, ประจำเดือน และประจำปี





พฤษภาคม 2566

2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลสวนบริษัทพวงษ์รินทร์ การ์เด็นท์ จำกัด ทำการรดน้ำ, ตัดแต่งต้นไม้, ใส่ปุ๋ย สวนโดยรอบอาคาร, ชั้น7 และสวนชั้นดาดฟ้า



2.4 เจ้าหน้าที่บริษัทกำจัดแมลง ทำการพ่นยาฆ่าแมลงภายในห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม







บริหารงานโดย บริษัท โนวेल พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด



พฤษภาคม 2566

## 2.5 บริษัทนิติสุทธิ เอเลเวลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและขนของ ประจำเดือน พฤษภาคม



## 2.6 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำดับเพลิงตามแผนงาน





## 2.7 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองตามแผนงาน



พฤษภาคม 2566

## 2.8 ช่างอาคารตรวจสอบ ระบบน้ำดี, ปั๊มน้ำดี และปั๊มน้ำแรงดัน ตามแผนงาน



## 2.9 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของลิฟต์และพัดลมระบายอากาศทางเดินส่วนกลาง





## 2.10 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของ ระบบ Booster Pump





พฤษภาคม 2566




## 2.11 ช่างอาคารบำรุงรักษาระบบสระว่ายน้ำ



## 2.12 ช่างอาคารล้างกรองสระว่ายน้ำ






## 2.13 ช่างอาคารขัดและดูดตะกอนสระว่ายน้ำ



พฤษภาคม 2566

## 2.14 เปลี่ยนไฟตามทางเดินส่วนกลาง ในส่วน Facilities และงานห้องชุด



## 2.15 บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำประจำเดือน



ฝ่ายบริหารอาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39

บริหารงานโดย บริษัท โนเวล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด



มิถุนายน 2566

## สวัสดิ์ท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่าน

ฝ่ายบริหารอาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมและแผนการดำเนินงานต่างๆ มาเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบกัน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของงานต่างๆ ภายในอาคาร ในช่วงเดือน มิถุนายน 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. สถานะการเข้าพักอาศัยภายในอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

จำนวนห้องทั้งหมดในอาคาร	156	ห้องชุด
จำนวนห้องที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว	156	ห้องชุด
• จำนวนห้องที่เข้าพักอาศัย	110	ห้องชุด
- เจ้าของห้องพักอาศัย	35	ห้องชุด
- ผู้เช่า	75	ห้องชุด
• อยู่ระหว่างการตกแต่ง	3	ห้องชุด
• ห้องว่าง	46	ห้องชุด





### 2. การดำเนินงานต่างๆ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

2.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้บริการ, อำนวยความสะดวกให้เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย



มิถุนายน 2566

## 2.2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ตามแผนงานประจำสัปดาห์, ประจำเดือน และประจำปี





มิถุนายน 2566

2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลสวนบริษัทพวงษ์นรินทร์ การ์เด็นท์ จำกัด ทำการรดน้ำ, ตัดแต่งต้นไม้, ใส่ปุ๋ย สวนโดยรอบอาคาร, ชั้น 7 และสวนชั้นดาดฟ้า



2.4 เจ้าหน้าที่บริษัทกำจัดแมลง ทำการพ่นยาฆ่าแมลงภายในห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง ประจำเดือน มิถุนายน





บริหารงานโดย บริษัท โนวेल พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด




มิถุนายน 2566


## 2.5 บริษัท มิตรัฐปิณี เอเลเวลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและขนของ ประจำเดือน มิถุนายน



## 2.6 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำดับเพลิงตามแผนงาน



## 2.7 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองตามแผนงาน







มิถุนายน 2566

## 2.8 ช่างอาคารตรวจสอบ ระบบน้ำดี, ปั๊มน้ำดี และปั๊มน้ำแรงดัน ตามแผนงาน



## 2.9 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของลิฟต์และพัดลมระบายอากาศทางเดินส่วนกลาง




## 2.10 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของ ระบบ Booster Pump



มิถุนายน 2566



## 2.11 ช่างอาคารบำรุงรักษาระบบสระว่ายน้ำ



## 2.12 ช่างอาคารล้างกรองสระว่ายน้ำ







## 2.13 ช่างอาคารขัดและดูดตะกอนสระว่ายน้ำ







มิถุนายน 2566

## 2.14 เปลี่ยนไฟตามทางเดินส่วนกลาง ในส่วน Facilities และงานห้องชุด






## 2.15 บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำประจำเดือน



มิถุนายน 2566

2.16 บริษัท แอร์โรว์ พอร์เวิร์ดส์ เข้าติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า บริเวณลานจอดรถ ชั้น 3 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



ฝ่ายบริหารอาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิพลomat 39