

ภาคผนวก ข

รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ A Pool Condominium @ Bangna



รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว




รูปที่ 3 ช่องระบายอากาศ



รูปที่ 4 ป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์



รูปที่ 5 ป้ายบอกเส้นทางการจราจรภายในโครงการ



รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ



รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 8 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 9 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 10 ห้องพักขยะ



รูปที่ 10 ห้องพักขยะ (ต่อ)



รูปที่ 11 รถเก็บขยะ



รูปที่ 12 ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์”



รูปที่ 13 พื้นที่จอดรถในโครงการ



รูปที่ 14 ถังสำรองน้ำชั้นดาดฟ้าและใต้ดิน



รูปที่ 15 ป้าย “กรุณางดใช้เสียง”



รูปที่ 16 พนักงานทำความสะอาดสวมอุปกรณ์ป้องกัน
ด้านสุขอนามัย



รูปที่ 17 เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ




รูปที่ 18 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเส้นท่อประปา



รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนน




รูปที่ 20 ช่างประจำโครงการ



รูปที่ 22 ใบเสร็จรับซื้อของเก่า และ ข่ายขยะรีไซเคิล



รูปที่ 23 ระบบป้องกันอัคคีภัย




รูปที่ 24 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย



รูปที่ 25 ไฟฟ้าฉุกเฉิน



รูปที่ 26 แผนผังหนีไฟ



รูปที่ 27 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 28 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 29 จุดรวมพล




รูปที่ 30 สระว่ายน้ำ



รูปที่ 31 จุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ



รูปที่ 32 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 33 ป้ายกฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 34 พื้นที่เก็บสารเคมี



รูปที่ 35 อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ 36 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ 37 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 38 พัดลมดูดอากาศ



รูปที่ 39 เบอร์โทรฉุกเฉิน



รูปที่ 40 ป่อหนองน้ำ



รูปที่ 41 ป้ายประหยัดน้ำ และประหยัดไฟ



รูปที่ 42 ป้ายกันเมื่อเกิดการชำรุด



รูปที่ 43 booster pump



รูปที่ 44 ประกาศสัมพันธ์เอาตัวรอดเมื่อเกิดแผ่นดินไหว



รูปที่ 45 ระเบียบการเข้าออก



รูปที่ 46 ตู้ MDB



รูปที่ 47 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 48 มิเตอร์ไฟระบบบำบัดน้ำเสีย