

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ นวโพรวุฒิ (ส่วนขยาย) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ ทส 1009.5/3816 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552
ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค	ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์
ภาคผนวก ง	มาตรฐาน
ภาคผนวก จ	ผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสัตว์หน้าดิน Benthos แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์
ภาคผนวก ฉ	ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ช	สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

สารบัญตาราง

เรื่อง	หน้า
ตารางที่ 1-1 รายละเอียดอาคารและพื้นที่ใช้สอย	1-4
ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการเดอะ นวไพรเวจี้ (ส่วนขยาย) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2566	2-2
ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการเดอะ นวไพรเวจี้ (ส่วนขยาย)	3-2
ตารางที่ 3-2 วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-4
ตารางที่ 3-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	3-7
ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือใกล้เคียงโครงการ ปี พ.ศ. 2565-2566	3-8
ตารางที่ 3-5 ตารางผลการตรวจวัดระดับโดยทั่วไปและค่าระดับการรบกวน ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2566	3-12
ตารางที่ 3-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (GPS 47P 0672431, 1560165)	3-13
ตารางที่ 3-7 สรุปผลการคำนวณระดับเสียงรบกวน บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (GPS 47P 0672431, 1560165)	3-18
ตารางที่ 3-8 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน ในปี 2565-2566	3-44
ตารางที่ 4-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการเดอะ นวไพรเวจี้ (ส่วนขยาย)	4-2

สารบัญรูป

เรื่อง	หน้า
รูปที่ 1-1 สภาพโครงการในปัจจุบัน	1-2
รูปที่ 1-2 ที่ตั้งโครงการ	1-3
รูปที่ 1-3 แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการ	1-5
รูปที่ 1-4 การดำเนินงานในปัจจุบัน	1-9
รูปที่ 2-1 รั้วชั่วคราว	2-17
รูปที่ 2-2 รถบรรทุกวัสดุปิดคลุมท้าย	2-17
รูปที่ 2-3 ป้ายจำกัดความเร็ว	2-17
รูปที่ 2-4 แสตนปิดคลุมอาคารก่อสร้าง	2-17
รูปที่ 2-5 พื้นที่เก็บกองวัสดุ	2-17
รูปที่ 2-6 พื้นที่รวบรวมเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง	2-17
รูปที่ 2-7 การฉีดพรมน้ำ	2-17
รูปที่ 2-8 พื้นที่วางเครื่องจักร	2-18
รูปที่ 2-9 กล่องแสดงความคิดเห็น	2-18
รูปที่ 2-10 ห้องน้ำ-ห้องส้วม	2-18
รูปที่ 2-11 รางระบายน้ำชั่วคราว	2-18
รูปที่ 2-12 ถังขยะมูลฝอยทั่วไป	2-18
รูปที่ 2-13 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	2-18
รูปที่ 2-14 ถังดับเพลิง	2-18
รูปที่ 2-15 ป้ายพื้นที่ก่อสร้าง	2-18
รูปที่ 2-16 พนักงานดูแลความสะอาดด้านการจราจร	2-19
รูปที่ 2-17 พื้นที่จอดรถโครงการ	2-19
รูปที่ 2-18 การทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง	2-19
รูปที่ 2-19 กล่องปฐมพยาบาล	2-19
รูปที่ 2-20 บ้านพักคนงาน	2-19
รูปที่ 3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปี พ.ศ. 2565-2566	3-9
รูปที่ 3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง ปี พ.ศ. 2564-2566	3-45

สารบัญญภาพ

เรื่อง	หน้า
ภาพที่ 3-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	3-7
ภาพที่ 3-2 การตรวจวัดระดับเสียง	3-11