

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ภาพถ่ายประกอบรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ ลามะซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566



ภาพที่ 1 พื้นที่สีเขียวหน้าโครงการ



ภาพที่ 2 บอร์ดประชาสัมพันธ์



ภาพที่ 3 ถังขยะ



ภาพที่ 4 ห้องพักขยะ



ภาพที่ 5 ถังพักน้ำชั้นดาดฟ้า



ภาพที่ 6 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566



ภาพที่ 7 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า



ภาพที่ 8 ที่จอดรถยนต์



ภาพที่ 9 บัตร/สติ๊กเกอร์จอดรถ



ภาพที่ 10 ที่จอดรถจักรยานยนต์



ภาพที่ 11 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน



ภาพที่ 12 เครื่องตรวจจับควัน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566



ภาพที่ 13 ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน



ภาพที่ 14 ป้ายบอกเส้นทางหนีไฟ




ภาพที่ 15 สายฉีดน้ำดับเพลิง



ภาพที่ 16 ถังเคมีดับเพลิง



ภาพที่ 17 หัวรับน้ำดับเพลิง



ภาพที่ 18 แผนผังทางหนีไฟ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ ลามะซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566



ภาพที่ 19 กล้องวงจรปิด



ภาพที่ 20 ไฟส่องสว่างทางเดิน



ภาพที่ 21 รางระบายน้ำ



ภาพที่ 22 ตะแกรงดักขยะ



ภาพที่ 23 ป้ายจำกัดความเร็วของรถ



ภาพที่ 24 กรวยจราจร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ ลามะซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ค
เอกสารประกอบรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ง
เอกสารสำคัญของบริษัท

ภาคผนวก จ
หนังสือให้ความเห็นชอบฯ และมาตรการฯ