

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ข


ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม




รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 2 พนักงานดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 3 ปลุกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วโครงการ



รูปที่ 4 ระบบระบายอากาศภายในโครงการ



รูปที่ 5 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า



รูปที่ 6 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ




รูปที่ 7 เอกสารตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 8 แม่บ้านคัดแยกขยะ




รูปที่ 9 ห้องพักขยะรวม



รูปที่ 10 ระบบระบายอากาศห้องพักขยะเปียก




รูปที่ 11 ข้อปฏิบัติผู้ให้บริการสระว่ายน้ำ



รูปที่ 12 อุปกรณ์ใช้ชีวิต



รูปที่ 13 ถังสำรองน้ำใช้ในโครงการ



รูปที่ 14 เอกสารตรวจสอบระบบจ่ายน้ำและเส้นท่อ



รูปที่ 15 ระบบไฟฟ้า



รูปที่ 16 ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดไฟฟ้า



รูปที่ 17 ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)



รูปที่ 18 ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 19 เส้นแบ่งจราจร



รูปที่ 20 ระบบ Parking Ticket



รูปที่ 21 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย





รูปที่ 22 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ 23 กระงะคังงุ่



รูปที่ 24 เครื่องหมายจราจร เส้นชะลอความเร็ว



รูปที่ 25 พื้นที่จอดรถส่วนกลาง รถสาธารณะ และรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์



รูปที่ 25 พื้นที่จอดรถส่วนกลาง รถสาธารณะ และรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์ (ต่อ)




รูปที่ 26 พื้นที่เข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 27 ป้ายที่จอดรถสาธารณะ



รูปที่ 28 ระบบป้องกันอัคคีภัย






รูปที่ 29 ประตูหนีไฟ



รูปที่ 30 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



รูปที่ 31 ผังตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 32 ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 33 จุดรวมพล



รูปที่ 34 หักรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 35 เลือกลงกระຈກค่าสะท้อนแสงตามกฎหมาย



รูปที่ 36 สภาพอาคารปัจจุบัน



รูปที่ 37 กล้องรับข้อคิดเห็น



รูปที่ 38 ถังขยะประจำชั้น



รูปที่ 39 ตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ




รูปที่ 40 ดูสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน



รูปที่ 41 บ้ายแสดงความลึก



รูปที่ 42 สวิตช์ไฟ



รูปที่ 43 ประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ




รูปที่ 44 ท่อระบายน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 45 บ้ายระบ “ระบบบำบัดน้ำเสีย”



รูปที่ 46 ฝาบ่อบระบบบำบัดน้ำเสียปิดมิดชิด




รูปที่ 47 แสงสว่างบริเวณเส้นทางเดินรถ



รูปที่ 48 ระบบคีย์การ์ด



รูปที่ 49 รางระบายน้ำล้นบริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 50 ที่ว่างทางเดินรอบสระว่ายน้ำ