




เอกสารแนบที่ 13 บันทึกตรวจสอบอุปกรณ์
ระบบดับเพลิง

บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด






EST

Email : FIREalarmest3




202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./เฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664






ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1011



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1205



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1412




ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1414


บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

EST E-mail : FIREalarmest3


202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (




ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1603




ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1702



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1907



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1905








บริษัท เอกเวิร์ค เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

EST





E-mail : FIREalarmest3

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664





ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1920






ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 2021



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 2012



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 2118






ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 2206

บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด





EST

Email : FIREalarmest.




202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664






ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 921






ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 920



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 919



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 910







บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

EST






Email : FIREalarmest@

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664





ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1007





ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1016



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1102



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1109






ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1202

บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด




EST

Email : FIRFalarmest





202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์ : (02)069- 4348 (092)494- 4664







ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1203







ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1204



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1206



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1209







บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด





EST Email : FIREalarmest3

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1211







ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1220



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1221



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณหน้าลิฟท์พนักงาน







ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1414





บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

EST Email : FIREalarmest36





202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069-4348 (092)494-4664 (








ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1421







ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1402



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1407



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1503







บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด






EST Email : FIREalarm3

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (





ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1502








ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1520



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1518



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณหน้าลิฟท์พนักงาน






ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1620




บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

EST Email : FIREalarmest3



202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (







ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1616






ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณหน้าลิฟท์พนักงาน



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1717



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1715




บริษัท เอคแวร์ด์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด


EST Email : FIREalarmest3

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (


ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1706




ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1705



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1809



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณหน้าลิฟท์พนักงาน








ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณหน้าลิฟท์พนักงาน






บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

EST Email : FIREalarmest3





202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (







ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 1915






ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณหน้าลิฟท์พนักงาน



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 2009



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 2011







บริษัท เอกเวิร์ค เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด






EST Email : FIREalarmest3

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (






ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 2017







ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณหน้าลิฟท์พนักงาน



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 2114



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 2111








ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 2110





บริษัท เอคเวรด์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

EST Email : FIREalarm3






202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (







ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณหน้าลิฟท์พนักงาน






ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 2212



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 2211



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 2210







บริษัท เอคเวรด์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด



EST E-mail : FIREalarmest3

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (




ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 2221





ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 2220



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 2320



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณหน้าลิฟท์






ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องไฟฟ้าชั้น 8

บริษัท เอคเวิร์ต เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด




EST

Email : FIREalarmest3





202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (






ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องแม่บ้านชั้น 8





ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 821



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 820



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 819






บริษัท เอคเวิร์ค เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด





EST E-mail : FIREalarmest3

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (






ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 818







ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 817



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 816



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 815







ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 814





บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

EST Email : FIREalarmest3





202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (







ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 812





ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 810



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 809



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 808






บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด





EST Email : FIR@alarmest.com

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 807






ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 806



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 805



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 804






ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 803






บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

EST Email : FIREalarmest3



202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (









ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 802



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้อง 801



ทำการถอด SMOKE DETECTOR ZONE ทางเดินมาทำความสะอาดชั้น 7 บริเวณห้องครัวมีน้ำอยู่ในอุปกรณ์






บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด





EST

Email : FIREalarmest






202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664





ทำการถอด SMOKE DETECTOR ZONE ทางเดินมาทำความสะอาดชั้น 9







ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องไฟฟ้าชั้น 10



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องแม่บ้านชั้น 10



ทำการถอด SMOKE DETECTOR ZONE ทางเดินมาทำความสะอาดชั้น 10







บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด





EST Email : FIREalarmest@

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณทางเดินชั้น 10





ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องไฟฟ้าชั้น 11



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องแม่บ้านชั้น 11



ทำการถอด SMOKE DETECTOR ZONE ทางเดินมาทำความสะอาดชั้น 11







ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณทางเดินชั้น 11




บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

EST Email : FIREalarmest@



202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664






ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องไฟฟ้าชั้น 12






ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องแม่บ้านชั้น 12



ทำการถอด SMOKE DETECTOR ZONE ทางเดินมาทำความสะอาดชั้น 12



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณทางเดินชั้น 12







บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด


EST Email : FIREalarmest@

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องไฟฟ้าชั้น 14







ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องแม่บ้านชั้น 14



ทำการถอด SMOKE DETECTOR ZONE ทางเดินมาทำความสะอาดชั้น 14



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณทางเดินชั้น 14







ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องไฟฟ้าชั้น 15

บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

EST

Email : FIREalarmest3



202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (







ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องแม่บ้านชั้น 15






ทำการถอด SMOKE DETECTOR ZONE ทางเดินมาทำความสะอาดชั้น 15



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณทางเดินชั้น 15



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องไฟฟ้าชั้น 16





บริษัท เอคเวรด์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด




EST Email : FIREalarmest3

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (





ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องแม่บ้านชั้น 16







ทำการถอด SMOKE DETECTOR ZONE ทางเดินมาทำความสะอาดชั้น 16



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณทางเดินชั้น 16



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องไฟฟ้าชั้น 17



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องแม่บ้านชั้น 17



บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

EST Email : FIREalarmest3




202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (




ทำการถอด SMOKE DETECTOR ZONE ทางเดินมาทำความสะอาดชั้น 17




ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณทางเดินชั้น 17



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องไฟฟ้าชั้น 18






ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องแม่บ้านชั้น 18





บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

EST E-mail : FIREalarmest3




202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (
ทำการถอด SMOKE DETECTOR ZONE ทางเดินมาทำความสะอาดชั้น 18




ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณทางเดินชั้น 18



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องไฟฟ้าชั้น 19



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องแม่บ้านชั้น 19






ทำการถอด SMOKE DETECTOR ZONE ทางเดินมาทำความสะอาดชั้น 19

บริษัท เอคเวรด์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด





EST

Email : FIREalarmest3




202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (





ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณทางเดินชั้น 19





ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องไฟฟ้าชั้น 20



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องแม่บ้านชั้น 20




ทำการถอด SMOKE DETECTOR ZONE ทางเดินมาทำความสะอาดชั้น 20






บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

EST Email : FIREalarmest3


202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (
ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณทางเดินชั้น 20





ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องไฟฟ้าชั้น 21



ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องแม่บ้านชั้น 21



ทำการถอด SMOKE DETECTOR ZONE ทางเดินมาทำความสะอาดชั้น 21







ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณทางเดินชั้น 21

บริษัท เอตเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

EST

Email : FIREalarmest3


202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (







ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องไฟฟ้าชั้น 22






ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องแม่บ้านชั้น 22



ทำการถอด SMOKE DETECTOR ZONE ทางเดินมาทำความสะอาดชั้น 22





ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณทางเดินชั้น 22





บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

EST Email : FIREalarm3




202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (
ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องไฟฟ้าชั้น 23









ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณห้องแม่บ้านชั้น 23



ทำการถอด SMOKE DETECTOR ZONE ทางเดินมาทำความสะอาดชั้น 23




ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณทางเดินชั้น 23



บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

EST Email : FIREalarmest3

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069- 4348 (092)494- 4664 (
ทำการ TES SMOKE DETECTOR บริเวณทางเดินชั้น 7




ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ MODULE strobe บริเวณชั้น5 ชั้น4 ชั้น7





202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (




FLOOR 23 ROOM 2301 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR(COMPUTER SCREEN SMOKE NOT SHOWING






FLOOR 23 ROOM 2304 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR(COMPUTER SCREEN SMOKE NOT




FLOOR 23 ROOM 2305 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR(COMPUTER SCREEN SMOKE NOT SHOWING(SMOKE DC





FLOOR 23 ROOM 2306 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR(COMPUTER SCREEN SMOKE NO






202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (FLOOR 23 ROOM 2310 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR(COMPUTER SCREEN SMOKE NOT SHI





FLOOR 23 ROOM 2311 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR(COMPUTER SCREEN SMOKE NOT SHC



FLOOR 23 ROOM 2312 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR(COMPUTER SCREEN SMOKE NOT SHO



FLOOR 23 ROOM 2318 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR(COMPUTER SCREEN SMOKE NOT SHC






202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (




FLOOR 23 ROOM 2321 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR(COMPUTER SCREEN SMOKE NOT






FLOOR 22 ROOM 2203 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 22 ROOM 2205 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 22 ROOM 2208 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR




202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (


FLOOR 22 ROOM 2210 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 22 ROOM 2214 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 22 ROOM 2216 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR




FLOOR 22 ROOM 2217 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR




202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (


FLOOR 22 ROOM 2218 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR




FLOOR 22 ROOM 2220 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 21 ROOM 2101 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 21 ROOM 2106 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (



FLOOR 21 ROOM 2106 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR




FLOOR 21 ROOM 2110 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 21 ROOM 2111 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 21 ROOM 2116 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (



FLOOR 21 ROOM 2121 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR







FLOOR 21 ROOM 2117 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 21 ROOM 2118 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 20 ROOM 2001 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (



FLOOR 20 ROOM 2002 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 20 ROOM 2006 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 20 ROOM 2007 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 20 ROOM 2010 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (




FLOOR 20 ROOM 2015 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 20 ROOM 2016 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR(SMOKE DOES NOT BLINK)



FLOOR 20 ROOM 2017 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 20 ROOM 2019 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./เฟ็กซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (



FLOOR 20 ROOM 2021 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 19 ROOM 1901 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 19 ROOM 1902 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR




FLOOR 19 ROOM 1904 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR




202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (




FLOOR 19 ROOM 1905 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 19 ROOM 1906 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 19 ROOM 1914 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 19 ROOM 1918 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (



FLOOR 19 ROOM 1919 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 18 ROOM 1803 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 18 ROOM 1808 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 18 ROOM 1809 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (


FLOOR 18 ROOM 1811 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





FLOOR 18 ROOM 1814 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 18 ROOM 1815 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





FLOOR 18 ROOM 1816 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (




FLOOR 18 ROOM 1818 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 18 ROOM 1821 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 18 ROOM 1819 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 17 ROOM 1706 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (



FLOOR 17 ROOM 1708 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





FLOOR 17 ROOM 1716 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 17 ROOM 1718 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 17 ROOM 1720 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (



FLOOR 16 ROOM 1601 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 16 ROOM 1602 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 16 ROOM 1603 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





FLOOR 16 ROOM 1604 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (



FLOOR 16 ROOM 1607 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





FLOOR 16 ROOM 1610 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 16 ROOM 1611 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





FLOOR 16 ROOM 1612 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (





FLOOR 16 ROOM 1616 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 16 ROOM 1621 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 15 ROOM 1501 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 15 ROOM 1503 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (




FLOOR 15 ROOM 1505 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





FLOOR 15 ROOM 1508 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 15 ROOM 1509 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR







FLOOR 15 ROOM 1510 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (




FLOOR 14 ROOM 1403 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





FLOOR 14 ROOM 1404 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 14 ROOM 1405 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR




FLOOR 14 ROOM 1407 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (




FLOOR 14 ROOM 1408 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 14 ROOM 1410 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 14 ROOM 1414 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





FLOOR 14 ROOM 1418 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (



FLOOR 12 ROOM 1201 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





FLOOR 12 ROOM 1202 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 12 ROOM 1204 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR




FLOOR 12 ROOM 1205 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR




202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (


FLOOR 12 ROOM 1207 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR




FLOOR 12 ROOM 1210 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 12 ROOM 1217 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR







FLOOR 12 ROOM 1219 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (



FLOOR 11 ROOM 1109 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 11 ROOM 1110 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 11 ROOM 1112 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





FLOOR 11 ROOM 1114 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (



FLOOR 11 ROOM 1115 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 11 ROOM 1116 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 11 ROOM 1117 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 11 ROOM 1118 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR







202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (




FLOOR 11 ROOM 1119 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 10 ROOM 1001 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 10 ROOM 1003 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





FLOOR 10 ROOM 1004 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (




FLOOR 10 ROOM 1020 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





FLOOR 10 ROOM 1007 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR(COMPUTER SCREEN SMOKE NOT SP



FLOOR 10 ROOM 1011 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 10 ROOM 1012 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (




FLOOR 10 ROOM 1016 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





FLOOR 10 ROOM 1017 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 9 ROOM 904 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 9 ROOM 906 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (



FLOOR 9 ROOM 907 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





FLOOR 9 ROOM 908 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 9 ROOM 909 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 9 ROOM 914 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (




FLOOR 9 ROOM 916 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 9 ROOM 917 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 9 ROOM 918 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





FLOOR 9 ROOM 919 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (


FLOOR 8 ROOM 801 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR






FLOOR 8 ROOM 805 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



FLOOR 8 ROOM 816 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





FLOOR 8 ROOM 819 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR





202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./เฟ็กซ์.(02)069 4348 (092) 494 4664 (


FLOOR 8 ROOM 814 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR




FLOOR 8 ROOM 821 ทำการ TEST SMOKE DETCETOR



1 PIECE DAMAGED,FLOOR 23



GROUND CABLE REPAIR



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-

202/9 หมู่ที่ 6 อ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

TEL./FAX : (02)969-1120 Mobile (089)1217-665 , (085)833-0326

E-mail : Paitoncab7@gmail.com E-mail : FIREalarmest3@gmail.com

รายละเอียด การตรวจเช็คพร้อมทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (FIRE ALARM SYSTEM PM ค

[illegible]

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-

Edward Taylor Technology

Edward Taylor Technology

Edward Taylor Technology

[illegible]

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-

Printed Service Technology

รายละเอียด การตรวจเช็คพร้อมทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (FIRE ALARM SYSTEM PM ค

ชั้น	รายละเอียด	SMOKE DETECTOR			HEAT DETECTOR			MANUAL DETECTOR			ALARM BELL			FIREWORD / ANNU		
		จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย
15	Room 1501	1	✓											1	✓	
	Room 1509	1	✓											1	✓	
	Room 1508	1	✓											1	✓	
12	Room 1219	1	✓											1	✓	
11	Room 1118	1	✓											1	✓	
	Room 1115	1	✓											1	✓	
	Room 1112	1	✓											1	✓	
10	Room 1017	1	✓											1	✓	
	Room 1004	1	✓											1	✓	
9	Room 914	1	✓											1	✓	
	Room 916	1	✓											1	✓	
	Room 917	1	✓											1	✓	
8	Room 816	1	✓											1	✓	
23	Room 2311	1	✓											1	✓	
	Room 2312	1	✓											1	✓	
	Room 2318	1	✓											1	✓	
22	Room 2217	1	✓											1	✓	
	Room 2216	1	✓											1	✓	
	Room 2210	1	✓											1	✓	
21	Room 2101	1	✓											1	✓	
	Room 2121	1	✓											1	✓	

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-1

Editorial Services: The Journal

รายละเอียด การตรวจเช็คพร้อมทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (FIRE ALARM SYSTEM PM ค

[illegible]

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-5

202/9 หมู่ที่ 6 ต.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

TEL./FAX : (02)969-1120 Mobile (089)1217-665 , (085)833-0326

E-mail : Paitoncab7@gmail.com E-mail : FIREalarmest3@gmail.com

รายละเอียด การตรวจเช็คพร้อมทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (FIRE ALARM SYSTEM PM ค

ชั้น	รายละเอียด	SMOKE DETECTOR			HEAT DETECTOR			MANUAL DETECTOR			ALARM BELL			FIREWORD / ANNU.		
		จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย
11	Room 1116	1	✓											1	✓	
11	Room 1117	1	✓											1	✓	
10	Room 1020	1	✓											1	✓	
10	Room 1004	1	✓											1	✓	
8	Room 821	1	✓											1	✓	
8	Room 801	1	✓											1	✓	
8	Room 814	1	✓											1	✓	
22	Room 2298	1	✓											1	✓	
22	Room 2220	1	✓											1	✓	
19	Room 1901	1	✓											1	✓	
18	Room 1808	1	✓											1	✓	
17	Room 1716	1	✓											1	✓	
16	Room 1606	1	✓											1	✓	
14	Room 1407	1	✓											1	✓	
14	Room 1408	1	✓											1	✓	
14	Room 1410	1	✓											1	✓	
12	Room 1207	1	✓											1	✓	
12	Room 1217	1	✓											1	✓	

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-5.

202/9 หมู่ที่ 6 ต.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

TEL./FAX : (02)969-1120 Mobile (089)1217-665 , (085)833-0326

E-mail : Paitoncab7@gmail.com E-mail : FIREalarmest3@gmail.com



รายละเอียด การตรวจเช็คพร้อมทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (FIRE ALARM SYSTEM PM ค:

[illegible]

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-

Edwin Searce Technology

Edwin Senger Technology

รายละเอียด การตรวจเช็คพร้อมทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (FIRE ALARM SYSTEM PM ค

ชั้น	รายละเอียด	SMOKE DETECTOR			HEAT DETECTOR			MANUAL DETECTOR			ALARM BELL			FIREWORD / ANNU		
		จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย
	Room 1607	1	✓											1	✓	
	Room 1616	1	✓											1	✓	
15	Room 1501	1	✓											1	✓	
	Room 1502	1	✓											1	✓	
14	Room 1405	1	✓											1	✓	
	Room 1404	1	✓											1	✓	
	Room 1403	1	✓											1	✓	
	Room 1418	1	✓											1	✓	
	Room 1414	1	✓											1	✓	
12	Room 1201	1	✓											1	✓	
	Room 1204	1	✓											1	✓	
11	Room 1109	1	✓											1	✓	
	Room 1119	1	✓											1	✓	
10	Room 1003	1	✓											1	✓	
	Room 1007	1	✓											1	✓	
9	Room 904	1	✓											1	✓	
	Room 909	1	✓											1	✓	
	Room 918	1	✓											1	✓	
	Room 919	1	✓											1	✓	
8	Room 819	1	✓											1	✓	
23	Room 2310	1	✓											1	✓	

Preventive Maintenance Fire Hose Cabinet



Preventive Maintenance Fire Hose Cabinet

Year 2023

No.	DESCRIPTIONS	LOCATION	JANUARY					FEBRUARY					MARCH					หมายเหตุ
			ความสะอาดของผู้	รอยร้าวของเส้นท่อ	Auto Valve	สายฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	ความสะอาดของผู้	รอยร้าวของเส้นท่อ	Auto Valve	สายฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	ความสะอาดของผู้	รอยร้าวของเส้นท่อ	Auto Valve	สายฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
35	FHC No...FL20-01	หน้าลิฟท์ E 04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
36	FHC No...FL20-02	หน้าห้อง 2006	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
37	FHC No...FL21-01	หน้าลิฟท์ E 04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
38	FHC No...FL21-02	หน้าห้อง 2106	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
39	FHC No...FL22-01	หน้าลิฟท์ E 04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
40	FHC No...FL22-02	หน้าห้อง 2206	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
41	FHC No...FL23-01	หน้าลิฟท์ E 04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
42	FHC No...FL23-02	หน้าห้อง 2306	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
43	FHC No...FL 24	หน้าลิฟท์ E 04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
44	FHC No...FL 25	ข้าง Cooling tower	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
45	FHC No...FL 26	หน้าห้องลิฟท์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Date																		
By(E/N)																		

Remark.....

.....

.....

Year....**2023**....[illegible]



Preventive Maintenance Fire Hose Cabinet

Year....2023.....

No.	DESCRIPTIONS	LOCATION	เมษายน					พฤษภาคม					มิถุนายน					หมายเหตุ
			ความสะอาดของตู้	รอยรั่วของเส้นท่อ	Auto Valve	สายฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	ความสะอาดของตู้	รอยรั่วของเส้นท่อ	Auto Valve	สายฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	ความสะอาดของตู้	รอยรั่วของเส้นท่อ	Auto Valve	สายฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
35	FHC No...FL20-01	หน้าลิฟท์ E 04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
36	FHC No...FL20-02	หน้าห้อง 2006	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
37	FHC No...FL21-01	หน้าลิฟท์ E 04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
38	FHC No...FL21-02	หน้าห้อง 2106	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
39	FHC No...FL22-01	หน้าลิฟท์ E 04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
40	FHC No...FL22-02	หน้าห้อง 2206	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
41	FHC No...FL23-01	หน้าลิฟท์ E 04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
42	FHC No...FL23-02	หน้าห้อง 2306	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
43	FHC No...FL 24	หน้าลิฟท์ E 04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
44	FHC No...FL 25	ข้าง Cooling tower	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
45	FHC No...FL 26	หน้าห้องลิฟท์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Date																		
By(E/N)																		

Remark.....

.....

.....



Preventive Maintenance Exit Light

Year.....2023.....

No.	Floor/Code	Location	JANUARY			FEBRUARY			MARCH			APRIL			หมายเหตุ
			ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของหลอดไฟ	ทดสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของหลอดไฟ	ทดสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของหลอดไฟ	ทดสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของหลอดไฟ	ทดสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 15 นาที	
			สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	
85	EM-FL20-85	หน้าห้อง 2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
86	EM-FL20-86	หน้าห้อง 2005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
87	EM-FL20-87	ประตูST-01 หน้าห้อง2004	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
88	EM-FL20-88	หน้าห้อง 2015	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
89	EM-FL21-89	ประตูST-02 หน้าห้อง2117	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
90	EM-FL21-90	หน้าห้อง 2117	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
91	EM-FL21-91	หน้าห้อง 2105	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
92	EM-FL21-92	ประตูST-01 หน้าห้อง2104	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
93	EM-FL21-93	หน้าห้อง 2115	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
94	EM-FL22-94	ประตูST-02 หน้าห้อง2217	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
95	EM-FL22-95	หน้าห้อง 2217	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
96	EM-FL22-96	หน้าห้อง 2205	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
97	EM-FL22-97	ประตูST-01 หน้าห้อง2204	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
98	EM-FL22-98	หน้าห้อง 2215	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
99	EM-FL23-99	ประตูST-02 หน้าห้อง2317	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
100	EM-FL23-100	หน้าห้อง 2317	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
101	EM-FL23-101	หน้าห้อง 2305	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
102	EM-FL23-102	ประตูST-01 หน้าห้อง2304	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
103	EM-FL23-103	หน้าห้อง 2315	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
104	EM-FL24-104	หน้าห้องพิเศษ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
105	EM-FL24-105	หน้าห้องอพยพ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Date															
By(E/N)															

Remark.....

.....

.....



Preventive Maintenance Exit Light

Year.....2023.....

No.	Floor/Code	Location	พฤษภาคม			มิถุนายน			กรกฎาคม			สิงหาคม			หมายเหตุ
			ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของหลอดไฟ	ทดสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของหลอดไฟ	ทดสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของหลอดไฟ	ทดสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของหลอดไฟ	ทดสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 15 นาที	
			สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่ดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่ดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่ดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่ดับ	ใช้งานได้ปกติ	
1	EM-FLB-01	ประตูทางเข้า ST-03	/	/	/	/	/	/							
2	EM-FLB-02	หน้าห้องเก็บของข้าง	/	/	/	/	/	/							
3	EM-FLB-03	ประตูทางเข้า ST-01	/	/	/	/	/	/							
4	EM-FLB-04	หน้าCANTEN	/	/	/	/	/	/							
5	EM-FLG-05	Lobby	/	/	/	/	/	/							
6	EM-FLG-06	ทางลงST-03หน้าห้องcontrol	/	/	/	/	/	/							
7	EM-FLG-07	ST-03 ทางออกประตูชั้น G	/	/	/	/	/	/							
8	EM-FLG-08	หน้าลิฟท์ชั้นของ	/	/	/	/	/	/							
9	EM-FLG-09	หน้าลิฟท์ชั้นของ	/	/	/	/	/	/							
10	EM-FLG-10	ประตูST-01aชั้นB1	/	/	/	/	/	/							
11	EM-FLG-11	ประตูST-01จากชั้น1สู่lobby	/	/	/	/	/	/							
12	EM-FL2-12	ทางเข้า ST-01	/	/	/	/	/	/							
13	EM-FL2-13	ทางเข้า ST-03	/	/	/	/	/	/							
14	EM-FL3-14	ทางเข้า ST-01	/	/	/	/	/	/							
15	EM-FL3-15	ทางเข้า ST-03	/	/	/	/	/	/							
16	EM-FL4-16	ทางเข้า ST-01	/	/	/	/	/	/							
17	EM-FL4-17	ทางเข้า ST-03	/	/	/	/	/	/							
18	EM-FL5-18	ทางเข้า ST-01	/	/	/	/	/	/							
19	EM-FL5-19	ทางเข้า ST-03	/	/	/	/	/	/							
20	EM-FL6-20	ทางเข้า ST-01	/	/	/	/	/	/							
21	EM-FL6-21	ทางเข้า ST-03	/	/	/	/	/	/							
22	EM-FLD-22	ทางลง ST-03	/	/	/	/	/	/							
23	EM-FL7-23	ทางออก ST-03	/	/	/	/	/	/							
24	EM-FL7-24	Great room ชั้นห้องประชุม	/	/	/	/	/	/							
25	EM-FL7-25	หน้าห้อง MDB	/	/	/	/	/	/							
26	EM-FL7-26	ทางออก ST-01ฝั่งห้อง MDB	/	/	/	/	/	/							
27	EM-FL7-27	ทางออก ST-01ฝั่งแคชเชียร์	/	/	/	/	/	/							
28	EM-FL7-28	หน้าห้องซักผ้า	/	/	/	/	/	/							
29	EM-FL8-29	ประตูST-02 หน้าห้อง817	/	/	/	/	/	/							
30	EM-FL8-30	หน้าห้อง 817	/	/	/	/	/	/							
31	EM-FL8-31	หน้าห้อง 805	/	/	/	/	/	/							
32	EM-FL8-32	ประตูST-01หน้าห้อง804	/	/	/	/	/	/							
33	EM-FL8-33	หน้าห้อง 815	/	/	/	/	/	/							
34	EM-FL9-34	ประตู ST-02 หน้าห้อง917	/	/	/	/	/	/							
35	EM-FL9-35	หน้าห้อง 917	/	/	/	/	/	/							
36	EM-FL9-36	หน้าห้อง 905	/	/	/	/	/	/							
37	EM-FL9-37	ประตูST-01 หน้าห้อง904	/	/	/	/	/	/							
38	EM-FL9-38	หน้าห้อง 915	/	/	/	/	/	/							
39	EM-FL10-39	ประตู ST-02 หน้าห้อง1017	/	/	/	/	/	/							
40	EM-FL10-40	หน้าห้อง 1017	/	/	/	/	/	/							
41	EM-FL10-41	หน้าห้อง 1005	/	/	/	/	/	/							
42	EM-FL10-42	ประตู ST-01 หน้าห้อง1004	/	/	/	/	/	/							



Preventive Maintenance Exit Light

Year.....2023.....

No.	Floor/Code	Location	พฤษภาคม			มิถุนายน			กรกฎาคม			สิงหาคม			หมายเหตุ
			ทำความสะอาด	ตรวจสอบการ	ทดสอบประสิทธิภาพ	ทำความสะอาด	ตรวจสอบการ	ทดสอบประสิทธิภาพ	ทำความสะอาด	ตรวจสอบการ	ทดสอบประสิทธิภาพ	ทำความสะอาด	ตรวจสอบการ	ทดสอบประสิทธิภาพ	
			ทั่วไป	ทำงานของหลอดไฟ	แบตเตอรี่ 15 นาที	ทั่วไป	ทำงานของหลอดไฟ	แบตเตอรี่ 15 นาที	ทั่วไป	ทำงานของหลอดไฟ	แบตเตอรี่ 15 นาที	ทั่วไป	ทำงานของหลอดไฟ	แบตเตอรี่ 15 นาที	
			สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่ดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่ดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่ดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่ดับ	ใช้งานได้ปกติ	
43	EM-FL10-43	หน้าห้อง 1015	/	/	/	/	/	/							
44	EM-FL11-44	ประตูST-02 หน้าห้อง1117	/	/	/	/	/	/							
45	EM-FL11-45	หน้าห้อง 1117	/	/	/	/	/	/							
46	EM-FL11-46	หน้าห้อง 1105	/	/	/	/	/	/							
47	EM-FL11-47	ประตู ST-01 หน้าห้อง1104	/	/	/	/	/	/							
48	EM-FL11-48	หน้าห้อง 1115	/	/	/	/	/	/							
49	EM-FL12-49	ประตูST-02 หน้าห้อง1217	/	/	/	/	/	/							
50	EM-FL12-50	หน้าห้อง 1217	/	/	/	/	/	/							
51	EM-FL12-51	หน้าห้อง 1205	/	/	/	/	/	/							
52	EM-FL12-52	ประตูST-01หน้าห้อง1204	/	/	/	/	/	/							
53	EM-FL12-53	หน้าห้อง 1215	/	/	/	/	/	/							
54	EM-FL14-54	ประตูST-02 หน้าห้อง1417	/	/	/	/	/	/							
55	EM-FL14-55	หน้าห้อง 1417	/	/	/	/	/	/							
56	EM-FL14-56	หน้าห้อง 1405	/	/	/	/	/	/							
57	EM-FL14-57	ประตูST-01 หน้าห้อง1404	/	/	/	/	/	/							
58	EM-FL14-58	หน้าห้อง 1415	/	/	/	/	/	/							
59	EM-FL15-59	ประตูST-02 หน้าห้อง1517	/	/	/	/	/	/							
60	EM-FL15-60	หน้าห้อง 1517	/	/	/	/	/	/							
61	EM-FL15-61	หน้าห้อง 1505	/	/	/	/	/	/							
62	EM-FL15-62	ประตูST-01 หน้าห้อง1504	/	/	/	/	/	/							
63	EM-FL15-63	หน้าห้อง 1515	/	/	/	/	/	/							
64	EM-FL16-64	ประตูST-02 หน้าห้อง1617	/	/	/	/	/	/							
65	EM-FL16-65	หน้าห้อง 1617	/	/	/	/	/	/							
66	EM-FL16-66	หน้าห้อง 1605	/	/	/	/	/	/							
67	EM-FL16-67	ประตูST-01 หน้าห้อง1604	/	/	/	/	/	/							
68	EM-FL16-68	หน้าห้อง 1615	/	/	/	/	/	/							
69	EM-FL17-69	ประตูST-02 หน้าห้อง1717	/	/	/	/	/	/							
70	EM-FL17-70	หน้าห้อง 1717	/	/	/	/	/	/							
71	EM-FL17-71	หน้าห้อง 1705	/	/	/	/	/	/							
72	EM-FL17-72	ประตูST-01 หน้าห้อง1704	/	/	/	/	/	/							
73	EM-FL17-73	หน้าห้อง 1715	/	/	/	/	/	/							
74	EM-FL18-74	ประตูST-02 หน้าห้อง1817	/	/	/	/	/	/							
75	EM-FL18-75	หน้าห้อง 1817	/	/	/	/	/	/							
76	EM-FL18-76	หน้าห้อง 1805	/	/	/	/	/	/							
77	EM-FL18-77	ประตูST-01 หน้าห้อง1804	/	/	/	/	/	/							
78	EM-FL18-78	หน้าห้อง 1815	/	/	/	/	/	/							
79	EM-FL19-79	ประตูST-02 หน้าห้อง1917	/	/	/	/	/	/							
80	EM-FL19-80	หน้าห้อง 1917	/	/	/	/	/	/							
81	EM-FL19-81	หน้าห้อง 1905	/	/	/	/	/	/							
82	EM-FL19-82	ประตูST-01 หน้าห้อง1904	/	/	/	/	/	/							
83	EM-FL19-83	หน้าห้อง 1915	/	/	/	/	/	/							
84	EM-FL20-84	ประตูST-02 หน้าห้อง2017	/	/	/	/	/	/							



Preventive Maintenance Exit Light

Year.....2023.....

No.	Floor/Code	Location	พฤษภาคม			มิถุนายน			กรกฎาคม			สิงหาคม			หมายเหตุ
			ทำการสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของหลอดไฟ	ทดสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำการสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของหลอดไฟ	ทดสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำการสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของหลอดไฟ	ทดสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำการสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของหลอดไฟ	ทดสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 15 นาที	
			สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่ดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่ดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่ดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่ดับ	ใช้งานได้ปกติ	
85	EM-FL20-85	หน้าห้อง 2017	/	/	/	/	/	/							
86	EM-FL20-86	หน้าห้อง 2005	/	/	/	/	/	/							
87	EM-FL20-87	ประตูST-01 หน้าห้อง2004	/	/	/	/	/	/							
88	EM-FL20-88	หน้าห้อง 2015	/	/	/	/	/	/							
89	EM-FL21-89	ประตูST-02 หน้าห้อง2117	/	/	/	/	/	/							
90	EM-FL21-90	หน้าห้อง 2117	/	/	/	/	/	/							
91	EM-FL21-91	หน้าห้อง 2105	/	/	/	/	/	/							
92	EM-FL21-92	ประตูST-01 หน้าห้อง2104	/	/	/	/	/	/							
93	EM-FL21-93	หน้าห้อง 2115	/	/	/	/	/	/							
94	EM-FL22-94	ประตูST-02 หน้าห้อง2217	/	/	/	/	/	/							
95	EM-FL22-95	หน้าห้อง 2217	/	/	/	/	/	/							
96	EM-FL22-96	หน้าห้อง 2205	/	/	/	/	/	/							
97	EM-FL22-97	ประตูST-01 หน้าห้อง2204	/	/	/	/	/	/							
98	EM-FL22-98	หน้าห้อง 2215	/	/	/	/	/	/							
99	EM-FL23-99	ประตูST-02 หน้าห้อง2317	/	/	/	/	/	/							
100	EM-FL23-100	หน้าห้อง 2317	/	/	/	/	/	/							
101	EM-FL23-101	หน้าห้อง 2305	/	/	/	/	/	/							
102	EM-FL23-102	ประตูST-01 หน้าห้อง2304	/	/	/	/	/	/							
103	EM-FL23-103	หน้าห้อง 2315	/	/	/	/	/	/							
104	EM-FL24-104	หน้าห้องพิเศษ	/	/	/	/	/	/							
105	EM-FL24-105	หน้าห้องอพยพ	/	/	/	/	/	/							
Date															
By(E/N)															

Remark.....

.....

.....



Preventive Maintenance Fire Extinguisher (ถังดับเพลิง)

Year... 2023....

No.	DESCRIPTIONS	TYPE	LOCATION	January					February					March					หมายเหตุ
				น้ำหนักถัง (Kg.)	เกจวัด ความดัน	สายฉีด	สภาพถัง	คว่ำถังเพื่อไม่ให้ ผงเคมีจับตัว	น้ำหนักถัง (Kg.)	เกจวัด ความดัน	สายฉีด	สภาพถัง	คว่ำถังเพื่อไม่ให้ ผงเคมีจับตัว	น้ำหนักถัง (Kg.)	เกจวัด ความดัน	สายฉีด	สภาพถัง	คว่ำถังเพื่อไม่ให้ ผงเคมีจับตัว	
1	FEX No.01 FLB	Co2	หน้าห้อง server	12.5	-	✓	✓		12.5	-	✓	✓		12.5	-	✓	✓		
2	FEX No.02 FLB	Co2	หน้าห้อง Fire Pump	19.6	-	✓	✓		12.1	-	✓	✓		12.6	-	✓	✓		
3	FEX No.02 FLB	Co2	ในห้อง Canteen B1	12.5	-	✓	✓		12.5	-	✓	✓		12.5	-	✓	✓		
4	FEX No.03 FLB	Co2	ในห้อง storeroom	12.6	-	✓	✓		12.6	-	✓	✓		12.6	-	✓	✓		
5	FEX No.04 FLB	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
6	FEX No.01 FLG	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	✓	✓	✓		12.6	-	✓	✓		12.6	-	✓	✓		
7	FEX No.02 FLG	CH	หน้าห้อง control	12.6	-	✓	✓		12.6	-	✓	✓		12.6	-	✓	✓		
8	FEX No.03 FLG	Co2	ในห้อง RMU	12.6	-	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
9	FEX No.04 FLG	CH	ห้อง Macdonal	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
10	FEX No.05 FLG	CH	หน้าห้องแก๊ส Macdonal	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
11	FEX No.06 FLG	CH	หน้าห้องแก๊ส Macdonal	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
12	FEX No.07 FLG	CH	หน้า Front ประตู ST1	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
13	FEX No.01 FL02	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
14	FEX No.01 FL03	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
15	FEX No.01 FL04	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
16	FEX No.01 FL05	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
17	FEX No.01 FL06	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
18	FEX No.01 FL07	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
19	FEX No.02 FL07	CH	หน้าห้องครัว	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
20	FEX No.03 FL07	Co2	หน้าห้อง MDB	12.3	-	✓	✓		12.3	-	✓	✓		12.3	-	✓	✓		
21	FEX No.04 FL07	Co2	หน้าห้อง Genalater	12.4	-	✓	✓		12.4	-	✓	✓		12.4	-	✓	✓		
22	FEX No.05 FL07	Co2	หน้าห้อง Ciller	12.6	-	✓	✓		12.6	-	✓	✓		12.6	-	✓	✓		
23	FEX No.04 FL07	CH	Greatroom	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
24	FEX No.05 FL07	CH	ห้องที่เตาอุ่น 7	12.6	-	✓	✓		12.6	-	✓	✓		12.6	-	✓	✓		
25	FEX No.01 FL7.5	CH	ในห้องเด็ก	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
26	FEX No.02 FL7.5	CH	ทางเข้าห้องดูดควัน กู้	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
27	FEX No.01 FL08	CH	หน้าห้อง 806	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
28	FEX No.02 FL08	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
29	FEX No.01 FL09	CH	หน้าห้อง 906	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
30	FEX No.02 FL09	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
31	FEX No.01 FL10	CH	หน้าห้อง 1006	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
32	FEX No.02 FL10	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
33	FEX No.01 FL11	CH	หน้าห้อง 1106	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
34	FEX No.02 FL11	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
35	FEX No.01 FL12	CH	หน้าห้อง 1206	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		
36	FEX No.02 FL12	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓		

No.	DESCRIPTIONS	TYPE	LOCATION	January					February					March					หมายเหตุ
				น้ำหนักถัง (Kg.)	เกจวัดความดัน	สายฉีด	สภาพถัง	คว่ำถังเพื่อไม่ให้ผงเคมีจับตัว	น้ำหนักถัง (Kg.)	เกจวัดความดัน	สายฉีด	สภาพถัง	คว่ำถังเพื่อไม่ให้ผงเคมีจับตัว	น้ำหนักถัง (Kg.)	เกจวัดความดัน	สายฉีด	สภาพถัง	คว่ำถังเพื่อไม่ให้ผงเคมีจับตัว	
37	FEX No.01 Fl.14	CH	หน้าห้อง 1406	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
38	FEX No.02 Fl.14	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
39	FEX No.01 Fl.15	CH	หน้าห้อง 1506	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
40	FEX No.02 Fl.15	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
41	FEX No.01 Fl.16	CH	หน้าห้อง 1606	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
42	FEX No.02 Fl.16	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
43	FEX No.01 Fl.17	CH	หน้าห้อง 1706	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
44	FEX No.02 Fl.17	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
45	FEX No.02 Fl.18	CH	หน้าห้อง 1806	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
46	FEX No.02 Fl.18	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
47	FEX No.01 Fl.19	CH	หน้าห้อง 1906	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
48	FEX No.02 Fl.19	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
49	FEX No.01 Fl.20	CH	หน้าห้อง 2006	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
50	FEX No.02 Fl.20	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
51	FEX No.01 Fl.21	CH	หน้าห้อง 2106	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
52	FEX No.02 Fl.21	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
53	FEX No.01 Fl.22	CH	หน้าห้อง 2206	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
54	FEX No.02 Fl.22	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
55	FEX No.01 Fl.23	CH	หน้าห้อง 2306	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
56	FEX No.02 Fl.23	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
57	FEX No.01 Fl.24	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
58	FEX No.02 Fl.24	CH	หน้าห้องเครื่องชั้น 24	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
59	FEX No.03 Fl.24	Co2	หน้าห้อง Fitness	17.8	-	/	/		17.8	-	/	/		17.8	-	/	/		
60	FEX No.04 Fl.24	Co3	ห้องแผนกชั้น 24	18.6	-	/	/		18.6	-	/	/		18.6	-	/	/		
61	FEX No.01 Fl.25	CH	ด้านนอก Colling Tower	17.3	-	/	/		17.3	-	/	/		17.3	-	/	/		
62	FEX No.02 FL.25	CH	หน้าประตู ชั้น 25	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
63	FEX No.03 FL.25	CH	ในห้องลิฟท์ชั้น 25	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
64	FEX No.04 FL.25	CH	ข้างประตูหนีไฟชั้น 26	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
Date																			
Technician																			
engineer																			

Preventive Maintenance Fire Extinguisher (ถังดับเพลิง)

Year... 2023....

No.	DESCRIPTIONS	TYPE	LOCATION	เมษายน					พฤษภาคม					มิถุนายน					หมายเหตุ
				น้ำหนักถัง (Kg.)	เกจวัด ความดัน	สายฉีด	สภาพถัง	คว่ำถังเพื่อไม่ให้ ผงเคมีจับตัว	น้ำหนักถัง (Kg.)	เกจวัด ความดัน	สายฉีด	สภาพถัง	คว่ำถังเพื่อไม่ให้ ผงเคมีจับตัว	น้ำหนักถัง (Kg.)	เกจวัด ความดัน	สายฉีด	สภาพถัง	คว่ำถังเพื่อไม่ให้ ผงเคมีจับตัว	
1	FEX No.01 FLB	Co2	หน้าห้อง server	13.5	-	/	/		13.5	-	/	/		13.5	-	/	/		
2	FEX No.02 FLB	Co2	หน้าห้อง Fire Pump	13.6	-	/	/		13.6	-	/	/		13.6	-	/	/		
3	FEX No.02 FLB	Co2	ในห้อง Canteen B1	13.5	-	/	/		13.5	-	/	/		13.5	-	/	/		
4	FEX No.03 FLB	Co2	ในห้อง storeroom	13.6	-	/	/		13.6	-	/	/		13.6	-	/	/		
5	FEX No.04 FLB	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
6	FEX No.01 FLG	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
7	FEX No.02 FLG	CH	หน้าห้อง control	13.6	-	/	/		13.6	-	/	/		13.6	-	/	/		
8	FEX No.03 FLG	Co2	ในห้อง RMU	13.6	-	/	/		13.6	-	/	/		13.6	-	/	/		
9	FEX No.04 FLG	CH	ห้อง Macdonal	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
10	FEX No.05 FLG	CH	หน้าห้องแก๊ส Macdonal	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
11	FEX No.06 FLG	CH	หน้าห้องแก๊ส Macdonal	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
12	FEX No.07 FLG	CH	หน้า Front ประตู ST1	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
13	FEX No.01 FL02	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
14	FEX No.01 FL03	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
15	FEX No.01 FL04	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
16	FEX No.01 FL05	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
17	FEX No.01 FL06	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
18	FEX No.01 FL07	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
19	FEX No.02 FL07	CH	หน้าห้องครัว	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
20	FEX No.03 FL07	Co2	หน้าห้อง MDB	13.3	-	/	/		13.3	-	/	/		13.3	-	/	/		
21	FEX No.04 FL07	Co2	หน้าห้อง Genalater	13.4	-	/	/		13.4	-	/	/		13.4	-	/	/		
22	FEX No.05 FL07	Co2	หน้าห้อง Ciller	13.6	-	/	/		13.6	-	/	/		13.6	-	/	/		
23	FEX No.04 FL07	CH	Greatroom	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
24	FEX No.05 FL07	CH	ห้องที่เคื่องขึ้น 7	13.6	-	/	/		13.6	-	/	/		13.6	-	/	/		
25	FEX No.01 FL7.5	CH	ในห้องดับ	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
26	FEX No.02 FL7.5	CH	ทางเข้าห้องดูดควัน	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
27	FEX No.01 FL08	CH	หน้าห้อง 806	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
28	FEX No.02 FL08	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
29	FEX No.01 FL09	CH	หน้าห้อง 906	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
30	FEX No.02 FL09	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
31	FEX No.01 FL10	CH	หน้าห้อง 1006	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
32	FEX No.02 FL10	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
33	FEX No.01 FL11	CH	หน้าห้อง 1106	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
34	FEX No.02 FL11	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
35	FEX No.01 FL12	CH	หน้าห้อง 1206	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		
36	FEX No.02 FL12	CH	หน้าลิฟท์ #04	-	/	/	/		-	/	/	/		-	/	/	/		



Preventive Maintenance Emergency Light

Year.....2023.....

No.	Floor/Code	Location	ชนิด	มกราคม			กุมภาพันธ์			มีนาคม			เมษายน			หมายเหตุ
				ทำการตรวจสอบ ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ หลอดไฟ	ทดสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำการตรวจสอบ ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ หลอดไฟ	ทดสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำการตรวจสอบ ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ หลอดไฟ	ทดสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำการตรวจสอบ ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ หลอดไฟ	ทดสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 15 นาที	
				สถานะไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สถานะไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สถานะไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สถานะไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	
1	EM-B-01	ST1	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
2	EM-B-02	ST2	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
3	EM-B-03	Back Office	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
4	EM-B-04	office แม่บ้าน	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
5	EM-B-05	ห้องเก็บผ้า	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
6	EM-B-06	สโตร์แม่บ้าน	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
7	EM-B-07	AHU room(Mac)	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
8	EM-B-08	แกนหิน	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
9	EM-B-09	ห้องช่าง	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
10	EM-B-10	IT room	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
11	EM-B-11	ห้องปิ่น	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
12	EM-B-12	ห้องไฟฟ้า FL.B1	EE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
13	EM-B-13	สโตร์ช่าง	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
14	EM-G-01	หน้าลิฟท์ E 04	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
15	EM-G-02	room RMU	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
16	EM-G-03	Control room	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
17	EM-G-04	ห้องไฟฟ้า FL.G	EE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-60W/ 12V 15Ah
18	EM-G-05	ST2	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
19	EM-G-06	ST01จากB1ไปG	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
20	EM-G-07	ทางขึ้นลาดจอดรถชั้นGไป2	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
19	EM-P2-01	โถงลิฟท์ E 04	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
20	EM-P2-02	หน้าลิฟท์ E02	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
21	EM-P2-03	ทางขึ้นลาดจอดรถชั้น2ไป3	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
22	EM-P2-04	ในห้องน้ำชั้น02	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
23	EM-P2-05	ลานจอดรถ ชั้น 2-02	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
24	EM-P2-06	ลานจอดรถ ชั้น 2-03	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
25	EM-P2-07	ลานจอดรถ ชั้น 2-06	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
26	EM-P2-08	ST1	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
27	EM-P2-09	ST2	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
28	EM-P3-01	โถงลิฟท์ E 04	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
29	EM-P3-02	หน้าลิฟท์ E02	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
30	EM-P3-03	ทางขึ้นลาดจอดรถชั้น3ไป4	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
31	EM-P3-04	ในห้องน้ำชั้น03	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
32	EM-P3-05	ลานจอดรถ ชั้น 3-02	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
33	EM-P3-06	ลานจอดรถ ชั้น 3-03	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
34	EM-P3-07	ลานจอดรถ ชั้น 3-06	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
35	EM-P3-08	ST1	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
36	EM-P3-09	ST2	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
37	EM-P4-01	โถงลิฟท์ E 04	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
38	EM-P4-02	หน้าลิฟท์ E02	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
39	EM-P4-03	ทางขึ้นลาดจอดรถชั้น4ไป5	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
40	EM-P4-04	ในห้องน้ำชั้น04	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
41	EM-P4-05	ลานจอดรถ ชั้น 4-02	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
42	EM-P4-06	ลานจอดรถ ชั้น 4-03	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
43	EM-P4-07	ลานจอดรถ ชั้น 4-06	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V



Preventive Maintenance Emergency Light

Year.....2023.....

No.	Floor/Code	Location	ชนิด	มกราคม			กุมภาพันธ์			มีนาคม			เมษายน			หมายเหตุ
				ทำความสะอาดทั่วไป	ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	ทดสอบระบบแบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาดทั่วไป	ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	ทดสอบระบบแบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาดทั่วไป	ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	ทดสอบระบบแบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาดทั่วไป	ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	ทดสอบระบบแบตเตอรี่ 15 นาที	
				สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	
44	EM-P4-08	ST1	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
45	EM-P4-09	ST2	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
46	EM-P5-01	โถงลิฟท์ E 04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
47	EM-P5-02	หน้าลิฟท์ E02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
48	EM-P5-03	ทางขึ้นลาดจอดรถชั้น 16	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
49	EM-P5-04	ในห้องน้ำชั้น 05	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
50	EM-P5-05	ลานจอดรถ ชั้น 5-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
51	EM-P5-06	ลานจอดรถ ชั้น 5-03	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
52	EM-P5-07	ลานจอดรถ ชั้น 5-06	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
53	EM-P5-08	ST1	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
54	EM-P5-09	ST2	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
55	EM-P6-01	โถงลิฟท์ E 04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
56	EM-P6-02	หน้าลิฟท์ E02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
57	EM-P6-03	ในห้องน้ำชั้น 06	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
58	EM-P6-04	ลานจอดรถ ชั้น 6-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
59	EM-P6-05	ลานจอดรถ ชั้น 6-03	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
60	EM-P6-06	ลานจอดรถ ชั้น 6-06	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
61	EM-P6-07	ST1	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
62	EM-P6-08	ST2	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
63	EM-PL7-01	ห้องไฟฟ้า FL.07	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-80W/ 12V 18Ah
64	EM-PL7-02	ห้อง MDB	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
65	EM-PL7-03	ห้อง GENERATOR	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
66	EM-PL7-04	Chiller room	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
67	EM-PL7-05	ห้องครัว	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
68	EM-PL7-06	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
69	EM-PL7-07	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
70	EM-PL7-08	โถงลิฟท์ E 04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
71	EM-PLD-01	ทางเดินไปประตู ST2	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
72	EM-PLD-02	ตรงตู้ FHC	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
73	EM-PLD-03	ในห้องเก็บของ	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
74	EM-PLD-04	ในห้อง Exhaust	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
75	EM-PLD-05	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
76	EM-PLD-06	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
77	EM-FL08-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
78	EM-FL08-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
79	EM-FL08-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
80	EM-FL08-04	ห้องชาร์จไฟฟ้า FL.08	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
81	EM-FL09-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
82	EM-FL09-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
83	EM-FL09-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V



Preventive Maintenance Emergency Light

Year.....2023....

No.	Floor/Code	Location	ชนิด	มกราคม			กุมภาพันธ์			มีนาคม			เมษายน			หมายเหตุ
				ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ หลอดไฟ	ทดสอบ... หรือ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ หลอดไฟ	ทดสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ หลอดไฟ	ทดสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ หลอดไฟ	ทดสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 15 นาที	
				สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	

84	EM-FL09-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.09	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
85	EM-FL10-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
86	EM-FL10-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
87	EM-FL10-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
88	EM-FL10-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.10	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
89	EM-FL11-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
90	EM-FL11-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
91	EM-FL11-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
92	EM-FL11-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.11	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
93	EM-FL12-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
94	EM-FL12-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
95	EM-FL12-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
96	EM-FL12-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.12	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
97	EM-FL14-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
98	EM-FL14-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
99	EM-FL14-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
100	EM-FL14-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.14	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
101	EM-FL15-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
102	EM-FL15-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
103	EM-FL15-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
104	EM-FL15-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.15	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
105	EM-FL16-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
106	EM-FL16-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
107	EM-FL16-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
108	EM-FL16-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.16	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
109	EM-FL17-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
110	EM-FL17-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
111	EM-FL17-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
112	EM-FL17-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.17	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
113	EM-FL18-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
114	EM-FL18-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
115	EM-FL18-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
116	EM-FL18-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.18	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
117	EM-FL19-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
118	EM-FL19-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
119	EM-FL19-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
120	EM-FL19-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.19	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
121	EM-FL20-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
122	EM-FL20-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
123	EM-FL20-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
124	EM-FL20-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.20	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อีโค่ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah



Preventive Maintenance Emergency Light

Year.....2023....

No.	Floor/Code	Location	ชนิด	มกราคม			กุมภาพันธ์			มีนาคม			เมษายน			หมายเหตุ
				ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ หลอดไฟ	ทดสอบดีสชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ หลอดไฟ	ทดสอบดีสชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ หลอดไฟ	ทดสอบดีสชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ หลอดไฟ	ทดสอบดีสชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	
				สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่ดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่ดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่ดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่ดับ	ใช้งานได้ปกติ	

125	EM-FL21-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
126	EM-FL21-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
127	EM-FL21-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
128	EM-FL21-04	ห้องขาร์ปไฟฟ้า FL.21	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
129	EM-FL22-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
130	EM-FL22-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
131	EM-FL22-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
132	EM-FL22-04	ห้องขาร์ปไฟฟ้า FL.22	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
133	EM-FL23-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
134	EM-FL23-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
135	EM-FL23-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
136	EM-FL23-04	ห้องขาร์ปไฟฟ้า FL.23	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
137	EM-FL24-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
138	EM-FL24-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
139	EM-FL24-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
140	EM-FL24-04	ห้องไฟฟ้า FL.24	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-60W/ 12V 15Ah
141	EM-FL24-05	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
142	EM-FL24-06	ห้องถังเก็บน้ำร้อน	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
143	EM-FL24-07	ห้อง อีเอ็ม(ด้านนอก)	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
144	EM-FL25-01	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
145	EM-FL25-02	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
146	EM-FL25-03	ห้อง pressurized fan	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
147	EM-FL26-01	ห้องเครื่อง ลิฟท์	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
148	EM-FL26-02	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V

Date			
By Tec			
By(E/N)			

Date

By(E/N)

Remark.....

.....



Preventive Maintenance Emergency Light

Year.....2023...

No.	Floor/Code	Location	ชนิด	พฤษภาคม			มิถุนายน			กรกฎาคม			สิงหาคม			หมายเหตุ
				ทำความสะอาดทั่วไป	ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	ทดสอบการชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาดทั่วไป	ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	ทดสอบการชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาดทั่วไป	ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	ทดสอบการชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาดทั่วไป	ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	ทดสอบการชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	
				สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	
1	EM-B-01	ST1	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
2	EM-B-02	ST2	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
3	EM-B-03	Back Office	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
4	EM-B-04	office แม่บ้าน	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
5	EM-B-05	ห้องเก็บผ้า	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
6	EM-B-06	สโตร์แม่บ้าน	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
7	EM-B-07	AHU room (Mac)	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
8	EM-B-08	แกนหิน	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
9	EM-B-09	ห้องช่าง	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
10	EM-B-10	IT room	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
11	EM-B-11	ห้องปิ่น	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
12	EM-B-12	ห้องไฟฟ้า FL.B1	EE	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
13	EM-B-13	สโตร์ช่าง	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
14	EM-G-01	หน้าลิฟท์ E 04	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
15	EM-G-02	room RMU	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
16	EM-G-03	Control room	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
17	EM-G-04	ห้องไฟฟ้า FL.G	EE	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-60W/ 12V 15Ah
18	EM-G-05	ST2	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
19	EM-G-06	ST01จอKBไปG	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
20	EM-G-07	ทางขึ้นลาดจอดรถชั้นGไป2	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
19	EM-P2-01	โถงลิฟท์ E 04	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
20	EM-P2-02	หน้าลิฟท์ E02	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
21	EM-P2-03	ทางขึ้นลาดจอดรถชั้น2ไป3	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
22	EM-P2-04	ในห้องนำขึ้น02	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
23	EM-P2-05	ลานจอดรถ ชั้น 2-02	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
24	EM-P2-06	ลานจอดรถ ชั้น 2-03	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
25	EM-P2-07	ลานจอดรถ ชั้น 2-06	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
26	EM-P2-08	ST1	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
27	EM-P2-09	ST2	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
28	EM-P3-01	โถงลิฟท์ E 04	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
29	EM-P3-02	หน้าลิฟท์ E02	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
30	EM-P3-03	ทางขึ้นลาดจอดรถชั้น3ไป4	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
31	EM-P3-04	ในห้องนำขึ้น03	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
32	EM-P3-05	ลานจอดรถ ชั้น 3-02	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
33	EM-P3-06	ลานจอดรถ ชั้น 3-03	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
34	EM-P3-07	ลานจอดรถ ชั้น 3-06	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
35	EM-P3-08	ST1	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
36	EM-P3-09	ST2	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
37	EM-P4-01	โถงลิฟท์ E 04	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
38	EM-P4-02	หน้าลิฟท์ E02	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
39	EM-P4-03	ทางขึ้นลาดจอดรถชั้น4ไป5	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
40	EM-P4-04	ในห้องนำขึ้น04	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
41	EM-P4-05	ลานจอดรถ ชั้น 4-02	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
42	EM-P4-06	ลานจอดรถ ชั้น 4-03	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
43	EM-P4-07	ลานจอดรถ ชั้น 4-06	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V



Preventive Maintenance Emergency Light

Year.....2023...

No.	Floor/Code	Location	ชนิด	พฤษภาคม			มิถุนายน			กรกฎาคม			สิงหาคม			หมายเหตุ
				หาคำถามสถานะ ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ หลอดไฟ	ทดสอบดีสชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	หาคำถามสถานะ ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ หลอดไฟ	ทดสอบดีสชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	หาคำถามสถานะ ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ หลอดไฟ	ทดสอบดีสชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	หาคำถามสถานะ ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ หลอดไฟ	ทดสอบดีสชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	
				สถานะไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่ดับ	ใช้งานได้ปกติ	สถานะไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่ดับ	ใช้งานได้ปกติ	สถานะไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่ดับ	ใช้งานได้ปกติ	สถานะไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่ดับ	ใช้งานได้ปกติ	
44	EM-P4-08	ST1	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
45	EM-P4-09	ST2	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
46	EM-P5-01	โถงลิฟท์ E 04	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
47	EM-P5-02	หน้าลิฟท์ E02	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
48	EM-P5-03	ทางขึ้นลาดจอดรถชั้น 5-16	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
49	EM-P5-04	ในห้องน้ำชั้น 05	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
50	EM-P5-05	ลานจอดรถ ชั้น 5-02	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
51	EM-P5-06	ลานจอดรถ ชั้น 5-03	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
52	EM-P5-07	ลานจอดรถ ชั้น 5-06	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
53	EM-P5-08	ST1	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
54	EM-P5-09	ST2	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
55	EM-P6-01	โถงลิฟท์ E 04	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
56	EM-P6-02	หน้าลิฟท์ E02	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
57	EM-P6-03	ในห้องน้ำชั้น 06	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
58	EM-P6-04	ลานจอดรถ ชั้น 6-02	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
59	EM-P6-05	ลานจอดรถ ชั้น 6-03	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
60	EM-P6-06	ลานจอดรถ ชั้น 6-06	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
61	EM-P6-07	ST1	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
62	EM-P6-08	ST2	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
63	EM-PL7-01	ห้องไฟฟ้า FL.07	EE	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-80W/ 12V 18Ah
64	EM-PL7-02	ห้อง MDB	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
65	EM-PL7-03	ห้อง GENERATOR	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
66	EM-PL7-04	Chiller room	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
67	EM-PL7-05	ห้องครัว	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
68	EM-PL7-06	ST-01	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
69	EM-PL7-07	ST-02	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
70	EM-PL7-08	โถงลิฟท์ E 04	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
71	EM-PLD-01	ทางเดินไปประตู ST2	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
72	EM-PLD-02	ตรงตู้ FHC	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
73	EM-PLD-03	ในห้องเก็บของ	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
74	EM-PLD-04	ในห้อง Exhaust	B	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
75	EM-PLD-05	ST-01	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
76	EM-PLD-06	ST-02	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
77	EM-FL08-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
78	EM-FL08-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
79	EM-FL08-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
80	EM-FL08-04	ห้องขั้วไฟฟ้า FL.08	EE	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
81	EM-FL09-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
82	EM-FL09-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
83	EM-FL09-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
84	EM-FL09-04	ห้องขั้วไฟฟ้า FL.09	EE	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
85	EM-FL10-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
86	EM-FL10-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
87	EM-FL10-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/							ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah



Preventive Maintenance Emergency Light

Year.....2023...

No.	Floor/Code	Location	ชนิด	พฤษภาคม			มิถุนายน			กรกฎาคม			สิงหาคม			หมายเหตุ
				ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ หลอดไฟ	ทดสอบการชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ หลอดไฟ	ทดสอบการชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ หลอดไฟ	ทดสอบการชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ หลอดไฟ	ทดสอบการชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	
				สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	
88	EM-FL10-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.10	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-50/ 12V 12Ah
89	EM-FL11-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
90	EM-FL11-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
91	EM-FL11-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
92	EM-FL11-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.11	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
93	EM-FL12-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
94	EM-FL12-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
95	EM-FL12-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
96	EM-FL12-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.12	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
97	EM-FL14-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
98	EM-FL14-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
99	EM-FL14-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
100	EM-FL14-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.14	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
101	EM-FL15-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
102	EM-FL15-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
103	EM-FL15-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
104	EM-FL15-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.15	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
105	EM-FL16-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
106	EM-FL16-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
107	EM-FL16-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
108	EM-FL16-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.16	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
109	EM-FL17-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
110	EM-FL17-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
111	EM-FL17-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
112	EM-FL17-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.17	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
113	EM-FL18-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
114	EM-FL18-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
115	EM-FL18-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
116	EM-FL18-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.18	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
117	EM-FL19-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
118	EM-FL19-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
119	EM-FL19-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
120	EM-FL19-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.19	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
121	EM-FL20-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
122	EM-FL20-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
123	EM-FL20-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
124	EM-FL20-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.20	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
125	EM-FL21-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
126	EM-FL21-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
127	EM-FL21-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
128	EM-FL21-04	ห้องชาร์ปไฟฟ้า FL.21	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-50W/ 12V 12Ah
129	EM-FL22-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
130	EM-FL22-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
131	EM-FL22-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V



Preventive Maintenance Emergency Light

Year.....2023...

No.	Floor/Code	Location	ชนิด	พฤษภาคม			มิถุนายน			กรกฎาคม			สิงหาคม			หมายเหตุ
				ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ แบตเตอรี่	ทดสอบดีสชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ แบตเตอรี่	ทดสอบดีสชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ แบตเตอรี่	ทดสอบดีสชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	ทำความสะอาด ทั่วไป	ตรวจสอบการ ทำงานของ แบตเตอรี่	ทดสอบดีสชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	
				สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	สะอาดไม่มีฝุ่น	สว่างปกติ ไม่มีดับ	ใช้งานได้ปกติ	
132	EM-FL22-04	ห้องขี้นไฟฟ้า FL.22	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
133	EM-FL23-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
134	EM-FL23-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
135	EM-FL23-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
136	EM-FL23-04	ห้องขี้นไฟฟ้า FL.23	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
137	EM-FL24-01	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
138	EM-FL24-02	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
139	EM-FL24-03	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
140	EM-FL24-04	ห้องไฟฟ้า FL.24	EE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น CCU 12-60W/ 12V 15Ah
141	EM-FL24-05	โถงลิฟท์ E04	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
142	EM-FL24-06	ห้องถังเก็บน้ำร้อน	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
143	EM-FL24-07	ห้อง ฮีตปั๊ม(ด้านนอก)	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
144	EM-FL25-01	ST-01	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
145	EM-FL25-02	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
146	EM-FL25-03	ห้อง pressurized fan	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ CEE รุ่น MB 15 / 12V 15 Ah
147	EM-FL26-01	ห้องเครื่อง ลิฟท์	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V
148	EM-FL26-02	ST-02	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ยี่ห้อ SUNNY รุ่น SN209NC / 12V

Date																
By Tec																
By(E/N)																

Date

By(E/N)

Remark.....

.....